

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАВОЙ ДАВЛАТ КОНЧИЛИК ИНСТИТУТИ
КОНЧИЛИК ФАКУЛЬТЕТИ
“КОНЧИЛИК ИШИ” КАФЕДРАСИ



ПОРГЛАТИШ ИШЛАРИДА ХАФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИ

фанидан

ЎҚУВ УСЛУБИЙ МАЖМУА

Билим соҳаси: 300 000 – *Ишилаб чиқарии ва техник соҳа*

Таълим соҳаси: 310 000 – *Муҳандислик иши*

Таълим йўналиши: 5311600 – *Кончилик иши*

НАВОЙ-2017 й.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НАВОЙЙ ДАВЛАТ КОНЧИЛИК ИНСТИТУТИ
КОНЧИЛИК ФАКУЛЬТЕТИ
“КОНЧИЛИК ИШИ” КАФЕДРАСИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўқув ишлари бўйича проректор
_____ Н.А. Абдуазизов
“___” _____ 2017 й.

ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИДА ХАФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИ

фанидан

ЎҚУВ УСЛУБИЙ
МАЖМУА

Навоий давлат кончилийк институтининг 2017 йил “_____” августдаги №_____ – сонли қарори билан тасдиқланган “Портлатиш ишларида хавфсизлик коидалари” фани дастури асосида ишлаб чиқилган.

Тузувчилар:

Тухташев Алишер Баходирович – “Кончилийк иши” кафедраси мудири, т.ф.н., доцент.

Назаров Зоир Содикович – “Кончилийк иши” кафедраси доценти т.ф.н.

Тақризчилар:

Заиров Шерзод Шарипович – “Кончилийк иши” кафедраси доцент т.ф.д.; Жабборов Отамурод Итолмасович – НҚМК Кончилийк бўлимни муҳандиси.

Ўқув-услубий мажмуа “Кончилийк иши” кафедрасининг йиғилишида мухокама қилинган ва тасдиқланган (№ 1 Баённома, 28 август 2017 й.).

Кафедра мудири:

А.Б. Тўхташев

Ўқув-услубий мажмуа НДКИ Кончилийк факультетининг йиғилишида мухокама қилинган ва тасдиқланган (№ 1 Баённома, 28 август 2017 й.).

Кончилийк факультети декани: _____ **Л.Н. Атакулов**

Ўқув-услубий мажмуа НДКИ ўқув-услубий кенгашида мухокама қилинган ва тасдиқланган (№ 1 Баённома, 28 август 2017 й.)

Ўқув-услубий кенгаш котибаси: _____ **М.Ж. Норматова**

Ўқув-услубий бўлим бошлиғи: _____ **И.А. Каримов**

МУНДАРИЖА

МАЪРУЗАЛАР МАТНИ.....
АМАЛИЙ ИШЛАР
АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАШГУЛОТЛАРИ МАВЗУЛАРИ
ГЛОССАРИЙ
ФАН ДАСТУРИ
ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ
ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР
ТЕСТЛАР.....
БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

МАЪРУЗАЛАР МАТНИ

МАЪРУЗА №1. КИРИШ. ПОРТЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ УМУМИЙ ҚОИДАЛАРИ.

Режас:

- 1.1. Кириш. Қабул қилинган айрим тушунчалар ва қисқартмалар.
- 1.2. Портловчи материаллардан фойдаланишнинг умумий қоидалари.

1.1. Қабул қилинган айрим тушунчалар ва қисқартмалар рўйхати

Портлатувчи – расмийлаштириш ва бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари билан белгиланадиган “Портлатувчининг ягона китоби”га эга бўлган малакали ишчи (уста-портлатувчи).

ПМ - портловчи модда

ПМат – портловчи материал - портловчи моддалар, портлатиш воситалари ва портлатиш аппаратлари.

“Саноатгеоконтехназорат” ДИ - Ўзбекистон Республикаси Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси - Республика худудидаги барча юридик ва жисмоний шахсларнинг саноатда ишларни бехатар олиб бориш, ер ости бойликларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишга доир қонун хужжатлари ва меъёрий-техник хужжатлар талабларига риоя қилишлари устидан давлат назоратини амалга оширувчи маҳсус ваколатли давлат бошқаруви органи ҳисобланади.

Детонатор (портлатгич) – капсюль-детонаторлар, пиротехник реле, электродetonатор кабиларнинг умумий номи.

ДШ – детонацияловчи шнур (портлатув пилиги).

КД - капсюль-детонатор (пистон-детонатор).

Техник назорат шахси – ПМ билан ишлаш ёки портлатиш ишларига бевосита раҳбарлик қилувчи мансабдор шахс (кон устаси, уста, иш юритувчи ва бошқалар).

НТТ – ноэлектрик тезлатиш тизими.

Ноэлектрик детонатор – таркибида зарб-тўлқин найчаси, улайдиган элемент ва сусайтирувчи капсюль-детонатор бўлган фурсатли тезлатиш қурилмаси.

Ташкилот - ишлар хавфсизлиги бўйича эксперт – портлатиш иши хавфсизлиги масалалари бўйича экспертиза ўтказиш учун маҳсус рухсатномага эга бўлган ихтисослаштирилган ташкилот.

ОШ – оловўтар шнур (ўт ўтказувчи пилиг).

Жангари-патрон – ПМ патрони (шашка), портлатиш тезлатгичига (капсюль-детонатор, электродetonатор, детонацияловчи шнур ёки ноэлектрик детонаторга) бириткирилган ПМ заряди ёки унинг қисми бўлиб ҳисобланади.

Оралиқ детонатор - портлатиш тезлатгичи (детонатор, электродetonатор, детонацияловчи шнур, ноэлектрик детонатор) киритилган ПМ патрони (шашка), бирламчи детонацияловчи импульсни кам сезадиган ПМ дан иборат бўлган асосий заряд портлашини ташаббуслаш учун кўлланилади.

Корхона – бирлашма, корхона, ташкилот, муассаса ва бошқа мустақил юридик шахслар.

Лицензия - лицензияловчи орган томонидан юридик ёки жисмоний шахсга берилган, лицензия талаблари ва шартларига сўзсиз риоя этилгани ҳолда фаолиятнинг лицензияланаётган турини амалга ошириш учун маҳсус рухсатнома.

ЭД – электродetonатор.

Электрпортлатиш – электродetonаторда портловчи моддалар портлашини уйғотишнинг электр усули.

Электр-оловли портлатиш – ёкиш воситалари сифатида оловўтар шнур ва электрёкиш патронлардан фойдаланиб портловчи моддалар портлашини уйғотиш усули.

Оловли портлатиш – оловўтар шнур ва уни ёкиш воситалардан фойдаланиб портловчи моддалар портлашини уйғотишнинг оловли усули.

1.2. Портловчи материаллардан фойдаланишинг умумий қоидалари

§ 1. Мазкур Қоидалар портловчи моддаларни тайёрлаш¹, ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олиш билан боғлиқ бўлган ҳолда, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг (мулк шаклидан қатъий назар) мансабдор шахслари, ПМат лар билан ишлаш ва портлатиш ишлари ижрочилари томонидан ҳамда шундай корхоналарнинг муассислари - ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий. Улар тегишли лойиҳалаш, илмий-тадқиқот ва ўкув ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши ҳам мажбурий.

Мазкур Қоидаларга асосан ишчилар учун меҳнат муҳофазаси бўйича тегишли йўриқномалар ишлаб чиқилиши керак.

§ 1.1. Портлатиш ишларини корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда ўтказиш мазкур қоидаларнинг талабларига мувофиқ равишда “Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишилган муддатда амалга оширилади.

§ 1.2. Хавфли ишлаб чиқариш объектларидан фойдаланувчи ташкилотлар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда саноат хавфсизлиги деклорациясини тақдим этадилар.

§ 1.3. Портлатиш ишларини олиб борадиган барча корхоналар ва муассасаларга ихтисослаштирилган профессионал авария-қутқарув (кон-қутқарув ва бошқа) тизимлари томонидан хизмат кўрсатилиши керак, қонун ҳужжатлари билан кўзда тутилган ҳолларда эса корхонани хусусий авария-қутқарув тизимлари ёки ходимлари сонидан штатсиз авария-қутқарув (кон-қутқарув ва бошқа) тизимлари ташкил этилиши керак.

§ 1.4. Портлатиш ишларини олиб борадиган корхоналар ва муассасалар хавфли ишлаб чиқариш объектларида авария бўлган тақдирда бошқа шахсларни ҳаёти, соғлиги ёки мулкига ва атроф муҳитга етказилган заар юзасидан жавобгарликни қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда суғурталашлари шарт.

§ 1.5. ПМат ларни тайёрлаш, қайта ишлаш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олиш бўйича иш олиб борадиган ҳар бир корхона учун авария бартараф этилиши ва ривожининг олди олиниши, аварияда қолган одамларнинг қутқазилишини таъминлайдиган аварияни бартараф этиш режаси тузилган бўлиши керак.

Аварияни бартараф этиш режаси билан танишиб чиқмаган, иш жойлари ва ҳаракатланиш йўлларига тааллуқли бўлган қисмини билмаган шахсларни ишлашига рухсат бериш тақиқланади.

Авария пайдо бўлганда ўзини тутиш қоидалари билан таништириш маҳсус журналда қайт этилиши керак.

§ 2. Портлатиш ишларини олиб борадиган ёки ПМат лар билан ишлайдиган, шунингдек ПМ тайёрлайдиган корхоналар, фаолиятнинг шундай турлари учун расмийлаштириш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган, маҳсус рухсатномага (лицензияга) эга бўлиши керак.

Портлатиш ишларини олиб борадиган корхоналар тегишли лойиҳа ҳужжатларига, ПМ ларни сақлаш учун омборлар ва ташиш учун транспортларга, шунингдек ижрочилар ва раҳбарларни ўз ичига олган ходимларга эга бўлиши керак. Бундай ҳар бир корхонада “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органлари билан келишилган ҳолда, Портлатиш ишлари юзасидан қўлланма ҳақидаги низом ва ишлар хавфсизлигини оширишга, аниқ шароитларда ПМат сақланишини таъминлашга йўналтирилган Портлатиш ишларини такомиллаштириш бўйича тадбирлар тасдиқланган бўлиши керак.

§ 3. Портлатиш ишларини бажариш, шунингдек ПМат лар сотиб олиш, ташиш, сақлаш ва ПМ тайёрлаш учун рухсатнома олиш Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан тасдиқланган Портлатувчи материалларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, транспортда ташиш, ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳақидаги йўриқнома талабларига мувофиқ равишда амалга оширилиши керак.

§ 4. Фойдаланиш учун, фақат стандарти (техник шартлари) ва Ўзбекистон Республикаси «Саноатгеоконтехназорат» ДИ руҳсатномасига эга бўлган ПМ ларга, портлатиш ишларини механизациялаш воситаларига, корхона-истеъмолчиларда оддий донадор, таркибида сув бўлган ва эмульсион ПМ ларни ишлаб чиқаришда бевосита ишлатиладиган жиҳозларга, шунингдек портиш назорат-ўлчаш асбоблари, портлатиш ишлари қурилмаси ва аппаратига, ПМ учун ғилофга руҳсат берилади.

Санаб ўтилган материаллар, жиҳозлар ва бошқалари кўрсатилган хужжатлар талабларига жавоб бермаса, улардан фойдаланиш тақиқланади.

§ 4.1. ПМ лар тайёрловчилар томонидан маҳсулот хоссалари Давлат стандартлари (Техник шартлар) талабларига мувофиқ бўлишини таъминлаш мажбурийдир.

§ 4.2. Хом ашё ва сарфланадиган материалларни етказиб берувчининг ўзгариши, ПМ ларни тайёрлайдиган корхоналарда ПМ ни техник шартлар ва стандартлар билан белгиланган рецепт, кимёвий ва тузилмавий таркиби, шунингдек портлатув тавсифи ўзгаришига олиб келмаслиги керак.

ПМ тайёрлаш учун турли корхоналар ишлаб чиқарган янги хом ашё ва сарфланадиган материалларни яроқли эканлигини аниқлаш бўйича тадқиқот ва тажриба-саноат ишларини ўтказиш “Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишилган дастур ва услугуб бўйича олиб борилиши керак.

§ 5. Мазкур Қоидаларнинг 4-§ да санаб ўтилган материаллар, жиҳозлар, асбоблар ва аппаратураларни синаш ва қўллаш учун ижозат бериш Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан тасдиқланган ПМ ларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, транспортда ташиш, ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳақидаги йўриқнома талабларига мувофиқ равишда амалга оширилиши керак.

Хозирги вақтда қўллаш учун ижозат этилган материаллар, жиҳозлар, асбоблар ва аппаратураларни рўйхати “Саноатгеоконтехназорат” ДИ хузуридаги Портлатиш ишлари бўйича Идоралараро Кенгаш томондан нашр этилади.

§ 6. Корхона-истеъмолчиларда оддий донадор, таркибида сув бўлган ва эмульсион портловчи моддаларни тайёрлаш, заводда ишлаб чиқарилган ПМ ни механизациялаштирилган зарядлашга тайёрлаш, Ўзбекистон Республикаси амал қилувчи оддий донадор ва эмульсион ПМ лар ишлаб чиқариши ходимларга мўлжалланган Ишлар хавфсизлиги қоидаларига, ҳамда ПМ ни тайёрлаш ва шай қилишга мўлжалланган объектлардаги бошқа лойиҳа ва қўллаш хужжатларига мувофиқ равишда бажарилиши зарур.

Кўчма аралаштириш-зарядлаш қурилмасида ва турғун пунктларда оддий донадор, таркибида сув бўлган ва эмульсион портловчи моддаларни тайёрлаш “Саноатгеоконтехназорат” ДИ руҳсати билан бажарилиши керак.

§ 7. Сақлаш ва қўллаш учун яроқли эканлигини аниқлаш мақсадида барча ПА:

- завод-тайёрловчи ёки бошқа корхоналарни ПА омборидан истеъмолчиларга келиб тушганда;

- сифатли эканлигига гумон қилинганда (ташқи қўриқдан ўтказиш бўйича ёки портлатиш ишларида қониқарсиз натижা бўлса – тўлиқ ёки умуман портламаса);

- кафолат муддатининг охирида.

Синовлар тегишли ПА га оид стандартлар, техник шартлар (қўллаш бўйича йўриқнома, кўрсатмалар) талабларига мувофиқ равишда ўтказилиши керак.

Синовлар натижалари далолатнома билан расмийлаштирилиши, кейин ПА синовларини ҳисобга олиш журналига ёзилиши керак (1-Илова).

Агар кириш назорати пайтида синовлар зарурлиги DSt, TSh, Қўллаш бўйича йўриқномада кўрсатилмаган бўлиб, корхонага ПА бевосита завод-тайёрловчидан сертификати (паспорти) мавжуд бўлган ҳолда ва бутун ишдишларда (ташқи қўриқ билан) базис омборидан сарфлаш (базис) омборига келиб тушган бўлса, унда қабул қилиш пайда синовлар ўтказиш шарт эмас.

Кафолат муддати тугаган ПА ни олдинги синовлардан ўтказмасдан қабул қилиш ва сақлаш тақиқланади.

Кўмир ва сланецли шахталарда кафолат муддати тугаган таркибида нитроэфир бўлган ПМ ни қўллашга рухсат этилмайди.

§ 8. Саноат тарзидаги барча портлатувчи ашёлар, уларга муомала қилинганда, хавфлилик даражасига кўра 1 классга киритилади, ҳамда мослик (хавфлилик) гурухларига (1-жадвал) ва нимклассларга (2-жадвал) бўлинади.

§ 9. Портловчи материалларни омборхона, бино ва бошқа жойларда ПА омборларини тузилиши ва улардан фойдаланиш бўйича йўриқномага (2-илова) мувофиқ равишда сақлаш зарур. ПА омборлари 9-иловага мувофиқ яшинҳимоя билан жиҳозланган бўлиши керак ва Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан тасдиқланган Портловчи материалларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, транспортда ташиш, ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳақидаги йўриқнома талабларига мувофиқ равишда кўриқланиши керак.

§ 10. ПМат ларни ташиш бўйича йўриқномага (3-илова) мувофиқ равишда амалга оширилиши керак.

§ 11. Саноат тарзидаги ПА ни қўллаш шароитларига кўра 3-жадвалда кўрсатилган классларга бўлинади.

ПМдан фойдаланиш шартлари мазкур Қоидаларда кўрсатилганларига мувофиқ бўлиши керак ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ рухсатномалари билан аниқланиши мумкин. Улар қўллаш ҳужжатларидаги кўрсатмага эга бўлади.

§ 12. Портловчи ашёлар стандартлар ва техник шартлар талабларига мувофиқ равишда ўрамланиши и маркаланиши керак, бунда портловчи моддали қути, халта, пакет ва патронлар қобиги ёки белги чизиги кўринишида ажратидиган рангли белгиларга бўлиши керак.

§ 13. ПА жойланган қутилар (кутичалар) ва контейнерлар, ПМ жойланган халталар (пакетлар) завод-тайёрловчиларда белгиланган усуллар билан тамғаланиши керакки, то ки кўз билан кўрикдан ўтказилганда ўрамлашни очилганлигини аниқлашнинг имкони бўлсин.

§ 14. Завод-тайёрловчиларда қутиларга (халталар, пакетлаар ва бошқаларга) ПАни жойлаштиришда фойдаланиш бўйича йўриқнома (қўлланма) солинади, унда ПАни вазифаси, нимкласси, мослик (хавфлилик) гурухи, қўллаш шароитлари, асосий техник тавсифлари, кафолатли сақлаш муддати, муомала қилиш қоидалари кўрсатилган бўлиши керак. ПМдан фойдаланиш бўйича йўриқномани ўрамга жойлаштирасдан, уни кузатув ҳужжатига қўшиб юборишга ҳам рухсат этилади.

§ 15. ПА билан муомала қилинганда улардан фойдаланиш бўйича йўриқнома (қўлланма) билан кўзда тутилган эҳтиёт чораларига риоя этиш лозим.

§ 16. ПА турган жойга 100 м дан кам масофадаги очиқ жойда ўт ёқишига, чекишига, ўзи билан тегишли ёндирадиган ва чекиладиган нарсаларни олиб юришига рухсат этилмайди. Ёндирадиган нарсаларни олиб юриш учун фақат портлатувчиларга, қуролларни олиб юриш учун эса фақат кўриқловчи шахсларга рухсат этилади.

§ 17. Таркибидаги нитроэфири 15% дан ортиқ бўлган музлаган ПМдан фойдаланиш ва ПА омборидан тарқатиш, эритишдан ташқари уни билан бирор-бир харакатни бажариш тақиқланади.

§ 18. Порохлар билан ишлаш порохларни сақлашга мўлжалланган хонада тагчарми ва каблугида металл қисми бўлмаган пойафзалда бажарилади. Асбоблар ва бошқа инвентарлар учкун чиқармайдиган материаллардан тайёрланиши керак. Пўлатдан фақат отвертка тайёрланиши мумкин.

§ 19. Аммиак селитраси асосидаги кукунсимон ПМларни фойдаланишдан олдин патронларда ва халталарда қобиги бутунлигини бузмасдан юмшатиш керак. Стандартлар (техник шартлар) билан белгиланган ва фойдаланиш бўйича йўриқномалар (қўлланмалар) билан кўрсатилган меъёрлардан ортиқ намланган ПМлардан фойдаланиш тақиқланади.

Ёпишиб қолган ва юмшатишни имкони бўлмаган, таркибида гексоген ёки суюқ нитроэфирлар бўлмаган ПМни мазкур Қоидалар талабларига мувофиқ равишда майдалаш керак, фақат шундан кейин улардан газ хавфи бўлмаган ёки ишлов берилаётган қатламларининг (маъдан жисми) чангি портлашга хавфли бўлмаган шахталарда (конларда),

шунингдек ер юзасидаги ишларда фойдаланиш мумкин.

Таркибидаги гексоген ёки суюқ нитроэфирлар бўлган, ёпишиб қолган ПМ, юмшатилмасдан ёки майдаланмасдан ва фақат ер юзасидаги портлатиш ишларида фойдаланилиши керак.

Патронлаштирилган ПМ ни қобиги бузилган бўлса, уларни газ хавфи бўлган ёки ишлов берилаётган қатламлари чанги портлашга хавфли бўлган кўмир ва сланец шахталарда кўллаш тақиқланади.

Қуритилган ёки майдалангандаги ПМ лардан фойдаланиш соҳаси, улардан фойдаланиш бўйича йўриқномалар (кўлланмалар) билан белгиланиши лозим.

§ 20. Портлатиш ишларини олиб боришида, портлатиш ишлари ходимларининг хавфсизлигини таъминлаш, одамларни портловчи моддалар чанги ва портлашлардаги заҳарли маҳсулотлар билан заҳарланишининг олдини олиш бўйича тадбирларни ўтказиш зарур, шунингдек ПМ чангининг портлатишига имкон бермайдиган чора-тадбирлар мажмуасини амалга ошириши лозим. Бу чора-тадбирлар корхона раҳбари томонидан тасдиқланиси керак.

§ 21. Портлатиш ишлари тегишли наряд-йўлланмалар ва имзо билан таништирилган ҳолда, ёзма нарядлар бўйича портлатувчилар томонидан техник назорат ходими раҳбарлигига ва фақат ишлар хавфсизлиги бўйича қоидалар ва йўриқномалар талабларига жавоб берадиган жойларда бажарилиши керак.

Авария ҳолатини олдини олиш ва бартараф этишга оид портлатиш ишларини ёзма нарядсиз бажаришга рухсат этилади.

§ 22. Умумий хавфли зона чегараларида бир неча портлатувчи бир вақтда ишласа, улардан бирини бош (каттакон) деб тайинлаш керак. У ўзининг кўрсатмаларини товушли ёки аввалдан келишилган ва портлатувчилар биладиган сингаллар билан бериши керак.

§ 23. Портлатувчи иш вақтида тегишли маҳсус кийимда бўлиши шарт, корхона (ташкилот) томонидан берилган соат, портлатиш иши учун зарур бўлган асбоблар ва анжомлар ёнида бўлиши керак. Бир неча портлатувчи томонидан портлатилганда соат фақат бош портлатувчига бўлиши керак.

§ 24. Электродетонаторлар билан бевосита муомала қиладиган шахсларнинг кийими, электростатик заярдларга хавфли потенциаллар даражасида тўйинмаслиги керак.

§ 25. ПМ дан бўшаган идиш вазифасидан қатъий назар кўридан ўтказилиши ва пухта тозаланиши керак.

§ 26. ПМ ларни йўқолиши (талон-тарож қилиниши, ташлаб кўйиш, йўқотиш), “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан тасдиқланган йўриқномалар билан белгиланган тартибда техник текширувдан ўтказилади.

МАЪРУЗА № 2. ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИГА МАЪСУЛ. ПОРТЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАШИШ ВА УЛАРНИ ИШ ЖОЙИГА ЕТКАЗИБ БЕРИШ.

Режас:

- 2.1. Портлатиш ишлари учун ходимлар.
- 2.2. Портловчи материалларни ташиш ва уларни иш жойига етказиб бериш.

2.1. Портлатииш ишлари учун ходимлар

§ 27. Корхонадаги портлатиш ишларининг раҳбарлиги, уни раҳбарига, ишларни пудрат усули билан олиб боришда эса пудратчи корхонанинг раҳбарига ёки унинг томонидан тайинланган, шу корхонанинг ишлаб чиқариш бўлинмасини раҳбарига ва йўналиши кончилик бўлмаган корхоналарда эса корхона раҳбари томонидан тайинланган техник назорат ходимига юклатилиши лозим.

§ 28. Портлатиш ишлари юзасидан раҳбарликка тугалланган олий ёки ўрта контехника маълумотга, ёхуд тегишли портлатиш ишлари турига раҳбарлик қилиш хуқуқини берувчи маҳсус ўқув муассасалари ёки курсларини тутатган шахсларга, улар Портлатувчининг ягона дафтарига эга бўлганларидан кейин, рухсат этилади.

Портлатиш ишлари бўйича ихтиослаштирилган бўлинмалар раҳбари лавозимига иш стажи еости шароити бўйича камида бир йил бўлган кон муҳандиси ва иш стажи кўмир ва сланец шахталаридаги еости шароити бўйича камида уч йил бўлган кон техники еости конлари ва шахталарда, иш стажи икки йил бўлганлар эса конларда тайинланади.

§ 29. Корхона ва ташкилотларда портлатиш ишларига раҳбарлик қилувчи муҳандистехник ходимлар, шунингдек портловчи моддаларни сақлаш, ташиш, ПМат ларни илмийтадқиот, экспериментал ва ўқув мақсадларида тайёрлаш ва фойдаланиш билан боғлиқ бўлган бошқа техник назорат шахслари лавозимга тайинланаётган (тасдиқланаётган) пайтда ва кейинчалик ками билан уч йилда бир марта белгиланган тартибда мазкур Қоидаларни, уларни вазифаларига кирадиган масалаларга оид портлатиш ишлари хавфсизлиги бўйича йўриқномалар ва меъёрларни билиши бўйича аттестациядан ўтишлари керак.

§ 30. Корхоналарда портлатиш ишларини ва ПМни тайёрлаш ва фойдаланиш, ПМат ларни сақлаш ва ташиш билан боғлиқ бўлган ишларни олиб бориш, шу жумладан ушбу ишларга раҳбарлик қилиш учун, маҳсус буйруқ билан тайинланган шахсга рухсат этилиши керак.

§ 31. Портлатиш ишлари жинси эркак бўлган Портлатувчининг ягона китобига эга бўлган портлатувчи томонидан бажарилиши лозим.

Газ хавфи бўлган ёки ишлов берилаётган қатламлари чанги портлашга хавфли бўлган шахталарда портлатиш ишларини, фақат уста-портлатувчи томонидан бажаришга рухсат этилади.

Иссик массивларни портлатиш учун, портлатиш ишлари бўйича стажи камида икки йил бўлган портлатувчига рухсат этилиши мумкин.

§ 32. Портлатувчига ёрдам кўрсатиш учун, ёрдамчилар тайинлашга рухсат берилади. Улар йўриқланиши, ҳамда бевосита портлатувчи раҳбарлиги ва назорати остида, тезлатиш воситалари ва шай-патронлар билан муомала қилишга боғлиқ бўлмаган ишларни бажаришлари мумкин.

§ 33. Портлатувчи ва уста-портлатувчи¹ касби бўйича ўқиш учун, ўрта маълумотга эга бўлган, белгиланган талабларга жавоб бердиган шахсларга рухсат этилади ва уларни ёши ва иш стажи:

- газ хавфи бўлган ёки ишлов берилаётган қатламлари чанги портлашга хавфли бўлган кўмир шахталарида портлатувчи бўлиши учун 22 ёшдан кичик бўлмаган ва еости ишлари бўйича камида икки йил стажи бўлиши;

- бошқа портлатиш ишларида - 20 ёшдан кичик бўлмаган ва корхона иши хусусиятига тегишли мутахассислик бўйича камида бир йил стажи бўлиши лозим.

Портлатувчини ўқитиш ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда, дастурлар бўйича

кончилик йўналишидаги институтлар, коллежлар ҳузуридаги махсус курсларда ёки портлатиш ишларини олиб борадиган ва махсус рухсатномаларга (лицензияга) эга бўлган корхоналарнинг ўқув-курси комбинатларида олиб борилиши лозим.

§ 34. Портлатувчи малакаси тегишли дастур бўйича таълим олган, имтиҳон топширган ва Портлатувчининг ягона китобини (мазкур Қоидаларнинг 4-иловаси) олган шахсларга берилиши мумкин.

Портлатувчи малакасини бериш учун имтиҳонлар “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи вакили раҳбарлигига корхона раҳбари томонидан тайинланган малака комиссия томонидан қабул қилиниши керак.

Портлатувчи 1 ой давомида тажрибали портлатувчи раҳбарлигига тажриба орттирганидан кейин, уни портлатиш ишларини бажариши учун рухсат берилади.

Тугалланган олий ёки ўрта контехника маълумотга, ёхуд тегишли портлатиш ишлари турига раҳбарлик қилиш ҳуқукини берувчи махсус ўқув муассасалари ёки курсларини тутатган шахсларни ўқитмасдан, уларга портлатувчи малакасини бериш ва Портлатувчининг ягона китобини тақдим этиш, малака комиссиясига имтиҳон топширганларидан кейин рухсат этилади. Бундай шахслар ҳам, юқорида кўрсатилган тартибда тажриба орттирганларидан кейин, уларнинг портлатиш ишларини мустақил бажаришларига рухсат этилади.

§ 35. Ками билан ҳар икки йилда бир марта портлатувчиларнинг портлатиш ишлари (ПА билан ишлаш) хавфсизлиги бўйича билимлари малака комиссияси томонидан текширилиши керак. Ундан аввал портлатувчилар корхона раҳбари тасдиқлаган дастур бўйича тайёргарликдан ўтишлари керак.

Агар портлатувчи томонидан тайёрлаш, ташиб, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олиш бўйича талаблари бузилса, шахта (кон, карьер ва шу кабилар) раҳбарининг фармойишига кўра унинг билимини навбатдан ташқари текширилиши мумкин.

Имтиҳондан ўтмаган портлатувчилар портлатиш ишларини бажариш ҳуқуқидан маҳрум этиладилар ва фақат қайта тайёргарликдан кейин, уларни билимини малака комиссияси томонидан қайта текширишга рухсат этилиши мумкин, қайсики бу ҳакида корхона раҳбарининг буйруғи чиқарилиши керак.

§ 36. Портлатувчилар янги турдаги портлатиш ишларига ўтказилганларида, “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишув бўйича корхона раҳбари томонидан тасдиқланган тегишли дастурга биноан қайта тайёргарликдан ўтишлари ва малака комиссиясига имтиҳон топширишлари керак. Мустақил равишда янги турдаги портлатиш ишлари бажаришга рухсат этилишидан олдин портлатувчи 10 кун давомида тажриба орттириши шарт.

Газ ёки чанг бўйича хавфли бўлган кўмир (сланец) шахталарига ўтказилганда, портлатувчилар “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишув бўйича корхона раҳбари томонидан тасдиқланган дастурга биноан қўшимча равишда қайта тайёргарликдан ўтишлари, малака комиссиясига имтиҳон топширишлари ва 15 кун давомида тажриба орттиришлари керак.

§ 37. Портлатувчилар, ўз малакасига оид ишда бир йилдан ортиқ танаффус қилсалар, фақат малака комиссиясига имтиҳон топширганлари ва 10 кун давомида тажриба орттирганларидан кейин, улар томонидан портлатиш ишларини мустақил бажарилиши учун рухсат этилиши мумкин.

§ 38. Портлатиш ишлари ва ПМат билан ишлашда банд бўлган барча шахслар янги келган ПМат, аппаратуралар ва жиҳозларни ҳоссалари ва хусусиятлари билан танишишлари шарт.

§ 39. ПМат омбрлари ва ПМ тайёрлашнинг механизациялаштирилган манзилларига мудир этиб, портлатиш ишларига раҳбарлик қилиш ҳуқуқига эга бўлган ва ПМ ларни тайёрлаш технологияси ва тадқиқотлари мутахассислиги бўйича олий ўқув юртларини (коллежларни) тутатган шахслар тайинланиши керак. Бу лавозимга ПМат омборлари мудирларини тайёрлашнинг махсус дастури бўйича ўқиган, малака комиссиясига имтиҳон топширган ва тегишли гувоҳномани (5-илова) олган портлатувчилар ҳам тайинланиши

мумкин.

ПМат омбрлари ва зарядлаш устахоналари мудирлари портлатиш ишларини бажариш ҳуқуқига эга эмаслар. Портлатиш ишларини бажарадиган портлатувчиларнинг ПМат омбрлари, зарядлаш устахоналари мудири вазифасини бажариши тақиқланади.

§ 40. Омборларда ПМат тарқатувчиси вазифасига ПМат омборлари мудирларига мўлжалланган дастур бўйича ўқиган, малака комиссиясига имтиҳон топширган, гувоҳнома (5-илова) олган ва камида 9-синф маълумотига эга бўлган шахслар тайинланишига рухсат этилади. Улар 10 кун давомида тажриба орттирганларидан кейин, портлатиш ишларини мустақил бажаришларига рухсат этилади. Беш кун давомида тажриба орттирган портлатувчиларни тарқатувчи вазифасига тайинлаш мумкин.

§ 41. ПМат омбрлари лаборантлари вазифасига тегишли дастур бўйича тайёргарликдан ўтган, малака комиссиясига имтиҳон топширган ва гувоҳнома олган шахслар тайинланиши мумкин.

§ 42. Механизациялаштирилган манзилларида ПМат тайёрлаш учун, тегишли дастур бўйича тайёргарликдан ўтган, малака комиссиясига имтиҳон топширган ва гувоҳнома олган шахслар тайинланишига рухсат этилади. Бундай шахслар 10 кун давомида тажриба орттирганларидан кейин, ишни мустақил бажаришларига рухсат этилади.

§ 43. Илмий-тадқиқот, экспериментал ва ўқув мақсадларида портлатиш ашёларидан фойдаланувчи ташкилотларда ПМат билан ишлаш учун Портлатувчининг ягона китобига эга бўлган ва тажрибали мутахассис раҳбарлигига 10 кун давомида тажриба орттирган илмий ходим, ўқитувчи ва лаборантларга рухсат этилиши мумкин.

§ 44. Портлатувчилар ва ПМат омбрлари мудирларини тайёрлашнинг маҳсус дастурлари вазирликлар (идоралар, бирлашмалар ва шу кабилар) томонидан ишлаб чиқилади ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишув бўйича тасдиқланади. ПМат билан муамола қилишга боғлиқ бўлган бошқа касбдаги ишчилар учун тайёрлаш дастури “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишув бўйича корхона томонидан тасдиқланади

2.2. Портловчи материалларни ташиши ва уларни иш жойига етказиб бериш

§ 45. Портлатиш ишларини олиб борадиган корхоналарнинг транспорт воситаларида ПМат ташиш, амалдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича портловчи моддаларни автомобиль транспортида ташиш қоидалари”, “Портловчи материалларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, транспортда ташиш, ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳақидаги йўриқнома” талабларига мос равишда, портлатиш ишларини бажаришнинг ўзига хос хусусиятлари ва маҳаллий шароитларни ҳисобга олган холда, ишлаб чиқилган йўриқномаларга мувофиқ амалга оширилиши керак. Бундай йўриқномалар Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органлари билан келишилган бўлиши керак1.

Корхона-истеъмолчилар томонидан қабул қилиш, “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органлари билан келишув бўйича корхона раҳбари томонидан тасдиқланган йўриқномага мувофиқ амалга оширилиши керак.

§ 46. ПМат ни етказиб бериш корхона раҳбари (портлатиш ишлари раҳбари) томонидан белгиланган йўналишлар (маршрутлар) бўйича бажарилади. Бу портлатувчилар ёки кузатувчи шахслар назоратида йўриқланган ишчилар томонидан амалга оширилади. ПМат ни автомобиль транспортида етказиб беришда йўналишларни танлаш, келишиш ва тасдиқлаш, шунингдек қўриқлаш ва кузатиш “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича ПМларни автомобиль транспортида ташиш қоидалари” талабларига мувофиқ равишда амалга оширилади. Портлатувчидан ПМ ни олиш тартиби ва уларни етказиб бериш ҳақидаги ҳисбот корхона раҳбари томонидан белгиланади.

§ 47. ПМ лар ва ПВ лари сумкаларда, кассетлар, завод боғламлари ва шу кабиларда алоҳида-алоҳида етказиб берилиши ва ташилиши керак. ПВ лари ва шай-патронлар фақат

портлатувчилар томонидан ташилиши мумкин (юклаш – тушириш амаллари бундан истисно).

Детонаторли шай-патронлар бўлинмалари ичи юмшоқ материал билан қопланган ва бикир бўлган сумкаларда (кастетларда, қутиларда) ташилиши керак.

§ 48. ПВ ва ПМ ни биргаликда етказиб беришда портлатувчи кўпи билан 12 кг ПМ ташиши мумкин. Портлатувчи томонидан ташилаётган шай-патронларнинг массаси 10 кг дан ошмаслиги керак.

ПМ ни ПВ сиз сумкада ташилганда меъёр 24 кг гача оширилиши мумкин.

ПМ ни завод боғламларида ташилганда, уларни микдори оғирлик ташишнинг амалдаги меъёrlари чегараларида бўлиши керак.

§ 49. ПМат ни наряд-накладной ёки наряд-йўлланма бўйича омборлардан тўғридан-тўғри Қорақалпоғистон Республикаси ёки бирор вилоят худудида жойлашган портлатиш ишлари жойга етказиб беришда, ташиш учун ички ишлар органларининг рухсати талаб этилмайди. Бунда турли хил мослик гурухидаги портловчи моддалар, портлатиш воситалари ва аппаратлари биргаликда ташишга рухсат этилади. Бундай ташишга рухсатни портлатиш ишларини олиб борувчи корхонанинг раҳбари, ёки портлатиш ишлари раҳбари бериши мумкин.

Турли хил мослик гурухидаги ПМат ни (ПМ, ПВ ва НПА) биргаликда ташиш, ишлар бажариладиган жойларга ПМат ни етказиб беришда қуйидаги шартларга риоя этиш зарур:

- Транспорт воситаси, уни юк кўтариш қобилиятининг иккidan уч қисмидан оширмасдан юкланди. Ихтисослаштирилган транспорт воситалари завод-тайёрловчининг фойдаланиш бўйича йўриқномасига мувофиқ равишда юкланди.
- ПВ транспорт воситасининг олдинги қисмига, ичининг ҳамма томонидан юмшоқ қистирма эга бўлган, зич ёпиладиган маҳсус қутилар, ёхуд композит материаллардан тайёрланган штатли қутиларга жойлаштирилади.
- ПМ жойланган боғламни ва ПВ жойланган қутини ажратиб қўйиш, орасига электрёқиши патронлар, оловўтар шнур қутиларини қўйиш ёки ПМ жойланган боғлам ва ПВ жойланган қути бир-бирига тегишига йўл қўймайдиган бошқа усул билан бажарилади.
- Порохлар ва перфоратор зарядлари завод боғламида ёки маҳсус қутиларда ва бошқа ПМат дан камида 0,5 м дан узоқ қилиб жойлаштирилади.
- Қутилар ва бошқа ПМат жойлаштирилган ўринлар бир-бирига уринмайдиган ва ишқаланмайдиган қилиб маҳкамланади.

§ 50. ПА ташилаётган вақтда автомобиль кузовида одамлар бўлишига йўл қўйилмайди. Айрим ҳолларда ички ишлар ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ маҳаллий органлари билан келишиш бўйича ва уларга жой жиҳозлаб бериш шарти билан, ПА ташилаётган вақтда автомобиль кузовида қўриқлаш хизмати шахслари бўлишлари мумкин. ПАни иш жойига етказиш ва қайтариб олиб келиш вақтида портлаувчи ходимлар ихтисослаштирилган автомобиллар салонида (кузовида) тайёрловчининг йўриқномаларида кўзда тутилган микдор ва тартибда бўлишлари керак.

§ 51. Ер ости шароитларида ПАни етказиб бериш, шу мақсадлар учун маҳсус жиҳозланган ва хавфсизлик талабларига жавоб берадиган шахта транспортининг барча турлари ва воситалари билан бажарилишига рухсат этилдаи.

§ 52. Шахта стволи бўйлаб одамларни тушириш ва чиқариб олиш вақтида ПА ни транспортда ташиш тақиқланади. Шахта стволи бўйича ПА ни юклаш, тушириш, ҳаракатлантиришда ствололди ҳовлиси ва ствол ёнидаги шахта устидаги бинода фақат портлатувчи, тарқатувчи, ПА ни юклайдиган ва туширадиган ишчилар, кўтариш механизмини бошқарувчи, стволчи ва ПА ни етказиб бериш юзасидан масъул, назорат шахси иштирок этишига рухсат этилади.

§ 53. Шахта стволи бўйича ПА ни тушириш-кўтариш, фақат диспетчер (шахта бўйича навбатчи) бу ҳакида кўтариш юзасидан масъул бўлган техник назорат шахсни хабардор қилганидан кейингина бажарилиши мумкин.

ПА жойлаштирилган қути ва қоп этаж катагининг кўпи билан 2/3 қисмини эгаллаши, аммо эшик катаги баландлигидан ортиқ бўлмаслиги керак.

ПА жойлаштирилган қути ва қолларни вагончаларда туширишда, улар вагонча бортидан чиқиб турмаслиги керак, вагончалар эса катақка мустаҳкам маҳкамланиши лозим.

Тезлатиш воситаларини ПМ дан алоҳида тушириш (кўтариш) зарур.

§ 54. Қия иншоотлар бўйлаб портлатувчиларни ПА билан ва етказиб турувчиликни ПМ билан одамларга мўлжалланган вагончаларда тушириш-кўтаришда битта ўриндиққа битта портлатувчи ёки етказиб турувчи бўлиши мумкин.

§ 55. Битта одамга этаж катаги полининг 1 м² ҳисобида бир вақтда битта катақда бир неча портлатувчиликни ПА жойланган сумка билан ва теказиб турувчиликни ПМ жойланган сумка билан тушириш ёки кўтаришга рухсат этилади. Кўрсатилган шахсларнинг ҳар бирида кўпи билан мазкур Қоидаларнинг § 48 да айтилганларига тенг бўлган микдорда ПА бўлишига рухсат этилади.

Портлатувчиликни ПА билан ва етказиб турувчиликни ПМ билан тушириш-кўтариш навбатдан ташқари бажарилиши керак.

§ 56. Еости иншоотларида ПА ни транспорта билан ташиш кўпи билан 5 м/с тезликда бажарилиши керак. Машинистнинг кўтариш машинасини, лебедкани, тепловозни ва шу кабиларни силкитмасдан ишга тушириши ва тўхтатиши мажбурийдир.

§ 57. Еости иншоотларида ПА ни транспорта билан ташиш (етказиб бериш) қуйидаги шартларга риоя этилган ҳолда бажарилиши керак.

§ 58. Дастаки вороток ва лебедкалар билан жиҳозланган шурфларни қазиб ўтишда ПА ни тушириш-кўтариш қуйидаги шартларга риоя этилган ҳолда бажарилиши лозим:

а) забойда портлатиши ишларига алоқадор бўлмаган шахслар бўлмаслиги керак;

б) ПА ни тушириш-кўтариш камидан икки киши томонидан бажарилиши керак;

в) вороток ва лебедкани храповикли қурилма ёки автоматик ҳарактланувчи тормоз, тиркама илгакни эса сақловчи қулф билан жиҳозлаш керак;

г) ПМ ни тушириш-кўтариш ТВ дан алоҳида бажарилиши керак;

§ 59. Лебедка қўллаган ҳолда, юқорига қараб ўтилувчи иншоотлар (печлар) бўйлаб ПА ни тушириш-кўтариш шахта (кон) раҳбари томонидан тасдиқланган лебедкани ўрнатишга оид паспорти ва ишларни ташкил этишга мувофиқ амалга оширилиши керак.

МАЪРУЗА № 3. ИШ ЖОЙЛАРИДА ПОРТЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАРНИ САҚЛАШ. ПОРТЛОВЧИ МОДДАЛАРНИ ҚУРИТИШ, МАЙДАЛАШ, ЭЛАШ, УЛАР БИЛАН ҚОБИҚНИ ТҮЛДИРИШ ВА УЛАРНИ ЭРИТИШ. ПОРТЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ЙЎҚ ҚИЛИШ.

Режас:

- 3.1. Иш жойларида портловчи материалларни сақлаш
- 3.2. Портловчи моддаларни қуритиш, майдалаш, элаш, улар билан қобиқни түлдириш ва уларни эритиш
- 3.3. Портловчи материалларни йўқ қилиш

3.1.. Иш жойларида портловчи материалларни сақлаши

§ 60. Иш жойларига етказиб бериладиган портловчи материаллар сумкалар, кассетлар ёки завод боғламлари, шунингдек маҳсус машина ва контейнерларда бўлиши керак. Бунда портловчи модда ва тезлатиш воситаларини ҳар қандай вазиятда бир-биридан алоҳида қилиб, детонацияни узатишга имкон бермайдиган масофада жойлаштириш керак. Портлатиш ишларига алоқадор бўлмаган шахсларнинг портловчи материаллар сақланадиган жойда бўлишларига рухсат этилмайди.

§ 61. ПА ни иш жойларида, зарядланган шпур, қудуқлар ва шу кабиларни назоратсиз (кўриқланмасдан) қолдириш тақиқланади. Назорат (кўриқлаш) тартиби корхона (шахта, кон, карьер ва бошқалари) раҳбарлари томонидан белгиланади.

Аҳоли пунктларида ёки бинолар (иншоотлар) ичida портлатиш ишларини бажаришда ПА кўриқланиш билан изоляцияланган хоналарда туриши керак.

§ 62. Доимий назоратсиз (кўриқлашсиз) еости иншоотларида ПА ни сақлашга, уларни маҳсус сақлаш жойлари – участка пунктлари, ички қулғфа эга бўлган металл қутилар ёки контейнерларга (сейфларга) жойлаштириш шарти бажарилганда рухсат этилади.

Портловчи материалларни биргаликда сақлашда шкаф (кути) камидан учта бўлинмага ажратилган бўлиши керак, улар портловчи моддаларни ва детонацияловчи шнурни жойлаштириш учун, портлатувчи ва назорат-ўлчаш асблоблари, симлар ва шу кабиларни жойлаштириш учун, ҳамда электродетонаторли ёки ёндирувчи найлар жойланган кассетларни жойлаштириш учун мўлжалланиши лозим. Детонаторларни сақлашга мўлжалланган бўлинманинг барча деворлари ички томонидан юмшоқ материаллар билан копланган бўлиши керак.

Участка пунктларига ўрнатилган портловчи материалларни сақлашга мўлжалланган металл шкафлар заминланиши керак. Бунда оралиқ қаршилиги 2 Ом дан ортмаслиги керак. Юқори солиштирма қаршиликка эга бўлган жинсларда оралиқ қаршилиги маҳаллий йўриқномалар билан белгиланади.

§ 63. Портловчи материалларни зарядлашга қадар иш жойларида бир суткалик эҳтиёж микдорини хавфли зонадан ташқарида ва сменалик эҳтиёж микдорини хавфли зонада сақлашга рухсат этилади, ялпи портлатишлар бундан мустасно, қайсики хавфли зонада кўриқлаш билан мазукр қоидаларнинг § 60 талабларига риоя этган ҳолда ПА нинг зарядланадиган микдори бўлиши мумкин.

§ 64. ПМ ни зарядлаш машиналарида (кўчма зарядлаш устахонаси ва перфоратор станция-лари лабораториялари бундан мустасно) бир суткадан ортиқ сақлаш тақиқланади.

§ 65. Шахталар стволлари, штолнья (тоннель) оғзи ёнида, уларни кавлаб ўтишда, ПА ни шахталар стволлари ёки штолнья (тоннель) оғзидан, шунингдек ер юзидағи бинолар ва иншоотлардан 50 м дан ортиқ масофада будкаларда ёки айвонлар остида сменалик эҳтиёж микдорида сақлашга рухсат этилади.

3.2. Портловчи моддаларни қуритиши, майдалаши, элаши, улар билан қобиқни түлдириши ва уларни эритиши

§ 72. Портлатувчи моддаларни қуритиш, майдалаш, элаш, улар билан қобиқни түлдириш ва уларни эритиши лойиха бўйича шу мақсадлар учун мўлжалланган ва ПМ омбори

худудида жойлашган иншоотларда ёки унинг хонасидан, шу жумладан ПА тайёрланадиган бинодан ташқарида ёки айвонли очик майдонларда ўтказилади. Айтилган амалларни (операцияларни) бажариш билан бир пайтида ПА тайёрлаш биносида кўпи билан З т ПМ бўлиши мумкин.

§ 73. Очик ҳавода портлатувчи моддаларни қуритиш, майдалаш, элаш ва улар билан қобиқни тўлдириш, фақат қуруқ об-ҳавода, портлатувчи моддаларга қум ва чанг туширмасдан бажарилиши мумкин.

§ 74. Намлиги 1,5 % гача бўлган аммиак селитраси асосидаги ПМ патронларини заводда қопланган қобиғида қуритиш мумкин. Намлиги 1,5 % дан ортиқ бўлгандан уларни тўкиб қуритиш лозим. ПМ ни қуритишга мўлжалланган хонадаги ҳавонинг ҳарорати 50°C дан ортиқ бўлмаслиги керак. Тутунли порохларни қуритиш кўпи билан 40°C ҳароратда бажарилиши керак.

Портловчи моддаларни қуритишда, хонадаги улар жойланадиган стол ва токчалар иситувчи юзадан (печка, қувур, радиаторлардан) камидан 1 м масофада туриши керак.

§ 75. Портловчи моддаларни қуритиш учун ҳаво қуритгичларидан (шкафлар, камералардан) фойдаланишга рухсат этилади, бунда иссиқлик ташувчини (ҳавони) ҳарорати сенсибилизацияланган тротилга эга бўлган ПМ учун кўпи билан 60°C , ва сенсибилизацияланган нитроэфирларга эга бўлган ПМ учун кўпи билан 30°C бўлади. Калорифер ҳаво ҳайдагич билан изоляцияланаган хона ёки ёпиштириб қурилган иморатда сақланиши керак.

§ 76. Таркибида гексоген ва нитроэфир бўлган ПМ ни майдалаш тақиқланади.

§ 77. ПМ ни эритиш заводда қопланган қобиғида ер юзасидаги иситиладиган ПА омборларини ҳаво ҳарорати кўпи билан 30°C бўлган иситиладиган хонаси ёки еости омборларида бажарилиши зарур.

3.3. Портловчи материалларни (ашёларни) йўқ қилиши

§ 78. Портловчи материалларни, шу жумладан стандартлар ва ТШ талабларига жавоб бермайдиганларини ҳам, йўқ қилиш стандартлар, ТШ ва ПА ни йўқ қилиш учун фойдаланиш бўйича қўлланма талабларига биноан корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбарининг ёзма фармойиши бўйича портлатиш, ёки ёки сувда эритиш билан бажарилади.

Портловчи материалларни сони ва номини, йўқотиш сабаблари ва усуllibарини кўрсатган ҳолда, ПАни ҳар бир йўқотилиши юзасидан далолатнома тузилиши зарур. Далолатнома икки нусхада тузилиб, ПА омборига ва корхона бухгалтериясига мўлжалланади.

§ 79. Портловчи материаллар йўқ қилинадиган жой корхона раҳбари томонидан тасдиқланадиган лойиҳага мувофиқ равишда жиҳозланиши керак. Бунда хавфли зона аниқланиши керак.

§ 80. Портловчи материалларни йўқ қилиш, ПА омбори мудири иштироки билан портлатиш ишларига раҳбарлик қилиш ҳуқуки эга бўлган техник назорати шахсининг раҳбарлиги остида, портлатувчилар томонидан бажарилиши керак.

§ 81. Портлатиб йўқ қилиш сифатили ПА ёрдамида қуйидагича бажарилиши лозим:

- патронлаштирилган ПМ лар ўрами (пачкаси) билан йўқ қилинади;
- детонаторлар, ДШ ва пиротехник реле ихтиёрий ўрамда ерга кўмиш билан ёки портламаган буюмларни сочилишига йўл бермайдиган усуllар билан йўқ қилинади;
- ноэлектрик детонаторлар фойдаланиш бўйича қўлланмаларда кўрсатилган усуllар ёки детонаторлар ва зарб-тўлкинили найчаларнинг тўлиқ йўқотилишини, ҳамда ишлар бажариш хавфсизлигини таъминловчи бошқа усуllар билан йўқ қилинади.

§ 82. Портлатишга мойил бўлмаган ПА, ёкиш билан йўқотилади. Детонаторлар ва таркибида улар бўлган буюмларни ёкиш билан йўқотиш тақиқланади.

ПАни ёкиш билан йўқотишда хавфсиз масофа хисоблаш тегишли миқдордаги ПМларни портлатиш каби бажарилади.

§ 83. ПАни ёқиши факат фойдаланиш бўйича қўлланмаларда (йўриқномаларда) кўрсатилган миқдорда ва об-хаво қуруқ бўлганда бажарилади.

§ 84. Портловчи моддалар, ОШ ва ДШ ларни алоҳида-алоҳида ёқиши зарур, бунда гулханда бир мартада кўпи билан 20 кг ни ёқишига рухсат этилади. Порохларни ёқиши билан йўқ қилишда, уларни йўлакча кўринишда, қатlam қалинлигини 10 см гача бўлганда энини кўпи билан 30 см ва йўлакчалар орасидаги масофани 5 м қилиб тўкиш керак. Бир вақтда порохли йўлакчаларнинг кўпи билан учтасини ёқишига рухсат этилади.

ПМ патронларини ёқишида, уларни бир қатlam қилиб шундай жойлаштириш керак, токи бир-бирларига тегмасин.

§ 85. ПАни ўзларининг идишларида ёқиши тақиқланади. ПМларни ёқишидан олдин, уларда ТВ йўқлигига ишонч ҳосил қилиш керак. Кейинчалик фойдаланишга ярамайдиган кути, қутича, қоғоз, халта ва бошқалари, шу жумладан экссудат (модда оқиши) излари бўлғанлари ҳам, кўриқдан ўтказилиб, ПМ ва ТВ лардан тозаланганидан кейин, улардан алоҳида ёқилиши керак.

§ 86. ПА бўлган гулхани ёқиши учун, шамол эсаётган томондан ОШ қўйиш ёки осоналангаланувчи материалдан узунлиги камида 5 м бўлган йўлакчани қилиш лозим. Ёқилгандан кейин портлатувчи зудлик панағоҳга ёки хавфли зонадан чиқиб кетиши керак.

Ёқиши факат барча тайёргарлик ишлари тугалланганидан ва одамлар хавфсиз жойга чиқарилганидан кейин бажарилиши мумкин.

§ 87. Гулхан шундай даражада катта бўлиши керак, токи ПА ни ёқиши пайтида унга ёқилғи материалларини қўйиш зарур бўлмасин. ПА бўлган гулхан тўлиқ ёниб бўлмагунча ёқиши жони кўриқдан ўтказиш тақиқланади.

Эритишлирни бочкаларда ёки шунга монанд идишларда ўтказишга рухсат этилади.

Эримаган қолдиқлар йиғиб олиниши ва ёқиши билан йўқ қилиниши керак.

§ 88. Сувда эритиши билан факат аммиак селитраси ва тутунли порох асосидаги сувга бекарор ПМ ларни йўқ қилишига рухсат этилади.

Эритишлирни бочкаларда ёки шунга монанд идишларда ўтказишга рухсат этилади.

Эримаган қолдиқлар йиғиб олиниши ва ёқиши билан йўқ қилиниши керак.

§ 89. ПМ ларни йўқ қилиш тугатилиши билан, тегишли амалларни бажарадиган ходимлар, шу жумладан ишлар раҳбари ПМ ни тўлиқ йўқ қилинганига ишонч ҳосил қилиши мажбурийдир.

МАЪРУЗА № 4. ПОРТЛАТИШ УСУЛЛАРИ

Режас:

- 4.1. Электродетонаторлардан фойдаланиб портлатиш
- 4.2. Электр-оловли ва оловли портлатиш
- 4.3. Детонацияловчи шнур (детонацион тасма) кўллаб портлатиш
- 4.4. Ноэлектрик детонаторларни кўллаб портлатиш (НТВ)
- 4.5. Дистанцион (узокда туриб) портлатиш (радиопортлатиш)

4.1. Электродетонаторлардан фойдаланиб портлатиш

§ 90. Электродетонаторлар берилишидан олдин, улар ташки кўриниши ва электр қаршилиги бўйича кўрикдан ўтиши, шунингдек портловчи материаллар омборхонасида ёки “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органлари билан келишиш бўйича бошқа белгиланган жойларда очик ҳавода айвон тагида маркаланиши керак.

Электродетонаторларни маркалаш Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан тасдиқланган Портловчи материалларни ишлаб чиқариш, сотиб олиш, транспортда ташиш, ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳақидаги йўриқнома талабларига мувофиқ равишда амалга оширилиши керак.

§ 91. Электрпортлатиш тармоғи соз изоляцияга, ишончли электр биримага эга бўлиши керак.

§ 92. Электрпортлатиш тармоғи икки симлик бўлиши керак. Симлардан биттаси сифатида сув, ер, қувурлар, рельслар, пўлат арқонлар ва бошқаларидан фойдаланиш тақиқланади. Зарядлаш бошлангунга қадар портлатувчи биритириш симларини, портлатиш магистралини кўрикдан ўтказиши, тармоқ созлигига ишонч ҳосил қилиши керак.

§ 93. Газ ёки чанг бўйича ҳавфли шахталарда (конларда) фақат мис симли электродетонаторлардан фойдаланиш лозим. Бу талаб электрпортлатиш тармоғининг биритирувчи ва магистрал симларига (кабелларига) ҳам жорий этилади. Электрпортлатиш тармоғининг биритирувчи (оловчи) ва магистрал симлари (кабеллари) сифатида, шу мақсадлар учун “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан рухсат этилган полиэтилен қопламадаги қалайли пўлат симдан фойдаланишга рухсат этилади.

§ 94. Электрпортлатиш тармоғини ток манбаи ёки зарядлаш учун ток улайдиган қурилма томонидаги йўналишда монтаж қилиш тақиқланади.

§ 95. Электрпортлатиш тармоғи монтаж қилиниб, кўрикдан ўтказилганидан кейин, паспорт (лойиха) билан белгиланган портлатувчи панагоҳида туриб, уни ток ўтказишини текшириш керак. Портлатувчи ходимлар ҳавфли зонадан ташқарида бўлиши керак.

§ 96. Портлатишни доимий магистрални портлатиш жойидан кўпти билан 100 м орқада қолиши керак.

§ 97. Қудуқлар ва камерал зарядларни портлатишдан олдин барча электрпортлатиш тармоғининг умумий қаршилиги ҳисоблаб чиқилиши ва кейин ҳавфсиз жой туриб электр ўлчаш асбоби билан ўлчаш зарур. Ўлчангандек ҳисобланган қаршиликлар миқдорларида фарқ 10 % дан ортиқ бўлган ҳолларда, электрпортлатиш тармоғининг ҳисобий қаршилигидан четга чиқишга сабаб бўлган носозликларни бартараф этиш зарур.

§ 98. Портлатиш учун кучланишни паспорт (лойиха) билан белгиланган ҳавфсиз жойда туриб узатиш зарур. Электрпортлатиш тармоғи магистрал симларини улаш учун портлатиш асбоби (қурилмаси) маҳсус клеммаларга эга бўлиши керак.

Портлатиш машинасига магистрал симларни улашни портлатувчи паналайдиган жойда бажариш зарур.

§ 99. Электрпортлатиш тармоғини монтаж қилинган қисми симларининг учлари, уларни электрпортлатиш тармоғини кейин қисми симларига улаш учун ҳамма вақт қисқа туташув ҳолида биритирилган бўлиши керак. Кейин уланадиган симларни бир томондаги учлари қисқа туташув ҳолида биритирилмасдан туриб, уларни иккинчи томонига электрпортлатиш тармоғини монтаж қилинган қисми симларини улаш тақиқланади.

§ 100. Электрпортлатиш тармоғи монтаж қилинадиган зонада амалда бўлган барча электр ускуналари, кабеллар, контакт ва ҳаво симларидан, ҳамда бошқа электр энергияси манбаларидаги (шу жумладан хавфли электромагнит нурланиш манбаларидаги), шунингдек барча ковлаб ўтиш жиҳозларидаги кучланиш тармоқ монтаж қилинган лаҳзада йўқотилиши керак.

§ 101. Портлатиш асбоби (машинаси) ва турғун портлатиш қурилмаси бегона шахслар киришига имкон бермайдиган жойларда сақланиши керак.

Портлатиш машиналари, асбоблари ва биритиргич-ажратгичли қутиларни калитлари тайёргалик ишлари чоғида ва портлатиш лаҳзасигача портлатиш ишлари раҳбарида ёки портлатувчидаги (уста-портлатувчидаги) бўлиши керак. Ток манбаси калитини (дастагини) бирор кимсага бериш тақиқланади.

§ 102. Ток манбаси сифатида қувват ёки ёритиш тармоғидан фойдаланишга рухсат этилади. Магистрал симларга мўлжалланган қувват ёки ёритиш тармоқлари биритиргич-ажратгичлари, беркитувчи қулфлари бор махсус қути ва шкафларда бўлиши керак.

§ 103. Электродетонаторлардан фойдаланиб портлатилганда, шамоллатиш вақти ўтиши бўйича, аммо камида 5 минутдан кейин ва мазкур қоидаларнинг § 321 да кўзда тутилган ҳолатдан ташқари, фақат электрпортлатиш тармоғи ток манбасидан ажратилганидан ва қисқа туташтирилганидан кейин портлатувчини панагоҳдан чиқишига рухсат этилади.

§ 104. Кучланиш берилганда портлаш амалга ошмаса, портлатувчи электрпортлатиш тармоғини асбобдан (ток манбасидан) ажратиши, уни учларини қисқа туташтириши, ўзи блан асбоб (портлатиш қурилмаси жойланган қути) калитини олиши ва фақат шундан сўнг қайтиш сабабини аниқлаш шарт. Фойдаланиётган электродетонаторларни туридан қатъий назар камида 10 минутдан кейин панагоҳдан чиқиш мумкин.

§ 105. Ҳар бир электродетонаторга бериладиган токни кучи, қайсики бир вақтда портлатиладиган электродетонаторларни сони 100 гача бўлганда камида 1 А, 300 гача бўлганда камида 1,3 А ва ўзгарувчан ток билан портлатилганда эса камида 2,5 А бўлиши керак.

§ 106. Портлатиш асбобларини (машиналарини) портлатувчиларга беришдан олдин фойдаланишга оид йўрикномага мувофиқ белгиланган техник тавсифларга мос келишини, шу жумладан ўсуви токни, ток импульсини; газ ёки чанг бўйича хавфли шахталарда (конларда), айтилганлардан ташқари кучланиш импульси узлуклигини текшириш керак.

4.2. Электр-оловли ва оловли портлатииш

§ 107. Электр-оловли портлатиш мазкур Қоидаларни 9.1- кичик бўлими талабларига мувофиқ равишда бажарилиши керак. Портлатиладиган зарядларни сони чекланмайди .

§ 108. Зарядларни оловли усул билан тезлатиш, қайсики ер юзасида ва фақат электр ёки бошқа усул, шўунингдек ноэлектрик тизимли тезлатишлар билан алматиширининг иложи бўлмаган ҳоллардагина рухсат этилади.

§ 109. Ёндирувчи ва назорат найчаларини тутаб ёнадиган машъал, оловўтар шнур кесмаси ёки махсус масламалар билан ёқиши зарур. Фақат ёлғиз зарядларни портлатишда найчани гугурт билаан ёқишига рухсат этилади.

§ 110. Оловли портлатишда ёнувчи найчадаги ОШ нинг узунлиги шундай ҳисобланиши лозим, қайски заряддан хавфсиз масофага ёки панагоҳга портлатувчи кетиши таъминлансин.

Ҳар бир ёндирувчи найчанинг узунлиги камида 1 м бўлиши; ОШ нинг учи шпурдан ками билан 25 см га чиқиб туриши керак. Ёндирувчи ва назорат найчалар тайёрлашга мўлжалланган оловўтар шнурларни ҳар бир ўрамининг икки учи бўйича 5 см дан кесиб ташлаш керак.

§ 111. Ер юзида беш ва ундан ортиқ найчани ёндиришда, ёқишига кетадиган вақтни назоратлаш учун, қофоз гильзали капсюль-детонатордан тайёрланган назорат найчасидан фойдаланиш керак. Назорат найчасини биринчи ёқиши керак; уни оловўтар шнурининг

узунлиги, кўлланиладиган ёндирувчи найчалар орасидан шнури энг қисқасига нисбатан камида 60 см қисқа бўлиши, аммо 40 см дан кам бўлмаслиги керак.

Ерости шароитларида шу мақсадлар учун ОШ ни назорат кесмаси қўлланилиши керак. У ёндирувчи найчаларни ёкиш учун фойдаланилади.

Ёндирувчи найчаларини ёкиш тугаганидан кейин ёки назорат найчаси капсюль-детонатори портлаганидан (шнурни назорат кесмаси ёнганидан) сўнг, шунингдек назорат кесмаси ўчганида барча портлатувчилар зудлик билан хавфсиз масофага ёки панагоҳга кетишлари керак.

§ 112. Ер юзасидаги портлатишда назорат найчаси ёндирувчи найчадан камида 5 м узоқда, ҳамда портлатувчилар қайтиб кетадиган йўлдан бошқа жойга қўйилиши керак.

§ 113. Порохдан тайёрланган заряддаги ёндирувчи найчанинг оловўтар шнури ПМ га эга бўлган зарядга тегмаслиги керак.

§ 114. ОШ га қўшимча улаш (узайтириш) ман этилади. Ёндирувчи найчалар дублёрланиб уланганда, уларни бир вақтда ёкиш лозим.

§ 115. Электр-оловли ва оловли портлатишда порлатувчи портлаган зарядлар ҳисобини юритиши керак. Агар бу талабни бажаришнинг иложи бўлмаса ёки бирорта заряд портламаган бўлса, унда охирги портлатиш вақтидан 15 минут ўтганидан кейин, қайтишган зарядлар бўлмаса охирги портлатиш вақтидан 5 минут ўтганидан кейин портлатиш жойига келишга рухсат этилади.

4.3. Детонацияловчи шнур қўллаб портлатиши

§ 116. Детонацияловчи шнур билан ишлаш (кесиш, пиротехник релега бириктириш ва шу кабилар), ундан фойдаланиш бўйича йўриқномаларда (қўлланмаларда) кўрсатилган усулларда бажарилиши керак.

Юқори температурали портловчи моддаларни портлатиш учун детонацияловчи шнурни танлашда қўлланиладиган шнурнинг температура чегаралари ҳисобга олиш керак.

ДШ ни асосий ва ўринбосар тармоқларини портлатиш барча ҳолларда битта тезлатгич билан бажарилиши керак.

4.4. Ноэлектрик детонаторларни қўллаб портлатиши (НТВ)

§ 117. Кичик энергияли тўлқин узатгичлардан фойдаланилган ҳолда ноэлектрик тезлатиш воситаси (НТВ) билан ишлаш, улардан фойдаланиш бўйича йўриқномаларга мувофиқ равишда бажарилиши керак. Бунда тизимлар элементларининг ишончли бириктирилишини таъминлаш ва тўлқин узатгичларни юзага жойлаштирганда, уларни шикастланишининг олдини олиш керак.

Монтаж қилинган тармоқни ноэлектрик детонаторлар билан тезлатишни электр-оловли ва электр усулларида бажаришга рухсат этилади.

§ 118. НТВ ни электродетонаторлар ва капсюль-детонаторлар билан тезлатища, уларни портлатиш импульси тарқалиш томонидаги кумулятив (йигувчи) чукурга жойлаштириш керак.

§ 119. НТВ тизимларини портлатища порлатувчининг портлатилган жойга яқин боришига паспорт (лойиха) билан белгилangan шамоллатиш вақти ўтиши бўйича, аммо портлатиш вақтидан 5 минут ўтганидан кейин рухсат этилади. Агар портлаш амалга ошмаса, унда портлатувчини панагоҳдан чиқиши ва қайтишганлик сабабини аниқлаш учун электр усул билан тезлатища электрпортлатиш тармоғини ток манбасидан ажратиб, уни учларини қисқа туташтирилгандан сўнг камида 10 минутдан кейин, капсюль-детонатор билан тезлатища портлатишнинг ҳисобланган вақти ўтганидан сўнг камида 15 минутдан кейин рухсат этилади.

4.5. Дистанцион (узоқда туриб) портлатиши (радиопортлатиши)

§ 120. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг рухсатисиз зарядни дистанцион (контактсиз) портлатиш қурилмаларининг Ўзбекистон Республикаси худудига олиб кириш ва портлатиш ишларини бажаришда улардан фойдаланиш ман этилади.

Мавжуд дистанцион (контактсиз) портлатиш қурилмаларининг бут сақланиши ва улардан мақсадли фойдаланиш “Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан биргаликда Ички ишлар вазирлиги томонидан амалга оширилади.

§ 120.1. Радиопортлатиш аппаратураларидан фойдалниш корхонадаги портлатиш ишларини бажаришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, мазкур қоидалар ва завод-тайёрловчининг ишлатиш бўйича қўлланмасига мувофиқ равишда корхона томонидан ишлаб чиқилган портлатишни радиобошқариш аппаратураларидан фойдаланиш ва ишлаб чиқариш жараёнида рўйхатдан ўчириш қоидалари ҳақидаги йўриқномага мувофиқ амалга оширилади. Йўриқнома Ўзбекистон Республикаси ИИВ ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ маҳаллий органлари билан келишилган бўлиши керак.

§ 120.2. Радиопортлатиш аппаратураларига конструктив ўзгартириш киритиш тақиқланади.

§ 120.3. Ишда носоз радиопортлатиш аппаратураларидан фойдаланиш тақиқланади. Радиопортлатиш аппаратураларини таъмирлаш, фақат маҳсус дастур бўйича курсларни ўқиган ва шундай ишларни бажариш хукуки учун гувоҳнома олган малакали ходим томонидан бажарилиши мумкин.

§ 120.4. Портлатиш аппаратлари ялпи портлатиш бажариладиган куни портлатиш материаллари омборидан портлатиш ишларини бажаришга ёзма наряд ва наряд-йўлланма бўлганда берилади.

§ 120.5. Портловчи материаллар омборидан портлатиш аппаратларини бериш-қайтариб олиш портлатувчи-тарқатувчи ва портлатиладиган блокларнинг катта портлатувчиси томонидан аппарат номи, уни завод рақами ва бериш-қайтариш санаси кўрсатилган ҳолда, маҳсус журналда рўйхатга олиш билан имзоланиб бажарилиши керак.

Ишчи смена тугаши билан портлатиш аппаратлари портлатиш материаллари омборига топширилиши шарт.

Портлатиш аппаратлари аппаратларини бериш-қайтариб олиш қайд этиладиган журнал рақамланган, тикилган ва корхона муҳри билан муҳрланган бўлиши керак.

§ 121. Портлатиш аппарати ўрнатиладиган жой ялпи портлатиш лойихасида белгиланган бўлиши керак. Портлатиладиган блокдан портлатиш аппаратигача бўлган масофани танлаш, аппаратга портлаш шикаст бермайдиган шартларни таъминлаш ҳисобга олинган ҳолда бажарилади.

§ 122. Портлатиш аппарати қайтишган (ишламай қолган) ҳолларда портлатиш бажариладиган жойига одамларни боришига, радиопортлатиш аппаратига оид хужжатлар (ишлатиш бўйича йўриқнома) билан ана шундай ҳоллар учун белгиланаган вақтдан сўнг йўл қўйилади. Одамларни портлаш жойига чиқишидан аввал ўтиши керак бўлган вақт техник хужжатларда кўрсатилмаган бўлса, портлатиладиган блокларга одамларни бориши блокировкани тўхтатиш интервали тугаганидан сўнг камида 10 минутдан кейин бажарилади.

§ 123. Радиопортлатиш аппаратураларини бошқариш пульти ўрнатиладиган жой портлатишга оид лойиха (паспорт) билан белгиланади ва у хавфли зона чегарасидан ташқарида бўлиши керак.

§ 124. Радиоприёмникли ижрочи блок бориши қулай бўлган жойларга, қулаш призмаси чегарасидан ташқарига, ҳамда погона ва уюмлар қиялигидан кон массалри бўллаклари сирпаниб тушадиган зонадан бошқа, кон массасини портлатишдан ҳосил бўлган бўллаклар уни шикастланмайдиган масофага ўрнатилади. Портлатиш магистралининг детацияловчи шнури ёки тўлқин узатгичи ижрочи блокдан (портлатиш аппаратидан) камида 1 м узоқча жойлаштирилиши керак.

§ 125. Портлатувчи электродетонаторларни ижрочи блок қисқичларига улашни, фақат шу операцияни бажариш юзасидан ялпи портлатиш бўйича масъул раҳбарининг командасини олганидан сўнг бажариши мумкин.

МАЪРУЗА №5. ЖАНГАРИ-ПАТРОНЛАР, ЁНДИРУВЧИ ВА НАЗОРАТ НАЙЧАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ.

Режа:

- 5.1.** Жангари-патронлар (оралиқ портлатгичларни) тайёрлаш.
- 5.2.** Ёндирувчи ва назорат найчаларини тайёрлаш.

5.1. Жангари-патронлар (оралиқ портлатгичларни) тайёрлаши.

§ 126. Жангари-патронларни тайёрлаш ишлари бажариладиган жойларда ёки корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан белгиланган бошқа жойда, бир ҳаракатда зарядни портлатиш учун талаб қилинадиган миқдорда бажарилиши керак.

Шахта стволлари юзасини ковлаб ўтишда жангари-патронлар, ствол қирғоғидан камида 50 м узоқликда жойлашган жангари-панронлар маҳсус жиҳозланган будкаларда (хоналарда) тайёрланиши керак.

Стволлар чуқурлаштирилганда жангари-патронларни амалдаги горизонтни маҳсус ажратилган жойида (чуқурида) тайёрланишга рухсат этилади.

§ 127. Детонатор жангари-панронга тўла чуқурлиқда киритилиши ва ишончли ўрнашиши керак. Бунда чуқур ясовчи игна учқун чиқармайдиган ва ПМ таъсиридан коррозияланмаган материаллардан тайёрланиши керак.

§ 128. Прессланган ёки куйма ПМ дан тайёрланган жангари-патронларни, факат чуқурчалари заводда тайёрланган патронлардан ясашга рухсат этилади. Чуқурчаларни кенгайтириш ва чуқурлаштириш ман этилади.

§ 129. ДШни қўллаб патронлаштирилган кукунсимон ва эмульсион ПМдан оралиқ детонаторларни ясашда, детонацион шнурнинг патрондаги уни тугулнаниб боғланиши ёки камида икки қаватлаб тахланиши керак; детонацион шнурни ПМ патрони атрофида ўрашга рухсат этилади.

ПМ патронли ноэлектрик детонаторни бириттириш ноэлектрик детонаторлардан фойдаланишга оид йўриқномада кўрсатилган усууллар билан бажарилиши керак.

§ 130. Ишлатилмаган жангари-патронлар корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан белгиланган тартибда портлатиш билан йўқотилиши лозим.

5.2. Ёндирувчи ва назорат найчаларини тайёрлаши.

§ 131. Ёндирувчи ва назорат найчалари ПМни портлатувчи ва тарқатувчи томонидан портловчи материаллар тайёрланадиган бинонинг алоҳида хонасида; ер ости омборларида эса ёндирувчи найчалари ясаладиган камерада тайёрланади.

Давомийлиги олти ойдан ортиқ бўлган портлатиш ишларида корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбарининг рухсати билан ёндирувчи ва назорат найчаларини ясашни, шуни учун алоҳида мослаштирилган хона, чодир, айвон ёки очик ҳавода бажаришга рухсат этилади.

§ 132. Найчаларни ясашга оид амаллар столлар устида бажарилиш, столларда бўртиклар бўлиши ва юмшоқ қистирма устидан брезент ёки қалинлиги камида 3 мм бўлган резина билан қопланиш керак.

§ 133. Ёндирувчи ва назорат найчаларини ясашда, шу иш ижроқисининг столида кўпі билан бир қути капсюль-детонаторлар, уларга мос бўлган миқдордаги оловўтар шнур кесмалари бўлиши мумкин.

Оловўтар шнур кесиш стол устида капсюль-детонаторлари бўлмагандан амалга оширилиши керак.

Ясалган ёндирувчи найчаларни узунлиги бўйича саралаш, айлана қилиб бураш ва токчаларга қўйиш керак. Назорат найчаларини каноп иплар билан боғлаш зарур; уларни хам ўша токчаларга қўйиш мумкин.

Ҳар бир назорат найчаси кўзга аниқ ташланадиган ажратувчи белгига эга бўлиши керак.

§ 134. Ёндирувчи (назорат) найчани ясашдан олдин, гильзасининг ички юзаси тозалаги ва ичида бирорта нарса йўқлиги бўйича ҳар бир капсюль-детонатор кўрикдан ўтиши керак. Заррачалар мавжуд бўлса, капсюль-детонатор оғзининг очиқ томони билан, уни бармоқ тирноғи устига енгил таққилатиб кеткиш керак

Капсюль-детонатор гильзасиан гардни бирорта мослама билан, шунингдек пуфлаб чиқариш ман этилади.

§ 135. Капсюль-детонаторга оловўтар шнурни киритишда бурамасдан тўғри ҳаракт билан уни косачасига етганигача тикиш лозим.

§ 136. Металл гильзали капсюль-детонаторга ОШни маҳкамлаш, маҳсус асбоб (тамғалаш каллаги) билан оғзи ёнидан гильза чети бир хилда қисиш билан йўли билан амалга оширилиши керак.

Қисиш пайтида капсюль-детонаторни портловчи таркиб жойлашган қисмига босим бериш ман этилади.

Оловўтар шнурни қоғоз гильзага маҳкамлаш, шунга мўлжалланган асбоблардан фойдаланиб ёки ОШни учини капсюль-детонаторни ички диаметри ўлчамигача кесилган тасма (ип ёки қоғоз тасма) билан капсюль-детонаторни ички диаметри ўлчамигача даражада ўраб, кейин копсюль оғзига киритиш ёки детонатор гильзаси оғзини ип (каноп) билан сиқиб боғлаш керак.

§ 137. Капсюль-детонаторга маҳкамланган ОШни суғуриб ёки тортиб олиш ман этилади.

МАЪРУЗА №6. ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШНИНГ УМУМИЙ ҚОИДАЛАРИ.

Режса:

- 6.1. *Асосий қоидалар.*
- 6.2. *Механизациялаштирилган зарядлаш*
- 6.3. *Портламай қолган зарядларни йўқ қилиши*

6. 1. Асосий қоидалар

§ 138. ПМлар зарядларини портлатиш техник ҳужжатлар (лойиҳалар, паспортлар, схемалар ва шу кабилар) бўйича бажарилиши керак. Бурғулаш-портлатиш ишларини амалга оширувчи ходим бундай ҳужжатлар билан имзо қўйиб таништирилиши керак.

Мазкур Қоидаларда алоҳида айтилган ҳолатлардан ташқари, бошқа портлатиш ишлари паспортлар бўйича бажарилиши керак.

Ялпи портлатиш билан портлатиш ишларини олиб борувчи ҳар бир корхона, паспортлар ва лойиҳаларни, худди шундай аниқ шароитларда бажариладиган ялпи портлатишлар лойиҳаларини ҳам ишлаб чиқишида асосий ҳужжат ҳисобланувчи бурғулаш-портлатишни бажариш бўйича намунавий лойиҳага эга бўлиши керак.

Курилиш объектларидағи ялпи портлатишни бурғулаш-портлатиш ишларини бажариш лойиҳаси (ИБЛ) ва ишчи чизмаларга мувофиқ бажариш зарур.

Бурғулаш-портлатиш (портлатиш) ишлари лойиҳалари корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан тасдиқланиши, ва бошқа масалалар билан бирга таркибида: ишларни, бурғилаш-портлатиш ишларининг асосий параметрлари кўрсатилиш билан, хавфсиз ташкил этиш зарядларни тезлатиш усуллари; портлатиш тармоғи ҳисоблари; зарядлар ва шай-патронлар тузилишлари; ПМ сарфи тахмини; хавфли зонани аниқлаш ва шу зонани, ҳамда унинг чегарасида бўлган объектларни (бинолар, иншоотлар, коммуникациялар ва шу кабиларни) ҳисобга олиб қўриқлаш; портлатиш ишлари худудини шамоллатиш ва мазкур Қоидалар талабини аниқ шароитларда тўлдирувчи хавфсизликнинг бошқа чоралари бўйича қарорлар бўлиши керак.

Бошқа корхона объектларнинг хавфли зonasига тўғри келиб қолганда, уни раҳбарини портлатиш ишлари бажариладиган жой ва вақт ҳақида камида бир сутка олдин ёзма равиша хабардор қилиш керак, бунда ушбу объектлардан одамларни мажбурий тартибда хавфли зона ташқарисига чиқариш ва бу ҳақида ялпи портлатишнинг масъул раҳбарини ёзма равиша хабардор этиш зарур.

Паспорт ўша портлатиш ишларини олиб борадиган корхона раҳбари томонидан тасдиқланиши керак. Паспорт камида учта портлатиш асосида ва улар натижаларини ҳисобга олган ҳолда тузилади. Корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) портлатиш ишлари раҳбари ижозати билан тажрибавий портлатишлар ўрнига шундай шароитларда ўтказилган портлатишлар натижаларидан фойдаланишга рухсат этилади.

Паспорт таркибида қуйидагилар бўлиши лозим:

а) шпур ёки ташқи зарядларнинг жойлашиш схемаси; ПАнинг номи; зарядлаш усули, шпурлар сони, уларни чуқурлиги ва диаметри, зарядлар ва жангари-патронлар массаси ва тузилиши; зарядларни портлатиш усулларининг кетма-кетлиги ва сони; тикинлаш материали ва уни узунлиги, ёндирувчи ва назорат найчаларининг (оловўтар шнурни назорат кесмасининг) узунликлари; портлатиш (электрпортлатиш) монтажининг узунлиги (каршилиги), сусайишлари кўрсатилган схемаси, забойларни шамоллатиш схемаси ва вақти;

б) хавфли зона радиусининг ўлчами;

в) портлатиш ишларини бажариш пайтида порталувчи (уста-портлатувчи) ва ишчилар бекинадиган жойлар ҳақидаги кўрсатмалар;

г) ўраб олиш ёки қўриқлаш постларини қўйиш, сақлагич қурилмалари, хамда хавфли зона ва портлатиш жойига кириб қолишдан сақлайдиган огоҳлантирувчи ва тақиқловчи белгиларни жойлаштириш ҳақидаги қўрсатмалар.

Бундан ташқари парспортда газ ёки чанг бўйича хавфли бўлган шахталар учун газ (чанг) портлашининг олдини олиш бўйича маҳсус воситаларни сони ва жойлашган схемаси, шунингдек портлатиш режими қўрсатилиши керак.

§ 139. Иншоот контурини лойиха (паспорт) билан кўзда тутилган ўлчамгача етказиш, осилиб қолган жинсларни йўқотиш, забойни тўғрилаш, иншоотлар тўпроғини тараглаш, қайта маҳкамлашда иншоотни кенгайтириш учун, шунингдек қайтишган зарядларни йўқотиш мақсадида зарядларни шпурларда бир марта портлатиш, паспорт тузиш учун тажрибавий портлатишлар (§ 138.2) схемалар бўйича ўтказилади. Схема портлатиш ишлари раҳбарлигини бевосита амалга оширадиган техник назорати шахси томонидан тузилади ва имзоланади, ва газ ёки чанг бўйича хавфли бўлган шахталарда шахта раҳбари томонидан ҳам имзоланади. Схемада шпурлар жойлашиши, зарядларни массаси ва тузилиши, постлар ва портлатувчи панагоҳи жойлашган жойлар, хавфсизликнинг зарурий кўшимча чоралари қўрсатилиди.

§ 140. Зарядлашдан олдин хавфли зона чегараларига, уни қўриқланишини таъминлайдиган постлар қўйилиши керак, зарядлаш билан банд бўлмаган одамлар эса техник назорати шахси ёки уни топшириги бўйича бригадир (звено бошлиғи) томонидан хавфсиз жойга чиқарилиши керак. Пост ходимига бевосита вазифалари билан боғлиқ бўлмаган ишни топшириш ман этилади. Техник назорати шахслари ва назорат органлари ходимларининг хавфли зонага ўтишига, портлатиш ишларини шу сменадаги раҳбарининг ижозатига кўра, ялпи портлатишни бажаришда эса ялпи портлатишга масъул раҳбарининг ижозатига кўра ва портлатувчи чиқадиган пост орқали рухсат этилади.

Ерости ишларидаги зарядлаш вақтида постларни хавфли зонага киришни тақиқлайдиган ёзувларга эга аншлаглар билан алмаштиришга йўл қўйилади.

Портлатиш маҳсулотлари йўналтириладиган ҳавонинг чиқарувчи вентиляцион оқимига эга бўлган ерости иншоотларида постлар қўйилмайди. Бу иншоотлар хавфли зонага киришни тақиқлайдиган ёзувларга эга аншлаглар билан тўсилиши керак.

Портлатиш ишлари тугаганидан ва иншоот тўлиқ шамоллатилганидан кейин, айтилган тўисқлар ва ёзувларга эга белгилар олиб қўйилади.

§ 141. Очиқ ва ерости кончилик ишларида *D* гурухи (тутунли порохлардан ташқари) ПМларини қўллаган ҳолда ялпи портлатишни тайёрлаш юзасидан зарядлаш даврида хавфли зоналарнинг ўрнига тақиқланган зоналар ўрнатилиши мумкин, уларни чегараларида зарядлаш билан боғлиқ бўлмаган одамларнинг туришлари тақиқланади. Тақиқланган зонанинг ўлчами лойиха бўйича аниқланиши керак.

Очиқ усувлардаги кончилик ишларида узоқ (сменадан ортиқ) муддат билан зарядлашда контехник шароитлар ва ишларни ташкил этишга боғлиқ равишда тақиқланган зона яқин заряддан камида 20 м масофани ташкил этиши керак. У зарядлаш бажариладиган поғонанинг ишчи майдончасига, ҳамда яқин зарядларга нисбатан горизантал бўйича ҳисобланаган қўйида ва юкорида жойлашган поғоналарга ҳам жорий этилади. Тақиқланган зона чегаралари байроқчалар қўйиш билан ўрнатилади, бунда байроқчалар орасидаги масофа жойлардаги тақиқланган зона чегараларини аниқ белгилаши керак. Тақиқланган зона чегараларига қуриқлаш постлари қўйилмайди.

Эмульсион портловчи моддалар ва НТВдан фойдаланиб ялпи портлатишни бажаришда, тор шароитларда кончилик ишларини бажарилиши учун кўп кунлик зарядлашларда, қайсики кон массасини ташишга мўлжалланган технологик йўлларни кўчиришнинг иложи бўлмаса, автотранспортни ишлатишда хавфсизликни таъминлаш билан зарядланган блокларнинг бевосита яқинида катта юкли автоағдаргичларни ҳаракатланишига рухсат этилади.

Технологик автойўл зарядланган блок томонидан, камида 1 м баландлик билан кон массасидан тайёрланган ва зарядланган блокка автомобиль ўтишига йўл қўймадиган, ишончли ҳимоя уюми билан чегараланиши керак. Зарядланадиган блокнинг яқинидан

ўтадиган автойўл участкаси бошланишидан камида камида 20 м нарида (икки томонидан) транспорт воситалари тўхташи ва тўхтаб туриши ман этилишини ифодалайдиган, “Тўхташ тақиқланади” деган тақиқловчи йўл белгилари қўйилиши керак. Бу белгилар амал қилиши зонасининг охирига “Барча чеклашлар зонасининг охири” деган йўл белгилари қўйилиши керак.

Сув чиқиши катта бўлган участкаларда ва тектоник ёриқлар мавжуд бўлган зоналарда қудукларни зарядлашда, бурғиланган қудукнинг олдиндан қулашига йўл қўймаслик учун, бевосита бўргуланиб бўлганидан кейин (дастгоҳни олмасдан) уларни зарядлашга рухсат этилади. Бунда ишни ва хавфсизлик чораларини бажариш тартиби ялпи портлатиш ишларини хавфсиз бажариш бўйича йўрикнома (§ 178) билан қўрсатилиши керак.

Ерости иншоотларида тақиқланган зона зарядлаш машинаси ва зарядланадиган четги қудукнинг энг катта миқдордаги ПМларни мумкин бўлган портлатишдаги зарбий ҳаво тўлқини таъсирига оид ҳисоб билан аниқланади. Шароитлар ва ишларни ташкил этишини ҳисобга олган ҳолда, у ками билан 50 м бўлиши керак. Тақиқланган зона зарядлаш машинаси ёки зарядланадиган қудук жойлашган жой билан туташ бўлган ҳамма иншоотларга жорий этилади. Бу зонанинг чегараларига зарядланиши билан қуриқлаш постларини; зарядланадиган қудукقا олиб борувчи иншоотларга эса постларнинг ўрнига тақиқлайдиган ёзувларга эга аншлаглар қўйиш мумкин. Тақиқланган зона четидаги 50 м чегара ортида, ялпи портлатиш тартиби билан чегаралangan одамлар сонининг фақат энг кўпі бўлишига йўл қўйилади.

Хавфли зона лойиҳада ҳисоб-китоб билан аниқланади, қўйидаги ҳолларда аниқланади:

- электродетонаторлардан фойдалниб порлатилганда- шай-патронларни жойлаштириш бошланишидан олдин;
- детонацияловчи шнурлар билан порлатилганда- пиротехник реле (усайтигичлар) тармоғига бошланишидан олдин;
- кичик энергияли тўлқин ўтказгичга эга НТВдан фойдаланиб порлатилганда - юза портлатиш тармоғини бирламчи импульс манбасига (капсюль-детонатор ёки электродетонаторга) бириктиришдан олдин.

Ерости ишларидаги хавфли зона чегараларига постлар ерости иншоотларида ялпи портлатиш билан боғлиқ бўлмаган одамлар бўлгандагина қўйилади.

§ 142. Портлатиш ишларини бажаришда одамларни хабардор қилиш учун товушли сигналларни, ундан ташқари сутканинг қоронғи пайтларида нурли сигналларни ҳам бериш мажбурийдир.

Сигналлар маъноси ва узатиш тартиби:

а) *биринчи сигнал* – огоҳлантирувчи (битта давомли). Сигнал хавфли зона киритилишидан олдин узатилади.

Зарядлаш бўйича ишлар туганидан ва шу билан банд бўлган шахслар чиқариб юборилганидан кейин портлатувчилар портлатиш тармоғини монтаж қилишига киришадилар;

б) *иккинчи сигнал-жанговар* (иккита давомли). Бу сигнал бўйича портлатиш бажарилади;

в) *учинчи сигнал-тугат (отбой)* (учта қисқа). Бу портлатиш ишлари тугаганлигини билдиради.

Сигналлар портлатиш ишларини бажарадиган портлатувчи (катта портлатувчи), ялпи портлатишида эса корхонани маҳсус тайнланган ходими томонидан бажарилиши керак.

Сигналларни вазифалари ва узатиш усууллари, портлатиш ишларини бажариш вақти корхона меҳнаткашларига, ер юзасидаги портлатиш ишларида эса маҳаллий аҳолига ҳам маълум қилиниши керак.

§ 143. Портлатишдан кейин, портлатиш жойига одамларни бориши учун, ушбу сменада портлатиш ишларига бевосита раҳбарликни амалга оширувчи техник назорати шахси, ялпи портлатишни бажаришда эса, фақат портлатиш жойида ишлаш хавфсиз

эканлиги ўрнатилганидан кейин, ялпи портлатишнинг масъул раҳбари рухсат бериши мумкин.

Еости ишларида (ялпи портлатишни бажаришдан ташқари) портлатиш жойида ишлаш хавфсизлиги портлатувчи билан биргаликда ушбу сменадаги портлатиш ишлари раҳбари томонидан ўрнатилади. Уста-портлатувчи томонидан портлатиш ишлари бажарилганда портлатиш жойига ишчилар кейинги ишларни бажариши учун боришларига уста-портлатувчи рухсат бериши мумкин.

Ялпи портлатишни бажаришда портлатиш жойида ишлаш хавфсизлиги ялпи портлатишнинг масъул раҳбари томонидан сўнгра ва портлатиш жойини текшириш натижалари ҳакидаги ҲҚҚҚ хабарлари, ҳамда портлатувчини (портлатувчиларни) билдиргиси асосида ўрнатилади.

§ 144. Портлатиш учун портлатувчига ажратилган вақт давомида, унинг томонидан портлатилган зарядлар сони, шундай бўлиши керакки, бунда мазкур Қоидалар талаблари бажарилиши керак.

Портлатиладиган зарядларнинг сони хронометрик кузатув билан ўрнатилиши ва барча ҳолларда, шу жумладан ўхшаш шароитларда ҳам корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан тасдиқланиши керак.

§ 145. Портлатишга тайёрланган зарядларни сони шундай бўлиши керакки, токи бир марта портласин.

Баландлиги 2 м дан ортиқ бўлган шпурларни (қудуқларни) зарядлашга, фақат маҳсус жиҳозланган ишлар хавфсизлиги, зарядлар тўғри жойлаштирилиши ва портлатиш тармоғи монтажини таъминлайдиган кўтарувчи майдончаларда (тахтасупада) бажарилиши керак.

Нарвонлар билан шпурларни зарядлашга, фақат мазукр қоидалар § 203 талаблари бажарилганда йўл қўйилади.

§ 146. Юқоридан пастга йўналган шпурлар, қудуқлар ва бошқа иншшотларнинг атрофи зарядланадиган юзаси жинс синиқлари, бурғулаш майда-чуйдалари, бегона нарсалар ва шу кабилардан, иншоотларга бўлаклар (нарсалар) тушишига имкон бермайдиган масофагача тозаланиши керак.

Зарядлашдан олдин шпурлар ва қудуқлар бурғилаш майда-чуйдаларидан тозаланиши керак.

§ 147. Тиқинлар фақат учкун бермайдиган материаллардан тайёрланиши мумкин. Тиқин узунлиги шпур узунлигидан катта бўлиши керак.

§ 148. Жангари-патрон шпур оғзидан биринчи жойлашиши керак. Бунда электродetonаторни (капсюль-детонаторни) шпур оғзи яқинидаги жангари-патроннинг кичик ён томонига (торец қисмига) шундай ўрнатиш керакки, токи электродetonаторни гильзасининг туби шпур тубига йўналган бўлсин.

Жангари-патрон билан электродetonаторни (капсюль-детонаторни) шпур тубидан биринчи жойлашиши мумкин. Бундай ҳолда электродetonаторни (капсюль-детонаторни) гильзасининг туби шпур оғзига қараб йўналган бўлиши керак. Кўмир ва сланец шахталарида шай-патрон билан электродetonаторни (капсюль-детонаторни) шпурдаги шунаقا жойлаштирилишига, фақат газ ажралиши ва портловчи чанг бўлмаганда, шунингдек симларининг узунлиги шпур чукурлигидан камида 0,6 м ортиқ бўлган электродetonаторлар мавжуд бўлса рухсат этилади.

Оловли (электр-оловли) портлатишда тескари тезлатишнинг имкони “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишилган ҳолда корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан белгиланади.

§ 149. Қолиб кетган жангари-патронни ўйиб олиш ман этилади. Агар қолиб кетган шай-патронни олишнинг иложи бўлмаса, шпурни (қудуқни) зарядлашни тўхтатиш; жангари-патронни бошқа зарядлар билан портлатиш зарур.

§ 150. Узунлиги 5 м дан ортиқ бўлган шпур ёки қудуқларда узайтирилган ёки ёйилган зарядларни портлатиш билан қўмир массивини дастлабки юмшатишда, ҳамда шпурда

(кудуқда) гидравлик тиқин мавжуд бўлганда, детонацион шнурдан, уни шпур (кудуқ) ичидан чиқармасдан, қўшимча тезлатиш воситаси сифатида фойдаланиш мумкин.

§ 151. Шпур ёки қудук узунлиги бўйлаб ёйилган зарядларда, заряднинг ҳар бир қисмига фақат биттадан шай-патрон жойлаш мумкин.

Газ ёки чанг бўйича хавфли шахталарда ёйилган зарядларни ёнувчи газ ажралиб чиқмайдиган иншоотларни жинсли забойларида ва фақат ўйиш (ўйишга мўлжалланган) шпурларда қўллашга йўл қўйилади.

§ 152. Агар зарядлаш вақтида зарядни бир қисми тўкилса, унда шпурни (кудуқ, калтақудукни) тўла зарядлаш зарур ва зарядни бошқа зарядлар билан биргаликда портлатиш керак.

§ 153. Оловўтар ва детонацион шнурларни, шунингдек шай-патронларга (оралиқ детонаторларга) киритилган электродетонаторлар симларини ёкм ноэлектрик детонаторлар зарб-тўлқинли найчаларини суғуриб олиш ёки тортиш ман этилади.

Оловўтар ва детонацион шнурларнинг, ноэлектрик детонаторлар зарб-тўлқинли найчаларининг (ЗТН) зарядлардан чиқиб турадиган учлари эгилишига йўл қўйилмайди.

Оралиқ детонаторлар (ОД) ёки шай-патронни қудукка детонацион шнур ёки ноэлектрик детонатор зарб-тўлқинли найчасида туширишга рухсат этилади. Бунда ДШ ва ЗТН шай-патрон ёки ОД билан ишончли бириктирилиши керак, ОД ёки шай-патронни массаси эса ГОСТ ва ТШ, ҳамда фойдаланиш бўйича қўлланма билан рухсат этилган ноэлектрик детонатор зарб-тўлқинли найчаси ва капсиюли бириктирилган жой ёки ДШга таъсир этувчи статистик чўзувчи юкланишнинг ярмидан ошмаслиги керак.

§ 154. Газ ёки чанг бўйича хавфли шахталарда (конларда) зарядларни тиқинламасдан портлатиш ман этилади.

Газ ёки чанг бўйича хавфли бўлмаган очиқ кон ишларида ва шахталарда (конларда) зарядларни тиқинламасдан портлатишга рухсат этиш, экологик оқибат хавфи ҳисобга олинган ҳолда, корхона раҳбари белгиланади ва техник хужжатда (лойиха, паспортда) кўрсатилади.

§ 155. Шпурни (кудуқни) тиқинлаш материали билан эҳтиёт бўлиб тўлдириш зарур. Бунда электр сими ва ДШ солқиликка эга бўлиши керак.

Шпурлар ва қудуқлар учун тиқинлаш материали сифатида бўлакланган ёки ёнувчи материални ишлатмаслик керак.

Тиқинлаш машинаси ёрдамида шпурлар ва қудуқларга тиқинни жойлаштириш, ундан фойдаланиш бўйича йўриқномага (қўлланмага) мос равишида бажарилиши керак.

§ 156. Ташқи зарядларни портлатишда, уларни шундай жойлаштириш керакки, токи портлаш қўшни зарядни бузмасин. Агар бунинг иложи бўлмаса, портлатиш фақат бир вақтда (электродетонатор ёки детонацион шнурдан фойдаланилган ҳолда) бажарилиши керак.

Ташқи зарядларни ёки детонацион шнурни тош, шағал билан ёпиб қўйиш ман этилади.

§ 157. Қудуқлар зарядларининг бир нечтасини портлатиш, фақат шу мақсадлар учун ижозат этилган тезлатиш воситаларидан фойдаланилган ҳолда бажарилиши керак. Оралиқ детонаторларни чуқурлиги 15 м дан ортиқ бўлган қудукка ўрнатишда ва электродетонатор ёки детонацион шнурлардан фойдаланилган қудукни ичи тармоғини дублёрланиб уланиши мажбурий.

§ 158. Битта мослама билан ёпиб қўйилган зарядлар гурухини портлатиш зарур бўлганда, зарядлар бир вақтда ёки кисқа фурсатланган ҳолда, 25 мс гача фурсатлаш билан портлатилиши керак.

§ 159. Ёғингарчилик пайтида электрпортлатишдан фойдаланилган ҳолда, ер юзасида каби, кон иншоотларини юзасидан ҳам бажариладиган портлатиш ишларини бажариш тақиқланади. Агар электрпортлатиш тармоғи ёғингарчиликгача монтаж қилинган бўлса, унда портлатишни ёғингарчиликдан олдин бажариш зарур ёки участка симларини магистраль симлардан ажратиш, учларини пухта изоляция қилиш, одамларни хавфли зона чегараси ортига ёки панагоҳга кетказиши керак.

§ 160. Ёруғлик етарли бўлмагандан портлатиш ишларини (ПА билан ишлашни) бажариш ман этилади.

§ 161. Бузиб ташланган жойлардаги ногабарит бўлакларни портлатиш учун ташки ва шпур зарядларини портлатишда, зарядлаш ва портлатиш (электрпортлатиш) тармоғини монтаж қилишни, фақат юқоридан пастга қараб бажарилишига рухсат этилади.

§ 162. ПА қолдиғи борлиги ёки йўқлигигаан қатъий назар “стаканларни” (аввал ўйилган жойларни) бурғилаб кенгайтириш барча ҳолларда ман этилади.

§ 163. Қудук ёки шпур нимпортлатилганидан кейин янгидан зарядлашга камида 30 минут ўтганидан кейин рухсат этилади.

§ 164. Камерал зарядларни портлатишга, фақат ДШ ёки ЭД қўлланилган ҳолдагина рухсат этилади. Зарядни ҳар бир камерасига иккита шай-патрон жойлаштирилиши; портлатиш ёки электрпортлатиш тармоғи, қайсики асосий портлатиш бажариладиган усул билан дублёрланиши керак.

§ 165. Камерал зарядлар бўладиган иншоотларни зарядлашдан олдин, улардаги электр ўтказгич олиб қўйилиши керак.

6.2. Механизациялаштирилган зарядлаш

§ 166. Механизациялаштирилган зарядлашда “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан шу мақсад учун ижозат этилган зарядлаш-ташиш жиҳози ва портловчи моддалардан фойдаланишига рухсат берилади.

Зарядлаш жиҳози дозаловчи ва намловчи қурилмаларга, шунингдек иш хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, зарядлаш жараёнини бошқаришнинг қулай ва ишончли тизимида эга бўлиши керак.

§ 167. Механизациялаштирилган зарядлашни бажариш учун, махсус дастур бўйича ўқиган, корхонанинг “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи вакили раислигидаги малака комиссиясига имтиҳон топширишган ва тегишли зарядлаш (аралаштиргич –зарядлаш) автомобиллари ва механизмларида иш бажариш ҳуқуқини олган портлатувчиларга рухсат этилади.

§ 168. Механизациялаштирилган зарядлаш “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишилган мазукр Қоидалар талабларини ҳисобга олган ҳолда корхонада ишлаб чиқилган йўриқнома, зарядлаш (аралаштиргич –зарядлаш) жиҳозидан фойдаланиш бўйича йўриқнома ва тегишли ПМдан фойдалниш бўйича қўлланмага мувофиқ амалга оширилиши керак.

§ 169. Таркибида алюмин ва тротил бўлган ўрамланмаган донадор портловчи моддалар билан пневматик зарядлашда ПМга сув ёки намловчи эритмаларни қўшиш ПМдан фойдалниш бўйича қўлланма ва зарядлаш жиҳозидан фойдаланиш бўйича йўриқнома билан белгиланган миқдорда бўлиши керак.

§ 170. ПМни механизациялаштирилган зарядлашда қувурйўллар (шланглар) материалининг солишиштира электр қаршилиги камида 10^4 Ом*м бўлган ажратиш белгиларига эга бўлиши керак. Зарядлаш қувур-йўллар сифатида узунлиги 5 м гача бўлган зарб ва ишқаланиш пайтида учқун бермайдиган коррозияга бардош металлдан тайёрланган қувурдан фойдаланишига рухсат этилади. ПМни пневматик зарядлашда (пневматик ташишда) барча зарядлаш (пневматик ташиш) тизими ўрнатилган талабларга мувофиқ равишда заминлаштирилиши (ерга уланиши) керак. Қувур-йўлларни 0,6 м дан кам радиус билан эгишга йўл қўйилмайди.

§ 171. Қурилма оператори ва порлатувчи орасидаги масофа 20 м дан ортиқ ёки икки томонлама алоқа, улар орасида тўғридан-тўғри қўриш йўқ бўлса, ўрамланмаган донадор ПМни сифимларига (бункерларга), шунингдек шпур ва қудукларга пневматик ташишни бажариш ман этилади. Пневматик зарядлаш ва пневматик ташиш жараённада аввалдан шартлашилган командалар қабул қилинган бўлиши керак.

§ 172. Тўкилган, шунингдек чангуттгич билан ушланган портловчи моддалар тўпланиши ва йўқ қилиниши керак.

§ 173. Ҳимояланмаган Элдардан фойдалниб портлатилганда шай-патронларни киритишга, фақат механизациялаштирилган зарядлаш тугатилганидан ва зарядлаш жиҳози олиб кетилганидан кейин рухсат этилади.

Статик электр зарядларидан етарли даражада ҳимояланган электродетонаторлардан фойдаланилганда, шай-патронлар кудук (шпур) забойидан биринчи бўлиб ўрнатилиши мумкин ва механизациялаштирилган зарядлашда ПМ таъсиридан камида битта патрон билан ҳимояланниши мумкин.

§ 174. Зарядлаш тугалланиши бўйича зарядлаш қурилмаси ва қувур-йўлларни портловчи моддалар қолдиқларидан тозалаш, аралаштиргич-зарядлаш жиҳозидан фойдаланиш бўйича йўрикнома билан қўзда тутилган усуллар билан бажарилиши керак.

§ 175. Зарядлаш (аралаштиргич – зарядлаш) машинасининг автомобиль шассиси “Ўзбекистон Республикаси худуди бўйича портловчи моддаларни автомобиль транспортида ташиш қоидалари”ни тегишли талабларига жавоб берадиган бўлиши керак.

§ 176. Зарядлаш (аралаштиргич – зарядлаш) жиҳози, етказгич- зарядлаш (аралаштиргич – зарядлаш) машинаси, зарядлагичлар ва бошқа зарядни механизациялаш воситаларини таъминлаш, шу мақсадлар учун жиҳозланган хоналарда (кон иншоотларида) ўтказилиши зарур. Зарядлаш жойларида бундай ишларни бажариш йўл қўйилмайди.

§ 177. Порталтиш тармоғи монтажини бошлашдан олдин барча зарядлаш (аралаштиргич – зарядлаш), тиқинлаш ва бошқа машиналар ва механизмлар тақиқланган зона чегарасидан чиқарилган бўлиши керак.

§ 178. Ялпи портлатиш мазкур Қоидалар ва тасдиқланган ёки “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишилган ялпи портлатишни хавфсиз бажариш бўйича йўрикнома талабларига мувофиқ бажарилиши керак.

§ 179. Ялпи портлатишни тайёрлашда иштирок этувчи шахслар еости иншоотларида бўлганларида изоляцияланган ўзини қутқаргич билан таъминланиши керак.

§ 180. Хавфли зона, шунингдек: портлатиладиган блоклар контури; хавфли зонага тўғри келадиган обьектлар ва турғун иншоотлар; электр узатиш линиялари; механизмлар қайтиб кетадиган йўллар; хавфли зонани қуриқлаш постлари ўрнатиладиган жойлар; портлатувчи панагоҳи; портлатишни бошқариш пульти, портлатиш станцияси, портлатиш асбоби, портлатиш аппарати ўрнатиладиган жойлар лоийхада кўрсатилган бўлиши керак.

§ 181. Ҳаво ҳаракати хавфсизлигига таҳдид қиласидиган ер юзидағи ялпи портлатишлар-ни, фақат ялпи портлатиш ўтказиладиган ҳудудга яқинроқ жойлашган, ҳаво ҳаракатининг барчасини олиб борувчи аэропотнинг раҳбарияти билан уларни бажариш вакти келишилгандан кейингина, амалга ошириш мумкин.

6.3. Портламай қолган зарядларни йўқ қилиши

§ 182. Барча ҳолатларда, қачонки техник тавсифига (портлатиш тармоғининг бартараф этиб бўлмайдиган ва бошқаларига) кўра зарядларни портлатишнинг иложи бўлмаса, улар портламай қолган деб қаралади.

Ҳар бир портламай қолган зарядларни Портлатиш ишларидаги қайтиқни рўйхатга олиш журналига ёзилган бўлиши керак (8-илова).

§ 183. Ер юзасида портламай қолган заряд аниқланганда (ёки шунга гумон бўлганда) портлатувчи ажратиш белгисини портламай қолган заряд ёнига қўйиши, еости шароитларида эса иншоот забойини хоч (кресть) шаклидаги таҳта билан ёпиш ва барча ҳолларда техник назорат шахсини бу ҳақида хабардор қилиши керак .

§ 184. Қайтиқларни тугатиш (йўқ қилиш) билан боғлиқ ишлар, шу жумладан ер юзасида техник назорат шахси раҳбарлигида мазкур Қоидалар талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган йўрикнома, қўлланиладиган портловчи моддаларнинг “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи томонидан тасдиқланган ёки у билан келишилган хоссалари ва хусусиятларига мувофиқ бажарилиши керак.

Йўрикнома таркиби: қайтишган зарядларни олдини олиш бўйича чоралар; қайтиқ аниқланганда (ёки шунга гумон бўлганда) ходимлар ҳаракати; порталтиш ишларининг ҳар бир тури учун қайтишларни бартараф этиш усуллари; қайтиқларни бартараф этишда хавфли

зона радиусининг ўлчами; жойларда ва еости иншоотларида хавфли зона белгилаш, ҳамда уни қўриқлаш тартиби; қайтишларни тугатиш бўйича ишларни ташкил этиш; қайтиқни йўқ қилишда олинган портловчи материалларнинг қолдиқларини тугатиш тартибидан иборат бўлиши керак.

§ 185. Қайтиқлар бўлган жойларда, уларни тугатиш билан боғлиқ бўлмаган, бирорта ишлаб чиқариш жараёнлари тақиқланади. Кўмир шахталарида қайтиқларни тугатишга оид ишлардан олдин қазилган кўмир забойдан олиниши зарур.

§ 186. Қайтишган зарядда бўлган электродетонаторнинг симлари қисқа туташтирилган ҳолда бириктирилиши керак.

§ 187. Қайтишган ташки зарядни бартараф этишда, унга янги заряд қўйиш ва оддий тартибда портлатиш керак.

§ 188. Қайтишган шпур зарядларини тугатишни, камида 30 см масофада қайтишганларга параллель бурғиланган ёрдамчи шпурларда зарядларни портлатиш билан бажаришга рухсат этилади. Ёрдамчи шпурларнинг сони, улар жойлаштириладиган жой ва йўналиши техник назорат шахси томонидан аниқланиши керак. Бундай шпурларни ўрнатиш учун, шпурни оғзидан 20 см гача узунликдаги тикин материалларини олиб ташлашга рухсат этилади.

Тикинламасдан портлатишда қайтишган зарядларни шпурга қўшимча шай-патронни киритиш ва схема билан белгиланган тартибда (§ 139) уни портлатиш билан йўқ қилишга рухсат этилади.

§ 189. Газ ёки чанг бўйича хавфли бўлмаган шахталар (конлар) иншоотларида электродетонаторнинг қайтишган шпур заряддан чиқиб турган симлари топилганда, портлатувчининг хавфсиз жойда туриб электродетонатор кўприги ўтказувчанлигини, шу мақсадга мўлжалланган асбоб билан текшириши ва одатдаги тартиб билан қайтишган зарядни портлатишига рухсат этилади.

Газ ёки чанг бўйича хавфли бўлмаган шахталарда ушбу усул билан тугатишга, фақат энг кичик қаршилик линияси (ЭКҚЛ) қисқармаган ҳолдаги топилмаган қайтишган зарядларни, ҳамда хавфсизлик талаблари билан белгиланган бошқа шартларга тегишли бўлганда рухсат этилади.

§ 190. Гидромонитор ўрнатилган забойларда портлатувчи ва техник назорат шахси кўзатувида шпурларидағи қайтиқларни сув оқими билан тугатишга рухсат этилади. Бевосита қайтиқларни тугатиш онида забойда одамлар бўлмаслиги ва сув сепишни масофада туриб бошқариш керак. Бунда сув ювиб кетган шай-патрондан электродетонаторлар, капсюль-детонаторлар ёки ноэлектрик детонаторларни тутиб олиш бўйича чоралар кўрилиши керак.

§ 191. Металлар ва металл конструкцияларни парчалашда қайтишган шпур зарядларини бартараф этиш тикинларни олиб ташлаб, шпурга янги шай-патрон киритиш ва кейин уни портлатиш билан бажарилиши керак.

§ 192. Қайтишган шпур зарядларини тугатишга қўйидагиларда:

а) қайтишган зарядни портлатиш билан, қачонки ташки портлатиш тармоғининг (агар қайтишган заряднинг ЭКҚЛ қисқармаган бўлса) бутунлиги бузилиш натижасида қайтиқ бўлган бўлса рухсат этилади. Агар портлаш пайтида кон массаси бўлакларининг хавфли сочилиб кетиши ёки зарбий ҳаво тўлқин таъсири мумкинлиги текширишда аниқланса, қайтишган зарядни портлатиш ман этилади;

б) қайтишган зарядли қудук турган жойдаги жинсни ажратиб, қайтиқни кўл билан олишга рухсат этилади. Таркибида порохлар, нитроэфирлар ёки гексоген бўлмаган, аммиак асосидаги портловчи моддалардан тайёрланган зарядни ДШдан фойдаланиб портлатилганда, қайтишган заряд олдидаги жинсни ажратишни экскаватордан фойдаланган ҳолда, лекин ПАга уни чўмичи бевосита таъсир этмайдиган қилиб бажаришга рухсат этилади.

Жинсни ажратишнинг иложи бўлмагандан, қайта бурғилаш ва қудук деворидан камида 1 м узокда ўрнатилган қайтишган шпур зарядларини портлатиш билан қудукни очишга рухсат этилади. Шпурларни сони ва йўналиши, уларни чуқурлиги ва айrim зарядларни массаси § 139 га мувофиқ схема билан белгиланади;

в) қайтишган зарядли қудукдан камида 3 м масофада параллель бурғиланган қудукдаги зарядни портлатиш билан;

г) мослик гурухи D (тутунли порохлардан ташқари) бўлган ПМни детонацияловчи шнурдан фойдадниб портлатишда эса зарядни қудукдан ювиб чиқариш билан;

д) санаб ўтилган усуллар билан қайтиқни тугатишнинг иложи бўлмаса, унда корхона раҳбари томонидан тасдиқланган лойиҳа бўйича бажаришга рухсат этилади.

§ 193. Қайтишган зарядларни калтақудукларда тугатиш қайтишган зарядли калтақудук узунлигининг 1/3 қисмига teng масофада қазилган ёрдамчи калтақудукда зарядни портлатиш, шунингдек мазкур Коидаларнинг § 192 да кўрсатилган усуллар билан бажарилиши керак.

§ 194. Қайтишган камерал зарядларни тугатиш тиқинни ажратиб олиш, кейин янги шай-патронларни киритиш, тиқинлаш ва одатдаги тартиб билан (агар қайтишган заряднинг ЭКҚЛ қисқармаган бўлса) портлатиш керак.

Агар ЭКҚЛни текширишда портлаш билан кон массаси бўлакларининг хавфли сочилиб кетиши ёки зарбий ҳаво тўлқин таъсири мумкинлиги текширишда аниқланса, қайтишган зарядни портлатиш ман этилади.

Бундай ҳолатда кейинчалик ПМ олиб қўйиш билан тиқинни ажратиб олишни амалга ошириш зарур.

Қайтиқни тугатишгача бундай зарядлар кўриқланиши керак.

Бундай ҳолларда, қайтишган камерал зарядларни тугатиш учун, қўшимча иншоотларни тайёрлаш зарур, бу ишлар корхона раҳбари томонидан тасдиқланган лойиҳа бўйича амалга оширилиши керак.

§ 195. Қайтиқни тугатишга мўлжалланган заряд портлатилганидан кейин, шунингдек кўл билан ажратиб олишда, портлаган массани пухта текшириш ва портламаган ПМни йиғиб олиш керак. Факат шундан кейин ишчиларнинг ишни давом эттиришига йўл қўйилади. Топилган ва йиғиб олинган ПМлар қайтиқни тугатишга раҳбар бўлган техник назорат шахси раҳбарлигига йўқ қилиниши керак.

§ 196. Ялпи портлатишда қайтишган зарядларни тугатиш, корхона раҳбари томонидан тасдиқланган ва “Саноатгеоконтехназорат” ДИ маҳаллий органи билан келишилган Йўриқномалар, мазкур Коидаларни § 192 да санаб ўтилган усуллар билан амалга оширилиши керак.

§ 197. Сейсмоқидириш ишлари пайтида қудукдаги (шпурдаги) қайтишган заряд, чиқариб олиниши ва қайтиш сабаби бартараф этилганидан кейин, яна белгиланган чўқурликка туширилиши керак. Агар қайтишган зарядни чиқариб олишнинг иложи бўлмаса, уни қўшимча туширилган ёпиштирма зарядни портлатиш билан тугатиш зарур. Бошقا ҳолларда қайтиқни тугатиш аниқ шароитларни ҳисобга олган ҳолда маҳсус лойиҳа билан амалга оширилиши керак.

§ 198. Нимпортлатиш (портлатиш) аппарати ишламай қолганда, уни чиқариб олгандан кейин портлатиш симларини портлатиш магистралидан ажратиш ва қисқа туташтириш зарур.

Қудукдан чиқариб олинган нимпортлатиш (портлатиш) аппарати портлатувчи томонидан кўрикдан ўтказилиши керак. Бунда тезлатиш воситаларини чиқариб олиш ва уларни симларини қисқа туташтириш, аппаратни эса зарядлаш устахрнасига етказиб бериш керак. Нотўла портлаш натижасида аппаратда бўлган ПМни қолдиқларини белгиланган тартибда йиғиб олиш ва йўқ қилиш керак.

Қудукда НПА қисилиб қолган ҳолларда жиҳозланган аппаратни йўқ қилиш ёки уни юзага чиқариб олиш билан боғлиқ ишлар буюртмачи билан келишилган режа (тадбирлар) бўйича бажарилиши керак.

§ 199. Музни портлатиш ва сувости портлатиш ишларида қайтишган зарядларни чиқариб олишга, портлатиш бажарилганидан камида 15 минут ўтганидан сўнг рухсат этилади.

Қайтишган зарядни портлатиш билан тугатиш учун, унга қайтиқ массасини камида 25 % га teng массадаги янги заряд боғлаш, кейин сувда портлатиш керак.

Қайтишган зарядни зарядсизлантириш ман этилади.

§ 200. Ҳарорати 80°C дан ортиқ бўлган иссиқ массив портлатилганда қайтишган зарядга бориш учун, заряд тезлатилган лаҳзадан 1 соат ўтганиши билан, ҳамда шу муддат ўтганидан сўнг аммиак селитраси парчаланиши кўзатилмасагина, ҳарорати 80°C гача бўлган иссиқ массивдаги қайтишган зарядга бориш учун - 15 минут ўтганиши билан рухсат этилади.

Шпурда ПАни қайтишган зарядни тугатиш сув билан ювилган ҳолда бажарилиши керак.

§ 201. Тўнкаларни кўпоришда қайтишган зарядни тугатиш шпурдан тиқинларни кўл билан олиш (ковлаш), қайтиқقا янги зарядни жойлаштириш ва такроран портлатиш йўли билан амалга оширилиши керак.

§ 202. Агар қайтиқни тугатишга оид ишларни шу сменада тугатишнинг иложи бўлмаса, унда навбатдаги сменанинг портлатувчисига ишларни давом эттиришни юклаш, унга бериладиган наряд-йўлланмага тегишли белги қўйиш билан рухсат этилади. Бу ҳолда қайтиқни тугатиш жойига ишчиларни боришига, қайтиқни тугатиш бажарилиши давомидаги сменанинг техник назорат шахси томонидан рухсат берилган бўлиши керак.

МАЪРУЗА №7. ЕР ОСТИ ИНШООТЛАРИДА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДАГИ ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР.

Режса:

- 7.1. Умумий талаблар.
- 7.2. Шахта (шурф) стволларини ковлаб ўтиш ва чуқурлаштиришда портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари.
- 7.3. Тоннеллар ва метрополитенлар курилишида портлатиш ишларини олиб бориш хусусиятлари.

7.1. Умумий талаблар

§ 203. Баландлиги 2 м дан ортиқ бўлган шпурларни (кудуқларни) зарядлашга, фақат маҳсус жиҳозланган ишлар хавфсизлиги, зарядлар тўғри жойлаштирилиши ва портлатиш тармоғи монтажини таъминлайдиган кўтарувчи майдончаларда (тахтасупада) бажарилишига рухсат этилади.

Нарвонлардан фойдаланиб шпурларни (кудуқларни) зарядлаш шартлари ва имкониятлари бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти билан белгиланади.

§ 204. Ер ости иншоотларида портлатиш ишларини олиб борища шпурларни зарядлашдан олдин забойни шамоллатишни таъминлаш, забойда аввал порлатиган кон массасини йиғишириб олиш, портлатиш билан боғлиқ бўлмаган одамларни хавфли зона чегараси ортидаги бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти билан белгиланган жойга чиқариш зарур, бунда портлатувчи ишининг хавфсизлик шартлари таъминланиши керак.

§ 205. Учрашувчи забойлар билан иншоотларни тайёрлаш ва иншоотларни туташтиришда портлатиш ишларини бажариш қўйидаги шартларни бажаргандагина рухсат этилади:

а) забойлар бир-бирларига 15 м масофада яқинлашган лаҳзада шпурни зарядлашдан олдин, учрашувчи забойларнинг биридан портлатиш билан боғлиқ бўлмаган одамларнинг ҳаммасини, шу забойдан хавфсиз жойга кеткизиш, ҳамда қаршидаги (рўпара) забойни кириш жойига пост қўйиш керак.

Учрашувчи забойлар оралиғидаги қисм (целик) ўлчамини сўзсиз аниқлаган ҳолда, хар бир забойда шпур зарядларини портлатиш ҳар хил вақтда бажарилиши зарур. Шпурларда зарядларнинг ҳар бирини алоҳида портлатиш учун шахта (кон) раҳбари ёки у тайинлаган шахс томонидан имзоланган наряд-йўлланма берилиши керак. Ишларни техник назорат шахси иштирокида бажариш зарур;

б) қаршидаги забойдан одамлар чиқариш ва у ерга пост қўйилгани ҳақидаги хабар олинганидан кейингина портлатишни бажариш мумкин;

в) рўпара иншоотдаги пост фақат портлатувчининг рухсати билан олиниши мумкин;

г) учрашувчи забойлар оралиғидаги қисм (целик) ўлчами 7 м ни ташкил этганда, иш фақат битта забойда бажарилиши керак. Бунда илгариловчи (узунроқ қазиладиган) шпурлар чуқурлигини зарядланадиган шпурлар чуқурлигидан 1 м ортиқ қилиб бурғилаш керак;

д) целикни қалинлиги 3 м бўлганда газ ёки чанг бўйича хавфли шахта ва конлардаги туташтирилувчи иншоотларда ҳар бир портлатишдан олдин газни ўлчаш бажарилиши ва бу иншоотларни турғун шамоллатишни таъминалш бўйича, шунингдек чанг портлашининг олдини олиш бўйича чоралар кўрилиши керак.

Бундан ташқари газ бўйича хавфли кўмир шахталарининг туташтирилувчи забойларида метанин автоматик назоратлаш воситалари ўрнатилиши керак.

§ 206. Кўмир ва сланец шахталарининг параллель ўтказиладиган (жуфтлашган) иншоотларни орасидаги масофа 15 м ва ундан кам бўлганда, уларда зарядларни портлатиш фақат бошқа забойлардан одамларни хавфсиз жойга чиқарилганидан ва бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти билан кўзда тутилган қўриқлаш постлари қўйилганидан кейин амалга оширилиши мумкин. Параллель иншоотни забойи портлатиш бажариладиган забойдан ками билан 50 м узоқда бўлганда, у забойдан одамларни чиқармасликка рухсат этилади.

§ 207. ПА склади, участка пункти, тарқатиш камерасига 30 м дан кам масофада портлатиш ишларини олиб бориш, шунингдек санаб ўтилган ПА сақлаш жойларига 100 м дан яқин масофада портлатиш ишларини бажаришда, уларда одамларнинг туриши ман этилади. Кўрсатилган масофа портлатиш жойидан ПА мавжуд бўлган энг яқин камерагача (уягача) аниқланади.

§ 208. Агар зарядлар қўйилган жойга 20 м дан кам масофада иншоот кўндаланг кесими юзасининг 1/3 қисмидан кўп бўлган, тиқилинч ҳолдаги вагончалар, йиғиб олинмаган кон массаси ёки нарсалар бўлса, зарядлани портлатиш ман этилади.

§ 209. Лавада портлатиш ишлари олиб борилганда, лавага зарур микдордаги ҳаво ўтиши ва одамларни эркин ўтиши, портлатилган кўмири жойлаштириш учун етарли бўлган ўлчамлардаги омборнинг тик кўмири қаламида бўлиши мажбурийдир.

§ 210. Портлатиш ишларидан кейин иншоотга (забойга) одамлар киришига рухсат этишдан олдин портлатишнинг заҳарли маҳсулотлари таркиби ҳажм бўйича шартли углерод оксидига қайта ҳисобланганда 0,008 % дан ортиқ бўлмаслиги керак. Заҳарли маҳсулотларнинг бундай суюқлашувига зарядлар портлатилганидан сўнг, кўпи билан 30 минутда эришиш керак. Портлатишнинг заҳарли маҳсулотлари суюқлашуви етарли эканлигини текширишда 1л азот диоксидини 6,5 л углерод оксидига эквивалент деб қабул килиш керак.

§ 211. Кўмири ва сланец шахталарида, газ ёки чанг бўйича хавфли конларда зарядларни оловли ва электр-оловли портлатиш ман этилади.

§ 212. Барча вертикал ва қиялиги 30^0 ортиқ бўлган иншоотларда, шунингдек портлатувчиларнинг ўз вақтида портлатиш жойидан кетиши қийин бўлган ҳолларда хам оловли портлатиш ман этилади.

§ 213. Оловли портлатишда ёндирувчи найчани ёқиши битта портлатувчи томонидан бажарилиши керак.

Бир мартада 16 та зарядни портлатиш ман этилади; ёндирувчи патронлардан фойдаланилганда эса бир мартада ёқиладиганларининг сони забойда 10 тадан ортиқ бўлмаслиги керак.

Баъзи ҳолларда, умумий ёқишлиар сони кўпи билан 16 та, шу жумладан забойда кўпи билан 6 та патрон бўлса, ёндирувчи патроналар ва ёндирувчи найчалар ёрдамида қўшма портлатишга рухсат этилади. Ёндирувчи патронларни ишлатмасдан 16 тадан ортиқ зарядларни, фақат детонацияловчи шнурлар, электродетонаторлар ёки электр-оловли усул билан портлатишга йўл қўйилади.

Эни 5 м дан ортиқ бўлган забойларда икки портлатувчи томонидан бир вақтда ёндирувчи найчаларни ёқишига йўл қўйилади.

§ 214. Оловли портлатиш усулида шахта қатламини қулаш бурчаги 20^0 гача бўлиб, томи ва таги мустаҳкам, лавасини узунлиги 50 м дан ортиқ, маъдан олиш жойини баландлиги ками билан 1,8 м бўлса ва бунда портлатиладиган зарядларнинг сони портлатувчи оловўтар шнурларни ёндираётган вақтда тоза ҳаво оқимли портлатиш зарядларидан камида 30 м масофада туриши шарти билан чегараланмайди.

§ 215. Кўмири қатламлаб олишда, агар забойларнинг бирортасида портлатиш ишлари бажарилса, томи, тўшама ёки қатламлараро боғлами қайишқоқ бўлган маъдан олиш забойида одамларнинг бўлишига йўл қўйилмайди. Тик ва қия қулайдиган кўмири қатламларидағи лавалар, камералар ва лаваларни юқорисидаги ўйиклар, шамоллатиш штреклардаги портлатишда, портлатувчининг ҳаво оқимини чиқарадиган иншоотларда туришига, мазкур Қоидалар талабларини бажариш ва одамларни заҳарли газлар билан заҳарланишининг олдини олиш юзасидан бурғилаш-портлатиш паспортида кўрсатилган тадбирларни ўтказиш шарти билан йўл қўйилади.

§ 216. Сунъий музлатилган ёки сиқиқ ҳаволи зоналардаги (кессонлардаги) портлатиш ишлари фақат лойихалар бўйича ўтказилиши керак.

7.2. Шахта (шурф) стволларини ковлаб ўтиши ва чуқурлаштиришида портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари

§ 217. Шахта стволларини ковлаб ўтиш ва чуқурлаштиришида портлатиш ишларини фақат юзадан ва амалдаги горизонтдан бажаришга рухсат этилади. Портлатишни бажарадиган шахслар тоза ҳаво оқимли иншоотда туришлари керак. Оловли усул билан портлатиш ман этилади.

§ 218. Таги очиладиган бадъяда (пастак ёғоч идишда) шай-патронларни туширишибчиқариш ман этилади. Бу ишларни ағдарма бадъяларда бажаришга, стволни тепа қисмидаги қабул қилиш майдончасидан бадъянинг баланд кўтарилишига имкон бермайдиган соз блокировка қурилмаси бўлсагина рухсат этилади. Туширишибчиқариш тезлиги йўналитиравчисиз ҳаракатланганда 1 м/с дан ва йўналитиравчи билан ҳаракатланганда эса 2 м/с дан ортиқ бўлмаслиги керак.

§ 219. Шай-патронларни стволга тушириш маҳсус сумкаларда (кутиларда) ПМ дан алоҳида портлатувчи кузатувида бажарилиши керак. Сумкалар (кутилар) шай-патронларни вертикал қилиб жойлаштиришни таъминлайдиган, катакчаларга эга бўлиши керак. Бунда забойда фақат зарядлашда банд бўлган шахслар ва насос қурилмаси машинисти туришлари мумкин.

Ишчи майдонча (супа) ва тарангловчи рамада бадъяларни қарнайлар орқали кузатиш билан банд бўлган шахсларни туришига рухсат этилади. Шпурларни зарядлаш пайтида бу майдончаларда бошқа ишларни бажариш ман этилади.

§ 220. Шахта стволининг сув босган забойида электрпортлатиш тармоғини монтаж қилиш антеннали симлар ёрдамида бажарилиши керак. Симлар ўрнатиладиган таянчлар антеннага сув тегмайдиган баландликда бўлиши керак.

Бунда электродетонатор симларини учлари, уларга қўшимча уламасдан антенналарга улашга имкон берадиган узунликка эга бўлиши керак.

§ 221. Забойдан хамма ишчилар (сигнал узатиш ва қазиб ўтиш майдончаси учун масъул бўлганлар бундан мустасно) чиқиб кетганидан кейингина портлатувчи электрпортлатиш тармоғи монтажини амалга ошириши мумкин.

§ 222. Магистрал симлари сифатида нам ўтказмайдиган қобиқли эгилувчан кабелдан фойдаланиш зарур ва у ковлаб ўтиш майдончасидан пастга тушмаслиги керак.

§ 223. Портлатиш ишларини олиб бориш учун наряд-йўлланма ёзиб берилган портлатувчи бириктирадиган симларни кабелга улаш ва портлатишни ўтказиш ҳуқуқига эга.

§ 224. Портлатиш тармоғини монтаж қилиш тугаллангани ва барча одамлар юзага чиқариб юборилганидан кейин стволдаги барча лядалар (эшикчалар) очиқ бўлиши керак.

§ 225. Шахтанинг вертикал стволларини ковлаб ўтишда янгидан бурғиладиган шпурлар, уларни жойлашиш схемасини ўзгартирмасдан, илгариловчи шпурларга нисбатан айланба бўйича сурилиши керак.

7.3. Тоннеллар ва метрополитенлар қурилишида портлатиш ишларини олиб бориш хусусиятлари

§ 226. Ер ости ва ер юзасидаги иншоотлар яқинида портлатиш ишларини олиб бориш “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи ва шу иншоотлардан фойдаланувчи ташкилотлар билан келишувга кўра тасдиқланган лойиха бўйича амалга оширилиши керак.

§ 227. Шаҳар шароитлари ва сувни катта ирмоғи мавжуд бўлганда шахта стволларини ковлаб ўтишда шай-патронларни ствол забойидан биринчи майдончада, ёки маҳсус қурилган майдончада ясашга рухсат этилади.

§ 228. Баландлиги 2 м дан ортиқ бўлган жойда шпурларни зарядлаш ва портлатиш тармоғини монтаж қилишни §§126; 203 талабларига мувофиқ, ҳамда тоннелга ишлов берувчи жойлаш механизмининг сурилиш майдончаларидан бажаришга рухсат этилади.

§ 229. Электрпортлатишни қўллаган ҳолда тоннелларни ковлаб ўтишда зарядлаш бошлангунга қадар ковлаб ўтишнинг барча жиҳозларидағи кучланишлар ўчирилиши керак. Шай-патронларни бевосита тоннелга ишлов берувчи жойлаш механизмининг майдончаларида ёки шчитларда ясаш ман этилади.

§ 230. Тик иншоотлардан юқори штолъяларни кўндаланг қазишда (рассечка) қарама – қарши забойларда бир вақтда портлатиш ман этилади.

§ 231. Куйидаги шартлар бажарилганда калотталардаги портлатиш ишларига рухсат этилади:

а) заряднинг чекланган массаси корхона (курилиш бошқармаси) раҳбари томонидан ўрнатилиди;

б) калоттани икки қанотини портлатиш турли вақтларда (навбат билан) бажарилиши керак.

§ 232. Зарядлаш портлатувчилар томонидан техник назорати шахси иштирокида амалга ошириш керак.

§ 233. Шчитли забойда битталаб оловли портлатиш пайтида зарядлаш ва портлатиш бир вақтда кўпи билан иккита ёндош қатламларда бажаришга рухсат этилади.

Битта горизонтал қатламда бир мартда 10 та шпурдаги зарядларни портлатишга йўл қўйилади. Иккита горизонтал қатламда бир вақтда портлатиладиган шпур зарядларининг сони саккизтадан ортиқ бўлмаслиги керак.

Портлаши чанги бўйича хавфли ёнувчи сланецлар қазиладиган шахталарда портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари

§ 234. Ёнувчи сланец конларини еости усули билан қазиб олишда чанг портлашининг олдини олиш мақсадида портлатиш ишлари пайтида “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра корхона раҳбари томонидан тасдиқланган Сланец шахталарида электрпортлатишни хавфсиз кўллаш ва чанг портлашининг олдини олиш бўйича йўриқнома билан кўзда тутилган хавфсизликни қўшимча чораларини қўллаш зарур.

МАЪРУЗА №8. ЧАНГИ БЎЙИЧА ХАВФЛИ, ЁКИ ҚАЗИЛАЁТГАН ҚАТЛАМИ ПОРТЛАШ ЧАНГИ БЎЙИЧА ХАВФЛИ БЎЛГАН КЎМИР ШАХТАЛАРИДА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Режас:

- 8.1. Умумий қоидалар
- 8.2. Ларзали портлатишдаги қўшимча талаблар
- 8.3. Кон зарблари бўйича хавфли бўлган қатламларда (жинсларда) портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари
- 8.4. Нефть шахталарида портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари

8.1. Умумий қоидалар

§ 235. Газ ёки чанг бўйича хавфли кўмир шахталарда портлатиш ишларини олиб бориша, шпурларни ҳар бир зарядлаш, уларни портлатишдан олдин ва портлатишдан кейин забойни кўрикдан ўтказишида уста-портлатувчининг метан миқдорини ўлчаши забойнинг барча кесими бўйича, хусусан уни юқори қисмида бажарилиши шарт. Забойларда ва уларга 20 м кўламда туташ бўлган иншоотларда, шунингдек уста-портлатувчи яширинадиган жойда метан миқдори 1% ва ундан ортиқ портлатиш ишларини бажариш ман этилади.

Уста-портлатувчи яширинадиган жойдаги метан миқдори электрпортлатиш тармоғини портлатиш асбобига ҳар бир улашда ўлчаниши керак.

§ 236. Фақат қуидагиларда портлатиш ишларига рухсат этилади:

а) Кўмир ва сланец шахталарида хавфсизлик қоидаларига мувофиқ равишда тинимсиз ва турғун шамоллатиладиган иншоотларнинг забойларида ва портловчи кўмир чангига қарши курашиш бўйича зарурый чораларни амалга ошириша;

б) сақланмас Эдлардан фойдаланилганда, бунда метан юқори даражада ажраладиган иншоотларда ток манбаси сифатида фақат учқунга хавфсиз портлатиш асбобларини қўллаш керак.

Изоҳ.

1. Зарур сондаги электродетонаторларни бир вақтда портлатишни таъминлайдиган учқунга хавфсиз портлатиш асбобларини ишлаб чиқарилганга қадар, “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра истисно тариқасида “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан рухсат этилган “РВ” туридаги импульси узлуксизлигини илгарилаб чегарлайдиган портлатиш асбобларини вақтинча қўллашга рухсат этилади.

2. Шахта стволларининг забойларида электродетонаторларни портлатишга мўлжалланган маҳсус портлатиш асбобларини ишлаб чиқарилганга қадар, ишлар хавфсизлиги бўйича ташкилот-эксперт билан келишилган хавфсизликнинг қўшимча чораларини амалга оширган ҳолда, “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра портлатишни ўзгарувчан ток тармоғидан ишга туширгични улаш билан бажаришга рухсат этилади;

3. Метан юқори даражада ажраладиган иншоотларга қуидагиларни киритиш лозим:

- нисбий серметанлилиги $10 \text{ м}^3/\text{т}$ ва удан ортиқ, ҳамда абсолют сергазлиги $3 \text{ м}^3/\text{мин}$ ва удан ортиқ бўлган чанг бўйича хавфли қатламларда қазилаётган участкалардаги барча иншоотлар;

- нисбий серметанлилиги $10 \text{ м}^3/\text{т}$ ва удан ортиқ, ҳамда абсолют сергазлиги $3 \text{ м}^3/\text{мин}$ ва удан ортиқ бўлган чанг бўйича хавфли бўлмаган қатламларни камгак (қазилаётган) участкалардаги барча иншоотлар;

в) уста-портлатувчи томонидан, энг мураккаб шароитларда (ларзали портлатиш, кўмир оқиб ўтадиган иншоотлардаги тиқилиб қолган жинсни кеткизиш, жинснинг ногабарит бўлакларини майдалашда, маъдан олинаётган забойда томни портлатиб

ўтқазишда, камгак участкалардаги қулаши қийин бўлган томни юмшатиш бўйича еростида портлатиш, қайтиқларни тугатиш ва шу кабиларда) - сменада (участкада) ишларни хавфсиз олиб бориш юзасидан масъул бўлган техник назорати шахси иштирокида.

г) метан юқори даражада ажраладиган иншоотларда портлаш маҳсулотларини ҳаракатланиш йўлида одамлар бўлмаганда.

§ 237. Газ ажралиши ёки портловчи чанг мавжуд бўлган иншоотларни маъдан олиш (олинадиган), тайёрлов (тайёрланадиган) забойларида ва алоҳида участкаларида портлатиш ишларини, “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра, корхона томонидан ишлаб чиқилган ҳар бир забой (иншоот) учун аниқланган тартиботга риоя қилганда бажаришга йўл қўйилади.

Тартиботда (режимда) забойни номи (кўмир, жинсли), портловчи модда ва портлатиш воситаларининг тури, зарядлашни бошлишни ҳисобга олган ҳолда портлатиш ишларини олиб боришнинг белгиланган вақти, забойни шамоллатиш, кўриқдан ўтказиш вақти, одамларни чиқариш жойлари ва уста-портлатувчининг яширинадиган жой, чиқиб кетадиган ҳаво оқимининг ҳаракат йўлида одамларни мавжудлиги кўрсатилади.

§ 238. Кўйидагилар тақиқлананди:

а) маъданлар атрофидаги жинслар бўйича портлатиш усул билан бажариладиган тайёрлов иншоотларнинг бош берк забойларидағи газли кўмир қатламларини бежирим бурғилаш;

б) стругкомбайнлари олдида туриб маъдан олиш забойларида кўмир массивини бирламчи юмшатиш. Бу талаб одамлар бўлмаган кўмир камгаки, гидропортлатиш, геологик бузилишлар бўлган зоналаридаги кўмир ва жинсларни тўлиқ майдалаб уриб туширишга жорий этилади.

§ 239. Тегишли ПМни танлаш портлатиш шароитлари, забойдаги (иншоотлардаги) ишларнинг хавфсизлик даражаси, шу жумладан § 11 да кўрсатилган, ва санаб ўтилган талабларга мувофиқ саклаш муҳитини яратиш заруриятига қараб корхона (шахта, шахта бошқармаси, шахтасозлик бошқармаси) раҳбари томонидан тасдиқланиши керак.

§ 240. 1. II класс сақланмас портловчи моддаларни қўллашга:

а) горизантал, қия, тик ва вертикал кон иншоотларини¹ ўтказиш учун, амалдаги шахта горизонтларидан шахта стволларини чуқурлаштиришни:

- забойда кўмир қатлами, ингичка қатлами, шунингдек метан ажралиши йўқ бўлиши;
- портлатишдан олдин забойни энг дўнг нуқтаси бўйича камидаги 20 см баландлик билан, унинг чуқурлаштириладиган стволини сув босиши;
- забойни ихтиёрий нуқтасидан кўмир қатламигача (унга яқинлашган ҳолда) нормал бўйича камидаги 5 м орқада қолиши шартларида рухсат этилади.

Агар иншоот, унга пластдан метан келишига йўл қўймайдиган яхлит тирак (крепь) билан маҳқаланган бўлса, ҳамда ишлар хавфсизлиги бўйича ташкилот-эксперт билан келишилган лойиха бўйича пластни изоляция қилиш ишлари олиб борилса, унда кўмир қатлами ва ингичка қатлами кесиб ўтилганидан кейин II класс ПМни қўллаш мумкин;

б) газ ёки чанг бўйича хавфли шахталарни шурфлари ва стволлари сиртидан ўтказиладиган забойларда, шу жумладан кўмир, жинс ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларни шу забойлар билан кесиб ўтишда:

- портлатишдан олдин забойнинг энг дўнг нуқтаси бўйича камидаги 20 см баландлик билан забойни сув босиши шартида рухсат этилади.

Изоҳ.

Сунъий музлатилган жинсларда ёки сув оқими бўлмагандага стволни ўтказиш пайтида, ствол забойини сувга бостириш ўрнига, ишлар хавфсизлиги бўйича эксперт-ташкилот билан келишилган бошқа чоралар кўрилиши керак;

- стволда ва ундан камидаги 50 м узоқликда одамлар бўлмагандага портлатишни юзада амалга ошириш шартида рухсат этилади;

в) жинсларини отилиш хавфи бўлган иншоотларда ларзали портлатиш пайтида, полиэтилен идишдан сувни пуркатиб портлатиш билан ҳосил қилинадиган пуркалган сув пардасини тумансимон парда билан бирга қўллаш шартида рухсат этилади.

Зарядларни портлатиш юзада ёки яширинадиган камерадан ва одамлар шахта бўлмаганда бажарилиши керак;

г) “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра, корхона раҳбари томонидан тасдиқланган “Кўмир, жинс ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларда кончилик ишларини хавфсиз олиб бориш бўйича йўриқнома”га мувофиқ кўмир ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларда кўмир массивини торпедалашда (ичидан портлатишда);

д) лой ва қўйқа ёриб чиқиши бўйича хавфли бўлган участкаларда тўсиқусти сақлагич ёстиқларини барпо этиш учун қудук зарядларидан фойдаланилганда;

е) “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра, корхона раҳбари томонидан тасдиқланган “Камгак участкалардаги қулаши қийин бўлган томни юмшатишнинг усуллари ва параметрларини танлаш бўйича йўриқнома”га мувофиқ механизациялашаган маъдан олиш забойида қулаши қийин бўлган томни дастлабки юмшатишда рухсат этилади.

Санаб ўтилган ишларни бажаришда жинсларнинг қаттиқлигига ва портлатиш шартларига боғлиқ равишда қўйидаги ПМлардан фойдаланиш мумкин:

- “а” бандда (стволларни чуқурлаштиришдан ташқари) ва “в” бандда санаб ўтилган горизантал ва қия иншоотларни ўтказишида қаттиқлик коэффиценти f проф. М.М. Протодъяконов шкаласи бўйича 7 дан кичик бўлган жинслар бўйича, шунингдек ихтиёрий қаттиқлиқдаги қулаши қийин бўлган жинсларни юмшатишда – таркибида сенсибилизатор бўлмаган, тротилга (аммонит 6ЖВ, аммонил М-10 ва шу кабиларга) қараганда анча сезир бўлганлардан;

- “а” бандда (стволларни чуқурлаштиришдан ташқари) ва “в” бандда санаб ўтилган горизантал ва қия иншоотларни ўтказишида қаттиқлик коэффиценти f 7 дан 10 гача бўлган жинслар бўйича таркибида гексоген ёки нитроэфирлар бўлган ПМларни фақат ўйиш (ўйиқ пайдо қилиш) шпурларида қўлланилишига рухсат этилади. Қолган барча шпурларда таркибида сенсибилизатор бўлмаган, тротилга қараганда анча сезир ПМдан фойдаланиш зарур;

- горизантал ва қия иншоотларни ўтказишида қаттиқлик коэффиценти $f = 10$ ва ундан катта бўлган жинслар бўйича ихтиёрий ПМдан фойдаланишга йўл қўйилади;

- “б”, “г”, “д” бандларда санаб ўтилган шароитларда портлатиш пайтида, шунингдек стволларни чуқурлаштиришда ихтиёрий ПМдан фойдаланишга йўл қўйилади.

§ 240. 2. III класс сақланадиган портловчи моддаларни қўллашга:

а) метан ажралган ва портловчи чанг бўлмаганда фақат жинс бўйича, шу жумладан отилиш хавфи бўлган жинслар бўйича ўтказиладиган иншоотларнинг забойларида;

б) амалдаги горизонтлардан стволларини чуқурлаштириш ва улардан метан ажралиб чиқканда фақат жинс бўйича ўтказиладиган стволларнинг забойларида;

в) кўмир ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларни очишда, қатлам топилганга қадар пуркалган сув пардасидан фойдаланиш шартида, ҳамда иншоотни забойи ва қатлами орасида иншоот кесимининг барча майдони бўйича жинсли тиқин мавжуд бўлганда рухсат этилади. Тиқиннинг ўлчами (нормал бўйича ҳисобланганда) тик қатламни очишда камид 2 м ва нишаб қатламни очишда камид 1 м бўлиши керак.

§ 240. 3. IV класс сақланадиган портловчи моддаларни қўллашга:

а) метан ажралиб чиқмаган ҳолларда, портловчи чанг бўйича хавфли кўмир қатламлари бўйлаб ўтказиладиган иншоотларни кўмир ва аралаш забойларида;

б) портлатиш ишларида метан юкори даражада ажраладиган, газ ёки чанг бўйича хавфли қатламлари бўйлаб ўтказиладиган горизантал, қия ва тик (10^0 гача бўлган) иншоотларни кўмир ва аралаш забойларда;

в) ларзали, шу жумладан камуфлет (ерости) портлатишда, қатлам топилгандан сўнг кўмир қатламини очиш ва кейин иншоотни узунлигини камид 20 м қилиб ўтказишида;

- г) жинсларни қуи қисмидан портлатиш билан ўтказиладиган тошли штрекларда;
- д) камгак участканинг нисбий серметанлилиги $10 \text{ м}^3/\text{т}$ кам бўлганда жинсларни юқори қисмидан портлатиш билан ўтказиладиган тошли штрекларда;
- е) илгарилаб жинсни қазища, кўмир ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламлар бўйлаб ўтказиладиган иншоотларни аралаш забойларида жинслар бўйича портлатиша;
- ж) портлатиш ишларини бажармасдан дастлабки кўмир камгагини ўтказиш шарти билан, портлатиш ишларида метан юқори даражада ажраладиган иншоотларни аралаш забойларидағи ён сиртни қаттиқлик коэффиценти $f > 4$ бўлган жинсларни портлатиш учун;
- з) лаваларда кўмирни портлатиш йўли билан қазища;
- и) қулаш бурчаги 45° ортиқ бўлган қатламларда олдиндан бурғиланган диаметри камида 500 мм бўлган, умумшахта депрессияси (турғунлиги) ҳисобидан иншоот шамоллатилишини таъминлайдиган қудуклар бўйича тик иншоотларни (печларни) ўтказиша рухсат этилади.

§ 240. 4. V класс сақланадиган портловчи моддаларни қўллашга:

- а) портлатиш ишларида метан юқори даражада ажраладиган, горизантал, қия ва тик (10^0 гача бўлган) иншоотларни кўмир ва аралаш забойларда. Кўмир бўйича ва жинс бўйича аралаш забойларда битта ва ўша ПМ қўлланилиши керак. Айрим ҳолларда ишлар хавфсизлиги бўйича эксперт–ташкилоти хулосаси асосида “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи томонидан берилган рухсатнома бўйича кўмир бўйича V класс ПМни, жинс бўйича IV класс ПМни қўллашга рухсат этилади.

б) умумшахта депрессияси (турғунлиги) ҳисобидан иншоот шамоллатилишини таъминлайдиган олдиндан бурғиланган қудуклар билан ўтказиладиган, метан ажраладиган тик (10^0 ва ундан кўп бўлган) иншоотларни кўмир ва аралаш забойларда;

в) метан юқори даражада ажраладиган забойларга киритилмаган лаваларни ўйиқларида;

г) камгак участканинг нисбий серметанлилиги $10 \text{ м}^3/\text{т}$ ва ундан ортиқ бўлганда жинсларни юқори қисмидан портлатиш билан ўтказиладиган тошли штрекларда

д) портлатиш ишларини бажармасдан дастлабки кўмир камгагини ўтказиш шарти билан, портлатиш ишларида метан юқори даражада ажраладиган иншоотларни аралаш забойларидағи ён сиртни қаттиқлик коэффиценти $f = 4$ бўлган жинсларини юқоридан ва аралаштириб портлатиш учун рухсат этилади.

§ 240. 5. VI класс сақланадиган портловчи моддаларни қўллашга:

а) метан юқори даражада ажраладиган лаваларни юқоридаги ўйиқларида;

б) олдиндан қудукларини бурғиламасдан ўтказиладиган, метан ажраладиган тик (10^0 ва ундан кўп бўлган) иншоотларни кўмир забойларида;

в) метан ажралиб чиққанда, бузик массивлар бўйича ўтказиладиган иншоотларнинг забойларида (шу жумладан бузик массив ёнидан ўйма (присечка) қилишда ўтказиладиган иншоотларнинг забойларида ҳам). Шпур чуқурликлари кўпи билан 1,5 м бўлиши, патронлаштирилган ПМни шпур зарядини массаси эса кўпи билан 0,6 кг бўлиши керак.

г) лавадан кейин ўтказиладиган шамоллатиш штрекларида қаттиқлик коэффиценти $f = 4$ бўлган жинсларини юқоридан ва аралаштириб портлатиш учун рухсат этилади.

§ 240. 6. VII класс сақланадиган портловчи моддаларни қўллашга портлатишнинг қуидаги маҳсус турлари учун рухсат этилади:

- а) кўмир оқиб ўтадиган иншоотлардаги осилиб қолган кон массасини йўқ қилиш;
- б) ташқи зарядлар билан ногабаритларни майдалаш;
- в) томни ўтказиша ёғоч устунларни портлатиб қоқиши.

Ногабаритларни бўлаклаш ва қўмир оқиб ўтадиган иншоотлардаги тикилиб қолган жинсни кеткизиш бўйича портлатиш ишлари “Саноатгеоконтехназорат” ДИ худудий органи билан келишилган йўриқномага бионан ўтказилиши керак.

Санаб ўтилган иш турларининг ҳар бири учун “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан маҳсус рухсатланган ПМ ёки зарядларни қўллаш керак.

§ 240.7. Ларзали портлатиши билан ўтказиладиганлардан бошқа ишноотларнинг барча забойларида, шунингдек маҳсус ишлар бажарилганда сақланадиган ПМ ва § 240.1-240.5 ларда кўрсатилганларга қараганда анча юқори классини қўллашга руҳсат этилади.

§ 241. Газ ажралиши ёки портловчи кўмири чанг мавжуд бўлган иншоотларни забойларида, фақат лаҳзада ва қисқа фурсатда портрайдиган сақланадиган электродетонаторларни қўллашга руҳсат этилади.

Бунда қуйидаги шартларга риоя этиш зарур:

а) қисқа фурсатда портрайдиган электродетонаторларни секинлатишнинг максимал фурсати, ишлаб кетиш вақти бўйича сочилишни ҳисобга олган ҳолда, IV класс ПМни кўллаганда 22 мс дан, V ва IV класс ПМларни кўллаганда эса 320 мс дан ошиб кетмаслиги керак;

б) кўмири бўйича ўтказиладиган тайёрлов иншоотларида, ҳамда комбайнинг маъдан олиш забойидаги машинасиз ўйиб кирилган супасида барча зарядлар кўмири забойида портлатиши аппарати токини битта импульсидан портлатилиши керак;

в) масофаси 5 м дан ортиқ бўлган кўмири забойини, узунлиги бўйича участкаларга бўлиш ва уларни ҳар бирини мазкур Қоидаларни § 247 талабларига риоя қилиш билан алоҳида портлатишига руҳсат этилади;

г) ён девор жинсларини кичик портлатиши билан кўмири бўйича ўтказиладиган тайёрлов иншоотларида, жинс ва кўмири бўйича шпурларда зарядларни портлатиши алоҳида алоҳида, ҳамда бир вақтда (битта забой билан, ёки улардан биттасини илгарилатиб) бажарилиши мумкин, бунда алоҳида алоҳида портлатиши фақат шахта раҳбарининг руҳсати билан цикллар сони кўпи билан кўмири бўйича битта ва жинс бўйича битта бўлганда амалга оширилиши мумкин, иншоотларни ўтказишнинг бошида, аммо кўпи билан 5 м илгариловчи нимийўлакни (заходка) ташкиллаштириш бундан мустасно.

§ 242. Портлатишишларини бажариш учун уста-портлатувчига бир вақтда турли класслардаги ПМларни, шунингдек турли забойлар учун сақланадиган ва сақланмас, шу жумладан қисқа фурсатда ва белгиланган вақтда портрайдиган электродетонаторларни бериш тақиқланади, агар уларнинг биттасида узок фурсатда портрайдиган электродетонаторлар ёки кичикроқ классдаги портловчи моддалар бўлса.

§ 243. Уста-портлатувчи яширинадиган жойлар, умумшахта депрессияси ҳисобидан тоза ҳаво оқими билан шамоллатиладиган иншоотларда бўлиши, ҳамда портлатиши жойидан ками билан қуйидаги масофаларда жойлашиши лозим:

- а) 150 м - горизантал ва қия (10^0 гача бўлган) тайёрлов иншоотларида;
- б) 100 м - қия, шу жумладан тик (10^0 гача бўлган) тайёрлов иншоотларда, аммо горизантал иншоотда мажбурий равишда ва иншоотни оғзида ёки уни бошқа иншоот билан бирикиш жойида камида 10 м узоқликда;
- в) 50 м -ётиш бурчаги 18^0 гача бўлган лаваларда (қатламларда);
- г) 50 м -ётиш бурчаги 18^0 ва ундан ортиқ бўлган лаваларда (қатламларда), аммо штрекдаги лава (қатлам) билан бирикиш жойидан камида 10 м узоқликда;
- д) 200 м -камера типидаги маъдан олиш забойларида, шунингдек кўмири целикларини олиш учун;
- е) 50 м - шчит забойларда, аммо юрадиган йўлакдан камида 20 м узоқликда;
- ж) 150 м -тик иншоотларда кўмири ва жинсларни ўтказишда;
- з) 50 м -юзадан столларни (шурфларни) ўтказишда.

§ 244. Уста-портлатувчи яширинадиган, қўриқлаш постлари жойлашган, бошқа одамлар турадиган жойлар барча ҳолларда бурғилаш-портлатишишлари лойиҳалари, паспортлари ёки схемаларида белгиланиши керак, бунда уста-портлатувчи яширинадиган жойдан уста-портлатувчини орқа томонига жойлашган қўриқлаш постларигача бўлган масофа камида 10 м, ҳамда қўриқлаш постлари жойлашган жойдан қолган одамлар турадиган жойгача бўлган масофа ҳам камида 10 м бўлиши зарур.

§ 245. Кўмири ёки аралаш забой бўйича кўлами 100 м дан ортиқ бўлган бош берк иншоотлар уста-портлатувчи яширинадиган жойдаги портлатишиш станциясигача етказилган доимий портлатишиш магистрални мавжуд бўлганда ўтказилиши керак.

§ 246. Ҳар бир циклда зарядлаш ва зарядни портлатиш, шунингдек кўмири ва жинс бўйича алоҳида-алоҳида портлатишга фақат забой шамоллатилгани, метан миқдари ўлчангани, портлатилган кўмири олинганидан, забой ва унга 20 м дан ортиқ масофада туташган иншоотларни портлашдан ҳимоя қилиш бўйича тадбирлар ўтказилганидан кейин йўл қўйилади. Барча ҳолларда нимйўлакни чуқурлиги кўмири бўйича камида 2 м бўлиши керак.

§ 247. Газ ёки чанг бўйича хавфли (кўқисдан отилиши бўйича хавфлидан ташқари) қатламлардаги маъдан олиш забойларида, маъдан олиш забойини узунлиги бўйича участкаларга, портлатиладиганни алоҳида қилиб бўлишга рухсат этилади. Ҳар бир участкадаги зарядлаш ва зарядни портлатишга, ундан олдинги участкадаги зарядлар портлатилгани, портлатилган кўмири олингани, ҳамда кўмири чангни ва газ портлашининг олдини олиш бўйича чоралар кўрилганидан кейин йўл қўйилади.

§ 248. Кўмири ва жинс бўйича тайёрлов ва ёрма иншоотларни бошқа иншоотлардан кертиклишда, тирак бузилиши, жинс қулаши, шунингдек кабеллар ва қувур-йўл шикастланишини олдини олиш учун, шпурлар ва ПМ зарядлари узунлигини туташ жойидан 5 м масофага камайтириш қўзда тутилиши лозим.

§ 249. Тайёрлов иншоотларининг жинс ёки аралаш забойларида газ ажралиши мавжуд бўлса, лаҳзада ва қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларни қўллашга рухсат этилади. Бунда секинлатишнинг максимал фурсати § 241 талабларини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилиши керак.

Забойларда зарядлар комплектларини портлатишни алоҳида, аммо кўпи билан уч мартада бажаришга рухсат этилдаи. Ҳар бир мартада шпурларни зарядлашга, олдингиси портлатилганидан, ҳамда забойдаги портлатиш ва бошқа ишлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича чоралар кўрилганидан кейин йўл қўйилади.

§ 250. Метан ажралиб чиқмайдиган иншоотларни жинслар бўйича ўтишда, неча марталиги ва ўтказиб юбориладиган секинлатишлар сериясини чегараламасдан, секинлатиш вақти 2 с гача бўлганда лаҳзада, қисқа фурсатда ва белгиланган вақтда портлайдиган электродетонаторларни қўллаш билан портлатишни бажариш мумкин.

§ 251. Газ ажралиши ёки портловчи кўмири чанг мавжуд бўлган (томи кичик портлатиладиган тошли штреклардан ташқари) иншоотларни забойларида секинлатишнинг интервали кўпи билан 60 мс бўлган қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларни қўллашга рухсат этилади. Томи кичик портлатиладиган тошли штрекларда фақат исқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларни қўллашга рухсат этилади.

§ 252. Газ ажралиши ва портловчи чанг мавжуд бўлмаган, II класс сақланмас портловчи моддаларни қўллашга йўл қўйилган забойларда зардяларни портлатиш учун белгиланган вақт портлайдиган электродетонаторлардан фойдаланишга рухсат этилади.

§ 253. Сақланмас портловчи моддаларни ва белгиланган вақт портлайдиган электродетонаторларни қўллашга йўл қўйилган забойларда, битта уста-портлатувчига сақланмас турли иш қобилиятидаги ПМларни ёки иш қобилияти пастроғини фақат контурловчи шпурларга ўрнатиш шарти билан сақланмас ва сақланадиган ПМларни беришга ва битта забойда қўллашга рухсат этилади. Газ ёки чанг бўйича хавфли кўмири қатламлари ёки ингичка қатламларига йўналган шундай иншоотларни ўтказишда, масофасини (улардан нормал бўйича ҳисобланганда) 5 м қилиб, шунингдек уларни (иншоот қўлами бўйича ҳисобланганда) 20 м масофага кесиб ўтгандан кейин, мазкур Қоидалар газ ёки чанг бўйича хавфли забойлар учун қўзда тутилган хавфсизлик чораларига риоя қилинган ҳолда, сақланадиган ПМларни, ҳамда лаҳзада ва қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларни қўллаш мажбурий.

§ 254. Турли классли ёки турли номли портловчи моддаларни битта шпурга жойлаштириш ва яххлит зарядда эса биттадан ортиқ шай-патронни ўрнатиш ман этилади.

§ 255. Кўмири ва жинс бўйича портлатилганда шпурларнинг минимал чуқурлиги 0,6 м бўлиши керак.

§ 256. Икки ва ундан ортиқ ПМ патронларидан ташкил топган зарядни шпурга бир вақтда киритиш зарур. Шай-патрон алоҳида юборилиши мумкин.

§ 257. Тиқинлашда тупроқ, тупроқни қумли аралашмасидан фойдаланиш, тупроқ ёки тупроқни қумли аралашмаси билан тиқинлаш тақиқланган шпурни сув билан түлдириш (гидротиқинлаш) ёки “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан рухсат этилган бошқа материалларни ишлатиш зарур.

§ 258. Кўмир бўйича ва жинс бўйича портлатилганда тиқинлашнинг минимал миқдори барча тиқинлаш материаллари учун қуидагича:

- шпур чуқурлиги 0,6-1,0 м бўлса - шпур чуқурлигининг ярмига тенг;
- шпур чуқурлиги 1,0 м дан ортиқ бўлса – 0,5 м;
- зарядларни кудукларда портлатилганда – 1 м бўлиши керак.

§ 259. ПМ зарядидан энг яқин юзагача бўлган масофа кўмир бўйича камида 0,5 м ва жинс бўйича камида 0,3 м бўлиши керак, шу жумладан жинс ногабаритларида зарядларни портлатишда ҳам. Кўмир бўйича портлатилганда IV класс ПМларни қўллаган ҳолларда бу масофани 0,3 м гача камайтиришга йўл қўйилади.

§ 260. Ёндош шпур зарядлари орасидаги рухсат этилган минимал масофа 5-жадвал кўрсаткичлариган мувофиқ бўлиши керак.

5-жадвал

Портлатишни шароити	ПМлар классларини қўллашда ёндош шпур зарядлари орасидаги рухсат этилган минимал масофа (м)			
	II	III - IV	V	VI
Кўмир бўйича	0,6	0,6	0,5	0,4
Жинс бўйича				
$f < 4$	0,5	0,45	0,3	0,25
$f = 4 \div 10$	0,4	0,3	-	-

Қаттиқлик коэффиценти $f > 10$ бўлган жинсларда ёндош шпур зарядлари орасидаги масофа, ишлар хавфсизлиги бўйича эксперт-ташкилот билан келишувга кўра ишлаб чиқилган меъёрлар бўйича аниқланиши керак.

§ 261. Чанг бўйича хавфли қатламларда, ён девор жинсларини кичик портлатиш билан кўмир бўйича ёки кўмир бўйича ўтказиладиган забойларда ҳар бир портлатишдан олдин, портлатиладиган зарядларга нисбатан забой ёни ва забойга туташган иншоотда камида 20 м масофага сланецаш или ивитувчи қўшган ҳолда сув билан ўрнашиб қолган кўмир чангини суғоришни ўтказиш зарур.

Портловчи чанг бўйича хавфли қатламлардаги маъдан олиш забойларида, кўмир бўйича портлатилганда лаваларни майда кўмирлари ёки ўйикларида ҳам забойолди майдонини сланецаш или ивитувчи қўшган ҳолда сув билан суғоришни ўтказиш керак.

§ 262. Шпур зарядлари билан портлатилганда кон иншоотларининг забойолди майдонидаги портлашдан химоялаш (сув-хаво, кукунли пардалар ва бошқалари) Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишилган йўриқномаларга (қўлланмаларга) мувофиқ равиша амалга оширилиши керак.

§ 263. Қудук зарядларини портлатиш йўли билан жинс ва кўмир массивларини торпедалашни ҳам Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишилган йўриқномаларга мувофиқ равиша амалга ошириш зарур.

§ 264. Нефть намоёни бўлган кўмир шахталарида портлатиш ишлари мазкур Қоидаларнинг § 295-301 талабларини ҳисобга олган ҳолда олиб борилиши керак.

8.2. Ларзали портлатишдаги қўшимча талаблар

§ 265. Ларзали портлатиш Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишилган, кўмир шахталарида ларзали портлатишни қўллаш бўйича йўриқнома талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак.

Ларзали портлатиш кўмир, жинс ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларда, шунингдек жорий прогноз бўйича “хавфли” аҳамиятга эга бўлган таҳдидли

қатламларда ҳам отилиш оқибатларидан одамларни ҳимоялашга йўналтирилган муайян тартибда, шу жумладан:

- а) горизантал, қия ва оғиш бурчаги 10^0 гача бўлган тик иншоотларни ўтказишида, шунингдек маъдан олиш забойларида кўмирни майдалаб уриб тушириш учун;
- б) қалинлиги 0,1 м дан ортиқ ва портлаш хавфи бўлган кўмир қатламларини очишида;
- в) агар прогноз бўйича отилиш хавфи кўрсатгичларининг “хавфли” аҳамияти ўрнатилган ёки очишдан олдин прогноз қилинмаган бўлса, таҳдидли кўмир қатламларини очишида;
- г) агар прогноз бўйича қумтошни отилиш хавфи ўрнатилган ёки очишдан олдин прогноз қилинмаган бўлса, қумтошларни 600 м ва ундан ортиқ чукурликда очишида;
- д) отилиш хавфи мавжуд бўлган қумтошлар бўйича иншоотларни ўтказишида бажарилиши керак.

Мазкур Қоидалар билан ларзали портлатишга қўйилган талаблар, шунингдек кўмир ва газ қўқисдан отилишининг олдини олиш учун мўжалланган қатламли ва ноқатламли (илфор) торпедалашга ҳам жорий этилади.

Ҳимояланган зоналар чегараларида қатламларни очиш пайтида, шунингдек маъдан олиш ва тайёрлов иншоотларидаги портлатиш ишларини ларзали портлатиш учун назарда тутилган тартибга риоя қилмасдан амалга оширишга йўл қўйилади.

§ 266. Кўқисдан отилиши бўйича хавфли кўмир қатламлари ва жинслар бўйича ўтказиладиган иншоотлар учун бурғилаш-портлатиш ишлари паспортининг параметрларини танлаш, иншоот кесимининг барча майдони бўйича кўмирни (жинсни) тўлиқ майдалаб уриб тушириши таъминлаши керак. Агар ларзали портлатишда забойни талаб этилган шаклига эришилмаса, унда иншоотни контурлаш бўйича такрорий ларзали портлатишни ўтказиш зарур.

Геологик бузуклар бўлган жойларда кўмир ва жинс бўйича портлатишни бир вақтда ўтказиш керак.

Кўмирни олдиндан майдалаб портлатиш бўйича аралаш забой билан иншоотларни ўтказиш, жинс забойи кўпи билан 5 м орқада қолганда рухсат этилади.

Жинсни олдиндан майдалаб портлатиш бўйича аралаш забой билан иншоотларни ўтказиш, фақат қалинлиги 0,8 м гача бўлган қатламларда амалга ошириш мумкин.

§ 267. Ларзали портлатишдан кейин забойга шакл бериш учун машина, механизм ва дастаки урма асбобдан фойдаланиш ман этилади.

§ 268. Ларзали портлатиш қўлланиладиган ҳар бир забой учун, шундай портлатиш технологиясини, тартибини ва хавфсизлик чораларини ўрнатадиган йўрикнома ишлаб чиқилиши ва корхона (шахта, шахтасозлик ташкилоти) раҳбари томонидан тасдиқланиши керак. Ер юзасида турадиган ларзали портлатиш юзасидан масъул бўлган раҳбарнинг телефон орқали сухбатини магнитофон тасмасига ёзиш йўрикнома билан кўзда тутилиши керак.

§ 269. Ларзали портлатишни бажариш билан боғлиқ бўлган техник назорати шахси, ҳамда ларзали портлатиш ўтказиладиган участкаларининг ишчилари ларзали портлатиш бўйича бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти ва йўрикнома билан (имзолаб) танишишлари шарт.

§ 270. Ларзали портлатиш маҳсус сменалар ёки сменаларро танаффусларда ўтказилади. Ларзали портлатишга оид вақт кўлами, ларзали портлатишни ўтказиш тартиби ва уни бажариш юзасидан масъул бўлган шахс шахта бўйича буйруқ билан тасдиқланиши керак. Ихтисослаштирилган шахтасозлик ташкилоти томонидан фойдаланилаётган шахтадаги горизонтни тайёрлаш ҳолларида, бундай тартиб шахтасозлик бошқармаси ва фойдаланилаётган шахтанинг қўшма буйруғига биноан ўрнатилади.

Ларзали портлатишни амалга оширишда шахта бўйича ларзали портлатишни ўтказиш журнали (айтилган йўрикномага каранг) юритилиши керак. Ларзали портлатишни ўтказиш жойи ва вақти ҳақидаги хабарлар (эълонлар кўринишида) еrosti иншоотларидан банд бўлган барча меҳнаткашлар эътиборига портлатиш бошлангунча сменадан кечиктирмасдан етказилиши зарур.

§ 271. Ларзали портлатишни ўтказишида хавфли зона ўрнатилиши керак, уни таркибига портлатувчи жойидан шамоллатишнинг чиқиб кетаётган ҳаво оқими ҳаракатланиши бўйича жойлашган шахтани барча иншоотлари, шунингдек уста-портлатувчи яширинадиган жойдан забойгача бўлган барча тоза ҳаво оқимли иншоотлар киради.

Хавфли зона чегарасида жойлашган шахтанинг барча иншоотларида зарядлашдан олдин электр энергияси ўчирилган бўлиши керак. Электр энергиясини улашга фақат портлатишдан кейин ва электр жиҳозлари ва кабелларда бўлмагандан иншоот атмосферасидаги метан миқдори текширилгандан сўнг йўл қўйилади.

Ларзали портлатишда маҳаллий шамоллатиш вентиляторларини, шунингдек метан миқдорини автоматик назоратлаш асбоблари ва кўмир қатламларини отилиши бўйича хавфли зоналарининг датчикларини ўчиришга йўл қўйилмайди.

Зарядлаш бошланганча электр энергиясини учириси мумкин бўлмаган иншоотларнинг забойларида (уларни мумкинли сув босиши билан боғлиқ равишда), портлатиш тармоғини монтаж қилишдан олдин кучланишини учириси лозим.

§ 272. Ларзали портлатиш билан қалин бўлмаган кўмир қатламларини очиш, очиладиган иншоотнинг тўлиқ лойиҳавий кесими билан ўтказилишига йўл қўйилади. Қалин тикка қатламларни очишида, фақат кўмир қатламини топиш (жинс тиқилишини кетказиш) учун портлатиш ишларига йўл қўйилади.

Қатламларни кесиб ўтиш Кўмир, жинс ва газ қўқисдан отилиши бўйича хавфли қатламларда портлатиш ишларини бехатар олиб бориш бўйича йўриқнома талабларига мувофиқ бажарилиши керак.

Бевосита қатлам олдидағи жинс тиқилган участка битта портлатишда йўқ қилиниши лозим.

Очиш иншоотлари забойларидағи ларзали портлатиш режими камида 4 м масофадан киритилиши керак ва иншоот забой кўмир қатламининг нормали бўйича 4 м масофага узоқлашганидан кейин олиб ташланиши мумкин.

Кўмир қатламларини очиш қўйидаги кетма-кетликда бажарилиши зарур: очиш иншооти забойнинг қатламга яқинлашиши, қатламни топиш ва кесиб ўтиш, қатламдан узоқлашиш (кетиш).

Бунда барча ҳолларда:

- тикка кўмир қатламларини очишида “яқинлашиш участкаси” деб, очиладиган қатлам олдидан $4 \div 2$ м ли очиш иншооти участкаси ва қатламдан кейин $4 \div 2$ м масофани “узоқлашиш участкаси” деб хисоблаш;

- нишаб, кия ва тиккия кўмир қатламларини очишида “яқинлашиш участкаси” деб, очиладиган қатлам олдидан $4 \div 1$ м ли очиш иншооти участкаси ва қатламдан кейин $4 \div 1$ м масофани “узоқлашиш участкаси” деб хисоблаш зарур. Масофаларни ҳаммасини қатламни нормали бўйича қабул қилиш керак.

§ 273. Горизонтал ва қия иншоотлар билан отилиш хавфи ва таҳдид мавжуд бўлган кўмир қатламларини очишида портлашни бажариш учун яширинадиган жойнинг узоқлиги: яқинлашиш ва узоқлашиш участкаларида 600 м; отилиш бўйича ўта хавфли қатламларини кесиб ўтиш участкасида юзадан; қолган ҳолларда эса 1000 м бўлиши керак.

Отилиш хавфи ва таҳдид мавжуд бўлган кўмир қатламларини очишида портлашни бажариш учун яширинадиган жой вертикал стволларни амалдаги горизонтлардан чуқурлаштириш пайтида:

- кесиб ўтиш участкасида стводдан 50 м узоқликда;

- яқинлашиш ва узоқлашиш участкаларида тегишли кўмир ҳавзасига оид кўлланмага мувофиқ чиқиб кетаётган ҳаво оқимининг изоляцияланган тармоғини таъминлаш шарти билан чуқурлаштирилаётган стводдан камида 200 м узоқликда амалдаги горизонтлар бўйлаб жойлашиши мумкин.

Очишдаги масофаларни ҳаммасини портлатиладиган забойдан чиқиб кетаётган ҳаво оқими билан тоза ҳаво оқими аралашадиган жойдан тоза ҳаво оқими йўналишига қарши хисоблаш билан аниқланади. Отилиш хавфи мавжуд бўлган кўмир қатламлари бўйича ўтказиладиган иншоотларнинг кўмир ёки аралаш забойларида фақат кўмир бўйича ёки бир

вақтда кўмири ва жинс бўйича, шунингдек кўмирилаб камгакламасдан жинс бўйича зарядларни портлатишида, отилиш хавфи мавжуд бўлган жинслар бўйича иншоотларни ўтказишида ва шундай жинсларни очишда забойдан уста-портлатувчи яширинадиган жойгача бўлган масофа камида 600 м, аммо чиқиб кетаётган ҳаво оқими билан тоза ҳаво оқими аралашадиган жойдан камида 200 м бўлиши керак. Портлатиш ишларини ўтказиш билан боғлиқ бўлмаган одамлар тоза ҳаво оқимида ва портлатиладиган забойдан камида 1000 м узоқликда туриши керак.

Отилиш хавфи мавжуд бўлган кўмири қатламларини илгарила бўлган қатламларни илгарила камгаклаш бажарилган забойларда жинс бўйича зарядларни портлатишида чиқиб кетаётган ҳаво оқими билан тоза ҳаво оқими аралашадиган жойдан уста-портлатувчи яширинадиган жойгача бўлган масофа камида 200 м бўлиши керак.

§ 274. Ларзали портлатиш ўтказиладиган иншоот портлатиш ишларидан олдин, забойидан камида 100 м масофагача, уни кўндаланг кесими майдонининг камида 1/3 қисмини эгаллаб (тиқилиб) турган вагончалар ва бошқа нарсалардан тозалаши керак.

§ 275. Ларзали портлатишни ўтказишидан олдин хавфли зона чегарасида жойлашган вентиляция қурилмалари, шахтани бошқа участкалари ва горизонтларига газ киришига йўл қўймаслик ўрнатилган тўсиқчалар техник назорати шахслари томонидан кўрикдан ўтказилиши керак.

Агар вентиляция қурилмасининг носозлиги аниқланса, уни бартараф этмагунча ларзали портлатишни ўтказиш ман этилади.

§ 276. Ларзали портлатидиган забойда ПМларни жойлаш мўлжалланмаган илгариловчи шпур ва қудуқлар мавжуд бўлса, уларни зарядланадиган шпурлар (қудуқлар) чуқурлигидан кўпроқ узунлиқда, лекин 1 м дан кам қилмасдан тупроқ ёки бошқа ёнмайдиган материаллар билан тўлдириш керак. Бундай шпурларда (қудуқларда) зарядларни портлатиш ман этилади.

§ 277. Ларзали портлатишни тайёрлаш ва ўтказиш учун шахта раҳбарининг буйруғи билан ларзали портлатишни забойда (забойлар гуруҳида) ўтказишнинг бевосита раҳбари ва ларзали портлатишнинг сиртдаги масъул раҳбари тайинланиши керак.

Ларзали портлатиш уста-портлатувчи томонидан ўтказилиши керак. Забойда ларзали портлатишни тайёрлаш ва ўтказиш юзасидан раҳбарлик, лавозими участка бошлиғининг ўринбосари (ёрдамчиси) даражасидан кам бўлмаган ларзали портлатишни бевосита раҳбарлари¹ томонидан амалга оширилиши керак.

Ларзали портлатишни ўтказишида портлатиш учун рухсат, ларзали портлатишни шахта сиртидаги раҳбари томонидан телефон орқали узатилиши керак.

Уста-портлатувчи ва техник назорати шахсларини ҳар бири метан ўлчашга созланган датчикли чироқ ва изоляцион ўз-ўзини кутқазгичга эга бўлиши керак.

§ 278. Ларзали портлатишдан кейин иншоотни кўриги, портлатиш ўтказилган забойдаги метан микдори ҳақидаги маълумотни ларзали портлатишни сиртдаги раҳбари олинганидан кейин, унинг буйруғига биноан, аммо портлатишдан кейин камида 30 минут ўтганидан сўнг ва метанин концентрацияси 2% дан кам бўлганда ўтказилиши керак. Забойнинг кўриги уста-портлатувчи ва техник назорати шахси томонидан ўтказилиши керак.

§ 279. Метан микдорини ўлчайдиган техник назорати шахси ларзали портлатишдан кейин забойни кўрикдан ўтказиш учун, унга қараб ҳаракатланганда 3 м масофа билан уста-портлатувчидан олдинда бўлиши керак. Метанин микдори 2 % ва ундан ортиқлиги аниқланганда, улар зудлик билан тоза ҳаво оқимли иншоотга кайтишлари шарт.

Кўмир (жинс) ва газ отилиши мумкин бўлган ҳолларда, аввалдан шахта раҳбари томонидан иншоотларни газсизлантириш бўйича тадбирлар тасдиқланган бўлиши керак.

§ 280. Ларзали портлатишни ўтказиш учун, тайёрлов иншоотларининг забойларида портлатишни маҳсус кабеллардан тайёрланган доимий магистраллари ўтказилган бўлиши керак.

§ 281. Кўмир ва аралаш забойларида, ҳамда отилиш хавфи мавжуд бўлган жинслар бўйича ларзали портлатишда зарядларни тезлатиш лаҳзада ва қисқа фурсатда портрайдиган,

секинлатиш вақти кўпи билан 220 мс бўлган сақланадиган электродетонаторлар билан амалга оширилиши керак.

Қатламларни очища, уларни ларзали портлатиш билан топишга қадар қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларни секинлатиш вақти 320 мс дан ортиқ бўлмаслиги керак.

§ 282. Бир ёки бир неча зарядлар қайтишган ҳолларда, қайтиқларни тугатиш ва ларзали портлатиш бўйича мазкур Коидалар билан ўрнатилган талабларига риоя этган ҳолда, уларни ларзали портлатиш учун ажратилган вақт мобайнида тугатиш зарур.

§ 283. Ларзали портлатиш билан қатламларни очища ПМларни ёйилган (икки қаватли) зарядларини қўллашга, қўйидаги шартлар бажарилганда рухсат этилади:

а) зарядларни тезлатиш лаҳзада ва қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторлар билан амалга оширилади;

б) ёйилган зарядлар эга шпурларда, оғиз томондаги биринчи зарядга нисбатан шу зарядда секинлатиш кўпроқ бўлиши керак;

в) тегишли шароитлар учун рухсат этилган III ва IV класслардаги ПМлардан фойдаланишда ёйилган зарядлар орасини тиқинлашнинг узунлиги камида 0,75 м, шпур оғизи томондаги биринчи заряднинг массаси кўпи билан 1,2 кг бўлиши керак.

II классдаги ПМлардан фойдаланишда ёйилган зарядлар орасини тиқинлашнинг узунлиги камида 1 м, шпур оғизи томондаги биринчи заряднинг массаси кўпи билан 1 кг бўлиши керак;

г) ёйилган зарядлар эга шпурларнинг узунлиги камида 3 м бўлиши керак.

§ 284. Бурғилаш-портлатиш ишлари ёрдамида қатламни топиш ва кесиб ўтиш, иншоот ва тикка қатлам (ингичка қатлам) орасидаги жинс тирбандининг (тиқилишининг) қалинлиги нормал бўйича камида 2 м, нишаб, қия ва тикқия қатламлари учун эса камида 1 м бўлганда бажарилиши керак.

¹ Шу бўлимнинг матни бўйича кейинчалик – техник назорат шахси

Тикка ва тикқия қатламларни кесиб ўтишдан олдин кўмир массивини гидроювишдан (сув билан ювиб парчалашдан) кейин, очиш иншооти забойи ва ювилган қатлам орасидаги жинс тирбандининг қалинлиги камида 1,2 м бўлиши керак. Гидроювишдан кейин жинс тирбандини кеткизиши мақсадида охирги нимйўлакнинг зарядларини портлатиш учун шпурларни ювилган бўшлиққа етишига 0,5 м қолдириб бурғилаш керак.

§ 285. Чакнашга мойил, отилиш хавфи мавжуд бўлган тикка ёки тикқия қатламлар бўйлаб ўтказиладиган тайёрлов иншоотлари забойларида ларзали портлатишни илгарилама тиракни аввалдан ўрнатиш ёки ён томон жинсларини илгарилаб майдалаб уриб тутшириш, ёхуд кўмир қаламларини маҳкамлаш билан амалга оширилиши зарур.

Бурғулаш-портлатиш ишлари паспортларини тузишида илгарилама (илгариловчи) тиракдан фойдаланилса, шпурларнинг юқори қаторини илгарилама тиракдан камида 0,5 м масофага жойлаштириш керак.

§ 286. Кудук зарядларини портлатишда (торпедалашда) хавфсизликни қўшимча талабларини қўйидагича:

- пластлаб торпедалашда (пластни гидропортлатиш билан ишлашда) амалдаги меъёрий хужжатларга мувофиқ қия қудуқларга узлуксиз сингдириш билан, уларга сув қуишини, шунингдек полиэтилен идишдан сувни пуркатиб портлатиш билан ҳосил қилинадиган пуркалган сув пардаси қўлланилишини;

- олдиндан (пластсиз) торпедалашда амалдаги меъёрий хужжатларга мувофиқ 3:1 нисбатдаги калий хлорид билан намланган карбамид аралашмаси билан тиқинлашни ёки герметизаторлардан фойдаланилган ҳолда, маҳсус полиэтилен ампулага жойланган сув билан тиқинлашни, сув-хаво ёки пуркалган сув пардаси қўлланилишини амалга ошириш керак.

§ 287. Якка шамоллатиладиган, аммо жойлашишига кўра бирорта забойида зарядни портлатиш бошқа забойларида портлатиш тармоғини шикастлаши мумкин бўлган иншоотларнинг забойларида ларзали портлатишни:

- барча забойларга ток импульсини бир вақтда узатиш билан;

-олдинги забойларда портлатиш бажарилганидан кейин, ҳар бир кейинги забойда (ёки забойлар гурухидан) бир вақтда зарядлаш ва портлатиш, ҳамда портлатиш ишлари хавфсизлигини таъминлаш чораларини қўллаш билан бажариш зарур.

§ 288. Ларзали портлатиш учун кўмир бўйича шпурларни бурғилаш фақат айланма усул бажрилиши зарур. Жинслар бўйича шпурларни бурғилаш зарбли ва зарбли-айланма асбоблар билан бажрилиши мумкин.

8.3. Кон зарблари бўйича хавфли бўлган қатламларда (жинсларда) портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари

§ 289. Қатлам участкалари зарб хавфи бўлмаган ҳолатда камуфлет портлатиш йўли билан қўйидаги кетма-кетликка риоя қилинган ҳолда бажрилиши керак:

- маҳаллий портлатишларда чекка қисмларнинг зарб хавфини баҳолаш;

- камуфлет портлатишнинг кўрсаткичларини (шпурлар узунлигини, заряд массасини, шпурлар орасидаги масофаларни) аниқлаш;

- камуфлет портлатишнинг самарадорлигини аниқлаш.

Кўмир шахтасидаги бундай ишлар “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи билан келишувга кўра корхона раҳбари томонидан тасдиқланган “Кон зарблари бўйича хавфли бўлган қатламлар ўзлаштириладиган шахталарда портлатиш ишларини олиб бориш бўйича йўриқнома”га мувофиқ амалга оширилиши керак.

§ 290. Камуфлет портлатишни корхона (шахта) раҳбари томонидан тасдиқланган маҳсус лойиха бўйича ўтказиш зарур.

§ 291. Зарб бўйича хавфли кўмир қатламларидаги маъдан олиш ва тайёрлов забойларида портлатиш ишларини бажаришдан олдин, целикларни ишлашда одамлар портлатиш жойидан камида 200 м узоқ хавфсиз жойга кеткизилиши ва тоза хавода туришлари керак.

§ 292. Учрашувчи забойлар билан иншоотлар ўтказишда, улар орасида 15 м масофа қолиши билан, портлатиш ишлари фақат забойларни бирида ўтказилиши, бошқа забой қолдирилиши керак.

§ 293. Узунлиги 10 м гача бўлган қудукларда камуфлет портлатишда ички тиқинлашнинг узунлиги лойиха билан аниқланиши ва камида қудук чукурлигини ярмини ташкил этиши керак. Узунлиги 10 м ортиқ бўлган қудукларда ички тиқинлашнинг узунлиги камида 5 м бўлиши керак.

Гидротиқинлашдан, шу жумладан сувли полиэтилен ампуладан фойдаланганда ҳам, шпурлар оғиз томонидан тупроқ тиқин билан камида 1 м масофага тўлдирилиши керак.

§ 294. Жинсларни зарб бўйича хавфи I-II тоифали бўлса, маъдан олиш ва тайёрлов иншоотларида кўмир ёки жинсни майдалаб уриб тушириш бўйича портлатиш ишларини участка зарб хавфи бўлмаган ҳолатга келтирилганидан кейин бажаришга йўл қўйилади.

8.4. Нефть шахталарида портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари

§ 295. Нефть шахталарида портлатиш ишларини:

- фақат тоза хаво оқими билан шамоллатиладиган, портловчи газ миқдори “Нефть конларини шахта усули билан ўзлаштиришда хавфсизлик қоидалари” билан белгиланган меъёрдан ошмаган ҳолларда;

- сақланадиган камида III класс портовчи моддалардан фойдаланилганда;

- зарядларни лаҳзада ва қисқа фурсатда портлайдиган сақланадиган электродетонаторлар ёрдамида портлатиш билан бажаришга йўл қўйилади. Қисқа фурсатда портлайдиган электродетонаторларнинг секинлатиш вақти (ишлаб кетиш вақти бўйича ёйилишни ҳисобга олган ҳолда) 220 мс дан ошмаслиги керак.

Изоҳ.

Ташқи зарядлар ва детонацияловчи шнурни қўллашга, газ ажралиб чиқмайдиган ва таркибида нефть бўлмаган жинслар бўйича иншоотлар ўтказишда йўл қўйилиши мумкин.

§ 296. Портлатиш ишлари техник назорати шахслари иштироқида ўтказилиши керак.

§ 297. Бевосита шпурларни зарядлаш, ҳамда зарядларни портлатишдан олдин, техник назорати шахси ҳам, уста-портлатувчи ҳам, портлавчи газлар миқдорини забойда, забойга туташ иншоотларни 20 м кўламида ва уста-портлатувчи турган жойда ўлчашлари мажбурийдир.

§ 298. Махсулдор қатламлардаги портлатиш ишларида техник назорати шахси жойида уста-портлатувчининг наряд-йўлланмасига портлатиш ишларини бажаришга рухсат бериш ҳақида ёзиши шарт.

§ 299. Енгил газ ёки нефть ажраладиган шпурларни зарядлаш ва портлатиш ман этилади. Улар тупроқ билан ишончли тўлдирилиши керак.

Иншоотдан 20 м кўламда ва забойда енгил нефтни доғларининг ҳаммасини кеткизиш ва улар мавжуд бўлган жойларга қум сепиш керак.

§ 300. Зарядлаш шароити, ПМ зарядларини массаси иншоотлар тиқинлаш чуқурлиги қуидаги талабларга:

- махсулдор қатламда чуқурлиги 1 м дан кам бўлган шпурлардан фойдаланиш ман этилади;

- чуқурлиги 1 дан 1,5 м гача бўлган шпурларда заряд, улар узунлигининг кўпи билан яrimини эгалashi керак;

- 1,5 м дан чуқур бўлган шпурларда заряд, улар узунлигининг кўпи билан 2/3 қисмини эгалashi керак, бунда шпурни бўш қолган қисмларининг ҳаммаси тиқинланиб тўлдирилиши керак;

- ПМ патронлари шпурга мазкур Коидаларнинг § 256 талабларига мувофиқ равища жойланиши керак;

- забойда энг кам қаршиликли линияда бир неча яланғоч (қобиғи очилган) жой мавжуд бўлганда, ихтиёрий нуқтадан энг яқин яланғоч юзагача махсулдор қатлам бўйича камидা 0,5 м ва жинс бўйича камидা 0,3 м бўлиши керак.

Ёндош шпур зарядлар орасидаги минимал масофа мазкур Коидаларнинг § 260 талабларига мос равища бўлиши керак.

§ 301. Махсулдор қатламдаги ҳар бир забой, ундан кўпи билан 8 м узоқликда ўт ўчириш қўрилмасига ўрнатилган иккита сугориш қўрилмаси билан жиҳозланиши керак. Сувпуркагичлар заряд портлатилишидан 5 мин олдин ишга туширилиши керак.

МАЪРУЗА №9. ЕР ЮЗИДА ЖОЙЛАШГАН ОБЪЕКТЛАРДА МАХСУС ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ ЮЗАСИДАН ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР.

Режа:

- 9.1. Умумий қоидалар
- 9.2. Қозонли, камерали ва қудуқли зарядларни портлатишнинг хусусиятлари
- 9.3. Сейсмоқидиришда портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари
- 9.4. Нефть, газ ва сув қудуқларидаги нимпортлатиш ва портлатиш ишларининг хусусиятлари

9.1. Умумий қоидалар

§ 303. Мухим аҳамиятга эга бўлган (ядро реактори, электростанция, автомобиль ва темир йўллари, сув йўли, электр узатиш линиялари, нимстанциялар, завод, темир йўл станцияси, порт, еrostи иншоотлари, телефон линиялари ва шу каби) объектлар жойлашган хавфли зона чегараларида портлатиш ишларини, шу обьектларни идоро этувчи ташкилотларнинг раҳбарияти билан келишиш бўйича бажарилиши керак.

§ 304. Портлатиш станциясини хавфли зона чегараларидан ташқарига жойлаштириш керак. Бу талабни бажаришнинг иложи бўлмагандан маҳсус панагоҳ (блиндаж ва шу кабилар) қуриш керак. Панагоҳлар ўрнатилган жойлар лойиха ёки паспорт билан белгиланади.

Сунъий ёки табиий панагоҳ портлатиш ишлари ижрочиларини портлатиш таъсири, шу жумладан заҳарли газлардан ишночли ҳимоя қилиши керак. Панагоҳга борадиган йўл тикинлинч бўлмаслиги керак.

§ 305. Агар портлатишга тайёрланган зарядлар, уларни тез топиб олиш қийин бўлган жойга(бутазор ва шу кабига) жойлаштирилган бўлса, зарядларни оловли портлатишда ажратиш белгилари ўрнатилиши керак.

9.2. Қозонли, камерали ва қудуқли зарядларни портлатишнинг хусусиятлари

§ 306. ПМ ва ДШлардан иборат қудук зарядларини қўллаганда тикинлаш материалларини ўтўчиргич ва учқун сўндиригич билан жиҳозланган автоағдаргичлар билан зарядланадиган блокка етказиб беришга рухсат этилади.

§ 307. Оловли бурғулаш станоклар билан бурғилangan қудуқларни, бурғулашдан кейин 24 соат ўтмасдан бурғулаш ман этилади.

§ 308. Мураккаб кон-геологик (домий музлик, оқма лойли, тектоник ёриқ, серсув ва шу каби) шароитларда детонацион шнур ёки ноэлектрик детонаторлар билан зарядларни портлатишда қудуқларни бевосита бурғулашдан кейин зарядлашга “Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишиш бўйича рухсат этилади.

§ 309. Музлаган жинсда босимли сув оқими таъсирида хосил қилинган бўшлиққа (гидробўшлиққа) камерал зарядларни жойлаштирган ҳолда, портлатиш ишларини бажариш юзасидан назоратни амалга оширувчи шахсларни туришларига рухсат этилади.

§ 311. Алоқани таъминлаш ва синхронлаш тизими ишлатиш учун портлатиш ишларида фойдаланиладиган радиостанцияларни портлатиш пункти станциясида автомобиль кузовининг маҳсус изоляцияланган бўлмасига ёки кабинасига ўрнатишга рухсат этилади. Бу бўлмада электродетонаторларни ташиш ва сақлаш, улар билан бирорта иш бажариш ман этилади.

§ 312. Зарядларни тайёрлаш ва қудуқларни зарядлаш пайтида хавфли зонада портлатиш пункти станциясини туришига рухсат этилади. Бунда портлатиш режимида ишлаш ман этилади.

§ 313. Радиостанция (портлатишни синхронлаш тизимининг дешифратори) ўрнатилган бўлмага электрпортлатиш магистралини киритишга, магистралнинг портлатиш пункти станцияси кузовида қолган қисми экранлаштирилган икки симли кабелдан тайёрланган ва экрани заминланган бўлса рухсат этилади.

§ 314. Аппаратга улайдиган маҳсус айриси (вилкаси) бўлмаган симларни портлатиш магистрални ва ёрдамчи магистраллар (оний магистрал, телефон алоқаси ва шу кабилар) учун ишлатиш тақиқланади. Айрилар хато улашга имкон бермайдиган ташки кўриниши ёки маркаланиши билан ажралиб туриши керак.

§ 315. Пунктда портлатиш ишларини олиб бориш пайтида факат битта электрпортлатиш магистралидан фойдаланишга рухсат этилади.

§ 316. Оний (бир матралик) магистрал ташки томонидан электрпортлатиш магистралидан сезиларли даражада ажралиб туриши керак.

§ 317. Бардошли жинсларда бурғиланган ва тиқинланмасдан зарядланган қудуклар то портлатишга қадар домий қўриқланиши керак.

§ 318. Шу операция хавфсизлигини таъминлайдиган қурилма билан жиҳозланмаган бурғилаш асбоби, хода ёки бошқа нарсадан фойдаланилган ҳолда, қудукларга зарядларни тушириш ман этилади.

§ 319. Зарядни туширишдан олдин қудукни шаблонлаштириш зарурияти лойиҳа билан белгиланади.

§ 320. Агар заряд қудук забойигача етмаса, унда уни чиқариб олиш керак. Зарядни чиқариб олишнинг иложи бўлмаган ҳолларда, у одатдаги тартибда портлатилиши керак.

§ 321. Якка қудукларда зарядлар портлатилганда, портлатишдан кейин портлатувчининг қудук оғзига яқинлашиши лимитланмайди.

§ 322. Сейсмоқидириш ишларида портлатиш сейсмостанция операторлари билан келишувга кўра портлатиш ишлари раҳбари командаси бўйича бажарилади.

§ 323. Қайтишган зарядлар бўлган ёки қайтишган заряд портлатилгандан кейин қудукларни қайта бўрғилаш ман этилади.

§ 324. Сув ҳавзалари, ҳар бир аниқ ҳолатдаги сейсмоқидириш ишларида кўлланиладиган ПАни рўйхати манфаатдор ташкилотлар ва “Саноатгеоконтекназорат” ДИ органи билан келишилган маҳсус лойиҳа билан белгиланади.

9.4. Нефть, газ ва сув қудукларидағи нимпортлатиш ва портлатиш ишларининг ҳусусиятлари

§ 325. Нимпортлатиш ва портлатиш ишларини, факат белгиланган шаклдаги далолатнома билан расмийлаштирилган тайёрлов қудукларида бажаришга рухсат этилади.

§ 326. Портлатиш ишлари бажариладиган жойига келтирилган ПА, зарядланган нимпортлатиш ва портлатиш аппаратлари маҳсус ажратилган жойда сақланиши керак. Кўчма зарядлаш устахонасида (перфоратор станцияси лабораториясида) ПА, нимпортлатиш ва портлатиш аппаратлари сақланганда, у қудук оғзидан камида 20 м узокликка жойлаштирилиши керак.

§ 327. Тайёрловчи-заводда жиҳозланган (шайланган) ПМ зарядлари, тезлатиш воситалари, нимпортлатиш ва портлатиш аппаратларини, қисмларга бўлаклаш ман этилади.

Детонацияловчи шнур аппаратни детонацион занжири қилиб ётқилгандан кейин, уни ўрамидан кесиб ажратиш ман этилади.

§ 328. Ҳар бир нимпортлатиш ва (ёки) портлатиш аппаратини жиҳозлашдан олдин, уни ишга яроқли эканлиги текширилиши керак.

Нимпортлатиш ва портлатиш аппаратларини жиҳозлаш ва зарядлаш фойдаланишга оид ҳужжатларга мувофиқ равишда:

- кўчма зарядлаш устахоналари, перфоратор станцияси лабораторияларида;
- қудук оғзидан камида 20 м узокликка жойлашган мослаштирилган хоналарда (будка, сарой ва шу кабиларда);
- тегишли об-ҳаво шароитларидағи ишлар учун тайёрланган очик майдончаларда, бунда нометалл (резина) копламали ва деворчаларга (бортчаларга) эга бўлган стол

- ўрнатилган бўлиши керак. Столни узунлиги жиҳозланаётган нимпортлатиш ва портлатиш аппарати ёки уни секцияси узунлигидан кам бўлмаслиги керак. Нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини жиҳозлаш жараёнида маҳкамлаш учун столга қистиргич (мосламалар) ўрнатилиши керак;
- нимортлатиш-портлатиш аппаратураси жиҳозланадиган жойда, аппаратни бир марта жиҳозлашга зарур бўлган миқдордан ортиқ бўлмаган портловчи материаллар туриши мумкин.

§ 329. Портлатиш патронлари, электродетонаторлар, электр-аланголатгич, шунингдек зарядланган нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини жойлаштириш ва транспорт билан ташишда, уларни симлари металл предмет ва қурилишларга тегишига йўл қўймаслик керак.

Жиҳозланган нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини транспорт билан ташиш учун, уларни маҳкамлаш учун қурилмага эга бўлган транспорт воситаларидан фойдаланиш зарур.

Нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини, уларга ўрнатилган тезлатиш воситалари билан саклаш ва транспортда ташиш ман этилади.

§ 330. Нимортлатиш аппаратлари учун мўлжалланган электр-аланголатгичлар текшириш, занжирнинг бутунлиги ва кўприкларининг электр қаршилиги аниқлаш билан бажарилади:

а) аппаратга ўрнатилганга қадар;

б) аппаратга ўрнатилгандан кейин, фақат нимортлатиш-портлатиш аппаратураси қудук оғзидан камида 50 м чуқурликка туширилгандан кейин (денгиз ишларида сувости текиши оғзи жиҳоз ўрнатилгандан кейин);

в) қудуқдаги портлатишдан олдин.

§ 331. Қудуқни ичидан портлатиш учун заводда тайёрланган торпедадан фойдаланиш керак. Зарур бўлганда белгилangan тартибида тасдиқланган лойиха бўйича жойида тайёрланган торпедани қўллашга рухсат этилади.

§ 332. Торпедани зарядлашга, фақат қудуқларни ичидан портлатиш учун барча тайёргарлик ишлари тугагани ва қудук шаблон билан текширилганидан кейин рухсат этилади.

§ 333. Массаси 10 кг дан ортиқ бўлган зарядланган нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини қўлда ташиш учун, уларни ерга тушишига имкон бермайдиган мосламани қўллаш зарур.

§ 334. Тезлатиш воситалари нимортлатиш ва портлатиш аппаратларига, бевосита қудуқни оғзи ёнида фақат аппаратни туширишдан олдин ўрнатилиши керак.

Нимортлатиш-портлатиш аппаратураси тасодифан ишлаб кетишига йўл қўймайдиган блокировка қурилмасидан фойдаланилганда, шунингдек дайди токлар таъсиридан ҳимояланган тезлатиш воситаларидан фойдаланилган ҳолларда, перфоратор станцияси лабораторияларида (кўчма зарядлаш устахоналарида) тезлатиш воситаларини нимортлатиш (портлатиш) аппаратларига ўрнатишга йўл қўйилади.

Нимортлатиш-портлатиш аппаратурасига электр тезлатиш воситаларини ўрнатиш жараёнида тезлатиш воситалари ўтказгичларининг атрофдаги металл предметларга тасодифан тегиб кетишларига йўл қўймаслик зарур.

§ 335. Нимортлатиш ёки портлатиш ишлари интервалида бурғилаш эритмасининг гидростатик босимини, ҳамда нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини қўллаш учун рухсат этилган чегарадан ошмайдиган ҳароратини бир вақтда ўлчаш билан қудук стволларини бирламчи шаблонламасдан нимортлатиш ва портлатиш аппаратларини тушириш ман этилади.

§ 336. Қудуқларда нимортлатиш ёки портлатиш ишларини қуйидаги ҳолларда ўтказиш ман этилади:

а) қор бўрон, жала, бўрон ва кучли (кўриниш 50 м дан кам бўлган) туманлар пайтида, ишни бурғиловчиларни ёпиқ хонасида бажариш ҳоллари бундан мустасно;

б) лубкатор қўлламасдан газ чиқарувчи ва эритма ютувчи қуриқ қудуқларда.

§ 337. Нимпортлатиш ва портлатиш аппаратларини қудукқа тушириш ва чиқариш, фақат электрпортлатиш магистралы ўтказгичларини (каротаж кабелини) учлари изоляцияланган бўлсагина бажарилиши зарур.

§ 338. Массаси 50 кг дан ёки узунлиги 2 м дан ортиқ бўлган нимпортлатиш ва портлатиш аппаратларини қудук тепасига кўтариш ва тушириш юк кўтариш механизмлари ёрдамида бажарилиши керак.

§ 339. Агар нимортлатиш ёки портлатиш аппарати қудуқни белгиланган чуқурлигига етиб бормаса, у чиқаруб олиниши керак. Аппаратни чиқаруб олиш пайтида қудук ёнида, фақат портлатиш ишлари ходимлари ва кўтариш механизмида ишлайдиган шахслар.

§ 340. Сарф қилинмаган нимортлатиш ва портлатиш аппаратлари зарядлаш устахонасига етказилиши керак.

§ 341. Денгиз қудуғида нимортлатиш-портлатиш ишлари, уларни бажариш вақтида қулай об-ҳаво прогноз қилинганда ўтказилиши керак.

Денгиз шамоли ва тўлқуни тезлигининг рухсат этилган параметрлари, ленгиз бурғилаш қурилмалари, ҳамда ПА ва каротаж-перфоратор ходимларини етказиш учун кўлланиладиаган транспорт воситаларининг техник тавсифлари билан аниқланади.

§ 342. Нимортлатиш (портлатиш) ишлари пайтида шторм ҳақида огохлантириш олинганда, қудук ичига туширилган нимортлатиш ёки портлатиш аппаратлари кечикирилмасдан белгиланган интервалда отилиши керак.

§ 343. Портлатадиган асбобни электрпортлатиш тармоғига фақат портлатиш вақтида улаш ва портлатишдан кейин дарров ажратиш керак.

Қайтиш бўлганда (ишламай қолганда) электрпортлатиш тармоғининг ер юзидағи учлари ўзаро боғланади, шундан кейин ажратилади ва изоляция қилинади.

Қудукдан чиқаруб олинган қайтишган корпусли нимортлатиш ва портлатиш аппаратлари аввало геофизик кабелдан ажратиш ва фақат шундан кейин қайтиш сабабларини аниқлаш зарур. Зарур ҳолларда уларни зарядсизлантириш бажарилади.

Корпussиз нимортлатиш ва портлатиш аппаратларида тезлатиш воситаларини биринчи навбатда ток тармоғидан ажратиш зарур ва нимортлатиш-портлатиш аппаратурасидан чиқаруб олиш зарур.

Зарядсизлантиришнинг иложи бўлмаган ҳолларда нимортлатиш ва портлатиш аппаратлари йўқ қилинади.

МАЪРУЗА №10.. МУЗНИ ПОРТЛАТИШ ВА ЕРОСТИ ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Режса:

10.1. Музни портлатишга оид ишлар

10.2. Сувости портлатиш ишлари

10.3. Музлаган маъдан ва маъдан концентратлари, сланец, кўмир, меиалл қириндилар ва шу кабиларни юмшатиш бўйича портлатиш ишларини олиб боришнинг хусусиятлари

10.1. Музни портлатишга оид ишлар

§ 351. Дарё, кўл ва бошқа сув ҳавзаларида музни портлатиш ва еrosti портлатиш ишлари, фақат тегишли назорат органлари билан келишувга биноан ўtkазилиши мумкин. Бу ишларда ғаввослар меҳнатидан фойдаланилганда ғаввослик ишлари бўйича тегишли хавфсизлик қоидалари амал қилиши зарур.

§ 352. Музни портлатиш, фақат техник назорат шахсининг бевосита раҳбарлигига ўtkазилиши керак.

§ 353. Қайиқлар билан ишлаганда ишловчилар қутқазиш нимчалари билан таъминланиши керак.

§ 354. Зарядларни дарё ўртасидан қирғоқларга қараб, тик қирғоқдан қия қирғоққа қараб оқимга қарши йўналишда портлатиш керак.

§ 355. Музни парчалашда битта портлатувчига бир марта ёндирувчи найчаларини кўпи билан 12 маротаба ёқишига рухсат этилади.

§ 356. Муз парчалари зичлашган ёки қирғоққа тирбанд бўлган участкада, ёхуд бевоситада ҳимояланамётган қурилишдан зарядларни оқиб кетадиган музни устига ташлашга истисноли ҳолларда рухсат берилади. Бу ишни музёриш ишлари бўйича камида икки мавсумлик амалий стажга эга бўлган портлатувчигина амалга ошириши мумкин. Зарядларни бир донадан ташлаш лозим.

Ташланадиган зарядларнинг оловўтар шнурининг (ёндирувчи найчанинг) узунлиги 15 см дан кам ёки 25 см узун бўлмаслиги лозим.

§ 357. Муз қопламини портлатиш учун сувости зарядлар билан портлатишда муз ўйиғига (лункага) шпагат ёки шу каби ишончли маҳкамлашни таъминлайдиган восита ёрдамида туширилиши керак.

Музни қори эриган ёки ювилган жойи орқали зарядни тушириш ман этилади.

Зарядни сувга туширишидан олдин муз ўйиғини (лункани) ўлчамларини аниқлаш лозим.

§ 358. Кемада туриб музни портлатишда портловчи материалларни, фақат кема капитанинг ёзма фармойиши мавжуд бўлганда ва портлаш ишлари раҳбарининг талабномаси бўйича беришга рухсат этилади.

10.2. Сувости портлатиш ишлари

§ 359. Сувости портлатиш ишларини бажаришда, бригада таркиби портлатиш ишлари лойиҳасида белгиланиши керак. Зарядларни жойлаштиришни фақат портлатувчи бажариши мумкин.

Агар зарядларнинг умумий массаси 40 кг дан ортиқ бўлса, портлатиш ишлар учун жиҳозланган ўзи юрар сузувчи воситалардан фойдалниш зарур.

§ 360. Оловли портлатиш пайтида бир марта борищдаги ёқишиларнинг умумий сони беш мартадан ошмаслиги керак.

§ 361. Электрпортлатиш тармоғини оқим кучи билан узилишдан ҳимоялаш учун, зарядларни чўзилиш зўриқишиларини қабул қиласиган воситалар билан қўшимча равища ўзаро улаш бўлиши зарур.

§ 362. Зарядларни жойлаган портлатувчи, портлатиши лозим.

§ 363. Электрпортлатиш тармоғи созлигини текшириш, магистрал симларининг ток манбаига улаш ва сувостига жойлашган зарядларни портлатиш, факат сузуви воситалар портлатадиган жойда лойиҳада кўрсатилган масофага, аммо камидаги 100 м узоклиқка олиб кетилганидан ва хавфли зона ўраб олингандан кейин бажарилиши мумкин.

§ 364. Зарядни конструкцияси шундай бўлиши лозимки, у сувга ботирилганидан кейин сув тагига чўкиши керак.

Буйни (сув саёзлигини кўрсатадиган қалқи) кемадан (қайикдан) ва портлатиш асбоби ўрнатилган жойдан кўринадиган қилиб, ҳар бир тушуриладиган зарядга пухта маҳкамлаш керак.

§ 365. Зарядлар портлатувчи ёки маҳсус тайинланган техник назарот шахсининг буйруғи билан сувга туширилиши керак.

§ 366. Массаси 50 кг гача бўлган зарядлар билан портлатишда 1000 м, 50 кг дан ортиқ бўлганда эса кам билан 2000 м радиусда ғаввослар ва бошқа шахсларни бўлишига йўл кўйилмайди.

Портлатиш ишлари дарёда олиб борилганда ўраб олиш ва сигналлар хавфли зонанинг белгиланган чегарасидан камидаги 500 м масофага дарё оқими бўйлаб юқорига кўшимча равиша кўйилиши керак.

§ 367. Туманда, коронғи вактда, сув тўлқини 3 балдан ошганда ёки шамол тезлиги 12 м/с дан кўп бўлганда портлатиш ишларини бажаришга рухсат этилмайди.

10.3. Музлаган маъдан ва маъдан концентратлари, сланец, кўмир, меиалл қириндилар ва шу кабиларни юмшатиш бўйича портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари

§ 394. Таркибида суюқ нитроэфир бўлган ПМни музлаган маъдан ва маъдан концентратлари, сланец, кўмир, меиалл қириндилар ва шу кабиларни юмшатишда кўллашман этилади.

Металл қириндиларни юмшатишда электр усулида портлатишга рухсат берилмайди.

Асоси аммияк селитрасидан иборат бўлган минерал ўғитларни портлатиб юмшатишга йўл кўйилмайди.

§ 395. Тузларни юмшатиш детонацияловчи шнурдан фойдаланилган ҳолда портлатиш усули билан бажарилиши мумкин.

10.4. Магистрал қувур-йўллар қўриқланадиган зонада портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари

§ 397. Очиқ ёки ёпиқ (кўмилаган) магистрал қувур-йўллар қўриқланадиган зонада портлатиш ишлари, қувур-йўллардан фойдаланувчи корхонани (ташкилотни) ёзма розилиги мавжуд бўлгандагина бажарилиши мумкин. Уларни бажаришга розилик олиш учун, портлатиш ишларини бажарувчи келишиш учун қувур-йўллардан фойдаланувчи корхонага (ташкилотга) портлатиш ишларига оид лойиҳани тақдим этиши керак. Бундай лойиҳа мазкур Қоидалар талабларига жавоб бериши ва қувур-йўллар, қурилишлар (қайта ҳайдаш станциялари ва шу кабилар) бутлигини, шунингдек қувур-йўллардан фойдаланувчи корхона томонидан ўрнатилган бошқа шартларга риоя этишни таъминлаш керак.

МАЪРУЗА №11. БУРГУЛАШ ВА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИГА ТАЙЁРГАРЛИК УЧУН ЗАРУР ХУЖЖАТЛАР

Режса

- 11.1. Ёппасига портлатишга тайёргарлик учун зарур хужжатлар
- 11.2. БПИ учун лойихавий хужжатлар

11.1. Ёппасига портлатишга тайёрлаш учун зарур хужжатлар.

1.1. Комбинатнинг очиқ кон ишларида бурғулаш ва портлатиш ишлари (БПИ)ни олиб бориш учун қуйидаги ҳужжатлар талаб этилади:

- ПИ ни ўтказиш графиги;
- БПИ нинг намунавий лойиҳаси;
- Ёппасига портлатиш лойиҳаси;
- Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруғи.

1.2. ПИ ни олиб бориш графиги ҳар бир кон бошқармасида ишлаб чиқилади ва қуйидагиларни ўз ичига олади: бўлим номи ва ёппасига ПИ ўтказиладиган ҳафта кунлари ва соатини. ПИ ни олиб бориш графиги БПИ бўйича бош мутахассис томонидан ишлаб чиқилади ва кон бошқармасининг бош муҳандиси (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Ундан сўнг бўлимнинг ПИ бўйича раҳбари бу график билан кон-транспорт комплекси (автохўжалик, кон ишларини механизациялаш сехи, коншахта курилмаларини йиғиши (монтаж қилиш) ва таъмирлаш сехи) раҳбарларини ва хавфли зона радиусида иш юритувчи бошқа ташкилотлар раҳбарларини таништириши ва имзо кўйдириб таништириши лозим.

1.3. БПИ нинг намунавий лойиҳаси ҳар бир кон бошқармасида конни (ёки унинг участкасини) қазиб олиш бўйича тасдиқланган лойиҳа, комбинатда ўтказиладиган экспериментал (тажриба) ва саноат портлатиш ишлари натижалари, илмий-тадқиқот ишлари натижалари, ўхшаш шарт-шароитларда ишлаб чиқариш тажрибаларига асосланган ҳолда тузилади (ишлаб чиқилади). БПИ нинг намунавий лойиҳаси БПИ бўйича бош мутахассис томонидан кон бошқармасининг ишлаб чиқариш-техник бўлим бошлиғи, бош геолог, бош маркшайдер, бош механик, бош энергетик, бош муҳандис билан келишилган ҳолда тузилади ва кон бошқармасининг бош муҳандиси (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Намунавий лойиҳа кон бошқармаси бошлигининг буйруғи билан амалиётга жорий қилинади ва аниқ шароитларда ёппасига портлатиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун асосий (база) ҳужжат хисобланади.

1.4. БПИ нинг намунавий лойиҳасида қуйидагилар қўрсатилади: тоғ жинсларининг қисқача геологик ва гидрогеологик тавсифи (характеристикаси); уларнинг қаттиқлик, ёриқлилик, бурғуланувчанлик, портланувчанлик бўйича таснифи (классификацияси); кон массивининг кўндаланг кесими; бурғулаш ускуналари (станоклари) ва долоталар турлари (типлари); ПМ ва Иницияловчи воситалар турлари; зарядларни ва жанговар патронларни, оралиқ детонаторларни инициялаш усуllibari; погоналарда портловчи скважиналарни жойлашиш параметрлари; портлатиш тўри (сеткаси) параметрлари; поғоналар баландлиги; скважина чуқурлиги ва диаметри; портлатишнинг хисобий кўрсаткичлари; ПМ нинг солиштирма сарфи; 1 погонометр скважинадан кон массаси чиқиши; бино ва иншоотлар, йер ости кон лаҳимлари ва каръиер бортларигача сейсмик хавфсиз масофани ҳисоблаш услубиёти (методикаси); зарбли ҳаво тўлқини таъсири ва алоҳида бўлакларнинг учеб чиқишидан хавфсиз масофани ҳисоблаш услубиёти (методикаси); секинлатиш интервали (оралиғи, вақти)ни ҳисоблаш услубиёти ва қабул қилинган интерваллар; портлатиш сеткасини йиғиши (монтаж қилиш) схемаси; ПМ зарядлари, БПИ ни механизациялаш воситалари хисоби; қўлланиладиган портлатувчи ва назорат-ўлчов асбоблари. БПИ ни ташкил этишда хавфсизлик чоралари, ПИ ни ўтказиш хақида огоҳлантириш (хабар бериш) тизими, инсонларни хавфли зонадан ташқарига чиқариш тартиби, портламай қолган зарядларни зарарсизлантириш (ликвидация отказов) тартиби аниқ чора-тадбирлари қўрсатилади.

1.5. Ёппасига портлатиш лойиҳаси қуидагиларни ўз ичига олади:

- Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби;
- Ситуацион план (жойлашиш режаси, плани);
- Блокларни зарядлаш учун лойиҳалар;
- Ноўлчам бўлакларни (харсангтош, ногабарит) майдалаш паспорти.

1.6. Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби қуидагиларни ўз ичига олади: портлатиш санаси, жойи ва вақти; ПМат умумий ҳисобий миқдори; инициялаш усули; хавфли зонада жойлашган объектлар ва уларнинг заарланишини олдини олиш бўйича чора-тадбирлар; конларни бир вақтнинг ўзида ҳам очик усулда ҳам йер ости усулида қазиб олишда очик ва йер ости кон ишларида ишловчи ходимларни хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар; ПИ ни олиб боришида (ўтказища) хавфсизликни таъминлашга жавобгар шахслар рўйхати (перечень); портлатиш ишлари олиб бориладиган худудда ПИ ни ўтказгандан сўнг, одамларга худудга кириш учун рухсат бериш тартиби.

Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандис томонидан тузилади ва рудник(карьер)нинг бош муҳандиси томонидан тасдиқланади.

1.7. Ситуацион план қуидагиларни ўз ичига олади: 1:10000 ёки 1:5000 масштабда кон ишларининг ҳолати; портлатиладиган блоклар контурлари (чегаралари); инсонлар ва ускуналар учун хавфли зона чегаралари; хавфли зонага тушиб қолувчи электр узатиши тармоқлари, стационар (қўзғалмас) коммуникация иншоотлари; хавфли зонани қўриқлаш постлари жойлашиш ўрни; портлатиш стансияси, портлатиш аппаратлари, портлатишни бошқарув пулти, портлатиш приборларини ўрнатиш жойи. Ситуацион планни Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандис тайёрлайди, БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари текширади, рудник (карьер) бош муҳандиси тасдиқлайди. Ситуацион план билан кон ишлари, бурғулаш, портлатиш ишлари участкалари раҳбарлари, шунингдек, хавфли зонани қўриқлашни амалга оширувчи шахслар таништирилишлари шарт.

1.8. Блокни зарядлаш учун лойиҳа қуидагиларни ўз ичига олади:

- Блокнинг техник ҳисоби;
- Портловчи скважиналар жойлашиши ва портлатиш тўрини йиғиши схемаси;
- Блокнинг тузатилган (тўғриланган) ҳисоби;
- Блокни зарядлашга тайёрлиги тўғрисида далолатнома.

1.9. Блокнинг техник ҳисоби, портловчи скважиналар жойлашиши ва портлатиш тўрини йиғиши схемаси рудник (карьер) нинг Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандиси томонидан икки нусхада тузилади ва рудник(карьер)нинг бош муҳандиси (БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Портловчи скважиналар жойлашиши ва портлатиш тўрини йиғиши схемаси маркшайдер томонидан имзоланади. Портловчи скважиналар жойлашиши ва портлатиш тўрини йиғиши схемасини, блокнинг техник ҳисобини тузишга қуидагилар асос бўлади:

- ПИ да Ягона хавфсизлик қоидалари;
- БПИ нинг намунавий лойиҳаси;
- Портлатиладиган блок тўғрисида геологик ва гидрогеологик маълумотлар;
- Блок тўғрисидаги маркшайдерлик маълумотлари (материаллари);
- Илмий-тадқиқот ишларининг тавсиялари(рекомендация);
- Аввалги портлатиш ишлари натижалари.

1.10. Блокнинг техник ҳисоби қуидагиларни ўз ичига олади:

- Умумий маълумотлар: поғонанинг ўртача баландлиги, скважиналар диаметри ва сони, перебур узунлиги, портлатиладиган кон массаси ҳажми, ПМ солиштирма сарфи;
- Геология ва гидрогеологияси;
- Таалаб этиладиган ПМат ҳисобий миқдори;
- Скважиналар жойлашиш схемаси (сеткаси), кўндаланг профил ва зарядлар конструксияси;
- ПИ ни олиб боришида бино ва иншоотларгача сейсмик хавфсиз масофа ҳисоби;
- Зарбли ҳаво тўлқини тасири бўйича хавфсиз масофа ҳисоби;

- Алоҳида бўлакларнинг учиб чиқиши бўйича хавфсиз масофа ҳисоби;
- Портлатиш сеткасини электр ҳисоби;
- Тузатиш киритилиб тўғриланган хавфсиз масофалар.

1.11. Портловчи скважиналар жойлашиши ва портлатиш тўрини йиғиши схемаси қуйидагиларни ўз ичига олади: скважиналарнинг жойлашиш нуқталари, блокнинг, горизонтларнинг рақами, портлатиш тўрини йиғиши схемаси, секинлатиш оралиги (интервали) қийматлари, кўлланиладиган Иницияловчи Воситалар турлари, секинлатиш босқичлари сони, Тақсимловчи пунктни(РП) улаш жойлари, портлатиш тўридаги зарядларни инициялаш усуслари, блокдаги портловчи скважиналар сони, таъқиқланган ҳудуд ўлчамлари, блокнинг асосий параметрлари (скважиналар жойлашиш тўри, погонанинг ўртacha баландлиги, блок бўйича скважиналарнинг ўртача чуқурлиги, перебур узунлиги, блок ҳажми), таъқиқланган зона (ҳудуд) чегарасидаги портлатиладиган поғона ва юкори погонанинг остки ва устки бровкалари.

1.12. Тўғриловчи ҳисоб-китоб қуйидагиларни ўз ичига олади: блок, горизонтларнинг рақами, бурғулаш ускунаси рақами, блокдаги скважиналар сони (лойиҳавий ва ҳақиқий), погоналар баландлиги ва скважиналардаги сув сатҳи, портловчи скважиналар тўри ва диаметри, битта скважинага ПМ сифими ва миқдори, оралиқ детонатор оғирлиги ва унинг скважинада жойлашуви, скважинада заряд ва забойка узунлиги, скважиналардаги ПМ нинг умумий оғирлиги (лойиҳавий ва ҳақиқий), портлатиладиган кон массаси ҳажми, кўлланиладиган иницияловчи воситалар, ПМ тури ва уларнинг умумий миқдори, алоҳида шарт-шароитлар (зарядлаш бошлангандан сўнг сув келиб тушишининг кўпайиши билан боғлиқ ҳолда алоҳида скважиналардаги ПМ миқдорини қайта ҳисоблаб чиқиш, блокдаги скважиналар сонини ошиши ва шу кабилар). Тўғриловчи ҳисоб-китоб рудник(карьер)нинг Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандис ёки ПИ участка бошлиғи томонидан маркшайдерлик хизмати маълумотларидан олинган зарядлашга тайёрланган блокнинг ҳақиқий параметрларига асосланган ҳолда икки нусхада тузилади ва рудник (карьер)нинг бош муҳандиси (БПИ бўйича бош муҳандис ўринbosари) томонидан тасдиқланади. Тўғриловчи ҳисоб-китобнинг алоҳида шарт-шароитлари рудник(карьер)нинг бош муҳандиси (БПИ бўйича бош муҳандис ўринbosари) томонидан қайтадан тасдиқланади. Тўғриловчи ҳисоб-китобнинг ҳақиқий қийматлари лойиҳадагидан ошиб кетадиган бўлса, ПИ участка бошлиғи бевосита зарядлаш вақтида скважиналар сони ҳамда скважиналар ва блок бўйича заряд оғирлигининг ҳақиқий қийматини киритиб боради.

1.13. Блокни зарядлашдан олдин бурғулаш ишлари ва ПИ участкалари бошлиқлари биргалиқда “Блокни зарядлашга тайёрлиги тўғрисида далолатнома” тузишади.

1.14. Ёппасига портлатишни ўтказишга тайёрлаш ишларида рудник (карьер)нинг Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандиси портлатишнинг карьер ичкарисида жойлашган иншоотларга, кўчма электр узатиш тармоқлари (ЛЭП), электр қурилмалари ва кон ускуналарига таъсир зonasини аниқлайди. ПИ таъсир этувчи хавфли зонада мавжуд электр узатиш тармоқлари, электр қурилмалари ва кон ускуналарининг жойлашув ўринлари карьер кон ишлари жамловчи (йиғувчи, йиғма) планига киритилади ва портлатишдан камида икки кун олдин (ундан кечиктирмасдан) рудник (карьер)нинг бош энергетигига тақдим этилиши керак.

1.15. Ҳар бир ёппасига портлатишни амалга ошириш учун кон бошқармаси бўйича “Ёппасига портлатишни бажаришга (ўтказишга) буйруқ” берилиши керак. У қуйидагиларни ўз ичига олади: портлатиш вақти ва жойи; ПМ ҳисобий миқдори; ёппасига портлатишга масъул (жавобгар) раҳбар фамилияси; объектлари хавфли зонага тушиб қолувчи корхона (ташкилот)лар ва алоҳида шарт-шароитлар. Ёппасига портлатишни бажаришга (ўтказишга) буйруқ лойиҳаси БПИ ни олиб борувчи рудник (карьер)нинг Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандиси томонидан рудник (карьер)нинг БПИ бўйича бош муҳандис ўринbosари (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринbosари) раҳбарлиги остида тузилади ва ёппасига портлатишдан камида икки кун олдин (ундан кечиктирмасдан) кон бошқармаси бош муҳандиси томонидан имзоланади. У бўлмаган ҳолларда эса кон бошқармасининг кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринbosари томонидан имзоланади. Ёппасига портлатишни

бажаришга (үтказишга) буйруқ билан портлатишдан камида бир сутка олдин (ундан кечиктирмасдан) объектлари хавфли зонага тушиб қолувчи корхоналар раҳбарлари таниширилишлари шарт. Конни бир вақтнинг ўзида ҳам очиқ ҳам йер ости усулида қазиб олишда Ёппасига портлатишни бажаришга (үтказишга) буйруқ билан шахта раҳбари ҳам таниширилиши шарт.

11.6. Кон бошқармасининг бошқа бўлими ёки бошқа ташкилотларнинг фаолият кўрсатувчи обьектлари (электр узатиш тармоқлари, сув қувурлари, подстансия, заводлар, темир ёъл транспорти ёъллари, қўзгалмас (стационар) бурғулаш қурилмалари ва шу кабилар)га яқин жойларда ПИ шу корхоналар ва ташкилотлар раҳбарлари билан келишилган ҳолда олиб борилиши керак.

11.2. БПИ учун лойиҳавий ҳужжатлар.

11.3. Бурғулаш ишлари.

11.3.1. Рудник (карьер)нинг бош мутахассислари томонидан қабул қилинган (тасдиқланган) кон ишлари ривожланишининг йиллик плани ва кон ишлари олиб борилиш (ривожланиш) йўналиши бўйича бурғуландиган майдон чегаралари белгиланади ва шу асосда 1:500 (1:1000) масштабда маҳаллий координаталар системасида бурғулаш лойиҳалари тузилади.

11.3.2. Капитал саноат иншоотларига яқин жойлашган майдонлар учун бурғулаш лойиҳасини тайёрлашда, иншоотлардан блоккача хавфсиз масофани таъминлаш мақсадида бурғуландиган блок контурларини чегаралаш кўзда тутилиши лозим.

11.3.3. Скважиналар тўри ва перебур узунлиги бурғулаш лойиҳасига танланган участканинг геологик ва гидрогеологик параметрларига асосан қабул қилинади.

11.3.4. Бурғулаш лойиҳаси қўйидагиларни ўз ичига олади: лойиҳа рақами, бурғулаш қурилмаси рақами, бурғулаш ўтказиладиган горизонт рақами, скважиналар жойлашиш нуқталари, қиялиги ва қиялик ёъналиши, скважиналар чуқурлиги ва диаметри, скважинадан намуна олиш оралиғи (интервали), блок бўйича тоғ жинсларининг бурғуланувчанлик бўйича таснифи (категорияси).

11.3.5. Бурғулаш лойиҳаси Хавфсизлик техникаси қоидалари бўйича муҳандиси томонидан тузилади, Хавфсизлик техникаси қоидалари бўлими бошлиғи, бош геолог, бош маркшайдер, БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари томонидан имзоланади ва рудник (карьер)нинг бош муҳандиси(кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Шундан сўнг бурғулаш лойиҳаси бурғулаш участкасига ва геолог-маркшайдерлик хизматига бажариш учун тақдим этилади.

11.3.6. Бурғулаш лойиҳаси билан танишиб чиқкан маркшайдер уни жойга кўчиради (инструментал съёмка, визуал, автоматик назорат воситалари ва бошқалар) ва шу билан бирга скважиналарни бурғулаш тўри режасини тузади.

11.3.7. Блокни бурғулаш ишлари Бурғулаш лойиҳаси ва бурғулаш ишлари паспорти талабларига мувофиқ равишда амалга оширилади.

11.3.8. Блокни бурғулаш жараёни давомида ва тугагандан сўнг маркшайдер бурғулаш лойиҳасига киритилган ва бурғуланган скважиналар ҳақиқий параметрлари мослигини назорат қилиб боради ва замирлаш ишлари маълумотларини рудник (карьер)нинг Хавфсизлик техникаси қоидалари бўлимига блокни зарядлаш учун ҳужжат тайёрлаши учун беради.

11.3.9. Бурғулаш жараёни давомида ва тугаллангандан сўнг блокнинг маркшайдерлик съёмкаси маълумотларига асосан бурғуланган скважиналарнинг асл (ҳақиқий) ўринлари рудник (карьер)нинг маркшайдерлик хизмати томонидан тузиладиган 1:500 ёки 1:1000 масштабдаги кон ишлари горизонтлари планига тусирилади.

11.4. Портлатиш ишлари.

11.4.1. Рудник (карьер)да қабул қилинган ПИни олиб бориш графигига мувофиқ рудник (карьер)нинг бош мутахассислари томонидан кон ишларининг ривожланишининг режавий ёъналишиларига мувофиқ бурғулаш лойиҳалари чегараларида портлатиладиган блок чегаралари (контурлари) белгиланади ва блокларни ёппасига портлатишга тайёрлаш ва зарядлаш тезкор графиги тузилади.

11.4.2. Портлатиш блокларини лойихалаш билан бир вақтда блокни зарядлаш куниды ПИ да ЯХҚ га мувофиқ хавфсизлик талабларига жавоб бериси учун ускуналарни блокдан олиб чиқиб кетиши йүллари, йүлларни күчириш, таъкиқланган зонани ва блокда сақловчи обваловкаларни шакллантириши ишлари олиб борилади.

11.4.3. Ёппасига портлатишга тайёрлаш ва зарядлаш учун ишлаб чиқилган тезкор график билан кон ишлари, бургулаш участкалари, ПИ участкалари ҳамда тармоқ ва подстанция участкаларининг техник назорат ходимлари таниширилишлари шарт.

11.4.4. Портлатишга мўлжалланган блок учун техник ҳисоб икки нусхада тузилади. Бир нусхаси Ишлаб чиқариш техник бюорога, иккинчиси ПИ участкасига тақдим этилади.

11.4.5. Маркшайдерлик хизмати томонидан бажарилган блокни замирлаш ишлари маълумотларига асосан техник ҳисоб тасдиқлангандан сўнг портловчи скважиналар жойлашиш ва портлатиш тўрини йиғиш схемаси тайёрланади ва зарядлашга тайёрланган блокнинг ҳақиқий параметрларига асосан тўғриловчи ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.4.6. Портловчи скважиналар жойлашиш ва портлатиш тўрини йиғиш схемаси ҳамда блокнинг ҳақиқий параметрларига асосланган тўғриловчи ҳисоб-китоб икки нусхада тузилади. Бир нусхаси ПИ участкасига, иккинчиси ХТҚ бўлимига тақдим этилади.

11.4.7. Бир хил қийматли скважиналар (скважина чуқурлиги, скважина қиялик бурчаги, сув сатҳи баландлиги ва шу кабилар) учун тўғриловчи ҳисоб-китоблар битта гурӯхга бирлаштирилиши мумкин.

11.4.8. Агар техник ҳисоб амалга оширилган портлатиладиган блок катта ҳажмга эга бўлиб, уни зарядлаш куниды бургулаш ва тайёрлаш ишлари тўла якунланмаган бўлса, ПИ да ЯХҚ га мувофиқ равишда уни биринчи босқич зарядлаш контурларига ажратишга рухсат этилади ва зарядлашга тайёр бўлган блок қисми учун портловчи скважиналар жойлашиш схемаси била бирга тўғриловчи ҳисоб-китоб тайёрланади. Бунда блокнинг зарядланадиган қисми бургуланадиган қисмидан ажратилади. Портлатиладиган блокнинг иккинчи қисми ПИ да ЯХҚ талабларига жавоб берадиган бўлгандан сўнг бутун блок учун портловчи скважиналар жойлашиш ва портлатиш тўрини йиғиш схемаси билан бирга төғриловчи ҳисобнинг давоми тузилади (2-босқич). Бундай ҳолларда рудник (карьер)нинг бош муҳандиси (БПИ бўйича ўринбосари) томонидан тўғриловчи ҳисобнинг ҳар бир қисмини, портловчи скважиналар жойлашиш схемаси (1-босқич) ва бутун блок учун портловчи скважиналар жойлашиш ва портлатиш тўрини йиғиш схемаларининг ҳар бирини алоҳида тасдиқлади.

11.4.9. ПИ ва БИ участкалари бошликлари биргалиқда блокни ПИ да ЯХҚ талабларига мослиги текширилгандан сўнг блокни зарядлашга тайёрлиги тўғрисида далолатнома тузишади. Блокни босқичларга ажратишда тайёрлиги тўғрисидаги далолатномада зарядлашга тайёр бўлган блок қисми кўрсатилади. Блок тўла тайёр бўлгандан сўнг ПИ ва БИ участка бошликлари ўз имзолари билан блокнинг тўлиқ тайёрлигини тасдиқлашади.

11.4.10. Ушбу ёриқномада кўрсатилган тартибда ишлаб чиқилган ва тасдиқланган Техник ҳисоб, портловчи скважиналар жойлашиш ва портлатиш тўрини йиғиш схемаси, Тўғриловчи ҳисоб ва Блокни зарядлашга тайёрлиги тўғрисидаги далолатнома асосида Блокни зарядлаш лойиҳаси тузилади. Блокни зарядлаш лойиҳаси блокни зарядлаш ишларини олиб бориш учун асос ҳисобланади.

11.4.11. ПИ участка бошлиғи портлатувчиларни, ПИ участкаси кон назорат ходимларини зарядлаш лойиҳаси билан таниширади ва шахсан ўзи иш жойида ПМат ҳақиқий талаб этиладиган микдорини аниқлайди. ПМат олиши учун йетакчи портлатувчига наряд-ёълланма ёзиг беради ва ПИ участкаси ходимларига зарядлаш ишларини олиб бориш учун ёзма наряд беради.

11.4.12. Нарядда қуидагилар кўрсатилиши лозим: блокни зарядлаш шарт-шароитлари; блокни зарядлашда иштирок этувчи портлатувчилар; блокни зарядлаш ва таъкиқланган зонани қўриқлаш учун масъул бўлувчи йетакчи портлатувчи; бошқарув пулти портлатувчи операторлари ва портлатувчи аппаратларни тарқатувчи портлатувчи-тарқатувчилар.

11.4.13. Портлатишдан камида икки кун олдин (ундан кечиктирмасдан) ПИ ни ўтказиш графигига мувофиқ ва Блокни зарядлаш лойиҳасига асосан Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби ва Ситуацион план тузилади. Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби, Ситуацион план; Блокни зарядлаш лойиҳалари ва негабаритларни майдалаш паспортлари биргаликда Ёппасига портлатиш лойиҳасини ташкил этади.

11.4.14. Шу билан бирга ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби ва Ситуацион планга асосан Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруқ тайёрланади.

11.4.15. Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруқ кон бошқармасининг бош муҳандиси томонидан имзоланади. Бош муҳандис бўлмаган ҳолларда эса кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари томонидан имзоланади ва портлатишдан камида икки кун олдин обьектлари портлашнинг хавфли зонасига тушиб қолувчи бўлимларга жўнатилади.

11.4.16. Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруқ билан рудник (каръер) нинг бош муҳандиси ва Ёппасига портлатиш ишларига масъул раҳбар ёзма таништирилишлари шарт.

11.4.17. Ёппасига портлатишни ўтказиш тартибида кўрсатилган барча жавобгар шахслар у билан ёппасига портлатишдан камида бир сутка олдин (ундан кечиктирмасдан) таништирилишлари шарт. Портлатиш ўтказиладиган куни Ёппасига портлатишни ўтказиш тартибида бириктирилган жавобгар шахслардан бирортаси ишга чиқмаган ҳолларда ПИ раҳбари ёки Ёппасига портлатишга жавобгар раҳбар Ёппасига портлатишни ўтказиш тартибининг (ўрин) алмаштириш графасига ўзгартириш киритади ва бу ҳақида янги тайинланган жавобгар шахсни ёзма равища огоҳлантиради.

11.4.18. Ёппасига портлатишдан бир кун олдин Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруқ ва Ёппасига портлатиш лойиҳаси рудник (каръер)нинг ХТҚ бўлимидан ПИ участка бошлиғига тақдим этилади. ПИ участка бошлиғи Ёппасига портлатиш лойиҳаси билан ПИ билан шуғулланувчи ПИ участка ходимларини ва хавфли зона муҳофазасини амалга оширувчи шахсларни таништириб чиқади ва имзо қўйдириб олади. ПИ якунлангандан сўнг узоги билан икки суткада (ундан кечиктирмасдан) Ёппасига портлатиш лойиҳаси рудник (каръер)нинг ИЧТ бюргога қайтарилади ва у ерда портлатилган блокни тўлиқ қайта ишлангунга (қазиб олиб бўлгунча) қадар сакланади.

МАЪРУЗА №12. ЁППАСИГА ПОРТЛАТИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА ЎТКАЗИШ

Режса:

- 12.1. Ёппасига портлатишни ташкил қилиш ва ўтказиши
- 12.2. Ёппасига портлатишни ташкил қилиш ва ўтказишига жавобгар шахсларнинг мажбуриятлари.

12.1. Ёппасига портлатишни ташкил этиши ва ўтказиши.

- 5.1. Бурғуланган блокни зарядлашга қабул қилингандан сўнг ПИ участка бошлиғи кўрсатмасига биноан блок бутун периметри бўйлаб байроқчалар билан чегараланиши лозим. Автомобил ўтиши мумкин бўлган жойларда автотранспорт ўтишини таъқиқловчи аншлаглар ўрнатилиши лозим.
- 5.2. Кон-техник шароитлар ва ишларни ташкиллаштиришга боғлиқ ҳолда зарядлаш узоқ давом этса (бир сменадан ортиқ) ПИ да ХЙҚ га мос равишида таъқиқланган зона белгиланади. Таъқиқланган зона ўлчамлари лойиҳалардан аниқланади, лекин 20 м дан кам бўлмайди. Зарядлаш ишлари билан боғлиқ бўлмаган шахслар таъқиқланган зонада бўлиши таъқиқланади. (мумкин эмас).

Мурунтау карьерида юқори сувли участкаларда ва тектоник бузилган зоналарда скважиналарни зарядлашда, ёппасига портлатиш лойиҳасини гидрогеологик тавсифида кўрсатилган ҳолда, бурғуланган скважиналарни муддатидан олдин бузилишини олдини олиш учун скважиналар бурғулангандан сўнг бевосита зарядлашга рухсат этилади. Бу ишларни бажаришда рудник бош муҳандиси томонидан тасдиқланган, иш жойининг ҳақиқий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда хавфсизликни таъминловчи чора-тадбирларга, хавфсизлик техникиси бўйича аниқ кўрсатмаларга амал қилган ҳолда олиб борилиши лозим.

Бурғулаш ускунаси режалаштирилган майдонга ўрнатилиши лозим. Бунда ҳаракатланиш қисми гусеницаси зарядланган (зарядланаётган) скважинадан 6 м дан яқинда бўлмаслиги керак. Ускуна гусеницаси ва зарядланган скважиналар орасидаги минимал рухсат этиладиган масофа Ёппасига портлатиш лойиҳаси билан белгиланади. Бурғулаш ускунасини таъминловчи кучланиш остидаги қайишқоқ кабел блокнинг зарядланган (зарядланаётган) қисмida жойлашмаслиги керак. Зарядланган блокда электр узатиш ҳаво линиялари бўлмаслиги керак. электр узатиш ҳаво линияси четки симларидан зарядланган блок чегараларигача горизонтал масофа 20 м дан кам бўлмаслиги керак.

Бурғулаш ускунасида ва унга яқин жойларда тез аланталанувчи, паст энергияли ўт олдириш манбанини қисқа вақт таъсири остида алантга оладиган ёнувчи-мойлаш ва бошқа ёнувчи модда ва материалларни сақлаш мумкин эмас.

Зарядланган блокдан 20 м дан яқинда жойлашган бурғулаш ускунасида пайвандлаш ва газли кесувчи аппаратларни қўллаган ҳолда таъмирлаш ишларини ўтказиши таъқиқланади. Бурғулаш ускунаси машинисти ва унинг ёрдамчисида ўт олдириувчи ва чекиши ашёлари бўлмаслиги лозим. Улар очиқ оловдан фойдаланмасликлари керак. Бурғулаш ускунаси техник соз, тоза бўлиши шарт; мой ёки бошқа ёнувчи материаллар билан ифлосланишига йўл қўйилмайди. Ходимларни мойланган кийимда ишлаши ман этилади. Бурғулаш ускунаси жойлашган ишчи майдон тоза сақланиши лозим. Ускунада бирламчи ўт ўчириш воситалари бўлиши шарт.

Иш бошланганга қадар портлатиш ва бурғулаш участкалари кон усталари рудник (карьер) бош муҳандиси томонидан тасдиқланган чора-тадбирларга мос равишида ишларни хавфсиз олиб бориш учун иш жойларини тайёрлигини текширишлари ҳамда бурғулаш ва зарядлашни бошлашга рухсат беришлари лозим.

- 5.3. Мурунтау карьерида зарядларни НТТ да эмулсияли ПМ ларни қўллаган ҳолда ёппасига портлатиш ишларини олиб боришда кон ишларининг оғир шарт-шароитларида зарядлаш ишлари узоқ кун давом эца ва бунда кон массасини ташиш учун мўлжалланган технологик йўлларни кўчиришнинг имкони бўлмаса, автотранспорт воситалари ҳаракати хавфсизлиги таъминланган ҳолда катта қувватли автосамосвалларни бевосита зарядланган блок яқинидан

ҳаракатланишига рухсат этилади. Технологик автомобил йўлларининг зарядланаётган блок томонидан автомобилларни зарядланаётган блокка ўтиб кетишини олдини оловчи, баландлиги 1м дан кам бўлмаган, кон массасидан ҳосил қилинган сақловчи вал билан ишончли чегараланган бўлиши лозим. Зарядланган блок ёнидан ўтувчи автомобил йўлининг бутун узунлиги бўйича транспорт воситалари ҳаракатланадиган томонда блокдан 20 м дан кам бўлмаган масофада транспорт воситаларини тўхташини таъкиқловчи “Тўхташ таъкиқланади” таъкиқловчи йўл белгилари ўрнатилиши лозим. Бу белги таъсири зонаси тугаган жойда “Барча чекловлар тугаши” йўл белгиси ўрнатилиши лозим. Бунда зарядланган скважинадан 20м дан кам масофада бўлишга фақат Ёппасига портлатишни ўтказиши тартиби билан чекланган инсонларгагина рухсат этилади. ПМат жойлашган жойдан 100 м дан якин жойда очиқ оловдан фойдаланиш, чекищ, ўзи билан ўт олдирувчи ва чекиши ашёларини олиб юришга йўл қўйилмайди. Очиқ олов юзага келиш эҳтимолини олдини оловчи чоратадбирлар кўрилиши лозим.

Зарядланган скважиналарни тиқинлар билан тўсиш эҳтиёжи Ёппасига портлатиш лойиҳасидан аниқланади.

ПМат лар жойлашган блокларга зарядлаш, портлатиш ва қўриқлаш билан боғлиқ бўлмаган шахслар киритилмаслиги керак. Зарядланаётган ва зарядланган блокларни ишончли қўриқлаш тартиби ҳамда ишларни хавфсиз олиб борилишини таъминлаш ва ПМат ларни бутунлигини сақлашга масъул аниқ шахслар Ёппасига портлатиш лойиҳаси билан белгиланади. Сутканинг тунги (коронфи) пайтида зарядланаётган ва зарядланган блок сунъий ёритилиши шарт.

Ёзма нарядларда зарядланган скважиналарга якин жойларга келувчи шахслар амал қилиши мажбурий бўлган хавфсизликнинг аниқ чора-тадбирлари кўрсатилиши лозим.

Портлатиш тўрини йиғишишлари портлатиш ишлари билан боғлиқ бўлмаган инсонларни ва кон ускуналарини хавфли зона чегарасидан ташқарига чиқарилгандан сўнггина амалга оширилиши мумкин. Ёппасига портлатишга масъул раҳбар барча инсонлар ва кон ускуналари хавфли зона чегарасидан ташқарига чиқарилганини тўғрисида ҳамда хавфли зонани қўриқлаш постлари жойлаштирилганлиги тўғрисида ёзма билдирги олгандан сўнг етакчи портлатувчиларга портлатиладиган блокларни портлатиш тўрини йиғишига кўрсатма беради.

5.4. Блокни зарядлаш лойиҳасига кирувчи хужжатлар тасдиқлангандан сўнг ва зарядлаш бошланишидан олдин табиий-иқлим шароитлари (жала, тошқин сувлари, грунт сувларининг кўтарилиши ва бошқалар) таъсирида портлатиладиган блок ҳолати ўзгарган бўлса ва ПМ ни қайта хисоблаш, уни ошириш ёки ПМ нинг янги (сувга чидамли) турини қўллаш талаб этилса, блокнинг Тўғриловчи хисобининг “Алоҳида шарт-шароитлар” бандига қўшимча хисоблаш ишлари амалга оширилиши ва сабаблари тушунтирилиши лозим. Бунда ушбу блок учун ПМ микдорининг тўғриловчи хисоби блокнинг техник хисобидагидан ошиб кеца, унда блокнинг Техник ҳисоб бланкасида рудник (карьер)нинг ИЧТБ бўйича муҳандиси ёки ПИ участка бошлиғи томонидан хавфсиз масофаларни қайта хисоблаш амалга оширилади ва рудник (карьер)нинг бош муҳандиси (БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Бундай ҳолларда рудник (карьер)нинг бош муҳандиси ёки Ёппасига ПИ раҳбари томонидан Ситуацион планга хавфли зоналарни тўғриланган чегаралари туширилади.

5.5. ПИ участка ходимлари томонидан ПИ участка бошлиғидан наряд-йўлланма олгандан сўнг ПМ омборидан ПМ ва ПВ лар зарядланадиган блокка олиб келинади. Транспорт воситалари ПИ да ЯХҚ талабларига мос келиши керак.

ПМ ва ПВ ларни иш жойларига биргаликда ташишга фақат корхона раҳбарининг ёзма рухсатномаси билан ПИ да ЯХҚ §49 талабларига риоя қилган ҳолда рухсат этилади.

5.6. ПИ билан шуғулланувчи барча шахслар қўлланилаётган ПМат лар, аппаратлар ва қурилмаларнинг хусусиятлари ва улардан фойдаланишда хавфсизлик қоидалари бўйича ўқитилишлари шарт. Худди шундай йўриқнома корхонада ПМат ларнинг янги турлари қўлланилганда ўтказилиши лозим.

5.7. Сигналарнинг вазифаси, сигнал бериш усуллари ва вақти ҳақида ушбу корхонанинг муҳандис-техник ходимлари ва хизматчилари, шунингдек яқин ҳудудлардаги аҳоли огоҳлантирилишлари шарт.

5.8. Блокка етказилган ПМат лар етакчи портлатувчи томонидан блокнинг тўғриловчи ҳисобига мос миқдорда ҳар бир скважинага тақсимлаб чиқилади. Эмулсияли ПМ аралаштирувчи-зарядловчи машиналар ёрдамида зарядлашни зарядланаётган блокнинг йетакчи портлатувчиси кўрсатмасига биноан СЗМ портлатувчи-оператори амалга оширади.

5.9. скважиналарни зарядлаш скважинали зарядни лойиҳавий конструксиясига мос равишда амалга оширилади. Зарядлаш вақтида “пробок”ларни ҳосил бўлишига йўл қўйилмайди.

Зарядлаш вақтида блокнинг ҳақиқий параметрлари лойиҳавий параметрларидан четлашадиган бўлса, Тўғриловчи ҳисобнинг ПИ параметрлари жадвалида ҳақиқий параметрлар кўрсатилиши лозим.

Скважиналарни зарядлаш учун “Саноатгеоконтехназорат” ДИ дан руҳсатнома бўлган машина ва механизмлардан фойдаланишга руҳсат этилади.

5.10. Скважиналарни зарядлаш вақтида бурғуланган блокда зарядлашга мўлжалланган ПМат миқдори портлатувчи ёки ўқитилган ишчилар муҳофазаси остида сақланиши мумкин. Бунда ПВ ва “Динашок” НТТ детонаторлари ПМ ва ДШ дан алоҳида жойлаштирилиши лозим.

5.11. ПМат ларни қўриқлаш учун жавобгарлик ПИ участка бошлиғига юклатилади. Зарядланган скважинани қўриқлашга топшириш “Скважина зарядларини қўриқлашга қабул қилиш ва топшириш” журналида расмийлаштирилади.

5.12. Блокда жойлашган ПМат лар ва зарядланган скважиналар қуролланган соқчи ёки ўқитилган ишчилар томонидан қўриқланилиши лозим (тунги пайтда сунъий ёритилиши шарт). Зарур бўлса ПМат лар ёғингарчиликлардан ҳимояланиши лозим.

5.13. Ёппасига портлатишга масъул раҳбарлар ва алоҳида блокларни портлатишга тайёрлаш ва зарядлашга жавобгар шахслар ўртасида ишончли иккитомонлама радиоалоқа таъминланиши лозим.

5.14. Ёппасига портлатиш ишларини икки ва ундан ортиқ портлатиш стансияларидан амалга оширишга фақат ёппасига портлатишга масъул раҳбарлар, портлатиш стансиялари, йетакчи портлатувчилар ўртасида ишончли радиоалоқа воситалари бўлганда руҳсат этилади.

5.15. ДШ билан ишлаш (кесиши, РП билан улаш) ундан фойдаланиш бўйича йўрикномаларда кўрсатилган усулларда амалга оширилиши лозим. РП лар портлатиш тўри схемасига мос равишда жойлаштирилади.

ДШ ни асосий ва иккиласми тўрини портлатиш барча ҳолларда битта инициатордан амалга оширилиши лозим.

5.16. Скважинали зарядларни портлатиш ДШ (капсуласиз усул), “Динашок” НТТ ёки уларнинг электр усул билан иницияловчи комбинациясини қўллаган ҳолда амалга оширилиши керак.

5.17. Скважинани забойка қилиш бурғулаш шлами билан амалга оширилади.

5.20. Бир вақтда бир нечта блокларни зарядлашда ҳар бир блокнинг йетакчи портлатувчилари портлатишга тайёрлаш ва зарядлаш ишларига масъул шахсга портлатиш тўрини йигиши ишлари тутаганлиги ҳақида ҳисобот бериши лозим.

5.21. Блокларни портлатишга тайёрлаш ва зарядлашга масъул шахс портлатиш тўри йиғилишини текшириб, аниқланган камчиликларни бартараф қилиб, хавфсизлик техникиси ва хавфли зонани кўриқлаш бўйича барча чора-тадбирлар амалга оширилганлигига ишонч ҳосил қилгандан сўнг Ёппасига портлатиш ишларига масъул раҳбарга жанговар сигнал бериш ва ёппасига портлатишга тайёрлиги тўғрисида хабар беради.

5.23. Портлатишни ўтказувчи портлатувчи хавфли зона чегарасидан ташқарида, шамоллатиладиган томонда лойиҳада кўрсатилган жойда бўлиши керак.

7.1. Ҳар бир ёппасига портлатишга жавобгар раҳбар кон бошқармасининг бош муҳандиси (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланадиган Ёппасига портлатишни ўтказишга буйруқ билан тайинланади.

7.2. Ёппасига портлатишга жавобгар раҳбар этиб куйидагилар тайинланиши мумкин:

- кон бошқармасининг БПИ бўйича бош мутахассиси;
- рудник (каръйер)нинг бош муҳандиси;
- рудник (каръйер)нинг кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари;
- рудник (каръйер)нинг БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари;
- эмулсияли ПМ тайёрлаш ва портлатиш ишларини олиб бориш сехи бошлиғи;
- ПИ участка бошлиғи (бошлиқ ўринбосари).

7.3. Объектлар ва иншоотлар (рудник саноат майдонлари, даврий-узлуксиз технология, электр узатиш тармоқлари ва шу кабилар) хавфли зонада жойлашган, шунингдек бир нечта блоклар портлатиладиган ҳолларда Ёппасига портлатишга жавобгар раҳбар этиб қўидагилар тайинланиши лозим:

- кон бошқармасининг БПИ бўйича бош мутахассиси;
- рудник (каръйер)нинг бош муҳандиси;
- рудник (каръйер)нинг кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари;
- рудник (каръйер)нинг БПИ бўйича бош муҳандис ўринбосари;
- эмулсияли ПМ тайёрлаш ва портлатиш ишларини олиб бориш сехи бошлиғи (сех бош муҳандиси);

7.5. Рудник (каръйер) ёки кон бошқармасининг ПИ га масъул раҳбари қўидагилар учун жавобгар:

7.5.1. Бўйсунувчи ходимлар томонидан ПМ ларни сақлаш, ҳисобини юритиш, сарфлаш, ташиш ва синаш тартибига аниқ риоя этилишини таъминлаш.

7.5.2. ПИ ни ўтказиш ва ПМат ларни синашга фақат шунга хукуки бўлган шахсларга рухсат бериш.

7.5.3. Портлатувчилар ўз вақтида ПМат сарфланганлиги тўғрисида ҳисбот топширишини ва қолган ПМат ларни омборларга қайтарилишини назорат қилиш.

7.5.4. Хавфсизлик қоидалари талабларига жавоб берувчи ПМат ларни бериш тартиби.

7.5.5. ПИ ни хавфсиз ташкил этилиши.

7.6. Ёппасига портлатишга масъул раҳбар қўидагиларга мажбур:

7.6.1. ПИ ни хавфсиз ташкил этилишини таъминлаш.

7.6.2. Ўз вақтида Ёппасига портлатишни ўтказиш тартиби билан унда кўрсатилган жавобгар шахсларни таништириш ва Тартибда кўзда тутилган чора-тадбирларни бажариш.

7.6.3. Хавфли зона муҳофазаси бўйича постларни жойлаштирилишини таъминлаш.

7.6.4. Портлатиш тўрини йиғилиши тўғрилигини текшириш.

7.6.5. Овозли сигнал бериш учун кўрсатма бериш.

7.6.6. Портлатишдан сўнг ҳаводан намуна олишни ташкил этиш.

7.7. ПИ участка бошлиғи қўидагилар учун жавобгар:

7.7.1. Ёппасига портлатиш лойиҳасига риоя этилиши.

7.7.2. Бўйсунувчи ходимлар томонидан ПМат ларни сақлаш, ҳисобини юритиш, сарфлаш ва ташиш тартибига аниқ риоя этилиши.

7.7.3. ПИ ни ўтказишга фақат шунга хукуки бўлган шахсларга рухсат бериш.

7.7.4. Портлатувчилар ўз вақтида ПМат сарфланганлиги тўғрисида ҳисбот топширишини ва қолган ПМат ларни омборларга қайтарилишини, шунингдек портлатувчилар томонидан ПМат ларни сарфланганлиги тўғрисидаги берилган маълумотлар тўғрилиги учун.

7.7.5. Ишларни хавфсиз ташкил этиш.

7.8. ПИ участкаси кон устаси қўидагилар учун жавобгар:

7.8.1. Ёппасига портлатиш лойиҳасига мос ҳолда блокларни зарядлашга.

7.8.2. Блокда ПМатларни сақлаш ва блокни қўриқлашга топшириш.

7.8.3. Хавфли, таъқиқланган ҳудуд радиусида (чегарасида) бегона шахслар ва механизмларнинг бўлмаслиги.

7.8.4. Блокни таралардан тозалаш ПМат лардан чиқадиган кутиларни ва ПМ лардан чиқадиган қопларни).

7.8.5. Портлатиш тўрини тўғри йиғилганлиги.

7.8.6. Блокни портлатишга тайёрланганлиги ва портлатишдан сўнг блокни кўздан кечириш.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 1.
ПА ОМБОРЛАРИ ТУЗИЛИШИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛНИШ
БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

1. Умумий қоидалар

1.1. “ПА омбори” деб, белгиланган тартибда ер ажратиш билан расмийлаштирилган, умуй ҳудудда жойлашган асосий ишлаб чиқариш ва ёрдамчи бинолар ва иншоотлар мажмуасини, еости омборлари деганда эса ПА сақланадиган камералар ва бўлинмаларни, ҳамда кон иншоотларидан омборига олиб борувчи ёрдамчи камераларни тушиниш зарур. ПА кўчма омбори “фургон” типдаги кузовли транспорт воситасидан иборат бўлиб, портловчи моддалар, нимпортлатиш ва портлатиш аппаратлари, шунингдек тезлатиш воситаларини жойлаштиришга, омбор мудирига (тарқатувчига) мўлжалланган жойлар билан жиҳозланади.

Барча омборлар ва ПА сақланадиган бошқа жойлар белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳаларга биноан мазкур Қоидалар талабларига мувофиқ қурилиши, мослаштирилиши ва ишлатилиши керак.

1.2. Ер юзасига нисбатан жойлашишига кўра ПА омборлари: устки (ер устидаги), яrimчуқур (ярими чуқурлаштирилган), чуқурлаштирилган ва еости каби турларга бўлинади.

Устки омборлар, асоси (пойдевори) ер сатҳида жойлашган иморатлар (ПА сақланадиган жой); **яrimchuқur** омборлар, биноси ер юзи сатҳидан кўпи билан карнизигача тупроққа чуқурлаштирилган иморатлар; **чуқur** омборлар, томини устидаги тупроқ камидা 15 м ва **eroshti** омборлари, томини устидаги тупроқ 15 м дан ортиқ бўлган иморатлар киради.

1.3. Фойдаланиш муддатига кўра омборлар: ПА келтирилган ондан 3 ва ундан кўп йил фойдаланилса **доимий**, уч йилгача – **вақтинчалик** ва бир йилгача - **қисқа муддатли** каби турларга бўлинади.

Қисқа муддатли омборлардан фойдаланиш комиссия томонидан такроран қабул қилиш шарти билан кейинги бир муддатга қабул қилиниши мумкин.

ПА омборлари вазифасига кўра таянч (асосий) ва чиқимли (сарфлаш) омборлари каби турларга бўлинади.

Изоҳ.

ПМларни сақлашда, уларни портлатиш (тезлатиш) воситалари билан ва аксинча, шунингдек портлатиш иссиқлиги бўйича коэффицентларини ҳисобга олган ҳолда, бир турдаги ПАни шу мувофиқлик гуруҳидаги бошқалари билан алмаштиришига рухсат этилади.

1.5. ПАни таянч омборларининг умумий сифими чегараланмайди ва айrim иморатларини сифими кўпи билан 420 т портловчи модда (нетто) бўлиши ҳисобга олиб ва аммиак селитраси (AC) учун 600 т деб белгиланиши керак.

1.6. ПМни устки ва яrimchuқur чиқимли омборларида:

1.6.1. Доимий чиқимли омборларда барча иморатлар умумий сифими кўпи билан: 240 т ПМ, 300 минг дона детонатор, 400 минг м детонацияловчи шнур, 300 минг дона ноэлектрик детонатор (HTB) бўлиши лозим, оловўтар шнур ва уни ёқиши воситаси эса чегараланмайди.

Изоҳ.

ПАни мавсумий олиб келадиган ва уларни контейнерлар ёки омборларда сақлайдиган корхоналар учун доимий чиқимли омборларининг умумий сигими чегараланмайди.

1.6.2. Вақтинчалик чиқимли омборларда барча иморатлар умумий сифими кўпи билан: 120 т ПМ, 150 минг дона детонатор, 200 минг м детонацияловчи шнур, 150 минг дона ноэлектрик детонатор (HTB) бўлиши лозим, оловўтар шнур ва уни ёқиши воситаси эса чегараланмайди.

1.6.3. Қисқа муддатли чиқимли омборларда барча иморатлар умумий сиғими кўпи билан: 36 т ПМ, 75 минг дона детонатор, 100 минг м детонацияловчи шнур, 75 минг дона ноэлектрик детонатор (НТВ) бўлиши лозим, оловўтар шнур ва уни ёқиш воситаси эса чегараланмайди.

1.6.4. Ҳар бир ВМ иморатларининг чегаравий сиғими чиқимли омборлари доимий бўлса кўпи билан 120 т, вақтингачалик – 60 т, қисқа муддатли –18 т, кўчма (алоҳида сақлаш билан) – ПМ омборига жиҳозланган тоанпорт воситасининг тўлиқ юк кўтаришигача бўлиши керак.

1.6.5. Портловчи моддалар ва АС ни контейнерларга жойлаб маҳсус очик майдончаларда сақлашга руҳсат этилади. Портловчи моддалар жойланган контейнерларни майдончалари портловчи моддалар омбори худудида ва мустақил омбор сифатида контейнерлар майдончалари бўлиб ҳам ўрнатилиши мумкин. Контейнерлар майдончаларининг сиғими портловчи моддалар омборини иморатлари учун ўрнатилганга ўхшашиб қабул қилиниши керак. Контейнерлар соз, тамғалangan ва рақамланган бўлиши керак.

Портловчи материаллар омборига идишланмаган аммиак селитраси олиб келинганда, уни юклаш ва тушириш учун механизациялашган мосламаси бўлган бункерларда сақланишига руҳсат этилади. АСни қайта юкламасдан ёки юмшатмасдан контейнерда сақлаш муддати 10 кундан ортмаслиги керак.

1.7. Еrosti (чуқурлаштирилган) чиқимли омборнинг умумий сиғими ва алоҳида камералар (бўлинмалар) сиғими лойиҳа билан аниқланиши керак. Бунда кўмир ва сланец шахталаридаги омборнинг сиғими тарқатиш камералари сиғимини ҳисобга олмагандан етти суткалик ПМ захираси ва ўн беш суткалик ТВ захирасидан ортмаслиги керак.

Камера типидаги омбор камерасининг сиғими 2 т ПМдан ортмаслиги керак, бўлинма (ячейка) типидаги омборни ҳар бўлинмасида кўпи билан 400 кг ПМ сақлашга руҳсат этилади.

Ерости иншоотларини алоҳида тарқатиш камерасининг чегаравий сиғими 2 т ПМ ва тегишли микдордаги ТВдан, алоҳида участкавий сақлаш пунктини эса 1 т портловчи модда ва тегишли микдордаги тезлатиш воситасидан ортмаслиги керак.

1.8. Илмий-тадқиқот институтлари, лабораториялар ва ўқув муассасаларида ПАни (ҳар бирида кўпи билан 10 кг портловчи модда ёки 500 та детонатор, 500 та ноэлектрик детонатор (НСИ), ҳамда 300 м дан детонацияловчи ва оловўтар шнурларни) сейфларда сақлашга руҳсат этилади. ПАни битта хонада, аммо турли сейфларда сақлашга руҳсат этилади. Сейфлар бир-биридан детонация узатмайдиган масофада туриши керак.

1.9. Корхоналарда ПАни синаш ва йўқотиш учун шароит таъминланган бўлиши керак. Бу мақсад учун лойиҳа бўйича тегишли ускуна ва асбоблар билан жиҳозланган полигон ва лабораторияларни тайёрлаш зарур.

Карьерларни ишлатилмайдиган поғоналарида тайёрланган майдончаларда ПАни йўқотишга руҳсат этилади.

1.10. Таянч омборда портлатувчиларга ПАни бериш ва улардан сарфланмаган ПМ, ТВ ва НПАни қабул қилишга оид амалларни бажаришда, шу амаллар бажариладиган бино омборга кириш (чиқиши) жойига яқин, аммо ПА сақланадиган иншоотлардан камида 20 м узоқда бўлиши, ёнмайдиган материаллардан қурилиши, ҳамда ПМ ва ТВни сақлаш учун икки қисмга қалинлиги камида 25 см бўлган яхлит ёнмайдиган бетон ёки фиштли асосий девор билан бўлиниши керак. Портловчи модда ва тезлатиш воситасиларини бериш-қабул қилиш учун унга иккита тамбур ўрнатиш зарур.

Бундан ташқари қуйидаги шартлар бажарилиши зарур:

- айтилган хонада барча турдаги портловчи моддаларни (буюмларни) умумий сони 3 минг кг дан, детонаторлар эса 10 минг донадан ортиқ бўлмаслиги керак;

- детонаторли қутилар сақлаш иншооти ташки деворининг ёнидаги стеллажга жойлашини керак.

1.11. Доимий ва вақтингчалик чиқимли омборларда идишни оғзини очиш ва портлатувчиларга портловчи моддаларни бериш, шунингдек улардан сарфланмаган портловчи моддалар, тезлатиш воситалари, нимпортлатиш ва портлатиш аппаратларини қабул қилиш алоҳида хоналарда ёки иморат тамбурларида, ёхуд портловчи моддалар тайёрланадиган биноларда амалга оширилиши керак. Бунда детонаторларни бериш учун қаршилиги $10^{(5)}$ Ом/м ортиқ қалинлиги камидаги 3 мм бўлган яримўтказгич резина қопланган стол, ҳамда детонацияловчи ва оловўтар шнурларни кесишга мўлжалланган стол ўрнатилиши керак. Электростатик зарядларни электродетонаторларга хавфли таъсирини йўқотиш учун стол заминланган бўлиши лозим, бунда заминлагичнинг қаршилиги 100 Ом дан ортмаслиги керак.

Таянч омборларда портловчи материалларни бериш-қабул қилишда детонацияловчи шнурли шай-патронларни ясаш (тайёрлаш) алоҳида бинода (хонада) бажарилиши керак.

1.12. ПА омбори иморатларини ери (поли) бутун (тешиксиз), текис, деворлари эса оқланган ёки бўялган бўлиши керак.

ПА сақланадиган ҳар бир иморат шамоллатилиши, ҳамда сув ва қор киришидан ҳимояланиши керак.

ПА иморталари оқимли-тортувчи табиий шамоллатиш билан таъминланиши керак.

Бино ичига термометр ўрнатиш зарур.

1.13. Доимий ва вақтингчалик ПА омборлари ёритишининг ишчи ва захира (аварияли) каби иккита турига эга бўлиши керак.

1.14. ПА сақланадиган жойларни ҳаммасидаги иш жойлар ёритилганлиги нормал иш шароитини таъминлаши ва ТВ билан ишлагандаги камидаги 30 лк ни ташкил этиши керак.

1.15. ПА омбори иморатларидаги ПМ ва ТВ стеллажлари, ПА штабеллари девордан камидаги 20 см, полдан эса камидаги 10 см масофада бўлиши керак. ПМли халта ва қутиларни тўшамалар устига жойлаштириш керак. Штабель баландлиги 2 м дан ортмаслиги керак. Жой саноғини эркин таъминлаш учун штабелга эни бўйича кўпи билан иккита халта (кути) жойлаштириш мумкин. Юқлаш-тушириш амалларини механизациялаш воситасидан фойдаланилганда ПМли халта ва қутиларни пакетлар билан тагликлар устида, шу жумладан баландлиги бўйича икки қаватгача қилиб стропконтейнерларда сақлашга рухсат этилади. Таглик ва стропконтейнерларни жойлаштириш тартиби лойиха билан аниқланиши керак. Штабелнинг максимал баландлиги 2 м дан ортмаслиги керак.

Штабеллар, шу жумладан тагликлар, ҳамда стропконтейнерлар ўртасидан мос равишда энини камидаги 1,3 ва 1 м қилиб йўлаклар қолдириш зарур.

1.16. Стеллажларга халта, қути ва бошқа ПАли жойларни кўпи билан иккитали баландликда ва штабелларга (стропконтейнерларга) эса стандартлар (ТШ) талабларига мувофиқ жойлаштириш керак. В, С гурухлардаги портловчи материаллар ва тутунли порох солинган очиқ идиш баландлик бўйича фақат бир қатор қилиб жойлаштириш керак. Стеллажлар юқори токчаларининг баландлиги кўрсатилган ПА учун 1,7 м дан ва бошқалари учун эса 2 м дан ортмаслиги керак.

Ҳар икки токча орасидаги масофа ПАли қутилар (халталар) ва токачалар орасида, уларни тепасидан камидаги 4 см бўшлиқ қолиши керак. Токчаларнинг эни бўйлаб қутиларни икки қатордан ортиқ қилиб кўйиш, йўлак бўлмагандаги эса бир қатордан ортиқ қилиб жойлаштириш ман этилади. Токчаларни маҳкамлаш учун ишлатиладиган темир михлар ва

болтларнинг каллаклари тўлиқ ботирилган бўлиши керак. Токчаларнинг тахталари 3 см гача оралиқ масофа билан қўйилиши керак. Пастги токча яхлит бўлиши керак.

1.17. Портловчи моддалар, тезлатиш воситасилари ёки НПА номлари, уларни хақиқий сони, партия рақами, ясалган сана, ҳамда сақлаш ва фойдаланиш учун яроқли эканлигини аниқлаш юзасидан навбатдаги синов муддати кўрсатилган лавҳаларни ПА омборидаги камера, стеллаж ва штабеллар ёнига осиб қўйиш керак.

1.18. Электродетонаторлар, ноэлектрик детонаторлар (НТВ), ёндирувчи найчалар ва электралангалатгич, шунингдек таркибида улар бўлган ПМли буюмлар омборларда ва бошқа ПА сақланадиган жойларда фақат завод ёки мўлжалланган маҳсус ўрам (идиш) билан туриши керак.

1.19. Ёндирувчи ва назорат найчаларини ясаёт, ПА тайёрланадиган бинодаги асосий девори ёнмас материалдан ёки девори (ёнувчи материаллар бўлса) сувалган ва ёнмас бўёқ билан қопланган ПМ тайёрлаш хонасидан ажратилган хонада, еости омборларида эса ёндирувчи найчалари ясаладиган камерада бажарилиши керак.

Ёндирувчи ва назорат найчалари ясаладиган столда бир неча портлатувчи ишласа, столни бутун узунаси бўйлаб кўндаланг ёғоч шчитлар билан бўлиб қўйиш керак.

Ёндирувчи ва назорат найчалари (оловўтар шнурнинг назорат кесмалари) ясаладиган ва сақланадиган жойлардаги хонанинг поли юмшоқ гиламчалар билан қопланган бўлиши керак.

Тайёрланган ёндирувчи найчаларни ПА омбори иморатларида (тарқатиши камераларида) ичида юмшоқ қистирмаси бўлган металл ёки ташқи томонидан металл лист билан қопланган ёғоч қути (шкаф), кассеталар ва шу кабиларда сақланиши зарур. Қутилар қопқоқ билан ёпилиши керак.

1.20. Аммиак селитраси асосидаги ПМ сақланадиган контейнерлар ва омбор иморатларида ҳарорат ТШ (фойдаланиш бўйича йўриқнома) билан сақланадиган ПМ учун ўрнатилган чегаралардан чиқмаслиги керак.

1.21. Майдончаларда контейнерлар билан ПМни сақлашда, уларни икки қават қилиб жойлаштиришга рухсат этилади. Контейнерлар қаторларни орасидан кўтариш-транспорт механизмдари ўтишини таъминлайдиган кенгликдаги йўлак қолдирилиши керак.

1.22. ПАни кўтариш-тушириш амаллари омборларда фақат шу мақсад учун мўлжалланган ва юк кўтариш қобилияти ўрамланган ПА брутто массаси номиналидан кам бўлмаган механизмлар, шунингдек қўлда бажарилиши мумкин. Юк кўтариш машиналарини юк кўтаргич лебедкаси (стрелали кранларда эса стрелани кўтарадиган лебедка ҳам) иккита тормоз билан жиҳозланиши керак.

1.23. Юк кўтариш механизмларини ишлатиш тегишли қоидалар талабларига мувофиқ амалга оширилиши керак.

ПА омбори иморатларини ичида ички ёнув двигателлари бўлган юк кўтариш механизмларини ишлаганда, улар учқун ўчириш ва чиқинди газни нейтраллаш тизими билан жиҳозланиши лозим, электр жиҳозланганлар (электрюклагич, тельфер ва шу кабилар) эса В-Ша классдаги хоналар учун ЭТК (ПУЭ) талабларига жавоб бериш керак.

1.24. ПА сақланадиган жойлар таъмирланганда улар ПМ, ТВ ва НПАдан тозаланиши керак, бунда уларни бошқа иморатларга (майдончаларга) вақтинча жойлаштириш зарур. Агар иморат асосий девор билан иккига ажратилган бўлса, бир қисмини таъмирлаш пайтида ПАни иккинчисига қўйишга рухсат этилади.

1.25. Ҳар бир ПА омбори учун аварияларни бартараф этиш режаси қуйидагиларни кўзда тутган ҳолда ишлаб чиқилиши керакб

- Одамлар ҳаёти учун хавфли мумкин бўлган авариялар ва шароитлар.
- Аварияда қолган одамларни қутқариш бўйича тадбирлар.
- Аварияни бартараф бартараф этиш бўйича тадбирлар, шунингдек авария рўй бергандага раҳбарлар; мутахассис ва ишчиларнинг ҳаракати.
- Одамларни қутқариш ва аварияни бартараф этишга оид воситалар туродиган жойлар.
- Ихтисослаштирилган профессионал авария-қутқариш бўлинмалари ёки штатсиз авария-қутқариш бўлинмалари ва ўтишиш кисмлари.

ПАни еости омборлари учун аварияларни бартараф этишни умумий режасига мумкин бўлган авариялар бартараф этишга оид чораларни киритиш зарур.

2. ПА сақланадиган устки ва яримчуқур доимий омборлар

Худуд

Устки доимий омборлар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- оқова сув ариғига (кўп йиллик музли жинслардан иборат шароитларда ариқларни зарурлиги лойиха билан белгиланади) эга бўлиши;
- йўллар ва ўтиш шохобларини тоза ва соз ҳолатда тутиш зарур;
- иморатларни жойлаштиришда, қийинчиликсиз уларга бориш ва ҳар бирига ўтишни таъминлаш керак;
- алоҳида иморатлар орасидаги, шунингдек иморатлар билан омбор ҳудуди ва ундан ташқаридаги бошқа бинолар ва иншоотлар орасидаги масофалар мазкур Қоидаларни 8-Иловаси талабларига мувофиқ бўлиши ва ўрнатилган ёнфинга қарши масофалардан кам бўлмаслиги керак.
- омборлар тўсилган бўлиши ва эни тўсиқдан камида 50 м бўлган тақиқланган зонага эга бўлиши керак.

Тақиқланган зона чегаралари ва ундан фойдаланиш тартиби корхона маъмурияти томонидан ички ишлар органлари иштироқида аниқланади. Тақиқланган зона чегараларига огоҳлантирувчи белгилар қўйилади.

2.2. Омбор ҳудудида факат қуйидаги бино ва иншоотлар жойлашишига рухсат этилади: ПМ, ТВ ва НПА сақланадиган иморатлар, контейнерлардаги ПМ, ТВ ва НПА учун майдончалар; ПА бериш учун бино (хона); ёрдамчи бинолар (иморатлар, майдончалар); ПА тайёрланадиган бино; қабул қилиш рампалари ва ПАни қабул қилиш, сақлаш ва юклаб жўнатиш билан боғлиқ бошқа обьектлар; донадор ва таркибида сув бўлган оддий ПМ тайёрланадиган пунктлари, шунингдек заводда ишлаб чиқарилган ПМларни механизацияланган зарядлашга тайёрлаш пунктлари; лаборатория; соқчилар минораси, қуриқчи итлар учун будка; фонарлар, прожекторлар ва шу кабилар ўрнатиладиган миноралар (мачталар, столбалар); ёнфинга қарши воситаларучун сарой; ёнфинга қарши сардобалар; ўтказиш будкалари.

2.3. Мазкур Қоидаларни 6-Иловаси билан аниқланадиган хавфли зона чегарасидаги тақиқланган зонадан кейин, ПАни синаш ва йўқотиш, идишларни ёқиш учун полигон, соқчилар хонаси, омборга хизмат кўрсатувчи ходимлар учун маъмурий-маиший хона; механизация воситаларига хизмат кўрсатиш ва ёқилғи қуйиш пунктлари; қозонхона, ёқилғи омборлари (нефть маҳсулотлари учун сифимлар); сувқувулари ва канализациянинг насос станциялари; трансформаторли нимстанциялар; хожатхона.

Идишлар сақланадиган сарой ёки айвонни омбор тўсиғидан камида 25 м узоқлик билан тақиқланган зона чегараларида жойлаштиришга рухсат этилади.

Соқчилик хизмати бинолари ва иншоотларини ички ишлар органлари талабларига мувофиқ кўзда тутиш ва жойлаштириш зарур.

2.4. Тўсиқдан энг яқин иморатгача бўлган масофа камида 40 м бўлиши керак. Тоғли

жойларда бу масофа ички ишлар органлари билан келишувга кўра камайтирилиши мумкин.

Тўсиқни тиконли сим, дараҳт, ғишт, тош, металлдан қилиш зарур. Тўсиқни баландлиги камида 2 м бўлиши керак. Дараҳт, ғишт, тош, металлдан қилинган тўсиқларни тепасига баландлиги камида 0,5 м бўлган металл стержнларга тўрт қатор (тола) қилиб тиконли сим тортилиши керак.

Тўсиққа қулф билан бекитиладиган эшик ва дарвоза ўрнатилиши зарур.

2.5. Омбор ҳудуди ва тақиқланган зона, уни атрофидаги дараҳтларва бутазорлар кесилган, қуриқ ўсимликлар, ўтлар, шох-шаббалар ва бошқа осон алангланувчи нарсалар йиғиб олган бўлиши керак.

Иморатлар (сақлаш жойлари) тузилиши

2.6. Доимий омборларнинг ПА сақланадиган иморатлари ёнмас материаллардан қурилган бўлиши керак.

Каркасли-тўқма девор ва тўсинларни қуришда тўқма сифатида пуч бетон, шлак ёки оҳак сути билан тўйинтирилган қириндилардан фойдаланишга рухсат этилади.

ПА сақланадиган иморатни каркасли-тўқма ва ходали девори ва тўсинлари ички ва ташқи томонидан ёнмас таркиб билан қопланиши ёки сувалган бўлиши керак. ПА сақланадиган иморатдаги ёғоч шиплар ёнмас таркиб билан қопланиши ёки сувалган бўлиши керак.

Қуриқ климатли жойларда пахса иморат, шунингдек хом ёки саманли ғиштдан иморат кўтаришга рухсат этилади.

Иморатларнинг томлари ёнмас материаллардан қурилиши ёки ички ва ташқи томонидан ёнмас таркиб билан қопланиши керак.

Иморатларни барпо этишда, уларни ичидаги ҳавонинг ҳарорати 30°C дан ошмайдиган қилиб қуриш керак. Ҳар бир иморат чердак хонасига эга бўлиши керак (темир-бетонли қопламалар бўлгандан чердак хонасини қуриш мажбурий эмас).

Изоҳ.

Айрим холларда “Саноатгеоконтехназорат” ДИ билан келишувга кўра таянч омборларининг чердак хонаси бўлмаган енгил (каркасли-қопламали ва шу каби) турини девор ва шипларини оҳакли-тузли эритмалар билан тўйинтириш ва томни ёнмас материаллардан қилиш шарти билан қуришга рухсат этилади.

2.7. Иморатларни поллари ёғоч, бетон, асфальт ёки лой сувоқдан бўлиши керак. Тутунли порохлар сақланадиган иморатларнинг полига юмшоқ бўйра тўшалган бўлиши керак.

2.8. ПАни майда партиялаб беришга мўлжалланган иморатларда камида битта тамбур бўлиши керак. Тамбур камида 2×2 м ўлчамга эга бўлиши ва ёнмас материаллардан қурилган бўлиши керак. Тамбур орқали ўтиш жойи камида иккита ташқарига қараб очиладиган икки табақали эшиклар билан жиҳозланиши: улардан бири ташқаридан тамбурга, иккинчиси тамбурдан иморатга олиб бориши керак. Ташқи эшик пўлат тунука билан қопланиши керак. Иккинчи эшик панжарали (ёғочдан ёки металлдан) бўлиши керак.

Рампалар ва юклаш-тушириш ишларини механизациялаш воситалари (электрюклагич ва бошқалари) мавжуд бўлган иморатларда тамбур қуриш шарт эмас, аммо иккита эшикни ўрнатиш зарур.

2.9. ПА сақланадиган иморатга кириш жойларининг сони, битта хонанинг энг узок нуқтасидан иморатни кириш жойигача бўлган максимал масофа йўлак бўйлаб камида 15 м,

юклаш-тушириш ишларини механизациялашда эса камида 25 м бўлиши лозимлигини хисобга олиб аниқлаш зарур.

2.10. Имаратларнинг дерезалари пўлат панжаралар билан жихозланиши, улар диаметри камида 15 мм бўлган чивикдан тайёрланиши, катаклари кўпи билан 150x150 мм ва кесишган жойлари пайвандланган бўлиши керак. Чивикларнинг учлари камида 80 мм чуқурлик билан деворга кирган бўлиши керак. Панжарани оч рангли бўёқ билан бўяш зарур. Қуёш томонга қараган ойналарнинг шишалари хира ёки оқ бўёқ билан бўялган бўлиши керак. Деразаларни нурли сиртини майдон полига нисбати 1:25 дан 1:30 гача бўлиши керак.

2.11. Чердак хонасида бирор-бир нарса ёки материалларни сақлаш ман этилади. Чекрдакка кириш учун бинонинг ташқи томонида пиллапоя бўлиши назарга олиниши керак.

2.12. Имаратга ва чердакка кириш жойлари қулф билан маҳкамланиши ва тамғаланиши ёки муҳирланиши керак.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 2.
ПА ОМБОРЛАРИ ТУЗИЛИШИ ВА УЛАРГА ҚҮЙИЛАДИГАН
ТАЛАБЛАР

Уюмларни (ғовларни) тузилиши

2.13. ПАни сақлаш ёки қайта ишлаш жойидан бинолар ва иншоотларгача ёхуд улар орасидаги масофа, агар мазкур Қоидаларни 1-бўлимини 5-кичик бўлими билан назарда тутилган миқдорлардан кичик бўлса, ғовларни куриш зарур. Бунда хавфсиз масофа чуқурлаштирилган зарядлар ҳолатига ҳисоблангандек аниқланади.

2.14. Ғовларни факат юмшоқ ёки сочиладиган тупроқларни тўкиш билан қилинади. Ғов қилиш учун тош, шағал ва ёнувчи материаллардан (майда кўмир ва шу кабилардан) ман этилади.

2.15. Ғовлар ПАли штабелни (стеллажни) юқори сатҳидан 1,5 м баланд бўлиши керак. Ғовлар тепасини эни камида 1 м бўлиши керак. Ғовлар тагини эни, уни тайёрлашда ишлатилган тупроқнинг табиий қиялик бурчаги билан аниқланади.

2.16. Иморатни ғов билан тўлиқ айлантирилганда чиқиш жойларини қуриш учун ғовларни узилган жойлари бўлиши ва уларни олди томонидан ҳимоя ғовини ўрнатиш зарур.

Ҳимоя ғовининг узунлиги шундай ҳисоб билан олиниши лозимки, бунда бош ғовни чуққисини энг яқин охирги нуқтаси орқали бинонинг энг яқин бурчагидан ўтувчи планда чизилган ва яна давом эттирилган тўғри чизиқ ҳимоя ғовини чуққисидан ўтсин.

Электрқурилмалари

2.17. ПА омборларининг электрқурилмалари «Электрқурилмалари тузилиши қоидалари» (ЭТҚ), «Истеъмолчилар электрқурилмаларидан техник фойдаланиш қоидалари» ва «Истеъмолчилар электрқурилмаларидан фойдаланишда хавфсизлик техникаси қоидалари»нинг мазкур Қоидаларга зид бўлмаган талабларига жавоб бериши керак.

2.18. Электрқурилмаларга (тақсимлаш қурилмалари, нимстанциялари, авариявий таъминот манбасига), электроприёмниклар тоифаланишига, ишончлилик таъминланиши ва бошқаларига қўйилган талаблар меъёрий ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда лойиха билан белгиланиши керак.

2.19. ПА омборларининг электрқурилмалари, шу жумлдан қувват ва ёритиш тармоқлари, ток қочиши ва одамларни электр токи билан шикастлашдан ҳимоялаш билан жиҳозланиши керак. ПА омборларининг электрқурилмаларини заминлаш ЭТҚга мувофиқ амалга оширилиши керак.

2.20. ПА омборлари, уларни останалари ва ПА иморатлари ёритилган бўлиши зарур. Тўсиқ периметри бўйлаб ёритишни бажаришга рухсат этилади.

2.21. ПА омборларининг ишчи ёритилиши кучланиши 220 В гача бўлган лампалар (ёритгичлар) билан амалга оширилиши зарур. Авариявий ёритиш тури лойихада белгиланиши керак.

Омбор иморатлари учун авариявий ёритиш сифатида кончилик аккумуляторли ёритгичлар ёки қуриқ батареяли (металл корпусли, резина ғилофли) фонарлардан фойдаланишга рухсат этилади. Электр тармоғидан таъминланадиган дастаки кўчма лампалардан фойдаланиш барча омборларда ман этилади.

Агар ПАни бериш факат сутканинг ёруғ пайтларида амалга оширилса, унда иморатни электрёритиш шарт эмас.

2.22. Ўчиргич, сақлагич, тақсимлаш шчити, штепсель ва шу кабиларни бинони ташқари томонидан ўт ўчириш воситалари билан таъминланган ёпиқ қутилар ёки изоляцияланган хонага ўрнатиш зарур.

2.23. Ёритиш тармоқлари учун иморат ичидаги қобиғи ёнғин чиқармайдиган кабеллардан фойдаланиш зарур.

2.24. Хонанинг деворлари ва шипларига кабелларни маҳкамлаш, улар горизонтал ўтказилгандага камида ҳар 0,8 м да ва вертикал – 2 м да бажарилиши керак.

Кабелларни улаш ва қўшиб улаш учун махсус муфталардан фойдаланиш зарур.

Алоқа ва сигнализация

2.25. Барча омборлар, шу жумладан омбордаги соқчилик хоналарида корхона, ўт ўчириш хизмати ва ички ишлар органлари билан телефон алоқаси ўрнатилган бўлиши керак. Телефон алоқасини ўрнатишнинг иложи бўлмаганда ички ишлар маҳаллий органлари билан корхона раҳбариятигининг келишуви бўйича омборга абонентлари санақли бўлган радиоалоқа ўрнатилиши мумкин. Соқчилик постлари ва соқчилик биноси ўртасида икки томонлама телефон алоқаси ўрнатилган бўлиши керак.

Алоқа воситаларини портлаш-ёниш хавфи бўлмаган биноларга ўрнатиш зарур.

Омборлар ва иморатлар қуриқлаш ва ёнғин сигнализацияси воситалари билан факат белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳага биноан жиҳозланиши мумкин.

Ёнғинга қарши ҳимоя

2.26. Барча омборлар ўт учириш воситалари билан таъминланиши, уларни номлари, сони ва жойлашиши давёнғинназорат органи билан келишиладиган лойиҳа билан аниқланиши зарур.

2.27. Ўрмон ва дала ёнғинларидан сақлаш учун, ҳар бир бино атрофи бўйлаб камидаги 5 м масофа ажриклардан тозаланиши; омбор ҳудуди атрофини тўсиқдан 10 м узокликда тепасининг энини камидаги 1,5 м ва чуқурлиги камидаги 0,5 м бўлган ариқ билан айлантириш ёки ўсимликларни йўқ қилиш учун эни 5 м бўлган полосани мунтазам ағдариб туриш зарур. Тошли ва шағалли тупроқларда ариқ қазиш ёки ағдарилган поласа шарт эмас.

2.28 Ҳар бир омборда ўт учириш воситалари таркиби ва улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома осиб кўйилган бўлиши керак. Омбор ходимларини йўриқномалар билан имзолаб таништириш зарур.

2.29. Печка билан иситиладиган обьектларни қуришда, уларни муриларига учқунтутгич тўри қўйилиши керак.

Ички ёнув двигатели билан таъминланган ва портлатиш материаллари билан транспорт ва юклаш-тушириш амалларини бажаришда ишлатилдаиган барча механизмлар, шунингдек ўт ўчириш автомобиллари “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича портловчи моддаларни автомобиль транспортида ташиш қоидалари” талабларига жавоб бериши керак.

Яшинҳимоя

2.30. ПА омборларида тузилиши ва таркиби “ПА омборларининг яшинҳимоясини лойиҳалаш, қуриш ва ишлатиш бўйича йўриқнома” талаблари (мазкур Коидаларнинг 9-Иловаси) билан белгиланадиган яшинҳимоя бўлиши керак.

3. ПА сақландиган устки ва яримчуқур вақтинчалик омборлар

3.1. ПА сақландиган вақтинчалик омборлар тахта, пахса, тупроқ ва шу кабилардан бўлиши мумкин.

Омборларнинг иморатлари учун фойдаланилмайдиган сарой, қурилиш, ертўла ва бошқа хоналарни мослаштириш мумкин. Бу иморатлар шамоллатиладиган ва улардан ёмғир ва қор ўтишидан ҳимояланган бўлиши керак. Иморатлари учун мослаштирилган бинолардаги печларнинг ўтхоналари сувалган бўлиши керак.

3.2. Вақтинчалик омборларда:

- а) поллар тахта, бетон ёки лойдан қилинган бўлиши мумкин;
- б) ёғоч деворлар ва томлар оловдан ҳимоялайдиган таркиб билан қопланиши керак;
- в) тўсиқлар ходачалар, тўқима, тахта ва бошқа шундай материаллардан қурилишига рухсат этилади, бунда тўсиқнинг баландлиги камидаги 2 м бўлиши керак;
 - г) сув ҳавзаларини қуриш шарт эмас;
 - д) тамбур қуриш шарт эмас, эшиклар бир табакали бўлиши мумкин;
 - е) иморатлари ичидаги ишчи ёритиш конни аккумуляторли ёритгичлари ёки қуриқ батареяли (металл корпусли, резина ғилофли) фонарлар билан амалга оширилиши мумкин;
 - ж) мослаштирилган бинолардаги эшик ва деразаларнинг тегишли ўлчамларини ўзгартирмасдан қолдириш мумкин.

Қолғанлари бўйича вақтингчалик омборларга ҳам доимий омборларга қўйилган талаблар қўйилади.

3.3. Шаҳар чегарасида қуриладиган (метрополитен қуришда иншоотлар ва бошқалрини қазиб ўтиш) ПА сақландиган вақтингчалик омборлар фойдаланилмайдиган қурилишнинг қуриқ шамоллатиладиган ёртўлаларига ёки атайлаб 2.5 м гача чукурлаштирилган томи камида 2 м гача қўмилган хоналарга жойлаштирилиши мумкин. ПМ, ТВ ва НПАлар сақланадиган хоналар бир-биридан ва қалинлиги камида 25 см бўлган ғишт (бетон) деворли ПА тайёрлаш хонасидан ажратилган бўлиши зарур.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 3.
ПА САҚЛАНДИГАН УСТКИ ВА ЯРИМЧУҚУР ҚИСҚА МУДДАТЛИ ОМБОРЛАР

Умумий талаблар

4.1. Қисқа муддатли турдаги ишларни бажариш учун ПАни: фойдаланилмайдын сарой, қурилиш, ертұла ва бошқаларда; темир йүл вагонларида; кемаларда; автомобиль, тиркана ва араваларда; палатка, ғор ва чайлаларда; портлатиши ишлари бажариладын жойларнинг ёнидаги майдончаларда сақлашга рухсат этилади.

4.2. ПАни қисқа муддатли омборларида мазукр Қоидаларнинг 3.1, 3.2 –бандлари талаблари бажарилиши керак. Бунда яшинхимоя, ёритиш, телефон алоқа, омбор түсиклари атрофига ариқлар ва ПА омбори атрофини дараҳтлардан тозалаш зонасини қилиш шарт эмас. Қолган барчасида мазукр Қоидаларнинг тегишли талаблари бажарилиши керак.

Қисқа муддатли омборлар түсифини камида 1,5 м баландлик, энг якын имарат деворидан 20 м узокликда қуришга рухсат этилади. Түсикдан соқчилик хонасигача бўлган масофа камида 15 м бўлиши керак.

Қисқа муддатли омбор имаратларининг тахта деворлари ички ва ташқи томонидан оловдан химоялайдын таркиб сифатида уч тузли оҳак-туз эритмаси билан қопланиши зарур.

Портловчи материалларни нотурар-жой бино, ертұла ва бошқа хоналарда сақлаш

4.3. Нотурар-жой бино, ертұла ва бошқа хоналарда ПАни қисқа муддатли сақлашда, битта имаратдаги ПМнинг миқдори 3 т дан ва детонаторларни сони детонацияловчи ва оловўтар шнурларни (ОШни ёкиш воситаларини) тегишли миқдори билан 10 минг донадан ошмаслиги керак.

Детонаторларни ички томонидан кигиз, ташқи томонидан металл лист қопланган ёғоч кутиларга жойлаштириши керак. Кутилар ПМдан 2 м узок масофага қўйилиши ва қулф билан бекитилиши керак.

Портловчи материалларни темир йўл вагонларида сақлаш

4.4. Икки ўқли алоҳида вагонда кўпи билан 3 т ПМ ёки 10 минг дона детонатор, 10 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ) ва 1000 м детонацияловчи шнурларни сақлашга рухсат этилади.

Тўрт ўқли алоҳида вагонда кўпи билан 6 т портловчи модда ёки 20 минг дона детонатор, 20 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ) ва 2000 м детонацияловчи шнурларни сақлашга рухсат этилади.

Айтилган ҳолларда биргаликда сақланадиган оловўтар шнур ва уни ёкиш воситаларининг миқдори чегараланмайди.

4.5. ПА билан биргаликда икки ўқли вагонда кўпи билан 1 т ПМ ёки 5 минг дона детонатор, 5 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ), 1000 м детонацияловчи шнур ва зарур миқдордаги оловўтар шнурларни (ОШни ёкиш воситаларини), тўрт ўқли вагонда эса икки баробар кўп ПАни сақлашга рухсат этилади.

4.6. ПМ, ТВ ва НПАни биргаликда сақлашга мўлжалланган вагонларни ёғоч түсиклар билан уч бўлинмага бўлиши керак. Вагоннинг четги бўлинмаси ПМ, ТВ ва НПАни сақлашга, ўртадагиси (тамбур) ПАни бериш учун хизмат қиласди.

Бўлинмага кириш эшиклари бутун ва камида 1,8x0,9 м ўлчамга эга бўлиши керак.

4.7. ПАни сақлаш учун жиҳозланган вагонлар соз ва тормозга, тормозлаш майдончасига эга бўлиши керак. Кўмир ва озон алангаланадиган материалларни ташишда фойдаланилган вагонларга ПАни жойлаштиришдан олдин, уларни бу маҳсулотлардан тозалаш ва ишқорли сув билан ювиш зарур.

4.8. Вагонларнинг эшиклари зич бириктирилган ва ички томонидан юпқа тахта лист билан қопланган бўлиши керак. Вагонга кириш учун, унинг бир томонидан ичкарига очиладиган камида 1,8x0,9 м ўлчамга эга бўлган эшик ўрнатиш зарур. Вагон ўт ўчириш воситалари билан таъминланган бўлиши лозим.

4.9. ПАни бериш, шунингдек уларни қолдиқларини қабул қилиш фақат вагон боши берк ва захира йўлларда бажарилиши зарур ва бу йўллар билан саноат ва турар-жой курилишлари, магистраль йўли орасидаги станция (ўтиш жойи) бошлиғи билан келишувга кўра аникланадиган масофа, лекин камида 125 м бўлиши керак. Автомобиль траспортининг вагонга бориши учун қулай бориш жойи бўлиши керак.

4.10. ПА юкландиган вагонлар билан ихтиёрий маневрларни бошлашда олдин, шунингдек бундай вагонлар йўлда ҳаракатланаётганда барча люклар ёпиқ, вагонлар кулф билан бекитилган ва пломбалангандан бўлиши керак. ПА жойланган қути, халталар маҳкамланган бўлиши керак.

4.11. Тунги пайтларда ПА сакланадиган вагон боши берк ва захира йўлларда турса, у кўринадиган сигнал билан белгиланиши керак.

Қолганларида эса Ўзбекистон Республикаси ҳудудида портловчи материалларни темир йўл транспортида ташиш коидалари талабларига роия этилиши зарур.

Портловчи материалларни автомобиль, тиркама ва араваларда сақлаш

4.28. Кўчма ҳолда бажариладиган ишларда (сейсморазведка, ўрмон йўллари учун трассани тозалаш ва шу кабиларда) ПАни автомобиль, тиркама, арава ва чаналарда (кўчма омборларда) сақлашга рухсат этилади.

Бундай ҳолатларда транспорт воситаларига ПАни автомобиль ва от-улов транспорти ташиш учун белгилангандан талаблар қўйилади.

4.29. Кўчма омборлар автомобиль, тиркама, арава ва чаналарга ўрнатилган ва маҳкам қотирилган мустахкам фургондан иборат бўлади.

Фургон дюралюмин ёки ташқи томонидан металл лист билан қопланган ва ҳамма томонидан оловдан ҳимоялайдиган таркиб суртилган бўлиши керак.

Бундай ПА омбори ўзиорар ва ўзиормас бўлиши мумкин.

Кузовнинг олдинги қисмида (пастки ўнг бурчагида) тезлостиши воситаларини учун қути (бўлма) жойлаштирилган ва уни юклаш учун кузовни ташқи томонидан эшиги бўлиши керак. Бундай қути ички томонидан юмшоқ материал (кигиз, резина, поролон ва бошқаси) билан қопланиши зарур. Кутини (бўлмани) тузилиши, кутилмаганда тезлостиши воситаларини катта бўлмаган микдори портлаган ҳолларда, детонация портловчи моддаларга узатилишига йўл қўймайдиган бўлиши керак.

Шунингдек фургонда портловчи материаллар омбори мудири (тарқатувчиси) учун ишчи жой жиҳозланиши керак.

Портловчи моддаларни юклаш (тушириш) ҳам, фургонни ўнг томонида жойлашган эшик орқали бажарилиши зарур. Транспорт восита кабинасига ўтказилган ва эшик очилганда ишлаб кетадиган сигнализацияни ўрнатиш шарти билан, фургонни орқа деворига эшик ўрнатишга рухсат этилади.

ПМ, ТВ ва НПА бўлмалари эшиклири ўйма қулфлар ва қулф илгаги чиқиб кетган ҳолларда эшик очилишига йўл қўймайдиган мосламалар билан таъминланган бўлиши зарур.

Фургон ташқаридан ўтказилган ҳимоя қобиғи бўлган электрсимли плафонли кузовнинг олд қисми тепасига ўрнатилган чироқ билан ёритилиши керак. Кузовни ичкidan электр симларини ўтказишга йўл қўйилмайди.

Кўчма омбор кузовида металл панжарали деразалар билан таъминланиши керак. Фургоннинг олдинги деразалари транспорт воситаси кабинасининг орқа деразалари сатҳида бўлиши керак.

Кўчма ўзиормас омбор бикр тиркама билан шатакловчи транспорт воситасига уладиган мослама ва эҳтиёт тросга эга бўлиши керак.

Кўчма ПА омборининг техник ҳолати, жиҳозлари ва бутлиги, уни ҳаракатлантиришни ташкил этиш ва авария ҳолатларини бартараф этишга тайёрланганлиги “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича портловчи моддаларни автомобиль транспортида ташиш коидалари” талабларига жавоб бериши керак.

Ўзиормас ПА омборини ташишда шатакка олинадиган тиркаманинг массаси шатакка оладиган транспорт воситаси массасининг яримидан ёки шатаклагич тортиш кучининг тўртдан уч қисмидан ортмаслиги керак.

Портловчи материалларни чайла, ғор ва бошқа пунктларда сақлаш

4.30. Портловчи материалларни чайла, чодир, ғор ва шу кабиларда сақлашда ёғин-сочин ва қүёш нури таъсиридан уларни сақлашни таъминлаш керак.

ПАни ердан камида 20 см баланд бўлган ёғоч катга ётқилиб қўйиш зарур.

Худуд тўсиқлар (ходачалар, сим ёки арқон) билан тўсилган бўлиши керак.

Портловчи материаллар сақланадиган майдончалар

4.31. Шовуш (муз оқиши) ва сув тошқини зараридан объектларни муҳофаза қилиш бўйича портлатиш ишлари бажарилганда маҳсус майдончаларда ПАни қисқа муддатли (кўпич билан 30 кун) сақлашга рухсат этилади. Ялпи портлатиш, геофизик ва бошқа бир марталик ишларни бажариш 90 суткадан ортмаслиги керак. Бунда ПАни барча ҳолларда ердан камида 20 см баланд бўлган ёғоч катга жойлаштириш ва айвонга ёки брезент ёпгич тагига қўйиш керак.

4.32. Мелиоратив қурилиш ишларида ПАни вақтинчалик майдончаларда сақлаш муддати ва тартиби қурилиш ташкилоти раҳбарлари томонидан “Саноатгеоконтехназорат” ДИ ва ички ишлар органлари билан келишув бўйича ўрнатилиши мумкин, лекин барча ҳолларда майдончаларни ҳар йили қайта рўйхатдан ўтказиш ва фойдаланишга қабул қилиш билан икки йилдан ошмаслиги керак.

4.33. Майдончаларда ПАни сақлашда тезлатиш воситаларини ПМ детонациясини узатиш бўйича ТВни актив заряд деб қабул қилган шартдан келиб чиқадиган хавфсиз масофадаги алоҳида майдончалар ёки чодирларга жойлаштириш зарур.

5. Сейфли бинолар ва бино-сейфлар

Илмий ва ўқув ташкилотларида ПА сейфли бинолар ва бино-сейфларда сақланиши керак. Бундай бинолар ёнмас девор ва тўсиқларга эга бўлиши керак. ПА сақланишига мўлжалланган бинонинг ёndoш хоналари, шунингдек устда ва остидаги хоналарда одамлар доим турадиган иш жойлари бўлмаслиги керак. Бу хоналарни қўшни бинолардан камида 25 см бўлган яхлит ёнмайдиган бетон ёки ғиштли асосий девор билан бўлиш керак. Бинонинг эшиги оловбардошлиқ чегараси камида 45 мин бўлган материалдан тайёрланиши керак.

Тезлатиш воситаларини сақлашга мўлжалланган сейфлар ичидан юмшоқ материал билан қопланган, заминланган ва ПМли сейфдан камида 2 м узокка жойлаштирилган бўлиши керак.

Бинлар ўт учирини ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланган бўлиши керак.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ №4

ПА сақландиган устки ва яримчукүр қисқа муддатли омборлар

Умумий талаблар

4.1. Қисқа муддатли турдаги ишларни бажариш учун ПАни: фойдаланилмайдыган сарой, қурилиш, ертұла ва бошқаларда; темир йўл вагонларида; кемаларда; автомобиль, тиркама ва араваларда; палатка, гор ва чайлаларда; портлатиш ишлари бажариладиган жойларнинг ёнидаги майдончаларда сақлашга рухсат этилади.

4.2. ПАни қисқа муддатли омборларида мазукр Қоидаларнинг 3.1, 3.2 –бандлари талаблари бажарилиши керак. Бунда яшинхимоя, ёритиш, телефон алоқа, омбор тўсиқлари атрофига ариқлар ва ПА омбори атрофини дараҳтлардан тозалаш зонасини қилиш шарт эмас. Колган барчасида мазукр Қоидаларнинг тегишли талаблари бажарилиши керак.

Қисқа муддатли омборлар тўсиғини камиде 1,5 м баландлик, энг яқин иморат деворидан 20 м узоқликда куришга рухсат этилади. Тўсиқдан соқчилик хонасигача бўлган масофа камиде 15 м бўлиши керак.

Қисқа муддатли омбор иморатларининг тахта деворлари ички ва ташқи томонидан оловдан ҳимоялайдиган таркиб сифатида уч тузли оҳак-туз эритмаси билан қопланиши зарур.

Портловчи материалларни нотурар-жой бино, ертўла ва бошқа хоналарда сақлаш

4.3. Нотурар-жой бино, ертўла ва бошқа хоналарда ПАни қисқа муддатли сақлашда, битта иморатдаги ПМнинг миқдори 3 т дан ва детонаторларни сони детонацияловчи ва оловўтар шнурларни (ОШни ёқиши воситаларини) тегишли миқдори билан 10 минг донадан ошмаслиги керак.

Детонаторларни ички томонидан кигиз, ташқи томонидан металл лист қопланган ёғоч қутиларга жойлаштириши керак. Қутилар ПМдан 2 м узоқ масофага қўйилиши ва қулф билан бекитилиши керак.

Портловчи материалларни темир йўл вагонларида сақлаш

4.4. Икки ўқли алоҳида вагонда кўпи билан 3 т ПМ ёки 10 минг дона детонатор, 10 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ) ва 1000 м детонацияловчи шнурларни сақлашга рухсат этилади.

Тўрт ўқли алоҳида вагонда кўпи билан 6 т портловчи модда ёки 20 минг дона детонатор, 20 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ) ва 2000 м детонацияловчи шнурларни сақлашга рухсат этилади.

Айтилган ҳолларда биргаликда сақланадиган оловўтар шнур ва уни ёқиши воситаларининг миқдори чегараланмайди.

4.5. ПА билан биргаликда икки ўқли вагонда кўпи билан 1 т ПМ ёки 5 минг дона детонатор, 5 минг дон ноэлектрик детонатор (НСИ), 1000 м детонацияловчи шнур ва зарур миқдордаги оловўтар шнурларни (ОШни ёқиши воситаларини), тўрт ўқли вагонда эса икки баробар кўп ПАни сақлашга рухсат этилади.

4.6. ПМ, ТВ ва НПАни биргаликда сақлашга мўлжалланган вагонларни ёғоч тўсиқлар билан уч бўлинмага бўлиш керак. Вагоннинг четги бўлинмаси ПМ, ТВ ва НПАни сақлашга, ўртадагиси (тамбур) ПАни бериш учун хизмат қиласи.

Бўлинмага кириш эшиклари бутун ва камиде 1,8x0,9 м ўлчамга эга бўлиши керак.

4.7. ПАни сақлаш учун жиҳозланган вагонлар соз ва тормозга, тормозлаш майдончасига эга бўлиши керак. Кўмир ва озон алангланадиган материалларни ташиша фойдаланилган вагонларга ПАни жойлаштиришдан олдин, уларни бу маҳсулотлардан тозалаш ва ишқорли сув билан ювиш зарур.

4.8. Вагонларнинг эшиклари зич бириктирилган ва ички томонидан юпқа тахта лист билан қопланган бўлиши керак. Вагонга кириш учун, унинг бир томонидан ичкарига очиладиган камида $1,8 \times 0,9$ м ўлчамга эга бўлган эшик ўрнатиш зарур. Вагон ўт ўчириш воситалари билан таъминланган бўлиши лозим.

4.9. ПАни бериш, шунингдек уларни қолдиқларини қабул қилиш фақат вагон боши берк ва захира йўлларда бажарилиши зарур ва бу йўллар билан саноат ва туарар-жой қурилишлари, магистраль йўли орасидаги станция (ўтиш жойи) бошлиғи билан келишувга кўра аниқланадиган масофа, лекин камида 125 м бўлиши керак. Автомобиль траспортининг вагонга бориши учун қулай бориш жойи бўлиши керак.

4.10. ПА юкланган вагонлар билан ихтиёрий маневрларни бошлашда олдин, шунингдек бундай вагонлар йўлда ҳаракатланаётганда барча люклар ёпиқ, вагонлар кулф билан бекитилган ва пломбаланган бўлиши керак. ПА жойланган қути, халталар маҳкамланган бўлиши керак.

4.11. Тунги пайтларда ПА сақланадиган вагон боши берк ва захира йўлларда турса, у кўринадиган сигнал билан белгиланиши керак.

Қолганларида эса Ўзбекистон Республикаси ҳудудида портловчи материалларни темир йўл транспортида ташиш қоидалари талабларига роия этилиши зарур.

Портловчи материалларни кемаларда сақлаш

4.12. Портлатиш ишларини денгиз, дарё, кўл ва сув ҳавзаларида бажарганда, портлатувчи материалларни шу мақсадлар учун маҳсус жиҳозланган кемаларда сақлашга рухсат этилади.

Бундай кемаларни яроқлиги аниқлаш ва хоналарни (иморатларни) қабул қилиш белгиланган тартибда томонидан, албатта “Саноатгеоконтехназорат” ДИ иштироки билан ўтказилиши керак.

4.13. ПАни кемаларга юклаш, тушириш ва уларни ҳаракати Денгиз ёки дарё флоти билан разрядли юкларни ташиш қоидалри талабларига мувофиқ равишда амалга ошириш зарур.

4.14. ПА сақланадиган иморатларни, бу материалларни сақлаш учун тегишли хоналарига эга бўлган соз кемаларгагина қуришга рухсат этилади. Денгизда портлатиш ишларини бажаришда ПА сақланадиган иморат сифатида ўзиюрмас кемадан фойдаланиш ман этилади.

4.15. ПАни биргаликда сақлашга мўлжалланган кема, эшиклари алоҳида бўлган ПМ, ТВ ва НПА сақланадиган хоналарга эга бўлиши керак. Қолганларида, унга денгиз ёки дарё транспорти билан ПАни ташиш учун белгиланган талаблар кўйилади.

4.16. Кемалар тўхтаб туриши учун бандаргоҳ, туарар-жой, саноат ва бошқа бино ва иншоотлардан узоқ хавфсиз масофадаги, ва барча ҳолларда кема йўлидан бошқа жой танланиши керак.

4.17. Аввал нефтмаҳсулоти, кислота, бертолет тузи ёки бошқа осон алангланадиган материалларни ташиш учун хизмат қилган кемаларга ПАни юклашдан олдин, кемани улардан тозалаш ва ишқорли сув билан ювиш зарур.

4.18. ПАларни шунақа жойлаш ва махкамлаш керак, токи кема чайқалган, қийшайған, зарб олган, ботиб қолған ва бошқа ҳолларда, улар йиқилмаслиги, зарбланмаслиги ва бошқаларига имкон бўлмасин.

4.19. Ёнғин ёки кема учун хавф туғилганда ПАни кейинчалик сақлаш имкони капитан томонидан ҳал этилади.

4.20. ПАли кемани соҳил бўйига қўйишда бегона шахсларни соҳил бўйлаб 50 м дан яқин масофада кемага яқин келишларига йўл қўйилмайди. Бунинг учун соҳилдаги тўхташ жойи қуруқлик томонидан панжаралар (ходачалар, тиконли сим ёки арқон) билан тўсилган бўлиши керак. Тўсиқнинг чеккалари соҳилдан сувга қарабкамида 3 м масофага ўтиши лозим.

4.21. ПАни сақлаш учун мўлжалланган кемалар яшинҳимоя билан жихозланиши зарур.

4.22. ПАни қўллаш билан денгиз, қўл, сув омборлари ва дарёларда маҳсус (тубчуқурлаштириш, ғаввослик, геофизик ва шу каби) ишларни бажарувчи кемаларда ПА билан бир вақтда бошқа юкларни ҳам ташишга рухсат этилади.

4.23. ПАни бевосита кема палубасида сақлашга фақат:

- кўпи билан уч кунлик муддатга дарё кемалари ёки денгизга чиқадиган кемаларда;

- бир-биридан алоҳида сақлаш шартида ПМ, ТВ ва НПАни маҳсус контейнерларда (кандикларда) рухсат этилади, контейнерлар (кандиклар) пишиқ маҳкамланган, бундан ташқари кандиклар брезент билан ёпилиши керак.

4.24. Техник кемаларда ПА иморати ёритилиши электрли бўлиб, симлари, ёритиш арматурлари ва ўчиргичлари иморат ташқарисига жойлаштирилиши керак. Авариявий ёритиш сифатида аккумуляторли ёритгичлардан фойдаланиш мумкин.

4.25. Маҳсус ишларни бажарадиган кемаларга ПАни юклаш фақат бошқа юклар ортилганидан кейин амалга оширилиши лозим. Детонаторларни охирги навбатда юклаш зарур.

4.26. Сузиш пайтида кемани ПА иморати портлатиш ишлари ходимларининг длимий назоратида бўлиши керак. Кема портда тўхтаб турганда ПА иморати ёнига қуролланган соқчиларни қўйиш зарур.

4.27. Кема рейсдан қайтган пайтда барча ПА зудлик билан соҳилга олиб ўтилиши ва ПА омборига топширилиши керак.

Портловчи материалларни автомобиль, тиркама ва араваларда сақлаш

4.28. Кўчма ҳолда бажариладиган ишларда (сейсморазведка, ўрмон йўллари учун трассани тозалаш ва шу кабиларда) ПАни автомобиль, тиркама, арава ва чаналарда (кўчма омборларда) сақлашга рухсат этилади.

Бундай ҳолатларда транспорт воситаларига ПАни автомобиль ва от-улов транспорти ташиш учун белгиланган талаблар қўйилади.

4.29. Кўчма омборлар автомобиль, тиркама, арава ва чаналарга ўрнатилган ва маҳкам қотирилган мустаҳкам фургондан иборат бўлади.

Фургон дюралюмин ёки ташқи томонидан металл лист билан қопланган ва ҳамма томонидан оловдан ҳимоялайдиган таркиб суртилган бўлиши керак.

Бундай ПА омбори ўзиюрар ва ўзиюрмас бўлиши мумкин.

Кузовнинг олдинги қисмида (пастки ўнг бурчагида) тезлатиши воситаларини учун кути (бўлма) жойлаштирилган ва уни юклаш учун кузовни ташқи томонидан эшиги бўлиши керак. Бундай кути ички томонидан юмшоқ материал (кигиз, резина, поролон ва бошқаси) билан қопланиши зарур. Кутини (бўлмани) тузилиши, кутилмагандан тезлатиши

воситаларини катта бўлмаган миқдори портлаган ҳолларда, детонация портловчи моддаларга узатилишига йўл қўймайдиган бўлиши керак.

Шунингдек фургонда портловчи материаллар омбори мудири (тарқатувчиси) учун ишчи жой жиҳозланиши керак.

Портловчи моддаларни юклаш (тушириш) ҳам, фургонни ўнг томонида жойлашган эшик орқали бажарилиши зарур. Транспорт восита кабинасига ўтказилган ва эшик очилганда ишлаб кетадиган сигнализацияни ўрнатиш шарти билан, фургонни орқа деворига эшик ўрнатишга рухсат этилади.

ПМ, ТВ ва НПА бўлмалари эшиклари ўйма қулфлар ва қулф илгаги чиқиб кетган ҳолларда эшик очилишига йўл қўймайдиган мосламалар билан таъминланган бўлиши зарур.

Фургон ташқаридан ўтказилган ҳимоя қобиғи бўлган электрсимли плафонли кузовнинг олд қисми тепасига ўрнатилган чироқ билан ёритилиши керак. Кузовни ичкидан электр симларини ўтказишга йўл қўйилмайди.

Кўчма омбор кузовида металл панжарали деразалар билан таъминланиши керак. Фургоннинг олдинги деразалари транспорт воситаси кабинасининг орқа деразалари сатҳида бўлиши керак.

Кўчма ўзиормас омбор бикр тиркама билан шатакловчи транспорт воситасига улайдиган мослама ва эҳтиёт тросга эга бўлиши керак.

Кўчма ПА омборининг техник ҳолати, жиҳозлари ва бутлиги, уни харакатлантиришни ташкил этиш ва авария ҳолатларини бартараф этишга тайёрланганлиги “Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйича портловчи моддаларни автомобиль транспортида ташиш қоидалари” талабларига жавоб бериши керак.

Ўзиормас ПА омборини ташишда шатакка олинадиган тиркаманинг массаси шатакка оладиган траспорт воситаси массасининг яримидан ёки шатаклагич тортиш кучининг тўртдан уч қисмидан ортмаслиги керак.

Портловчи материалларни чайла, ғор ва бошқа пунктларда сақлаш

4.30. Портловчи материалларни чайла, чодир, ғор ва шу кабиларда сақлашда ёғин-сочин ва қуёш нури таъсиридан уларни сақлашни таъминлаш керак.

ПАни ердан камида 20 см баланд бўлган ёғоч катга ётқилиб қўйиш зарур.

Ҳудуд тўсиқлар (ходачалар, сим ёки арқон) билан тўсилган бўлиши керак.

Портловчи материаллар сақланадиган майдончалар

4.31. Шовуш (муз окиши) ва сув тошкени зааридан обьектларни муҳофаза қилиш бўйича портлатиш ишлари бажарилганда маҳсус майдончаларда ПАни қисқа муддатли (кўпи билан 30 кун) сақлашга рухсат этилади. Ялпи портлатиш, геофизик ва бошқа бир марталик ишларни бажариш 90 суткадан ортмаслиги керак. Бунда ПАни барча ҳолларда ердан камида 20 см баланд бўлган ёғоч катга жойлаштириш ва айвонга ёки брезент ёпгич тагига қўйиш керак.

4.32. Мелиоратив қурилиш ишларида ПАни вақтинчалик майдончаларда сақлаш муддати ва тартиби қурилиш ташкилоти раҳбарлари томонидан “Саноатгеоконтехназорат” ДИ ва ички ишлар органлари билан келишув бўйича ўрнатилиши мумкин, лекин барча ҳолларда майдончаларни ҳар йили қайта рўйхатдан ўтказиш ва фойдаланишга қабул қилиш билан икки йилдан ошмаслиги керак.

4.33. Майдончаларда ПАни сақлашда тезлатиш воситаларини ПМ детонациясими узатиш бўйича ТВни актив заряд деб қабул қилган шартдан келиб чиқадиган хавфсиз масофадаги алоҳида майдончалар ёки чодирларга жойлаштириш зарур.

5. Сейфли бинолар ва бино-сейфлар

Илмий ва ўқув ташкилотларида ПА сейфли бинолар ва бино-сейфларда сақланиши керак. Бундай бинолар ёнмас девор ва тўсиқларга эга бўлиши керак. ПА сақланишига мўлжалланган бинонинг ёндош хоналари, шунингдек устда ва остидаги хоналарда одамлар доим турадиган иш жойлари бўлмаслиги керак. Бу хоналарни қўшни бинолардан камида 25 см бўлган яхлит ёнмайдиган бетон ёки ғиштли асосий девор билан бўлиш керак. Бинонинг эшиги оловбардошлиқ чегараси камида 45 мин бўлган материалдан тайёрланиши керак.

Тезлатиш воситаларини сақлашга мўлжалланган сейфлар ичидан юмшоқ материал билан қопланган, заминланган ва ПМли сейфдан камида 2 м узоққа жойлаштирилган бўлиши керак.

Бинлар ўт учирини ва қўриқлаш сигнализацияси билан жиҳозланган бўлиши керак.

6. ПА сақланадиган еrosti ва чуқурлаштирилган омборлар

ПАни еrosti омборлари, тарқатиш камералари, участка сақлаш пунктлари

6.1. Еrosti шароитларида ПА алоҳида жиҳозланган иншоот-камера ёки бўлинмаларга жойлаштирилиши керак, уларни биттасидаги портлаш ёнидагиларга жойланган ПМга детонация бермайдиган бўлиши керак.

Ерости омбори ПА сақланадиган камера ёки бўлинмалар жойлашган фақат омборга мўлжалланган иншоотлар, уларга олиб борадиган ишоотлар ва ёрдамчи камералардан таркиб топиши керак.

Ёрдамчи камераларга қўйидагилар тегишли бўлади:

- электродетонатларни текшириш ёки ёқиши найчаларини тайёрлаш ва детонаторларни марказлаш камераси;

- ПА тарқатиш камераси;

- портлатиш ишларини механизациялаш воситалари жойлаштириладиган камера;

- кассеталар ва сумкалар сақланадиган камера;

- электртақсимлаш қурилмалари ва ёнғинга қарши воситалари жойлаштириладиган камера.

Санаб ўтилган камералар омборга олиб борадиган боши берк ишоотларга жойлаштирилиши мумкин.

ПА сақланадиган еrosti ва чуқурлаштирилган омборларида портлатиш, назорат ва ўлчаш асбоблари ва қурилмалари, шунингдек кассеталар ва сумкалар маҳсус стеллажларда ёки шкафларда сақланади.

ПА сақланадиган ҳар бир омборни корхонага чиқадиган телефон алоқа ёки диспетчерга чиқадиган тўғридан-тўғри телефон алоқа билан таъминлаш керак.

Ерости омборларининг фақат портламайдиганларида аккумуляторли юклагичлар ёки бошқа юклаш-тушириш ишларини механизациялаш воситаларидан фойдаланишга рухсат этилади.

ПА сақланадиган участка пунктларидан корхона раҳбарлари томонидан тасдиқланган йўриқномаларга мувофиқ равишда фойдаланиш зарур.

6.2. Кўмир ва сланец шахталарида қисқа фурсатли ва фурсатли (белгиланган вақтда) портлатиш усуллари билан портлатиш ишларини олиб бориш учун, еrosti чиқимли

омборлари ва тарқатиш камераларида тегишли шароитда фойдаланиш учун рухсат этилган портлаш фурсатини хар бир поғонаси эга бўлган электродетонаторлардан бир қутидан сақлаш керак.

6.3. ПА сақланадиган еости омборларининг жойлашиши қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

а) куласа бутун шахтага ёки уни катта қисмига тоза ҳаво келишини тўсиши мумкин бўлган шахта стволи ва ствололди, шунингдек шамоллатиш эшигидан омборнинг ихтиёрий энг яқин нуқтасигача бўлган масофа, камерали омборлар учун камида 100 м, бўлинма туридаги омборлар учун камида 60 м бўлиши керак;

б) камера туридаги омборларга одамлар доим ўтиши учун хизмат қиладиган иншоотлардан энг яқин бўлинма ёки камераларгача бўлган масофа, камерали омборлар учун камида 25 м ва бўлинма туридаги омборлар учун эса 20 м бўлиши керак;

в) юзадан омборгача бўлган масофа камерали омборлар учун камида 30 м ва бўлинма туридаги омборлар учун эса 15 м бўлиши керак;

г) ПА сақланадиган бўлинма ёки камералар жойлашган иншоотларни бош иншоотларга, олиб борадиган тўғри чизиқли ва эгри чизиқли бир-бирига тўғри бурчак остида жойлашган камида учта иншоотлар билан бириктириш зарур.

Омборга олиб борадиган иншоотлар узунлиги камида 2 м ва кесимини майдони камида 4 m^2 боши берк жой билан тугаши керак;

д) юклагичлар ишлатиладиган ПА омбори асосий иншоотининг эни, уларни 90^0 га буриладиган ҳаракатини таъминлаши ва юклаш-тушириш механизмларни юк ортилган ҳолатдаги максимал ўлчамидан катта, шу шумладан эгри чизиқли участкаларда эни бўйич ҳар қайси томондан камида 60 см ва ёритгичдан баландлик бўйича камида 50 см ктта бўлиши керак;

е) ҳар бир склад одамлар учун иккита чиқиш жойига эга бўлиши керак. Метрополитен ва тоннеллар қурилишида, шунингдек еости геология-қидирав иншоотларини ўтказишида ҳажми 1 т ПМдан ортмайдиган чиқиш жойи битта бўлган вақтинчалик ПА омборларига эга бўлиши га рухсат этилади;

ж) метрополитенларни қуриш, тоннелларни барпо этиш ва геологик ташкилот томонидан еости геология-қидирав иншоотларини ўтказишида шахта стволи, камера ва асосий таъминот магистрали (сув чиқариш ва шамоллатиш қувурлари, кабеллар) ўтказилган иншоотлардан энг яқин бўлинма ёки камераларгача бўлган, ва одамлар ўтиши учун ёрдамчи иншоотларгача бўлган масофа камида 15 м бўлиши керак;

з) ПА омборида рельсли йўл мавжуд бўлганда, уларни электроизоляциясини умумشاҳтадан таъминлаш керак.

Изоҳ:

1. Иморатлардаги портлатишни тарқалишига йўл қўймайдиган, лойиха билан белгиланган темир эшикларни иморатлар ва кириш жойлари орасига ўрнатиш шартида, камера (бўлинма) жойлаштирилган иншоотларни кам сонли олиб борувчи иншоотлар билан бош иншоотларга бириктиришига рухсат этилади.

2. ПА омборларини бош ўйналишлар иншоотлари, қия不可缺少的клар, бремсберглар ва улар ёнидаги қатновлар орасига жойлаштиришига рухсат этилмайди.

6.4. ПА омборининг барча иншоотлари ёнмас тираклар билан маҳкамланган ва оҳакланган бўлиши керак.

Бардошли жинсларда олиб борувчи иншоотларни маҳкамлаш шарт эмас.

6.5. Тоза ҳаво оқими билан омборни шамоллатиш зарур. Омборга узатиладиган ҳавонинг миқдори барча иншоотларда уни тўрт соатлик алмашинувини таъминлаш керак.

Омбордан чиқаётган ҳаво оқимини тоза ҳаво оқими бўлган иншоотларга йўналтириш ман этилади.

6.6. ПА омбори ёнғин ўчиришни бирламчи воситалари (ўтўчиргич, қумли қутилар, сувли идишлар) билан таъминланган бўлиши керак. Ишлар хавфсизлиги бўйича эксперташкилот розилиги билан автоматлаштирилган ёнғин ўчиришни воситалари билан таъминлашга рухсат этилади. Ёнғин ўчиришни воситаларини сони ва жойлаштирилиши ҲҚҚҚ командири билан келишилади.

Омбор камералари ёки бўлинмаларига олиб борадиган иншоотларни бошланиш қисмига ёнғинга қарши эшиклар ўрнатилган бўлиши керак.

6.7. Газ ёки чанг бўйича хавфли шахталарни (конларни) олиб борадиган иншоотлари ва ПА омболарида портлатишдан ҳимоялаб тайёрланган, бошқа шахталарда эса нормал конга мослаб тайёрланган электр жиҳозлардан фойдаланиш зарур. Омборлар ва олиб борадиган иншоотларни ёритиш учун электр тармоқни қўрғошин ёки поливинилхlorид қобиқли бронланган кабеллар ёки ёнмас изоляцияли ва қобиқли эгилувчан кабеллар билан ўтказишга рухсат этилади.

Ёритиш қурилмаларини энергия билан таъминлаш учун 220 В дан ортиқ бўлмаган (линиявий) кучланишдан фойдаланиш керак. Ёритиш тармоғини ток қочишидан ҳимоя қилиш керак.

Олиб борадиган иншоотлар, ёрдамчи камералар иншоот томига осилган ёритгичлар, ПА сақланадиган камера (бўлинма) эса эшик тепасига жойлаштирилган карнiz орқали олиб борадиган иншоотдан қия чироқ билан ёритилади.

6.8. ПА сақланадиган еости омборларини автоматик қуриқлаш сигнализацияси билан жиҳозлашда сигнал корхона (кон, шахта ва шу кабилар) навбатчисини (диспетчерини) пультига чиқишини таъминлаш керак.

6.9. Чанги портлатиши бўйича хавфли бўлган қатламлар қазиладиган кўмир ва сланец шахталарида, ПА омбори ва тарқатиш камераларига олиб борадиган иншоотларда икки томондан сланецли ёки сувли тўсик ўрнатилган бўлиши керак, иншоотларни ўзини эса даврий равища сланецлаб ёки ўтириб қолган чанглардан тозалаб туриш керак.

6.10. Омборларни чиқиши эшиклари ёнига ва ПА тарқатиш камераларига телефон ўрнатилган бўлиши керак.

6.11. Еости тарқатиш камераларида ПАни миқдори, сақланиши ва қуриқлаш тартиби ПА сақланадиган еости омборларидаги каби бўлиши керак. Бунда ПМ ва ТВни сақлаш бир-бiriдан ғишт, бетон ва шундайин камида 25 см қалинликдаги девор билан ажратилган бўлимларда сақланиши керак. Тарқатиш камераларида портлатувчи томонидан ПА тарқатадиган жой жиҳозланиши керак.

6.12. Тарқатиш камералари одамларни пассажир вагонга ўтказиш ва кон массасини юқлаш-тушириш жойидан камида 200 м узоқда қурилган бўлиши керак.

ПМ сиғими 1000 кг гача бўлган тарқатиш камералари горизонтлар иншоотларини кенгайтириш билан жиҳозланиши, умумшахта депрессияси ҳисобига тоза ҳаво оқими шамоллатилиши мумкин ва баландлиги бўйича бутунлай ғишт, бетон ва шундайин камида 25 см қалинликдаги девор билан тўсилиши керак.

ПМ сиғими 1000 кг дан ортиқ бўлган тарқатиш камераси одамлар доим ўтиши учун хизмат қиладиган иншоотлардан камида 25 м масофада маҳсус ажратилган ПА омборларидек шамоллатиладиган иншоотга жойлаштирилиши зарур.

6.13. Тарқатиш камералари ёнмас тираклар билан маҳкамланган ва турғун ёритишга эга бўлиши керак. Шунингдек олиб борадиган иншоотлар ҳам камида 5 м масофага ёнмас тираклар билан маҳкамланган бўлиши керак.

Тарқатиш камерасига олиб борадиган иншоотларда ПАни тарқатиш ва қабул қилиш учун дарчаси бўлган яхлит(ёнғинга қарши) ва панжали металл эшиклар бўлиши керак. Эшиклар ишончли занжирларга эга бўлиши керак.

Тарқатиш камераларига ПАни жойлаштириш учун стеллажлар қуриш, портлатиш машинкалари, симлар, назорат-ўлчаш асбоблари, гидротиқинлаш учун полиэтилен халталар, ампулалар ва шу кабиларни қутиларга қўйиш керак. Завод ўрамида бўлган ПМлар штабелларда сақланиси мумкин.

Ҳаво оқими келадиган томондан тарқатиш камераси ёнига телефон ўрнатилган ва ёнғин ўчиришни воситалари сақланадиган пункт жиҳозланган бўлиши керак.

6.14. ПА сақланадиган участка пунктлари панжарали деворлар (тўсиқлар) билан тўсилган иншоот ёки иншоотнинг маҳсус металл шкафлар (кутилар) ёки ПАли қулфланадиган контейнерлар ўрнатилган қисми қўринишида бўлиши керак. Пункт эшиги ичига ботирилган қулф билан бекитилиши керак.

6.15. Участка пунктларида ПА сақланадиган шкафлар (контейнерлар) сифатида қалинлиги камидаги 2 мм бўлган металл листлардан тайёрлаган металл сейфлар ёки қутилар, шунингдек металл қопқоқлар билан жиҳозланган шахта вагончаларидан фойдаланиш зарур. Кўрсатиб ўтилган ПА сифимларини бевосита иншоотга тўсиқлар билан ажратиб жойлаштириш ёки чуқурларга ўрнатиш керак.

6.16. ПАни биргаликда сақлагандаги шкаф (кути) камидаги уч бўлимга бўлиниси: ПМ ва ДШни жойлаштириш учун, портлатиш ва назорат-ўлчаш асбоблари, симлар ва шу кабиларни сақлаш учун, ёкиш найчаси ёки электродетонаторли кассеталари (сумкалари) учун мўлжалланган бўлиши керак. Детонаторлар сақланадиган бўлимнинг барча деворлари ички томонидан юмшоқ материаллар билан қопланган бўлиши керак.

6.17. Участка пунктларидағи ПА сақланадиган металл шкафлар заминланган бўлиши зарур. Бунда ўтиш қаршилиги 2 Ом дан ошмаслиги керак. Солиширма қаршилиги юқори бўлган жинсларда ўтиш қаршилигининг қиймати маҳаллий йўриқномалар билан белгиланади.

6.18. Портлатиш ишлари бажариладиган жойлар яқинидаги ПА сақлашга мўлжалланган алоҳида металл қути ва контейнерлар (сейфлар) Йўриқноманинг 6.16 ва 6.17 бандлари талабларига жавоб бериши ва ичига ботирилган қулфга эга бўлиши керак.

6.19. ПМ (ТВ) мавжуд бўлган ПА омбори, ПА сақланадиган тарқатиш камералари ёки участка пунктларига 30 м дан яқин масофада портлатиш ишларини бажариш ман этилади.

Чуқурлаштирилган омборлар

6.20. Омборга олиб борадиган иншоотларнинг оғизлари икки табақали ташқарига очиладиган эшиклар билан жиҳозланиши зарур. Ташқи эшик яхлит металл ёки пўлат тунука билан қопланган тахта, ичкиси эса панжарали бўлиши керак.

6.21. Агар омборга кириш жойидан ПА сақланадиган энг яқин камерагача бўлган масофа 15 м дан ортиқ бўлса, унда омбор иккита чиқадиган жойга эга бўлиши керак. Омбор еости омборларига ўрнатилган талабларга мувофиқ равишда шамоллатилиши керак.

6.22. Омборга олиб борадиган иншоотлар оғизининг олди томонидан баландлиги иншоот баландлигидан 1,5 м ортиқ бўлган ҳимоя ғовини ўрнатиш зарур. Ҳимоя ғовининг узунлиги ғов чўққиси бўйича ҳисобланса иншоот энининг камидаги уч баробарига, эни эса чўққи бўйича камидаги 1 м бўлиши керак. Ғов тагининг ўлчами тупроқнинг табиий қиялик бурчаги билан аниқланади.

6.23. ПА сақланадиган камералар ва уларга олиб борадиган иншоотлар ёнмас ёки ёнғиндан ҳимояловчи таркиб билан ишланган тахта тиргаклар билан маҳкамланган бўлиши керак.

6.24. Чуқурлаштирилган ПА омборларининг электр жиҳозлари Йўриқноманинг 6.7 банди талабларига мувофиқ бўлиши керак. Чуқурлаштирилган омборлар иншоотлари чироқларини ўчириш ва улаш юзадан бажарилиши керак.

Электр энергиясининг турғун манбалари бўлмаганда корхона раҳбарининг рухсати билан омборни ёритиш учун кончилик аккумуляторли шахсий ёритгичлардан фойдаланишга рухсат этилади.

6.25. Ҳар бир омборга корхона билан боғланадиган телефон алоқаси ўрнатилиши керак.

6.26. Қоплайдиган қатламнинг қалинлиги 10 м дан ортиқ бўлса, чуқурлаштирилган ПА омборларининг иморатларини яшин ҳимоя билан жиҳозланмайди.

Рмборда рельсли йўл ва қувур-йўллар мавжуд бўлганда, улар ер устига ётқизилган рельс ва қувурлардан изоляцияланган бўлиши керак.

6.27. Чуқурлаштирилган ПА омборлари худудини тўсишда чиқиш жойлари тўсиқ ичida бўлишини ҳисобга олиш керак.

6.28. Қўриқлаш постлари омборни кириш жойига ҳам, шамоллатиш иншооти оғзига ҳам, агар омборни кириш жойидаги постдан қўринмаса захиравий чиқиш жойига ҳам қўйиш керак.

6.29. Чуқурлаштирилган омборларига қўйилган бошқа талаблар устки доимий омборларга қўйиладиган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 5. ПА ТАШИШ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

1. Умумий қоидалар

1.1. ПАни ташишда уларни юклаш ва тушириш лойиҳага кўра тўсилган, қуролланган соқчилик билан кўриқланадаиган, ва портлатиш ишларини бажариш ёки раҳбарлик қилиш учун рухсат олган, маҳсус тайинланган шахслар кузатуви остида, алоҳида ажратилган ва жиҳозланган жойда (юклаш-тушириш майдончасида) бажарилишига рухсат этилади. ПАни юклашга (бўшатишга) алоқаси бўлмаган шахслар майдончаларга киритилмаслиги керак.

1.2. Корхона тушириш жойига келадиган барча ПАли ўринлар сони юзасидан назоратни таъминлаши шарт.

1.3. Корхонанинг (ташкилотнинг) юклаш-тушириш майдончаси қўйидаги талабларга жавоб бериши зарур:

- транспорт воситаларини юклаш (бўшатиш) жойидан камида 15 масофада тиконли симлар билан тўсилиши керак. Тўсиқни баландлиги камида 2 м бўлиши керак;

- қоронғи пайтларда турғун манбали электр чироқлар ёки кончилик аккумуляторли ёритичлар билан ёритилиши керак. Меъёрий тайёрланган бириктириб-ажрагичларни ПАни юклаш (бўшатиш) жойидан камида 50 м масофага қўйишга рухсат этилади;

- ёнғинга қарши зарурӣ воситалар билан таъминланиши керак;

- темир йўл станциялари (бандаргоҳ ва бошқалари), ички ишлар органлари ва ўтичиш хизмати билан телефон алоқасига эга бўлиши керак.

Юклаш-тушириш майдончаси “Саноатгеоконтехназорат” ДИ, Давёнгинназорат ва ички ишлар органлари вакиллари иштироки билан корхона комиссияси томонидан фойдаланишга топширилади.

1.4. ПАни бошқа юклар билан биргаликда битта вагонда, кемани юк хонаси ёки палубасида, шунингдек авиавосита, автомобиль, арава ва бошқа транспорт воситаларида ташиш ман этилади, мазукр Қоидаларда кўрсатилган ва Ташиб қоидаларига тегишли бўлган ҳоллар бундан мустасно.

ПАни темир йўл траспортида ташиш “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида портловчи материалларни темир йўл транспортида ташиш қоидалари”га риоя қилган ҳолда бажарилиши керак.

1.5. Оралиқ пунктларда алоҳида тушириладиган ПАни ташишда, ҳар бир алоҳида манзилга жўнатиладиган партия бошқаларидан ажралган ҳолда маҳкамланиши лозим, тики кейинчалик ҳаракатланганда қолган юклар жойидан қўзғалиб кетмасин.

Транспорт воситаси сифимининг бўш майдонига факат белгиланган мослик гуруҳидаги ПМ, ТВ ва НПА ёки бошқа ПА груҳларини қўшимча юклаш учун, бирга ташишда юклаш шартлари ва ва меъёrlарига риоя қилинган ҳолдагина рухсат этилади.

1.6. Кутиларни (халталар ва шу кабиларни) тегишли ПМ, ТВ ва НПА бўйича стандартлар (ТУ) талабларига мувофиқ равишда жойлаштириш керак, тики пастки қатордагилар юклаш пайтида шикастланмаслиги керак. Бунда ПА ўринлари бир текис жойлаштирилиши ва маҳкамланиши керак, тики силтанган ёки чайқалганда аралашиб кетмасин ёки бир-бирига, шунингдек траспорт воситаси деворига урилмасин.

Йўлда ёки тушириш ва қайта юклаш пайтида идишлар шикастланса, улар соз кутиларга (халталар ва шу кабиларга) қайта жойлаштирилган бўлиши керак. Шикастланган идишда ПАни ташиш ман этилади.

Омборда синов учун ПАдан намуна олинган қутиларни (халталар ва шу кабиларни) омбор пломбаси билан ташиш зарур. Идишда қолган ПА массаси (микдори) кўрсатилган бўлиши керак.

Қатнаш йўлида вагон, кема, автомобиль ва шу кабиларни шошилинч таъмирлаш зарурияти билан ПА қайта юкланган ҳолларда, қайта юклашни ташиш юзасидан масъул кузатувчи шахс қарори бўйича хавфсизлик ва ПАни қўриқлашнинг зарурий чораларини қабул қилиш билан уни раҳбарлигига бажариш зарур.

2. Автомаршрут, от-арава ва эгарда ПА ташиши

2.1. Автомобиль, от-арава транспортлари билан ва эгарда ПА ташиш, мазкур қоидалар талабларига мувофиқ равишда қўриқлаб, маҳсус тайнинланган масъул шахс кузатувида йўл ҳаракати қоидаларини сўзсиз бажарган ҳолда бажариш зарур. ПАни автомобильда ташиш, қўриқлаш ва кузатишни таъминлаш “Ўзбекистон Республикаси һудудида портловчи материалларни автомобиль транспортида ташиш қоидлари”га мувофиқ амалга оширилиши зарур.

Ташиш бўйича масъул шахс ички ишлар маҳаллий органларида тегишли расмийлаштириш билан қўриқлаш шахсини вазифасини ҳам бирга олиб бориши мумкин.

Детонаторлар ва тутунли порохларни тиркамаларда ташиш ман этилади.

2.3. ПАни ташишга мўлжалланган транспорт воситаларини бошқариш учун фақат тегишли йўриқдан ўтган ҳайдовчиларга рухсат берилади.

Ҳайдовчи (шофёр) ва аравакаш томонидан ПА ортилган транспорт воситасини ташиш бўйича масъул шахснинг рухсатисиз қолдириб кетиш ман этилади.

ПА ортилган транспорт воситасида, уларни ташишга алоқадор бўлмаган шахслар бўлмаслиги керак.

2.4. ПА ортилган бир неча транспорт воситалари ҳаракатланганда портловчи материалларни ташиш бўйича масъул шахс уларнинг биринчисида ва қуриқлаш шахси эса охиригичида бўлиши керак.

2.5. ПАни ташиш пайтида дам олиш учун йўлда тўхташга, фақат аҳоли пунктлар ташқарисида, йўлдан камида 100 м ва турар-жой биносидан камида 200 м узоқда; транспорт воситалари мотори ўчирилган, ҳайвонлар аравадан ажратилган ёки эгарсизланган бўлса рухсат этилади.

ПА ортилган транспортни йўлдан четга чиқаришнинг иложи бўлмагандан, уни йўлнинг четига, аммо аҳоли пунктларидан камида 200 м узоқда тўхташ зарур.

Транспорт воситалари тўхтаб турган жойнинг икки томонига ҳам огоҳлантирувчи белгилар қўйилиши керак.

ПА ортилган транспорт воситаларининг гараж, отхона ва шу кабиларда тўхтаб туриши ман этилади.

2.6. ПА ташийдиган бир уловли аравалларнинг ҳаммасига олди ва орқа томонидан қизил байроқчалар, қоронғи пайтларда эса нур қайтраувчи белгилар қўйилиши керак.

2.7. Жалада қолган траспорт турар-жой ва ўрмондан камида 200 м узоқда очиқ жойга тўхтатиб қўйилган бўлиши керак. Автомобилларни камида 50 м оралиқ масофа билан териб қўйиш керак. Соқчилардан бошқа одамлар жала пайтида транспортдан камида 200 м узоқда бўлишлари керак. Моторлар учрилган, ҳайвонлар аравадан ажратилган ёки эгарсизланган бўлиши керак. ПА ортилган транспорт тўхтаб турган жой олдидан ва орқасидан огоҳлантирувчи белгилар билан тўсилган бўлиши керак.

Бу талабларни бажаришнинг иложи бўлмагандан ПАни ташиш бўйича масъул шахс, ўз ихтиёрига қўра хавфсизликнинг зарурий чораларини қабул қилишга хақли.

2.8. ПА ортилган транспортларини дарё ва кўллардан паром билан олиб ўтилганда биринчи навбатда ПА ортилган транспорт воситалари ўтказилиши керак. Бунда паромда бошқа нарсаларнинг бўлиши ман этилади.

2.9. Арава ёки эгарли хайвонларда ПА билан биргаликда бошқа бирорта юкни ташиш ман этилади, фақат портлатиш ишларига оид жиҳозни ПАга урилмайдиган қилиб қўйилган ҳолда қўшиб ташиш бундан мустасно.

2.10. Мослик гуруҳи В бўлган ПАни от-аравада ташишда рессорли аравадан фойдаланиш зарур; чанада ташишда эса бундай ПА юмшоқ материалдан бўлган тўма ўстига қўйилиши керак.

Кўрсатиб ўтилган ПАни эгарларда ташиш ичи кигиз билан қопланган идишларда бажарилиши керак.

2.11. От-арава транспорти билан ташиладиган ПАни массаси:

- мазкур Йўриқномани 2.10 бандида кўрсатилганлар, шунингдек тутунли порохлар учун бир отли аравада 300 кг ва жуфт отли аравада 500 кг дан;

- бошқа ПА ва оловўтар шнурлар учун бир отли аравада 500 кг ва жуфт отли аравада 800 кг дан ортиқ бўлмаслиги керак.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 6. ПОРТЛАТУВЧИНИНГ ЯГОНА ДАФТАРИ ҲАҚИДА НИЗОМ

1. Портлатувчининг ягона дафтари ягона рақам ва серияга эга бўлган Гувоҳнома ва Огоҳлантириш талондагина иборат бўлади.

2. Гувоҳномада портлатувчи бажариши учун рухсат этилган портлатиш ишларининг турлари кўрсатилади.

Портлатувчиларни соғлиги, ёши ва ишлаб чиқариш стажи ўрнатилган талабларга мувофиқ бўлса, уларнинг бир неча турдаги ишлар бўйича имтиҳонларни топширишларига рухсат этилади.

3. Портлатиш ишларининг қуйидаги турлари белгиланади.

3.1. Жами портлатиш ишлари:

- газ хавфи бўлган, ёки ишлов берилаётган қатламлари чанги портлашга хавфли бўлган кўмир ва сланец шахталарини юзасида ва еости иншоотларида портлатиш ишлари;

- газ хавфи бўлмаган, ёки ишлов берилаётган қатламлари чанги портлашга хавфли бўлмаган кўмир ва сланец шахталарини юзасида ва еости иншоотларида портлатиш ишлари;

- газ ёки чанг бўйича хавфли конларни (кон-маъдан ва номаъдан саноати объектларини) юзасида ва еости иншоотларида портлатиш ишлари;

- очик усулдаги кончилик ишларидаги портлатиш ишлари;

- сейсмоқидиришда, нефть, газ, сув кудуклари ва шу кабиларни нимпортлатиш ва бошқа ишларда портлатиш ишлари;

3.2. Maxsus (тури кўрсатиладиган) портлатиш ишлари, шу жумладан:

- музлаган тупроқларни юмшатиш, музни портлатиш, ботқоқликда, сувостида портлатиш ишлари;

- иссиқ массивларни портлатиш;

- портлатиш энергияси билан металларга ишлов бериш (кесиш, пайвандлаш, пухталаш ва бошқалари);

- бинолар, иншоотларни қулатиш ва фундаментларни парчалаш;

- тўнгакларни қўпориш, дараҳт кесиш, музлаган ўтин ва балансларни юмшатиш, ёғоч оқизишдаги тиқилиш, ўрмон ёнгинига қарши курашиш;

- нефть шахталарини юзасида ва еости иншоотларида;

- тоннель ўтказиш ва метрополитен қурилишида;

- геология-қидирув иншоотларини ўтказишида;

- портловчи материаллар билан боғлиқ бўлган илмий ва ўқув мақсадларида бажариладиган портлатиш ишлари.

4. Гувоҳнома ва Огоҳлантириш талони малака комиссияси раиси ва корхона вакили томонидан имзоланиши керак. Уларни имзолари “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органи мухри билан тасдиқланиши керак.

5. Ўқитиш ишларини юритиш ва имтиҳон қабул қилиш, ўқитишни ўтказган корхона томонидан олиб борилиши керак.

Имтиҳон қабул қилиш баёнининг бир нусхаси “Саноатгеоконтехназорат” ДИ органига берилади, бу Портлатувчининг ягона дафтари (ПЯД) расмийлаштириш ва рўйхатдан ўтказиш учун асос бўлиб ҳисобланади.

6. Бир корхонадан бошқасига ўтказилган портлатувчи, янги корхонанинг идоровий мансублиги ва мулкчилик шаклидан қатъий назар, Портлатувчининг ягона дафтарида кўрсатилган турларини бажариш ҳукуқини сақлаб қолади. Бунда унинг ишлаши учун рухсат бериш мазкур Қоидаларни §§ 34, 35 мувофиқ амалга оширилади.

7. ПАни ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олишни ўрнатилган тартибини бузганлиги учун портлатувчидан Огоҳлантириш талони олиб қўйилиши мумкин. Бунда ушбу таъсир чораси учун асос ва корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари буйругини (фармойишини) рақами ва санаси талонда кўрсатилади. Олиб қўйилган талон портлатувчининг шахсий карточкаси билан биргаликда сақланади.

Портлатувчи томонидан ПАни ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олишни ўрнатилган тартибини такроран бузилганда, у корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари буйруғи ёки фармойиши билан ўрнатилган портлатиш ишларини бажариш ҳуқуқидан 3 ойлик муддатгача маҳрум этилади. Бу муддат ўтганидан кейин ишчига мазкур Қоидаларни §§ 34 мувофиқ портлатувчи касби бўйича имтиҳон топширишига рухсат этилиши мумкин.

Агар портлатувчи Огоҳлантириш талони олиб қўйилганда кейин 6 ой давомида ПАни ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олишни ўрнатилган тартибини бузмаса, унда Огоҳлантириш талони тикланади.

Талон тиклангани ҳақида корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан ПЯДга тегишли ёзув ёзилади.

Агар портлатувчи (уста- портлатувчи) ПАни ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олишни ўрнатилган тартибини бузган бўлса ва бу портловчи материаллар йўқолиши, баҳтсиз ҳодиса ёки аварияга олиб келса ёхуд олиб келиши мумкин бўлса, бу холда ундан Портлатувчининг ягона дафтари олиб қўйилиши мумкин.

8. Портлатиш ишларини бажариш ҳуқуқидан маҳрум бўлган портлатувчиларнинг ягона дафтарлари корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) маъмурияти томонидан Давконтехназорат органига берилади ва бу ҳақида маъмурият буйруқ ёки фармойиш чиқаради.

Олиб қўйилган “Портлатувчининг ягона дафтари”лари дубликатлари берилмайди.

9. Портлатувчининг ягона дафтариларини йўқ қилиш комиссия томонидан эркин шаклдаги далолатномани расмийлаштириш билан бажарилади.

10. Портлатувчининг ягона дафтарига портлатувчининг барча стажировкалари ҳақидаги ёзувлар туширилиши керак.

11. Портлатувчининг ягона дафтарларини бланклари портлатувчи ва уста- портлатувчи учун алоҳида келтирилган шакл бўйича марказлаштирилган холда тайёрланади.

“Саноатгеоконтекназорат” Дининг ҳар бир корхонаси учун тегишли рақам ўрнатилади.

Муқова

Ўзбекистан Республики
Герби
ПОРТЛАТУВЧИНИНГ (уста-портлатувчининг)
ЯГОНА ДАФТАРИ
1-бет

(«Саноатгеоконтехназорат» ДИ органининг номи)

(корхонанинг, корхона муассисининг номи)

Фотосурат
жой

Корхона М. Ў.

Портлатувчининг (уста-портлатувчининг)
ягона дафтари

№ _____
Серияси_____

Фамилияси_____

Исми_____

Отасини исми_____

Портлатишиш ишларининг қўйидаги турларини бажариш ҳуқуқига эга:

20 ____ йил _____ даги _____ -сонли баёнга асосан

хузуридаги малака комиссияси томонидан 20 ____ йил _____ да берилган

2-бет
шахар (кўрғон) _____

«Саноатгеоконтехназорат» ДИ Малака комиссиясининг раиси
органи М. Ў.
(лавозими, фамилияси, исми-шарифи)

(имзо)

Корхона раиси

(лавозими, фамилияси, исми-шарифи)

_____ (имзо)

Портлатувчининг (уста-
портлатувчининг)
шахсий имзоси

Стажировкани ўтди 20 ____ й. "___" _____ дан

20 ____ й. "___" _____ гача

_____ (корхона-шахта, кон, карьер ва шу кабиларда

портлатиш ишлари раҳбарининг лавозими, фамилияси, инициаллари)

Корхона М. Ў.

_____ (имзо)

Портлатувчининг (уста-
портлатувчининг)
шахсий имзоси

3-7 бетлар¹

20 ____ йил _____ даги _____ -сонли баёнга асосан

қўшимча равишда портлатиш ишларининг қўйидаги турларини бажариш ҳуқуқини олди
город (поселок) _____

Малака комиссиясининг раиси

_____ (лавозими)

_____ (фамилияси, инициаллари)

_____ (имзо)

«Саноатгеоконтехназорат» ДИ
органи М. Ў.

Корхона раиси

_____ (лавозими)

_____ (фамилия, инициаллари)

_____ (имзо)

¹ Ягона дафтарда бундай варақларни жами сони 5 та. Ҳар бир қўшимча ҳуқуқ олинганда улар тўлдирилади.
97

Стажировкани ўтди 20____й. "___" _____дан

20____й. "___" _____гача

(корхона-шахта, кон, карьер ва шу кабиларда

портлатиш ишлари раҳбарининг лавозими, фамилияси, инициаллари)

Корхона М. Ў.

(имзо)

Портлатувчининг (уста-
портлатувчининг)
шахсий имзоси

8-бет

Талон 20 ____ йил _____ даги _____-сонлига асосан

(корхона-шахта, кон, карьер ва шу кабиларда портлатиш ишлари

раҳбарининг лавозими, фамилияси, инициаллари)
томонидан олиб қўйилган

(имзо)

Корхона М. Ў.

Огоҳлантириш талони

Портлатувчининг (уста-портлатувчининг) ягона дафтарига № _____

Серияси_____

Фамилияси_____

Исми_____

Отасини исми_____

Малака комиссиясининг раиси _____

(лавозими, фамилияси, инициаллари)

(имзо)

«Саноатгеоконтехназорат»

ДИ

органи М. Ў.

Корхона раиси _____

(лавозими, фамилияси, инициаллари)

"___" 20__й

(имзо)

Талон 20__йил _____ даги _____ -сонлига асосан

(корхона-шахта, кон, карьер ва шу кабиларда портлатиш ишлари

томонидан

раҳбарининг лавозими, фамилияси, инициаллари)

20__йил "___" _____ дан тикланган.

(имзо)


Корхона М. Ў.

5-илюва

(§§ 39, 40, 41 га)

**Малака комиссияси имтиҳонларини топшириши ҳақидаги
Гувоҳноманинг шакли**

(Муқова)



«Саноатгеоконтехназорат» ДИ

ГУВОҲНОМА №_____

М.Ў.

(фамилияси, исми, отасини исми)

хузуридаги

(корхонанинг номи)

малака комиссиясига _____

(дастурнинг номи)

бўйича имтиҳон топширди.

Малака комиссиясининг 20__йил "___" _____ даги __ - сонли
баёнига мувофиқ
унга _____

(ПА омбори мудири, зарядлаш устахонаси мудири,

малака (мутахассислик)

берилди

ПА тарқатувчиси ва бошқа)

Малака

комиссиясининг раиси _____

(лавозими,

фамилияси, инициаллари)

(имзо)

«Саноатгеоконтехназорат» ДИ органи М.Ў.

Корхона раиси _____

(лавозими, фамилияси, инициаллари)

(имзо)

"___" 20__й.

Гувоҳнома эгасининг

имзоси _____

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 7.
ПОРТЛАТИШ АШЕЛАРИНИ САҚЛАШДА ВА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИДА
ХАВФСИЗ МАСОФАЛАРНИ АНИҚЛАШ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

1. Жинсни (тупроқни) айрим бўлакларини учиши (учиб кетиши) бўйича хавфли зоналарни аниқлаш

1.1. Юмшатиш учун қудук зарядларини портлатишда жинсни (тупроқни) айрим бўлаклари учиши (учиб кетиши) бўйича хавфсиз масофа.

1.1.1. Қудук зарядларини портлатишда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича одамлар учун хавфсиз масофа $r_{разл}$ (м), юмшатиш (бўлаклаш) таъсирига ҳисобланиб, қуидаги формула билан аниқланади:

$$r_{разл} = 1250\eta_3 \sqrt{\frac{f}{1 + \eta_{заб}}} \cdot \frac{d}{a}, \quad (1)$$

бу ерда η_3 - портловчи моддалар билан қудуқни тўлдириш коэффициенти; $\eta_{заб}$ - тиқинлаб қудуқни тўлдириш коэффициенти; f - проф. М.М. Протодьяконов шкаласи бўйича жинс қаттиқлиги коэффициенти; d - портлатиладиган қудуқнинг диаметри, м; a - бир қатордаги қудуқлар ёки қаторлар орасидаги масофа, м.

Портловчи моддалар билан қудуқни тўлдириш коэффициенти η_3 қудуқдаги зарядни узунлиги l_3 (м) ва бурғиланган қудук чукурлиги L (м) нисбатига тенг:

$$\eta_3 = l_3 / L.$$

Тиқинлаб қудуқни тўлдириш коэффициенти $\eta_{заб}$ тиқин узунлиги $l_{заб}$ (м) ва қудуқни зарядсиз юқори бўш қисми узунлиги l_n (м) нисбатига тенг:

$$\eta_{заб} = l_{заб} / l_n.$$

Қудуқни зарядсиз юқори бўш қисмини тиқинлаб тўлиқ $\eta_{заб} = 1$, тиқинламасдан портлатилганда $\eta_{заб} = 0$ бўлади.

Жинс қаттиқлиги коэффициенти

$$f = \sigma_{cж} / 100,$$

бу ерда $\sigma_{cж}$ - тўғри шаклли намуналарни стандарт синашда бир ўқли сиқилиш учун жинсларнинг мустаҳкамлик чегараси, кгс/см² (1 кгс/см² = 98066,5 Па).

1.1.2. Бир хил диаметрдаги қудук зарядлари сериясини портлатишда a , η_3 , $\eta_{заб}$ параметрлари ўзгарувчан бўлса, хавфсиз масофани формула (1) бўйича ҳисоблаш, ушбу серияда мавжуд бўлганлардан энг кичик қийматлардаги a , $\eta_{заб}$ ва энг катта қийматдаги η_3 билан бажарилиши керак.

Агар массивнинг портлатиладиган участкаси ҳар хил қаттиқликдаги жинслардан иборат бўлса, унда $r_{разл}$ масофани ҳисоблашда жинс қаттиқлиги коэффициенти f нинг максимал қийматини қабул қилиш зарур. Параллель ҳолда яқин бўлган қудуқ зарядларини портлатишда диаметр d деб уларни эквивалент диаметрлари қабул қилинади

$$d_3 = d \sqrt{N_c}$$

бу ерда N_c - тўдаги параллель ҳолда яқин бўлган қудуқларини сони. .

1.1.3. Хавфли масофани аниқлаш пайтида a , $\eta_{заб}$, η_3 бўйича қабул қилинган лойиҳавий қийматлардан қудуқ зарядларини портлатишнинг айрим параметрлари бурғилаш-портлатиш ишларни бажариш жараёнида четланиши мумкинligини кўзда тутиш зарур. Шунинг учун формула (1) бўйича $r_{разл}$ масофани маълум захира билан ҳисоблаш зарур, буни учун портлатиш ишларни бажариш жараёнида энг кичик мумкин бўлган қийматлардаги a , $\eta_{заб}$ ва энг катта мумкин бўлган қийматдаги η_3 қабул қилинади..

1.1.4. Қияликларда, шунингдек портлатиладиган участкани юқори нүктаси хавфли зона чегара участкалари устидан камида 30 м баланд бўлган шароитларда, нишаблик бўйлаб пастга йўналишда хавфли зонанинг ўлчамлари $r_{разл}$ кўпайтирилиши ва жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа қўйидаги формула билан ҳисобланishi мумкин::

$$R_{разл} = r_{разл} K_p, \quad (2)$$

бу ерда $R_{разл}$ -қиялик нишабига ёки портлатиладиган участкани юқори нүктасига нисбатан 30 м пастликдаги жойга қараб жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфли масофа; K_p - жой рельефини ҳисобга олувчи коэффициент.

Қияликлардаги портлатишларда

$$K_p = 1 + tg\beta, \quad (3)$$

бу ерда β - горизонтга нисбатан қия нишаблиги бурчаги, градус.

Агар β бурчакни ўрнига хавфли зона чегараларидан портлатиш жойининг баландлиги бўлса,

$$K_p = 0,5 \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4H}{r_{разл}}} \right), \quad (4)$$

бу ерда H - портлатиладиган участкани юқори нүктасининг хавфли зона чегара участкалари устидан баландлиги, м.

Агар хавфли зонанинг формула (1) или (2) бўйича ҳисобланган бирорта чегараси нишабликдан ўтса, унда жинсни айрим бўлаклари думалаши мумкинлигини ҳисобга олиши ва хавфсиз масофани шу йўналишда кўпайтириш зарур. Шунингдек жинс бўлаклари учиши масофаси ортишига шамол кучи таъсирини ҳам ҳисобга олиш керак.

1.1.5. Ҳисобланган хавфли масофани қиймати катта томонга карралиги 50 м бўлган микдоргача яхлитланади. Бунда узил-кесил қабул қилинадиган хавфсиз масофа мазукр Қоидаларни § 70 4 – жадвалида кўрсатилган минимал қийматлардан кичик бўлмаслиги керак.

1.1.6. Портлатиш жойидан механизмлар, бинолар, қурилишларгача бўлган хавфсиз масофа аниқ шароитларни ҳисобга олган ҳолда, портлатиш лойиҳасида аниқланади.

2. Қудук зарядларини портлатишда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа ҳисоблашга мисоллар

1. Жинсларни карьерларда портлатишда юмшатиш учун қудук зарядлари сериясининг параметрлари: жинс қаттиклиги коэффициенти $f = 12$, поғона баландлиги $H = 8$ м, қудукнинг диаметри $d = 0,15$ м, қудук қаторларининг сони 3 та бўлганда $r_{разл}$ масофа аниқлансан.

Қудуклар тўри (жойлашиш тартиби) параметрлари: қатор бўйича қудуклар орасидаги масофа 4,5 м, қаторлар орасидаги масофа 5 м, қудукдаги зарядни узунлиги $l_z = 6$ м ва бурғиланган қудук чуқурлиги $L = 9,5$ м .

Қудукни юқори қисми тиқинланиб оғзигача тўлдирилади $l_u = l_{заб} = 3,5$ м; $\eta_{заб} = 1$. Портловчи моддалар билан қудукни тўлдириш коэффициенти:

$$\eta_z = 6 / 9,5 = 0,63.$$

Қудуклар орасидаги a масофа 4,5 м teng деб қабул қилинади (1.1.2-бандга қаранг).

Формула (1) бўйича $r_{разл}$ масофани ҳисобланган қиймати қўйидагича бўлади:

$$r_{разл} = 1250 \cdot 0,63 \sqrt{\frac{12}{1+1} \cdot \frac{0,15}{4,5}} = 325,5 \text{ м.}$$

Хавфсиз масофанинг ҳисобланган қийматини $r_{разл} = 350$ м деб қабул қиласиз.

2. Горизонтга нисбатан нишаблик бурчаги $\beta = 30^\circ$ бўлган қияликда портлатилганда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа аниқлансан. Хавфли зонанинг радиуси $r_{разл} = 250$ м.

Жой рельефини ҳисобга олувчи коэффициент формула (3) бўйича ҳисобланади:

$$K_p = 1 + \operatorname{tg} 30^\circ = 1,58.$$

Хавфсиз масофа формула (2) бўйича ҳисобланади:

$$R_{разл} = 250 \cdot 1,58 = 394 \text{ м.}$$

Хавфсиз масофанинг формула (2) бўйича ҳисобланган қийматини $R_{разл} = 400 \text{ м}$ деб қабул қиласиз.

3. Портлатиладиган участкани юқори нуқтасининг хавфли зона чегара участкалари устидан баландлиги $H = 50 \text{ м}$ бўлса, юмшатиш учун қудук зарядларини портлатишида жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа аниқлансин. Хавфли зонанинг ҳисобланган радиуси $r_{разл} = 200 \text{ м}$.

Жой рельефини ҳисобга олувчи коэффициентни формула (4) бўйича ҳисоблаймиз:

$$K_p = 0,5 \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4 \cdot 50}{200}} \right) = 1,21.$$

Жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофанинг формула (2) бўйича ҳисобланган қийматини $R_{разл} = 200 \cdot 1,21 = 248 \text{ м}$. Хавфсиз масофа $R_{разл}$ бўйича якуний қийматни 250 м деб қабул қиласиз.

1.2. Отқинли, узилма портлатишида ёки юмшатиш учун тўпланган зарядлар портлатилганда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа.

1.2.1. Отқинли ва узилма портлатишида жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфсиз масофа зарядни портлатиш таъсири кўрсатгичлари n ва энг кичик қаршилик линияси (ЭКҚЛ) W қийматларига боғлиқ равишида 1П жадвал бўйича аниқланади.

1.2.2. Қиймати турли бўлган W ва n билан зарядлар сериясини портлатишида хавфли зонанинг радиуси 1П жадвал бўйича аниқланади. Бошланғич миқдор деб n бир хил бўлганда W ни энг катта қиймати ёки W бир хил бўлганда n ни энг катта қиймати қабул қилинади. Агар икки қиймат (W ва n) ўзгарувчан бўлиб ҳисобланса, унда W ва n комбинацияси 1П жадвал бўйича зонанинг энг катта радиусни берадиган зарядлар топилади. Бу радиус шу зарядлар сериясини портлатишида хавфли зона сифатида қабул қилинади.

1.2.3. Одамлар учун хавфли зоналар радиусларининг қабул қилинадиган қиймати мазкур Коидалар § 70 4-жадвалида кўрсатилганларидан кам бўлмаслиги керак.

1П жадвал

ЭКҚЛ $W, \text{м}$	Зарядни портлатиш таъсири кўрсатгичлари қўйидагида бўлганда одамлар учун хавфли зоналар радиус (м)			
	1,0	1,5	2,0	2,5-3,0
1,5	200	300	350	400
2	200	400	500	600
4	300	500	700	800
6	300	600	800	1000
8	400	600	800	1000
10	500	700	900	1000
12	500	700	900	1200
15	600	800	1000	1200
20	700	800	1200	1500
25	800	1000	1500	1800
30	800	1000	1700	2000

Изоҳ.

Қияликларда, шунингдек портлатиладиган участкани юқори нуқтаси хавфли зона чегара участкалари устидан баланд бўлган шароитда портлатиш пайтида хавфсиз масофа 1.1.4 – бандга мувофиқ равишида кўпайтирилиши керак.

1.2.4. Кўламли (0,5 км ва ундан ортиқ) чукурларни шакллантиришда одамлар учун хавфли зоналар радиуси уни турли участкаларига сезиларли даражада турли бўлган W ва n қийматларига эга бўлган зарядлар учун турлича қабул қилинади.

1.2.5. Юмшатиш учун тўпланган зарядлар ($n < 1$) портлатилганда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфли радиус қўйидаги тарзда аниқланади. Ушбу сериядан энг катта ЭКҚЛ - W_{max} га эга бўлган заряд танлаб олинади. Бундай заряд учун ўша шартли равишдаги ЭКҚЛ ($W_{n=6}$) узунлигининг қиймати ҳисобланади, бунда меъордаги отқин ($n = 1$) заряди бўлган дейилади.

Модомики $W_{n=6}$ нинг қийматини $W_{n=6} = 5W_{pyixl} / 7$ нисбат билан аниқлаш қабул қилинган экан, кўриб чиқилаётган ҳолат учун

$$W_{n=6} = 5W_{max} / 7.$$

Топилган қийматдаги $W_{n=6}$ жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича одамлар учун хавфли зоналар радиуслари r_{razl} аниқланиши учун асос бўлиб ҳисобланади. Изланган радиуслар r_{razl} ни қийматлари 1П жадвалнинг $n = 1$ бўлган зарядлар графаларида ва $W_{n=6}$ ҳисобланган қийматига тегишли бўлган горизонтал қаторида кўрсатилган.

1.2.6. Механизмлар, бинолар ва қурилишларни жинснинг айрим бўлаклари учишиб шикастлашидан сақлашни таъминловчи хавфсиз масофа аниқ шароитларни ҳисобга олган ҳолда, портлатиш лойиҳасида белгиланиши керак.

3. Отқинли портлатишни бажаришда жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфли зоналар радиуслари r_{razl} ни ҳисоблашга мисоллар

1. ЭКҚЛ $W = 8-11,4$ м ва портлатиш таъсири кўрсаткичи $n = 2$ бўлганда зарядлар сериясини отқинли портлатишда r_{razl} масофа аниқлансин.

Хавфли зона радиуси r_{razl} ни ҳисоблаш учун ЭКҚЛ бошланғич қиймати $W_{max} = 11,4$ м деб қабул қиласиз ва уни 12 м га (катта томонга) яхлитлаймиз. .

Мазкур Йўриқномани 1П жадвали бўйича портлатиш таъсири кўрсаткичи $n = 2$ бўлган зарядлар графасини горизонтал қаторидан 12 м га тўғри келадиган портлатилган жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича одамлар учун хавфли зона радиуси қиймати $r_{razl} = 900$ м эканлиги топилади.

2. Узунлиги бўйлаб ҳар хил чукурликка эга бўлган камгакни шакллантириш учун зарядлар сериясини отқинли портлатишда r_{razl} масофа аниқлансин.

Портлатишни бажариш лойиҳаси билан портлатиш таъсири кўрсаткичларини $W = 7-8$ м бўлган зарядлар учун $n = 2,5$ ва $W = 9-12$ м бўлган зарядлар учун $n = 2$ деб қабул қилинган.

Дастлаб $W = 12$ м бўлган зарядлар учун $n = 2$ бўлганда ҳисобланади. 1П жадвал бўйича одамлар учун r_{razl} масофани қиймати ушбу кўрсатгичлар учун 900 м тенг деб қабул қилиниши керак.

Сўнгра $n = 2,5$ ва $W_{max} = 8$ м бўлган зарядлар учун ҳисобланади. Ўша жадвалдан r_{razl} масофани қиймати ушбу кўрсатгичлар учун 1000 м ташкил этиши аниқланади.

Топилган r_{razl} масофа қийматларини солиштириш кўрсатадики, портлатишни бажариш лойиҳасида портлатилган жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфли зона радиуслари қийматларини камида 1000 м деб қабул қилиш керак.

3. Йўлни кенгайтириш учун $W = 11-16$ м бўлган юмшатиш камериал зарядлар серияси билан поғонани кулатиш талаб этилади.

Хавфли масофа r_{razl} ни ҳисоблаш учун $W_{max} = 16$ м бўлган заряд олинади, ҳамда 1.2.5 бандга мувофиқ бу заряд учун шартли ЭКҚЛ: $W_{n=6} = 5W_{max} / 7 = 5 \cdot 16 / 7 = 11,4$ м деб аниқланади ва 12 м га (катта томонга) яхлитлаиади..

Портлатилган жинсни айрим бўлаклари учиши бўйича хавфли зона радиуслари қийматлари, $W_{n_6}=12$ м бўлган меъёрий отқинли зарядлар учун, 1П жадвал бўйича $n = 1$ бўлгандаги $r_{разл}$ масофани қийматлари графасидан олинади. Ушбу берилган параметрлар ($W= 12$ м) учун изланган қиймат $r_{разл} = 500$ м.

1.3. Жинсни айрим бўлаклари учишнинг баландлиги бўйича хавфсиз масофа.

Жинсни айрим бўлаклари учишнинг максимал баландлигини аниқлашда $n \leq 2$ бўлса, уни мазкур Йўриқномани 1.1. ва 1.2. бандлари талабларига мувофиқ равишда аниқланган қийматларга тенглаштириб олиш зарур. Агар $n > 2$ бўлса, уни 1,4 мартаға ошириш зарур.

АМАЛИЙ МАШФУЛОТ № 8.
ПОРТЛАТИШЛАРДА СЕЙСМИК ХАВФСИЗ МАСОФАЛАРНИ АНИҚЛАШ

1. Портлатишларда сейсмик хавфсиз масофаларни аниқлаш

2.1. Бино ва қурилишлар учун хавфсиз бўладиган, тўпланган ПМ зарядларини бир марта портлатишдан ернинг тебраниши келиб чиқадиган масофа (м) қуйидаги формула билан аниқланади:

$$r_c = K_e K_c \alpha \sqrt[3]{Q}, \quad (5)$$

бу ерда r_c - портлатиш жойидан қўриқланадиган бинолар ва қурилишларгача бўлган масофа, м; K_e - қўриқланадиган бинолар (курилишлар) пойдевори тупроғининг хоссаларига боғлиқ коэффициент; K_c - бинолар (курилишлар) тури ва тузилиш тавсифларига боғлиқ коэффициент; α - портлатиш шароитларига боғлиқ коэффициент; Q - заряднинг массаси, кг.

K_e коэффициентнинг қийматлари

Зич, бузилмаган сертош жинслар	5
Зич, бузилмаган сертош жинслар, асоси тошлоқ бўлган юмшоқ тупроқни саёз қатлами	8
Кумли ва соз тупроқли қатлами камида 10 м бўлган сув босмаган ер	12
.....	
Тупроқли сувли ер и сизот сувини сатҳи юқори бўлган ерлар	15
Сув сингмайдиган ер	20
....	

Изоҳ.

Агар ерни тавсифи юқорида қўрсатилганга тўлиқ мос келмаса ёки тахминан маълум бўлса, унда ҳисоблаш учун K_e коэффициентнинг яқин катта қийматини қабул қилиш зарур.

K_c коэффициентнинг қийматлари

Ишлаб чиқариш йўналишидаги темир-бетон ёки металл синчли якка бинолар ва қурилишлар	1
.....	
Кўпи билан икки-уч этаж баландликдаги ғишт ва шу каби деворга эга якка бинолар ..	1,5
Катта бўлмаган турар-жой қўргонлари	2
.....	

Изоҳ.

Бинолар ва қурилишларгача 100 м дан кам масофада портлатилганда, уни сейсмик таъсири маҳаллий хусусиятга эга бўлади, ва шунинг учун заряднинг формула (5) ёрдамида аниқланган чегаравий рухсат этилган массаси пасайтирилган бўлади. Зарурият бўлганда бу массани қўпайтиришга рухсат этилади.

α коэффициентнинг қийматлари

Камуфлет портлатиш ва юмшатиш учун портлатиш	1
.....	
Отқинли портлатиш	0,8
.....	
Ярим чуқурлашган зарядни портлатиш	0,5
.....	

Изоҳ. 1. Зарядни сувга ёки сув сингмайдиган ер жойлаштирганда коэффициентнинг қийматини 1,5-2 мартаға қўпайтириш зарур.

2. Ер юзасида ташқи зарядларни портлатишда сейсмик таъсири ҳисобга олинмайди.

Портлатишлар пайтида бинолар ва қурилишларнинг сейсмик хавфсизлиги, уларнинг меъёрий фаолият кўрсатишини бузадиган (айрим бино ва қурилишларда бўладиган енгил шикастланишларнинг пайдо бўлиш эҳтимоли тахминан 0,1 тенг) шикастланишларга бўлмаслигини тақоза этади.

2.2. Умумий массаси Q тенг N гурухи ПМ зарядларини бир вақтда (фурсатсиз) портлатганда, қўриқланадиган объектдан энг яқин зарядгача ва энг узоқда жойлашган зарядгача масофалар кўпи билан 20 % га фарқланса, унда хавфсиз масофа (м)

$$r_c = N^{1/6} K_e K_c \alpha \sqrt[3]{Q}. \quad (6)$$

Масофалар орасидаги фарқ катта бўлса қўриқланадиган объектлар сейсмик хавфли зонадан ташқарида бўлади, агар қўйидаги шарт бажарилса:

$$(K_e K_c \alpha)^3 \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1, \quad (7)$$

бу ерда N – ПМ зарядлари сони; q_i – ПМни алоҳида зарядининг, кг; r_i – ПМни алоҳида зарядидан қўриқланадиган объектгача бўлган масофа, м.

2.3. Умумий массаси Q тенг N гурухи ПМ зарядларини турли вақтда ҳар бир зарядни портлатиш орасидаги фурсат камида 20 мс қилиб портлатилганда, хавфсиз масофа (м)

$$r_c = \frac{K_e K_c \alpha}{N^{1/4}} \cdot Q^{1/3}. \quad (8)$$

N ва Q аниқланишида портлатиладиган гурухни максимал заряди массасидан 3 марта ва ундан ҳам кичикроқ массали зарядларни ҳисобга олмаслик мумкин.

Агар қўриқланадиган объектдан четда жойлашган q_i массали зарядгача бўлган r_i масофа 20% дан ортиғи билан фарқланса, объект сейсмик хавфли зонадан ташқарида бўлади, агар қўйидаги шарт бажарилса:

$$\left(\frac{K_e K_c \alpha}{N^{1/4}} \right)^3 \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1. \quad (9)$$

N аниқланишида зарядларни q_i / r_i^3 миқдори портлатиладиган гурухни максимал заряди массасидан 3 марта ва ундан ҳам кичик бўлса, улар ҳисобга олинмайди.

Алоҳида гурухдаги портлатишлар орасидаги фурсатларни 20 мс дан кам қилиб зарядлар гурухларини портлатишда ҳар бир гурухни умумий массали алоҳида заряд деб қараш зарур. Масофа r_c формулалар (8), (9) бўйича аниқланади, бунда N – гурухлар сони.

2.4. Хавфсиз масофаларни аниқлашнинг 2.1-2.3 бандларда келтирилган усуллари техник ҳолати қониқарли бўлган биноларга тааллукли.

Биноларда (деворларида ёриқлар ва шу каби) шикастланишлар мавжуд бўлса хавфсиз масофаларни формулалар (5)-(9) бўйича аниқланган қийматлари кўпайтирилиши керак. Бу кўпайтиришлар ихтисослаштирилган ташкилотлар хulosалари бўйича ўрнатилади. Бундай хulosалар бўлмаганда хавфсиз масофалар камида 2 марта кўпайтирилиши керак.

Хавфсиз масофаларни аниқлашнинг кўрсатилган усулларини ноёб хусусиятдаги бинолар ва қурилишлар (атом электростанцияси биноси, миноралар, баланд бинолар, улуғвор жамоатчилик бинолари ва шу кабилар) ва мураккаб мұхандислик қурилишлар (кўприклар, турли вазифадаги реакторлар, бинолар ва шу кабилар) учун қўллаш ноўрин. Бундай объектлар учун сейсмик хавфсизлик масофалари ихтисослаштирилган ташкилотларни жалб қилиш билан ечилади.

Мазкур Йўриқномани 2 – бўлимида кўзда тутилмаган портлатиш шартлари, ва катта кўламдаги зарядлар гурухини сейсмик таъсири йўналиши, такрорланадиган портлатишларда бинолар шикастланишларининг мавжудлиги, кучли (1000т ва ундан катта ПМ) портлатишларнинг сейсмик таъсири хусусиятларини каби омилларни ихтисослаштирилган ташкилотларни жалб қилган ҳолда аниқлаш зарур.

3. Портлатишларда зарбли ҳаво тўлқини (ЗХТ) таъсири бўйича ҳавфсиз масофаларни аниқлаш

3.1. Бинолар ва қурилишларга зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича ҳавфсиз масофаларни аниқлаш.

3.1.1. Ер юзасида портлатишда бинолар ва қурилишлар учун зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича ҳавфсиз масофалар қўйидаги формулалар билан аниқланади:

$$r_e = K_e \sqrt[3]{Q}, \quad (10)$$

$$r_e = k_e \sqrt{Q}, \quad (11)$$

бу ерда r_e - ҳавфсиз масофа, м; Q – ПМ заряди массаси, кг; K_e , k_e - пропорционаллик коэффициентлари, уларнинг қийматлари зарядни массаси ва жойлашиш шароитларига, шунингдек бинолар ва қурилишларнинг рухсат этилган шикастланиш даражасига (2П жадвал) боғлиқ равища танланади.

ПАни юклаш, тушириш ва кайта ишлаш, шунингдек ПА юкланган транспорт воситалари туродиган жойлардан, омборларда (иморатлар, майдончалар ва шу кабиларда) ПМ тайёрлаш, ПАни сақлаш жойларидан, ҳамда ташки зарядлар ва отқинли зарядлар портлатиладиган жойлардан биноларгача (қурилишларгача) бўлган нисбий ҳавфсиз масофаларни формулалар (10) ва (11) бўйича аниқлаш зарур.

Массаси 10 т дан ортиқ бўлган очик (ташки) зарядлар учун биринчи-учунчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда ва массаси 20 т дан ортиқ бўлган баландлиги бўйича чуқурлаштирилган зарядлар учун биринчи-иккинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда формула (10) бўйича аниқлаш керак. Формула (11) эса массаси 10 т дан кам бўлган очик (ташки) зарядлар учун биринчи-учунчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда ва массаси 20 т дан кам бўлган баландлиги бўйича чуқурлаштирилган зарядлар учун биринчи-иккинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда, шунингдек тегишли бўлган отқинли зарядлар учун қўлланилиши керак. Бундан ташқари тўртинчи-бешинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилиши мумкин бўлганда зарядни массаси ва жойлашишидан қатъий назар формула (11) ўринли бўлади.

3.1.2. Қўйидагиларга амал қилган ҳолда 2П жадвалдан фойдаланиш зарур:

а) шикастланиш даражаси ва коэффициентлар қийматларини танлашда маҳаллий шароитларнинг ҳаммасини эътиборга олиш лозим, бунда ҳавфсизлик даражасини танлашда қийин ҳолат юзага келса, корхонани портлатиш ишлари раҳбари, қўриқланаётган обьектларга эгалик қилувчи манфаатдор ташкилотлар вакиллари, ҳамда Давконтехназорат органи вакили иштирок этиши зарур;

б) ПА омборлари ўрнашган жойни танлашда коэффициентларни қийматлари ва шикастланиш даражаси омбор атрофифа жойлашган обьектларни аҳамиятига боғлиқ равища ўрнатилиши керак.

Умумий ҳолларда ПА омборлари ва шу каби обьектлардан аҳоли пунктлари, авто - ва темир йўл магистраллари, йирик сув йўллари, заводлар, портловчи ва ёнғинга ҳавфли материаллар омборлари, ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган қурилишларгача бўлган ҳавфсиз масофаларни хисоблашда учунчи даражали шикастланишнинг қиймати қабул қилинади.

**Портлатиша ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз масофаларни
ҳисоблаш учун K_e ва k_e коэффициентларни қийматлари**

Шикастлан иш даражаси	Мумкин бўлган шикастланиш	Очиқ заряд			Баландлиги бўйича чуқурлаштирилга н заряд			$n = 3$
		Q , т	k_e	K_e	Q , т	k_e	K_e	
1	Шикастланишларни йўқлиги	<10	50- 150	-	<20	20-50	-	3-10
		>10	-	400	>20	-	200	-
2	Ойналарни тасодифий шикастланиши	<10	10-30	-	<20	5-12	-	-
		>10	-	60-100	>20	-	50	1-2
3	Ойналарни тўлиқ парчаланиши. Рам, эшикларни қисман шикастланиши, сувоқ ва ички енгил тўсиқларни бузилиши.	<10	5-8	-	-	-	-	-
		>10	-	30-50	-	2-4	-	0,5-1
4	Сарой, барак ва шу кабиларни рам, эшиклари ва ички тўсиқларининг бузилиши.	-	2-4	-	-	1-2	-	Портлаш чуқури чегарасид а бузилиш
5	Камбардошли тош ва ёғоч бинолар-нинг бузилиши, темир йўл таркибини ағдарилиши	-	1,5-2	-	-	0,5-1	-	-

Изоҳ.

Чуқурлиги заряд баландликларини 1,5 баробаридан кичик бўлган сувда зарядни портлатиш, очик зарядни портлатиш деб қарааш керак.

Ҳаракат камроқ бўлган автомобиль ва темир йўллари, алоҳида турган бинолар ва иккинчи даражали аҳамиятга эга бўлган бошқа қурилишлар учун, ўта мустаҳкам қурилишлар (пўлат ва темир-бетон кўприклар, пўлат ва темир-бетон копёrlар, элеваторлар, кўмир ювгич ва шу кабилар) учун, шунингдек ПА омборлари ва шундай объектлар баланд қирғоқларда (ирик сув йўлларигача бўлган масофаларни ҳисоблаганда) тўртинчи даражали шикастланиш қабул қилинади;

в) электрезультатиши линиясигача бўлган масофаларни аниқлашда жинсни портлатиш билан сочиладиган бўллаклар учиши радиусининг қийматларидан келиб чиқиш зарур, чунки электрезультатиши линияси зарбли ҳаво тўлқини таъсирига нисбатан чидамли конструкциялар тоифасига киритилган;

г) биринчи ва иккинчи даражали шикастланишларда марзаланган (атрофи дўнг қилиб айлантирилган) иморатларни (сақлаш жойларини) ташки зарядлар деб қарааш керак. Зарур бўлса иккинчи даражали шикастланишлардан каттасини ҳисоблашда марзаланган иморатларни баландлиги бўйича чуқурлаштирилган зарядларга tengлаштириб қабул қилиш керак.

д) 2П жадвалда коэффициентлар кенгроқ кўрсатилган. Ўша ёки бошқа қийматни хавфсиз масофа белгиланадиган объектни ҳолатига боғлиқ равишда танлаш зарур: ушбу объект қанча мустаҳкам бўлса, ҳисоблашда коэффициентни шунча кичик қилиб 2П жадвалда кўрсатилган қийматлар чегараларида қабул қилиш мумкин;

е) ПМни хоссалари хавфсиз масофани ҳисоблашда эътиборга олинмайди.

3.1.3. Агар химояланайдиган объект бевосита зарбли ҳаво тўлқини таъсири тарқаладиган йўлда турган тўсиқни орқасида (қалин ўрмоннинг чеккасида, адир этагида) жойлашган

бўлса, унда келтирилган формуулалар билан аниқланган хавфсиз масофа кўпи билан 2 марта камайтирилиши мумкин.

3.1.4. Портлатишни тор водийларда (дараларда) ёки уйлар орасидаги кўчаларда ўтказилганда хавфсиз масофа 2 марта кўпайтирилиши мумкин.

3.1.5. Агар портлатиш жойидан кейин $1,5 \sqrt{Q}$ радиусда девор, марза ва шу каби мустаҳкам тўсиқлар бўлса, унда бу тўсиқларга қарама-карши йўналишда хавфсиз масофа: формула (10) бўйича ҳисобланганда 1,3 марта, а формуле (11) бўйича ҳисобланганда 1,4 марта кўпайтирилиши керак .

3.1.6. ЗХТ жароҳатлаш қобилиятини каматитриш учун қўйидаги усууллар қўлланилиши мумкин:

а) ташки заарядни тупроқ билан кўмиш (тиқинлаш). Тупроқ қатлами заряд асосини барча майдони устидан заряд баландлигининг камида беш баробарига тенг бўлса, хавфсиз масофа 4 марта камайтирилиши мумкин. Кўмиш материаллари таркибида оғир нарсалар (тош, шағал ва шу кабилар) бўлмаслиги керак;

б) рамларни тавақаларини олиб қўйиш ёки деразаларни очиш ва уларни очик ҳолатда маҳкамлаш, дераза ўрнини мустаҳкам шчиллар билан маҳкамлаш ва шу кабилар;

в) қум билан тўлдирилган халта ёки қутилар билан ҳимоялаш.

3.1.7. ПА омборлари жойлашадиган ва шунга монанд ПА сақланадиган жойларни танлашда, шунингдек ПА омборларига нисбатан бошқа объектлар жойлашадиган жойларни танлашда зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича хавфсиз масофалар ЗП жадвалга мувофиқ қабул қилиниши мумкин.

Кўриқланадиган объектлардан берилган масофаларда жойлашган ПМ иморатлари сифимини ҳисоблашга мисоллар

Агар ПМ иморати жойлашган жойдан 900 м масофада темир-бетон элеваторининг биноси ва 1400 м масофада ишчилар қўрғони жойлашган бўлса, ПМ иморатини чегаравий сифими аниқлансин. Юзага очик қўйишнинг варианлари кўриб чиқилсин.

Ишчилар қўрғонидан 1400 м масофада жойлашган марзаланмаган ПМ иморати 100 тоннадан кўпроқ ПМни сиғдириши мумкиндигини ЗП жадвални 2-бандидан топамиз, элеваторнинг хавфсизлиги учун эса ПМни анча катта массаси олиниши мумкин (ЗП жадвални 1-банди), демак иморат сифимини танлаш ишчилар қўрғони хавфсизлигидан келиб чиқкан ҳолда бажарилиши керак.

3.2. Ташки зарядларни ва юмшатиш учун қудук (шпур) зарядларини портлатишда ойнага зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича хавфсиз масофаларни аниқлаш¹.

3.2.1. Ташки зарядларни ва юмшатиш учун қудук (шпур) зарядларини бир вақтда портлатиш билан, қаттиқлик коэффиценти $f \geq 4$ бўлган жинслар портлатилганда ойнага ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз масофа r_e қўйидаги формуулалар билан аниқланади:

$$5000 > Q_e \geq 1000 \text{ кг бўлса}, r_e = 200\sqrt[3]{Q_e} \text{ м}, \quad (12)$$

$$2 \leq Q_e < 1000 \text{ кг бўлса}, r_e = 65\sqrt[3]{Q_e} \text{ м}, \quad (13)$$

$$Q_e < 2 \text{ кг бўлса}, r_e = 63\sqrt[3]{Q_e^2} \text{ м}, \quad (14)$$

бу ерда Q_e - заряднинг эквивалент массаси, кг.

¹ Шишаларнинг парчаланишига йўл қўйилмайдиган ҳоллар учун лойихада аниқланади.

ПА омборлари ва шундайин ПА сақланадиган жойлардан турли объектларгача ҳаво түлкенини таъсири бўйича рухсат этилган масофалар

Хавфсиз масофалари хисобланадиган объектларнинг намунавий рўйхати	ПА омборлари иморатлари (майдончалари) ва шундайин ПА сақланадиган жойларни ўрнашиш шароитлари	Хисоблаш формуласи	ПМ массасига (кг) кўра объектларгача бўлган минимал рухсат этилган масофа, м											
			500	$1 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$	$7,5 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
1. Ҳаракат камрок бўлган автомобиль ва темир йўллари, алоҳида турган бинолар, зарбли ҳаво түлкенини таъсирига қаршилиги бўйича ўта мустаҳкам қурилишлар (пўлат ва темир-бетон кўприклар, пўлат ва темир-бетон копёrlар, элеваторлар, кўмириовгич ва шу кабилар)	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$r_e = \sqrt{Q}$	20	30	40	65	100	120	160	220	270	320	450	500
	Очиқ жойда жойлашганлар	$r_e = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
2. Аҳоли пунктлари, авто - ва темир йўл магистраллари, йирик сув йўллари, заводлар, портловчи ва ёнгинга ҳавфли материаллар омборлари, ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган қурилишлар	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$r_e = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
	Очиқ жойда жойлашганлар	$Q \leq 10\text{т}$ $r_e = 5\sqrt{Q}$ $Q > 10\text{т} -$ $r_e = 30\sqrt[3]{Q}$	100	160	220	320	500	740	880	1100	1250	1400	1750	1900
3. Ойналари тасодифий шикастланишига йўл кўйиладиган объектлар	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$Q \leq 10\text{т} -$ $r_e = 10\sqrt{Q}$	220	320	450	630	1000	1500	1750	2200	2500	2800	3500	3800
	Очиқ жойда жойлашганлар	$Q > 10\text{т} -$ $r_e = 60\sqrt[3]{Q}$												

Изоҳ.

Масофаларни танлаш омборнинг тўлиқ сифими эмас балки, ПА иморатининг энг катта сифимидан келиб чиқсан ҳолда бажарилиши керак.

Каттиқлик коэффиценти $f \geq 9$ бўлган жинсни портлатишда формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфли зона радиуси 1,5 мартага оширилиши керак, каттиқлик коэффиценти $f = 2$ ва ундан кичик бўлган жинсни портлатишда хавфли зона радиуси 2 мартага камайтириш мумкин.

Заряднинг эквивалент массаси қуидаги тарзда аниқланади:

$$a) \text{ бир вақтда портлатиладиган ташқи } (клатами h_{заб}) \text{ бўлган тупрокка кўмилган, баландлиги } h_{зап} \text{ зарядлар учун } Q_s = K_n Q, \quad (15)$$

бу ерда: Q – зарядларнинг жамланган массаси, кг; K_n - қиймати $h_{заб}/h_{зап}$ нисбатга боғлиқ бўлган коэффициент;

Тупроқ билан кўмилган ташқи зардни портлатишда зарднинг эквивалент массасини ҳисоблаш учун K_n коэффицентни қиймати

$h_{заб}/h_{зап}$	0	1	2	3	4
K_n	1	0,5	0,3	0,1	0,03

б) бир вақтда портлатиладиган, миқдори N та (узунлиги ўз диаметрларининг 12 баробаридан кам) бўлган қудук (шпур) зарядлари гурухи учун

$$Q_s = Pl_{зап} K_n N, \quad (16)$$

бу ерда: P - 1 м қудукни (шпурни) ПМ сифими, кг; $l_{зап}$ - заряд узунлиги, м; K_n - қиймати тиқинлаш узунлиги $l_{заб}$ ни қудук (шпур) d га нисбатига (тиқинлаш бўлмаганда эса қудукни заряд бўлмаган қисми узунлиги $l_{св}$ ни d га нисбатига) боғлиқ коэффициент,

Қиймати $l_{заб}/d$ ёки $l_{св}/d$ га боғлиқ бўлган коэффициент

$l_{заб}/d$	0	5	10	15	20
K_n	1	0,15	0,02	0,03	0,002
$l_{св}/d$	0	5	10	15	20
K_n	1	0,3	0,07	0,02	0,004

в) бир вақтда портлатиладиган, N гурухидан (узунлиги ўз диаметрларининг 12 баробаридан кам) бўлган қудук (шпур) зарядлари гурухи учун

$$Q_s = 12PdK_n N. \quad (17)$$

3.2.2. Зарядлар ДШ билан тезлатилганда, формулалар (15) - (17) бўйича ҳисобланган Q_s ни қийматига ДШ тармоғини ПМ ни жамланган массаси қўшилади.

3.2.3. Қисқа фурсатли портлатишда Q_s ва N деб тегишли равишида эквивалент заряднинг массасини ва бир гурухдаги зарядларнинг сонини тушуниш зарур. Фурсат билан портлатиладиган зарядларнинг бир неча гурухи мавжуд бўлганда, ҳисоблаш учун Q_s ни максималига эга бўлган гурух қабул қилинади. Агар гурухлар орасидаги фурсат интервали 50 мс ва ундан кўп бўлса, хавфсиз масофа формулалар (12) - (14) бўйича аниқланади. Фурсат 30 мс дан 50 мс гача бўлганда, формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфсиз масофа 1,2 мартага, 20 мс дан 30 мс гача бўлганда 1,5 мартага ва 10 мс дан 20 мс гача бўлганда 2 мартага кўпайтирилиши керак. Зарядларнинг жамланган массаси ва фурсатлар гурухларини сони чегараланмайди.

3.2.4. Агар портлатиш ишлари ҳаво ҳарорати манфий бўлганда бажарилса, формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфсиз масофа камида 1,5 мартага кўпайтирилиши керак.

3.2.5. Даволаш, болалар муассасалари ва катта майдони ойналанган, одамлар кўп тўпланадиган биноларнинг яқинида портлатилганда ва хавфсиз масофани аниқлашнинг шу каби масаласи ихтисослаштирилган ташкилотларни жалб қилган ҳолда ечилиши керак.

ПОРТЛАТИШЛАРДА ЗАРБЛИ ҲАВО ТҮЛҚИНИ (ЗХТ) ТАЪСИРИ БҮЙИЧА ҲАВФСИЗ МАСОФАЛАРНИ АНИҚЛАШ

3.1. Бинолар ва қурилишларга зарбли ҳаво түлқини таъсири бүйича ҳавфсиз масофаларни аниқлаш.

3.1.1. Ер юзасида портлатишда бинолар ва қурилишлар учун зарбли ҳаво түлқини таъсири бүйича ҳавфсиз масофалар куйидаги формулалар билан аниқланади:

$$r_e = K_e \sqrt[3]{Q}, \quad (10)$$

$$r_e = k_e \sqrt{Q}, \quad (11)$$

бу ерда r_e - ҳавфсиз масофа, м; Q – ПМ заряди массаси, кг; K_e , k_e - пропорционаллик коэффициентлари, уларнинг қийматлари зарядни массаси ва жойлашиш шароитларига, шунингдек бинолар ва қурилишларнинг рухсат этилган шикастланиш даражасига (2П жадвал) боғлиқ равища танланади.

ПАни юклаш, тушириш ва кайта ишлаш, шунингдек ПА юкланган транспорт воситалари туродиган жойлардан, омборларда (иморатлар, майдончалар ва шу кабиларда) ПМ тайёрлаш, ПАни сақлаш жойларидан, ҳамда ташқи зарядлар ва отқинли зарядлар портлатиладиган жойлардан биноларгача (қурилишларгача) бўлган нисбий ҳавфсиз масофаларни формулалар (10) ва (11) бўйича аниқлаш зарур.

Массаси 10 т дан ортиқ бўлган очик (ташқи) зарядлар учун биринчи-учунчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда ва массаси 20 т дан ортиқ бўлган баландлиги бўйича чуқурлаштирилган зарядлар учун биринчи-иккинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда формула (10) бўйича аниқлаш керак. Формула (11) эса массаси 10 т дан кам бўлган очик (ташқи) зарядлар учун биринчи-учунчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда ва массаси 20 т дан кам бўлган баландлиги бўйича чуқурлаштирилган зарядлар учун биринчи-иккинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилганда, шунингдек тегишли бўлган отқинли зарядлар учун қўлланилиши керак. Бундан ташқари тўртинчи-бешинчи даражали шикастланишларга йўл қўйилиши мумкин бўлганда зарядни массаси ва жойлашишидан қатъй назар формула (11) ўринли бўлади.

3.1.2. Куйидагиларга амал қилган ҳолда 2П жадвалдан фойдаланиш зарур:

а) шикастланиш даражаси ва коэффициентлар қийматларини танлашда маҳаллий шароитларнинг ҳаммасини эътиборга олиш лозим, бунда ҳавфсизлик даражасини танлашда қийин ҳолат юзага келса, корхонани портлатиш ишлари раҳбари, қўриқланаётган обьектларга эгалик қилувчи манфаатдор ташкилотлар вакиллари, ҳамда Давконтехназорат органи вакили иштирок этиши зарур;

б) ПА омборлари ўрнашган жойни танлашда коэффициентларни қийматлари ва шикастланиш даражаси омбор атрофида жойлашган обьектларни аҳамиятига боғлиқ равища ўрнатилиши керак.

Умумий ҳолларда ПА омборлари ва шу каби обьектлардан аҳоли пунктлари, авто - ва темир йўл магистраллари, йирик сув йўллари, заводлар, портловчи ва ёнғинга ҳавфли материаллар омборлари, ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган қурилишларгача бўлган ҳавфсиз масофаларни хисоблашда учунчи даражали шикастланишнинг қиймати қабул қилинади.

**Портлатиша ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз масофаларни
хисоблаш учун K_e ва k_e коэффициентларни қийматлари**

Шикастлан иш даражаси	Мумкин бўлган шикастланиш	Очиқ заряд			Баландлиги бўйича чукурлаштирилга н заряд			$n = 3$
		Q , т	k_e	K_e	Q , т	k_e	K_e	
1	Шикастланишларни йўқлиги	<10	50-150	-	<20	20-50	-	3-10
		>10	-	400	>20	-	200	-
2	Ойналарни тасодифий шикастланиши	<10	10-30	-	<20	5-12	-	-
		>10	-	60-100	>20	-	50	1-2
3	Ойналарни тўлиқ парчаланиши. Рам, эшикларни қисман шикастланиши, сувоқ ва ички енгил тўсиқларни бузилиши.	<10	5-8	-	-	-	-	-
		>10	-	30-50	-	2-4	-	0,5-1
4	Сарой, барак ва шу кабиларни рам, эшиклари ва ички тўсиқларининг бузилиши.	-	2-4	-	-	1-2	-	Портлаш чуқури чегарасид а бузилиш
5	Камбардошли тош ва ёғоч бинолар-нинг бузилиши, темир йўл таркибини ағдарилиши	-	1,5-2	-	-	0,5-1	-	-

Изоҳ.

Чуқурлиги заряд баландликларини 1,5 баробаридан кичик бўлган сувда зарядни портлатиш, очик зарядни портлатиш деб қараш керак.

Ҳаракат камроқ бўлган автомобиль ва темир йўллари, алоҳида турган бинолар ва иккинчи даражали аҳамиятга эга бўлган бошқа қурилишлар учун, ўта мустахкам қурилишлар (пўлат ва темир-бетон кўприклар, пўлат ва темир-бетон копёрлар, элеваторлар, кўумир ювгич ва шу кабилар) учун, шунингдек ПА омборлари ва шундай объектлар баланд қирғокларда (йирик сув йўлларигача бўлган масофаларни ҳисоблагандан) тўртинчи даражали шикастланиш қабул қилинади;

в) электррузатиш линиясигача бўлган масофаларни аниқлашда жинсни портлатиш билан сочиладиган бўлаклар учиши радиусининг қийматларидан келиб чиқиши зарур, чунки электррузатиш линияси зарбли ҳаво тўлқини таъсирига нисбатан чидамли конструкциялар тоифасига киритилган;

г) биринчи ва иккинчи даражали шикастланишларда марзалангандан (атрофи дўнг қилиб айлантирилган) иморатларни (сақлаш жойларини) ташқи зарядлар деб қараш керак. Зарур бўлса иккинчи даражали шикастланишлардан каттасини ҳисоблашда марзалангандан иморатларни баландлиги бўйича чукурлаштирилган зарядларга tengлаштириб қабул қилиш керак.

д) 2П жадвалда коэффициентлар кенгроқ кўрсатилган. Ўша ёки бошқа қийматни хавфсиз масофа белгиланадиган объекти ҳолатига боғлиқ равишда танлаш зарур: ушбу объекти қанча

мустаҳкам бўлса, ҳисоблашда коэффициентни шунча кичик қилиб 2П жадвалда кўрсатилган қийматлар чегараларида қабул қилиш мумкин;

е) ПМни хоссалари хавфсиз масофани ҳисоблашда эътиборга олинмайди.

3.1.3. Агар ҳимояланаёиган обьект бевосита зарбли ҳаво тўлқини таъсири тарқаладиган йўлда турган тўсиқни орқасида (қалин ўрмоннинг чеккасида, адир этагида) жойлашган бўлса, унда келтирилган формуналар билан аниқланган хавфсиз масофа қўпи билан 2 марта камайтирилиши мумкин.

3.1.4. Портлатишни тор водийларда (дарапарда) ёки уйлар орасидаги кўчаларда ўтказилганда хавфсиз масофа 2 марта кўпайтирилиши мумкин.

3.1.5. Агар портлатиш жойидан кейин $1,5 \sqrt{Q}$ радиусда девор, марза ва шу каби мустаҳкам тўсиқлар бўлса, унда бу тўсиқларга қарама-қарши йўналишда хавфсиз масофа: формула (10) бўйича ҳисобланганда 1,3 марта, а формуле (11) бўйича ҳисобланганда 1,4 марта кўпайтирилиши керак .

3.1.6. ЗХТ жароҳатлаш қобилиятини каматитриш учун қуидаги усувлар қўлланилиши мумкин:

а) ташки заарядни тупроқ билан кўмиш (тиқинлаш). Тупроқ қатлами заряд асосини барча майдони устидан заряд баландлигининг камида беш баробарига тенг бўлса, хавфсиз масофа 4 марта камайтирилиши мумкин. Кўмиш материаллари таркибида оғир нарсалар (тош, шағал ва шу кабилар) бўлмаслиги керак;

б) рамларни тавақаларини олиб қўйиш ёки деразаларни очиш ва уларни очик ҳолатда маҳкамлаш, дераза ўринини мустаҳкам шчитлар билан маҳкамлаш ва шу кабилар;

в) кум билан тўлдирилган халта ёки қутилар билан ҳимоялаш.

3.1.7. ПА омборлари жойлашадиган ва шунга монанд ПА сақланадиган жойларни танлашда, шунингдек ПА омборларига нисбатан бошқа обьектлар жойлашадиган жойларни танлашда зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича хавфсиз масофалар 3П жадвалга мувофиқ қабул қилиниши мумкин.

Кўриқланадиган обьектлардан берилган масофаларда жойлашган ПМ иморатлари сифимини ҳисоблашга мисоллар

Агар ПМ иморати жойлашган жойдан 900 м масофада темир-бетон элеваторининг биноси ва 1400 м масофада ишчилар кўргони жойлашган бўлса, ПМ иморатини чегаравий сифими аниқлансин. Юзага очик қўйишнинг варианлари кўриб чиқилсин.

Ишчилар кўргонидан 1400 м масофада жойлашган марзаланмаган ПМ иморати 100 тоннадан кўпроқ ПМни сифдириши мумкиндигини 3П жадвални 2-бандидан топамиз, элеваторнинг хавфсизлиги учун эса ПМни анча катта массаси олиниши мумкин (3П жадвални 1-банди), демак иморат сифимини танлаш ишчилар кўргони хавфсизлигидан келиб чиқсан холда бажарилиши керак.

3.2. Ташки зарядларни ва юмшатиш учун қудук (шпур) зарядларини портлатишда ойнага зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича хавфсиз масофаларни аниқлаш¹.

3.2.1. Ташки зарядларни ва юмшатиш учун қудук (шпур) зарядларини бир вақтда портлатиш билан, каттиқлик коэффиценти $f \geq 4$ бўлган жинслар портлатилганда ойнага ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз масофа r_e қуидаги формуналар билан аниқланади:

$$5000 > Q_s \geq 1000 \text{ кг бўлса, } r_e = 200\sqrt[3]{Q_s} \text{ м,} \quad (12)$$

$$2 \leq Q_s < 1000 \text{ кг бўлса, } r_e = 65\sqrt{Q_s} \text{ м,} \quad (13)$$

¹ Шишаларнинг парчаланишига йўл қўйилмайдиган ҳоллар учун лойиҳада аниқланади.

$$Q_s < 2 \text{ кг бўлса, } r_e = 63 \sqrt[3]{Q_s^2} \text{ м,} \quad (14)$$

бу ерда Q_s - заряднинг эквивалент массаси, кг.

Таблица 3П

ПА омборлари ва шундайин ПА сақланадиган жойлардан турли объектларгача ҳаво түлкенини таъсири бўйича рухсат этилган масофалар

Хавфсиз масофалари хисобланадиган объектларнинг намунавий рўйхати	ПА омборлари иморатлари (майдончалари) ва шундайин ПА сақланадиган жойларни ўрнашиш шароитлари	Хисоблаш формуласи	ПМ массасига (кг) кўра объектларгача бўлган минимал рухсат этилган масофа, м											
			500	$1 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$	$1,5 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$	$7,5 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
1. Харакат камроқ бўлган автомобиль ва темир йўллари, алоҳида турган бинолар, зарбли ҳаво тўлкини таъсирига қаршилиги бўйича ўта мустаҳкам қурилишлар (пўлат ва темир-бетон кўприклар, пўлат ва темир-бетон копёрлар, элеваторлар, кўмириовгич ва шу кабилар)	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$r_e = \sqrt{Q}$	20	30	40	65	100	120	160	220	270	320	450	500
	Очиқ жойда жойлашганлар	$r_e = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
2. Аҳоли пунктлари, авто - ва темир йўл магистраллари, йирик сув йўллари, заводлар, портловчи ва ёнғинга хавфли материаллар омборлари, ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган қурилишлар	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$r_e = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
	Очиқ жойда жойлашганлар	$Q \leq 10_t$ бўлса $r_e = 5\sqrt{Q}$ $Q > 10_t$ - $r_e = 30\sqrt[3]{Q}$	100	160	220	320	500	740	880	1100	1250	1400	1750	1900
3. Ойналари тасодифий шикастланишига йўл қўйиладиган объектлар	Чукурлаштирилган (марзаланган)	$Q \leq 10_t$ - $r_e = 10\sqrt{Q}$	220	320	450	630	1000	1500	1750	2200	2500	2800	3500	3800
	Очиқ жойда жойлашганлар	$Q > 10_t$ - $r_e = 60\sqrt[3]{Q}$												

Изоҳ.

Масофаларни танлаш омборнинг тўлиқ сифими эмас балки, ПА иморатининг энг катта сифимидан келиб чиққан ҳолда бажарилиши керак.

Қаттиқлик коэффиценти $f \geq 9$ бўлган жинсни портлатишда формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфли зона радиуси 1,5 мартага оширилиши керак, қаттиқлик коэффиценти $f = 2$ ва ундан кичик бўлган жинсни портлатишда хавфли зона радиуси 2 мартага камайтириш мумкин.

Заряднинг эквивалент массаси қўйидаги тарзда аниқланади:

а) бир вақтда портлатиладиган ташқи (қатлами $h_{зап}$ бўлган тупроқка кўмилган, баландлиги $h_{зап}$) зарядлар учун

$$Q_3 = K_n Q, \quad (15)$$

бу ерда: Q – зарядларнинг жамланган массаси, кг; K_n - қиймати $h_{зап}/h_{заб}$ нисбатга боғлиқ бўлган коэффициент;

Тупроқ билан кўмилган ташқи зардни портлатишда зардинг эквивалент массасини ҳисоблаш учун K_n коэффицентни қиймати

$h_{зап}/h_{заб}$	0	1	2	3	4
K_n	1	0,5	0,3	0,1	0,03

б) бир вақтда портлатиладиган, миқдори N та (узунлиги ўз диаметрларининг 12 баробаридан кам) бўлган қудук (шпур) зарядлари гурухи учун

$$Q_3 = Pl_{зап}K_3N, \quad (16)$$

бу ерда: P - 1 м қудукни (шпурни) ПМ сиғими, кг; $l_{зап}$ - заряд узунлиги, м; K_3 - қиймати тикинлаш узунлиги $l_{зап}$ ни қудук (шпур) d га нисбатига (тикинлаш бўлмаганда эса қудукни заряд бўлмаган қисми узунлиги l_{ce} ни d га нисбатига) боғлиқ коэффициент,

Қиймати $l_{зап}/d$ ёки l_{ce}/d га боғлиқ бўлган коэффициент

$l_{зап}/d$	0	5	10	15	20
K_3	1	0,15	0,02	0,03	0,002
l_{ce}/d	0	5	10	15	20
K_3	1	0,3	0,07	0,02	0,004

в) бир вақтда портлатиладиган, N гурухидан (узунлиги ўз диаметрларининг 12 баробаридан кам) бўлган қудук (шпур) зарядлари гурухи учун

$$Q_3 = 12PdK_3N. \quad (17)$$

3.2.2. Зарядлар ДШ билан тезлатилганда, формулалар (15) - (17) бўйича ҳисобланган Q_3 ни қийматига ДШ тармоғини ПМ ни жамланган массаси қўшилади.

3.2.3. Қисқа фурсатли портлатишда Q_3 ва N деб тегишли равища эквивалент заряднинг массасини ва бир гуруҳдаги зарядларнинг сонини тушуниш зарур. Фурсат билан

портлатиладиган зарядларнинг бир неча гурухи мавжуд бўлганда, ҳисоблаш учун Q , ни максималига эга бўлган гурух қабул қилинади. Агар гурухлар орасидаги фурсат интервали 50 мс ва ундан кўп бўлса, хавфсиз масофа формулалар (12) - (14) бўйича аниқланади. Фурсат 30 мс дан 50 мс гача бўлганда, формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфсиз масофа 1,2 мартаға, 20 мс дан 30 мс гача бўлганда 1,5 мартаға ва 10 мс дан 20 мс гача бўлганда 2 мартаға кўпайтирилиши керак. Зарядларнинг жамланган массаси ва фурсатлар гурухларини сони чегараланмайди.

3.2.4. Агар портлатиш ишлари ҳаво ҳарорати манфий бўлганда бажарилса, формулалар (12) - (14) бўйича аниқланган хавфсиз масофа камида 1,5 мартаға кўпайтирилиши керак.

3.2.5. Даволаш, болалар муассасалари ва катта майдони ойналанган, одамлар кўп тўпланадиган биноларнинг яқинида портлатилганда ва хавфсиз масофани аниқлашнинг шу каби масаласи ихтисослаштирилган ташкилотларни жалб қилган ҳолда ечилиши керак.

Очиқ кончлик ишларидаги портлатишларда ойналарга ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз зоналар радиусларини ҳисоблашга мисоллар

1. Массаси 84 кг бўлган ташқи заряд тикинланмасдан портлатилганда ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз зона радиуси ҳисоблансан. Портлатиладиган жинслар - $f \leq 2$ бўлган оҳактош.

Зарядни массаси $Q_s = 84$ кг (< 1000 кг) бўлганлиги сабабли, хавфли зона радиусини формула (13) бўйича ҳисоблаймиз.

Ҳаво ҳарорати ижобий бўлганда

$$r_e = 65\sqrt{Q_s} = 65\sqrt{84} = 596 \text{ м.}$$

Ҳаво ҳарорати салбий бўлганда хавфли зонанинг радиусини 1,5 мартаға ошириш мумкин (3.2.4-бандга қаранг) ва r_e ни микдори 894 м teng бўлади.

2. Умумий массаси 25 228 кг бўлган қудук зарядлари серияси портлатилганда ЗХТ таъсири бўйича хавфсиз зона радиуси ҳисоблансан. Зарядлар (хар бир қудукдаги массасни тенг қилиб) учта гурух билан, улар орасидаги фурсат интервалини 25 мс қилиб портлатилади. Гурухларни биринчисида 20 та, иккинчисида 40 та, учинчисида 10 та қудук портлатилади. Қудукларни диаметри 0,22 м, чуқурлиги 15 м, тикинлаш узунлиги 4,4 м. Портлатиладиган жинслар - $f \leq 18$ бўлган гранит кўринишига эга.

Портлатиш гурухлар орасидаги фурсат интервалини 25 мс қилиб бажарилганлиги сабабли, ҳисоблаш учун қудукларни сони $N = 40$ бўлган, энг кўп қудуқли гурухни қабул қиласиз. Зарядни узунлиги 10,6 м бўлиб, қудуклар диаметрларининг 12 баробаридан ортиқ, шунинг учун эквивалент заряд формула (17) бўйича аниқланади. Ҳисобланадиган кўрсатгичларнинг қийматлари қуйидагича бўлади: $P = 34$ кг/м, $l_{заб} / d = 20$ ва $K_s = 0,002$. Эквивалент заряд

$$Q_s = 12PdK_sN = 12 \cdot 34 \cdot 0,22 \cdot 0,002 \cdot 40 = 7,2 \text{ кг}$$

Ҳавфли зона радиусини аниқлаш учун формуулдан (13) фойдаланамиз. Ҳавфли зона радиуси 3.2.1-бандга биноан (Х гурух гранитлар учун) 1,5 мартаға оширилиши керак. Жинс қаттиқлиги, гурухлар орасидаги фурсат интервали (3.2.3-бандига қаранг) ва салбий ҳаво ҳароратини (3.2.5-бандига қаранг) ҳисобга олинадиган бўлса

$$r_e = 65 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \sqrt{7,2} = 589 \text{ м}$$

3.3. Одамга зарбли ҳаво тўлқини таъсири бўйича ҳавфсиз масофани аниқлаш.

3.3.1. Ташқи зарядни зарбли ҳаво тўлқинининг одамга таъсири бўйича ҳавфсиз масофа (м), куйидаги формула билан аниқланади

$$r_{min} = 15 \sqrt[3]{Q}, \quad (18)$$

бу ерда Q – портлатиладиган ПМ ташқи зарядининг масса, кг.

Агар иш шароитларига кўра портлатишни бажарадиган ходимларнинг портлатиш жойига бориши зарур бўлса, фақат шундагина формула (18) қўлланилади. Бошқа ҳолларда формула бўйича ҳисобланган масофа 2-3 мартага оширилиши керак.

Блиндажлар мавжуд булганда формула (18) билан ҳисобланган ҳавфсиз масофа 1,5 мартага камайтирилиши керак.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 10
ДЕТОНАЦИЯ УЗАТИШ БҮЙИЧА ХАВФСИЗ МАСОФАЛАРНИ АНИҚЛАШ

4.1. Ер юзасидаги битта актив зарядли портлатувчи материалга эга бўлган объектни портлатишдан пассив зарядли шундай бошқа объектга детонация узатилишига имкон бермайдиган масофа r_o , қуйидаги формула билан аниқланади

$$r_o = K_o \sqrt[3]{Q} \sqrt{b}, \quad (19)$$

бу ерда r_o - актив заряд марказидан пассив заряд юзасигача бўлган хавфсиз масофа, м; K_o -қиймати портлатувчи материаллар зарядларининг тури ва портлатиш шароитларига (4П жадвалга қаранг) коэффициент; Q - ПМ актив зарядининг масса, кг; b - пассив заряднинг кам чизиқли ўлчами (штабель эни), м.

4.2. Детонация узатиш бўйича хавфсиз масофаларни ҳисоблаш учун K_o коэффициентни 4П жадвал бўйича аниқлашда :

марзalanган иморатларни (объектларни) бор бўйича тупроққа чуқурлаштирилган зарядларга;

юзада жойлашган марзalanмаган ПА иморати ва майдончасини очик зарядларга тенглаштириш зарур.

4П жадвал

**Детонация узатиш бўйича бўйича хавфсиз масофаларни
ҳисоблаш учун K_o коэффициентининг қийматлари**

ПА	Турган жойи	Таркибида нит-роэфирлар бўлмаган аммияк селитраси асоси-даги ПМ ва 40% гача нитроэфир-лар ПМ		Таркибида нит-роэфирлар 40% гача ва ундан кўп бўлган ПМ		Тротил	Детонатор-лар
		О	Ч	О	Ч		
<i>Актив заряд</i>		<i>Пассив заряд</i>					
Таркибида 40% гача нитроэфирлар бўлган аммияк селитраси асоси-даги ПМ	Очиқ	0,8	0,5	1,1	0,8	1,3	1
	Чуқурлаштирилган	0,5	0,3	0,8	0,5	1	0,6
Таркибида нит-роэфирлар 40% гача ва ундан кўп бўлган ПМ	Очиқ	1,6	1	2,3	1,6	2,5	2
	Чуқурлаштирилган	1	0,6	1,6	1	2	1,3
Тротил	Очиқ	1,3	1	1,6	1,3	1,9	1,4
	Чуқурлаштирилган	1	0,6	1,3	0,9	1,4	0,8
Детонаторлар	Очиқ	0,4	0,2	0,75	0,5	0,7	0,6
	Чуқурлаштирилган	0,25	0,2	0,5	0,4	0,6	0,4

Примечание. Ч - чуқурлаштирилган заряд; О - очик заряд.

4.3. Иккит объект (иморат) орасидаги хавфсиз масофани формула (19) бўйича ҳисоблашда, навбат билан ҳар бир объектни актив заряд деб қараш зарур. Объектлар орасидаги хавфсиз масофа деб, ҳисобланган икки қийматнинг энг каттасини қабул қилиш зарур. Шакли узун бир

ўқда жойлашган иморатларга ПАни жойлаштиришда, улар орасидаги хавфсиз масофа, барча ҳолларда иморатни (эни бўйича) каттасининг энидан камида икки баробар кўп бўлиши керак.

Иморатлар (майдончалар) қандай жойлашишидан қатъий назар хавфсиз масофа ёнгинга қарши ҳимоя қоидалари билан ўрнатилган оралиқдан кам бўлмаслиги керак.

Агар омборларни лойиҳалашда обьектларни (иморатларни) формула (19) бўйича ҳисобланган масофага нисбатан яқинроқ жойлаштириш зарур бўлса, бундай омбор учун хавфсиз масофа омбордаги ПАни умумий заҳирасидан келиб чиқсан ҳолда аниқланиши зарур.

Сигими асосий иморатлар сигимидан кам бўлган хавфи юқори бўлган обьектларни (ТВ иморатлари, идишга жойлаштириш пунктлари, ПМ бункерлари ва шу кабиларни) жойлаштиришда, ПМ иморатларининг ҳар бирдан шундай оралиқ масофалар танланиши керак, бунда уларни портлашлари иморатларнинг ичидаги ПА детонация келтириб чиқармасин. Бу масофалар формула (19) бўйича ҳисобланади, бунда актив заряд сифатида хавфи юқори бўлган обьектлардаги ПА қабул қилинади.

4.4. Детонация узатиш бўйича хавфсиз масофаларни 5П жадвал бўйича ҳам аниқлаш мумкин.

5П жадвал

Детонация узатиш бўйича ПМ иморталари орасидаги рухсат этилган масофаларни (r_d) қийматлари. Ҳисоб $b=1,6$ м бўлганда формула (19) бўйича бажарилган

Актив заряд	K_d	Пассив заряд	ПМ иморати сигими (ПА массаси, т) бўйича, детонация узатиш бўйича хавфсиз масофалар, м					
			10	25	60	120	240	420
Таркибида 40% гача нитроэфир-лар бўлган аммияк селитраси асосидаги ПМ Очиқ Худди шундай Чуқурлаштирилган Худди шундай	0,8 0,5 0,5 0,3	Таркибида 40% гача нит-роэфирлар бўлган аммияк селитраси асосидаги ПМ Очиқ Чуқурлаштирилган Очиқ Чуқурлаштирилган	20 12 12 7	27 17 17 10	36 22 22 14	45 28 28 17	56 35 35 21	68 43 43 26
Таркибида 40% гача нитроэфир-лар бўлган аммияк селитраси асосидаги ПМ Очиқ Худди шундай Чуқурлаштирилган Худди шундай Тротил	1,3 1 1 0,6	Тротил Очиқ Чуқурлаштирилган Очиқ Чуқурлаштирилган Таркибида 40% гача нит-роэфирлар бўлган аммияк селитраси асосидаги ПМ	32 25 25 15	43 33 33 20	58 44 44 27	73 56 56 34	91 70 70 42	110 85 85 51
Очиқ Худди шундай Чуқурлаштирилган Худди шундай Тротил Очиқ Худди шундай Чуқурлаштирилган Худди шундай Тротил Очиқ Худди шундай Чуқурлаштирилган Худди шундай	1,3 1 1 0,6 1,9 1,4 1,4 0,8	Очиқ Чуқурлаштирилган Очиқ Чуқурлаштирилган Тротил Очиқ Чуқурлаштирилган Очиқ Чуқурлаштирилган	32 25 25 15 46 34 34 20	43 33 33 20 63 46 46 27	58 44 44 34 84 62 62 36	73 56 56 34 106 78 78 45	91 70 70 42 133 98 98 56	110 85 85 51 160 118 118 68

4.5. Агар пассив заряд турли ПА дан (масалан, аммонит и тротилдан) иборат бўлса, хавфсиз масофаларни ҳисоблаш учун K_o коэффициентининг қийматлари, детонацияга сезгирилиги энг катта бўлган ПА учун танланади.

4.6. Детонацияловчи шнурнинг 1 м ни сақлашда, у 10 та детонаторга тенглаштирилади.

Детонация узатиш бўйича хавфсиз масофаларни ҳисоблашга мисоллар

1. Биттаси 120 т тротил учун мўлжалланган, марзаланган, иккинчиси 240 т гранулит учун мўлжалланган, марзаланмаган иккита иморат орасида детонация узатиш бўйича хавфсиз масофа r_o аниқлансин.

Марзаланган тротил иморатига детонация узатилганда гранулит иморати учун 4П жадвалдан $K_o=1$ деб танлаймиз. Шундайин тротилдан гранулитга Аналогично при передаче детонации от тротила детонация узатилганда $K_o=1$, $b=1,6$ м бўлади.

Иморатларда турли ПМлар жойлаштирилганлиги сабабли, r_o ни аниқлаш ҳар бир иморат учун бўлак бажарилиши керак ва r_o ни катта қийматини қабул қилиш зарур. Бироқ кўрилаётган холда, икки иморат учун K_o ни қийматлари ўзаро тенг бўлгани учун буни бажармаса хам бўлади, катта иморат актив заряд деб қабул қилинса етарли. Бунда хавфсиз масофа

$$r_o = K_o \sqrt[3]{Q} \sqrt[4]{b} = 1 \cdot \sqrt[3]{240000} \cdot \sqrt[4]{1,6} = 70 \text{ м.}$$

2. ПА омбори ҳудудига 120 т тротил сақланадиган очик иморатни ва 500000 та электродetonатор (капсюлей-детонатор) сақланадиган очик иморатни жойлаштириш зарур. Иморатлар орасида детонация узатиш бўйича хавфсиз масофа r_o аниқлансин.

Электродetonаторлар таркибида бўлган ПМ массасини (кг),

$$Q_o = qn,$$

бу ерда $q = 0,0015$ кг – битта ЭДдаги ПМ массаси, n – ЭДлар сони.

$$Q_o = 0,0015 \cdot 500000 = 750 \text{ кг}$$

ЭД сақланадиган иморатни 4.3 бандга мувофиқ актив заряд деб қабул қиласиз. Детонаторларнинг очик зарядидан тротилнинг очик зарядига детонация узатиш шартлари учун 4П жадвалдан $K_o=0,7$ деб танлаймиз; $b = 1,6$ м.

Ёнғинга қарши оралиқ ва и иморатлар жойлашишини ҳисобга олмаганда детонация узатиш бўйича хавфсиз масофа

$$r_o = 0,7 \sqrt[3]{750} \sqrt[4]{1,6} = 8 \text{ м}$$

3. Мавжуд бўлган 420 т граммонит сақланадиган очик иморат ва лойиҳаланаётган 40 т тротил сақланадиган марзаланган иморат орасида детонация узатиш бўйича хавфсиз масофа r_o аниқлансин. Омбор ҳудуди тротил иморатини граммонит иморатидан камида 45 м узоқ масофада жойлаштиришга имкон беради.

Актив заряд деб, 420 т граммонит сақланадиган иморатни қабул қилиб ва $b = 1,6$ м бўлганда 4П жадвалдан $K_o=1$ ни танлаб, детонация узатиш бўйича хавфсиз масофани ҳисоблаймиз:

$$r_o = \sqrt[3]{420000} \sqrt[4]{1,6} = 85$$

Агар актив заряд деб, 40 т тротил сақланадиган иморатни қабул қилсан ($K_o = 1$; $b = 1,6$), унда

$$r_o = \sqrt[3]{40000} \sqrt[4]{1,6} = 39 \text{ м.}$$

Граммонит иморатидан тротил иморатини 4.3-бандга мувофиқ 39 м узоқликка жойлаштириш мумкин, фақат омбордаги ПАни умумий захирасидан келиб чиқкан холда, ЗХТ таъсири ва портлашни сейсмик таъсирини қайта ҳисоблаш шартида.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 9
ОТҚИНЛИ ЗАРЯДЛАРНИ ПОРТЛАТИШДА ЗАҲАРЛИ ГАЗЛАРНИ ТАЪСИРИ
БЎЙИЧА ХАВФСИЗ МАСОФАЛАРНИ АНИҚЛАШ

5.1. Умумий массаси 200 т дан ортиқ бўлган отқинли зарядлар бир вақтда портилганда, портлатишни газ хавфи ҳисобга олинниши ва хавфсиз масофа r_e ўрнатилиши керак, уни чегарасидан ташқарида заҳарли газларни миқдори (шартли углерод оксидига ҳисоблаганд) чегаравий рухсат этилган миқдордан ошмаслиги лозим.

5.2. Отқинли зарядларни портлатишда шамол бўлмаса ёки шамол тарқалишига тик йўналишида заҳарли газларни таъсири бўйича хавфсиз масофалар r_e (м), қуйидаги формула билан аниқланади:

$$r_e = 160 \sqrt[3]{Q}, \quad (20)$$

бу ерда Q – портлатиладиган зарядланинг жамланган массаси, т.

Шамол тарқалишига қарши йўналишида, газга хавфли зонанинг радиусини r_e га тенг деб қабул қилиш керак. Шамол йўналишида, газга хавфли зонанинг радиуси r_{e1} , қуйидаги формула билан аниқланади:

$$r_{e1} = 160 \sqrt[3]{Q} (1 + 0,5V_e) \text{ м}, \quad (21)$$

бу ерда V_e - шамолнинг портлатишдан олдинги тезлиги, м/с.

Заҳарли газларни таъсири бўйича хавфсиз масофаларни ҳисоблашга мисоллар

Жами массаси $Q = 1000$ т бўлган отқинли камерал зарядлар сериясини портлатишда заҳарли газларни таъсири бўйича хавфсиз масофа аниқлансан.

Шамолнинг портлатишдан олдинги тезлиги $V_e = 3$ м/с.

Шамол тарқалишига тик йўналишида, газга хавфли зонанинг радиусини r_e формула (20) бўйича ҳисобланади:

$$r_e = 160 \sqrt[3]{1000} = 1600 \text{ м.}$$

Шунингдек шамол тарқалишига қарши йўналишида, газга хавфли зонанинг радиусини ҳам $r_e = 1600$ м деб қабул қиласиз.

Шамол йўналишида, газга хавфли зонанинг радиуси r_{e1} формула (21) бўйича ҳисобланади:

$$r_{e1} = 160 \sqrt[3]{1000} (1 + 0,5 \cdot 3) = 4000 \text{ м.}$$

Йўриқномага изоҳ.

Мураккаб вазиятларда, шу жумладан мазукр Йўриқнома билан кўзда тутилмаган ҳолларда, хавфсиз масофалар портлатиш ишларини олиб борувчи корхона томонидан ихтисослаштирилган ташкилотларни (зарурият бўлса) жалб қилиш билан бажарилади .

**Ялпи (ёппа) портлатишда ҳосил бўладиган заҳарли газларга нисбатан хавфсизлик
чоралари бўйича йўриқнома**
I. Ероғи иншоотларида

1. Портлатишга оид лойиҳага ёппасига портлатишни лойиҳалашда хавфсизликни зарурӣ чораларини, шу жумладан портлатишнинг газсимон маҳсулоти келиши мумкин бўлган барча иншоотлар шамоллатишни, хавфли жойга одамлар бориши учун рухсат бериш тартибини кўзда тутувчи бўлим киритилиши зарур.

2. Портлатишгача шахтани (конни)¹ шамоллатиш бўйича назорати ҲҚҚҚ билан биргалиқда шамоллатишнинг ишончлилигини қабул қилинган шамоллатиш схемаси бўйича текшириши шарт.

3. ҲҚҚҚ командири шахта раҳбари билан биргалиқда зарур ҳолларда, портлатишдан кейин ҲҚҚҚ кучлари билан электрқурилма, сув кетгизиш ва шамоллатиш қурилмалари, ҳамда бошқа объектларга хизмат кўрсатиш режасини тузишлари керак.

¹ Йўриқномани кейинги матнларида – шахта.

4. Бош шамоллатгич биносида юзада ёппасига портлатишдан кейинги шамоллатиши пайтида ҲҚҚҚ постларини қўйиш зарур.

Постни вазифасига қўйидагилар киради:

- шамоллатгич диффузорида (у суришга ишлаётган пайтда)¹ заҳарли маҳсулоти миқдорини назоратлаш;
- бинога газ ёриб кирган бўлса шамоллатигичга хизмат қўрсатиш.

5. Ёппасига портлатишдан сўнг шахтага ҲҚҚҚни туширишга, портлатишдан сўнг камида 1 соатдан кейин, шу жумладан портлатиш худудидаги иншоотларга камида 2 соатдан кейин рухсат этилиши мумкин.

Ёппасига портлатишни бажаришда целик ёки тўсинлар (гумбазлар) кулашига кўра шахтага ҲҚҚҚни туширишга, портлатишдан сўнг камида 2 соатдан кейин, шу жумладан портлатиш худудидаги иншоотларга камида 4 соатдан кейин рухсат этилиши мумкин.

6. ҲҚҚҚ қўйидаги ишларни бажаради:

- ёппасига портлатиш тартибида қўрсатилган иншоотларни кўриб чиқади;
- зарурий шамоллатиш қурилмаларини улади ва иншоотлар тўлиқ шамоллатилганга қадар уларга хизмат қўрсатади;
- кон атмосферасининг газланганини назорат қиласди;
- шамоллатиш қурилмасининг ҳолатини текширади, уларни (зарур бўлса) таъмирлайди, шунингдек вазифа билан кўзда тутилган бошқа ишларни бажаради.

7. Ерости иншоотларига (портлатиш худудидан ташқари) шахта ходимларини боришига, фақат иншоотлар ҳолати ҲҚҚҚ томонидан текширилганидан ва меъёрий кон атмосфераси тикланганидан кейин рухсат этилади.

8. Худди шундай портлатиш худудига шахта ходимларини боришига, фақат меъёрий кон атмосфераси тиклангани, иншоотлар хавфсиз ҳолатга келтирилгани, аммо камида 8 соатдан кейин рухсат этилади.

II. Очиқ кончиллик ишларида

9. Карьердаги (кесимдаги)² ёппа портлатишда портлатишга оид лойиҳага одамларни туриши хавфли бўлган портлатиш худуди ва бошқа иншоотларга, уларни бориши тартибини белгилайдиган бўлим киритилиши зарур.

10. Ёппасига портлатишда карьерга³ портлатишни заҳарли маҳсулоти миқдорини назоратловчи ҲҚҚҚ постларини қўйиш керак. Постларнинг сони ҲҚҚҚ командири ва шахта раҳбари томонидан аниқланадир.

11. ҲҚҚҚ постини вазифасига қўйидагилар киради:

- поғонадаги ҳаво газланганлигини назоратлаш;
- поғоналар ҳолатини текшириш.

ҲҚҚҚ постлари портлатишдан камида 15 мин кейин хавфли зона чегараларига қўйилиши мумкин.

12. Карьерга бошқа одамларни боришига, фақат портлатишни ҳаводаги заҳарли маҳсулотлари миқдори белгиланган меъёргача пасайганлиги ҳақидаги ҲҚҚҚ хабарлари олинганидан сўнг, чанг булути тарқалгани ва карьерда кўриниш тўлиқ тиклангани, аммо портлатишдан камида 30 мин кейин рухсат этилади.

III. Очиқ ва ерости кончиллик ишлари биргаликда бажарилганда

Очиқ ва ерости кончиллик ишлари биргаликда бажарилганда ҳаво газланганлигини назоратлаш мазкур Йўриқномани I, II бўлимлари талабларини бажарган ҳолда, карьерларда ҳам, ерости иншоотларида ҳам ҲҚҚҚ томонидан амалга оширилиши керак.

¹ Шамоллатгич хайдашга ишлаганда назорат чиқаётган ҳаво оқимида .

² Йўриқномани кейинги матнларида – карьер.

³ ҲҚҚҚни жалб этиш зарурияти корхона раҳбарияти томонидан аниқланади.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 12.
ПА ОМБОРЛАРИ ЯШИНХИМОЯСИНИ ЛОЙИХАЛАШ, ТУЗИЛИШИ ВА
ФОЙДАЛАНИЛИШИ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

1. Умумий қоидалар

1. ПА омборларини яшинхимояси лойихага мувофиқ равишда бажарилиши керак.

2. Яшинхимоя жойнинг яшин фаоллигидан қатъий назар ўрнатилиши зарур.

3. ПА сақланадиган доимий ва вақтингчалик устки, яримчуқур ва чуқурлаштирилган (қопладиган қатлам қалинлиги камидаги 10 м бўлган) омборларни иморатлари, ер юзасида жойлашган ПА тайёрлаш бинолари, шунингдек электродетонаторли шай-патронлар тайёрланадиган пунктлар учун яшинни бевосита уришидан ҳам ва иккиласми таъсиридан ҳам химояланиш мажбурий.

Порталтиш ишларини олиб борадиган корхоналардаги ПА ясаш ва тайёрлашни турғун пунктлари, шундай объектларни тузилиши ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидалари талабларига мувофиқ яшинхимоя билан жиҳозланниши керак.


4. ПА контейнерлар билан сақлаш учун мўлжалланган майдончалар ва ПАли транспорт воситалари турадиган пунктлар факат яшинни бевосита (тўғри) уришидан химояланниши керак. Қисқа муддатли ПА омборлари (сузувчи омборлар бундан мустасно) яшинхимоя билан жиҳозланмаслиги мумкин.

5. Ёғингарчилик пайтида яшинхимояни заминлаш қурилмаси жойлашган зонага одамларни киришига йўл қўйилмайди.

Одим кучланиши хавфини камайтириш мақсадида қудук ва тарқалувчи нурлар кўринишидаги чуқурлаштирилган ва ёйилган заминлашларни қўллаш зарур.

Яшинхимояни тузилиши

6. Мазкур Йўриқномани З-бандида кўрсатилган бинолар ва қурилишларни яшинни бевосита уришидан химоялаш, таркибида яшин қабул қилгич, токқочиргич ва заминлагич (мазкур Йўриқномани 25, 26, 28, 29-бандларига қаранг) бўлган, алоҳида турувчи стерженли ва тросли яшинхимоя (1 ва 2 расмлар) бажарилиши керак.




1-расм. Алоҳида турувчи стерженли яшинқочиргич:

1 – ток симларининг A нуқтадан заминлагичгача бўлган қўлами;

S₆ - химояланадиган қурилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофа;

S₃ - металл коммуникацияларгача бўлган энг кам рухсат этилган масофа;

1 - химояланадиган қурилиш; 2 - металл коммуникациялар



2-расм. Алохида турувчи тросли яшинқочиргич:

L – яшинқочиргичлар орасидаги масофа;


l_1, l_3 - ток симларининг кўлами; l_2 – химояланадиган курилишнинг баландлиги;

$S_{\varepsilon 1}, S_{\varepsilon 2}$ - тегишли равишда А ва С нуқталардаги тросли яшинқочиргичдан химояланадиган курилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофа;

S_3 - метал коммуникацияларгача бўлган энг кам рухсат этилган масофа;


7. Яшинни бевосита уришидан химояланадиган бинолар ва курилишларга ҳаводан симлар ўтказиш ман этилади.

8. А нуқтадаги алохида турувчи стерженли яшинқочиргични токқочиргичидан химояланадиган курилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофалар (1-расм) заминлагични импульсли қаршилиги R_u га боғлиқ ҳолда 3-расм бўйича танланади.




3-расм. Стерженли яшинқочиргичдан химояланадиган курилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофалар

Тросли яшинқочиргичдан химояланадиган курилишгача бўлган (тегишли равишда А ва С нуқталардаги) энг кам рухсат этилган $S_{\varepsilon 1}$ и $S_{\varepsilon 2}$ (2-расм) масофалар 4 ва 5 расм бўйича аниқланади.



4-расм. Боғланган тросни ўртасидан химояланадиган курилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофалар



5-расм. Яшинқочиргичдан химояланадиган қурилишгача бўлган энг кам рухсат этилган масофалар

Яшинқочиргич ва иморатлар орасидаги масофа транспорт воситалари эркин ўтишини таъминлаши керак.

9. Химояланадиган қурилишга юқори потенциаллар киришининг олдини олиш учун, металл коммуникациялари бўйлаб еости яшинни бевосита уришидан ҳимоялайдиган заминлагичларни, ҳамда бино ёки қурилишдан чиққан коммуникациялардан, шунингдек ихтиёрий вазифадаги кабеллардан S_3 масофага чиқарилган уларга уланадиган металл симларни жойлаштириш зарур. Бу масофа қуийдаги боғланишлар билан аниқланади:

$S_3 = 0,5 R_u$ - стерженли яшинкетгазгичлар учун масофа, м; $S_3 = 0,3 R_u$ - тросли яшинқочиргичлар учун масофа, м; бу ерда R_u - яшинни бевосита уришидан ҳимоялайдиган ҳар бир заминлагични импульсли қаршилиги, Ом.

Масофа S_3 камида 3 м teng қилиб қабул қилиниши керак. Агар металл ерсоти қувурӯтказгичлар ва кабеллар ҳимояланадиган бинога киритилмаса, қўшни ҳимояланадиган бинога улар кирган жойгача бўлган масофа 50 м дан ортиқ бўлса, унда S_3 масофа 1 м гача камайтирилиши мумкин.

10. Ҳар бир яшинқочиргич ўз заминлагичига эга бўлиши шарт. Ҳар бир алоҳида турувчи стерженли яшинқочиргични заминлагичи учун ва тросли яшинқочиргични ҳар бир токқочиргичи учун импульсли қаршилилк кўпи билан 10 Ом бўлиши керак.

Солиштирма электр қаршилиги 500 Ом·м ва ундан ортиқ бўлган тупроқларда ҳимояланадиган қурилишдан яшинқочиргични мазкур Йўриқномани 8, 9-бандларига мувофиқ кўрсатилган масофага узоклаштириш билан ҳар бир заминлагичнинг импульсли қаршилигини 40 Ом гача кўпайтириш мумкин. Тупроқни солиштирма электр қаршилиги 500 Ом·м дан ортиқ бўлганда, R_u ни қиймати 25 Ом дан кўп бўлса, S_3 ва S_6 масофалар 1 м гача камайтирилиши мумкин.

Агар ПА омборининг ПМ сақланадиган бир неча иморати жойлашган ҳудуд тупроғининг солиштирма электр қаршилиги 1000 Ом·м ва ундан ортиқ бўлса, ҳар бир яшинқочиргичнинг заминлагичини ягона заминлаш тизимига бирлаштиришга йўл қўйилади. Тизимнинг импульсли қаршилиги лойиҳа билан белгиланиши керак. Заминлаш тизимини бириктирадиган симларининг тупроқни солиштирма электр қаршилигига боғлиқ ҳолдаги чегаравий рухсат этилган узунликлари қуида келтирилган.

Тупроқни солиштирма электр қаршилиги, Ом·м	1000	2000	3000	5000	10000	20000
Заминлагичларни бириктирадиган симларининг чегаравий узунликлари, м	100	150	200	250	350	450

Алоҳида заминлагичлар ўртасидаги бириктирувчи ўтказгичлар ҳимояланадиган қурилишдан мазкур Йўриқномани 8, 9-бандларига мувофиқ кўрсатилган масофага узоқлаштирилган бўлиши керак.

11. Иморатлар ва биноларда катта кўламдаги металл коммуникациялар мавжуд бўлса, шунингдек ПА металл идишларда (бочкалар, кутиларда) сақланган ҳолларда, электростатик индукциядан ҳимоя қилиш учун тегишли заминлагичи бўлган металл сеткани (турни) бино томи бўйлаб ётқизиши ва бинода турган барча металл конструкцияларни заминлаштиришни таъминлаш зарур.

Иккиламчи таъсиrlардан ҳимояловчи заминлагич иморатнинг ташки томонидан, уни периметри бўйлаб фундаментдан 0,5-1 м масофада ерга 0,5 м чуқурликда ётқизиладиган контур кўринишида бажарилиши зарур. Саноат частотасидаги токни тарқалишига контурнинг қаршилиги кўпи билан 10 Ом бўлиши керак. Бу қаршиликни пасайтириш учун ерга кўмилган барча қувурўтказгичларни (сувўтказгич, иситиш қувурлари ва шу кабиларни) заминлагичга улашга рухсат этилади.

Солиширма электр қаршилиги 500 Ом·м ва ундан ортиқ бўлган тупроқларда заминлагич қурилманинг қаршилиги мёъерланмайди.

Яшинни бевосита уришидан ҳимояловчи ва иккиламчи таъсиrlаридан ҳимояловчи заминлагичларни бир-биридан мазкур Йўриқномани 8, 9-бандларига мувофиқ кўрсатилган масофаларга узоқлаштириш керак.

Металл сеткани бино томи бўйлаб ётқизиши билан электростатик индукциядан ҳимояни бажаришда барча металл буюмлар иккиламчи таъсиrlарини заминлагичига қисқа йўллар билан бириктирилиши керак.

Металл томлар мавжуд бўлганда, бинонинг ташки томони бўйлаб 25 м масофагача верикал токқочиргични ўтказиши йўлини билан иккиламчи таъсиrlаридан ҳимояловчи заминлагичга томни улаш орқали ҳимояни амалга ошириш зарур. Токқочиргични юқори қисмини металл томга, қўйи қисмини эса заминлагичга улаш лозим.

Агар том ўтказмас материалдан бажарилган бўлса, унда катаги ўлчамини 5x5 м қилиб, диаметри камидা 6 мм ли пўлат симдан тайёрланган металл тўрни томни устига ётқизи ва уни заминлагичга шундай материалдан тайёрланган токқочиргичлар билан бириктириш зарур.


12. Электромагнит индукциядан ҳимоя қилиш учун, омбор худудига ётқазилган барча қувур-йўллар, зирхли (бронли) кабеллар ва бошқалари бир-бирига 10 см дан кам масофада яқинлашган жойларда, шунингдек параллель жойлашганда эса улар узунлигининг ҳар 15-20 м дан ўзаро ишончли улаш, яъни туташмаган контур пайдо бўлишининг олдини олиш зарур. Худди шундай бириктиришлар (улашлар) бошқа барча ҳолларда металл конструкцияли биноларни синчлари, жиҳозлар, кабеллар қопламалари ва шу кабилар яқинлашишида ҳам қилиниши керак. Бунда қувур-йўллар, фланецлар, муфталар ва бошқалар бириккан жойларда контакт бўлишини таъминлаш зарур. Бириктиришларда битта контактга тўғри келадиган ўтишли электр қаршилиги 0,05 Ом дан ошмаслиги, шу жумладан зарур бўлганда кесимини юзаси камидা 16 mm^2 бўлган пўлат сим ёки тегишли кесим юзали бошқа ўтказгичлардан кўшимча металл улагич ўрнатиш зарур.

13. Иморатларга ёритиш электр тармоқларини киритишида, уларга юқори потенциаллар киришидан ҳимоя қилиш:

а) ерга кўмилган зирхли кабелларда, кабелни металл зирхини ёки қобигини иккиламчи таъсиrlардан ҳимояловчи заминлагичга, агар у бўлмаса импульсли қаршилигини кўпи билан 10 Ом бўлган маҳсус заминлагичга улаш билан таъминланади. Яшинқайтаргични заминлагичларидан кабелларни мазкур Йўриқномани 9-бандига мувофиқ кўрсатилган масофаларга узоқлаштириш керак;

б) зирхланмаган кабелларда, 13а бандда кўрсатилган заминлагичга улаш билан;

в) ҳаво линиясига (фойдаланишда бўлган ПА омборлари учун) уланган кабелларда, зирхли ёки қабиқли кабеллардан ҳаво линиясига (6-расм), штирлардан (қайрилма қозиқлардан) импульсли қаршилиги R_{i_1} кўпи билан 10 Ом бўлган маҳсус заминлагичларга ўтиш жойидан улаш билан таъминланади.



6-расм. Иморатга юқори потенциаллар киришидан ҳимоя қилишнинг схемаси

Бундан ташқари, кабел толаси ва заминлаш элементлари орасидаги ўтиш жойига электродлараро масофаси 2-3 мм бўлган ёпик ҳаво оралиғи ўрнатилиши ёки паст кучланишли вентилли тарқатгич ўрнатилиши зарур. Ҳаво линияси изоляторларининг штирлари (қайрилма қозиқлари) линиядан кабелга ўтиш жойига энг яқин бўлган таянчда импульсli қаршилиги R_{i2} кўпи билан 20 Ом бўлган заминлагичга уланиши керак.


Солиштирма электр қаршилиги 500 Ом·м ва ундан ортиқ бўлган тупроқларда заминлагичларни R_i , R_{i1} ва R_{i2} импульсli қаршиликларини 40 Ом гача кўпайтиришга, кўп йиллик муз қатламли ва тошлоқ тупроқларда эса лойиха бўйича рухсат этилади.

14. Электростатик ёки электромагнит индукция таъсирини сезмайдиган ПА (аммияк селитраси асосидаги ПМ, детонацион шнур ва шу кабилар) жойлаштириладиган иморатларни яшиннинг иккиласи таъсирларидан ҳимоялаш билан жиҳозлаш шарт эмас.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 13. ЯШИНҚОЧИРГИЧЛАРНИ ҲИМОЯ ЗОНАЛАРИ

1. Якка стерженли яшинқочиргич

15. Баландлиги h бўлган якка стерженли яшинқочиргич асоси айлана учи $h_0 < h$ баландликка эга бўлган (7-расм) иборат. Ер сатҳидаги ҳимоя зонаси радиуси r_0 бўлган айлана ҳосил қиласди. Ҳимояланадиган курилиш баландлиги h_x даражасидаги ҳимоя зонасининг горизонтал кесими радиуси r_x бўлган айланадан иборат.



7-расм. Якка стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг схемаси:

1, 2 – мос равиша ер ва ҳимояланётган қурилиш даражаларидағи ҳимоя зоналарининг чегаралари

Якка стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг ўлчамлари қўйидагicha:


$$h_0 = 0,85h,$$

$$r_0 = (1,1 - 0,002h)h,$$

$$r_x = (1,1 - 0,002h)\left(h - \frac{h_x}{0,85}\right)$$
(1)

2. Икки стерженли яшинқочиргич

16. Баландлиги h бўлган икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонаси 8-расмда кўрсатилган. Ҳимоя зонасини кўндаланг кесим сатҳлари якка стерженли яшинқочиргич зоналари каби аниқланади. Иккала турдаги ҳимоя зоналари учун h_0 , r_0 , r_{x1} , r_{x2} ўлчмлар мазкур йўриқномадаги формула (1) бўйича аниқланади.



8-расм. Икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг схемаси:


Икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг габаритлари қўйидагicha:

$$L \leq h \text{ бўлса; } h_c = h_0; r_{cx} = r_x; r_c = r_0;$$
(2)

$$L > h; \begin{cases} h_c = h_0 - (0,17 + 3 \cdot 10^{-4} h)(L - h) \\ r_{cx} = r_0 \frac{h_c - h_x}{h_c}; \quad r_c = r_0. \end{cases} \quad (3)$$

$L \leq 3h$ бўлса ҳимоя зонаси мавжуд бўлади. $L > 3h$ бўлса стерженли яшинқочиргични якка деб қараш керак.

17. Баландликлари турли - h_1 ва h_2 бўлган икки стерженли яшинқочиргични ҳимоя зонаси 9-расмда кўрсатилган.



9-расм. Баландликлари турли - h_1 ва h_2 бўлган икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг схемаси: 1, 2 - мос равишда ер ва ҳимояланётган қурилиш даражаларидағи ҳимоя зоналарининг чегаралари

Бу зонасини кўндаланг кесим сатҳлари якка стерженли яшинқочиргичлар ҳимоя зоналари каби аникланади ва иккала турдаги ҳимоя зоналари учун h_{01} , h_{02} , r_{01} , r_{02} , r_{x1} , r_{x2} ўлчамлар мазкур Йўрикномадаги формула (1) бўйича аникланади. Қолган ўлчамлар куйидаги формулалар бўйича аникланади:


$$r_c = \frac{r_{01} + r_{02}}{2}; \quad h_c = \frac{h_{c1} + h_{c2}}{2}; \quad r_{cx} = r_c \frac{h_c - h_x}{h_c}, \quad (4)$$

бунда h_{c1} ва h_{c2} формулалар (2) ва (3) бўйича ҳисобланади.

$L \leq 3h_{\min}$ бўлганда баландликлари турли бўлган икки стерженли яшинқочиргич учун ҳимоя зонаси мавжуд бўлади.

3. Кўп марталик стерженли яшинқочиргич

18. Баландлиги тенг бўлган кўп марталик стерженли яшинқочиргичнинг ҳимоя зонаси жуфтлаб олинган ёнма-ён турган стерженли яшинқочиргичларнинг ҳимоя зоналари деб аникланади (10-расм).




10-расм. Кўп мартали стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг (пландаги) схемаси:
 L_1, L_2, L_3 - яшинқочиргичлар орасидаги масофа; 1, 2 - мос равишда ер ва ҳимоялангаётган
қурилиш даражаларидағи ҳимоя зоналарининг чегаралари

Баландлиги h_x ишончлилиги 99,5% бўлган якка ёки бир гурух иншоотлар ҳимояланганлигининг асосий шарти – барча жуфтлаб олинган стерженли яшинқочиргичлар учун $r_{cx} > 0$ тенгсизликни бажарилиши (r_{cx} мазкур Йўриқномадаги формулалар (2) ва (3) бўйича аниқланади).

4. Якка тросли яшинқочиргич

19. Якка тросли яшинқочиргичнинг ҳимоя зонаси 11-расмда кўрсатилган, бунда h – осилган тросяни энг паст нуқтасининг баландлиги. Таянч баландлиги h_{on} маълум бўлганда тросяни эгилиш стрелкасини ҳисобга олган ҳолда, кўндаланг кесими $35\text{-}50 \text{ mm}^2$ бўлган пўлат тросяниң баландлиги таянчлар орасидаги узунлиги $L < 120 \text{ m}$ бўлса $h = h_{on} - 2 \text{ m}$ бўйича, $L = 120 \text{ -} 150 \text{ m}$ бўлса $h = h_{on} - 3 \text{ m}$ бўйича аниқланади.



11-расм. Якка тросли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг схемаси:
1, 2 - мос равишда ер ва ҳимоялангаётган қурилиш даражаларидағи ҳимоя зоналарининг
чегаралари; 3 – трос

Якка тросли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг ўлчамлари қўйидагicha:


$$\begin{aligned}
h_0 &= 0,85h, \\
r_0 &= (1,35 - 0,0025h)h, \\
r_x &= (1,35 - 0,0025h) \left(h - \frac{h_x}{0,85} \right).
\end{aligned} \tag{5}$$

5. Икки тросли яшинқочиргич

20. Икки тросли яшинқочиргичнинг ҳимоя зонаси 12-расмда кўрсатилган. Мазкур йўрикномадаги формулалар (5) бўйича r_0 , h_0 , r_x ўлчамлар аниқланади. Қолган габаритлар қўидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$\text{при } L \leq h \quad h_c = h, \quad r_{cx} = r_x, \quad r_c = r_0, \quad (6)$$

$$\text{при } L > h \quad \begin{cases} h_c = h_0 - (0,14 + 5 \cdot 10^{-4} h)(L - h) \\ r_x = \frac{L}{2} \frac{h_0 - h_x}{h_0 - h_c}; \quad r_c = r_0; \quad r_{cx} = r_0 \frac{h_c - h_x}{h_c}. \end{cases} \quad (7)$$



12-расм. Икки тросли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг схемаси:

1, 2, 3- мос равиша ер ва ҳимояланётган қурилиш даражаларидағи ҳимоя зоналарининг чегаралари; 4 – трос

$L \leq 3h$ бўлганда ҳимоя зонаси мавжуд.

6. Яшинқочиргичларнинг конструктив бажарилиши Таянчлар, яшин қабул қилгичлар ва токқочиргичлар

21. Яшинқочиргичларнинг таянчларини пўлатнинг ихтиёрий маркаси, темир-бетон ва ёғочдан (13-расм) бажариш зарур. Трубасимон металл таянчларни нокондицион металл қувурлардан тайёрлашга йўл қўйилади. Металл таянчлар коррозиядан ҳимояланган бўлиши керак.. Бирикмаларнинг контакт юзаларини бўяшга йўл қўйилмайди, чиришдан ёғоч таянчлар ва улама қисмларни антисептик билан тўйинтириш билан чиришдан сақлаш керак.

22. Стерженли яшинқочиргичларнинг таянчлари эркин турган конструкция сифатида, тросли яшинқочиргичлар эса трос таранглиги ва шамолдан юкланишни ҳисобга олган ҳолда, механик мустаҳкамлликка ҳисобланади, бу икки ҳолатда яшин токининг динамик таъсири ҳисобга олинмайди.

23. Таянчнинг (1) юқори учига, ундан камида 1,5 м баланд турадиган қилиб, яшин қабул қилгич (2) маҳкамланади (13-расм). Яшин қабул қилгич заминлагичли (4) токқочиргичга (3) уланади ва қозик (5) билан устунга маҳкамланади. Катта иморатлар учун мураккаб таянчлар қўлланилади.

Хизмат муддатини ошириш учун ёғоч таянчлар рельс ёки темир-бетон таглик билан қўйилади.


Ёғоч таянчларни ўлчамлари

Яшинқочиргични баландлиги, м	9	11	13	14	16	18	20	22
Таянчни таркибий ёғоч қисм-ларини баландлиги, м:								
юқори қисми a	6	7	8	9	10	11	12	13


пастги қисми б 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5

24. Яшин қабул қылгич учун таянч сифатида дараҳтдан фойдаланишга йўл қўйилмайди.

25. Стерженли яшинқочиргични пўлат яшин қабул қылгичнинг кўндаланг кесими юзаси камида 100 mm^2 бўлиши керак (14-расм). Яшин қабул қылгичнинг узунлиги камида 200 мм бўлиши керак. Яшин қабул қылгични коррозидан ҳимоялаш учун рух коплаш, оқартириш ёки бўяш зарур.




13-расм. Ёғоч таянчлардаги стерженли яшинқочиргични тузилиши:



14-расм. Кўндаланг кесими доира бўлган (чилик) пўлатдан (а), диаметри 2-3 мм пўлат симдан (б), пўлат қувурдан (с), пўлат тасмадан (д), бурчакли пўлатдан (е): 1 - токқочиргич

26. Тросли яшинқочиргичларнинг яшин қабул қылгичлари кўндаланг кесими камида 35 mm^2 пўлат кўп толали рух копланган тросдан тайёрланиши зарур.

27. Яшин қабул қилгичларни токқочиригичга пайвандлаб бириктириш, пайвандлашнинг иложи бўлмаса, ўтишли электр қаршилиги 0,05 Ом бўлган болтли бирикмалар билан маҳкамлаш керак.



15-расм. Металл томга яssi (a) ва доира (b) токқочиргичларни улаш учун қисқичлар:
 1 – токқочиргич; 2 -том; 3 – кўргошинли қистирма;
 4 -пўлат пластина; 5 - токқочиргич пайвандланган пластина

Тунука (пўлат) томга токқочиргичларни бириктиришни қисқичлар билан бажариш мумкин (15-расм). Бирикмаларда контакт юзанинг майдони токқочиргичлар кўндаланг кесими юзасидан камида икки баробар катта бўлиши керак.

28. Токқочиргич, тўташтиргич ва заминлагич шакли пўлатдан тайёрланиши ва элементларининг ўлчамлари қўйида кўрсатилганларидан кам бўлмаслиги керак.

Тури	Токқочиргич жойлашган жой	
	Бино ташқарисидан хавода	ерда
Чивик токқочиргичлар ва тўташтиргич диаметри, мм	6	-
Доиравий вертикал электродлар диаметри, мм	-	10
Доиравий горизонтал электродлар диаметри, мм ¹	-	10
Тўғрибурчакли (квадрат и яssi пўлатдан): кўндаланг кесими майдони, мм ² қалинлиги, мм	48 4	160 4
Бурчакли пўлатдан: кўндаланг кесими юзаси, мм ² токчасини қалинлиги, мм	- -	160 4
Пўлат қувурлар деворинингқалинлиги, мм	-	3,5

¹ Фақат чукурлаштирилган заминлагич ва бино ичи потенциалини бараварлаштириш учун кўлланилади.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 14. ЗАМИНЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ

29. Тупроқда жойлашиши ва электродларнинг шаклига кўра заминлагичлар қуидагиларга бўлинади:

а) чуқурлаштирилган заминлагич – ясси (кўндаланг кесими юзаси 40×4 мм) ёки чивик (диаметри 20 мм) пўлатдан тайёрланиб, котлован тубига чузилган элементлар ёки фундаментлар периметри бўйлаб контур кўринишида ётказилади. Солиштирма электр қаршилиги $\rho \geq 500$ Ом·м бўлган чуқурлаштирилган заминлагичлар сифатида темир-бетон қозиқоёқни ва бошқа кўринишдаги темир-бетон фундаментларни арматурасидан фойдаланиш мумкин;

б) горизонтал заминлагич – ясси (кўндаланг кесими юзаси 40×4 мм) ёки чивик (диаметри 20 мм) пўлатдан тайёрланиб, ер юзасидан 0,6-0,8 м чуқурликда ёки токқочиргичга битта нуқтада уланувчи бир неча йўналиш билан горизонтал ётқизилади;

в) вертикал заминлагич – вертикал бураб киртиладиган пўлат стерженлар (диаметр 32-56 мм) ёки бурчакли (40×40 мм) пўлатдан тайёрланган қоқиб киртиладиган электродлар. Бураб киртиладиган электродларни узунликлари 3-5 м, қоқиб киртиладиган электродларники эса 2,5-3 м деб қабул қилиниши керак.

г) комбинацияланган заминлагич - умумий тизимга бириктирилган вертикал ва горизонтал заминлагичлар. Комбинацияланган заминлагични горизонтал қисмининг ўртасига токқочиргичларни ўтказиш зарур.

Комбинацияланганлар сифатида 0,5-0,6 м чуқурликка ётқазилган сеткалар ёки вертикал электродли сеткалар қўлланилиши керак. Сетка (тўр) катагининг қадами камида 5-6 м бўлиши керак;

д) пластинкасимон заминлагичлар – корпуси ток ўтказмас материалдан тайёрланган ПАли кемалар учун қўлланилади.

30. Заминлагичлар электродларнинг ўзаро ва токқочиргичлар билан бирикадиган жойларининг барчаси пайвандланиб ўтказилиши керак. Пайвандлаш чокининг узунлиги павандланадиган ясси металл (полоса) энининг камида икки баробарига ва павандланадиган доиравий ўтказгичлар диаметрининг камида 6 баробарига тенг бўлиши керак.

Болтли контактга факат вактинчалик заминлагичларни ўрнатишида ва мазкур Йўриқноманинг 11-бандига мувофиқ бажарилган айrim контурлар ўзаро бирикадиган жойлардагина рухсат этилади. Заминлагичларни бириктирадиган полосаларининг кесим юзаси мазкур Йўриқноманинг 28-бандида кўрсатилганларидан кам бўлмаслиги керак.

31. Заминлагичларни лойиҳалаш тупроқнинг бир хил эмаслигини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланади.

32. Заминлагичларни конструкцияси талаб этиладиган импульсли қаршилигига, тузилишини ҳисобга олган ҳолда ва тупроқни солиштирма электр қаршилигига боғлиқ равишда, уларни ётқизиш ишларини бажариш қулайлигига кўра танланади. Заминлагичларни намунавий лойиҳалари ва саноат частотасидаги токни қочишига уларни қаршилиги қийматлари R_{\sim} , Ом, 1П жадвалда келтирилган.

Солиштирма электр қаршилиги 500 Ом·м дан кам бўлган тупроқларда заминлагичларни горизонтал ёки вертикал туридан фойдаланиш зарур. Ўтказиши бир хил бўлмаган тупроқларда, агар юкори қатламдаги тупроқни солиштирма электр қаршилиги қуий қатламдагидан кам бўлса горизонтал заминлагични, шунингдек қуий қатламни қаршилиги юкори қатламнидан яхшироқ бўлса вертикал заминлагични қўллаш зарур.

33. Ҳар бир заминлагич ўзининг импульсли қаршилиги билан, яъни яшин токи қочишига қаршилиги R_i билан тавсифланади. Одатда қабул қилинган усувлар билан олинадиган R_{\sim} қаршилликка нисбатан заминлагични импульсли қаршилиги сезиларли даражада фарқ қиласди. Уни қиймати қуидаги формула билан аниқланади:




$$R_i = \alpha R_{\sim}, \quad (8)$$



бу ерда α - яшин токини параметрлари, тупроқни солишири маңыздылығынан зерттегендегінде берілген көмекшіліктердің түрлерінен бірінде берілген болады.



Тупроқни солишири маңыздылығынан зерттегендегінде берілген көмекшіліктердің түрлерінен бірінде берілген болады.



ρ , Ом·м	До 500	500	1000	2000	4000
l_{np} , м	25	35	50	80	100

1П жадвал

Расмлар	Тури	Материалы	Тупроқни солиширма электр қаршилиги (Ом·м) ҳар хил бўлганда саноат частотасидаги токни қочишига қаршиликни қийматлари, Ом			
			50	100	500	1000
	Вертикал стерженли	Ўлчами $40 \times 40 \times 4$ мм бўлган бурчак-ли пўлат: $l = 2\text{м}$ $l = 3\text{м}$ Диаметри 10-20 мм бўлган пўлат: $l = 2\text{м}$ $l = 3\text{м}$ $l = 5\text{м}$	19 14 24 17 14	38 28 48 34 28	190 140 240 170 140	380 280 480 340 280
	Горизонтал ясси	Ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $l = 2\text{м}$ $l = 5\text{м}$ $l = 10\text{м}$ $l = 20\text{м}$ $l = 30\text{м}$	22 12 7 4 3,2	44 24 14 8 6,5	220 120 70 40 35	440 240 140 80 70
	Токни ўргага киритувчи горизонтал ясси	Ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $l = 5\text{м}$ $l = 10\text{м}$ $l = 12\text{м}$ $l = 24\text{м}$ $l = 32\text{м}$ $l = 40\text{м}$	9,5 5,85 5,4 3,1 Кўлланилмайди Худди шундай	19 12 11 6,2 Кўлланилмайди Худди шундай	95 60 54 31 24 20	190 120 110 62 48 40

Расмлар	Тури	Материалы	Тупроқни солиширма электр қаршилиги (Ом·м) ҳар хил бўлгандан саноат частотасидаги токни қочишига қаршиликни кийматлари, Ом			
			50	100	500	1000
	Горизонтал учта йўналиши	Ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $l = 6\text{м}$ $l = 12\text{м}$ $l = 16\text{м}$ $l = 20\text{м}$ $l = 32\text{м}$ $l = 40\text{м}$	4,6 2,6 2 1,7 Кўлланилмайди Худди шундай	9 5,2 4 3,4 Кўлланилмайди и Худди шундай	45 26 20 17 14 12	90 50 40 34 28 24
	Комбинацияланган икки стерженли	Ўлчами 40×40 мм бўлган бурчакли пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 3\text{м}; l = 2,5\text{м}$ $C = 3\text{м}; l = 3\text{м}$ $C = 6\text{м}; l = 2,5\text{м}$ $C = 6\text{м}; l = 3\text{м}$ Диаметри $10-20$ мм бўлган пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 3\text{м}; l = 2,5\text{м}$ $C = 3\text{м}; l = 3\text{м}$ $C = 5\text{м}; l = 2,5\text{м}$ $C = 5\text{м}; l = 3\text{м}$ $C = 3\text{м}; l = 5\text{м}$ $C = 5\text{м}; l = 5\text{м}$	7 6 5,5 4,5 7,5 6,8 6 5,5 5,5 4	14 12 11 9,1 15 14 12 11 11 8	70 60 55 45 75 70 60 55 55 40	140 120 110 90 150 140 120 110 110 80

Расмлар	Тури	Материалы	Тупроқни солиширма электр қаршилиги (Ом·м) ҳар хил бўлгандан саноат частотасидаги токни қочишига қаршиликни кийматлари, Ом			
			50	100	500	1000
	Комбинацияланган уч стерженли	Ўлчами $40 \times 40 \times 4$ мм бўлган бурчак-ли пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 3\text{m}; l = 2,5\text{m}$ $C = 6\text{m}; l = 2,5\text{m}$ $C = 7\text{m}; l = 3\text{m}$ Диаметри 10-20 мм бўлган пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 2,5\text{m}; l = 2,5\text{m}$ $C = 2,5\text{m}; l = 2\text{m}$ $C = 5\text{m}; l = 2,5\text{m}$ $C = 5\text{m}; l = 3\text{m}$ $C = 6\text{m}; l = 5\text{m}$	4 3 2,7 4,8 4,4 3,5 3,3 2,7	8 6 5,4 9,7 8,9 7,1 6,6 5,4	40 30 27 50 45 36 33 27	80 60 55 100 90 70 65 55
	Комбинацияланган беш стерженли	Ўлчами $40 \times 40 \times 4$ мм бўлган бурчак-ли пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 5\text{m}; l = 2\text{m}$ $C = 5\text{m}; l = 3\text{m}$ $C = 7,5\text{m}; l = 2\text{m}$ $C = 7,5\text{m}; l = 3\text{m}$ Диаметри 10-20 мм бўлган пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 5\text{m}; l = 2\text{m}$ $C = 5\text{m}; l = 3\text{m}$ $C = 7,5\text{m}; l = 2\text{m}$ $C = 7,5\text{m}; l = 3\text{m}$ $C = 5\text{m}; l = 5\text{m}$ $C = 7,5\text{m}; l = 5\text{m}$	2,2 1,9 1,8 1,6 2,4 2 2 1,7 1,9 1,6	4,4 3,8 3,7 3,2 4,8 4,1 4 3,5 3,8 3,2	22 19 18,5 16 24 20,5 20 17,5 19 16	44 38 37 32 48 41 40 35 38 32

Расмлар	Тури	Материалы	Тупроқни солиширма электр қаршилиги (Ом·м) ҳар хил бўлгандан саноат частотасидаги токни қочишига қаршиликни кийматлари, Ом			
			50	100	500	1000
	Комбинацияланган тўрт стерженли	Ўлчами $40 \times 40 \times 4$ мм бўлган бурчак-ли пўлат, ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $C = 6\text{м}$; $l = 3\text{м}$	2,1	4,3	21,5	43
	Токни марказга ўтказувчи горизон-тал	Ўлчами 4×40 мм бўлган ясси пўлат: $D = 4\text{м}$ $D = 6\text{м}$ $D = 8\text{м}$ $D = 10\text{м}$ $D = 12\text{м}$	4,5 3,3 2,65 2,2 1,9	9 6 5,3 4,4 3,8	45 33 26,5 22 19	90 66 53 44 38

Катта узунликдаги заминалагич l_{np} дан катта бўлган участкада импульсли токни амалда кеткизмайди.

Тупроқни солиштирма қаршилиги турлича бўлганда α импульс коэффициентини қийматлари 2П жадвалда келтирилган

2П жадвал

Заминлагични тури	Тупроқни солиштирма электр қаршилиги ρ (Ом·м) бўлганда импульс коэффициентини қийматлари				
	100 гача	100	500	1000	2000 ва ундан кўп
Вертикал	0,9	0,9	0,7	0,5	0,35
Горизонтал	0,9	0,8	0,6	0,4	0,3
Комбинацияланган	0,9	0,7	0,5	0,3	-

Импульс коэффициентлари яшин токи амплитудаси 60 кА ва тикилиги 20 кА/мкс қийматлар учун аниқланган.

34. Заминлагичлар монтаж қилинганидан кейин ток қочишини ҳисобланган қаршилиги бевосита ўлчаш билан аниқланиши керак. Ўлчашни ёзда қуруқ ҳавода ўтказиш зарур.

Яшинқочиргичларнинг алоҳида заминлагичларини пўлат полоса билан бириктиришга тупроқларни солиштирма электр қаршилиги $\rho > 500$ Ом·м бўлганда йўл қўйилади.

Агар заминлагичларни ўлчанган қаршилиги ҳисобланганидан катта бўлса, унда солиштирма электр қаршилиги 500 Ом·м ва ундан ортиқ бўлган тупроқларда ёнма-ён турган иморатларни орасидаги масофа мазкур Йўриқноманинг 10-бандида кўрсатилганларидан катта бўлмаса, уларнинг яшин қабул қилгичлари заминлагичларини ўзаро улаш зарур.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ № 15.
ПОРТЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ОМБОРЛАРИ ЯШИНҲИМОЯСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ
ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ

1. Лойхалаш

42. Лойиҳада қўйидагилар бўлиши керак:

- омборни барча ёндош қурилишлар билан биргаликдаги плани;
- тўғри зарбдан ҳимоя зоналарининг асосланган ва барча яшинҳимоялаш элементларининг ўлчамлари кўрсатилган ҳисоби;
- яшиннинг иккиласми таъсиридан ҳимоялашнинг ҳисоби (агар зарур бўлса) ёки уни бажариш мақсадга мувофиқ эмаслигини асослаш;
- барча конструкцияларни ишчи чизмалари;
- материаллар таснифи.

43. Ўрнатилган яшинҳимоя қурилмалари, фақат комиссия томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейингина ишга туширилиши мумкин.

2. Яшинҳимояни текшириш

44. Яшинҳимоя момоқалдириқдан олдинги даврда, аммо 1 йилда камида бир марта, шунингдек корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан тайинланган, таркибида: энергетик (электромеханик) ёки уни вазифасини бажарувчи шахс, ПА омбори мудири, ихтиёрида омбор бўлган портлатиш ишларининг раҳбари бўлган комиссия томонидан шикастланиш аниқлангандан кейин текширилиши керак.

Яшинҳимоя қурилмаларини ташқи кўриги даврий, аммо 1 йилда камида бир марта омбор мудири томонидан ўтказилади.

Яшинҳимояни текширишга қўйидагилар киради:

- а) яшинҳимоя қурилмаларининг ташқи кўриги;
- б) яшинҳимоя заминлагичлари қаршилигини ўлчаш;
- в) яшиннинг иккиласми таъсиридан ҳимоялаш қурилмалари контактларининг ўтишли қаршилигини текшириш.

45. Заминлагичларни қаршилигини ўлчаш тупроқ энг кўп қуриганда даврда бажарилиши керак. Ёғингарчилик бўлган даврда музлаган қатlam бўладиган ҳудудларда, муз эриганидан кейин ўлчаш бажарилади.

46. Яшинҳимоя ташқи кўригининг натижалари далолатнома билан расмийлаштиради, заминлагичларни ўлчашнинг натижалари илова қилинган шаклда кўрсатилган яшинҳимоя заминлагичлари ҳолати қайдномасига киритилади.

47. Яшинҳимоя қурилмаларини ташқи кўриги (албатта дурбиндан фойдаланилган ҳолда) билан яшин қабул қилгичлар, токқочиргичлар, пайвандланган ва бириккан жойлар, таянч мачталари ва яшиннинг иккиласми таъсиридан ҳимоялаш қурилмасини ер устидаги қисмлари ҳолати аниқланиши керак.

48. Яшинҳимояларни ташқи кўригига конуссимон учликни бутунлигини, уни оқартирилган қисми ҳолатини, токқочиргичларга уланишнинг ишночли ва зичлигини, занглар борлигини, болтли бирикмалар юзаларининг тозалагини аниқлаш зарур.

Конуссимон учлиги эриган ёки шикастланган ва кўндаланг кесимни 1/3 майдонидан ортиги занглашган яшинқочиргич янгисига алмаштирилиши керак.

Шикастланган рух қопламаси, оқартирилган қисми тикланиши, контакт юзадаги занглар кетказилиши ва бўшаган бирикмалар маҳкамланиши керак.

49. Токқочиргични ташқи кўригига эгилиш ва тугунлар йўқлиги, уланишларнинг ишночли ва зичлигини, занг ва шикаст йўқлиги аниқланади.

Агар токқочиргичлар кўндаланг кесимини 50 mm^2 дан ортиқ қисми занглашган бўлса, унда улар янгисига алмаштирилиши керак

50. Ёғоч таянчли мачталарни ташқи кўригига чиринди замбуруғ билан заарланиш даражаси аниқланади, агар у кўндаланг кесимни 1/3 майдонидан ортиқ бўлса, унда улар янгисига алмаштирилиши керак.

51. Электростатик индукциядан пайдо бўладиган яшиннинг иккиласми таъсиридан ҳимоялаш қурилмасини ер устидаги қисмларининг ташқи кўригига, сетка ва


токқочиргичларнинг бутунлиги, уланишларининг ишночли ва зичлигини, занглаш даражаси текширилади.

Сетка ва токқочиргичларни кўндаланг кесимини 16 mm^2 дан ортиқ қисми занглаган бўлса, занглаган участка алмаштирилиши керак.

52. Иккиламчи таъсиридан ҳимоялаш қурилмаларини текширишда, туташмаларни бутлиги, уларни ҳолати аниқланади ва контактларни ўтишли қаршилиги ўлчанади, у мазкур Йўриқноманинг 12-бандида кўрсатилганидан катта бўлмаслиги керак. Бунда барча заминланадиган элементларнинг иккиламчи таъсиридан ҳимоя заминлагичлари билан боғланишини текшириш зарур.

53. Яшинҳимоя заминлагичлари қаршилигини ўлчаш, маҳсус электрўлчаш асбоблари ёки тупроқни солиштирма қаршилиги катта бўлганда вольтметр-амперметрни учта ўлчовлари усули билан бажарилиши керак. Бириккан жойларни қаршилиги микроомметр билан ўлчаниши керак. Ўлчанган қаршиликлар илова қилинган шаклда кўрсатилган ПА омборидаги яшинҳимоя заминлагичлари ҳолати қайдномасига ёзилиши керак.

54. Учта электрод схемаси бўйича заминлагичлар қаршилигини ўлчашда, ток T ва потенциал P электродлар жойлашишининг икки йўналишили (а) ва бир йўналишили (б) схемаси: P - потенциал электроди; T - ток электроди.



16-расм. Мураккаб заминлагичлар ва якка горизонтал полосалар қаршиликларини ўлчашда электродлар жойлашишининг икки йўналишили (а) ва бир йўналишили (б) схемаси:
 P - потенциал электроди; T - ток электроди

Ўлчаш электродлари жойлашган жой яшинҳимоя лойиҳаланишида аниқланиши зарур. Яшинҳимоя заминлагичларини қуришда ўлчаш электродларини ўрнатиш керак.

Ёрдамчи заминлагич сифатида ўлчанаётган заминлагич билан боғлиқ бўлмаган, ёнма-ён турган яшинқочиргичларни заминлагичларидан биттаси қўлланилиши мумкин.

55. Заминлагич қаршилигини ўлчаш вольтметр-амперметрни учта ўлчовлари усули билан бажарилиши мумкин.

17-расмда тўртта яшинқочиргичдан чиқсан 4 та алоҳида заминлагичлар кўрсатилган. Рақамланиши № 1, 2, 3 деб кўрсатилган 3 та заминлагични қаршилигини ўлчаш (Ом) жуфтжуфт қилиб бажарилиши керак:

$$\text{I ўлчаш } R_1 + R_2 = a,$$

$$\text{II ўлчаш } R_1 + R_3 = b,$$


$$\text{III ўлчаш } R_2 + R_3 = c,$$

шунга кўра ҳар бир заминлагични қаршилиги (Ом)

$$R_1 = \frac{a + b - c}{2},$$

$$R_2 = \frac{a + c - b}{2},$$

$$R_3 = \frac{b + c - a}{2}.$$



17-расм. Учта ўлчовлар усули билан заминлагичлар қаршилигини ўлчаш схемаси

Заминлагич № 4 ни қаршилигини (Ом) олиш учун яна қўшимча иккита (тўртинчи ва бешинчи) ўлчашлар ўтказилади:

$$\text{IV ўлчаш } R_4 + R_3 = d,$$

$$\text{V ўлчаш } R_4 + R_2 = e,$$

шунга кўра № 4 заминлагични қаршилиги

$$R_4 = \frac{d + e - c}{2}, \text{ Ом.}$$

Агар бошқа заминлагичлар ҳам мавжуд бўлса, В таком же порядке могут быть измерены сопротивления и других заземлителей, если они имеются.

Заминлагичлар битта ёки иккита бўлса, иккита ёки битта ёрдамчи заминлагич қилиш зарур.

56. Импульсли қаршилик R_1 ни аниқлаш учун, унинг ўлчанган коэффицентини 2П жадваллан заминлагични тuri ва тупроқни солиштирма қаршилиги бўйича қабул қилинган импульс коэффиценти α га кўпайтириш зарур.

Тупроқни солиштирма қаршилиги лойиҳадан олдинги тадқиқотлар даврида ўлчанган бўлиши керак. Фойдаланиш ва қайта тиклаш пайтида ўлчаш мегометр қўллаш билан тўрт электродли схема бўйича ўтказилади.

Электр қаршилиги ρ хисобий қиймати $\rho = 2\pi RIK_c$ билан аниқланади, бу ерда R – асбобни кўрсатиши, Ом; l – электродлар орасидаги масофа, м; K_c - тупроқни музлаши (қуриқ бўлиши) бўйича мавсумий коэффициент.

3. Портловчи материаллар омборлари яшинҳимоясини ҳисоблашга мисол

Ўлчамлари аниқ бўлган ПА иморати яшинҳимоясини амалга ошириш зарур, бунда: узунлиги 50 м, томи даражасидаги эни 16 м, тамбур томинни энг баланд ўқигача бўлган масофа 4,7 м, иморатни ўқидан тамбурлар эшикларигача бўлган масофа 11,1 м. Ёгоч бино. Тупроқни ҳисоблаган солиштирма электр қаршилиги 450 Ом·м. Яшинқочиргич заминлагичини талаб этилган импульсли қаршилигини (мазкур Йўриқномани 10-бандига мувофиқ) $R_u = 10$ Ом.

Яшиннинг тўғри зарбидан ҳимояланишни, икки стерженини яшинқочиргич билан, уни имортани ён томонларига жойлаштирган ҳолда мақбулли амалга ошириш зарур.

Яшинқочиргич стерженидан иморатгача (мазкур Йўриқномани 3-расмига қаранг) ҳаво бўйлаб энг кам рухсат этилган масофа S_e , агар заминлагични қаршилиги $R_u = 10$ Ом бўлса, $S_e \approx 4$ м ташкил этади. Автоманина ўтишни хисобга олган ҳолда яшинқочиргичдан иморатгача

бўлагн масофа 5 м деб қабул қилинади (мазкур Йўриқномани 10-бандига қаранг). Яшинқочиргичлар орасидаги масофа $L = 50 + 2 \cdot 5 = 60$ м ташкил этади.

Яшиннинг тўғри зарбидан ПА иморатини ҳимоялаш таъминланиши учун, баландлиги h бўлган икки стерженли яшинқочиргич билан ҳосил қилинган ҳимоя зонаси ичига (18-расм) иморатни барча қисми кириши зарур.

Икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг мавжуд бўлиши шартидан келиб чиққан холда (мазкур Йўриқномани 10-банди) яшинқочиргични керакли баландлигини

$$h = \frac{L}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ м.}$$

Ҳимоя зонасини қисқа ён томони габаритларини якка стерженли яшинқочиргичлар зоналари каби формуласалар (1) бўйича аниқланади.

Ҳимоя зонаси конусининг учи $h_0 = 0,85$ $h = 0,85 \cdot 20 = 17$ м баландликда бўлади.

Зона защиты на уровне земли образует круг радиусом

$$r_0 = (1,1 - 0,002 \cdot h) h = (1,1 - 0,002 \cdot 20) \cdot 20 = 21,2 \text{ м.}$$

Тамбур томини энг баланд ўқигача бўлган $h_x = 4,7$ м масофада иморат ўқидан энг узоқ $r_y = 11,1$ м нуқтадаги ҳимоя зонасининг горизонтал кесими доирасини радиуси

$$r_x = (1,1 - 0,002 \cdot h) \cdot \left(h - \frac{h_x}{0,85} \right) = (1,1 - 0,002 \cdot 20) \cdot \left(20 - \frac{4,7}{0,85} \right) = 15,35 \text{ м.}$$

Йўриқномадаги формуласалар (3) бўйича икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасини аниқланади.

Икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонаси конусининг учи қўйидаги баландликда бўлади

$$h_c = h_0 - (0,17 + 3 \cdot 10^{-4} \cdot h) \cdot (L - h) = 17 - (0,17 + 3 \cdot 10^{-4} \cdot 20) \cdot (60 - 20) = 9,96 \text{ м.}$$

Ер сатҳида $r_c = r_0 = 21,2$ м.

Икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасининг $h_x = 4,7$ м баландлик ва иморат ўқидан энг узоқ нуқтадаги радиуси r_{cx} қўйидани ташкил этади:

$$r_{cx} = r_0 \frac{h_c - h_x}{h_c} = 21,2 \cdot \frac{9,96 - 4,7}{9,96} = 11,2 \text{ м,}$$

бу $r_y = 11,1$ м дан катта.

Ўхшаш график ифодани бажариш билан айтиш мумкин, баландлиги $h = 20$ м бўлган икки стерженли яшинқочиргич ҳимоя зонасига иморатни барча қисми киради.

Яшин қабул қилгичлар мазкур Йўриқномани 21-23 – бандларига биноан бажарилади.

Заминалагичлар ҳар бир яшинқочиргич асосини ёнига ўрнатилади. Бизнинг мисолда солиштирма электр қаршилиги 450 Ом·м бўлган тупроқлар учун импульсли қаршилик $R_u = 10$ Ом га тенг. Уни ердаги заминалагичдан иморатга алоқадор бўлган нарсаагача бўлган масофа билан ҳам аниқланади. Бундай иморатга алоқадор бўлган нарса иккиласми таъсирларнинг иморат девори атрофи бўйлаб 0,8 м узоқлик билан ерга кўмиб ётқизилган пўлатолосадан тайёрланган заминалагич. Демак, яшинқочиргичлар заминалагичини импульсли қаршилиги қўйидагидан кўп бўлмаслиги керак (мазкур Йўриқномани 9-банди)

$$R_u \leq \frac{S_3}{0,5} = \frac{5,0}{0,5} = 10 \text{ Ом.}$$

Яшинқочиргич заминалагич сифатида йўналишини узунлиги $l = 20$ м, ўлчами 40×4 мм бўлган пўлатолосали горизонтал уч йўналишили ва ерга 0,8 м чуқурликда кўмилган заминалагични қабул қиласиз. Бундай заминалагични саноат частотасидаги ток кочиши қаршилиги мазкур Йўриқномани 1П жадвалига мувофиқ интерполяциядан кейин $R_u = 15,3$ Ом ташкил этади.


Импульс коэффициенти α ни мазкур Йўриқномани 2П жадвали бўйича аниқлаймиз. Солиштирма қаршилиги $\rho = 450$ Ом·м бўлган тупроқдаги горизонтал заминалагич учун импульс коэффициенти $\alpha \approx 0,6$ бўлади.

Асбоб билан ўлчанган токқочиши қаршилиги 15,3 Ом бўлган заминлагич учун қабул қилинган тупроқ электр қаршилиги ва конструкциясига заминлагични импульсли қаршилиги мос келади.

$$R_u = \alpha R_i = 0,6 \cdot 15,3 = 9,18 \text{ Ом.}$$

Иморатда металл нарсалар мавжудлиги, шунингдек ёритиш тизими кабеллари ўтганлиги сабабли иккиламчи таъсирдан химояланишни кўзда тутиш зарур.

Иккиламчи таъсирдан химоя иморат биносига пўлат симдан қилинган сетка (тўр) қўйиш билан бажарилади. Сим томининг энг тепа ўқи ва чеккаларига тортилади, ҳамда 14 та туширилган вертикал сим билан иккиламчи таъсир заминлагичига уланади. Ана шу заминлагичга ёритиш тизими кабелини қобиги ва зирхи ҳам уланди.



18-расм. ПА иморати яшинхимоясини хисоблаш мисолига схема:

- 1, 2 – мос равища иккиламчи таъсир ва яшинқочиргични заминлагичлари;
- 3, 4 – химояланаётган қурилиш ва ер сатҳларига мувофиқ бўлган химоя Зоналарининг чегаралари

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати

Асосий адабиётлар

1. Единые правила безопасности при взрывных работах. Утверждена “Гостгортехнадзором” России, 1992. –237 с
2. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 1 Разрушение горных пород взрывом. Москва Издательство “Горная книга” 2007.-471 с.
3. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 2 Взрывные работы в горном деле и промышленности. Москва Издательство “Горная книга” 2008.-512 с.
4. Шеметов П.А., Норов Ю.Д. Буровзрывные работы. Ташкент, 2006. –120 с.

Кўшимча адабиётлар

1. Ю.Д.Норов, П.А.Шеметов, Ш.Ш.Заиров, А.Б.Тухташев. Совершенствование методов управления дроблением горных пород взрывом. Бухоро, 2011.-200 с.
2. Б.Н.Кутузова. Справочник взрывника. Под общей редакцией М.: Недра, 1988. –342 с.
3. Кутузов Б.Н., Нишпал Г.А. Технология и безопасность изготовления и применения ВМ на горных предприятиях. Учеб. пособие. М.: МГГУ, 2004. - 245 с.
4. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок. Учебн. пособие. М.: МГГУ, 1999. –120 с.
5. С.К.Рубцов, П.А.Шеметов. Управление взрывным воздействием на горные массивы. Т.: Фан, 2011. –400 с.
6. В. Н. Сытенков, Р. Ш. Наимова. Методические рекомендации по разработке паспортов на процессы горного производства, НГГИ Навои-2007 г.

Интернет сайтлари

1. [www. http://ziyonet.uz](http://ziyonet.uz)-Ахборот таълим тармоғи
2. [www. http://elibrary.ru](http://elibrary.ru) – илмий электрон кутубхона.
3. [www. http://tsl.ru](http://tsl.ru) – Россия давлат кутубхонаси.
4. [www.http://lex.uz](http://lex.uz) –Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси.

ГЛОСАРИЙ

ГЛОСАРИЙ

Портлатувчи – расмийлаштириш ва бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланадиган “Портлатувчининг ягона дафтари”га эга бўлган малакали ишчи (уста-портлатувчи).

ПМ - портловчи модда

ПА – портловчи материаллар (ашёлар) - портловчи моддалар, тезлатиш воситаси, нимпорлатиш ва портлатиш аппаратлари.

“Саноатгеоконтехназорат” ДИ - Ўзбекистон Республикаси Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси - республика худудидаги барча юридик ва жисмоний шахсларнинг саноатда ишларни бехатар олиб бориш, ер ости бойликларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишга доир қонун ҳужжатлари ва меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига риоя қилишлари устидан давлат назоратини амалга оширувчи маҳсус ваколатли давлат бошқаруви органи ҳисобланади.

Детонатор (портлатгич) – капсюль-детонаторлар, пиротехник реле, электродetonатор кабиларнинг умумий номи.

ДШ – детонацияловчи шнур (портлатув пилтаси).

КД - капсюль-детонатор (пистон-детонатор).

Техник назорат шахси – ПМ билан ишлаш ёки портлатиш ишларига бевосита раҳбарлик қилувчи мансабдор шахс (кон устаси, уста, иш юритувчи ва бошқалар).

НТТ – ноэлектрик тезлатиш тизими.

Ноэлектрик детонатор – таркибида зарб-тўлқин найчаси, улайдиган элемент ва сусайтирувчи капсюль-детонатор бўлган фурсатли тезлатиш қурилмаси.

Ташкилот - ишлар хавфсизлиги бўйича эксперт – портлатиш иши хавфсизлиги масалалари бўйича экспертиза ўтказиш учун маҳсус рухсатномага эга бўлган ихтисослаштирилган ташкилот.

ОШ – оловўтар шнур (ўт ўтказувчи пилта).

НПА - нимпорлатиш ва портлатиш аппарати.

ЧРЭК – чегаравий рухсат этилган концентрация.

Шай-патрон – ПМ патрони (шашка), портлатиш тезлатгичига (капсюль-детонатор, электродetonатор, детонацияловчи шнур ёки ноэлектрик детонаторга) биринтирилган ПМ заряди ёки унинг қисми бўлиб ҳисобланади.

Оралиқ детонатор - портлатиш тезлатгичи (детонатор, электродetonатор, детонацияловчи шнур, ноэлектрик детонатор) киритилган ПМ патрони (шашка), бирламчи детонацияловчи импульсни кам сезадиган ПМ дан иборат бўлган асосий заряд портлашини ташаббуслаш учун кўлланилади.

Корхона – бирлашма, корхона, ташкилот, муассаса ва бошқа мустақил юридик шахслар.

ПА корхоналари - истеъмолчилари – портлатиш ишларини олиб борадиган ёки ПМ билан ишлайдиган, шу жумладан ўз эҳтиёжи учун оддий донадорлаштирилган, сув таркибли ва эмульсион ПМ тайёрлайдиган корхоналар.

ПА билан ишлаш - портлатиш ишларидан ташқари, ПА билан бўладиган муомалага боғлиқ фаолият (сақлаш, тадқиқ этиш, ўқиш жараённида тажрибалар намойиш этиш ва шу кабилар).

“Саноатгеоконтехназорат” ДИ қарори - портловчи ашёлар, жиҳозлар, асбоблар ва бошқаларни қўллашнинг имконияти ва шароитларини белгилайдиган ҳужжат (аввал айтилган номи – Журнал қарори).

ТВ – тезлатиш воситаси.

ТШ – техник шартлар.

Лицензия - лицензияловчи орган томонидан юридик ёки жисмоний шахсга берилган, лицензия талаблари ва шартларига сўзсиз риоя этилгани ҳолда фаолиятнинг лицензияланётган турини амалга ошириш учун маҳсус рухсатнома.

ЭД – электродетонатор.

Электрпортлатиш – электродетонаторда портловчи моддалар портлашини уйғотишнинг электр усули.

Электр-оловли портлатиш – ёқиш воситалари сифатида оловўтар шнур ва электрёқиш патронлардан фойдаланиб портловчи моддалар портлашини уйғотиш усули.

Оловли портлатиш – оловўтар шнур ва уни ёқиш воситалардан фойдаланиб портловчи моддалар портлашини уйғотишнинг оловли усули.

ГЛОСАРИЙ

Взрывник - общее название профессии взрывник, мастер-взрывник

ВВ - взрывчатое вещество.

ВМ - взрывчатые материалы - термин, включающий взрывчатые вещества, средства инициирования и взрывные аппараты.

ГИ «Саноатгеоконтехназорат» - центральный орган, осуществляющий государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности и горный надзор.

Детонаторы - общее название капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, электродетонаторов.

ДШ - детонирующий шнур.

КД - капсюль-детонатор.

Лицо технического надзора - должностное лицо (горный мастер, мастер и т.д.), непосредственно руководящее взрывными работами или работами с ВМ.

Орган ГИ «Саноатгеоконтехназорат» - округ или другое региональное подразделение ГИ.

Организация - эксперт по безопасности работ специализированная организация (предприятие, учреждение), имеющая специальное разрешение (лицензию) на проведение экспертизы по вопросам безопасности взрывного дела.

ОШ - огнепроводный шнур.

ПВА - прострелочные и взрывные аппараты.

ПДК - предельно допустимая концентрация.

Предприятия - объединения, предприятия, организации, учреждения и др. самостоятельные юридические лица.

Предприятия-потребители ВМ - предприятия, ведущие взрывные работы или работы с ВМ, в том числе изготавливающие простейшие гранулированные или водосодержащие ВВ для собственных нужд.

Работа с ВМ - деятельность, связанная с обращением с ВМ (хранение, исследования, демонстрация опытов в учебном процессе и т.п.), за исключением взрывных работ.

Разрешение ГИ «Саноатгеоконтехназорат» - документ, определяющий возможность и условия применения взрывчатых материалов, оборудования, приборов и др. (ранее применявшееся название - Журнальное постановление).

СИ - средства инициирования.

ТУ - технические условия.

ЭД – электродетонатор.

Электрическое взрывание - электроогневое взрывание и взрывание с применением электродетонаторов.

ЭВВ – эмульсионные взрывчатые вещества.

РП – реле пиротехническое.

БВР – буровзрывные работы.

ВР – взрывные работы.

GLOSSARY

Explosive device - a skilled worker (master-explosive) with the "Explosive Ordnance Booklet", defined by the legislation of the Republic of Uzbekistan.

PM - explosive

PA - Explosive materials - explosives, tensile, intruder and explosive devices.

Sanoatkontexnazorat DI - State Inspectorate for Supervision of Safe Works in the Field of Industrial, Mining and Communal Services - All legal and natural persons in the Republic of Uzbekistan are required to comply with the legislation on industrial safety, use and protection of subsoil, and normative is a specially authorized state body governing the state control over compliance with the requirements of technical documents.

Detonator - the general name of capsule-detонаторы, pyrotechnical relays, electrodetonators.

DSH- detonating cord (explosive platter).

KD - capsule-detонатор.

Personnel of the technical supervisor - the PM who directly supervises the work or blasting of the PM (minesweeper, master, worker, etc.).

NTT - Noelectric tissue system.

Noelectric detonator is a continuous tensile device with a wave tube, a connecting element and a diminishing capsule-detонатор.

Organization - Occupational safety expert - specialized organization with special permission to conduct expertise on explosive safety issues.

OSh - Firefighter cord (on the burner pilot).

NPA - blasting and blasting apparatus.

ChREK - Limit tolerated concentration.

Shay-patron - PM patroller (dish) is a part of or part of a PM that is attached to the explosion speed (capillary-detонатор, electrodetonator, detonator cord, or noelectric detonator).

Intermediate detonator - PM patrol (detonator, electrodetonator, detonator cord, noelectric detonator) is used to initiate a primary charge burst of PM, which is less sensitive to the primary detonation impulse.

Enterprise - association, enterprise, organization, institution and other independent legal entities.

PA Enterprises - Consumers - Enterprises engaged in explosive or PM-intensive processes, including gravity feeding and emulsion mills for their own needs.

PA - related activities (storage, research, demonstration of experiments, etc.), other than explosion - proof operations.

DN "Sanoatkontexnazorat" - a document defining the possibilities and conditions of use of explosives, devices, devices and others (formerly - the decision of the Magazine).

TV - tilt tool.

TS - technical conditions.

License - a special permit issued to a legal or natural person by a licensing body, to carry out a licensed type of activity, subject to strict observance of license requirements and terms.

ED - electrodetonator.

Electrification - an electric method of explosive explosion at the electrodetonator.

Electric firefighting - a way to stimulate explosive explosion using firefighting cord and electrolock cartridges as burners.

Explosion fire - flammable method of explosive explosion using firefighting cord and its combustion.

НАМУНАВИЙ ВА ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРЛАР

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

Навоий давлат кончилик институти
Кенгашининг 2017 йил ____ августдаги “___”
сонли карори билан тасдиқланган

_____ **Қ.С.Санақулов**

ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИДА ХАВФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИ

ФАНИНИНГ

ЎҚУВ ДАСТУРИ

Билим соҳаси:	300000 – Ишлаб чиқариш ва техник соҳа
Таълим соҳаси:	310000 – Муҳандислик иши
Таълим йўналиши:	5311600 – “Кончилик иши”

НАВОИЙ – 2017

Фаннинг ўқув дастури Навоий давлат кончилик институтида ишлаб чиқилди.

Тузувчилар:

Тухташев А.Б.

- Навоий давлат кончилик институти “Кончилик иши” кафедраси мудири, т.ф.н. доцент;

Назаров З.С.

- Навоий давлат кончилик институти “Кончилик иши” кафедраси доценти, т.ф.н. доцент.

Тақризчилар:

Зарипов О.Г.

- Навоий кон-металлургия комбинати МЛБ бошлиғи мувини;

Мислибоев И.Т.

- Навоий давлат кончилик институти “Кончилик иши” кафедраси профессори, т.ф.д..

Фаннинг ўқув дастури Навоий давлат кончилик институти Кончилик факультети Кенгашида кўриб чиқилган ва тавсия қилинган (2017 йил “28” августдаги “№1” – сонли баённома).

КИРИШ

Бугунги кунда Республикаизда кон саноатининг жадал суратларда ривожланиб бориши талабалар олдига улкан вазифалар қўймоқда. Шунинг учун Олий таълим Давлат стандартига кўра “Муҳандислик иши” таълим соҳасида ўқитиладиган “Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фани дастури Кон ишлари асослари ва Бурғилаш ва портлатиш ишлари фанларидан олган билимларига таянган ҳолда “Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фанини урганиш кончиликнинг асосий жараёnlаридан биридир. Шунингдек портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари ҳакида маълумотларни, фанни ривожланишининг тенденцияси, портлатиш ишлари истиқболини ўргатиб, ҳудудий муаммоларининг кончиликга таъсири масалаларини қамрайди.

Фаннинг мақсади ва вазифалари

Таълим мақсади давр билан, ижтимоий ҳаёт билан узвий боғлиқ. Ижтимоий ҳаётдаги туб бурилишлар, фаннинг интенсив ривожланиши, таълим модернизацияси, янги дидактик имкониятлар шубҳасиз таълим мақсадини ҳам тубдан ўзгартирди. Таълим мақсадининг тубдан ўзгариши таълим мазмунида ўз ифодасини топади.

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани мазмунига кончиликда портлатиш ишларида мавжуд техник атамалар, фойдали қазилмаларни қазиб олиш технологик комплексида портлатиш ишларининг ўрни ва атроф муҳитга бўладиган таъсири, тог жинсларини портлатиб майдалаш ишларида қўйиладиган асосий технологик талаблар, уларниг физик-кимёвий тавсифлари ҳамда қўлланилиш шароитига кура таснифланиши бўйича йўналиш профилига мос тушунчалари билан таништиришдан иборат.

Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларда кончиликда портлатиш ишларида мавжуд техника ва фойдали қазилмаларни қазиб олишга технологик комплексида портлатиш ишларида ягона хавфсизлик қоидалари тўғрисида, фикр-мулоҳаза, хуносаларини асосли тарзда аниқ баён этишга ўргатиш ҳамда эгалланган билимлар бўйича, қўникма ва малакаларни шакллантиришdir.

Фаннинг вазифаси — талабаларга портлатиш ишлари бўйича олинган билимларга асосан турли кон жинсларини қазиб олишга тайёрлашда ҳисоблаш ишлари, лойиҳалаш ва тайёрлаш масалаларини ўргатишдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билим, қўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фанини ўзлаштириш жараёнида бакалавр:

- кончилик корхоналарида портлатиш ишларида ягона хавфсизлик қоидалари ҳакида **тасаввурга эга бўлиши;**
- саноатлаштирилган портловчи модда ва портлатиш воситалари турлари ҳамдэ уларни қўллаганда хавфсизлик қоидалари, портловчи модда ва портлатиш воситаларининг қўлланилиш шароитлари, газ ва чангдан ховфли шахта ва конларда қўлланиладиган портловчи модда хусусиятлари, тог жинсларини портлатиб

- майдалаш усуллари ва уларга қўйиладиган техналогик талабларни ***билишии ва улардан фойдалана олиши;***
- портловчи модда хусусиятларини аниклаш, карьер ва рудникларда бурғилаш-портлатиш ишлари параметрларини ҳисоблаш, кончилик корхоналарида қўлланиладиган портловчи материалларнинг сақлаш ва ташиш ***қўнималарига эга бўлиши керак.***

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвийлиги

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани умумкасбий фанлар мажмуасига тааллуқли бўлиб, талабалар уни VIII семестрда ўрганишади.

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани дастурини амалда бажариш учун талабалар ўқув режасида режалаштирилган математик ва табиий-илмий (олий математика; физика; назарий механика, кимё), умум касбий (чизма геометрия ва мухандислик графикаси; кончилик иши асослари, геология ва гидрогеология, геодезия, геомеханика ҳамда бурғулаш ва портлатиш ишлари) фанларидан етарли билимларга эга бўлишлари лозим.

Фанни ишлаб чиқаришдаги ўрни

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани хозирги кунда меҳнат кўп талаб қиласиган қаттиқ кон жинсларида қазиб олиш ишларини енгиллаштиришда хавсизлик учун хизмат қиласи. Шунингдек кон жинсларини қазиб олишга тайёрлашнинг энг муҳим омилларидан ҳисобланади.

Фанни ўқитишида замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабаларнинг Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишининг илғор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги ахборот-педагогик технологияларни тадбиқ қилиш муҳим ахамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар, маъруза матнлари, тарқатма материаллар, электрон материаллар, виртуал стендлар ҳамда макетлардан фойдаланилади.

Маъруза ва амалий машғулотларида мос равища илғор педагогик технологиялардан фойдаланилади. Шунингдек фанни ўқитишида кўргазмали куроллар, техниковий воситалар ва бошқа дидактик материаллардан ташқари замонавий компьютерлар, мультимедиа ва интернетлардан ҳамда видео лавҳалардан фойдаланиш йўллари тавсия этилади. Ўқув жараёнларида талабаларнинг мантиқий самарали фикр юритишига ўргатиш учун уларнинг ижодкорлик кучидан фойдаланиш технологиялари қўлланилади.

АСОСИЙ ҚИСМ Фанга кириш

Республикамизнинг иқтисодий ривожланиши, илмий-техникавий истиқболли режаларга ва маҳсулотни тежаш технологияларига асосланган. Тоғ жинсларини кам ҳаражатли эффектив майдалашнинг янги технологияларини ишлаб чиқиш кончилик илмининг асосий йўналишини ташкил этади.

Юқоридаги йўналтирилган асосий мақсадни амалга ошириш ишлари кон-металлургия соҳаси ривожи билан боғлиқ. Кончилик соҳасининг технологик жараёнида Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари асосий ўринни эгаллади.

Кириш. Портловчи материаллардан фойдаланишнинг умумий қоидалари

Мазкур Қоидалар портловчи моддаларни тайёрлаш¹, ташиб, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олиш билан боғлиқ бўлган ҳолда, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг (мулк шаклидан қатъий назар) мансабдор шахслари, ПМат лар билан ишлаш ва портлатиш ишлари ижрочилари томонидан ҳамда шундай корхоналарнинг муассислари - ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий. Улар тегишли лойиҳалаш, илмий-тадқиқот ва ўқув ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши ҳам мажбурий.

Портлатиш ишларига маъсул. Портловчи материалларни ташиб ва уларни иш жойига етказиб бериш

Портлатиш ишлари юзасидан раҳбарликка тугалланган олий ёки ўрта контехника маълумотга, ёхуд тегишли портлатиш ишлари турига раҳбарлик қилиш ҳуқукини берувчи маҳсус ўқув муассасалари ёки курсларини тугатган шахсларга, улар Портлатувчининг ягона дафтарига эга бўлганларидан кейин, рухсат этилади.

Портлатиш ишлари бўйича ихтисослаштирилган бўлинмалар раҳбари лавозимига иш стажи еrostи шароити бўйича камида бир йил бўлган кон муҳандиси ва иш стажи кўмир ва сланец шахталаридаги еrostи шароити бўйича камида уч йил бўлган кон техники еrostи конлари ва шахталарда, иш стажи икки йил бўлганлар эса конларда тайинланади.

Иш жойларида портловчи материалларни сақлаш ва портлатиш усуллари

Иш жойларида етказиб бериладиган портловчи материаллар сумкалар, кассетлар ёки завод боғламлари, шунингдек маҳсус машина ва контейнерларда бўлиши керак. Бунда портловчи модда ва теззалиш воситаларини ҳар қандай вазиятда бир-биридан алоҳида қилиб, детонацияни узатишга имкон бермайдиган масофада жойлаштириш керак. Портлатиш ишларида алоқадор бўлмаган шахсларнинг портловчи материаллар сақланадиган жойда бўлишларига рухсат этилмайди.

Жангари-патронлар, ёндирувчи ва назорат найчаларини тайёрлаш

Жангари-патронларни тайёрлаш ишлари бажариладиган жойларда ёки корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан белгиланган бошқа жойда, бир ҳаракатда зарядни портлатиш учун талаб қилинадиган миқдорда бажарилиши керак. Ёндирувчи ва назорат найчалари ПМни портлатувчи ва тарқатувчи томонидан портловчи материаллар тайёрланадиган бинонинг алоҳида хонасида; ер ости омборларида эса ёндирувчи найчалари ясаладиган камерада тайёрланади.

Давомийлиги олти ойдан ортиқ бўлган портлатиш ишларида корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбарининг рухсати билан ёндирувчи ва назорат найчаларини ясашни, шуни учун алоҳида мослаштирилган хона, чодир, айвон ёки очик ҳавода бажаришга рухсат этилади.

Портлатиш ишларини олиб боришнинг умумий қоидалари

ПМлар зарядларини портлатиш техник ҳужжатлар (лойихалар, паспортлар, схемалар ва шу кабилар) бўйича бажарилиши керак. Бурғулаш-портлатиш ишларини амалга оширувчи ходим бундай ҳужжатлар билан имзо қўйиб таништирилиши керак. Механизациялаштирилган зарядлашда “Саноатгеоконтекназорат” ДИ томонидан шу мақсад учун ижозат этилган зарядлаш-ташиш жиҳози ва портловчи моддалардан фойдаланишга рухсат берилади.

Зарядлаш жиҳози дозаловчи ва намловчи қурилмаларга, шунингдек иш ҳавфсизлигини таъминлаган ҳолда, зарядлаш жараёнини бошқаришнинг қулай ва ишончли тизимига эга бўлиши керак.

Ер ости иншоотларида портлатиш ишларини олиб боришдаги қўшимча талаблар

Ер ости иншоотларида портлатиш ишларини олиб бориша шпурларни зарядлашдан олдин забойни шамоллатишни таъминлаш, забойда аввал порлатиган кон массасини йиғишириб олиш, портлатиш билан боғлиқ бўлмаган одамларни ҳавфли зона чегараси ортидаги бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти билан белгиланган жойга чиқариш зарур, бунда портлатувчи ишининг ҳавфсизлик шартлари таъминланиши керак. Шахта стволларини ковлаб ўтиш ва чуқурлаштиришда портлатиш ишларини фақат юздан ва амалдаги горизонтдан бажаришга рухсат этилади. Портлатишни бажарадиган шахслар тоза ҳаво оқимли иншоотда туришлари керак. Оловли усул билан портлатиш ман этилади. Ер ости ва ер юзасидаги иншоотлар яқинида портлатиш ишларини олиб бориш “Саноатгеоконтекназорат” ДИ органи ва шу иншоотлардан фойдаланувчи ташкилотлар билан келишувга кўра тасдиқланган лойиха бўйича амалга оширилиши керак.

Ер юзида жойлашган объектларда маҳсус портлатиш ишларини олиб бориш юзасидан қўшимча талаблар

Мухим аҳамиятга эга бўлган (ядро реактори, электростанция, автомобиль ва темир йўллари, сув йўли, электр узатиш линиялари, нимстанциялар, завод, темир йўл станцияси, порт, еости иншоотлари, телефон линиялари ва шу каби) объектлар жойлашган ҳавфли зона чегараларида портлатиш ишларини, шу объектларни идоро этувчи ташкилотларнинг

раҳбарияти билан келишиш бўйича бажарилиши керак. ПМ ва ДШлардан иборат қудук зарядларини қўллагандан тиқинлаш материалларини ўтўчиргич ва учқун сўндиригич билан жиҳозланган автоағдаргичлар билан зарядланадиган блокка етказиб беришга рухсат этилади.

Бурғулаш ва портлатиш ишларига тайёргарлик учун зарур ҳужжатлар

ПИ ни олиб бориш графиги ҳар бир кон бошқармасида ишлаб чиқилади ва куйидагиларни ўз ичига олади: бўлим номи ва ёппасига ПИ ўтказиладиган ҳафта кунлари ва соатини. ПИ ни олиб бориш графиги БПИ бўйича бош мутахассис томонидан ишлаб чиқилади ва кон бошқармасининг бош муҳандиси (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Ундан сўнг бўлимнинг ПИ бўйича раҳбари бу график билан кон-транспорт комплекси (автохўжалик, кон ишларини механизациялаш сехи, кон-шахта қурилмаларини йиғиши (монтаж қилиш) ва таъмирлаш сехи) раҳбарларини ва хавфли зона радиусида иш юритувчи бошқа ташкилотлар раҳбарларини таништириши ва имзо қўйдирив таништириши лозим. Рудник (карьер)нинг бош мутахассислари томонидан қабул қилинган (тасдиқланган) кон ишлари ривожланишининг йиллик плани ва кон ишлари олиб борилиш (ривожланиш) йўналиши бўйича бурғуландиган майдон чегаралари белгиланади ва шу асосда 1:500 (1:1000) масштабда маҳаллий координаталар системасида бурғулаш лойиҳалари тузилади.

Ёппасига портлатишни ташкил қилиш ва ўтказиши

Бурғуланган блокни зарядлашга қабул қилингандан сўнг ПИ участка бошлиги кўрсатмасига биноан блок бутун периметри бўйлаб байроқчалар билан чегараланиши лозим. Автомобил ўтиши мумкин бўлган жойларда автотранспорт ўтишини таъқиқловчи аншлаглар ўрнатилиши лозим. Бурғулаш ускунаси режалаштирилган майдонга ўрнатилиши лозим. Бунда харакатланиш қисми гусеницаси зарядланган (зарядланаётган) скважинадан 6 м дан яқинда бўлмаслиги керак. Иш бошланганга қадар портлатиш ва бурғулаш участкалари кон усталари рудник (карьер) бош муҳандиси томонидан тасдиқланган чора-тадбирларга мос равишда ишларни хавфсиз олиб бориш учун иш жойларини тайёргаригини текширишлари ҳамда бурғулаш ва зарядлашни бошлашга рухсат беришлари лозим.

ПМат ларни ташиш учун ҳужжатлар. ПМат ларни сақлаш ҳисобга олиш ва тарқатиш шароитлари

ПМ ларнинг сақлаш ва ташишдаги хавфсизлик даражасига қараб таснифланиши. ПМ ларни сақлаш, ҳисобга олиш ва омбордан чиқариш. Форма №1, №2, №3, №4, №5 ҳақида маълумотлар. Ер юзасида жойлашган, ярим чуқурлаштирилган, чуқурлаштирилган ва ер остида жойлашган омборлар ҳақида маълумотлар. Асосий (базис) ва сарфловчи омборлар ҳақида тушунчалар.

Амалий машғулотларнинг тахминий рўйхати

- Ўзбекистон Республикаси худудида портловчи материалларни автотранспорт воситалари ёрдамида ташиш қоидаларини ўрганиш.

- Портловчи материалларни ташишга мўлжалланган автотранпорт воситаларининг техник ҳолатига қўйилган талаблар
- Портловчи материалларни сақлаш омборхоналарини тузилиши ва улардан фойдаланиш йўриқномасини ўрганиш.
- Ўзбекистон Республикаси худудида портловчи материалларни темир йўл транспорти билан ташиш қоидаларини ўрганиш.
- Портлатиш ишларини олиб бориш ва портловчи моддаларни сақлашда хавфсиз масофани аниқлаш бўйич йўриқномани ўрганиш.
- НКМК корхоналарида портлатиш ишларини ташкил этиш ва уларни бошқариш бўйича ҳолатни ўрганиш.
- Портлатиш ишлари тугаллангандан кейин ишчиларни иш жойига руҳсат этилишидан олдин кон лаҳмларида заҳарли газ аралашмали атмосферани қўшимча назорат қилиш бўйича намунали низомни ўрганиш.
- Оддий гранулланган ва эмулсион портлатувчи моддаларни ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг хавфсизлик қоидаларини ўрганиш.
- Оддий гранулланган ва эмулсион портлатувчи моддаларни ишлаб чиқаришда банд бўладиган таркибга қўйилган талаблар.
- Портлатиш ишларида зарбли ҳаво тўлқини (ЗХТ) таъсири бўйича хавфсиз масофани аниқлаш.

Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил таълим мининг асосий мақсади – ўқитувчининг раҳбарлиги ва назоратида муайян ўқув ишларини мустақил равишда бажариш учун билим ва кўнимкамаларни шакллантириш ва ривожлантириш.

Талаба мустақил таълим минини ташкил этишда қўйидаги шакллардан фойдаланилади:

- айрим назарий мавзуларни ўқув адабиётлари ёрдамида мустақил ўзлаштириш;
- берилган мавзулар бўйича ахборот (реферат) тайёрлаш;
- назарий билимларни амалиётда қўллаш;
- макет, модел ва намуналар яратиш;
- илмий мақола, анжуманга маъруза тайёрлаш ва ҳ.к..

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари

1. Портловчи модда скважина зарядида компенсацион забойкадан фойдаланиб кон жинси майдаланишини ўрганиш.
2. Компенсацион забойка қўлланилганда портловчи модда скважина заряди конструкцияси параметрларини ҳисоблаш.
3. Кон жинсларининг таркиби ва таснифланиши.
4. Кончиликда хорижий бурғилаш ускуналарининг қўлланилиши.
5. Махаллий тайёрланган оддий портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
6. Эмульсиялик портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
7. Портловчи скважиналарни бурғилашда юзага келадиган муоммолар.
8. Бурғилаш техникаси тавсифи ва қўлланилиши.
9. Скважиналарни бурғилашда тоғ жинсларининг муоммолари.
10. Карьерларда скважина диаметрини ҳисоблаш.

Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий илғор интерфаол усулларидан, педагогик ва ахборот – коммуникация технологияларининг презентация (тақдимот), мультимедиа ва электрон-дидактик технологиялардан фойдаланилади. Амалий машғулотларда ақлий хужум, кластер, блиц-сўров, гуруҳ билан ишлаш, инсерт, тақдимот, кейс стади каби усул ва техникалардан кенг фойдаланилади.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати

Асосий адабиётлар

5. Единые правила безопасности при взрывных работах. Утверждена “Гострортехнадзором” России, 1992. –237 с
6. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 1 Разрушение горных пород взрывом. Москва Издательство “Горная книга” 2007.-471 с.
7. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 2 Взрывные работы в горном деле и промышленности. Москва Издательство “Горная книга” 2008.-512 с.
8. Шеметов П.А., Норов Ю.Д. Буровзрывные работы. Ташкент, 2006. –120 с.

Кўшимча адабиётлар

7. Ю.Д.Норов, П.А.Шеметов, Ш.Ш.Заиров, А.Б.Тухташев. Совершенствование методов управления дроблением горных пород взрывом. Бухоро, 2011.-200 с.
8. Б.Н.Кутузова. Справочник взрывника. Под общей редакцией М.: Недра, 1988. –342 с.
9. Кутузов Б.Н., Нишпал Г.А. Технология и безопасность изготовления и применения ВМ на горных предприятиях. Учеб. пособие. М.: МГГУ, 2004. - 245 с.
10. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок. Учебн. пособие. М.: МГГУ, 1999. –120 с.
11. С.К.Рубцов, П.А.Шеметов. Управление взрывным воздействием на горные массивы. Т.: Фан, 2011. –400 с.
12. В. Н. Сытенков, Р. Ш. Наимова. Методические рекомендации по разработке паспортов на процессы горного производства, НГГИ Навои-2007 г.

Интернет сайтлари

1. [www. http://ziyonet.uz](http://ziyonet.uz)-Ахборот таълим тармоғи
2. [www. http://elibrary.ru](http://elibrary.ru) – илмий электрон кутубхона.
3. [www. http://rsl.ru](http://rsl.ru) – Россия давлат кутубхонаси.
4. [www.http://lex.uz](http://lex.uz) –Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари маълумотлари миллый базаси.

Ишчи ўкув дастури

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAVOIY KON METALLURGIYA KOMBINATI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI
“KONCHILIK ISHI” KAFEDRASI

Ro`yxatga olindi
№ _____
“___” ____ 2017 yil

«Tasdiqlayman»
O`quv ishlari bo`yicha prorekтор

N. A. Abduazizov
“___” ____ 2017 y.

*PORLATISH ISHLARIDA XAVFSIZLIK QOIDALARI
fanidan
ISHCHI O`QUV DASTUR*

Bilim sohasi: 300 000 – Ishlab chiqarish va texnik soha

Ta`lim sohasi: **310 000 – Muhandislik ishi**
 Ta`lim yo`nalishi: **5311600 – Konchilik ishi**

Kurs	3-KI	
Semestr	5	6
Umumiy soat	90	
	84	56
Ulardan:		
Ma`ruza	18	18
Amaliy mashg`ulot	36	18
Laboratoriya ishi	-	-
Mustaqil ta`lim	30	20
Nazorat tizimi	reyting	

Navoiy - 2017

Tuzuvchilar:

“Konchilik ishi” kafedrasи

mudiri

A.B. Tuxtashov

“Konchilik ishi” kafedrasи

dotsenti

Z.S. Nazarov

Fanning ishchi o`quv dasturi “Konchilik ishi” kafedrasining 2017 yil 28 avgustdagи 1 – sonli yig`ilishida muxokamadan o`tgan va fakul’tet yig`ilishida muxokama qilish uchun tavsiya etilgan.

Kafedra mudiri: _____ **A.B. Tuxtashov**

Fanning ishchi o`quv dasturi Konchilik fakul’teti kengashida muxokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2017 yil 28 avgustdagи 1-sonli bayonnomasi).

Konchilik fakul’teti dekani: _____ **L.N. Ataqulov**

Kelishildi:

O`quv bo`lim boshlig`i;

_____ **I.A. Karimov**

КИРИШ

Бугунги кунда Республикаизда кон саноатининг жадал суратларда ривожланиб бориши талабалар олдига улкан вазифалар қўймоқда. Шунинг учун Олий таълим Давлат стандартига кўра “Муҳандислик иши” таълим соҳасида ўқитиладиган “Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фани дастури Кон ишлари асослари ва Бурғилаш ва портлатиш ишлари фанларидан олган билимларига таянган ҳолда “Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фанини урганиш кончиликнинг асосий жараёнларидан биридир. Шунингдек портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари ҳакида маълумотларни, фанни ривожланишининг тенденцияси, портлатиш ишлари истиқболини ўргатиб, ҳудудий муаммоларининг кончиликга таъсири масалаларини қамрайди.

Фаннинг мақсади ва вазифалари

Таълим мақсади давр билан, ижтимоий ҳаёт билан узвий боғлиқ. Ижтимоий ҳаётдаги туб бурилишлар, фаннинг интенсив ривожланиши, таълим модернизацияси, янги дидактик имкониятлар шубҳасиз таълим мақсадини ҳам тубдан ўзгартирди. Таълим мақсадининг тубдан ўзгариши таълим мазмунида ўз ифодасини топади.

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани мазмунига кончиликда портлатиш ишларида мавжуд техник атамалар, фойдали қазилмаларни қазиб олиш технологик комплексида портлатиш ишларининг ўрни ва атроф муҳитга бўладиган таъсири, тоғ жинсларини портлатиб майдалаш ишларида қўйиладиган асосий технологик талаблар, уларниг физик-кимёвий тавсифлари ҳамда қўлланилиш шароитига кура таснифланиши бўйича йўналиш профилига мос тушунчалари билан таништиришдан иборат.

Фанни ўқитишдан мақсад – талабаларда кончиликда портлатиш ишларида мавжуд техника ва фойдали қазилмаларни қазиб олишга технологик комплексида портлатиш ишларида ягона хавфсизлик қоидалари тўғрисида, фикр-мулоҳаза, хуносаларини асосли тарзда аниқ баён этишга ўргатиш ҳамда эгалланган билимлар бўйича, қўникма ва малакаларни шакллантиришdir.

Фаннинг вазифаси — талабаларга портлатиш ишлари бўйича олинган билимларга асосан турли кон жинсларини қазиб олишга тайёрлашда ҳисоблаш ишлари, лойиҳалаш ва тайёрлаш масалаларини ўргатишдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билим, қўникма ва малакаларига қўйиладиган талаблар

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фанини ўзлаштириш жараёнida бакалавр:

- кончилик корхоналарида портлатиш ишларида ягона хавфсизлик қоидалари ҳақида тасаввурга эга бўлиши;
- саноатлаштирилган портловчи модда ва портлатиш воситалари турлари ҳамдве уларни қўллаганда хавфсизлик қоидалари, портловчи модда ва портлатиш воситаларининг қўлланилиш шароитлари, газ ва чангдан ховфли шахта ва конларда қўлланиладиган портловчи модда хусусиятлари, тоғ жинсларини портлатиб майдалаш усууллари ва уларга қўйиладиган технологик талабларни *билиши ва улардан фойдалана олиши;*

- портловчи модда хусусиятларини аниқлаш, карьер ва рудникларда бурғилаш-портлатиш ишлари параметрларини ҳисоблаш, кончилик корхоналарида кўлланиладиган портловчи материалларнинг сақлаш ва ташиш **кўнимкаларига эга бўлиши керак.**

Фаннинг ўқув режадаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва услубий жиҳатдан узвийлиги

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани умумкасбий фанлар мажмуасига тааллуқли бўлиб, талабалар уни V семестрда ўрганишади.

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани дастурини амалда бажариш учун талабалар ўқув режасида режалаштирилган математик ва табиий-илмий (олий математика; физика; назарий механика, кимё), умум касбий (чизма геометрия ва мухандислик графикаси; кончилик иши асослари, геология ва гидрогеология, геодезия, геомеханика ҳамда бурғулаш ва портлатиш ишлари) фанларидан етарли билимларга эга бўлишлари лозим.

Фанни ишлаб чиқаришдаги ўрни

Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фани хозирги кунда меҳнат кўп талаб қиласиган қаттиқ кон жинсларида қазиб олиш ишларини енгиллаштиришда хавфсизлик учун хизмат қиласи. Шунингдек кон жинсларини қазиб олишга тайёрлашнинг энг муҳим омилларидан ҳисобланади.

Фанни ўқитишида замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабаларнинг Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари фанини ўзлаштиришлари учун ўқитишининг илгор ва замонавий усуулларидан фойдаланиш, янги ахборот-педагогик технологияларни тадбиқ қилиш муҳим ахамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар, маъруза матнлари, тарқатма материаллар, электрон материаллар, виртуал стенклар ҳамда макетлардан фойдаланилади.

Маъруза ва амалий машғулотларида мос равища илгор педагогик технологиялардан фойдаланилади. Шунингдек фанни ўқитишида кўргазмали қуроллар, техниковий воситалар ва бошқа дидактик материаллардан ташқари замонавий компьютерлар, мультимедиа ва интернетлардан ҳамда видео лавҳалардан фойдаланиш йўллари тавсия этилади. Ўқув жараёнларида талабаларнинг мантиқий самарали фикр юритишига ўргатиш учун уларнинг ижодкорлик кучидан фойдаланиш технологиялари кўлланилади.

АСОСИЙ ҚИСМ (36 СОАТ) Фанга кириш Кириш. Портловчи материаллардан фойдаланишининг умумий қоидалари (4 соат)

Мазкур Қоидалар портловчи моддаларни тайёрлаш, ташиш, сақлаш, ишлатиш ва ҳисобга олиш билан боғлиқ бўлган ҳолда, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг (мулк шаклидан қаттий назар) мансабдор шахслари, ПМат лар билан ишлаш ва портлатиш ишлари ижрочилари томонидан ҳамда шундай корхоналарнинг муассислари -

ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий. Улар тегишли лойиҳалаш, илмий-тадқиқот ва ўкув ташкилотлари ходимлари томонидан бажарилиши ҳам мажбурий.

Портлатиш ишларига маъсул. Портловчи материалларни ташиш ва уларни иш жойига етказиб бериш (2 соат)

Портлатиш ишлари юзасидан раҳбарликка тугалланган олий ёки ўрта контехника маълумотга, ёхуд тегишли портлатиш ишлари турига раҳбарлик қилиш ҳуқуқини берувчи маҳсус ўкув муассасалари ёки курсларини тугатган шахсларга, улар Портлатувчининг ягона дафтарида эга бўлганларидан кейин, рухсат этилади.

Портлатиш ишлари бўйича ихтисослаштирилган бўлинмалар раҳбари лавозимида иш стажи еости шароити бўйича камидаги бир йил бўлган кон муҳандиси ва иш стажи қўмир ва сланец шахталаридаги еости шароити бўйича камидаги уч йил бўлган кон техники еости конлари ва шахталарда, иш стажи икки йил бўлганлар эса конларда тайинланади.

Иш жойларида портловчи материалларни саклаш. Портловчи моддаларни куритиш, майдалаш, элаш, улар билан қобиқни тўлдириш ва уларни эритиш. Портловчи материалларни йўқ қилиш (2 соат)

Иш жойларига етказиб бериладиган портловчи материаллар сумкалар, кассетлар ёки завод боғламлари, шунингдек маҳсус машина ва контейнерларда бўлиши керак. Портлатувчи моддаларни куритиш, майдалаш, элаш, улар билан қобиқни тўлдириш ва уларни эритиш лойиҳа бўйича шу мақсадлар учун мўлжалланган ва ПМ омбори худудида жойлашган иншоотларда ёки унинг хонасида, шу жумладан ПА тайёрланадиган бинодан ташқарида ёки айвонли очиқ майдонларда ўтказилади. Портловчи материалларни сони ва номини, йўқотиш сабаблари ва усуllibарини қўрсатган ҳолда, ПАни ҳар бир йўқотилиши юзасидан далолатнома тузилиши зарур. Далолатнома икки нусхада тузилиб, ПА омборига ва корхона бухгалтериясига мўлжалланади.

Портлатиш усуллари (4 соат)

Электродetonаторлардан фойдаланиб портлатиш. Электродetonаторлар берилишидан олдин, улар ташки кўриниши ва электр қаршилиги бўйича кўрикдан ўтиши, шунингдек портловчи материаллар омбори хонасида ёки “Саноатгеоконтехназорат” Давлат инспекцияси органлари билан келиши бўйича бошқа белгиланган жойларда очиқ ҳавода айвон тагида маркаланиши керак. Электр-оловли ва оловли портлатиш. Детонацияловчи шнур (детонацион тасма) қўллаб портлатиш. Ноэлектрик детонаторларни қўллаб портлатиш (НТВ). Дистанцион (узоқда туриб) портлатиш (радиопортлатиш)

Жангари-патронлар, ёндирувчи ва назорат найчаларини тайёрлаш (2 соат)

Жангари-патронларни тайёрлаш ишлари бажариладиган жойларда ёки корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбари томонидан белгиланган бошқа жойда, бир ҳаракатда зарядни портлатиш учун талаб қилинадиган миқдорда бажарилиши керак. Ёндирувчи ва назорат найчалари ПМни портлатувчи ва тарқатувчи томонидан портловчи

материаллар тайёрланадиган бинонинг алоҳида хонасида; ер ости омборларида эса ёндирувчи найчалари ясаладиган камерада тайёрланади.

Давомийлиги олти ойдан ортиқ бўлган портлатиш ишларида корхона (шахта, кон, карьер ва шу кабилар) раҳбарининг рухсати билан ёндирувчи ва назорат найчаларини ясашни, шуни учун алоҳида мослаштирилган хона, чодир, айвон ёки очиқ ҳавода бажаришга рухсат этилади.

Портлатиш ишларини олиб боришининг умумий қоидалари (4 соат)

ПМлар зарядларини портлатиш техник ҳужжатлар (лойихалар, паспортлар, схемалар ва шу кабилар) бўйича бажарилиши керак. Бурғулаш-портлатиш ишларини амалга оширувчи ходим бундай ҳужжатлар билан имзо қўйиб таништирилиши керак. Механизациялаштирилган зарядлашда “Саноатгеоконтехназорат” ДИ томонидан шу мақсад учун ижозат этилган зарядлаш-ташиш жиҳози ва портловчи моддалардан фойдаланишга рухсат берилади. Зарядлаш жиҳози дозаловчи ва намловчи қурилмаларга, шунингдек иш хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, зарядлаш жараёнини бошкаришнинг кулаги ва ишончли тизимида эга бўлиши керак.

Ер ости иншоотларида портлатиш ишларини олиб боришдаги қўшимча талаблар (4 соат)

Ер ости иншоотларида портлатиш ишларини олиб бориша шпурларни зарядлашдан олдин забойни шамоллатишни таъминлаш, забойда аввал порлатиган кон массасини йиғишириб олиш, портлатиш билан боғлиқ бўлмаган одамларни хавфли зона чегараси ортидаги бурғилаш-портлатиш ишлари паспорти билан белгиланган жойга чиқариш зарур, бунда портлатувчи ишининг хавфсизлик шартлари таъминланиши керак. Шахта стволларини ковлаб ўтиш ва чуқурлаштиришда портлатиш ишларини фақат юздан ва амалдаги горизонтдан бажаришга рухсат этилади.

Чанг бўйича хавфли, ёки қазилаётган қатлами портлаш чанг бўйича хавфли бўлган кўмир шахталарида портлатиш ишларини олиб боришининг хусусиятлари (4 соат)

Газ ёки чанг бўйича хавфли кўмир шахталарда портлатиш ишларини олиб бориша, шпурларни ҳар бир зарядлаш, уларни портлатишдан олдин ва портлатишдан кейин забойни кўрикдан ўтказишка уста-портлатувчининг метан миқдорини ўлчashi забойнинг барча кесими бўйича, хусусан уни юқори қисмида бажарилиши шарт. Забойларда ва уларга 20 м кўламда туташ бўлган иншоотларда, шунингдек уста-портлатувчи яширинадиган жойда метан миқдори 1% ва ундан ортиқ портлатиш ишларини бажариш ман этилади.

Ер юзида жойлашган обьектларда маҳсус портлатиш ишларини олиб бориши юзасидан қўшимча талаблар (2 соат)

Мухим аҳамиятга эга бўлган (ядро реактори, электростанция, автомобиль ва темир йўллари, сув йўли, электр узатиш линиялари, нимстанциялар, завод, темир йўл станцияси, порт, еости иншоотлари, телефон линиялари ва шу каби) обьектлар жойлашган хавфли зона чегараларида портлатиш ишларини, шу обьектларни идоро этувчи ташкилотларнинг раҳбарияти билан келишиш бўйича бажарилиши керак. ПМ ва ДШлардан иборат қудук зарядларини қўллаганда тиқинлаш материалларини ўтўчиргич ва учқун сўндиригич билан

жихозланган автоағдаргичлар билан зарядланадиган блокка етказиб беришга рухсат этилади.

Музни портлатиш ва еости портлатиш ишларининг хусусиятлари (2 соат)

Дарё, кўл ва бошқа сув ҳавзаларида музни портлатиш ва еости портлатиш ишлари, фақат тегишли назорат органлари билан келишувга биноан ўтказилиши мумкин. Бу ишларда ғаввослар меҳнатидан фойдаланилганда ғаввослик ишлари бўйича тегишли ҳавфсизлик қоидалари амал қилиши зарур.

Бурғулаш ва портлатиш ишларига тайёргарлик учун зарур хужжатлар (2 соат)

ПИ ни олиб бориш графиги ҳар бир кон бошқармасида ишлаб чиқилади ва қуидагиларни ўз ичига олади: бўлим номи ва ёппасига ПИ ўтказиладиган ҳафта кунлари ва соатини. ПИ ни олиб бориш графиги БПИ бўйича бош мутахассис томонидан ишлаб чиқилади ва кон бошқармасининг бош муҳандиси (кон ишлари бўйича бош муҳандис ўринбосари) томонидан тасдиқланади. Ундан сўнг бўлимнинг ПИ бўйича раҳбари бу график билан кон-транспорт комплекси (автохўжалик, кон ишларини механизациялаш сехи, кон-шахта қурилмаларини йиғиши (монтаж қилиш) ва таъмирлаш сехи) раҳбарларини ва хавфли зона радиусида иш юритувчи бошқа ташкилотлар раҳбарларини таништириши ва имзо қўйдираштириши лозим.

Ёппасига портлатишни ташкил қилиш ва ўтказиш (4 соат)

Бурғуланган блокни зарядлашга қабул қилингандан сўнг ПИ участка бошлиги кўрсатмасига биноан блок бутун периметри бўйлаб байроқчалар билан чегараланиши лозим. Автомобил ўтиши мумкин бўлган жойларда автотранспорт ўтишини таъқиқловчи аншлаглар ўрнатилиши лозим. Бурғулаш ускунаси режалаштирилган майдонга ўрнатилиши лозим. Бунда ҳаракатланиш қисми гусеницаси зарядланган (зарядланаётган) скважинадан 6 м дан яқинда бўлмаслиги керак. Иш бошланганга қадар портлатиш ва бурғулаш участкалари кон усталари рудник (каръер) бош муҳандиси томонидан тасдиқланган чора-тадбирларга мос равишда ишларни хавфсиз олиб бориш учун иш жойларини тайёргаригини текширишлари ҳамда бурғулаш ва зарядлашни бошлашга рухсат беришлари лозим.

Амалий машғулотларини ташкил этиш бўйича кўрсатма ва тавсиялар (54 соат)

1. ПА омборлари тузилиши ва улардан фойдалниш бўйича йўриқнома (4 соат)
2. ПА омборлари тузилиши ва уларга қўйиладиган талаблар (4 соат)
3. ПА сакланадиган устки ва яримчукур қисқа муддатли омборлар (4 соат)
- 4 ПА сакланадиган ер ости ва чукурлаштирилган омборлар (4 соат)
5. ПА ташиш бўйича йўриқнома (2 соат)
6. Портлатувчининг ягона дафтари ҳақида низом (2 соат)

7. Портлатиш ашеларини сақлашда ва портлатиш ишларида хавфсиз масофаларни аниқлаш бўйича йўриқнома (4 соат)
8. Портлатишларда сейсмик хавфсиз масофаларни аниқлаш (2 соат)
9. Портлатишларда зарбли ҳаво тўлқини (ЗХТ) таъсири бўйича хавфсиз масофаларни аниқлаш (4 соат)
10. Детонация узатиш бўйича хавфсиз масофаларни аниқлаш (2 соат)
11. Отқинли зарядларни портлатишда заҳарли газларни таъсири бўйича хавфсиз масофаларни аниқлаш (4 соат)
12. ПА омборлари яшинҳимоясини лойиҳалаш, тузилиши ва фойдаланилиши бўйича йўриқнома (4 соат)
13. Яшин қочиргичларни ҳимоя зоналари (4 соат)
14. Заминлаш қурилмалари (4 соат)
15. Портловчи материаллар омборлари яшинҳимоясини лойиҳалаш ва қабул қилиш (4 соат)
16. НКМК корхоналарида портлатиш ишларини ташкил этиш ва уларни бошқариш ўйича ҳолатни ўрганиш. (2 соат).

Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил таълимининг асосий мақсади – ўқитувчининг раҳбарлиги ва назоратида муайян ўқув ишларини мустақил равишда бажариш учун билим ва кўнимкамаларни шакллантириш ва ривожлантириш.

Талаба мустақил таълиминини ташкил этишда қўйидаги шакллардан фойдаланилади:

- айрим назарий мавзуларни ўқув адабиётлари ёрдамида мустақил ўзлаштириш;
- берилган мавзулар бўйича ахборот (реферат) тайёрлаш;
- назарий билимларни амалиётда қўллаш;
- макет, модел ва намуналар яратиш;
- илмий мақола, анжуманга маъруза тайёрлаш ва х.к..

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари

1. Портловчи модда скважина зарядида компенсацион забойкадан фойдаланиб кон жинси майдаланишини ўрганиш.
2. Компенсацион забойка қўлланилганда портловчи модда скважина заряди конструкцияси параметрларини ҳисоблаш.
3. Кон жинсларининг таркиби ва таснифланиши.
4. Кончиликда хорижий бурғилаш ускуналарининг қўлланилиши.
5. Махаллий тайёрланган оддий портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
6. Эмульсиялик портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
7. Портловчи скважиналарни бурғилашда юзага келадиган муоммолар.
8. Бурғилаш техникаси тавсифи ва қўлланилиши.
9. Скважиналарни бурғилашда тоғ жинсларининг муоммолари.
10. Карьерларда скважина диаметрини ҳисоблаш.

Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий илғор интерфаол усулларидан, педагогик ва ахборот – коммуникация технологияларининг презентация (тақдимот), мультимедиа ва электрон-дидактик технологиялардан фойдаланилади. Амалий машғулотларда ақлий хужум, кластер, блиц-сўров, гурӯҳ билан ишлаш, инсерт, тақдимот, кейс стади каби усул ва техникалардан кенг фойдаланилади.

**“Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фанидан
талабалар билимини рейтинг тизими асосида
БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ**

Ушбу баҳолаш мезонлари Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2013 йил 13 декабрдаги 470-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 2013 йил 13 декабрдаги 1981-2-сон билан давлат рўйхатидан қайта ўтказилган “Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисидаги Низом” талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

«Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари» фанидан тайёрланган ушбу баҳолаш мезони 5311600-Кончилик иши бакалавриат таълим йўналишининг учинчи босқич талабалари учун мўлжалланган.

КИРИШ

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга оширишнинг янги сифат босқичида олий таълим муассасаларида талабалар билимини баҳолаш ва назорат қилишнинг рейтинг тизимини жорий этишдан мақсад мамлакатимизда таълим сифатини ошириш орқали рақобатбардош юқори малакали мутахассисларни тайёрлашдан иборатдир. Олий ўқув юртларида талабаларнинг билим даражаси асосан рейтинг тизими бўйича баҳоланади. Талабалар билимини рейтинг тизими асосида баҳолаш – талабанинг бутун ўқиш жараёни давомида ўз билимини ошириши учун мунтазам ишлаши ҳамда ўз ижодий фаолиятини такомиллаштиришини рағбатлантиришга қаратилган.

Ушбу баҳолаш мезони “Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари” фанидан талабалар билимини баҳолашда кенг фойдаланишга тавсия этилиб, айни пайтда талабалар учун ҳам мазкур фанни ўзлаштириш жараёнида қандай баллар тўплаш мумкинлиги ҳақида тасаввурга эга бўлиш имконини беради.

Рейтинг назорати жадваллари, назорат тури, шакли, сони ҳамда ҳар бир назоратга ажратилган максимал балл, шунингдек жорий ва оралиқ назоратларнинг саралаш баллари ҳақидаги маълумотлар фан бўйича биринчи машғулотда талабаларга эълон қилинади.

1. НАЗОРАТ ТУРЛАРИ ВА БАҲОЛАШ ТАРТИБИ.

«Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари» фани 5311600-“Кончилик иши” бакалавриат таълим йўналишининг ўкув режаси бўйича 3 курс 5-6 семестрларида бўлиб ўтиши мўлжалланган. Талабаларнинг билим савияси ва ўзлаштириш даражасининг Давлат таълим стандартларига мувофиқлигини таъминлаш учун қуидаги назорат турларини ўтказиш назарда тутилади:

жорий назорат – талабанинг «Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари» фани мавзулари бўйича билим ва амалий кўникма даражасини аниқлаш ва баҳолаш усули. Жорий назорат «Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари» фанининг хусусиятидан келиб чиқкан ҳолда, тайёрланган амалий ишларини ҳисоблаш, оғзаки сўров, берилган уй вазифаларини текшириш ва сухбат ўтказиш орқали амалга оширилади;

Фандан жорий назорат машғулотларига ажратилган балларига мустақил ишларининг улушлари сингдирилган ҳолда талабалар ўз балларини йигиб боради.

оралиқ назорат – семестр давомида ўкув дастурининг тегишли (фанинг бир неча мавзуларини ўз ичига олган) бўлими тугаллангандан кейин талабанинг билим ва амалий кўникма даражасини аниқлаш, баҳолаш усули ҳисобланади. Оралиқ назорат бир семестрда икки марта ўтказилади, унинг шакли ёзма иш шаклида ўтказилиб ўкув фанига ажратилган умумий соатлар ҳажмидан келиб чиқкан ҳолда белгиланади;

якуний назорат – семестр якунида муайян фан бўйича назарий билим ва амалий кўникмаларни талабалар томонидан ўзлаштириш даражасини баҳолаш усули. Якуний назорат асосан таянч тушунча ва ибораларга асосланган “Ёзма иш” шаклида ўтказилади.

Талабаларнинг билим савияси, кўникма ва малакаларини назорат қилишнинг рейтинг тизими асосида талабанинг «Портлатиш ишларида хавфсизлик қоидалари» фани бўйича ўзлаштириш даражаси баллар орқали ифодаланади.

Ҳар бир фан бўйича талабанинг семестр давомидаги ўзлаштириш кўрсаткичи 100 баллик тизимда бутун сонлар билан баҳоланади.

Ушбу 100 балл назорат турлари бўйича жорий ва оралиқ назоратларга – 70 балл ва якуний назоратга – 30 балл қўйиши билан тақсимланади.

2. РЕЙТИНГ ЖАДВАЛИ.

5311600 -“Кончилик иши” йұналиши бакалаврлари учун 5 семестр учун:

Kurs	3-KI
Semestr	5
Umumiy soat	54
Ulardan:	
Ma`ruza	18
Amaliy mashg`ulot	36
Laboratoriya ishi	-
Mustaqil ta`lim	30
Nazorat tizimi	reyting

5311600-“Кончилик иши” йұналиши бакалаврлари учун 5 семестр учун:

Т/п	Курс	Семестр	Хафташар сони	Семестрдағанға ажратылған умумий соат (рейтинг баллы)	Маъруза	Амалий машғулоттар	Тажриба иши	Мустақил иш соати	Аб-аудитория баллари	М6-мустақил иш баллары	Жами соат % хисобда	Назорат турлари									
												ЖН	ЖН - 1	ЖН - 2	ОН	ОН - 1	ОН - 2	ΣЖН+ОН	Саралаш балли	ЯН	ЯНни үткәзинш шакли
1	3	5	18	84	18	36	-	30	Аб	100	36	18	18	34	17	17	70	39	30	ёзма	100

3. “Портлатиши ишларидан хавфсизлик қоидалары” ФАНИДАН 6 СЕМЕСТРЛАР

УЧУН РЕЙТИНГ ИШЛАНМАСИ ВА МЕЗОНЛАРИ

3.1. РЕЙТИНГ ИШЛАНМАСИ (5-СЕМЕСТР УЧУН)

Т/п	Назорат турлари			Сони	Балл ва сони			Жами балл	
1. ЖН умумий 36 балл									
1.2	1-18 амалий машғулоттарни бажариш (2 соатдан)			18	2.0x18=36,0		18.0	36	
2. ОН умумий 34 балл									
2.1.	1 – оралиқ назорат, ёзма иш (2 та савол)			1	5x2	10	34		
2.2.	2 – оралиқ назорат, ёзма иш (2 та савол)			1	5x2	10			
2.3.	1-мусиақил иш учун			1	7x1=7				
2.4.	2-мусиақил иш учун			1	7x1=7	14			
ΣЖН+ОН								70	
3. ЯН									
3.1.	Якуний назорат, ёзма иш (3 та савол)			1	10x3=30			30	
Жами								100	

3.2 БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (5-СЕМЕСТР УЧУН) ЖОРИЙ НАЗОРАТ.

Амалий ишлар бўйича талаба библиотекада мезони қўйидагича:

3.2.1. 1 ÷ 18 - амалий ишларни бажаришда талаба қўйидагича баҳоланади.

Амалий машғулот топширикларини тўла бажарган, саволларга аниқ жавоб берган талабага **2,0 – 1,72** балл берилади, агар тўла сифатли бажарган лекин берилган саволларга жавоб бериш даражасига ўратача бўлган талабага **1,7–1,42** баллгача берилади, агар тўла бўлмаса бажариш даражасига қараб **1,4 – 1,1** баллгача берилади.

3.3. БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (5-СЕМЕСТР УЧУН) ОРАЛИК НАЗОРАТ.

3.3.1. Оралиқ (1 ва 2 – оралиқ) баҳолаш ёзма тартибда ўтказилиб, унда 2 та саволга жавоб бериш сўралади. Ҳар бир саволнинг энг юқори бали 5 баллни ташкил қиласади. Иккита саволга жавобнинг энг юқори бали 10 балл бўлади ва қўйидагича баҳоланади.

- агар саволлар моҳияти тўла очилган бўлса, жавоблар тўлиқ ва аниқ ҳамда ижодий фикрлари бўлса – **8,6 – 10** баллгача баҳоланади.
- саволларга умумий жавоб берилган, аммо айрим фактлар тўлиқ ёритилмаган бўлса – **7,1 – 8,5** баллгача баҳоланади.
- саволларга жавоб беришга ҳаракат қилинган, чалкашликлар бўлса – **5,5 – 7,0** баллгача берилади.

4. РЕЙТИНГ ЖАДВАЛИ.

5311600 -“Кончилик иши” йұналиши бакалаврлари учун 5 семестр учун:

Kurs	3-KI
Semestr	6
Umumiy soat	56
Ulardan:	
Ma`ruza	18
Amaliy mashg`ulot	18
Laboratoriya ishi	-
Mustaqil ta`lim	20
Nazorat tizimi	reyting

5311600-“Кончилик иши” йұналиши бакалаврлари учун 6 семестр учун:

Т/п	Курс	Семестр	Хафташар сони	Семестрдағанға ажратылған умумий соат (рейтинг баллы)	Маъруза	Амалий машғулоттар	Назорат турлари														
							Тажриба иши	Мустақил иш соати	Аб-аудитория баллари	М6-мустақил иш баллари	Жами соат % хисобда	ЖН	ЖН - 1	ЖН - 2	ОН	ОН - 1	ОН - 2	ΣЖН+ОН	Саралаш балли	ЯН	ЯНни үткәзинш шакли
1	3	6	18	56	18	18	-	20	Аб	100	18	8	10	34	17	17	70	39	30	ёзма	100

5. “Портлатиши ишларидан хавфсизлик қоидалары” ФАНИДАН 6 СЕМЕСТРЛАР

УЧУН РЕЙТИНГ ИШЛАНМАСИ ВА МЕЗОНЛАРИ

5.1. РЕЙТИНГ ИШЛАНМАСИ (5-СЕМЕСТР УЧУН)

Т/п	Назорат турлари			Сони	Балл ва сони			Жами балл
4. ЖН умумий 36 балл								
1.2	1-9 амалий машғулотларни бажариш (2 соатдан)	9	4.0x9=36,0	9.0	36			
5. ОН умумий 34 балл								
2.1.	1 – оралиқ назорат, ёзма иш (2 та савол)	1	5x2	10				
2.2.	2 – оралиқ назорат, ёзма иш (2 та савол)	1	5x2	10				
2.3.	1-мусиақил иш учун	1	7x1=7					
2.4.	2-мусиақил иш учун	1	7x1=7	14				
ΣЖН+ОН								70
6. ЯН								
3.1.	Якуний назорат, ёзма иш (3 та савол)	1	10x3=30	30				
Жами								100

5.2. БАХОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (6-СЕМЕСТР УЧУН) ЖОРІЙ НАЗОРАТ.

Амалий ишлар бүйінша талаба билимини баҳолаш мезони қўйидагича:

5.2.1. $1 \div 9$ - амалий ишларни бажаришда талаба қўйидагича баҳоланади.

Амалий машғулот топшириқларини тўла бажарган, саволларга аниқ жавоб берган талабага **4,0 – 3,44** балл берилади, агар тўла сифатли бажарган лекин берилган саволларга жавоб бериш даражасига ўратача бўлган талабага **3,4–2,84** баллгача берилади, агар тўла бўлмаса бажариш даражасига қараб **2,8 – 2,2** баллгача берилади.

5.3 БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ (6-СЕМЕСТР УЧУН) ОРАЛИК НАЗОРАТ.

5.3.1. Оралик (1 ва 2– оралик) баҳолаш ёзма тартибда ўтказилиб, унда 2 та саволга жавоб бериш сўралади. Ҳар бир саволнинг энг юқори бали 5 баллни ташкил қиласди. Иккита саволга жавобнинг энг юқори бали 10 балл бўлади ва қўйидагича баҳоланади.

- агар саволлар моҳияти тўла очилган бўлса, жавоблар тўлиқ ва аниқ ҳамда ижодий фикрлари бўлса – **8,6 – 10** баллгача баҳоланади.
- саволларга умумий жавоб берилган, аммо айрим фактлар тўлиқ ёритилмаган бўлса – **7,1 – 8,5** баллгача баҳоланади.
- саволларга жавоб беришга ҳаракат қилинган, чалкашликлар бўлса – **5,5 – 7,0** баллгача берилади.

*Оралик назорати бўйича берилган талабанинг мустақил иши учун берилган мавзу бўйича реферат тайёрланади:

- агар талаба берилган мустақил ишни мукаммал тарзда бажарган бўлса, тўлиқ тушунтира олса, берилган саволларга ҳам аниқ тушунарли жавоб бера олса ҳамда ижодий фикрлари бўлса – **6,02 – 7** баллгача баҳоланади.
- агар талаба берилган мустақил ишни бажарган бўлса, тушунтира олса, берилган саволларга тўлиқ бўлмасада ўз фикрини айта олса, изланган бўлса – **5,0 – 5,95** баллгача баҳоланади.
- агар талаба берилган мустақил ишни бажарган бўлса, тўлиқ бўлмасада тушунтира олса, саволларга жавоб беришга ҳаракат қилинган ҳолда берилган саволларга жавоб беришига қараб – **3,85 – 4,9** баллгача баҳоланади.
- саволларга жавоб билмаган ёки мустақил иш бўйича қисман жавоб берганда – **0–3,8** баллгача берилади.

Мустақил ишни ташкил этишининг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қўйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

- дарслик ва ўқув кўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;
- тарқатма материаллар бўйича маъruzalар қисмини ўзлаштириш;
- маҳсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
- талабанинг ўқув, илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш;

- фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиган ўқув машғулотларини ўрганиш;
- масофавий (дистацион) таълим орқали ўзлаштириш.

Оралиқ назоратлари учун мустақил иш саволлари қўйидагича:

- 1. Портловчи модда скважина зарядида компенсацион забойкадан фойдаланиб кон жинси майдаланишини ўрганиш.
- 2. Компенсацион забойка қўлланилганда портловчи модда скважина заряди конструкцияси параметрларини ҳисоблаш.
- 3. Кон жинсларининг таркиби ва таснифланиши.
- 4. Кончилиқда хорижий бурғилаш ускуналарининг қўлланилиши.
- 5. Махаллий тайёрланган оддий портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
- 6. Эмульсиялик портловчи моддаларнинг қўлланилиши.
- 7. Портловчи скважиналарни бурғилашда юзага келадиган муоммолар.
- 8. Бурғилаш техникаси тавсифи ва қўлланилиши.
- 9. Скважиналарни бурғилашда тоғ жинсларининг муоммолари.
- 10. Карьерларда скважина диаметрини ҳисоблаш.

5.4 ЯКУНИЙ БАХОЛАШ МЕЗОНИ:

- 3.4.1 Якуний баҳолашда талаба 3 та саволга ёзма жавоб бериши лозим.
- ҳар бир ёзма саволга 10 балл ажратилади.
- агар саволларнинг моҳияти тўла очилган, асосий фактлар тўғри баён қилинган бўлса – 25,8 – 30 балл
- саволларга тўғри жавоб берилган, лекин айрим камчиликлари бор бўлса – 21,3 – 25,8 баллгача
- берилган саволларда жавоблар умумий ва камчиликлар кўпроқ бўлса – 16,5 – 21,3 баллгача берилади.
- саволларга тўғри жавоблар бўлмагандан, камчиликлар кўп бўлганда ва тўлиқ бўлмаса – 0 – 16

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати

Асосий адабиётлар

9. Единые правила безопасности при взрывных работах. Утверждена “Гостротехнадзором” России, 1992. –237 с
10. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 1 Разрушение горных пород взрывом. Москва Издательство “Горная книга” 2007.-471 с.
11. Б.Н.Кутузов. Методы ведения взрывных работ. Часть 2 Взрывные работы в горном деле и промышленности. Москва Издательство “Горная книга” 2008.-512 с.
12. Шеметов П.А., Норов Ю.Д. Буровзрывные работы. Ташкент, 2006. –120 с.


Кўшимча адабиётлар


13. Ю.Д.Норов, П.А.Шеметов, Ш.Ш.Заиров, А.Б.Тухташев. Совершенствование методов управления дроблением горных пород взрывом. Бухоро, 2011.-200 с.
14. Б.Н.Кутузова. Справочник взрывника. Под общей редакцией М.: Недра, 1988. –342 с.
15. Кутузов Б.Н., Нишпал Г.А. Технология и безопасность изготовления и применения ВМ на горных предприятиях. Учеб. пособие. М.: МГГУ, 2004. - 245 с.
16. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок. Учебн. пособие. М.: МГГУ, 1999. –120 с.
17. С.К.Рубцов, П.А.Шеметов. Управление взрывным воздействием на горные массивы. Т.: Фан, 2011. –400 с.
18. В. Н. Сытенков, Р. Ш. Наимова. Методические рекомендации по разработке паспортов на процессы горного производства, НГГИ Навои-2007 г.

Интернет сайтлари

1. [www. http://ziyonet.uz](http://ziyonet.uz)-Ахборот таълим тармоғи
2. [www. http://elibrary.ru](http://elibrary.ru) – илмий электрон кутубхона.
3. [www. http://rsl.ru](http://rsl.ru) – Россия давлат кутубхонаси.
4. [www.http://lex.uz](http://lex.uz) –Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси.

Тарқатма материаллар






При длине рукавов более 4 м способе их взрывания необходимо лирующую зажигательную трубку, тянут одновременно с основной.


Схема устройства склада взрывчатых материалов

Под термином «склад ВМ» понимают одно или несколько хранилищ ВМ с подсобными сооружениями, расположеными на общей огражденной территории. Склады ВМ разделяют на базисные и расходные. В зависимости от срока службы склады разделяют на постоянные — со сроком службы более 3 лет, временные — со сроком службы до 3 лет и кратковременные — со сроком службы до 1 года, считая эти сроки с момента завоза ВМ.






В хранилищах для взрывчатых материалов I, III и IV групп нужно установить стеллажи.






В тамбура для выдачи детонаторов должен стоять стол с закраинами, обитый брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм, и стол для резки детонирующего и огнепроводного шнуров.





Вокруг каждого хранилища и других зданий на территории склада на расстоянии не менее 5 м снимают дерн.

Защита хранилища ВМ от электростатической индукции осуществляется присоединением металлической кровли к заземителю вертикальными токоотводами, проложенными по наружным стенам здания на расстоянии 15—25 м друг от друга.











При передвижении в карьере все люди должны пользоваться специальными пешеходными дорожками, а для перехода через железнодорожные пути и автомобильные дороги — определенными местами, обозначенными указателями. Люди с уступа на уступ должны передвигаться по лестницам.


Передвижение по откосам уступов и по взорванной горной массе допускается только при особой необходимости и с разрешения представителя технического надзора.








Запрещается отдых непосредственно в забоях, у откосов уступов, вблизи действующих механизмов, трансформаторных подстанций и переключательных пунктов, на транспортных путях и буровом оборудовании.

































Сигнальный флаг на мачте


**СТОЙ !
ПОДНЯТ КРАСНЫЙ ФЛАГ.
В КАРЬЕРЕ ИДУТ ВЗРЫВНЫЕ
РАБОТЫ**

**ПРОХОД
И ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН !**











При инициировании комплекта скважин с НОНЕЛЬ поверхностная сеть срабатывает с достаточным опережением до начала инициирования ВВ в скважине.







Бурение от ранее взорванного блока




Высо- та уступа	Сеть буре- ния	Пере- бур	Перебур от крайних скважин от ранее взорванного блока
10	4 x 4	1	2,5
15	4 x 4	1,5	2,5
10	5,6 x 5,6	1,5	2,5
15	5,6 x 5,6	2	2,5

*сеть бурения может быть изменена согласно проекта буровых работ


Разрез по линии I – I. Сеть бурения 5,6 x 5,6 м

Дорога для
обслуживания DRILLTECH






С использованием системы НОНЕЛЬ взрывчатое вещество (ВВ) можно эффективно инициировать с донной части скважины, в то время как детонирующий шнур, в большинстве случаев, инициирует с поверхности скважины. В случае применения для инициирования относительно нечувствительных ВВ типа АНФО и определенных ВВ типа сларри, детонирующий шнур может вызывать их спрессовывание.




При применении детонирующего шнура инициирование начинается с поверхности, что часто вызывает разлет породы, т.к. происходит разрушение забойки при прохождении детонации через нее.




При инициировании комплекта скважин с НОНЕЛЬ поверхностная сеть срабатывает с достаточным опережением до начала инициирования ВВ в скважине.

Схема монтажа взрывной сети при уступной отбойке




Каждый соединительный блок инициирует 4 внутристкважинных КД и один следующий соединительный блок. Для минимального замедления поверхностного инициирования эта операция осуществляется с магистральной линии, откуда отходят ответвления. Однако существует опасность при таком инициировании: если один из соединительных блоков в передних рядах не сработает, то это отрицательно скажется на результате взрыва в задних рядах.

Схема монтажа взрывной сети с детонирующим шнуром




Взываемый блок с использованием НОНЕЛЬ МС может инициироваться с помощью детонирующего шнура в качестве магистральной линии, где на месте взрывных работ допускается шум и воздушная ударная волна. В этом случае рекомендуется детонирующий шнур с навеской ВВ от 3.6 до 5 г/м.

Трубку-волновод НОНЕЛЬ лучше всего соединять с детонирующим шнуром с помощью пластмассового зажима Мультиклип.



НОНЕЛЬ ЮНИДЕТ



Система НОНЕЛЬ ЮНИДЕТ основана на применении внутристкважинных КД с одинаковым замедлением. Все внутристкважинные КД во взрываемом блоке имеют одинаковое время замедления, и последовательность инициирования обеспечивается на поверхности при помощи соединительных блоков со своими замедлениями. Обычно для внутристкважинных детонаторов берется замедление 500 мсек., что обеспечивает инициирование на поверхности всех внутристкважинных КД до начала смещения горной породы.