

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**T.A.OTAQO'ZIYEV, M. ISKANDAROVA, R.A. RAHIMOV,
E.T.OTAQO'ZIYEV**

**JIHOZLAR VA
LOYIHALASH ASOSLARI**

*(Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi tomonidan
noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligida ta'lif
olayotgan bakalavrlar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan*

**O'ZBEKISTON FAYLASUFLARI MILLIY
JAMIYATI NASHRIYOTI
TOSHKENT
2010**

Olij va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligida ta’lim olayotgan bakalavrlar uchun darslik sifatida nashrga tavsiya etilgan.

Ushbu darslik 16 ta bobdan iborat bo‘lib, unda kimyo sanoati asbob-uskunalariga qo‘yiladigan umumiylablar, noorganik moddalar ishlab chiqarish sanoatida qo‘llaniladigan konstruksion materiallar, aralashtirgichli qurilmalar, kristall va suspenziyali aralashtirgichlar, termo va elektrotexnologik materiallar, tegishli korxonalarining transport vositalari, omborxona jihozlari kabi mavzular o‘z aksini topgan. Qo‘llanmada kimyoviy mashinasozlikda ishlataladigan konstruksion materiallarning xossalari, apparat va texnologik liniyalarning ishonchli ishlashi haqida ham to‘xtalib o‘tilgan.

Ushbu kitob noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligini egallayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Taqrizchilar:

To‘xtayev C.T. — O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo institutining laboratoriya mudiri, O‘zRFA akademigi, t.f.d.;

Sharipov X.T. — TTKI ning analitik kimyo va nodir metallar texnologiyasi kafedra mudiri, prof., kimyo fanlari doktori;

Jalilov A.X. — ToshDTUning o‘quv-uslubiy bo‘limi boshlig‘i, t.f.n., dotsent.

ISBN 978-9943-319-92-9

© O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010

KIRISH

Mustaqil O'zbekiston o'z xalqi tanlagan yo'lidan – ochiq erkin bozor munosabatlari yo'lidan, adolatli jamiyat qurish, bosqichma-bosqich kuchli demokratik huquqiy davlat qurish yo'lidan bormoqda.

Davlatimiz o'z fuqarolarining ozod, erkin, baxtiyor, farovon yashashini ta'minlashni, ularning moddiy va ma'naviy hayot darajasini oshirishni o'z oldiga oliy maqsad qilib qo'ygan.

Bu maqsadni amalga oshirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ilm-fan va texnika taraqqiyotiga suyangan holda yo'nga qo'yishni va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni talab etadi. Fan va texnika taraqqiyotining tezlashishiga avvalambor turli jarayonlarni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashni joriy etish, ishlab chiqarilayotgan jihozlarni yaratishga kam material va metall sarflash orqali erishiladi. Bu narsa birinchi navbatda kimyo mashinasozligida ishlab chiqarilayotgan uskunalar, texnologik tizimlar hamda ko'p tonnali kimyoviy mahsulotlar: kislotalar, ishqorlar, metanol, mineral o'g'itlar, jumladan, karbamid va boshqa moddalar ishlab chiqariladigan avtomatlashtirilgan tizimlarga taalluqlidir. Yangicha kechadigan texnologik jarayonlar uchun zamonaviy issiqlik va massa almashinuvi, vakuumli reaktorlar ishlab chiqarishni ko'paytirish lozim.

Sanoatda metall mahsulotlar va konstruksion materiallarning tejamkor turlari, shu jumladan, kompozitsion materiallar keng miqyosda ishlatilishi ko'zda tutilmoxda. Ushbu materiallarning mustahkamlik va korroziyaga qarshi ko'rsatkichlari yaxshilanishi lozim. Korroziyaga chidamliligi nihoyatda yuqori bo'lgan qurilmalar ishlatilishini talab qiluvchi toza va o'ta toza reaktivlar ishlab chiqarish va ularning assortimentini kengaytirish alohida ahamiyatga ega.

Faqatgina yangi zavodlar qurish yoki ishlab turgan korxonalarining sonini ko'paytiribgina kimyoviy mahsulotlarning miqdorini oshirish bilan birgalikda ularning tannarxini pasaytirishga erishib bo'lmaydi, balki bu narsani ta'minlash uchun takomillashtirish va yakka quvvati yuqori bo'lgan qurilmalarni yaratish zarur. Bunday qurilmalar tejamkor bo'lib, kam joy egallaydilar, ularni yasashga kam metall sarf bo'ladi hamda ularga nisbatan kam odam xizmat ko'rsatadi.

Ayrim qurilma va sexlarning unumdarligi anchagina oshganda ishlab chiqarishning bir tekis faoliyat ko'rsatishini ta'minlash uchun zaxiraviy va bufer idishlar qo'llash iqtisodiy jihatdan samarasiz bo'lib qoladi, chunki

bu narsa ishlab chiqarish maydonlarining keskin ravishda kengaytirilishini talab qiladi. Shu tufayligina mashina va qurilmalarning mustahkamligini oshirish masalasi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu narsaga esa ularning tuzilishini takomillashtirish, yangi materiallardan foydalanish va korroziyadan asrashning ishonchli usullarini qo'llash orqali erishish mumkin. Korxona faoliyatining bir tekisda kechishini ta'minlash uchun reja bo'yicha belgilangan ehtiyoj ta'mirlash ishlarini ilmiy asosda tashkil etishni yaxshilash zarur, qurilmalarning unumdorligini oshirishning eng samarali usullaridan biri, bu «qaynovchi qatlam» usulini, yuqori bosim, katalizatorlar, ultratovush bilan ta'sir ko'rsatishni va hokazolarni qo'llash orqali jarayonni jadallashtirishdir. Bu tadbirlar texnologik jarayonga alohida turdag'i qurilmalar qo'llashni taqozo etadi.

Texnologiya va ishlatiladigan qurilmalar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, har bir jarayonga mashina va qurilmalarning ma'lum aniq turlari termasi mos keladi. Ishonchli va tejamkor ishlab chiqarish jarayonini yaratish mutaxassisdan ushbu ishlab chiqarishda o'rnatilgan mashina, moslama va qurilmalar to'g'risida aniq bilimlarga ega bo'lishini talab qiladi. Undan mashina va qurilmalarning tuzilishi va ishlash tamoyillarini, ularning afzalliklari va kamchiliklarini, unumdorligini hisoblash usullarini, qurilmaning mexanik mustahkamligini taxminiy baholash mahoratiga ega bo'lish hamda ularni korroziyadan saqlashning asosiy usullarini va turli materiallarning o'zini korroziyaga qarshi chidashini bilish talab etiladi. Yangi ishlab chiqarishni tashkil etish yoki amaldagisini qayta qurishda mutaxassis laboratoriya sharoitida va yarimsanoat sharoitidagi qurilmalarda olib borilgan tadqiqot natijalarini qo'llay olish va qurilmalarni keng miqyosda joriy etishning tamoyillarini bilishi zarur. Buning uchun ko'pgina fanlardan: kimyoviy texnologiyaning qurilmalari va jarayonlari, jarayonlarning fizik-kimyoviy asoslari, ishlab chiqarishning maxsus texnologiyasi, amaliy mexanika va kimyo sanoati iqtisodiyoti bo'yicha olgan bilimlaridan foydalanadi.

Yangi ishlab chiqarishni barpo etish jarayonlari. Respublikada sanoat ishlab chiqarish o'sish sur'atlarini oshirish va mahsulotlarning dunyo standartiga mosligini ta'minlash uchun yangi korxonalarни qurish va eskilarini ta'mirlash zarur bo'ldi. Ijtimoiy mehnat unumdorligini o'stirishga sanoatni tez sur'atlar bilan rivojlantirish uchun sarflanadigan mablag'ni ko'paytirish bilan emas, balki texnika bilan qurollanish darajasini oshirish, loyihalanuvchi korxonalarini oqilona joylashtirish bilan erishiladi.

Loyihalash – qidiruv ishlari hajmining tinimsiz o'sishi, har yili turli murakkab sharoitda korxonalarini joylashtirishda ishlanayotgan loyihalar borasida qo'shimcha muhandislik va iqtisodiy talablar qo'yilmoqda. Bino va inshootlarni dastlabki ishlangan loyiha va smetasiz qurish mumkin emas, chunki qurilish montaj ishlarini boshlashdan oldin qayerda va qanday qurilish bo'ladi, u qanchaga tushadi, qancha va qanday qurilish materiallari, mehnat resurslari, jihozlar kerak bo'ladi, qurilish qanchagacha davom etadi va mo'ljallangan obyekt qurilishi va ekspluatatsiyasi tejamkor bo'ladimi yoki yo'qmi, bularning hammasini bilish kerak. Bu savollarga javobni loyiha va smetadan olish mumkin.

Loyihada o'ta muhim muammolarni va mas'uliyatli muhandislik masalalarini hal qilishda ushbu konkret sharoitda eng samarali ishlab chiqarish usulini, apparat va mashinalarning o'lchamlari va miqdori, shuningdek, jihozlarning ma'qul rejimda ishlashini aniqlash, tanlash juda muhimdir. Loyihalashning murakkabligi shundaki, ko'p muhandislik muammolari bir-biri bilan chambarchas bog'langan va ularni yechish geografik (qurilish maydoniga, xomashyo va mahsulotni tashish masofasiga, iqlimiga), ijtimoiy (mehnat muhofazasi va atrof muhitga, mehnatkashlarning uy-joy, maishiy turmush sharoitlariga) va iqtisodiy omil (kapital sarfiyotlar, mahsulot tannarxi, chiqimini qoplay olishi va boshqalar)ga bog'liq.

Loyihalashning eng muhim iqtisodiy masalalariga quyidagilar kiradi:

1) odamlar, industriya va tabiatning bir-biriga o'zaro munosabatining maqbulini topish;

2) ishlab chiqarishning eng maqbul loyihasini ta'minlovchi ichki korxona omillarini hisobga olish;

3) maqbul hajmiy rejalanuvchi va samarali qurilish materiallarini tanlash;

4) mehnat unumdorligini orttirishda, sanitariya texnika sharoitlarni hisobga olish.

Ayrim sexlar, ularning qismlari, butun korxonalar turli xil ishlab chiqarishni birga qo'shilgani yoki loyihalanilayotgan korxonalarining atrof-muhiti loyihalash obyektlari bo'lib hisoblanadi. Loyihalash bu qurilishning tayyorgarlik bosqichidir. Texnik iqtisodiy asoslash sifati va loyihalashning yuqori darajasi qurilishning smeta qiymati, qurilishning davomiyligi, kapital xarajatlarning samaradorligiga bog'liq bo'ladi.

Yangi ishlab chiqarishni barpo etish qimmat va uzoq davom etadigan jarayondir. Yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishning sanoat usuli yoki

yarim mahsulotni olishning yangi, ancha takomillashgan usulini ishlab chiqish uchun tadqiqotchilar, konstrukturlar, texnologlar, iqtisodchilar, quruvchilardan iborat yirik jamoaning 3–10 yil vaqtini sarflanadi.

Yangi kimyoviy ishlab chiqarishni barpo etishda muhandis-texnologlar yetakchi o'rinni egallaydi. Ular korxonaning barcha bosqichlarida, ya'ni u yoki bu mahsulotga talabni aniqlashdan tortib, to ishlab chiqarishni sinash va o'zlashtirishgacha bo'lgan ishlarda faol qatnashadilar. Muhandis-texnologning ishi o'ta mas'uliyatli bo'lib, bunga laboratoriya tadqiqotlari yo'nalishini va ishlab chiqarish usulini tanlash, adabiyot ma'lumotlari va laboratoriya tadqiqotlari, pilot yoki tajriba — sanoat qurilmalari natijalariga ko'ra, mahsulot olinadigan turli usullarni solishtirish va baholash kiradi. Har qanday ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini aniqlashda barcha texnik-iqtisodiy va texnologik hisoblar asosida (xomashyo bo'yicha sarflash koeffitsientlari va energiya va jihozlarning o'chamlari hamda miqdori va boshqalar) bajariladi.

Sanoat obyektini loyihalash bosqichida muhandis kimyogar texnolog loyihalash institutining ko'p bo'limlari ishlarini boshqaradi, u dastlabki ma'lumotlarni beradi va turli sohalardagi mutaxassislar-mekanik, energetik, issiqlik texnigi, quruvchi, iqtisodchi va boshqalarga topshiriq tayyorlaydi.

Ushbu o'quv darslik «Kimyoviy texnologiya» yo'nalishi bo'yicha tahsil oluvchi bakalavrлarga mo'ljallangan bo'lib, materialni bayon etishda asosiy e'tibor birinchi navbatda kimyo sanoati qurilmalari, ularning texnologik vazifalari va tayin bir ishlab chiqarish uchun ularni tanlab olishni yoritish masalalariga va loyihalashning asosiy jarayonlarini berishga qaratildi.

O'quv darsligi bu borada o'zbek tilida yozilayotgan birinchi kitob bo'lganligi uchun kamchiliklardan xoli bo'lmasligi tabiiy, shuning uchun mualliflar o'quv darslikni yaxshilashga qaratilgan kamchiliklarini ko'rsatgan va o'z tilaklarini bildirgan barcha o'quvchilarga o'z minnatdorchiliklarini izhor etadilar.

I BOB. KIMYO SANOATI ASBOB-USKUNALARI VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

1.1. Kimyo sanoati jihozlariga qo'yiladigan umumiy talablar

Kimyo sanoatida turli maqsadlarga mo'ljallangan juda ko'p asbob-uskunalar ishlataladi. Kimyoviy jarayonlar kechadigan jihozlarga qo'yiladigan talablar to'la bajarilgandagina yuqori texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan olib borilishi mumkin.

Kimyo sanoatida ishlataladigan asbob-uskunalar nihoyatda pishiq va yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lishi bilan birga, atrof-muhitni ifoslantirmasligi va xavfsiz bo'lishi zarur. Kimyo sanoati asbob-uskunalarining ishonchliligi ularning mustahkamligi, uzoq vaqt xizmat qilishi va germetikligi bilan xarakterlanadi. Asbob-uskunalarning xarakteristikalariga alohida to'xtalib o'taylik.

Asbob-uskunalarning **mustahkamligi** uning uzoq vaqt xizmat qilishi va xavfsiz ishlashiga qo'yiladigan talablar bilan uzviy bog'liq. Lekin jihoz loyihalanayotganda, uning og'irligi va narxini nazarda tutgan holda, ma'lum bir mustahkamlik chegarasi belgilanadi.

Ayrim asbob-uskunalar uchun asosiy talab mustahkamlik emas, balki uning bikirligi hisoblanadi. Masalan, bikirlikka qo'yilgan talablarga binoan tashqi bosim ostida ishlaydigan silindr shaklidagi ustki korpuslar (обечайкалар)ni katta o'lchamli turli qoplamlar bilan o'raladigan (futerovka qilinadigan) idishlar va asbob-uskunalar devorlarining bikirligi hisoblanadi.

Asbob-uskunaning *uzoq muddat xizmat qilishi* uning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Qurilmalarning ko'p turlari uchun xizmat muddati 10—12 yil qilib belgilanadi va bu muddat amortizatsiya uchun mablag' ajratilayotganda inobatga olinadi. Asbob-uskunalarning haqiqiy xizmat muddati esa (2 xil xizmat ko'rsatish muddati), odatda, bu ko'rsatkichlardan ancha yuqori bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish muddati ko'p omillar, jumladan, jihozlarning korroziya va erroziyadan yemirilishiga bog'liq. Jihozning ma'naviy jihatdan eskirishini hisobga olsa, ularning xizmat ko'rsatish muddatini katta qilib rejalahtirish har doim ham tejamkorlikka olib kelavermaydi. Yuqoriroq iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishish uchun asbob-uskunalarni ma'lum muddatdan so'ng yangi, ish unumi yuqori va takomillashganlari bilan almashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Hozirgi paytda konstrukturlar ayrim jihozlarning xizmat muddatini

6 yil qilib belgilamoqdalar. Lekin ma'naviy eskirmaydigan, tez-tez va narxi qimmat ta'mirlashni talab qilmaydigan asbob-uskunalarning xizmat muddatini qisqartirishning hojati yo'q.

Jihozlarning **germetikligi**, ayniqsa, zaharli, o'yuvchi, yong'in va portlashdan xavfli moddalarni qayta ishlovchi asbob-uskunalar uchun, texnika xavfsizligi, sanoat ekologiyasi, mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan qo'yiladigan muhim talabdir. Biologik sistemaga uning tuzilishi va funksiyasini o'zgartirishga sabab bo'ladigan moddalar tushishini, ya'ni ularning atrof-muhitga tarqalishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Xormashyo va mahsulotlarning isrof bo'lishining oldini olish uchun ham germetik zichlanmagan qurilmalarni foydalanishga topshirish mumkin emas.

Jihozlarning **pishiqligi** ular tuzilishining oddiyligi, o'lchamlarining kichikligi, yengilligi, kamyob materiallarning oz sarflanishi, foydali harakat koefitsientining yuqoriligi bilan aniqlanadi. Pishiqlik qurilmaning texnologik jihatdan kirishimliligini va foydalanishda afzalligini ta'minlashi zarur.

Texnologiyaga kirishimlilik deganda, qurilma shaklining oddiyligi, arzonligi, uni yasash, yig'ish va tiklashning oson va qulayligi tushuniladi.

Jihozning **foydalanishda afzalligi** deganda, uning ta'mirlashga yaroqliligi, texnologik jihatdan ishonchiligi, jarayonning xavfsiz kechishi, transportda tashish va foydalanishda qulayliligi tushuniladi.

Uskunaning ta'mirlashga yaroqliligi deganda, uning buzilib qolishi va ishdan chiqishining oldini olish, buzilgan joylarini aniqlash va bartaraf etishga moslashganlik xususiyatlari tushuniladi. Bu xarakteristika ta'mirlash uchun qismlarga ajratishning va ta'mirlashning qulayligi va arzonligi, buzilgan qismlarni almashtirishning osonligi bilan baholanadi.

Texnologik jihatdan ishonchililik ishda uzluksizlik va texnologik maromni ushlab turishning yengilligi, xizmat ko'rsatuvchi ishchilar sonining kamligi, apparatni texnologik sistemadan uzib chiqarish, uni bo'shatish, havo bilan puflab yoki suv bilan yuvib tozalashni ta'minlovchi nazorat-o'Ichov asboblari (NO'A) va o'rab bog'langan quvurlarni bir-biriga tutashtirish imkoniyatlari mavjudligi bilan tavsifланади.

Xavfsizlik texnikasi mehnat muhofazasini ta'minlashga qaratilgan. Qurilma havo kirmaydigan qilib zichlangan bo'lishi, shovqinsiz ishlashi va butun ish davomida tebranmasligi, ortiqcha issiqlik o'tkazmasligi, suyuqlik sizib chiqmasligi, uni ishlashi davomida sinovlar o'tkazilishini nazorat qilinishi ta'minlanishi lozim.

Asbob-uskunalarni tashish qulayligi ularni tashiyotgan paytda buzilib qolmasligi bilan tavsifланади. Temiryo'l orqali jo'natishga mo'ljallangan

qurilmalar o‘lchami va boshqa ko‘rsatkichlari bo‘yicha amaldagi ma’lum tashish me’yorlariga javob berishi kerak. Masalan, diametri ko‘pi bilan 3,25 metr va uzunligi 10,5 metr bo‘lgan qurilmalarni alohida kelishish shartnomalarisiz temiryo‘l orqali jo‘natish mumkin. Katta o‘lchamli qurilmalar yo‘l boshqarmalarining maxsus ruxsatnomasiga binoan jo‘natiladi. O’ta katta o‘lchamli qurilmalar qismlarga ajratilib tashiladi va o‘rnatiladigan joyning o‘zida yig‘iladi.

Asbob-uskunalarning pishiqlik darajasini tavsiflovchi umumiy mezonlar ularning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Bu ko‘rsatkichlarga uning solishtirma ish unumi, bahosi va undan foydalanishga sarflanadigan xarajatlar kiradi. Solishtirma ish unumi qurilmaning 1 m³ hajmidan yoki 1 kg og‘irligidan vaqt birligi ichida olinadigan mahsulot miqdorini ko‘rsatadi. Qurilmaning bahosi bir paytning o‘zida sarflangan kapital mablag‘ hajmini aniqlaydi. Ba’zan narxi qimmat, lekin takomillashgan jihoz arzon qurilmadan samaraliroq bo‘lishi mumkin. Jihozning solishtirma ish unumi qancha yuqori bo‘lsa, undan foydalanishdagi sarf-xarajatlar va mahsulot tannarxi shuncha kam bo‘ladi, bu esa qurilmaning va butun texnologik jarayonning mukammallik darajasini tavsiflaydi.

1.2. Qurilmalarni sinovdan o‘tkazish va qabul qilib olish qoidalari

Bosim ostida ishlaydigan qurilmalarni foydalanishga topshirishda, ya’ni ishlab chiqaruvchi korxonada tayyor bo‘lgandan keyin, kimyo korxonalarida yig‘ib bo‘lgandan so‘ng kavsharlangan choklarining zichligi va pishiqligi, to‘g‘ri yig‘ilganligi, asosiy qism va mexanizmlarining Davlat texnik nazorati qoidalariiga binoan ishonchli ishlashi va germetikligini tekshirib ko‘rish uchun ular gidravlik sinovdan o‘tkaziladi.

Tayyorlagan korxona qurilmani buyurtmachiga uni yig‘ish va xavfsiz ishlatish borasidagi pasport va ko‘rsatmalar bilan birga topshiradi. Qurilmaning korpusida uning pasport ma’lumotlari keltirilgan jadval bo‘lishi lozim. Qurilmani yig‘ib bo‘lgandan so‘ng, foydalanishdan avval, shahar Davlat texnik nazorat idoralarida ro‘yxatdan o‘tkaziladi va bu haqda uning pasportiga belgilab qo‘yiladi.

Bosim ostida ishlaydigan har bir qurilmani 3 yilda bir marta ichki tomonlari ko‘zdan kechiriladi, alohida qo‘srimcha talablar mavjud bo‘lgan hollardan tashqari, kamida har olti yilda bir marta gidravlik sinovdan o‘tkaziladi.

Qurilmani gidravlik sinovdan o‘tkazishda avval, uning tashqi tomonlari ko‘zdan kechiriladi, choklari qasmoqlardan tozalanadi,

teshiklarning qopqoqlari yopiladi, kichik quvur (patrubok)lar berkitiladi. So‘ngra qurilmaga havo batamom siqib chiqarilguncha suv quyiladi, sinov nasosiga ulanadi. Qurilmaga suv kerakli bosimgacha haydaladi va uning devorining qalnligiga qarab, 10—60 min davomida shu bosim ushlab turiladi. Shundan so‘ng bosimni sekin-asta ish bosimigacha tushiriladi, qurilma metall bolg‘a bilan taqillatib urib ko‘riladi, ko‘zdan kechirib chiqiladi. Agar qoldiq deformatsiyalar, darz ketish belgilari, choklardan va zichlangan joylardan suv ketishlar bo‘lmasa, qurilma belgilangan me’yorlarga javob beradi, deb hisoblanadi.

Quyma idishlar, shuningdek, 0,5 MPa (5 kgs/sm^2) gacha bo‘lgan ortiqcha bosim ostida ishlaydigan barcha idishlar $p_k = 1,5 p_i$ MPa $[d]_{20}/[d]$ (lekin 0,2 MPa dan kam bo‘lman) bosimda sinovdan o‘tkaziladi (p_i —ish bosimi; $[d]$ — 20°C harorat va ish bosimida ruxsat etilgan kuchlanish). 0,5 MPa dan yuqori bo‘lgan bosimda ishlaydigan idishlar $1,25 p_i [d]_{20}/[d]$, lekin 0,8 MPa dan kam bo‘lman bosim ostida sinaladi. Quyma idishlar, ish bosimi qandayligidan qat’i nazar, ularni ishlab chiqaruvchi korxonalardagi ish bosimidan 1,5 marta yuqori bosimda, kimyo korxonalarida esa 1,25 marta yuqori, lekin 0,2 MPa dan kam bo‘lman bosimda sinovdan o‘tkaziladi.

Vakuum ostida ishlaydigan qurilmalar 0,2 MPa ichki ortiqcha bosim ostida sinovdan o‘tkaziladi, bosimsiz ishlaydigan idishlar esa suyuqlik quyib tekshiriladi. Choklar va ulangan joylarning zichligini tekshirish uchun ko‘pincha oddiygina «kerosinli tekshiruv» usuli qo‘llaniladi. Bunda qasmoqlardan tozalangan chokning tashqi tomoniga bo‘r surkaladi, ichkari tomoni esa kerosin bilan ho‘llanadi. Agar choklarda yoriqlar bo‘lsa, kerosin so‘rilib bo‘rning rangini qoraytiradi.

Baland tik qurilmalar (ustunlar)da suyuqlik ustuni hisobiga ostki bosim ustki bosimdan ancha farq qiladi. Agar bunday qurilma bosimsiz ishlashga mo‘ljallangan bo‘lsa, u holda, gidravlik sinov o‘tkazilsa, qurilmaning pastki qismida yoriqlar paydo bo‘lishi mumkin. Shuning uchun bunday qurilmalar pnevmatik sinovdan o‘tkaziladi. Bunda gidravlik sinovga qaraganda xavfsizlik choralarji jiddiyoq ko‘riladi. Bunda bosim ish bosimidan 5—10% gagina yuqori bo‘ladi. Kompressor yordamida kerakli bosim yaratilgandan so‘ng u o‘chiriladi — ventil yopib qo‘yiladi va uzoq vaqt mobaynida bosimning pasayishi aniqlanadi. Sovun eritmasi yordamida havo chiqayotgan joyni aniqlash qiyin emas. Bu holda sinov o‘tkazilgunga qadar qurilma taqillatib tekshirib turiladi. Pnevmatik sinov o‘tkazilayotganda Davlat texnika nazorati xodimi ishtirot etishi shart.

II BOB. NOORGANIK MODDALAR ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA QO'LLANADIGAN KONSTRUKSION MATERIALLAR

Kimyoviy asbob-uskunalar uchun konstruksion material tanlashda ularning xossalari (kimyoviy moddalarga chidamliligi, mustahkamligi, narxi, oson topilishi) va ishlab chiqarish jarayoni kechadigan sharoit: harorat, bosim, kimyoviy moddaning turi va konsentratsiyasi va h.k. hisobga olinadi. Absolut chidamli materialning o'zi yo'q. Kimyoviy chidamliligi yuqori bo'lgan material yetaricha mustahkam yoki issiqa chidamli bo'lmasligi mumkin. Qimmatbaho, lekin mustahkam va korroziyaga chidamli material, undan devorlari yupqaroq va yengilroq qurilmalar yasashning imkonini bo'lganligi uchun arzon materialdan afzalroq bo'lishi mumkin. Barcha metall va nometall materiallar u yoki bu darajada kimyoviy yoki mexanik yemiriladi. Qurilmaning ishi, uzoq vaqt xizmat qilishi va ishonchliligi ko'p jihatdan shu omillarga bog'liq.

Quyida keltirilgan konstruksion materiallar o'zining fizik-kimyoviy xossalari, narxi va kamyoibligidan kelib chiqib, taxminan aniq bir sohalarda qo'llanishga mo'ljallangan. Istiqbolli yangi materiallarning narxi pastligi, ularni ishlab chiqarishni kengaytirish ayrim eski turdag'i konstruksion materiallarning u yoki bu ishlab chiqarishdan siqib chiqarilishiga olib keladi. Masalan, avvaldan sulfat kislotasi ishlab chiqarish sanoatida keng qo'llaniladigan qo'rg'oshin hozirgi paytda deyarli batamom organik konstruksion materiallar—faolit, polietilen, ATM va h.k. tomonidan siqib chiqarilgan. Sodda ishlab chiqarishda yaqin-yaqingacha barcha asosiy jihozlar cho'yandan yasalgan bo'lsa, hozirgi paytda ularning ayrim qismlari legirlangan po'latdan yasalmoqda; yangicha tuzilishga ega bo'lgan massa almashuv qurilmalarini ichini qoplash uchun titan ishlatish ko'zda tutilmoqda.

Har bir aniq bir hol uchun konstruksion material tanlashda ular to'g'risida ma'lumotlar jamlangan adabiyotlardan — ma'lumotnomalardan foydalangan ma'qul.

2.1. Metallar va qotishmalar

Po'lat. Ishlatilish sharoiti va muhitiga qarab kimyoviy jihozlarni yasashda turli-tuman materiallar ishlatiladi. Noagressiv yoki kuchsiz agressiv muhit bilan to'qnashuvchi qurilmalarni yasashda oddiy (GOST

380-71) va sifatli (GOST 1050-74) uglerodli po'latlar keng ishlatiladi. Ularning tarkibida 0,06 dan 0,6% gacha uglerod bo'ladi.

Achitilish darajasiga qarab po'lat uch turga bo'linadi. «Yuvosh po'lat» tarkibida FeO ning miqdori juda kam bo'lganligi, uning maxsus metall qoliplarda «xotirjam» qotishini ta'minlaydi. Bunday po'lat «Cn» belgisi bilan tamg'alanadi. «Qaynovchi po'lat» batamom achitilmagan bo'lganligi tufayli, ular maxsus metall qoliplarda qotayotgan FeO ning po'lat tarkibidagi uglerod bilan reaksiyaga kirishishi natijasida metalldan CO pufakchalari ajralib chiqadi. Buning natijasida po'latning mexanik va texnologik ko'rsatkichlari yomonlashadi, sifati ham pasayadi, lekin u po'latning boshqa turlariga qaraganda arzonroq bo'ladi. Bunday po'lat «Kp» belgisi bilan tamg'alanadi. «Yarimyuvosh po'latlar»—bu oraliq turdag'i po'latlar bo'lib, «Pc» belgisi bilan tamg'alanadi.

Kafolatlanayotgan (garantiya berilgan) ko'rsatkichlariga qarab oddiy sifatli po'lat uch: A, B turda bo'ladi. A guruhga kafolatlangan mexanik xossaga ega bo'lgan, B guruhga kafolatlangan kimyoviy tarkibga ega bo'lgan, B guruhga kafolatlangan kimyoviy tarkibga va mexanik xususiyatga ega bo'lgan po'latlar kiradi.

Oddiy sifatli po'latlar quyidagicha markalanadi (tamg'alanadi): A guruhga mansub po'lat Ct harfi va 0, 1, 2, 3, , 6 (uglerod miqdorining foizda berilgan ulushi) raqamlari bilan belgilanadi. Raqam qancha katta bo'lsa, uglerodning miqdori shuncha yuqori bo'ladi, demak, mustahkamligi ham shuncha yuqori, egiluvchanligi esa past bo'ladi. Masalan, Ст1пс, Ст3пк, Ст3сп, Ст6сп va h.k. Б va В guruhlarga mansub po'latlar oldiga tegishlicha quyidagi harflar qo'yiladi, masalan: БСт2кп, ВСт4сп.

Kavsharlash usulida tayyorlanadigan qurilmalar uchun ishlatiladigan po'lat tarkibida uglerodning miqdori 0,4% dan oshmasligi lozim, chunki uning miqdori yuqori bo'lganda po'lat havoda toblanishga moyil bo'ladi, natijada u sovitilayotganda kavsharlangan joylarda yuqori kuchlanish va toblanish yoriqlari paydo bo'lishi mumkin.

Qozonlar tayyorlashda va yuqori bosim hamda yuqori haroratda ishlashga mo'ljallangan apparatlar yasash uchun ishlatiladigan po'lat kamida 17% nisbiy cho'zilishga ega bo'lishi lozim. Obechaykalarni egish va ikki jo'va oralig'idan o'tkazish paytida material kuchli egilish deformatsiyasiga uchraganligi tufayli cho'zilish talab etiladi. Shuni nazarda tutish lozimki, bunday po'latlar — 30 ÷ 200°C harorat oralig'ida va 1,6 MPa dan yuqori bo'limgan bosimda ishonchli ishlaydi.

20 MPa gacha bosim va harorat — 40 dan 450°C gacha bo‘lgan oraliqda ishlovchi apparatlar markasi 10, 15, 20 bo‘lgan konstruksion sifatli po‘latdan tayyorlanadi. Konstruksion sifatli po‘latlarda 05, 08, 10, 15, 20, 25 va bundan keyin har 5 oraliq bilan 85 markalarda ishlab chiqariladi. Ularning tarkibida marganes ($0,25\text{--}0,8\%$), xrom va kremniy ($0,2\%$) aralashmasi bo‘ladi. Uglerodning miqdori po‘latning markasiga mutanosib bo‘ladi. Misol uchun 25 markali po‘lat tarkibida $0,25\%$ uglerod bo‘ladi.

Uglerodli po‘latlar 60°C gacha haroratda 70—95%li sulfat kislotasiga, kuchsiz ishqorlar eritmasiga va ayrim tuzlar eritmalariga yetarli darajada chidamlidir. Shu tufayli ular sulfat kislota, ishqor va qator mineral tuzlar ishlab chiqarish sanoatida keng qo‘llanadi. Kislota ishlab chiqarish sexlarida uglerodli po‘atlardan, asosan, apparatlarning kislotaga chidamli materiallar bilan qoplanadigan korpuslari yasaladi.

Agressivroq muhitlar va yuqoriroq haroratli sharoitlarda ishlaydigan jihozlarni tayyorlash uchun tarkibida nikel, xrom, vanadiy, titan va boshqa metallar aralashmalari bo‘lgan legirlangan po‘atlardan foydalilaniladi. Nikel va xrom asosiy legirlovchi elementlardir. Nikel po‘latning korroziyaga chidamliligini va mexanik mustahkamligini oshiradi hamda ularga ishlov berishni yaxshilaydi. Xrom esa po‘latning issiqlikka chidamliligini oshiradi va uning miqdori $11\text{--}14\%$ bo‘lganda po‘lat atmosferada korroziyalanishga bardoshli bo‘ladi (zanglamaydigan po‘lat). Po‘latning korroziyaga bardoshliligiga marganes kam ta’sir ko‘rsatadi. Po‘lat tarkibida uning miqdori $10\text{--}15\%$ ni tashkil qilganda po‘latning zARBaga va eroziyaga qarshilik ko‘rsatish xossasi kuchayadi. Shuning uchun bunday po‘atlardan tegirmon va maydalovchi uskunalarning ayrim qismlari yasaladi.

Po‘lat tarkibiga molibden kiritish orqali uning issiq sulfat va fosfor kislotalarga hamda xloridlarga bo‘lgan chidamliligining oshishiga erishish mumkin. Po‘latning vodorod ta’siridan korroziyaga bardoshliligini oshirish uchun uning tarkibiga molibden kiritiladi. Titan va niobiyl po‘latning kristallararo korroziyaga ta’sirchanligini kamaytiradi.

Po‘lat markasida legirlovchi elementlar quyidagi harflar bilan belgilanadi: nikel — H, xrom — X, marganes — Г, titan — Т, molibden — М, volfram — В, vanadiy — Ф, niobiyl — Б, kremniy — С, mis — Д, aluminiy — Ю. Harflardan o‘ngda turgan raqamlar legirlovchi element miqdorini ko‘rsatadi. Agarda uning miqdori $1,5\%$ dan kam bo‘lsa, u holda raqam qo‘yilmaydi. Markaning boshida keltirilgan ikki xonali

raqamlar uglerod o‘rtacha miqdori foizining yuzdan bir ulushini ko‘rsatadi. Misol uchun: 12X18H10T markali po‘lat tarkibida 0,12%Cr, 18%Cr, 18%Ni va 1,5% gacha Ti bo‘lib, bu po‘lat kimyo sanoatida keng qo‘llaniladi. U azot kislotasi, ishqorlar, nitratlar ta’siriga va gaz ta’siridan korroziyalanishga o‘ta chidamli.

Po‘lat tarkibida xromning miqdori yuqori bo‘lganda bu po‘lat 800°C gacha haroratda ishlashi mumkin. Lekin harorat undan oshishi bilan po‘latning mustahkamligi kamayadi. Qurilmalar mustahkamligi hisoblanayotganda buni e’tiborga olish zarur. Fosfor kislotasi ishlab chiqarish sanoatida tarkibida molibden va mis bo‘lgan po‘lat ishlatiladi, ЭИ-943 yoki OX23H28M3Д3Т shular jumlasidandir.

15X25T, 15X28T va 15X28 markali xromli po‘latlar oksidlanishga va kuchsiz aggressiv muhitda ochiq alangada qizdirishga o‘ta chidamli bo‘lib, 1000—1100°C haroratga dosh beradi.

Kuchli aggressiv muhitda, 100 MPa gacha bo‘lgan bosim va 196 dan 700°C gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida 10X17H13M2T markali po‘lat ishlatiladi.

Kimyoviy moddalar ta’siriga chidamliligi yuqoriligi tufayli legirlangan po‘latlar kimyo sanoatining turli tarmoqlarida: murakkab tarkibli o‘g‘itlar, fosfor kislotasi, soda va ishqorlar ishlab chiqarishda, azot sanoatida tuzlar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. Legirlangan po‘latlardan yasalgan asbob-uskunalar, xuddi shu sharoit uchun uglerodli po‘latlardan yasalgan asbob-uskunalarga nisbatan yengilroq va mustahkamroq bo‘ladi. Lekin legirlangan po‘latlarning narxi uglerodli po‘latlarnikidan yuqori. Shuning uchun kimyo qurilmalarini yashash uchun sanoatda ikki qatlama: assosiy material — uglerodli po‘lat va muhofazada qatlami legirlangan po‘latdan iborat list po‘lat ishlab chiqariladi. Lekin bunday po‘lat cheklangan miqdorda ishlatiladi.

Cho‘yanlar. Narxi arzonligi va mexanik xossalari yuqori bo‘lgani uchun cho‘yan konstruksion material sifatida texnikada keng ishlatiladi. Cho‘yan egiluvchan bo‘lmasa-da, yaxshi kesib ishlanadi. Sanoatda kulrang cho‘yanning 10 xil markasi ishlab chiqariladi (СЧ 10 dan СЧ 45 gacha). Harflardan keyingi raqam cho‘yanning cho‘zilishga bo‘lgan mustahkamligining o‘rtacha qiymatini ko‘rsatadi (o‘nlab megopaskalda).

Kimyo sanoati uchun asbob-uskunalar ishlab chiqarishda kulrang cho‘yan cheklangan miqdorda ishlatiladi, chunki bu cho‘yan 250°C haroratda va 0,6—0,8 MPa dan yuqori bo‘limgan bosimda ishlaydi. Cho‘yanning kimyoviy moddalarga chidamliligi ham uncha yuqori emas.

СЧ 21 va undan yuqori markali cho'yanlar o'zgaruvchan yuk ostida ishlaydigan (masalan, nasos va kompressorlarning porshenlari) detallar, past markali cho'yanlar esa mas'uliyati kamroq detallar tayyorlash uchun ishlatiladi. Ishqoriy eritmalar, suyuqlanmalar bilan ishlaydigan qurilmalar yasash uchun ishqorlar ta'siriga chidamli xrom (0,4—0,8%) va nikel (0,5—16%) bilan legirlangan cho'yan (СЧШ-1, СЧШ-2) ikki xil markada ishlab chiqariladi. Bu cho'yanlar qattiq natriy ishqori ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Azot va xlor kislotasi ta'sirida ishlaydigan qurilmalar va quvurlar yasash uchun tarkibida kremniy miqdori ko'p bo'lgan (15—17%) cho'yan ishlatiladi. Xlorga qarshi МФ-15 markali cho'yan tarkibida 15% Si va 4% Mo bo'lib, u konsentrangan qaynoq xlor kislotasi ta'siriga chidamlidir. Lekin bu materiallar juda mo'rt bo'lib, harorat o'zgarishiga ta'sirchanligi yuqori va ularga faqat abraziv materiallar bilangina ishlov berish mumkin. Shu tufayli ular cheklangan miqdorda ishlatiladi.

Rangli metallar. Kimyo sanoatida rangli metallardan aluminiy, mis, qo'rgoshin va titandan keng foydalaniлади.

Aluminiy oksidlovchi muhitda hosil bo'lganligi uchun uning yuzasi mustahkam yupqa oksid pardasi bilan qoplangan bo'ladi. Shuning uchun azot kislotasi ishlab chiqarishda samarali qo'llanadi. Undan konsentrangan kislotalar ishlab chiqarishda, saqlash va tashishda zarur bo'lgan barcha asbob-uskunalar, jumladan, oqartirish ustunlari, yutuvchi minora, sovitgichlar, sisternalar va boshqalar yasaladi. Aluminiy konsentrangan azot kislotasi ta'siriga chidamli bo'lgani bilan, ishqorlar eritmasi va suyultirilgan kislotalar ta'siriga chidamsizdir. 11069—74 raqamli Davlat standartiga binoan sanoatda 11 markada: tozaligi 99,0% bo'lgan AO aluminiydan tortib, tozaligi 99,9999% bo'lgan A 999 aluminiygacha ishlab chiqariladi. Kimyoviy jihozlar yasashda tozaligi (%) 99,7; 99,6; 99,5 bo'lgan tegishlicha A7, A6, A5 va AO markali aluminiy ishlatiladi. Aluminiy qator ijobjiy xossalarga ega bo'lib, ular jumlasiga uning yuqori issiqlik o'tkazish qobiliyati (po'latdan 4,5 baravar yuqori), zichligining kichikligi, uning yaxshi cho'zilishi va shtampovka qilinishini ta'minlovchi yuqori egiluvchanligi kiradi. Ammo uning quyuvchanlik xususiyati past bo'lib, unga kesib ishlov berish qiyin, mustahkamligi past. Mustahkamligini oshirish uchun unga mis va magniy qo'shiladi, hosil bo'lgan qotishma *duraluminiy* deyilib, uning mustahkamligi toza aluminiynikidan 4—5 baravar yuqoridir, lekin korroziya bardoshligi pastroq. Duraluminiyning korroziyaga chidamliliginи oshirish

uchun list aluminiiyning ikkala tomoniga toza aluminiy qatlami purkaladi, qatlamning qalinligi list qalinligining 3—5% ni tashkil qiladi. Aluminiydan tayyorlangan qurilmalarda harorat 200°C dan, bosim esa 0,5 MPa dan oshmasligi kerak. Aluminiyi kavsharlash argon va geliy muhitida amalga oshiriladi.

Kimyoviy qurilmalar yasashda **mis** beba ho konstruksion material hisoblanadi. Mis M00 (99,99%) dan M4 (99,0%) gacha va 6 markada ishlab chiqariladi. Kimyoviy qurilmalar yasashda M2 (99,7%) va M3 (99,5%) markali mis ishlatiladi. Uning eng muhim xususiyatlaridan biri yuqori darajada issiqlik o'tkazuvchanligidir. Mis o'ta mustahkam oksid qatlami hosil qila olmaydi, shuning uchun «oksidlovchi» kislotalar ta'siriga chidamsiz. Ishqorlar va ammiak eritmasida, tuz kislotasida agar boshqa oksidlovchilar bilan, qisman havo bilan to'qnashmasa, u ancha bardoshli. Bunday muhitlarda misdan yasalgan qurilmalarda oksidlar: Cu₂O va CuO hosil bo'lsa, u yemirila boshlaydi. Misning eng muhim xususiyatlari uning juda past haroratda ham mustahkamligi, issiqlik o'tkazuvchanligi va zarblar ta'sirida qayishqoqligini saqlab qolish xususiyatlaridir. Bu xususiyatlari tufayli undan o'ta sovuq sharoitda hamda issiqlik almashinib turadigan qurilmalar yasashda foydalaniladi.

Kimyo mashinasozligida misning qotishmalari—bronza va latundan ham keng foydalaniladi. *Latun*—misning rux bilan, *bronza* esa uning qalay yoki boshqa metallar bilan qotishmasi bo'lib, ularni aluminiy, temir, marganes va nikel kabi metallar bilan legirlash mumkin.

Issiqlik almashinib turadigan va o'ta sovuq sharoitda ishlaydigan qurilmalar uchun latun, ishqalanishga chidamli detallar yasash uchun esa bronza ishlatiladi.

Qo'rg'oshin sulfat kislota ta'siriga o'ta chidamli. Shuning uchun u sulfat kislota ishlab chiqarish sanoatiga zarur bo'lgan qurilmalar yasashda ishlatiladi. Ammo yumshoq, o'ta zich va narxi yuqori bo'lgani uchun hozirgi paytda uning o'rniiga boshqa konstruksion materiallarni qo'llash ko'zda tutilmoqda.

Kimyoviy asbob-uskunalar yasashda ishlatiladigan istiqbolli metallardan biri **titan** bo'lib, u qaynayotgan azot kislotasi, nitratlar, xloridlar eritmasi, nam xlorli karbamid ta'siriga chidamli, lekin qaynayotgan azot kislotasining konsentratsiyasi 98% bo'lsa, titan yonib ketadi va portlash yuz beradi. U sulfat, xlorid, fosfat va plavik kislotalar, tarkibida azot oksidi bo'lgan azot kislotasi va ishqorlar ta'siriga chidamsizdir. Titan qimmatbaho metall hisoblanganligi uchun undan

0,5—5 mm qalinlikda qoplama listlar yasashda foydalaniladi. Titan listlar qoplangan qurilmalarning narxi xrom-nikeldan yasalgan xuddi shunday qurilmalarning narxidan taxminan 3 baravar yuqori turadi. Lekin ularning uzoq muddat xizmat qilishi, kam buzilishi va ta'mirlashga to'xtatish vaqtning qisqaligi qimmatliligini qoplab ketadi.

Titanli armaturalar rezina, plastmassa va emal bilan qoplangan xuddi shunday armaturalarga nisbatan 5—10 baravar ko'p xizmat qiladi. Xlor ishlab chiqarishda foydalaniladigan titanli issiqlik almashinuvchi qurilmalar shishadan yasalganiga qaraganda birmuncha arzon bo'lib, 8 baravar kichik maydonni egallaydi.

Agarda kalsiy xloridi va ammoniy ishlab chiqarishda foydalaniladigan legirlangan po'latdan yasalgan bug' qurilmalari har 3—4 oyda bir marta kapital ta'mirlansa, titandan yasalgan qurilmalar beto'xtov 3—4 yil ishlaydi.

Keyingi paytlarda titan va sirkoniying tantal bilan qotishmasi konstruksion material sifatida ishlatilmoqda. Titan-tantal qotishmasining korroziyaga qarshilik xususiyati yuqori bo'lib, u bu jihatdan platinaga yaqinlashadi. Masalan, tarkibida 50% tantal bo'lgan qotishma sulfat, fosfor va xlorid kislotaning qaynoq konsentrangan eritmalari ta'siriga chidamli.

Nikel va uning qotishmalari ham kimyo mashinasozligida keng qo'llanadi. Undan qozon, tigel, qurvur va boshqa idishlar yasaladi. Kimyo qurilmasozligida korroziyaga chidamli material sifatida nikelning molibden ($H70M\Phi$) hamda xrom-va molibden bilan qotishmasidan ($XH65MB$) foydalaniladi.

Vodorod ko'rsatkichi (pH) o'zgarib turuvchi kislota va ishqorlar aralashmasi bilan to'qnashadigan qurilmalar yasashda asosan, sirkoni ishlatiladi. Tarkibida 60% tantal bo'lgan sirkoni qotishmasini nuqtali korroziya qilib bo'lmaydi. Xlorid kislotasining har qanday eritmasini saqlash, tashish uchun shunday qotishmadan yasalgan idishdan foydalanish mumkin. Lekin shuni aytish lozimki, tarkibida tantal bo'lgan har qanday qotishmaning narxi juda baland bo'ladi.

Niobiy asosiy mineral kislotalar va «zar suvi» ta'siriga chidamli, lekin HF eritmasi, qaynoq H_2SO_4 va ishqorlar suyuqlanmasida yemirilib ketadi. Faolligi sust qatlam hosil qilishi tufayli konsentrangan azot kislotasi ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Noorganik moddalar texnologiyasida arzonligi va ko'p uchrashi tufayli ko'proq yuqori legirlangan va uglerodli po'latlar ishlatiladi.

2.2. Nometall konstruksion materiallar

Nometall konstruksion materiallar kelib chiqishiga qarab *noorganik nometall materiallar* va *organik nometall materiallarga* bo‘linadi.

Noorganik nometall materiallarga chinni, asbest, emal, diabaz, sopol va shisha kiradi. Ularning ko‘pchiligi o‘ta toza moddalar ishlab chiqarishda foydalaniadi.

Suyuqlangan diabaz taxminan 48% SiO_2 , va 16% Al_2O_3 , dan tashkil topgan bo‘lib, ayrim tog‘ jinslariga 1400°C haroratda marten pechida ishlov berib olinadi. U plavik va kremniy ftorid kislotalaridan tashqari barcha mineral kislotalar ta’siriga chidamli, ishqorlarda yemiriladi. Quyma diabaz toshlar abraziv tavsifida yemirilishga bardoshli va gaz o‘tkazmaslik xususiyatiga ega.

Asbest, asosan, magniy gidrosilikatlardan tashkil topgan ingichka tolali materialdir. Uning *xrizotil* turi ishqorlar ta’siriga chidamli. *Amfibol* asbest kislotalarga ham, ishqorlarga ham chidamli. Asbest issiqlikni kam o‘tkazuvchan xususiyatga ega bo‘lganligi uchun undan 600—800°C da ishlovchi qistirmalar tayyorlanadi. Undan yana sathi 1 m^2 va qalinligi 2—12 mm bo‘lgan taxtachalar, olovbardosh matolar, bog‘ichlar va asbest paxta tayyorlanadi.

Sopol, odatda, 50—75% SiO_2 , va 20—39% Al_2O_3 , dan tashkil topgan bo‘lib, mineral kislotalar ta’siriga chidamli, lekin plavik kislota (HF ning suvli eritmasi) va ishqorlar, yuqori haroratda esa fosfor kislotsasi ta’sirida ham yemiriladi. Sopoldan kislatabardosh g‘ishtlar, taxtachalar, quvurlar va armaturalar, sovitgichlar, ustunlar, nasos va idishlar, adsorbsiya ustunlar uchun uchlik jismlar yasaladi. Mo‘rtligi va mexanik mustahkamligi pastligi sopol buyumlarning kamchiligi hisoblanadi. G‘ovakligi yuqori (3—10%) bo‘lganligi uchun, ko‘rkam ko‘rinish berish uchun ham, undan yasalgan buyumlar, odatda, ichidan va sirtidan sir bilan qoplanadi.

Organik nometall materiallar ichida konstruksion material sifatida **grafit** yetakchi o‘rin egallaydi. Grafit juda qiyin suyuqlanadigan material bo‘lib ($3500\pm100^\circ\text{C}$), kimyoviy ta’sirlarga chidamli, chiziqli kengayish koefitsienti past, issiqlikni yaxshi o‘tkazishi va yetarli darajada mexanik mustahkamligi kabi xususiyatlari tufayli konstruksion va himoyalovchi material sifatida foydalaniadi. Grafit tabiiy holda uchraydi, lekin uni sun’iy ravishda olish ham mumkin. Buning uchun antratsit, neftli va quyma koks va boshqa qo‘sishchalar birgalikda presslanadi va 1200—2300°C haroratda issiqlik ishlovi beriladi.

Grafit agressiv muhitlarda inert modda bo'lib, issiqqa chidamli va uni yaxshi o'tkazadi. Uning issiqlik o'tkazish koefitsienti ko'pchilik metallarnikiga yaqinlashadi. Kislorod ta'sirida 550—600°Cda grafit oksidlana boshlaydi. Sun'iy grafitning g'ovakligi yuqori (20—30%) bo'lganligi uchun kimyoviy qurilmalarda foydalanishda avval uning g'ovakligi yo'qotiladi. Buning uchun unga fenolformaldegid smolasi shimdirliladi.

Antegmitlar grafit va fenolformaldegit smolasini qo'shib presslash va 160—200°C haroratda ishlov berish yo'li bilan olingan, issiqni yaxshi o'tkazuvchi, korroziyaga chidamli, antifriksion material bo'lib, sanoatda uning 3 xil markasi (ATM-1, ATM-10, ATM-1Г) ishlab chiqariladi. Antegmitlardan turli qoplama listlar, quvurlar va quyma buyumlar, turli rusumdagи issiqlik qurilmalari (masalan, sug'orish, sovitgichlar) yasaladi. Antegmit ATM-1 ammiak, xlor, oltingugurt ikki oksidi, xlorid, sulfat va fosfor kislotalar ta'siriga chidamli. Antegmit ATM-10 esa barcha kislota va ishqorlar, galogen va kuchli oksidlovchilar ta'siriga chidamlidir.

Grafitolitlar—kompozitsiyani quyish vasovuda qotirish yo'li bilan olinadigan buyumlardir. Ulardan, asosan, markazdan qochma nasoslar, armaturalar, xlorid va sulfat kislotalar uzatish uchun quvurlar, sovuqlayin quyish usuli bilan esa idishlar, ustunlar, aralashtirgichli reaktorlar va issiqlik almashtiruvchi moslamalar yasaladi. Grafitolitlarga metall kesish dastgohlarida yaxshi ishlov berish mumkin. Shuning uchun ulardan aniq o'lchamga ega bo'lgan detallar yasaladi.

Faolit —fenolformaldegid smolasi va kislotaga chidamli to'ldirgichlar (asbest, grafit) dan tashkil topgan kompozitsiya bo'lib, xlorid kislotasining har qanday konsentratsiyasi, sulfat va fosfor kislotalari ta'siriga chidamli. Uni ishqorlar eritmasi, azot kislotasi va ayrim oksidlovchilar uchun qo'llash tavsiya etilmaydi.

Faolit termoreaktiv plastmassalar turkumiga tegishli bo'lib, undan diametri 33—300 mm, uzunligi 1000—2000 mm bo'lgan quvurlar, qulflash armaturalari va markazdan qochma nasoslarning detallari tayyorlanadi. Faolitning furilfenolformaldegid smolaning to'ldirgich (asbest, shisha) bilan qo'shib olingan kislota va ishqorlarga chidamli turi (furolit) mavjud bo'lib, u 120°C da xlorid va sulfat kislotalar (28,7% gacha), NaOH eritmasi (40% gacha) ta'siriga chidamli.

Viniplast polivinil xloridga turli qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan olingan termoplastik konstruksion material bo'lib, kimyoviy bardoshligi yuqori, yetarli mustahkamlilikka ega. Undan presslash yo'li bilan buyumlar yasaladi.

Viniplastdan diametri 250 dan 1400 mm gacha bo'lgan 0—40°C haroratda ishlashga mo'ljallangan qurilmalar yasaladi. Chunki bu haroratda viniplast xlorid, sulfat va fosfat kislotalarning har qanday konsentratsiyasi, 50%li azot kislotasi ishqorlar va ko'pgina tuzlar eritmali ta'siriga chidamli.

Keyingi paytlarda konstruksion material sifatida **polietilen** ishlatila boshlanadi. Yuqori bosimda (etilenni 150 MPa bosimda polimerlash orqali) va past bosimda (katalizatorlar qo'llash yo'li bilan) olinadigan polietilenlar mavjud. Past bosimda olinadigan polietilen zichligining yuqoriligi, mustahkamligi, qattiqligi, issiqqa chidamliligi bilan yuqori bosimda olinadigandan farq qiladi. Polietilenni — 70 dan 60°C gacha haroratlarda ishlatish mumkin. U 50% li sulfat kislotasi, xlorid va vodorod-itorid kislotasining har qanday konsentratsiyasi, ishqorlar va ko'pchilik tuzlar eritmali ta'siriga nihoyatda chidamli.

Polietilen quvurlar zichligining kamligi, kimyoviy va sovuqbar-doshligining yuqoriligi bilan metall quvurlardan afzaldir.

Kimyo sanoatida istiqbolli konstruksion materiallardan yana biri poliizobutilen bo'lib, u agressiv muhitlar ta'siriga nihoyatda chidamli. Poliizobutilen kauchuksimon termoplast bo'lib, mustahkamligini oshirish uchun uning tarkibiga talk, grafit va boshqa qo'shimchalar kiritiladi.

Kimyo sanoatida muhofaza qatlami sifatida rezinadan foydalaniladi. Rezinaning kimyoviy ta'sirlari chidamliligi yuqori. Undan kengligi 500—1000 mm, qalinligi $0,5 \div 6$ mm bo'lgan listlar tayyorlanadi. Bu maqsadlarda ИРП-1256, ИРП-1257, ИРП-1309 va boshqa markali rezinalardan foydalaniladi.

ИРП-1256 va ИРП-1309 markali rezinalar 30% li HNO_3 da 50°C gacha, 33% lisi H_2SO_4 da 110°C gacha, 70% lisi H_2SO_4 da 70°C gacha va 50% lisi ishqorlarda 90°C gacha chidamlilikka ega. ИРП-1257 markali rezina esa H_2SO_4 ning 70% li va H_3PO_4 ning 75% li eritmalarida 70°C gacha, 50% li ishqorlarda esa 110°C gacha haroratga bardosh beradi. Ushbu markali rezinalar po'lat yuzaga yelim bilan (masalan, «leykonat») yopishtiriladi. Eskirish rezinaning kamchiligi bo'lib, buning natijasida qurilmaning xizmat muddati va ishonchliligi kamayadi.

2.3. O‘tga chidamli va issiqlikni himoyalovchi (izolatsiyalovchi) materiallar

Kimyo sanoatida ko‘pgina texnologik jarayonlar yuqori haroratda (800—1300°C) kechadi. Ularni amalga oshirish uchun bu maqsadda ishlataladigan konstruksion materiallar o‘tga chidamli bo‘lishi zarur.

Qurilmalar va quvurlarda haroratni doimiy saqlab turish, issiqlik va sovuqning yo‘qotilishini karmaytirish va qurilmalarga xizmat ko‘rsatishda muqobil sharoitlar yaratish uchun qurilmalarni tegishlicha himoyalash talab etiladi. Bu maqsadlarda sanoatda turli xil o‘tga chidamli va issiqlikni himoyalovchi materiallar ishlab chiqariladi.

O‘tga chidamli materiallar dastlabki ishlataladigan xomashyoning turiga qarab 6 guruhga bo‘linadi: 1) qumtuproqli; 2) alumosilikatli; 3) magneziyalli, xrom-magneziyalli; 4) uglerodli; 5) oksidli; 6) karbidli, boridli, nitridli.

Ularning eng muhim xususiyatlari yuqori harorat ta’siriga yumshamasdan yoki erimasdan qarshilik ko‘rsatish, toshqol ta’siriga chidamlilik, erigan nordon va asosli moddalar, kul va boshqalar ta’siriga qarshilik ko‘rsatish, termik barqarorlik (haroratni keskin o‘zgarishiga bardosh berish) yuqori haroratda yetarlicha mexanik mustahkamlikka egaligi bu materialarning muhim xususiyatlari hisoblanadi.

U yoki bu material qurilmalarning eng yuqori ishchi haroratini hisobga olgan holda tanlanadi.

O‘tga chidamlilik darajasiga qarab bu materiallar 3 ta turga bo‘linadi: o‘tga chidamli (1580—1770°C), o‘tga chidamliligi yuqori (1770—2000°) va o‘tga o‘ta chidamli (2000°C dan yuqori).

Qumtuproqli o‘tga chidamli materiallarga dinas misol bo‘la oladi. U kvarsit yoki qumtoshdan tayyorlanadi. U nordon toshqol ta’siriga chidamli, lekin asosli toshqol, yoqilg‘i kuli, metall oksidlari ta’siriga qarshiligi past. Ular dinasni yemirib, oson suyuqlanadigan silikatlar hosil qiladi. Issiqlikka chidamliligining pastligi dinasning kamchiligi hisoblanadi. Birinchi va ikkinchi darajali dinasning o‘tga chidamliligi 1710 va 1690°C ni tashkil qiladi.

Alumosilikatli o‘tga chidamli materiallarga **shamot** misol bo‘ladi, u kimyo sanoatida keng qo‘llanadi. Shamot g‘ishtlar bilan sanoat pechlari, oltingugurt va kolchedan kuydiriladigan xumdonlar, bariy xlorid va natriy gidroksid ishlab chiqarishda shaxtali va tamburli xumdonlarning ichki tomonlari qoplanadi. Shamot buyumlarning tarkibi 46% Al_2O_3 ,

54% SiO₂, va kam miqdorda boshqa qo'shimchalardan tashkil topgan bo'lib, nordon va asosli toshqollar ta'siriga hamda haroratning keskin o'zgarishiga chidamli. A turkumdagiligi — 1730°C, Б туркумдагиларни — 1670°C va B туркумдагиларни — 1610°C ga teng. Ular 0,2 MPa yuk ostida 1350—1400°C haroratda deformatsiyalana boshlaydi.

Magnezial o'tga chidamli materiallar ichida magnezitli, dolomitli va xrom-magnezitli materiallar diqqatga sazovordir.

Magnezitli o'tga chidamli materialarning tarkibida 90% dan ko'proq MgO bo'lib, 2000°C va undan yuqori haroratda barqarordir. Magnezitli buyumlar asosli toshqollar ta'siriga chidamli, nordon toshqollar esa ularni yemirib tashlaydi.

O'tga chidamli dinas va shamot materialarni magnezitli materiallar bilan yonma-yon qo'yib bo'lmaydi, chunki dinas va shamot tarkibidagi SiO₂ magnezitdagi MgO bilan o'zarो ta'sirlashadi. Lozim bo'lganda shamot va dinasdan magnezitga tarkibida forsterit minerali bo'lgan o'tga chidamli material orqali o'tiladi. Magnezitli o'tga chidamli materialning issiqlikka chidamliligi dinasnikidan pastroq.

Dolomitli o'tga chidamli materialarni olish uchun dolomit 1500—1800°C haroratda kuydiriladi. Dolomitli buyumlarning o'tga chidamliligi 1870—1920°C ga teng, 0,2 MPa yuk ostida 500—1600°C da deformatsiyalana boshladi. Termik barqarorligi jihatidan 10—20 marta havoning issiqlik almashinuviga bardosh beradi.

Xrommagnezitli o'tga chidamli materiallar magnezit kukuni va maydalangan xromitli jinslarni yuqori haroratda kuydirish yo'li bilan olinadi. Buyumlarning o'tga chidamliligi 2000°C dan past bo'lmasligi kerak. Harorat keskin o'zgaradigan va nordon toshqollar ta'sir ko'rsatadigan sharoitda ularni qo'llash tavsiya etilmaydi. Magnezial o'tga chidamli materialarning qo'llanishiga misol qilib natriy sulfatdan kuchli ishqoriy xususiyatga ega bo'lgan sulfidni kuydirib ajratib olishda ishlatiladigan pechni ko'rsatish mumkin. O'tga chidamlilik darajasi o'ta yuqori bo'lgan materialarga karborund SiC (o'tga chidamliligi 2100°C), boridlar, nitridlar, karbidlar, d-elementlar silitsidlari (2500°C gacha), kremniy nitridi Si₃N₄ (3000°C gacha) kiradi. Ular metall o'tkazuvchanlik xususiyatiga va yuqori suyuqlanish haroratiga ega.

Issiqlikdan izolatsiyalovchi materiallar sifatida issiqlik o'tkazish qobiliyati sust va ish harorati chegarasida yetarli barqarorlikka ega bo'lgan moddalardan foydalaniлади. Bunday materialarning issiqlik o'tkazish

koeffitsienti 0,3 W/(m · K) dan oshmasligi kerak. Issiqlikni izolatsiyalovchi materiallar kimyoviy ta'sirlarga chidamli, namlikni o'tkazmaydigan, imkon qadar yengil, arzon va qurilmalarni korroziyadan saqlashi lozim.

Qurilmalarni montaj qilish va ta'mirlashda ishlatiladigan usulga qarab issiqlikdan izolatsiyalovchi materiallar 3 xil bo'ladi: mastikali, o'raydigan va mastikadan qoliplangan.

Mastikali materiallar kukun holda qo'llaniladi, ularni suvga qorishtirib, xamirsimon bo'tqa tayyorlanadi va u muhofazalovchi sirtga surkaladi. O'raydigan materiallar jumlasiga temir sim to'r orasiga joylashtirilgan shisha va toshpaxta o'ramlari kiradi. Mastikadan qoliplangan issiqlikni izolatsiyalovchi detallar ma'lum bir shakl (tuxum po'choq, taxtacha, g'isht va h.k.)ga ega bo'lgan tayyor buyumlar holida ishlab chiqariladi.

Issiqlikni izolatsiyalovchi materiallar yuqori, o'rtacha va past haroratlilarga bo'linadi. Yuqori haroratli issiqlikni izolatsiyalovchi materiallarga asbest, diatomit, ko'pik-beton va toshpaxta misol bo'lib, ular 450°C dan yuqori haroratda qo'llaniladi:

1. Past sifatli asbest va asbest chiqindilar.
2. Diatomit (trepel) — tarkibida asbest, sluda yoki sement-shifer ishlab chiqarishdagagi chiqindilar issiqlikni izolatsiyalovchi aralashmalarga qo'shimcha sifatida qo'shilib, g'isht ko'rinishida yoki kukun holida ishlab chiqariladi.
3. Ko'pik-beton sementga ko'pik hosil qiluvchi moddalar (emulsiya) qo'shib suv bilan qorishtirish yo'li bilan olinadi.
4. Shlak-paxtaning mexanik mustahkamligi past bo'lganligi uchun undan faqat qoplanadigan va kuydiriladigan jihozlar olishda foydalaniladi.

O'rtacha harorati issiqlikni izolatsiyalovchi materiallarga *asbozurit* va *nyuvel* kiradi. Asbozurit tarkibiga 70% maydalangan diatomit, 15% asbest va 15% shifer chiqindisi kiradi. U metall bilan yaxshilab chatishish xususiyatiga ega bo'lib, surkash yo'li bilan izolatsiyalash maqsadida ishlatiladi.

Nyuvel 85% kuydirilgan magneziya (MgO) va 15% asbest aralashmasidan tashkil topgan bo'lib, juda bebahohizolatsiyalovchi material hisoblanadi.

Past haroratlari izolatsiyalovchi materiallarga namat (kiyigiz), shishapaxta, penoplast, to'qimachilik sanoati chiqindilari va hokazolar kiradi.

Bu materiallar harorat 150°C dan yuqori bo‘lmagan joylarda ishlatiladi. Namat va to‘qimachilik chiqindilari nam sharoitda chirishini hisobga olib, namligi kam bo‘lgan ishlab chiqarish binolarida ishlatiladi.

2.4. Qistirma va quvurlarning materiallari

Qistirma materiallari. Qistirma ajraladigan bo‘laklarni yig‘ishda ularni zichlash uchun flanes oralig‘iga egiluvchan materialdan qistirma qo‘yiladi. Boltlarni tortib mahkamlashda qistirma deformatsiyaga uchrab, zichlangan mustahkam birikma vujudga keladi. Qistirmalar birikmalar orasi yaxshi zichlanishi uchun yetarlicha mustahkam va egiluvchan bo‘lishi, quvurlarning ichki bosim va haroratdan cho‘zilishini qabul qila olishi kerak. Bundan tashqari, ular agressiv muhit ta’sirida o‘z fizik xususiyatlarini saqlab qolishi lozim.

Qurilma va quvurlarning ajraluvchi flanesli birikmalari uchun karton, asbest, polipropilen, tekstolit, qo‘rg‘oshin, mis, aluminiy kabi materiallar ishlatiladi.

Yog‘ va namakop o‘tadigan quvurlarning flanesli birikmalarini zichlash uchun qalnligi 0,2 ÷ 2,5 mm li karton bo‘lakchalari ishlatiladi. Kartonni ivib ketishdan saqlash uchun unga qaynoq mashina yog‘i yoki alif shimidirladi.

Harorati 600°C gacha bo‘lgan quruq agressiv gaz quvurlarini mahkamlashda asbest qistirmalardan foydalaniladi. Bunda qistirmaning qalnligi 4 mm dan oshiq bo‘lmasligi tavsiya etiladi, aks holda bosim ostida osongina ishdan chiqishi mumkin.

Paronit 60—70% asbest, 12—15% kauchuk va mineral to‘ldirgichlar, jumladan, 1,5—2% oltingugurt aralashmasini bosim ostida olinadigan material bo‘lib, bug‘ quvurlari uchun asosiy qistirma sifatida ishlatiladi. U mineral kislotalar va ishqorlar oqadigan 150—170°C haroratdagi va ko‘pi bilan 0,3 MPa bosim ostidagi quvurlarni zichlashda foydalaniladi. Gaz quvurlarni zichlashda silliq flaneslarda 2,5 MPa bosimgacha paronit qistirmalarni ishlatish mumkin.

Sovuq va issiq suv, mineral kislotalar va ishqorlarning kuchsiz eritmali bo‘ladigan quvurlarda harorat 50—100°C atrofida bo‘lganda qistirma sifatida turli xil rezinalardan foydalaniladi. Ulardan polisilosan kauchugi asosida olingan rezina —65 dan 250°C gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida ishlash qobiliyatiga ega. Kuchsiz kislota va ishqorlar uzatiladigan quvurlarni zichlash uchun sanoatda 2,5 va 4 mm qalnlikda list ko‘rinishidagi poliizobutilen qo‘llaniladi. Undan bosim 0,05 MPa

va harorat $\pm 40^{\circ}\text{C}$ bo'lgan sharoitda foydalanish maqsadga muvofiq. Poliizobutilen va polietilen aralashmasidan tayyorlangan kompozitsiya mustahkam bo'lib, undan shisha quvurlarni $-30\div 80^{\circ}\text{C}$ haroratda zichlash uchun qistirma sifatida foydalaniлади. Qo'shimchalar qo'shilmagan «toza» polietilan ham qistirma sifatida, masalan, reaktiv xlorid kislotasi ishlab chiqarishda foydalaniлади.

Ftorplast o'ta toza moddalar olishda qurilmalarga qistirma sifatida foydalaniлади. Ftorplast va to'ldiruvchi (asbest, shisha tolesi, bariy sulfat va h.k.) aralashmasini presslab olingen qistirma material — 195 dan 250°C gacha harorat oralig'ida va 5 MPa gacha bo'lgan bosimda ishlay oladi. Ftorplast ancha barqaror material bo'lib, suyultirilgan azot kislotasi ishlab chiqarishda paronit qistirmalarni yupqa tasma sifatida o'rashda undan foydalaniлади.

Yuqori bosimda ishlaydigan quvurlarni zichlash uchun qo'rg'oshin, mis va aluminiydan yasalgan qistirmalar ishlatiladi.

Mashina va qurilmalarning salnigida, havo o'tkazmaslikni ta'minlash maqsadida, **tiqinlar va tiqma materiallar** ishlatiladi. Paxta, kanop va zig'irdan yigirilgan iplar (noagressiv muhit uchun), asbest tolasidan yigirilgan ip, shisha-tola, plastmassalar, yumshoq metallar va presslangan grafit (yuqori bosim uchun) shular jumlasidandir.

Tiqinlar—yigirilgan ipdan to'qilgan yumaloq, to'rtburchak va to'g'riburchakli kesmaga ega bo'lgan bog'ichlardir (shnur). Agar ular val va shtoklarning salnigida ishlatilsa, ularga vazelin, parafin, viskozin va grafit kabi antifriksion tarkiblar shimdirladi. Bog'ichlarning mustahkamligini oshirish maqsadida ularga mis yoki latun sim qo'shib to'qiladi. Hozirgi paytda sanoatda ftorplast-4D kukuniga yog' aralashtirib tayyorlangan egiluvchan zichlama material EZM ishlab chiqarish yo'lg'a qo'yilgan bo'lib, u o'z-o'zidan yog'lanuvchi kimyoviy barqaror va issiqqa chidamli (150°C) tiqma material sifatida ishlatiladi.

Nasos va kompressorlarning salniklari uchun mo'ljallangan halqalar mis, bronza, babbit, presslangan grafit, tekstolit va plastmassadan tokarlik dastgohida yasilib, ishqalanadigan yuzasiga sayqal beriladi. Halqalar yaxlit yoki bo'lak-bo'lak (odatda, 2 ta yarim bo'lak) bo'ladi. Keyingi paytlarda turli xil o'z-o'zini moylaydigan kompozitsion materiallar qo'llanila boshlandi, ular tarkibiga moylash xususiyatiga ega bo'lgan qattiq moddalar qo'shiladi.

Yuqori bosimda ishlaydigan armaturalar uchun НВДТ-1 va НВДТ-2 markali tiqmalar ishlatiladi. Ular 32 MPa gacha bo'lgan bosim va

250°C gacha haroratga bardosh beradi. Bu asbestdan rezina qo'shib to'qilgan, tashqi tomonidan grafitlangan, ichiga latun sim qo'shib to'qilgan bog'ichdir.


2.5. Konstruksion materiallar korroziysi

Metall va qotishmalarining korroziysi. Korroziya deganda, metall yuzasining kimyoviy yoki elektr kimyoviy jarayonlar kechishi natijasida yemirilishi tushuniladi. Tarqalish xususiyatiga qarab korroziya yalpi va mahalliy turga bo'linadi (1-rasm).

Yalpi korroziyada qurilma sathi bir tekis yemiriladi. Bu nazariy jihatdan xavfsizroq korroziya hisoblanadi.

Mahalliy korroziyada yemirilish faqat ayrim uchastkalardagina yuz berib, o'sha yerdagina rivojlanadi. Mahalliy korroziyaning o'zi 2 xil, yarali va nuqtali bo'ladi. Odatda, metall tarkibida boshqa jinslar bo'lganda, kavsharlangan yoki mexanik yuk og'irligi ko'p tushgan joylarda, yirik zarrali tuzilishga ega bo'lgan qotishmalarining turli uchastkalarida himoya qobig'i turli mustahkamlik va kimyoviy chidamlilikka ega bo'lgan qotishmalarda galvanik mikro-va makro elementlar hosil bo'lishi natijasida mahalliy korroziya sodir bo'ladi.

Kristallararo korroziya — metallarning zarralar chegarasi bo'ylab yemirilishidir, bunda detalning tashqi ko'rinishi o'zgarmaydi. Korroziyaning bu turi nuqtali korroziyaga qaraganda xavfliroq bo'lib, ko'pincha xromli po'lat, mis-aluminiy qotishmalarida yuz beradi. Kristallararo korroziya qotishmaning qayta kristal-lanishi, unda yangi fazalar hosil bo'lishi natijasida yuz berishi mumkin. Bunda o'zaro galvanik



1-rasm. Korroziyaning turlari:

a — yalpi tekis tarqalgan; b — yalpi notejis tarqalgan; c — yarasimon; d — nuqtasimon; e — kristallararo; f — strukturnaga qarab tanlanadigan korroziya.

justlar tashkil qiluvchi yangi don va kristallar hosil bo'lishi kuzatiladi. Qotishmaning kristallararo korroziyasining oldini olish uchun ular tarkibiga legirlovchi (Ti, Ta, V va boshqalar) qo'shimchalar kiritiladi hamda maxsus termik ishlov beriladi. Ayniqsa, kavsharlangan choklar oldida kristallararo korroziyaning yuz berish xavfi kattadir.

Selektiv (tanlab) korroziya qotishma strukturasidagi bir yoki bir necha tashkiliy qismlarning bir paytda yemirilishidir. Bunday korroziya tarkibidagi temir va ruxning elektr kimyoviy faolroq kristallari erishi yuz beradigan kulrang cho'yan va latunda ko'proq uchraydi.

Ta'sir ko'rsatish mexanizmiga qarab 2 xil: kimyoviy va elektr kimyoviy korroziya mavjud.

Kimyoviy korroziya—metallning kimyoviy faol moddalar bilan o'zaro ta'siri natijasidir. Kimyoviy korroziyaning ayrim holati—bu gaz (vodorod, karbonillar, kislород, олtingugurt vodorod va ayrim hollarda atmosfera ta'siridan) korroziyasidir. Ammiak, metanol va shunga o'xshash boshqa moddalar ishlab chiqarishda vodorod va karbonillar ta'siridagi korroziya kuzatiladi. Vodorod molekulasi, ayniqsa, uning atomi juda harakatchan bo'lib, metallga oson kirib ketadi, sodir bo'lgan kimyoviy reaksiya natijasida metallda ichki kuchlanish yuz beradi. Misol uchun, vodorod po'lat sementiti bilan reaksiyaga kirishib ($\text{Fe}_3\text{C} + 2\text{H}_2 = 3\text{Fe} + \text{CH}_4$), metanni siqib chiqaradi, bu esa metall zarrachalari chegarasida mikroyoriqlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Uglerod 2 oksidi ayrim metallar bilan birikib oson uchuvchi karbonillar (masalan, $\text{Fe}(\text{CO})_5$, $\text{Ni}(\text{CO})_4$) hosil qilish xususiyatiga ega, karbonillar esa, o'z navbatida, ma'lum sharoitlarda metall va uglerod oksidiga parchalanadi. Atmosfera bosimida uglerod metallga faqat harorat ko'tarilishi bilan (500—600°C) ta'sir ko'rsatadi. Bosim ko'tarilishi bilan (20—30 MPa) bu ta'sir pastroq (150—200°C) haroratda namoyon bo'ladi.

Elektr kimyoviy korroziyaning mohiyati shundan iboratki, bunda metallning turli sirtlari yuzasining kimyoviy va strukturaviy bir xil emasligi va haroratining har xilligi tufayli yuzaga keluvchi potensiallar farqi ta'sirida metall ionlari elektrolitga o'tadi. Agar asosiy metallning (masalan, temirning) tarkibiga elektr jihatdan ijobjyroq boshqa jismlar aralashgan (uglerod, nikel, mis), qotishma ko'p fazali, mayda g'ovakli metall yuzasida yupqa himoya pardasi, elektrolit konsentratsiyasi va harorat korroziyalanuvchi yuzaning har xil uchastkalarida turlicha bo'lsa, elektr kimyoviy korroziya yuz beradi.

Elektr kimyoviy korroziyaning alohida turlari *nam havodan* va *tuproqdan korroziya* bo'lib, u daydi toklar ta'sirida vujudga keladi. Bundan tashqari, turli metallarning elektrolit bilan to'qnashuv chegarasida yuz beradigan *kontakt korroziya* ham ma'lum.

Korroziya jarayonining tezligiga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular metall va qotishmalarning tabiatini, metall sathiga ishlov berish holatini va sifatini, agressiv muhitning xususiyatini, harorati, bosimi va boshqalardir.

Odatda, metallning suyuqlanish tezligi korroziya bir tekis kechganda vaqt birligida yuzadan yo'qotilgan massa bilan ifodalananadi: ($-K, g/m^2 \text{soat}$).

Qurilmalarni konstruksiyalashda sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan korroziyani chuqurlik ko'rsatkichi (o'tkazuvchanlik Π , mm/yil) bilan ifodalash qulayroq. O'tkazuvchanlik massa ko'rsatkichlari bilan quyidagi nisbat orqali bog'langan:

$$\Pi = 8,76 \frac{K}{\rho},$$

bu yerda: ρ —metallning zinchligi, g/sm^3 .

Kimyoviy qurilmalar tayyorlashda ishlatalidigan metall faqat uning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlash uchungina emas, balki ish sharoitining xavfsizligini va olinadigan mahsulotning sofligini ta'minlash uchun ham yuqori kimyoviy chidamlilikka ega bo'lishi kerak. Yemirilgan metall mahsulotni ifloslaydi, uning sifatini pasaytiradi va qo'shimcha jarayonlarda katalitik xususiyatlarni namoyon etishi mumkin yoki aksincha, katalitik zahar bo'lishi ham mumkin (misol uchun, ammiakning oksidlanishi jarayonida).

Nometall materiallarning yemirilishi ularning kimyoviy yemirilishi bo'lib, bu tashqi muhim metereologik sharoitlar (suyuq va gazsifat reagentlar, qizish va sovish) va mikrobiologik jarayonlar ta'sirida yuz beradi.

Noorganik turdag'i nometall materiallarga moddalarning suvli eritmasi ta'sirini ikki xil jarayonga bog'lash mumkin: erib ketish va ishqorlarning erib yuvilib chiqishi. Erib ketish deganda, material tarkibidagi barcha komponentlarning suyuq fazaga to'la o'tib ketishi tushuniladi. Ishqorlarning erib yuvilib chiqishi tanlama jarayon bo'lib, bunda ayrim komponentlarga tanlanib eriydi. Noorganik nometall konstruksiyalarning ko'pchiligi (noorganik polimerlar), asosan, ishqoriy va ishqoriy-yer metallar silikatlaridan tashkil topgan bo'lib, ishqoriy eritmalar, vodorod ftorid kislotosi ularga erituvchi sifatida ta'sir ko'rsatadi. Suv, tuzlar eritmasi, kislotalar (vodorod ftorid kislotosidan tashqari) silikatlardan ishqoriy va ishqoriy-yer metallari oksidlarini eritib yuvib chiqarishi mumkin.

Noorganik nometall materiallarni qizdirish ham ularda termik strukturasining buzilishiga olib kelishi mumkin, natijada ularning mexanik va kimyoviy barqarorligi kamayadi.

Organik konstruksion materiallar—organik polimerlar ko‘pgina agressiv muhitlar ta’siriga yuqori kimyoviy bardosh, lekin termik va fotokimyoviy struktura buzilishga, suyuq va gaz holatidagi agressiv muhit ta’sirida, biologik korroziya ta’siriga moyil bo‘ladi.

Barcha konstruksion materiallarda ish muhiti va atrof-muhit ta’sirida doimiy ravishda turli kimyoviy o‘zgarishlar namoyon bo‘lib turadi, lekin u yoki bu muhitning korroziyaga chidamlilikka qo‘yilgan talabiga mos keluvchi va ushbu sharoitlarda ishlashga yaroqli materiallar har doim ham topiladi. Konstruksion materiallar tanlashda yuqorida qayd etilgan sharoitlarni, birinchi navbatda, iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda ish yuritiladi.

Kimyoviy qurilmalar va asbob-uskunalarining korroziyasiga qarshi kurashning samarali usullaridan biri — ularning sathini ushbu muhitga kimyoviy chidamli bo‘lgan material bilan qoplashdir. Bunda metall korpus qurilmaning mustahkamligi ta’minlanadi, izolatsiya qobig‘i esa uni muhit ta’siridan himoya qiladi.

Qoplama turlari ko‘p bo‘lib, asosiyлari uchta: yupqa parda; yupqa list ko‘rinishidagi; futerovkali.

Yupqa parda qatlami quyidagi usullardan birini qo‘llab yotqiziladi:

— korroziyaga chidamli metall qatlaminini elektrikimyoviy usul bilan cho‘ktirish;

— yuzani lok, bo‘yoq va bitum bilan ko‘p qatlam qilib bo‘yash;

— kukunsimon polimer materiallarni purkash, so‘ngra ularni pishirish;

— polimer materiallar asosidagi emulsiyani (suspenziyani) ko‘p qatlam qilib surkash, quritish va pishirish;

— kukunlangan materiallar aralashmasini mexanik yoki elektroforetik usul bilan surkash va uni shishasimon holga kelguncha pishirish (kislotaga chidamli emal).

Yupqa parda qoplamaning qalinligi odatda 01—0,5 mm ni tashkil etadi.

Elektrikimyoviy usul bilan hosil qilingan izolatsiyalovchi qoplama-larning afzalligi shundaki, ular oson hosil qilinadi, har qanday murakkab shakldagi yuzani qoplaydi, qurilmaning foydali hajmi va og‘irligi saqlab qolinadi. Lekin bu usul kimyo sanoatida kam qo‘llaniladi.

Qurilmalarni bo‘yaganda ularning tashqi yuzasi atmosfera

korroziyasidan himoyalanadi. Lokli bo'yoq materiallar ko'p komponentli bo'lib, yupqa parda hosil qiluvchi moddarining erituvchi, yumshatuvchi (plastifikator) va rang beruvchi moddalar bilan aralashmasidan iborat. Yupqa parda hosil qiluvchi modda suvda erishi ham (suvda eriydigan polimerlar), erimasligi ham (o'simlik yog'lari, polimerlar, oligomerlar, bitum va h.k.) mumkin. Erituvchi sifatida skipidar, toluol, aseton, spirt va boshqalar ishlatiladi.

Qoplamaiga kerakli egiluvchanlik baxsh etish uchun yumshatuvchi sifatida xlorlangan naftalin va dibutilftalatdan foydalaniladi.

Rang beruvchi moddalar (pigmentlar) lok-bo'yoq materialga kerakli rangni beribgina qolmay, ba'zan uning mexanik mustahkamligini ham oshiradi. Bo'yoqlar sifatida, odatda, o'ta mayda kukunlangan metall oksidlari ishlatiladi.

Yupqa parda hosil qiluvchi moddalarning organik erituvchilardagi eritmaları **lok** deyiladi, unga rang beruvchi bo'yoq qo'shib olingan aralashma **emal** deyiladi. Suvda eruvchan yupqa parda hosil qiluvchi moddaga rang beruvchi bo'yoq qo'shib tayyorlangan lok-bo'yoq material **sir** deyiladi. Moyli sirlarning asosini olislar tashkil qiladi.

Turli lok-bo'yoq materiallarni yuzaga surkash texnologik tartibi turlicha, lekin, umuman olganda, qoplamaning izolatsiyalovchi qatlamini hosil qilish jarayoni quyidagicha olib boriladi:

— yuzani tayyorlash — iflosliklar (zang, eski bo'yoqlar) va moy qoldiqlaridan tozalash;

— lok-bo'yoq materialning yuzaga yaxshi ilashishini ta'minlash uchun yuzani gruntovka (bir qatlam bo'yoq berish) qilish, qurigan grunt qatlamini jilvir qog'oz bilan tozalash;

— yuzani shpaklovka qilish — bir tekis yupqa rangli qatlam olish uchun qurigan shpaklovka yuzasini jilvir qog'oz bilan ishqalash;

— yuzani bo'yash (ko'p qatlamli bo'yoq berilganda bir qavat bo'yoq qurigandan so'ng keyingi qavat beriladi).

Kimyo sanoatida «Лак-177», «Кузбасслак», perxlorvinil smolasi asosida olingan lok va emallar ko'p ishlatiladi. «Кузбасслак» — toshko'mir pekining solventdagi eritmasi bo'lib, u kuchsiz kislotali va ishqoriy muhitlarga chidamli. «Лак-177» — bitumning organik erituvchilardagi eritmasi bo'lib, undan issiqqa chidamli «aluminiyli» bo'yoq olish uchun foydalaniladi. Perxlorvinilli emallar pervinilxlor smolasining uchuvchan eritmalaridagi yumshatgichlar va tegishli rang beruvchi bo'yoqlar qo'shib tayyorlangan eritmasi bo'lib, ulardan sexlar

atmosfera muhitida mineral kislotalar va xlor bug'lari bo'lgan qurilmalarni bo'yash uchun foydalaniladi.

Epoksid smolasi asosidagi lok-bo'yoq materiallar kislotasi, ishqor va atmosfera ta'siriga chidamli bo'lib, ularni qo'llashdan avval tarkibiga qotiruvchi (4—5%) sifatida polietilen-poliamin yoki geksametilendiamin qo'shiladi. Bu materialarning asosini tashkil etuvchi epoksid smolasi qotiruvchi bilan aralashtirgandan so'ng aralashma 2—3 soat o'tib qota boshlaydi.

Metallar yuzasida yupqa polimer parda purkash usuli bilan hosil qilinadi. Purkashning gaz alangali, tebranma-uyurmali (вибровибрационный), oqimli, oqim-elektroforetikli, issiqlik nurlanishli va boshqa turlari ma'lum. Ushbu usullarning mohiyati shundan iboratki, bunda kukun holidagi polimerning qoplama xossasini yaxshilovchi stabilizator va to'ldirgichlar bilan aralashmasi metall yuzasiga surtiladi, so'ngra suyuqlantirib sovitiladi.

Suspenziyani ko'p qatlamli qilib surkash usuli, masalan, fторoplast-3M dan qoplama olishda ishlatiladi. 30% li spiritli, sirtfaol moddaga yumshatgich qo'shib barqarorlashtirilgan suspenziyani izolatsiyalanayotgan yuzaga 10—15 qatlam qilib pulverizator yordamida eni va bo'yi bo'ylab yuza to'la qoplanguuncha purkaladi. Har bir qatlam 120°C haroratda 20 minut davomida quritiladi, qoplamani eritib pishirish 260°C haroratda 25—40 minut davomida olib boriladi.

Metallarni korroziyadan himoyalashning samarali usullaridan biri emallahdir. Jarayon po'lat va cho'yandan yasalgan qurilmalarning ichki yuzasiga shishasimon massani yupqa qatlam qilib surib, so'ngra 800—900°C haroratda pishirishdan iborat. Shishasimon qatlam (emal) hosil qilish uchun qumtuproq, dala shpati va turli xil loytuproq aralashmasiga pishishni tezlatuvchi qo'shimchalar (karbonatlar, boratlar va boshqalar) qo'shib kuydiriladi.

Emalli qoplamlar 5 MPa gacha bosimda va —30 dan 300°C gacha haroratda ishlaydigan qurilmalarda ishlatiladi. Ular barcha kislotalar (vodorod fторид kislotasidan tashqari) ta'siriga chidamli. Emallangan qurilmalardan (kolonnalar, sovitgichlar, kristallizatorlar, bekitgich armaturalar va h.k.) reaktiv kislotalar va ayrim tuzlar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Harorat keskin o'zgarganda emal qatlamida mikroyoriqlar paydo bo'lib, vaqt o'tishi bilan ulardan siniqlar hosil bo'ladi va ular mahalliy korroziya o'chog'i bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun qurilmani qizdirish va sovitish minutiga ko'pi bilan 1—3°C tezlikda

olib borilishi tavsiya etiladi. Qizdirishning ruxsat etilgan tezligi qurilmaning tuzilishi va uning o'chamlariga bog'liq.

Yuzalarga izolatsiyalovchi listlar qoplash. Bunda qoplash 2 usulda: polimer materiallar listlar (plitka)ni qizdirib qoplanadigan yuzaga yelim bilan yopishtirish yoki yopishtirmsandan terib chiqish orqali amalga oshiriladi. Standart listlarni yopishtirish ishlarining nisbatan oddiy texnologiya bo'yicha olib borilishi bu qoplamlarning afzalligi hisoblanadi. Lekin muhofaza etilayotgan yuza oddiy geometrik shaklga ega bo'lishi lozim. Aks holda yelim yaxshi yopishmay qolishi mumkin.


Jihoz, quvur va armaturalarni rezina bilan qoplash ham keng tarqalgan. Bunday qoplamlarning ijobiy tomoni ular 70—110°C haroratda qator agressiv muhitlarga chidamli, muhofaza etilayotgan yuza bilan ilashishi (adgeziya) yuqori, yaxshi deformatsiyalanadi. Bu, o'z navbatida, qoplama va izolatsiyalanayotgan yuzaning o'zgaruvchan sharoitlarda birgalikda ishlashi ishonchlilagini ta'minlaydi.

Rezina qoplamlarni yopishtirish texnologik jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:


- yuzani ifoslardan tozalash, benzin bilan yuvish, yelim surkash;
- xom rezina plitkalarni va qirralarini tayyorlash, ularni benzin bilan yuvish, yelim surkash;
- yuzaga rezina (plitkalarni) terib chiqish va ustidan g'altak mola yurgizib presslash;
- qoplamani vulkanizatsiya qilish va sifatini tekshirish.

Yelim bilan yopishtirilmaydigan materiallar, jumladan, qattiq materiallar qalin bo'lganligi tufayli boltlar bilan mahkamlanadi. Boltlar qurilma devoriga payvandlab o'rnatiladi. Ular shunday polimerdan yasalgan hamda qoplama qatlamiga kavsharlab payvandlangan «qalpoq»lar bilan izolatsiyalanadi (2-rasm). Texnologik jihatdan murakkab bo'lganligi tufayli yelimsiz yopishtirish usuli kimyoiv qurilmalarda juda kam qo'llaniladi. Yelim bilan yopishtirilganda ham, yelimsiz qoplanganda ham polimer plitkalarning tutashgan joylari payvandlab qo'yiladi.

Qurilmalarni donalab tayyorlanadigan kislotaga chidamli buyumlar bilan qoplash



2-rasm. Polietilen taxtacha qoplamlarni qurilma devoriga mahkamlash sxemasi.



3-rasm. Qoplama (futerovka) larning sxemalari:

a – bir qatlamlı; b – ko‘p qatlamlı;
d – aralash qatlamlı (kombinatsiyalashgan). 1 – po‘lat devor; 2 – bog‘lovchi material; 3 – taxtacha (plitka); 4 – g‘isht; 5 – polizobutilen.

d (futerovka qilish).
1 Kislatabardosh sopol,
2 suyuqlangan diabaz, chinni,
3 shisha va antegmitdan tayyor-
langan g‘isht va plitkalar izolat-
siyalanayotgan yuzaga maxsus
bog‘lovchilar, odatda, silikat
zamazka yordamida yopishtirib
mahkamlanadi. U «suyuq
shisha» (Na_2SiO_3 eritmasi),
natriy ftorsilikat Na_2SiF_6
(qotishmani tezlashtiruvchi) va
to‘ldirgichlar (andezit, kvars,
chinni uni va boshqa
kislatabardosh kukunlardan)
qo‘sib tayyorlanadi.

Tuzilishiga ko‘ra futerovkalar:

oddiy (bir qatlamlı), ko‘p qatlamlı va kombinatsiyalangan (tagiga organik materialdan plitka yotqizilgan ko‘p qatlamlı) turlarga ajraladi (3-rasm).

Bir qatlamlı futerovka gazmo‘rilar, kimyoiy sexlarning poli, bug‘siz aralash muhitli bug‘lar kondensatlanmaydigan qurilmalarda ishlatiladi.

Ko‘p qatlamlı va kombinatsiyalangan futerovkalar og‘ir sharoitlarda ishlaydigan qurilmalarning devorlarini izolatsiyalash uchun ishlatiladi.

Sulfat kislotosi ishlab chiqarishda quritish adsorbsiyalash bo‘limidagi qurilmalarda bir qatlamlı va ko‘p qatlamlı futerovkalar, xlor ishlab chiqarishda quritish minoralarini, sulfat kislotosi ishlab chiqarishda yuvish minoralarini muhofazalash uchun kombinatsiyalangan futerovkalar ishlatiladi.

Mexanik mustahkamligining juda yuqoriligi, ishchi muhit harorat chegarasining yuqoriligi ($300-400^\circ\text{C}$) va narxining arzonligi futerovkalarning afzalligi hisoblanadi. Qurilma og‘rligining oshib ketishi va foydali hajmining kamayishi ularning kamchiligi hisoblanadi.

Noorganik moddalar ishlab chiqarishda qurilmalarni korroziyadan asrash uchun ko‘pincha katod muhofazasi va korroziya jarayonini ingibirlash (sekinlashtirish) usulidan foydalaniлади.

Katod muhofazasi usuli elektrolit va suv oqadigan yerosti quvurlarini korroziyadan asrash uchun qo‘llaniladi. U, odatda, quvurlarni bitum bilan birga himoyalashda ishlatiladi. Sho‘r suv oqadigan quvurlarda

korroziyaning oldini olish uchun ular yotqizishdan oldin bitum bilan qoplanadi, lekin bu qoplama ishonchli emas. Qoplamaning nuqsoni bor uchastkalarda korroziya jadal rivojlana boshlaydi. Uni to'xtatish uchun metall quvurni o'zgarmas yoki to'g'rilangan tok manbayiga ulanadi; musbat qutb quvurdan 60—100 m narida — unga parallel joylashgan yerga ulangan anod simga bog'lanadi. Yerga ulangan sim (заземление) bir-biridan 5-6 m masofada tikka ko'milgan va bir-biri bilan temir tasma orqali ulangan bir nechta po'lat quvurdan iborat. Tok manbayi sifatida kuchlanishi 22—24 V bo'lgan selen to'g'rilagichdan foydalaniladi.

Agressiv suyuqliklar saqlanadigan katta hajmdagi qurilmalar korroziyasini to'xtatish uchun ham katod muhofazasidan foydalanish mumkin.

Korroziya ingibitorlari bu korroziya jarayoni tezligini kamaytirish xususiyatiga ega bo'lgan moddalardir. Masalan, qora metallar korroziyasini kamaytirish uchun ingibitor sifatida dietilamindan foydalanish mumkin. Uni 0,016% konsentratsiyagacha bug'lantirilgan ishqorga qo'shish qurilmalar korroziyasini 4 barobar sekinlashtiradi. Sovituvchi namakob sifatida ishlataladigan NaCl va CaCl₂ eritmalariga 0,2% gacha kaliyxromat va ishqor qo'shish po'lat quvurlarda korroziyaning 4—5 marta kamayishiga va ularning xizmat muddatining 7—10 yilgacha uzayishiga olib keladi.

Ingibitorlar ta'sirining samaradorligi tormozlanish koefitsienti yoki korroziyadan muhofaza darajasi bilan ifodalanadi. Tormozlanish koefitsienti korroziya tezligining ingibitor ta'sirida necha barobar kamayganligini ko'rsatadi:

$$\gamma = I/I_1 \quad (2.1)$$

bu yerda: I —ingibitor bo'lmagandagi korroziya tezligi; I_1 —ingibitor qo'shilgandagi korroziya tezligi.

Muhofaza darajasi (%) korroziyani bostirishning to'laligini ifodalaydi:

$$Z = [(I - I_1)/I] \cdot 100 \quad (2.2)$$

Ingibitorning ma'lum bir metallni u yoki bu muhitda korroziyadan asrash xususiyati uning o'ziga xos kimyoviy xossalariiga bog'liq.

Uning ta'sir darajasiga agressiv muhitning konsentratsiyasi va harorat katta ta'sir ko'rsatadi.

Ingibitorlarga ayrim moddalarni qo'shish ularning ingibitorlovchi ta'sirining kuchayishiga olib keladi. Masalan, ПБ-5 ingibitori (anilinning urotropin bilan kondensatlash mahsuloti) 0,5% konsentratsiyada po'latning 20% li HCl da harorat 20°C dagi korroziyasini 42 barobar kamaytiradi. Ushbu sistemaga 0,2% li 2-propin-1-ola qo'shilganda

tormozlanish koefitsienti 110 gacha oshadi. ПБ-5 ingibitori sanoatda keng qo'llaniladi, ayniqsa, uni vodorod xlorid kislotasida ingibirash maqsadga muvofiq. Uning urotropin bilan aralashmasi issiqlik almashinuvchi qurilmalarни quyqadan (pishib qotgan qatlamdan) tozalash uchun ishlatiladigan 2—6% li kislotalar eritmalariga qo'shish tavsiya etiladi. Urotropinning o'zi nafaqat qora metallar korroziyasi kislota ingibitori, balki aluminiyning vodorod xlorid kislotasi, titanning sulfat kislotasidagi korroziyasi ingibitori hamdir.

ПБ-5 ingibitori sanoatda nisbatan keng qo'llaniladi. ПБ-5 ingibitorining urotropin bilan aralashmasini 2—6% li kislota eritmasiga qo'shish tavsiya etiladi. Bu aralashma issiqlik apparatlarini quyqadan (bu moddalar konsentratsiyasi 0,5% dan, harorat 60—80°C, $\gamma=40\div50$ bo'lganda) tozalashda ishlatiladi. Urotropinning o'zi kislotali korroziya ingibitori hisoblanadi va faqat qora metallargagina emas, balki xlorid kislotasida aluminii va sulfat kislotasida titan uchun hamdir.

Ayrim ingibitorlarning, jumladan, ПБ-5 ingibitorining ta'sir mexanizmini ularning metall sathida tanlab adsorbsiyalanish qobiliyati bilan bog'laydilar.

Metallning korroziyanish tezligi vodorod ajralib chiqishining katod qutblanishiga teskari proporsional bog'langandir. Metall sathidan ingibitor molekulalaridan to'g'ri yo'naltirilgan yupqa parda hosil bo'ladi, u vodorod ajralib chiqishida zo'riqishni oshiradi va eritma bilan metall sathi o'tasida yuqori o'tish qarshiligini vujudga keltiradi.

Boshqa ingibitorlar ta'sirining mexanizmi metall sathida zich, barqaror kristall yupqa parda hosil bo'lishi yoki muhofaza pardasini yemiruvchi moddalarni neytrallash jarayoni bilan bog'liq.

Modda ishlab chiqarishda cho'yan qurilmalar korroziyasini kamaytirish maqsadida ulardagi suyuqliklarga metall yuzasida temir sulfididan iborat yupqa parda hosil qiluvchi sulfidlar qo'shiladi. Suyuqliklarda sulfid ionlarining borligi ($0,02\div0,04 \text{ g/l}$) ular tarkibidagi erigan kislorodning $2\text{S}^{2-}+3\text{O}_2=2\text{SO}_3^{2-}$ reaksiya bo'yicha «neytrallanishi»ga olib keladi va shu bilan sulfid yupqa pardasini oksidlanishdan saqlab qoladi. «Sulfid marom»ga rioya qilish korroziya tezligini yiliga 1,5 dan 0,1—0,2 mm gacha kamaytirish imkonini beradi.

Ingibitorlarni ularning fizik-kimyoviy xususiyatlaridagi farqni va ta'sir mexanizmini hisobga olgan holda har bir konkret hol uchun alohida tanlash zarur.

III BOB. ARALASHTIRGICHLARI BOR APPARATLAR

3.1. Aralashtirish jarayonining asosiy ko‘rsatkichlari

Aralashtirish—kimyo sanoatidagi zarur jarayon bo‘lib, bunda bir jinsli eritma va suspenziyalar hosil qilinadi, issiqlik va massa almashinish jarayoni jadallashtiriladi.

Aralashtirgichlar umumiy nom bilan aralashtirish apparatlari deb atalib, ayrim hollarda qurilmaning ma’lum bir maqsadga mo‘ljal-langanidan kelib chiqib, reaktor, ekstraktor, repulpator, kaustifikator va hokazolar deb ataladi. Har bir jarayonning o‘ziga xos xususiyatiga qarab aralashtirgichlarning tuzilishi ham har xil bo‘ladi: romli, parrakli, propellerli, turbinali.

Aralashtirish jarayoni aralashuv darajasi, aralashtirish sur’ati va samaradorligi bilan ifodalanadi.

Aralashish (bir jinslilik) darajasi — bu umumiy holda sistemani to‘liq aralashtirib bo‘lgandan so‘ng bir qancha moddalarning o‘zaro taqsimlanishidir. Aralashtirish darajasi (I) qanchalik yuqori bo‘lsa, aralashtirilayotgan moddaning reaktor hajmining turli joylaridagi konsentratsiyasidagi farq ham shunchalik kam bo‘ladi. U(namuna analizi) quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$I = (x_1 + x_2 + \dots + x_k)/k, \quad (3.1)$$

bu yerda: k —namunalar soni; x_i , x_k —namunalardagi moddaning quyidagi formulalar bilan aniqlanadigan nisbiy konsentratsiyasi:

$$x_i = \varepsilon_i / \varepsilon_0 \quad (\varepsilon_i < \varepsilon_0 \text{ bo‘lganda}),$$

$$x_i = (1 - \varepsilon_i) / (1 - \varepsilon_0) \quad (\varepsilon_i > \varepsilon_0 \text{ bo‘lganda}),$$

bu yerda: ε_i , ε_0 —analiz qilinayotgan komponentning i nchi namunadagi va butun qurilmadagi hajmiy ulushi.

Aralashtirish sur’ati (AS) aniq bir ifodaga ega emas. Bu tushuncha ostida vaqt birligi $\frac{d_i}{d_j}$ da aralashtirish darajasining o‘zgarish tezligi yotadi.

3.2. Texnologik jarayonning kechishiga aralashtirishning ta’siri

Aralashtirish issiqlik va massa uzatish bilan bog‘liq barcha operatsiyalarni (qizdirish yoki sovitish, suspenziyalash, eritish, kristallash,

adsorbsiyalash va boshqalar) tezlashtiradi. Aralashtirish o'zaro ta'sir ko'rsatayotgan fazalarning qurilma hajmi bo'ylab pasayishi va chegaraviy qatlam qalinligining kamayishi hisobiga ajralish yuzasi oldidagi harorat va konsentratsiya gradiyentining oshishiga olib keladi.

Cho'kmalarni suyultirish usuli bilan yuvish jarayonida suyuqlikdagi qattiq dispers fazani **suspenziyalash** qo'llaniladi. Aralashtirgichli qurilmalarda undagi suyuqlikning o'q bo'ylab tegishlicha tezligida, ya'ni tezlikning undan kichik qiymatida dispers zarralar qurilma tagiga cho'kadigan kattaligida suspenziya hosil bo'ladi. Aralashtirish sur'atini bunda Stoks qonuniga va aralashtirgichning nasos effektiga tayanib hisoblash mumkin.

Aralashtirgichli qurilmalarda sirkulatsiya shartli ravishda: aylanma va radikal-o'q bo'ylab sirkulatsiyaga bo'linadi. Sirkulatsianing aylanma tezligi w_s suyuqlik massasining aralashtirgichning aylanma o'qi atrofidiagi harakatiga bog'liq. Sirkulatsianing radikal-o'q bo'ylab tezligi w_s umumiy oqimning suyuqlikning qurilma o'qini kesib o'tuvchi tikka (meridiandagi) tekislikdagi harakatini hisobga oluvchi tarkibidir. Uni ba'zan oddiygina qilib sirkulatsiya deyiladi. U aralashtirgichning nasos effekti bilan quyidagi ifoda orqali bog'langan:

$$\omega_s = 1,9 V_n \quad (3.2)$$

Jarayon gidrodinamikasi murakkab bo'lgani sababli aralashtirgichli qurilmalarda issiqlik berishi issiqlik almashinuvchi qurilmalardagiga nisbatan murakkabroq hodisadir. Aralashtirgichli qurilmalarda issiqlik berish koeffitsienti har xil bo'lib, u ko'p omillarga bog'liq. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, suyuqlikning radial oqimini yaratuvchi turbinali aralashtirgichli qurilmalarda eng jadal issiqlik berish aralashtirgich o'rnatilgan sathda yuz beradi. Shuning uchun bundan keyin issiqlik berish koeffitsientining barcha yuzaga mos keluvchi o'rtacha arifmetik qiymati haqida gap yuritiladi.

Aralashtirgichli qurilmalarda issiqlik berish koeffitsientini quyidagi formula bilan hisoblash taklif etilgan:

$$Nu = k Re^{0.67} Pr^{0.33} (\mu_s / \mu_{dev})^{0.14} \quad (3.3)$$

bu yerda: $Nu = a D / \lambda$.—Nusselt mezoni; k —mutanosiblik koeffitsienti; $Re = \rho n d^2 / \mu_s$ —Reynolds mezoni; $Pr = c \mu_s / \lambda$ — Prandtl mezoni; μ_s —suyuqlikning o'rtacha haroratidagi $[(t_{o,rs} + t_{dev})/2]$ dinamik yopishqoqligi; μ_{dev} —suyuqlikning devorning pardasi ustki qatlami haroratida dinamik yopishqoqligi; λ —issiqlik o'tkazish koeffitsienti, $W(m \cdot K)$; c —suyuqlikning issiqlik sig'imi, J/K ; $t_{o,rs}$ —suyuqlikning o'rtacha harorati, K ; t_{dev} —devorning harorati, K .

Turbinali, parrakli, romali aralashtirgichli qaytaruvchi to'siqsiz ishlaydigan idishlar uchun $k=0,36$, to'siqli turbinali aralashtirgichli idishlar uchun $k=0,74$. To'siqli va to'siqsiz parrakli aralashtirgichli idishlar uchun esa $k=0,51$ deb olish mumkin. k koefitsientning quyidagi qiymatlarida to'g'ridir: turbinali aralashtirgichlar uchun— $D/d=3$; $H/D=1$; $h/D=1/3$; parrakli aralashtirgichlar uchun $D/d=3$; $H/D=1$; $h/d=1$; kurrokli aralashtirgichlar uchun $D/d=2$; $h/D=0,3$.

Geometrik ko'rsatkichlar (3.3) tenglamada ko'rsatilgan ko'rsatkichlardan chetga chiqqanda qo'shimcha koefitsient kiritish lozim.

Ko'pchilik tuzlarning va boshqa qattiq jinslarning erishi (**dekrislarnishi**) ni ularning suv (yoki boshqa erituvchi) bilan nisbatan tez va, shuning uchun ham, diffuziya sohasida kechadigan o'zaro ta'sir reaksiysi deb qarash mumkin.

Erish jarayonining tezligi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\frac{dm}{d\tau} = k_m F(C^* - C_t). \quad (3.4)$$

bu yerda: m —eriyotgan modda massasi, kg; k_m —erishning tezlik konstantasi (massa uzatish koefitsienti); F — τ vaqtida eritilayotgan modda zarralari sathining yig'indi maydoni, m^2 ; C^* —to'yinish konsentratsiyasi, kg/m^3 ; C_t — τ vaqtidagi konsentratsiya, kg/m^3 .

Ma'lum bir vaqt ichida butunlay erib ketgan m_A modda massasini yoki uning erish vaqtini (t) quyidagi formula bilan hisoblash mumkin:

$$m_A = k_m F_b (\Delta C_b - \Delta C_{oxir}) t / [3 \ln(\Delta C_b / \Delta C_{oxir})]. \quad (3.5)$$

bu yerda: F_b —zarrachalar yuzasining boshlang'ich sirti, m^2 ; ΔC_b , ΔC_{oxir} —jarayonning harakatlantiruvchi kuchi (to'yinish konsentratsiyasi C^* va eritmaning jarayon boshidagi (C_b) va oxiridagi (C_{oxir}) konsentratsiyasini bilgan holda uni hisoblab topish mumkin).

Diffuziyalani eriydigan tuzlar uchun erishning tezlik konstantasini quyidagi formuladan aniqlash mumkin:

$$k_M = \alpha_M \Delta \rho^{1/3} \mu_s^{-1} (D \mu_s)^{2/3}$$

bu yerda: α_M —barcha diffuziyalani eriydigan tuzlar uchun doimiylik (massa uzatish) koefitsienti, $\alpha_M = 70 \pm 10$; $D \mu_s$ —diffuziyaning samaradorlik koefitsienti ($\mu_s = 1$ bo'lganda), $D \mu_s$ qiymatini quyidagi tenglikdan topish mumkin:

$$(D\mu_s)_{S,T} = (D\mu_s)_{S,298} T/298$$

bu yerda: $(D\mu_s)_{S,i}$ va $(D\mu_s)_{S,298}$ — tuzning eritma konsentratsiyasi C va haroratlar T va 298 K bo‘lganligida diffuziyaning samaradorlik koefitsientlari.

$D\mu_s$ yoki m_s ning 298 K (25°C) haroratdagi qiymatlari ko‘pchilik tuzlar eritmalari uchun ma’lumotnomadan olinadi.

Tuzlarni eritishda aralashtirish jarayoni quyidagilarga erishish uchun zarur:

- suyuqlik harakati tezligining oshishi hisobiga qattiq jinslar yuzasi oldidagi laminar diffuziya qatlami qalinligini kamaytirish;

- qisqa vaqt ichida erigan modda konsentratsiyasini borliq hajmda bir xil qilish;

- jarayonning mumkin bo‘lgan yuqori harakatlantiruvchi kuchiga ($C - C_i$) erishish.

Kristallanish — erishga teskari jarayon bo‘lib, kristallangan moddaning massasini aniqlash uchun (3.5) formuladan foydalanish mumkin, bunda faqat F_k o‘rniga qattiq fazaya yuzasining oxirgi maydoni F_{oxir} qo‘yiladi.

Kristallanish paytida ikkinchi asosiy parallel jarayon kechadi: kristallar murtaginining hosil bo‘lishi va ularning o’sishi. Bu jarayonlar tezligining nisbati qattiq fazaning oxirgi qiymatini belgilaydi. Aralashtirish har ikkala jarayonni turli darajada tezlashtiradi. Kam solishtirma yuzaga ega bo‘lgan, ya’ni yirik kristallar olish zarur bo‘lganda, aralashtirishning eng muqobil sur’ati tanlanadi. Umumiy holda buni quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned} k_m &= f(Re, Ar, E) \\ F_k &= f(Rc, Ar, E, \Delta C) \end{aligned} \quad (3.6)$$

bu yerda: E —jarayonning faollanish energiyasi, J/mol; ΔC —eritmaning absolut to‘yinishi.

Qiyn eriydigan gazlar **absorbsiyasi** paytida massa uzatishga, asosan, suyuq fazaya qarshilik ko‘rsatadi va hisoblashda gaz fazasining qarshiligini hisobga olmasa ham bo‘ladi. U holda absorbsiya jarayonining tezligi quyidagicha yoziladi:

$$M = \alpha_M F \Delta P_{o,r} \quad (3.7)$$

bu yerda: F —fazalar bo‘lingan yuza maydoni, m²; $\Delta P_{o,r}$ —jarayonning harakatlantiruvchi kuchi (gazning parsial va muvozanatdagi bosimi o‘rtasidagi farq).

Barbotaj qilinganda, misol uchun, uglerod ikki oksidni ishqorlar eritmasidan va kislorodni tuzlar eritmasidan o'tkazilganda massa berish koefitsientini quyidagi tenglamaga binoan hisoblash mumkin:

$$\frac{\alpha_M d_g}{D_s} = 0,33 \left(\frac{ndd_g \rho_s}{\mu_s} \right)^{0.6} \left(\frac{\mu_s}{\rho_s D_s} \right)^{0.5} \quad (3.8)$$

bu yerda: d va d_g — aralashtirgich va gaz pufagining diametri: m; D_s — suyuq fazadagi diffuziyaning kinematik koefitsienti.

Yuqoridagi tenglama (3.8) Reynolds mezoni $Re = ndd_g \rho_s / \mu_s = 200 \div 4000$ qiymatga ega bo'lganda, geometrik o'xshashlik invarianti: $h/D=0,3$; $d/D=0,3$ va $H/D=1$ bo'lgan aralashtirgichli va qaytaruvchi to'siqli qurilmalarga to'g'ri keladi.

Pufaklar diametri fazalararo solishtirma yuza $F_g (\text{m}^2/\text{m}^3)$ va gaz pufaklarining suyuqlikdagi hajmiy ulushi Φ_g ga funksional qaramlik bilan bog'langan:

$$d_g = 6\Phi_g / F_g \quad (3.9)$$

Aralashtirish jarayonida pufaklarning eng jadal maydalanishi aralashtirgich parraklarining chetida yuz beradi. Pufaklarning o'lchami ka mayishi bilan ularning yuzaga suzib chiqish tezligi kama-yadi, bu esa gaz-hajmiy ulushning suyuqlikda ko'pa-yishiga olib keladi.

Suyuqlikda gazi gazning hajmiy ulushi doimiy kattalik emas va u jarayonning ko'pgina ko'rsatkichlariga: sistemaning fizik xususiyatlari, gazsarfi, geometrik o'xshashlikning invariantlari, gazni berish usuli va aralashtirish sur'atiga bog'liq. V.V.Kafarov tavsiyasi bo'yicha e, ning qiymati turbinali aralashtirgichlar uchun 4-rasmda keltirilgan bog'liqlik bo'yicha aniqlanadi:

$$\Phi_g / K = f(A) \quad (3.10)$$

bu yerda

$$A = (H/D)^{0.4} \left[V_g We / (nd^3) \right]^{0.67\sqrt{Fr}} \quad (3.11)$$

$$K = 10^{0,003} \left(1 - \mu_s / \mu_g \right) \quad (3.12)$$

V_g —gaz sarfi, m^3/c ; $We = n^2 d^3 \rho_s / \sigma$ —arashtirish jarayoni uchun Veber mezoni; σ —suyuqlikning sirt tarangligi, N/m ; $Fg = n^2 d / g$ —arashtirish jarayoni uchun Frud mezoni; μ_g —suvning dinamik qovushqoqligi, $\text{Pa} \cdot \text{s}$.

Fazalararo solishtirma sirtni ushbu formula bilan hisoblash mumkin:

$$F_g = 2,67 \frac{(N/V)^{0.4} \rho_s^{0.2}}{\sigma^{0.6}} \Phi_g^{0.6} \left(\frac{\mu_s}{\mu_g} \right)^{0.25} \quad (3.13)$$

bu yerda: N/V — eritmaning hajm birligiga to'g'ri keladigan quvvati; μ_g — gazning dinamik yopishqoqligi, $\text{Pa} \cdot \text{s}$.

Qiyin absorbsiyalanadigan gazlarni mexanik tarzda aralashtirilganda quyidagilar amalga oshadi:

- tangens kuchlanish ta'sirida pufaklarning bo'linib ketishi natijasida fazalararo yuza ortadi;
- pufaklarning bo'linib maydalanib ketishi ularning tepaga suzib chiqish tezligini kamaytirib, fazalarning to'qnashish (kontaktlashish) vaqtini oshadi;
- gaz molekulalarining suyuqlikka kiradigan laminar diffuzion qatlamining qalinligi kamayadi;
- gaz pufaklari suyuqlikning butun hajmi bo'ylab bir tekis taqsimlanadi.

Aralashtirilayotgan suyuqlik orqali gaz o'tkazilganda sistemaning zichligi kamayadi, bu esa aralashtirish quvvati mezonining (kriteriya-sining) kamayishiga olib keladi:

$$K_{Ng} = E K_N.$$

bu yerda: K_N , K_{Ng} — suyuqlik va gaz-suyuqlik sistemasi uchun aralashtirish quvvatining mezoni; E — quvvatning pasayish ko'rsatkichi.

D/d nisbat 3 ga teng bo'lgan qurilmalar uchun E ning ko'rsatkichi dastlabki yaqinlashishda ushbu formulalar bilan aniqlanadi:

$E=1-1,2 K_g$ ($0 \leq K_g \leq 0,04$ bo'lganda),

$E=0,6-1,4 K_g$ ($0,04 < K_g < 0,25$ bo'lganda).

K_g qiymati $K_g = V_g / (nd^3)$ nisbatdan topiladi.

3.3. Aralashtirgichlari bor apparatlar turlari va ularni tanlash

Aralashtirgichli apparatlar turli joylarda foydalaniлади. Ulardan isitgichlar, bug'latgichlar, kristallashtirgichlar, aralashtirgichlar, eritgichlar, reaktorlar va absorberlar sifatida foydalaniлади.


Aralashtirgichning tuzilishi idishning turi singari aralashtirish jarayonida muhim rol o'yaydi.

Noorganik moddalar ishlab chiqarish texnologiyasida parrakli, turbinali, kurakli va romli aralashtirgichlardan foydalaniлади.

Umumiy holda ularni tezyurar va sekinyurar aralashtirgichlarga ajratish mumkin. Tezyurar aralashtirgichga parrakli va turbinali aralashtirgichlar kiradi. Ular parraklarining shakli va o'rnatilish usuliga qarab suyuqlik radius bo'ylab, o'q bo'ylab, radius-o'q bo'ylab oqim hosil qilishi mumkin. Bunday aralashtirgichlar, odatda, qaytaruvchi to'siqli qurilmalarga o'rnatiladi. To'siqlar bo'lmasa, suyuqlikda girdob yoki chuqur hosil bo'ladi (5-rasm). Bunda suyuqlik yomon aralashadi, oqimining turbulentligi va qurilmaning foydali ish hajmi kamayadi.

Aralashtirgichlarning turlari. Aralashtirgichlarning, asosan, 12 ta turi mavjud bo'lib, ulardan ayrimlari 5-rasmda keltilirgan. Parrakli va romli aralashtirgichlar sekinyurar turga kiradi. Ular suyuqlikning, asosan, aylanma oqimini hosil qildilar.

Aralashtirgichlarni tanlashda suyuqlikning fizik ko'rsatkichlari,



5-rasm. Turbinali va parrakli aralashtirgichlarning ishlash sxemasi:
a – turbinali to'siqlari bor apparat;
b – parrakli, to'siqlari bor apparat.


dastlab uning yopishqoqligi va hajmi muhim rol o'ynaydi. Aralashtirgich turini tanlashda 6-rasmdan foydalanish mumkin. Bunda tegishli egri chiziq ushbu turdag'i aralashtirgich ishining yuqori diapazonini ko'rsatadi. Rasmdan ko'rniib turibdiki, turbinali aralashtirgichlar parrakliga qaraganda suyuqlik yopishqoqlikning kengroq diapazonida ishlatalishi mumkin.

Parrakli aralashtirgichlarda kam energiya sarflab, o'q bo'y lab katta sirkulatsiya hosil qilish mumkin. Ularning 2 tadan 4 tagacha ($ko'pincha$ 3 ta) parragi bo'lib, aylanish chastotasi $7-40\text{ c}^{-1}$ ga teng. Aralashtirgich diametri d ning qurilma diametriga nisbati $d/D=0,20\div0,33$ ni, parraklar oxirining aylanma tezligi $\mu=3,6\div16\text{ m/s}$ ni tashkil etadi. Bunday aralashtirgichlarni tubi qavariq idishlarga o'rnatish tavsiya etiladi, tubi tekis qurilmalarda ulardan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Sig'imi katta idishlarda o'lchami 0,5 mm dan, hajmiy ulushi 10% dan oshmagan dispers zarralarni bunday aralashtirgich bilan aralashtirish katta samara beradi, lekin gazni suyuqlikka dispergatsiyalash uchun bunday aralashtirgich yaramaydi.

Turbinali aralashtirgichlarning 4–8 parragi (odatda, 6 ta) bo'lib, $d/D=0,20\div0,33$ ga, aylanish chastotasi $n=2\div20\text{c}^{-1}$ ga teng, parraklar oxirida aylanma tezlik $3\div16\text{ m/s}$ ni tashkil etadi. To'g'ri parrakli turbinali aralashtirgichlar suyuqlikning radius bo'y lab oqimini, qiya parraklari esa radius-o'q bo'y lab oqimini hosil qiladi. Parraklarning qiyalik burchagi odatda 45°C ni tashkil etadi.

Bu aralashtirgichlarni to'g'ri jarayonlarda komponentni eritish, issiqlik almashinish, suspenziya hosil qilish, gazlarni yuttiresh va kimyoviy reaksiyalarni olib borishda ishlatalish tavsiya etiladi. Suspenziyalar tayyorlashda zarralarning pastga harakatlanishining oldini olish uchun qiya parrakli turbinali aralashtirgichlardan foydalangan maqsadga muvofiq.

Kurakli aralashtirgichlar turbinalidan d/D nisbatning kattaligi, aylanish chastotasi va kuraklar soni bilan farq qiladi. Kuraklarning diametri d va kengligi v , odatda, $d=(0,5\div0,8)D$ va $b=0,1d$ chegarada qabul qilinadi. Aralashtirgich idish tagidan $h=(0,1\div0,3)$ balandlikda o'rnatiladi, bunda suyuqlikning idishdagi balandligi $H=(0,8\div1,3)D$ ni tashkil etadi. Kuraklarning soni, odatda, 2 ta, kamdan kam hollarda 4 ta bo'ladi. Baland qurilmalarda bitta valga balandlik bo'yicha har $0,3\div0,8 d$ masofada bir nechta kurak o'rnatish mumkin. Ularning aylanma tezligi $1,5\div5\text{ m/s}$ oralig'ida bo'ladi. Qiya o'matilgan kuraklar to'g'ri



6-rasm. Turli xil aralashtirgichlarning qo'llanilish oraliq'i (diapazoni):
I – modifikatsiyalangan parrakli va romli; II – parrakli va romli; III – turbinali; IV – kurakli.

qoqligi yuqori bo'lgan suspenziyalar ($100 \text{ Pa} \cdot \text{s}$)ni aralashtirish uchun xizmat qiladi. Suyuqlikning turbulentligini hamda qurilmaning butun hajmi bo'ylab aralashtirish sur'atini oshirish uchun ramaning ichiga qo'shimcha kuraklar (ayniqsa, qiya parraklar) o'rnatish mumkin. Ramali aralashtirgich idish devori oldida suyuqlikning tezligi kattaligi tufayli devorga qattiq zarrachalarning yopishib o'sishiga to'siqinlik qiladi va suyuqlik konsentratsiyasining qurilmaning butun hajmi bo'ylab bir xilda bo'lishini ta'minlaydi.

Apparatni tanlash

Apparatlar uchun idishlar silindr shaklida bo'lib, tubi tekis, konussimon yoki ellips shaklida tayyorlanadi. Odatda, ular vertikal tarzda o'rnatiladi. Hozirgi paytda kimyo mashinasozligida standartlashtirilgan (GOST 20680–75) sig'imi 0,01 dan 100 m^3 gacha bo'lgan, 273 dan 3200 mm gacha diametrli 10 xil idishlar ishlab chiqarilmoqda.

Ular vakuum ostida va $6,4 \text{ MPa}$ gacha bosimda ishlashi mumkin. Apparatlarning korpuslari 22 xilda ishlanadi.

o'rnatilganlariga qaragan-da suyuqliknini tezroq aralashtiradi.

Kurakli aralashtirgichlar oddiy tuzilishga ega bo'lganligi va ularni tayyorlash osonligi uchun kimyo sanoatida keng qo'llaniladi.


Ramali aralashtirgichlar boshqalarga qaraganda sekin aylanadi, ularning aylanish tezligi $0,5\text{--}2,5 \text{ m/c}$, aylanish chastotasi $0,3\text{--}1 \text{ s}^{-1}$ ga teng. Aralashtirgichning diametri qurilma diametriga yaqin, parrak va idish devori oraliq'i ($0,005\text{--}0,1 D$; $b=0,06 d$) ga teng. Bunday aralashtirgichlar yopish-

Standart qurilmaning indeksi 25167-67 GOST ga binoan quyidagicha belgilanadi, masalan, **1110-25-06U-001U2** indeksi quyidagicha o'qiladi: birinchi raqam (1) — qurilma ellips shaklidagi tub va payvandlangan ellips shaklidagi qopqoqqa; ikkinchi raqam (1) — payvandlangan silliq ustki qatlamga; uchinchi raqam (10) — ramali aralashtirgichga ega ekanligini; sig'imi 25 m^3 ; 0,6 MPa bosim ostida ishlashi mumkinligini; U — uglerodli po'latdan yasalganligini; 001 — model raqamini; keyingi U harfi — iqlimi ijrosini; oxirgi raqam (2) — joylashtirish kategoriyasini bildiradi.

Standartlashtirilgan aralashtirgichli apparatlarni tanlash va ularga buyurtma berish katalog bo'yicha olib boriladi.

Apparatlarning korpusi yaxlit payvandlangan (ramali aralashtirgich va yanchish quvuri o'rnatilgan) davriy harakatlanadigan yoki ochiladigan qopqoqli (parrakli aralashtirgich va diffuzorli uzluksiz harakatlanuvchi) qilib yasalishi mumkin. Apparat qopqog'ida idishga suyuqlik quyish, nazorat-o'lchov asboblarini o'rnatish uchun shtutserlar, uning ichki yuzasiga qarash va ta'mirlash uchun qarash oynasi va luk (teshik) joylashgan (7-rasm).

Texnologik jarayonning olib borilish sharoitiga qarab qurilmalar



7-rasm. Aralashtirgichli reaktorlar:

a — ramali aralashtirgichli va siqb chiqaruvchi quvurli davriy harakatlanuvchi reaktor;

b — parrakli aralashtirgichi bor va diffuzorli uzluksiz harakatlanadigan reaktor.

1 — elektr yuritgich; 2 — reduktor; 3 — salnikli zichlamalar; 4 — teshik (lyuk); 5 — termometr; 6 — bug' berish shtutseri; 7 — kondensat uchun shtutser; 8-tirak; 9 — havo shtutseri; 10 — yanchish quvuri; 11 — reagent berish uchun shtutser; 12 — quyish shtutseri; 13 — diffuzor; 14 — bo'shatish (to'kish) shtutseri.

issiqlik almashinuv amalga oshadigan yupqa qoplama pardali yoki qoplama pardasiz qilib yasaladi.


Ikkita eritmani tez aralashtirish zarur bo'lganda, ikkala eritma qo'yiladigan shtutser aralashtirgichning o'qini o'rabi turgan markaziy quvurning tepe qismiga joylashtiriladi. Quvurning yuqori qismi eritmada chiqib turadi, pastki qismi esa eritmani pastga itaruvchi parrakli aralashtirgichga yaqinlashadi. Apparatning bunday tuzilishi konsentrangan eritmalarini, reaksiyaga kirishgan eritma bilan suyultirmay turib, tezda aralashtirish imkonini beradi, bu esa yuqori disperslikka ega bo'lgan cho'kmalar olishda (masalan, bariy sulfat va karbonatni ishlab chiqarishda) juda muhimdir.

Aralashtirgichi bor apparatlar konstruksiyasi jihatidan ideal aralashtiruvchi qurilmalar hisoblansa ham, uzuksiz jarayonlarda bittagina qurilma bilan to'la aralashuvga erishish qiyin. Bundan tashqari, massa almashinuv jarayoni olib borilayotgan (erish, kristallanish)da qattiq zarrachalarining zarur vaqt davomida mavjud bo'lib turishini ta'minlash qiyin. Shuning uchun aralashtirish apparatlari ko'p bosqichli sistema bilan birlashtiriladi. Bunda eritma bir apparatdan boshqasiga o'z-o'zidan oqib o'tadi.


Ko'p bosqichli apparatlar tuzilishiga ko'ra ketma-ket pog'onasimon joylashtirilgan apparatlar kaskadi (8-rasm) yoki to'siqlar bilan seksiyalarga ajratilgan gorizontal apparat (9-rasm) shaklida yasaladi.

Katta sig'imli apparatlar (seksiyalar)da butun hajm bo'ylab jadal aralashtirishga erishish uchun bir nechta aralashtirgich o'matiladi (9-rasm, a).


qorishma



8-rasm. Aralashtirgichlari bor apparatlar termasi (kaskadi).



xomashyo
fosforgipsning kislotadagi
suspenziyasi



xomashyo
fosforgipsning kislotadagi
suspenziyasi

9-rasm. Ekstraksion fosfor kislotasi ishlab chiqarish uchun reaktorlar:

- a – silindrsimon seksiyali ekstraktor;
- b – to‘g’ri burchakli seksiyali ekstraktor;

Aralashtirgichi bor apparatlarni masshtab bo‘yicha yasash prinsiplari.

Masshtab bo‘yicha yasash, ya’ni model o‘lchamini sanoat qurilmasi o‘lchamiga o‘tkazish prinsipi ularning sifat jihatidan bir xil tomonlari o‘xshashlidigadir. Lekin bu yerda geometrik o‘xshashlik saqlanibgina qolmay, balki jarayonni aniqlovchi mezonlar ham teng bo‘lishi lozim.

Faraz qilaylik, jarayonni aniqlovchi bosqich issiqlik berish bo‘lib, issiqlik berish koeffitsientining qiymatini saqlab qolish kerak. U (3.3) tenglamadan topiladi.

$$\alpha D / \lambda = k \left(\rho_s n d^2 / \mu_s \right)^a (c \mu_s) / \lambda)^b (\mu_s / \mu_{st})^m$$

Modeldagи va sanoat apparatidagi bir xil bo‘lgan kattaliklarni doimiy ko‘paytma I ga birlashtirib, quyidagicha yozish mumkin:

$$\alpha = I n^a d^{2a} D^{-1} \quad (3.14)$$

Model apparat va tabiiy o‘lchamlarga ega bo‘lgan apparatlarda bir xil suyuqlik ishlatalishini va $I_m = I_n$ ligini nazarda tutib quyidagi tenglamani olamiz:

$$\alpha_n / \alpha_M = n_n^a d_n^{2a} D_n^{-1} / (n_M^a d_M^{2a} D_M^{-1}) \quad (3.15)$$

yoki

$$n_n^a d_n^{2a} D_n^{-1} = n_M^a d_M^{2a} D_M^{-1} \quad (3.16)$$

Geometrik o'xshashlik saqlanganda D/a ning nisbati ikkala apparatda bir xil bo'ladi, masalan, f_{ga} teng. Unda (3.15) ifoda quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$n_n^a / n_M^a = d_M^{2a} d_n / (d_n^{2a} d_M) = d_M^{2a-1} / d_n^{2a-1}$$

yoki

$$n_n / n_M = (d_M / d_n)^{\frac{2a-1}{a}} \quad (3.17)$$

Shunday qilib, sanoat apparatidagi aralashtirgichning darajagacha aylanish chastotasi model qurilmadagidan kam bo'ladi.

Aralashtirgich talab etadigan quvvat quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$N = K p n^3 d^3$$

Buni quyidagicha yozish mumkin:

$$N_n / N_M = n_n^3 d_n^5 / (n_M^3 d_M^5) \quad (3.18)$$

(3.17) formuladan n ning qiymatini bu tenglamaga qo'yib, ushbu ifodani olamiz:

$$N_n / N_M = (d_M / d_n)^{\frac{3(2a-1)}{a}} (d_n / d_M)^5 \text{ yoki}$$

$$N_n / N_M = (d_n / d_M)^{\frac{3}{a}-1} \quad (3.19)$$

(3.17) va (3.19) tenglamalarga (3.3) ifodadan $a=0,67$ ni qo'ysak, unda issiqlik berish koeffitsienti qiymati saqlangan holda qurilma o'lchamlarining oshishi bilan aralashtirgich aylanish chastotasining 0,5 darajadagi d_M/d_n nisbatga mutanosib ravishda 3,47 darajada kamayishini ko'ramiz.

IV BOB. KRISTALLIZATORLAR

4.1. KRISTALLASH USULLARI

Kristallanish jarayonini amalgalash uchun eritmada o‘ta to‘yinishni vujudga keltirish zarur. Uni hosil qilish usuliga ko‘ra kristallantirish ham quyidagi usullarga ega:

1. Izogidrik, bunda sistemada eritmaning miqdori o‘zgarmaydi, o‘ta to‘yinish esa eritmani sovitish hisobiga vujudga keladi.

2. Izotermik o‘ta to‘yinish eritmaning bir qismini bug‘lantirib yuborish hisobiga yuzaga keladi.

3. Kimyoviy reaksiya natijasida qiyin eriydigan moddalar hosil qilib kristallantirish.

4. Tuzlab kristallantirish, bunda o‘ta to‘yinish eritmaga oxirgi mahsulotning eruvchanligini kamaytirishga olib keladigan begona modda kiritish orqali hosil qilinadi.

5. Muzlatib kristallantirishga eritmaning o‘ta to‘yinishiga eritmaganing bir qismini yaxlitlagan holda chiqarib yuborish orqali erishiladi.

Keyingi ikkita usuldan noorganik moddalar texnologiyasida juda kam foydalaniлади.

O‘ta to‘yinishni hosil qilish usuliga qarab kristallantirgichlar shartli ravishda uch guruhga bo‘linadi:

— izogidrik kristallantirish qurilmalari;

— izotermik kristallantirish qurilmalari;

— vakuum kristallantirgichlar, o‘ta to‘yinish eritmaning vakuum ostida sovib, o‘z-o‘zidan bug‘lanishi hisobiga yuz beradi. Bunda erituvchining 10—12% chiqib ketadi.

Kimyoviy reaksiya natijasida o‘ta to‘yinish hosil bo‘ladigan kristallizatorlarga odatdagи aralashtirgichli reaktorlarga qaragandek qaraladi (masalan, bariy sulfati va karbonati ishlab chiqarishda reaktorlar yoki soda ishlab chiqarishda distillatsiyadagi aralashtirgichlar).

4.2. Izogidrik kristallizatorlari

Bunda ishlatiladigan qurilmalar ham davriy, ham uzlusiz jarayonlar uchun ishlatiladi. Bu turdagи eng oddiy kristallantirgich aralashtirgichli va sirti yupqa qobiq bilan qoplangan qurilmalardir.

Davriy ishlaydigan kristallizatorlarni sovitish uchun korpusdagи qoplasmaga suv, odatda, ular issiq eritma bilan to‘ldirilgandan keyin ma’lum vaqt o‘tgandan so‘ng, eritmada kristallarning birlamchi kurtagi

hosil bo'lganda beriladi. Sovituvchi suvning sarfi shunday to'g'rilanadiki, bunda sovitayotgan yuza va eritma o'rtasidagi haroratning farqi 10°C dan oshmasligi kerak. Bu tadbirlar natijasida yirik kristallangan mahsulot olish imkonii tug'iladi.

Jarayon uzluksiz olib borilganda aralashtirgichli va qobiqli (rubashkali) qurilmalar o'rnatilgan kristallashtirgichlar termasining tok beradigan quvurlari to'plamiga (batareyasiga) ulanadi (8-rasmga qarang). Eritma sovitilmagan qismining termaning navbatdagi bosqichiga o'tib ketishining ehtimolini kamaytirish uchun eritma qurilmaning pastki qismiga o'rnatilgan maxsus cho'ntak yoki quyish shtutseri orqali kiritiladi.

Eritmani jadal sur'atlar bilan aralashtirib, uning konsentratsiyasini qurilmaning butun hajmi bo'ylab bir xil bo'lishiga erishiladi. Bu esa, o'z navbatida, yirik kristallar hosil bo'lishiga imkon beradi. Ammo aralashtirish hamma eritmaga ham bir xil ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, jadal aralashtirilganda K_2SO_4 eritmasida yirik kristallar tushsa, Na_2SO_4

$10H_2O$ eritmasidan tushgan kristallar juda mayda bo'ladi. Demak, bunda yirik kristallar hosil qilish uchun aralashtirish sur'atini pasaytirish lozim. Sekin aralashtiradigan qurilmalar turiga tasmani aralashtirgichli va havo bilan sovitiladigan barabani kristallashtirgichlar misol bo'ladi.

Tasmali (shnekli) kristallizatorning asosiy elementining eni taxminan 600 mm, uzunligi 3 m ga yaqin bo'lib, suv bilan sovitiladigan qobiq (rubashka) bilan o'ralgan bo'ladi. Tasmali aralashtirgichning tezligi 0,5—1,0 rad/s bo'lib, eritmani kuchsiz aralashtiradi, bu kristallarni muallaq holda ushlab turish uchun yetarlidir. Qurilmaning ish unumi eritmaning xossasiga bog'liq holda issiqqlik uzatish koeffitsientining qiymati 60—120 $Vt/(m^2 \cdot K)$ ga teng bo'lganda soatiga 1200—1600 kg/soatni tashkil etadi. Agar undan yuqoriroq ish unumi talab etilsa, to'rt seksiyali bir nechta kristallashtirgich bir-birining tepasiga o'rnatiladi, bunda eritma bir paytning o'zida qurilmadan qurilmaga oqib o'tadi va ishlab chiqarish maydoni ham ixchamlashib tejaladi.

Kristallizatorlar termasiga sovitish uchun suvni eritmaga qaramaqarshi tomondan berish ancha tejamli bo'lib, eritmani keskin sovitib yuborishdan asraydi. Termada bosqichlar sonini ko'paytirish eritmani har bosqichda o'ta to'yintirishni kamaytiradi va yirikroq kristallar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Agar eritmani juda past haroratda sovitish zaruriyati tug'ilsa, oxirgi bosqichda qurilma qobig'iga namakob yuboriladi, bu haroratni -2 dan $-10^{\circ}C$ gacha sovitish imkonini beradi.

Havo yordamida sovitiladigan kristallizator tashqi tomoni issiqdan

muhofazalangan, diametri 0,6 dan 1 m gacha, uzunligi 16—20 diametrga teng bo‘lib, belbog‘ (bandaj) boylangan joylarida aylanadigan g‘ildirakchalarga tayanadi hamda reduktor va tishli halqa (venes) vositasida elektr motor yordamida 1,43—1,87 rad/c tezlik bilan aylantiriladi. Eritma oqimga qarama-qarshi tomondan ventilator yordamida baraban ichiga beriladigan havo oqimi yordamida sovitiladi.

Suyuqlanmani kristallantirish uchun jo‘vali kristallizatorlardan foydalaniladi. Ular ichi bo‘sh sekin aylanadigan barabandan iborat bo‘lib, baraban yuzasi suyuqlanmaga tegib turadi, sovitish uchun uning ichiga suv uzatiladi. Baraban yuzasida hosil bo‘lgan kristallangan mahsulot pichoq bilan kesib tushiriladi. Jo‘vali kristallashtirgichlar tangachasimon natriy gidroksid, $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{Cr} \cdot \text{O}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va boshqa moddalar kristallarini olishda ishlataladi.


Vakuum-kristallizatorlar o‘zining ko‘p afzalliklari tufayli izogidrik kristallizatorlarni sanoatdan siqib chiqarmoqda. Eritmaning qaynashi, demak, sovishi harn, qurilmaning devori oldida emas, balki uning butun hajmi bo‘ylab yuz berishi tufayli hosil bo‘lgan kristallar qurilma devorga kam yopishadi. Kristallar devoriga faqat eritma sathi darajasidagina yopishadi.

Ko‘p bosqichli vakuum-kristallizatorlar ishlayotganda korpuslar (bosqichlar) o‘rtasidagi harorat o‘zgarishini kamaytiradi, bu esa har bir korpusdagi eritmaning o‘ta to‘yinish darajasini pasayishiga, demak, kristallarning o‘lchamlarini kattalashtirishga olib keladi. Bunda kristallarning qurilma devorlariga yopishib o‘sishi ham kamayadi.

Misol uchun, KCl ni 14 bosqichli qurilmada kristallanish jarayonida, har bosqichdagi harorat o‘zgarishi 4—5°C ni tashkil etadi va hosil bo‘lgan kristallarning o‘rtacha kattaligi 0,20—0,25 mm ni tashkil etadi. Bir korpusli qurilmada olinganda kristallar 0,05—0,10 mm o‘lchamga ega bo‘ladi.

Eritmani sovitishda haroratni 2—8°C ga pasaytirish qulay, chunki harorat o‘zgarishi 2°C dan kam bo‘lsa, kristallar kattalashmaydi, 8°C dan ortiq bo‘lsa ham ular juda mayda bo‘ladi.

Qurilmani ixchamroq qilish uchun ba‘zan bitta korpusga 2—4 bosqich joylashtiriladi, masalan, kaliy ishlab chiqarish sanoatida ikki, uch va to‘rt bosqichli diametri 3 va 3,6 m, uzunligi 16,4 m gacha bo‘lgan gorizontal vakuum-kristallizatorlardan foydalaniladi (10-rasm). Bug‘ joylashgan bo‘shliq balandligining kamligi bu qurilmalarning kamchiligi bo‘lib, bu eritma bug‘larining ko‘proq uchib ketishiga va bug‘ havo



10-rasm. Ko'p bosqichli gorizontal vakuum-kristallizator:

1 – qobiq (korpus); 2 – to'siqlar; 3 – suspenziyani chiqarib olish quvuri;
4 – parrakli aralashtirgich; 5 – shtutser; 6 – sachratuvchi moslama (purkagich).

quvurlarining o'sgan kristallar bilan to'lib qolishiga olib keladi.

Tikka o'rnatilgan vakuum-kristallizatorlar bu kamchilikdan xoli, bundan tashqari kam joy egallaydi.

So'nggi paytlarda sirkulatsiyali vakuum-kristallizatorlar keng tarqalmoqda. Ular muallaq qatlamlı qurilmalardan ish unumining yuqoriligi va yirikroq kristallangan mahsulot olish imkonini mavjudligi bilan farqlanadi. Bunday qurilmalarda natriy xlorid va natriy nitratning yirik ($0,7-0,8$) mm li kristallarini olish mumkin.

Izometrik kristallanish qurilmalari bug'lantiruvchi qurilmalar bo'lib, ularning isituvchi kamerasi, odatda, tashqarida joylashgan bo'ladi, ba'zan majburiy sirkulatsiya ishlataladi. Bu kristallizatorlar harorat ko'tarilishi bilan eruvchanligi kam oshadigan, hattoki biroz kamayadigan tuzlarni (masalan, natriy va bariy xlorid, litiy sulfat) kristallahda foydalilanildi.

Agar kristallashtirilayotgan eritma bitta korpusda bug'lantirilsa, unda atmosfera bosimi ushlab turiladi. Past bosim faqat tez qaynovchi eritmalarни bug'lantirishda qo'llaniladi.

Natriy gidrosid olishda ishlatiladigan bug'latish qurilmasini izometrik kristallantiruvchi qurilma sifatida qarash mumkin, bu yerda konsentrash jarayonida ishqor eritmasidan natriyning karbonati yoki xloridi kristallanadi.

Yirik o'lchamli kristallar olish uchun (o'rtacha 2 mm gacha va undan

oshiqroq) isitish kamerasi tashqaridan bo'lgan, majburiy sirkulatsiyali va kristallarning muallaq qatlamiga ega «Kristall» turidagi bug'latish qurilmalaridan foydaliladi.

Kristallizator turini tanlashda ko'pgina omillar: eritmaning fizik-kimyoiy xossalari, mahsulotning sifatiga qo'yiladigan talablar, ushu mahsulotning va texnologik sistemaning o'ziga xos xususiyatlari, turli xil kristallizatorlarning afzalliklari va kamchiliklari, ularning ish unumi hisobga olinadi.

Kristallizator kristallizatorlarni ishlab chiqaruvchi korxonaning katalogiga binoan uzil-kesil tanlanadi.

Kristallizatorlarning barcha turini hisoblash bo'yicha maxsus adabiyotlar mavjud. Vakuum-kristallantirish qurilmalari bosqichlarining eng maqbul sonini, uning ish maromini, asosiy va yordamchi qurilmalarini tanlash uchun dastavval EHM da shu qurilmaning matematik modeli aniqlab olinadi.

V BOB. SUSPENZIYANI AJRATISH APPARATLARI

Suspenziyani ajratish noorganik moddalar texnologiyasida, ayniqsa, tuzlar texnologiyasida asosiy operatsiyalardan biri hisoblanadi. Suspenziyani ajratish operatsiyalarining ishlab chiqarish jarayonining tayyorlov, oraliq va so'nggi bosqichlari bo'lishi mumkin.

Ajratish jarayonining harakatlantiruvchi kuchi Yer sharining gravitatsiya maydoni, bosim o'zgarishi va markazdan qochma kuchi bo'lishi mumkin. Ushbu imkoniyatlarning qay biridan foydalanilishiga va tuzilishiga qarab suspenziyani ajratish uchun mo'ljallangan qurilmalar tindirgichlar, filtrlar, sentrifugalar va gidrosilindrلarga bo'linadi.

5.1. Tindirgichlar

Tindirish jarayoni suspenziyaning suyuq fazasini qattiq fazadan ajratish (namakoblarni, oqava suvlarni tozalash, ichimlik suvi tayyorlash va h.k.) yoki qattiq fazaning konsentratsiyasini oshirish uchun (odatda, suspenziyani filtr yoki sentrifugaga uzatishdan avval) olib boriladi. Qattiq fazaning konsentratsiyasini oshirishda tindirgich *quyultirgich* deb ataladi.

Tindirgichlarning ishlash prinsipi Yer shari gravitatsiya maydoni energiyasidan foydalanishga asoslangan.

Suyuqlikdagi qattiq zarralarning cho'kish (yoki suzib chiqish) tezligi (m/s) Stoks qonuniga binoan quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$v_{chu,k} = d_z^2 g (\rho_t - \rho_s) / (18\mu_s) \quad (5.1)$$

bu yerda: d_z —zarrachalarning diametri, m.

Bu formuladan ko'rinish turibdiki, cho'kish tezligini oshirish uchun suyuqlikni qizdirish yo'li bilan uning yopishqoqligini kamaytirish va qattiq fazadagi zarrachalarning o'lchamini kattalashtirish kerak.

Odatda, eritmani qizdirish zaruriyati jarayonning asosiy texnologik bosqichlarining ehtiyoji bilan bog'liq bo'lib, cho'ktirish yuqori haroratda olib boriladi.

Masalan, elektrolizga berilayotgan natriy xlоридning tozalangan eritmasi $80^\circ C$ haroratga ega bo'lishi lozim, shuning uchun namakobni kalsiy va magniy tuzlaridan tozalash bosqichida tindirgichlarda maqbul harorat $50^\circ C$ atrofida ushlab turiladi.

Kristallanish uchun maxsus sharoitlar yaratish bilan dispers fazadagi zarralarning o'lchamini oshirishga erishish mumkin. Lekin ko'p hollarda, kristallanayotgan moddaning tabiatidan kelib chiqib, kristallarning

o'lchami juda kichik (1–10 mkm) bo'ladi. Bunday zarrachalar juda sekinlik bilan (soatiga 0,1 m) cho'kadi va ancha barqaror suspenziya hosil bo'ladi.

Bunday barqarorlik sababli muallaq zarrachalar yuzasi gidratlanadi (solvatlanadi), bu ularning bir-biriga yopishishiga va kristallanishiga xalaqt beradi. Zarrachalarning cho'kishini suspenziyaga koagulantlar (flokulantlar) qo'shish yo'li bilan tezlashtirish mumkin. Ular qattiq fazaning parchasimon tuzilishga ega bo'lishiga olib keladi. Hosil bo'lgan ipir zarralar ancha katta tezlikda (soatiga 5–7 m) cho'kadi. Lekin koagulantlar har doim ham qo'shila bermaydi. Agar cho'kma oxirgi mahsulot bo'lmasagina koagulantni qo'shish mumkin. Koagulantlar sifatida aluminiy va temir xloridlari va sulfatlari, kraxmal, un va poliakrilamid ishlatiladi. Suspenziyaga koagulantlar uning massasidan 0,1–0,3% miqdorda qo'shiladi.

(5.1) formula cho'kayotgan zarranining shakli dumaloq bo'lib, u laminar maromda ($Re < 2$) erkin harakatlanadi, deb faraz qilingan hol uchun taalluqlidir. Marom o'zgarib turadigan ($Re = 2 \div 500$) va zarralar shakli dumaloqdan boshqacharoq bo'lgan hollarda Stoks tenglamasiga turli tuzatishlar kiritiladi. Ammo tindirgichning suspenziyadagi juda mayda zarrachalarni cho'ktirishni mo'ljallab loyihalanishini hamda yirik kristallar (~200 mm) cho'kayotganda ham Reynolds mezoni $Re \approx 5$ dan oshmasligini hisobga olib, (5.1) formuladan noorganik moddalar texnologiyasining yirik va o'rtacha tonnalik ishlab chiqarishida ishlatiladigan tindirgichlarni hisoblashda foydalanish mumkin. Bunda formulaga zarrachalar diametri o'rniqa ularning sedimentatsiya yoki elakdan o'tkazib analiz qilish orqali aniqlangan yig'indi o'lchamlari qo'yiladi. Keyingi holda $v_{cho'k}$ ning hisoblab topilgan qiymatini j shaklning koefitsienti 4 ga ko'paytiriladi.

$$v'_{cho'k} = \varphi v_{cho'k} \quad (5.2)$$

Dumaloq shakldagi zarrachalar uchun (masalan, NaHCO_3) $\varphi \approx 0,77$, dumaloqmas zarralar uchun (NaCl , NaNO_3 , $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$) $\varphi \approx 0,66$, cho'zinchoq zarrachalar uchun ($\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$) $\varphi \approx 0,58$, plastinka shaklidagi zarrachalar uchun $[\text{Al}(\text{OH})_3] \varphi \approx 0,43$ ga teng deb qabul qilinadi. Agar zarralarning o'lchami sedimentatsiya analiz natijasida olingan bo'lsa, u holda $\varphi = 1$ deb qabul qilinadi.

Amalda suspenziyani tindirish jarayoni har doim cheklangan cho'ktirish maromida olib boriladi. Cheklangan cho'kish tezligini

quyidagi empirik formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$V_{cho'k} = V'_{cho'k} \varepsilon_s^2 \cdot 10^{-1.82(1-\varepsilon_s)} \quad (5.3)$$

bu yerda: ε_s —suyuq fazaning hajmiy ulushi

$$\varepsilon_s = V_s / (V_s + V_q) = X / (X + \rho_s / \rho_q) \quad (5.4)$$

V_s va V_q — suyuq va qattiq fazaning hajmi, m; X —suyuq va qattiq fazaning massa nisbati.

Noorganik moddalar texnologiyasi amaliyoti ko'rsatadiki, (5.3) tenglama $\varepsilon_s > 0,7$ bo'lganda o'rinnlidir. Odatda, yirik kristallanuvchi moddalarning suspenziyasini filtrlashga berishdan avval S/Q nisbatning $1,5 \div 2$ qiymatigacha, yuqori dispers moddalarning suspenziyasini (masalan, $BaCO_3$ va $BaSO_4$) esa S/Q=3 gacha quyultiradi. S/Q nisbatning bu qiymatlari suspenziyani texnologik jarayonning navbatdagi bosqichga nasos yordamida haydash imkonini beradi.

Zarrachalarning cheklangan cho'kish tezligini aniqlab bo'lgandan so'ng tindirgichning maydoni (m^2) hisoblab topiladi:

$$F = G_{lin} / (\rho_s V_{sig}). \quad (5.5)$$

bu yerda: G_{lin} —suyuqlik tindirilgan qismining massasi, kg.

Tindirgich ishining ishonchlilagini oshirish uchun (5.5) formula bilan hisoblab topilgan yuza maydonining qiymatini, suspenziya qurilma markazidan kiritilgan taqdirda, unda girdob hosil bo'lishini j koeffitsientni shartli ravishda tanlanganligini hisobga olib, 30—35% ga oshirish tavsiya etiladi.

Ipir-ipir cho'kmaning cho'kish tezligini (5.1—5.3) tenglama asosida topish qiyin. Bu holda tindirilgan qatlam chegarasidagi harakat tezligi to'g'risida tajriba natijalari bo'lishi lozim.

(5.5) tenglamani o'zgartirsak, quyidagi formulani olamiz:

$$V_{lin} = F V_{sig}. \quad (5.6)$$

Bu yerdan ko'rinish turibdiki, tindirgichning hajmiy unumдорлиги V_{lin} (m^3/s) uning maydoni va zarrachalarning cho'kish tezligiga bog'liq bo'lib, uning balandligiga bog'liq emas.


Tindirgich uncha baland bo'limgan tagi tekis yoki konus shaklidagi silindrishimon idish bo'lib, uning tepa tomonidagi ichki qismiga chetlari arrasimon aylanma tarnov (1) o'rnatilgan (11-rasm). Tindirgich

aralashtirgichga o'rnatilgan bo'lib, u valga o'matilgan va elektrmotor orqali harakatga keltiriladigan eshkaksimon qurilmadan (4) iborat. Eshkaklar harakat yo'nalishi bo'ylab ma'lum burchak ostida o'rnatilgan bo'lib, cho'kmani to'kish uchun o'rnatilgan shtutser (6) tomonga itaradi. Eshkaklarning harakat tezligi shunday tanlanadiki, bunda suyuqlik ularni laminar oqimda o'rabi oqadi va cho'kmani to'zitib yubormaydi.

Qurilma markazida val atrofiga suyuqlikka botib turuvchi yuklovchi quvur (2) o'rnatilgan. Bunday tindirgichlar ko'proq bariy karbonat va bariy sulfat ishlab chiqarishda ishlataladi. Agressiv eritmalar bilan ishlaganda hamda toza mahsulotlar ishlab chiqarishda tindirgichlar organik va noorganik kislotaga chidamli materiallar bilan qoplanadi.


Soda olish sanoatida hozirgi paytda namakobni kalsiy va magniy birikmalaridan tozalash uchun diametri 18 m, balandligi 7,9 m bo'lgan tindirgichga suspenziya markazidan qo'yiladi. Suspenziya qurilmaning 4 m balandligigacha qo'yiladi.

Suspenziya qo'yish usuliga qarab tindirgichlar markazdan va yon tomondan kiritiladigan tindirgichlarga bo'linadi. Suspenziya markazdan kiritilganda suyuqlikning turbulentlanishi tufayli tindirgichning foydali maydoni kamayadi. Yon tomondan kiritilganda aylanma kesim maydoni kattaligi tufayli suspenziyaning aylanma to'siq ostidan oqib o'tish tezligi juda kichik bo'lib, cho'kayotgan zarrachalar oqimning tinchligini buzmaydi. Soda sanoatida amalda ishlab turgan suspenziya markazdan beriladigan tindirgichlarni yondan beriladigan tindirgichlarga qaytadan jihozlash tavsiya etilgan, bu esa ularning ish unumini 2 baravar oshiradi.



11-rasm. Suspenziyani markazdan uzatadigan tipaviy tindirgich:

1 – aylanma nav; 2 – yuklovchi quvur; 3 – quyish shtutsere; 4 – cho'kmani sidirib yig'uvchi eshkaksimon moslama; 5 – shlat (quyqa)ni zichlash maslamasi; 6 – to'kish shtutsere.



12-rasm. Tindirgich-dekanter:


1 – qobiq; 2 – qo'ng'iroq; 3 – to'kish quvuri; 4 – uzatish quvuri; 5 – aylanma nav; 6 – quyish qutichasi; 7 – quyish shtutseri; 8 – quyish quvurlari; 9 – pastki kamera konusi; 10 – to'kish shtutseri.

to'rt kamerali tindirgichni misol qilib ko'rsatish mumkin (13-rasm). To'rt qavatlari (yarusli) tindirgichlarning umumiy cho'ktirish maydoni yuzasi 1256 m^2 ni tashkil qiladi.

Tez ajraladigan suspenziyalarni quyiltirish uchun odatda, konus shaklidagi taglikning yuqoridagi burchagi 120°C bo'lgan tindirgichlar ishlataladi. Ularga sekin aylanuvchi aralashtirgichlar o'rnatilgan bo'ladi.

Suspenziya yon tomondan beriladigan qurilmalarga ohaklash usuli bilan natriy gidroksid olishda ishlataladigan tindirgich-dekanterni misol qilib ko'rsatish mumkin (12-rasm).

Katta hajmdagi suyuqliklarni qayta ishlashda katta diametrli bir nechta tindirgich o'rnatish zaruriyati tug'ilishi mumkin. Bu esa kapital mablag'lar sarfini keskin oshishiga olib keladi. Xarajatlarni kamaytirish uchun ko'p qavatlari tindirgichlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday tindirgichlarga giltuproq ishlab chiqarishda aluminiyli eritmani «qizil gilamdan» ajratishda ishlataladigan



13-rasm. To'rt kamerali tindirgich:

1 – teshikli to'siglar (diafragma); 2 – eshkaklar; 3 – biri-biriga to'kiladigan stakanlar; 4 – taqsimlovchi quticha; 5 – aylanma nov; 6 – quyish qutichasi; 7 – quyish shtutseri; 8 – quyish quvurlari; 9 – pastki kamera konusi; 10 – to'kish shtutseri.

Tindirilayotgan suyuqlik va quyulgan suspenziya hisobiga, shuningdek, bir-biriga oqib tushadigan stakanlar hosil qiluvchi gidrozatvor bo‘lgani tufayli kameralar bir-biriga bog‘liq bo‘limgan holda parallel ishlay oladi. Bunda gidrozatvor quyultirilgan suspenziya ichida turadi.

Tindirgichlarning afzallik tomonlari shundan iboratki, ular kam energiya sarf qiladi, tuzilishi oddiy va demak, ish jarayonida yuqori ishonchilikka ega, yasash va ta’mirlash oson, ularning unumдорligи yuqori bo‘lib, s/q nisbati qiymati yuqori bo‘lgan suspenziyalarni ham ajrata oladilar. Ularning kamchiliklari ajratish darajasining pastligi va o‘lchamlarining kattaligidir.

5.2. Filtrlar

Filtr suyuqlik, gaz oqimi yoki qattiq aralashmalarni bir-biridan g‘ovaklı to‘siqdan o‘tkazish orqali ajratadigan moslama.

Noorganik moddalar ishlab chiqarish texnologiyasida har xil tuzilishga ega bo‘lgan suzgichlar ishlatiladi. Bular jumlasiga barabanli, disksimon, tasmali va karuselli vakuum-filtrlar, listsimon, ramali filtr-presslar va ΦΠАКМ tipidagi avtomatik filtrlar, nutch-filtrlar kiradi. Filtrlar tuzilishining bunday turli-tumanligi suspenziyalarning xossalari o‘rtasidagi farq va suzish jarayonining turli maqsadlarga mo‘ljallanganligi bilan bog‘liq.

Filtrlarning asosiy elementlaridan biri **filtrlash to‘sig‘idir**. Filtrlarning ish unumi, filtrlab olingan suyuqlik (filtrat)ning tozaligi, to‘siqlarning xizmat ko‘rsatish muddati va filtrlash jarayonining tejamkorligi ko‘p jihatdan filtr to‘siqlarni tanlashga bog‘liq. Ular, asosan, quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- muhit ta’siriga chidamli;
- yetarli darajada mexanik mustahkam;
- issiqqa chidamli;
- qattiq zarrachalarni yaxshi ushlab qolishi;
- cho‘kmaga nisbatan past gidravlik qarshilikka va kam adgeziyaga ega bo‘lishi lozim.

Odatda, filtrlovchi to‘siqlar sisatida turli matolardan foydalananiladi. Ular, asosan, paxta, jun, shisha, perxlorvinil, poliamid, lavsan tolalaridan to‘qilgan bo‘lib, paxta tolali filtr to‘siqlar ko‘proq ishlatiladi. Ular neytral muhitda 100°C haroratgacha bo‘lgan suspenziyalarni filtrlash uchun mo‘ljallangan.

Jun matolar paxta matoga nisbatan kislotalar ta'siriga chidamliroq, ishqorlar ta'siriga esa chidamsizroq. Perxlorvinil va lavsan matolar kislota, ishqor va oksidlovchilar ta'siriga chidamli hamda suvda bo'kmaydi. Poliamid mato ishqorlar ta'siriga va hatto 100°C haroratga ham chidamli. Shisha-mato nordon eritmalarga juda chidamli, cho'zilishga mustahkamligi yuqori, lekin ishqalanishga qarshiligi past.

Yuqorida qayd etilgan materiallardan tashqari filtrlovchi to'siqlar sifatida metall-matolar, to'rlar hamda sopol, shisha va grafitdan yasalgan list-plitkalar ham ishlataladi.

Suzgich to'sig'i sifatida ishlataladigan mato avval laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Bunda uning qanday suspenziyani filtrlashga (cho'kma yoki suyuqlik olishga) mo'ljallanganligi, xususiyati (vodorod ko'rsatkich, harorat), zarrachalarning agregatlanishi, zarrachalarning o'lchami va shakli hamda filtrning turi e'tiborga olinadi. Filtrning tuzilishi matoning xususiyatlari: cho'zilishga mustahkamlik, egilishga va ishqalanishga chidamlilik, gardish shaklini hamda zichlantirish xususiyatlarini belgilab beradi.

Filtrlar ichida **barabanli vakuum-filtrlar** sanoatda ko'proq qo'llaniladi. Ularning afzalligi shundaki, filtrlash jarayoni uzuksiz olib boriladi va cho'kmani filtrning o'zida yuvish mumkin. Nisbatan murakkab tuzilganligi va sikldagi ayrim operatsiyalarni ixtiyoriy ravishda keng oraliqda o'zgartirib bo'lmashlik ularning kamchiligi hisoblanadi. Shuning uchun suspenziyaning xossalarni doim birdek ushlab turishga to'g'ri keladi. Bu filtlar yuqori dispers suspenziyalarni suzishga yaramaydi. Filtr yon tomonlari parmalab teshilgan ichi havol barabandan iborat bo'lib, uning ichki tomoni uyachalar shaklida to'g'ri burchakli uchastkalarga bo'lingan. Baraban sirti avval metall to'r, so'ngra filtrlovchi mato bilan qoplanadi. U bir uchi elektr yuritmaga ulangan, ikkinchi uchi esa taqsimlash qurilmasiga tutashgan g'ovak valda aylanadi. Taqsimlash qurilmasi har bir uyani vakuum va siqilgan havo manbayiga ketma-ket ulash uchun xizmat qiladi. Bu filtrlash, cho'kmani yuvish, uni suvsizlantirish, chiqarib yuborish va matoni qayta tiklash operatsiyalarini navbatma-navbat bajarish imkonini beradi. Cho'kmani birlamchi suvsizlantirilgandan va yuvilgandan keyin uni zichlash uchun filtrlarga zichlovchi jo'valar yoki boshqa maxsus moslamalar o'rnatiladi. Bu cho'kmaning yorilib ketishini oldini oladi va undan suvning butunlay chiqarib yuborilishiga yordam beradi.

Tasmali vakuum-filtrlar yuqori dispers suspenziyalarni suzish uchun

mo'ljallangan. Birinchi navbatda, yirik zarrachalarning cho'kmaga tushishi matoning teshiklari mayda kristallar bilan bekilib qolishini kamaytiradi. Tuzilishining soddaligi va ayrim suzish operatsiyalarining davomiyligini boshqarishda hamda cho'kmani ko'pbosqichli yuvishni tashkil qilish imkonining mavjudligi tasmali filtrlarning afzalligi hisoblanadi. Suzish yuzasining kichikligi, suzish va yuvish zonasining aniq chegaralanmaganligi bu filtrlarning kamchiligi hisoblanib, bunda filtrlangan suyuqlik (filtrat) ma'lum darajada suyuladi. Tasmali vakuum-filtrlar bor kislotasi va ekstraksiya yo'li bilan olinadigan fosfor kislotasi, kaliy xlorid ishlab chiqarishda ishlatiladi.

K-100-15K va K-50-11,5 K **aylanma vakuum-filtrlari** ekstraksiya yo'li bilan fosfor kislotasi ishlab chiqarishda qo'llaniladi. U doira shaklidagi gorizontal aylanuvchi romadan iborat bo'lib, aylanib yuradigan reislarda sirpanadigan rolklarga tayanadi. Ramaga ag'darma filtrlovchi novlar (nutchlar) o'rnatilgan bo'lib, ularga yuzasiga filtrlovchi mato qoplangan teshik-teshik tayanma to'siqlar joylangan. Novlarning vakuum bo'shlig'i egiluvchan shlang yordamida taqsimlovchi qopqoqqa ulangan. Rama aylanganda har bir nov birin-ketin filtrlash, ikki (yoki undan ko'proq) marta cho'kmani yuvish, uni to'kish va matoni qayta tiklash zonasidan o'tadi. Filtrlash va har bir yuvish tugallangandan so'ng cho'kma orqali havo o'tkazish yo'li bilan suvsizlantiriladi. To'kish zonasida nov avtomatik tarzda ag'dariladi va cho'kma o'z og'irligi hamda siqilgan havo ta'sirida bunkerga to'kiladi. Shundan so'ng mato yuqoriga yo'naltirilib, suv oqimi bilan yuviladi, so'ngra siqilgan havo yordamida quritiladi.

Aylanma filtrlar, novlar bir-biriga tegmay turganligi tufayli yuvish suvi bilan suyultirilmagan, konsentrangan filtrat olish mumkin. Bundan tashqari, cho'kmani ko'p bosqichda qarama-qarshi yo'naltirilgan kam miqdordagi suv bilan yuvish mumkin. Undan tashqari, vakuum-filtrlarning ish unumi yuqori, matoning xizmat muddati ham kattadir. Suzilayotgan yuza birligiga to'g'ri keladigan o'lchamlarning kattaligi ularning kamchiligi hisoblanadi. Masalan, K-100-15K vakuum suzgichining umumiy suzish yuzasi 105 m^2 bo'lsa, foydali suzish zonasining yuzasi 80 m^2 ni tashkil qiladi. Filtrlash yuzasining tashqi diametri 15 m, novning uzunligi 3,3 m ga teng.

Diskli vakuum-filtrlar disklar o'rnatilgan gorizontal aylanuvchi valdan iborat bo'lib, disklar seksiyalarga ajratilgan qozonga, har bir disk esa qozonning alohida seksiyasiga botib turadi. Disklar devori teshikli, ustiga

mato tortilgan 12 ta sektorga bo'lingan bo'lib, har qaysi sektor valning ichidan o'tuvchi alohida kanal orqali taqsimlovchi moslamaga tutashgan. Cho'kmani olish zonasida sektorning ichiga resiverdan taqsimlovchi moslama orqali siqilgan havo yuboriladi va u cho'kmani matodan ajratishga va pichoq bilan qirib tushirishga yordam beradi. Pichoqlar diskning ikkala tomoniga o'rnatilgan. Matodan ko'chirilgan cho'kma qozonning seksiyalari orasiga filtr ostidagi bunker tushadi. Disklari soni 4—6 tadan ortiq bo'lган filtrlarning taqsimlovchi moslamalari valning har ikkala uchiga o'matiladi.

Diskli filtrlarning filrlash yuzasi $0,3$ dan 250 m^2 gacha, disklar soni esa 14 ta. Ular zarrachalarining dispersligi deyarli bir xil bo'lган suspensiyalarni filrlash uchun mo'ljallangan. Filtrda qolgan cho'kma quritilayotganda yorilib ketmasligi kerak.

Diskli filtrlarning afzalligi shundaki, ularning tuzilishi ixcham va suzilayotgan yuza birligiga to'g'ri keladigan massa miqdori kam (200 — 300 kg/m^2). Uning kamchiligi, cho'kma yuvilayotganda filtrdan o'tgan toza suyuqlik (filtrat) suyulib qoladi.

Qattiq fazasi yuqori disperslikka ega bo'lган suspensiyalarni filrlash uchun **filtr-presslardan** foydalaniлади. Ular davriy ravishda ishlaydigan qurilmalar qatoriga kiradi. Filtr-presslar 2 xil bo'lib, ularga filrlash maydoni $2,5$ dan 140 m^2 gacha bo'lган ramali va filrlash maydoni $2,0$ dan 50 m gacha bo'lган avtomatlashtirilgan kamerali (**ФПАКМ**) filtrlar kiradi.

Avtomatlashtirilgan kamerali filtrlar qiyin filrlanadigan o'ta yuqori disperslikka ega bo'lган, diametri 25 mm li quvurlarda oqadigan suspensiyalarni ortiqcha bosim ostida filrlashga mo'ljallangan. Ular S/Q nisbat $2 \div 10$ va 80°C gacha bo'lган haroratda ishlashga mo'ljallangan. Bu filtlar bariy xlorid eritmalarini va bariy sulfat suspensiyasini filrlashda foydalaniлади. **ФПАКМ** filtrlarini boshqarish to'la avtomatlashtirilgan bo'lib, ularning avtomatik sistemasi ishni avtomatik va yarim avtomatik rejimda bajaradi. Filtr kamerasidagi bosim $1,2$ — $1,5\text{ MPa}$ ni tashkil etadi.

Filtr egallagan maydonga nisbatan olinganda filtrlovchi yuzaning kattaligi, diafragma yordamida cho'kmaning namligini boshqarish mumkinligi hamda boshqaruvning to'la avtomatlashtirilganligi **ФПАКМ** filtrining afzalliklari hisoblanadi. Boshqa turdag'i filtrlarga qaraganda bu filtrda qolgan cho'kma namligi nisbatan kam bo'ladi. List-filtrlar suspensiyanı mato yoki metall to'r orqali, ayrim hollarda yordamchi filtr modda (**YOFM**) qo'llab filrlash uchun mo'ljallangan. Suspenziya

yuqori disperslikka ega bo'lgan zarrachalarining filtr to'siq teshiklarini berkitib qo'yish xavfi tug'ilgan va uni qayta tiklash murakkablashgan hollarda ЁФМ qo'llash tavsiya etiladi. Bu usul bilan filtrlanadigan suspenziyadagi zarrachalarning o'lchami, odatda, 5 mkm dan oshmaydi, ularning eritmadagi massa ulushi esa kamida 0,5%.

ЁФМ sifatida diatomit, perlit, yog'och uni, asbest, selluloza, ko'mir va boshqa materiallar qo'llaniladi. Diatomit-mikroskopik dengiz o'simliklarining toshga aylangan qoldig'idir.

Perlit—tabiiy shisha deb ataluvchi vulqon mineralidir. U ham diatomit singari, asosan, qumtuproqdan tashkil topgan. ЁФМ larni tanlashda ularning narxiga ham e'tibor beriladi. Masalan, selluloza diatomit va perlitdan 2—3 baravar, asbest esa 10—30 baravar qimmat turadi.

ЁФМ qo'llab filtrlashda suspenziya dastlab mato yoki to'iga filtrlab yotqizilgan yordamchi filtr qatlami orqali o'tkaziladi. Bu jarayon 2 xil mexanizm bo'yicha kechadi:

1) o'lchamlari ЁФМ qatlamidagi g'ovaklardan kichik bo'lgan zarrachalar g'ovaklarning yuzadan ichkariga qarab torayishi natijasida qatlamning ichkari chuqurliklariga tushib qolishi hamda ularning tuyulishlarida cho'kib qolishi natijasida ushlanib qoladi;

2) jarayonda fazalarning yuzadagi o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydi. Agar suspenziyadagi zarrachalar va ЁФМ ning zarrachalari qarama-qarshi zaryadga ega bo'lsa, jarayon samaraliroq kechadi. Bunda zarrachalarning kapillarlar devoriga so'riliши (adsorbsiya) hamda ularning koagullanishi yuz beradi.

Bunday filtrlar sulfat kislotasi ishlab chiqarishda qizdirib suyultirilgan oltingugurtni tozalashda ishlatiladi.

Tuzilishi jihatidan eng oddiy filtrlar **qopchiqli filtrlar** bo'lib, qattiq zarrachalari ko'p bo'lgan suyuqliklarni, odatda, nazorat qilish uchun filtrlashda ishlatiladi, ya'ni filtr-press va quyultirgichdan o'tgan suyuqliklar qopchiqli filtrlarda suziladi. Suspenziya qatlami (4—7 m) qopchiqli filtrlarda gidrostatik bosim ostida filtrlanadi.

Qopchiqli filtrlarning ishlash prinsipi quyidagicha: suspenziya qopchiqlar oralig'iga tushgach, ularning yuzasida cho'kma qoladi, sizilib o'tgan suyuqlik esa quvur orqali kollektorga uzatiladi. List-filtrlar kabi qopchiqli filtrlar ham davriy ravishda harakatlanadi. Cho'kmani sizib chiqayotgan elementlardan ajratib olish uchun sizib o'tgan suyuqlik yo qaytadan filtrlanadi, yoki sizuvchi elementlar korpusdan chiqarib olinib, cho'kma suv oqimi bilan yuvib tushiriladi.

Nutch-filtrlar uzlusiz harakatlanuvchi filtrlardan foydalanishga hojat bo‘lmas (iqtisodiy jihatdan samarasiz) davriy texnologiya bo‘yicha ishlaydigan kichik hajmdagi ishlab chiqarishlarda ishlatiladi. Reaktivlar ishlab chiqarish shular jumlasidandir.

Reaktivlar tozaligiga talab o‘ta yuqori bo‘lganligidan, nutch-filtrlar emallangan cho‘yan, chinnidan yasaladi. Ularning filtrlovchi yuzasi 0,1 dan 0,8 m² gacha, diametri esa 0,38 dan 1,0 m gacha bo‘ladi. 1 m² filtrlovchi yuzaga to‘g‘ri keladigan massa cho‘yan filtrlar uchun 1450 kg ni, chinni filtrlar uchun 600 dan 690 kg gachani tashkil etadi.

Quyidagi jadvalda ayrim filtrlarning texnik tavsifi keltirilgan.

Ayrim filtrlarning texnik tavsifi

1-jadval

Filtrning rusumi	Filtrlovchi yuza maydoni, m ²	Filtrlovchi yuza birligiga to‘g‘ri keladigan massa, kg/m ²	Filtr egallagan maydon birligiga to‘g‘ri keladigan filtrlash maydoni, m ² /m ²	Ishlov berilayotgan mahsulot. Ish unumi, t/s	Cho‘kmani yuvish
БОК 5-1,75	5	500	0,80	BaCO ₃ , 2,8–3,0	Bir bosqichli
БЛУ 5,6-1,8	5,6	2026	0,44	NaHCO ₃ , 10–12	Bir bosqichli
БТР 30-34	30	750	1,21	CaCO ₃ , kaustik soda ish. chiqarishda 11–15	Bir bosqichli
БОУ 40-3	40	447	1,40	Flotatsiyali KCl 30–34	Bir bosqichli
ДК 51-2,5	51	170	3,09	NiCO ₃	Yuvilmaydi
ДУ 250-3,75	250	176	5,95	Al(OH) ₃ , 200–250	Yuvilmaydi

ЛЕХ 10-1,4К	10	2050	0,16	Galitli shlam 120-140	Ko'p bosqichli
К 100- 15К	105	933	0,31	Fosfogips 50-70	Ko'p bosqichli
ФПАКМ- 25	25	612	2,9	BaSO ₄ 0,4	Ko'p bosqichli
ЛГ в 20У	20	194	1,95	Suyuq oltingugurt 11-13	Yuvil- maydi
ЛВА ж 125К	125	79	9,98	NaAlO ₂ eritmasi 270-280	Yuvil- maydi

5.3. Sentrifugalar

Sentrifugalarning tasnifi va ularni belgilash

Sentrifugalar o'ziga xos texnologik belgilari va xususiyatlariga qarab tavsiflanadi (klassifikatsiyalanadi).

Sentrifugalarning o'ziga xos belgilariaga suspenziyani ajratish qoidalari, tuzilishining alohida xususiyatlari—val va tayanchlarning joylashuvi, cho'kmani to'kish usuli, sentrifuganing yasalish usuli (zichlanish va portlashdan himoyalanganligi) kiradi.

Suspenziyani ajratish usuliga qarab, suzuvchi, cho'ktiruvchi va ikkala usulni o'zida mujassamlantirgan — kombinatsiyalashgan qo'shma sentrifugalar mavjud.

Suzuvchi sentrifugalar suspenziyalarni ajratish va hosil bo'lgan cho'kmani suvsizlantirish, yuqori darajada yuvish talab qilingandagina foydalilanildi.

Texnologik jihatdan vazifasiga ko'ra, *suvsizlantiruvchi* va *tindiruvchi*, *cho'ktiruvchi* sentrifugalar bo'ladi.

Suvsizlantiruvchi sentrifugalar tarkibida qattiq fazasi zarrachasi o'rtacha, yuqori konsentratsiyali suspenziyalarni ajratish uchun hamda tozaligi cheklanmagan, lekin cho'kma bo'yicha ish unumi yuqori va namligi kam bo'lishi talab qilingan hollarda qo'llaniladi. Tindiruvchi

sentrifugalar esa eritmalarни, undаги ўуқори disperslikka ega bo‘lgan zarralarning konsentratsiyasi past bo‘lganda tozalash uchun hamda dispersligi va zichligi bo‘yicha klassifikatsiyalash uchun ishlataladi. Kombinatsiyalashgan sentrifugalar suyuqlikni ajratishning ikki yoki undan ko‘proq usulini o‘zida mujassamlashtiradi.

Jarayonning kechishiga qarab sentrifugalar *davriy* va *uzluksiz* ishlaydiganlarga bo‘linadi.

Tuzilishiga ko‘ra, *gorizontal valli* va *vertikal valli sentrifugalarga* bo‘linadi. Vertikal valli sentrifugalar ichida *osma* va *tebranma (mayatnikli)* sentrifugalar keng tarqalgan.

Cho‘kmani to‘kish usuliga qarab: qo‘lda, pichoq, tepkili porshen, itaruvchi porshen, shnek yordamida va mexanik-pnevmatik usulda to‘kadigan sentrifugalar bo‘ladi.

Cho‘kma qo‘lda to‘kilganda rotoring yon to‘sиг‘и orqali yoki tag qismidan to‘kilishi mumkin. Osma va mayatnik tipidagi sentrifugalarda cho‘kma faqat pastki tomongan to‘kiladi, mayatnikli sentrifugalarda yon to‘sиг‘идан oshirib to‘kish mumkin. Mexanizatsiyalashtirilgan mayatnikli osma hamda davriy harakatlanuvchi yotiқ sentrifugalarda cho‘kmani pichoq bilan olish mumkin. Mayatnikli sentrifugalarda mexanik-pnevmatik deb ataluvchi, o‘zida pichoq va qisilgan havo yordamida (pnevmatik) to‘kishni mujassamlantirgan to‘kish usuli ham qo‘llanadi. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, unda qирғ‘ич qirib tushirgan cho‘kma havo oqimi bilan ilashib chiqadi va rotor orqali so‘rib olinadi.

Suspenziya uzluksiz berib turiladigan cho‘kmani to‘kish esa porshenning harakati tufayli alohida porsiyalar ko‘rinishida amalga oshiriladigan uzluksiz harakatlanuvchi filtrlovchi sentrifugalarda tepkili porshen qo‘llaniladi.

Cho‘kmani shnek yordamida to‘kish rotoring va uning ichida joylashgan shnekning aylanish chastotalari orasidagi farq tufayli amalga oshiriladi. Bu usul cho‘ktiruvchi va uzluksiz harakatlanuvchi filtrlovchi sentrifugalarda qo‘llaniladi.

Har bir tur sentrifuganing tuzilishiga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

Mayatnikli sentrifugalar vertikal osilgan, o‘з-o‘zidan tiklanuvchi rotor o‘rnatilgan davriy harakatlanuvchi qurilmadir. Harakatga keltiruvchi uzatmaning pastda joylashganligi va massaning tik o‘qdan chetlanishini, tiklanishini ta’minlovchi uch ustunli osma sharning mavjudligi bu sentrifuganing tuzilishining o‘ziga xos tomoni hisoblanadi. Bu

sentrifuganing afzalligi shundaki, materialning rotorda notejis taqsimlanishi uning ishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, tuzilishi oddiy, ixcham, yengil va narxi ham arzon. Mayatnikli sentrifugalarda o'tacha va yuqori disperslikka ega bo'lgan, turli konsentratsiyali hamda qo'yish paytida dispers fazalari notejis taqsimlanishga moyil bo'lgan suspenziyalar ajratiladi. Bu qurilmalarni namligi juda past bo'lgan, oz miqdorda mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalarda qo'llash yaxshi samara beradi.

Texnologik jihatdan vazifasiga ko'ra, mayatnikli sentrifugalar filtrllovchi yoki tindiruvchilarga bo'linadi.

Filtrlovchi sentrifugalar cho'kma yon to'siq orqali (ФМБ) va tagidan (ФМД) hamda mexanizatsiyalashgan (pichoqli) tarzda tagidan to'kiladigan (ФМН) qilib ishlanadi.

Sentrifugalar markasidagi harflar quyidagilarni bildiradi:

Φ — filtrlovchi sentrifuga; М — mayatnikli; Б — bort orqali qo'lda to'kiladigan; qo'lda tubidan to'kiladigan; Н — pichoqli; О — suspenziya tindiriladigan yoki tiniqlashtiriladigan; Г — gorizontal joylashgan; III — shnekli.

Cho'ktiruvchi sentrifugalar (OM)rotorining quyib ishlanganligi, tindirilgan suyuqlikni so'rib oluvchi moslamasi borligi bilan suzgich sentrifugalardan farq qiladi.

Osma sentrifugalar o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, ularda aylanayotgan massaning o'z-o'zidan markazlanishini ta'minlovchi pastki uchiga rotor o'rnatilgan sharnir vositasida osilgan tik val (o'q) mavjud. Shunday tuzilganligi tufayli massa rotorga notejis yuklanganda ham osma sentrifugalar ravon ishlaydi. Ular ammoniy sulfat, natriy xlorid, bor kislotasi, bariy gidroksidi va shu kabilarga ishlov berishda keng qo'llaniladi.

Cho'kma pichoq yordamida sidirib olinadigan gorizontal sentrifugalar osma va mayatnikli sentrifugalar singari davriy harakatlanadi. ФГН markali sentrifugalar suspenziyadagi zarrachalar o'lchami 30 mkm dan katta bo'lib, ularni tuyish zarur bo'lgan hollarda suspenziyani ajratish uchun ishlatiladi. Jarayonning barcha bosqichlarini avtomatik rejimda rotoring aylanishi chastotasi doimiy bo'lgan holda olib borish imkonii borligi — bu sentrifugalarning afzalligi hisoblanadi. Cho'kmani qirib tushirayotganda kristallarning maydalanib ketishi va tarkibida erimaydigan qattiq faza bo'lgan suspenziyaga ishlov berishda suzgich to'siqni qayta tiklashning qiyinligi ularning kamchiligidir.

Bu turdag'i sentrifugalarda suspenziya yuklash klapani va ta'minlagich orqali rotorga uzatiladi. Berilgan qalinlikdagi cho'kma qatlamini olish uchun suspenziya rotorga rostlash moslamasi (regulator) orqali beriladi. Suspenziya rotorga uzatilgandan so'ng qattiq faza siqib quritiladi, so'ngra yuvish klapani orqali berilgan suv bilan yuviladi va quritish jarayoni yana takrorlanadi. Shundan so'ng cho'kma ramaga o'rnatilgan pichoq yordamida qirib, novga tushiriladi va u sentrifugadan chiqariladi. Cho'kmaning tushmay qolgan qatlami (regeneratsiya) suv bilan yuvib tushiriladi.

Filtrat, yuvish suvi va cho'kma yuvib tushirilgan suv ajratish klapani orqali sentrifugadan to'kiladi.

Bajarilayotgan barcha operatsiyalarning davomiyligini avtomatik boshqaruv stansiyasiga o'rnatilgan vaqt relesi nazorat qilib turadi. Operatsiyalarning davomiyligi va bajarilish tartibi dasturi boshqaruv pultiga kiritilgan.

ОГМ markali sentrifugalarda rotor quyib ishlangan bo'ladi. Tindirilgan suyuqliknari rotordan chiqarish usuliga qarab sentrifugalar 2 xil bo'ladi: tindirilgan suyuqlik yon to'siq orqali to'kiladigan va to'kilmaydigan. Birinchi holda tindirilgan suyuqlik yon to'siq orqali to'kiladi va korpusning pastki qismida joylashgan shtutser orqali chiqarib yuboriladi. Rotor cho'kma bilan to/lganda unga suspenziya berish to'xtatiladi. Cho'kma ustidagi suyuqlik qatlami so'rib olingandan so'ng qirib oluvchi mexanizm yordamida cho'kma tushiriladi. Ikkinchi holda yuklanishi rotor suspenziya bilan to'ldirilgandan so'ng sentrifugaga suyuqlik berish to'xtatiladi. Uning to'lganligi sathni nazorat qiladigan belgili moslama orqali aniqlanadi. Tindirilgan suyuqlik so'rib oluvchi quvur yordamida rotordan chiqariladi.

ФГН va ОГН markali sentrifugalar rotorining joylashishiga qarab 3 xil bo'ladi: rotor tiraklar oralig'ida joylashgan (*a*); tiraklar oralig'ida ikkita rotor joylashgan (*b*); rotor qiya konsol shaklda joylashgan (14-rasm, *d*). Oxirgi turdag'i sentrifugalar rotorining diametri 1700 mm gacha qilib ishlanadi.

Cho'kma uzilib-uzilib (пульсирующий) to'kiladigan gorizontal sentrifugalar zarrachalar o'lchami 0,1 mm dan ortiq bo'lgan konsentrangan suspenziyalarni ajratish uchun mo'ljallangan bo'lib, suspenziyadagi qattiq faza massa ulushining eng maqbul qiymati 50—60% ni tashkil etadi. Bunday sentrifugalar ammoniy va natriy sulfat, natriy xlorid, kaliy karbonat kabi mahsulotlarni suzishda qo'llaniladi.

Ularning afzalligi quyidagilardan iborat: jarayon uzlusiz kechadi; kam energiya sarflangan holda ish unumi yuqori bo'ldi; kristallar nisbatan kam maydalanadi; cho'kmaning suvsizlantirilish darajasi yuqori. Cho'kma uzilib to'kiladigan sentrifugalarda qattiq fazaning filtrat bilan tez-tez cho'kishi, abraziv materiallarga ishlov berilganda elaklar chidamliligining pasayishi kabi qator kamchiliklar ham mavjud.

Bunday sentrifugalar bir, ikki va ko'p bosqichli bo'lishi mumkin. Bir bosqichli sentrifugalar tuzilishiga xos bo'lgan umumiy belgi — bu rotor ichida itargich bo'lib, orqaga-oldinga harakati bilan cho'kmani elak chetlaridan rotorning chetidagi to'kish joyiga suradi. Ikki bosqichli (kaskadli) sentrifugalarda orqaga-oldinga harakatni rotorning ichki obecheykasi bajaradi (birinchi kaskad).

Noorganik moddalar ishlab chiqarish sanoatida tuzilishi oddiyligi va ishonchliligi tufayli ikki kaskadli sentrifugalar keng miqyosda ishlatiladi. Tuzlarni tonnalab ishlab chiqarishda ikki kaskadli, uzilib to'kiladigan (pulslanuvchi) qo'shaloq sentrifugadan foydalaniлади (2/2 ФГП 1201К-1). Uning unumдорлиги калий хлорид суспензијасини ажратишда kristallarning o'lchami va mahsulotning oxirgi namligiga qarab, soatiga 30—40 tonnani tashkil etadi.

Cho'kma shnek yordamida to'kiladigan cho'ktiruvchi gorizontal sentrifugalar uzlusiz harakatlanuvchi qurilma hisoblanadi. Ularning tuzilishiga xos umumiy belgi—ichida o'q bo'lib joylashtirilgan shnekli teshiksiz silindrsimon yoki konussimon rotorning yotiq joylashganligidir. Rotor va shnek bir tornonga, lekin turli tezlikda aylanadi. Bunday harakat tufayli shnek cho'kmani rotor bo'ylab itarib to'kuvchi teshik tomon suradi, tindirilgan suyuqlik esa qarama-qarshi tornonga oqib, maxsus teshiklardan chiqib ketadi. Rotorda cho'kma va tindirilgan suyuqlikning harakati yo'nalishiga qarab qarama-qarshi oqimli va to'g'ri oqimli sentrifugalar farq qilinadi.

ОГШI markali sentrifugalar qattiq fazaning hajmiy ulushi 1 dan 40% gacha, zarrachalar o'lchami 5 mkm gacha bo'lgan suspenziyalarni ajratish uchun mo'ljallangan. Bunda qattiq va suyuq fazalar zichligi o'rta sidagi farq 200 kg/m^3 dan ortiq bo'lishi lozim. Bu rusumdagи sentrifugalarни suspenziya qattiq zarrachalarining yirikligiga qarab klassifikatsiyalash maqsadida ham ishlatish mumkin. Ular texnologik jihatdan vazifasiga ko'ra, shartli ravishda 3 guruhgа ajratiladi: tindiruvchi va klasslarga ajratuvchi; suvsizlantiruvchi; universal sentrifugalar.

Tindiruvchi va klasslarga ajratuvchi sentrifugalarning tuzilishi bir xil

bo'lib, ular bir-biridan bajaradigan vazifasiga qarab farqlanadi. Ular ajratish omilining qiymati (>2400), rotor uzunligining diametriga nisbati ($>2,2$), supenziya bo'yicha ish unumi yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Suvsizlantiruvchi sentrifugalar yuqori konsentrangan dag'al al suspenziyalarni ajratishda ishlatiladi. Bunday sentrifugalarning ajratish omili 3140 ga teng, rotor uzunligining diametri esa 1,8 dan kichik.

O'chami kichikligiga qaramay ish unumining yuqoriligi, jarayonning uzluksiz olib borilishi va turli konsentratsiyadagi mayin suspenziyalarga ishlov berish imkoniyatlari mavjudligi ОГШ rusumidagi sentrifugalarning afzalligi hisoblanadi. Cho'kmani qurilmaning o'zida yuvib bo'lmashigi, shnek va rotorning tez yedirilishi va cho'kmanni suvsizlantirilish darajasining pastligi ularning kamchiligidir.


Quyidagi 2-jadvalda ayrim sentrifugalarining texnik tavsiflari keltirilgan. Unda rotor yuklanadigan eng ko'p yuk miqdori davriy harakatlanuvchi sentrifugalar uchun berilgan. ФГП rusumli sentrifugalar uchun ammoniy sulfat bo'yicha ish unumi va rotorning birinchi bosqichida ichki diametri, ОГШ turidagi sentrifugalar uchun cho'kma bo'yicha hisoblangan ish unumi keltirilgan. Qavs ichida esa moy nasosi elektryuritgichining quvvati berilgan.

2-jadval

Ayrim sentrifugalarining texnik tavsifi

Tip-o'chami	Rotorga yuklanadigan eng ko'p yuk miqdori (kg) yoki ish unumi, kg/s	Rotorning joylashish sig'imi, dm ³	Rotorning aylanish chastostasi, ayl/min	Ajratish omili	Yuritmaning quvvati, kW	Mas-sasi, kg
ОМБ 601К	90	45	1520	800	2,8	—
ФМД 801У	180	80	1250	700	4,0	—
ФМБ 1501К	400	350	730	450	10,0	—
ОПН 1005У	320	215	1500	1180	40,0	4160

ФПД 1202Т	450	300	1000	620	20,0	3342
ФПС 1253К	500	430	1000	700	100,0	10720
ОГН 903К	140	125	1500	1130	32 (1,7)	11610
ФГН 903К	140	125	1500	1130	32 (2,2)	11610
ОГН 1801К	1000	850	720	520	55 (2,2)	15496
2ФГН 2201У	3500	2750	600	445	125(2,2)	29540
ОГШ 202К	100	—	6000	4000	5,5	790
ОГШ 1203К	14000	—	800	430	90(0,6)	14200
1/2ФГП 401К	1000	—	1000	225	10 (4)	4875
1/2ФГП 1201Т	13000	—	750	400	40 (40)	—
2/2ФГП 1201К	45000	—	700	330	75 (55)	—



14-rasm. ФГН tipidagi sentrifugalarda rotoring joylashish sxemasi:
a — rotor tirkaklar oralig'ida joylashgan; b — tirkaklar oralig'ida ikkita rotor
joylashgan; d — rotor qiya tarzda joylashgan.

5.4. Gidrosiklonlar

Markazdan qochuvchi kuchdan foydalanib suspenziyani ajratishni faqat sentrifugalarda emas, balki aylanadigan qismlari bo‘lmagan qurilmalar gidrosilindrlerida ham amalga oshirish mumkin. Ixchamligi, narxining arzonligi, boshqarishning oson va oddiyligi ularning afzalligi hisoblanadi.

Tuzilishi jihatidan gidrosilindrler gazlarni changdan tozalashda ishlatiladigan siklonlarga o‘xshaydi. Noorganik texnologiyada qo‘llanadigan gidrosilindrlerning diametri 50 dan 750 mm gacha, konusli burchagi 5 dan 90°C gacha bo‘ladi. Gidrosiklonning diametri qancha kichkina bo‘lsa, unda yuzaga keladigan markazdan qochma kuch shuncha katta va ajralayotgan zarralarning o‘lchamlari shuncha kichik bo‘ladi. Odatda, kichik diametrli gidrosiklonlar parallel ishlovchi bitta qurilmaga birlashtiriladi va ular multigidrosiklonlar deb ataladi. Suspenziya (tindirilishi) konusli burchagi kichik bo‘lganda (10—15°C) yaxshi ajraladi.

Gidrosiklonlardan kaliy ishlab chiqarish sanoatida suspenziyani quyultirish va qattiq zarrachalarni o‘lchamlariga qarab fraksiyalarga ajratish hamda katalizatorlar va ohaklash usuli bilan o‘yuvchi natriy ishlab chiqarishda keng foydalaniladi.

Gidrosiklonlarning ish unumi (Q , m^3/s) taxminan quyidagi tenglama bilan hisoblab topiladi.

$$Q = kDd_p \sqrt{\Delta P}$$

bu yerda: k —gidrosiklonning geometrik ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lgan koefitsient, $k=1,0\div3,19$; D — siklon silindrik qismining diametri; m; d_p — pastki to‘kish quvuchasi (patrubok)ning diametri, m; ΔP — gidrosiklonlondagi bosimning tushish oralig‘i.

Yuqoridagi to‘kish quvurchasiga ketadigan zarrachalarning eng katta o‘lchamini quyidagi tenglamadan topish mumkin:

$$d_{z.maks} = \frac{1,33d_i^2}{\sqrt{g(\rho_T - \rho_S)hV_s}} \left(\frac{d_{yu}}{D} \right)^{0,64}$$

bu yerda: d_i —ta’minlovchi quvurchaning diametri, m; d_{yu} —yuqoridagi to‘kish quvurchasining diametri, m; h —gidrosiklonning balandligi, m.

Gidrosiklonlarning kamchiligi ularning ayrim qismlari, ayniqsa konusning pastki qismining, ta’minlovchi va tepadagi to‘kish

quvurchalarining tez yedirilib ketishidir. Xizmat muddatini uzaytirish uchun ba'zan ular yedirilishga chidamli material bilan qoplanadi, qoplamlar vaqt-i-vaqt-i bilan almashtirib turiladi.

5.5. Cho'kmani yuvish apparatlari

Umuman olganda, cho'kmalarни yuvish uchun mo'ljallangan maxsus apparatlar yo'q. Odatda, bu maqsadlarda suspenziyani ajratishga mo'ljallangan apparatlar (tindirgichlar, filtrlar, sentrifugalar)dan foydalilanildi.

Cho'kmani yuvishdan asosiy maqsad suyuq fazani to'laroq — maksimal darajada olish (masalan, ohaklash usuli bilan o'yuvchi natriy olish) yoki tarkibida aralashmalar bo'lмаган yuqori sifatli cho'kma (masalan, bariy karbonati) olishdan iborat. Cho'kmani yuvish jarayonining to'g'ri tashkil etilishi olinadigan mahsulotning sifati yuqori bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

Cho'kmani yuvishning bir nechta usuli mavjud:

- cho'kmadagi suyuq fazani yuvuvchi suyuqlik bilan siqib chiqarish;
- cho'kmaning suyuq fazasini yuvuvchi suyuqlik bilan suyultirish;
- cho'kmaning suyuq fazasini yuvuvchi suyuqlikka diffuziyalar o'tkazish.

Oxirgi usul kam, faqat shnekli cho'ktiruvchi sentrifugalarda qo'llanadi. Noorganik moddalar ishlab chiqarishda yuvuvchi suyuqlik sifatida, odatda, mahsulotning sifatiga qo'yilgan talabga qarab, texnologik yoki mineralsizlantirilgan suv ishlatalidi.

Siqib chiqarish usuli bilan yuvish. Cho'kmani bu usulda davriy va uzlusiz harakatlanuvchi filtr va sentrifugalarda bir yoki bir necha bosqichda yuvish mumkin. Ko'p bosqichli yuvish usuli, odatda, uzlusiz harakatlanuvchi suzgichlarda qo'llaniladi.

Cho'kmani bir bosqichli yuvish nutch-filtrlarda, filtr-presslarda davriy va uzlusiz harakatlanuvchi sentrifugalarda amalga oshiriladi. Bunday usulda yuvish, agar cho'kma yirik zarrachali va oson yuviladigan bo'lsa, yuvuvchi suvda cho'kmadan yuvib olinayotgan moddanining konsentratsiyasi yuqori bo'lishi talab etilmagan hollarda qo'llaniladi.

Davriy harakatlanuvchi filtrlarda cho'kmani yuvishda, cho'kmaning filtrat bilan berilgan qiymatgacha to'ynishi (t) uchun zarur bo'lgan yuvuvchi suyuqlik hajmini (yu.s, m^3) quyidagi tenglamadan topish mumkin:

$$V_{yu.s} = k_1 k_2 k_3 V_0$$

(5.77))

bu yerda: k_1, k_2, k_3 —tegishlicha suyuqlikning yopishqoqligi μ cho'kma qatlashmasini qalinligi $\delta_{cho.k}$ va zarrachalar o'lchami d_z ta'sirini oluvchi koefitsiyent; V_0 yuvilishidan oldin cho'kma g'ovaklarida bo'lgan filtratning hajmi, m^3 .

k_1, k_2, k_3 larning qiymatlarini m, d, μ va $\delta_{cho.k}$ ga bog'liq ravishida qo'shish mumkin. Yuqoridagi tenglamada foydalanayotganda shartli ravishda cho'kma g'ovaklarida suyuqlik filtrat bilan aralashmaydi, deb hisoblangan. Filtrat hajmi V_0 g'ovaklarining umumiy hajmiga nisbatini bildiruvchi to'yinish $d.a.m$ jasau cho'kma yuvilishidan oldin 1 ga teng bo'ladi.

Uzluksiz harakatlanuvchi suzgichlarda cho'kmani yuvish jadvaliga yaroq qonuniyatini aks ettiruvchi tenglama ushbu ko'rinishga ega:

$$R_m = (1 - m_1) \exp [-(m_2 - m_1)/(1 - m_1)] \quad (5.8)$$

bu yerda: R_m —cho'kmada erigan moddaning cho'kma yuvilgandan so'mlik; m_1 qolgan massa ulushi (yuvishgacha $R_m = 1$); m_2 —birinchi yuvish bosqichida g'ovaklariga tushgan yuvuvchi suyuqlik hajmining cho'kmani yuvishdagi uning g'ovaklarida bo'lgan filtratning hajmiga nisbati (m_1 ning qiymati yo'li bilan aniqlanadi yoki xossalari o'xshash cho'kmaniki singari qabul qilish uchun: $m_2 = V_{yu.s}/V_0$).

Yuvuvchi suyuqlik haroratining ko'tarilishi cho'kmani eritmadan yaxshiroq yuvilishini ta'minlaydi, chunki bunda yopishqoqligi kamayib, diffuziya jarayoni tezlashadi.

Yuqorida keltirilgan tenglamalar cho'kmani sentrifugalarda jarayonini taxminan hisoblashga imkon beradi. Shuni ham hisobga lozimki, sentrifugalar va suzgichlarda yuvish jarayonlari bir-birida farq qiladi. Aniqroq natijalar tajribalar o'tkazish orqali olinishi Chokmadan yuvib olinayotgan moddaning konsentratsiyasi bo'lishi talab etilganda uzluksiz harakatlanuvchi suzgichlarda cho'kmani ko'p bosqichli yuvish usuli qo'llanadi. Ekstraksiya yo'li bilan kislotosi ishlab chiqarishda aylanma va tasmali suzgichlarda bu usulda yuviladi. Ko'p bosqichli yuvish yuvuvchi suyuqlik yuvib bo'linga oxirgi bosqichiga (cho'kmaning harakati bo'yicha) tushadi va yuvib bo'lingan cho'kma bilan to'qnashadi. Tarkibida oz siyadagi yuvib olinuvchi modda (masalan, H_3PO_4) bo'lgan suyuqlik.

quvurchalarining tez yedirilib ketishidir. Xizmat muddatini uzaytirish uchun ba'zan ular yedirilishga chidamli material bilan qoplanadi, qoplamlar vaqt-i vaqt-i bilan almashtirib turiladi.

5.5. Cho'kmani yuvish apparatlari

Umuman olganda, cho'kmalarни yuvish uchun mo'ljallangan maxsus apparatlar yo'q. Odatda, bu maqsadlarda suspenziyani ajratishga mo'ljallangan apparatlar (tindirgichlar, filtrlar, sentrifugalar)dan foydalilanildi.

Cho'kmani yuvishdan asosiy maqsad suyuq fazani to'laroq — maksimal darajada olish (masalan, ohaklash usuli bilan o'yuvchi natriy olish) yoki tarkibida aralashmalar bo'lмаган yuqori sifatli cho'kma (masalan, bariy karbonati) olishdan iborat. Cho'kmani yuvish jarayonining to'g'ri tashkil etilishi olinadigan mahsulotning sifati yuqori bo'lishida muhim rol o'yndaydi.

Cho'kmani yuvishning bir nechta usuli mavjud:

- cho'kmadagi suyuq fazani yuvuvchi suyuqlik bilan siqib chiqarish;
- cho'kmaning suyuq fazasini yuvuvchi suyuqlik bilan suyultirish;
- cho'kmaning suyuq fazasini yuvuvchi suyuqlikka diffuziyalar o'tkazish.

Oxirgi usul kam, faqat shnekli cho'ktiruvchi sentrifugalarda qo'llanadi. Noorganik moddalar ishlab chiqarishda yuvuvchi suyuqlik sifatida, odatda, mahsulotning sifatiga qo'yilgan talabga qarab, texnologik yoki mineralsizlantirilgan suv ishlatalidi.

Siqib chiqarish usuli bilan yuvish. Cho'kmani bu usulda davriy va uzlusiz harakatlanuvchi filtr va sentrifugalarda bir yoki bir necha bosqichda yuvish mumkin. Ko'p bosqichli yuvish usuli, odatda, uzlusiz harakatlanuvchi suzgichlarda qo'llaniladi.

Cho'kmani bir bosqichli yuvish nutch-filtrlarda, filtr-presslarda davriy va uzlusiz harakatlanuvchi sentrifugalarda amalga oshiriladi. Bunday usulda yuvish, agar cho'kma yirik zarrachali va oson yuviladigan bo'lsa, yuvuvchi suvda cho'kmadan yuvib olinayotgan moddanining konsentratsiyasi yuqori bo'lishi talab etilmagan hollarda qo'llaniladi.

Davriy harakatlanuvchi filtrlarda cho'kmani yuvishda, cho'kmaning filtrat bilan berilgan qiymatgacha to'yinishi (t) uchun zarur bo'lgan yuvuvchi suyuqlik hajmini (yu.s, m³) quyidagi tenglamadan topish mumkin:

$$V_{yu.s} = k_1 k_2 k_z V_0 \quad (5.7)$$

bu yerda: k_1, k_2, k_z —tegishlich suyuqlikning yopishqoqligi μ cho'kma qatlamining qaliligi $\delta_{cho'k.}$ va zarrachalar o'lchami d_z ta'sirini hisobga oluvchi koefitsient; V_0 —yuvilishidan oldin cho'kma g'ovaklarida bo'lgan filtratning hajmi, m³.

k_1, k_2, k_z larning qiymatlarini m, d, μ va $\delta_{cho'k.}$ ga bog'liq ravishda ma'lumotnomalardan olish mumkin. Yuqoridagi tenglamadan (5.7) foydalanayotganda shartli ravishda cho'kma g'ovaklarida yuvuvchi suyuqlik filtrat bilan aralashmaydi, deb hisoblangan. Filtrat hajmining g'ovaklarining umumiy hajmiga nisbatini bildiruvchi to'yinish darajasi, cho'kma yuvilishidan oldin 1 ga teng bo'ladi.


Uzluksiz harakatlanuvchi suzgichlarda cho'kmani yuvish jarayoni qonuniyatini aks ettiruvchi tenglama ushbu ko'rinishga ega:

$$R_m = (1-m_1) \exp [-(m_2 - m_1)/(1-m_1)] \quad (5.8)$$

bu yerda: R_m —cho'kmada erigan moddaning cho'kma yuvilgandan so'ng unda qolgan massa ulushi (yuvishgacha $R_m=1$); m_1 —birinchi yuvish bosqichida cho'kma g'ovaklariga tushgan yuvuvchi suyuqlik hajmining cho'kmani yuvishdan oldin uning g'ovaklarida bo'lgan filtratning hajmiga nisbati (m_1 ning qiymati tajriba yo'li bilan aniqlanadi yoki xossalari o'xshash cho'kmaniki singari qabul qilinadi); $m_2 = V_{yu.s}/V_0$.

Yuvuvchi suyuqlik haroratining ko'tarilishi cho'kmani dastlabki eritmadan yaxshiroq yuvilishini ta'minlaydi, chunki bunda suvning yopishqoqligi kamayib, diffuziya jarayoni tezlashadi.

Yuqorida keltirilgan tenglamalar cho'kmani sentrifugalarda yuvish jarayonini taxminan hisoblashga imkon beradi. Shuni ham hisobga olish lozimki, sentrifugalar va suzgichlarda yuvish jarayonlari bir-biridan ancha farq qiladi. Aniqroq natijalar tajribalar o'tkazish orqali olinishi mumkin. Cho'kmadan yuvib olinayotgan moddaning konsentratsiyasi yuqori bo'lishi talab etilganda uzluksiz harakatlanuvchi suzgichlarda cho'kmani ko'p bosqichli yuvish usuli qo'llanadi. Ekstraksiya yo'li bilan fosfor kislotasi ishlab chiqarishda aylanma va tasmali suzgichlarda fosfogips bu usulda yuviladi. Ko'p bosqichli yuvish yuvuvchi suyuqlik yuvishning oxirgi bosqichiga (cho'kmaning harakati bo'yicha) tushadi va deyarli yuvib bo'lingan cho'kma bilan to'qnashadi. Tarkibida oz konsentratsiyadagi yuvib olinuvchi modda (masalan, H₃PO₄) bo'lgan suyuqlik bu



**15-rasm. Cho'kmanni uch bosqichda ketma-ket yuvish sxemasi:
1-3 repulpatorlar.**

bosqichdan oldingi bosqichga yo'naltiriladi va u yerda kamroq yuvilgan cho'kma bilan to'qnashadi. Natijada uning tarkibida yuvib olinayotgan suyuqlikning konsentratsiyasi oshadi. Suyuqlik cho'kma yuvilmagan birinchi bosqich orqali o'tganida uning tarkibidagi yuvib olinayotgan moddaning konsentratsiyasi eng katta qiymatiga ko'tariladi.

Yuvish bosqichlarining ortishi bilan yuvuvchi suyuqlik sarfi kamayadi yoki uning sarfi o'zgarmagan holda cho'kma dastlabki eritmadan to'la yuviladi.

Cho'kmanni ko'p bosqichli yuvish jarayonini har bir bosqich uchun navbatma-navbat (5.8) tenglama yordamida hisoblash mumkin.

Cho'kmanni ko'p bosqichli qarama-qarshi oqim bilan siqib chiqarish usuli bilan yuvishni davriy ravishda harakatlanadigan, masalan, ФПД rusumli sentrifugalarda ham qo'llash mumkin. Lekin bunda sentrifuga ish siklining davri ancha uzayadi, ish bilan birga, unga xizmat ko'rsatish murakkablashadi.

Suyultirish usuli bilan yuvish. Dispersligi yuqori bo'lgan cho'kmalar suzilganda, cho'kma qatlamida, odatda, bir tomoni yopiq g'ovaklar hosil bo'ladi va ulardan filtratni yuvuvchi suyuqlik bilan chiqarib bo'lmaydi. Bunday hollarda suyultirish usuli qo'llaniladi. Bu usulning mohiyati quyidagicha: cho'kma yuvish suyuqligi bilan to'ldiriladi, natijada yopiq g'ovaklardagi filtrat suv bilan suyultiriladi. Hosil bo'lgan suspenziya qaytadan ajratiladi. Bu usul bilan erimaydigan yoki kam eriydigan cho'kmalar, masalan, bariy, magniy yoki kalsiy karbonatlari, aluminiy va magniy gidroksidlari va shu kabi boshqa cho'kmalar yuviladi.

Suyultirish usuli bilan yuvish, odatda, ko'p bosqichda, ketma-ket va qarama-qarshi oqimda olib boriladi.

Ketma-ket oqimda yuvish usuli. Agarda yuvuvchi suvni uning

tarkibidagi erigan modda bilan ishlab chiqarishda foydalanish mumkin bo'lsa, cho'kmaning tozaligiga qo'yilgan talab ham yuqori bo'lsa, shu suvni qo'llash maqsadga muvosiqdir. Bunga misol qilib bariy sulfat cho'kmasini mineralsizlantirilgan suv bilan yuvishni keltirish mumkin.


15-rasmda barabanli vakuum-suzgichlardan foydalanib cho'kmani 3 bosqichda ketma-ket yuvish sxemasi keltirilgan. Dastlabki qurilmada hosil bo'lgan suspenziyani ajratuvchi cho'kma to'zg'itgich 1 (repulpator)ga yo'naltiriladi va bu yerda ayni paytda yuvuvchi suv ham uzatiladi. Hosil bo'lgan to'zg'itgichdan birinchi bosqich mahsulot suzgichga haydaladi. Bu yerda u qisman yuvilgan cho'kmaga va filtratga ajratiladi. Qisman yuvilgan cho'kma to'zitgich 2 ga o'tkaziladi, filtrat esa quvurdan tashqariga chiqarib olinadi. Ikkinci bosqich suzgichda va to'zg'itgich 3 da xuddi shu operatsiyalar takrorlanadi. 3-bosqichdag'i suzgichda oxirigacha toza yuvilgan cho'kma bunkeriga yoki transportyorga uzatiladi. Yuvuvchi suvlar quvurlar orqali yig'uvchi idishga tushadi va undan neytrallash stansiyasiga yo'naltiriladi.

Agar cho'kma tarkibida yuvib olinayotgan modda bo'lмаган suv bilan yuvilayotgan, barcha bosqichlardan o'tgan cho'kmalardagi suyuq faza ulushi esa bir xil deb qabul qilingan bo'lsa, unda jarayonni quyidagi tenglamalar orqali ifodalash mumkin:

$$k = \lg(C_{\text{das.}} / C_{\text{yu}}) / \lg(m_z + 1) \quad (5.9)$$

$$W_i = G_i \left(\sqrt[k]{C_{\text{das.}} / C_{\text{yu}}} - 1 \right) \quad (5.10)$$

bu yerda: k —yuvish bosqichlari soni; $C_{\text{das.}}$, C_{yu} —yuvib olinayotgan moddaning



16-rasm. Cho'kmani uch bosqichli qarama-qarshi oqimda yuvish sxemasi:
1 – 3 repulpatorlar.

tushadi, dastlabki eritmadan ajratilgan cho'kma esa yig'uvchi bunkerga yoki harakatlanuvchi tasmaga tushadi.

Keltirilgan chizmadan ko'rinih turibdiki, yuvilayotgan cho'kma va yuvish suvi bir-biriga qarama-qarshi harakatlanadi, bunda yuvib olinayotgan moddaning konsentratsiyasi yuvuvchi suvda oshadi (3-bosqichdan 1-bosqichga yo'nalishda), cho'kmada esa kamayadi (birinchi bosqichdan uchinchchi bosqichga yo'nalishda).

Cho'kmani qarama-qarshi oqimda suyultirish usuli bilan yuvish jarayoni quyidagi nisbatlarda hisoblanishi mumkin:

$$(C_{yu.s})_o = (C'_{das} - C'_o) / \varphi \quad (5.11)$$

$$\varphi = W + G_{das} + D_o$$

$$m_4 = W/G_o; \quad C_o = CF_o/G_o \quad (5.12)$$

$$k = \lg [(C_{yu.s})_o / C_o (m_4 - 1) + 1] / \lg m_4. \quad (5.13)$$

bu yerda: $(C_{yu.s})_o$ —oxirgi yuvish suvidagi olinayotgan moddaning massa ulushi, %; C'_{das} va C'_o —yuvib olinayotgan moddaning dastlabki va yuvilgan cho'kmalardagi massa ulushi, qattiq zarrachalar massasiga % hisobida; G_{das} va G_o —suyuq fazanining dastlabki va yuvilgan cho'kmalardagi massa ulushi, qattiq zarrachalar massasiga nisbatan % hisobida.

Yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, C_o ning qiymati tegishli standartlarda qattiq mahsulotning sifatiga qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holda hisoblanishi mumkin. C_{das} , G_{das} va G_o ning qiymatlari tajriba natijalari yoki faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar ma'lumotlari asosida qabul qilinadi. Yuvish uchun suvning sarfini W oldindan belgilab turib $(C_{yu.s})_o$ va yuvish bosqichlari sonini k ni hisoblab topish mumkin.

Yuvish bosqichlari soni ortganda cho'kmaning xuddi shu yuvib tozalanish darajasiga yuvish uchun kam suv sarf qilib erishish mumkin. Bunda $(C_{yu.s})_o$ ning qiymati yuqori bo'ladi. Yuvish bosqichlari soni bir xil bo'lganda yuvish uchun suv sarfining oshishi cho'kmaning sifatini oshiradi va $(C_{yu.s})_o$ ning qiymatini kamaytiradi.

Yuvuvchi suvning hajmi suspenziyani quvurlarda tashilganda uning oquvchanligini ta'minlaydigan bo'lishi kerak. Bu, ayniqsa, tiksotrop sistemalar hosil qilishga moyil yuqori disperslikka ega bo'lgan cho'kmalarga ishlov berishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, 50°C

tegishlicha dastlabki va yuvilgan cho'kmadagi massa ulushi (birlik ulushda).

W_i —yuvishning bitta bosqichiga beriladigan yuvuvchi suyuqlik sarfi, zarralar massasiga % hisobida; G_i —cho'kmadagi suyuq fazaning massa ulushi, qattiq zarralar massasiga % hisobida:

$$m_i = W_i / G_i.$$

G_i va C_{das} ning qiymatlari tajriba yo'li bilan topilib, amaldagi korxona ma'lumotnomalaridan olinadi, C_yu tegishli standartlarning mahsulot sifatiga qo'ygan talablaridan kelib chiqib hisoblab topiladi. Bosqichlarning sonini oldindan belgilab, yuvish uchun ketadigan suvning sarfini yoki aksincha aniqlash mumkin.

Barcha bosqichlar uchun yuvuvchi suvning umumiyligi sarfi quyidagicha ifodalanadi:

$$W_{umum} = k W_i.$$

Yuvish bosqichlarining soni ortishi bilan yuvish uchun ishlataladigan suvning sarfi kamayadi yoki suvning bir xil sarfida tozaroq cho'kma olinadi. Cho'kmadagi suyuq faza miqdori kam bo'lsa ham suvning sarfi kamayadi (yoki shu sarfda cho'kmaning tozaligi ortadi).

Qarama-qarshi oqim bilan yuvish usulida yuvuvchi suv tarkibida yuvilib olinayotgan modda konsentratsiyasining yuqori bo'lishi ta'minlanadi. 16-rasmda cho'kmani barabanli vakuum-suzgichlarda uch bosqichda qarama-qarshi oqim bilan yuvish sxemasi keltirilgan. Suspenziyani ajratuvchi qurilmada hosil bo'lgan cho'kma yuvishning birinchi bosqichidagi to'zg'itgich (repulpator)ga 1 uzatiladi. Bu yerga ikkinchi bosqichdagi suzgichdan yuvuvchi suv ham oqib tushadi. Hosil bo'lgan suspenziya birinchi bosqichdagi suzgichda ajratiladi va cho'kkani qattiq faza 2-to'zg'itgichga beriladi. Tarkibida yuvib olinuvchi moddaning konsentratsiyasi yuqori bo'lgan oxirgi yuvish suyuqligi — filtrat chiqarib yuboriladi. 2-to'zg'itgichda cho'kma 3-bosqich suzgichdan tushadigan yuvish suvida suspenziyaga aylantiriladi. Ikkinchi bosqich suzgichda suspenziya cho'kmaga ajratiladi va u 3-to'zg'itgichga tushadi va filtrat (yuvish suvi) cho'kmani suspenziyaga aylantirish uchun 1-to'zg'itgichga uzatiladi. 3-to'zg'itgichga tarkibida yuviluvchi modda bo'limgan toza yuvish suvi beriladi. Bu yerda hosil bo'lgan suspenziya 3-yuvish bosqichidagi suzgichda ajratiladi. Yuvish suvi to'zg'itgichga

haroratda bariy karbonatning miqdori suspenziyada 35% dan, bariy sulfat esa 25% dan oshiq bo'lganda shunday sistema hosil qiladi. Bunday holatlar uchun (5.8)–(5.13) tenglamalar bo'yicha hisoblab topilgan bosqichlar sonini 15–20% ga ko'paytirish lozim, chunki yuqorida keltirilgan tenglamalar jara-


yonning mukammal (ideal) sharoitda kechishini ko'zda tutib chiqarilgan bo'lib, suspenziyada kristallarning bir-biriga yopishib o'sishini, qattiq zarrachalarning adsorbsiyalash (shimish) xususiyatini va suspenziyaning notejis aralashuvini hisobga olmaydi.

Qarama-qarshi oqim bilan yuvishning ketma-ket usulda yuvishdan afzalligi shundaki, suv kam sarf qilingan holda cho'kmani dastlabki eritmadan yuvib tozalash darajasi bir xil bo'ladi (bunda yuvish bosqichlarining soni ortscha ham), yuvish suvining tarkibida esa yuvib olinayotgan modda konsentratsiyasi yuqori bo'ladi.

Suyultirish usuli bilan cho'kmani yuvish uchun nafaqat suzgichlardan, balki tindirgich va cho'ktiruvchi sentrifugalardan ham foydalanish mumkin.

Siqib chiqarish va suyultirish usuli bilan ko'p bosqichli yuvish. Yuvishning bu turida cho'kma va yuvish suvi bir-biriga qarama-qarshi harakatlanganda siqib chiqarish va suyultirish jarayonlari birqalikda ketma-ket olib boriladi.

17-rasmda barabanli vakuum-suzgichlardan foydalanib, cho'kmani 3 bosqichda qarama-qarshi oqimda siqib chiqarish va suyultirish usuli bilan yuvish sxemasi keltirilgan. Dastlabki suspenziya barabanli vakuum-suzgichda filtrat 1 (I oqim) va cho'kmaga ajratiladi. Bu cho'kma xuddi shu suzgichning o'ziga siqib chiqarish usuli bilan 2-bosqichda tushayotgan yuvish suvining (III oqim) bir qismi bilan yuviladi. Tarkibida yuvib olingan moddaning miqdori filtratdagiga (I oqim) qaraganda ancha kam bo'lgan birinchi bosqichdan tushayotgan yuvish suvi (II oqim) keyingi ishlov



17-rasm. Cho'kmani siqib chiqarish va suyultirish usuli bilan uch bosqichda yuvish sxemasi:

1, 3 – vakuum suzgichlar; 2 – rostlagich (regulator); I–VII – oqimlar.

berish uchun yo'naltiriladi, cho'kma esa to'zg'itgich 2 ga tushib, u yerda 3-bosqichdan berilgan suv (V oqim) va 2-bosqichdan tushayotgan yuvish suyuqligining (IV oqim) bir qismi bilan suspenziyaga aylantiriladi. Shunday qilib, 2-bosqich suvining bir qismi uning ichida to'zg'itgich va suzgich o'rtasida aylanib yuradi. Bunda vaqt birligida cho'kmani to'zg'itish uchun kerak bo'lган suyuqlik miqdori, uning tayyor cho'kma qatlamidan sizib o'tgan miqdoridan ko'p bo'lishi talab etiladi. Lekin 2-bosqichga (IV va V oqimlar) tushayotgan suvlar aralashmasidagi yuvib olinayotgan moddaning miqdori, cho'kma birinchi bosqichda yuvilgandan keyingi suyuqlikdagi miqdoridan har doim kam bo'ladi.

2-to'zg'itgichda hosil bo'lган suspenziya keyingi 3 suzgichda cho'kmaga va filtratga (VII oqim) ajratiladi. O'z navbatida, bu filtrat keyin ikkita (III va IV) oqimni hosil qiladi. Cho'kma xuddi shu suzgichning o'zida (3-bosqich) toza suv bilan yuviladi (IV oqim), bu suv cho'kma qatlamidan sizib o'tib yuvish suvini (V oqim) hosil qiladi. Tozalab yuvilgan cho'kma transportyor yoki bunkerga to'kiladi.

Keltirilgan sxemadan ko'rinish turibdiki, birinchi va uchinchi bosqichlarda cho'kma suzgichda siqib chiqarish usuli bilan, ikkinchi bosqichda esa suyultirish usuli bilan yuviladi. Bu usul yuvish bosqichlarining sonini oshirish imkonini beradi, lekin bunda texnologik sistema murakkablashadi.

5.6. Suspenziyalarni ajratish uchun apparatlar

Suspenziyani ajratish uchun apparatlar tanlashga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi. Bulardan asosiyları quyidagilar: suspenziyaning xossalari, jarayon sharoiti, ajratishdan ko'zda tutilgan maqsad, ishlab chiqarish quvvati va ishlatiladigan konstruksion materiallar. Masalan, S/Q nisbat yuqori bo'lган oson qatlamlanadigan suspenziyalari bilan (ayniqsa, agar suyuqlikning narxi arzon), cho'kma esa chiqindi bo'lsa, yaxshisi cho'ktirgichlarda ajratgan ma'qul. Solishtirma qarshiligi bosim ortishi bilan oshadigan o'ta qisiladigan cho'kma beruvchi suspenziyalarni hamda cho'kmasi kuchli adgeziya xususiyatiga ega bo'lган suspenziyalarni avtomatlashtirilgan filtr-presslarda va sentrifugalarda ajratish maqsadga muvofiq emas. Bunda yig'ishtirib olinadigan tasmali yoki cho'kmani yig'ib oluvchi tizimchali moslamasi bor barabanli vakuum-suzgichlardan foydalangan maqsadga muvofiq.

Cho'ktiruvchi sentrifugalar tanlashda qattiq fazaning zichligi alohida

ahamiyatga ega. Agar suyuq va qattiq fazaning zichligi orasidagi farq 200 kg/m³ dan anchagina kam bo'lsa, bunday suspenziyalarni ajratish uchun cho'ktiruvchi sentrifugalardan foydalanish mumkin (masalan, ΦΠД rusumidagi sentrifuga yoki filtrlar).

Agar jarayonni vakuum ostida olib borish mumkin bo'lsa, vakuum-filtrlar qo'llagan ma'qul, chunki ular ΦΠАКМ yoki sentrifugalarga qaraganda arzonroq apparatlar hisoblanadi.

Filtrlarni tanlashda filtratning konsentratsiyasi va uning tozaligi, cho'kmaning tozaligi va namligiga qo'yilgan talablar yuqori bo'ladi.

Eng past namlikdagi cho'kma avtomatlashtirilgan filtr-presslarda, cho'kma eng toza yuvilgan — yuvish suvida yuvib olinayotgan yuqori konsentratsiyali modda esa aylanma filtrlarda olinadi.

Suspenziyadan 5 mkm dan ortiq o'lchamli erimaydigan zarrachalarni ajratib olish uchun ish unumi yuqori bo'lgan uzluksiz harakatlanuvchi ОГШ turidagi cho'ktiruvchi sentrifugalardan foydalanish mumkin. Ular S/Q nisbatning keng oralig'ida (1,5—20) ishlashi mumkin. Lekin bu xil sentrifugalarda cho'kmani yuvib bo'lmaydi, uning namligi barabanli vakuum-filtrlardagi singari bo'lib, 20—40% ni, qattiq fazani fugat bilan birga chiqib ketishi esa 3% — 10% ni tashkil etadi.

Sentrifugalarni dastlab sanoatda foydalanish tajribasidan kelib chiqib tanlash lozim. Bunda avval suspenziyaning xossalari o'rganiladi, u yoki bu usul bilan uni ajratish samaradorligi baholanadi. Sanoat sinovlaridan keyingina sentrifugani oxirgi hal qilinuvchi tanlash amalga oshiriladi.

Bir nechta konkurensiyalashadigan omillar bo'lganda iqtisodiy jihatdan hisob-kitoblar solishtiriladi. Suspenziyani yuvib ajratish va suvsizlantirish uchun bunday hisobot olib borish juda mushkul. Butun uskunaning tannarxini va unga xizmat ko'rsatishni hisoblashdan tashqari har xil apparatga olingan mahsulot sifatini, mahsulotdan yo'qotishlami, shuningdek, navbatdagi ishlov berishlar narxini ham solishtirish lozim bo'ladi.

Ishlab chiqarishning quvvati ham suspenziyalarni ajratishning avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish darajasini belgilaydi. Kam tonnali ishlab chiqarishda cho'kmani qo'lda, mexanizatsiyalashmagan apparatlardan foydalanib, ko'p tonnali ishlab chiqarishlarda esa avtomatik ishlaydigan apparatdan foydalanib to'kiladi.

Agar suspenziyani ajratish operatsiyasi oraliq bosqichda joylashgan bo'lib, undan keyin jarayon uzluksiz texnologiya bo'yicha olib boriladigan bo'lsa, u holda uzluksiz ishlovchi qurilmalardan foydalangan ma'qul.

VI BOB. KERAKLI YIRIKLIKDAGI TARKIBGA EGA BO'LGAN QATTIQ MATERIALLARNI OLİSH UCHUN ISHLATILADIGAN MASHINA VA APPARATLAR

6.1. Maydalash jihozlari

Maydalashning umumiy qoidalari


Maydalagichlarni tavsiflovchi asosiy xususiyatlaridan biri – bu maydalash natijasida qattiq material bo'lagi (don)ning o'rta hisobda necha barobar kichrayishini bildiruvchi ko'rsatkichdir. Amalda 1 m va undan yirik xomashyoni kukun holatgacha maydalashga to'g'ri keladi. Bunday yuqori darajada maydalashga bitta mashinada erishib bo'lmaydi, maydalashni bir necha bosqichda olib borish talab etiladi. Bu maqsadlar uchun tuzilishi har xil, materialni shartli ravishda yirik, o'rtacha va mayda bo'laklarga bo'ladigan maydalagichlar, mayin va kolloidsimon holda kukunlaydigan tegirmonlar yaratilgan.

Noorganik moddalar texnologiyasida, asosan, uch xil maydalagichlardan foydalaniladi: ezib maydalaydigan; parchalab va bo'laklab maydalaydigan; urib maydalaydigan maydalagichlar. Ayrim hollarda ishqalab-ezib va urib-ishqalab harakatlanadigan maydalagichlardan ham foydalaniladi.

Ezib maydalaydigan maydalagichlarda yuk ostida butun hajm bo'ylab jismning shakli o'zgaradi, ya'ni u deformatsiyalanadi va uning ichki kuchlanishi siqilishga bo'lgan mustahkamligi chegarasidan oshib ketganda, u buziladi. Bunday maydalagichlarga silliq jo'vali maydalagichlar va aylanma rolikli tegirmonlar kiradi.

Materialni bo'lib va parchalab maydalash jismning ma'lum joyida mahalliy buzilishga olib keluvchi kuchlanish hosil qiladigan yuk ta'sirida amalga oshiriladi. Ezib maydalashga qaraganda bo'laklash va parchalashda materialni buzish uchun kuch talab qilinadi va bunda maydalanayotgan modda birligiga kam energiya sarflanadi. Bu usulning afzalligi shundaki, bunda maydalash natijasida mayda fraksiya kam chiqadi, o'lchami bo'yicha deyarli bir xil mahsulot hosil bo'ladi. Bo'laklab va parchalab maydalaydigan qurilmalarga jag'li, konussimon va tishli maydalagichlar kiradi (18-rasm, A va B).

Zarba bilan harakatlanuvchi maydalagichlarda yaxlit materialning buzilishi dinamik yuk ta'sirida yuzaga keladi. Maydalovchi jismning material ustiga tushishi, maydalovchi jismning uchib borib material



18-rasm, A.B. Parchalovchi va kukunlovchi maydalagichlarning sxemalari:
a – jag'li maydalagich; b – tishli jo'vali maydalagich; d – mayda maydalash;
1 – tashqi konus; 2 – ichki konus; 3 – o'q; 4 – stakan; 5 – sferik tayanch.

bilan, uchayotgan materialning harakatsiz yuza bilan to'qnashishi va maydalanayotgan zarralarning uchib bir-biri bilan to'qnashishi natijasida maydalanish sodir bo'ladi.

Urib ishlaydigan maydalagichlarga bolg'ali maydalagichlar, zoldirli, sterjenli va oqimli tegirmonlar kiradi.

Maydalashda bajariladigan ish bo'laklarning (donlarning) hajmi bo'ylab deformatsiyalanishiga va yangi yuzalarning hosil bo'lishiga sarflanadi:

$$A = a\Delta V + \sigma\Delta F \quad (6.1)$$

bu yerda: a —qattiq jism hajm birligini deformatsiyalashga sarflangan ish, J; ΔV —qattiq jism hajmining o'zgarishi; σ —yangi yuza birligining hosil bo'lishiga sarflangan ish (yuza energiyasi), J/m²; ΔF —yangi hosil bo'lgan yuza maydoni, m².

Maydalanish darajasi past bo'lgan yirik bo'laklarni maydalashda yangi yuza hosil bo'lishini hisobga olmasa ham bo'ladi. Unda:

$$A = \sigma\Delta F \quad (6.2)$$

Agarda s ning qiymatini kamaytirishga muvaffaq bo'linsa, yangi yuza hosil qilishga sarflanadigan ishni ham kamaytirish mumkin bo'lar edi. Ho'l usul bilan maydalashda ana shunga erishish mumkin.

Tashqi kuch ta'sirida materialda ko'zga ko'rnatidigan buzilish sodir bo'lgunga qadar deformatsiyalangan sohada «kurtak» mikroyoriqlar paydo bo'ladi. Tashqi ta'sir to'xtatilsa, ular molekulalarining chatishish kuchi ta'sirida mikroyoriq bitib ketish xususiyatiga ega.

Ho'l usul bilan maydalashda, suyuqlik mikroyoriqlarga kirib, yuzaga shimiladi, yoriqlarni kengaytirishga olib keluvchi salvat qatlamlar hosil qiladi. Chunonchi, qattiq yuzalar orasidagi yoriq qancha kichik bo'lsa, uni kattalashtirishga harakat shuncha kuchli bo'ladi. Ma'lumki, suyuqlikni qo'llash (shimilish) energiyasi (issiqligi) qancha ko'p bo'lsa, qattiq jinslarning suyuqlikda buzilishi shuncha oson kechadi. Shunga muvosiq suv shimadigan (gidrofil) jinslar (qumtuproq, karbonatlar, silikatlar) boshqa nopolar (qutbsiz) suyuqliklarga qaraganda suvda bo'kib, osonroq yemiriladi.

Maydalashda «qattiqlikni kamaytiruvchi»lar sifatida ayrim sirt — faol moddalardan foydalanish mumkin. Masalan, maydalanayotgan moddaga 0,01—0,002% soapstok, etanolamin, alkilsulfatlar yoki sulfanol qo'shish elektr quvvati sarfmi kamaytirish va tegirmonlar ish unumini 20—30% ga oshirish imkonini beradi.

Maydalagichlar

Kimyoviy texnologiyada, asosan, bir-biridan maydalash organining

shakli bilan farq qiladigan jag'li, konussimon, jo'vali va bolg'ali maydalagichlar hamda ularga nisbatan mayinroq kukunlovchi barabanli hamda oqimli tegirmonlardan foydalaniladi.

Quyida ayrim maydalagichlarning texnik tavsifi keltirilgan.

Jag'li maydalagichlar kolchedan, ohaktosh, bariy xlorid, kalsiy sianamid va shu kabilarning suyuqlanadigan qotgan parchalarini yirik bo'laklarga maydalashda ishlataladi. Maydalagichning ishqalanishiga chidamli po'lat yoki toblangan cho'yandan yasalgan bikir mahkamlangan taxtasi bilan jag'i oralig'ini kattalashtirish yoki kichraytirish yo'li bilan material kerakli o'lchamda bo'laklarga maydalanadi. Jag'inining uzunligi 400—2100 mm bo'lgan maydalagichlarning ish unumi va sarflayotgan quvvatining miqdorini, o'rtacha qattiqlikdagi materiallar maydalanganda, quyidagi formulalar yordamida hisoblash mumkin:

$$Q=(0,43+0,22L)bL \cdot 10^3 \quad (6.3)$$

$$N=KBL \quad (6.4)$$

bu yerda: Q —mashinaning ish unumi, t/soat; b —material to'kiladigan teshikning to'liq kengligi, m; B va L —maydalagich og'zining kengligi va uzunligi, m; N —quvvat, kW; K — koefitsient bo'lib, 250×400 dan 900×1200 gacha bo'lganda 100 deb, $B \cdot L > 900 \times 1200$ bo'lganda 80—90 deb qabul qilinadi.

3-jadval

Ayrim maydalagichlarning texnik tavsifi

O'lcham	Solinadi-gan bo'lak-larning maksimal o'lchami, mm	Bo'shatil-gandagi bo'laklar-ning maksimal o'lchami, mm	Ish unumi, t/s	Valning aylanish chasto-tasi, min ⁻¹	Yurit-gich-ning quvva-ti, kW	Mas-sasi, t
Jag'li maydalagichlar						
400x600	350	40-100	8,5-22	250	28	5,7

1	2	3	4	5	6	7
900x1200	650	150-200	140-200	170	110	59,0
1500x2100	1100	250-300	400-500	100	280	215,0

Konussimon yirik maydalagichlar

B-500	400	75	250	140	130	39,1
B-1500	1000	180	1400	100	400	204,4

Konussimon o'rtacha maydalagichlar

КСД-600Б	60	12-25	20-40	350	28	3,7
КСД-120А	115	8-25	50-135	260	75	25,7
КСД-2100Б	300	30-60	730-1200	200	210	61,8

Konussimon mayda maydalagichlar

КМД-1200	45	3-13	18-90	260	75	23,5
КМД-2100	100	5-15	155-450	200	210	61,4


Tishli-jo'vali maydalagichlar

ДДЗ-1М	200	25-100	20-55			
				64	11	3,1
ДДЗ-4	400-10-00	125	200	36	35	12

Silliq yuzali jo'vali maydalagichlar

ДВГ-2	32	2	5	190/200	4,5	2,12
НКМ-3	80	20	104	83,6	85	43,4
To'rt jo'vali	40	2	34	80/140	46	35,0

Bolg'ali maydalagichlar						
C-218	100	35	10-18	1250	14	1,3
ДМ-7	400	10	200	735	260	10,5



19-rasm. Konussimon maydalagichlar sxemasi: a – yirik maydalash;
b – o’rtacha maydalash;

Konussimon maydalagichlar yirik, o’rtacha va mayda bo’laklarga bo’luchchi maydalagichlarga bo’linadi (19-rasm). Bu maydalagichlarda ustki tomoni marganesli po’lat listlar bilan qoplangan konus asosiy ishchi organ bo’lib xizmat qiladi. Jag’li maydalagichlardan farqli o’laroq, konussimon maydalagichlarda materialning buzish va maydalash zonasidan chiqib ketish jarayoni uzlusiz kechadi. Shuning uchun ularning ish unumi yuqoriroq bo’ladi. Konussimon maydalagichlar temir rudasi (kolchedan), fosfatli xomashyo, silvinit va shu kabi bosha qattiq materiallarni maydalash uchun mo’ljallangan.

Yirik maydalash uchun ishlataladigan maydalagichlarning ish unumi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = 22,6 \cdot 10^3 \varphi \rho_i (D_{k1} - b) brn / (\lg \alpha_1 + \lg \alpha_2) \quad (6.5)$$

O’rtacha va mayda bo’laklarga bo’lish uchun mo’ljallangan maydalagichlarniki esa:

$$Q = 11,3 \cdot 10^3 \psi \rho_i \cdot b l D_{k2} n \quad (6.6)$$

bu yerda: ψ —tajriba asosida aniqlanadigan materialni yumshatish koefitsienti; ρ_i —materialning uyilgan holdagi zinchligi, kg/m^3 ; D_{k1} —tashqi konus pastki qismining diametri, m; b —konuslar oralig’idagi to’kish teshigining kengligi, m; r —ekssentrиситет (18-rasmga qarang); n —konusning aylanish chastotasi, c^{-1} ; l —konuslar oralig’idagi parallel uchastkaning uzunligi (19-rasm): m; D_{k2} —ichki konusning parallel

uchastkalar o'rtasidagi diametri, m.


Sarflanadigan quvvat (W) ushbu formuladan topiladi:

$$N=k \cdot D_{k3}^2 \quad (6.7)$$

bu yerda: $k = 85$ — yirik bo'laklarga bo'luvchi maydalagichlar uchun va $k=50$ — o'rtacha va mayda bo'laklarga bo'luvchi maydalagichlар uchun; D_{k3} — o'rtacha va mayda bo'laklarga bo'luvchi maydalagichlарdagi ichki konus asosining diametri va yirik bo'laklarga bo'luvchi maydalagichlарdagi tashqi konus pastki qismining diametri, m.

Tuzilishining murakkabligi, narxining balandligi, juda balandligining va ularga xizmat ko'rsatishning murakkabligi konussimon maydalagichlarning kamchiligi hisoblanadi.

Jo'vali maydalagichlar ko'mir, oltingugurt, silvinit va shu kabi mustahkamligi past materialarni yirik, o'rtacha va kichik (silliq jo'vali) bo'laklarga maydalash uchun ishlataladi. Jo'valari tishli maydalagichlarda material bir-biriga qarab aylanayotgan jo'valar orasiga tushadi va parchalanadi (20-rasm). Materialning maydalanish darajasini oshirish uchun maydalagichga 2 jo'ft juva o'rnatiladi, jo'valar umumiy romda ustma-ust joylashtiriladi. Bunday maydalagichlarning maydalash darjasasi 8 va undan ortiq bo'ladi. Tepadagi bir juft jo'vaning maydalangan material chiqib ketadigan teshi-



20-rasm. Ikki jo'vali tishli maydalagich: 1 — rama; 2 — sirl'anmaydigan jo'va o'qi; 3 — sirl'anmaydigan jo'va; 4 — tishli halqa; 5 — sirl'anadigan jo'va; 6 — sirl'anadigan jo'va o'qi; 7 — qo'zg'al-maydigan podshipnik; 8 — sirl'anadigan podshipnik; 9 — prujina; 10 — yo'naltiruvchi shpilka; 11 — tayanch likopchalar.

gining kengligi pastdag'i juftliknikidan katta, shu bois bir xil ish unumini ta'minlash uchun pastdag'i jo'valarning aylanish chastotasi tepeadagilarnikidan ko'p bo'lishi kerak.

Jo'vali maydalagichlarning ish unumi (kg/soat) va ular sarflaydigan quvvat (kW) quyidagi formuladan aniqlanadi:


$$Q=188,4 \cdot 10^3 \psi p_i b n \cdot L D \quad (6.8)$$

$$N=1,39 \cdot 10^{-6} [\sigma^2 Q / (\eta \rho E)] l g i \quad (6.9)$$

bu yerda: b —juvalar orasidagi tirqishning kengligi, m; L —jo'vaning uzunligi, m; D —jo'vaning diametri, m; σ, ρ, E —tegishlicha maydalananayotgan materialning mustahkamligi, zichligi va taranglik moduli; η —maydalagichning foydali ish koefitsienti (silliq jo'vali maydalagichlar uchun 0,32—0,38 ga; jo'valari tishli maydalagichlar uchun 0,5—0,7 ga teng); i —maydalinish darajasi; $\psi \approx 0,27$ (qattiq material uchun) va $\psi = 0,5—0,6$ (yumshoq material uchun).

Jo'vali maydalagichlar ixcham, tuzilishi oddiy, lekin materialning notekis berilishiga o'ta sezgirdir.

Bolg'ali maydalagichlar asbestos, yaxlab qolgan kolchedan, kaliyli jinslar, gips, koks, ohaktosh va shu kabi uncha qattiq bo'limgan tolasimon va mo'rt materiallarni o'rtacha va kichik bo'laklarga



21-rasm. Barabanli ikki bo'limali tegirmon: 1,7 — sapfalar; 2 — himoya plitasi; 3 — lyuk; 4 — diafragma; 5 — shesterna; 6 — bo'shatish panjarasi; 8 — liftyorlar.


maydalashga mo'ljallangan. Maydalangan material bo'laklarining o'lchami kolosnikli panjara teshiklarining o'lchami bilan belgilanadi. Zaruriyat tug'ilganda panjarani almashtirish mumkin. Maydalash jarayonida o'ta mayda bo'laklar va chang hosil bo'lmasligi uchun bolg'ali rotorning aylanish chastotasi ushbu material uchun hisoblab topilgan qiymatdan oshib ketmasligi lozim.

Bolg'ali maydalagichlar o'z xususiy massa birligida ish unumining yuqoriligi, konussimon maydalagichlarga nisbatan kam quvvat sarflashi va maydalash darajasining yuqoriligi bilan farq qiladi. Bolg'alari va qoplangan cho'yan listlarining tez yedirilib ketishi va rotorni (balansirovka) muvozanatlashning murakkabligi ularning kamchiligi hisoblanadi.

Barabanli tegirmonlar materialni quruq va ho'l usul bilan kukunlash uchun mo'ljallangan (21-rasm). Maydalangan material suspenziya shaklida keyingi bosqichga uzatiladigan hollarda maydalashning ho'l usuli qo'llaniladi. Tegirmonlarning bir necha turi mavjud bo'lib, ular jumlasiga sharli, sterjenli, bir yoki ko'p kamerali (ikki, uch, to'rt), ho'l va quruq usulda maydalovchi tegirmonlar kiradi. Odatda, tegirmonlarning ichki qismi izolatsiya qobig'i marganesli list po'lat bilan qoplanadi. Ikki kamerali tegirmonlarning xomashyo beriladigan tomonidan birinchi kamerasiga po'latdan yasalgan sharlar, ikkinchisiga esa po'lat silindr (silbeps)lar joylashgan. Tegirmon aylanganda sharlar tepadan uchib tushib, materialni maydalaydi, silindrler esa ham urilib maydalab, ham ishqalab kukunlaydi. Katta bo'lakli xomashyoni maydalash uchun maydalovchi jism (sharlar) tegirmonga ko'proq solinishi kerak. Lekin bunda tegirmonning ish unumi kamayadi. Shuning uchun tegirmonga solinayotgan material bo'laklarining o'lchami 6—8 mm dan oshmasligi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ko'p kamerali tegirmonlarda material bo'laklarining o'lchami uning chiqish tomoniga harakati bo'ylab kichraya boradi. Shunga muvofiq birinchi kameraga yirik sharlar, keyingilariga esa kichikroq maydalovchi jismlar yuklanadi.

Sterjenli tegirmonlarning sharli tegirmonlardan farqi shundaki, kameralarga diametri 40—100 mm, uzunligi barabanning uzunligidan 50 mm ga qisqa bo'lgan sterjenlar solinadi. Sharli tegirmonlarda sharlar tepadan tushib bir nuqtaga uriladi, sterjenlar tushganda esa zarba chiziq bo'ylab taqsimlanadi. Shuning uchun bu turdagি tegirmonlarda material mayin chang holda emas, balki 1—3 mm li mayda donchalar ko'rinishida bo'ladi.

Barabanli tegirmonlar ishonchli maydalovchi qurilmalar bo'lib, ularda



22-rasm. O'zi maydalaydigan MV-70-23 kaskad tegirmoni:

1 – bo'g'iz; 2 – soladigan tayanch sapfa; 3 – g'ilof; 4 – bo'shatadigan tayanch sapfa; 5 – shesterna; 6 – reduktor; 7 – elektr-yuritgich.

ishlash xavfsiz, boshqarish va xizmat ko'rsatish oson. Beso'naqayligi, shovqin chiqishi va maydalovchi jismlar yedirilishi natijasida mahsulotning metall bilan ifloslanishi ularning kamchiligi hisoblanadi.

Juda ko'p miqdordagi jinslarga ishlov beradigan boyitish korxonalarida yuqori ish unumiga ega bo'lgan, jinslarni o'z-o'zidan maydalaydigan «Kaskad», «Aerofol» singari tegirmonlarni uchratish mumkin (22-rasm).


Oqimli tegirmonlarda materialni maydalash burchak ostida yoki qarama-qarshi yo'naltirilgan katta tezlikda uzatiladigan (90 m/sek) havo yoki issiq bug' oqimi ta'sirida zarrachalarning bir-biriga urilishi tufayli sodir bo'ladi. Maydalagichga beriladigan havo (bug') ning bosimi 0,68–0,98 MPa ni, uning sarfi 1 kg maydalanadigan moddaga 4–12 m³ ni tashkil qiladi. Tegirmondan chiqayotgan material zarralarining o'lchami 50–80 dan 20 mkm gacha bo'ladi. Agar tegirmon yopiq siklda separtor bilan materialni ko'p marta haydash maromida ishlasa, mahsulot zarrachalarining o'lchami 1–5 mkm gacha kichrayishi mumkin.

Bu rusumdagagi tegirmonlarda oltingugurt, ko'mir, barit, asbest, ohaktosh singari materiallar maydalanadi. Tegirmonlarning quvvati turlicha bo'lib, ish unumi soatiga bir necha kilogrammdan 30 tonna va undan ortiqni tashkil qiladi.

Maydalashni tashkil etish

Maydalashni tashkil etish butun texnologik jarayonning tejamkorligini sezilarli darajada aniqlab beradi. Maydalash qurilmasining turi va o'lchami uning texnik tavsiflari, ya'ni unga tashlanayotgan va undan chiqayotgan bo'laklarning (donlarning) o'lchami, ish unumini, talab etiladigan quvvati, xizmat ko'rsatish murakkabligi va h.k. larni hisobga olgan holda tanlanadi. Misol uchun, konussimon maydalagich bir tekis ishlaydi va o'zining og'irlik birligida ish unumi yuqori va jag'li maydalagichga nisbatan kam quvvat sarflaydi. Lekin bu hamma hollarda ham konussimon maydalagichdan foydalanish mumkin degani emas. Shunday holat ham yuz berishi mumkinki, xomashyoning bo'laklarini maydalash uchun quvvati talab darajasidan yuqoriroq bo'lgan yirik o'lchamli konussimon maydalagichdan foydalanishga to'g'ri keladi. Bunda maydalagich to'la yuklanmay qolishi va uning foydali ish koeffitsienti past bo'lishi mumkin. Shuning uchun maydalash sistemasini iqtisodiy tahlil qilmay turib, maydalagich turini tanlash mumkin emas.

Xomashyoni (rudani) maydalash, odatda, uchta bosqichda olib boriladi (23-rasm): yirik, o'rtacha maydalash va mayin tuyish. Jinslar vagondan 3 o'lchamlari maydalagichning og'iz kengligidan katta bo'lgan bo'laklarni tutib qoluvchi panjara o'rnatilgan bunkeriga solinadi. Bunkerdan xomashyo ta'minlagich 1 va transportyor 4 orqali g'alvir mashina 5 ga beriladi. Mayda bo'lakchalar tarnov 7 dan transportyorga 8, yiriklari esayirik (o'rtacha) maydalaydigan maydalagich 6 ga tushadi.



23-rasm. Maydalashning principial texnologik sxemasi:

1,14 – ta'minlagichlar; 2,13 – bunkerlar; 3 – vagonlar; 4,8,12 – transportyorlar; 5,9 – g'alvir mashina; 6,10,15 – maydalagichlar; 7,11,16,18 – tarnovlar; 17 – klassifikator.


Maydalangan material ham transportyor &ga tushadi va undan xomashyo g'alvir mashina 9 ga berilib, u yerda 2 ta fraksiyaga ajraladi. Ostki (mayda) fraksiya tarnov 11 bo'ylab transportyor 12 ga, ustkisi — o'ttacha (mayda) maydalaydigan maydalagich 10 ga tushadi. Maydalagichdan material transportyor 12 orqali bunker 13 ga, u yerdan esa ta'minlagich yordamida barabanli tegirmon 15 ga uzatiladi. Tegirmonga ayni paytda quvur orqali suv (eritma) tushib turadi. Odatda, S/Q nisbat 2—3 ga teng bo'ladi.

Hosil bo'lgan suspenziya ho'l usulda kukunlaydigan tegirmonidan tarnov 16 orqali spiral shaklidagi siflovchi apparatga — klassifikator 17 ga tushadi. Bu yerda yirik zarralar uning tubiga cho'kadi va shnek yordamida tarnov 18 dan tegirmonga qaytariladi, maydalari esa suyuqlik bilan birgalikda keyingi ishlov berish uchun jo'nataladi.

Yopiq siklda gidravlik klassifikatorni qo'llab, ho'l usulda maydalashning bunday sistemasidan giltuproq ishlab chiqarishda boksitlarni, natriy tiosulfat olishda oltingugurtni flotatsiya qilib boyitishda fosfat jinslarni maydalashda foydalaniladi.

Ayrim sistemalarda po'lat predmetlarni tutib qolish uchun g'alvir mashina 9 ning oldiga magnitli separator o'rnatiladi.

Quruq kukun olish zaruriyati tug'ilganda (24-rasm) xomashyo bunker 3 dan ta'minlagich 2 orqali quruq kukunlovchi tegirmon 1 ga uzatiladi, tegirmonga gazpuflagich 9 orqali gaz (havo) beriladi. Havo yoki gaz tegirmondag'i mayda zarrachalarni o'z oqimi bilan separator 4



24-rasm. Maydalagichning quruq sxemasi:

1 — tegirmon; 2 — ta'minlagich; 3,8 — bunkerlar; 4 — separator; 5 — yengli filtr; 6 — siklon; 7 — shnek; 9 — gazpuflagich.


ga tushiradi. Bu yerda qattiq faza 2 ta fraksiyaga ajraladi. Yirik zarralar tegirmonga qaytariladi, maydalari esa siklonlarga (siklonlar batareyasiga) 6 havodan ajratilib, shnek 7 yordamida bunker 8 ga tushiriladi. Siklonlardan qattiq zarrachalarning asosiy qismidan tozalangan havo gazpuflagich yordamida qisman texnologik jarayonga qaytariladi. Gazning asosiy qismi yengli filtr orqali atmosferaga chiqarib yuboriladi.

6.2. Sochiluvchan qattiq materiallarni fraksiyalarga ajratish jihozlari

Qattiq moddalar o'chami bo'yicha 3 usulda fraksiyalarga ajratiladi: sim to'rli g'alvir mashinalarda elash yo'li bilan, gidravlik usulda va havo oqimi yordamida.


G'alvir mashinalar sochiluvchan materiallarni kattaligiga qarab elakdan yoki panjaradan o'tkazib ajratishga mo'ljallangan. Ularning ish organi — elak, to'r va panjara. Panjaralar ko'ndalang kesimi trapetsiya shaklidagi sterjenlardan yasaladi. To'r deb ko'ndalang o'chami 50 mm gacha bo'lgan aylana yoki tirqishsimon teshiklar o'yib ochilgan metall listlarga aytildi. G'alvir mashinalar uchun elak elektr simlar yoki metall sterjenlardan yasaladi. Sim-to'r teshiklari maydonining o'chamiga (mm^2) qarab quyidagi sinflarga ajratiladi: o'ta mayda (0,25 dan kichik), mayda (0,25—1), o'rtacha (1—25), yirik (25—625), o'ta yirik (625 dan ortiq). O'cta va mayda teshikli sim to'rlar to'qib, o'ta yirik teshiklari esa kavsharlab, sterjenlar bilan va aralash holda yasaladi (25-rasm).

Sanoatda ishlab chiqariladigan elaklar tomonlari millimetrlarda ifodalangan teshiklar kattaligi bilan belgilanadi. Maydaroy va kattaroq bo'laklar o'chamlarining qiymati «—» yoki «+» ishora bilan yoziladi. Masalan, material teshiklari o'chami 5 va 1 mm bo'lgan elakdan o'tkazilganda, 3 xil fraksiya hosil bo'ladi: +5 mm; -5+1 mm; -1 mm.



25-rasm. To'rlarning ko'rinishi:

a — to'qilgan; b — eshilgan (pishitilgan); d — kavsharlangan; e — sterjenli;
f — yig'ma (terma);



26-rasm. Elakli g'alvir mashinalar sxemasi:

a – bir elakli; b – ko'p elakli; 1 – quti; 2 – elak (to'r); 3 – ilgak (osma);
4 – tayanch rama; 5 – yuritma.

G'alvir mashinalar 2 guruhga bo'linadi: yassi va barabanli. **Yassi g'alvir mashinaning** eng oddisi—bu tirqishlarining kengligi 50 mm dan kam bo'limgan qiya o'rnatilgan (45°) kolosnikli panjaradir. U materialni yirik bo'laklarga bo'lish uchun ishlatiladi.


Jo'vali g'alvirlar umumiy qiya ramaga parallel o'rnatilgan jo'valar qatoridan tashkil topgan bo'lib, ularga bir-biridan bir xil masofada (50–150 mm) jo'valar o'rtasida uyachalar hosil qiladigan qilib disklar eksentirik holda o'rnatilgan. Har bir jo'va keyingisiga reduktor orqali elektr motordan harakatga keltiriladigan zanjirli uzatma yordamida bog'langan. 0,6–1,5 m/sek aylanma tezlikda aylanayotgan disklar materialni titkilaydi va oldinga suradi. Ish unumining va ajratish samaradorligining yuqoriligi ularning afzalligi hisoblanadi. Disklarning tez yedirilib, ishdan chiqishi ularning kamchiligidir.

Elakli g'alvir mashinalar bo'laklarni o'lchamiga qarab ajratish, material bo'laklari va donlarini quyqa (shlam)dan yuvib tozalash uchun xizmat qiladi.

Bo'laklangan materialni o'lchamiga qarab sinflarga ajratadigan g'alvir mashinalarda po'lat simlardan yoki xivichlardan teshiklarining o'lchami 6, 8, 10, 13, 25, 50, 70 va 100 mm qilib to'qilgan elaklar ishlatiladi (26-rasm).

Materialni harakatga keltirish prinsipiqa qarab elakli g'alvir mashinalar tebranma, yarimtitrama va titrama turlarda ishlab chiqariladi.

Titrama g'alvir mashinalarning ish unumi va ajratish samaradorligi yuqori. Ular kam quvvat sarflab ishlaydi. Ularda yirik materiallarni ham, maydalarini ham maydalash mumkin, ixcham hamda ularga xizmat ko'rsatish oson. Shuning uchun ular sanoatda boshqa turdagilariga nisbatan ko'proq ishlatiladi.



27-rasm. Barabanli g'alvir mashina sxemasi:
 1 – roliklar; 2 – voronka;
 3 – belbog' (bandaj);
 4 – baraban; 5 – shesterna;
 6,8 – bunkerlar; 7 – tishli toj.


Barabanli g'alvir metall sinchlarga tortilgan alohida elaklardan yig'ilgan aylanma teshikli baraban bo'lib, u o'zining belbog'lari (bandaj) bilan roliklarga tayanadi. Qiya o'rnatilgan (5°C) baraban aylanganda uning bosh tomonidan berilgan material qarshi tomonga qarab harakatlanadi va yirik o'lchamli bo'laklar bir bunkerda, maydalari esa boshqa bunkerda yig'iladi. Materialni turli o'lchamli fraksiyalarga ajratishda ketma-ket o'rnatilgan bir nechta elakli barabarlardan foydalaniladi (27-rasm).

Barabanli g'alvirlarning jiddiy kamchiliklaridan biri ularning beso'naqayligi va elaklar yuzasidan foydalanish koeffitsientining (ΦK) pastligidir (baraban hajmi 15–20% ga to'ldirilganda ΦK 20–30% ni tashkil etadi). Elakli g'alvir mashinalarning foydali ish koeffitsienti ΦIK 65–80% ni tashkil qiladi va u ko'p omillarga: uning tuzilishi (materialni harakatga keltirish usuli), materialning namligi, uning elak yuzidagi qatlamining qalinligi, zarrachalarning shakli va o'lchamiga bog'liq.

Klassifikatorlar. Materialning qaysi muhitda ajratilishiga qarab gidravlik va pnevmatik klassifikatorlar farqlanadi.

Spiralli klassifikatorlar yopiq siklda barabanli tegirmonlarda ho'l usul bilan maydalangan materiallarni ajratish uchun xizmat qiladi. Ularning asosiy ish a'zosi yarim dumaloq shakldagi qiya taglikka ega bo'lgan cho'zinchoq tog'ora va spiral (shnek)dan iborat, qurilmaning tagidagi yirik cho'kindilar klassifikatordan shnek yordamida chiqarib olinadi, maydalari esa suyuqlik bilan to'kiladi. Suyuqlik tarkibidagi mayda zarralarning o'lchami $0,1$ – $0,15$ mm atrofida bo'ladi. Maydaroq zarrachalarni ajratib olish zarur bo'lsa (masalan, ohakli sutni tozalashda), *reykali-kosachali* klassifikatorlardan foydalaniladi.

Sanoatda avtomatik tarzda ishlaydigan **konussimon klassifikatorlar** keng tarqalgan (28-rasm). Ular suspenziyadan nisbatan yirik va og'ir zarralarni ajratib olishda ishlataladi. Agar zichligi suyuqlik zichligidan katta farq qilmaydigan juda mayda zarrachalarni ajratib olish lozim bo'lsa, unda suspenziya zichligini o'zgartirishga sezgir bo'lgan pastki



28-rasm. Avtomatik tarzda ishlaydigan konussimon klassifikator:


a – yuqorigi qalqovichli; b – pastki qalqovichli; 1 – shayin; 2 – sharli klapan; 3 – shtanga; 4 – prujina; 5 – korpus; 6 – richag; 7 – yuk; 8 – shtok; 9 – qabul qiluvchi quvur; 10 – qalqovichni yo'naltirgich; 11 – qalqovich; 12 – cho'ntak; 13 – patrubok; 14 – diafragma.

tomoniga qalqovich o'matilgan klassifikatordan foydalilanildi. Qurilmaga suspenziyani uzatish tezligini o'zgartirib turib, olinayotgan fraksiyalarning o'lchamini rostlash mumkin.

Quruq kukunlarni saralash uchun ajratish past omilli siklonlar va turli konstruksiyadagi havo o'tkaziladigan klassifikatorlardan foydalilanildi. Bu qurilmalar orasida **havo-o'tkazgich klassifikatorlar** keng ishlatiladi (29-rasm).

6.3. Kimyoviy mahsulotlarni donalash jihozlari

Donalash — berilgan o'lchamdag'i va shakldagi qattiq zarrachalarni hosil qilishdir. Sanoatda turlicha tuzilishga ega bo'lgan donalagichlar



29-rasm. Havo o'tkazgich klassifikator: 1,2,3,9 – shtutserlar; 4 – korpus; 5 – siqib chiqaruvchi silindr; 6 – siklon; 7 – yo'naltiruvchi tabaqalar; 8 – tabaqalarni boshqarish mexanizmi.


(barabanli, jo'vali, likopchali), kukunlangan materiallarni tabletka shakliga keltiruvchi mashinalar, xamirsimon materiallarni (pastalarini) donalovchi ekstruderlar, eritmalarni donalovchi minoralar bilan birgalikda faoliyat ko'rsatuvchi markazdan qochma va tebranma purkagichlar ishlataladi.

6.3. Kukunsimon materiallarni donalash

Barabanli va likopchali donalagichlarda namlanganda kapillarsorilish kuchlari ta'siri ostida don (granula) larning mustahkamlanishi sodir bo'ladi. Namlovchi va biriktiruvchi modda sifatida suv, natriy silikat hamda donchalarning tarkibiga kiruvchi tuzlar, sulfat-spirtli burda (to'pon) va hokazolarni qo'llash mumkin (30-rasm).

Quyidagi jadvalda ayrim donalagichlarning qisqacha texnik tavsiflari keltirilgan bo'lib, ularning ba'zilariga batafsilroq to'xtalib o'tamiz.

Barabanli donalagich belbog' (bandaj) lari bilan tirak roliklarga tayangan ichi bo'sh baraban bo'lib, chetiga uning to'lish darajasini oshiruvchi bo'sag'a halqlalar o'matilgan. Donalashda qo'llaniladigan suyuqlik (suv, eritma) purkagich (forsunka) yordamida barabanning



30-rasm. Likopchali donalagich:

1 – tog'ora; 2 – elektryuritgich; 3 – reduktor; 4 – qiyalik burchagini boshqargich qurilmasi; 5 – stanina; 6 – chang va bug'ni so'rish quvuri; 7 – suyuqlikni purkash quvuri; 8 – oqizgich; 9–11 – tog'ora zonalari.

kirish joyidan ma'lum masofada purkaladi. Baraban devorlarini yopishib qolgan materialdan tozalab turish uchun diabazdan yasalgan qator pichoqlar o'matilgan. Ba'zi bir donalagichlarda barabanning ichki qismi devorning ayrim nuqtalariga mahkamlab o'matilgan (taxminan har 0,5 m da) rezina listlar bilan qoplanadi. Bunday tuzilishga ega bo'lgan qurilmalarda devorning yopishgan ortiqcha materialdan tozalanishi, baraban aylanib, rezinalar yuqori holatni egallaganda og'irlilik kuchi ta'sirida egilishi va shu tufayli yopishgan massanining ko'chib tushishi hisobiga amalga oshadi.

Kukunlangan materiallar uchun ayrim donalagichlarning texnik tavsifi

Donalagich turi	Ish elementining o'l-chamlari, m^2/M	Aylanish chastotasi, min ⁻¹	Ish unumi, t/soat*	Mahsulotning chiqishi, %*	Egilish burchagi, grad.	O'git turi
Barabani BG	2,4x7,0, 1,4x7,5, 1,6x11,5	6—10 7,25 6,0	15 26 38	50—75	1 1 1	Superfosfat
BGS	4,0x16,0 3,2x22,0	4,0 5,0	16 10—11	—	3 3	Ammonios, nitrofoska
Likopchali	3,25 · 0,40 4,0 · 0,40 4,4 · 0,45	11 11—14 13—19	5 10 25	80—90	45 40—52 65—70	Superfosfat, murakkab tarkibli aralash, nitrofoska
Jovali	0,9x1,2 0,52x0,52	13—15 30	10—17 2—2,6	35 35—40	— —	Kaliy xlorid, ammos

*—ish unumi va mahsulotning chiqishi xomashyoning aniq turi va donalarning talab etilayotgan o'lchamiga bog'liq.


Barabanli donalagichlarda donalash va quritish jarayonini birgalikda olib borsa bo'ladi. Donalash bilan birga, yana boshqa jarayonlarni bitta qurilmada olib borish mumkinligi ularning afzallik tomonlari hisoblanadi, masalan, neytrallashni (ammoniyashtirgich-donalagich); quritish va returni (issiq havo bilan uchgan zarralarni) qaytarish (BGS); returni qaytarib quritish va donlarni sovitish (BGSX). Ular murakkab tarkibli aralash o'g'itlar va superfosfatni donalashda ishlataladi. Bu rusumdag'i qurilmalarning kamchiligiga ularning beso'naqayligi, materialning qurilma devoriga yopishib qolishi hamda donalashning ketishini ko'z bilan kuzatib nazorat qilishning murakkabligi kiradi.

Likopchali donalagich—tubi tekis yoki qabariq likopcha shaklidagi idish bo'lib, u stанинага о'rnatilgan reduktor valiga mahkamlangan. Aylanma harakat elektrmotordan uzatiladi, egilish burchagi esa maxsus moslama yordamida rostlanadi. Donalanadigan kukun likopchaga oqizgichdan keladi, suyuqlik esa quvurning tirqishidan purkaladi. Chang-to'zon va bug'lar boshqa quvur orqali so'rib olinadi. Likopchaga tushgan kukun undagi mayda donachalar bilan aralashib, so'ngra purkalayotgan suyuqlik bilan sug'oriladi, natijada mayda zarralar bir-biri bilan yopishib, yirikroq donalar hosil bo'ladi. Yirik donalar likopcha aylanayotgandagi markazdan qochma kuch ta'sirida mayda zarrachalarga qaraganda tezroq likopcha chetiga dumalab ketadi va uning chetida yig'ilib, qatlama hosil qiladi. Qatlamning qalinligi ma'lum miqdorga yetganda donalar likopchadan to'kiladi. Mayda zarralarning harakatiga likopchaga tushayotgan kukunning qarshiligi katta bo'lganligi uchun, ular aylanib-aylanib likopchaning tagiga tushadi va jarayon takrorlanadi. Shunday qilib, likopchali donalagichlarda bir paytning o'zida donalarni saralash ham sodir bo'ladi.

Likopchaning diametri ushbu formula bilan hisoblanadi:

$$D = \sqrt{Q/(0,785q)} \quad (6.10)$$

bu yerda: Q —donalagichning ish unumi, kg/soat; q —solishtirma ish unumi [$770-910 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{soat})$].



31-rasm. Jo'vali donalagich sxemasi:
 1 — bunker; 2 — shnek;
 3 — jo'valar; 4 — prujina;
 5 — presslangan plitka (taxtacha).

Likopchali donalagichlarning afzalligi chiqayotgan mahsulot donadorligining bir xilligi, jarayonni ko'z bilan kuzatib turish va tartibga tushirishning qulayligi, qurilmaning ixchamligidadir. Shu afzalliklari tufayli likopchali donalagichlar kimyoviy texnologiya, ayniqsa, o'g'itlar texnologiyasida keng ishlataladi. Ularda murakkab aralash tarkibga ega bo'lgan o'g'itlarni, superfosfatlarni, turli xomashyo aralashmalarini (masalan, baritning koks bilan) donalashda foydalaniladi. Donalanayotgan aralashmadagi suyuq fazalar miqdoriga o'ta sezgirligi (ish maromi oralig'ining qisqaligi) likopchali donalagichlarning kamchiligi hisoblanadi.

Jo'vali press-donalagichlarning (31-rasm) jo'vali maydalagichlardan farqi donalanayotgan kukun shnek bilan ta'minlangan bunker (voronka) orqali beriladi. Shnek materialni dastlabki zichlashtirish uchun xizmat qiladi. Bosim oshishi bilan zarralar o'rtasidagi o'zaro to'qnashuvlar sonining ko'payishiga olib keluvchi zarralarning siqilishi yuz beradi. Natijada molekulalarning o'zaro tortilish kuchi ta'sir qila boshlaydi (kogeziya). Donalash boshlangan bosim kukunning mustahkamligi eng past bo'lgan tarkibiy qismi komponentining oquvchanlik chegarasiga ($s_{0_{quv}}$) bog'liq. Bosim ko'tarilishi bilan material hatto erib ketishi mumkin (qizib ketishi tufayli). Bunday holda donalash zarralar o'rtasida kristall bog'lanish hosil bo'lishi evaziga yuz berishi mumkin. Kukunni bog'lovchi eritma (mum, suyuq shisha va h.k.) yoki suv bilan ho'llash ham bunga yordam beradi.

Donalagich jo'valarining yuzasi silliq yoki taram-taram bo'lishi, shunga qarab presslangan material tasma, plitka (briket) va xivichsimon shaklda bo'ladi. Kerakli o'lchamdagи donlarni olish uchun jo'vali donalagichlar, odatda, silliq va tishli maydalagichlar bilan (ko'pincha bitta korpusda) ishlanadi.

Jo'vali donalagichlarning ish unumi turlicha bo'lib, soatiga 5 dan 100 tonnagacha (6.8) formula bo'yicha hisoblanishi mumkin.


Kukunlangan materiallarni tabletkalovchi mashinalarda ham donalasa bo'ladi. Bu mashinalar, asosan, katalizatorlar (ГИАП-5, 482, nikel-xromli va h.k.) donalarini olishda ishlataladi. Soatiga 96000 ta tabletka ishlab chiqaruvchi Б001Б, 30000 tagacha tabletka ishlab chiqaruvchi PTM-28 va 80000 tagacha tabletka ishlab chiqaruvchi ТП-40 rusumidagi mashinalar keng miqyosda ishlataladi. Tabletkalar 6, 9, 10 va 12 mm diametrli disk silindr va halqa shakliga ega bo'lishi mumkin.

Keyingi paytlarda donalash uchun (masalan, nitroammofoska va

ammofosni) qaynovchi qatlamda quritib-donalovchi PKCГ rusumidagi donalagichlar ko'proq ishlatalmoqda. Ularning eritmadagi asosiy namlik bug'lanib chiqib ketadigan tepe qismi purkagich-quritgich vazifasini o'taydi, pastki qismida esa quruq materialning qaynovchi qatlami tutib turiladi, bu yerda kukun konsentrangan eritma bilan o'zaro ta'sirlashib, donalarga aylanadi.

Suyuqlanma va pasta (xamirsimon modda)larni donalash

Pastalarни donalash ish a'zosi aylanuvchi chervyak (shnek) yoki jo'va bo'lgan mashinalar — ekstruderlarda amalga oshiriladi (32-rasm).



32-rasm. Ekstruzion tipdagi donalagichlar:
a — ikkita teshik ochilgan barabanli;
b — aylanma matritsali; d — shnekli;
1 — jo'vacha;
2 — pichoq-qirg'ich.

Ekstruderlarning tuzilishi har xil bo'lib, pastateshiklar o'yilgan matritsadan jo'valar yoki shnek yordamida ezib o'tkaziladi. O'yma qolipning teshiklaridan siqib chiqarilgan material qo'zg'almas yoki harakatlanuvchi pichoq bilan kesib turiladi, yo bo'lmasa o'z og'irligi ta'sirida uzilib tushadi.

Ekstruderlar keramzit, katalizatorlar va ayrim shunga o'xshash materiallardan donalar tayyorlashda ishlataladi. Shnekli ekstruderlar ba'zan KC rusumli quritgichlarni pasta bilan ta'minlashda ham ishlataladi.

Suyuqlanmani donalash 8—30 m diametrli minoralarda tomchilarini sovitish yo'li bilan olib boriladi. Suyuqlangan material minorada maxsus moslama yordamida sachratiladi va tushayotgan—tomchilar sovib, donalarga aylanadi (33-rasm).

Sanoatda 3 xil: markazdan qochma, statistik, tebranma donalagichlar ishlataladi. Ulardan olinadigan mahsulotning sifati —3+2 mm o'lchamga ega bo'lgan donalarning miqdori bilan o'chanadi.


Suyuqlanma uchun donalagichlarni hisoblash va minora o'lchamlarini aniqlashni ilgaridan ma'lum bo'lgan usullar bilan olib borish mumkin.

Minoraning hisobiy balandligi: ammoniy nitrat uchun 30 m, karbamid va nitroammofos uchun 60 m, nitroammofoska uchun esa 70 m ni tashkil etadi. Ko‘pincha minoraning pastki qismida donalarni havo bilan sovitish uchun, ularning qaynovchi qatlamini hosil qilinadi. Bu holda minoraning balandligini 30% ga qisqartirish mumkin.

Suyuqlanmalarni donalash uchun jo‘vali kristallashtirgichlardan ham foydalanish mumkin. Bunda qalinligi 2—4 mm bo‘lgan tangasimon donalar hosil bo‘ladi.

5-jadval

Donalagich turi	Donala- gich diametri, m	Teshik dia- metri, mm	Ayla- nish chas- totasi, min ⁻¹	Ish unumi, t/soat	Fraksiya tarkibi, %	
					−3+2 mm	−1 mm
Seksiyalarga bo‘lingan markazdan qochma konussimon	0,35	1,1	170	30	42	0,5—0,9
ГрЦCa-40 markali markazdan qochma	—	2—4	500	30—40	75	0,4
Leyka tipidagi tebranma	0,5	1,1	—	14—20	87	1,5
Aylanadigan pnevmatik vibratorli vibratsion	—	1,2	70	30	84	1—2
Leykali statistik	0,43	1	—	10—12	42	1—3



33-rasm. Suyuqlanmalar uchun donalagichlar:

a – markazdan qochma seksiyali: 1 – val; 2 – teshiklar ochilgan qobiq; 3 – seksiyalarga bo‘lувчи то‘сиqlar; 4 – yuritma shkif;


b – aylanuvchan pnevmatik tebratgich bilan: 1 – vibrator; 2 – membrana; 3 – teshik; 4 – teshiklar ochilgan qobiq; 5 – flanets; 6 – ichi bo‘sh val; 7 – havo uchun patrubok; 8 – shkif; 9 – podshipniklar tuguni;

d – yuqorida membranalı issiqlik tarqatuvchisi bo‘lgan tog‘orasimon donalagich: 1 – taqsimlovchi panjara; 2 – teshiklari ochilgan (tub); 3 – membrana; 4 – elektdinamik vibratorli katok.

6.4. Suyuqlanmalar uchun donalagichlarning texnik tavsifi

Donalagichlarni tanlash. Donalagichlarning turi va donalash jarayonining sxemasi mahsulotga hamda texnologik jarayonning xususiyatlariga qo‘yilgan talabga qarab tanlanadi. Masalan, barabanli va likopchali donalagichlar ishlatalganda o‘g‘itlarni donalash uchun olingan donalarni quritish va quritilgan donalarni sovitish lozim. Undan keyin olingan mahsulot sotish uchun saralanadi, ya’ni undan, odatda, $-4+1$ mm o‘lchamga ega bo‘lgan donalar ajratib olinadi: yirikroq donalar maydalanadi, maydarolari esa qaytadan donalagichga jo‘natiladi.

Quyida donalash jarayonining asosiy sxemasi keltirilgan:



Donalarning o'lchamlaridagi farq katta bo'lganligi tufayli sotish uchun fraksiyaning chiqishi 35—90% tashkil etadi.

Agar pechlarda kuydirish yoki pishirish uchun mo'ljallangan aralashmalar likopchali donalagichlarda donalangan bo'lsa, unda donalarmi to'g'ridan to'g'ri pechga uzatish mumkin. Agar donalash jo'vali donalagichda amalga oshirilgan bo'lsa, u holda sxemadan quritish yoki sovitish bosqichi olib tashlanadi.

Ekstruderlardan olingan donalarning o'lchamlari bir xil bo'ladi. Shuning uchun sxemada g'alvir mashina donalarmi faqat changdan tozalash uchun qo'llaniladi, maydalagichning esa hojati yo'q. Suyuqlanmalar donalanganda ham o'lchamlari deyarli bir xil bo'lgan donalar olinadi. Bunda yuqoridagi sxemadan quritish va maydalash bosqichlarini olib tashlash zaruriyati yaqqol ko'riniib turibdi.

VII BOB. ISSIQLIK VA ELEKTR BILAN ISHLAYDIGAN TEXNOLOGIK JIHOZLAR

7.1. Issiqlik bilan ishlaydigan jihozlar

Pechlar. Ko‘pgina nokatalitik jarayonlar pechlarda yuqori haroratlarda olib boriladi. Fosfatlar va sulfatlarning qaytarilishi, karbonatlar va gidroksidlarning parchalanishi, oltingugurt kolchedanining, oltingugurtning yondirilishi va h.k. ana shunday jarayonlar jumlasidandir.

Pechlar bir qancha tasnifiy belgilariga qarab guruhlarga ajratiladi. Chunonchi issiqlik-texnik xususiyatlari bo‘yicha, quyidagi pechlar bo‘ladi:

1) jarayonlarning issiqlik effekti bo‘yicha ekzotermik (kerakli harorat kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqadigan issiqlik hisobiga ushlab turiladi) va endotermik (reaksiya ketadigan haroratni ushlab turish uchun tashqaridan issiqlik kiritiladi);


2) pechga issiqlik berilish usuliga qarab ichki tomonidan qizdiriladigan (issiqlik reaksiya ketadigan sohaga uzatiladi), tashqi tomonidan qizdiriladigan (issiqlik devor orqali beriladi);

3) issiqlik manbayining turiga qarab: yoqilg‘i bilan ishlaydigan (gazsimon, suyuq va qattiq yoqilg‘i bilan ishlaydigan); reaksiyon (issiqlik kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqadi); elektr (elektr energiyasi bilan ishlaydigan); ular jumlsiga yoyli, induksion, plazmali va qarshilikka asoslangan pechlar kiradi.

Tuzilishi jihatidan pechlar quyidagi turlarga bo‘linadi: shaxtali, rotorli, kamerali, tokchali, tigelli, mufelli, quvursimon, aylanma (karusel), barabanli, tunelli, vannali va qaynovchi qatlamli pechlar.

Quyida keng tarqalgan pechlar bilan tanishib chiqamiz.

Barabanli aylanma pechlar (GOST 11875-73) oksidlash, qaytarilish, kalsinatlash, ftorsizlantirish, parchalash jarayonlarini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Ular juda ishonchli bo‘lib, ularda yoqilg‘ining har qanday turini qo‘llash va har qanday mayinlikka (disperslikka) ega bo‘lgan materialarga ishlov berish mumkin. Barabanli pechlar materialarni quritish, donalash, kuydirish, kristallashtirish va tashish uchun yaroqlidirlar. Barabanli pechlarning burchak aylana tezligi $0,1 - 0,3 \text{ rad/s}$, barabanlarining uzunligi $L = 8$ dan 70 m gacha, diametri $D = 1$ dan $3,5 \text{ m}$ gacha bo‘ladi. Ularning asosiy kamchiligi quvvat va metall ko‘p sarflanadi va ish unumi past.




34-rasm. Ikki tayanchli suriladigan kallakli aylanma pech: 1 – korpus; 2 – belbog‘ (bandaj); 3 – suriladigan kallak; 4 – patrubok; 5 – roliklar; 6 – reduktorli elektryurtgich.

Pechning asosiy qismi — ikki-uchta tayanchga tayangan aylanuvchi barabanlardir (34-rasm). Uning ustki qobig‘i kavsharlangan silindr shakliga ega bo‘lib, belbog‘ (bandaj) bilan mahkamlangan joylari bilan roliklarga tayanib turadi. Pech qiya o‘rnatiladi va reduktorli elektr yuritgich orqali harakatga keltiriladi, issiqlik tashuvchi sifatida tabiiy, generator gazlari, ko‘mir va mazutni yoqishdan hosil bo‘lgan issiqlikdan foydalilanadi. Pechning ichi olovbardosh g‘ishtlar bilan qoplangan. Qizdirish uchun yoqilg‘i sifatida ishlatiladigan gazlar alohida o‘txonalardan keltiriladi yoki pechning ichida yondirib hosil qilinadi. Issiqlik pechning ichida hosil qilinganda uning silliqlangan kallagida yoqilg‘i purkagich yoki o‘t yondirgich kallagi o‘rnatiladi. Mahsulotni pechdan tushirib olish uchun pechning silliqlab tekislangan kallagida maxsus teshik mavjud. Pechning silliqlangan kallagi uning korpusiga havo kirmaydigan qilib zinchlab mahkamlanadi. Yaxhilab zinchlash energiya sarfini kamaytiradi.


Uzluksiz ishlaydigan pechlarda ishlov beriladigan material va issiqlik tashuvchi ikki xil: bir tomonga va qarama-qarshi tomonga harakatlanadi. Xomashyo barabanli pechga uning ta’minlagichiga me’yorlagich (dozator)lardan beriladi. Kuydirilgan material pech bo‘ylab aylanib harakatlanib quritiladi va parchalanadi, so‘ngra maxsus moslamalar orqali pechdan chiqarib olinadi.

Shaxtali pechlar (35-rasm) balandligi 6,04 m bo‘lgan tikka o‘rnatilgan silindrsimon shaxtadan iborat bo‘lib, bo‘g‘iz qobig‘ining diametri 1,74 m ni, balandligi 0,74 m ni tashkil etadi. Bunday pechlar xomashyonini qayta kuydirish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, havosi siyraklangan (6—9 kPa)



35-rasm. Natriy sulfid olish uchun shaxtali pech:

- 1 – ta'minlagichni aylantirish mexanizmi; 2 – ta'minlagich;
- 3 – g'ilof;
- 4 – sovituvchi qatlam;
- 5 – mahsulot oqib chiqadigan teshik;
- 6 – o't yonadigan va mahsulot yig'iladigan pastki qism (gorn).



36-rasm. O'n ikki seksiyalı tirqishlari bor shaxtali pech:

- 1 – karkas; 2 – kern; 3 – yuklash mexanizmi; 4 – g'ilof; 5 – qoplama;
- 6 – bo'shatish shneki; 7 – bo'shatish aravachasi; 8 – tarnov; 9 – suv sovitiladigan tarnov; 10 – gorelka.

sharoitda ishlaydi, shuning uchun havo o'tmaydigan qilib yaxshilab zichlangan bo'lishi lozim. Issiqlik almashinuvi qarama-qarshi oqimda olib boriladi: sovuq shixta ko'tarilayotgan issiq gazlar ustidan pastga tushiriladi.

Bu pechlarning afzalligi quyidagilardan iborat: jarayon uzliksiz va yuqori sur'atda olib boriladi, suyuqlanma bo'g'izdan o'z-o'zidan chiqadi, yoqilg'i va qaytaruvchini tejab ishlatilish imkonи mavjud; pechga bo'laklangan material solish shart emas.


O'n ikkita seksiyalı **tirqishli shaxtali pechlar** maydalangan fosforitlarni rudaga termik ishlov beruvchi pechlarga berishdan avval kuydirish uchun mo'ljallangan (36-rasm). Bu pechlar ham siyraklangan havo ostida ishlaydi. Qatlamoshti bo'shilig'idagi bosim 5–6 kPa, issiqlik uzatish teshiklarida 50–90 Pa, o'txonalarda esa 50–80 Pa ni tashkil etadi. Pech kamerasi to'rtta quritish (550°C), qizdirish ($1000\text{--}1050^{\circ}\text{C}$), pishirib olish (kerakli haroratda ma'lum vaqt ushlab turish) va sovitish zonalariga bo'lingan. Har bir kameraning hajmi $29,1 \text{ m}^2$ ni tashkil etadi. Pech ichki

tomondan shamot g'ishtlar (A turkumdag'i) bilan qoplangan bo'lib, issiqlikdan izolatsiyalangan. Uning ichki yon tomonida har xil balandlikda ikki tomonda o'txona joylashgan bo'lib, bu pechning butun balandligi bo'yicha haroratni bir xilda ushlab turish imkonini beradi.

Fosforli pechda tepadan pastga birin-ketin quritish, kuydirish, meyyorlash va harorat 130°C ga tushguncha sovitish bosqichlaridan o'tadi. So'ngra suv bilan sovitiladigan novlarga tushadi. Bu pechda soatiga 85 t fosforitni quritish mumkin.

Ohaktoshni kuydiruvchi shaxtali pech shaxta, yukni ortuvchi va tushiruvchi moslamadan iborat. Shaxtaning eni 2,3–8 m, balandligi esa 12,3–35 m ga teng. Ko'pincha diametri 6,2 m, balandligi 22,6 m bo'lgan pechlardan foydalaniлади. Ularda harorat 1100–1250°C, ish unumi sutkasiga 300–310 t ni tashkil qiladi. Ayrim hollarda shaxtaning yuqori va pastki qismlari kesilgan konus shaklda ishlanadi. Bu pechga berilayotgan ohaktosh va havoning bir tekis taqsimlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, materialning kesim bo'yicha bir tekis taqsimlanishiga materialning har gal ortilgandan keyin avtomatik tarzda 60° ga buriladigan konussimon taqsimlagich yordamida erishiladi.

Ohaktoshni kuydirish uchun gazsimon va qattiq yoqilg'idan foydalaniлади.




37-rasm. Kolchedonni kuydirish uchun DKSM pechi: 1 – dam berish bo'limasi; 2 – dam berish ta'sirida to'nikariladigan panjara; 3 – to'nikarilmaydigan panjara; 4 – yuklash bo'limasi; 5 – retur ta'minlagichi; 6 – bo'lish panjarasi; 7 – qaytarish siklonlari; 8 – qozon barabani; 9 – sovitish elementlari; 10 – qoplama; 11 – kuzatish darchasi; 12 – pech g'ilofi; 13 – bo'shatish zatvori (eshigi).

Qaynovchi qatlamlı pechlar (QQ) kolchedanni (masalan, sulfat kislotasi ishlab chiqarishda) kuydirishda ishlataladi (37-rasm). Ularning ish unumi sutkasiga 100—400 tonnani tashkil etadi. Ular oltingugurtning yonib chiqish darajasini va jarayon sur'atining yuqori bo'lishini ta'minlaydi, uni boshqarish va nazorat qilish oson, lekin tuzilishi murakkab. Pech gazi bilan birga uchib chiqadigan ko'p miqdorda chiqindi hosil bo'lishi uning kamchiligi bo'lib, bu changni tozalashni murakkablashtiradi. Bunday pechlar turkumiga qaynovchi ikki qatlamlı pechlar ham kiradi. Bunday pechlarda kolchedanni kuydirish pastki qatlamda, kuyindagi gazlarni sovitish esa yuqori qatlamda yuz beradi. Bu pechlarning QQ pechlaridan afzalligi shundan iboratki, kolchedan yonganda chiqqan issiqlikdan jadal foydalaniladi, chiqindi changlarni sulfatlanishiga olib keluvchi hamda kuyindagi gazlarning tozalanishini qiyinlashtiruvchi oltingugurt uch oksidining hosil bo'lishi kamayadi. Bu pechlarda oltingugurtning kuyib chiqish darjasasi 96,8% ni, ish unumi sutkasiga 130 tonnani tashkil etadi.


Chang aralash gaz yuqori qatlamdan siklonga yo'naladi, qoldiq changlar yuqori qatlamga qaytariladi, changdan tozalangan gaz esa oxirigacha tozalanish uchun elektr changtutgichlarga yuboriladi.

Oltингugurtни **kamerali pechlarda** yondirish keng qo'llaniladi (38-rasm). Ular vertikal va gorizontal holatda tayyorlanib, bitta yoki



38-rasm. Suyultirilgan oltingugurtni yondirish uchun kamerali pech:

1 – korpus; 2 – teshiklar o'yilgan to'siqlar; 3 – qoplama; 4 – havo kirishi uchun g'ilof; 5 – oltingugurt uchun purkagich; 6 – mazut purkagichi.



39-rasm. Suyuq fosforni yondirish uchun minora – pech:

1 – qobiq; 2 – quyuvchi qopqoqli kosacha; 3 – lyuk; 4 – uch yurishli burama quvur (zmeevik); 5 – fosforni yondirish uchun purkagich (forsunka); 6 – yonishga havo uzatuvchi qurilma; 7 – tirgovich; 8 – suv kollektori; 9 – kislota kollektori; 10 – kaskadli purkagich; 11 – qoplama (futerovka).

ikkita kamerali. Ulardan eng ko‘p tarqalgani ikki kamerali pech bo‘lib, u olovbardosh g‘isht bilan qoplangan ichiga teshikli to‘sinq o‘rnatilgan po‘lat silindr dan iborat. To‘sinqlar pechni 2 ta: yonish va yonishni oxiriga yetkazish kameralariga bo‘ladi. Bu pechlarning ish unumi yondirilayotgan oltingugurt bo‘yicha sutkasiga 30 dan

240 tonnagacha. Pechning issiqlik kuchlanishi 100 kW/m³gacha.

Pechning yon tomoniga o'rnatilgan purkagich (forsunka) dan oltингугурт beriladi, оltингугурт o't olishi uchun havo suyuq оltингугурт purkalayotgan bo'limga dam bilan puflaydigan qutidan beriladi. Oltingugurtli gaz quvurcha orqali chiqariladi.


Pech undagi olovbardosh qoplama g'ishtlarining yuzasi maxsus grelkalardan 1000°C gacha qizdirilgandan keyin ishga tushiriladi. Shundan so'ng yon tomondagi yoqilg'i va xomashyo beradigan purkagichlar ishga tushiriladi. Pech ishga tushirilayotganda havoning siyraklanishi 50—100 Pa bo'lishi kerak.

Minora-pechlar (39-rasm) suyuq fosforni yondirish, fosfor (V) oksidni, uning konsentratsiyasini oshirish va gazlarni sovitish maqsadida siki bilan harakatlanadigan fosfor kislotasi vositasida gidratlash uchun ishlatiladi. Pech ichi qoplangan konus shaklidagi vertikal o'rnatilgan korpusdan iborat. Minoraning kesik konus shakli fosfor kislotasining devorlardan bir tekis oqib tushish imkonini beradi va bu bilan qoplamani cho'g' bo'lib turgan gazlar ta'siridan saqlaydi. Qopqoqli kosasimon idish kerakli konsentratsiyadagi siki bilan harakatlanadigan fosfor kislotasini tayyorlash uchun mo'ljallangan (38-rasmga qarang). Hosil bo'lgan kislotaning konsentratsiyasi (75%) ma'lum hajmda suv yuborish yo'li bilan bir xilda tutib turiladi.

RKZ-72Φ-M1 rudatermik elektr pechi 1000—1300°C haroratda qaytarish usulida fosfor olish uchun ishlatiladi (40-rasm).

Pech ichi olovbardosh g'isht bilan qoplangan korpus va suv bilan sovitish uchun ustki qobiqdan tashkil topgan. Pechning pastki qismida ferrosforni chiqarib turish uchun teshik (ko'z), uning tubidan 400 450 mm balandlikda esa toshqolni (shlak) chiqarib yuborish uchun 2 ta ko'z (teshik) bor. Pech qopqog'idagi teshiklardan tutqichga mahkamlab qo'yilgan elektrodlar pechga tushiriladi, material esa qopqoqdagi boshqa teshiklardan uzatiladi. Elektrodlarning uchi list po'latdan ishlangan. Elektrodlar yonib qisqara borgan sari, elektrodtutqich yordamida elektrodlar pastga tushirila boshlanadi, yuqori qismiga esa elektrodlarning qo'shimcha seksiyasi kavsharlanadi. Pechga shixta ishlov berilishga qarab aralashma to'xtovsiz ravishda bunkerlarda tarnov orqali tushirib turiladi. Pech gazlarining chiqishiga to's-qinlik qilish uchun tarnov va bunkerlar doim shixta bilan to'lib turishi kerak.

Havo so'riliшining oldini olish uchun pechda 0,3—0,6 kPa ga teng



40-rasm. Rudaternik elektrpech RKZ-72F-M1:

- 1 – Elektrodnii qayta ishga solish uchun tuzilma;
- 2 – elektrodtutgich;
- 3 – yuklash quvuri;
- 4 – qopqoq;
- 5 – g'ilof;
- 6 – suvni sovitish uchun quvur;
- 7 – qoplama;
- 8 – elektrod; qisqa tarmoq (shoxobcha).

ortiqcha bosim ushlab turiladi. Pechdan chiqayotgan gazlarning harorati 300—500°C ga teng. Har 700—900 ming kW · soat energiya sarflangandan keyin fosfor, undan avval esa hosil bo‘lgan toshqol chiqarib olinadi. Zamonaviy pechlarning quvvati 72 kW gacha, ish unumi esa fosfor bo‘yicha yiliga 40—45 ming tonnagacha yetadi.

7.2. Chang va tomchilarni gazlardan ajratish apparatlari


Kimyo sanoatida ko‘pgina jarayonlar qattiq yoki suyuq muallaq zarrachalari bo‘lgan gaz muhitidan iborat aerozollar—kolloid sistemalar hosil bo‘lishi bilan kechadi. Changlar, tutunlar (gaz+qattiq zarrachalar) va tumanlar (gaz + suyuq zarrachalar) aerozollarga kiradi.

Muhandislik amaliyotida muallaq zarrachalarnigina ermas, balki turlicha, jumladan, cho‘kkan chang zarrachalari ham chang deb aytildi. Chang zarrachalarining o‘lchamlari 5—100 mkm, tutun tarkibidagi larni 0,001—5 mkm, tumandagilarni 0,3—3 mkm atrofida bo‘ladi. Gaz sistemalarida o‘lchami 0,1 mkm va undan kichik bo‘lgan zarralar broun harakatida bo‘ladi va og‘irlik kuchi ta’sirida cho‘kmaydi.

Bir jinslimas gaz sistemasining fizik holatiga qarab uni ajratish uchun turli usullarni, ayrim hollarda esa bir necha usulni qo‘shib qo’llash mumkin. Chunonchi tuman diffuziya, hajm bo‘ylab shimalish (absorbsiya) va boshqa usullar bilan ajratiladi. Portlashdan xavfli issiq gazlarni tozalash uchun tovush yordamida zarrachalarni qo‘shib yiriklashdirish (aglomeratsiya) usuli qo’llanadi. Bu usul turli xil tarkibili gaz sistemasiga jadal tovush to‘lqinlarini ta’sir ettirishga asoslangan. Bunda qattiq zarrachalar to‘qnashishi natijasida yiriklashadi va ularni tutish osonlashadi.

Bir jinslimas gaz sistemasini tozalovchi qurilmalar quyidagilarga bo‘linadi: quruqlayin tozalovchi—filtrlovchi apparatlari (matodan, tiqma va g‘ovak filtrlari), cho‘ktiruvchi apparatlari (cho‘ktirish kameralari, markazdan qochma apparatlari — aerosiklonlar, inersiya bilan cho‘ktirgichlar, elektr yordamida cho‘ktirgichlar); ho‘l holda tozalagichlar (statistik, havo bilan ko‘pirtiruvchi (barbotaj) va ko‘pikli apparatlari, dinamik gazyuvgichlar, inersion, oqimli va markazdan qochma changtutgichlar).

Apparatlar turining ko‘pligi texnologik jarayonlarning, gaz aralashmalari va ulardan foydalanish sharoitlarining turli-tumanligi bilan tushuniladi. Changtutish qurilmalari turli rusumdagisi bir nechta



41-rasm. Yeng suzgich:

- 1 – qobiq;
- 2 – silkitib qoqish;
- 3 – yenglar;
- 4 – shnek;
- 5 – yopqich (lo'kidon).

boshlaydi.

Filtrlovchi to'siqlar egiluvchan, qisman bikir va bikir bo'lishi mumkin. Ular gazning xossalari, harorati, muallaq zarrachalarning o'lchami, gazning talab etilayotgan tozalanish darajasiga qarab tanlanadi.

Filtr-matolarni qayta tiklashning bir necha usuli mavjud: yenglarni silkitib qoqish, matoni orqa tomonidan havo bilan puflash, ikkala usulni birgalikda qo'llash.

Sanoatda ΦBC (so'rib oluvchi changtutgichlar) rusumidagi yengli filtrlar ishlab chiqariladi. Ularning umumiy changtutish maydoni 30

apparatlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Jumladan, sulfat kislotasi ishlab chiqarishda pech gazlari avval СК-ЦН-34 rusumli siklonlarda, so'ngra УНТ 1-20-3 rusumli elektr filtrlarda tozalanadi. Bunda tozalanish darajasi 99,2—99,9% ni tashkil etadi.

Quruqlayin tozalash apparatlari

Ajratilayotgan sistemani namlash mumkin bo'lmaganda quruqlayin tozalash apparatlardan foydalilaniladi.

Yengli filtrlar gaz oqimi va qattiq aralashmalarni g'ovak to'siq orqali o'tkazib ajratish uchun mo'ljallangan (41-rasm) Filtrda qattiq fazaning ajratilishi uning egri-bugri kanallarda kinetik energiyasini yo'qotishi va kanal devorlarida ushlanib qolishi (labirint effekti) yoki zarrachalar o'lchami kanal kesimidan katta bo'lgan hollarda kanalga kirish kesimida ushlanib qolishi (elak effekti) hisobiga ro'y beradi.

Filtr uzoq muddat foydalilaniganda uning yuzasida chang qatlami to'planib qoladi va bu qatlamning o'zi changtutgich vazifasini o'tay

dan 90 m² gacha. Changyutish maydoni 25000 m² gacha yetadigan filtrlar ham mavjud. Bundan tashqari, ishlab chiqarishda changni tutish va atmosferaga chiqarib yuboriladigan gazlarni sanitар jihatdan tozalash uchun gaz bo'yicha ish unumi 30000 m³/soatgacha, changni filrlash maydoni 300 m² bo'lgan (10 ta sekiyal) РФК-300 rusumli filrlardan foydalilaniladi.

Yengli filrlar quyidagi afzalliklarga ega: zarrachalarning kon-sentratsiyasidan qat'i nazar, tozalash darajasi yuqori; qanday bosim bo'lishidan qat'i nazar, zarrachalar tutiladi; 300°C gacha haroratda ishlay oladi.

Changtutuvchi matoni vaqt-vaqt bilan qayta tiklash yoki almashtirib turish zarurligi, qurilmalarning beso'naqayligi, elektr quvvati sarfining yuqoriligi yengli filrlarning kamchiligi hisoblanadi.

Elektr filrlarning ishlash mohiyati quyidagicha: zaryad hosil qiluvchi elektrodlarga 10—100 kV li manfiy qutbga ega bo'lgan doimiy kuchlanish beriladi, cho'ktiruvchi elektrodlar yerga ulanadi (42-rasm). Tarkibida zarrachalar bo'lgan gaz elektr maydonida ionlanadi, zarrachalar elektr zaryadi oladi va shuning hisobiga qaramaqarshi zaryadlangan elektrod sari harakatlanib, unda o'tirib qoladi.


Zarrachalarning elektrod tomonga qarab harakatlanish tezligi v_z (m/sek) elektr maydonining kuchlanishi E (V/m), gazning dinamik yopishqoqligi m_g (Pa · s) va zarrachalarning radiusiga r_z (m) bog'liq:

$$\vartheta_z = 0,118 \cdot 10^{-10} E^2 r_z / \mu_g$$

Plastinkali elektr filtrning tozalash samaradorligi (%) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\eta = 1 - \exp[-\vartheta_z L / (H \vartheta_g)]$$

bu yerda: L—elektrodnинг uzunligi, m; H—elektrodlar orasidagi masofa, m; ϑ_g —gazning changtutgichdagi chiziqli tezligi, m/sek.



42-rasm. Quvursimon elektrsuzgich:

- 1 — konussimon tubli korpus;
- 2 — ramalar;
- 3 — izolator;
- 4 — koronlaydigan elektrod;
- 5 — changni cho'ktiradigan elektrod.

Elektr filtrlarning tamg'asida (masalan, ОГ-3-21; ОГ-4-16 rusumli) kameraning kesimi (21 va 16 m^2) ko'rsatilgan, 3 va 4 raqamlari esa ularning 3 yoki 4 qutbli ekanligini ko'rsatadi.

Elektr filtrlar sulfat kislotasi ishlab chiqarishda kuydirish jarayonida ajralib chiqayotgan gazlarni chiqindi changlardan (quruq filtrlar) va sulfat kislotasi tumanidan ($ho'l$ filtr) tozalash uchun; soda, fosfor kislotasi, xromli tuzlar ishlab chiqarishda, ohak kuydirish pechlarida ajraladigan gazlarni va atmosferaga chiqib ketuvchi gazlarni tozalashda qo'llaniladi.

Elektr filtrlarning afzalligi ular ish unumining va tozalash darajasining yuqoriligi ($99,9\%$); gidravlik qarshilikning kamligi, $ho'l$ va quruqlayin tozalashni 400°C gacha haroratda olib borish mumkinligi hisoblanadi. Elektr energiyasining ko'p sarflanishi, konstruksiyasining qimmatligi, elektr jihatdan xavfiliги ularning kamchiligi hisoblanadi.

Siklonlar—markazdan qochma kuchdan foydalanib tozalashga mo'ljallangan apparatlar. Sanoatda ЦН, СК-ЦН, СДК-ЦН, ЛИОТ, ВЦНИИОТ, ЦИОТ rusumli, gidravlik qarshiligi 1 kPa , havo sarfi soatiga 1800 m^3 bo'lganda tozalash darajasi $0,63$ — $0,37$ bo'lgan siklonlar ko'p tarqalgan.

Gaz sarfi katta bo'lganda (soatiga 5500 m^3 dan ko'proq) siklonlar guruhi gan foydalaniladi.

Changtutgichlar—havo (gaz) oqimidan chang va boshqa mexanik qo'shimchalarni tutib olish qurilmalari. Bu apparatlarning ko'p turlari mavjud bo'lib, ular changni ajratish uchun foydalaniladi, fizik effekti va tuzilishining o'ziga xos belgilari bilan farqlanadilar. Changtutgichlar havoning changlanganlik darajasi va uni tozalashga qo'yiladigan talablarga bog'liq ravishda tanlanadi.

So'nggi paytlarda quyuni changtutgichlar (ВПУ) keng tarqalmoqda. Bu apparatlarning ish unumi soatiga 330 — 30000 m^3 bo'lganda havoning tozalanish darajasi $0,98$ — $0,99$ ga teng bo'ladi (43-rasm).

Oqimni halqlali kuraklari bor aylantirgich 4 va atrofidan aylanib o'tgich 5 bilan ta'minlangan quvur 2 orqali changlangan gaz kirib keladi. Ikkilamchi havo quvur 8 orqali halqlali aylantirgich 6 dan o'tib va tirgovich shayba 3 gacha uzatiladi. Chang korpus devorlariga irg'itiladi va bunkerga to'kiladi.

Ho'l holda tozalash qurilmalari

Tozalanayotgan gaz nam va sovuq holda bo'lib, muallaq zartachalar

uncha ahamiyatga ega bo‘lmasa yoki nam holicha ishlatilishi mumkin bo‘lgan hollarda ho‘l holda tozalash qurilmalaridan foydalaniladi. Quruqlayin tozalash qurilmalariga qaraganda ular ancha samaralidir. Lekin ular bilan ishlashda katta hajmda suv va quyqani chiqarib yuborib tozalangan svjni yana jarayonga qaytarish uchun moslama talab etilishi tufayli, bunday holda qurilmalarni iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlaydigan korxonalardagina qo’llash maqsadga muvofiq.

Changtutgichlar. Ishlash prinsipiqa qarab ho‘l holda changtutgichlar shartli ravishda bir necha guruhga bo‘linadi.

I. Ichi g‘ovak va uchlik skrubberlarda gazni yuvish oqim bo‘ylab, oqimga ko‘ndalang va zarrachalarni olib uchayotgan gaz oqimiga qarshi suyuqlik sachratib amalga oshiriladi.


Skrubberda gaz oqimining tezligi sekundiga 0,8—1,25 m/sek ni tashkil qiladi. G‘ovak skrubberlarda oqimning gidravlik qarshiligi 250 Pa dan oshmaydi, uchlik skrubberlarda esa uchlikning qalinligiga qarab 300—800 Pa oralig‘ida bo‘ladi. Uchlik skrubberlarning kamchiligi ularning uchligi tez-tez tiqilib qoladi.

Sulfat kislotasi ishlab chiqarishda tumanlarni texnik va sanitар tozalash uchun gaz bo‘yicha ish unumi 5000—15000 m³/soat bo‘lgan 2 bosqichli tolali tumantutgichlar ishlatiladi. Ularda tozalash darajasi 95—99% ni, gidravlik qarshilik 2—3 kPa ni tashkil etadi, filtrlar soni 1 dan 15 tagacha yetadi.

II. Gaz oqimi suv pardasi bilan yuviladigan siklonlar. Bunday suv pardali siklonlarga suv sarfi 0,13—0,3 kg/m³ va gidravlik qarshilik 400—800 Pa bo‘lganda ish unumi 1250—10000 m³/soat bo‘lgan ЛИОТ rusumli siklonni misol qilib ko‘rsatish mumkin. ЦВМ rusumidagi suv pardali siklonda silindr qismining diametri 315, 400, 500, 630, 800, 1000 mm ga, gidravlik qarshilik 400—2000 Pa ga teng bo‘lib, ish unumi soatiga 1 dan 20 ming m³ gacha. Agar bunday siklonning ikkitasi birga ishlatilsa, ish unumi soatiga 40 m³ ga yetadi.

III. Shamol beruvchi (ventilatorli) ho‘llab changtutgichlar (ВМП) havo almashtirish yo‘li bilan chiqarib yuboriladigan gazlarni turli xil: qo‘rg‘oshinli, qumtuproqli, ko‘mirli va boshqa ishlab chiqarish changlaridan tozalash uchun ishlatiladi. ВМП-ЛИОТ rusumli changtutgichning gidravlik qarshiligi 400—600 Pa ni tashkil etadi. Bir kubometr havoda 5 g zarrachalar bo‘lsa, u holda dastlab havoni quruq changtutgichlardan o‘tkazish lozim.

IV. Ko‘pikli changtutgichlarda zarrachalar harakatlanuvchi suv



43-rasm. Kurakli tipdag'i quyunli changtutgich:

1 – korpus 2,7,8 – patrubkalar; 3 – tirgovichli shayba; 4,6 – oqimni aylantirgichlar; 5 – atrofidan aylanib o'tgich.

pardasida (ko'pikda) tutilib qoladi. Bu changtutgichlarda gaz sekundiga 1,6—2,6 m tezlikda beriladi, gidravlik qarshiligi esa 300—1700 Pa ga teng.

Ho'l holda tozalaydigan elektr filtrlar tuman va kislotalarning sachragan mayda zarralarini tutish uchun (masalan, sulfat kislotasi ishlab chiqarishda) ishlatiladi. Bu elektr filtrlarning ishlash prinsipi xuddi quruqlayin tozalaydigan elektr filtrlarnikiga o'xshash, faqat ular korroziyaga chidamli materiallardan yasaladi. Ho'l holda tozalaydigan elektr filtrlarning afzalligi ular yordamida yuqori haroratda tozalash darajasining yuqoriligi, bir payning o'zida gazni tozalash, zarralarni yuzaga shimdirish (adsorbsiyalash), kondensatlash (suyuqlikka aylantirish) va sovitish imkonining mavjudligi hisoblanadi. Changning erishi, changning tutgichlar va quvurlarda joylashib qotib qolishi; changtutgichlarning korroziyalanishi; hosil bo'lgan suspenziyadan muallaq zarrachalarni chiqarib tashlash zarurligi ularning kamchiligi hisoblanadi.

Ko'pikli apparatlar, skrubberlar, elektr filtrlar parametrlarini hisoblash usullari maxsus adabiyotlarda berilgan.

Quyida esa gazlarni chang va tumandan tozalash apparatlarining qiyosiy tavsiflari keltirilgan.

6-jadval

Ifloslangan gazlarni tozalash apparatlarining qiyosiy tavsiflari

Apparat turi	Dispers fazaning dastlabki miqdori (r/m^3) yoki dispersligi	Tozalanish darajasi, %
Quruqlayin tozalash apparatlari		
Filtrlar:		
matoli	0,2	99,5 gacha
tiqilma	1 mkm	99 gacha
g'ovak	5 mkm	99,5 gacha

1	2	3
Cho'ktirish kameralari	—	40—60
Aerosiklonlar:		
bittalik	1	90 gacha
bir necha qatorli (batareyali)	—	95 gacha
Inersiya bilan cho'k-tirgichlar	0,2—10	60—75
Elektr bilan cho'k-tirgichlar	—	99,5 gacha
Ho'l holda tozalovchi apparatlar		
Statistik apparatlar	—	60—75 gacha
Dinamik gazyutgichlar	20	95 gacha
Havo bilan shopiruvchi va ko'pikli apparatlar	300	99 gacha
Changtutgichlar:		
inersiya bilan	—	75—90
oqim bilan	—	99 gacha
markazdan qochma	2	99 gacha

VIII BOB. NOORGANIK MODDALAR ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINING TRANSPORT VOSITALARI

Zamonaviy korxonalarining aniq va yuqori samaradorlik bilan ishlashi transport vositalari sistemasi ishining to‘g‘ri va ishonchli tashkil etilishiga bog‘liq. Hududiy belgilariga ko‘ra, transport korxonadan tashqarida va korxona ichida ishlaydigan turlarga bo‘linadi.

8.1. Korxona tashqarisida ishlaydigan transport

Korxona tashqarisida ishlaydigan transport korxonani xomashyo, materiallar, jihozlar bilan ta’minalash va korxonadan tayyor mahsulot va chiqindilarni tashqariga olib chiqish uchun mo‘ljallangan. Bu holda yuklarni tashish operatsiyalari temiryo‘l, suv, avtomobil, quvurli va konveyerli transport vositalari yordamida bajariladi.


Temiryo‘l transporti ko‘p yuk ko‘tara olishligi, iqlim sharoitlariga bog‘liqmasligi, nisbatan yuqori moslanuvchanligi va iqtisodiy jihatdan qulayligi tufayli yuk oqimi asosiy qismining tashilishini ta’minalab beradi. Transportning bu turidan donalangan, sochiluvchan va suyuq materiallarni tashishda foydalilaniladi. Namlikdan buzilmaydigan sochiluvchan materiallar yarimvagonlar: gondola, xopper va dumpkarlarda tashiladi.

Gondolaning — devorlari tik bo‘lib, ochiladigan qopqoqli tuynugi bo‘lgan yotiqlig polga ega. Tuynukning qopqog‘ini tutib turuvchi mexanizmlarni surib qopqoq ochilganda, ikkita qiya tekislik hosil bo‘ladi va yukning asosiy qismi undan sirpanib temiryo‘lning ikkala tomoniga to‘kiladi.

Xopper — yuklarni o‘zi tushiradigan vagon bo‘lib, uning kuzovi yon devorlari qiya hampa shaklida ishlangan. U yuklarni hampa tubidagi teshik orqali yo‘lning ikki tomoniga bo‘shatadi.

Dumpkar — ag‘darma vagon bo‘lib, u bir paytning o‘zida ham kuzovni 45° da to‘ntarish, ham uning yon devorlarini ko‘tarish orqali yuklarni ag‘daradi.

Sement, kalsinatsiyalangan (suvsizlantirilgan) soda, giltuproq kabi mahsulotlar qoplangan holda yopiq vagonlar yoki xopperga o‘xshagan, tepasida yuk tushirish uchun qopqog‘i bo‘lgan va bu qopqoqda yuk tushirish uchun zich yopiladigan tuynuk bo‘lgan, kuzovlari metalldan ishlangan vagon — sementtashigichlarda tashiladi.



44-rasm. Siqilgan gazni tashish uchun sisterna:

- 1 – telejka; 2 – rama; 3 – zarba beruvchi tirkama moslama; 4 – qozon;
- 5 – soyabon; 6 – saqlovchi klapan; 7 – qopqoq.

Suyuq mahsulotlar temiryo'l sisternalarida tashiladi, ular silindr shaklidagi rezervuar bo'lib, to'rt o'qli vagonning ramasiga mahkamlab o'rnatilgan (44-rasm).


Suy transporti sochiluvchan va donador materiallarni tashuvchi eng arzon transport turi hisoblanadi. Sochiluvchan va qoplangan mahsulotlar o'ziyurar shatakchi barja va katamaran (ikkita parallel korpusli kema) larda, suyuq mahsulotlar esa tankerlarda tashiladi.

Avtomobil transportidan, asosan, kam miqdordagi yuklarni qisqa masofalarga tashishda foydalaniлади. Uning relsda yuradigan transportdan afzalligi — yuqori moslashuvchanligi va tez harakatlanishi hisoblanadi. Avtotransportda tashish ishini tashkil qilish kapital xarajatlar va tayyorgarlik ishlarini kam talab qiladi. Yukni 100 km ga avtomobil transportida tashish temiryo'l transportiga nisbatan o'rtta hisobda 20 baravar tezroq amalga oshiriladi.

Donador yuklarni tashish uchun KamAZ, ZIL, Ural kabi bortli mashinalar, xomashyoni konveyerdan olib kelish va sochiluvchan chiqindilarni korxonadan olib chiqish uchun esa turli xil ag'darma mashinalardan foydalaniлади. Bundan tashqari, yukni zarur joyga tezroq yetkazish uchun o'zi yuklab, o'zi tushiradigan konteynerlardan foydalaniлади. Gazsimon, suyuq va tayyor mahsulotlar (tabiiy gaz, SUV bug'i, tuzli eritmalar, suyuq ammiak va h.k.) korxonadan tashqariga quvurlar orqali jo'natiladi. Ular korxonada to'plangan qattiq

chiqindilarni (masalan, temir kuyindilari, fosfogips, yoqilg'i kuli, toshqol va h.k.) suvli suspenziya ko'rinishida tashqariga chiqarib tashlashda ham ishlatalidi.

Konveyerli transportdan xomashyoni konlardan olib kelish va chiqindilarni chiqarib tashlashda foydalaniladi. Transportning bu turiga tasmali yuk uzatuvchilar, havo-argon yo'llari kiradi. Xomashyoni qayta ishslash korxonalarini xomashyo manbayiga yaqin joylashgan hollarda iqtisodiy jihatdan konveyerli transportdan foydalanish temiryo'l yoki avtomobil transportiga qaraganda ancha qulay. Soda ishlab chiqarish korxonalarida, odatda, konlardan karbonatli xomashyo havo-argon yo'llari (HAY) orqali olib kelinadi (45-rasm). HAYning vagonetkasi bittadan tayanchlarda erkin yotadigan po'lat arxon 6 bo'yab harakatlanadi. Suriluvchi qism 1 tortuvchi arxon 5 bilan harakatga keltiriladi, arxon esa yuritgich yordamida harakatlantiriladi. Tortuvchi yopiq arxon ikkala tomonga: yuk ortadigan va uni bo'shatadigan tomonga xizmat ko'rsatadi. Yo'lning oxirgi nuqtasida vagonetkalar tortuvchi arqondan avtomatik tarzda bo'shatiladi va unga ulanadi hamda avtomatik tarzda yuklanadi va bo'shatiladi. Quruq yuklarni tashishda transportning boshqa turidan foydalanish sharoitlari og'ir bo'lgan hollarda HAYdan foydalaniladi.




45-rasm. Osma argonli yo'l vagonetkasi:

1 – suriluvchi qism; 2 – tortuvchi arqonli tirkash moslamasi; 3 – ilgak; 4 – kuzov; 5 – tortuvchi arxon; 6 – tutib turuvchi arxon.

8.2. Qattiq materiallarni tashish transporti

Tasmali konveyer. Kimyo sanoatida, asosan, konveyerlardan foydalaniladi. Zavod ichida tasmali konveyerlardan kukunlangan, donador, mayda, o'ttacha va yirik bo'laklangan hamda donali materiallar tashiladi. Rolikli tayanchning turiga qarab konveyerning tasmasi yassi yoki tarnov shaklida bo'lishi mumkin. Donador materiallarni tashish uchun yassi shakldagi tasmali, to'kiluvchan yuklar uchun tarnovsimon konveyerlardan foydalaniladi. Tasmali konveyerlar gorizontal yoki qiya o'matilgan vertikal harakatlanuvchi turlarga bo'linadi. Tasmali konveyerlarning asosiy qismlari quyidagilardan iborat (46-rasm): bir paytning



46-rasm. Tasmali konveyer:

1 – barabanlar; 2 – egiluvchan tasma; 3 – rolikli tayanchlar; 4 – tortuvchi moslama.

o‘zida ham tutib turuvchi va tortuvchi organ bo‘lib xizmat qiladigan egiluvchan tasma 2, bir yoki ikki baraban 1 dan iborat yuritma, stanina va unga o‘rnatilgan hamda uning butun uzunligi bo‘ylab tasmani ushlab turadigan rolikli tayanchlar 3, tortuvchi moslama 4 va reduktorli motor. Bundan tashqari, konveyer tarkibiga yuk ortadigan va yukni tushiradigan moslama va tasmani tozalab turadigan moslama ham kiradi. Konveyerning qiyalik burchagi, uning ish unumi pasaymasligi uchun, odatda, 24° dan katta bo‘lmaydi.

Bir-biri bilan yupqa (0,2–0,3 mm) rezina qatlamlar bilan biriktirilgan bir necha qavatdan iborat mato qistirmasi bor karkasli tasmalar eng ko‘p tarqalgan. Matolar paxtadan yoki sintetik toladan (lavsan, kapron, neylon) to‘qilgan bo‘lishi mumkin. Odatda, tasmalar eni $100 \div 3000$ mm bo‘ladi. Tasmali konveyerning asosiy hisobi uning tasmasining eni va elektr motorming quvvatini hisoblashdan iborat. Tasmaning eni (B, m):

$$B = 1,1 \left[\sqrt{Q / (A \rho_n g K)} + 0,05 \right] \quad (8.1)$$

bu yerda: Q – konveyerning ish unumi, t/soat; A – tasmaning shakli va roliklarning qiyalik burchagiga bog‘liq bo‘lgan koefitsient:

Yon tomondagi roliklar-ning qiyalik burchagi, α°	Yassi tasma				Tarmovsimon tasma			
	—	20	30	36	—	20	15	20
Materialning tabiiy qiyalik burchagi, β°	15	20	15	20	15	20	15	20
A	240	325	470	550	550	625	585	655
ρ_n – to‘kilma zichlik, kg/m^2 ; g – tasmaning harakat tezligi, m/s ; K –								

konveyerning qiyaligiga bog'liq bo'lgan koefitsient:

Konveyerning

qiyalik burchagi, α^0	10 gacha	12	14	16	18	20
K	1,0	0,97	0,95	0,92	0,89	0,85

Tasmaning tezligi tashiladigan yukning turiga va tasmaning eniga qarab, Davlat standartlarida belgilangan qiymatlarga muvofiq (0,5 dan 6,3 m/s) belgilanadi. Tashilganda changiydigan va uvalanib ketadigan yuklar uchun tasma tezligining kichik qiymatlari qabul qilinadi.

Elektr motorning taxminiy quvvati (N , kW) quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$N = K' [CL\vartheta + 0,00015QL \pm QH/(367\eta)] \quad (8.2)$$

bu yerda: K' —tasmaning uzunligiga bog'liq koefitsient:

Tasmaning uzunligi, m < 16 16–30 30–45 >45


K'	1,25	1,1	1,05	1,0
------	------	-----	------	-----

C — tasmaning eniga qarab aniqlanadigan koefitsient:

Tasmaning eni, m	0,65	0,8	1,0	1,2
C	0,023	0,028	0,032	0,046


L — konveyerning uzunligi, m; H — yukni ko'tarish yoki tushirish balandligi, m; η — yuritmaning foydali ish koefitsienti (FIK).

Plastinkali konveyerning tasmali konveyerdan farqi shundaki, bunda egiluvchan tasma o'rniiga rolikli zanjirlar 3 ga mahkamlab o'rnatilgan metall plastinkalar 1 dan foydalaniлади (47-rasm). Ba'zan bunday konveyerlarda materialni uzatish bilan bir paytning o'zida quritish va



47-rasm. Plastinkali konveyer:

1 — metall plastinka; 2 — barabanlar; 3 — rolikli zanjirlar.



48-rasm. Qovurg'ali konveyer:

1 – barabanlar; 2 – tortuvchi element; 3 – qovurg'alar.

kuydirish jarayonlari ham bajariladi. Sochiluvchan materiallar tashilganda plastinkalarining yon tomonlariga bortlar o'rnatiladi. Bu konveyerlar yirik bo'lakli, qaynoq (kuydirilgan ohak) materiallarni 150 m gacha masofaga 45–60° burchak ostida, tasmaning 0,05–1,25 m/s harakat tezligida ishlatiladi.


Qovurg'ali konveyer yog'och, temir yoki cho'yandan yasalgan tarnovdan iborat bo'lib, uning ichida qovurg'alar 3 mahkamlab o'rnatilgan tortuvchi element 2 uzlusiz harakatlanadi (48-rasm). Tortuvchi mexanizm zanjirning harakati jarayonida tarnovning bir boshiga kelib tushgan va qamrab olingan materialni tarnovning oxiriga olib kelib to'kkuncha birgalikda harakatlandi. Tarnovning teshigi qayerda joylashganligiga qarab materialni uning istalgan joyidan yuklash va to'kish mumkin. Bunday konveyerlar changsimon, donador va mayda bo'lakli (temir kuyindisi va changi, temir kolchedani, superfosfat, ammofos, kalsiy xlorid, ohak va shu kabilar) materiallarni tashishda ishlatiladi. Ulardan qaynoq yuklarni bir paytning o'zida tashish hamda sovitish uchun ham foydalilanildi. Konveyerning tezligi 0,16–0,40 m/s bo'lganda bitta qovurg'a yordamida 1 soat ichida 8–15 t materialni 100 m masofaga tashish mumkin. Konveyerning ish unumi (Q , t/soat) ushbu tenglamadan aniqlanadi:

$$Q = 3,6V\rho_m g/a_q \quad (8.3)$$


bu yerda: V – bitta qovurg'a qamrab oladigan materialning hajmi, m^3 ; g – tortuvchi elementning siljish tezligi, m/s ; a_q – qovurg'alar orasidagi masofa, m (0,4 – 0,6m).

Tuzilishining oddiyligi; har qanday joyda ham materialni yuklash va tushirish mumkinligi; germetikligi; materialni yuqoriga tik ko'tara olinishi; materialni bir paytning o'zida quritib, sovitib, yuvib siljitchishni amalga oshirish mumkinligi qovurg'ali konveyerlarning *afzalligi* hisoblanadi. Elektr energiyasi sarsining yuqoriligi; zanjir, tarnov, kurakchalarning yedirilishi; tashilayotgan materialning maydalanim ketishi; siljish uzunligining kichikligi (60—100 m gacha) uning *kamchiligi* hisoblanadi.

Cho'michli konveyer (elevator) to'kma yuklarni tikka yoki sal qiya yo'nalishda tashish uchun xizmat qiladi. Shunga muvofiq ular tikka (vertikal) va qiya o'rnatilgan turlarga bo'linadi. Konveyerning qiyalik burchagi, odatda, 60° dan katta bo'lmaydi. Cho'michli konveyerlar



49-rasm. Cho'michli elevatorlar:
a — orasi ochiq cho'michli; b — tutash cho'michli;
1-qobiqning pastki bo'limi; 2 — tortuvchi baraban;
3 — tortish elementi; 4–11 — cho'mich;
5 — yuklash patrubogi; 6 — qobiqning o'rta bo'limi;
7 — qobiqning yuqorigi bo'limi; 8 — yuritish barabani;
9 — yuk tushiriladigan patrubok;
10 — yo'naltiruvchi moslama.



50-rasm. Cho'michlar:

a – chuqur; b – mayda; d – bortli yo'naltiruvchilar bor va tubi o'tkir burchakli.

mineral o'g'itlar va tuzlar ishlab chiqarishda, oltingugurt kolchedani, fosfatli xomashyolarni tashishda ishlatiladi. Tortuvchi elementining turiga qarab elevatorlar tasmali va zanjirli bo'ladi. Cho'michlarning joylashishiga qarab esa elevatorlar orasi ochiq cho'michli, ya'ni cho'michlari bir-biridan ma'lum masofada joylashgan (oson to'kiluvchan materiallarni yuklash uchun) va tutash cho'michli (yomon to'kiluvchan, ya'ni nam, yanchilgan materiallar uchun) ko'rinishga ega.

Cho'michli elevator tortuvchi element 3 ga bikir mahkamlangan cho'michlar 4 dan iborat. Tortuvchi element yuqorigi uzatma 8 va pastki tortish baraban 2 larini qamrab turadi (49-rasm). Qiya elevatorlarda tasmaning ish qismi tayanch roliklarda harakatlanadi. Yukni bo'shatish turiga qarab elevatorlar tez yuruvchi (cho'michlar tezligi 1–4 m/s) va sekin yuruvchi (tezligi 0,6–0,8 m/s) turlarga bo'linadi. Tezyurar elevatorlar yuklarni markazdan qochma kuch ta'sirida bo'shatadi.

Cho'michlarning, asosan, uchta turi keng tarqalgan (50-rasm):

1. Tubi yumaloq chuqur cho'michlar, oson sochiluvchan materiallarni tashish uchun qo'llaniladi.

2. Tubi yumaloq mayda cho'michlar, qiyin to'kiluvchan materiallarni tashish uchun qo'llaniladi.

3. Bortli yo'naltiruvchisi bor va tubi o'tkir burchakli cho'michlar, oson sochiluvchan materiallarni tashish uchun ishlatiladi (50-rasm, d).

Ko'ndalang kesimi o'lchamining kichikligi; yuklarni ancha balandlikka (60 m gacha) uzatish imkonи mavjudligi; ish unumining chegarasi kengligi (5 — 100 m³/s) cho'michli elevatorlarning afzalliliklari hisoblanadi.

Ortiqcha yuk ortilishiga sezgirligi; yukni bir tekis berish zaruriyatি

ularning kamchiligidir. Elevatorning ish unumi (Q , m^3/soat) quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$i_o/a_{ch} = Q/(3,6 \nu \rho_i \psi_{ch}) \quad 8.4$$


bu yerda: i_o — cho'michning geometrik foydali hajmi, m^3 (GOST 2036-77 ga muvofiq tanlanadi); a_{ch} — cho'michning qadami, m ; ν — tasma yoki zanjirning harakat tezligi, m/s ; ψ_{ch} — cho'michning to'ldirilish koeffitsienti; ρ_i — to'kilma zinchlik kg/m^3 .

Elevator motorining kerakli quvvati (N , kW):

$$N = (0,754 Q H \rho_n / \eta) [1,15 + 290 \nu^{-0,28} / (K \rho_n)] \beta_q \cdot 8.5$$

bu yerda: β_q — quvvat zaxirasi koeffitsienti; K — tasmalni konveyerlar uchun 1 ga, zanjirlilar uchun 1,43 ga teng bo'lgan koeffitsient.

Vintsimon konveyer (shnek). Shnekning asosiy uzelitubi yarimsilindr shaklidagi tarnov 1, vint 3 va yuritma 5,7 hisoblanadi (51-rasm). Ko'p changiydigan, qaynoq va o'tkir hidli yuklarni tashish uchun shnek germetik tuzilishga ega bo'lishi zarur. Shnek qator afzallikkarga ega:



51-rasm. Burama konveyer:

a — yaxlit vintli; b — tasmasimon vintli; d — parraksimon vintli;
1 — tarnov; 2 — val; 3 — vint; 4 — yuk bo'shatish shtutseri; 5 — elektryuritgich;
6, 8 — mustalar; 7 — reduktor; 9, 10, 12 — podshipniklar; 11 — yuk ortish
shtutseri.

tuzilishi oddiy, unga xizmat ko'rsatishqulay; o'lchami kichik; yukni oraliqda tushirish imkonli bor. Elektr quvvati sarfining yuqoriligi; yukni tashishda materialning maydalaniq ketishi; shnek va tarnovning ko'p yedirilishi ortiqcharoq yukka sezgirligi; ishlaganda shovqinning baland chiqishi uning kamchiligi hisoblanadi.

Shnekclarning ish unumi soatiga 100 m^3 dan, yuk tashish masofasi esa 40 m dan oshmaydi. Uzoq masofaga yuk tashish zarur bo'lganda yuk tashuvchi tasma bir nechta shnekdan tuziladi. Tikka yo'nalishda shnekclar materialni 15 m masofagacha uzatib berishi mumkin. Shnekning ish unumi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$Q = 47D^2 a_v n \psi \rho_n c \quad 8.6$$

bu yerda: D — vint diametri (GOST 2037-75), m ; a_v — vint qadami ($1,0\text{--}0,3 \text{ D}$), m ; n — vintning aylanish chastotasi ($6\text{--}300 \text{ min}^{-1}$); ψ — to'ldirilish koefitsienti ($0,4\text{--}0,125$); c — shnekning qiyalik burchagini hisobga oluvchi koefitsient:

Shnekning qiyalik burchagi, gradus	0	5	10	15	20
c	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

Vintning aylanish chastotasi (min^{-1}) tashilayotgan yukning turiga bog'liq va u quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$n_{maks} = b / \sqrt{D} \quad (8.7)$$

bu yerda: $b=30\div60$ (quyidagi jadvaldan tanlanadi).


Vintsimon konveyer yuritmasining quvvati (N, Wt) quyidagicha aniqlanadi:

$$N = 9,8Q (Lf + H) \beta_m / \eta. \quad (8.8)$$

bu yerda: L — tashilayotgan materialning gorizontal proyeksiysi, m ; f — qarshilik koefitsienti (7-jadvalga qarang).

ψ , b va f koeffitsientlarning qiymatlari

Yukturkumi	Misol tariqasida yuklar	Koeffitsientlar		
		ψ	b	f
Yengil va abraziv emas	Yog'och qipig'i	0,4	65	1,2
Yengil va kam abraziv	Bo'r, soda	0,32	50	1,6
Og'ir va kam abraziv	Gips, superfosfat	0,25	45	2,5
Og'ir va abraziv	Apatitli konsentrat, kelchedan chiqindisi	0,125	30	4,0



52-rasm. Pnevmotransportli jihozlar:

a – so'ruvchi; b – haydovchi; d – surib-haydaydigan: 1 – yuk ortish soplosi;
 2 – quvur; 3 – yuk bo'shatish moslamasi; 4 – zavtor (lo'kidon); 5 – siklon;
 6 – yengli suzgich; 7 – vakuum-nasos; 8 – kompressor; 9 – bunkerlar;
 10 – havo berib ko'pitiruvchi moslama; 11 – ta'minlagich.

Vintning diametri D oldindan beriladi, so'ngra doimiy yaqinlashtirish usuli bilan uning oxirgi qiymati (8.7) formulaga binoan topiladi. Shneklar vintining diametri 0,1 dan 0,8 m gacha qilib yasaladi.

Pnevmatik transport (pnevmotransport) — siqilgan havo quvvati yordamida sochiluvchan, donalangan va plastik-yopishqoq materiallarni tashish uchun mo'ljallangan jihozlar to'plami.

Quvurda bosim farqini hosil qilish usuliga qarab pnevmotransport qurilmalari havoni so'rib oluvchi, dam berib haydovchi, so'rib haydovchi turlarga bo'linadi (52-rasm).

So'rvuchi pnevmatik transport materiallarni har xil joylardan 100 m gacha masofaga bitta yuk tushirish nuqtasiga, havo siyrakligi 0,01 MPa dan ko'p bo'lmaganda, tashish uchun mo'ljallangan. Havo haydaydigan qurilma havo bosimi 0,5 – 1,3 MPa bo'lganda materialni turli xil yo'nalishlarda bir joydan 1800 m gacha tashish uchun xizmat qiladi. So'rib-haydaydigan qurilma quruq kukunsimon va mayda zarrali materiallarni katta masofalarga tashishda ishlatiladi.

Siqilgan havo yordamida ishlaydigan transport sistemasiga yuk materialni yig'ish uchun bunkeri bor yuk tushirish stansiya tashqariga chiqarib tashlanadigan havoni changdan tozalash uchun yengli filtr, tozalangan havoni ko'rib olish uchun ventilatorni o'z ichiga olgan.

1 kg havoga to'g'ri keladigan ko'proq miqdordagi materialni (120–250 kg) 25 m balandlikka ko'tarib berish uchun pnevmatik ko'targichlar (подъемник) ishlatiladi, bunda havo tezligi 10 m/sek dan kam, ortiqcha bosim 0,05–0,15 MPa ni tashkil etadi.

Pnevmotransportning hisobi uning oldindan berilgan ish unumiga qarab quvurning diametri d , havo sarfi v (tezligi) va havoning zarur bo'lgan bosim darajasidagi farqni D_p aniqlashdan iborat.

Quvurning ichki diametri (m) quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$d = \sqrt{\omega_h / (0,785 \beta_h)}$$

bu yerda: ω_h — yuk o'tadigan quvurdagi standart sharoitdag'i ($P=0,098$ MPa, $\rho_h=1,2$ kg/m³) havoning sarfi, m³/sek

$$\omega_h = \bar{Q} / (x \rho_h)$$

\bar{Q} —tashilayotgan yuk bo'yicha belgilangan o'rtacha ish unumi, kg/soat; x — changning konsentratsiyasi, kg/kg; ρ_h — havoning zichligi, kg/m³; ω_h — havoning chiziqli tezligi, m/s.

Havoning minimal oqim tezligi (m^3/s):

$$\omega_{\min} \approx 465 \sqrt{d_z \rho_m / \rho_h} \quad 8.9$$

bu yerda: d_z — material zarrachalarining diametri, m;
 ρ_m — materialning zichligi, kg/m³.

Materialni ko'tarish uchun zarur bo'lgan bosim darajasidagi to'la farq (D_p , Pa) quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta p = (1 + \chi \operatorname{tg} \alpha) \left[\rho_m \omega^2 / (2g) \right] (1 + \sum \xi) + \rho_h H (1 + \chi) \quad 8.10$$

bu yerda: $\chi = G_m / G_h$ — aralashma koeffitsienti; G_m — tashilayotgan qattiq materialning massasi, kg; G_h — yuk tashishga sarflangan havoning massasi, kg; $\operatorname{tg} \alpha = 0,32 \div 0,4$; $\chi = 0,76(1 \div 10,64)$.

Pnevmotransportning afzalliklari quyidagilar: sistema germetik berk; tashilayotgan yukda yo'qotishlar yo'q; murakkab yo'llarda yuk tashish mumkin; yotiqlik, tik va qiya uchastkalarni birga qo'llash qulay; quvurlar shoxobchalarini qo'llash yo'li bilan yuklarni bir joydan bir nechta joyga yoki bir nechta joydan bitta joyga tashish mumkin; yuklarni tashiyotganda bir paytning o'zida ularni quritish, qizdirish va sovitish imkoniyatlarining mavjudligi.

Elektr quvvati solishtirma sarfining yuqoriligi; materialning maydalanib ketishi; maydalanmaydigan va ho'l materiallarni tashib bo'lmaslik transport bu turining kamchiligi hisoblanadi. Bularдан tashqari, mayin kukunlangan materiallarni (zarralari o'lchami 10—25 mkm bo'lgan) tashish oxirida ularni havodan ajratib olish murakkablashadi, turli fraksion tartibga ega kukunsimon yuklar tashilganda materialning qatlamlanishi yuz beradi.

Gidravlik konveyer materialning xossasi to'g'ri kelgan hollarda ishlataladi. Bu qurilmalarda material (masalan, kolchedan kuyindisi, fosfogips va h.k.) suv oqimiga kiritiladi va u bilan birgalikda ko'zlangan joygacha oqib boradi va bu yerda suvdan gidrosiklon va tindirgichlarda ajratib olinadi. Gidrotransport sistemasining uzunligi o'nlab kilometrgacha yetadi.


Oqim kuchi past bo'lgan qurilmalarda material past bosim (0,5 MPa) ostida yuvib ketiladi va aralashma o'z oqim kuchi bilan tarnov yoki oqava arig'i bo'ylab harakatlanadi. Oqim bosimi yuqori bo'lgan

qurilmalarda suv yuqori bosim ostida beriladi va aralashma quvurlar bo'ylab ortiqcha bosim bilan 1km masofaga yetkaziladi. Aralash prinsip bo'yicha ishlaydigan qurilmalarda material sex ichida ochiq kanal bo'ylab harakatlanadi, so'ngra oqim bosimi yuqori qurilmaga berilib, unda mo'ljallangan joyga yetkaziladi.

8.3. Suyuqliklar tashiladigan transport vositalari

Suyuqliklarni tashuvchi qurilmalar korxonaning ichki transporti hisoblanadi. Suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga tashish yopiq kanallarda (quvurlar va boshqalar) oqimning ikki joyidagi bosimlarining farqi ta'sirida (suyuqlikning bosim ostida harakatlanishi) yoki erkin yuzaga ega bo'lgan suyuqlikning og'irlilik kuchi ta'sirida, gidravlik nishablik tufayli (suyuqlikning bosimsiz harakatlanishi) amalga oshirilishi mumkin. Suyuqliklarning bosim ostida harakatlanishi hajmiy va parrakli hamda oqimli nasoslar yordamida hosil qilinadi.

Kimyo sanoatida porshenli, plunjjerli (ko'piklanadigan va boshqa suyuqliklar uchun) va markazdan qochma (agressiv, zaharli, portlash va yong'indan xavfli muhitlar bilan ishlash uchun) nasoslar ko'proq ishlatiladi.



53-rasm. Bir marta harakatlanuvchi suruvchi (A) va haydovchi (B) liniyalarda havo qalpoqlari bor porshenli nasos:

1 – havo qalpoqlari; 2 – so'ruvchi klapan; 3 – silindr; 4 – porshen; 5 – haydovchi klapan.

54-rasm. Bir marta (a), ikki marta (b) va uch marta (d) harakatlanuvchi porshenli nasoslarning uzatish diagrammalari.

Har qanday turdag'i nasosning asosiy ko'rsatkichlari bo'lib, suyuqlikning uzatish Q (m^3/s), bosim N (m) va quvvati N (Wt) xizmat qiladi.


Porshenli nasos (53-rasm) ishchi organi silindrda ilgarilama-qaytma harakat qilishi tufayli haydalayotgan suyuqlikda ortiqcha bosim hosil qiladigan jihozdir. Agarda uning ish organi cho'zinchoq porshen (plunjер) shaklida ishlangan bo'lsa, nasos plunjерli deb ataladi.

Porshenli nasoslarning o'ziga xos xususiyati ularning suyuqlikni notejis uzatishida bo'lib, shundan kelib chiqqan holda *uzatishning notejislik darajasi* tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kattalik ma'lum nasosning eng yuqori uzatishining taxminiy o'rtacha uzatishiga bo'lgan nisbatini ifodalaydi (54-rasm).

$$m = Q_{\max} / Q_{o'rel} \quad (8.11)$$


Bir marta harakatlanuvchi nasos uchun $m=3,14$; ikki marta harakatlanuvchi nasoslar uchun $m=1,5$; uch marta harakatlanuvchi nasoslar $m=1,05$. Ikkimarta harakatlanuvchi nasos uchun bir tekisuzatish xos, chunki u ikki talab bir yurishning o'zida ikki marta uzatadi. Porshenlar soni ko'paygani sari uzatishning notejislik darajasi juda sekinlik bilan kamayib boradi.

Uzatish notejisligi va u bilan bog'liq holda survuchi va haydovchi (bosim ostidagi) quvurlarda suyuqlik harakatining notejisligi havo qalpoqlari o'rnatish yo'li bilan qisman bartaraf etilishi mumkin (54-rasm). Bosim ostida ishlaydigan quvurlarda uzatishda qalpoqda havoning siqilishi va so'rilganda kengayishi suyuqlik harakatining notejisligini kamaytiradi. Havo qalpog'inining hajmi qancha katta bo'lsa, uzatishda notejislik darajasi shuncha kam bo'ladi. Amalda, odatda, bosim bilan



55-rasm. Plunjерli nasos:

- 1 – silindr; 2 – plunjер; 3 – salnik;
- 4 – haydovchi klapan; 5 – so'rvuchki klapan.



56-rasm. Markazdan qochma nasoslar tavsiflarining uzatilishga bog'liq holda o'zgarishi.

ishlaydigan quvurlardagi bosim o'zgarishi $\pm 3\%$ dan oshmasligini hisobga olib, qalpoqlarning shunga mos o'lchamlari tanlanadi.

Porshenli nasoslarning so'rish balandligi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$h_{so'r} \leq \frac{P_a}{\rho_s g} - \frac{P_s}{\rho_s g} - h_1 - h_2 \quad (8.12)$$

bu yerda: P_a — atmosfera bosimi, Pa; P_s — suyuqlikning to'yingan bug'i bosimi, Pa; r_s — suyuqlikning zichligi, kg/m^3 ; h_1 va h_2 — nasosda va so'ruchchi quvurda bosimning yo'qotilishi, m.

Porshenli disk shaklidagi porshenli nasoslar yopishqoqligi kam suyuqliklarni, plunjерli nasoslar (55-rasm) esa yopishqoq suyuqliklarni va suspenziyalarni haydash va yuqori bosim hosil qilish uchun ishlataladi. Gorizontal plunjерli nasoslar minutiga 180 dan 1800 l gacha (0,003 dan 0,03 m^3/s gacha), vertikallari 2950 dan 38600 l gacha (0,05 dan 0,64 m^3/s gacha) uzatadigan qilib chiqariladi. Ayrim plunjерli nasoslarning texnik tavsiflari 8-jadvalda keltirilgan.

8-jadval

XTp rusumli plunjерli nasoslarning texnik tavsifi

Nasos markasi	Uzatish, m^3/soat	Haydash bosimi, MPa	1 minut-dagi ikkitalab yurishlar soni	Porshenning yurishi, mm	Porshenning diametri, mm
XTp 1,5/200	0,75–1,5	22	200	60	32
XTp 3/20	1–3	2	300	45	45
XTp 8/110	4–8	11	182	120	55
XTp 30/50	15–30	5	205	120	100

Porshenli nasosning suyuqlikni uzatishi so'rib oluvchi va bosim bilan haydovchi quvurlarni birlashtirib turadigan o'tkazish liniyasidagi (ventil) jo'mrak yoki lo'kidon yordamida boshqariladi. Nasosni ishga tushirish uchun avval so'rib oluvchi, so'ngra bosim bilan haydovchi va o'tkazuvchi liniyalardagi lo'kidonlar ochiladi (agarda nasosning ishi o'tkazuvchi lo'kidon yordamida boshqarilsa). Elektr motor ishga tushiriladi va uning zarur aylanish chastotasiga erishilganda, o'tkazuvchi lo'kidon sekin yopiladi. Nasos to'xtashidan oldin o'tkazuvchi lo'kidon ochiladi, so'rib oluvchi liniyadagi lo'kidon yopiladi va elektr motor o'chiriladi, shundan so'ng bosim bilan haydovchi liniyadagi lo'kidon yopiladi.

Porshenli nasoslarni katalogdan tanlash mumkin, bunda nasosning markasi, suyuqlikni uzatish quvvati, haydash bosimi, porshenning bir minutdagi ikki marta harakatlanishlari soni, yuritgichning quvvati, nasosning o'lchamlari, vazni, uni ishlab chiqargan tashkilotning nomi, haydaladigan suyuqlikning tavsifi beriladi. Masalan, T 25/340 markali nasos ammiakli svjni bir joydan ikkinchi joyga haydash uchun mo'ljallangan, uzatish quvvati soatiga 25 kub metr, suyuqlikni haydash bosimi 34 MPa ga, elektrmotorning quvvati 440 kW ga teng.

Porshenli nasoslarning afzalliklari quyidagilardan iborat: foydali ish koefitsienti yuqori (85%); har qanday uzatishda ham yuqori bosim hosil qilish imkoniyati mavjud va suyuqlikni yaxshi so'radi.

Sekin ishlashi, demak, beso'naqayligi va vaznining og'irligi (reduktor borligi tufayli); yasash murakkabligi va nasosning narxi va undan foydalanish qiymati yuqoriligi; suyuqlikni uzatish notekisligi; uzatishni tartibga solish imkoniyati yo'qligi bu nasoslarning kamchiligi hisoblanadi.

Markazdan qochma nasos — suyuqlikni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazish ishchi g'ildiraklar aylanganda yuzaga keladigan markazdan qochma kuchlar ta'sirida yuz beradigan qurilma. Noorganik moddalar texnologiyasida bir va ikki bosqichli markazdan qochma nasoslar ishlatiladi. Bir bosqichli nasoslar 5 m gacha bo'lgan bosim hosil qilishga, ikki bosqichlilar esa yuqori bosim hosil qilishga mo'ljallangan. Ko'p bosqichli nasoslarda ishchi g'ildiraklar bir-biri bilan ketma-ket biriktiriladi va suyuqlikni bir g'ildirakdan ikkinchisiga yo'naltirishga xizmat qiladigan yo'naltiruvchi apparatlar va qayta quyish kanallari bilan ta'minlanadi. Barcha ishchi g'ildiraklar bitta o'qqa yo'naltirilgan bo'lib, bitta so'rvuchi va bitta haydovchi liniyaga ega. Katta hajmdagi suyuqliklarni uzatish uchun ikki tomonidan so'rvuchi nasoslar ishlatiladi.

G'ildiraklarning soni, diametri va aylanish chastotasi qancha ko'p bo'lsa, bosim ham shuncha yuqori bo'ladi.

Uzatish Q , bosim H va g'ildirak radiusi r o'tasida quyidagi nisbat mavjud:

$$Q_1/Q_2 = (r_1/r_2)^3; \quad H_1/H_2 = (r_1/r_2)^2 \quad (8.13)$$

Shunga muvofiq, g'ildirakning aylanish chastotasi yoki radiusini ko'paytirib, nasosning uzatishini yoki bosimini oshirish mumkin.

Nasos talab etadigan quvvat (W) ushbu formula bilan aniqlanadi:

$$N = QH\rho_s/(102\eta). \quad (8.14)$$

bu yerda: η — nasosning foydali ish koefitsienti (0,3 dan 0,8 gacha).

Porshenli nasoslardan farqli ravishda, markazdan qochma nasoslar ish boshlangan paytda suyuqlikni so'rib olish qobiliyatiga ega emas, shu tufayli ishga tushirishdan avval nasos va so'rvuchi quvurga suyuqlik quyilgan bo'lishi kerak.

Markazdan qochma nasoslarning so'rib olish balandligi porshenli nasoslar uchun chiqarilgan formula (8.12) yordamida aniqlanadi. Bundagi farq markazdan qochma nasoslarning ishlashiga mo'tadil sharoit yaratish uchun surilishda **kavitatsiya zaxirasini**, ya'ni nasosda suyuqlikning qaynab ketish ehtimolining oldini olish uchun atmosfera bosimini suyuqlikning to'yingan bug'lari bosimidan yo'l qo'yilgan eng kichik miqdorda ustunligini ta'minlash zarur.

Qaynoq suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga uzatishda kavitatsiya zohir bo'lmasligi uchun tamba hosil qilish kerak, ya'ni nasos rezervuardagi suyuqlikning sathidan pastga joylashishi lozim. Yaxshiroq so'rish qobiliyatiga erishish uchun suyuqlikning nasosga kirish tezligi 1m/s(ko'pi bilan 2 m/s) ga teng bo'lishi, so'rvuchi quvurning qarshiligi esa o'ta kichik bo'lishi kerak. Markazdan qochma nasoslarning so'rish balandligi 5 m dan oshmaydi.

Motorning doimiy aylanish chastotasida doimiy o'ttacha uzatishga ega bo'lgan porshenli nasoslardan farqli ravishda, markazdan qochma nasoslar liniyaning qarshiligiga qarab turlicha uzatishga (va turli xil bosimga) ega bo'ladi. Shuning uchun har bir nasos uni ishlab chiqargan korxona tomonidan tajriba yo'li bilan aniqlangan ish tavsifi bilan ta'minlanadi.

Nasosni va ish g'ildiragining aylanish chastotasini tanlashda liniyaning, ya'ni quvur va unga ulangan apparatlarning tavsifni hisobga olish lozim. Nasosni ishga tushirishda haydovchi quvurdagi lo'kidon batamom yopilgan holda bo'lishi kerak, shunday bo'lganda nasos o'ta kam quvvat talab etadi. Bunda kavitsiyaning oldini olish uchun so'rvuchi quvurdagi lo'kidon nasos ishga tushirilishidan oldin to'la ochilgan bo'lishi kerak.

Nasosning uzatishini tartibga solish haydash liniyasidagi lo'kidon yordamida amalga oshiriladi. Bu usul uning foydali ish koefitsientini kamayishiga olib kelsa ham eng oddiy va qulay usul hisoblanadi. So'rvuchi liniyada kavitsiya yuzaga kelishi mumkinligi sababli, bu usulni uzatishni tartibga solishda qo'llash mumkin emas. Uzatishni ko'paytirish zaruriyati tug'ilganda nasoslar parallel, bosimni oshirish uchun esa ketma-ket o'rnatiladi.

Yopishqoqligi yuqori bo'lgan suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga haydashda ishqalanishga qarshilikning oshishi tufayli nasosning uzatishi, bosimi va foydali ish koefitsienti kamayadi. Shuning uchun bunda ish g'ildiraklarining aylanish chastotasi yuqori bo'lgan nasoslarni tanlash tavsiya etiladi. Ba'zan suyuqliklarni haydash oldidan isitish iqtisodiy jihatdan samarali bo'ladi, chunki bunda ularning zichligi va yopishqoqligi kamayadi.

Sanoatda keng uzatish oralig'iga ega ($2,2$ dan $700 \text{ m}^3/\text{soatgacha}$, suyuqlik ustuni bosimi $10\text{--}30 \text{ m}$), tarkibida zarrachalar miqdori $0,2\%$ (vazni bo'yicha) gacha bo'lgan suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga haydashga mo'ljallangan X rusumdagি markazdan qochma nasoslar ishlab chiqariladi. Ular aylanish chastotasi minutiga 960 , 1450 va 2900 marta, quvvati $2,8$ dan 200 kW gacha bo'lgan elektr motorlar bilan jihozlangan. Ulardan ayimlarining texnik tavsiflari 9-jadvalda keltirilgan.

X rusumli ayrim nasoslarning texnik tavsifi

Nasos markasi	Uzatish, m ³ /soat	Bosim, m	Ruxsat etilgan kavitatsiya zaxirasi, m	Ishchi g'ildi-rakning aylanish chastota-si, min ⁻¹	O'qdagi quvvat ($\rho_s = 1000$ kg/m ³ bo'lganda), kW
1,5 X-6 (K, E, И)-5(1)	8	18	4	2900	1,4
2X-9 (K, E, И)-5(1)	20	18	4,5	2900	2,2
3X-9(A,K, E, И)-5	45	31	5	2900	7,5
4X-12 (K, E, И)-5	90	33	6	2900	13
6Х19 (К, И, Е)-1	160	29	5	1450	20

X tipidagi nasoslar quyidagicha markalanadi. Masalan, 8X-12K-1 markasi quyidagilarni bildiradi: birinchi raqam — so'rvuchi tarmoqlangan qisqa quvurchaning (patrubokning) duymlardagi (25,4 mm) diametri; X — kimyoiy; keyingi raqam — tez yurish koefitsientining 10 baravar kamaytirilgan qiymati; K — materialning shartli markasi (A—uglerodli po'lat, D—xromli po'lat, K — xrom-nikelli po'lat, E—xrom-nikel-molibdenli po'lat, I—xrom-nikel-molibden-misli po'lat, L—ferrosilid); oxirgi raqam — zichlash turi.

Nasoslarni binolar ichida va ochiq maydonlarda o'rnatish mumkin.

Gummirlangan (rezina qoplangan) markazdan qochma nasoslar quyidagi markalarda ishlab chiqariladi: 1X-2P-1(2), 8X-12P-1(2), 4AX-5P-1, 4ПХ-4Р-1.

Bu markadagi nasoslarga marka quyish prinsipi X markadagilarnikiga o'xshash. P — nasos gummirlanganini, ya'ni suyuqlik oqib o'tadigan

qismi rezina bilan qoplanganligini bildiradi; AX — abraziv suspenziyalar uchun kimyoviy (zarrachalar miqdori vazni bo'yicha 20%); ПХ — abraziv bo'lмаган suspenziyalar uchun pulpali (vazn bo'yicha 40%).

Haydalayotgan suyuqlikning ruxsat etilgan harorati gummirlash uchun ishlatalidigan rezinaning markasiga bog'liq. Odatdagи harorat oralig'i — 30 dan 80°C gacha bo'ladi.


Botiriladigan markazdan qochma nasoslarning ХП тuri rezervuarlardan suyuqliklarni olish va ularni haydash uchun mo'ljallangan bo'lib, soatiga 2 dan 600 м³ gacha suyuqlikni uzatish qvvatiga va 54 m gacha bosimga ega.

Sulfat kislota ishlab chiqarishda ХПА — markali ($Q = 10 \div 700$ м³/soat; $H=15\text{--}50$ м) nasoslardan foydalaniladi. Fosfor kislotali suspenziyalar, kalsiy sulfat, sariq fosfor, turli xil kislotalar, tarkibida qattiq zarrachalar miqdori ko'p bo'lgan eritmalarini haydash uchun ПХП markali nasoslar keng ishlatalidi. Ulardan ayimlarining texnik tavsiflari 10-jadvalda keltirilgan.


10-jadval
Bir bosqichli botiriladigan ayrim nasoslarning texnik tavsifi

Nasos markasi	Uzatish, м ³ /soat	Bosim, м	Kavitasiya zaxirasi, м	O'qdagi qvvat, kW	Ish g'ildi-ragining aylanish chastotasi, min ⁻¹
1ХП-3(А, К, Е)-1	2	15	3,5	1,5	2900
3ХП-6(А, К, Е)-6	45	54	5,0	28	2900
3ПХП-5 (А, К)-7	45	31	3,0	22	1450
9ПХП-9(А, К)-7	600	20	6,0	160	735

Markazdan qochma nasoslarning afzalligiga ularning: ixchamligi; vaznining kichikligi; uzatishning bir tekisligi va uni tartibga solishning



57-rasm. Markazdan qochma ventilator.



58-rasm. Ventilatorning o'ziga xos (individual) tavsisi.

osonligi; foydalanish oddiyligi kiradi. Ishga tushirishdan oldin unga suyuqlik quyish zaruriyati uning kamchiligi hisoblanadi.

Markazdan qochma nasoslarni tanlash. Markazdan qochma nasoslarni vazifasiga va ishslash sharoitiga qarab tanlanadi. Ishlab chiqarish sharoitida talab etiladigan ma'lumotlardan, odatda, tashiladigan suyuqlikning hajmi va bosimi H ma'lum bo'ladi. Agarda bosim noma'lum bo'lsa, uni quyidagi formuladan aniqlash mumkin:

$$H = Z_1 + Z_2 + [(P_2 - P_1)/(\rho_s g)] + h'_\omega + h''_\omega \quad (8.15)$$

bu yerda: Z_1 — suyuqlik so'riliشining geometrik balandligi; Z_2 — suyuqlik haydashning geometrik balandligi; P_1 — rezervuarlarda so'riliш chizig'ida suyuqlik yuzasiga tushadigan bosim; P_2 — rezervuarlarda haydash chizig'ida suyuqlik yuzasiga tushadigan bosim; h'_ω — so'riliш chizig'idagi dravlik qarshiligi; h''_ω — haydash chizig'ida quvurning gidravlik qarshiligi.

Nasos tanlash uchun uni ishlatalish jarayonida uzatish Q va bosim H ning o'zaro o'zgarish tavsifini ham bilish zarur. Tuzilish xususiyatlariga ko'ra markazdan qochma nasoslarni $Q-H$ tavsifining turli egriliklariga ega: tik ko'tarilgan, o'rtacha tik va qiyalama bo'lishi mumkin (56-rasm).

Agar uzatish katta o'zgarganda bosim ham o'zgarishi kerak deb, taxmin etilsa, unda qiyalama tavsifiga ega nasos tanlanadi. Masalan, qozonxonalarida ta'minlovchi nasoslarni $Q-H$ ning qiyalama tavsifiga ega bo'lishi lozim, zero qozonlarga quyish uchun beriladigan suvning hajmi ancha o'zgarishi mumkin, lekin qozonlardagi bosim amalda har doim bir xil.

Suzgich apparatlarga (masalan, suzgich-bosqonli) suspenziyani berish uchun vertikal ko'tarilgan tavsifli nasosni tanlash lozim, chunki filtrlash jarayonida cho'kma qatlamining qarshiligi keskin o'zgaradi. Bunday nasoslar to'g'ri tanlanganda suzgich apparatlarning gidravlik qarshiligi ancha oshganda ham ularning uzatishi juda kam o'zgaradi.

Agar ish jarayonida nasosning uzatishi ham, bosimi ham o'zgarsa, unda $Q-H$ tavsifi o'rtacha tik bo'lgan nasoslardan foydalilaniladi.

Shunday qilib, markazdan qochma nasosni tanlash uchun umumiy holda uning ish unumi, bosimi va uning vazifasini bilish yetarli va zarurdir.

8.4. Gazlarni tashish va siqish uchun transport vositalari

Gazlarni tashish va siqish uchun ventilator, gazpuflagich va kompressorrlardan foydalilaniladi. Ular ishlash prinsipiiga (porshenli, markazdan qochma, rotatsion, oqimli) va chiqishdagi bosim P_2 ning kirishdagi bosim P_1 ga, nisbatiga ko'ra ($P_2/P_1 = 3 \div 1000$ – kompressorlar, $P_2/P_1 = 1,06 \div 4,0$ – gazpuflagich, $P_2/P_1 = 1 \div 1,1$ – ventilatorlar) tasniflanadi. Sistemada havo siyraklanishini hosil qilish uchun vakuum -nasoslardan foydalilaniladi.

Ventilatorlar

Ventilatorlar — havoning yoki boshqa gazning 15 kPa gacha ortiqcha bosimini hosil qilib, bir joydan ikkinchi joyga haydovchi qurilmalardir (57-rasm). Tuzilishiga ko'ra ventilatorlar markazdan qochma va o'q bo'y lab yo'nalgan turlarga bo'linadi. Markazdan qochma ventilatorlar havo yoki gazni nisbatan yuqori bosimda haydash uchun, o'q bo'y lab yo'nalgan ventilatorlar esa katta hajmdagi havoni kichik bosim ostida haydash zarur bo'lganda ishlatiladi. Ayrim ventilatorlarning texnik tavsiflari 11-jadvalda keltirilgan.

Markazdan qochma ventilatorlar. Markazdan qochma ventilatorlarda gazning harakati ish g'ildiragining aylanish o'qiga perpendikular yo'nalgan bo'ladi. Hosil qilinadigan bosimga qarab past bosimli ($P \leq 3$ kPa), o'rtacha bosimli ($P=3$ 15 kPa) va yuqori bosimli ($P=3 > 15$ kPa) ventilatorlarga ajratiladi. Yuqori bosimli ventilatorlar bir bosqichli *gazpuflagichlar* deb ataladi. Ventilatorlarning gazni uzatishi soatiga bir necha yuzdan bir necha o'n minglab kubometrni tashkil etadi. Ularning foydali ish koeffitsienti 0,5 dan 0,7 gacha o'zgaradi.

Ayrim ventilatorlarning texnik tavsifi

Turi va soni	Eng yuqori uzatish miqdori, m ³ /s	Haydash bosimi, Pa	O'qning aylanish chastotasi, s ⁻¹	Quvvati, kW
O`qiy ventilatorlar				
06 - 320 № 4	0,69	180	47,7	1,0
06 - 320 № 8	7,44	160	24,0	4,5
06 - 420 № 12	16,11	200	16,3	7,0
Markazdan qochma ventilatorlar				
Ц 4 - 70 № 3	0,55	800	40,0	0,56
Ц 4 - 70 № 6	18,06	900	7,9	20,3
Ц 9 - 57 № 8	8,33	2000	16,7	26,0
ЦП - 7 - 40 № 5	1,64	3400	43,3	10,0
ВД № 5	0,50	7500	56,0	5,8


Ventilator hosil qiladigan haydash bosimi quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$P = P_{st} + P_{din} = \left(f_{ishq} L / D + \sum \xi \right) (\rho g^2 / 2) + (\rho g^2 / 2) \quad (8.16)$$

bu yerda: P_{st} va P_{din} — ventilatorning statistik va dinamik bosimi; Pa; f_{ishq} — ishqalanish koefitsienti ($0,025 - 0,05$ oraliqda o'zgaradi);

L va D — gaz yuritgichning uzunligi va diametri, m; ξ — mahalliy qarshilik koefitsienti ($0,70 - 0,85$); ρ — gazning 0°C va atmosfera bosimidagi zinchligi, kg/m³; g — gazning tezligi, m/s.

Tarmoqlangan ventilatsiya qurilmalarida, pnevmatik transport sistemalarida, qozonxona qurilmalarida, tortib-puslovchi moslamalar



**59-rasm. O'qli
trubokompressor:**

- 1 — korpus;
- 2 — rotor;
- 3 — ish kuraklari;
- 4 — harakatlanuvchi kuraklar.

sifatida, 3 dan 6 martagacha havo almashinadigan binolarda (halokat yuz berganda havo almashinishi 10 — 20 gacha, halokat ventilatsiyasini hisobga olganda) «Sirokko» markali markazdan qochma ventilatorlardan keng foydalaniadi.

O'qli ventilatorlar havoning aylanish o'qi bo'ylab bo'ylama harakatnishini ta'minlaydi. So'nggi paytlarda uy-joy va ishlab chiqarish binolarini shamollatish uchun 06-320 seriyadagi ventilatorlar keng qo'llanilmoqda. Ularda eng yuqori uzatish $0,69 - 16,1 \text{ m}^3/\text{s}$ ga, bosim esa $180 - 200 \text{ Pa}$ ga yetadi.

O'qli ventilatorlarning afzalliklaridan biri ularning tez ishlashi bo'lib, shu tufayli ularni bevosita tezyurar elektr motor va bug' turbinalariga ulash mumkin. Parraklarining tuzilishiga qarab o'qning aylanish chastotasini $100 - 200 \text{ C}^{-1}$ gacha yetkazishga yo'l qo'yiladi. O'qiy ventilatorlarning haydash bosimini markazdan qochma ventilatorlar uchun keltirilgan formula (8.15)ga binoan hisoblash mumkin.

Ventilatorni tanlash. Ventilator tanlashda uning vazifasi, gaz uzatishning eng yuqori qiymati, ishlash sharoitidagi bosim, gazning harorati, uning kimyoviy aggressivligi, mexanik aralashmalar borligi hisobga olinadi. Agar uzatish va bosimning qiymatlari ma'lum bo'lsa, unda ventilator ma'lumotnomalardan tanlanadi. Ventilator tanlashda uning o'ziga xos tavsiflaridan foydalaniolganda, ventilatorning ishchi nuqtasini aniqlash zarur. Bu nuqta abssissa o'qining qabul etilgan uzatish Q nuqtasi orqali o'tkazilgan vertikal chiziq bilan ordinata o'qining qabul qilingan p bosim nuqtasi orqali o'tkazilgan gorizontal chiziqning kesishgan joyida joylashgan (58-rasm).

Ishchi nuqta orqali ventilatorning foydali ish koefitsientini (FIK) aniqlash mumkin. Agar tanlab olingan rejimda FIK $0,9$ dan (h_{\max}) kam bo'lsa, unda ventilatorning ishlash sharoitini (aylanish chastotasini) o'zgartirish yoki ventilatorning boshqa turini tanlash zarur. Shuni yodda

tutmoq lozimki, ushbu tavsiflar standart sharoitlarga to'g'ri keladi. Chang tozalash ventilatorlarini yoki tutunso'rgichlarni tanlashda shuni e'tiborga olish kerakki, oqim o'tadigan qismida havo yoki gazning tezligi yo'l qo'yilgan eng katta o'lchamdag'i zarrachalarini tashish tezligidan kam bo'lmasligi zarur. Aks holda zarrachalar cho'kib qoladi va kanallar ifloslanadi.

Optimal ish rejimida tez yurish koeffitsienti qiymatiga qarab ventilatorni tanlagan qulay.

Tez yurish koeffitsienti n_s ventilatorning uzatishi Q , bosim P va aylanish chastotasi n ga bog'liq holda aniqlanadi.

$$n_s = 0,87n\sqrt{Q}(P/\rho^0)^{-3/4} \quad (8.17)$$

bu yerda: ρ^0 — havo zichligining standart qiymati bo'lib, u bosim $P^0 = 101,3$ kPa, harorat $t = 20^\circ\text{C}$ va nisbiy namlik $\varphi = 50\%$ bo'lganda $1,2 \text{ kg/m}^3$ ga teng bo'ladi.

Taxminan $n_s < 100$ bo'lganda, odatda, markazdan qochma ventilatorlardan, $n_s > 100$ bo'lganda esa o'qiy ventilatorlardan foydalilanadi.

Sanoatda turli xil ventilatorlar ishlab chiqariladi. Masalan, agar ventilatorning raqami № 6 bo'lsa, bu uning ish g'ildiragi detsimetrlarda berilgan diametrini bildiradi (GOST 5976-73).

Kompressorlar

Kompressorlar — havo va gazni $0,2 \text{ MPa}$ dan kam bo'lмаган ortiqcha bosim hosil qilguncha siquvchi qurilma.

Gazni siqib chiqarish prinsipiغا ko'ra, kompressorlar porshenli, markazdan qochma va rotatsion turlarga bo'linadi. Ayrim kompressorlarning texnik tavsiflari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Porshenli kompressor — gazning siqilishi berk idish hajmini kamaytirish hisobiga amalga oshiriladigan qurilma. Ular quyidagicha turlarga bo'linadi:

- 1) harakatlanish usuliga ko'ra — bir marta harakatlanuvchi, ikki marta harakatlanuvchi;
- 2) silindrining joylashishiga ko'ra — gorizontal silindrli, vertikal silindrli va qiya silindrli;
- 3) gazni siqish bosqichining soniga ko'ra — bir, ikki va ko'p bosqichli;
- 4) sovitish usuliga ko'ra — havo bilan va suv bilan sovitiladigan.

Ayrim kompressorlarning texnik tavsifi

Markasi	Muhit	Uza-tish, m ³ /s	Oxirgi bosim, MPa	Valning aylanish chasto-tasi, Hz	Quvvat, kW	Siqish bos-qichla-ri soni
Porshenli kompressorlar						
BY 6/4	Havo	0,1	0,4	16,3	27,0	1
2PA 3/350	Azot	0,05	35	24,67	58	4
4M16 100/200	Karbo-nat angid. gazi	1,35	20,1	6,25	1208	5
Markazdan qochma kompressorlar						
K-1500-62-1	Havo	21,50	0,75	72,83	6300	
K-1300-91-1	Azot	21,67	0,112	75	605	
KTK-12,5/35	Kislo-rod	4,67	3,5	23,0	2700	

Kompressorlar gazni 150 MPa va undan yuqori bosimgacha siqa olishi mumkin. Siqish jarayoni izotermik va adiabatik kechadi. Xona haroratiga ega bo‘lgan gazni 1 MPa gacha bo‘lgan adiabatik siqishda uning harorati 300°C gacha ko‘tariladi va bu haroratda kompressor moyi parchalanib ketadi. Shuning uchun bir bosqichli kompressorlar 0,8 MPadan yuqori bo‘lmagan bosimga mo‘ljallab ishlab chiqariladi, yuqori bosimlar uchun esa ko‘p bosqichli (bosqichlar soni 8 tagacha), bosqichlar oralig‘ida sovitib turiladigan kompressorlar ishlab chiqariladi.

Alohiba bosqichlardagi gazning siqilish darajasi (P_2/P_1) 3–4 ga teng deb qabul qilinadi. Hajmiy FIK quyidagi nisbat bilan ifodalanadi: $h=v_2/v_1$; bu yerda: v_1 — silindrning hajmi; v_2 — gazning porshen bilan so‘riladigan haqiqiy hajmi («o‘lik zona»da qolgan gazning hajmi chiqarib

tashlanganda). Kompressorlarning hajmiy FIK ni oshirish uchun, silindr hajmining 3–4%ni egallaydigan «o'lik zona» ning hajmini kamaytirishga harakat qilinadi (silindrga moy quyish, cho'kma klapanlardan foydalaniш orqali). Uning son qiymati gazni siqib ko'taradigan bosimga bog'liq. Gazning siqilish bosimi qancha yuqori bo'lsa, zararli maydonda qolgan gaz kengayganda egallaydigan hajm shuncha katta bo'ladi va porshen so'rib oladigan hajm shuncha kichik bo'ladi. Siqish bosimi ko'tarilganda shunday holat vujudga keladiki, bunda zararli maydonda qolgan gaz porshen orqaga yurganda silindrning butun hajmini egallaydi. Shunda yangi gaz so'rilmaydi va 1 (*uzatish koeffitsienti* —kompressor amalda uzatib berayotgan gaz hajmining porshen o'tkazayotgan gaz hajmiga nisbati; $\eta = 0,7 \div 0,92$ atrofida bo'ladi va bosim oshishi bilan u kamayadi) nolga teng bo'ladi. $\eta = 0$ bo'lgandagi P_2/P_1 nisbat *siqilish chegarasi* deyiladi. Shunday qilib, amalda so'rilaдigan hajm har doim porshen siqib chiqaradigan hajmdan kichik bo'ladi. So'riliш sharoitiga keltirilgan, kompressor amalda haydab beradigan hajm, har doim indikator diagrammasiga binoan so'rilaдigan hajmdan kichik bo'ladi. Bu turli xil yo'qotishlar (klapan va silindrдagi zichlanishlar yaxshi emasligi, so'riliшga qarshilik, so'rilaдigan gazning namligi va h.k.) tufayli ro'y beradi.

Bir silindrli kompressorlarning ish unumi (m^3/s) quyidagicha aniqlanadi:

$$\text{bir marta harakatlanuvchi } Q = \eta F s n. \quad (8.18)$$

$$\text{ikki marta harakatlanuvchi } Q = \eta (2F - f) s n \quad (8.19)$$

Ko'п silindrli bir marta harakatlanuvchi kompressorning ish unumi (m^3/s):

$$Q = \eta F s n i. \quad (8.20)$$

bu yerda: F — birinchi bosqichdagi porshenning ko'ndalang kesim maydoni, m^2 ; s — porshenning yurish yo'li, m ; f — shtokning maydoni, m^2 ; i — silindrлar soni.

Elektr motorning talab etadigan quvvati (W):

$$N = \beta_q N / \eta \quad (8.21)$$

bu yerda: β_q — quvvat zaxirasi koeffitsienti, 1,1–1,2 ga teng.

Porshenli kompressorlarning gaz uzatishi so‘rish klapanlarini to‘la yoki qisman ochish, gazni so‘rish liniyasidan haydash liniyasiga o‘tkazib yuborish yo‘li bilan tartibga solib turiladi.

Markazdan qochma kompressor — gazga aylanib turuvchi parraklar yordamida ta’sir ko‘rsatadigan qurilma.

Ular katta hajmdagi gaz yoki havoni 0,11 dan 31,4 MPa gacha bosim ostida uzatish uchun foydalaniladi. Gazni 0,3 MPa bosimgacha siqadigan markazdan qochma kompressorli mashinalar turbohavopuflagichlar deyiladi. Bu mashinalarda bosqichlar soni 3 – 4 tadan oshmaydi, yuqoriq bosim hosil qilish uchun bosqichlar soni 16 tagacha yetadigan turbokompressorlar ishlataladi (59-rasm). Turbo-kompressorlarda siqish darajasi 4 dan yuqori bo‘lganda gaz oraliqda sovitiladi. Ko‘p bosqichli turbokompressorlarda g‘ildirak bir nechta bo‘limga ajratilgan bo‘ladi. Har bir bo‘lim doirasida g‘ildirakning diametri va kengligi bir xil, lekin har bir keyingi bo‘limda g‘ildirakning o‘lchami oldingisidan kichik bo‘ladi.


Ammiak sintez qilish uchun ish unumi 1,06 dan 53,8 m³/s, gazning oxirgi bosimi 32 MPa gacha bo‘lgan markazdan qochma kompressorlar ishlab chiqilgan.

Vakuum-nasoslar

Vakuum-nasos siyraklashtirilgan gazlar (vakuum) olish uchun idishlardan gaz va bug‘larni chiqarib tashlovchi qurilmadir. Quruq (faqt quruq gaz uchun) va ho‘l (gaz bilan birga suyuqlik uchun), porshenli va aylanma vakuum-nasoslar mavjud. Ayrim vakuum-nasoslarning tavsifi 13-jadvalda keltirilgan.


Porshenli vakuum-nasoslar BHK tipidagi klapanli taqsimlagichi bor va BHΠ tipidagi majburiy taqsimlanadiganli (bir bosqichli va ikki bosqichli) qilib ishlab chiqariladi. Bu nasoslar ishda ishonchli, ularga xizmat ko‘rsatish oson va tarkibida tomchi suyuqliklar bo‘lgan gazlarni chiqarib tashlashi mumkin.

Porshenli nasosni ishga tushirishdan oldin uning tashqi ko‘rinishi ko‘zdan kechiriladi, moy sistemasi tekshiriladi, silindrlarni sovitish uchun suvga ulanadi, vakuum-nasos suyuqlik chiqarib tashlanadigan sistemadan uziladi, atmosfera bilan bog‘langan jo‘mrak ochiladi va elektr motor ishga tushiriladi. Dastlabki ikki-uch minut ichida vakuum-nasos «o‘zi uchun» ishlaydi, so‘ngra atmosfera bilan bog‘langan liniyadagi jo‘mrak



60-rasm. Sirpanuvchi plastinkali aylanma vakuum-nasos:

1 – korpus; 2 – rotor;
3 – plastinalar.



61-rasm. Suyuqlik porsheni bor aylanma vakuum-nasos:

1 – korpus; 2 – kurakchali ish g'ildiragi; 3 – so'rvuchki kalta quvur (patrubok); 4 – haydovchki kalta quvur.

yopiladi va chiqarib tashlanadigan liniyadagi jo'mrak ochiladi. Vakuum-nasosni ishdan to'xtatish uchun yuqorida qayd etilgan ishlar teskari tartibda bajariladi.

13-jadval

Ayrim aylanma vakuum-nasoslarning texnik tavsifi

Nasos markasi	Gazlarni chiqarib tashlash tezligi, m ³ /min	Eng yuqori siyraklashish, % yoki kPa	Valdag'i talab etiladigan quvvat, kW
Sirpanuvchi plastinkali			
PBH-7	250	90	14
PBH-30	1500	90	45
PBH-75	3480	90	100
Suyuqlik porshenli			
KBH-4	20	0,100 kPa	1,5
KBH-8	40	0,100 kPa	2,2


Rotatsion			
PM -2	0	90	10
PM -3	8,15	90	28
PM -4	14,1	90	70
BBH tipidagi suv halqali			
BBH-0,75	0,75	86	1,3
BBH-6	6	95	14
BBH-25	25	98	54
BBH-50	50	98	100

Porshenli vakuum-nasosning uzatish qiymati doimiy emas, chunki u so‘rilish bosimi pasayishi bilan kamayadi. Shuning uchun katalogdan nasos tanlashda uning faqat so‘rib olinadigan hajmigina emas, balki uzatishni kafolatlovchi vakuumining qiymatini ham hisobga olmoq darkor.

PBH tipidagi sirpanuvchan plastinkali aylanma vakuum-nasoslar (60-rasm) kirish uchidagi bosim atmosfera bosimi bo‘lgan holda chiqarib tashlash tezligi 3 dan 75 m³/min gacha qilib ishlab chiqariladi. Chiqarib tashlash tezligining kattaligi ularning asosiy afzalligi hisoblanadi. Nasosni moylash vakuum-nasosning o‘qidan harakatga keltiriladigan boshqa nasos yordamida amalga oshiriladi.

KBH-4 va KBH-8 tipidagi suyuqlik (61-rasm) porshenli aylanma vakuum-nasoslar gaz yoki havoning suyuqlik bilan aralashmasini 0,25 dan 460 m³/min gacha tezlik bilan so‘rib oladi. Moylovchi materiallar va alangalanadigan suyuqliklar bilan to‘qnashishiga yo‘l qo‘yilmaydigan gazlarni siqishda bu nasoslarga teng keladigani yo‘q. Bu nasoslar konsol tipida kichik, o‘rtacha va yuqori haydash tezlikli qilib ishlab chiqariladi. So‘rib tortib chiqarish o‘rtacha tezligi 3 dan 10 m³/min gacha (vakuum 90% , eng chekka ortiqcha bosim 0,13 MPa) bo‘ladi.

Ish paytida suv nasos orqali uzlusiz aylanib turishi zarur. Bu suyuqlik halqasining hajmini doimiy ushlab turish hamda nasosni sovitib turish



62-rasm. Quvurlarning shaklidor detailari:


a – shoxobcha-tarmoq; b – ikki yoqlama kalta quvur; c – g'ildirak; d – uch yoqlama kalta quvur; e – to'rt yoqlama quvur; f – o'tkazgich.

uchun kerak. Aylanib yuruvchi suvning hajmi suv liniyasiga qo'yilgan ventil yordamida rostlab turiladi.


PMK tipidagi suyuqlik porshenli aylanma rotatsion vakuum-nasoslarda eng yuqori vakuum 90%, ortiqcha bosim 0,13 MPa ni tashkil etadi. Bu nasoslar yopiq apparatlarda havo, gaz yoki bug'ni haydab, yoki tortib olib siyraklashtirish, yoki ortiqcha bosim hosil qilish maqsadida ishlataladi.

Bu nasoslarning ishlash prinsipi suyuqlik porshenli aylanma mashinalarnikiga o'xshash, ya'ni gazning so'rib olinishi va siqilishi suyuqlik halqasi bilan rotor yacheykalar hajmining o'zgarishi hisobiga amalga oshiriladi. So'rvuchi liniyada joylashgan kirituvchi jo'mrak yordamida havo kiritish orqali vakuum va rotatsion uncha katta bo'limgan chegarada vakuum-nasoslarning ish unumi rostlab turiladi. Lekin ular yordamida portlash jihatidan xavfli va zaharli moddalarini tortib olish uchun ishlatish mumkin emas.

BBH tipidagi suv-halqali aylanma vakuum-nasoslar portlash jihatidan xavfli moddalar bilan ishlash uchun tortish tezligi 0,75 dan 50 m³/min gacha qilib ishlab chiqariladi. Bu nasoslar yordamida 5 kPa gacha qoldiq bosimiga erishish mumkin. 0,5 kPa qoldiq bosim hosil qilish uchun bir-biriga ketma-ket ulangan vakuum-nasos va ejektordan iborat vakuum qurilmalardan foydalaniлади. Ejektor so'rish tomonidan vakuum-nasosiga ulanadi va siyraklashish 90% ga yetganda ishga tushiriladi. BBH tipidagi nasoslar ularni yasash, yig'ish, ta'mirlash va xizmat ko'rsatish oddiy va qulayligi bilan ajralib turadi.



63-rasm. Kompensatorlar: a – P shaklidagi; b – lira shaklidagi.



8.5. Quvurlar va armatura

Quvurlar

Gaz va suyuqliklar korxona ichida quvurlar orqali tashiladi. Quvurlar sistemasi sexdag'i barcha jihozlar qiymatining 10–15% ni tashkil etadi. Bu sistema materiallar tashiladigan quvurlar, bug' quvurlari, kondensat quvurlar, siqilgan havo quvurlari, texnologik suv quvurlari, yong'inxo'jalik suv quvurlari, vakuum-sistemalar va ishlab chiqarish kanalizatsiyasini o'z ichiga oladi.


Suyuqliklar quvurlari uchun, odatda, diametri 40 mm dan kam bo'limgan quvurlar, suspenziya va kristallananadigan suyuqliklar uchun diametri 70 mm dan kam bo'limgan quvurlar ishlatiladi.

Quvurlarning burligan joylarini tozalash uchun tiqinli rezbalangan kalta quvurchalar (shtutserlar) yoki qismlarg'a ajraladigan flaneslar (quvurlarni bir-biriga bolt bilan ulaydigan gardish) quyilishi ko'zda tutiladi. Ba'zan havo yoki bug' oqimi bilan ham tozalanadi.

Past haroratda qotib qoladigan mahsulotlarni quvurlar orqali uzatganda izolatsiyalangan asosiy quvurga payvandlab ulangan bug' quvur, ya'ni «yo'ldosh» quvur yordamida isitish qo'llaniladi.

Vakuum sxemalar imkonи boricha oddiy qilib tuziladi, quvurlar esa zichlanmaganliklar sonini kamaytirish maqsadida qisqa qilib yasaladi.

Gidravlik qarshilikni kamaytirish uchun vakuumuzatgichlar katta diametrlı quvurlardan loyihalanadi, qulflanadigan armatura sifatida esa jo'mrak (kran) va tambalardan foydalaniladi. Gidravlik qarshilik katta bo'lganligi sababli bu yerda jo'mrak (ventil) ishlatish tavsiya



65-rasm. Flanetsli (a) va diafragmali (b) jo'mraklar:


1 – egar; 2 – zolotnik; 3 – shpindel; 4 – vtulka; 5 – skoba; 6 – korpus;
7 – membrana; 8 – maxovik; 9 – krestovina.

etilmaydi. Quvurlar ko'pincha po'lat, cho'yan, rangli metallar, shisha, sopol, chinni va plastmassalardan yasaladi.


Mahsulotning o'ta tozaligi va optik nazorat olib borilishi talab etiladigan joylarda shishadan yasalgan quvurlar o'rnatiladi. Bosim quvurlari ikkita klassda: 0,08 MPa li ish bosimi uchun CT-8 va 0,04 MPa li ish bosimi uchun CT-4 markada yasaladi. Ular qizdirilganda 40°C va sovitganda esa 30°C gacha harorat o'zgarishiga hisoblangan.

Bir diametrli quvurdan ikkinchi xil diametrli quvurga o'tishni, quvurlarning burilishini, oqimning tarmoqlanishini amalga oshirish uchun shakldor detallar: o'tkazgichlar (переходи), uch yoqlama kalta quvurlar (тройник), to'rgyoqlama kalta quvurlar (крестовина), tirsaklar (колена), kalava (калач) lardan foydalaniladi (62-rasm).

Quvurlarning harorat ta'sirida cho'zilishini yo'qotish uchun egiluvchan kompensatorlardan tashqari (63-rasm) yana linzali va to'lqinsimon kompensatorlar ham ishlataladi. Shisha quvurlardan



66-rasm. Cho'yandan yasalgan flanetsi
bor salnikli o'tish jo'mragi:
1 – korpus; 2 – salnik; 3 – tiqin.



67-rasm. Lo'kidon:
1 – shiber; 2 – korpus;
3 – shpindel.

foydalanimganda rezina yoki ftor-plastdan yasalgan burmalangan (gofr-langan) qoplamlardan foydalanimladi.

Quvurlar po'lat yoki temir-betondan ishlangan ustunlarga montajqilinadi. Quvurlar ustunlarga xomut, skoba va ilmoq (подвеска) lar yordamida mahkamlanadi (64-rasm). Ba'zan osma tayanchlar ham ishlatiladi.

Qulflanadigan va rostlanadigan armatura

Gaz yoki suyuqlik oqimini boshqarish qulflanadigan yoki rostlanadigan armaturalar: ventillar, jo'mraklar, lo'kidonlar va klapanlar yordamida amalga oshiriladi.

Ventil —suyuqlik yoki gaz oqimining o'tishini ilgarilama harakat qiluvchi klapan yordamida berkitadigan moslama (65-rasm). Ularni keng oraliqdagi bosimda ishlatish mumkin.

Diafragmali ventilda plastmassa yoki rezinadan yasalgan membrana berkituvchi organ bo'lib xizmat qiladi. Bu ventil nordon eritmalar va

suspenziyalarni uzatuvchi liniyalarda qo'llaniladi. Uning korpusi rezina, plastmassa yoki emal bilan izolatsiyalangan cho'yandan iborat. Ventilning gidravlik qarshiligi juda ham kichik bo'ladi. Tarkibida muallaq zarrachalar bo'lgan agressiv suyuqliklarni uzatish liniyalarida shlangli ventillardan foydalaniladi. Ularda o'tishni berkitish cho'yan korpusga qo'yilgan kalta rezina quvur (patrubok) yordamida amalgga oshiriladi. O'tish kattaligi shpindelga ulangan rezina quvurchani kolodka yordamida qisib tartibga solinadi.

Gaz yoki suyuq holdagi ammiakni haydash liniyalarida tartibga soluvchi ventil qo'llaniladi. Tartibga solish aniqligi undagi zolotnik pastki qismining konussimonligi evaziga erishiladi. Kanalni to'la ochish uchun klapanning nisbatan qisqa yurishi bu ventilning afzalligi, tarkibida muallaq moddalar bo'lgan suyuqliklar bilan ishlashda yo'l qo'yib bo'lmaydigan gidravlik qarshilikning kattaligi uning kamchiligi hisoblanadi.

Jo'mrak — parrok teshikli konussimon tiqin bilan ta'minlangan qurilma. Tiqinni burib, oqim rostlanadi (66-rasm).

Jo'mraklar tarkibida kremniy miqdori ko'p bo'lgan kulrang cho'yan, zanglamaydigan po'lat, sopol, chinni, shisha, plastmassa va grafitdan yasaladi. Jo'mraklar vakuum, kislota, ishqorlar uzatish liniyalarida, ifoslangan va kristallanuvchi suyuqliklar haydovchi liniyalarida ishlatiladi. Xlorid va sulfat kislotalarni haydash uchun rezina va faolit bilan qoplangan jo'mraklar ishlatiladi. Ular tegishlichcha 60 va 100°C haroratlarda ishlay oladi.

Jo'mraklarning afzalligi quyidagilardan iborat: gidravlik qarshiligi kichik; quvurlarni jo'mraklarni ochib qo'yib tozalash mumkin. Bosim yuqori bo'lganda germetiklikning buzilishi va mahsulot sarfini tartibga solish qiyinligi ularning kamchiligi hisoblanadi. Shu sababli ularni bug'liniyalariga, bosim ostida bo'ladigan, jo'mrakni keskin ochib-yopganda gidravlik zarba hosil qilishi mumkin bo'lgan, tomchi suyuqliklarni haydash quvurlariga (masalan, suv haydash liniyalariga), hamda uzatishni aniq tartibga solish talab etiladigan liniyalarga quyib bo'lmaydi.

Lo'kidon oqim yo'lini to'sadigan disk (shiber) yordamida haydashni to'xtatuvchi moslamadir (67-rasm). Lo'kidonlar ponasimon bo'lib, ularda ko'ndalang yo'nalishda pona shaklidagi disk joylashgan parallel yoki o'rtaida pona joylashgan ikkita simmetrik likopchadan iborat shiberli lo'kidonlar. Shiberli lo'kidonning ponidan farqi uning zichlantirish yuzasi korpusning yon o'qiga perpendikular joylashgan.

Tambalar, asosan, suv, moy va boshqa bir fazali suyuqlik va gazlarni uzatuvchi katta diametrali (2m gacha) quvurlar liniyalarida ishlatiladi. Ular cho'yan, uglerodli va legirlangan po'latdan 0,05–1,5 m diametrli, 0,4 – 10 MPa bosimga mo'ljallab ishlab chiqariladi.

Gidravlik qarshiligining kichikligi; suyuqlik sarfini rostlash qulayligi; gidravlik zarbalarga nisbatan xavfsizligi ularning afzalligi hisoblansa, narxining qimmatligi; zichlanadigan yuzalarni ta'mirlash qiyinligi; tarkibida muallaq zarrachalari bo'lgan suyuqliklar bilan ishlashga yaroqsizligi ularning kamchiligi hisoblanadi.

Kapan — o'tish kesim maydonini o'zgartirish yo'li bilan oqim sarfini boshqarishni amalga oshiradigan moslama.

Kimyo korxonalarida ko'tariladigan va burilma klapanlar ishlatiladi. Cho'yandan yasalgan gummirlangan burilma klapanlar bilan sulfat va xlorid kislotalar haydaladigan quvurlar ta'minlanadi. Ko'tarma tashlama klapanlar faqat gorizontal quvurlarga o'rnatiladi.

Vazifasiga ko'ra, tashlama, rostlanadigan va saqlovchi klapanlarga bo'linadi.

Tashlama klapanlar bosimi 200 MPa gacha bo'lgan liniyalardagi suyuqliknинг oqimini orqaga oqishining oldini olish maqsadida ishlatiladi.

Rostlovchi klapanlar gaz yoki suyuqlik sarfini, bosimi yoki sathini rostlash uchun, saqlovchi klapanlar — quvur yoki apparatda bosimning yo'l qo'yilgan chegarasidan oshib ketishining oldini olish uchun xizmat qiladi. Saqlovchi klapanlarning o'zi *prujinali va richag-yuklamali* turlarga bo'linadi. Prujinali klapanlarda muhitning zolotnikka ko'rsatadigan bosimi prujinaning tortilishi hisobiga, richag-yuklamali klapanlarda esa bu bosim yuk orqali muvozanatga keltiriladi. Prujinali saqlash klapanlari uglerodli po'latdan, 0,1–70 MPa bosimga hisoblab va zanglamaydigan po'latdan, 0,25–2,3 MPa bosimga hisoblab yasaladi. Richag-yuklamalisaqlovchi klapanlar 1,6 MPa bosimga mo'ljallab cho'yandan yasaladi. Ularda salnikli zichlamlar bo'lmaydi, shuning uchun ularni binolarning ichidan o'tadigan, yong'indan xavfli liniyalarga o'rnatish mumkin emas.

IX BOB. OMBORXONA JIHOZLARI

9.1. Qattiq materiallar saqlanadigan omborlar

Omborlarni tashkil etish


Xomashyo materiallari omborlarining asosiy vazifasi —korxonaning uzlusiz ishlashi uchun xomashyo zaxirasini (ishlab chiqarish turiga qarab 2 hafta va undan ortiq) yaratishdan iborat. Omborlar ochiq, yarimyopiq va yopiq, jumladan, issiq tutiladigan bo‘lishi mumkin. U yerda iste’molchiga jo‘natiladigan tayyor mahsulotlar ham saqlanadi.

Ochiq turdag'i omborlar maxsus jihozlangan ochiq maydonlardan iborat. Yarimyopiq omborlar materialni atmosfera yog‘inlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’siridan himoya etuvchi bostirmadan iborat. Bu omborlarda havo va nam o‘tmaydigan qoplardagi (yoki boshqa idishlardagi) mahsulotlar va yog‘in-to‘kin ta’sirida sifati kam o‘zgaradigan (ko‘mir, ohaktosh) to‘kma materiallar saqlanadi. Donador mahsulotlar saqlanadigan omborlar elektr toki bilan yurgiziladigan bir izli osma yo’llar va rolganglar bilan, to‘kma materiallar uchun omborlar esa greyfer cho‘michli ko‘tarma kranlar va transportyorlar bilan jihozlangan bo‘lishi kerak.

Sochiluvchan, changiydigan va nam materiallar (flotatsiyalangan kolchedan, soda, koks, ohak va h.k.) yopiq omborlarda saqlanishi kerak. Omborlarni qurishda vagonlarga yuk ortish va ulardan yukni bo‘shatish qulayliklari hisobga olinishi zarur. Xomashyoni texnologik oqimga va tayyor mahsulotni vagonlarga ortish mexanizatsiyashtirilgan bo‘lishi kerak.

Sochiluvchan materiallarni saqlashda temiryo‘l shaxobchasi binoning o‘rtasidan o‘tadigan o‘rasimon omborlar qulay hisoblanadi (68-rasm). Ularga yuza omborlarga qaraganda ko‘proq yuk sig‘adi. Agarda sexda ikki xil xomashyo ishlatiladigan bo‘lsa, unda yuk temiryo‘lning ikki tomoniga tushiriladi.

Odatda, korxonaga xomashyo, karyerlardan qanday bo‘lsa, shundayligicha (o‘lchami va namligi) kelib tushadi. Bunday hollarda ombor xomashyoni qabul qilibgina qolmay, balki uni dastlabki maydalash joyi bo‘lib ham xizmat qiladi. Bunday ombor uzun bo‘s bino bo‘lib, uning ichida qabul qiluvchi temiryo‘l joylashadi (69-rasm). Vagonlarda keltirilgan xomashyo temiryo‘l estakadasi yonlarida joylashgan transheyalarga tushiriladi. Omborxona greyfer cho‘michli ko‘tarma kranlar bilan jihozlanib, ular, asosan, materialni joylashtirish (taxlash)




68-rasm. O'rasimon ombor.

va uni ishlab chiqarishga uzatish va qisman vagonlarni (ochiq platforma) bo'shatish uchun xizmat qiladi.


Omborlarning transport sxemasi materialni maydalashga uzatish va maydalagichlarning uzoq muddat ta'mirlanish holatlarini ko'zda tutgan holda, material zaxirasini yaratishni nazarda tutadi.

Yuklarni tushirish samaradorligini oshirish uchun ko'p hollarda ag'darma vagonlardan foydalaniladi. Bunda vagonlar xomashyoni to'g'ridan to'g'ri maydalagichlarning qabul bunkerlariga bo'shatadi va omboर faqat maydalangan materialni saqlash uchun xizmat qiladi (70-rasm). Omborga yuk tushirish omborning tepasidagi galereyaga o'rnatilgan o'ziyurar va yukni o'zi tushiradigan aravachali yuk uzatgich



69-rasm. Yirik maydalash uchun qurilmasi bor greyferli ombor:

- 1 – greyferli kran; 2 – qabul qiluvchi bunker; 3 – plastinkali ta'minlagich;
- 4 – jag'li maydalagich; 5 – tasmalni uzatgich.



70-rasm. Maydalangan material saqlanadigan ombor:


1,4 – tasmali uzatgichlar; 2 – buldozer; 3 – ta'minlagichli bunker.

yordamida amalga oshiriladi. Maydalangan material erkin tushishi natijasida shtabel-material to'plami hosil bo'ladi. Uning uzunligi aravachaga o'rnatilgan vauning oldinga hamda orqaga yurishini cheklagichilar bilan aniqlanadi. Materialni ombordan qayta ishlanadigan joyga tashib kelish uchun, uni ombor uzunligi bo'ylab harakatlanuvchi ta'minlagich 3 ga ekskavator yoki buldozer 2 yordamida yuklanadi, undan esa materialni sexga uzatuvchi yer ostida joylashgan galereyadagi tasmali yuk uzatgichga 4 beriladi. Omborning qisqa yon tomonida, yuqoridagi transportyorning sathida, odatda, namuna oluvchi bekat joylashadi. U namunalarni uzlusiz ravishda avtomatik tarzda olib turish va omborga kelib tushayotgan xomashyo namunasini turli usulda ishlov berib, tahlil etishga mo'ljallangan.


Keyingi paytlarda kukunsimon (nefelin, apatit konsentrat, soda va h.k.), mayda va o'rtacha bo'laklangan materiallarni saqlash uchun bunkerli va silosli omborlardan foydalanimoqda.

Bunkerli omborlar — ma'lum balandlikda joylashgan metall yoki temir-betondan yasalgan katta idishlardan iborat. Ayrim bunkerlar 100 t gacha yuk sig'dira oladi, omborlarning umumiy yuk sig'imi 1000 t gacha yetadi (71-rasm). Yuk pastdan o'z og'irligi hisobiga tushadi. Bunkerlardan yuk yaxshiroq tushishi uchun uning tubining konusliligi, tabiiy qiyalik burchagidan 5–10° katta bo'lishi, chiqish teshigi esa material eng katta bo'lagining 5–6 diametriga katta bo'lishi kerak.

Silosli omborlar — po'lat yoki temir-betondan ishlangan, konussimon tubli juda katta minoralar (masalan, soda saqlash minoralarining sig'imi 5000 t gacha yetadi). Materialning yotaverib bosilib qolishining oldini olish maqsadida minoralarga vaqt-vaqt bilan siqilgan havo berib turiladi yoki material bir minoradan ikkinchisiga to'kiladi. Masalan, soda omboriga ikkita po'lat silosminora va 6 ta tiqinlab berkitadigan mashina



71-rasm. Bunkerli ombor:
1 – tasmalgi elevator; 2 – bunker;
3 – narvon.



72-rasm. Silosli ombor:
1 – qabul qiluvchi bunker; 2 – uzatgich;
3 – temir beton poydevor; 4 –
elevatorlar; 5 – vintsimon qiya
tarnovlar; 6 – teshiklar; 7 – harakat-
lanadigan yuk tushirish stoli.

o‘rnatiladi (72-rasm). Ikkala minoraga bitta ko‘tarish qurilmasi sistemasi xizmat qiladi. Minoraning shaxtasiga ikki bo‘lmali elevator joylashgan. Soda alohida soda pechlaridan qabul qiluvchi bunker 1, undan tarozi orqali shnekli uzatgich 2 yordamida minoraning pastki qismiga uzatiladi. Bu yerdan elevator 4 yordamida yuqoriga uzatiladi va vintsimon qiya tarnovchalardan 5 minoraning pastki qismiga to‘kiladi. Minora to‘la borgan sayin tarnovlarda teparoqda joylashgan qavariq teshiklar ochiladi. Soda minoradan teshik 6 orqali tushirilib, tinqinlab berkitish bo‘limiga yoki vagonlarga jo‘natiladi.

Bunkerli va silosli omborlar kam joy egallaydi, ularni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish oson.


Omborlarning jihozlari

Yuqorida qayd etilgan jihozlardan tashqari, omborlar me'yorlagich, maydalagich, aralashtirgich va xomashyo, yordamchi materiallar hamda reagentlarni uzatish moslamalari bilan ham jihozlanadi.


Materiallarni aralashtirish uchun ularning agregat holatlari va boshqa xossalariiga qarab turli-tuman apparatlardan foydalaniadi. Chunonchi suyuq va qattiq materiallar katta baklarda mexanik yoki pnevmatik usulda, shuningdek, ho'l usulda maydalaydigan tegirmonlarda aralashtiriladi. Qattiq kukunsimon materiallar barabanlarda yoki shnekli aralashtirgichlarda aralashtiriladi.

Ma'lum bir vazndagi yoki hajmdagi materialni avtomatik tarzda o'lhash uchun me'yorlagichlar (dozator) dan foydalaniadi. Aniq o'lhash uchun tarozilardan ham foydalaniadi. Aksariyat hollarda shayinli va ag'darma cho'michli tarozilardan foydalaniadi. Materialning cho'michga tushishi va tarozi tosh-tutgichining tepaga ko'tarilishi material vazni posangi bilan muvozanatga kelmaguncha davom etaveradi. Posangi materialning cho'michga tushishi avtomat berkitgich bilan bog'langan.

Materiallarni maydalash uchun turli xil tuzilishga ega bo'lgan maydalagichlar ishlataladi. Ularning tuzilishi va ishlaydigan mashinalarga uzatish va ularni me'yorlash ta'minlagichlar yordamida amalga oshiriladi. Plastinkali



73-rasm. Bo'lmali ta'minlagich.



74-rasm. Likopchali ta'minlagich:

1 – gorizontal likopcha; 2 – val;
3 – pichoq; 4 – teleskopik quvur.

ta'minlagichlar konlardan kelgan jinslar qanday holda bo'lsa, shundayligicha maydalagichlarni ruda bilan ta'minlash, maydalangan materiallarni apparatlarga bir maromda uzatib turish uchun xizmat qiladi. Apparatlardayirik bo'laklar va issiq materialarme'yorlashuchun qayta ishlanadi. Shnekli ta'minlagich kukunsimon materiallarni (antratsit, ohak, bo'r, kalsinatsiyalangan soda, sement va boshqa materiallarni), tasmali ta'minlagich esa antratsit, apatit konsentrati, flotatsiyalangan kolchedan, fosfat uni, superfosfat va osh tuzini uzatib berish uchun xizmat qiladi.

Bunday ta'minlagichlarning tuzilishi oldingi bobda (8-bob) da tasvirlangan konveyerlarning tuzilishiga o'xhash (46-, 47-va 51-rasmlarga qarang).

Quruq to'kiluvchan (bo'lakli emas) materiallarni me'yorlash uchun bo'limali ta'minlagichlardan foydalaniladi. U bo'ylama to'siqlar bilan bo'lmalarga bo'lingan barabandan iborat bo'lib, baraban aylanganda (0,3–1,0 m/s tezlikda) material ketma-ket bir bo'limdan ikkinchi bo'limga, ular tepaga ko'tarilganda, tushadi va ular pastga tushganda, ketma-ket tashlanadi. Ta'minlagichning ishi barabanning aylanish chastotasini o'zgartirish yo'li bilan rostlab turiladi (73-rasm).

Likopchali ta'minlagich vertikal valda 2 aylanuvchi gorizontal likopchadan 1 iborat bo'lib, reduktor orqali elektr motor yordamida harakatga keltiriladi (74-rasm). Likopchaga material qo'lda harakatga keltiriladigan maxovikkatutashgan «teleskoplik» quvurcha 4 orqali uzatiladi. Maxovikni aylantirish yo'li bilan quvurni likopdan katta yoki kichik balandlikda o'rnatish mumkin. Likopcha qimirlamaydigan pichoq bo'ylab aylanganda, unga tushgan material suriladi va pastda joylashgan novcha yoki boshqa qabul qilgichga tashlanadi. Quvurni ko'tarish yoki tushirish bilan materialni uzatish miqdori rostlab turiladi. Likopchali ta'minlagichlar kolchedan, bo'r, oltingugurt, oshtuzi, sement kabi materiallarni uzatib berish uchun xizmat qiladi.

Yuk tushirish apparati bunkerlarni yuklardan bir tekis bo'shatish uchun mo'ljallangan. U bunker yuk tushirish teshigininguzunligi bo'ylab joylashgan aylanma valdan iborat. O'qqa metall plastinkalar mahkamlangan bo'lib, ular val aylanganda bunkerdan olinadigan material qatlamini rostlab turadi. Rostlash plastinkani o'qqa yaqinlashtirish yoki undan uzoqlashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

9.2. Suyuq mahsulotlarni saqlash uchun omborlar

Omborlarni tashkil etish

Suyuq mahsulotlarni saqlash uchun omborlarning saqlash sharoitlari va ularni tashkil qilish mahsulotlarning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlaridan kelib chiqib aniqlanadi.

Yong'in chiqishivaportlash jixatidan xavfsizligiga qarab suyuqliklar 4 guruhgabo'linadi:

I — yonadigan va oson alangalanadigan (uglevodorodlar, suyuqlangan fosfor va h.k.);

II — yonmaydigan (suyuq kompleks o'g'itlar, namakoplar, tuzli eritmalar, kislotalar va boshqalar);

III — portlashdan xavfli siqilgan gazlar (ammiak va h.k.);

IV — portlashdan xavfsiz siqilgan gazlar(xlor,oltingugurt ikki oksidi va h.k.).

Harbirguruhga tegishli mahsulotlar alohida omborlarda saqlanadi. Ayrim kimyoviy moddalar o'ta kuchli ta'sir ko'rsatuvchi zaharli moddalar turkumiga mansub bo'lib, ularni saqlashga alohida talablar qo'yiladi. Kuchli ta'sir ko'rsatuvchi zaharli moddalarni (СДЯВ — КТКЗМ) saqlash sanitariya qoidalari bo'yicha 5 ta guruhga bo'linadi: ulardan 1-va 2-guruhga qattiq moddalar, 3-guruhga suyuq uchuvchan, bosim ostida saqlanadiganlari (xlor, ammiak, SO₂ va boshqalar), 4-guruhga suyuq uchuvchan, idishlarda bosimsiz saqlanadiganlari (oltingugurtli uglerod, sinil kislotosi), 5-guruhga «tutunlanuvchi kislotalar» (konsentrangan sulfat kislotosi — oleum, azot xlorid kislota, va boshqalar) kiradi.

Omborlarda asosiy va yordamchi operatsiyalar bajariladi. Shartli ravishda asosiy operatsiyalarga quyidagilar kiradi: mahsulotni temiryo'l yoki ishlab chiqarishdan qabul qilib olish; saqlash; sisternalardan tushirib olish yoki mahsulotlarni iste'molchilarga haydar berish; mahsulot miqdorini o'lchash va hisobni olib borish; mahsulot-yo'l hujjatini rasmiylashtirish. Yordamchi operatsiyalar quyidagilardan iborat: mahsulotni isitish yoki sovitish; konsentratsiyasini tekshirish va mahsulotlar gaz fazasidan foydalanish.

Suyuqliklar omborlari rezervuarlar parki, quyish fronti (sisternalarni bo'shatish yoki to'ldirish uchun boshi berk yo'l) va ombo ichidagi texnologik kommunikatsiyalardan iborat.

Omborlarning rezervuar parki korroziyaga chidamli materiallardan

tayyorlangan taglikka o'rnatiladi. Taglikning erkin hajmi ombor sig'imining uchdan bir qismiga teng, lekin eng katta rezervuarning sig'imidani kam bo'lmaydigan qilib olinadi. Estakada uzunligi bo'ylab temiryo'lning ostida ham sisternalarni to'ldirish va bo'shatish uchun tagliklar o'rnatiladi.

Suyuqlikni ishlab chiqarish normasi uni ishlab chiqarish, iste'mol qilish, zaharliligi, yong'in va portlash xavfliligi va transport sharoitlarini hisobga olib hisoblanadi. Ximikatlar zaxirasi:

$$\text{Joriy qism } Z_i = A\tau \quad (9.1)$$

$$\text{va ehtiyyot qismlardan } Z_j = A(2 + \tau_{ig} + \tau_d) \text{ iborat.} \quad (9.2)$$

Bu yerda: A =sutka davomida iste'mol qilinadigan yoki ishlab chiqariladigan suyuq ximikat miqdori T ; τ —navbatdagi ximikatni yetkazib berish yoki jo'natish oralig'i (interval), sut; τ_{ig} —yukni jo'natish stansiyasidan yetkazib berish stansiyasigacha tashish davomiyligi, sut; τ_d — mahsulotni ishlab chiqarishda qo'llashga tayyorgarlik davomiyligi, sut.

Mahsulotni temiryo'l bo'ylab tashish davomiyligi quyidagi formuladan topiladi:

$$\tau_{ig} = L/330 \quad (10.3)$$

Bu yerda: L — masofa, km; 330 — vagonlarning o'rtacha harakatlanish tezligi, km/sut.

Omborlarning sig'imi korxonaning uzlusiz ishlashini ta'minlab turuvchi xomashyo zaxirasi va jo'natishga tayyorlangan mahsulotni toplashning maqsadga muvofiqligiga qarab hisoblanadi.

Yuklarni o'z vaqtida jo'natilmasligini hisobga olib omborlar sig'imi materialning yana 2–4 kunlik zaxirasini e'tiborga olib hisoblash tavsiya etiladi. Suyuqliklarni magistral quvurlar orqali qabul qilishda omborning sig'imi 2–3 kunlik sarfga teng qilib qabul qilinadi. Vaqt-vaqt bilan hamda mahsulotni qabul qilish va jo'natish vaqtini mos kelmaganda, ikkita rezervuar o'rnatiladi. Mahsulotni uzlusiz qabul qilish va uning sifatini tekshirib jo'natish zaruriyatini tug'ilganda uchta rezervuar o'rnatiladi.


Omborlarning rezervuar parki

Rezervuarlar omborlarning asosiy jihozи hisoblanadi. Ular silindr (vertikal yoki gorizontal) va shar shaklida ishlanadi. O'rnatalish usuliga qarab rezervuarlar yer ustida, qisman yer ostida va yer ostida o'rnatalishi mumkin.

Silindr shaklidagi vertikal rezervuarlar, asosan, katta hajmdagi suyuqliklarni saqlashdaishlatiladi. Ular 50 dan 10000 m³ gacha va undan ham ko'proq sig'imli qilib ishlanadi.

Katta rezervuarlar bir necha listlardan payvandlab yasaladi, listlarning qalinligi yuqoriga qarab kamaytirib boriladi, chunki yuqoriga ko'tarilgan sari gidrostatik bosim kamayib boradi. Po'lat rezervuarlar uchun, payvandlash sharoitining bikirligi va ishonchlilikiga qarab, list qalinligi kamida 4 mm bo'lishi lozim. Sig'imi 1000 m³ gacha bo'lgan rezervuarlar bir xil qalinlikdagi listlardan yasaladi, ularning hisobiy qalinligi kamida 4 mm bo'ladi. Bir belbog'ning listlari bir-biriga uchma-uch, belbog'lar esa bir-biriga ustma-ust, teleskopik payvandlanadi (75-rasm).

Rezervuarning yuqorigi qirrasiga burchaklik yoki tasmadan bikirlik halqasi o'rnataladi. Qopqoq 1:20 qiyalikda yasaladi. U po'lat fermalar yoki qo'shtavrli to'sinlarga, ular esa, o'z navbatida, rezervuarning qirrasiga tayanadi. Qopqoqning cheti tepadagi bikirlik halqasiga payvandlanadi.



75-rasm. Vertikal rezervuar.

Zichligi 1200 kg/m³ gacha bo'lgan turli xil mahsulotlarni saqlash uchun uglerodli po'latdan hamda zichligi 1400 kg/m³ gacha bo'lgan aggressiv suyuqliklarni saqlash uchun (azot kislotasi, ammoniy nitrat eritmalar) zanglamaydigan po'latdan rezervuarlar yasash usuli ishlab chiqilgan. Po'lat rezervuarlar aggressiv bo'lmagan suyuqliklarni saqlash uchun 50 dan 700 m³ gacha sig'imli, aggressiv suyuqliklarni saqlash uchun esa 50 dan 3000 m³ gacha sig'imli qilib yasaladi. Aggressiv suyuqliklar

saqlanadigan rezervuarlar korroziyadan muhofazalangan, ya'ni futerovkalangan bo'lishi lozim. Futerovkadan rezervuarning devorlari va tubiga tushadigan yuk 4900 Pa qilib hisoblanadi. Futerovka rezervuar devoridan ko'chib tushmasligi uchun ularda saqlanadigan suyuqlikning harorati 60°C dan oshmasligi zarur. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan rezervuarlarning sig'imi 50 dan 1000 m³ gacha bo'ladi. Ularning korpusi, ichidagi kuzatuv narvoni va maydonini yasash uchun 12X18H10T markali po'lat ishlataladi.


Zarur bo'lganda rezervuarlarning korpusi issiqlikdan muhofazalash uchun mineral-paxta mat (bo'yra) bilan o'ralib, ustiga aluminiy listdan qobiq qoplanadi. Mahsulotning rezervuardagi eng yuqori harorati 170°C dan oshmasligi lozim.

Rezervuarlarning tipaviy loyihasi 4 ta albomdan iborat bo'ladi: I. Rezervuarning metall konstruksiyasi. II. Luk (qopqoqli tuynuk) va narvonning konstruksiyasi. III. Ishlarni olib borish loyihasi. IV. Smetalar. Poydevor, tashqi narvonlar, xizmat ko'rsatish maydonchalari, korroziyadan muhofazalash, issiqlikdan muhofazalash, rezervuarlarni jihozlash ishlarini, rezervuarlarni foydalanish sharoitlarini hisobga olgan holda, muayyan ishlab-chiqarish obyektiga bog'laydigan tashkilot ishlab chiqadi.

Tipaviy loyihalari bo'yicha tashqaridagi havoning hisoblangan harorati — 40°C gacha, qor massasidan tushadigan yuk 1470 Pa gacha va shamoldan tushadigan yuk 540 Pa gacha bo'lgan hududlarda rezervuarlarni qurishga ruxsat etiladi.

Lekin yuqorida qayd etilgan tipaviy rezervuarlar har doim ham turli xil kimyoiy mahsulotlarni saqlash uchun yaroqli bo'lavermaydi. Shuning uchun ko'pincha qayta foydalanimadigan individual loyihalari ishlab chiqiladi. Chunonchi konsentratsiyasi 72% dan yuqori bo'lgan sulfat kislotasi qopqog'i konussimon shaklda bo'lgan, tubi yassi vertikal rezervuarlarda saqlanadi. Rezervuarlarni mustahkamlash uchun ma'lum masofada qator qo'shtavrlar payvandlanadi (76-rasm). Oleum va konsentratsiyasi 72 % dan past bo'lgan sulfat kislotasini 50°C gacha haroratda saqlash uchun futerovkalangan rezervuarlar ishlanadi.

Silindr shaklidagi gorizontalezervuarlar, odatda, korxonalarda yasaladi va o'matilishi lozim bo'lgan joyga olib kelinib, montaj qilinadi. Ularning sig'imi 200 m³ ga teng. Uzunligining diametriga nisbati 6 ga teng, korpusining qalinligi 4–5 mm bo'lgan silindrik rezervuarlar eng maqbul o'lchamli rezervuar hisoblanadi (77-rasm). Bunday



76-rasm. Sulfat kislotasi saqlanadigan vertikal rezervuar:


1 – qo'shtavr; 2 – bir quvurdan ikkinchisiga quyish shtutser; 3,5 – nazorat-o'lchov priborlari uchun shtutser; 4 – havo tuynugi; 6 – yopqich qurilmasi; 7 – rezervuarning ichiga tushish uchun tuynuk; 8 – sifonning havo tuynugi; 9 – sifon quvur; 10 – tiqin; 11 – drenaj quvur.

rezervuarlarda uncha aggressiv bo'lmagan suyuqliklarni saqlashda ularning ichki sirti gummirlanadi.

Gorizontal rezervuarlar yer ustiga yoki qisman yer ostiga o'matilishi mumkin. Yer ustiga o'rnatilganda rezervuarlar egarsimon tirgovichlarga tayanadi. Tirgaklar ko'p bo'lganda, ularga tushadigan yukni bir tekis taqsimlash qiyin, shuning uchun rezervuarlarni 2 ta tirgakka o'matish maqsadga muvofiq. Lekin rezervuarning o'lchami katta bo'lsa, tirgovichlar sonini 5 tagacha yetkazish mumkin.

Gorizontal list (taglik) va vertikal qobirg'alardan tashkil topgan taglikni tirak egariga bog'lovchi po'lat tiraklar eng maqbul tiraklar hisoblanadi. Har bir tirakning kengligi 300 mm dan, rezervuarning egarga tiralgan joyidagi qamrab olish burchagi 90° dan (120° gacha) kam bo'imasligi kerak. Haroratning o'zgarishi ta'sir ko'rsatadigan rezervuarlarda bitta tirak poydevorga bikir mahkamlanadi, boshqalari esa rolikka o'matiladi (77-rasm).

Katta miqdordagi kuchli aggressiv suyuqliklarni saqlash uchun individual loyiha bo'yicha sig'imi 200 m^3 gacha bo'lgan gorizontal



77-rasm. Silindr shaklidagi yotiq rezervuar.

rezervuarlar yasaladi. Bu rezervuarlarning korpuslari diabaz yoki metlax plitkali bilan futerovka qilinadi. Bu rezervuarlar devorining qalinligi 20 sm gacha yetadi.


Siqilgan gazlar (ammiak, xlor) ham sig‘imi 40 dan 200m³ gacha bo‘lgan rezervuarlarda saqlanadi. Ularning tubi shar shaklida bo‘lib, qozon qurishda ishlataladigan 15K, 16K, 16°C markali sifatli po‘latdan yasaladi, devorlarining qalinligi 20–25 mm bo‘lib, 1,47 MPa ish bosimiga mo‘ljallangan.

Suyuq xlor saqlanadigan rezervuarlarga u zaharli bo‘lganligi tufayli qo‘yiladigan talablar juda yuqori bo‘ladi. Ular 2 yilda 1 marta (oddiy idishlar 4–6 yilda bir marta) ish bosimidan 1,5 barobar ortiq bosim ostida (oddiy idishlar 1,25 marta) gidravlik sinovdan o‘tkaziladi. Korpusga ziyon yetmasligi va ularning zichlanishi yuqori bo‘lishi uchun sirti rezbali kalta quvurchalar (shtutserlar) tuynuk qopqog‘iga joylashtiriladi (78-rasm).

Gorizontal rezervuarlarning balandligi kichikligi ularning afzalligi bo‘lib, bu ko‘p sexlarni loyihalashda qulay.

Sharsimon rezervuarlar oson uchuvchan suyuqliklar, siqilgan uglevodorodli gazlar va suyuq ammiakni saqlash uchun ishlataladi (79-rasm). Ular sig‘imi 600 dan 4000 m³ gacha qilib yasaladi. Sig‘imi 600 va 900 m³ bo‘lgan rezervuarlar 1,76 MPa (18 at) bosimga mo‘ljallangan bo‘lib, devorlarining qalinligi tegishlicha 34 va 38 mmni tashkil etadi.

Sharsimon rezervuarlar silindrsimon rezervuarlarga qaraganda ancha texnik-iqtisodiy afzallikkлага ega. Ularning hajm birligiga yuzasi va qobig‘ining qalinligi kam. Shuning uchun ularni yasashga, gorizontal silindrsimon rezervuarlarni yasashga nisbatan, saqlash sharoitlari bir xil bo‘lgan holda, 2 baravar kam metall sarflanadi.



78-rasm. Suyuq xlor saqlash uchun rezervuar: a – tank:

1 – sath o'lhash uchun shtutser; 2 – tuyruk; 3 – tuyruk qopqog'i;
4 – tezlik klapanlari; 5 – sifonlar; 6 – saqlash klapanning shtutseri.


b – shtutserlarning joylashuvi: 1,5 – qabul qilgichlar; 2,4 – tarqatgichlar;
3 – manometr uchun; 6 – siqilgan havo yuborish uchun; 7 – gazlarni chiqarib
tashlash uchun.

Rezervuarlarning jihozlari vazifasiga ko'ra: ularga xizmat ko'rsatish xavfsizligini, idishni to'ldirish va bo'shatish, sathini o'lhash, namuna olish, rezervuarlarni tozalash, ta'mirlash va h.k. ni ta'minlashga mo'ljallangan.

Suyuqliklar uchun rezervuarlar standartlashtirilmagan va reglamentlanmagan. Ularni tanlashda suyuqliklarning xossalari, rezervuarning vazifikasi va undan foydalanish sharoitlari hisobga olinadi.

Tuzlar eritmalar uchun tik silindrsimon rezervuarlar korroziyabardosh qoplamlali yaxlit temir-beton poydevorlarga joylashtiriladi. Kislota va ishqorlar uchun mo'ljallangan rezervuarlar, odatda, ustunsimon temir-beton poydevorlarga, ular ustiga qo'shtavrli balkalar tashlab joylashtiriladi. Tirgovichlar orasidagi masofa 1 m bo'ladi. Tirgovichlar orasi 1m ga yaqin bo'lganligi tufayli bunday poydevorlar rezervuar tubi va to'kish shtutserlarini nazorat qilish va ularni ta'mirlash imkonini beradi.

Har bir rezervuar, unga xavfsiz xizmat ko'rsatish uchun atrofi temir to'siqli maydoncha bilan jihozlanadi. Barcha rezervuarlarda sath o'lchagich (suyuqlik sathini o'lhash uchun), ularning ichiga tushishi uchun tuyuklari va idishlarni hech qanday to'siqsiz to'ldirish va bo'shatish uchun zarur bo'lgan havotortgich bilan ta'minlangan. «Tutunlanmaydigan» suyuqliklar rezervuarlarining havotortgichlari bevosita atmosferaga chiqarilgan. Zaharli gazlar ajratib chiqaruvchi suyuqliklar (oleum, xlorid, plavik kislota va h.k.) uchun mo'ljallangan rezervuarlar gaztutgich apparatlarga tutashgan bo'ladi.



79-rasm. 600 m^3 sig'imi sharsimon rezervuar.


Ko'p miqdorda kislota saqlanadigan rezervuarlardan kislotani pastki tomondan tushirish maqsadga muvofiq emas, chunki tushirish quvurchasining buzilishi katta xavf tug'diradi. Shuning uchun kislota saqlanadigan rezervuarlardan suyuqliknini to'kish uchun sifonli quvurlar o'rnatiladi va ularga suyuqlik vakuum yordamida so'rib tortiladi. Gorizontal rezervuarlardan kislota kislota ichiga tushirilib qo'yiladigan nasoslar yordamida haydaladi.

Muzlaydigan va kristallanadigan suyuqliklar (sulfat kislotasi, fosfor, oltingugurt, kaustik, tuzlar eritmalar) saqlanadigan rezervuarlar isitish moslamalari bilan jihozlanadi. Isitish rezervuarning tashqi yuzasiga payvandlangan issiqlik almashinuv elementlari (zmeyeviklar, yarimquvurlar, burchakliklar) yoki uning tubiga yotqizilgan issiqlik almashtirgichlar ko'rinishidagi ichki isitgichlar yordamida amalga oshiriladi. Nisbatan past haroratlarda qotib qoladigan (kristallanadigan) suyuqliklarni tashqarida turuvchi issiqlik almashtirgichlar bilan isitish maqsadga muvofiqi.

Nisbatan tez qatlamlanadigan suyuqliklarni saqlash uchun aralashtirgichlar o'rnatilgan rezervuarlardan foydalaniladi.

Siqilgan gazlar uchun rezervuarlarning jihozlari Davlat texnika xavfsizligi nazorati organlari tomonidan «Bosim ostida ishlaydigan idishlarni o'rnatish va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalari» gako'rareglamentlanadi.

Rezervuarlar saqlash klapani, manometrlar, suyuqlik sathini ko'rsatkich, termometr, qarash tuynugi, sifon va boshqalar bilan



80-rasm. Suyuq ammiak uchun rezervuar jihozlarning sxemasi:

1 – drenaj shtutser (kalta); 2 – o'lchov oynasi uchun shtutser; 3 – termometr cho'ntagi; 4 – sath ko'rsatich; 5 – sath signalizatori uchun shtutser; 6 – havo oqimi bilan tozalash uchun shtutser; 7 – qabul qiluvchi – tarqatuvchi shtutser; 8 – manometr uchun shtutser; 9 – sath ko'rsatish uchun shtutser; 10 – tuynuk; 11 – saqlovchi klapanlari; 12,13 – uch tomonga qaragan jo'mrak va uni o'rnatish uchun shtutser; 14 – gazsimon ammiak uchun shtutser; 15 – zaxiradagi shtutser; 16 – isitish qurilmasi; 17,18 – bug' kirishi va kondensat chiqishi uchun shtutser.

jihozlanadi (80-rasm). Sifonli quvurlar rezervuarning pastki qismidagi chuqurlashgan (ifloslar yig'iladigan) joygacha yetib boradi. Rezervuarlarni to'ldirish va bo'shatish sifonlar va ularga ulangan ventillar orqali amalga oshiriladi. Rezervuarlarni bo'shatish unga beriladigan siqilgan gaz yoki quritilgan havo bosimi ostida yuz beradi. Sifonlar yordamida rezervuarlarda qolgan gaz qoldiqlaridan ham tozalanadi.

Har bir rezervuar ikkita saqlovchi klapan bilan jihozlangan bo'lib, ular bosim belgilangandan oshib ketganda gazsimon mahsulotni tezlik bilan chiqarib yuborish uchun mo'ljallangan. Agarda saqlovchi klapanlarga aggressiv muhit ta'sir qilsa, ularning oldiga bu muhitga chidamli bo'lgan materialdan muhofaza plastinkalari o'rnatiladi. Rezervuarda bosim ko'tarilsa, plastinkalar buziladi. Klapanlarni siniqlar bilan tiqilib qolishining oldini olish uchun plastinka va klapan orasiga muhofaza idishi o'rnatish ko'zda tutilgan. Saqlash klapanidan chiqib ketgan gazlar tutib olish uchun kollektorga yo'naltiriladi.


9.3. Gazlarni saqlash uchun jihozlar

Gazlarni saqlash uchun gazgolderlardan foydalanaladi. Ular gazning ortiqcha bosimi atmosfera bosimidan yuqori bo'limgan past bosimli va

ortiqcha bosim atmosfera bosimidan yuqori bo'lgan yuqori bosimi bo'lishi mumkin. Past bosimli gazgolbderlar quruq va ho'l turlarga bo'linadi.

Ho'l turdag'i gazgolderlar ochiq qismi suvli hovuzga botib turuvchi metall jomdan iborat. Jomning ostidan gaz berish va sarflash uchun quvurlar o'tkazilgan. Dastavval jom batamom suvg'a botib turadi, gaz haydalganda esa u suvdan chiqadi va hovuzda erkin suzib, yo'naltiruvchiga qarab siljiydi. Jomning balandligi hovuzning balandligini belgilaydi.

Katta hajmdagi gazlarni saqlash uchun jom qismlarga ajraladigan qilib yasaladi. Bunda uning ayrim qismlari gazgolderning ichki ortiqcha bosimidan yuqori bo'lishi lozim bo'lgan gidravlik lo'kidon yordamida havo kirmaydigan qilib germetik biriktiriladi. Bunday gidravlik



81-rasm. Ho'l tipdag'i gazgolder.


zatvorlar «teleskopik halqa» deb ataladi. Jom po'lat listlarining qalinligi 2–3mm ni tashkil etadi. Listlar parchin mix bilan bir turdag'i chok yordamida ulanadi va havo kirmaydigan qilib qo'shimcha zichlanadi.

Gazgolderlar maxsus binolarda ham, ochiq maydonlarda ham o'rnatiladi. Maxsus binolar qurish butun inshoot narxini oshishiga sabab bo'ladi va gaz sizib chiqishi ro'y bergan hollarda portlash sodir bo'lishi ehtimoli vujudga keladi. Shuning uchun gazgolderlarni ochiq maydonlarga o'rnatgan ma'qul. Bu holda hovuzdagi yuqori haroratli bug' bilan isitiladi. Gazgolderlar uchun hovuzlar temirdan yoki temir-betondan quriladi.

Uch zvenoli ho'l tipdag'i gazgolderning foydali hajmi quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$V = \frac{\pi D^2}{4} H + \frac{\pi D_1^2}{4} (H_1 - h'_1) + \frac{\pi D_2^2}{4} (H_2 - h'_2 - h_0).$$

Bu yerda: D va H — jomning diametri (m) va balandligi (m); D_1 , D_2 , H_1 , H_2 — tegishlicha 1-va 2-teleskopning diametri va balandligi;



82-rasm. Quruq tipdag'i gazgolder:
1 — qopqoq; 2 — rezervlar; 3 — shayba.

$h_o = h_n + h_m$; h_m — gazgolderdagi gazning eng yuqori bosimiga to'g'ri keladigan suyuqlik ustunining balandligi, h_n — jom ko'tarilganda uning o'qini chetlanish ehtimolini, shamol turganda hovuzdagi suv sathi tebranishi ehtimolini va hokazolarni hisobga olib, jom diametrining har bir metriga qo'shiladigan (2 mm) qo'shimcha (boshqa belgilarning mohiyati 81-rasmda keltirilgan).

Quruq tipdagi gazgolderlar silindr yoki prizma shaklida yasalgan qopqoq 2 li vertikal po'lat rezervuar 2 dan iborat (82-rasm). Rezervuarning ichida vertikal tarzda erkin harakatlanadigan shayba 3 joylashgan. U salnikli zichlagichlar yordamida moy bilan moylab turiladigan korpus devorlariga zich taqalib turadi.

Bu gazgolderlar portlash jihatidan xavfli, chunki shayba oldidagi bo'shliqqa gaz silqib chiqishi tufayli portlovchi aralashma hosil bo'lishi mumkin. Ularda ifloslangan gazlarni saqlash mumkin emas. Ishqalanadigan yuzalar diqqat bilan ishlov berishni talab etadi. Gazgolderlarning hajmi 0,5 mln. m³ gacha yetadi. Bu jihozlar isitishni talab etmaydi. Vodorod va uglerod saqlash uchun ishlataladi.

X BOB. KIMYOVİY APPARAT VA TEXNOLOGİK LINİYALARНИNG ISHONCHLILIGI

Ishonchlilik masalasini ishlab chiqish ilk bor elektronika sohasida boshlangan bo'lib, texnikaning yangi tarmoqlariga ham keng yoyilmoqda.

Texnika taraqqiy topgan sayin mashinasozlik buyumlarining murakkablashuvi kuzatilmoqda. Zamonaviy apparatlar va texnologik liniyalar, hamda ularni boshqaruv organlari ko'p sonli o'zaro bog'langan mexanik, gidravlik, pnevmatik, elektr detallari, bug'in va bloklaridan tashkil topgan murakkab tizimdan iborat. Ularning qiymati va korxona iqtisodiyotidagi roli oshib bormoqda. Shu tufayli kimyoviy ishlab chiqarishning mashina va apparatlari talabdagи ishonchliliginи ta'minlash kundan kunga dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Amaliyotning ortib borayotgan talablari texnik va ishchi loyihalash bosqichidayoq ishonchlilik ko'rsatkichlarini belgilab berishga majbur etmoqdaki, bu o'z navbatida nazariy masalalarni yechish bilan bir qatorda qurilmalardan foydalanish bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash va ayrim detallar, bo'g'inxilar va butun apparatlarning o'zini ishonchliligini aniqlash bo'yicha jadallahsgan laboratoriya sinovlari o'tkazish zaruriyatini tug'diradi.

Konstrukturlarning asosiy vazifalaridan biri apparatlarning ishlash qobiliyatini oshirish va ishdan chiqish chastotasini kamaytirishdan iboratdir. Apparatning **ish qobiliyati**, bu uning shunday holatini, bunda u texnik hujjatlar talablariga binoan belgilangan ko'rsatkichlarga muvofiq berilgan vazifani bajarishga qobil bo'ladi, **ishdan chiqish** – ish qobiliyatini buzilishidan iborat hodisa.

10.1. Apparatlar ishonchliligining asosiy ko'rsatkichlari

Ishonchlilik nazariyasi matematik statistika qonunlariga asoslanadi. Apparatlar ishonchliligining ko'pchilik ko'rsatkichlari vaqt funksiyasidir va ko'rileyotgan hodisa sodir bo'lishi ehtimolligini ko'rsatadi.

Ishdan chiqish ehtimoli $Q(\tau)$ τ vaqt davomida hech bo'limganda bitta ishdan chiqish yuz berishi ehtimolini ko'rsatadi.

Faraz qilamizki, vaqtning $\tau = 0$ bo'lgan lahzasida N ta ishga yaroqli apparatlar ishga tushiriladi va τ vaqt davomida ular kuzatib turiladi.

Agarda $(0, \tau)$ vaqt oraliq'ini davomiyligi $\Delta\tau = \tau/n$ bo'lgan n ta qisman oraliqlarga bo'lib chiqilsa va $i - n$ chi oraliqda ishdan chiqqan apparatlar sonini $n_i(\tau)$ bilan belgilansa, unda τ_i vaqt lahzasida

apparatning ishdan chiqish ehtimolining qiymatini aniqlash mumkin bo‘ladi.

Ishdan chiqish ehtimolini $Q(\tau)$ statistik Ushbu formuladan aniqlanadi.

$$Q(\tau) = \frac{1}{N_o} \sum_{i=1}^n n_i(\tau) \quad (10.1)$$

bu yerda: N_o – ishga yaroqli apparatlarning dastlabki soni.

Apparatni ishlash qobiliyatining o‘zgarish xarakteriga ko‘ra ishga yaroqsizlik **qo‘qqisdan** (sakrash tarzida) va asta-sekin ro‘y beradigan xilga bo‘linadi. Masalan, sulfat kislotasi ishlab chiqarishda oltingugurt gazi kompressor bilan issiqlik almashtirgich orqali kontakt apparatga beriladi. Qo‘qqisdan ro‘y beradigan ishdan chiqishga kompressor podshinnining va issiqlik almashtirgich quvurlarining buzilishini ko‘rsatish mumkin, natijada jarayonning ko‘rsatkichlari sakrab o‘zgarishi ro‘y beradi. Asta-sekin yuz beradigan ishdan chiqishlarga kompressor kuraklarining yemirilishi, katalizatorning qizish natijasida yaxlitlanishi va zaharlanishi kiradi va bu narsalar tizim unumtdorligining va to‘qnashuv darajasining pasayishiga olib keladi.

Buzilmasdan ishlash ehtimoli $r(\tau)$ apparat ishida τ vaqt davomida ishdan chiqish ehtimoli bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Bu kattalik ushu formulaga binoan aniqlanadi:

$$p(\tau) = 1 - Q(\tau) \quad (10.2)$$

Ishdan chiqish sur’ati $\lambda(\tau)$ deb qandaydir vaqt oralig‘ida ishdan chiqqan apparatlar sonining shu vaqt oralig‘ida ishga yaroqli holatda bo‘lgan apparatlar o‘rtacha soniga nisbatining vaqtning shu davriga bo‘linganligiga aytildi, ya’ni

$$\lambda(\tau) = n_i(\tau) / \left(\frac{m_{in} + m_{ik}}{2} \Delta \tau \right). \quad (10.3)$$

bu yerda: m_{in} – vaqtning i – oralig‘i boshidagi ishga yaroqli apparatlar soni; m_{ik} – shu oraligning oxiridagi ishga yaroqli apparatlar soni.

Ishdan chiqish sur’ati apparatlarni ishlatalish jarayonidagi tajribdan yoki ularning ishonchlilagini aniqlash bo‘yicha maxsus sinovlar o‘tkazish yo‘li bilan aniqlanadi.

$\lambda(\tau)$ kattalik ishdan chiqish eksponentsiyal taqsimlangan holda ishdan chiqmaslik ehtimoli bilan quyidagi ifoda orqali bog‘langan:

$$\rho(\tau) = \exp\left(-\int_0^\tau \lambda(\tau)d\tau\right) \quad (10.4)$$

Unda (10.2) formuladan ushbuni topish mumkin:

$$Q(\tau) = 1 - \exp\left(-\int_0^\tau \lambda(\tau)d\tau\right)$$

Ishonchlilikning yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarini hisoblab topishni misolda ko'rib chiqamiz.

Faraz qilamizki, dastavval 102 ta ishga yaroqli apparat bo'lgan. Ko'rib chiqilayotgan vaqt davrini har birida qandaydir sonli ishdan chiqish sodir bo'ladigan 200 soatdan bo'lib chiqamiz.

14-jadvalda apparatlar ishonchlilikning asosiy tavsiflarini hisoblash misoli keltirilgan.

14-jadval

Ishonchlilikning asosiy tavsiflari hisobi

Vaqt oralig'i $\Delta\tau$	Ishga yaroqli apparatlar soni		Oraliqda ishdan chiqishlar soni	Ishdan chiqish ehtimoli, Q	Buzilmasdan ishlash ehtimoli, P	Ishdan chiqishlar sur'ati, $\lambda \cdot 10^{-2}$
	oraliq boshida	oraliq oxirida				
0-200	102	101	1	0,0098	0,9902	0,0049
200-400	101	98	3	0,0392	0,9608	0,0151
400-600	98	90	8	0,1176	0,8824	0,0426
600-800	90	78	12	0,2353	0,7647	0,0714
800-1000	78	52	26	0,4902	0,5098	0,2000
1000-1200	52	32	20	0,6863	0,3137	0,2381
1200-1400	32	18	14	0,8235	0,1765	0,2800
1400-1600	18	10	8	0,9020	0,0980	0,2857

Birinchi vaqt oraliq'ida 1 ta apparat, ikkinchisida – 3 ta apparat ishdan chiqdi deb taxmin qilamiz. Unda, ishga yaroqli apparatlar soni ikkinchi oraliqning boshida 101 ta, oxirida esa – 98 ta bo'ladi. Bu ma'lumotlarga ega bo'lgan holda apparatning ishdan chiqish ehtimolini

Q va uning ishdan chiqmasdan ishlashini R, hamda ishdan chiqish sur'atini λ ikkinchi oraliqning o'rta uchun ya'ni vaqtning 300 soatiga teng lahzasi uchun hisoblab topish mumkin:

$$Q = \sum n_i / N_0 = (1+3)/102 = 0,0392;$$

$$P = 1 - 0,0392 = 0,9608;$$

$$\lambda = 3 / \left(\frac{101 + 98}{2} \cdot 200 \right) = 0,0151 \cdot 10^{-2}.$$

Ko'rinib turibdiki, apparat ishining davomiyligi ortishi bilan uning ishdan chiqish ehtimoli tez oshadi, ishonchliligi ancha kamayadi.

Buzilmasdan ishlashning o'rtaча vaqtı $\tau_{o,r}$ (matematik kutish):

$$\tau_{o,r} = \int_0^{\infty} \tau Q'(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} \tau f(\tau) d\tau \quad (10.5)$$

bu yerda $Q'(\tau)$ – ishdan chiqish ehtimoli funksiyasidan hosila, ehtimollik zichligi $f(\tau)$ deyiladi.

Statistik $\tau_{o,r}$ quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\tau_{o,r} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \tau_{i,k}$$

bu yerda $\tau_{i,k}$ – i –nchi apparatning birinchi bor ishdan chiqish lahzasi; N – bir xil maromda ishlayotgan apparatlar soni.

Ehtimollik zichligi vaqt birligida ishdan chiqqan apparatlar sonining ishdan chiqqan apparatlar qayta tiklanmaydi degan shart bilan ularning dastavval sinovda aniqlangan soniga nisbatini ko'rsatadi.

$$f = n(\tau) / (N_0 \Delta \tau) \quad (10.6)$$

(10.2) ifodadan ma'lumki, $Q(\tau) = 1 - \rho(\tau)$. Bu tenglamani differentialsallab, $Q'(\tau) = -P'(\tau)$ yoki $f(\tau) = -R'(\tau)$ (10.7) ni olamiz. (10.7) tenglamaning ikala qismini – 1 ga ko'paytirib va integrallab,

$$P(\tau) = 1 - \int_0^{\tau} f(\tau') d\tau' \quad (10.8) \text{ ni olamiz, chunki } P(0) = 1.$$

Shunday qilib, ehtimollik zichligi bo'yicha apparatning buzilmasdan ishlash ehtimolini topish mumkin va aksincha.

Murakkab apparatning yoki texnologik liniyaning to'xtamasdan ishlashi ehtimoli uni tashkil etgan uzellarning to'xtamasdan ishlashi

ehtimollari qiymatidan aniqlanishi mumkin. Buni misolda ko'rib chiqamiz.

Murakkab apparatlar (yoki texnologik liniya) bor bo'lsin, u to'xtamasdan ishlash ehtimollari tegishlicha $R_1(\tau)$, $R_2(\tau)$, $R_3(\tau)$, ..., $R_k(\tau)$ bo'lgan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ n ta uzel (apparat) dan tashkil topgan.

Faraz qilamizki, qaysidir bir uzelning holati boshqa birisinikiga bog'liq emas va murakkab apparatda uzellarning bir-biri bilan bog'lanish sxemasi juda ishonchli.

Tabiiyki, agarada barcha uzellar ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$) tuzuk (shikastlanmagan) holatda bo'lsa, murakkab apparat ham ishga shay holatda bo'ladi. Hech bo'limganda bitta uzel ishdan chiqsa, u holda murakkab A apparat ham ishdan to'xtaydi. Boshqacha qilib aytganda, agar $R_i(\tau) = 0$ bo'lsa, murakkab apparatning buzilmasdan ishlash ehtimoli 0 ga teng bo'ladi.

Unda, a apparatning $(0, \tau)$ vaqt oralig'ida buzilmasdan ishlash ehtimoli quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P_A(\tau) = P_1(\tau)P_2(\tau), \dots, P_k(\tau) \quad (10.9)$$

Masalan, aralashtirgichli va burama naychali A reaktor quyidagi uzellardan tashkil topgan: a_1 elektrmotordan, a_2 reduktordan, a_3 aralashtirgich o'qining podshipnikidan, a_4 aralashtirgichdan, a_5 burama naychadan, a_6 korpusdan. Reaktorning to'xtamasdan ishlash ehtimoli, uni tashkil etuvchi uzellarning to'xtamasdan ishlash ehtimollarining ko'paytmasiga teng.

Apparatning to'xtamasdan ishlash ehtimoli tushunchasi ehtimollik zichligi $f(\tau)$ tushunchasi bilan uzviy bog'liq bo'lganligi tufayli, ko'rib chiqilayotgan holat uchun bu ikala kattalik o'rtaqidagi bog'lanishni topamiz. $f_i(\tau)$ funksiya A murakkab apparatning i -nchi uzelining ishdan chiqish ehtimoli zichligi deb faraz qilamiz, unda uning qiymati (10.7) formulaga binoan aniqlanadi:

$$f_i(\tau) = -P'_i(\tau) = \frac{-dP_i(\tau)}{d\tau}$$

Murakkab A apparatning $f_A(\tau)$ ehtimollik zichligi shunga o'xshash

$$f_A(\tau) = -\frac{dP(\tau)}{d\tau}$$

So'nggi ifodani (10.9) formulaga qo'yib va uni integrallab, quyidagini olamiz:

$$f_A(\tau) = P(\tau) \sum_{i=1}^k \frac{f_i(\tau)}{P_i(\tau)}$$

Yana shuni isbot etish mumkinki, murakkab A apparatning (yoki texnologik liniyaning) ishdan chiqish sur'ati ayrim uzellarning (apparatlarning) ishdan chiqish sur'atlari yig'indisiga teng:

$$\lambda_A(\tau) = \sum_{i=1}^k \lambda_i(\tau) \quad (10.10)$$

Mashina yoki apparatning **foydalaniш koeffitsienti** K ekstensiv (sifatga e'tibor bermay faqat miqdorni oshirish yoki hajmni kengaytirish) va intensiv (jadal, tez) foydalaniш koeffitsientlari ko'paytmasidan iborat:

$$K = K_e K_i \quad (10.11)$$

Apparat yoki mashinaning ekstensiv foydalaniш koeffitsienti – mashina yoki apparat amalda haqiqatan ham ishlagan vaqtning (T_v) kalendor vaqtga (T_p) nisbatidir:

$$K_v = T_p / T_v \quad (10.12)$$

Har qanday apparat yil davomida rejadagi ta'mirlashga to'xtatilishi munosabati bilan ekstensiv foydalaniш koeffitsienti har doim birdan kichik bo'ladi. K_e ning qiymatini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini yaxshiroq tashkil qilish hisobiga ularga ketadigan vaqtini qisqartirish yoki ta'mirga yaroqliroq apparatdan foydalaniш orqali ko'tarish mumkin. Bu koeffitsientni oshirish, agar apparatning ta'mir sifati pasaymasa, uning ishonchligiga ta'sir ko'rsatmaydi.

Jihozning intensiv foydalaniш koeffitsienti K_u – mashina va apparatning amalda erishgan unumdorligining Q_f nominal (texnik hujjalarda ko'rsatilgan) unumdorligiga Q_{nom} nisbatidir:

$$K_u = Q_f / Q_{nom} \quad (10.13)$$

K_u ning qiymati $0,8 \div 1,2$ oraliqda bo'ladi. Koeffitsient K ham birdan katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Masalan, $K_i = 0,5$, $K_u = 0,8$ bo'lsa, unda

$K = K_e K_u = 0,5 \cdot 0,8 = 0,4$; agarda $K_i = 1$, $K_u = 1,2$ bo'lsa, unda $K = 1 \cdot 1,2 = 1,2$ bo'ladi. Shunday qilib, $0,4 < K < 1,2$.

Foydalaniш koeffitsienti oshishi bilan sarflangan xarajatlarni qoplash muddati qisqaradi va tayyor mahsulot tannarxi arzonlashadi. Ammo, qurilmalarning foydalaniш koeffitsientini birinchi navbatda K_e ni oshirish hisobiga ko'tarish lozim, chunki K_u Osha borishi bilan apparat o'z resursini tezroq yo'qota boshlaydi va uning ishonchligi kamayadi.

Resurs – bu qurilmaning (uzelning) texnik hujjatlarda ko‘rsatilgan chegaraviy holatgacha ishlab berishidir. Ishlab berish soatlar, tonnalar yoki boshqa birliklarda o‘lchanishi mumkin.

Bundan tashqari, **belgilangan resurs** kam bo‘lib – bu apparat (uzel) ning holati qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, belgilangan ishlab berish ko‘rsatkichiga yetgandan so‘ng, undan foydalanish to‘xtatiladi.

10.2. Texnologik liniyalarning ishonchliligini oshirish usullari

Apparatning ishonchliligini oshirish usullari. Kimyo sanoatida apparatlar mashina va texnologik liniyalarning ishonchliligini bir necha yo‘llar bilan oshirish mumkin, masalan, ishonchliroq seriyali detal va uzellardan foydalanish, ularni yasashda sifatini yaxshiroq nazorat qilish, mustahkamlik zaxirasini oshirish yo‘li bilan va hokazo. Shuni qayd etish lozimki, turli korxonalarda chiqariladigan ayni bir xil detal va uzellarning ishonchliligi bir xil bo‘lmaydi. Texnologik qurilmalarning ayrim elementlarning ishdan chiqish sur’ati qiymatlari 15-jadvalda keltirilgan. Ayni bir xil buyum uchun ishdan chiqish sur’atining tarqoqligi turlichaliga bo‘ladi. Bu tarqoqlikka qurilmalardan foydalanish sharoitining turlichaligi katta hissa qo‘sadi (ish maromi, muhitning tavsifi va harorati va h.k.).

15-jadval

Texnologik qurilmalar ayrim elementlarning ishdan chiqish sur’atining qiymatlari


Elementlarning nomi	Ishdan chiqish sur’ati, $\lambda \cdot 10^6 \cdot s^{-1}$		
	pastki chegara	o‘rtacha qiymat	yuqori chega- ra
Uzatish mexanizmining uzatma qayishi	-	3,60	-
Zo‘ldirli podshipniklar	0,020	0,65	2,22
Issiqlik almashtirgichlar	2,210	15,00	18,60
Manometrlar	0,135	1,30	15,00
Nasoslarning porshenlari	0,080	0,20	0,85
Rezina qistirmalar	0,011	0,02	0,03
Rezervuarlar	0,083	0,15	0,27
Quvurlar	0,250	1,10	4,85

Shuning uchun apparat va mashinalar ishonchligining statistik tavsiyalarini aniqlashdan avval ularni ishlash sharoitlariga ko'ra guruhlarga ajratish lozim.

Foydalanish ishonchililagini quyidagi yo'llar bilan oshirish mumkin:
1) qurilmalarni foydalanishga topshirishdan avval ularni saqlashning ratsional usullari va sharoitlarini ishlab chiqish; 2) montajdan so'ng ularni diqqat bilan tekshirib chiqish va sinovdan o'tkazish; 3) montaj qilish va ta'mirlash borasidagi qo'llanmalarga qat'iy rioya qilish; 4) apparatning harorat maromiga rioya qilish; 5) optimal konstruktiv ko'rsatmalardan foydalanish; 6) kinematik sxemani takomillashtirish; 7) standartlashtirilgan detal va uzellarni qo'llash; 8) yuqori sifatli konstruksion materialni to'g'ri tanlash va uni korroziyadan ishonchli muhofaza qilish.

Shunday ham bo'lishi mumkinki, kimyo mashinasozligida yasalgan qurilma, o'zining texnik ko'rsatkichlari bo'yicha texnologik liniyaning zarur ishonchlilik ko'rsatkichlarini ta'minlab bera olmaydi. Bu holda texnologik sxemaga ortiqcha (zaxiradagi) apparat va mashinalar, ba'zida esa asosiy texnologik liniya ishdan chiqqan holda uning vazifasini bajaradigan zaxiradagi texnologik liniyalar kiritiladi. Ishonchlilikni oshirishning bu usuli ishonchliligi texnologik liniya tarkibiga kirgan apparatlarning ishonchliligidan yuqori bo'lgan apparatlar tizimini (texnologik liniyani) yaratishga imkon beradi. Ammo, ortiqcha zaxira yaratish ishlab chiqarish maydonlarining kengaytirilishi, bir yo'la sarflanadigan kapital mablag'larning ortishi, amortizatsiya chegirmalarining ko'payishi va bularning natijasida, tayyor mahsulot tannarxining qimmatlashishi bilan bog'liq.

Zaxira yaratish usullari. Soda ishlab chiqarishda ammiakni regeneratsiya qilish bosqichining texnologik sxemasini ko'rib chiqamiz (83-rasm). Ammiakni regeneratsiya qilish bir nechta ketma-ket ulangan apparatlardan: distillyatsiya kondensatori KDS, distillyatsiya issiqlik almashtirgichi ADS, aralashtirgich AV va distillyatordan DS iborat distillyatsiya



83-rasm. Soda ishlab chiqarishdagi distillyatsiya elementining prinsipiial sxemasi.

elementida olib boriladi. Apparatlarning bir-birining ish qobiliyatiga o'zaro ta'sirini quyidagi sxema ko'rinishida tasvirlash mumkin.

KDS

IADS

DS

AR

Bu sxemada bitta bo'lsa ham apparatning ishdan chiqishi butun birikmaning ishdan to'xtashiga olib keladi.

Apparatlarni birlashtirishning uchta turi mavjud: asosiy (zaxira apparatlar bo'limgan holda), zaxiradagi (har bir apparatga zaxira sistemasi ulangan holda), aralashgan (asosiy va zaxira birikmalar birlashganda). Zaxiradagi birlashuvda ishdan chiqish asosiy va barcha zaxiradagi apparatlar ishdan chiqqandan keyingina yuz beradi.


Noorganik moddalar texnologiyasida zaxiraviy birikmalar kam uchraydi, asosan aralashgan birikmalar ko'proq ishlatiladi (masalan, metan va uglerod oksid konversiya qilish sexida gazni monoetanolamin bilan tozalash texnologik liniyasi) (84-rasm). Bu yerda faqatgina suv qaynatgich va markazdan qochma nasos zaxirada turadi.

Zaxiralash yo'li bilan ishonchlilikni oshirishning ikkita printsiplar turlicha usuli mavjud: umumiyl, bunda butun apparat yoki texnologik liniya butunlay zaxiralanadi va alohid (elementlar bo'yicha), bunda texnologik liniyadagi ayrim apparatlari yoki apparatning ayrim uzellari zaxiralanadi.

Umumiy zaxiralashga soda ishlab chiqarishda tarkibidagi to'rtta apparatning barchasi zaxiralanadigan distillatsiya elementini zaxirashni misol qilib ko'rsatish mumkin (82-rasm).

Alohid zaxirash (83-rasm), umumiy zaxirashga qaraganda ishonchlilikda katta yutuqni ta'minlaydi. U ayniqsa texnologik liniyada apparatlar soni ko'p bo'linda katta samara beradi.

Zaxiralash butun yoki taqsim karralik bo'ladi. Agarda asosiy apparatga bitta yoki bir nechta zaxira biriktirilgan bo'lsa, unda bu zaxirash butun karralik hisoblanadi, chunki kara butun son bilan ifodalangan. Bunga




84-rasm. Monoetanolamin eritmasi bilan konvertirlangan gazdan CO_2 ni tozalashning principial sxemasi.

misol qilib konverter gazini ko'mir kislotasidan monoetanolamin bilan tozalash sxemasidagi regeneratorning suv qaynatgichini zaxiralashni ko'rsatish mumkin. (10.2-rasmga qarang), bu yerda bitta ishlab turgan suv qaynatgichga bitta zaxiradagisi to'g'ri keladi (karralik 1 ga teng).


Zaxiralashning karraligi orta borgan sari texnologik liniyalarning ishonchliligi keskin osha boshlaydi, biroq bunda bir yo'la sarflanadigan kapital mablag'lar va amortizatsiya chegirmalarining miqdori ham tez oshib ketadi.

Taqsim karralik zaxiralashga siljuvchi (suzib yuruvchi) zaxiraga ega zaxiralash ham kiradi. Bunga misol bo'lib soda ishlab chiqarishdagi distillyatsiyaning zaxira elementini ko'rsatish mumkin (83-rasmga qarang), bunda u distillyator va aralashtirgichda qadalib naqshlanib qolgan gipsni tozalashga to'xtatiladigan elementlar navbatma-navbat almashtiriladi. Siljuvchi zaxirada zaxiradagi apparatlarning har qanday birortasi asosiy sistemadagi har qanday apparatning o'rniga qo'yilishi mumkin.

Siljuvchi zaxiralashning afzalligi eng kam mablag' sarf qilib, eng yuqori ishonchlilikka erishishi mumkinligidir. Ammo bu faqat bir turdag'i apparatlar bo'lgandagina mumkin bo'ladi. Shu tufayli texnologik liniyalarni loyihalashtirishda bu narsaga alohida e'tibor berish zarur. Ishonchlilikni oshirishdan tashqari



85-rasm. Umumiy zaxiralashning blok-sxemasi (zaxira aralashtirish, yo'li bilan ulanadi).




apparatlarning bir turdaligi ularni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ishlarini yengillashtiradi. Shu maqsadda sexlarni loyihalashtirishda barcha nasos va kompressorlarni stantsiya yoki bo'linmalarda turkumlashga harakat qiladilar. Bunday bo'linmalarda, masalan, bir turli kompressorlar bilan jihozlanganlarida, bitta zaxira kompressordan 4-5 ta asosiy kompressorni almashtirib turish uchun foydalanish mumkin. Soda ishlab chiqarishda bitta zaxira nasosga 2-3 ta asosiy markazdan qochma nasos to'g'ri keladi.

Zaxirani ulashning ikkita usuli mavjud: doimiy va almashtirib.

Doimiy deb shunday zaxiralashga aytildiği, bunda zaxira apparatlar asosiysiga butun ish vaqtida davomida ulab qo'yilgan bo'ladi. Zaxira apparatlarning ikki xil ish sharoitlari mavjud. Birinchisining xususiyati shundaki, zaxiraning ish sharoiti batamom ishchi apparatning ish sharoitiga mos bo'ladi, shuning uchun bunday tur «issiq» yoki yuklangan zaxira deyiladi. Bu holda zaxira apparatlarning resursi butun sistema ishga kirishgan lahzadan boshlab sarflana boshlaydi (10.5 a-rasm). Zaxiraning ikkinchi turi shu bilan tavsiflanadi, apparat ishga kirishgan lahzagacha unga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi sharoitlar, yengillashtirilgan. Zaxiraning bu turi «iliq» yoki yengillashtirilgan deyiladi. Issiq zaxiralashga ammoniy selitrasni olish sexidagi granulalash minoralarining just joylashishi misol bo'la oladi. Minoralardan bittasining tozalashga to'xtatish bilan sex o'z ishini to'xtatmaydi va unumdorligini sezilarli darajada kamaytirmaydi. Bunga bufer idshini ishlatish va ikkinchi granulalash minorasining yuklanishini oshirish hisobiga erishiladi.

Almashlab zaxiralash – bu asosiy apparatlar butunlay ishdan chiqqandan keyingina ular almashtiriladi. Bu yerda «sovuq» (yuklanmagan) zaxira mavjud. Bu holda, zaxira joylashgan sharoit ishchi sharoitdan shunchalik yengilki, amalda barcha zaxiradagi apparatlar



87-rasm. Zaxiralash:
a – qaynoq (doim tayyor zaxira); b – almashlash usuli bilan.

ishdan chiqqanlarining o'rniiga ishlay boshlashlari bilanoq o'z resurslarini sarflay boshlaydilar. Apparatni almashlab zaxiralash sxemasi 10.5, b – rasmida tasvirlangan.

Almashlash usuli bilan misol uchun reaktiv osh tuzi va sulfat kislotalari ishlab chiqarishda issiqlik almashtirgichlar, soda ishlab chiqarishda vakuum-suzgichlar, bariy xlorid ishlab chiqarishda sentrifugalar, ammiak, soda va sulfat kislotasi ishlab chiqarishlarida kompressorlar zaxiralanadi.

Shunday qilib, qurilma va texnologik jihozlarni zaxiralashning turli xil usullari mavjud. U yoki bu zaxiralash usulini tanlash uning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi bilan belgilanadi.

10.3. Zaxiralangan apparat va texnologik liniyalarning ishonchliligi

Kimyo sanoatida zaxirani ulashning ikala: almashlab va doimiy usulidan foydalaniladi. Apparatlarning bu usullar bilan zaxiralash samaradorligini baholaymiz.

Doimiy ulangan zaxira. Ikkita parallel ishlayotgan apparatdan tashkil topgan sistemaning buzilmasdan ishlash ehtimolini $R(\tau)$ topamiz (10.5, a – rasmga qarang). Asosiy apparatning buzilmasdan ishlash ehtimoli R_1 , zaxiradaginiki esa R_2 (iliq rezerv) bo'lsin. Ishdan chiqish ehtimoli:

$$\text{Sistemaning} \quad Q(\tau) = 1 - P(\tau),$$

$$\text{Asosiy apparatning} \quad q_1(\tau) = 1 - P_1(\tau)$$

$$\text{Zaxiradagining} \quad q_2(\tau) = 1 - P_2(\tau).$$

Ikkita parallel ishlayotgan apparatning ishdan chiqish ehtimoli:

$$Q(\tau) = q_1(\tau) \cdot q_2(\tau)$$

(sistemaning ishdan chiqishi ikkala apparat ishdan chiqqandagina mumkin).

Unda ko'rib chiqilayotgan sistemaning to'xtovsiz ishlashi:

$$P(\tau) = 1 - Q(\tau) = 1 - q_1(\tau) \cdot q_2(\tau)$$

Olingan ifodaga q_1 va q_2 ning qiymatlarini qo'yib quyidagini olamiz:

$$P_1(\tau) = 1 - [1 - P_1(\tau)] \quad [1 - P_2(\tau)]$$

Ishonchliligi baravar apparatlar (qaynoq zaxira) $P_1(\tau) = P_2(\tau)$ va oxirgi formula quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$P(\tau) = 1 - [1 - P_1(\tau)]^2$$

Shu singari parallel ishlovchi n apparatlar uchun formula chiqarish mumkin: ishonchliligi teng emas uchun

$$P(\tau) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P_i(\tau)]. \quad (10.14)$$

$$\text{Ishonchliligi teng uchun } P(\tau) = 1 - [1 - P_i(\tau)]^n \quad (10.15)$$

Doimiy ulangan zaxiraning afzalligi sxemaning soddaligi, apparatlarni zaxiraviy almashtirishda yoqib-o'chirish uchun (ko'pgina hollarda) zarur bo'lgan qisqa muddatli to'xtashlarning yo'qligidadir.

Bu usulning kamchiligi shundaki, zaxiradagi apparat ham, asosiy ishchi apparat kabi o'z ishonchlilik resursini sarflaydi.

Almashlab zaxiralash. Zaxiralashning bu usuli issiq zaxiralashga nisbatan apparatlar ishonchliligini ko'proq oshirishni ta'minlaydi. Biroq, zaxiradagi apparatni ishchi sistemaga kirituvchi yoqib-o'chiruvchi moslamalarning ishonchliligi past bo'lsa, yoqib-o'chirayotganda ya'ni ular ishdan chiqishi mumkin bo'lsa, uning samaradorligi yo'qoladi. Agarda zaxiralanayotgan apparatning narhi baland bo'lsa, u holda sovuq zaxiralaq iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmay qoladi.

Almashlab zaxiralashning afzalligi shundan iboratki, sovuq zaxira o'z resursini faqat asosiy apparat o'rniga ishga tushirilgan lahzadan boshlab yo'qota boshlaydi. Agarda yoqib-o'chiradigan asboblar (pereklyuchatel) ideal deb qabul etilsa (ularning buzilmasdan ishlash ehtimoli ko'rib chiqilayotgan vaqt oralig'ida birga teng bo'lgancha qolsa), unda sovuq zaxiralaq apparatlar ishonchliligi uchun quyidagi ifodani olish mumkin:

$$P_2(\tau) = P(\tau) + \int_0^\tau -P'(\tau_0) P(\tau - \tau_0) d\tau \quad (10.16)$$

bu yerda $R'(\tau_0)$ – ehtimollik zichligi $f(\tau_0)$ ga o'xshash to'xtovsiz ishlash ehtimoli funksiyasidan hosila; τ_0 – apparat ishdan chiqqan vaqt oralig'i.

Shunga ko'ra (10.16) formulani quyidagi ko'rinishda taqdim etish mumkin:

$$P_2(\tau) = P(\tau) + \int_0^\tau f(\tau_0) P(\tau - \tau_0) d\tau \quad (10.17)$$

bu formulalar asosiy va zaxiradagi apparatlarning ishonchliligi teng bo'lgan hollar uchun haqqoniyidir.

Agarda apparatlar ishonchliligi teng bo'lmasa va asosiy apparatning buzilmasdan ishlash ehtimoli $R_1(\tau)$ ga teng, zaxiradaginiki esa – $R_2(\tau)$ bo'lsa, unda:

$$P_2(\tau) = P_1(\tau) + \int_0^{\tau} f_1(\tau_0) P_2(\tau - \tau_0) d\tau \quad (10.18)$$

Apparatlar ishonchliliginin oshirishda zaxiralashning samaradorligi.

Apparatlarning uchta sistemasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bitta zaxiralanmagan apparatdan iborat, ikkinchisi – ikkita parallel ishlovchi apparatdan, uchinchisi – bitta asosiy apparatdan va bitta sovuq zaxiradagi apparatdan iborat. Faraz qilamiz, apparatlar ishonchliligi teng va ularning to'xtovsiz ishlash ehtimoli eksponentsiyal qonuniyat bo'yicha o'zgaradi:

$$P_1(\tau) = P_2(\tau) = \exp(-\lambda \tau)$$

bu ifodani (10.15) formulaga qo'yib, ikkita parallel ishlovchi apparatlarning to'xtovsiz ishlashi ehtimoli uchun bog'liqlikni keltirib chiqaramiz:

$$\begin{aligned} P_2(\tau) &= 1 - [1 - P_1(\tau)]^2 = 2P_1 - P_1^2 = \\ &= 2 \exp(-\lambda\tau) - \exp(-2\lambda\tau) \end{aligned} \quad (10.19)$$

Sovuq zaxiralash holati uchun:

$$P_2(\tau) = P(\tau) + \int_0^{\tau} f_1(\tau_0) P(\tau - \tau_0) d\tau = \exp(-\lambda\tau) + \int_0^{\tau} \lambda \exp(-\lambda\tau) \exp[-\lambda(\tau - \tau_0)] d\tau.$$

Bu ifodani qayta o'zgartirib, quyidagini olamiz:

$$P_2(\tau) = (1 + \lambda\tau) \exp(-\lambda\tau) \quad (10.20)$$

Uchta sistemaning har biri uchun $\tau = 200$ S bo'lgandagi to'xtovsiz ishlash ehtimolini hisoblab topamiz. Bunda apparatlarning har birining ishdan chiqish sur'ati $\lambda = 0,005 \text{ s}^{-1}$ deb taxmin qilamiz.

Zaxiralanmagan apparat uchun to'xtovsiz ishlash ehtimoli:

$$P_1(\tau) = \exp(-\lambda\tau) = \exp(-1,0) = 0,368.$$

(10.19) ifodadan ikkita parallel ishlovchi apparatlarning to'xtovsiz ishlash ehtimoli qiymatini hisoblab topamiz:

$$\begin{aligned} P_2(\tau) &= 2 \exp(-\lambda\tau) - 2 \exp(-2\lambda\tau) = 2 \exp(-1) - \exp(-2) = \\ &= 2 \cdot 0,368 - 0,135 = 0,600 \end{aligned}$$

λ va τ larning qiymatlarini (10.20) tenglamaga qo'yib, apparatlarning uchinchisi sistemasi uchun to'xtovsiz ishlash ehtimoli qiymatini olamiz:

$$P_2(\tau) = (1 + 1) \exp(-1,0) = 0,736$$

Shunday qilib, zaxiralash apparatlar ishining ishonchliligini anchagina

oshiradi. Sovuq zaxiralashda to‘xtovsiz ishlash ehtimoli, issiq zaxiralashga qaraganda yuqoriroq.

Izbotini keltirmasdan turib ko‘rsatib o‘tmooqchimizki, qarab chiqilgan holatda zaxiralanmagan apparatning to‘xtovsiz ishlashining o‘rtacha vaqtiga $T_{o'r} = 1/\lambda$, issiq zaxiralashda $T_{o'r} = 3/2\lambda$, sovuq zaxiralashda esa $-T_{o'r} = 2/\lambda$.

Bu nisbatlarga hamda ayrim texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lib turib (tayyor mahsulot narxi va uning tannarxi, apparatning bahosi va unga xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida va hokazo), apparatni zaxiralash va uni amalga oshirish usulining iqtisodiy samaradorligi haqidagi masalalarni yechish algoritmini tuzish mumkin.

Bu yerda juda oddiy holatlar ko‘rib chiqildi va zaxiraning tiklanishi, ta’mirlashning o‘rtacha vaqtiga va shu kabilarni e’tiborga olinadi (ya’ni sistemalar ishga tushgandan, to birinchi bor ishdan chiqqunga qadar davr mobaynida qaraldi). Amaldagi sharoitlarda, äyniqsa qurilmalar ishdan chiqish vaqtiga namunali taqsimlanmaganda, hisob-kitob ishlari ancha murakkablashadi. Zaxiralashning, uni amalga oshirish usullarining va qurilmalarni ta’mirlashning tashkil etishni, texnik-iqtisodiy jihatdan maqsadga muvosifligini aniqlash faqat elektron-hisoblash mashinalaridan foydalanilgandagina ancha oson ko‘chadi va olingen natijalar aniq bo‘ladi.

XI BOB. TEXNOLOGIK QURILMALARNI MONTAJ QILISH VA TA'MIRLASH

11.1. Montaj ishlarini tashkil qilish

Kimyo korxonalarida qurilmalarni montaj qilish yangi obyektlar qurilayotganda, amalda faoliyat ko'rsatib turganlarini qayta jihozlashda va ta'mirlashda olib boriladi. Montajni amalga oshirish uchun dastlabki, oraliq (ijro) hujjatlar va ishlarni topshirish hujjatlari zarur.

Dastlabki hujjatlar. Qurilmalarni montaj qilish loyihasini o'z ichiga oladi. U yangidan qurilayotgan sex, zavod uchun yoki ularni qayta jihozlash uchun talab etiladi. Yirik zavodlar yoki maxsus buyurtmaga binoan sexlar qurilishi uchun loyihalarni loyihalash tashkilotlari ishlab chiqadi va uni buyurtmachiga – qurilayotgan korxonaga beriladi. Kichkina obyektlar qurilishini korxonalarning o'zlarini loyihalashtirishlari mumkin.

Kamyob qurilmalar bilan jihozlangan yirik obyektlarni montaj qilishdan avval, loyihalash byurosiga elementlar bo'yicha loyihalash texnologiyasini ishlab chiqadi, kerakli asbob-uskunalarini hisoblab chiqadi va maxsus montaj moslamalarini konstruksiyalaydi.

Ijroya hujjatlari o'z ichiga quyidagilarni oladi: dalolatnomalar va yashirin ishlarni sxemalari (poydevorlar osti, transheyalar, inshootlarning ko'rinxmaydigan qismlari va hokazo); qurilmalar ostki poydevorlarini qabul qilish dalolatnomalari; materiallarni, payvand choklari va yig'ilgan qurilmani butlangan holda sinovdan o'tkazish dalolatnomalari; ijroya chizmalari va montaj paytida konstruksiya va tizimga kiritilgan o'zgartirishlar aks ettirilgan sxemalar, hujjatlarni ijrochi-montaj qiluvchi tashkilot tayyorlaydi. Ayrim dalolatnomalarni tuzishda qurilayotgan korxona vakili ham ishtirop etadi.

Ishlarni topshirish hujjatlari birlamchi hujjatlarni, qurilish-montaj ishlari olib borilgan bosqichlarda tuzilgan hujjatlarni, qurilma yoki butun obyektni foydalanishga topshirish to'g'risidagi topshirish va qabul qilish hujjatlarini o'z ichiga oladi.

Yirik obyektlar qurilayotganda montaj ishlarini qurilish tashkiloti – bosh pudratchi bajaradi. Ishni bajarishga boshqa tashkilotlar – subpudratchilar (santexnika, elektrmontaj, avtomatashtirish vositalari va hokazolar bo'yicha) ham jalb etilib, ular bosh pudratchi bilan shartnoma asosida u yoki bu ishlarni bajaradilar. Bu tashkilotlar apparatlarning tashqi o'lchamlari (gabaritlari), og'irligi, konstruksiyasi

va holati, apparat montaj qilinadigan maydonchaning ko'rnishi, mexanizm va moslamalar bilan jihozlanishga qarab, ishlarni industrial usullarda, katta bloklarda va joyning o'zida bajaradilar.

Industrial usulda qurilma poydevorga imkon qadar tayyor holda o'rnatiladi, ya'ni qurilma va unga xizmat ko'rsatuvchi metallkonstruksiyalar to'la payvandlangan, sinovlar o'tkazilgan, issiqdan muhofaza qilish ishlari bajarilgan, yuza futerovkalangan, o'rab turuvchi (chorcho'p) quvur montaj qilingan va yopqich armaturalar o'rnatilgandan keyin o'rnatiladi. Bu usul bilan issiqlik almashtirgichlar, sug'orib turuvchi sovutgichlar va hokazolar montaj qilinadi.

Ishining murakkab turi – bu yirik gabaritli tik apparatlarni (masalan, sul'sfat kislotasi ishlab chiqarishda kontakt apparatlarni) montaj qilishdir. Ularni polispast – yuk ko'taruvchi mexanizmlar bilan jihozlangan machta va shevlar yordamida o'rnatiladi.

Kolonna va minora ko'rnishidagi apparatlarni montaj qilishda «qurilish me'yorlari va qoidalari» (CH и П III – Г 10 10 – 65) ko'rsatmalariga tayanish lozim.


Apparatlarni bittalik yoki qo'shaloq kranlarda yengillashtirilgan machtalar ko'magida ko'tarish xavfsizroqdir. Montaj maydonchasiga og'ir vaznli va yirik gaboritli apparatlar ko'proq o'rnatilganda serrik kranlardan foydalananiladi. Ba'zan vertolyot-kranlar ham ishlatiladi.

Industrial usulni qo'llab bo'lmaydigan hollarda **yirik bloklar bilan** montaj qilish amalga oshiriladi. Bloklangan qurilma respublikalararo texnik shartlar MPTY 2-04-10-63 va mashinasozlik me'yorlari MH 72-62 ga muvosiq qurilmani yasovchi zavod tomonidan olib keltiriladi.

Joyida montaj qilish usulida ayrim detal va elementlar bevosita montaj maydonchasida yig'iladi. Montaj qilishda transport vositalarini qurilmaning gabarit iva massasiga, montaj maydonchasigacha bo'lgan masofaga, temir yo'l va suv yo'llari mavjudligiga qarab tanlanadi. Yo'l aloqa Vazirligi bilan kelishilgan holda temir yo'l transportida bir-biri tirkalgan turdag'i transporterlarda uzunligi 34 m gacha va diametri 4 m gacha bo'lgan uncha katta bo'limgan apparatlarni tashish mumkin. Bunday apparatlarni MAZ, KRAZ, KAMAZ larning shassilari traylarda yoki suv yo'li bilan ham tashish mumkin.

O'ta og'ir apparatlar tortuvchi polispastlar yordamida tashiladi (88-rasm). Qurilmalarni g'altak-mashinalarda tashish amaliyotida qo'llanadi.

Silindrsimon apparatlar po'lat arqon (tros)lar yordamida dumalatib zarur joyga olib boriladi. Ëlchamlari uncha katta bo'limgan qurilmalar



88-rasm. Juda og'ir apparatlarni tashish sxemasi;

1 – apparat; 2 – salazkalar (sirpanchiqlar); 3,5-tegishlich qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas polipasta bloklari; 4-polipasta trosining kelish shoxobchasi; 5-yakor trosi; 6-yo'naltiruvchi traktor).

o'ziyurar strelali quvurtaxlagichlar yordamida bir joydan ikkinchi joyga tashiladi.

Gabariti katta qurilmalar (o'lchamlari temir yo'l harakatlanuvchi sostavi gabaritlari chegarasidan chiqib ketmaydigan) temir yo'lidan hech qanday cheklovsiz tashiladi. Agarda kolonnali apparatlar uzunasiga emas, balki diametri bo'yicha gabaritli bo'lsa, u holda ular qismlarga bo'lib tashiladi.

Qurilmalarni temir yo'l va daryo bekatlarida yoki ko'p qurilmalar saqlanadigan omborlarda yuklash va tushirish ko'chmas poydevorga o'rnatilgan (statsionar) yuk ko'tarish imkoniyati katta bo'lgan kranlar, montaj maydonchalarida – o'zi yurar kranlar, maxsus ko'tarma machtalar, shevlar, portallar va hokazolar yordamida amalga oshiriladi. Yuk ko'tarish quvvati 3-16 t bo'lgan o'ziyurar avtokranlar va o'rmalab yuruvchi kranlar keng tarqalgan. Ammo ularning barchasi yuk ko'tarish quvvati va strelasining parvozi uncha katta emasligi bilan cheklangan.

Yuk ko'taruvchi mexanizmlar bo'lmaganda yuklash va yukni tushirish to'shma yoki yumaloqlab o'rash usuli bilan amalga oshiriladi. Yuk ko'taruvchi mexanizmlarning ishlab turgan sexlardagi qurilmalarni montaj va demontaj qilishdagi manevr qilish juda cheklangan bo'ladi. Shuning uchun montaj vositalarini tanlashda ularni aniq bir sharoitda ishlashini hisobga olmoq lozim. Montaj va demontaj ishlarini boshlashdan avval barcha qurilma va quvurlar bo'shatilgan, demontaj qilinayotgan qurilmadan ishonchli va tig'iz ajratilgan bo'lishi kerak. Yer osti kommunikatsiyalari (kanalizatsiya, quvurlar va hokazo) maydonchaning ustida ko'zga ko'rinish turadigan ko'rsatkichlar bilan belgilangan bo'lishi kerak. Ish olib borilayotgan territoriya, to'siladi yoki ko'rsatkichlar bilan belgilab qo'yiladi. Ishni olib borish bo'yicha

bayonnomma tuziladi. Montaj va demontaj ishlari foydalanuvchi personal ishtirokidagina olib boriladi.

Og'ir va baland apparatlarni montaj qilish uchun yuk ko'tarish quvvati 100 t gacha bo'lgan machtalar qo'llanadi (89-rasm). Ular yordamida apparatlarni 100 m gacha balandlikka ko'tarish mumkin.


Kimyo korxonalarida montaj ishlari olib borilganda qo'lda harakatlantiriladigan richagli va uzatma lebedkalardan foydalaniladi. Traktor shassisiga o'rnatilgan o'ziyurar lebedkalar ham keng tarqalgan.

Barcha qurilish-montaj ishlari tugallangandan so'ng ishni bajarganlar obyektni buyurtmachiga topshirishga tayyorlanadilar. Har bir qurilma yuksiz sinovdan o'tkaziladi. Idish va apparatlar iskanjalanadi (опрессовывают), mashina va mexanizmlar yuksiz va yuk ostida tekshiriladi.

Kamchilik va nosozliklar buyurtmachi ishtirokida bartaraf etilgandan so'ng nazorat sinovii o'tkaziladi va topshirilganligi to'g'risida dalolatnoma tuziladi. Obyektni kompleks sinovdan o'tkazish buyurtmachi tomonidan olib boriladi va aniqlangan kamchiliklarni pudratchi bartaraf etadi. Davlat texnik nazorati qaramog'idagi qurilmalar va ortiqcha bosim ostida ishlaydigan apparatlardan ular faqat Davlat texnik nazorat organlarida qayd qilingandan keyingina foydalanishga ruxsat etiladi.

Quyida noorganik moddalar ishlab chiqarishda kengroq foydalaniladigan qurilmalarni montaj qilish misollari keltirilgan.

Issiqlik almashtirgich (tik va yotiq) apparatlar kranlar yordamida poydevorga o'rnatiladi. Yotiq issiqlik almashtirgichlar sath bo'yicha, tiklari esa – shoqul tashlab tekshiriladi, shundan so'nggina anker boltlar tortib qotiriladi. Undan keyin taftish o'tkaziladi: zichlashtirgich flanetslar yuzasining holati, quvurlar yuzasining tozaligi, kuvur va kojunlarda



89-rasm. Yuk ko'taruvchi machta

1 – tur machta; 2 – vant; vantni mustahkamlash uchun o'rgimchak; 3 – polisplant; 5 – poliplastni tez harakatlanadigan shoxobchasi; 6 – chetlashtiruvchi blok; 7 – ehtiyyot qilish trosi.

ezilgan joylar yo'kligi va hokazolar tekshiriladi. Taftishdan so'ng issiqlik almashtirgich gidravlik sinovdan o'tkaziladi, sinov tugagandan keyin unga quvurlar ulanadi.

Nasoslar, kompressorlar, gazpuflagichlar va ventilatorlar – korxonadan asosan uzatish bilan birgalikda yig'ilgan holda beriladi; ular barcha assosiy qurilish ishlari bajarib bo'lingandan keyin montaj qilinadi. Kranlardan qurilmani faqat montaj maydonchasiga yetkazib berish uchun foydalaniladi, uning keyingi jildirilishi sirpangich, lebedka, portpl va uchoyoqlar yordamida amalga oshiriladi. Montaj qilingan agregat chiniqtiriladi va yuk ostida sinovdan o'tkaziladi.

Zo'ldirli tegirmonlar yasovchi – korxonadan ayrim uzellar bo'lib keladi. Ularni montaj qilish poydevorga umumiy ramani o'rnatish va uni to'g'ri yotqizilganligini tekshirishdan boshlanadi. Undan keyin podshipniklar, baraban, elektrdvigatelli reduktor o'rnatiladi. Sinash reduktorni ishlatib ko'rib sinashdan boshlanadi, so'ngra reduktor baraban vali bilan ulanadi va 2-3 soat davomida tegirmon yuksiz ishlatib sinaladi.

Shneklar montaj maydonchasiga alohida seksiyalar holida keltiriladi. Montaj eng oxiridagi seksiyalardan boshlanadi. Seksiyalar qistirmalarda biriktiriladi, vintning ayrim qismlarini esa mufta bilan ulaydilar.

Elevatorlar o'lchamlariga qarab yig'ilgan holda yoki alohida uzellar ko'rinishida olib kelinadi. Yirik yig'ishlar bevosita qurilma o'rnatiladigan joyning o'zida olib boriladi. Loyihada ko'rsatilgan holatga ko'tarish kran yordamida amalga oshiriladi. Elevatorlarni blok-blok qilib yig'ish ulab uzaytirish yoki o'stirish usullari bilan olib boriladi.

11.2. Rejali ogohlantiruvchi ta'mirlash tizimi

Kimyoviy jarayonlar ko'pincha 250 dan 1000°S gacha haroratda va 200 MPa gacha bosimda hamda chuqur vakuumda olib boriladi. Bunday sharoitlar qurilmalar konstruksiyasi va uni ishlatish jarayonida saqlanib qolishiga qo'shimcha talablar qo'yadi.

Qurilma, qachonki uning uchun belgilangan ish muddatini to'la o'tab ishlab bersa, shundagina ishonchli hisoblanadi. Ammo, foydalanish jarayonida uning jismonan yemirilishi va ma'nан eskirishi sodir bo'ladi.

Fizik yemirilish – bu detal va uzellarning shakli, o'lchamlari, butunligi va fizik xossalaring o'zgarishidan iborat.

Ma'nан eskirish – bu qurilmalarning mehnat unumdoiigi va foydali

ish koeffitsientining pastligi, chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining talabga javob bermasligi, ishonchliliginin kamayishidan kelib chiqib ilg'or texnikalar darajasidan orqada qolishidir. Fizik yemirilish yo'l qo'yilgan me'yorlar chegarasidan cheklanishlarni o'chash va ko'rib chiqish orqali aniqlanadi. Me'yordan oshib ketish qurilma yoki uning detallarini ishonchliligin tegishlicha qayta tikamay turib, undan endilikda foydalanish mumkin emasligini ko'rsatadi.

Fizik yemirilish mexanik, korroziyadan (yalpi, kristallararo, kimyoviy, vodoroddan, tuproqdan, atmosferadan va kontakt korroziyalari), erroziyadan, charchash va issiqdan (surilish, relaksatsiya, materialning grafitlanishi) yemirilishni o'z ichiga oladi.

Yemirilishni sifat (korroziya mahsulotlarini mikroskop ostida ko'rish, yuvib o'tilayotgan muhitning rangini o'zgarishi va hokazo) va massa miqdoriy (masalan, korroziya tezligini va mexanik tavsiflarini aniqlash) yoki hajmiy usullar bilan aniqlaydilar.

Yemirilishni aniqlash instrumenti sifatida yana mikrometr, krantsirkul, shtangentsirkul yoki tarozidan ham foydalaniladi. Ish jarayonida qurilmaning yemirilishini integral usulda aniqlanadi. Bu usulga ko'ra, ishqalanayotgan yuzalar yemirilishi natijasida moylovchi yog'ga o'tgan metall miqdorini aniqlash ko'zda tutiladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, qurilmalarning yarmining ishdan chiqishiga texnik xizmat ko'rsatish sifatining pastligi sabab bo'ladi. Qurilmalarni doim ishga taxt bo'lib turishini ta'minlash uchun reja – ehtiyyot ta'mir (RET) tizimi yaratilgan.

RET grafigi quyidagilarni ko'zda tutishi lozim: 1) ta'mirlashga ketadigan vaqt sarfi; 2) ta'mirlashga ketadigan ishchi sarfi; 3) ehtiyyot qism va moslamalarning zarur miqdori; 4) qurilmalarni modernizatsiya qilish.

Ta'mirlash rejasini ushbu qurilma uchun ta'mirlararo siklni, ya'ni ikkita kapital ta'mirlash orasidagi ish vaqtini hisobga olgan holda tuziladi. Yangi qurilma uchun ta'mirlararo sikl bu qurilma foydalanishga topshirilgandan to birinchi kapital ta'mirlashgacha bo'lgan vaqtini o'z ichiga oladi. Ta'mirlararo siklning davomiyligi olib borilgan ta'mir ishlarining soniga, qurilmaning holatiga va undan foydalanishning sifatiga bog'liq. Har qanday kategoriyadagi ikkita ta'mirlash o'rtasidagi vaqt bilan ifodalanadigan ta'mirlararo sikl mayjud.

RET ta'mirlararo xizmat ko'rsatish, kundalik ta'mirlash, kapital ta'mirlashni ko'zda tutadi.

Texnik xizmat ko'rsatish: dinamik yuklama ko'taruvchi mahkamlovchi detallarning (shatunli boltlar, shpilka va boshqalar), rasolanadigan detallar (klinlar, mahkamlovchi vtulkalar, podshipniklar), ular orasidagi tirqishlarni tekshirish yo'li bilan; trans missiyalar, tishli changaklar, uzatuvchi tasma va zanjirlar, fraksionlar, salbeniklar va hokazo; moyli va sovituvchi tizimlar, kraterlar, moyli vannalar va moydonlar; korroziyaga ko'proq uchrashi mumkin bo'lgan va muhofazalangan yuzalarning holati tekshirib chiqiladi.

Texnik xizmat ko'rsatish mazmuni GOST 2601-68 ga muvosiq chegaralangan «Foydalinish bo'yicha qo'llanma» yoki «texnik ko'rsatish bo'yicha qo'llanma» larga binoan olib boriladi.

Joriy ta'mirlash: detallarning ayrim qismlarini almashtirish; korroziyaga qarshi qoplamlarni butunlay yoki qisman almashtirish; zichlatmalardagi qistirmalarni va mahkamlovchi detallarni almashtirish; apparatlarni tozalash (masalan, soda ishlab chiqarishda distelyatsiya bo'limida); fraksion tormoz liniyalarini, troslarni, zanjirlarni almashtirish; podshipniklarni qayta quyish; klapan va shtoklarni o'yish va so'ngra sillqlash; porshenli halqalarni almashtirish; saqlaydigan klapanlarni rasolash; buzilgan armaturalarni tuzatish yoki almashtirish; bosim ostida ishlaydigan apparatlarni tekshiruvdan o'tkazish va Davlat texnik nazorat inspeksiyasiga topshirishni ko'zda tutadi.

Kapital ta'mirlashda sex butunlay to'xtatiladi va qayta tiklash ishlari olib boriladi: masalan, mashina yoki apparat to'la qismlarga ajratiladi yoki yedirilgan detallar almashtiriladi. Bunda qurilma o'rnatilgan joydan ko'chirilishi mumkin. Kapital ta'mirlashga kamchiliklar vedomosti, xarajatlar smetasi tuziladi, hamda ta'mirlash normativlarini hisobga olgan holda ishlarni tashkil etish rejasи ishlab chiqiladi.

Kapital ta'mirlash hajmiga oshirilgan detal va uzellarni almashtirish yoki ularni montaj qo'yimigacha yetkazib qayta tiklash; mashinalarni tekshirish, markazlashtirish va balansirovka qilish, zarur bo'lganda stанинани yoki ramani tekshirish va ularni beton bilan qayta quyish; futerovka katalizatorni almashtirish, muhofaza qoplamlarni qayta tiklash; agregatni almashtiriladigan detal va uzellarini bir xillashtirishga imkon beradigan qilib modernizatsiyalash kiradi.

Kimyo korxonalarida ta'mirlash davomiyligini qisqartirish maqsadida yakka tartibda, stend, seksiya, uzel ta'mirlash usullari joriy etilgan.

Ta'mirlashning **yakka tartibdagi usulida** apparat va mashinalardan yechib olib qayta tiklangan detal va uzellar xudi shu apparat va mashinaga

o'rnatiladi. Qurilmaning uzoq to'xtab turib qolishi tufayli ta'mirlashning bu usuli ilg'or hisoblanmaydi.

Stend usulida ta'mirlanishi lozim bo'lgan mashina yoki apparat stendga o'tkaziladi, ularning o'rniqa esa xudi shunaqa yangi yoki avval ta'mirlangan mashina yoki apparat o'rnatiladi. Bu tariqa ta'mirlashda qurilma yoki mashinalarning turib qolishi kamayadi, ta'mir sifati oshadi, kunduz kunlari ta'mirlash ishlarini olib borishga imkoniyat tug'iladi. Ammo, bu usul faqat gabaritlari uncha katta bo'limgan mashinalarni (nasoslar, ventilyatorlar va boshqalar) ta'mirlashda, ularning o'rniqa qo'yishga zaxirada shunga o'xhash qurilmalar bo'lgan holda va sexda keng o'tish va transportda o'tiladigan joylar mavjud bo'lgandagina ishlatilishi mumkin. Bu usulda asosan kapital ta'mir paytida foydalilanadi.

Seksiya usulidan kam sonli mashina va apparatlarni, agar ularning zaxirasi mavjud bo'lsa, o'rtacha ta'mirlash uchun foydalilanadi.

Uzel ta'mirlashda mashina va apparatlarning bir qismi zaxiradagi uzellar (avvaldan ta'mirlangan, yangi yoki yasalgan) bilan almashtiriladi. U agar qurilma alohida uzel va agregatlardan tashkil topgan hollarda, masalan, korxonalarda katta miqdorda mavjud bo'lgan bir tipdagi modellarni soni cheklangan qurilmalarni, trasport va quvur uzatish xo'jaligini ta'mirlash uchun qo'llanadi. Bu usul qurilmalarning ishlamasdan turib qolish vaqtini keskin qisqartiradi va ochiq maydonchada ta'mirlash ishlarini olib borayotgan personal ishi bu uzellarni faqat montaj va demontaj qi lish bilangina chegaralanishini ta'mirlaydigan maxsus tashkil qilingan ustaxonlarda yasalgan uzellardan foydalanish imkonini beradi.

Mashina va apparatlar kapital ta'mirlangandan so'ng tarkibiga bosh mexanik, texnik nazorat bo'limi muxandisi, texnika xavfsizligi bo'yicha muxandis va ishlab chiqarish boshlig'i kiritilgan hay'atga dalolatnomaga bilan topshiriladi.

Qurilmalarni joriy va kapital ta'mirlashga to'xtatishdan tashqari, sex ishlab turganda ta'mirlana olmaydigan qurilmalarni (gazgolbderlar, ventilyatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari, quvurlar va katta quvvatga ega bo'lgan boshqa apparatlar) ta'mirlash uchun davriy to'xtatishlar ko'zda tutiladi.

Katta korxonalarda ta'mirlash ishlari **ta'mirlash-mexanik** sexlarda (TMS) olib boriladi. Shuning uchun TMS ning qurilmalarning ayrim turlarini ta'mirlash uchun ixtisoslashgan uchastkalari mavjud.

Ta'mirlash xizmati: markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan va aralash bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatishning markazlashtirilgan tizimida qurilmalarni ta'mirlash TMS ning kuchlari bilan olib boriladi, markazlashtirilmagan tizimda ta'mir ishlari mexanika sexlarining ta'mirlash uchastkalarida amalga oshiriladi, aralash tizimda ta'mirlashda TMS ham, texnologik sexlarning ta'mirlash bo'limlari ham ishtirot etadilar. TMSda qurilmalarni kapital ta'mirlash va ehtiyyot qismlarni yasash amalga oshiriladi. Ta'mirlashni tashkil qilishning markazlashtirilgan tizimi samaraliroq hisoblanadi. Kimyo korxonalarida aralash tizim tez-tez qo'llab turiladi.

Ta'mirlash ishlarini markazlashtirish darajasi quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$K_m = P/P_0 \quad (11.1)$$

bu yerda: P – TMS dagi ishchilar soni; P_0 – korxonadagi ta'mirlash personalining umumiy soni.

Ta'mirlashni «Kimyota'mirqurilishmontaj» tresti tomonidan korxonalar o'rtaida markazlashtirish keng tarqalgan. Bunday tashkilot kimyo korxonalrida ta'mir ishlarini pudrat usulda olib boradi.

Ixtisoslashgan ta'mirlash korxonalari tashkil etiladi. Bunday korxonalarda ta'mirlash ishlarini olib borish yaxshi samara beradi, qachonki:

$$S_{lam} + T + M < S_{nim}, \text{ bo'lsa}$$

bu yerda: S_{lam} – ta'mirlashning ixtisoslashgan korxonadagi tannarxi; T – transport va o'rab joylashga ketgan xarajatlar; M – qurilmani montaj va demontaj qilishga ketgan xarajatlar; S_{nim} – kimyo korxonasi sharoitidagi ta'mirlash tannarxi.

Korxonada ko'p sonli transportda tashish noqulay qurilmalar bo'lgan taqdirda ta'mirlovchi korxonalarga ko'ra, ta'mirlovchi treslar iqtisodiy jihatdan qo'layroqdir.

Ixtisoslashgan korxonalar (ta'mirlash treslari, ta'mirlash bo'yicha boshqarmalar, ta'mirlash uchastkalari) quyidagilarni amalga oshiradi:
 1) ehtiyyot qismlarni yasash; 2) mexanizatsiyalash vositalarini yaratish va tayyorlash; 3) ta'mirlash texnologiyasini ishlab chiqish; 4) qurilma va uning ayrim uzellarini almashtiruv jamg'armasini yaratish.

Tarmoqlararo markazlashtirish ham mumkin bo'lib, bunda qurilmani ta'mirlash, uni yasagan korxonalarda amalga oshiriladi.

Ishlarni tashkil etilishiga qarab ta'mirlash quyidagicha turkumlanadi:

1. Ish joyi bo'yicha – mashina o'rnatilgan joyda ta'mirlash; barcha

mashinalarni TMS da ta'mirlash; mashina «skeleti»ni joyning o'zida, uning uzellarini esa TMS da.

2. Ta'mirlash hajmi bo'yicha – detallar bo'yicha (yedirilgan detallarni almashtirish); uzellar bo'yicha (ayrim uzellarni almashtirish); mashinalar bo'yicha (mashinani butunlay almashtirish).

3. Ta'mirlash vaqtি bo'yicha – yil bo'yi tekis taqsimlangan; to'xtaladigan (to'xtash vaqtida); faslga qarab (ochiq maydonlarga o'rnatilgan qurilmani yilning ma'lum bir faslida ta'mirlash).

Ta'mirlashning har bir turi o'z kamchiliklari va afzalliklariga ega. Hozirgi paytda RET tizimini quyidagi yo'nalishlar bo'yicha takomillashtirish amalga oshirilmoqda:

1. Ta'mirlararo o'tgan fursatning texnik asoslangan normativlarini ishlab chiqish.

2. Buyumlar resursini oshirishga olib keluvchi yedirilishga chidamli materiallar va muhofaza qoplamlardan foydalanish yo'li bilan ta'mirlararo o'tish fursati strukturasini takomillashtirish.

3. Qurilmaning ta'mirlashda turib qolish vaqtini qisqartirish va ta'mirlashning uzel tizimini joriy eti shva ishchilarning bir-biriga yaqin kasblami egallashlari natijasida ta'mirlashga ketadigan sarfiyotlarni kamaytirish.

Keyingi paytlarda ta'mirlashning va montaj ishlarining ketishini boshqarish uchun tarmoq rejalashtirish va boshqarish qo'llanilmoqda. Tarmoq grafiklaridan foydalanish ish muddatini 20-30 % ga qisqartirish imkonini beradi.

Tarmoq rejalashtirish va boshqarish quyidagilarni ko'zda tutadi: 1) tarmoq grafigini tuzish va uni optimallashtirish; 2) zudkor (оператив) boshqarish. Tarmoq grafigini tuzish korxonada TMS, yoki ixtisoslashgan ta'mirlash tresti tarkibiga kirgan alohida guruh tomonidan amalga oshiriladi. Tarmoq grafigini tuzishga kamchiliklar vedemosti asos bo'lib xizmat qiladi.

RETni optimallashtirish xarajatlarni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Ular optimallashtirish mezoni bo'lib xizmat qiladi. RET ning har qanday parametrini ya'ni ta'mirlash sikli strukturasini, RET ning grafigini optimallashtirish mumkin. Ba'zan optimallashtirish mezoni bo'lib, qurilmalarni ta'mirlashga turgan vaqtি va mehnat sarfiyotlari xizmat qilishi mumkin.

Ta'mirlararo sikli strukturasini optimallashtirishda detallar resurslari va yig'iladiganlarining soni hisobga olinadi va bir-biriga yaqin resurslar guruhlarga birlashtiriladi.

Ta'mirlash sikli optimal hisoblanadi, qachonki mashinaning to'la xizmat muddatida mahsulot birligining tannarxi eng past bo'lsa, ya'ni optimal siklni tuzishda ayrim detallar xizmat muddati tugamasdan avval almashtirilishi mumkin, qurilmalarning ta'mirga to'xtatilish vaqtini kamayishi hisobiga qoplanib ketadi.

Kimyo korxonalarida RET ning optimal rejasini tuzishda qurilmalar texnologik liniyalarga birlashtirilganligi tufayli qiyinchilik tug'iladi va shuning uchun turli xil apparatlarning ta'mirlashga to'xtatilishi o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olish zarur, shu tufaylidan, RET ning optimal rejasini butun korxona uchun tuziladi.

RET grafigi ikkita yo'nalishda optimallashtiriladi: 1) eng ko'p mahsulot chiqarishni ta'minlash; 2) mehnat sarfiyotining optimal (o'rtacha) qiymatdan eng kam chetlashishi. Birinchi yo'nalish bo'yicha optimallashtirishda ta'mirlash xizmatlarining talablari hisobga olinmaydi, ikkinchi yo'nalish bo'yicha optimallashtirishda ishlab chiqarish texnologiyasi hisobga olinmaydi.

Undan keyin korxona ishlab chiqarish dasturi RET ning grafigi bilan birgalikda optimallashtiriladi.

RET ning optimal grafigi bir yilga emas, balki uzoqroq muddatga tuzilib, muddatda bu har bir qurilma hech bo'limganda yilda bir marta ta'mirlash siklidan o'tadi.

Ayrim-ayrim qurilmalar o'rtasida quyidagicha bog'liqlik bo'lishi mumkin:

- ketma-ket, bunda bitta apparatning to'xtashi boshqasining ham to'xtashini talab qiladi;
- parallel, bunda barcha apparatlarning bir paytning o'zida to'xtashi shart emas;
- avtonom, bunda qurilmalar bir-biriga bog'liq bo'limgan holda ishlaydi va ularning to'xtashi o'zaro bog'liq emas.

RET grafigini hisoblash quyidagicha ketma-ket olib boriladi:

1. Ayrim apparatlarni ta'mirlashning boshlanish muddati belgilanadi. Bunda ta'mirlash vaqtini bir tekis taqsimlanishiga harakat qilinadi. Ta'mirlashning boshlanishi deb ta'mirning birinchi kuni qabul qilinadi.

2. Ta'mirlashning muddat bo'yicha siljishi belgilanadi:

$$t_i = t_1 + t_0; \quad t_i = t_{i+1} + t_0 \quad (11.2)$$

bu yerda: t_i – i –nchi apparatning ta'mirlanish muddati; t_{i+1} – (i+1) – nchi apparatning ta'mirlanish muddati; t_0 – i-nchi apparatni ta'mirlash muddatining (i+1) apparatning ta'mirlash muddatiga nisbatan siljishi.

3. Butun rejalar shirilgan muddatda har kuni zarur bo'lgan n ta'mirlovchi ishchilarning soni hisoblab topiladi:

$$n = \sum_{i=1}^N n_i \quad (11.3)$$

bu yerda: N – apparatlar soni; n_i – i-nchi apparatni ta'mirlayotgan ishchilar soni.

4. Ta'mirlash uchun eng ko'p ishchilar soni talab etiladigan kub aniqlanadi va bu qiymat optimallashtirish mezoni sifatida qabul qilinadi.

Ta'mirlashni zudkorlik bilan boshqarish tarmoq grafidan foydalanib amalga oshiriladi. Bunda grafika o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Zudkor boshqaruvda: boshqaruva tarmoq rejalar shirish guruh; bosh muxandis yoki uning o'rinnbosari; TMS boshlig'i; sex mexanigi; pudratchi tashkilotlar vakili ishtirot etadilar.

RET rejalarining bajarilishini nazorat etish, bosh mexanik bo'limi qoshida tashkil etilgan texnik nazorat xizmati zimmasiga yuklanadi.

XII BOB. REAKTIVLAR VA «O'TA TOZA» MODDALAR ISHLAB CHIQARISH UCHUN KONSTRUKSION MATERIALLAR

Texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi kimyoviy mahsulotlar sifatiga qo'yiladigan talablarni yanada oshirmoqda. O'ta toza kimyoviy reaktivlarga bo'lgan ehtiyoj ham to'xtovsiz oshib bormoqda. Bunday mahsulotlarni olish uchun sifat jihatidan yangi konstruksion materiallardan yasalgan apparatlar zarur. Agarda texnik mahsulotlar ishlab chiqarishda konstruksion materiallar apparatlarning ko'pga chidash sharoitlari va ishining ishonchliligini hisobga olgan holda tanlanadigan bo'lsa, reaktivlar va o'ta toza moddalar ishlab chiqarishda ularni tanlashda tayyor mahsulotning zarur sifatlarini ta'minlash sharoitlari asos qilib olinadi. Texnik mahsulotlarda asosiy moddaning miqdori odatda 90-99 % ni tashkil etadi, ularda ko'p hollarda faqat 5-6 xil qo'shimchalarining miqdori reglamentlanadi xolos. Reaktiv tasnifga (k.t. — kimyoviy toza va tahlil uchun toza — t.u.t) ega kimyoviy mahsulotlarda asosiy moddaning miqdori 99% dan yuqori bo'ladi, reglamentlanadigan qo'shimchalar soni esa 12-15 taga yetadi. O'ta toza moddalar barcha qo'shimchalar miqdorining yig'indisi taxminan 10^{-5} ÷ 10^{-4} % (massa bo'yicha) dan ortiq bo'lмаган oblastdan boshlanadi.

«Puxta» va «mutlaqo puxta» degan termin u yoki bu konstruksion materialni o'ta toza modda va reaktivlar olish texnologiyasida ishlataversa bo'ladi degani emas. «Puxta» termin bilan masalan, ishqorlarning issiq eritmasida taxminan $0,1 \text{ g/m}^2$ - soat massasini yo'qotadigan nikel tavsiflanishi mumkin. Lekin bu holda sig'imi 100 l bo'lgan apparatda 1,5 soatdan so'ng nikelning eritmadi miqdori 10^{-4} % dan ko'proq bo'ladi va ishqor tozaligi bo'yicha o'ta toza moddalar sinfiga qo'yiladigan talablarga javob bermaydi va bu sinfga mansub bo'lmay qoladi. Reaktivlar ishlab chiqarish uchun «juda puxta» yoki «mutlaqo puxta» guruhiга mansub konstruksion materiallarni tanlab olish lozim. O'ta toza moddalar olish uchun bu materiallarni tanlash esa ko'p hollarda maxsus tajribalar olib borish yoki chop etilgan ilmiy izlanishlar natijalarini hisobga olishni talab etadi.

Metall va qotishmalar oksidlash xususiyatiga ega bo'lмаган reaktiv tasnidagi tuzlar texnologiyasida yuqori legirlangan po'lat materiallar keng qo'llaniladi. Masalan «k.t» va «t.u.t» markali $\text{MoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ni olish uchun molibden bilan legirlangan po'latdan tayyorlangan neytrallashtirgich

va kristallashtirgichlardan foydalaniladi. Reaktiv moddalar ishlab chiqarishda past legirlangan po'lat kamdan-kam ishlatiladi.

O'ta toza reaktivlar texnologiyasida ushbu muhitda korroziya tezligi 10^{-5} g/(m² · s) dan kam bo'lgan materiallardan foydalanish tavsiya etiladi.

Keng tarqalgan texnik metall va qotishmalar ularda korroziya tezligi nisbatan yuqori bo'lishi tufayli o'ta toza moddalar texnologiyasida juda kam qo'llanadi. Tarkibida oksidlovchi bo'limgan muhitda o'ta toza moddalar olish uchun asl metallardan (masalan, HF ishlab chiqarishda platina va palladiydan) olingan konstruksion materiallar ishlashning istiqboli porloq. Platinadan masalan, zonali eritish uchun (1500°C) konteynerlar, elektrodializatorlar uchun elektrodlar va ko'plab boshqa jihozlar yasaladi.

Lekin, asl metallarni ham agressiv muhitga mutlaqo yoki universal chidamli deb bo'lmaydi. Platina quruq xlorda (260°C dan yuqorida) 0,62 g/(m² · soat) tezlik bilan buziladi, 96 % li sulfat kislotsasi va 36 % li xlorid kislotsasida 100°C dan yuqori haroratda O₂, HNO₃, FeCl₂ va boshqa oksidlovchilar ishtirokida jadal korroziyalanadi.

Palladiy azot, hamda fosfor va xlorid kislotalarida kislorod ishtirokida korroziyaga uchraydi.

Metallar ichida tantal alohida e'tiborga sazovor, 60 % li NNO₃ da 20-30°C haroratda uning korroziyaga uchrash tezligi 10^{-5} g/(m² · soat) dan kam, 36 % li HC1 da esa 100°C haroratgacha 10^{-4} g/(m² · soat) dan kam. Tantal 250, 300, 400°C haroratlarga tegishli ravishda xlor, brom va yod bilan o'zaro ta'sir lanmaydi. Tantalning karroziyaga yuqori chidamiliigi uning yuzasidagi yupqa oksid pardanining turg'unligi bilan bog'liqidir.

Konstruksion material tanlashda avvalambor tarkibida mikro qo'shilmalar miqdori 10^{-3} % ko'p bo'limgan va kimyoviy turg'un materiallar sinfiga mansub bo'lgan birikmasi qayta ishlashga beriladigan metall afzal ko'rildi. Masalan, nikelning o'ta toza tuzlarini kristallantirish va quritish operatsiyalarini yuqori sifatli nikeldan yasalgan apparatlarda olib borish mumkin.

O'ta toza moddalar olish texnologiyasida elektrolitlar eritmalarini ishlatilganda galvano qoplamasini asl va boshqa metallardan yasalgan apparatlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas, negaki ularda g'ovaklar mavjud bo'lganda (1 sm² da o'nlab va yuzlab) ular galvanik justlikning anodi sifatida «muhofazalanadigan» metallning elektrokimyoviy korroziyasini tezlashtirishga olib keladi.

Noorganik nometall konstruksion materiallar (sir, chinni, shisha va ko'mirgrafitli materiallar) reaktivlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Sirlarning kislotalarda erish tezligining nisbatan yuqoriligi [0,15 - 2,5 g/(m² soat)] va mahalliy ortiqcha qizib ketishga sezgirligi yoriqlar paydo bo'lishiga va ba'zi joylarda bo'laklarga bo'linib sinib tushishga olib keladi, shuning uchun sirlangan apparatlarda reaktivlar ishlab chiqarishda foydalanish mumkin, lekin o'ta toza moddalar olishda foydalanib bo'lmaydi. Ularni ishlab chiqarishda shisha yoki chinnidan yasalgan apparatlardan foydalanish lozim.

Chinni tarkibida 45-60 % kaolin va turli nisbatlarda kvars qumi va dala shpati bo'lgan aralashmani erishigacha qizdirish yo'li bilan olinadi. Chinni sopolga qaraganda yaxshiroq mexanik ko'rsatkichlarga ega. U barcha ishchi haroratlarda kislotalarda (HF bundan istesno) turg'un, biroq ishqorlarda yemiriladi. Uning kislotalarda erish tezligi 0,9 g/(m² · s)dan oshmaydi, Na₂CO₃ ning 1 m² eritmasida esa 3 g/(m² · soat) dan ortiq emas. Chinnidan suzish maydoni 1 m gacha bo'lgan nutch-suzgichlar, diametri 1100 mm gacha bo'lgan rektifikatsiyalash va absorbsiyalash kolonnalari, sig'imi 25 dan 300 l gacha bo'lgan aralashtirgichli reaktorlar, 0,6 MPa gacha bosimga mo'ljallangan diametri 13 dan 300 mm gacha bo'lgan quvurlar, futerovka uchun plitalar, Rashig halqasi, unumdorligi 50 m³/s gacha bo'lgan markazdan ochma nasoslar va quflanadigan armaturalar yasaladi.

Chinni buyumlarni silliqlab pardozlash mumkin, bu esa zinch yopiladigan armaturalar va apparat hamda quvurlarning detallarini yasashda nihoyatda zarur. Bu hollarda qistirma materiallardan foydalanmay turib yuqori zichlanish ta'minlanadi.

Apparatlar yasashda ishlatiladigan shishalar kimyoviy tarkibi jihatdan turli-tumandir. Ularni turli guruhlarga bo'lish mumkin: natriy-kalsiysilikatli, borsilikatli, alyumosilikatli va borsiz alumosilikatli yoki kamborli, kvarsli. Natriy-kalsiysilikatli shishaning tarkibida 13-20 % Na₂O (K₂O), 5-10 % CaO va 1,5 - 4 % Al₂O₃ mavjud. Bunday shishalar jumlasiga, masalan, 23-sonli shisha kiradi. Ishqorlarning miqdori yuqori bo'lsa, shishaning issiqlikka va kimyoviy ta'siriga bardoshi pasayadi, shuning uchun uni harorat o'zgarishi 80°C dan yuqori bo'lmagan hollarda qo'llash mumkin.

Borsilikat va alumosilikat shishalar tarkibida 6-18 % B₂O₃, 4-10% Na₂O saqlaydi. Ularning ayrimlarining tarkibiga 5-6% alyuminiy oksidi ham kiradi. Bu guruhg'a 200°C ga masalan 220 dan 20°C gacha keskin sovitilishda barcha issiqlik chidami yuqori bo'lgan «pireks» turdag'i shisha mansub.

Alumosilikatli borsiz shishalar tarkibida ishqorlarning miqdori oz bo'lib, ular egilishga mustahkamligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bunday shishalar


jumlasiga, misol uchun, 13-sonli shisha kiradi va undan haroratning 85°C gacha o'zgarishiga chidamli sanoatda ishlatiladigan quvurlar yasaladi.

Ko'pgina shishalarning mineral kislotalar ta'siriga kimyoviy barqarorligi yuqori, bundan faqat o'yuvchi va fosfor kislotalar istisno. Misol tariqasida «pireks» shishasining qaynayotgan 20 % li HCl dagi erish tezligini ko'radigan bo'lsak, u atigi $3,7 \text{ mg}/(\text{m}^2 \text{ soat})$ ni tashkil etadi, ishqorlar eritmasida esa — 5,5 dan ko'proq. O'ta toza moddalar ishlab chiqarish uchun shishani konstruksion material sifatida tanlashda, uning albatta disstillangan suvda erish jarayoniga uchrashini ham nazarda tutish lozim. Zero, shisha kukunini 1 s davomida suvda qaynatilganda uning massasi $2 \cdot 10^{-3} \%$ ga kamayadi.

Shishadan 8 MPa bosimgacha ishslash qobiliyatiga ega bo'lgan quvurlar, yopqich armaturalar va sig'imi 100 l gacha bo'lgan aralashtirgichli reaktorlar yasaladi (85-rasm). Aralashtirgichning reaktorlarda ruxsat berilgan eng katta tezligi sekundiga 5 ta aylanishni tashkil etadi. Shishadan diametri 500 mm gacha bo'lgan kolonnali apparatlar va markazdan qochma nasoslar yasash mumkin.

Kvars shishalari tarkibida kremniy ikki oksidining miqdori yuqori (99 % dan ortiqroq) bo'ladi. Ularning chiziqli kengayish koeffitsienti harorat koeffitsienti kichkina bo'lganligi tufayli (oddiy shishanikiga nisbatan 10 baravar kam), ularning issiqlikka chidami yuqori (1000°C gacha). Kvars shishalar «toza» kvars qumini suyultirish yoki eriguncha kuydirish orgali olinadi va shu bois olish usuliga qarab shaffof va xira turlarga bo'linadi. Ular shishaning boshqa turlariga qaraganda yuqori kimyoviy barqarorlikka ega. Ular 1200°C dan yuqori bo'lgan haroratda yumshay boshlaydi. O'ta toza moddalar ishlab chiqarishda qo'llanadigan kvars apparatlarni yasash uchun «o'ta toza» kvars yoki qo'shimchalardan maxsus usul bilan tozalangan kvars qumi ishlatiladi.

Xira kvars shishasi g'ovak (3-4 %) bo'lganligi sababli kimyoviy barqarorligi pastroq. Undan diametri odatda 400-500 mm gacha bo'lgan apparatlar yasaladi. Suyuqlik sizib chiqishining oldini olish uchun apparatlarning ichki yuzasi kislorodli grelka yordamida eritib yuboriladi. Xira shishadan yasalgan buyumlar asosan faqat yordamchi jihoz sifatida ishlatiladi.



90-rasm.
Shisha reaktor

Shaffof kvarsdan rektifikatlash va absorbtsiyalash kolonnalarini, zonal suyultirish uchun konteyneyrlar, o'ta toza azot va sulfat kislotalarini saqlash uchun idishlar yasaladi.

Suyuqlanishi qiyin bo'lganligi uchun shaffof kvarsdan diametri 130-150 mm dan ortiq bo'lgan apparatlar yasash qiyin. Shishakristall materiallarning (sitallaming) ko'pgina ijobiy fizik xususiyatlari ularning armaturalar va kimyoviy apparatlar yaratilishida keng qo'llanishiga olib keldi. Ularning aniq maqsadlarda ishlatish uchun tanlash imkonini beruvchi yuzlab markalari mavjud. Sitallarni olish uchun shisha kristallanishi kerakli yo'nalishda boshqariladi, bunda ular tarkibidagi kristall tarkibiy qismi (o'lchami 1 mkm. dan kichik kristallar) shisha fazada hajm bo'yicha taxminan 50 % atrofida taqsimlangan bo'lishi kerak.

O'ta toza moddalar texnologiyasida **organik konstruksion materiallardan** asosan ftorplast va polipropilendan foydalilanildi. Odatdagi reaktivlar ishlab chiqarishda ishlatiladigan polietilen, viniplast va organik shisha, o'ta toza moddalar ishlab chiqarishda faqatgina bu moddalar bilan bevosita to'qnashmaydigan yordamchi jihozlar yasashda qo'llaniladi.

Ko'mirgrafitli materiallar. Reaktiv tasnifga ega kislotalar va ayrim o'ta toza moddalar ishlab chiqarish uchun GF-2 va ATM-1 grafitoplasterdan yasalgan nasoslar, issiqlik almashtirgichlar, massa almashtiruv kolonnalarini va trubalardan foydalilanildi. Ularning kimyoviy barqarorligi grafitning g'ovakligini kamaytirish uchun shimdirilgan polimerlarning barqarorligi bilan aniqlanadi. Keyingi paytlarda g'ovakligi kam modifikatsiyalangan grafit (pirografit, qayta kristallangan grafit va hokazo) olish usuli yaratilgan.

O'ta toza grafitdan o'ta toza moddalar olishga mo'ljallangan elektrodializ qurilmalari uchun elektrodlar yasaladi.

Ftorplastlar. Plastmassalarning barcha ma'lum turlari ichida politeuraftoretilen (ftorplast - 4, teflon) o'zining kimyoviy ta'siriga chidamligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. U ma'lum bo'lgan erituvchilarining hech qaysinisida erimaydi, hech qanaqa yelim bilan yelimlanmaydi, yonmaydi, ho'llanmaydi va past ishqalanish koeffisientiga ega. U konstruksion material sifatida haroratning $\pm 260^{\circ}\text{C}$ oralig'ida ishlay oladi, «zar suvi» ta'siriga chidamli. Unga faqatgina F₃Cl₂ va suyultirilgan ishqoriy metallar ta'sir ko'rsata oladi. Ftorplast - 4 ning asosiy kamchiligi uning sovuq ta'sirida shaklan o'zgarishidir. Ishqoriy eritmalar surunkali ta'siri ostida uning qo'llanishi ortadi. Politriforxloretilen (ftorplast - 3) sovuq ta'sirida shaklini o'zgartirmaydi

va yuqori mustahkamlikka ega, ammo uning kimyoviy barqarorligi ftorplast - 4 nikiga qaraganda pastroq.

Agressiv muhitda ishlaydigan kuzatish oynalari yasash uchun ko'rindigan va infraqizil nurlarda yuqori shaffoflikka ega bo'lgan ftorplast - 3B dan foydalanish mumkin.

Ftorplastni tarkibida organik qo'shilmalar miqdori qat'iy chegaralanmagan toza moddalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan jihozlar yasashda ishlatish mumkin, zero u ham absolut inert emas. Ftorplastlardan unumdorligi $90 \text{ m}^3/\text{s}$ gacha bo'lgan markazdan qochma nasoslar, silfonlar, reaktorlar aniq, o'lchov idishlari va boshqalar yasaladi. Masalan, o'ta toza o'yuvchi kislota olish uchun ftor plast - 4 dan yasalgan rektifikatlash kolonnalaridan foydalaniladi. Ishchi yuzasining maydoni 36 m^2 gacha bo'lgan quvursimon issiqlik almashtirgichlarning konstruksiyalari yaratilgan. Ftorplastning po'latga nisbatan [35 $\text{Vt}/(\text{m} \cdot \text{K})$] issiqlik o'tkazish koefitsienti past [$0,23 \text{ Vt}/(\text{m} \cdot \text{K})$] bo'lishiga qaramasdan, bu issiqlik o'tkazgichlarda diametri $2,5 - 6,4 \text{ mm}$ va devorlarining qalinligi $0,5 \text{ mm}$ dan kam bo'lmagan quvurlar ishlatish hisobiga issiqlik uzatish koefitsienti $350 - 520 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ gacha yetadi.

Ftorplast F - 40 va F - 3 M dan tayyorlangan yupqa tasmalar agressiv suyuqliklarda ishlaydigan qizdirish elementlarini o'rashi uchun cho'lg'am sifatida ishlatiladi.

Polipropilen kimyoviy va issiqlikka chidamliligi bo'yicha ftorplastga tenglasha olmaydi, lekin keng tarqalgan boshqa polimer materiallardan ustun turadi. U $160 - 170^\circ\text{C}$ haroratda yumshaydi. Polipropilen katalitik anion polimerizatsiyalash usuli bilan olinganligi bois, kul qoldig'i ancha yuqori ($0,1\%$). Bu narsani uni konstruksion material sifatida tanlayotganda albatta e'tiborga olish lozim.

Polimetilakrilat (yoki organik shisha - $\text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OOCH}_3$) kislotalaming suyultirilgan eritmali va noorganik tuzlarning suvdagi eritmalarida yuqori turg'unlikka ega. Yuqorida ko'rib o'tilgan polimer materialarga nisbatan uning kimyoviy va issiqlikka chidamligli kamroq ($105 - 115^\circ\text{C}$ gacha)

Organik shishaning afzalligi uning shaffofligida bo'lib, bu jarayonni ko'z bilan kuzatish imkonini beradi. Undan yasalgan massa almashinish apparatlari reaktiv tasnifga ega bo'lgan xlorid kislatosi va natriy tiosulfat ishlab chiqarishda muvaffaqiyat bilan qo'llanilmoqda.

Organik shishadan yasalgan ayrim detallar bir-biri bilan issiq havo oqimida chiviq kavsharlash yordamida ulanadilar. Bu maqsadlarda viniplast chiviqlardan foydalanish mumkin.

XIII BOB. APPARATLAR ELEMENTLARI VA ULARNING HISOBI

Kimyoviy texnologiyada asosan standartlashtirilgan va normallashtirilgan apparaturalardan foydalaniladi. Ammo jarayonning optimal maromini qidirib topishda bosimni, haroratni, ishchi muhit tarkibini anchagini o'zgartirish mumkin. Shu munosabat bilan apparatlarning detal va uzellarini mustahkamlikka tekshirish hisobi bo'lishi zarur.

13.1. Apparatlar elementlaridagi kuchlanish


Suyuqlikning gidrostatik bosimi ta'siri ostida bosim, harorat ko'tarilishi natijasida yuzaga keladigan bir necha xil yuklama apparatga bir paytning o'zida ta'sir ko'rsatadi. Texnikada keng tarqalgan qobiqlarning devoridagi kuchlanishni aniqlash uchun, qobiqning uni ikkita parallel gorizontal va perpendikular tekislik bilan kesib o'tilishidan hosil bo'lgan elementi ko'rib chiqiladi (91-rasm). Hisob qobiqning aniqlik kiritilgan momensiz nazariyasiga binoan olib boriladi, bunda kuchlanish qalinlik bo'yicha bir tekis taqsimlangan, qobiq devorining qalinligi esa uning o'lchamlariga nisbatan juda kichkina deb qabul qilinadi.

Bosim ostida ishlayotgan o'qqa simmetrik aylanuvchi qobiqni mustahkamlikka hisoblash uchun momensiz nazariyaning asosiy tenglamasi bo'lib Laplas tenglamasi xizmat qiladi:

$$\sigma_M / R_M + \sigma_K / R_K = P/S. \quad (13.1)$$

bu yerda: σ_M – meridian bo'ylab kuchlanish, Pa; σ_K – aylanma (halqaviy) kuchlanish, Pa; R_M – qobiq o'rta yuzasining meridian egri chizig'iga yo'nalişidagi radiusining egriligi, m; R_K – qobiq o'rta yuzasining meridian egri chizig'iga perpendikular yo'nalişidagi radiusining egriligi, m; R – bosim, Pa; S – qobiq devorining hisoblangan qalinligi, m.

(13.1) tenglama yordamida aylanma va meridian bo'ylab kuchlanishni hisoblash uchun apparatning turli elementlari devorlarining qalinligini hisoblashda baza bo'lib xizmat qiluvchi tenglama olish mumkin.



91-rasm. Halqali va meridional kuchlanishlar ta'sirining sxemasi.

1. Elementning uzunligi birga teng bo'lgan cho'zuvchi kuchlanishini silindr uchun $R_M = \infty$ va $R_K = R$ bo'lganda (13.1) tenglama bilan aniqlanadigan halqasimon kuchlanish orqali ifoda qilish mumkin:

$$\sigma_K = p R / S . \quad (13.2)$$

Silindrning devoridagi meridian bo'y lab kuchlanish apparatning tubiga ichki bosimdan va apparat devorining aylanma kesimidan tushadigan yuklamaning tengligi shartidan aniqlanadi:

$$\pi R^2 P = 2\pi R S \sigma_M, \sigma_M = PR / (2S) . \quad (13.3)$$

Suyuqlik bilan to'ldirilgan silindrsimon apparatlar devoridagi halqasimon kuchlanish gidrostatik bosimni hisobga oluvchi formulaga binoan aniqlanadi:

$$\sigma_x = h p_j R / S . \quad (13.4)$$


bu yerda: h – suyuqlik ustunining balandligi, m; P_j – suyuqlikning zichligi, kg/m³.

3. $\sigma_M = \sigma_K$ σ tengligi sharti bilan doira yoki doiraning bir qismi uchun quyidagini olamiz:

$$\sigma = PR / (2S) . \quad (13.5)$$

4. Ichki bosim ostida bo'lgan konussimon taglikni mustahkamlikka hisoblashda uchta holat bo'lishi mumkin: 1) taglik faqat gazlar yoki bug'lar ta'siri ostida bo'ladi; 2) taglik faqat suyuqlikning gidrostatik bosimi ta'siri ostida bo'ladi; 3) apparatda suyuqlik sathi ustida gazlarning bosimi hosil bo'ladi. Endi faqat birinchi holat uchun hisoblashni ko'rib chiqamiz.

Konussimon taglikning har qanday $n-n$ kesimdagи aylanma kuchlanishni Laplas tenglamasidan(92-rasm) topish mumkin. Konus hosil qiluvchi egrilik radiusi $R_M = \infty$ Laplas tenglamasidan quyidagi kelib chiqadi:



92-rasm. Konussimon tub

$$\sigma_k = PR_k/S$$

ABC uchburchakdan: $R_k = r / \cos \alpha$ unda $\sigma_k = Pr/(S \cos \alpha)$ (13.6)

Meridian bo'y lab kuchlanishni konusning n-n kesimidan pastki qismiga ko'rsatiladigan bosim kuchi va konussimon taglikning n-n kesimida hosil bo'ladigan kuchlanishning vertikal qismi tengligi shartidan aniqlash mumkin:

$$\pi Pr^2 = 2\pi r S \sigma_M \cos \alpha, \quad \sigma_M = Pr/(2S \cos \alpha) \quad (13.7)$$

Konussimon taglikda $r = D/2$ bo'lganda maksimal aylanma kuchlanish quyidagicha:

$$\sigma_k \cdot \max = PD/(2S \cos \alpha) \quad (13.8)$$

13.2. Gardishlar va tagliklar

Gardishlarni hisoblash. Ichki bosim ostida ishlaydigan silindrsimon gardishlar devori qalinligini egiluvchan (plastik) materiallarga (po'lat va boshqalar) nisbatan, ularning murakkab kuchlangan holatiga to'g'ri keluvchi, mustahkamlikning uchinchi nazariyasiga binoan, korroziyaga qo'shimchani hisobga olgan holda ushbu formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$S = \frac{PD}{2[\sigma]\varphi - P} + c \quad (13.9)$$

bu yerda D - silindrning ichki diametri, m, $[\sigma]$ - ruxsat etilgan kuchlanish, Pa; φ - kavsharlangan chokning standartlarga (GOST-26-291-71) muvofiq aniqlanadigan mustahkamlik koefitsienti; c - korroziyaga qo'shimcha, m.

Tashqi bosim ostida ishlaydigan silindrsimon gardishlar devorining qalinligini quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$S = 1,06D_u \sqrt{P/E} + c \quad (13.10)$$

Agarda ushbu shart bajarilsa

$$1/D_u = 0,768 \sqrt{E/P} \quad (13.11)$$

Agarda bu shart bajarilmasa, unda hisob mana bu formula bo'yicha olib boriladi:

$$S = 0,47 \frac{D_u}{100} \left(\frac{\rho}{10^{-6} E} \frac{l}{D_u} \right)^{0.4} + c \quad (13.12)$$

Quyidagi shart bajarilgan holda:

$$\left(\frac{S - c}{D_u} \right) < 1,1 \sqrt{\left(\frac{l}{D_u} \right)^2 \left(\frac{\sigma_0}{E} \right)^2}$$

bu yerda: l – gardishning hisoblangan uzunligi, m; E – materialning ishchi haroratdagи taranglik (egituvchanlik) moduli, Pa; σ_0 – materialning oquvchanlik chegarasi, Pa.


Ichki bosim ostida ishlaydigan taglik va qopqoqlarni hisoblash. Shakliga ko‘ra tagliklar yarim dumaloq, elipssimon, konussimon, yon devorsiz sharsimon ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Ellipssimon tagliklar (93-rasm; GOST 6533-68) ichki va tashqi bosim ostida ishlaydigan apparatlarda keng qo‘llaniladi. Taglik devorining qalinligini korroziyaga qo‘srimchani hisobga olgan holda quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$S = \frac{PR}{2[\sigma]\varphi - 0,5p} + c \quad (14.13)$$

bu yerda – $R = D_b^2 / 4H_b$ taglikning uchidagi egrilik radiusi, m; H_b taglikning uchidagi ichki balandligi, m.

$R_b = P_u$ va $H_b = 0,25 D_u$ bo‘lgan standart tagliklar uchun taglik devorining qalinligiga yaqin. Bu tagliklar kichik va katta diametrлarda yasaladi.



93-rasm. Ellipssimon tub

Konussimon tagliklar va o‘tish joylari (yo‘laklar) (93-rasm; GOST 12619-67) yopishqoq va sochiluvchan muhitlar uchun va katta diametrдан kichik diametrga o‘tiladigan holatlarda ishlatiladi. Konussimon tagliklar va o‘tish yo‘laklari va otbortovkali usiz yasaladi.

Otbortovkasiz konussimon element devori qalinligini ushbu formulaga binoan aniqlanadi:

$$S = \frac{PD_u}{2[\sigma](\phi - P)\cos \alpha} + c \quad (13.14)$$

Bu yerda: α – o‘q va konusni hosil qiluvchi orasidagi burchak.

Doirasimon tagliklar (GOST 26-01-1297-75) diametri $D_u > 4$ m bo‘lgan apparatlarda qo‘llanadi: devorining qalinligi ushbu formula yordamida hisoblanadi:


$$S = \frac{PR}{2[\sigma]\phi - 0,5P} + c \quad (13.15)$$

Yassi tagliklar va qopqoqlar (89-rasm; GOST 12625-67; 12626-67) tik apparatlarda lyuklar, tinqinlar sifatida ishlataladi. Devorining qalinligi mana bu formula yordamida aniqlanadi:

$$S = K D_u \sqrt{P / [\sigma]} + c. \quad (13.16)$$

bu yerda: K – taglikning konstruksiyasini hisobga oluvchi koefitsient ($0,4$ dan $0,55$ gacha oraliqda bo‘ladi).

Apparatning diametri va bosim katta bo‘lganda qopqoqlar devorining



94-rasm. Obechaykalar yassi (tekis) tublarni biriktirish varianti va tub konstruksiyasi koefitsienti K ning ahamiyati

qalinligi anchagina katta qiymatga ega bo'ladi. Uni kichraytirish hamda massasini kamaytirish va metallni tejash uchun qopqoqni qattiq qirrali qilib yasaladi. Bu holda formulaga apparat diametri o'rniga qirralar oralig'idagi eng katta doira diametrining qiymati qo'yiladi, K esa 0,5 ga teng deb qabul qilinadi.

Tashqi bosim ostida ishlaydigan taglik va qopqoqlarni hisoblash (GOST 14249-73). Ellipssimon taglikning devori qalinligini quyidagi ikkita qiymatdan kattasiga teng deb qabul qilinadi:

$$S = \frac{K_1 R_u}{0,3} \sqrt{\frac{P}{E}} + c . \quad (13.17)$$

$$S = \frac{PR_u \beta_1}{2[\sigma]} + c \quad (13.18)$$

Bu yerda: K_1 – taxminan birga teng koefitsient; β_1 – quyidagi formula bo'yicha hisoblanadigan koefitsient:

$$\beta_1 = 0,5 + \sqrt{0,25 + 12K^2_1 (\sigma_r / E) ([\sigma] / P)}$$

Konussimon element devorining qalinligini u bilan tutashgan tashqi bosim ostida ishlaydigan gardishlar uchun hisoblangan silindrsimon gardishning devori qalinligiga teng deb qabul qilinadi.

Shundan so'ng taglikni siqib turuvchi hisoblanadigan kuch aniqlanadi:

$$F = \pi D_{\text{tash}}^2 P_{\text{ichki}} / 4 . \quad (13.19)$$

va ruxsat etilgan o'q bo'ylab siquvchi kuch $F_{\text{per(ruxsat etiladigan)}}$:

$$F_{\text{per}} = \pi K_2 [\sigma] (S - c) \cos^2 \alpha D_h . \quad (13.20)$$

Bu yerda: D_{chet} – konussimon taglikning tashqi diametri, m; P_{chet} – tashqi bosim, Pa; K_2 – ma'lumotlar to'plamidan (spravochnik) aniqlanadigan' koefitsient; D_h – taglikning hisoblab topilgan diametri, ushbu formuladan aniqlanadi:

$$D_h = (0,9 D_{\text{ich1}} + 0,1 D_{\text{ich2}}) / \cos \alpha_1 \quad (13.21)$$

D_{ich1} va D_{ich2} – konussimon taglikning katta va kichik ichki diametrlari m.

13.3. Apparatlarning yuqori bosim ostida ishlaydigan elementlari

GOST 25215-82 ga muvofiq yuqori bosim apparatlariga 10 dan 100 MPa gacha bosim ostida ishlaydigan apparatlar kiradi. Bunday apparatlar ammiak, karbamid, vodorod, metanol ishlab chiqarishda qo'llanadi. Bunday apparatlarni loyihalash va yasash qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ularning korpuslarini turli xil konstruksiyada: yaxlit tunukalangan, kavsharlab tunukalangan, qoliplab kavsharlangan, ko'pqavatli, burama va rulonli qilib yasaladi.

Yaxlittunukalangan korpuslar yaxlit quyma po'latdan og'ir bolg'alomchi jihozlar yordamida yasaladi. Ularning o'rtasidan burg'ilab teshik ochiladi, undan keyin unga gardish kiydiriladi, bolg'alanadi, so'ngra mexanik ishlov beriladi.

Bolg'alab kavsharlangan korpuslar uzunligi 3-4 m lik bir nechta sarglarni uchma-uch kavsharlab yasaladi; **qoliplab kavsharlangan korpuslar** —quyma yarim tog'ora (korito)lardan; **ko'pqavatlilari** — bir-biriga tarang qilib kiydirilgan bir nechta gardishdan iborat. **Burama korpuslar** silindrsimon gilzaga po'lat tasmalarni issiq holda bir nechta qavat qilib o'rabi chiqish yo'li bilan yasaladi. Tasma soviganda gilzani siqadi va devorning qalinligi bo'ylab bir tekis kuchlanish hosil qiladi. **Rulonli korpuslar** qalinligi 10 mm li ichki gardishdan tashkil topgan bo'lib, unga qalinligi 3-4 mm li tasma tarang qilib tortib o'raladi.

Yuqori bosim uchun idishlarning tubi yassi to'g'ri burchak kesimli, sal qavariq va qavariq taglik qilib yasaladi, qopqoqlar esa yassi ko'rinishdagi og'ir plitalardan iborat.

Yuqori bosim uchun apparatlarning mustahkamlikka hisoblashning o'ziga xos tomonlari bo'lib, GOST 25215-82 ga muvofiq olib boriladi.

Gardishlar hisobi. Yaxlit gardish devorining qalinligi (m):

$$S=0,5D_u(\beta-1)+c \quad (13.22)$$

Bu yerda: $\beta=D_{tash}/D_u$ - devor qalinlik koefitsienti,

$$\ln\beta = P([\sigma]\varphi) \text{ ga teng.}$$

Tagliklar hisobi. Yassi va sal qavariq taglik devorining qalinligi (m):

$$S = 0,45D_u \sqrt{P/([\sigma]\Psi)} \quad (13.23)$$

Bu yerda $\Psi = 1 + \sum d_{teui}/D_u$ - taglikning teshiklar bilan kuchsizlanganlik

koeffitsienti; Σd_{rew} - taglikda joylashgan teshiklar diametrining maksimal yig'indisi, m.

Qavariq taglik devorining qaliligi:

$$S = \frac{PR}{2[\sigma]\varphi - 0,5P} + c \quad (13.24)$$


Taglikning egrilik radiusi (m):

$$R_u = D_u^2 / (4H_u)$$


Bu yerda: $H_u = 0,25D_u$ bo'lgan ellipssimon tagliklar uchun $R_u = D_u$

$R_u = 0,5D_u$ bo'lgan yarimshar shaklidagi tagliklar uchun $R_u = 0,5D_u$

Zichlatmalar. Qismlarga ajratiladigan birikmalarning zichligini ta'minlash uchun turli xil metall (mis, aluminiy) obtyuratorli ochib yopiladigan mexanizmlar zatvorlar ishlataladi. Ko'pincha majbuliy zichlanadigan (boltlar buralganda hosil bo'ladigan kuchlanish hisobiga)



95-rasm. Plastik tekis obturatorli bilan majbuliy zichlovchi boltli zatvor.
1 – korpus; 2 – qopqoq;
3 – shpilka;
4 – gayka; 5 – qistirma.



96-rasm. Plastik obturator bilan radial o'zi zichlovchi ikki konusli bolt.
1-korpus; 2-qopqoq; 3-obtura-
tor; 4-halqa; 5-maxsus
ariqchalar; 6-planka

va o‘z-o‘zidan zichlanadigan (apparat ichidagi bosim hisobiga) zatvorlar qo‘llanadi.

Qopqoqning korpusga mahkamlanish usuliga ko‘ra zatvorlar boltli va bolsiz turlarga bo‘linadi.


Majburiy zichlanadigan egiluvchan yassi obturatorli boltli zatvor (90-rasm) 200°C dan past haroratda ishlaydigan apparatlarda qo‘llaniladi.

Qistirma (5) korpus (1) va qopqoq (2) o‘rtasida shpilka (3) va gayka (4) yordamida qisib qo‘yiladi. Bu zatvorning afzalligi uning oddiyligida bo‘lib, kamchilligi esa – harorat o‘zgarib turishiga sezgirligi va shpilkaning taranglik kuchlanishi anchaginaligidadir.

Egiluvchan obturatorii radial – o‘z-o‘zidan zichlanuvchi ikki konusli boltli zatvor (91-rasm) konstruksiyasining nisbatan oddiyligi, yuqori darajada ishonchliligi va harorat o‘zgarib turishiga kam sezgirligi uchun 400°S va 100 MPa bosimda keng qo‘llanadi.

O‘z-o‘zidan zichlanish apparatdagи bosimning halqaga (4) bosim ko‘rsatishi hisobiga sodir bo‘ladi. Muhit halqaning yassi yuzasi va qopqoq oralig‘iga tushishi uchun qopqoq yuzasida va plankada (6) frezerlab ariqchalar (5) yasaladi.

Diametri 300 mm gacha bo‘lgan apparatlar va quvurlarni ulash uchun




97-rasm. Siquvchi vintlar va ajratgich muftalar bilan majburiy zichlovchi plastik trapetsiyasimon obturatorli boltli zatvor.

1 – korpus; 2,3 – yordamchi halqalar; 4 – musta; 5 – siquvchi vint; 6 – qopqoq; 7 – halqa; 8 – plastik trapetsiyasimon obturator

linzali zichlanmalar (GOST 10493-75) ishlatiladi. Ular 100 MPa gacha bo'lgan bosim va 540°C gacha haroratga mo'ljallab yasaladi.

Siqlb turuvchi vintli va bo'laklanuvchi mustali trapetsiyasimon kesimga ega egiluvchan obtyuratorli majburiy zichlanuvchi bolsiz zatvor (92-rasm) 10-100 MPa gacha bosimda va 540°C gacha haroratda qo'llaniladi.


Flanetssiz kolonna korpusi (1) qopqoq (6) bilan qismlarga ajratiladigan musta (4) yordamida biriktiriladi. Mustaning yarim halqasi yordamida halqlar (2,3) yordamida ishchi holatda ushlab turiladi. Zichlashish, trapetsiyasimon egiluvchan obtyurator yordamida ta'minlanadi. Murvat vint (5) va halqa (7) obtyuratorni tarang tortib turishga xizmat qiladi. Bu zatvorming afzalligi – harorat o'zgarib turishiga kam sezgirligidadir.



98-rasm. Flanesli biriktiruvchilarni zichlovchi yuzalarining turi:
a – tekis (yassi), b – bo'rtiq – botiqlik; c – «shit-paz» (turum ariqcha);
d – quflangan; e – konusli; tuxumsimon cho'ziq.

13.4. Past bosimda ishlaydigan apparatlar elementlari

Flanetsli birikmalar. Flanetslar bu apparat va quvurlarning bo'laklanadigan birikmalarining eng ko'p tarqalganidir. Ular qopqoq, sarg, lyuk, quvurlarni biriktirishga xizmat qiladi. Flanetsning eng mas'ul qismi -bu zichlantirish bo'g'lnidir. Zichlanmaning egiluvchan va tarang deformatsiyalanuvchi qistirmalari turlari mavjud. Ular mayin deformatsiyalanuvchi zichlantmalardan keng foydalilanadi. Bunga zichlatmalar yuzalari orasiga yumshoqroq qistirmalar quyilishi tufayli erishiladi, birikmalar taranglashganda yumshoq qistirmalar deformatsiyalanadi va flanetslarning taqalib turadigan yuzasidagi barcha notekisliklarni to'ldiradi.



99-rasm. Flaneslarning asosiy turlari:


*a-b – tekis payvandlangan; g – «turum ariqcha» turidagi;
 d – bo'yinli; e – otbortovkali; j – burtli (chiziqli)*

Tarang deformatsiyali zichlatmalar asosan yuqori bosimlarda qo'llanadi. Ularning kamchiligi - zichlatma yuzasiga yaxshilab ishlov berish zaruriyatidir.

Konstruksiyasi eng oddiy flanets - bu **yassi yuzali flanetsdir** (93-rasm). Keng tarqalganlardan **«Ship-paz» rusumdagи flanetsdir** (93-rasm). U yuqori bosimda (6 MPa), aggressiv moddalar bilan ishlaganda va chuqur vakuum sharoitida qo'llanadi. **«Ship-paz»** birikma halqasimon ariqchaga joylashtirilgan qistirma, birikma tarang tortilganda deformatsiyalanadi va ariqchaning barcha notekisliklarini to'ldiradi. **«Ship-paz»** birikmaning kamchiligi – qistirmani ariqchaning ichidan chiqarib olishning qiyinligidadir.

«Ship-paz» birikmaning turlaridan biri **«qulfga»** birikma bo'lib, unda yuqoridagi kamchilik bartaraf etilgan. Bu birikma yuqori bosimlarda ishlatiladi (99-rasm). Diametri 300 mm gacha bo'lgan apparat va quvurlarni ularash uchun linzali **zichlatmalardan** foydalaniлади. Bu birikmalarda zichlanish linzaning sharsimon yuzasi bilan zichlantirilayotgan detallarning konussimon yuzasining halqa chizig'i bo'ylab to'qnashuvi hisobiga erishiladi.

Ularning bir-biriga tegib turgan joyida o'q bo'ylab kuch ta'siri ostida



100-rasm. Flaneslarni ajraladigan turlari:


*a – bo'laklarga bo'linadigan; b – halqaga bo'linadigan;
v – joylanadigan halqa.*

materialning zichlanishini ta'minlovchi ingichka belbog'cha paydo bo'ladi (100-rasm).


Biriktirish usuli (shtutser yoki korpus bilan) va tuzilishiga ko'ra flanetslar: yassi payvandlangan, asosida yo'g'onlashgan («bo'yin» li), yon devori tomonida va uyumda (burt) erkin turlarga ajratiladi (100-rasm).

Tuzilish jihatidan yassi flanetslar eng oddiydir. Ular 20 MPa bosimgacha ishlatiladi. Yassi flanetslarning asosiy kamchiligi – asos tomonida uncha bikrlikka ega emaslidir. Bu flanetslar yassi taqaluvchi yuzaga ega, yuzasi «do'ng – namgak» va «ship-paz» ko'rinishda bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan flanets – bu «bo'yinli» flanetslar bo'lib, ular tutash payvandlangan bo'ladi. Ular metall qistirmalar bilan ham qo'llanadi. Rangli metallardan yasalib, otbortovka qilinadigan apparatlarda otbortovkali flanetslar qo'llanadi. Sopol, shisha va plastmassadan yasalgan va egilish deformatsiyasiga bo'y bermaydigan apparat va quvurlarni biriktirish uchun hamda payvandlash mumkin bo'lмаган hollarda va legirlangan po'lat va rangli metallarni (masalan, cho'yandan, yuqori legirlangan va uglerodli po'latdan yasalgan tarmoqlangan qisqa quvur – patrubok) tejash maqsadida uyumli (butli) flanetsdan foydalilaniladi. Payvandlash mumkin bo'lмаган yuqori bosim ostida ishlaydigan quvurlarda **rezbali flanetslar** ishlatiladi.

Quvur va uzatish quvurlarida armaturani ulash uchun ishlatiladigan flanetslar apparatlar qismlarini ulash uchun ishlatiladiganlardan ko'ra kattaroq o'lchamga ega bo'ladi, zero ular og'irroq sharoitlarda (harorat o'zgarib turishi, quvuruzatgichlar katta yuklama massasi ta'sirida)



101-rasm. Skobalar bilan tortiladigan flanesli birikma



102-rasm. Kavsharlangan plastinalar bilan flanesli birikma

ishlaydilar. Shuning uchun ularni loyihalashtirishda dastlabki ma'lumot sifatida quvur devorining eng katta qalinligi qabul qilinadi.

Apparatlarning diametri 400 mm va undan yuqori qismlarini biriktirish uchun apparatura flanetslari, 400 mm dan kichik diametrliklari uchun armaturali flanetslar qo'llanadi.

Maxsus bo'laklanadigan flanetslar shisha, sopol va boshqa mo'rt materiallardan yasalgan uzatish quvur va apparatlarni ulash uchun qo'llanadi. Ular ikki xil bo'ladi: ikki qismdan ajraladigan (101-rasm) va bo'laklanadigan halqali (95 b-rasm).

Bo'laklanadigan halqali flanetsning diametri quvurning yoki sarganing oxiridagi do'ng joydan kattaroq o'lchamga ega bo'ladi va ikki qismdan iborat halqaga (1) tayanadi (102-rasm). Bo'laklanadigan halqali flanetslardan foydalanish qulayroq, qismlarga ajratiladigan flanetslardan arzonroq, lekin uncha ixcham emas.


Agarda flanetsni bo'g'inini bo'laklash uchun yechish zarur bo'lsa, unda yechiladigan bo'laklanadigan to'lg'izma halqali flanetsdan foydalilanadi (102-rasm).

Sirlangan apparatlar uchun uncha katta o'lchamga ega bo'limgan tartib mahkamlangan skobali (dastali) flanetslardan (96-rasm) foydalilanadi. Bu bilan massa kamayishi va sirni kuydirishda harorat maromini yaxshilashga erishiladi. Bunday birikmalar 0,5-0,6 MPa bosimga dosh beradi.

Qismlarga ajraladigan birikmalarning zichlanishini oshirish uchun payvandlangan plastinali flanetslar ishlataladi (103-rasm). Bunday, birikmada flanetslar oralig‘iga yupqa plastinalar joylashtiriladi va ular choclab payvandlanadi. Birikmani bo‘laklashda choclar kesib tashlanadi, qayta yig‘ilganda esa ular qaytadan yana payvandlanadi.

Flanetslar normallashtirilgan, ular shartli o‘tish va shartli bosim P_{sh} dan kelib chiqib tanlanadi. Shartli o‘tish gardish yoki quvurning diameriga moslangan bo‘lishi kerak, lekin amalda har doim ham ularga to‘g‘ri kelavermaydi. Shartli bosimni harorat, muhitning xususiyatlari va ishchi bosimga P_{ish} qarab tanlanadi. Agar harorat 200°C dan yuqori bo‘lmasa, muhit zararsiz (toksik) bo‘lmasa, u holda shartli bosim ishchi bosimga teng bo‘ladi. 200°C dan yuqori haroratda shartli bosim ishchi bosimdan yuqori bo‘ladi. Po‘lat quvuruzatgich flanetslari va armatura uchun shartli va ishchi bosim GOST 356-68 ga binoan tanlanadi.

Vakuum va kuchli zaharli moddalar bilan ishlaganda yuqori germetiklik talab etiladi. Shu tufayli bu hollarda $P_y \geq 1,6 \text{ MPa}$ dan yuqori bo‘lgan flanetslardan foydalilaniladi. Apparatlar shtutserlari konstruksiya yaratilganda $P_y \geq 1,0 \text{ MPa}$ bo‘lgan flanetslar tanlanadi,



103-rasm. Qaytarma
boltli flanesli birikma

104-rasm. Qistirmalar:
1 – yassi; 2 – kombinirlashgan asbometallik; 3 – ftorplastli qoplamatadagi asbekli; 4 – kombinirlashgan;
5 – tuxumsimon cho‘ziq; 6 – linzali


chunki shtutserga ulanadigan uzatish quvurlari armaturasi P_y 1,0 MPa dan past bo'lmagan bosimga ishlab chiqariladi.

Flanetslarning faqat o'zi birikmaning zarur zichligini ta'minlay olmaydi, shuning uchun ularni mahkamlash uchun turli xil detallar ishlataladi.

Flanetsli birikmalarini mahkamlash detailari. Bosim 1,6 MPa va harorat 200°C gacha bo'lgan sharoitda ishlaydigan flanetsli birikmalar uchun boltlar, undan yuqoriroq harorat va bosim uchun esa ikki tomoni gaykali shpilkalar ishlatalidi. Surunkali yechish-yig'ishni talab etuvchi birikmalar uchun qaytarib qo'yiladigan boltlardan foydalaniлади (104-rasm).

Mahkamlovchi detailar asosan tegishli issiq ishlov berilgan uglerodli va legirlangan po'latdan yasaladi. Bunda bolt va shpilkalarining qattiqligi va mustahkamligi gaykalarnikidan yuqori bo'lishi lozim.

Qistirma (105-rasm). Qistirmaning materiali va konstruksiyasi ularning ishlash sharoitlarini (harorat, bosim, muhitning xususiyatlari va hokazo)



105-rasm. Zichlagichlar:

a – salnikli; b – yakka yonyuzali; 1 – silfon; 2 – qo'zg'almas halqa;
3 – qo'zg'aluvchan halqa

hisobga olgan holda tanlanadi. Qistirmalar kimyoviy barqaror va butun ish jarayonida egiluvchan bo‘lishi kerak.

Qistirmalar rezina, paronit, asbest, polixlorvinil, ftorplast, karton va boshqa nometall materiallardan yasaladi. **Rezina qistirmalar** 90°C gacha harorat va uncha katta bo‘lmagan bosimda ishlatiladi.

Qistirmalar uchun rezina list yoki aylana va to‘g‘rito‘rtburchak shaklidagi kesimga ega bo‘lgan chilvir ko‘rinishida chiqariladi, ba’zan esa murakkab, masalan, tishsimon kesimga ega bo‘lgan shaklda ishlatiladi.


Bosim yuqori bo‘lganda metall qistirmalardan, agressiv muhit uchun esa -metall va paronit o‘zakli, o‘rta qavati yumshoq material va ftorplastli to‘shamdan iborat ftorplast g‘ilofli qistirmalar ishlatiladi. Asbometall qistirmalar, masalan, sim bilan to‘qilgan asbest ichiga asbest to‘ldirilgan spiralsimon burama metall; oralariga asbest rezina, paronit va boshqalar qavat-qavat qilib qo‘yilgan yupqa listli metall keng tarqalgan.

Rezina, asbest, paronit va boshqa metallardan qistirma yassi qilib yasaladi.

Katta diametrarda bir necha listdan tuzilgan qistirmalar ishlatiladi.

Salnikli va ko‘ndalang qistirmalar (106-rasm). Aylanuvchi qismlar yuzalarini zichlashtirish uchun salnikli va ko‘ndalang qistirmalar ishlatiladi. Tarang qilinmagan salniklar mas’uliyatlari emas, zichlatmalarda (podshipniklarda, tegirmonlarning korpuslarida), o‘q bo‘ylab taranglashganlari esa – yuqori harorat, bosimlar va valning aylanish chastotasi katta bo‘lgan hollarda ishlatiladi.

Yaxshi zichlashishga erishish maqsadida vtulka va siqib turuvchi qopqoqlarning tiqmaga qaragan tomoni konusimon shaklda ishlanadi.



106-rasm. Qattiq qobirg‘alar bilan mahkamlangan shtutser


Salniklar bobishkaga o'rnatiladi. Yuqori haroratda ishlaydigan salniklar suv «ko'ylagi» yordamida sovitilib turiladi.

Zaharli moddalar bo'lgan apparatlarga bosimga qarshi salniklar o'rnatiladi. Buning uchun tiqma halqa bilan bo'linadi va halqa atrofидаги bo'shliqqa apparat ichidagi bosimdan yuqori bosim ostida inert gaz kiritiladi. Valning aylanish tezligi katta bo'lganda qattiq tinqinli salniklar ishlatiladi, ular rangli metalldan, plastmassadan va presslangan grafitdan kesilgan halqa ko'rinishida yasaladi.

TD va TDP rusumdagagi ko'ndalang zichlatmalar nordon, kuchsiz ishqoriy va gazsimon muhitlarda 1,6 MPa gacha ortiqcha bosim, 400 Pa gacha qoldiq bosim (vakuum), -20°C dan 250°C gacha haroratda ishlash uchun qo'llanadi. Ularning afzalligi — gazning oz miqdorda uchib ketishi, katta ishonchligidadir. Bittalik ko'ndalang zichlatma (100b-rasm) harakatlanuvchi halqadan (3) vtulkaga, u esa valga mahkamlanadi. Harakatlanmaydigan halqa (2) korpusga silfon (1) yordamida bog'lanadi. Halqalar prujina yordamida bir-biriga yopishib turadi. Prujinaning siqish kuchi apparatdagagi bosimga qarab roslanadi. Bir-biriga tegib ishqalanadigan yuzalar moy to'ldirilgan vannalarga joylashtiriladi. Ishqalanadigan yuzalarini sovitib turish uchun korpusda sovutuvchi ko'ylik mayjud.


Ikki just halqali ikkitalik ko'ndalang zichlatma ancha takomillashgan bo'lib, zichlashish halqalar oralig'iда apparatdagiga qaraganda ko'proq bosim hosil bo'lishi hisobiga amalga oshadi.

13.5. Apparatlarga xizmat ko'rsatish tekshiruvdan o'tkazish va o'rnatish uchun moslamalar



107-rasm. Quyiladigan shtutserlarni payvandlash:
a — tubiga; b — obechaykaga

Shtutserlar flanets va boshqa moslamalarni apparatga ulash uchun ishlataladi. Muhofazalangan apparatlar uchun shtutserlar uzaytirib yasaladi va uzunlik anchagini bo'lganda ularni bo'ylama qattiq qobig'alar yordamida mahkamlanadi. (108-rasm). Shtutserlar apparatga turlicha payvandlanadi. Quyma yasaladigan apparatlarda ular shtutser




108-rasm. Teshiklarni mustahkamlash usullari:

a — yassi halqalar; b — vtulka; v — yo'g'onlashtirilgan shtutser

bilan birgalikda quyiladi. Isitish zarur bo'lgan hollarda shtutserlar ko'yak bilan ta'minlanadi. Apparatdan suyuqlik to'kishiga mo'ljallangan shtutserlar, asosan uning tubida joylashadi, bu suyuqliknинг to'la chiqarib yuborilishini ta'minlaydi. Ba'zida qayrilma shtutserlardan foydalaniлади (109-rasm).

Bobishkalar - bu apparat korpusiga bevosita payvandlangan flanetslardir. Bobshkalarga shpilkalar yordamida quvur uzatgichlar ulanadi. Bobshkalar nazorat - o'Ichov priborlari va boshqa qurilmalarni o'rnatish uchun va shtutserlar o'rnatish maqsadga muvofiq bo'lmagan yoki mumkin bo'lmagan hollarda qo'llanadi. Ularning tuzilishi turlituman bo'lib, o'Ichamlari katta bo'lgan bobishkalar uglerodli po'latdan, muhofaza nakladkasi (qobig'l) esa kislotabardosh po'latdan yasaladi.




109-rasm. Kuzatish oynasi

Mis va aluminiydan yasalgan apparatlarda, rangli metall bilan qoplanib muhofazalangan po'lat bobshkalar ishlataladi.

Shtutser va bobshkalarni o'rnatish uchun gardishlar, qopqoqlar va tagliklarda teshiklar ochiladi. Ular taglik va gardishlar devorlari mustahkamligini ancha bo'shashtiradi. Ellipssimon tagliklarda teshiklarni joylashtirishda Davlat texnika xavfsizligi nazoratining quyidagi talablarini hisobga olish zarur:

- a) teshik chetidan taglik chetigacha bo'lgan masofa (proeksiyada o'lchanadi) 0,1D tadan kam bo'lmasligi kerak;
- b) ikkita qo'shni teshik orasidagi masofa kichik teshik diametridan kam bo'lmasligi kerak;
- d) teshiklar taglikning yon devor qismida joylashmasligi kerak;
- e) bir nechta shtutserni bitta yasovchi chiziqqa joylashtirish tavsiya etilmaydi;
- f) apparat diametri 1500 mm dan kam bo'lganda ellipssimon



110-rasm. Luklar va darcha:

a – tiqin ko'rinishida; b – qaytarma boltlari; v – tez-tez ochish uchun siquv vinti; g – har zamonda ochishda; d – osma qopqoq.

taglikdagi teshik diametrning $\frac{1}{2}$ dan ko‘p bo‘lmasligi, diametr 1500 mm dan katta bo‘lganda esa diametrning $1/3$ dan ko‘p bo‘lmasligi lozim.

Gardishlarning teshiklar tufayli bo‘sashishi mahkamlovchi halqa payvandlash yo‘li bilan kompensatsiyalanadi (110-rasm). Hamma teshiklarni ham mahkamlashga hojat yo‘q.

Silindrsimon gardishda mahkamlamasdan qoldirish mumkin bo‘lgan teshikning eng katta diametri ushbu formulaga binoan aniqlanadi:

$$d = 3,7 \sqrt[3]{D_u (S - c)(1 - K)}. \quad (13.25)$$

bu yerda K – gardishning mustahkamlik koeffitsienti bo‘lib, u

$K = PD_u / [(2,3 [\sigma] \cdot P) (S - c)]$ ga teng.

Ellipssimon tagliklar ishlash sharoiti silindrsimon gardishlarnikiga qaraganda yaxshiroq, shuning uchun ularda ayni bir xil sharoitda silindrsimon gardishlardagiga ko‘ra ko‘proq kattaroq diametrli mahkamlanmagan teshiklar bo‘lishiga yo‘l qo‘yiladi.

Kuzatish darchasi (104-rasm) jarayonning ketishini, quvurlarning ifloslanishini va boshqalarni kuzatib borishga xizmat qiladi. Ularning diametri odatda 5 dan 150 mm gacha bo‘ladi. Ularni qarama-qarshi tomonlarga asosan bobishkalarga o‘rnataladi. Ulardan bittasiga yoritgich o‘rnataladi. Standart kuzatuv darchalariga 0,6 MPa bosimga va 150°C gacha haroratga hisoblangan qalin illyuminator shisha oynalar qo‘yiladi. Oynalarni yuvish uchun vaqt vaqt bilan yuvuvchi suyuqlik berilib turadigan kalta tarmoqlangan quvur (patrubak) o‘rnataladi. Apparatdagi suyuqlikning sathini kuzatib turish uchun shisha o‘lchagichlar qo‘yiladi.

Luklar (105-rasm) apparatni kuzatish, montaj qilish, demontaj qilish, apparat ichiga o‘rnatilgan moslamalarni ta’mirlash, xomashyo solish va apparatni tozalash uchun mo‘ljallangan. Ular normallashtirilgan. Lyuklar quyidagi diametrlerda tayyorlanadi: 150, 250, 400, 500, 600, 800 mm.

Apparatlarning ishlash sharoitiga qarab lyuk va tuynuklar turli xil konstruksiyada yasaladi. Tez-tez ochib turiladigan qopqoqlar qaytarma boltli qilib yasaladi. Kam ochiladiganlariga tiqin qo‘yiladi. Qopqoqlarni

zichlash siqib turuvchi murvatlar yordamida amalga oshiriladi. Luklar yotiқ, qiya va tik tekisliklarda о‘rnatilishi mumkin. Oxirgi holatda qopqoqni osib qо‘yilishini ta’minlash zarur.

Tirgaklar apparatlarni poydevorga va ko‘tarib turuvchi konstruksiyalarga о‘rnatishga xizmat qiladi. Ular qurilmaning konstruksiyasi yuklarmasi va о‘rnatilish usuliga ko‘ra tanlanadi. Vertikal apparatlarni polga yoki poydevorga о‘rnatish uchun **tirgak panjalar**, ularni to‘sinqalar oraliq‘iga osib quyish uchun esa – **yon tirgaklar** qo’llanadi.

Panja tiralib turadigan maydon (m^2) tirgak konstruksiyasiga tushadigan maksimal bosimdan kelib chiqib aniqlanadi:

$$F = G_{\max} / (m P_{\text{con}}). \quad (13.26)$$

Bu yerda: G_{\max} – apparatning, futerovkani, issiqlikdan muhofazasini, uzatish quvurlari va mahsulot massasini hisobga olgan holdagi massasi, kg; m panjalar soni; P_{con} solishtirma bosim.

Yotiқ apparatlar **egarsimon tirgaklarga** о‘rnatiladi, ular apparatni aylanma bo‘ylab kamida 120°C gacha qismini qamrab oladi.

XIV BOB. ARALASHTIRISH GIDRODINAMIKASI

Suyuqlikning laminar harakatlanishida uning elementar hajmlari oqim harakat yo'nalishiga parallel holda harakatlanadilar. Turbulent maromda harakatlanayotgan suyuqlik hajmida tartibsiz aralashib oquvchi uyurma (girdob)lar hosil bo'ladi. Suyuqlikning elementar massalari suyuqlikning ayrim qatlamidan boshqa qatlamlariga o'tadi.

Suyuqlik harakatining turbulentligi Reynolds mezoni bilan tavsiflanadi va u mexanik aralashtirgichlar uchun quyidagi ko'rinishga ega:

$$Re_M = \frac{nd^2}{\nu_c} = \rho_c n d^2 / \mu_c \quad (14.1)$$

bu yerda: d – aralashtirgichning diametri, m; ν – kinematik yopishqoqlik, m^2/sek ; p_c – suyuqlikning zichligi, KPa/M^3 ; M_c – dinamik yopishqoqlik, $Pa \cdot c$.

Mexanik aralashtirgichlar bilan aralashtirilganda ikkita asosiy marom kuzatiladi: laminar ($Re_m < 30$) va turbulent ($Re_m > 100$). Shunga muvofiq o'tish holati doirasi ($Re_m = 30 \div 100$) va turbulentlilikning rivojlanish doirasi ($Re_m > 10^5$) mavjud bo'ladi. Keltirilgan raqamlarning qiymatlari taxminiy bo'lib, ular aralashtirgich va apparatlarning geometrik o'lchamlari va konstruksiyalariga bevosita bog'liq.

Laminar holati suyuqlik aralashtirgich parraklari chetlaridan bir tekis oqib o'tayotgan aralashtirishga to'g'ri muvofiq keladi, parraklar bilan tortib ketiladi va u bilan birligida aylanadi. Bunday maromda suyuqlik aralashtirgichning parraklariga bevosita yondashib turadigan qatlamlaridagina aralashtiriladi.

Aralashtirgichning aylanish chastotasi oshgan sari chegara qatlamlarda turbulentlanish sodir bo'ladi va harakatlanayotgan parraklar ketidagi sathda turbulent quyruq iz hosil bo'ladi.

Turbulentlik rivojlanish doirasida ($Re_m > 10^5$) aralashtirgich yaratayotgan hajmga yondosh sathda suyuqlikning o'yurma harakati kuzatiladi, undan uzoqlashilgan sari turbulentlik kamaya boradi va katta hajmga ega apparatlarda laminar harakatga o'tadi. Shunday qilib, Reynolds mezoni apparatning butun hajmi bo'yicha aralashtirish sur'atini bir xil ifodalay olmaydi.

Reynolds mezonidan tashqari aralashtirgichli turli xil apparatlar ishini baholash uchun aralashtirgichning nasos effekti, sirkulatsiya vaqt, tizimning aralashish vaqtini kabi ko'rsatkichlar asos bo'lib xizmat qilishlari mumkin.

Nasos effekti V_H aralashtirgich, nasosning rotori sifatida qaralganda, aralashtirgich orqali o'tayotgan suyuqlikning hajmiy sarfini ko'rsatadi. Bu kattalikni matematik aniqlash, aylanayotgan parraklar yaratgan hajm uchun umumiy sarf balansidan keltirib chiqariladi.

Turbinan aralashtirgich qo'llanilganda aralashtirgich itarib tashlaydi-gan suyuqlikning hajmiy sarfiyoti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$V_H = \pi b d \bar{v}_r \quad (14.2)$$

bu yerda: b – parrakning kengligi, m; \bar{v}_r – suyuqlikning o'rtacha radial tezligi, ($\pi b d$ ko'paytma suyuqlik u orqali itarib tashlanadigan maydonning silindrishimon yuzasini ifodalaydi), m/s.

Propellerli aralashtirgich uchun bu tenglama quyidagi ko'rinishga ega:

$$V_H = \pi b d^2 \bar{v}_z / 4 \quad (14.3)$$

bu yerda: \bar{v}_z – suyuqlikning aralashtirgich tekisligidagi o'q bo'ylab o'rtacha tezligi m/s.

Tenglamadagi o'rtacha radial tezlik \bar{v}_r aralashtirgichning aylanma tezligiga proporsional $\bar{v}_r = r_i dn$, bu yerdan:

$$V_H = \pi k_1 d^2 n b . \quad (14.4)$$

Kuraklarining kengligi aralashtirgich diametriga ma'lum proporsiyada joylashgan ($b = k_2 d$) geometrik o'xshash aralashtirgichlar oilasi uchun bu tenglamani quyidagi ko'rinishda tasvirlash mumkin:

$$V_H = C_n n d^3 \quad (14.5)$$

bu yerda: C_n – bu turdag'i aralashtirgichlar uchun tavsifiy doimiy.

Ushbu tenglamaga propellerli aralashtirgichlar holatida ham kelish mumkin.


C_n ning qiymati ko'plab omillarga bog'liq. Turbinali va propellerli aralashtirgichlar uchun C_n ning tajribalar orqali aniqlangan qiymatlari 16-jadvalda keltirilgan.

Ayrim aralashtirgichlar uchun C_H koeffitsientning tajriba yo'li bilan
aniqlangan qiymatlari ($n \cdot c^{-1}, d \cdot M, V_{H-M}^3/c$).

T/r	Aralashtirgich va idishning tavsifi					C_H
	aralashtirgich turi	parraklar soni	b/d	a/d	to'siqlar borligi	
1.	Turbinali, yassi kurakli	8	0,2	-	yo'q	0,34
		8	0,3			0,47
2.	Shuning o'zi	8	0,2	-	bor	1,34
3.	Shuning o'zi	6	0,2	-	yo'q	1,1 ÷ 1,2
4.	Turbinali, yassi kurakli, qiyalik burchagi 45°	6	0,2	-	bor	0,947 (h/D) ^{-0,19}
5.	Parrakli, qiyalik burchagi 45°		1/6	-		1,64 (1-r)
6.	Propellerli			1	yo'q	0,4
7.	Shuning o'zi	3	-	2 1	bor	0,65 0,7 ÷ 0,99
8.	Shuning o'zi		-	0,5 ÷ 2,0	Dif-fuzor	C_{Re}^{α} $(10d)^2$ Fr^B

Jadvaldagagi 8-holatda $Re_M > 10^3$ va a/d = 1 (a – aralashtirgichning qadami) bo'lganda $C = 0,76$ ga teng, daraja ko'rsatkichi esa $A = -0,06$. Daraja ko'rsatkichi V Frud mezonining funksiyasidir (106-rasm); $Fr = n^2 d/g$. Turbinali aralashtirgichlar uchun C_H ga kuraklarning kengligi va qaytaruvchi to'siqlarning mavjudligi (C_H ning qiymatini orttiradi), hamda aralashtirgichning joylashish balandligi va kuraklarning soni propellerli aralashtirgichlar uchun aralashtirgich qadamining (a) uning diametriga (d) nisbati katta ta'sir ko'rsatadi.

Parrakli aralashtirgichlar uchun haqiqatga birmuncha yaqin nasos effektini aniqlash uchun, chamasi C_H ning turbinali aralashtirgichlar uchun 16-jadvalda keltirilgan parraklilarinikidan d/D nisbat va



111-rasm. Propellerli aralashtirgichlar uchun $B=f(Fr)$ funksiyasining grafigi

kuraklar soni (D – apparat diametri rilan farqlanuvchi qiymatlaridan foydalanish mumkin (NN_{1,4}).

Aralashtirgichlarning nasos effekti uyurma nasoslarning soddalashtirilgan nazariyasidan kelib chiqib, nazariy yo'l bilan ham aniqlanishi mumkin. Radial – o'q bo'ylab oqim hosil qiluvchi aralashtirgichlar (turbinali va qiya kurakli parrakli) uchun umumiy nasos effekti V_H radial (V_{H_r} va o'q bo'ylab (V_{H_z}) oqimlar yig'indisiga teng bo'ladi:

$$V_H = V_{H_r} + V_{H_z}.$$

Radial oqimning nasos effekti silindr aylanasi kesimi πBD uchun quyidagicha:

$$V_{H_r} = \pi^2 b n d^2 \cos^2 \alpha (1 - k) \quad (14.6)$$

bu yerda: α – kurakning qiyalik burchagi; k – aralashtirgich va suyuqlik aylanma tezligidagi farqni hisobga oluvchi koefitsient (aralashtirgichning aylanma tezligi $u = \omega r = \pi dn$; ω – aralashtirgichning burchak tezligi).

Aralashtirgich yasayotgan aylana maydoni uchun o'q bo'ylab oqimning nasos effekti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$V_{H_z} = (1-k)2\pi n \sin \alpha \cos \alpha 2\pi \int_0^{d/2} r^2 dr. \quad (14.7)$$

Bu tenglamani integrallagandan va (14.7) tenglama bilan qo'shgandan so'ng umumiy nasos effektning ifodasi kelib chiqadi:

$$V_H = \pi^2 b n d^2 (1-k) \left[\cos^2 \alpha + d \sin \alpha \cos \alpha / (6b) \right]. \quad (14.8)$$

Agar $\alpha = 45^\circ$ deb qabul qilinsa, unda:

$$V_H = 4,93 b n d^2 [1 + d / (6b)] (1-k) \quad (14.9)$$

Koeffitsient k tajriba yo'li bilan aniqlanadi. U noldan O -(radial oqim uchun) birgacha l (tangensial oqim uchun) o'zgaradi.

(14.10) tenglamasi va 16-jadvaldag'i (№ 4) ma'lumotlar asosida qiyosiy hisoblash yo'li bilan koeffitsient k ning qiymati $0,3 \div 0,5$ oraliqda ekanligini ko'rish mumkin.

Agarda propellerli aralashtirgich uchun $a/d = 1$ va $k = 0$ (oqim faqat o'q bo'ylab) qabul qilinsa, unda uyurma nasoslar nazariyasiga asoslangan holda quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$V_H = 0,6 n d^3 \quad (14.10)$$

Aralashish vaqtisi (gomogenlashish) – bu tizimning bir jinsliligini texnologik zarur darajasiga erishish uchun zarur bo'lgan davrdir. Uni bilish almashinuv reaksiyalarini va kristallantirish jarayonini olib borish, eritma va suspenziyalarni tayyorlash uchun zarur. U ayniqsa uzluksiz jarayonlarni olib borishda juda muhim. Bundan tashqari, aralashish vaqtisi (τ_{ar}) aralashtirgichli turli xil apparatlarning ish sur'atini taqqoslash uchun mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin. Uni hisoblash uchun quyidagi bog'liqlik taklif etilgan:

$$\tau_{ar} = KV_c/V_H = K\tau_u \quad (14.11)$$

bu yerda: V_c – apparatdag'i suyuqlik hajmi, m^3 ; K – proporsionallik koeffitsienti; τ_u – sirkulyatsiya vaqtisi, sek.

Tajriba yo'li bilan to'la aralashilgan holatga erishish uchun apparatdag'i eritmani to'rt yoki besh martalab qayta sirkulyatsiya qilish zarurligi tajriba yo'li bilan isbot etilgan, ya'ni $K=4 \div 5$ (14.12) tenglama davriy harakatlanuvchi apparatlar uchun haqqoniyidir.

Shuni ta'kidlash joizki, suyuqlik yopishqoqligining ortishi va aralashtirgichning o'lchami o'zgarmagan holda idish hajmining oshishi aralashish vaqtini uzaytiradi.

Romli va langarli aralashtirgichlar uchun quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

$$Re_M < 80 \text{ uchun } \tau_{ar}n = 2100 Re_M^{-0.7} H/D. \quad (14.12)$$

$$Re_M < 200 \text{ uchun } \tau_{ar}n = 90 Re_M^{-0.15} H/D. \quad (14.13)$$

Bu yerda: H – idishdagi suyuqlikning balandligi, m.

Reaksiyaga kirishuvchi massa elementar hajmining uzlusiz harakatlanuvchi reaktorda (reaktorlar kaskadi) **bo'lish vaqt** ehtimollik tavsifidir.

Yetarlicha jadal aralashtirilganda amalda reaktorning butun hajmi bo'ylab barqaror turbulent holatiga erishiladi. Suyuqlik hajmidagi alohida elementning (qattiq zarrachaning) harakati juda murakkab tavsifga ega. Bu sharoitlarda hajmdagi har qanday element nisbatan qisqa vaqt ichida reaktorning har qanday nuqtasiga borib qolishi mumkin, buning ustiga uning harakat troektoriyasini oldindan aytib berish mumkin emas. Shuning uchun reaktorda jadal aralashtirish yo'li bilan unga kiritilgan har qanday komponent yetarli darajada tez va bir tekis hajm bo'ylab taqsimlanadi.

Bunday reaktorlarda aralashish vaqt sekundlar bilan bo'lish vaqt esa o'nlab minutlar bilan o'lchanadi. Shuni hisobga olgan holda, butun hajm bo'ylab yuklama bir tekisda bir zumda taqsimlangan holda, uni ideal aralashtirish deb faraz qilish asosida jadal aralashtiruvchi reaktor uchun yetarlicha maqbul natijalarga erishiladi. Reaktordagi har qanday zarracha yoki molekulalardan birontasi teng ehtimollik bilan reaktorning har qanday nuqtasiga, shu jumladan undan chiqish joyiga ham borib qolishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, uzoq muddat davomida reaktordan chiqish joyiga yaqinlasha olmaydigan zarrachalar ham mavjud. Shunday qilib, ideal aralashtiruvchi reaktorda zarrachaning bo'lish vaqt $\tau_{bo'l}$, bu tasodifiy kattalik bo'lib, uni O dan cheksizlikkacha qabul qilish mumkin.

Faraz qilamiz, m birin-ketin ulangan va suyuqlikni uzlusiz o'tkazib m turuvchi reaktorlar tizimi mavjud. Vaqtning ma'lum bir lahzasida (nulli) birinchi reaktorga tarkibida No zarrachalar bo'lgan bir zumlik

(impulslı) yuklama beramız. Agarda zarrachalar sonı yetarlıcha ko'p bo'lsa, unda zarrachanı kaskadning birinchi k bosqichda bo'lishi ehtimolligi τ va $\tau + \Delta\tau$ o'rtaida mavjud bo'lib, quyidagi formula bilan ifodalanadi.

$$P_k(\tau \leq \tau_{bo'l} < \tau + \Delta\tau) = N_k(\tau, \Delta\tau) / N_0 \quad (14.14)$$

Bu yerda: N_k – k – bosqichni $\tau \div \Delta\tau$ vaqt oralig'ida tark etayotgan zarrachalar sonı.

Ehtimollikning taqsimlanish zichligi $\Phi_k(\tau)$ – bu $P_k(\tau \leq \tau_{bo'l} < \tau + \Delta\tau)$ ehtimollikning $\Delta\tau \rightarrow 0$ bo'lgandagi $\Delta\tau$ vaqt oralig'iga nisbati chegarasidir:

$$\Phi_k(\tau) = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} P_k(\tau \leq \tau_{bo'l} < \tau + \Delta\tau) / \Delta\tau = dP_k(\tau) / d\tau \quad (14.15)$$


$d\tau$ ga nisbatan $dP_k(\tau)$ ehtimollikning differensialiga oliv tartibning cheksiz eng kichigigacha muvofiq keluvchi $P_k(\tau \leq \tau_{bo'l} < \tau + \Delta\tau)$ bo'lish vaqtining ehtimolligini quyidagi ifoda ko'rinishida yozish mumkin:

$$P_k(\tau \leq \tau_{bo'l} < \tau + \Delta\tau) \approx dP_k(\tau) = \Phi_k(\tau) / d\tau \quad (14.16)$$

Ehtimollikning differensiali $dP_k(\tau) = \Phi_k(\tau) / d\tau$ bu reaktorlar kaskadining birinchi bosqichiga kiritilgan zarracha τ dan $\tau + \Delta\tau$ gacha oraliqdagi vaqt ichida kaskadning birinchi k bosqichida bo'lib turish ehtimolidir. $P_k(\tau)$ va $\Phi_k(\tau)$ qiymatlari o'rta sidagi nisbatini 112-rasmdan yaqqol ko'rish mumkin.

Agarda $\lim [N_k(\tau, \Delta\tau) / \Delta\tau] = H_k(\tau)$ [bu yerda: $H_k(\tau)$ – zarrachalarning kaskadning k - bosqichidan chiqarilish tezligi ekanligi hisobga olinsa] u holda (14.12) va (14.16) tenglamalardan quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\Phi_k(\tau) = H_k(\tau) / N_0 \quad (14.17)$$



112-rasm. R_k bo'lib turish ehtimollik vaqtining qiymati va F_k ehtimollik taqsimlanish zichligi o'rtasidagi nisbat

Bu ifodadan $\Phi_k(\tau)d\tau$ kattalikning τ dan $\tau + \Delta\tau$ vaqt oraliqda bo'lgan zarrachalarning chiqishdagi ulushi sifatidagi ikkinchi talqin kelib chiqadi.

i - nchi reaktoring ishchi hajmini V_i , oqimning hajmiy tezligini \dot{r} bilan belgilab, suyuqlikning i - nchi reaktor orqali o'rtacha o'tish vaqtini quyidagi ifoda ko'rinishida yozamiz:

$$\theta_i = V_i / \omega \quad (14.18)$$

u holda ehtimolliklarning taqsimlanish zichligi bittalik reaktor uchun quyidagi ifoda bilan tasvirlash mumkin:

$$\Phi_i(\tau) = \exp(-\tau/\theta) / \theta \quad (14.19)$$

Hajmi teng bo'lgan reaktorlar kaskadi uchun ehtimolliklarning taqsimlanish zichligi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\Phi_k(\tau) = \tau^{k-1} \exp(-\tau/\theta) / [(k-1)\theta^k]; k = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (14.20)$$

Ayrim hollarda zarrachaning kaskadning k bosqichida bo'lishi vaqtiga $\tau_{bo'}$ ni vaqtning belgilangan qiymatidan τ kamroq bo'lishi ehtimolligini bilish muhimdir. Bu ehtimollik ehtimollikning $\Phi_k(\tau)$ taqsimlanish funksiyasi deb ataladi. Ma'lumki, taqsimlanish funksiyasi taqsimlanish zichligi integraliga teng:

$$P(0 < \tau_{bo,l} < \tau) = F_k(\tau) = \int_0^{\tau} F_k(\tau) d\tau \quad (14.21)$$

$F_k(\tau)$ uchun tegishli ifodalarni tegishlicha integrallash yo‘li bilan $\Phi_k(\tau)$ uchun ifodalar olinishi mumkin. Agar kaskadning barcha bosqichlari bir xil hajmga ega bo‘lsa, unda tenglamani integrallash quyidagini beradi:

$$F_k(\tau) = 1 - \exp(-\tau/\theta) \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \left(\frac{\tau}{\theta}\right)^i \quad (14.22)$$

Tarkibida zarralar miqdori ko‘p bo‘lgan tizim uchun ehtimollar taqsimlanish funksiyasi, bo‘lish vaqtini τ dan kichik bo‘lgan zarralar ulushi sifatida ham talqin etilishi mumkin. Odatda kaskad hajmi bir xil reaktorlardan tashkil topgan bo‘ladi. U holda suyuqlikning (zarrachaning ham) har bir bosqichda o‘rtacha bo‘lish vaqtini xil bo‘ladi:

$$\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta.$$

Zarrachaning kaskada bo‘lish o‘rtacha vaqtini yig‘indisi quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$\theta_c = n\theta. \quad (14.23)$$

Lekin, geterofazali jarayonlarni hisoblash uchun nafaqat o‘rtacha bo‘lish vaqtini ($\tau_{bo,l}$ ning tasodifiy kattaligining o‘rtacha qiymati), balki kaskad bosqichlari soniga anchagina bog‘liq bo‘lgan bo‘lish vaqtining taqsimlanish qonuniyatlarini ham bilish muhim.

Faraz qilamiz m ta bir xil bosqichli apparatlar kaskadi bor bo‘lib, kaskadning umumiy hajmi qat’iy belgilangan. Unda θ_c ning qiymati doimiy bo‘ladi va zarra kaskada bo‘lish vaqtini θ_c ning ulushlari sifatida ifodalash mumkin, ya’ni reaktorlar kaskadida o‘lchamsiz bo‘lishni ko‘rsatuvchi yangi, tasodifiy y kattalikni kiritish mumkin:

$$y = r/\theta_c \quad (14.24)$$

$$(14.21) tenglamaga \quad (14.25) \quad tenglamadagi \quad \tau \quad \text{ning}$$


qiymatiga $\tau = y\theta_c = ym\theta$ ni qo'yib, kaskadning barcha m bosqichlarida bo'lishning o'lchamsiz vaqtiga « y » ni ehtimollikning taqsimlanish zichligi uchun quyidagi formulani yozish mumkin.

$$\Phi_m(y) = \frac{m}{(m-1)} y^{m-1} \exp(-my) \quad (14.25)$$

Shu tarzda ehtimollar taqsimlanish funksiyasi uchun ifodani olish mumkin:

$$F_m(y) = 1 - \exp(-my) \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{i} (my)^i \quad (14.26)$$

(14.26) va (14.27) ifodalardan foydalanish reaktor hajmining asosiy qiymati va uzatish tezligidan qat'i nazar taqsimlanish qonunlarini tahlil etishga imkon beradi, chunonchi zichlik va bo'lish vaqtiga ehtimolligining taqsimlanish funksiyasi, agarda o'lchovsiz vaqt $y = \tau/\theta_c$ dan foydalanilsa, bu kattaliklarning qiymatiga bog'liq emas. 113-rasmida kaskadning turli bosqichlari soni « m » uchun o'lchamsiz bo'lish vaqtiga ehtimolliklarining taqsimlanish zichligining egri chiziqlari keltirilgan. Kaskadning umumiy hajmi qayd etilgan va turli xil m lar uchun egri chiziqlarni taqqoslaganda shuni esda tutish lozimki, bosqichlar sonining



113-rasm. Teng hajmli reaktorlar kaskasida bo'lib turish ehtimolligida $F_i(u)$ zichlikning taqsimlanishi

har qanaqasiga ko'payishi har bir bosqich hajmining tegishli ravishda kamayishi bilan bog'liq. Rasmdan ko'rini turibdiki, bosqichlar sonining ortishi zarrachalarning bo'lish vaqtি bo'yicha taqsimlanish xarakteriga anchagina ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bir bosqichli ($m = 1$) apparat uchun $\Phi_1(u)$ funksiya $y=0$ bo'lganda eng yuqori qiymatga ega bo'ladi, "y" oshishi bilan esa $\Phi_1(y)$ ning qiymati keskin kamayadi, ya'ni mahsulotda bir bosqichli apparatdan chiqishda eng kam vaqt (0 ga yaqin) bo'lgan zarrachalar, har qanday boshqa vaqt bo'lgan zarrachalarga nisbatan ko'proq miqdorda bo'ladi.

Zarrachalarning bo'lish vaqtি bo'yicha bunday taqsimlanish xarakteri texnologik jarayonni olib borish uchun o'ta noqulaydir.

Ikkita bosqichdan iborat kaskad uchun zarrachalarning bo'lish vaqtি bo'yicha taqsimlanishi tamoman boshqacha xarakterga ega. Rasmdan ko'rini turibdiki, birinchi bosqichga kiritilgan zarrachalarning bir zumda ikkinchi bosqichning chiqish joyida paydo bo'lib qolish ehtimoli nulga teng. Bunga quyidagilar sababchidir.

Birinchi bosqichga kiritilgan zarrachalar shu lahzaning o'zida ikkinchi bosqich ikkinchi bosqichga kelib tushadi. Lekin dastlabki paytlarda ularning konsentratsiyasi ikkinchi bosqichda juda ham kam bo'ladi, demak, ikkinchi bosqichdan chiqishda ularni topish ehtimoli ham juda kam. Sekin-asta, zarrachalarning birinchi bosqichdan yuvilib o'ta borishi bilan ularning ikkinchi bosqichdagi konsentratsiyasi, toki birinchi bosqichdan kelib tushayotgan zarrachalarning soni ikkinchi bosqichdan chiqib ketayotgan zarrachalar sonidan kam bo'lgunga qadar ortib boradi. Ehtimollar taqsimlanish zichligi egri chizig'ida $m=2$ da maksimum


$y = \frac{1}{2}$ ga to'g'ri keladi. Bu demak, ikkinchi bosqichdan chiqayotgan mahsulotda o'rtacha bo'lish vaqtidan 2 baravar kam bo'lish vaqtidagi zarrachalar mayjud.

Bosqichlar sonining yanada ko'payishi zarrachalarning vaqt bo'yicha bo'lish taqsimlanish xarakterining unchalik o'zgarishiga olib kelmaydi. Lekin, bosqichlar soni ko'payishi bilan bo'lish vaqtি o'rtacha bo'lish vaqtiga θ_c yaqinlashgan zarrachalar ulushi ko'payadi. Ehtimollar taqsimlanish zichligi egri chizig'ida maksimumning holati "m" oshishi bilan o'ngga suriladi va $y = 1$ tomonga intiladi. Maksimumning qiymati

oshadi, cho'qqining kengligi esa kamayadi. Bu ma'lum qoidaga mos keladi: ideal siqib chiqaruvchi reaktorni uzlusiz ko'p sonli bosqichlarga ega bo'lgan ideal aralashtiruvchi reaktorlar kaskadi deb qarash mumkin.

Ideal aralashtiruvchi reaktorlar kaskadida ham zarrachalarning bo'lish vaqtining xuddi shu xususiyatlari, chiqayotgan mahsulotda bo'lish vaqt "y" dan kam bo'lgan zarrachalar ulushi qandayligini ko'rsatuvchi ehtimollar taqsimlanishi funksiyasini tahlil etishda ham namoyon bo'ladi. 114-rasmdan ko'rinish turibdiki, bosqichlar soni zarrachalarning reaktorlar kaskadida bo'lish vaqtiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bittalik apparatdan chiqishda bo'lish vaqt 0,5 da dan kam bo'lgan 39 % zarrachalar mavjud. Ikki bosqichli kaskad uchun bu ulush 24 % ni, $m = 8$ bo'lganda esa - atigi 4 % ni tashkil etadi. Shunday qilib, bosqichlar soni oshishi bilan reaktorlar kaskadida kam vaqt bo'lgan zarrachalar ulushi kamayadi.

Bo'lish vaqt 0 dan θ_c ($0 < y < 1$) gacha bo'lgan zarrachalar ulush bosqichlar soniga ko'p bog'liq emas ($m = 1$ bo'lganda 63,2 %, $m = 2$ da 59,4 %, $m = 4$ da 56,7%). Lekin, agarda $m = 1$ bo'lsa bu zarrachalar ichida reaktorda uncha ko'p vaqt bo'lmasanlari ko'pgina bo'lsa, $m > 1$ da bosqichlar soni qancha ko'p bo'lsa, bunday zarrachalar soni shuncha kam bo'ladi.



114-rasm. Teng hajmli reaktorlar kaskasida bo'lib turish ehtimollik taqsimlanishining funksiyasi


Bosqichlar soni ko'paygan sari bo'lish vaqtining taqsimlanishi shuncha yaxshiroq bo'la boshlaydi. Lekin, bosqichlar soni osha borishi bilan qo'shimcha samaraning kamayishini sezish qiyin emas. Faqatgina taqsimlash funksiyasiga ko'ragina bosqichlarning eng maqbul (optimal) sonini aniqlash mumkin emas. Buning uchun yana jarayonning kinetik xarakteristikasi va apparatlamining va ulardan foydalanish qiymatini o'z ichiga olgan iqtisodiy ko'rsatkichlarni ham hisobga olish zarur.

Yuqorida keltirilgan tenglamalar ideal aralashtiruvchi reaktorlar modeli uchun olingan. Real aralashtiruvchi reaktorlarda ideal modeldan chetlanishlar albatta bo'ladi. Reaktorga kiritilgan zarrachalar bir zumda taqsimlanmaydilar. Bu jarayon aralashish vaqtini (τ_{ar}) deb ataluvchi ma'lum vaqtini talab etadi. Bu vaqt qancha ko'p bo'lsa, ideal aralashtirish modelidan chetlashish shuncha yuqori bo'ladi. Zarrachalarning bittalik ideal bo'limgan aralashtirish reaktoridagi o'lchamsiz bo'lish vaqtini ehtimolliklarining taqsimlanish zichligi "y" quyidagi ifoda bilan tasvirlanishi mumkin:

$$\Phi(y) = (1/\theta)[1 - \exp(-4y/\chi)] \exp(-y) \exp\{\chi[1 - \exp(-4y/\chi)]/4\} \quad (14.27)$$

Bu yerda: $\chi = \tau_{ar}/\theta$ – o'rtacha bo'lish vaqtini ulushi bilan ifodalangan aralashish vaqtini ($\chi = \tau_{ar}/\theta$).

X ning qiymati qancha yuqori bo'lsa, ideal aralashishdan chetlanish shuncha salmoqli bo'ladi (115-rasm).



115-rasm. Yakka reaktorda bo'lib turish vaqtini bo'yicha noideal aralashtirishning zarrachalarni taqsimlanishiga ta'siri

Agar aralashish vaqtı $\tau_{ar} = 0$ bo'lsa, unda $\chi = 0$ bo'ladi va (14.28) bog'liqlik ideal aralashtiruvchi reaktorga (14.20) tegishli ko'rinishga ega bo'ladi.

τ_{ar} ortishi bilan zarrachalarning bo'lish vaqtiga ko'ra taqsimlanish xarakteri o'zgaradi – bo'lish vaqtı juda kam bo'lgan zarrachalar ulushi kamayadi va bo'lish vaqtı 0 ga yaqin zarrachalar soni ortadi. Shunday qilib, suspenziya tarkibining apparat hajmida bir xil bo'lishining kechikishi bilan bog'liq bo'lgan ideal aralashishdan chetlanishi zarrachalarning vaqt bo'yicha bo'lishining taqsimlanish xarakteriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aralashish vaqtı o'rtacha bo'lish vaqtiga nisbatan juda kam ($\chi \leq 0,1$) hollarda, bu odatda hajmi nisbatan kichik apparatlarda propellerli va turbinali aralashtirgich ishlataliganda kuzatiladi, ideal aralashtirishdan chetlashish juda kam va uni e'tiborga olmasa ham bo'ladi. Faqatgina, aralashish vaqtı o'z qiymati bo'yicha o'rtacha bo'lish vaqtiga yaqinlashgandagina, ideal aralashtirishdan sezilarli chetlashishi yuz beradi. Bu narsa radial – o'q bo'yab sirkulatsiya bo'lmagandagina, masalan faqat aylanma sirkulyatsiya hosil qiluvchi parrakli va romli aralashtirgichlardan foydalanilgandagina kuzatiladi (5-rasm). Qattiq faza granulometrik tarkibining turlichaligi yoki qattiq va suyuq faza zichligi o'rtasida anchagini farq bo'lishi sababli zarrachalarning apparatning balandligi bo'yab notejis taqsimlanishi tufayli ham ideal aralashishdan chetlashish kuzatiladi.

Bir xil hajmga ega bo'lgan m ga ideal emas aralashtiruvchi reaktorlar kaskadida zarrachalarning o'lchamsiz vaqt bo'lishi ehtimollarining taqsimlanish zichligini quyidagi ifodadan aniqlash mumkin:

$$\Phi_m(y) = \left\{ \chi [1 - \exp(-4my/\chi)] / (m-1) : \right\} \left\{ my - \chi [1 - \exp(-4my/\chi)] / 4 \right\}^{m-1} x \exp(-my) \exp\left\{ \chi [1 - \exp(-4my/\chi)] / 4 \right\} \quad (14.28)$$

(14.28) va (14.29) tenglamalarni keltirib chiqarishda aralashish dinamikasi quyidagi formula bilan tasvirlanadi deb qabul qilingan:

$$(\sigma) - 1 \exp(-\tau / \tau_u)$$

bu yerda: σ – zarrachalarning reaktordan chiqishdagи nisbiy konsentratsiyasi.

XV BOB. LOYIHALASH ASOSLARI

Sanoat korxonalari, alohida bino va inshootlarni loyihalar asosida quriladi. Loyihalar esa maxsus buyurtmalar asosida bajariladi. Loyihalash metodikasining asoslari qanday noorganik moddalar ishlab chiqarishidan qat’iy nazar, prinsipial jihatdan hamma zavodlar uchun umumiydir, zavod loyihasida hal qilinishi lozim bo’lgan masalalar kompleksi ham o’zgarmaydi. Shuning uchun ham noorganik moddalar zavodlarini loyihalash asoslarini bayon etayotganda, odatda ishlab chiqarish sxemasining ishlab chiqarilayotgan noorganik modda turidan kelib chiqadigan ayrim noprinsipial xususiyatlari ustidan batatsil to’xtab o’tirishning hojati yo’q. Texnologik jarayonni tashkil etishning zavod loyihasini tuzayotganda ko’zda tutish zarur bo’lgan asosiy masalalar to’g’risidagina to’xtalib o’tish yetarli bo’ladi.

15. YANGI KORXONANI QURISH YOKI AMALDAGI KORXONANI TA’MIRLASH MAQSADGA MUVOFIQLIGINI TEXNIK-IQTISODIY JIHATDAN ANIQLASH

Yangi korxonani qurish yoki mavjud korxonani ta’mirlash uchun katta miqdordagi materiallar, kuch va mablag’ kerak bo’ladi. Shuning uchun loyihalashgacha bu sarfiyotning kerakligini, maqsadga muvofiqligini va iqtisodiy jihatdan samaradorligini asoslab, shuningdek, qurilish uchun maydonni tanlash zarur.

15.1. Kimyo sanoati korxonalarini joylashtirishning asosiy tamoyillari

Kimyo sanoatini ratsional joylashtirish uchun ko’p muammolarni yetish, chuqr ilmiy-iqtisodiy tahlil qilish va har tomonlama texnik-iqtisodiy hisob-kitoblarni bajarish kerak bo’ladi. (1.2).

Zamonaviy kimyoviy texnologiya uchun umuman yangi quvvatlarni joylashtirish prinsipial ahamiyatga molik quyidagi o’ziga xos xosliklarga ega:

1. Deyarli barcha moddalarni kimyoviy qayta ishlash va qazib olingan jinslarni, o’simlik va hayvonat dunyosi, dengiz va chuchuk suv, shuningdek, havoni sanoat xomashyosiga aylantirish, texnik imkoniyatlarning mavjudligi va iqtisodiy maqsadga muvofiqligi.

2. O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy hududlarining barchasini tabiiy

boyliklarini turli tur va sifatli xomashyo hamda energetik resurslar negizida qayta ishlab, xo'jalikda foydalanilganda sanoat xomashyo resurslari mamlakat xo'jaligida keskin ortadi.

3. Bir xil asosiy xomashyodan turli xil kimyoviy sanoat mahsulotlari (neftdan plastik massa, sintetik kauchuk, sintetik yog' kislotalari va boshq.) olish yoki turli xil xomashyolardan tabiiyga teng keladigan kimyoviy mahsulotlar (oziq-ovqat, neft va gaz, yog'och, torf va boshqalar) ishlab chiqarish imkonini beruvchi turli-tuman kimyoviy texnologik usullar mavjud.

4. Majmua ko'rinishidagi xomashyolardan foydalanish asosida kimyoviy yarim mahsulot va nihoyaviy mahsulotlarni sanoat miqyosida olish imkoniyatini yaratish.

Kimyoviy korxonani joylashtirish hududini tanlashda turli omillarni va ularning o'zaro birligini texnik-iqtisodiy o'rganish asosida aniqlanadi. Kimyo sanoati uchun birinchi darajali omillardan biri bo'lib xomashyo, energetika, suv, mahsulotlarning iste'molchisi va boshqalar hisoblanadi. Kimyoviy mahsulotni mexanik qayta ishlashda ishchi omili alohida ahamiyat kasb etadi. Kimyoviy ishlab chiqarishning bir qator tarmoqlari va maxsus turlari bo'yicha korxonalar joylashtiriladigan hududni tanlashda transport omili katta ahamiyatga ega. Barcha sanoat tarmoqlaridagi korxonalarni joylashtirishda tejamkor korxona qurish undan foydalanishda eng kam solishtirma sarfiyotlar qilish, hudud xo'jaligi o'zlashtirilgan bo'lishi, qurilish tarmoqlarining mavjudligi, uni boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari bilan uyg'unlashtirish imkoniyati borligi kabilar umumiy sharoit hisoblanadi.

Xomashyo omillari. Sanoatni maksimal ravishda arzon, ko'p turli va iqtisodiy jihatdan samarali sanoat xomashyosidan foydalanish imkoniyatlarini joriy qilishni aniqlaydilar. Kimyo sanoatida elementar fosfor va kaliy o'g'itlar, soda, yirik tonajli plastmassa, sintetik kauchuk, viskoza tolalari va boshqalarni ishlab chiqarishda bir birlik mahsulot uchun katta miqdorda xomashyo talab qilinadi.

Kimyo sanoatida xomashyo omillarini hisobga olganda: zamonaviy korxona va majmualarning ishlab chiqarish ko'lamiga; xomashyolarni almashtirish mumkinligiga, demak, xomashyo manbalariga; ayrim xomashyolarni kam masofadan tashib keltirish yoki umuman tashib keltirmaslik; kimyoviy mahsulotlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini xomashyo ba'zasidan iqtisodiy bog'liqligiga e'tibor berish kerak.

Energetik omillar. Kimyoviy korxonalarni joylashtirishda yoqilg'i

va elektr energiyasi sarfining mahsulot ishlab chiqarishga ta'sirini va ularni konsentratsiyasini yirik va arzon yoqilg'i va gidroelektrenergiya resurslari joylashgan joylarda, hududlarda joylashtirish iqtisodiy maqsadga muvosifqligini aniqlaydilar.

Kimyo sanoatining asosiy tarmoqlari (sintetik kauchuk, kamyoviy tola, organik sintez mahsulotlari, mineral o'g'itlar, plastmassa va boshqalar) katta yoqilg'i va elektroenergiya sarfiyotlarini talab qiladi. Kamyoviy ishlab chiqarishning energetik omillari bir qator sanoat tarmoqlarini joylashtirish joylarini aniqlaydi.

Suv omili. Kimyo sanoatini to'g'ri joylashtirishda korxonalarni yaxshi sifatli suv bilan ta'minlash va katta miqdorda hosil bo'lgan oqova suvlarni tashlab yuborish va chiqindilarni qayta ishlash masalasini oqilona yechish katta iqtisodiy va texnik ahamiyatga ega.

Suv resurslari mamlakatimizda juda notekis taqsimlangan. Ularni o'rnini bosish uchun juda yirik va qimmatbaho inshootlarni qurish kerak. Suv tanqis yerdarda u juda katta qiyomatga ega bo'lib, uni jiddiy taqsimlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun katta miqdorda suv talab qiladigan kimyo korxonalari uchun suv manbalarini tanlash umuman iqtisodiy tumanda suv resurslarining holati bilan aniqlanadi. Bu yo'nalishning buzilishi tuman xo'jaligiga katta ziyon yetkazishi mumkin va kimyo korxonasini ekspluatatsiyasini qiyinlashtiradi.

Iste'mol qilish omili. Ma'lum tumanlarda ko'pincha ishlatiladigan ko'p tonnali mahsulotlarni ishlab chiqaradigan kimyo sanoatining ayrimlariga ayniqsa, mineral o'g'it, shina va rezina texnika buyumlari ishlab chiqaradigan korxonalar ko'proq tegishlidir.

Transport omili. Ishlab chiqarish va iste'mol qilish manzillariga xomashyo, materiallar, yoqilg'i tashish ishlarini hajmini va tannarxini aniqlashdan iborat bo'ladi. Korxonani qurish masalasida mahsulot tannarxida transport xaratjatlarini kamaytirish ko'zda tutilishi kerak.

Mehnat omili. Tumanning mehnat resurslari va kimyo korxonasida mehnatkashlarning yuqori turmush darajasi ta'minlanganligi bilan aniqlanadi. Bu esa kimyo sanoati joylashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, aholi zich joylashgan rayonlarda o'ta sermehnat kimyoviy korxonalarni xalaqit bermaydigan boshqa omillar bo'lmasa joylashtirish maqsadga muvosif bo'ladi. Ikkinchidan, kam mehnat sarflanadigan ayrim ishlab chiqarishlarni yangi o'zlashtirilayotgan hududlarda yoki ishchilar zaxiralari yetishmaydigan hududlarda, iloji bo'lsa boshqa tumanlardan ishchi zaxiralarni taklif qilish bilan bog'liq

joylarda joylashtirish imkoniyatini aniqlab ko'rish kerak. Uchinchidan, kimyo ishlab chiqarishlarida xotin-qizlarni mashg'ul qilish katta imkoniyatlari borligini hisobga olib, ayrim tumanlarda erkaklar bilan xotin-qizlarni mashg'ulligini to'la taxminlash imkoniyati yaratiladi. Biroq, fosfor o'g'itlar, xrom va fтор tuzlari ishlab chiqarishda xotin-qizlar mehnati chegaralanganligi unutmaslik kerak.

Vaqt omili. Loyihalash, qurilish ishlarini aniq reja asosida tashkil qilib va mehnatni material hamda moliyaviy mablag' tejab foydalanilishini hisobga olib, korxonani quvvatini to'la o'zlashtirib, qisqa vaqt ichida ishga tushirish kabi vaqtdan yutish vaqt omillaridir.

Vaqt omilini baholashda tegishli quvvatga ega bo'lgan qurilish manbai, tumanni xo'jalik nuqtayi nazaridan o'zlashtirilganligi, bo'sh ishchi kuchlari zaxiralarining, uy-joy zaxirasining, transport aloqalarining mavjudligini hisobga olish kerak bo'ladi. Bu sharoitlardan to'g'ri foydalanilganda korxonani tez va arzon qurish mumkin bo'ladi. Vaqt omilini iqtisodiy va texnik sharoitlarida qurish va bo'lajak korxonani ekspluatatsiya qilish nuqtayi nazaridan birgalikda ko'rib chiqish kerak.

15.2. Ta'mirlash yoki yangi qurilishning texnik-iqtisodiy asosini (TIA) tuzishning maqsadga muvofiqligi

Loyiha yechimlarining samaradorligini oshirish texnik-iqtisodiy asosini chuqurligidan va mo'ljallanayotgan qurilishni maqsadga muvofiqligiga, xo'jalikga zarurligiga bog'liq.

Korxonalarini va inshootlarni loyihalash va qurishdan avval bo'lajak loyihalashning asosiy masalalarini malakali ilmiy asoslاب oldin ishlab chiqilgan loyiha negizida tayyorlanishi zarur.

Korxona va inshootlarni loyihalash va qurishni (ta'mirlashni) texnik-iqtisodiy asosi shunday asosiy bo'limlaridan iborat bo'ladi.

1. Dastlabki holat. Bu bo'limda quyidagi masalalar yoritiladi: korxona quvvatini o'sishini ta'minlashda va xalq xo'jaligiga zarur bo'lgan iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqarish va qoplash ushbu korxonaning vazifasi hisoblanadi; TIA yechimi rivojlanish sxemasiga va tarmoqni joylashtirishga hamda tuman ishlab chiqarish kuchlariga mos kelishi; ishlab turgan korxona kengaytirish va ta'mirlash, uning faoliyatini texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash va tahlil qilish.

Loyihalanayotgan korxona mahsulotini iste'mol qilinishini aniqlash uchun istiqbol reja va rivojlanish sxemasi hamda ishlab chiqarish

kuchlarini iqtisodiy tumanlarga joylashtirish manbai bo'lib hisoblanadi. Bularni ma'lumotiga ko'ra loyihalanayotgan (ta'mirlanayotgan) korxonada ishlab chiqarishga mo'ljallanayotgan mahsulotning taqchilligi (agarda joriy korxona ishlab chiqarish quvvatlaridan maksimal foydalanganda) aniqlanadi.

Mahsulotlarga bo'lgan taqchillik asosida ta'mirlanayotgan, kengaytirilayotgan, yangidan bunyod etilayotgan zavodlarida tayyorlanadigan mahsulot xalq xo'jaligining talabini to'la yoki qisman qanoatlantirishini ta'minlaydigan ishlab chiqarish dasturida aniqlanadi. Pastda mahsulotni ishlab chiqarish va iste'mol qilish balansining shakli keltirilgan.

Mahsulot ishlab chiqarish va iste'mol qilish balansi.

1. Mahsulot nomi	3. Xalq xo'jaligining	
2. O'lcham birligi	4. 2009-yilgi talabni qondirish	5. 2003-yilgi talabi

15.3. Loyiha quvvatini aniqlash va korxonaning ixtisoslashishi, mahsulot turini asoslash va ishlab chiqariladigan mahsulot sifatiga talab

Loyihalanadigan korxonaning ishlab chiqarish quvvati hisobi alohida yetakchi mashina apparatlarining quvvatini aniqlashdan boshlanadi. Texnologik jarayon asosiy bosqichini bajaruvchi yetakchi mashina, apparat yoki bir tur mashina, apparatlar guruhi, sex va korxonaning ishlab chiqarish quvvatini aniqlaydi. Texnologik jarayon sxemasiga mos ravishda har bir uchastka va sex uchun o'rnatilgan jihozlar sex va korxonalar quvvatini aniqlaydi. Texnologik jarayon sexemasiga mos ravishda har bir uchastka va sex uchun jihozlar tanlanadi. Ishlab chiqarishni yuqori iqtisodiy samaradorligini ta'minlash uchun yuqori texnik darajaga mos keladigan o'ta takomillashtirilgan mashina va apparatlar tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ko'pchilik ishlab chiqarishlarda yetakchi texnologik jihozning ishlab chiqarish quvvatini aniqlash uchun dastlabki hisoblash birliklari bo'lib unumtdorlikning texnik norma va yil davomidagi vaqt ichida ishlashi hisoblanadi. Har bir yetakchi mashina, apparatura bo'yicha alohida hisob qilinadi, so'ngra berilgan tur mahsulot ishlab chiqarishga mo'ljallangan loyihalanayotgan hajmga mos ravishda kerak bo'lgan miqdorda jihozlar hisoblanadi.

Ishlab chiqarish quvvatini hisobiga jihozlarning ishlab chiqarish

unumini yuksak texnik normasini qabul qiladilar, bu ishni har bir mashina yoki apparat bo'yicha quyidagilar asosida aniqlaydilar:

1. Yuqori unumli ish usullarini ishlatishni ta'minlaydigan mehnatni ilmiy tashkil qilish va ish vaqtini sarfiyotini har bir bosqichda va mahsulotning bir-birligiga qisqartirish;

2. Loyihalanayotganga o'xhash joriy korxonalarining ilg'or tajribasini umumlashtirish;

3. Ilg'or ishlab chiqarish texnologiyasi. Jihozlarni to'la ishlatilishini, bir-birlik mahsulotga xomashyo, material va energetik sarfiyotlarini qisqartirishni va yuqori sifatli mahsulotni olishni ta'minlovchi texnologik jarayon ushbu aniq sharoitlar uchun o'ta foydali ilg'or texnologiya deb tushuniladi.

Loyihalanayotgan mahsulot turini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan jihozlar, chunonchi har bir yetakchi mashina, apparat, agregat miqdorini yillik quvvatni hisoblashdan so'ng aniqlaydilar. Berilgan topshiriqlarda barcha navlar bo'yicha loyihalanayotgan korxona quvvati asoslanadi.

Yuqori unumli yetakchi apparatlar, mashinalar ishlatish zarurligi va ularidan yuksak darajada to'la foydalanish loyihalanayotgan korxona (sex) quvvatini asoslashda muhim dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Loyihalanayotgan korxona quvvatini aniqlashda iste'molchi zavod quvvatini, olinadigan xomashyo miqdorini, energetik zaxirasining quvvatini va boshqalarni hisobga olishi kerak. Masalan, kombinat tarkibidagi sulfat kislota sexi quvvati ekstraksion fosfor kislota, oddiy superfosfat va boshqa sexlarni talabini to'liq ta'minlash kerak.

Loyihalanayotgan korxonani xomashyo va energetik zaxiralar bilan ta'minlanmagani ishlab chiqarish quvvatidan to'la foydalana olmasligi va mahsulot tannarxini oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, tayyor mahsulotni yo'l qo'yilgan transportda tashish, radiusidan tashqariga sotishda, katta korxonalarda erishiladigan tannarxi pasayishidan tejalgan foya kamayadi. Loyihalayotgan korxonaning yuqori samaradorligini ta'minlovchi maqbul quvvatni va tarmoq normativlari darajasidagi, ilg'or vatanimiz va chet el korxonalarining erishgan, eng yaxshi asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari aniqlanadi.

Loyihalash yechimlarini texnik-iqtisodiy baholash va eng maqbul variantlarini tanlash uchun juda ko'p mezonlar mavjud. Mezonlar sifatida quyidagilardan foydalanish mumkin:

$$I_{K.M.} = \frac{B - T_1}{K};$$

$$T = \frac{K_1}{B - T_1};$$

$$C_i = E_h \quad K_i = \min$$

$$T = \frac{K_1 - K_2}{C_2 - C_1};$$

$$E = \frac{C_2 - C_1}{K_1 - K_2};$$

bu yerda: $I_{K.M.}$ – kapital mablag' larning umumiy iqtisodiy samaradorligi;

B – bir yilda chiqarilgan mahsulot tannarxining korxona ulgurji bahosi;

T_1 – bir yilda ishlab chiqilgan mahsulot tannarxi, so'mda;

K – kapital mablag'lar, so'mda;

T – kapital mablag'lar qoplash muddati, yilda;

C_i – variant bo'yicha joriy sarfiyotlar, so'mda;

E_h – samaradorlik bo'yicha normativ koefitsient;

K_i – variant bo'yicha kapital tannarx, so'mda;

E – qo'shimcha mablag'lar qoplay olish koefitsienti;

$K_1 - K_2$ – samarani o'sishini ta'minlash uchun birinchi variant bo'yicha zarur bo'lgan qo'shimcha kapital mablag', so'mda;

$C_2 - C_1$ – ikkinchi variantga solishtirgandagi birinchi variant daromadining qo'shimcha ortishi yoki qo'shimcha daromat, so'mda.

15.4. Xomashyo, asosiy materiallar, yoqilg'i, energiya zaxiralari va boshqalar bilan ta'minlanish

Bu bo'lim xomashyo bazasi, xomashyoga talab, olish manbalari, xomashyo sifatiga va uni tayyorlash usullari, xomashyo manbaining rivojlanishi, qo'shimcha materiallar va yarim fabrikatlar olish manbalari to'g'risidagi ma'lumotlari mavjud bo'ladi. Bundan tashqari korxonani elektroenergiya, yoqilg'i, suv bilan ta'minlash bo'yicha asoslangan tavsiya etuvchi manbalar keltiriladi.

KORXONANI JOYLASHTIRISHNI ASOSLASH, BOSH REJA SXEMASI VA TRANSPORT

Bu bo'limda korxonani joylashtirishning texnik-iqtisodiy mumkin bo'lgan solishtirilgan variantlari; korxonaning joylashtirilishining tanlangan maqbul variantining baholanishi; korxonaning joylashish joyining tavsifi; mo'ljallayotgan qurilajak korxonaning iqlimi, muhandis-geologik va gidrogeologik sharoitlari; korxonaning bosh rejani sxemasida yangi va mavjud bino va inshootlari, transport yo'llari, korxonada bo'lishi mumkin bo'lgan kengaytirish uchun maydonlar, qurilishda ishga solinadigan majmualari va navbatdagi qurilishlar, taxminiy hajmdagi yer ishlari, bosh plan bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar; korxonadagi yuk tashish va transport xo'jaligini tashkil qilish bo'yicha ma'lumotlar beriladi.

KORXONANING ASOSIY TEXNOLOGIK YECHIMI

Bu bo'limga kiradi:

- a) mahsulotni ishlab chiqarish mavjud usullarining umumiyligi, ma'lumoti; ularni solishtirish;
- b) yaqin kelajakda fan va texnikani rivojlanishidan kelib chiqib ushbu tarmoq loyihamayotgan korxonani belgilangan asosiy texnologik yechimlar bilan yangi ilg'or texnologik jarayonlarga mos ravishda tavsija etilgan texnologik ishlab chiqarishni asoslash;
- c) istiqbol rejada ishlab chiqarishga mo'ljallanayotgan jihozzlarni tanlashni asoslash va buyurtma bilan tayyorlashga mo'ljallangan jihozzlarni texnik shartlarini hisobga olgan holda yaratish;
- d) korxona tarkibi va ishlab chiqarish sxemasi;
- e) yangi texnologik jarayonlarni tavsifi va texnik yechimlarini asoslari, mamlakatimiz va chet el texnikasini zamонави texnologik yechimlar bilan solishtirish;
- f) korxonalarining mexanizatsiya va avtomatizatsiya (inshootlari) darajasiga talablar;
- h) ta'mirlash va yordamchi sexlarni tumandagi boshqa korxonalar bilan uyushtirish sxemasi.

ATROF-MUHIT HIMOYASI

Bu bo'limda oqova va gaz tashlamalar va oqova suvlar tavsifi va ularni tozalash usullari; oqova suvlarni va gaz tashlamalarni tozalash bo'yicha loyihamayotgan sistemaning qisqacha yozuvi beriladi.

ASOSIY QURILISH YECHIMLARI

Ushbu hajmiy rejalashtirishga va konstruksion yechimlarga texnologik talablarni; bino va inshootlar, umuman korxonani yaxlitlik tavsisi va me'moriy-qurilish yechimlarini asoslashni; namunaviy va qayta foydalilaniladigan bino va inshootlarning (shu jumladan, yordamchi va qo'shimcha inshootlar) ishlatiladigan tejamli loyihamalarini; maishiy va tibiiy xizmat bo'yicha ishlab chiqarishda ishlayotganlarga xizmat ko'rsatish, shovqinni va ishlab chiqarish hamda qo'shimcha sexlarda vibratsiyani chegaralash bo'yicha qisqacha yechim yozuvini o'z ichiga oladi.

QURILISH MUDDATI VA QURILISHNI TASHKILLASHTIRISHNING ASOSIY YECHIMLARI

Bu bo'limda asosiy qurilish-montaj ishlari, korxonani (inshootni) qurish munosabati bilan qurilish negizini barpo etish (rivojlantirish), qurilish konstruksiya va materiallarga talabi va ularni olish manbai, qurilishni tashkil qilish, uni amalga oshirishning boshlanish vaqtini va uni davom etish muddati hamda loyiha quvvatini o'zlashtirish vaqtini aniqlanadi.

KAPITAL MABLAG'LAR HAJMI VA QURILISH, ISHLAB CHIQARISH IQTISODI

Bu bo'limda obyekt kapital mablag'lari hisobi, solishtirma kapital sarfiyotlarni aniqlash, kapital mablag'lar samaradorligi bo'yicha hisoblar, kapital mablag'lar va asosiy fondlar tahlili bajariladi. Xodimlar soni va ishchi kuchlari bilan ta'minlash manbalari, mehnat unumi ko'rsatkichlari, mahsulotning asosiy turining tannarxi keltiriladi. Bundan tashqari korxonaning texnik darajasi va muhim texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari mamlakatimiz va chet elda ishlab turgan ilg'or korxonalar ko'rsatkichlari bilan solishtirib baho beriladi. Shuningdek, istiqbol uchun loyihalanayotgan korxonalar ko'rsatkichiga mos sanoat tarmog'idagi va oldin ishlangan, tasdiqlangan TIA va loyihamalar bilan solishtirib baho beriladi.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Ushbu bo'lim iqtisodiy maqsadga muvofiqligini va loyihalash, qurilish xo'jalik nuqtayi nazaridan zarurligini, sanoat boshqa tarmoqlariga talabni, shuningdek, mo'ljallangan qurilish va uni tugashi muddatlari

bilan vujudga keladigan ilmiy-tadqiqot va konstuktorlik ishlarini ro'yxatidan iborat bo'ladi.

15.4. Qurilish uchun maydon tanlash

TIA tuzishda loyiha topshirig'ini tasdiqlagancha sanoat korxonasini yoki inshootini qurish uchun mos tarmoq sanoati rivojlanishi va joylashtirish sxemasiga va ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish sxemasi bo'yicha belgilangan iqtisodiy joy, tumanlarda va viloyatlarda maydon tanlanadi.

Taklif qilingan joylashtirish variantlari qurilish joyini tanlash uchun tadqiq qilinadi va texnik-iqtisodiy tahlil uchun zarur ma'lumotlarni to'playdi va ularning iqtisodiy samaradorligini aniqlaydi. Qurilishga mo'ljallangan korxonani tavsiflovchi dastlabki ma'lumotlarni joylashtirish varianti uchun tavsiya qilishga asos bo'lib xizmat qiladi. Dastlabki ma'lumotlar korxonani rivojlanish sxemasi va tarmoqni joylashishini yoki TIA tuzishga texnik va iqtisodiy hisoblar natijasini kiritish uchun ma'lumot beruvchi manba bo'lib, yirik ko'rsatkichlar asosida ishlanadi.

Qurilish maydoni tanlash jarayonida barcha omillar korxonani ko'rish va ekspluatatsiya sharoitlarini juda yaxshi qanoatlantirish nuqtayi nazaridan maydonni tadqiq qilish bo'yicha texnik-iqtisodiy hisoblar solishtiriladi.

Bu holda quyidagilar hisobga olinadi: maydon o'lchami va shakli, korxonani kengaytirish imkonii mavjudligi; yerlar kimga mansubligi va ularni qishloq xo'jaligiga yaroqligi; maydonning gidrogeologik sifati (relyef, o'rtacha qiyalik, yerosti suvlari chegarasi, suv bosishi, yerga yo'l qo'yiladigan bosim); qurilishni buzish; shaxarga maydonning yaqinligi (odamlar yashash joyiga) va ular bilan aloqa sharoitlari; sanitargigiyenik va texnik talablarni qondirish; tanlangan maydonda korxonani joylashtirilishi shaharda sanoatni rivojlanishi bilan bog'liqligi; energiyani olish sharoiti va trassalarni (elektroenergiya, issiqlik, gaz, suv ta'minoti, radiofiksatsiya va aloqani) uzunligi; oqova suvlarni tashlab yuborish sharoitlari va xo'jalik-axlat va yog'in-sochin suvlari trassasining uzunligi; avtomobil yo'llarining korxonaga kirish yo'laklarining mavjudligi; ayrim hollarda sanab o'tilgan texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar quyidagi ma'lumotlar bilan to'ldirilishi mumkin; temir yo'l stansiyasiga tutashgan va ma'lum masofada bo'lish sharoiti; qurilish qiyinlashtiradigan omillarning (cho'kadigan yerlar, kars hodisalari, yer osti kon ishlanishi natijasida hosil bo'ladigan bo'shiqlar va boshqalar); boshqa korxonalar bilan uyushish imkoniyatlari; yer ishlari, yo'l qurish, elektr ta'minot manbalariga tutashish, tashqi kommunikatsiyalar va uyushish yo'li bilan

obyektlarni ko‘rish, boshqa korxonalarga o‘z ulushi bilan qatnashish.

Agar qurilish qo‘srimcha maydonni o‘zlashtirishi bilan bog‘liq bo‘lsa vazirlik yoki buyurtmachi-mahkama (boshqarma) tomonidan hay’at tuzilib korxona, bino, inshoot (qurilish uchun maydoncha) joylashtirish uchun joy aniqlanadi. Hay’at ishi tanlangan maydoncha yuzasidan akt tuzish bilan tugallaydi, bu esa barcha hay’at a’zolari ishtirokida hokimiyatda rasmiylashtiriladi. Barcha hay’at a’zolari aktga qo‘l qo‘yadilar va uni vazirlik yoki muassasa-buyurtmachi belgilangan tartib bilan tasdiqlaydi. Tasdiqlangan akt belgilangan qarorni kelishilganligi va ta’midot manbalariga, muhandislik turlari va kommunikatsiyalariga ulanishiga sharoit yaratilganligi haqidagi hujjat bo‘lib hisoblanadi.

SANOAT KORXONALARINI LOYIHALASH TOPSHIRIG‘I ISHLANMASI

Qurilish loyihasini ishlanmasi yoki sanoat korxonasini ta’mirlash loyihasini loyihalash instituti tomonidan loyihalash topshirig‘i olingandan so‘ng boshlanadi. TIA da qabul qilingan yechimlar va ma’lum miqdorda qurilishga sarflanadigan sarfiyotlar qo‘silib texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga mos ravishda loyihalash topshirig‘i tuzila boshlaydi.

LOYIHALASH TOPSHIRIG‘INING TARKIBI VA ASOSIY MA’LUMOTLARI

Sanoat korxonasini, bino yoki inshootlarni loyihalash topshirig‘ida quyidagilar ko‘rsatiladi:

- 1) korxona, bino yoki inshoot nomi;
- 2) loyihalash uchun asoslar. Korxona loyihasini kelajak yil qurilishlari uchun qidiruv va loyihalash titul ro‘yxatiga kiritishganda loyihalash uchun tarmoq vazirligi bilan Vazirlar Mahkamasi kelishilgan tarmoqni rivojlanishi va joylashtirish sxemasida belgilangan tartibda tasdiqlangan texnik-iqtisodiy hisob asos bo‘lib hisoblanadi;
- 3) qurilish uchun (korxonani joylashadigan joyini va maydonchani tanlash aktiga muvofiq oldindan kelishilgan hamda materiallari tasdiqlangan TIA - asoslovchi hujjat) tuman, joy va maydon;
- 4) ishlab chiqarish quvvati va asosiy tur mahsulotlarning turlari;
- 5) korxonaning ishlash tartibi;
- 6) ishlab chiqarish va xo‘jalikga oid ishlar uyushmasi, shu jumladan korxonaning sanoat tugunida joylashish uyushmasi to‘g‘risida qaror;

7) atrof-muhit himoyasi va ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalanish;

8) uy-joy obyektlarini va madaniy-maishiy qurilishni loyihalash uchun ma'lumotlar;

9) asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar. Loyihada asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar belgilovchi-taxminiy qiymat kapital mablag'lar hajmi loyiha-smeta mulohazasi asosida tarmoqni rivojlanish va joylashtirish sxemasida yoki tasdiqlangan TIA ma'lumotlariga erishish kerak. Loyihani ishlashda bu ko'rsatkichlar bundan pastga tushib ketmasligi kerak;

10) qurilish muddatlarini mo'ljallanishi (davom ettirish normalariga mos ravishda), uni amalga oshirish tartibi va quvvatlarini, ishga solish majmuida navbatma-navbat amalga oshiriladi;

11) maqbul yechimni tanlash uchun loyiha variantlarini yoki uning qismlari ishlanmasi bo'yicha talablar;

12) loyihalashning bosqichlari;

13) korxona bosh loyihalovchi. Bosh loyihalash instituti korxonaning bosh loyihalovchisi, unga korxonani loyihalashni loyihalash va kapital qurilish boshqarmasi topshiradi. Topshiriqda institut nomi va adresi ko'rsatiladi;

14) qurilish tashkilotining nomi va adresi-bosh pudratchi, bosh pudratchiga pudrat usuli bilan ishni olib borish topshiriladi;

15) tuman loyihalash tashkiloti bilan kelishilgan kelishuv hujjati mavjudligi;

16) qo'shimcha ko'rsatmalar. Loyihalash topshirig'i zarur bo'lgan hollarda quyidagi qo'shimcha sharoitlarni oldindan aytib qo'yiladi, avtomatlashgan tizim boshqaruvini ishlash, mo'ljallangan korxonani kengaytirish, asosiy texnologik jarayonlar, jihozlar va boshqalar.

Loyihalash topshirig'iga maydonni tanlash bo'yicha tasdiqlangan akt qo'yiladi. Maydonni tanlashga aktdan tashqari loyihalash topshirig'i birga qo'yiladi, hokimiyat tomonidan tuzilgan me'moriy-rejalashtirilgan topshirig'ida uchastkaga binolar qurishga, bosh ko'chaga chiqadigan tor ko'chalarga, qizil liniyalarga va rejalahtirish belgilariga va shahar muhandislik inshootlariga yaqinlashtirish sharoitlariga va joylariga, etajlarning balandligiga va bino hamda inshootlarni rasmiylashtirish; tanlangan yer uchastkasidagi asosiy texnik ma'lumotlar ega qurilish pasporti; loyihalanayotgan korxona yoki inshoot ta'minoti, muhandislik setlari va kommunikatsiyalariga ulush bo'yicha texnik shartlar; mavjud

qurilgan binolar, yer osti inshootlari, kommunikatsiya bo'yicha ma'lumotlar; loyihalash uchun zarur materiallar; ajratiladigan yoqilg'i turlari bo'yicha, xomashyo konlari bo'yicha va yarim zavod sharoitida xomashyoni sinash bo'yicha, jihozlar bo'yicha ma'lumotlar, yangi texnologik jarayonlar va jihozlar barpo etish bilan bog'liq bajarilgan ilmiy-tadqiqot bo'yicha hisobotlar; suv havzalari, atmosfera havosi va yerlari tabiiy holati bo'yicha Davlat nazorati xizmatidan olingan ma'lumotlar, uchastkalarda mavjud qurilish binolari, inshootlari, yer osti va yer usti kommunikatsiyalar o'lchamlari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Yuqorida ko'rsatilgan loyihalash topshirig'i tarkibi sanoat tarmog'i xususiyatlariga va qurilishni amalga oshirish sharoitlariga ko'ra to'ldirilishi mumkin.

TOPSHIRIQNI TASDIQLASH, MUVOFIQLASHTIRISH VA O'ZLASHTIRISH TARTIBI

Loyihalash topshirig'i tasdiqlanadi: korxonalar, binolar va inshootlar bo'yicha loyihalash Vazirlar Mahkamasida, vazirliklarda, muassasalarda tasdiqlanadi.

Korxona, bino va inshoot loyihalash topshirig'i qaysi muassasaga tegishli ekanligiga qaramasdan tasdiqlashdan oldin Davlat me'morchilik qurilish qo'mitasiga qarashli tuman instituti bilan quyidagi masalalar muvofiglashtirilgan bo'lishi kerak: loyihalanayotgan korxonani joylashtirish imkoniyati, qurilishi mo'ljallanayotgan joy va qo'shimcha ishlab chiqarish, energiya ta'minoti, suv ta'minoti, kanalizatsiya va mavjud qurilayotgan va loyihalanayotgan korxona, loyihalanayotgan korxonani sanoat-tugunlarini yagona ishlab chiqarish majmuiga yoki kombinatlariga birlashtirish imkoniyatlari. Tasdiqlangan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritish uchun topshiriqni tasdiqlagan yuqori bosqich rahbarining ruxsati bilangina amalga oshiriladi.

15.5. Sanoat obyektini loyihalash

Loyihalash bu fanni va ishlab chiqarish bilan bog'lovchi muhim bo'g'indir. Yangi ilg'or ilmiy-texnikaviy yechimlar joriy qilinishi uchun ular tegishli loyihalarda o'z aksini topishi kerak. Tor ma'noda loyiha-bu chizma yoki chizmalar tizimida, bo'lajak bino, korxona yoki inshoot yoki ularning alohida qismining texnik hisoblar jadvalida aks ettirilganliga asoslanishi kerak. Keng ma'noda esa loyiha (loyihaga uning bir qismi

bo‘lgan smeta ham kiradi) – bu texnik mumkinligini iqtisodiy maqbulligini asoslovchi materiallarning hisobiy va grafik va qandaydir bino, korxona, inshootni qurilishi yechimini chizmada, tasvirlovchi yig‘inidir. Loyiha majmui texnik-iqtisodiy hujjatdan iborat bo‘lib, texnik va iqtisodiy tomoni bilan ajralmas bo‘lib bog‘langan.

Qurilishni amalga oshirish uchun zarur chizma va smetalarni tuzishdan ko‘ra loyihaning ahamiyati kengroqdir. Loyihalarda ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish, mavjudlariga ko‘ra ilg‘orroq, texnik yechimlari va tannarxi kamroq, o‘xshash korxonalarga ko‘ra loyihada ko‘rsatilgan mahsulot sifati ancha yuqori darajada mo‘ljallanadi.

TEXNIK LOYIHANI ISHLASH

Bizning mamlakatimizda loyihalash ishlari hajmining katta qismini sanoat loyihalashi tashkil qiladi. Loyihalash obyektlari va turlari xilmoxildir. Biroq loyihalash jarayoni uchun bir nechta asosiy umumiy qoyidalarni belgilash mumkin.

Loyihalashning ketma-ketligi umumiyyidan alohidagacha. Loyihalash jarayonida masalalar ketma-ket yechiladi, avval iqtisodiy maqsadga muvofiqligi va qurilishni (ta’mirlashni) ishlab chiqarish – xo‘jalik zarurligi, so‘ngra hajmiy-rejalashtiruvchi, texnologik, konstruktiv, me’moriy va boshqa yechimlar aniqlanadi.

Loyihalashning variantligi. Kapital mablag‘larning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun loyihalashni qurilish obyekti (bosh reja tuzish) uchun joylashtirishga tanlangan maydonдан tortib, to oxirgi loyiha ulushigacha variantlar ishlanmasi usuli bilan bajariladi. Ular solishtiriladi va ulardan eng yaxshisi minimum sarfiyot qilib maksimum samaradorlik olish imkonini beruvchi texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichli yechim tanlanadi.

Namunaviy (tipovoy) loyihalardan foydalanish. Konkret qurilish obyektini loyihalashda maksimal darajada namunaviy yechimlardan foydalaniladi. Bu esa loyihalashning sermehnatligini kamaytirishga imkon beradi, loyihalash ishlariga bo‘lgan sarfiyotlar pasayadi, sifat esa ortadi. Namunaviy loyihalash qurilishni o‘z vaqtida loyihalash hujjatlari bilan ta’mirlashga imkon beradi, shuningdek, qurilishni industrlashda yig‘ma elementlarni unda keng miqyosda ishlatish, texnikani ilg‘or va iqtisodiy rejalashtiruvchi va konstruksion yechimlarni joriy qilishda asosiy dastlabki shartlardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Loyihalashning majmuiligi. Ushbu qoida loyihaning alohida qismlarini – texnologik, me’moriy-qurilish, transport, sanitari-texnik, energetik, kommunal va boshqa o’zaro yaqin bog’liqlikga ega. Bu esa loyihalashning sifatini va uning tejamkorligini oshirish uchun zarur shart hisoblanadi.

Loyiha buyurtmachisi taqdim qilgan loyihalash topshirig‘i va dastlabki ma’lumotlar asosida loyihalash tashkiloti loyihani ishlashga kirishadi. Loyihalash bir yoki ikki bosqichdan iborat bo’ladi.

Yangi, kengaytiriladigan, ta’mirlanadigan va texnika bilan qayta qurollanadigan ishlab turgan korxonalarini, bino va inshootlarni, qoida bo‘yicha bir bosqichli texnik-ishchi loyihalari ishlanadi. Ikki bosqichli loyihalash (texnik loyiha va ishchi chizmalar) faqat yirik va murakkab sanoat majmuilari uchun, shuningdek, agarda o’zlashtirilmagan ishlab chiqarish yangi texnologiyasi ishlatilganda va murakkab texnologik jihozlar bosh namunasi ishlatilganda ruxsat beriladi.

TEXNIK LOYIHANING ASOSIY MASALALARI

Loyihalashning asosiy vazifasi loyihalarni sifatini va tejamkorligini oshirish va qurilishni ular bilan o’z vaqtida ta’minlash. Buning uchun har bir aniq texnik loyihada quyidagi masalalar yechiladi.

1. Aniq sharoitlarga javob beradigan ishlab chiqarish usullarini tanlash, o’ta yangi yuqori unumdar jihozlarni ishlatish va yuksak mehnat unumdarligini va yuqori sifatli mahsulotni chiqarishga erishishni ta’minlaydigan samarador texnologik jarayonlarni ishlatish.

2. Maqbul hajmiy rejalshtirish va bino, inshootlarning konstruktiv yechimini va samarador qurilish materiallarini tanlash.

3. Xomashyo va tayyor mahsulot transport oqimlarining maqbul sxemalarini, yuklash-tushirish ishlarini mexanizatsiyalashni tanlash.

4. Qurilishga mo’ljallangan yer uchastkasidan maqbul foydalanish va bosh rejani maqbul variantini tanlash.

5. Loyerha yechimlarini yuksak texnik va tejamlilik darajasini ta’minlash.

6. Qurilishga ketadigan sarfiyotlarni kamaytirish va smeta hujjatlarida qurilishga haqiqiy zarur bo‘lgan sarfiyotlarni aks ettirish.

TEXNIK LOYIHANING TARKIBI

Texnik loyiha tartibiga quyidagi bo‘limlar kiradi: umumiy tushuntirish xatida loyihaning, texnik-iqtisodiy, bosh rejani va transport, buzilgan

yerlar rekultivatsiyasi bo'limi bilan, texnologik, energiya zaxiralari bilan ta'minlash va atrof-muhitni himoyasi, mehnatni tashkil qilish, qurilishni tashkil qilish, tashkiliy ishlarga tayyorlanish va loyiha quvvatlari o'zlashtirish, smeta va loyiha pasporti haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Umumiy tushuntirish xatida loyihani ishslash, qurilish turi (yangi, kengaytirish, ta'mirlash), quvvati, korxona tarkibi, asosiy mahsulot turi, asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar, qurilishni tashkil qilish va bitirish muddatlari keltiriladi.

Loyihaning texnik-iqtisodiy qismida iqtisodiy samaradorlik hisobini natijalari va yangi qurilishning va qabul qilingan texnologik jarayonlarning ilg'orligini asoslash keltiriladi.

Loyihalanayotgan korxonaning boshqa korxonalar bilan xo'jalik aloqlari bo'yicha ma'lumotlar keltiriladi.

Asosiy ishchilar toifasiga kiruvchi ishchilar va muhandis-texnik xizmatchilar talabini asoslash keltiriladi.

Korxonaning kapital mablag' tahlili va asosiy mablag'lari keltiriladi.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari o'xshashlari (ilg'or mamlakat va chet el korxonalari) bilan solishtirish bo'yicha ma'lumotlar va boshqalar keltiriladi.

Bosh reja va transport bo'limi tarkibi: ichki maydon transportlar yo'llari, asosiy rejalashtiruvchi va vertikal reja bo'yicha yechimlarini asoslash va territoriyani obodonlashtirish masalalari keltiriladi.

muhandislik setlari (turlari) va kommunikatsiya bo'yicha yechimlar; yuk aylanishi va transport xo'jaligini tashkil qilish bo'yicha ma'lumotlar va boshqalar;

loyihaning texnologik qismida;

ishlab chiqariladigan mahsulotning tavsifi, uning sifatini ilg'orligining qiymati, mahsulotning xalq xo'jaligidagi samaradorligini asoslanishi;

mahsulot ishlab chiqarish dasturi;

ishlab chiqarish sxemasi va korxona tarkibi;

texnik yechimlarning va yangi texnologik jarayonlarning tavsifi va asoslanishi;

ishlab chiqarish jarayonlarining sermehnatligi;

xomashyo, asosiy materiallar, uskunalar, yoqilg'i, elektr energiya, gaz, suv, issiqlik bo'yicha korxona ma'lumotlariga aniqlik kiritish;

sexlararo texnologik kommunikatsiyalar;

yordamchi ishlab chiqarishni va boshqalarini asoslash.

Energiya resurslari bilan taminlash bo'limida dastlabki ma'lumotlar, energiya iste'molchilarining tavsifi, talab qilinadigan quvvat yuklamasini

(nagruckasini) aniqlash, buyurtma tavsilotlar ro'yxati va jihozlar ro'yxati keltiriladi.

Mehnatni tashkil qilish bo'limida yuksak ishlab chiqarish unumini ta'minlovchi mehnat jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha yechimlar keltiriladi.

Loyihaning qurilish qismi bo'limida yakka tartibdag'i loyiha bo'yicha qurilishi mo'ljallanayotgan bino, inshootlar me'moriy-qurilish yechimlarini, kerakli yorug'likni beradigan, ishlab chiqarish va yordamchi xonalarda havo muhitini yaxshilash, portlash, yong'indan saqlash, maishiy, sanitariya bo'yicha ishlab chiqarishda mehnat qilayotganlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan sharoitni yaratish; isitish, ventilatsiya va binolarda sun'iy iqlim yaratish bo'yicha qabul qilingan yechimlarni asoslash; qabul qilingan suv miqdori bilan ta'minlash, kanalizatsiya sxemalarini asoslash; suv o'tkazgichlarning asosiy inshootlarning va kanalizatsiyaning ro'yxati va tavsifining qisqa yozuvi beriladi. Loyihaning smeta bo'limida qurilish ishlarni, jihozlarni montaj qilish bo'yicha ishlarni kapital mablag' tuzilishiga muvofiq guruhlangan korxonani qurishga va ta'mirlashga mo'ljallangan sarfiyotlar hisobi; texnologik, energetik, ko'tarish transportlari va boshqa jihozlarga, moslamalarga, instrument va inventarga, boshqa shunga o'xshash kapital ishlarga va qurilishni amalga oshirish bilan bog'liq sarfiyotlar bajariladi.

Texnik loyihaning jamlama smetasi asosiy va o'zgarmas (doimiy) hujjat bo'lib hisoblanadi. Buning asosida kapital mablag'lar rejalashtiriladi va qurilish mablag' bilan ta'minlanishi amalga oshiriladi.

Jamlama smetaga quyidagi boblar kiradi:

1. Qurilish territoriyasini tayyorlash.
2. Asosiy ishlab chiqarishga mo'ljallangan obyektlar.
3. Yordamchi ishlab chiqarish va xizmatga mo'ljallangan obyektlar.
4. Energetik xo'jalik obyektlari.
5. Transport xo'jaligi va aloqa obyektlari.
6. Tashqi setlar va suv ta'minot, kanalizatsiya, issiqlik ta'minoti va gazlashtirish.
7. Sanoat maydoni territoriyasini obodonlashtirish.
8. Vaqtincha bino va inshootlar.
9. Bundan bo'lak bino va inshootlar.
10. Qurilayotgan korxona boshlig'i ta'minoti.
11. Ekspluatatsiya qiluvchi kadrlarni tayyorlash.
12. Loyihalash va qidiruv ishlari.

Korxona, bino, inshoot loyihasini tasdiqlash to‘g‘risidagi buyruq, qaror, yechim yoki vazirlik, muassasa va yagona davlat ish yuritish tizimiga muvofiq chiqarilgan boshqa boshqarishga oid hujjat hisoblanadi.

15.6. Loyihalashni tashkil qilishning asoslari

Loyihalash tashkilotlari qurilishni loyihalashni xalq xo‘jaligining rivojlanishining istiqbol rejalariga mos amalga oshiradi. Fan va texnikaning zamonaviy rivojlanish darajasi ixtisoslashgan loyihalash tashkilotlarining ixtisoslashini talab qiladi. Ikki tur tarmoq va texnologik ixtisoslashini farq qilishadi.

Tarmoq ixtisoslashganida loyihalash tashkilotlari xalq xo‘jaligining mos tarmoqlari transport, mashinasozlik, kimyo sanoati va boshqa korxona, inshoot yoki binolarning loyihasini ishlab chiqadilar. Texnologik loyihalashda loyihalash tashkilotlari loyihaning texnologik, energetik, transport, me’moriy-qurilish, sanitarn-texnik va boshqalarни ishlab chiqadilar.

Bir qator vaqtarda loyihalash tashkilotlari sanoat korxonalarini loyihasini amalga oshirganda tarmoq va texnologik belgilarni yig‘indisi sifatida ixtisoslashadilar.

Qurilish loyihasida faqat bino va inshootlarni barpo etish ishlari bilan chegaralanib qolmay balki suv ta’minoti, kanalizatsiya, sanoat transporti kabilarni ham loyihalaydilar.

Xalq xo‘jaligiga ilmiy-tekshirish va tajriba-ekperemental ishlarni juda tez joriy qilish uchun Respublika mustaqillikga erishgandan so‘ng ilmiy-tekshirish va loyihalash hujjatlarini ishlab chiqarish turlariga qarab majmuili loyihalash institutlari tashkil qilindi va qilinmoqda.

Loyihalash tashkilotlari-xo‘jalik hisobidagi korxonalar, ular davlat buyurtmalari va xususiy buyurtmachilar bilan shartnomaga asosida ishlaydilar.

LOYIHALASH USULLARI

Loyihalashning barcha usullaridan chizmaligi asosiy hisoblanadi. Ammo kimyo sanoatida ba’zan hajmli (modelli-maketli) loyihalash usulidan foydalanish maqsadga muvofiqroq bo‘ladi.

Maketli-modelli loyihalashning mohiyati quyidagilardan iborat bo‘ladi. Apparatlar tarkibi sxemasini ishlab chiqilgandan so‘ng va jihozlarning tafsiloti tanlanadi yoki jihozlar, apparatlar, quvur

o'tkazgichlar, standartlashtirilgan yig'ma konstruksiya qurilish elementlarining modellari odatda 1:50 mashtabda tayyorланади va maxsus stol-stenda korxona sexi yoki korpusini maketini yig'adilar. Stendda sex joylashuviga birvarakayiga barcha mutaxassislikga ega bo'lgan loyihachilar qatnashishi mumkin. Maqbul me'moriy-joylashuvli yechim topilgandan so'ng quvur o'tkazgichlar va kommunikatsiya terib qo'yiladi, so'ngra maketda zarur o'lchamlar va belgilarni qo'yib chiqiladi.

Chizma loyihaga qaraganda loyihalashning hajmiy usuli bir qator afzalliklarga ega, masalan, anchagini vaqt va loyihalash sarfiyotlari (15-20% gacha) kamayadi. Korxona yoki uning tarkiblari maketlarini suratga olib, uni onsongina va tez loyiha hujjatlarini ko'paytirish mumkin bo'ladi.

Loyihalashning matematik usulini loyihaning xususiy masalalarini yechish uchun murakkab ishlab chiqarishdagi apparatlarning ish rejimining texnologik maqbul hisoblaridan va texnologik liniyaning maqbul aniqlangan quvvatlaridan foydalananadilar.

KIMYOVIY ISHLAB CHIQARISHNI LOYIHALASH

Loyihalash har qanday muhandislik ishi singari ijodiy faol qatnashishni va shu bilan birga u ko'p miqdordagi normativ hujjatlar; GOSTlar, texnik shartlar, qurilish normasi va qoidalari (QNvaQ), elektr qurilmalarining tuzilish qoidasi (EQTQ), mehnat va atrof-muhit muhofazasi kabilar bilan tartiblashtirilgan.

Loyihalash tashkilotining montaj texnologik bo'limida ishlayotgan muhandis-texnolog ishlab chiqarishning texnologik sxemasini ishlash, texnologik jihozlarini tanlash, ishlab chiqarishning hajmiy-rejalashtiruvchi yechim (kompanovka) va texnologik jihozlarni joylashtirish, ishlab chiqarishni montaj ishlanmasi, loyihalash hujjatlari (tushuntirish xati) va chizmalarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanadi.

Ishlab chiqarishning texnologik sxemasi ishlanmasi ishlab chiqarish usulining tahlilidan va ishlab chiqarish usulini tanlashni asoslashdan boshlanadi. Qoida bo'yicha, zarur bo'lgan ma'lumotlar TIAda va loyihalash topshirig'ida bo'ladi, ammo ayrim hollarda loyihalash davrida juda samaraliligini asoslab tanlash maqsadida bir nechta variantlar ishlanadi. Buning uchun loyiha qarorida qabul qilingan ishonchli, maksimal to'la axborotni ta'minlash talab qilinadi.

Ishlab chiqarish usulini tanlashda qiyinchiliklardan biri usulni va

ularni o'zaro ta'sirini aniqlovchi barcha omillarni birvarakayiga hisobga olish zarurligidan iboratdir.

Kimyoviy texnologik jarayon qator kimyoviy va fizikaviy usul bilan xomashyoni va oraliq mahsulotlarni yangi modda olish maqsadida qayta ishlaydigan jarayon yig'indisidir. Bu jarayon, shuningdek, o'z tarkibiga bir qator transport qilish, omborda saqlash, qoplash va boshqalar singari bosqichlardan iborat bo'ladi.

Shunday qilib, bir tur mahsulotni olish usullari ishlatiladigan xomashyo turi va uni qayta ishlash usuli bilan balki u ikkala usulni bir varakayiga ishlashi bilan farqlanadi. Chiqindilarga kelsak, uning miqdori va tarkibi xomashyo va uni qayta ishlash usuliga to'la bog'liq bo'lsa ham ular o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Demak, kimyo sanoatida ishlab chiqarish usulini tanlash asosan xomashyo tanlashga va uni qayta ishlash usuliga qaratilgan. Buning uchun xomashyo va uni qayta ishlash usulining har birini solishtirishdan olingan axborot talab qilinadi.

Ayniqsa to'la va aniq ma'lumotni ishlab chiqarish usuli to'g'risida o'zlashtirilgan va normal ekspulatatsiya qilinayotgan korxonadan olish mumkin. Ammo ko'proq yangi ishlangan ishlab chiqarish usulini sanoatda o'zlashtirilgan usullar bilan solishtirishga to'g'ri keladi. Bu holda axborot olish masalasi murakkablashib ketadi, ikkita yoki bir nechta usullarni ulardan har biri yangi ishlangan bo'lsa solishtirish uchun zarur ma'lumotlarni olish yanada murakkabroq bo'ladi. Nihoyat, ayniqsa o'xhashi bo'Imagan yaxshi ishlanayotgan usullar uchun tahlil qilish nihoyatda og'ir.

Ishlab chiqarish usulining asosiy tanlovi xomashyoni va uni qayta ishlash usulini tanlashdir. Xomashyo atamasi deganda barcha nomli ushbu korxonada ishlatiladigan xomashyo va qo'shimcha mahsulotlar (katalizatorlar, absorbentlar, adsorbentlar, flotoreagentlar, erituvchilar) tushuniladi. Xomashyo to'g'risidagi zarur ma'lumotni ikki guruhga dastlabki ma'lumotlar va hisoblar natijasida olingan ma'lumotlarga bo'lish mumkin.

Xomashyo to'g'risidagi dastlabki minimum informatsiya quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Xomashyo nomi va berilgan xossalari tayyor mahsulotlarni olish uchun zarur sifatlari xomashyo sifatida. Bu holda zaharlilik, o't chiqarish va portlash xavfsizligiga ayniqsa katta e'tibor berish kerak.

2. Ishlanayotgan ishlab chiqarishni ekspluatatsiya qilishga kiritish paytigacha xomashyo bilan ta'minlash masalasi hal qilingan bo'lishi kerak.

3. Material hisobiga zarur ma'lumotlar. Adabiy, arxiv va

eksperimental ma'lumotlar ko'rsatilgan axborot uchun manba bo'lib hisoblanadi.

Xomashyo haqida barcha ma'lumotlar olingach qanday mahsulotlar va qancha miqdorda xomashyoga aylanishini aniqlash zarur. Buning uchun material balansi hisoblarini bajarish xomashyo, miqdori va chiqindilar va oqava suvlar tarkibi bo'yicha sarfiyot koeffitsientlarini aniqlash kerak.

Ishlab chiqarish usuli bo'yicha axborot ikki guruhga: dastlabki ma'lumotlar sifatida olinadigan axborot va hisoblar natijasida olingan axborotga bo'linishi mumkin.

Xomashyoni qayta ishlash usullari haqidagi (texnologik jarayonning asosiy o'lchamlarini ko'rsatish bilan) ma'lumotlar ishlab chiqarish usullari haqidagi dastlabki minimum axborotni, jarayonni amalgalash oshirish uchun zarur asosiy texnologik jihozlarni qisqacha tavsifi va ishlab chiqarishning mo'ljallangan quvvati to'g'risidagi ma'lumotlarni tashkil qiladi.

Texnologik hisoblar natijasida olinadigan axborotga jihozlarning tipi, o'lchami va sonining miqdori, jihozlarni joylashtirish uchun inshootlar tavsifi, energiya sarfi va ishlab chiqarishni ekspluatatsiyasi uchun zarur shtatlarning ma'lumoti taalluqlidir.

Ishlab chiqarish usuli tanlangandan so'ng yoki solishtirishga ega bir nechta usullar asosiy va yordamchi fizikaviy, kimyoiy jarayonlarni, mexanik bosqichlarni, ularni ketma-ketligini va xomashyoni oxirgi mahsulotga qayta ishlashning har bir bosqichida maqbul o'lchamlarning rejimini aniqlaydi.

Ko'p hollarda texnologik rejim normasi ishlatiladigan jihozlarga bog'liq bo'ladi, shuning uchun ushbu bosqichda dastlab jihozni tanlash zarur. Masalan, qattiq va suyuq fazalarni ajratish uchun tindirgichlardan, gidrotsiklonlardan filtlardan va sentrofugalardan foydalanish mumkin. Jihoz turiga qarab qattiq faza tarkibi suyuqlikda va nam cho'kmada o'zgaradi.

Ishlab chiqarish usulining har biri uchun material oqimlari va ishlab chiqarishning energetik bog'liqligi sxemasini barpo etadilar, bu sxemada ayrim jarayonlarni (qizdirish, eritish, tindirish, bug'lantirish) va bosqichlarni (maydalash, saralash va boshqalar) to'rt burchak yoki aylanachalar bilan texnologik ketma-ketlikda, oqimlarni esa chiziqlar bilan belgilaydilar.

Ishlab chiqarish usulini tanlashda kam energetik sarfiyotlarni

ta'minlaydigan teng sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi usullarga afzallikni berish kerak. Oxirgi yillarda ammiak, azot va sulfat kislota ishlab chiqarishda energiya texnologik sxemalar ommalash boshladi. Ushbu texnologik sxemalarda jarayonlarning ekzotermik issiqligi bug' ishlab chiqarishda yoki turbokompressorlarni yuritish uchun foydalilmoqda. Elektr energiya sarfining kamayishi kapital sarfiyotlarni ortishini qoplab mahsulot tannarxini kamayishiga olib keladi.

ISHLAB CHIQARISHNING MATERIAL HISOBI (BALANSI)

Xomashyo bo'yicha sarfiyot koefitsientlarini aniqlash bilan texnologik jarayonning har bir bosqichida ishga solinadigan va olinadigan mahsulotning, chiqindi hamda oqava suvlar miqdorining hisobidir. U vaqtning bir birligiga (sutka, soat va boshqalar) xomashyo yoki tayyor mahsulot massasi bir birligiga (tonna, kilogramm va boshqalar) tuzilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa doimiy qiymat - 100%li tayyor mahsulot massa birligiga tuzilgan material balansi universal hisoblanadi.

Material hisob massalar saqlash qonuni asosida tuziladi:

Σ^t boshl. — Σ^t olingan;

bu yerda: Σ^t — boshl., Σ^t olingan — boshlang'ich va olingan moddalar massasi yig'indisidir.

Har qanday texnologik jarayon bosqichida material balans ichida A va B moddalar reaksiyaga kirishganda C va D moddalar hosil bo'ladi, u esa umumiy holda quyidagicha yozilishi mumkin.

$$\tau_A + \tau_B = \tau_C + \tau_D + \tau'_A + \tau'_B + \Delta i$$

bu yerda: $\tau_A, \tau_B, \tau_C, \tau_D$ — mos moddalarining massasi;

τ'_A, τ'_B — A va B reaksiyaga kirmagan moddalarining massasi;

Δi — yo'qotmalar yoki aralashmalar.

Material balans xomashyo tarkibi, asosiy va qo'shimcha reaksiyalarning o'tish darajasi, ishlab chiqarishni har bir bosqichidagi yo'qotmalar yoki foydali komponent ajratib olish darajasini hisobga olgan holda hisoblanadi.

Agarda balanslarni massa birligiga (xomashyo yoki mahsulot), u holda balanslar ma'lumotiga ko'ra material oqimlarini (kg/s, t/soat, m^3/s yoki $m^3/soatda$) har bir apparat yoki mashinada o'tganini hisoblaydilar, chunki bu qiymatlar keyingi apparatlar hisobi uchun zarur.

Balanslar asosida dastlabki moddalar, gaz tashlanmalarining miqdori va oqava suvlar, ishlab chiqarish chiqindilari tarkibi bo'yicha sarfiyot koefitsientlarini hisoblaydilar.

ISHLAB CHIQARISHNING ISSIQLIK HISOBI

Apparatga keltiriladigan issiqlik va undan olib ketiladigan issiqlik miqdori kimyoviy jarayonni olib borish uchun issiqlik balansi asosida aniqlanadi. Kimyoviy jarayonning issiqlik balansi tenglamasi quyidagi shaklda keltirilishi mumkin:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5 + Q_6$$

bu yerda: Q_1 – apparatga va qayta ishlanayotgan moddaga issiqlik tashuvchi tomonidan berilayotgan issiqlik, kDj (kkal); Q_2 – apparatga qayta ishlanayotgan modda bilan kiritiladigan issiqlik; Q_3 – ekzotermik jarayonlarning issiqlik effekti; Q_4 – reaksiya mahsulotlari olib keladigan issiqlik; Q_5 – apparatning alohida detallarini qizdirish uchun sarflanadigan yoki sovuqagent tomonidan ulardan tortib oladigan issiqlik; Q_6 – apparatdan atrof muhitga yo'qotiladigan issiqlik:

$$\text{Bundan } Q_1 = Q_4 + Q_5 + Q_6 - Q_2 - Q_3$$

Issiqlik balansini texnologik rejim normalariga va jarayonda ishtirok etuvchi moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlari mos ravishda hisoblaydilar. Issiqlik balansi asosida issiqlik tashuvchi (suv bug'i, yoqilg'i, elektr energiya) yoki sovuqagenti (kg/s , t/soat , m^3/s) va bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan solishtirma sarfiyotni aniqlaydilar.

MASHINA VA APPARATLARNING TURINI TANLASH, O'LCHAMLARINI VA MIQDORINI HISOBBLASH

Ishlab chiqarish apparaturalarini taxt qilishda barcha bosqichlar uchun mashinalar, apparatlar va transport tizilmalarini va ishlab chiqarish jarayonlarini tanlaydilar, texnologik liniya quvvati bo'yicha apparatlarining o'lchami va sonini, GOST, katalog bo'yicha alohida mashina va apparatlarini ishlash unumini, ishlab turgan korxonalarda erishilgan amaldagi ish unumini hisoblaydilar, xomashyoni qabul qilish va transport qilish hamda tayyor mahsulotni jo'natish, ishlab chiqarish chiqindilarini olib tashlash, barcha bosqichlarni va jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish masalalarini yechadilar.

Hajmiy turdag'i apparatlarning umumiy hisoblash usullari adabiyotlarda (9–10) keltirilgan.

Jihozlarni tanlashda standartlashgan yoki normalashgan mashina va apparatlarga afzallikni berish kerak, chunki ular sanoatda o'zlashtirilgan, ularni tayyorlash oson va yakka tartibda tayyorlangan jihozga qaraganda tannarxi ancha arzon. Standart jihozlar loyihalanmaydi.

Jihozlarni tanlashda:

1. Ularning har xil turlari ko'rsatkichlari;
2. Unumdorligi (kg/s, t/sut), katalog va amaliy ma'lumotlar (soat/yil) bo'yicha aniqlanadigan ish zaxiralari;
3. Tannarxi (so'm/dona);
4. Belgilangan vaqt R (w) davomida yuz berish ehtimolligi orqali ifodalangan buzilmasdan ishlaydigan ishonchhlilik;
5. Mahsulot sisfati-reaktorlar uchun o'zgarish darajasi, namlik miqdori (filtrlar, sentrifugalar va quritgichlar uchun), kristallar yirikligi va boshqalar;
6. Energetik sarfiyotlar-bir birlik mahsulotga energiyaning umummiy sarfi (kJ/kg, so'm/kg);
7. Ta'mirlash tannarxi – yil davomida ta'mirlashga ketadigan sarflar (so'm/yil);
8. Zarur xodimlar miqdorini hisobga olgan holda ularga qilinadigan xizmat sarfi va ularning maoshlari (kishi; so'm/yil); ushbu tip mashina yoki apparatlariga mos ravishda mehnat muhofazasi, texnik xavfsizligi va atrof-muhit himoyasi; egalagan hajmi va uning tannarxi (m^3 , so'm) solishtirish zarur.

Tanlashning maqbul mezoni bir birlik mahsulotga minimum sarflashdan iboratdir. Hisoblashda bir qator bir turli apparatlar parallel ishlashida ularning ishonchhliligi ortishini hisobga olish kerak.

Berilgan tartibga va foydalanish sharoitiga, texnik xizmat qilishiga, ta'mirlashiga, saqlashiga va transport qilishiga mos ravishda belgilangan vaqt bo'yicha ekspluatatsion ko'rsatkichlarni zarur chegarada saqlab qolishdek belgilangan funksiyalarni bajarish kabi xususiyatlari jihozlarning ishonchhliligidir. Ishonchhlilikni aniqlovchi omillardan biri bo'lib uzoqqa chidamlilik – ish qobiliyatini texnik xizmatda va ta'mirlashda belgilangan tizim bo'yicha chegaraviy holat boshlangancha saqlab qolish qobiliyatidir.

Ekspluatatsion tavsifini belgilangan chegaradan chiqib ketishini «otkaz» deb ataydilar. Masalan, ish unumini yoki nasos, turbokompressor, gazpuflagich bosimini belgilangandan pasayishi yoki ularni sinib qolishi tufayli to'xtab qolishi, mahsulotni reaktordan chiqishi minimal chegarasidan pasayishi otkaz deb ataladi. Otkazlar ikki guruhg'a bo'linadi: oldindan bilib bo'lmaydigan to'satdan bo'lgan avariylar va oldindan bilib oldini olish mumkin bo'lgan yeyilish, korroziya yoki katalizator aktivligining kamayishi bilan asta-sekin vujudga keladigan avariylar.

Har qanday tur jihoz yoki texnologik liniya ishonchliligi loyihalashga, tayyorlashga va ekspluatatsiya qilishga bog'liq bo'ladi. Texnik tuzilmalarning uzoqqa chidamliliqi va ishonchligi loyihalash ya'ni ilmiytadqiqot, konstruktirlash, hisoblash va loyihalash ishlanmasi bosqichida oshirilishi mumkin. Kuchaytirilgan loyihalash bosqichida sarflangan mablag'lar ekspluatatsiya davrida qoplanadi, jihozlarning ishonchsizligini hisobga olmaslik texnologik liniyalarning unumini pasaytirishga olib keladi. Masalan, ekstraksion fosfor kislotasi va suyultirilgan nitrat kislotasi yillik quvvati loyihalangandan past bo'ladi, chunki loyihachilar hisoblashda jihozlarning ishonchliligini hisobga olmaganlar. Suyultirilgan nitrat kislotaning har bir apparat yoki mashina agregati uchun o'rtacha otkazsiz ishlash vaqt 0,999 ga teng bo'ladi, bu holda tizim rejadan tashqari yiliga 17 sutka ishlamay turishini hisoblar ko'rsatdi. Sutkasiga 400 t nitrat kislotasi ishlab chiqarilganda rejadagiga qaraganda yiliga 6800 t kam nitrat kislotasi ishlab chiqariladi.

Ishonchlilik nazariyasi matematikaning statistik qonunlariga asoslangan, chunonchi ehtimollar nazariyasi, foydalilaniladigan jihozlarning ishonchliligi statistik ma'lumotlarsiz otkazlar to'g'risida baho berish ancha qiyin.

Ishonchlilikni tavsflovchi ayrim ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamiz. Otkazni $Q(\omega)$ ehtimolligini ω vaqt ichida garchi bitta otkazni ehtimolligini aks ettiradi. w vaqt ichida apparat (tuzilma) ishida otkazni yo'qligi $R(w)$ otkaz bo'imasligi ehtimolligini ko'rsatadi.

Bu qiymatlar nisbatlar bilan bog'langan

$$P(\omega) = I - Q(\omega)$$

Otkazlar intensivligi $\lambda(\omega)$ – bu qandaydir vaqt oralig'ida ishdan chiqqan apparatlar soni $\pi(\omega)$ $\Delta\omega$ ning ushbu oraliqda ishlab turish qobiliyati m_p , bo'lgan apparatlarning o'rtacha soniga nisbati, bo'lingan ushbu davr vaqtiga:

$$\lambda_{\phi} = n_i(\omega) / \Delta\omega m_p$$

Otkazlarning intensivligi otkazsiz ishlash ehtimolligi bilan bog'liq bo'lib otkazlarni eksponensial taqsimlanish holatida quyidagi bilan ifodalanadi.

$$P_{(r)} = e^{-\int_0^r \lambda(\tau) d\tau}$$

Π tugunlardan tashkil topgan murakkab mahsulotlar otkazlarining

yoki texnologik liniyaning intensivligi $\lambda_A(\tau)$, alohida tugunlar otkazlarining (apparatlarining) intensivligining yig'indisiga teng $\lambda_i(\tau)$

$$\lambda_A(\tau) = \sum_{i=1}^R \lambda_i(\tau)$$

shu murakkab buyumning otkazsiz ishslash ehtimolligi esa $P_A(\omega)$ otkazsiz ishslash ehtimolligi yuqorida aytigan mahsulot tarkibiga quruvchi tugunlarning ko'paytmasiga teng:

$$P_A(\tau) = \prod_{i=1}^R P_i(\tau)$$

shuning uchun texnologik liniyaning ishonchliligi bu liniyaning tashkil qiluvchi alohida apparatlarning ishonchliligidan past bo'ladi.

Hisoblashda apparatdan yoki mashinadan foydalanishning ekspansiv koeffitsient Ke (apparat yoki mashina haqiqiy ishlagan vaqtini kalendar vaqt ω_k Ke ω_p/t_k nisbatiga teng) hisobga olish kerak.

Rejali ogohlantirish, ta'mirlashga to'xtatish sababli bu koeffitsient doimo birdan kichik bo'ladi.

Tugun mashina yoki apparatning chegaraviy holatiga qadar texnik hujjatda aytilanidek, ishlab ma'lum miqdor resursni sarflash mashinaning uzoqqa chidamligini tavsiflaydi.

Texnologik liniyalarning va agregatlarining ishonchliligini zaxira jihozlar – nasoslar, kompressorlar yoki apparatlar o'rnatish hisobiga ancha yaxshilaydilar. Ularni mavjud ishlab turgan apparat yoki mashinalar yoki to'xtab qolganda ishga soladilar. Ba'zan butun texnologik liniyalarni zaxira qilib qo'yadilar.

Zaxiralar o'rnatish kapital sarfiyotlar ortirishiga olib keladi, shu bilan bir vaqt ni o'zida asosiy jihozlarni otkazlar tufayli to'xtab qolishini kamaytiradi. Masalan, geterogen katalitik jarayonlarni amalga oshirish uchun apparatlarda solinadigan katalizatorlar miqdori 1,3 – 1,4 ba'zan 2–3 marta hisoblanganidan ko'p bo'ladi. Qo'shimcha miqdordagi katalizatorlar ayni muddao zaxira bo'lib xizmat qiladi va uzoq vaqt davomida barqaror apparat ishslashini ta'minlaydi.

Zamonaviy yirik yakka quvvatli ammiak sintezi, suyultirilgan nitrat kislota, karbamid, ammiakli selitra, fosfor kislota va boshqa tizimlarda deyarli zaxira mashina va apparatlar yo'q, bu esa ularni ishonchliligini pasaytiradi va buzilib qolishlar tufayli rejadan tashqari to'xtashlarga

olib keladi. Masalan, sutkasiga 1360 t unum bilan ishlaydigan ammiak sintezi tizimi 83 mashina va apparatdan tashkil topgan. Bularni har birining ehtimol beto'xtov ishlashini o'ttachasini 0,999 teng deb qabul qilib, texnologik liniyaning ehtimolli beto'xtov ishlashini $R_A(\omega) = 0,999^{83} = 0,9264$ ekanini umuman topamiz. Bu esa beto'xtov ishlashning real mavjudligini ko'rsatadi. Yil davomida ko'pchilik tizimlarda asosan jihozlar yoki avtomatikani buzilib qolishi natijasida 6 tagacha rejadan tashqari to'xtash sodir bo'ladi. Shunday tizim to'xtashining har bir soati bir necha yuz ming so'm ziyon keltiradi.

Umuman ayrim tugunlarning va texnologik liniyalarning zaxiralash ularning ishonchililagini ancha ko'paytiradi. Masalan, sistemaning ta apparatlarining to'xtovsiz ishlashini ehtimolligini doimiy ulangan (issiq) zaxiralar uchun

$$P_n(\omega) = 1 - [1 - P_1(\omega)]^n$$

Asosiy apparat to'xtab qolgandan so'ng sovuq o'rniqa chiqish holida zaxira apparati ulanadi.

$$R_2(\omega) = (I + \lambda\omega) / e^{\lambda t}$$

Agarda zaxira apparatini ishchi tizimi bilan ulanadigan ulagichlar to'la ishonchga ega bo'lsa ohirgi ifoda haq bo'ladi.

Jihozlarni tanlash va hisoblashdan so'ng nostandard jihozlar – bosim baklari, idishlar, bunkerlar, reaktorlar, ba'zi bir bug'lantirish apparatlari, issiqlik almashtirgichlar va apparat kolonnalari texnik loyihasini tuzadilar. Texnik loyihaga eskizlar, chizmalar (apparatning umumiyligi ko'rinishi, boshqa turlari) va qisqa texnik tavsif kiradi. Namunaviy va standart tugunlar va detallar, ish sharoitini hisobga olgan holda material tanlash va berilgan texnologik rejimni, ya'ni nazorat vositalari va jarayon boshqaruvini ta'minlaydigan tadbirni ishlab chiqishga e'tibor berish kerak. Texnik loyihani mexaniklar, texnologlar bilan birga ishlab chiqadilar, ishchi tizmalarni tayyorlovchi zavodda konstrukturlik byurosida bajaradilar. Aralashtirish, eritish, kristallash, bug'lantirish va shunga o'xshash ma'lum texnologik bosqichlarni bajarish uchun zarur bo'lgan texnologik tugun, ya'ni apparatlar yoki bir guruh apparatlar tanlash va hisoblashni bog'lovchi ishlanmani tamomlaydilar. Dastlabki moddalar, issiqlik tashuvchi, mahsulotni ajratib oluvchi, sovuqagentni uzatish va boshqarish uchun mo'ljallangan quvur o'tkazgichlar va armatura barcha majmuuni bog'lashdan va barcha ishlab chiqarishni nazorat qilishdan iborat.

Nazorat va texnologik jarayonni boshqarish masalalarini texnologlar

avtomatika va mexanika bo'yicha mutaxassislar bilan birga ishlab chiqadilar.

Loyihalashning keyingi bosqichida quvur o'tkazgichlarni hisoblaydilar, ekspluatatsiya sharoitlarini (R, T muhim xossasi) hisobga olib ularni tayyorlash uchun material va armaturani tanlaydilar.

Texnologik tugunlarni bog'lashni apparatura bilan shakllantirish masalasini yechgandan so'ng ishlab chiqarishni to'la texnologik sxemasini chizadilar va KIP va avtomatika bo'limiga avtomatik nazorat va texnologik jarayonni boshqarish vositalarini to'la ishlab chiqarish uchun topshiriq tuzadilar.

Ishlab chiqarishni hajmi – rejalashgan yechimi (kompanovkali) va jihozlarni joylashtirish.

Sex kompanovkasi deganda jihoz va yordamchi xizmat ko'rsatish sexlari (ishlab chiqarish joylari uchun zarur bo'lgan xonalar tarkibi, ularning o'lchamlari va o'zaro joylashishi tushuniladi) ishlab chiqarish kompanovkasi texnologik jarayon sharoitlari spetsifik sharoitiga to'lamas keladigan xavfsizlik jihozlarda xizmat qilishning qulayligi, jihozlarni montaji va ta'mirlashining qulayligi va qurilishni minemal tannarxga ega bo'lishi mo'ljallanadi.

Birinchi galda jihozlarni ochiq maydonlarda va etajerkalarda (postamentlarda) joylashtirish masalasi hal qilinadi. Odadta jihozlarni yopiq xonalardan maksimal chiqarishga intiladi, chunki bu qurilishni arzonlashtiradi, montajni va apparaturani ta'mirlashda uni bo'laklarga ajratishni soddalashtiradi, ventilatsiya qo'yish zaruriyatini yo'qqa chiqaradi. Ochiq maydonlarda quyiladigan apparatlarning ro'yxati adabiyotda (16) keltirilgan. Ammo, bu holda kimyo ishlab chiqarishining tavsiyoti ishlanayotgan moddalarning zaharligini va portlash xavfligini, qurilish punktida texnologik talablar va iqlimi sharoitlarni hisobga olish zarur. Katalizatorlar, reaktivlar, kuchli changlanadigan va agressiv moddalar, yuqori haroratda kristallanadigan eritmalarini, shuningdek, ko'pchilik mashinalarni (kompresschlarni, gazpuflagichlarni, nasoslarni, tegirmonlarni, maydalagichlarni, groxotlarni, eritish, bug'lantirish, filtratsiya qilish va quritish uchun apparatlarni faqatgina yopiq xonalarga joylashtiradilar. Kompanovkada ishlab chiqarishni zaharlik darajasi yong'in va portlash xavfli, yordamchi ishlab chiqarish (ventilyatsion kameralar, elektr taqsimlagich tuzilmalar, sex laboratoriyalarini) va xizmat ko'rsatish xonalarini, ta'mirlash ustaxonalarini, omborxona va administratsiyani joylashtirish zarurligi hisobga oladilar.

Hajmiy rejalah masalalari yechilgach, jihozlarni maydonlarga va qavatlarga ularning o'lchami va massasi, material oqimlarning yo'nalishi, ishlanayotgan moddalarning zaharligi, montajni ta'mirlashni va ularga xizmat qilishni qulayligi, shuningdek, mehnat muhofazasi va texnik xavfsizligini hisobga olib joylashtirishga kirishadilar, qoida bo'yicha, jihozlarni guruhlarga bo'ladilar, ularning har biriga yaqin turdag'i mashina va apparatlar yoki qandaydir umumiy belgilari (masalan, kuchli vibratsiya va chang ajratib chiqishi, zaharli yoki agressiv moddalarni ajralib chiqishi) tavsiflarini birga yig'adilar va bu guruhlarni mos ravishda kompressor, nasos, reaktor, quritgich va shunga o'xshash xonalarga bo'ladilar. Ishlab chiqarishning chizmalardagi joylashuvida jihozlarni tasviri beriladi.

Loyihalashning bu qismini bajarishni quyidagi topshiriqlarni tuzish bilan tugatadilar:

energiya bo'limiga energiya iste'mol qiluvchilarni joylashtirish, ularning quvvati va ishlash rejimini ko'rsatish;

bosh reja bo'limiga bino, inshoot va maydonlar joylashuvi chizmalari bilan;

suv ta'minoti va kanalizatsiya bo'limiga suv iste'molchilarini, suv sifati va sarfini ko'rsatish bilan;

qurilish bo'limiga loyihaning me'yoriy-qurilish qismida (birinchi topshiriq) jihozlarni chizmada ko'rsatgan holda sex chizmalari ko'rinishida va maksimal va minimal mashina va apparatlardan, qurur o'tkazgich va armaturadan, shuningdek, mashina va apparatlardan ta'mirlash paytida tushgan foydali yukni ko'rsatish bilan;

tashqi set bo'limiga sexlararo turli texnologik quvur o'tkazgichlarnilarni loyihalash bilan;

smeta bo'limiga qurilish smetasini tuzishda topshiriqda bino, inshoot va maydonlarning hajmi va turi loyihalanayotgan ishlab chiqarish uchun jihoz va buyumlarni tavsloti to'g'risida xabar qiladilar.

Keyinchalik ushbu topshiriq aniqlanadi va tegishli bo'limlar bilan kelishiladi. Tanlash ma'lumotlari va jihozlarning hisobi bo'yicha jihozlarning tavsloti, nostonart jihozlarning loyihalash bo'yicha topshirig'i, ishlab chiqarishning texnologik sxemasi, quvurlar va armaturalar navi tuziladi.

Montaj ishlarni ishlab chiqishda turli apparatlarni bog'lovchi quvur o'tkazgichlarni (o'zaro bog'lash) chizmalarini bajarishdan iborat bo'ldi. Loyihaning bu qismida quvur o'tkazgich trassalarini va ularni apparatlar

bilan biriktirish usullarini belgilaydilar, muzlaydigan suyuqliklar uchun mo‘ljallangan quvur o‘tkazgichlarni isitish usullarini, vibratsiyani yo‘qotish, gidravlik urish va quvur o‘tkazgichlarning harorat ta’siridagi deformatsiyasini yo‘qotish choralarini, quvur o‘tkazgichlarni mustahkamlash usullari, armaturani joylashtirish joylarini ishlab chiqadilar.

Montaj ishlarini ishlab chiqish montaj–texnologik sxemani bajarish bilan tugaydi, unda jihozlarni va uning quvur o‘tkazgichlar bilan bog‘lanishini (obvyazkasini), montaj chizmalarini va barcha quvur o‘tkazgichlarni mashtabda chizadilar, quvur o‘tkazgichlar jurnalini, jamlovchi quvur va armatura tavslotini va montaj yo‘riqnomasini tuzadilar.

Loyihalash hujjatlari uning ayrim qismlarining tayyor bo‘lishi bilan rasmiylashtirish amalga oshiriladi. Loyihalash institutining turli bo‘limlari tayyorlagan chizmalar, sxemalar va hisoblar kelishiladi, tekshiriladi va tasdiqlanadi.

Sanoat korxonalari, bino va inshootlar loyihasini ishlab chiqishda loyihalash instituti amaldagi loyihalash va qurish bo‘yicha norma va qoidalar, namunaviy loyihalar katalogi va qurilish industriyasi korxonalari ishlab chiqaradigan konstruksiyalarga tayanish kerak.

Loyihaning chizma qismi – chizma varaqlarining o‘lchamlari, masshtab, chiziqlarning qalinligi, chizma shriftlari, tasvirni tuzish prinsiplari, shartli belgilari maxsus normativ hujjatlar bilan tartiblanadi.

Qurilish chizmalari uchun faqatgina amalda bir nechta standartlar mavjud: bino elementlarining shartli grafik belgilari, konstruksiya elementlarining shartli grafik belgilari, kostruksiya elementlarining jadvallari belgilari va sanitар-texnik tuzilmalarning shartli jadvallari belgilari.

XVI BOB. ZAVODNI TEXNOLOGIK LOYIHALASH (SEMENT ZAVODINI LOYIHALASH MISOLIDA)

16.1. ASOSIY HOLATLAR

Zavod loyihasi tarkibida texnologik qism, tabiiydirki, asosiy o'rinni egallaydi. Zavod berilgan assortimentda va hajmda mahsulot ishlab chiqarishi lozim. Mahsulot esa asosiy ishlab chiqarish sexlarida tegishlichcha tashkil etiladigan texnologik jarayon davomida ishlanadi. Korxonaning qolgan hamma sexlarining vazifasi esa asosiy ishlab chiqarishning normal ishlashini va shu bilan to'xtovsiz sifatli mahsulot ishlab chiqarilishini ta'minlashdan iboratdir.

Shuning uchun ham loyihaning texnologik qismida asosiy ishlab chiqarish sexlarining tarkibi va jihozlarinigina ko'rsatish bilan kifoyalanmasdan, zavod yordamchi xo'jaligini ham batafsil yoritish lozim. Zavodning hamma uchastka va bo'limlari juda yaqindan o'zaro bog'langan bo'lishi kerakligini barcha texnologik masalalarning nihoyatda puxta ishlab chiqarilishini talab qiladi. Shuning uchun ham loyihaning texnologik qismi zavodning barcha sexlari ishlarini uyushtirishga doir masalalarni hal qilish, shuningdek, loyihaning boshqa qismlarini tuzishda muhim hujjat hisoblanadi. Loyihaning texnologik qismida yo'l qo'yilgan xato yoki kamchiliklar boshqa qismlarda ham takrorlanadi va butun zavod ishiga ta'sir qiladi.

Masalan, faraz etaylik, ish unumi talabni qondira olmaydigan maydalagich o'rnatish ko'zda tutilgan. Maydalagich yuritmasining belgilangan quvvati maydalagichning ish unumiga bog'liq bo'lgani sababli elektrotexnik hisoblashlar ham shunga yarasha bo'ladi. Ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'yicha transformator stansiya (yoki elektr stansiya) quvvati hisoblanadi va maydalagich elektr dvigateliga elektr energiyasini uzatish uchun zarur sim kesimi aniqlanadi, ya'ni zavod uchun aslida kerak bo'ladigan elektr ta'minot vositalari ko'zda tutilmaydi. Maydalagich quvvati va uning o'lchamlarini hisobga olib, ishlab chiqarish maydonining o'lchamlari hisoblab chiqiladi. Natijada bu sohada ham hisoblar noto'g'ri bo'lib qoladi. Yo'l qo'yilgan xato zavodni qura boshlashdan oldin aniqlanmasa, qanchadan-qancha ortiqcha qurilish ishlarini bajarishga to'g'ri keladi.

Aftidan, loyiha texnologik va boshqa qismlardagi barcha masalalar qat'iy suratda o'zaro uzviy hal etilgan taqdirdagina zavod yuqori sifatli

loyihalanadi (bunday loyiha texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari jihatidan juda qulay chiqadi).

Loyihaning texnologik qismini ishlab chiqayotganda quyidagi asosiy holatlarga amal qilmoq kerak;

texnologik jarayonlar yuksak darajada kompleks mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan bo'lishi zarur. Shunda mehnat unumi yanada oshadi, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqiladi;

ishlab chiqarish jarayonini iloji boricha foydali tashkil etishga imkon beradigan va uzlusiz ishlab turadigan yuqori unumli jihozlar ishlatilishi kerak;

xomashyo, yarim fabrikat va tayyor mahsulotlarni uzatish yo'llari bir-birini kesib o'tmasligi lozim; asosiy texnologshk jihozlar ish unumi zavodning berilgan ish unumdorligaga qat'iy mos bo'lishi kerak;

ish unumidan to'liq foydalanmaydigan texnologik agregatlar (kuydirish pechlari, tayyor mahsulotni tuyish jihozlari) o'rnatishga ruxsat berilmaydi;

asosiy texnologik jihozlardan ishlab chiqarishning ana shu sohasi uchun xos o'rtacha progressiv normalardan kam mahsulot olinmaydigan bo'lishi zarur;

ilioji boricha bir xil tipdag'i va mamlakatimiz sanoati seriyalab ishlab chiqarayotgan jihozlarni o'matish lozim;

texnologik va transport jihozlar iloji boricha kam va kichikroq ishlab chiqarish maydonida joylashadigan bo'lishi kerak;

sexlarda texnologik va transport jihozlari mehnat sharoitlari nuqtayi nazaridan iloji boricha o'rinli va ratsional joylashtirilishi lozim;

jihozlarni ishlatish va remont qilish uchun qulay va xavf-xatarsiz sharoitlar bo'lishi, shuningdek, ishlash uchun yaxshi sanitariya-gigiyena imkoniyatlari tug'dirib berilmog'i zarur;

xomashyo va yarim fabrikat iloji boricha to'g'ri yo'ldan olib o'tiladigan bo'lishi kerak, shundagina to'xtovsiz ishlab turadigan transport (denta va vint konveyerlar, elevatorlar va boshqalar) kam kerak bo'ladi.

Loyihaning texnologik qismiii ishlab chiqarayotganda asosiy hujjat «Texnologik loyihalash normalari» hisoblanadi. U turli bog'lovchi moddalar ishlab chiqarish — gips, ohak va sement sanoatiga moslab ishlangan bo'lib, unda zavodniig ish tartibi, asosiy texnologik jihozlar turi, xomashyo va yoqilg'ining solishtirma sarfi, ombor maydonlari o'lchami va korxonaning boshqa asosiy parametrlari ko'rsatilgan.

16.2. LOYIHA TEKNOLOGIK QISMINING TARKIBI

Jihozlarni tanlash va o'rnatish, texnologik jarayon parametrlari, xomashyo, energetika resurslari va ishlab chiqarish sexlarida xizmat qiluvchilarga bo'lgan talabni aniqlash loyihaning texnologik qismida hal qilinishi lozim bo'lgan va belgilangan hajmda hamda assortimentda mahsulot ishlab chiqarishga bevosita aloqador masalalar hisoblanadi.

Loyihaning texnologik qismi hisoblash – izoh yozuvlari va chizmalardan iborat bo'ladi. Chizmalar hisoblash – izoh yozuvlaridagi ma'lumotlarga asosan ishlanadi.

Hisoblash – izoh yozuvlari ketma-ket keladigan va har biri butun bir kompleks ishlab chiqarish masalalarini qamrab olgan quyidagi qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

- 1) zavod ish tartibi;
- 2) zavod ish unumordigi;
- 3) xomashyo materiallarga bo'lgan talab;
- 4) texnologik sxema;
- 5) asosiy texnologik va transport jihozlari;
- 6) bunkerlar, siloslar va omborlar sig'imi;
- 7) energetika resurslariga bo'lgan talab;
- 8) sexlarda ishlovchilar va ishlab chiqarish ishchilarining shtat vedomosti;
- 9) asosiy ishlab chiqarish sexi jihozlarining ro'yxati;
- 10) ishlab chiqarish va tayyor mahsulot sifatini tekshirish;
- 11) inson faoliyati xavfsizligining holatlari;
- 12) ekologik masalalarini to'g'ri hal qilish.

Chizmalar tarkibi loyihani ishslash bosqichiga bog'liq. Loyiha topshirig'idagi chizmalarda texnologik va transport jihozlarini sexlarda prinsipial komponovkalash (joylash), shuningdek, texnologik jarayonning barcha bosqichlarida xomashyo, yarim fabrikat va tayyor mahsulotlar oqimini o'zaro uzviy bog'lash yo'llari ko'rsatiladi.

Texnik loyiha barcha jihozlar o'zaro bog'langan holda joylangan. Jihozlar balandiga va planda qat'iy moslab joylashtiriladi. Ish chizmalarini texnik loyiha jihozlarni joylashtirish detallari bilan to'ldiradi. Ularda jihozlar poydevorlari va maydonchalari, mahkamlash detallari, tarnovlar, bunkerlar elementlari, to'siqlar va boshqalar ko'rsatiladi.

Zavodning ish tartibi bir yildagi ish kuni, sutkadagi smena soni va smenalarining necha soat davom etishi, ba'zan bir yildagi ish soatlari miqdori (odatda asosiy texnologik jihozlar uchun beriladi) bilan xarakterlanadi. Har bir mexanizm muayyan soat kapital remonsiz (ayrim qismlarini, qoplamasini almashtirmsandan va h.k.) ishlatalishga mo'ljallanadi. Bu ma'lumotlar butun yil davomida jihozlardan qancha vaqt foydalanishini hisoblashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Zavodning ayrim sexlari uchun turli ish rejimi qabul qilinishi mumkin.

Masalan, pechlarda issiq ta'sirida ishlash jarayoni bo'yicha olganda sutkalar va yil davomida uzlusiz (ya'ni dam olish kunlarisiz va uch smenada) ishlash rejimi qabul qilinishi lozim. Bo'lmasa pechni dam olish kuni o'chirib qo'yish (pechni yoqish ko'p vaqt oladigan va murakkab ish) yoki to'xtovsiz yoqib turishga to'g'ri keladi, holbuki bu foydasiz bo'libgina qolmay, kuydirishning texnologik tartibini buzadi ham.

Xomashyo materiallarni maydalash sexi to'xtovsiz yoki to'xtab-to'xtab (dam olish kunlarida) ishlashi mumkin. Issiqlik apparatlarinng tinimsiz ishlashini ta'minlash uchun ikkinchi holda kuydiriladigan materiallar zaxirasi bo'lishi lozim.

Maydalash sexining ish tartibi odatda kon ishiga bog'liq bo'ladi. Aks holda ortiqcha tashish-yuklash ishlarini bajarishga, qo'shimcha omborlar tashkil etishga to'g'ri keladi.

Konda ikki smenada, qishki sharoitlarda esa har hafta dam olib, bir smenada ishlanishi mumkin. Maydalash sexining ish tartibi ham shunga yarasha o'zgarib turadi,

Xomashyo materiallarni tuyish sement zavodlaridagi tayyorlash ishlaridan hisoblanadi. Xomashyoni tuyish sexiniig ishi haftada dam olmasdan uch smenada tashkil etilishi lozim. Kon bir yoki ikki smenada ishlasa va mexanizatsiyalashgan xomashyo ombori bo'lmasa, xomashyo materiallarni tuyish sexi kon tartibi bo'yicha ishlashi mumkin.

Quvvati katta va shar tegirmonlar o'rnatilgan korxonalardagi kuydirilgan mahsulotlarni tuyish sexlari haftada dam olmasdan uch smenada ishlashi kerak. Tuyish jihozlari ancha ko'p energiya talab qiladi, ularni o'matish uchun katta kapital mablag'lar kerak. Shuning uchun ham bu sexdag'i ish tartibi jihozlardan yuqori unumli foydalanishni ta'minlaydigan bo'lishi lozim.

Quvvati unchalik katta bo'lмаган yoki bolg'achali maydalagichlar, shaxta tegirmonlar va boshqa kam energiyatalab jihozlar o'rnatilgan

korxonalarining tuyish sexlari haftada dam olib, ikki smenada ishlashi mumkin. Bu asosan qurilishbop gips ishlab chiqaradigan zavodlarga taalluqlidir.

Klinkersiz sement ishlab chiqaradigan yoki boshqa yerdan olib kelinadigan klinkerda ishlaydigan (shlak sementlar, putssolan portland-sementlar, ohakputssolan sementlar, so'ndirilmagan tuyilgan ohak va boshqalar ishlab chiqaradigan) zavodlarning ish tartibini haftada dam olib ikki yoki uch smenali (ish unumdarligiga qarab) qilish tavsiya etiladi.

Jihozlar muntazam ravishda profilaktik va vaqt-i-vaqti bilan (ma'lum davrlardan so'ng) kapital remont qilib turilgan taqdirdagina to'xtovsiz ishlatilishi mumkin bo'ladi; odatda kamida bir yilda bir marta, ko'pincha zavodning ishlashi uchun eng noqulay iqlim sharoitlari vaqtida kapital remont qilinadi. Profilaktika va kapital remont qilish uchun zarur vaqt, shuningdek, jihozning bekor turgan vaqt undan foydalanish koefitsienti jihozlar zavodning belgilangan programmasini bajarish uchun talab qilingan ish unumini aniqlayotganda hisoblanadi. Koefitsient miqdori ishlab chiqarish turiga, jihozlar nimaga mo'ljallanganiga bog'liq bo'lib, 0,8 – 0,9 olinadi.

Zavodning ish tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar ma'lum jadvalda, har bir sexning ish rejimini alohida ko'rsatgan holda beriladi:

Sex	Hafta (dam olinadi, olinmaydi)	Bir yildagi ish kuni	Sutkadagi smenalar soni

Zavodning ish unumi loyihalash topshirig'i bo'yicha belgilanadi yoki zavod quriladigan tuman ishlab chiqarishga mo'ljallangan mahsulotga bo'lgan talab to'g'risidagi ma'lumotlar asosida texnik-iqtisodiy hisoblashlar vaqtida aniqlanadi.

Barcha hollarda ham mahsulot ishlab chiqarish hajmi asosiy texnologik agregatlarning bir yillik ish unumiga mos bo'lishi kerak. Bog'lovchi moddalar zavodlarida pishirish pechi yoki gipsni suvsizlantirish (gips zavodlarida) apparati ana shunday agregatlardan hisoblanadi.

Ishlab chiqariladigan mahsulotning topshiriqqa taxminan mo'ljallangan hajmi asosiy texnologik jihozlarni hisoblayotganda aniq

belgilab olinadi. Ba'zan topshiriqda ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi ko'rsatilmaydi, balki asosiy texnologik agregat unumdorligiga qarab belgilanadi. Masalan, uzunligi 170 m bitta, ikkita yoki uchta aylanma pech o'rnatiladigan portlandsement zavodini loyihalash zarur bo'lganda shunday qilinadi. Ammo zavod unumdorligini belgilash usuli yo namunaviy loyihalarni ishlab chiqarayotganda yoki buyurtmachida asosiy texnologik jihozlar komplekti bo'lganda qo'llaniladi.

Zavod unumdorligi bir soat, smena, sutka va yil bo'yicha hisoblanadi va har bir sex bo'yicha quyidagi jadvalda alohida-alohida yozib chiqiladi.

Sex nomi	O'lchov birligi	Unumdorligi			
		Soatiga	Smenada	Sutkada	Yiliga

Ana shunday jadvalning oxirida ishlab chiqarish nobudgarchiliklarini hisobga olgan holda tayyor mahsulot bo'yicha zavod ish unumini ko'rsatish tavsiya qilinadi. Bu ma'lumotlar xomashyo materiallarga bo'lgan talabni hisoblashda kerak bo'ladi.

Unumdorlikni o'lhash birligi sifatida sexda bajarilayotgan texnologik operatsiyalarga qarab «tonna» yoki «kub metr» olinishi mumkin. Maydalash sexlarida mahsulot ishlab chiqarish kub metr hisobida hisobga olinadi, chunki maydalagichlar unumdorligini ifodalash uchun odatda o'sha o'lchov birligining o'zi qabul qilinadi. Pishirish va tuyish sexlarining unumdorligi tonnalarda ifodalanadi. Transport vasitalarini, bunkerlar va ombor maydonlarini, shuningdek, xomashyo va yarim fabrikatlarga bo'lgan talablarni hisoblash uchun bir o'lchov birliklarni ikkinchi xil birliklarga aylantirish kerak bo'ladi. Buning uchun ularning hajm og'irligi va namligini bilish lozim.

Zavoddagi ayrim sexlarning har soat va smenadagi ish unumini hisoblashda ularning ish tartibidagi mumkin bo'lgan farqlarni hisobga olish kerak. Masalan, xomashyo materiallar tayyorlash sexi bir smenada, pishirish sexi esa uch smenada ishlasa, tayyorlash sexining vazifasi bir smenada pishirish sexi uch smena davomida to'xtovsiz ishlab turadigan bo'lishini ta'minlashdan iborat, ya'ni tayyorlash sexi har soatda va smenada shu vaqt ichida pishirish sexi iste'mol qiladigan mahsulotdan 3 baravar ko'p mahsulot tayyorlab berishi kerak.

Asosiy ishlab chiqarish sexlari orasida eng muhim ham bor.

Bog'lovchi moddalar zavodida pishirish sexi ana shunday sex hisoblanadi. Pishirish sexi uzlusiz ishlashi uchun yoki uning ish unumi loyiha unumdoorligidan oshib ketgan paytlarda ish to'xtab qolmasligi uchun xomashyo materiallar tayyorlash (maydalash, tuyish) sexlari 10 – 20% rezerv quvvatga ega bo'lishi kerak.

Xuddi ana shu mulohazalarga muvofiq, shuningdek, mahsulot peshma-pesh kelmay qoladigan paytlarda ish to'xtab qolmasligi uchun pishirilgan mahsulotni tuyish sexida ham ana shunday rezerv quvvat ajratiladi.

Xomashyo, yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotni qayta ishslash va tashish vaqtida ishlab chiqarish nobudgarchiliklariga yo'l qo'yilishi mumkin. Ular quyidagi miqdorlarda belgilanadi:

xomashyo omborida va sexga tashish vaqtida – 1 % gacha;

chaqirtoshni maydalash va tashish vaqtida – 0,5% gacha;

quruqligicha tuyayotgan va inemmotransportda tashiyotganda – 1,5% gacha;

pishirish pechlarida bo'ladigan nes-nobud – 1% gacha.

Ishlab chiqarish nobudgarchiligining yuqorida keltirilgan miqdorlari mazkur sex va barcha boshqa sexlarning (texnologik liniya bo'yicha) talab qilinadigan unumdoorligini hisoblayotganda nazarga olinadi. Masalan, xomashyo ombori zavodning belgilangan programmasini (smenada, sutkada) bajarish uchun yetarli miqdorda materiallar saqlashga mo'ljallab qurilishi kerak. Mo'ljallayotganda materialarni maydalash, pishirish, tuyish vaqtida va tayyor mahsulot omborida qancha nesnobud bo'lishi hisobga olinadi.

Xomashyo materiallarga bo'lgan talab aniqlanayotganida ularning kimyoviy tarkibi va namligini nazarda tutish kerak. Pishirish jarayonida dissotsiatsiyaning gazsimon mahsullari va xomashyo tarkibidagi gigroskopik yoki gidrat nam ajralib ketadi. Shuning uchun ham talab qilinayotgan xomashyo miqdori ishlab chiqariladigan bog'lovchining og'irlik miqdoridan doimo ortiq bo'ladi. Eng muhim qattiq oksidlardan tashqari odatda kuydirish vaqtidagi nes-nobud miqdori (k.v.n.), ya'ni pishirayotganda uchib ketadigan gazsimon mahsullarning og'irlik miqdori ham ko'rsatiladi. Xomashyoning tabiiy namligi va kuydirayotganda qancha nes-nobud bo'lishini (quruq modda hisobida keltiriladi) bilgan holda, shuningdek, texnologik jarayonning barcha bosqichlarida mumkin bo'lgan ishlab chiqarish nobudgarchiliginini hisobga olib, xomashyo materiallariga bo'lgan talab aniqlanadi.

Bog'lovchi moddalar ikki yoki bundan ortiq xomashyo komponentlardan ishlanayotgan bo'lsa, xomashyo aralashma hisoblab chiqiladi. Shunga ko'ra ilk bor ishlatiladigan xomashyo materiallarning vazn nisbati belgilanadi.

Xomashyo materiallar bilan uzlusiz ta'minlab turish uchun shuningdek jihozlar loyihada belgilanganidan ortiqroq unumidorlikda ishlatilishi mumkinligini hisobga olib, xomashyo materiallarga bo'lgan talabni hisoblayotganda tayyorlash sexida materiallarni notejis iste'mol qilish koeffitsienti (K_n is.) hisobga olinadi. Bu koeffitsient miqdori sex qancha vaqt ishlashiga qarab qabul qilinadi. Bir soat ishlaganida K_n is. = 1,2 smena davomida esa K_n is. = 1,1, sutkada K_n is. = 1 deb olinadi. Bu koeffitsient transport vositalarini hisoblayotgandagina nazarga olinadi, shuning uchun u mahsulot birligiga sarflanadigan xomashyoning solishtirma sarfiga ta'sir ko'rsatmaydi.

Xomashyoga bo'lgan talab 1t bog'lovchiga sarflanadigan xomashyo miqdorini aniqlashdan boshlab hisoblanadi, so'ngra zavodning ish unumiga oid ma'lumotlarga asoslanib turib, ishning ayrim davrlarida qancha xomashyo talab qilinishi aniqlanadi. Hisoblash natijalari quyidagicha yoziladi:

Xomashyo materiallar	O'lchov birligi	Soatiga	Talab		
			Smenada	Sutkada	Yiliga

Texnologik sxema asosiy ishlab chiqarish operatsiyalarini va ularni qay tartibda bajarish kerakligini aks ettiradi. Sxema ana shu operatsiyalar (maydalash, tuyish, pishirish va hokazo) yoki mazkur maqsadlarda ishlatiladigan asosiy texnologik mashinalar (jag'li maydalagich, shar tegirmom, aylanma pech va h.k.) ko'rinishida berilishi mumkin. Ko'pincha texnologik sxema birinchi usulda, izoh-yozuvli shartli sxema tariqasida tuziladi.

Texnologik sxemaga qo'shimcha ravishda ishlab chiqarish jarayonining bayonnomasi beriladi. Unda ayrim operatsiyalarni bajarish sharoitlari va usullari, ishlanadigan xomashyo va yarim fabrikatlar sifatiga qo'yiladigan talablar, asosiy texnologik jihozlamning ish tartibi, xomashyo, yarim fabrikat va tayyor mahsulotlarni tashish va saqlashning usullari hamda sharoitlari (masalan, materialni maydalash darajasi, pishirish tarzi va boshqalar) yoziladi.

Texnologik sxemani ishlash loyiha ustida ishlashning eng mas'uliyatli bosqichidir. Uni ishlayotganda tayyor mahsulot sifatiga ta'sir qiladigan barcha omillar va inshab chiqarish operatsiyalarini berilgan texnologik tartib bo'yicha bajarish shart-sharoitlari hisobga olinishi kerak.

Texnologik sxemani ishlab chiqishdan maqsad xomashyo va yarim fabrikatlarni qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish operatsiyalari qay tartibda bajarilishini aniqlashdangina iborat bo'lmay, shu bilan birga asosiy texnologik va transport maqsadlarida ishlatiladigan jihozlarning tipi va konstruksiyalarini tanlashdan iborat. Xomashyo materiallar, shuningdek, bog'lovchi tarkibida kul bo'lsa ya yog'lig'i sifati haqidagi, o'rnatishga mo'ljallanayotgan texnologik jihozlarning ishslash sharoitlari hamda xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarga asosan tanlanadi.

Masalan, xomashyo sifatida zikh ohaktosh yoki bo'rdan foydalanayotganda havoda qotadigan ohak ishlab chiqarish sxemalari bir-biridan ancha farq qiladi. Chunki zikh ohaktoshni maydalash uchun quvvati katta jag'li maydalagichlar o'rgatish talab qilinadi, bo'r esa valikli maydalagichlarda ham yaxshi maydalana boradi. Bo'rni shaxta pechda pishirib bo'lmaydi; uning yuqorigi qatlamlari ostki qatlamlarini ezadi, shu sababdan yumshoq bo'rni pishirish uchun katta (aylanma) nagruzkalar ta'sirida bo'lmaydigan pech ishlatiladi. Zikh ohaktoshni pishirish uchun muvaffaqiyat bilan shaxta pech qo'llanishi mumkin.

Ohaktosh va bo'rnинг fizik-kimyoviy xossalari orasidagi farq boshqa barcha texnologik operatsiyalarni tashkil etishga ham ta'sir qiladi. Masalan, zikh ohaktoshni pishirishdan hosil bo'ladigan kesaksimon ohak shar tegrimonlarda, bo'rdan olingan kesaksimon ohak esa, masalan, bolg'achali tegrimonlarda osongina maydalanadi.

Yoqilg'i turi ham texnologik jarayonni tashkil etishga katta ta'sir qiladi. Bir qator hollarda pishirish pechlarning tipi yoqilg'iga qarab tanlanadi. Masalan, xomashyo bilan yoqilg'i baravariga solinadigan yoki aylanma pechlarda mahalliy yoqilg'i (o'tin, torf) ishlatib bo'lmaydi. Biroq bog'lovchilarni o'txonasi tashqarida turadigan shaxta pechlarda pishirayotganda bu yoqilg'ilardan muvaffaqiyat bilan foydalansa bo'ladi, yoqilg'i bilan xomashyo baravariga solinadigan shaxta pechlarda pishirish uchun uchar moddalari kam va qisqa alanga berib yonadigan toshko'mir kerak.

Asosiy texnologik va transport jihozlarini hisoblash. Texnologik sxemani ishlayotganda texnologik va transport jihozlarining faqat tipi

belgilanadi. Masalan, jag'li, bolg'achali yoki valikli maydalagichda maydalanishi, shar yoki shaxta tegirmonlarda tuyinishi ko'rsatiladi; maydalangan mahsulot transportyor, qiya yoki vertikal elevator bilan yoxud pnevmatik usulda uzatiladi. Jihozlarning konkret xarakteristikasi, unumdoorligi, yuritmaning zarur quvvati va boshqa ko'rsatkichlar hisoblab aniqlanadi.

Bog'lovchi moddalar sanoati asosan ilg'or, MDH mamlakatlari sanoati seriyalab ishlab chiqarayotgan mexanik jihozlardan foydalanadi. Shuning uchun ham hisoblash vazifasi asosan belgilangan hajm va assortimentda mahsulot ishlab chiqarilishini ta'minlaydigan ayrim mashina va agregatlarni tanlashdan iborat bo'ladi.

Jihozlar sexlar bo'yicha va ayrim mashinalar qay tartibda texnologik liniyani hosil qilsa, shunday tartibda hisoblab aniqlanadi.

Bog'lovchi moddalar zavodlarida har xil ishlab chiqarish operatsiyalarini bajarish uchun qo'llaniladigan jihozlarning quyidagi guruhlari ko'rsatib o'tilishi mumkin:

maydalovchi jihozlar-jag'li, bolg'achali, konusli, valikli maydalagichlar;

tuyuvchi jihozlar-sterjenli va shar tegirmonlar vibrotegirmonlar, shaxta tegirmonlar;

maydalangan mahsulotni saralash jihozlari-groxot saralagichlar, havo separatorlari, gidravlik klassifikatorlar va boshqalar;

ta'minlagichlar-lentali, tovoqsimon, novli, barabanli;

transport jihozlar-transportyorlar, elevatorlar, shneklar, pnevmatik transport tuzilmalari, greyfer kranlar, skipli ko'targichlar;

pishirish va quritish jihozlari-qaynatish qozonlari, quritgich barabanlar, shaxta pechlar, aylanma pechlar, pishirish to'rlari.

Har guruh jihozlarining belgilangan unumdoorlikka erishish imkonini beradigan ishlash shart-sharoitlari va parametrлari bor.

Jihozlarni texnologik hisoblash ishlangan materiallarga bo'lgan ehtiyojga doir ma'lumotlar bo'yicha materiallarni qayta ishlash va tashish yuzasidan belgilab berilgan dasturni bajarish uchun zarur quritgich va pishirish pechlari sig'imini aniqlashdan iborat. Aniqlanayotganda o'rnatishga mo'ljallanayotgan jihozlarning pasportda ko'rsatilgan unumdoorligiga qarab ish tutish kerak bo'ladi.

Mexanik jihozlarni prinsipial texnologik hisoblash quyidagi formula ko'rinishida ko'rsatilishi mumkin:

$$M = \frac{Q}{q K_b}$$

bu yerda M – materiallarni qayta ishlash yuzasidan berilgan dasturni bajarish uchun zarur jihozlar soni; Q – materiallarni qayta ishlash yuzasidan berilgan dastur yoki sexning vaqt birligi (soat, smene)dagi zarur unumdorligi, Q – miqdori barcha boshqa texnologik operatsiyalar davomida ishlab chiqarishda yarim fabrikatlar qancha nes-nobud bo'lishini hisobga olib qabul qilinadi;

q – bir mashinaning soat yoki smenadagi pasport unumdorligi;

K_b – mashinaning mashina turiga qarab 0,7–0,9 miqdorda olinadigan ish vaqtidan foydalanish koefitsienti.

Quritgich tuzilmalarni, jumladan, quritgich barabanni hisoblayotganda hajmiy kuchlanish miqdoridan foydalaniladi. Hajmiy kuchlanish – 1 soatda 1 m^3 quritish bo'shlig'idan bug'lanadigan nam miqdori (kilogramm hisobida). Kuchlanish miqdori keskin o'zgarishi mumkin. U quritgich konstruksiyasi hamda quritiladigan material turiga bog'liq. Masalan, aylanayotgan quritgich barabanning nam bo'yicha kuchlanishi quyidagicha bo'ladi; ko'mirni quritayotganda soatiga 30–40 kg/m^3 , tuproq va trepel – 35–45, ohaktosh – 40–50, gips tosh – 35–40 va donador shlak – 40–50 kg/m^3 .

Materialning dastlabki va keyingi namligi hamda quritish sexining belgilangan unumdorligi ma'lum bo'lsa, quritgich apparatlarining talab qilinadigan sig'imini quyidagicha formula bo'yicha aniqlash mumkin;

$$\xi = \frac{\psi}{A K_b}$$

bu yerda ξ , – apparat quritish bo'shlig'inining hajmi, m^3 ;

ψ – materialdan ajratiladigan nam miqdori, kg;

A – quritish bo'shlig'inining namlik bo'yicha kuchlanishi, soatiga kg/sm^3 ;

K_b – quritgich apparati ish vaqtidan foydalanish koefitsienti 0,7–0,9 ga teng.

Quritish apparati bo'shlig'inining sex dasturini bajarish uchun zarur umumiy hajmi va bitta quritish apparati hajmini aniqlab, quritgich apparatlardan qancha kerakligi aniqlanadi.

Misol tariqasida quyidagi hisoblashni ko'rsatib o'tamiz.

Baraz qilaylik, avvaliga namligi 25%, quritilgandan keyin 1% ga tushishi lozim bo'lgan trepeldan soatiga 15 t quritish uchun zarur quritgich barabanni hisoblash talab qilinadi; quritish sexining unumdoorligi absolut quruq trepel bo'yicha berilgan.

Trepeldan ajratiladigan nam miqdori ψ quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\psi = \frac{G_k \psi_1 - \psi_2}{100 - \psi_1}$$

bu yerda G_k – absolut quruq trepel og'irligi, kg; ψ_1 , ψ_2 – trepelning dastlabki va keyingi namligi.

Bu holda bug'lantiriladigan nam miqdori quyidagini tashkil qiladi:

$$\psi = \frac{15000 \cdot 25 - 1}{100 - 25} = 4800 \text{ kg s.}$$

Bir soatda 4800 kg namni bug'lantirish uchun hajmi quyidagicha quritish bo'shlig'i talab qilinadi:

$$\xi = \frac{4800}{40 \times 0,95} = 126 m^3$$

MDH samoati o'lchamlari quyidagicha quritgich barabanlar ishlab chiqarmoqda:

Uzunligi	M 6	12	12	14	12	14
Diametri	M 1,5	1,8	2,2	2,2	2,8	2,8
Hajmi	M ³ ... 14,1	30,5	45,6	53,2	74	86,2

Eng yuksak unumli va bir tip jihozlar o'rnatish zarurligi haqidagi umumiy shartga asosan misolimizda quritish sexining berilgan dasturini bajarish uchun umumiy hajmi $2 \times 74 = 148 \text{ m}^3$, o'lchamlari $12 \times 2,8$ ikkita quritgich baraban o'rnatish kerak bo'ladi.

O'rnatishga qabul qilgan barabanlarimizning unumdoorligi talab qilingan unumdoorlikdan 17,5% ortiq. Hajmlarining umumiy yig'indisi $129,3 \text{ m}^3$ (talab qilinayotganiga yaqinroq), o'lchamlari $14 \times 2,2$; $12 \times 2,2$ va $6 \times 1,5 \text{ m}$ uchta baraban o'rnatish ham mumkin edi. Biroq, u holda quritish sexi maydoni ortib ketadi va barabarlarni ishlatish murakkablashadi. Uch xil baraban bilan ishlaganda sexning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari ancha katta quvvatli ikkita baraban o'rnatgandagiga qaraganda (garchi ularniig unumdoorligi quritish

bo'yicha berilgan unumdorlikdan ancha ortiq bo'lsada) yomonroq bo'lar edi.

Boshqa mexanik jihozlarni tanlayotganda ham shu tariqa hisoblanadi.

Pishirish pechlari va qaynatish qozonlarini texnologik jihatdan hisoblayotganda sutkasi (soati)ga pechning har 1 m³ pishirish hajmidan kilogrammlar hisobida olinadigan mahsulot miqdori yoki pasport unumdorligidan foydalaniladi. Mahsulot olish miqdori amaliy tajribalar asosida o'rtacha progressiv ravishda yoki texnologik loyihalash normalaridagi ma'lumotlar bo'yicha qabul qilinadi.

Pishirish bo'shlig'ining talab qilinayotgan hajmi s, quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\xi = \frac{Q}{q K_b}$$

bunda Q — pishirish sexining soatiga yoki sutkasiga unumdorligi;

q — pishirish apparatidan soatiga yoki sutkasiga mahsulot olish;

K_b — ish vaqtidan foydalanish koefitsienti, 0,9–0,95 olinadi. Maydalash jihozlarini hisoblash va tanlash. Maydalagich turini tanlayotganda maydalanadigan materiallarning fizik-mexanik xossalari, jins bo'laklarining chegaraviy o'lchamlari va maydalangan mahsulotning eng yirik donalari hisobga olinadi. Siqilishga mustahkamlik chegarasi 100 kg/sm² dan ortiq qattiq tog' jins materiallarning yirik bo'laklarini maydalash uchun jag'li maydalagichlar qo'llanadi. Yumshoq materiallar (gil, bo'r) valikli maydalagichlarda maydalanadi. O'lchamlari 100–150 mm gacha bo'lgan mayda bo'lak qattiq materiallarni bolg'achali yoki konusli maydalagichlarda maydalangani ma'qul, lekin jag'li va valikli maydalagichlardan foydalansa ham bo'ladi.

Bo'laklarning eng yirigi solinadigan teshikning eng kichik o'lchamining hajmi 0,8–0,85 ga teng bo'lishi kerak. Shundagina material maydalagichning ish hajmiga to'g'ri kelib yaxshi o'tadi va maydalovchi elementlar bo'laklarni tutib olishi uchun zarur burchak hosil bo'ladi. Maydalagich ko'pincha shunga qarab tanlanadi. Solish teshigining o'lchami va mavjud maydalagichlarning ish unumdorligi bir-biriga mos keladi. Solish teshigi kattalashsa, maydalagich unumdorligi ham ortadi.

Bir qator hollarda maydalash dasturini bajarish uchun unumdorligi unchalik katta bo'lмаган maydalagich talab qilinadi. Ammo, maydalagichning solish teshigi kichik yoki eng yirik material bo'lagidek bo'lsa, bunday maydalagichni o'mnatiш mumkin emas. Maydalagichni

tanlayotganda barcha hollarda ham maydalanayotgan mahsulot bo'laklari va maydalagich solish teshigining o'lchamlari nisbatiga e'tibor berish zarur.

Turli turdag'i maydalagichlarda materiallarning maydalanish darajasi maydalash koeffitsienti K_m , bilan xarakterlanadigan ma'lum miqdorda bo'ladi. K_m eng yirik material bo'laklarining maydalashgacha va maydalashdan so'nggi nisbati. Bu koeffitsienti turli tipdag'i maydalagichlar uchun har xil bo'ladi. Masalan, jag'li maydalagichda 4–5, valikligida 4–8; bolg'achali bir valligida – 8–12; bolg'achali ikki valligida – 15–20; konusligida – 10–15.

Maydalash koeffitsienti mazkur maydalagichda materialni ma'lum darajagacha maydalash mumkinligini ko'rsatadi. Masalan, jag'li maydalagichda eng yirik bo'lagi 800 mm material ko'pi bilan 160–200 mm yiriklikda maydalanishi mumkin. Maydaroq mahsulot olish talab qilinsa, chiqish teshigi kichikroq maydalagichda qaytadan maydalanadi. Shunday qilib, ushbu holda maydalash jarayonini ikki yoki uch bosqichda (mahsulot qanchalik maydalanishi kerakligiga qarab) tashkil etish zaruriyati tug'iladi; qancha bosqichda maydalash zarurligi jihozlarni tanlashdan oldin belgilanadi va maydalash sxemasini tuzayotganda ana shunga e'tibor beriladi.

Hisoblashga doir shunday bir misol keltiramiz. Faraz qilaylik, eng yirigi 800 mm gacha boradigan zinch ohaktosh bo'laklarini ko'pi bilan 20 mm gacha yiriklikda maydalaydigan jihoz turini tanlash va qancha bosqichda maydalash kerakligini aniqlash talab qilinayotgan bo'lsin.

Maydalash umumiyo koeffitsienti bu holda quyidagicha bo'ladi:

Koeffitsient miqdori hamma tipdag'i maydalagichlarnnng maydalash koeffitsienti qiymatidan ortiq chiqdi. Demak, kamida ikki bosqichda maydalash kerak bo'ladi.

Qattiq yirik materiallar jag'li maydalagichlarda maydalanganidan so'ng o'lchamlari 200 mm gacha bo'lgan mahsulot chiqadi. Ikkinci marta maydalash uchun maydalash koeffitsienti $40:4(5) = 10(8)$ ga teng maydalagich ishlatalishi mumkin. Demak, bolg'achali yoki konusli maydalagichdan foydalansa bo'ladi. Ikkala maydalagichda ham maydalash sxemasi ikki bosqichli bo'ladi. Yanada yaxshiroq maydalash uchun jag'li yoki valikli maydalagichlar ishlatsa, u holda uch bosqichda maydalash sxemasini qo'llash kerak bo'ladi.

Unum dorroq hisoblanadigan konusli maydalagichlar quvvati katta portlandsement zavodlarida ishlatalmoqda. O'rtacha va kam quvvatli

bog'lovchi moddalar zavodlarida takror maydalash uchun jag'li, valikli yoki konusli maydalagichlar qo'llaniladi. Bu holda maydalashni ikki bosqichli sxema bo'yicha tashkil etish va maydalash koeffitsienti juda yaxshi hamda solishtirma energiyani kam iste'mol qiladigan bolg'achali yoki zarb maydalagichlar ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maydalash mahsuli chang holidagisidan tortib maydalagichning eng katta chiqish teshigi baravari keladigan bo'laklar aralashmasidan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham maydalagichni tanlayotganda maydalash mahsulining donadorlik tarkibini hisobga olish va shunday maydalagich tanlash kerakki, odatda chiqindi tariqasida tanlanadigan mayda-chuydasidan kamroq chiqadigan va iloji boricha ko'p tovar mahsulot olish imkonini beradigan bo'lishi zarur.

Maydalash jihozining unumdorligi boshqa teng sharoitlarda maydalangan mahsulot bo'laklari o'lchamiga bog'liq bo'ladi va o'lchamlari kamayishi bilan unumdorligi ham pasayadi. Maydalagich chiqish teshigining kengligini aniqlayotganda ana shu ko'zda tutiladi.

Tuyish jihozini hisoblash va tanlash. Bog'lovchi moddalar ishlab chiqarishda eng keng qo'llanilayotgan tuyuvchi jihoz shar tegirmonlardir. Portlandsement klinkerni tuyish uchun asosan yuqori unumdorligi va doimo bir xil sifatlari mahsulot ishlashi bilan ajralib turadigan ko'p kamerali truba tegirmonlar ishlatiladi. Mahalliy bog'lovchilar bir va ikki bo'limali (kamerali) tegirmonlarda tuyiladi.

Materialarni nihoyatda mayda tuyish uchun vibrotegirmonlardan foydalaniladi.

Yumshoq materiallar (gips, pishirilgan bo'r, g'ovak ohaktosh, ko'mir va boshqalar) zarb bilan ishlaydigan tegirmonlar, ya'ni shaxta, aerobil va bolg'achali tegirmonlarda tuyiladi. Materialarni yana bir karra quritib olish zarur bo'lgan hollarda shaxta tegirmonlar ishlatilgani yaxshi. Bularda materiallar maydalanyotgan vaqtida quriydi ham. Zarb tipidagi tegirmonlar nisbatan kam elektr energiya iste'mol qilishi bilan ajralib turadi: soatiga 1 t materialni maydalash uchun taxminan 13–18 kvt energiya ketadi. Ammo ularning muhim bir kamchiligi bor: bolg'achalari juda tez ishdan chiqadi. Shu sababli tegirmonlarning ish vaqtini birmuncha qisqaradi va 1 t mahsulotga 100–150 g gacha metall sarflashga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari, bolg'achali tegirmonlarda ko'ngildagidek mayda tuyish qiyin. Shuning uchun ulardan juda mayda tuyish talab qilinmaydigan materialarni maydalashda foydalaniladi. Materialarni

bir sidra maydalab olishda bolg'achali tegirmonlar ishlatish juda yaxshi foyda beradi.

Tuyuvchi jihozlarning unumdarligi va barqaror ishlashi maydalashga olib kelinayotgan material qanchalik yirik, namligiga, ish bo'shlig'iga materialdan nechog'li keragicha solib turilayotganiga bog'liq. Loyihada ana shu sharoitlarni ta'minlash ham ko'zda tutiladi.

Shar tegirmonlarda maydalanadigan materiallar namligiga alohida ahamiyat beriladi. Materiallar ko'pi bilan quyidagicha nam bo'lishi mumkin (% hisobida): klinker – 0,5, gipstosh – 10, ohaktosh, gal, mergel – 1, donador shlak – 2, tabiiy gidravlik qo'shilmalar – 2, ko'mirlar: shirasizi – 5 va gazlisi – 8.

Bog'lovchi moddalar zavodlarida ko'p energiya talab jihozlar shar tegirmonlardir. Ularda 1 t mahsulot uchun har soatda 30—40 kvt elektr energiya sarf bo'ladi. Solishtirma elektr energiya sarfini kamaytirish uchun material 10—15 mm o'lchamgacha bir sidra maydalab olingani ma'qul.

Ta'minlagichlarni hisoblash va tanlash. Texnologik va transport jihozlarining barqaror ishlashi ko'p jihatdan ularga qanchalik material yetkazib turilayotganiga bog'liqidir. Shu maqsadda ta'minlagichlar ishlatiladi.

Ta'minlagich turi ishlanadigan material bo'laklarining o'lchamlariga qarab tanlanadi. Yirik toshlarni maydalashga uzatish uchun plastinkali yoki novli ta'minlagichlar ishlatiladi. Plastinkali ta'minlagichlar qisman gorizontal yoki qiya yo'nالishda tashish – uzatish ishlarini ham bajaradi. Bu esa ulardan foydalanayotganda jihozlarni, jumladan maydalagichlarni qabul qiluvchi bunkerdan ta'minlagich uzunligiga qarab ma'lum masofa nariga o'rnatishga imkon beradi. Novli ta'minlagichlar bevosita qabul qiluvchi maydalagich ustida bunker ostiga o'rnatiladi.

Mayda yoki kukun materiallarni uzatish uchun tovoqsimon yoki lentali ta'minlagichlar qo'llaniladi. Birinchi xillari ancha barqaror ishlaydi va tobora ko'p qo'llanilmоqda. Ayrim hollarda kukunsimon materiallarni ishlayotganda shnek ta'minlagichlardan ham foydalaniladi. Bular garchi nisbatan aniq dozalashga imkon berib, konstruksiyasining murakkab emasligi bilan farq qilsada, obraziv xossalari juda kuchli materiallar, ya'ni portlandsement qum va boshqalarni maydalayotganda juda tez yoyiladi.

Ta'minlagichni tanlayotganda uning unumdarligi shuningdek, materialning yirikligi va namligi hisobga olinadi. Ta'minlagichning eng

yuqori unumdorligi unga material yetkazib berayotgan jihoz unumdorligidan 15–20 foiz ortiq bo‘lishi kerak.

Jihoz barqaror va tinimsiz ishlashi uchun materiallar hamisha ta’minlagichlarga uzatib turilishi kerak. Ularni o‘matish uchun sarflangan xarajatlar texnologik rejimga aniq rioya qilish afzalliklari evaziga so‘zsiz qoplanadi. Bunker tarnovlariga shiferli to‘sqliar o‘rnatishga yo‘l qo‘yilmaydi, chunki shunday qilinganida material bir tekisda uzatib turilmaydi va bunkerlarda osilib qolaveradi.

Bunkerlar va omborlarning talab qilinadigan sig‘imlari. Bunkerlar tinimsiz ishlayotgan jihozlar oldiga o‘rnatiladi, ularda ma’lum miqdorda material zahirasi bo‘lsa, jihozlarga hamma vaqt keragicha material uzatib turiladi va jihoz to‘xtovsiz ishlaydi.

Oradagi bunker sig‘imi unga bevosita bog‘liq bo‘lgan jihozlar unumdorligiga, shuningdek bunkerga material solib turgan mashinalar qanchalik yaxshi ishlayotganiga bog‘liq. Odatda oradagi bunker sig‘imi mexanik jihozning 3–4 soat ishlashi uchun yetadigan miqdorda zahira saqlashga mo‘ljallanadi. Ayrim hollarda sexlar chunonchi, pishirish va tuyish sexlari turli tartibda ishlayotganda, tuyuvchi jihoz bunkerlarining sig‘imi tuyish sexi ishlamaydigan davrda ham mahsulot ishlash uchun yetarli miqdorda material saqlashga imkon beradigan bo‘lishi lozim. Materiallar juda ko‘p bo‘lsa, yana bir ombar quriladi.

Bunkerlarning talab qilinayotgan sig‘imlarini hisoblayotganda sex hamisha bir xil miqdorda material iste’mol qilmasligi (bir xil miqdorda iste’mol qilmaslik koeffitsienti) hamda bunkerning to‘lish darajasi nazarga olinadi; bunkerlarni to‘ldirish koeffitsienti 0,9 olinadi. Bu holda bunkerning geometrik sig‘imi saqlanadigan materiallar hajmidan taxminan 10 foiz ortiq bo‘ladi.

Bunkerni konstruksiyalayotganda uni rosa to‘ldirish va batamom bo‘shatish imkoniyatlari ko‘zda tutiladi. Sochilma materiallar bunkerga konus holida joylanadi. Konusning yasovchi materialning tabiiy og‘im burchagi ostida bo‘ladi. Shuning uchun ham bunker sig‘imidan to‘laroq foydalanish maqsadida bunkerga material markaziy o‘qi bo‘yicha, keng bunkerlarda esa – bir necha nuqtasida solinadi. Shu sabablarga ko‘ra rejada katta bo‘lgan bunkerlar ishlatish tavsiya qilinmaydi. Bunker sig‘imini balandligini oshirish hisobiga kengaytirgan ma’qulroq. Bunker asosining devorlari materialning tabiiy og‘im burchagidan 5–10° kichikroq qurilsa, ichidagi material batamom to‘kilib tushadi.

Bog‘lovchi moddalar zavodining ombar xo‘jaligi odatda xomashyo

(olib kelinadigan xomashyoda ishlatilsa), yarimfabrikat (pishirilgan mahsulot) va tayyor mahsulot omborlaridan iborat bo'ladi.

Xomashyo omborlari sig'imi transport turiga qarab rejalashtiriladi. Xomashyo suv transportida olib kelinsa, xomashyo zaxirasi zavodga navigatsiya mavsumi (odatda 6–7 oy)ga yetadigan, temir yo'l transportida 15 kungacha va avtotransportda 5 kungacha yetadigan miqdorda bo'lishi lozim.

Loyihalanayotgan yarimfabrikat omborining sig'imi texnologik rejimga bog'liq bo'ladi. Ayrim turdag'i bog'lovchilarni ishlab chiqarish uchun pishirilgan mahsulotni maydalashdan oldin uzoq vaqt saqlab turish kerak. Bunday hollarda ombor sig'imi qancha saqlash kerakligiga qarab aniqlanadi. Material saqlab turilmaydigan bo'lsa, oradagi omborlarning keragi yo'q yoki ularda 1–3 kunlik zaxira saqlanishi kerak.

Tayyor mahsulot omborlarining sig'imi bog'lovchini iste'molchiga jo'natguncha saqlab turish zaruriyatiga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Saqlab turilmasa, u holda ombor sig'imi gipsdan 3 kungacha, ohak va mahalliy sementlardan 7 kungacha yetadigan zaxira saqlanadigan darajada bo'lishi kerak.

Nihoyat, yoqilg'i omborlari sig'imini loyihalayotganda zavod bilan yoqilg'i yetkazib beradigan manba orasi qanchalik uzoq-yaqinligiga qaraladi: orasi 500 kmgacha bo'lsa, 30 kunlik zaxira, 500 kmdan ortiq bo'lsa, 45 kunlik zaxira saqlanadigan qilib ishlanadi. Omborlarni hisoblayotganda ularni foydali sathidan foydalanish darajasi, shuningdek, materiallarni uzatish va jo'natish baravarlik darajasi nazarga olinadi. Notekislik koefitsienti transport turiga qarab 1,2 dan 1,5 gacha olinadi. Foydali sathdan foydalanish koefitsienti esa ombor turiga qarab belgilanadi: ustma-ust taxlab saqlanayotganda 0,5–0,7, bunkerlar yoki siloslarda saqlanayotganda 0,9 olinadi.

Omborlar iloji boricha mexanizatsiyalashtirilgan bo'lishi kerak, qo'lda qilinadigan ishlarni batamom yo'qotish va transport vositalarining kirishi, bo'shatish va yuklash uchun qulay sharoitlar yaratish kerak. Ombor bo'limlar sifat ko'rsagichlari har xil materiallarni alohida-alohida saqlashga yetarli miqdorda bo'lishi lozim.

Energetika resurslariga bo'lgan talab. Loyiha texnologik qismining bu bo'limida qo'shni (energetika, suv ta'minoti) qismlarini ishlab chiqarish uchun zarur ma'lumotlar keltiriladi.

Ishlab chiqarish operatsiyalarini bajarish uchun zarur yoqilg'i, bug', elektr energiyasi, havo va suv resurslari hisoblanadi.

Yoqilgi va bug'dan qancha sarflanishi yo issiqlik texnika hisoblashlari yoki ilg'or korxonalarining ishi to'g'risidagi ma'lumotlar asosidagi yirik ko'rsatkichlar, namunaviy loyihalar, yoyinki ushbu sanoat tarmog'i zavodlarini loyihalash texnologik normalari bo'yicha belgilanadi.

Havo va elektr energiyaga bo'lgan talab texnologik va transport jihozlarining texnologik xarakteristikasi, ishslash rejimi va foydalanish koeffitsientiga qarab hisoblanadi. Hisoblar natijalari quyidagacha yoziladi:

Energetika resurslari	Ulchov birligi	Talab			
		Soatda	Smenada	Sutkada	Yiliga

Qo'shimcha ravishda ba'zi parametrlar ko'rsatiladi: yoqilg'i uchun issiq chiqarish qobiliyati, turi, uchar moddalar miqdori, namligi, serkulligi; bug' va havo uchun – bosimi va harorati; elektr energiyasi uchun – kuchlanishi; suv uchun – harorati.

Energetika resurslarini hisoblayotganda asosiy ishlab chnqarish sexlari elektr energiyani bir xilda iste'mol qilmasligini hisobga olish zarur.

Shtat vedomosti va jihozlar vedomosti. Shtat vedomosti (1-jadval) asosiy va yordamchi ishlarda band bo'ladigan ishchilar, injener – texnik va yordamchi xodimlarning ro'yxat sonidan iborat bo'ladi.

Jihozlar ishining texnologik rejimi zavodning barcha sexlarida tekshirib turilishi lozim.

Vedomostda ishchidan talab qilinayotgan ixtisos va malaka yoki bajaradigan ish ko'rsatiladi.

1-jadval

Shtat vedomosti jadvali

Ishlovchilar	Razryadi	Ishlovchilarning miqdori			
		Birinchi smena	Ikkinchchi smena	Uchinchi smena	Hammasi
1. Umum zavod personali					
2. Sex personali					
3. Ishlab chiqarish ishchilar					
4. Yordamchi ishchilar					

Jihozlar vedomostida barcha texnologik va transport mashinalari, ularning qisqacha xarakteristikasi, turi, unumdorligi, belgilangan quvvati, yuritmasining turi ko'rsatiladi. Jihozlar vedomostining shakli va uni qanday to'ldirish kerakligi misol tariqasida 2 – jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval

Jihoz vedomostining shakli

№	Jihoz nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Og'irligi, kg	
				har qaysiniki	hammasiniki
1.	Unumdorligi soatiga 70 m ³ jag'li maydalagich SM – 16A, quvvati 80 kvt elektr dvigateldan ishga solinadigan tasmali yuritma		2	15,8	31,6

Jihozlar vedomosti jihozlar har bir sex bo'yicha texnologik liniyada qanday joylashsa, shunday tartibda alohida-alohida tuzilgani ma'qul.

Ishlab chiqarishni tekshirish. Loyiha texnologik qismining bu bo'limida asosiy jihozlarning belgilangan texnologik tartibda ishslashiga rioxay qilinishi va xomashyo, yarim fabrikat hamda tayyor mahsulotning talab qilinayotgan sifatida bo'lishiga qaratilgan asosiy tadbirlar belgilanadi.

Xomashyo materiallarni maydalash sexida maydalash darajasi va maydalangan mahsulot o'lchami hamda donadorlik» tarkibi belgilanganiga qanchalik mos ekanligi tekshirib turiladi.

Xomashyoni tuyish sexida namligi va qanchalik mayda tuyilayotgani tekshiriladi. Bir qancha xomashyo komponentlar baravariga maydalananayotganida ishlanayotgan aralashma tarkibi belgilangan tarkibga qanchalik mosligi tekshiriladi. Tayyor mahsulotni tuyish sexida ham shu tariqa tekshiriladi.

Pishirish sexida texnologik tartib (pishirish harorati, materiallarning pech zonalarida bo'lish muddatlari)ga, tutun gazlar harorati va tarkibi, yoqilg'i va pishiriladigan materiallari sifati pishirish natijalariga qanday rioxay qilinayotgani kuzatib boriladi.

Xomashyo materiallar, yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlar sifati texnologik jarayonning barcha bosqichlarida – xomashyo zavodga olib kelingan paytdan tortib tayyor mahsulot jo'natilgunga qadar tekshirib turilishi kerak.

Ishlab chiqarish quyidagi hollarda muvaffaqiyat bilan tekshirib boriladi:

tekshirish uchun olingan namuna materiallarning o‘rtacha sifatiga mos kelganida;

namuna olinadigan joy turi tanlanganida;

jihozlar, ish tartibi iloji boricha to‘la avtomatlashtirilgani va tekshiruvchi tuzilmalar masofada turib boshqarilgan taqdirda.

Inson faoliyatining xavfsizligi. Texnologik qismning mazkur bo‘limida jihozlarning xavf-xatarli ishlatalishi va ishlab chiqarish operatsiyalarining bajarilishi, shuningdek, ishslash uchun normal sanitariya-gigiyena sharoitlari yaratilishiga doir asosiy tadbirlar keltiriladi. Keltiriladigan texnologik hisoblashlarga asosan sanoat ventilyatsiyasi va isitish loyihasi ishlab chiqiladi.

Xavfsizlik texnikasi jihozlar orasida o‘tish uchun normal joy qoldirish, maydonchalarda bemalol ishlaydigan bo‘lishini, muhofaza g‘ilosflari va to‘sqliar o‘rnatishdagi, ko‘chma elektr jihoz va asboblar bilan bexatar ishslash uchun zarur sharoitlarni loyihalashni talab qiladi.

Sanitariya texnikasiga doir tadbirlarni ishlab chiqayotganda isitiladigan va isitilmaydigan binolar, havo, chang, bug‘ va gazlardan juda ifloslanadigan joylar va ifloslangan havoni markaziy tartibda so‘rib olib, tashqariga chiqarib yuborish zarurligi ko‘rsatiladi.

Xavfsizlik texnikasi va sanitariya texnikasi bo‘yicha belgilangan hamma tadbirlar texnologik jarayon bilan uzviy bog‘langan bo‘lishi lozim.

Bog‘lovchi moddalar (ayniqsa cement) zavodlari – nisbatan yuqori darajada changli texnologik gaz chiqaradigan korxonalar jumlasiga kiradi. Bu hol ko‘p miqdorda kukunsimon materiallar tayyorlash va gaz oqimida pishirish bilan bog‘liqdir.

Sement zavodlari joylashgan tumanlardagi atmosferani ifoslantiruvchi asosiy modda xomashyo materiallari va yarim mahsulotlarni maydalash, quritish va pishirishda ajralib chiqadigan mayda disnersli zaharli changdir.

Ishlab chiqarishning nam usulida pishiriladigan bir tonna klinker hisobida aylanma pechdan tarkibida 80 kg dan 300 kg gacha dispers changi bo‘lgan 150 darajadan to 350 darajagacha temperaturali 5,3–7,5 tonna gaz ajralib chiqadi: quruq usulda ishlovchi hozirgi zamон pechlaridan chiqadigan gazlar hajmi 24–25 foiz kam, ularning harorati 30x3–400 darajaga yetadi, chang massasi 50–120 kilogrammdir.

Klinkerni sovitish uchun panjarali xolodilniklardan foydalanilganda pechning issiq chekkasidan 1 kg klinker hisobida qo'shimcha ravishda tarkibida 7–10 kg chang bo'lgan 140–350 daraja haroratli 1,28–1,8 tonna quruq havo ajraladi. Har tonna sement yoki xomashyo shixtasi hisobida tegirmondan 150–400 kg changli, 100–200 daraja haroratli 0,6–0,9 tonna aspiratsion havo chiqadi. Ajralayotgan gazlar tarkibida SO_2 – 12–25 foiz, O_2 – 1–5 foiz, qolgani N_2 .

Havo ummoning ifloslanganligi hamda xomashyo shixtasi va sementning isroflanishini kamaytirish maqsadida chang ajratgich qurilmalar, zamonaviy chang tutgichlar o'rnatilishi tavsiya etiladi. Bundan tashqari, zavodlarda sanitariya – muhofaza zonalari tashkil etilgan bo'ladi. Keyingi yillarda sement kimyo va metallurgiya ishlab chiqarish texnologiyasida yangi-yangi tarmoqlar vujudga kelmoqda. Bunday tarmoqlar mazkur ishlab chiqarish texnologiyalarini sanoatning boshqa muhim sohalari bilan bog'lash zaruratiga asoslangan. Sanoatning mineral chiqindilaridan har tomonlama to'liq foydalanishda bog'lovchi qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan kimyo, kon qazish va metallurgiya texnologiyasi hamkorligi birinchi galdeg'i masalaga aylanmoqda. Chunki yer kurrasidagi mavjud xomashyo boyliklar zaxirasi tobora kamayib borayotganligi bu masalani hal etish zaruratini kuchaytirmoqda. Qolaversa, ekologiya olami ham bu masalani tezroq hal etish taqozosini keltirib chiqarmoqda. Ekologiya tabiiy muhitni muhofaza qilish va uning ishlab chiqarish chiqindilari bilan ifloslanishiga yo'l qo'ymaydigan ilm sohasidir.

Mineral boyliklardan, shu jumladan ishlab chiqarish chiqindilaridan rasamadi bilan, har tomonlama to'liq foydalanish asosidagina xomashyo bazasini kengaytirish mumkin, degan g'oya insoniyat ongiga tobora chuqurroq singib bormoqda. Ishlab chiqarishning kompleks usullari, avvalo, iqtisodiy nuqtayi nazardan zarur. Bunday usullarni qo'llash esa ishlab chiqarish vositalarining samaradorligini oshiradi, mehnat va energiya kam sarflanadi, kompleks ishlab chiqarish faqat hozirgina emas, balki kelajakka ham mansub bo'lib, insoniyatning tabiiy boyliklardan uzoq davr mobaynida foydalanish imkonini beradi.

16.3. ZAVODNING BOSH REJASI

Bosh rejani loyihalashdan maqsad zavodning barcha qurilish obyektlarini, ya'ni binolar va inshootlar, temir va boshqa yo'llar, yer usti va yer osti kommunikatsiyalari, omborlar va ishlab chiqarish

maydonlari, obodonchilik elementlarini yagona ishlab chiqarish kompleksiga birlashtirishdir. Bosh rejada asosiy ishlab chiqarish va yordamchi sexlar qurilish maydonlari sharoitlari (relyefi, sizot suvlarining mavjudligi, ko‘p esib turadigan ustivor shamollar, tomoni)ni hisobga olgan holda joylashtiriladi. Ular orasida zarur bog‘liqlik ta’milnadi.

Korxonaning bosh rejasini ishlab chiqayotganda quyidagi asosiy holatlarga rioya qilinadi:

1. Binolar va inshootlar shunday komponovka qilinishi (joylashtirilishi) kerakki, sanoat maydoni territoriyasi iloji boricha kichik (kirib kelish oson va yong‘inga qarshi qoidalarga rioya qilgan holda) bo‘lsin.

2. Asosiy ishlab chiqarish sexlari xomashyo, yarim fabrikat va tayyor mahsulotlarni tashish yo‘llari bir-birini kesib o‘tmaydigan qilib joylashtirilishi kerak.

3. Xomashyo, yarim fabrikatlar va tayyor mahsulot iloji boricha yaqinroq yo‘ldan tashiladigan bo‘lsin.

4. Narida quriladigan bino va inshootlar iloji boricha kam bo‘lishi kerak. Buning uchun ayrim sex va inshootlar bitta binoga joylanadi.

5. Bug‘, havo, elektr energiyasi, suv bilan ta’minalash manbalari ko‘p iste’mol qilinadigan joylar yaqinida bo‘lishi kerak. Shuning uchun, masalan, transformator podstansiya yoki kompressорxona asosiy ishlab chiqarish sexlari blokida qurilishi lozim. Shunda zavod ichki kommunikatsiyalari qisqaroq bo‘ladi.

6. Binolar va inshootlar shunday joylanishi talab qilinadiki, yerni tekislashga oid ishlar iloji boricha kam bo‘lsin. Buning uchun binoning eng katta o‘qi yer gorizontallariga parallel bo‘lishiga intilish kerak.

7. Binolar devorlari to‘g‘ri burchakli tekis konfiguratsiyada bo‘lishi zarur.

8. Bino o‘qlari parallel va tik, binolarning oldi esa bitta chizmada yotadigan qilib joylansin.

9. Binolar yong‘inga qarshi texnika sharoitlari va sanitariya talablarini hisobga olgan holda bir-biriga yaqinroq bo‘lsin.

10. Xomashyo, yoqilg‘i va boshqa changlanadigan, atrofni ifloslaydigan materiallar omborlari odam yashamaydigan tomondagi devorga taqalgan territoriyada qurilishi kerak.

11. Yo‘llar to‘g‘ri, yuk oqimlari bir-biri bilan kesishmaydigan bo‘lishi lozim. Yo‘llar bosh rejada iloji boricha qisqaroq, yuklash, bo‘shatish maydonchalari yo‘lning ikki tomonida bo‘lsin.

12. Kukunsimon va changlanadigan materiallar omborlari, shuningdek, havoni ifloslantiradigan manbalar chang va gazlar, shamolda ishlab chiqarish maydoni va turar-joy tumanlariga uchib bormaydigan qilib joylashtirilishi kerak.

13. Omborlar bevosita transport yo'llariga yondosh bo'lishi lozim.

14. Zavod territoriyasi to'silgan va kamida ikkita chiqish yo'li bo'lishi lozim (yong'inga qarshi mulohazalarga ko'ra). Markaziy kirish yo'li, darvoza shunday joylashishi kerakki, ishchilari ko'p sexlar yoki maishiy binolarga yaqinroq bo'lsin.

15. Zavod maydonining hech narsa qurilmagan uchastkalari, shuningdek, zavod oldi territoriyasini ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'zda tutilishi lozim.

16. Asosiy ishlab chiqarish binolarini joylashtirayotganda qurilish navbatni va zavodni kengaytirish imkonini hisobga olinishi kerak.

BAKALAVRLARNING MALAKAVIY BITIRUV ISHI

Bakalavriatniig oxirgi semestrida malakaviy bitiruv ishi himoyasini o‘z ichiga olgan Davlat attestatsiyasi nazarda tutilgan.

Malakaviy bitiruv ishi TKTI da «5522400 – Kimyoviy texnologiya», «5522500 – Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi», «5522600 – Yog‘ochsozlik sanoati texnologiyasi, mashinalari va jihozlari», «5850100 – Atrof-muhit muhofazasi», «5522900 – Biotexnologiya», «5541100 – Oziq-ovqat texnologiyasi», «5140900 – Kasb ta’limi» yo‘nalishlarida o‘qiyotgan talabalarda texnika fanlari bakalavri negizini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Talaba malakaviy bitiruv ishini bajarish davrida fundamental fanlar asosida yuqoridagi bakalavriat yo‘nalishlarining nazariy va iqtisodiy asoslarini o‘rganib, bilim va tashkilotchilik tajribasini oshiradi.

Malakaviy bitiruv ishida xalq xo‘jaligining katta ahamiyatga molik bo‘lgan muammolarini hal qilish talab etiladi. Ish dolzarb mavzuda bo‘lishi va mamlakatimiz xo‘jaligi rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lishi zarur. Tasdiqlangan davlat budjeti, muammoli va tarmoq laboratoriyaning ish mavzulari bo‘yicha bajariladigan malakaviy bitiruv ishlariga ustuvor yo‘nalishlar mavzulari sifatida qaraladi va ularga alohida e’tibor beriladi.

Malakaviy bitiruv ishi asosiy ilmiy (fundamental fanlar bo‘yicha) va muhandislik fanlari (kimyo-texnologiya tizimlari sintezi, asosiy texnologik jarayon va qurilmalar, kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslari, umumiy kimyoviy texnologiya) hamda yo‘nalishlarning maxsus fanlari bo‘yicha kurs loyiha (ish) larining, shuningdek mutaxassislik kafedrasidagi TITI (talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlari) mavzularining davomi sifatida bajarilishi kerak. Uning tarkibidagi kurs loyiha (ish) lari, TITI bo‘yicha bajarilgan ishlar asosiy qism sifatida qaraladi. Loyihaviy bitiruv malaka ishi mavzulari soni umumiy hisobda 50% dan kam bo‘imasligi kerak. Loyihaviy bitiruv malaka ishi mavzusi kompleks bo‘lishi va uni bir nechta talaba bajarishi ham mumkin. Bunda muhim bitta yaxlit muammoni hal qilish yoki bitta korxonani loyihalash mumkin.

MALAKAVIY BITIRUV ISHINING MAZMUNI VA TARKIBI

Malakaviy bitiruv ishi mavzusi kimyoviy va oziq-ovqat texnologiyalari yo‘nalishlari bo‘yicha muammoning zamonaviy holatini va iqtisodiyot, ishlab chiqarish, texnika, ijtimoiy sohalar, fan, ta’lim va madaniyatning

istiqboldagi rivojlanishini aks ettirishi kerak.

Malakaviy bitiruv ishi uch xil bo'lishi mumkin:

- 1) Loyihaviy bitiruv malaka ishi;
- 2) Ilmiy bitiruv malaka ishi;
- 3) Ilmiy-loyihaviy bitiruv malaka ishi;

Loyihaviy bitiruv malaka ishi korxonaning sexi, uchastkasi yoki bo'limida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan texnologik jarayonni (yoki alohida olingan texnologik uskunani, konstruktsiyani) loyihalashdan iborat.

Ilmiy bitiruv malaka ishi – ilmiy, dolzarb muammoni yoki muayyan masalani mustaqil hal qilishga bag'ishlangan yakuniy ilmiy hisobotdir.

Ilmiy-loyihaviy bitiruv malaka ishi – loyihaviy va ilmiy bitiruv malaka ishlari natijasidan kelib chiqib muayyan ilmiy-texnikaviy masalaning yechimini topish va tahlil qilishga bag'ishlangan yakunlangan ilmiy axborotdir. Shunga asosan o'tkazilgan ilmiy tajribalar natijalariga asoslanib loyihaviy masalani hal qilish, ya'ni texnologik jarayon sxemasi, texnologik jihozlarning joylashtirilishi, ayrim texnologik jarayonlar, apparatlarning hisobi va boshqalarni chizma shaklida berish va loyihaning tushuntirish yozuvini tuzishdan iborat.

Bitiruv oldi amaliyotini o'tash davrida loyihaviy bitiruv malaka ishidagi ba'zi bir masalalar oydinlashtiriladi, yangiliklar kiritiladi. Talaba loyihaviy bitiruv malaka ishini bajarishda ilg'or mamlakatlarning qurilma va uskunalari bilan jihozlangan samarali texnologik tizimlardan foydalanishi zarur.

1. LOYIHAVIY BITIRUV MALAKA ISHI

Loyihaviy bitiruv malaka ishi ikki qismdan – tushuntirish yozushi va grafik qismdan iborat.

Loyihaviy bitiruv malaka ishining tushuntirish yozushi quyidagi tarkib va hajm bo'yicha bo'lishi tavsiya etiladi:

1. Mundarija (1–2 varaq);
2. Kirish (2–4 varaq);
3. Mavzuni texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash (1–2 varaq);
4. Texnologik qism:
 - 4.1. Ishlab chiqarish fizik-kimyosining nazariy asoslari (5–6 varaq);
 - 4.2. Tanlangan texnologik sxemani asoslash (2–4 varaq);
 - 4.3. Texnologik sxemaning yozushi (10–12 varaq);

4.4. Xomashyo, yordamchi materiallar, chiqindilar, ulardan foydalanish, tayyor mahsulotlarga qo'yiladigan GOST va texnik shartlar talablari (3–5 varaq);

4.5. Moddiy va issiqlik (yoki sovutish) balansini hisoblash (5–6 varaq);

4.6. Standartlash (3–4 varaq);

5. Texnologik sxema yoki asosiy uskunani avtomatik boshqarish va ishlab chiqarishni nazorat qilish (3–4 varaq);

6. Mehnat muhofazasi va fuqaro himoyasi (5–8 varaq);

7. Atrof-muhitni muhofaza qilish (3–5 varaq);

8. Iqtisodiy qism (5–10 varaq);

9. Xulosa;

10. Foydalanilgan adabiyotlar, ixtiolar, patentlar ro'yxati (2–3 varaq).

Ilovada jadvallar, sxemalar, ma'lumot noma (spravochnik) materialari, dasturiy hujjatlar keltirilishi mumkin.

Grafik qismda korxonaning sexi, uchaskasi, bo'limi, alohida uskuna va qurilmalari aks etishi mumkin. Bunda texnologik sxema, asosiy uskuna yoki bo'limning kesimi, rejasи hamda texnologik jarayonni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlari bajariladi. Chizmalar so'ngida loyihaning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari beriladi.

Grafik qism A1 formatdagi varaqlarda rasmiylashtiriladi. Ko'rsatmali material sifatida sxemalar, eskizlar, fotografiyalar,

olingoq qonuniyatlarining grafiklari, jadvallar, kimyoqiy reaksiya tenglamalarini keltirish mumkin.

Bakalavrning loyihaviy bitiruv malaka ishi tarkibiga tushuntirish yozuvi bilan birga quyidagi hujjatlar ham kiritilishi mumkin:

– Texnik loyihaning vedomosti (loyihaga kiruvchi barcha hujjatlar ro'yxatini aks ettiruvchi hujjat);

– Spetsifikatsiya – loyihaning tarkibini (jihozlar ro'yxati va h.k.), yig'ma birliklarni (uzel va detallar ro'yxati) ko'rsatuvchi hujjat;

– Umumiy kombinirlangan sxema ishlab chiqarishning texnologik jarayonini izohlovchi asosiy va yordamchi jihozlar, materialarning harakat yo'llari va avtomatlashtirish vositalari shartli shakl va belgilari yordamida ko'rsatiladigan hujjat;

– Umumiy ko'rinish chizmasi va qirqimlar – apparatning proektsiya tekisliklaridagi ko'rinishi, uning konstruktsiyasi va ishlash tartibini ko'rsatuvchi qirqimlari keltirilgan chizma.

Chizmalar spetsifikatsiyaga mos ravishda bajariladi, umumiyl

kombinirlangan sxema esa elementlar (pozitsiyasi belgilangan asosiy va yordamchi jihozlar) ro'yxati bo'yicha bajariladi.

Loyihaviy bitiruv malaka ishining grafik qismi ko'rsatmali materiallar bilan birga ishlab chiqilgan jarayonning texnologik sxemasini ham o'z ichiga olishi zarur.

Loyihaviy bitiruv malaka ishi tarkibidagi hujjalarni shifrlash

Bakalavrning loyihaviy bitiruv malaka ishidagi har bir hujjatga shifr beriladi, bu shifr texnik loyihaning vedomostida va asosiy yozuvlarda (burchak shtamplarida) keltiriladi.

Shifr loyihaviy bitiruv malaka ishining harfli indeksi, topshiriq variantining ikki xonali raqami, yig'ma birliklar va detallarning pozitsiyasini bildiruvchi ikki xonali raqam, hujjat turini bildiruvchi harfli indeks orqali nuqtalar bilan ajratib ifodalanadi.

GOST 2.102-91 talablariga ko'ra shifrlash uchun quyidagi hujjalarni tavsiya etiladi:

TLV – texnik loyiha vedomosti;

TYo – tushuntirish yozuvi;

UKCh – umumiyo'k'inish chizmasi;

SP – spetsifikatsiya.

UKS – umumiy kombinirlangan sxema.

TLV, TYo, UKCh, UKS hujjalarda pozitsiyalar uchun belgilangan joylarga nollar qo'yiladi.

Masalan:

LBMI.OZ.OO.OO.OO.TLV 03-variantdagi topshiriq bo'yicha bajarilgan loyihaviy bitiruv malaka ishining texnik loyiha vedomosti.

LBMI.OZ.OO.OO.OO.TYo 03-variantdagi topshiriq bo'yicha bajarilgan loyihaviy bitiruv malaka ishining tushuntirish yozuvi.

LBMI.OZ.OO.OO.OO.SP 03-variantdagi topshiriq bo'yicha bajarilgan loyihaviy bitiruv malaka ishining spetsifikatsiyasi.

Tushuntirish yozuvining sarvarag'ida loyihaviy bitiruv malaka ishi muallifi, rahbari, maslahatchilar va kafedra mudirining ismi-sharifi bo'lishi kerak.

MAGISTRLARNING MALAKAVIY BITIRUV ISHI

Magistr dissertatsiyasi mustaqil ilmiy tadqiqotlar natijasida nihoyasiga yetkazilgan magistrlarning malakaviy bitiruv ishidir.

Magistrlik dissertatsiyasi texnika va texnologiya sohalari bilimlarining kengayishiga muallifning qo'shgan hissasi haqida, magistrning ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish qobiliyati haqida, shuningdek kasbiy moslashish yoki aspiranturada o'qishni davom ettirish imkoniyati haqida ma'lumot berishi zarur. Magistrlik dissertatsiyasi bevosita ilmiy rahbar (professor yoki dotsent) nazorati ostida individual reja bo'yicha bajariladi.

Magistrlik dissertatsiyasining maqsadlari quyidagilardan iborat:

- berilgan ilmiy-tadqiqot yoki ilmiy-pedagogik topshiriqlarni bajarish uchun magistrant-talabanining o'qish jarayonida to'plagan nazariy va amaliy bilimlarini tizimga solish;
- mustaqil ijodiy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- kasbiy moslashish yoki aspiranturada o'qishni davom ettirish imkoniyatlarini baholash.

Magistrlik dissertatsiyasining mavzulari kimyo va oziq-ovqat sohalari bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlariga mos bo'lishi zarur. Bajarilayotgan ishlar ilmiy tadqiqotlarning oldingi natijalariga asoslanishi va keyingilari uchun asos bo'lishi kerak.

Misol tariqasida oladigan bo'lsak, «Silikat materiallar texnologiyasi» kafedrasida «Bog'lovchi materiallar kimyoviy texnologiyasi» mutaxassisligi bo'yicha bajariladigan magistrlik dissertatsiyasi asosiy ilmiy yo'nalishga - «Fosfogips asosida yangi turdag'i qurilish materiallari va buyumlarini, energoresurslar tejalishiga va qurilish tannarxining kamayishiga imkon beradigan kam energiya sarflovchi texnologik jarayonlarni ishlab chiqish va tadbiq qilish» yo'nalishiga mos bo'lishi shart.

Bu yo'nalish doirasida quyidagi ishlar bajarilishi mumkin:

- Fosfogipsdan olinadigan yuqori mustahkamlikdagi gipsning sifati va samaradorligini kimyoviy qo'shimchalardan foydalanish hisobiga oshirish;

Fosfogipsdan olinadigan gipsli bog'lovchilarining qotish jarayonini tadqiq qilish va ular asosida quruq holdagi qurilish aralashmalari ishlab chiqish;

Fosfogipsdan yuqori mustahkamlikdagi bog'lovchi olish va texnologiyasini ishlab chiqish;

- Ekstraksion fosfat kislotasini va kalsiy sulfatning alfa poligidratini olishda texnologik qo'shilmalarning ta'sirini o'rganish;
- Fosfat kislotasini degidrat usulida ishlab chiqarishda hosil bo'lgan fosfogipsdan beta modifikatsiyali bog'lovchilarни olish texnologiyasini ishlab chiqish;

Fosfogipsni suvsizlantirish va kuydirilgan mahsulotlar gideratsiyasining fizik-kimyoviy asoslarini tadqiq qilish hamda quritish va donalashning intensiv usulini ishlab chiqish;

- Tolasimon kalsiy sulfatning turli modifikatsiyalarining kristallarni hosil qilish va ularni amalda qo'llash;

Fosfogipsdan sintetik belit va oltingugurt dioksidi olish texnologiyasini ishlab chiqish;

Fosfogipsdan oltingugurt gazi va sementga qo'shimcha olish texnologiyasini ishlab chiqish;

Kam energiyali texnologiya bo'yicha fosfogips asosida yuqori gideratlanish faolligiga ega bo'lgan sementlar texnologiyasini ishlab chiqish;

$\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{CaSO}_4-\text{H}_2\text{O}$ tizimida yangi fazalar hosil bo'lshini o'rganish va gidrotermal sintez mahsulotlarini amaliyotda ishlatish;

Fosfoangidritning qotishini alunit qo'shib tezlashtirish texnologiyasini ishlab chiqish;

Portlandsementning mustahkamligi va qotish tezligini sulfoklinker qo'shimchalar yordamida oshirish;

- Ekstraksion fosfat kislotasi ishlab chiqarish chiqindisi bo'lgan fosfogips asosida pardozlash materiallarining texnologiyasini ishlab chiqish;

- Energiya tejovchi texnologiyalar bo'yicha fosfogips asosida yuqori samarali sulfoalyuminat guruhiiga kiruvchi sementlar texnologiyasini ishlab chiqish.

2. Magistrlik dissertatsiyasining mazmuni va hajmi

Magistrlik dissertatsiyasi quyidagilarni o'z ichiga olishi shart:

- titul varagi;
- topshiriq;
- nazorat varaqasi;
- referat;
- mundarija;
- kirish;

asosiy qism, u o‘z ichiga quyidagilarni oladi;
tadqiqotlar yo‘nalishini asoslash;
adabiyotlarning tahlili sharhi (shu jumladan patent izlanishlari ham);
obyekt va tadqiqot metodlarining tavsifi;
tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi;
xulosalar;
foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati;
ilovalar.

Bajarilgan ishga mashinka yozuvidagi bir varaq hajmida annotatsiya (avtoreferat) ilova qilinadi. Unda himoyaga taqdim etilayotgan asosiy holatlar aks etishi shart.

Magistrning bitiruv malaka ishining titul varag‘i va topshirig‘i namunalari 5–6 ilovalarda keltirilgan.

Referat tadqiqotlar maqsadining qisqa bayoni, qo‘llanilgan metodlar va ishning asosiy natijalarini o‘z ichiga oladi. Referatda quyidagilar aks ettirilishi lozim:

- ish hajmi, rasmlar, jadvallar, ilovalar, foydalanilgan manbalar soni haqida ma’lumot;
- tayanch atamalar ro‘yxati (tadqiqotlarning yo‘nalishini ifodalovchi 5–15 ta so‘z yoki so‘z birikmalari; bosh kelishikda, bosh harflar bilan, vergul orqali ajratib yoziladi);
- referat matni.

Referat hajmi – 1–2 varaq.

Kirish magistrlik dissertatsiyasining dolzarbliji va yangiligini asoslash bilan nihoyasiga yetkazilishi kerak.

Ilova sxemalar, jadvallar, ma’lumotnomma (справочник) ma’lumotlari, dasturiy materiallarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Magistrlik dissertatsiyasiing matnli qismi mashinka yozuvida yoki matnli tahrirlagichlar (Word, Lexicon) yordamida printerda chop qilinishi mumkin. Uning hajmi (jurnallar, rasmlar, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, ilovalarni hisobga olmaganda) A4 formatidagi (210x297mm) 60 ta varaqdan oshmasligi kerak. Jadvallar va sxemalarning nomini bir intervaldan pechat qilish mumkin.

Magistrlik dissertatsiyasining mavzusiga qarab ko‘rsatmali material sxemalar, eskizlar, olingan qonuniyatlarning grafiklari, jadvallar, kimyoviy reaksiya tenglamalarini o‘z ichiga olishi mumkin.

3. MATNLI HUJJATLARNI RASMIYLASHTIRISH QOIDALARI

Bakalavr va magistrlarning bitiruv malaka ishlaring tushuntirish yozuvi GOST 2.105-91 talablari asosida rasmiylashtiriladi. Ilmiy-tadqiqot turidagi ishlar GOST 7.32-91 talablari asosida rasmiylashtiriladi.

Bitiruv malaka ishining rasmiylashtirilishi albatta nazoratchi ko‘rigidan o‘tishi shart.

Matnli hujjatlar A4 formatdagi standart oq qog‘oz varag‘ining bir tomoniga yoziladi. Tushuntirish yozuvida qog‘ozning chetida ramkalar qilish tavsiya etiladi.

Matnli hujjatlarni quyidagicha rasmiylashtirish mumkin: qo‘lyozma shaklida (chiroyli yozuvda, standart, qora shriftda); mashinka yozuvida yoki komputering printerida shunga yaqin shriftda rasmiylashtirish mumkin. Barcha holatlarda yozuv qora rangda bo‘lishi, harflar qatorining balandligi 2,5 mm dan kam bo‘imasligi (komputerda Word muharririda 12-14 kegel kattalikda, Times shriftiga yaqin o‘zbekcha shriftda), mashinka yozuvida qatorlar oralig‘i 1,5 interval bo‘lishi zarur (komputerda Word muharririda 1 interval). Matndagi abzatslar 5 ta mashinka harfi kengligida (komputerda Word muharririda 1,25-1,5 sm) joy qoldirilib yoziladi. Butun matn davomida yozuvning bir zinchlikda, kontrastda va aniqlikda bo‘lishini ta’minalash zarur. Barcha chiziqlar, harflar va raqamlar bir xil qoralikda bo‘lishi zarur.

Mashinka yoki komputer printerida yozilgan matnga qo‘lda qora tush yoki siyohda yozilgan formula va yozuvlar matndan keskin ajralib turmasligiga e’tibor berish kerak.

Matnli hujjatning varaqlari arab raqamlari bilan matnning boshidan oxirigacha bir xil tartibda nomerланади.

Matnli hujjat zarur materiallarni to‘laligicha aks ettirishi, qisqa bo‘lishi va ortiqcha talqinlardan holi bo‘lishi kerak.

Matnli hujjatda quyidagilarga yo‘l qo‘yilmaydi:

og‘zaki nutq stilida yozish, texnitsizm, professionalizmlardan foydalanish;

bitta tushuncha uchun turli ilmiy-tehnik atamalarni qo‘llash;

tilda mayjud, tan olingan, chiroyli atama o‘rniga xorijiy atamani noo‘rin qo‘llash;

tasodifiy so‘zlar va so‘z birikmalarini qo‘llash;

- standart qisqartirishlardan tashqari so‘zлarni qisqartirish (zarur

bo'lganda bitiruv malaka ishiga doir qisqartirishlar varaqda ro'yxat tarzida keltiriladi);

— raqamlar ishlatilmagan hollarda texnik matnda «katta», «kichik», «teng», «katta yoki teng», «kichik yoki teng», «teng emas», «diametr», «minus», «nomer» so'zlar o'mniga mos ravishda >, <, =, ≥, ≤, ≠, Ø, -, № belgilarini ishlatisht.

Formulalarda standart simvollardan foydalanish tavsiya etiladi. Formulaning izohi formuladan keyin keltirilishi zarur (agar ular oldin izohlanmagan bo'lsa; simvollar formulada simvollar qay tartibda keltirilgan bo'lsa, o'sha ketma-ketlikda har biri yangi qatordan izohlanadi). Masalan:

Materialning zichligi r , (kg/m^3), quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$p=m/V \quad (1)$$

bu yerda: m — namunaning massasi, kg;

V — namunaning hajmi, m^3 .

Formulalar matnning boshidan oxirigacha bir tartibda yoki har bir bo'lim bo'yicha alohida tartibda nomerlanadi. Formulalarning nomeri qatorning oxirida qavs ichiga olib qo'yiladi (yuqoridagi namunaga qarang). Matn ichida formulaga ko'rsatma berganda ham qavsga olib ko'rsatiladi, masalan: «Materialning zichligi (1) formula bo'yicha hisoblanadi».

Qismlar, bo'limlar, bo'lim ostidagi bo'limlar, bandlarni yozish

Texnik matn qismlarga bo'linadi. Har bir qism bo'limlar, bo'lim ostidagi bo'limlar va bandlardan tashkil topadi. Bo'lim ostidagi bo'limlarning nomeri keltirilganda undan yuqori tartibdagisi qism, bo'limlarning nomerlari nuqta bilan ajratib ko'rsatiladi.

Masalan: 2.1.3. - 2-qismning 1-bo'limi ostidagi 3-bo'lim.

Qismlar va bo'limlar mazmunni to'la ifodalovchi nomga ega bo'lishi kerak. Nomlar bosh harflarda, oxiriga nuqta qo'ymasdan, tagiga chizilmasdan yoziladi. Qism va bo'limlarning nomlarida so'zlar bo'g'lnarga bo'lib ko'chirilmaydi. Agar qism yoki bo'lim nomi ikkita gapdan iborat bo'lsa, u holda nuqta bilan ajratiladi, lekin nomning oxiriga nuqta qo'yilmaydi. Bo'lim nomi va matn orasidagi masofa 3–4 interval (qo'lyozmada 15 mm), bo'lim nomi va bo'lim ostidagi bo'lim

nomi oralig'i esa 2 interval (8 mm) bo'lishi kerak. Har bir qismni yangi varaqdan boshlash tavsiya etiladi.

Masalan:

2. Kalsiy sulfat digadratining digidratlanish jarayoniga modifikatorlarning ta'siri.

2.1. Yuqori mustahkamlikdagi gips xossalariiga modifikatorlarning ta'siri;

2.2. Kimyoviy qo'shimchalar ishtirokida yuqori mustahkam gipsni tuyish;

3. Sinash metodlari (3-bo'lim nomi)

3.1. Apparatlar va reaktivlar (3-bo'lim ostidagi 1-bo'lim nomi);

3.1.1. Sinov apparatlari va mashinalari (3-bo'lim ostidagi 1-bo'limning 1-bandi nomi);

Har bir bo'lim yoki bo'lim ostidagi bo'lim bir yoki bir nechta bandlardan iborat bo'lishi mumkin. Bandlar zarur bo'lsa band ostidagi bandlarga bo'linishi mumkin. Band ostidagi bandlarda nomerlangan qatorlar, ro'yxat bo'lishi mumkin.

Rasm va grafiklarni rasmiylashtirish

Matndagi rasm va grafiklar ular keltirilganidan keyin imkonи boricha ularga yaqin joyda izohlanishi shart. Matnda har bir rasm, grafikka bir yoki bir necha marta «3.1-rasmدا ko'rsatilgandek ...», «4.2-rasm bo'yicha ...» kabi ko'rsatmalar berilishi zarur.

Grafik o'qlarining nomini (kattaliklarni) simvollar bilan belgilash maqsadga muvofiqdir, bunda kattalik birligini verguldan keyin ko'rsatib qo'yish ham mumkin. Kattaliklarning belgisini ordinata o'qidan chapda va abssissa o'qining pastida o'qlarning uchiga yaqin joyda ko'rsatish kerak (7-ilova, 5.3 va 3.5 rasmlar).

Agar rasm faqat axborot xarakteriga ega bo'lsa funksional bog'liqlik diagramma shaklida shkala va to'rlari, kattaliklarning qiymatlari keltirilmasdan beriladi. O'q kattaliklarining birliklari keltirilmaydi (7-ilova, 2-rasm).

O'zgaruvchilarning son qiymatlari ko'rsatilgan grafiklar keltirilganda qiymatlarni shkalalash uchun koordinata to'rlari yoki o'qlarga shtrixlar chiziladi (7-ilova, 5.3 va 3.5 rasmlar). Grafikda bir nechta o'zgaruvchili bog'liqliklar keltirilganda koordinata o'qlariga parallel qilib o'zgaruvchilarning o'qlari, belgisi, birligi hamda shtrixlar qo'yiladi.

Logarismik tarzda o'zgaruvchi qonuniyatlarini keltirganda koordinata to'rlari yoki shkalalarini (shtrixlarni) chizish shart. Imkoni boricha bitta hujjatda grafiklarning bir xilda rasmiylashtirilishiga e'tibor berish kerak (yoki bo'lувчи shtrixlar, yoki koordinata to'rlari).

Grafikdagi egri chiziqlarni raqamlash va ularni rasmning nomidan keyin, pastda tartib bo'yicha izohlash maqsadga muvofiq (7-ilova, 5.3 va 3.5 rasmlar).

Jadvallarni rasmiylashtirish

Jadvalning nomi uni to'la ifodalashi, aniq va qisqa bo'lishi shart. Jadval nomi uning nomeridan keyin, jadvalning tepasiga yoziladi. Jadval hujjatning boshidan oxirigacha bir xil tartibda yoki bo'lim ichida alohida tartibda nomerlanishi mumkin.

Masalan:

5-jadval. Ba'zi kislotalar suvli eritmalarining zichligi (kg/m³)

Eritmaning konsentratsiyasi, massa %	Kislota turi		
	Nitrat kislota	Sulfat kislota	Xlorid kislota
10	1054	1066	1047
20	1115	1139	1098
30	1180	1219	1149

Jadvalni varaqning ko'ndalangiga joylashtirish ham mumkin. Agar jadval bir varaqqa sig'masa, u holda keyingi varaqlardan davom ettiriladi. Keyingi varaqlarda jadvalning tepasiga «...-jadvalning davomi» degan yozuv yoziladi va jadvalning bosh qatori qo'yiladi.

Agar jadvalning bir ustuni bo'yicha qatorlarda bitta so'z takrorlansa, uni har bir qatorda takrorlamasdan o'mniga «—//—» belgisini qo'yib ketish mumkin. Jadvaldagи kataklarda ma'lumotlar yo'q bo'lsa chiziqcha (-) qo'yiladi.

TAVSIYA ETILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Касаткин А.Г.. Основные процессы и аппараты химической технологии.
— М.: Химия, 1973 — 750 с.
2. Клинов И.Я.. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы. — М.: Машиностроение, 1967. — 468 с.
3. Клинов И.Я., Удьма П.Г., Молоканов А.В., Горяинова А.В.,
Химическое оборудование в коррозионностойком исполнении. — М.:
Машиностроение, 1970. — 592 с.
4. Воробьев Г.Я.. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. — М.: Химия, 1975. — 816 с.
5. Лашинский А.А., Толчинский А.Р.. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. — Л.: Машиностроение, 1970. — 752 с.
6. Справочник сернокислотчика. Под ред. Малина К.М.. — М.: Химия, 1971. — 744 с.
7. Справочник химика. Под ред. Никольского Б.П., т. V. — М. — Л.: Химия, 1966. — 972 с.
8. Альперт Л.З.. Основы проектирования химических установок. — М.: Высшая школа, 1976. — 270 с.
9. Вихман Г.Л., Круглов С.А.. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. — М.: Машиностроение, 1978. — 328 с.
10. Генкин А.Э.. Оборудование химических заводов. — М.: Высшая школа, 1978. — 272 с.
11. Домашнев А.Д.. Конструирование и расчет химических аппаратов. — М.: Машгиз, 1961.— 624с.
12. Козулин Н.А., Соколов В.Н., Шапиро А.Я.. Примеры и задачи по курсу оборудование заводов химической промышленности. — М.: Машиностроение, 1966. — 491 с.
13. Криворот А.С.. Конструкция и основы проектирования машин и аппаратов химической промышленности. — М.: Машиностроение, 1976 — 376 с.
14. Рахмилевич Р.З., Зусмановская С.И.. Расчет аппаратуры, работающей под давлением. — М.: Издат. Стандартов, 1968. — 180 с.
15. Румянцев О.В. Оборудование цехов синтеза высокого давления в азотной промышленности.- М.: Химия, 1970. 376 с.
16. Ведерников М.И. Компрессорные и насосные установки химической промышленности. — М.: Высш. школа, 1974. — 358 с.
17. Центробежные вентиляторы. Под. Ред Т.С. Соломаховой. — М.:Машиностроение, 1975.— 415с.
18. Черкасский В.М. Насосы. Вентиляторы. Компрессоры. — М.: Энергия, 1977. — 422 с.
19. Борзенков В.И. Вакуум-насосы в химической промышленности. — М.: Машиностроение, 1964 -72 с.

20. Успенский В.А., Кузнецов Ю.М. Струйные вакуумные насосы. — М.: Машиностроение, 1973 — 145 с.
21. Бакланов Н.А. Трубопроводы в химической промышленности. — Л.: Химия, 1977. — 96 с.
22. Севостьянов М.И. Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. — М.: Химия, 1972 — 312 с.
23. Гуревич Д.Ф., Шпаков О.Н., Вишнев Ю.Н. Арматура химических установок. — Л.: Машиностроение, 1979. — 320 с.
24. Вдовенко О.П. Пневматический транспорт на предприятиях химической промышленности. — М.: Машиностроение, 1966. — 136 с.
25. Разумов И.Я. Пневмо и гидротранспорт в химической промышленности. — М.: Химия, 1979. — 248 с.
26. Орлов С.П. Дозирующие устройства. — М.: Машиностроение, 1966. — 288 с.
27. Орлов С.П., Михайловский С.С., Тимофеев К.К. Весы и дозаторы. Справочник. — М.: Машиностроение, 1972. — 226 с.
28. Маргулис М.Л., Мазус М.Г., Мандрико А.С., Биргер М.И. Рукавные фильтры. — М.: Машиностроение, 1977. — 256 с.
29. Ужов В.Н., Мягков Б.И. Очистка промышленных газов фильтрами. — М.: Химия, 1970. — 320 с.
30. Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю.. Очистка газов мокрыми фильтрами. — М.: Химия, 1972. — 247 с.
31. Жужиков В.А. Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий. — М.: Химия, 1971. — 440 с.
32. Фильтры для жидкостей. Каталог. — М.: Цинтихимнефтемаш, 1974. — 246 с.
33. Соколов В.И. Центрифугирование. — М.: Химия, 1976. — 408 с.
34. Шкоропад Д.Е. Центрифуги для химических производств. — М.: Машиностроение, 1975.-246с.
35. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. — М.: Энергия, 1970. — 568 с.
36. Колач Т.А., Радун Д.В. Выпарные станции. — М.: Машгиз, 1963. — 396 с.
37. Попов Н.П. Выпарные аппараты в производстве минеральных удобрений. — Л.: Химия, 1974. — 128 с.
38. Удьма П.Г. Аппараты с погружными горелками. — М.: Машиностроение, 1973. — 272 с.
39. Аксельруд Г.А., Молчанов А.Д. Растворение твердых веществ. — М.: Химия, 1977. — 272 с.
40. А.В. Бемфорд. Промышленная кристаллизация. — М.: Химия, 1969. — 240 с.
41. Матусевич Л.Н. Кристаллизация из раствора в химической промышленности. — М.: Химия, 1968. — 304 с.

42. Романков П.Г., Рашковская Н.Б., Фролов В.Ф. Массообменные процессы химической технологии. – Л.: Химия, 1975. – 336 с.
43. Катализ в кипящем слое. Под ред. Мухленов И.П., Померанцева В.М. – Л.: Химия, 1978. – 232с
44. Михаил Р., Кырлогану К. Реакторы в химической промышленности. – Л.: Химия, 1968. – 388 с.
45. Соколов В.Н., Доманский И.В.. Газожидкостные реакторы. – Л.: Машиностроение, 1976. – 216 с.
46. Холланд Ф., Чапман Ф. Химические реакторы смесители для жидкокофазных процессов. – М.: Химия, 1974. – 208 с.
47. Забродский С.С. Высокотемпературные установки с псевдоожженным слоем. – М.: Энергия, 1971. – 328 с.
48. Исламов М.Ш. Печи химической промышленности. – Л.: Химия, 1975. – 432 с.
49. Терновская А.Т., Коренберг Я.Г. Обжиг колчедана в кипящем слое. – М.: Химия, 1971. – 189 с.
50. Хижняков С.В. Практические расчеты тепловой изоляции (промышленное оборудование и трубопроводы). – М.: Энергия, 1976. – 200 с.
51. Кочетков В.Н. Гранулирование минеральных удобрений. – М.: Химия, 1975. – 224 с.
52. Гринберг Я.И. Проектирование химических производств. – М.: Химия, 1970. – 268 с.
52. Гуревич Д.А. Проектные исследования химических производств. – М.: Химия, 1976. – 208 с.
53. Макаревич В.А. Строительное проектирование химических предприятий. – М.: Высшая школа, 1977. 208 с.
54. Бережковский М.И. Хранение и транспортирование химических продуктов. – М.: Химия, 1973. – 272 с.
55. Васильцов Э.А., Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред: Справочное пособие. – Л.: Машиностроение, 1979. – 272 с.
56. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. – 4-е изд. – М.: Высшая школа, 1986. – 280 с.
57. Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудования. – Л.: Химия, 1981. – 368 с.
58. Жужиков В.А. Фильтрование, теория и практика разделения суспензий. – М.: Химия, 1980. – 400 с.
59. Исламов М.Ш. Проектирование и эксплуатация промышленных печей. – Л.: Химия, 1986. – 280 с.
60. Классен П.В., Гришев И.Г. Основы техники гранулирования. – М.: Химия, 1982. – 272 с.
61. Клинов И.Я., Удьма П.Г., Молоканов А.В., Горячнова А.В. Химическое оборудование в коррозионностойком исполнении: Справочник. – М.: Машиностроение, 1970. – 589 с.

62. Коузов П.А., Скрябин Г.М., Малыгин А.Д. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. – Л.: Химия, 1982. – 255 с.
63. Лощинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1970. – 752 с.
64. Лукьяненко В.М., Таранец А.В. Промышленные центрифуги. – М.: Химия, 1974. – 376 с.
65. Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. – Л.: Химия, 1986. – 144 с.
66. Румянцев О.В. Оборудование цехов синтеза высокого давления в азотной промышленности. – М.: Химия, 1970. – 376 с.
66. Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. – М.: Химия, 1977. – 368 с.
67. Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирование. – Минск: Высшая школа, 1981. – 355 с.
68. Черкасский В.М., Романова Т.М., Кауль Р.А. Насосы, компрессоры, вентиляторы. – М.: Энергия, 1978. 212 с.
69. Шкоропад Д.Е. Центрифуги для химических производств. – М.: Машиностроение, 1975. – 248 с.
70. T.A. Otaqo'ziyev, Z.A. Muxamedbayeva. Kimyo sanoatida maydalash. Toshkent, «O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2004. 125-b.
71. Хуснитдинов В.А., Сайфуллин Р.С., Хабибуллин И.Г. Оборудование производств неорганических веществ Ленинград «Химия», Ленинградское отделение, 1987, 248 с.
72. T.A. Otaqo'ziyev, E.T. Otaqo'ziyev. Kimyo sanoat korxonalarini loyihalash asoslari. Toshkent, TTKI bosmaxonasi, 2004, 86-b.
73. T.A. Otaqo'ziyev, S.M. Turobjonov, Z.A. Muxamedbayeva. Kimyo sanoatlarji jihozlari va ishlab chiqarishning ekologik muammolari. Toshkent, TDTU bosmaxonasi, 2002, 120-b.
74. Тетеревков А.И., Печковский В.В. Оборудование заводов неорганических веществ и основы проектирования, Минск, Высшая школа, 1981, 335 с.
75. T.A. Otaqo'ziyev, K.M. Axmerov, Z.A. Muxamedbayeva. Mexanik jihozlar. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2007, 263-b.
76. T.A. Otaqo'ziyev, K.M. Axmerov, M.I. Xo'jamberdiyev. Sharli tegirmonlardagi tuyish nazariyasi. Toshkent, TTKI bosmaxonasi, 24-b.

MUNDARIJA

Kirish	3
--------------	---

I bob. Kimyo sanoati asbob-uskunalarini va ularga qo'yiladigan talablar

1.1. Kimyo sanoati jihozlariga qo'yiladigan umumiy talablar	7
1.2. Qurilmalarni sinovdan o'tkazish va qabul qilib olish qoidalari	9

II bob. Noorganik moddalar ishlab chiqaruvchi korxonalarda qo'llanadigan konstruksion materiallar

2.1. Metallar va qotishmalar	11
2.2. Nometall konstruksion materiallar	19
2.3. O'tga chidamli va issiqlikni himoyalovich (izolatsiyalovich) materiallar	21
2.4. Qistirma va tinqinbop materiallar	24
2.5. Konstruksion materiallar korroziysi	26

III bob. Aralashtirgichlari bor apparatlar

3.1. Aralashtirish jarayonining asosiy ko'rsatkichlari	36
3.2. Texnologik jarayonning kechishiga aralashtirishning ta'siri	36
3.3. Aralashtirgichlari bor apparatlar turlari va ularni tanlash	42

IV bob. Kristallizatorlar

4.1. Kristallahash usullari	49
4.2. Izogidrik kristallizatorlari	49

V bob. Suspenziyani ajratish apparatlari

5.1. Tindirgichlar	54
5.2. Filtrlar	59
5.3. Sentrifugalar	65
5.4. Gidrosiklonlar	72
5.5. Cho'kmani yuvish apparatlari	73
5.6. Suspenziyalarni ajratish uchun apparatlar	80

VI bob. Kerakli yiriklikdagagi tarkibga ega bo'lgan qattiq materialarni olish uchun ishlatiladigan mashina va apparatlar

6.1. Maydalash jihozlari	82
6.2. Sochiluvchan qattiq materialarni fraksiyalarga ajratish jihozlari	94

6.3. Kukunsimon materiallarni donalash	98
6.4. Suyuqlanmalar uchun donalagichlarning texnik tavsiflari	105

VII bob. Issiqlik va elektr bilan ishlaydigan texnologik jihozlar

7.1. Issiqlik bilan ishlaydigan jihozlar	107
7.2. Chang va tomchilarni gazlardan ajratish apparatlari	116

VIII bob. Noorganik moddalar ishlab chiqarish korxonalarining transport vositalari

8.1. Korxona tashqarisida ishlaydigan transport	124
8.2. Qattiq materiallarni tashish transporti	126
8.3. Suyuqliklar tashiladigan transport vositalari	137
8.4. Gazlarni tashish va siqish uchun transport vositalari	146
8.5. Quvurlar va armatura	156

IX bob. Omborxona jihozlari

9.1. Qattiq materiallar saqlanadigan omborlar	161
9.2. Suyuq mahsulotlarni saqlash uchun omborlar	167
9.3. Gazlarni saqlash uchun jihozlar	175

X bob. Kimyoiy apparat va texnologik liniyalarning ishonchligi

10.1. Apparatlar ishonchligining asosiy ko'rsatkichlari	179
10.2. Texnologik liniyalarning ishonchligini oshirish usullari	185
10.3. Zaxiralangan apparat va texnologik liniyalarning ishonchligi ...	190

XI bob.Texnologik qurilmalarni montaj qilish va ta'mirlash

11.1. Montaj ishlarini tashkil qilish	194
11.2. Rejali ogohlantiruvchi ta'mirlash tizimi	198

XII bob. Reaktivlar va «o'ta toza» moddalar ishlab chiqarish uchun konstruksion materiallar 206

XIII bob. Apparatlar elementlari va ularning hisobi

13.1 Apparatlar elementlaridagi kuchlanish	212
13.2. Gardishlar va tagliklar	214
13.3. Apparatlarning yuqori bosim ostida ishlaydigan elementlari	218
13.4. Past bosimda ishlaidigan apparatlar elementlari	221
13.5. Apparatlarga xizmat ko'rsatish tekshiruvdan o'tkazish va o'rnatish uchun moslamalar	228

XV bob. Loyihalash asoslari

15.1. Kimyo sanoati korxonalarini joylashtirishning asosiylarni 247
15.2. Ta'mirlash yoki yangi qurilishning texnik-iqtisodiy asosini (TIA) tuzishning maqsadga muvofiqligi 250
15.3. Loyiha quvvatini aniqlash va korxonaning ixtisoslashishi, mahsulot turini asoslash va ishlab chiqariladigan mahsulot sifatiga talab 251
15.4. Qurilish uchun maydon tanlash 256
15.5. Sanoat obyektini loyihalash 259
15.6. Loyihalashni tashkil qilishning asoslari 264

**XVI bob. Zavodni texnologik loyihalash (sement zavodini loyihalash
misolida)**

16.1. Asosiy holatlar 277
16.2. Loyiha texnologik qismining tarkibi 279
16.3. Zavodning bosh rejası 298
Bakalavrarning malakaviy bitiruv ishi 301
Magistrlarning malakaviy bitiruv ishi 305
Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati 312

Jihozlar va loyihalash asoslari. Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligida ta'lif olayotgan bakalavrlar uchun darslik/ T. A. Otaqo'ziyev [va boshq.]; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi. —T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyatni nashriyoti, 2010. —320 b.

I. Otaqo'ziyev, T.A.

BBK 35-9ya73

**Otaqo'ziyev Temirjon Azim o'g'li, Iskandarova Mastura,
Rahimov Rahimboy Atajanovich,
Otaqo'ziyev Erkin Temirjonovich**

JIHOZLAR VA LOYIHALASH ASOSLARI

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligida ta'lif
olayotgan bakalavrlar uchun darslik

Muharrir *M. Tursunova*
Musahhih *H. Zokirova*
Dizayner *N. Mamanov*

19.04.2010-yilda chop etishga ruxsat etildi. Bichimi 60x84¹/₁₆. Shartli b. t. 20,75.
Nashr tabog'i 20,0. 300 nusxada bosildi. Buyurtma № 6.

«START-TRACK PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahri, «8-mart» ko'chasi, 57-uy.