

**Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта таълим вазирлиги
Абу Райхон Беруний номли
Тошкент давлат техника университети**

Құдукларни тугаллаш

Ўқув қўлланма

Тошкент 2006

УДК 622.243

Қудуқларни тугаллаш. Ўқув қўлланма. Муртазаев А.М., Р.Д. Шодиев Ф.Кораев ... –Т.: ТошДТУ, 2006. -114 б.

Ушбу “Қудуқларни тугаллаш” фанидан тайёрланган маълумотлар тўплами “Нефть ва газ иши” йўналиши талабаларига мўлжалланган бўлиб, унда маҳсулдор қатламларни бурғилаб очиш, бурғилаш жараёнида истиқболли қудуқларни мустаҳкамлаш технологияси ва мустаҳкамлаш учун ишлатиладиган цементли эритмалар, ўтказувчи қатламларни ажратиш ҳамда ажратиш-таъмирлаш ишларини олиб бориш каби мавзулар қисқача баён этилди. №6. 09.02.2006

8 та жадвал, 26 та расм адабиёт 15 номда
“Нефть ва газ иши” кафедраси

Тошкент давлат техника университети илмий-услубий кенгаш томонидан
нашр этишга тавсия этилган.

Тақризчилар: “Ўзгеобурнефтгазқазибиқариш” АК «ТТ
вав БТ» УК директор биринчи ўринбосари,
т.ф.н., Т.П. Эшпўлатов
ТошДТУ Нефть ва газ факультети нефть ва
газ иши кафедраси доценти Н.Н. Маҳмудов

Кириш

Ўзбекистон нефть ва газ саноати айни кунда мамлакат иқтисодиётининг энг иирик тармоғи ҳисобланади ва энергетиканинг муҳим асосини ташкил этади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг нефть - газ саноати ягона тармоқга бирлаштирилди. Ўзбекистон Республикаси президенти И.А. Каримовнинг 1992 йил 8- июндаги фармони билан “Нефть ва газ” концерни барпо этилди. Республикамиз давлат иқтисодиёти пойдеворини мустаҳкамлаш учун ёқилғи энергетика саноатини ривожлантириб, иқтисодий мустақиллика эришиш мақсадида ишлаб чиқариш тармоқлари ихтисослаштирилиб, 1993 йилда ташкил этилган «Ўзбекнефтгаз» миллий корпорация республикамиз Президентининг 1998 йил 11- декабрда УП-2154 сонли фармони ҳамда Вазирлар маҳкамасининг қарорига мувофиқ «Ўзбекнефтгаз» миллий холдинг компаниясига айлантирилди.

Мустақиллик йилларида иқтисодиёт тармоқларини ва ахоли эҳтиёжларини ўзимизда ишлаб чиқарилган энергетика ресурслари, сифатли нефть маҳсулотлари ҳисобига таъминлаш масаласи ҳал қилинди. Бунга асосан Фарғона, Сурхондарё, Бухоро, Қашқадарё ҳамда Устюрт регионларида конлардан олинган нефть ва газ маҳсулотлари ҳисобига эришилди. Айнан мавжуд йирик нефть ва табиий газ захиралари ҳисобига мустақиллик йилларида республикамизда нефть, газ ва конденсат ишлаб чиқариш қарийб уч баробарга ошди. Ундан ташқари юртимизда Менделеев даврий жадвалидаги элементларнинг қарийб 100 дан ортиқ элементлари мавжуд.

Бугунги кунда республикамиз нефть ва газ соҳасида жаҳоннинг энг ривожланган компаниялари билан ҳамкорлик қилмоқда. «Муборак нефть ва газ» унитар шуба корхонаси шимолий Ўртабулоқда нефть ва газни қазиб олиш бўйича Англияning «Бекир - хьюст» компанияси билан, «Ховузак» конини ўзлаштириш бўйича «Итера» Россия - Англия қўшма компанияси билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган бўлса, Устюрт газ конларини қайтадан ўзлаштириш бўйича Россияning «Газпром» компанияси, Ховузак, Шода конларини ўзлаштириш бўйича «Лукойл» нефть компаниялари билан алоқалар йўлга қўйилган 2006 йилдаги Миллий Холдинг компаниянинг 10 йиллик кўргазмасида чет эллик ҳамкорлар билан 100 дан ортиқ шартномалар тузилди. Инсон саҳоватли она-ер қаъридан турли туман табиий бойликларни қазиб олар экан, улар инсон ҳаётининг фаровонлиги йўлида хизмат қиласеради. Президентимиз И.А. Каримов таъкидлаганлари-дек, биздан кейинги авлодларга озод ва обод ватан қолмоғи керак.

I. Ёқилги энергетика вазифаларини ечишда қудуқларни тугаллаш фанининг моҳияти

Таянч иборалар: очик забой - бурғилаб очилган қудуқ туби; фильтр - маҳсус тешилган пўлат қувур; перфорация қилиш - қатламни тешиб, қудуқ билан боғлаш.

Адабиётлар: 3, 5, 12, 13,14.

1.1.Ўзбекистонда нефть ва газ саноатининг ривожланиш тарихи

Ўзбекистон нефть ва газ саноати 120 йиллик тарихга эга. Манбаларнинг дарак беришича, нефть ва газ узоқ ўтмишда ҳам учраб турган. Милоддан аввалги IV асрда Искандар Зулқарнайн ва унинг лашкарлари Марказий Осиё, Кавказ ҳудудларида қора мой учратган. Аммо, ундан фойдаланишни яхши билишмаган.

Октябрь тўнтарилишига қадар Ўзбекистон ҳудудида нефть конларини қидириш ва ишлатиш билан саноқли шахсий корхона ва артеллар шуғулланган.

1880-1883 йиллари Фарғона водийсидаги Қамишбоши номли майдонда чуқурлиги 20-30 метрли тўртта қудуқ қазилган. Баъзи маълумотларга кўра, бу қудуқлардан суткасига 5-10 тоннагача нефть олинган. Бу қудуқлар зарбали усулда ковланган.

1898 йилда муҳандис С.А. Ковалевский бошчилигидаги бир гуруҳ тадбиркорлар ва машҳур геолог-палеонтолог Г.Д. Романовский тавсияларига таяниб, Чимён, Еркўтан (Фарғона водийсида) қишлоқлари атрофида нефть конини қидиришга киришишди. 1901 йилда Мойлисой майдонида 168 метр чуқурликдан нефть отилиб чиққан (суткасига 25 тоннадан). 1904 йилда қазилаётган қудуқ 278 метрга етганда нефть қатлами очилиб, суткасига қарийб 130 тоннадан нефть отилиб чиқа бошлаган. Мазкур кон асосида 1904 йилда «Чимён нефть жамияти тузилди». Нефтдан олинган керосин ва қолдиқ қора мой Ўрта Осиё, Афғонистон, Хитой бозорларида сотилган.

Ўша узоқ ўтмишда ерни бурғилаб, тешиш жуда қийин кечган, чунки бурғилаш учун минора ёғочдан ясалган. Ишни юритишида от, ҳўқиз ва одам кучидан фойдаланилган.

Нефтни қазиб олиш жараёнида қатламлар бир-биридан ажратилмаган. Нефтни ер остидан чиқариш учун сўриш усули амалга оширилган, бунинг учун насослар ҳам ишлатилган, лекин уларнинг тебраткичлари ёғочдан ясалган. Бундай насослар Американинг «Simpliks» фирмаси томонидан ясалган. Бу дастгоҳлар Чимён ва Еркўтан конларида 1946 йилларгача ишлатилган. Ҳозир бундай дастгоҳлар, технологик жараёнларни музейларда учратиш, кўриш ёки адабиётларда ўқиш мумкин.

Ўзбекистоннинг замонавий ишлаб чиқариш саноати - йирик оғир индустря тармоқларидан бири бўлиб, ватанимизнинг муҳим энергетик баъзасидир. Ўзбек мутахассислари газ бўйича ярим асрлик илмий ва амалий

билимга, тажрибага эгалар. Ушбу тажрибалар бир неча ўзбек олимлари етишиб чиқишига асос бўлди. Мисол учун Ў.Ж. Мамажонов, А.К. Рахимов, П.К. Азимов, С.Н. Назаров, О. Зокиров, Э.К. Ирматов, А.Х. Агзамов, Б.Л. Стеклянов, С. Махмудов, Т.К. Қорабоев, А.М. Аминов, Е.А Лыков, Р.Ж. Пўлатов, О.С. Омонов, В. Якшибаров ва бошқалар томонидан бу тармоқда сезиларли даражада илмий-техник салоҳият яратилган ва уни ривожлантиришда юқори ютуқларга эришилган. Собиқ Иттифоқнинг тарқалиши ва республикамизнинг мустақил бўлиши натижасида унинг олдидаги муҳим вазифалардан бири ёқилғи энергетика баъзасини яратиш ва иқтисодий мустақилликка эришиш эди. Бу республикаларни чукур иқтисодий инқироз қамраб олган ва улар ўртасида иқтисодий ва савдо-сотиқ алоқалари танг ахволга келган, нарх - наво кескин ўсган ҳамда инфляция ошган бир даврда мамлакатимиз бу вазифани ижобий амалга ошириди.

1.2. Мустақиллик натижасида эришилган ютуқлар

Республикамиз мустақилликка эришгач, Президентимиз И.А. Каримовнинг фармони билан 1992 йил 8 июнь «Нефть ва газ саноати концерни ташкил этилди». 1993 йил концерн «Ўзбекнефтгаз» миллий корпорациясига айлантирилиб, ишлаб чиқариш тармоқлари ихтисослаштирилиб, давлат ҳиссадорлик бирлашмалари ташкил этилди. 1999 йилда «Ўзбекнефтгаз» миллий корпорацияси «Ўзбекнефтгаз» миллий холдинг компаниясига, давлат ҳиссадоралик бирлашмалари акциядорлик компанияларига айлантирилди. Асосий йўналишлар бўйича қўйидаги муассасалар ташкил этилди: «Ўзгеонефтгазқазибчиқариш» АК, «Ўзбургинефтгаз» АК, «Ўзтрансгаз» АК, «Ўзнефтгазқурилиш» АК, «Ўзнефтмаҳсулот» АК, «Ўзнефтниқайтаишлаш» АК, «Ўзнефтгазмаш» АК, «Ўзнефтгазтаъминот» АК, корхона, ташкилотлар ва «ЎзЛИТИнефтгаз», «ИГРНИГМ» илмий текшириш институтлари ва бошқалар.

Кейинчалик, 2003 йил октябрь ойига келиб, бу акционерлик компаниялари таркибига ўзгартиришлар киритилди.

Холдинг компанияси тасарруфида бугунги кунда учта нефтни қайта ишлаш заводи мавжуд. Улар йилига 10 миллион тонна нефть ва конденсатни қайта ишлаб бериш қувватига эга.

Табиий газ таркибидаги қўплаб қимматбаҳо кимёвий моддаларни илғор хорижий технологиялар асосида қурилган «Шўртангаз кимё мажмуаси»да ажратиб олиниб, суюқ газ, полиэтилен ва бошқа маҳсулотларга айлантирилиб, чет элларга валюта ҳисобида сотилмоқда.

Бугун Ўзбекистонда нефть, газ ва конденсатни қазиб чиқариш уч баробар кўпайди. Табиий газ қазиб чиқариш ҳажми ҳам 42 млн.м³ дан 56 млн.м³ га етказилди. Республика ўз эҳтиёжидан ортиқча табиий газни Украина, Тожикистон, Қирғизистон каби мустақил ҳамдўстлик давлатларига чиқармокда. Буларнинг ҳаммасига мустақиллик туфайли эришилди.

2004-2005 йилларда бу тармоқ структурасини мукаммаллаштириш бўйича техник жиҳозланиши ва қайта янги асбоб-ускуна билан қуролланиши, конларни

ишга тушириш ҳажмини жадаллаштириш ва уларни ошириш (кўпайтириш) учун улкан ишлар қилинди. Бу давр ичидаги МДХ да нефть ва газ қазиб чиқариш камайиши рўй берган бўлса, Ўзбекистонда нефть, газ қазиб чиқариш барқарорлашди ва динамик ўсишга эришилди. Ҳаёт билан бир қаторда нефть ва газ саноати ҳам тараққийлашиб, янгиланиб бормоқда.

Бугун қудуқларни бурғилаш учун мукаммаллаштирилган замонавий дастгоҳлар, аслаҳа, асбоб - ускуналар яратилди. Улар механизациялаштирилган ҳамда кўп жараёнлар автоматлаштирилган, чукурлик мисол учун 5000 метр ((16 404,20 фут) (5 468,07 ярд)), 8000 метр ((26 246,72 фут) (8 748,91 ярд)) бўлган қудуқларни бурғилашга мўлжалланган. Қатламлардан нефтни чиқариб олиш учун пулунжерли насослар, электр насослари ишлатилмоқда. Кўп жараёнлар компьютерлар ёрдамида бошқарилмоқда.

1.3. Фаннинг моҳияти

Қудуқларни тугаллаш фанини ўрганишдан мақсад бўлажак бакалаврларда бошланғич билим олиш ва келажакда илмий изланишлар олиб бориш ҳамда нефть ва газ саноатининг ҳозирги ҳолати, ривожланиши ва тутган ўрни, нефть ва газ қатламларининг коллекторлик хоссаларини, маҳсулдор қатламларни очиш, ўзлаштиришда қўлланиладиган замонавий техника ва технологиялар билан яқиндан илмий-назарий ҳамда амалий жиҳатдан танишиш ва мустақил мутахассис сифатида жараёнларни мукаммал ўрганишдан иборат.

Қудуқларни тугаллаш деганда қудуқдаги очиқ қатлам оралиқларини жиҳозлаш ишлари ва бу қатламлардан қудуқ ичидаги кам йўқотишлар билан суюқлик оқимини ҳосил қилиш ишлари тушунилади. Бу ишларни бажаришдан мақсад қатламларининг ифлосланиш оқибатларини бартараф этиш ва қудуқ туби зонаси атрофида ўтказувчанликни оширишdir.

Қудуқларни тугаллашни уч усули мавжуд: -очиқ забой; -турли фильтрларни ўрнатиш; - перфорация қилиш.

Бу уч усулнинг бир нечта вариантлари мавжуд бўлиб, ҳар бири қудуқларни муваффақиятли тугаллашни амалга оширишга имконият яратади. Натижада қудуқ тубидаги маҳсулотни тўлиқ олишга эришилади.

Назорат саволлари.

1. Ўзбекистонда нефть ва газ саноатининг ривожланиш тарихи.
2. Ўзбекистонда биринчи бор нефть қайси ҳудудларда қазиб олина бошланган.
3. Ҳозирга қадар эришган ютуқларимиз.
4. Қудуқларни тугаллаш деб нимага айтилади?

II. Нефть ва газ конлари коллекторларининг тавсифи

Таянч иборалар: маҳсулдор қатlam - нефть, газ ва конденсатга тўйинган қатlam, коллектор – тоғ жинсининг суюқликни ўзида ушлаб туриш хусусияти, цементланган тоғ жинсларининг ўзаро бирикиши, фильтрация - суюқликнинг сизиши.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 12.

2.1. Маҳсулдор қатlam тоғ-жинсининг гранулометрик таркиби

Нефть газ уюмининг ҳар бир маҳсулдор қатлами бир неча катталиклар билан характерланади. Бу катталикларни билиш нефть ва газ захирасини аниқлаш, унинг олиниш миқдорини хисоблаш, суюқлик дебитини баҳолаш, қудуқни ишлатиш даврида коллекторларни емирилишдан сақлаш учун оптималь фильтрларни танлаш ва бошқа қатор муҳим вазифаларни бажаришда асосий роль ўйнайди. Бургиловчилар бу катталикларни билиши зарур. Чунки улар маҳсулдор қатламни бурғилаб ўтишда юувучи суюқликнинг таркиби ва хоссасини аниқ танлаб олиши, қудуқнинг остки қисми конструкциясини танлаши, шунингдек қатламнинг қудуқ ўқи атрофи бўйлаб ифлосланишини олдиндан кўра билиши ва ўз вақтида ифлосланишини тўлиқ бартараф этиши, имконияти бўлмаса ифлосланишини минимум даражага тушириш билимига эга бўлиши керак.

Табиатда учрайдиган ҳамма тоғ жинслари пайдо бўлишига қараб учта катта гурухга бўлинади:

- магматик;
- чўқинди;
- метаморфик.


Магматик тоғ жинслари, асосан, вулқон ва лаваларнинг ер юзасига оти-либ чиқадиган магма ёки ер остидан катта босим остида чиқсан суюқ моддаларнинг қотишидан ҳосил бўлади.

Нефть ва газ тоғ жинслари коллекторларининг ғовак ва ёриқларида жойлашган бўлади. Агар тоғ жинслари коллекторлари турли шаклдаги цементлашган (қумтош) ёки ўзаро цементлашмаган (қум) бўлиб, суюқлик (нефть, газ, сув) бундай жинс ғовакларини тўлдириб турса, бундай тоғ жинси коллектори **грануляр** деб аталади. («Грануло»-донадор).

Агар суюқликлар, асосан, фақат ёриқ жинсларда жойлашган бўлса, бундай коллекторлар ёриқ коллекторлар дейилади. Тоғ жинсларининг гранулометрик таркибидан жинснинг ғоваклиги, ўтказувчанлиги, солиштирма юзаси, капиллярлик хоссаси ва бошқа тавсифлари аниқланади.

Жинснинг гранулометрик таркибини ғалвирли ва седиментометрик таҳлил ёрдамида аниқланади. Ғалвирли ва седиментометрик таҳлилдан олинган натижалар, одатда, графикка жами гранулометрик таркиб ёки жинс зарраларининг катталиклари бўйича кўйилади. Абсцисса ўқи бўйича бу графикларга диаметр ёки зарранинг логарифм диаметри ёзилади; ордината ўқи бўйича биринчи гра-

фикка таҳлил учун олинган (1-расм) жами диаметрли заррачаларнинг оғирлигини умумий тортилган массанинг фоизи кўринишида ёзилади; иккинчи графикка эса умумий топилган массанинг фоиз ҳисобидаги берилган ўлчамли заррачалари киритилади.



1-расм. Умумий гранулометрик таркиб графиги.

2.2. Жинсларнинг ғоваклиги ва солиштирма юзаси.

Ишлаб чиқаришда барча чўкинди жинслар ғовакдир. Мутлақ ўтказувчанлик деб ғовак ҳажм йифиндисининг V_{fov} жинс намунаси ҳажмининг $V_{\text{нам}}$ нисбатига айтилади.

$$R_{\text{ fov}} = \frac{V_{\text{fov}}}{V_{\text{нам}}} \quad (2.1)$$

Бир-бири билан туташиб кетган ғоваклар ғовак каналларни ҳосил қиласди. Нефть ва газ конларидаги тоғ жинсларининг ғовак каналлари шартли равища 3 гурӯҳга бўлинади:

- 1) юқори капилляр - 0,5 мм дан юқори
- 2) капиллярли - 0,2 мм дан - 0,5 мм гача
- 3) субкапиллярли - 0,2 мм дан кичик.

Юқори капиллярли ғовакларда нефть, газ ва сув эркин, ҳатто кучсиз босимлар фарқида ёки гравитация кучлари таъсирида ҳам ҳаракатланаверади. Капилляр ғовакларда капилляр кучлар сезиларли даражада бўлиши натижасида суюқликлар ҳаракатланади.

Субкапиллярли ғовакларда суюқликларнинг ҳаракати кузатилмайди, чунки ғовакликлардаги суюқликнинг молекуляр кучларнинг канал деворлари билан тортишиш кучи жуда каттадир. Субкапилляр ғоваклар гиллар, гилли сланецлар, аргиллитларга хос бўлиб, булар нефть газга тўйинган жиснларнинг қопламаси ҳисобланади.

Юқори капиллярли каналларни ҳосил қилган тоғ жинслари, нефть газни яхши ўтказувчи каналли жинслар ҳисобланади. Очиқ ғоваклик коэффициенти деб, бир-бири билан туташувчи ғовак ҳажм йифиндисининг жинс намунасининг кўринган ҳажмига нисбати тушунилади. Очиқ ғоваклик коэффициенти ҳар доим мутлақ ғовакликдан кичик, чунки жинсларда ёпик (туташ) ғоваклар мавжуд.

Очиқ ғоваклик коэффициентини тортиш усули билан аниқлаш мумкин. Бунинг учун намунанинг қуруқ ҳаводаги M_1 бўлган массаси, сўнгра вакуум остида керосин билан тўйинтирилган шу намунанинг M_2 массаси аниқланади.

$$k_{o.e.k.} = \frac{M_2 - M_1}{\rho_k \cdot V_{нам.}} \quad (2.2)$$

Бу ерда ρ_k - керосиннинг зичлиги.

Тоғ жинси намунасининг бирлик ҳажмини ҳосил қилувчи барча ғовак каналларнинг жами юзаси **солиштирма** юза дейилади.

Солиштирма юза катталиги, тоғ жинсининг гранулометрик таркиби ва до-надорликнинг шаклига боғлиқ. Солиштирма юза қанча катта бўлса, тоғ жинсида шунча кўп суюқлик ҳажми плёнка кўринишида сақланиб туради.

Агар жинснинг барча зарралари сферик шаклда, бир хил диаметрли бўлса, 1 м³ жинсда барча зарраларнинг жами юзаси йифиндисига тент.

$$\sum_{нам.} = \frac{6(1-k_{eob.})}{d_r} \quad (2.3)$$

Бу ерда d_r - зарранинг диаметри.

Одатда тоғ жинси доналари бурчакли шаклда ва ҳеч қачон бир хил ўлчамда бўлмайди. Шунинг учун табиий қумларнинг солиштирма юзаси, барча фракция гранулометрик таркибининг солиштирма юза йифиндиси каби ҳисобланади.

$$\sum_{нам.} = \frac{6kr(1-k_{eob.})}{M_1} \sum \frac{M_i}{d_i} \quad (2.4)$$

Бу ерда k_3 - сферик бўлмаган зарралар ҳисобига юзани ҳисобга олевчи тўлдирувчи коэффициент

$$k_3 = 1.2 \div 1.4 \quad (2.5)$$

2.3. Тоғ жинсларининг ўтказувчанлиги

Махсулдор қатlam жинсининг ўзидан суюқлик ўтказиш қобилияти ўтказувчанлик деб аталади. Барча чўкинди тоғ жинслари ўтказувчи ҳисобланади. Коллекторнинг бирдан-бир асосий физик хоссаси бўлиб, мутлақ ўтказувчанлик хизмат қиласи. Мутлақ ўтказувчанлик деб, тоғ жинсига нисбатан кимёвий мўрт бўлган жинсдан фильтрация жараёнида бирор бир суюқликнинг сизиб ўтишига айтилади. Бундай суюқлик сифатида одатда қуруқ газ ёки ҳаво ишлатилади, чунки суюқлик томчиси мавжуд жинсга нисбатан кимёвий мўрт жинсни топиш мушкулдир.

Тажриба шароитида ўтказувчанликни миқдорий баҳолаш учун, одатда Дарсининг чизиқли сизиш (фильтрация) қонуни ишлатилади. Шунда формулага мувофиқ сизиш тезлиги босим градиентига тўғри пропорционал ва суюқликнинг динамик қовушқоқлигига тескари пропорционалдир.

$$\frac{Q}{F} = \frac{k}{r} \cdot \frac{(P_1 - P_2)}{L} \quad (2.6)$$

Бу ерда: Q - суюқликнинг ҳажмий сарфи;

k - пропорционаллик коэффициенти;

P₁, P₂ - намунанинг кириши ва чиқишидаги босимлар;

F - сизиш (фильтрация) юзаси;

L - ғовак тоғ жинси намунасининг узунлиги.

(2.6) формуладан мутлақ ўтказувчанликни топамиз:

$$k = \frac{\eta \cdot L \cdot Q}{(P_1 - P_2) \cdot F} \quad (2.7)$$

Демак, газ сиқилувчан бўлганлиги учун (2.7) унинг сизиши тоғ жинсида доимий бўлмайди. Шунинг учун ўтказувчанлик газ учун Бойль-Мариот қонунига мувофиқ, (2.7) формуладан келиб чиқсан ҳолда, қуидагича бўлади:

$$k = \frac{2 \cdot Q_o \cdot P_o \eta_r \cdot L}{(P_1^2 - P_2^2) \cdot F} \quad k = \frac{m^{3/c} \cdot nc / m^2 \cdot c}{n / m^2 \cdot m^2} \quad (2.8)$$

Бу ерда: Q_0 - атмосфера босимида газнинг ҳажмий сарфи, P_0 - атмосфера босими, η_r - нормал шароитда газнинг қовушқоқлиги, ҳалқаро ўлчов системасида ўтказувчанликнинг бирлиги юқорида келтириб ўтилган.

Нефть ва газ конларининг ўтказувчанлиги бир неча миллий Дарсидан 2-3 Дарсигача бўлади. Реал шароитда нефтли ёки газли қатламлардан қудукқа томон оқим радиал сизиш жараёнида амалга ошади. Сиқилмайдиган суюқлик оқимининг ҳажмий тезлигини радиал сизиш жараёни учун Дюпю формуласи бўйича топилади:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot h(P_{nl} - P_c)}{\eta \cdot L \cdot n \cdot \frac{r_k}{r_c}} \quad (2.9)$$

Бу ерда: h - қатлам қалинлиги;

P_{nl} - контурдаги қатлам босими;

P_c -маҳсулдор қатлам қудук деворларидағи босими (қудук туби босими);

r_k - қудукни таъминлаш чегарасининг радиуси;

r_c - қудук радиуси.

$\frac{Rh}{\eta}$ катталигини қатламнинг гидроўтказувчанлиги деб аташ қабул қилинган.

(2.9) формуладан бир фазали суюқлик учун ўтказувчанлик қуидагича топилади.

$$k = \frac{Q \cdot \eta \cdot L_n \frac{r_k}{r_c}}{2 \cdot \pi \cdot h(P_{nl} - P_c)} \quad (2.10)$$

Шунингдек ўтказувчанлик радиал сизища газ учун:


$$k = \frac{\eta_2 \cdot Q \cdot L_n \frac{r_k}{r_c}}{2 \cdot \pi \cdot h(P_{nl}^2 - P_c^2)} \quad (2.11)$$

Нефть ва газ конларининг маҳсулдор қатламларида доимо 2 та (нефть+сув: газ+сув) Нефть+газ ёки учта (нефть+газ+сув) фазалари мавжуд. Тоғ жинсларининг ўтказувчанлиги сизиш жараёнида икки ёки уч фазали суюқликнинг ҳар қандайи учун унинг мутлақ ўтказувчанлигидан кичикдир.

Шунинг учун ҳам мутлақ ўтказувчанликдан ташқари фазали ва нисбий ўтказувчанлик тушунчаларидан фойдаланилади. Фазали ўтказувчанлик деб ғовакларда қўп фазали система бўлган вақтда шу суюқлик учун жинс ўтказувчанлиги тушунилади.

Коллекторнинг нисбий ўтказувчанлиги деб фазали ўтказувчанликнинг мутлақ ўтказувчанликка нисбати тушунилади. Фазали ва нисбий ўтказувчанлик турли фазалар учун сув-нефть ва газга тўйинган коллекторни, суюқликнинг

физик ва физик-кимёвий хоссаларига ва коллекторларига боғлиқ. Масалан, агар жинснинг бир қисми сувга тўйинган бўлса, нефть ёки газ учун ўтказувчанлиги камаяди, қанча сувга тўйиниш кўп бўлса, шунча ўтказувчанлик камаяди. 2-расмда қумнинг нисбий ўтказувчанлиги нефть ва сув учун ғовак мұхитнинг сувга тўйинганлигига боғлиқлик графиги қўрсатилган.



2-расм. Ғовак мұхитнинг сувга тўйинганлигига боғлиқ бўлган сув(1) ва нефть(2) учун қумнинг нисбий ўтказувчанлигини.

Назорат саволлари.

1. Қандай тоғ жинслари коллекторлари грануляр деб аталади?
2. Қандай коллектор ёриқ коллектор деб аталади?
3. Нефть ва газ конларидағи ғовак каналлар шартли равишида нечта гурухга бўлинади?
4. Очиқ ғоваклик коэффициенти деб нимага айтилади?
5. Фазали ўтказувчанлик деб нимага айтилади?
6. Коллекторнинг нисбий ўтказувчанлиги деб нимага айтилади?

III. Маҳсулдор қатламни очиш ҳақида тушунча

Тянч иборалар: қатламни очиш - бурғилаш жараённида маълум бир қалинликка тушишга эга бўлган тоғ жинсларини бурғилаб ўтиш; гидростатик босим - қудук ичида суюқлик устуни ҳосил қилган босим; химоя қувури - қудук деворларини емирилишдан ва қатлам суюқлигини қудук ичига кириб кетишидан ҳимоялаш мақсадида тайёрланган пўлат қувур; аномал босим - ўзгарувчан босим; пакер - иккита мұхитни бир - биридан ажратиш учун ишлатиладиган ускуна.

Адабиётлар: 2, 3, 9, 12.

3.1. Маҳсулдор қатламларнинг очиш усуслари

Қудукларни бурғилаш жараёнининг энг асосий сўнги ва масъулиятли босқичларидан бири бу маҳсулдор қатламни очишидир.

Маҳсулдор қатламни очишнинг иккита энг асосий усулини кўриб чиқамиз:

1. Қудуқдаги босим қатlam босимидан юқори бўлганда қатlamни очиш $P_k > P_{кат}$;

2. Қудуқдаги босим ва қатlam босими тенг бўлганда ва $P_k < P_{кат}$ бўлганида, бунда қатlamда депрессия ҳосил қилинади:

$$\Delta P_2 = P_k - P_{кат} \quad (3.1)$$

Бу ерда: P_k - контурдаги флюидлар босими.

Биринчи усулда бурғилаш жараёнида қатlamда нефть, газ, сув пайдо бўлишининг олди олинади.

Иккинчи усул билан қатlamни очишда нефть, газ, сув пайдо бўлиши кузатилиши мумкин.

Бундай ҳолларда қатlam босими $P_k < P_{кат} < P_k$ чегарасида бўлади. Иккинчи усул билан маҳсулдор қатlamни очишда қатlam ифлосланишининг олди олинади, шунинг учун бу усул жуда самарали ҳисобланади, аммо унинг қўлланилиш майдони чегараланган. Шунинг учун ҳам кўп ҳолларда маҳсулдор қатlamни очишда биринчи усул қўлланилади.

Маҳсулдор қатlamning очиш усулини танлашда асосий ҳисобга олинадиган факторлар - коллектор тури, уни ташкил этган тоғ жинсларининг мустаҳкамлиги, қатlamning қалинлиги ва қуввати, сув билан тўйинган қатlamчаларнинг мавжудлиги, тахминий қатlam босими.

Маҳсулдор қатlam икки усул билан очилади. Бирламчи очиш - қудуқларни бурғилаш жараёнида нефть ва газ мавжуд бўлган барча қатlamларни аниқлаш ва уларнинг ҳар бирини саноат миқёсидаги даражасини баҳолашдир. Кўп ҳолларда бу вазифалар намуна олиш ёрдамида ҳамда конда геофизик усулларни қўллаш ёрдамида очилади.

Иккиламчи очиш - қудуқка химоя қувурлари туширилиб цементлангандан кейин, маҳсулдор қатlam билан қудуқнинг ички қисмига туташиш каналларини маҳсус ускуналар билан ҳосил қилиниши тушунилади.

Маҳсулдор қатlamни очиш усулини танлаш - қатlam босимининг катталигига, маҳсулдор қатlamning мустаҳкамлигига, қатlamning ўтказувчанлигига ва бошқа сабабларга боғлиқ. Шу билан биргаликда очиқ фавворанинг олдини олиш талаблари ҳам бажарилиши; маҳсулдор қатlamда шлам (кольматация) қаттиқ фаза, бурғилаш ва тампонаж эритмаларининг сизиб киришига йўл қўймаслик лозим; қудуқка очилган оралиқлар сувсиз узоқ муддат кафолатланган ҳолда фойдаланилиши ва қудуқдан максимал нефть-газ оқимини олиш лозим. Бу шартларнинг бажарилиши ягона техник қоида бўйича бурғилаш ишлари олиб борилишини таъминланиши қўрсатмасида нефть - газ ёки газконденсатли чуқурлиги 1200 м. гача бўлган қудуқларни бурғилаш жараёнида гидростатик босим қатlam босимидан 10-15%, ундан юқори чуқурликларда гидростатик босим 3-10 % юқори бўлиши керак.

3.2. Маҳсулдор қаталамларни очиш учун бурғилаш эритмасини танлаш

Маҳсулдор қатlamни очиш ва мустаҳкамлаш жараёнида бурғилаш эритмасининг сифати муҳим ўрин тутади. Бурғилаш эритмаларининг қаттиқ

фазаси қатламдаги сизиш каналларини камайтиришга мойил бўлса, эритманинг суюқ фазаси эса (сув) гилли минералларнинг бўкиб-шишиб қолиши туфайли қатламнинг ғоваклиги ва ўтказувчанликнинг камайишига олиб келади.

Нормал ва аномал юқори босимли қатламлар мавжуд оралиқларда ҳимоя қувури лойиҳадаги чукурликкача туширилади ва қувур орти ҳамда қудук девори орасидаги бўшлиқ цементлар билан мустаҳкамланади. Қатламни қувур ички қисми билан туташтириш (иккиласи очиш)да ўқли, кумулятив ёки сув-кум оқимли перфораторлар ишлатилади.

Бурғилаш эритмаларини оғирлаштириш мақсадида барит қўшилиши ва унинг эритмадан ажралиб қатламнинг ғовак қисмларига кириб қолиши, салбий оқибатларга сабаб бўлади, чунки унинг инертилиги қудук тубини тозалашда ҳамда бирламчи очища тўсқинлик қиласи. Шунинг учун маҳсулдор қатламларни очища иложи борича оғирлаштириш сифатида инерт бўлмаган хом ашёлардан фойдаланиш яхши самара беради.

3.3. Маҳсулдор қатламни бирламчи очиш технологияси. Маҳсулдор уюмга «кириш» усуллари

Маҳсулдор қатламларга кириш усули деганда маҳсулдор қатламда олиб бориладиган бурғилаш тартиби ва айнан маҳсулдор уюмни мустаҳкамлаш тушунилади. Маҳсулдор қатламга киришнинг бир неча усуллари мавжуд бўлиб, уларнинг асосийси қуйидаги 5 та ҳисобланади:

1-усул. Маҳсулдор уюмда бурғилаш давом эттирилади. Ўнгача бўлган юқоридаги қатламлар ҳимоя тизмалари билан мустаҳкамланмайди. Уюм тўлиқ бурғилаб бўлингандан кейин қудукқа ҳимоя қувурлари туширилади ва цементланади.

Қудук ичи билан маҳсулдор қатлам туташтирилиши учун қудук перфорация қилинади (тешилади) яъни, тизмаларни отиш орқали кўплаб тешиклар ҳосил қилинади.

Кулайлиги: ишга тушириш жиҳатидан оддий, ҳар қандай маҳсулдор қатлам ва қатламчалар билан боғланиш мумкин. Бу усулда бурғилаш ишларининг таннархи бошқа усулларга қараганда арzonроқ.

Ноқулайлиги: - асосида сув бўлган бурғилаш эритмаси ишлатганда маҳсулдор қатламнинг ифлосланиш эҳтимоли катта бўлади;

- бурғилаш вақтида фақат маҳсулдор қатлам эмас, балки ҳимоя тизмаси туширилган оралиқкача бўлган масофа ифлосланади;

- ифлосланиш уюмда катта бўлса, бу уюмни ўзлаштириш оғир кечади, дебит эса потенциал дебитидан кичик бўлади, маблағ кўп сарфланади.

2- усул. Ҳимоя тизмалари маҳсулдор қатламнинг шифтига туширилади ва мустаҳкамланади. Ҳимоя тизмасининг диаметридан кичикроқ бўлган бурги танланиб, маҳсулдор қатлам бурғilanади, уюм очиқ ҳолатда қолдирилади. Бу усулда маҳсулдор қатламга кириш учун уюмдаги шароитларни ҳисобга олган ҳолда бурғилаш эритмасининг таркиби ва хоссасини танлаб олиш зарурдир.

Құлайлиги: маҳсулдор қатlam мустаҳкам тоғ жинсларидан иборат бўлса, ва фақат бир хил суюқликдан ташкил топган бўлса, қатlam танланмасдан бурғиланади.


Ноқулайлиги:

- қудуқда қатlam суюқлиги фильтрацияси кучли бўлса;
- қатlamларни танлаб эксплуатация қилиб бўлмайди.

3- усул. Бу усулда бурғиланган маҳсулдор қатlamга фильт туширилади.

Туширилган фильтр ҳимоя тизмасининг охирги қисмида осилган ҳолатда бўлади. Фильтр билан тизмадаги оралиқ пакер билан мустаҳкамланади. Бу усулда ҳам юкоридаги усуллар каби қулайлик ва ноқулайлик мавжуд. Бу усулнинг фарқи шундаки, маҳсулдор уюм мустаҳкам бўлмаган тоғ жинсларидан иборат бўлганда ва фойдаланиш вақтида унча мустаҳкам бўлмаган қудуқларда яхши натижা беради.

4- усул. Бу усулда қудуқ маҳсулдор қатlamning шипигача бурғиланиб, ҳимоя тизмалари туширилади ва мустаҳкамланади. Ҳимоя тизмасининг диаметридан кичикроқ бўлган тизма танланиб, маҳсулдор қатlam бурғиланади. Сўнгра эса хвостовик билан маҳсулдор қатlam мустаҳкамланади. Берилган интервалдаги маҳсулдор қатlamлар перфорация қилинади.



3 - расм. Кудуқ туби қисми конструкциясининг схемалари

1- ҳимоя тизмаси; 2- цементланган оралиқ; 3- маҳсулдор қатlam; 4- сувли қатlam; 5- очик ствол; 6- пакер; 7- фильтр; 8- кудуқ девори; 9- хвостовик; 10- перфорацион каналлар.

Бу усуллар бурғилаш эритмаси хоссасининг уюмдаги ҳолатига қараб танлаб олинади (коллектордаги ифлосланишнинг олдини олиш учун).

Қулайлиги: бу усулда ҳар хил ҳолатда бўлган қатlamчалардаги ва қатlamлардаги маҳсулотларни жуда кам ҳаражат қилиш орқали қудуқдан ўзлаштириб олиш мумкин. Кудуқлардаги нефтнинг дебити юкори бўлади ва қудуқларни ўзлаштириш тезлашади.

Ноқулайлиги: кудуқнинг тузилиши мураккаблашади.

5- усул. Бу методнинг 1- методдан фарқи шуки, қудуқдаги маҳсулдор қатlamда ҳимоя тизмасининг остки қисми тешик (қувур бўйлаб маълум бир

оралиққача тешилган). Тизма туширилгандан сўнг маҳсулдор қатламдан юқори қисми цементланади.

Қулайлиги: перфорация қилиш учун қудук остида хеч қандай маблағ сарфланмайди ва вақтни кўп талаб қилмайди.

Ноқулайлиги: бу усулда у ёки бу маҳсулдор қатламни фойдаланиб бўлмайди.

Назорат саволлари.

1. Маҳсулдор қатlam неча усул билан очилади?
2. Маҳсулдор қатламларнинг очиш усулини танлашда нимага эътибор бериш керак?
3. Маҳсулдор қатламни очишда бурғилаш эритмасининг таъсири қандай бўлади?
4. Кириш усули деганда нимани тушунасиз?
5. Киришнинг нечта усули бор?
6. Ҳар бир усулни тушунтириб беринг?
7. Бу усулларнинг қулайлиги ва ноқулайлигини ўрганишдан мақсад нима?

IV. Қатламни бирламчи очиш учун юувчи суюқликнинг таркибини ва хоссасини танлаш

Таянч иборалар: ортиқча босим - ички босимдан юқори бўлган босимни ҳосил қилиш; ҳалқа оралиғи - бурғилаш тизмаси орти билан қудук девори оралиғи; газсимон агент - бурғилаш эритмаси ўрнида ишлатилувчи сувсиз суюқ кўпик моддалар; горизонт - ўзида қатлам суюқликларини сақлаш хусусиятига эга бўлган ғовак қатлам;

Адабиётлар: 1,2, 3, 8, 11, 12.

4.1. Қатламни бирламчи очишда юувчи суюқликнинг таъсири

Маҳсулдор қатламни бурғилаш вақтидан бошлаб, бурғилаш эритмаси қатлам билан алоқада бўлади ва коллекторлар ичига сингиб киришга ҳаракат қиласди. Қатламга юувчи суюқликнинг кириши бир нечта омилларга сабаб бўлади:

1. Бурғилаш жараёнида кўп ҳолларда қудук ичидан ортиқча босим ушлаб турилади. Агар қатлам гранулометрик коллекторлардан иборат бўлса, ортиқча босим таъсирида юувчи суюқликнинг дисперсли муҳити коллекторларга киради. Кўпинча бу химреагентлар ва тузларда мавжуд бўлган сув, дисперс фаза заррачалари қудук деворларида тутилиб, фильтрация қобигини ҳосил қиласди ёки қатламга қисман 1-2 см кириб, кольматация зonasини ҳосил қиласди.

Фильтрат таркибида мавжуд бўлган дисперс фазанинг майнин, чангсимон зарралари қатламга чуқур кириб бориши мумкин. Ортиқча босим таъсири остида грануляр қатламга фильтратнинг кириш чуқурлиги юувчи суюқликнинг сув бера оловчанлиги юқори бўлса, қатламни бурғилаб ўтиш давомийлигига, ҳалқа оралиғидан чиқаётган оқимнинг тезлигига, ортиқча босимга, ҳароратга боғлиқ: лами-

нар оқимга нисбатан турбулент режимда юувучи суюқликнинг таъсири қатламга сезиларли таъсир этади. Ортиқча босим таъсирида ёриқ ғовакларга фақат дисперс фаза эмас, балки дисперс зарраларнинг чуқур кириши қузатилади.

2. Капилляр кучлар таъсири остида сувли дисперсион мұхит қатламга чуқур кириб боради ва қудукдаги нефтни сиқиб чиқаради (чиқишиңа йўл қўймайди). Юза тортишиши ошиши билан капилляр кучлар таъсири остида сувнинг кириш чуқурлиги ортади.

3. Юувучи суюқлик таркибидаги минераллар қатламнинг минераллашганига нисбатан кам бўлса, маҳсулдор қатламда осмотик масса алмашинуви ҳосил бўлиши мумкин. Қатламга юувучи суюқликнинг ва унинг фильтратини кириши натижасида қатлам коллектори хоссаларига салбий таъсири туфайли бурғилаш сўнгидан қатламдан суюқлик олиш шароити ёмонлашади. Демак, кольматация зонанинг ўтказувчанлигини юувучи суюқлик дисперс фазаси зарралари ғовак каналларни беркитиши натижасида кўп марта камайишига олиб келади. Маҳсулдор қатламда деярли ҳар доим маълум бир микдорда гилли ёки шунга ўхшаш зарралар мавжуд бўлиб, улар сувга беришувчандир. Қатламга кирган сув фильтратига бу зарралар тўйиниб бўкади, яъни ҳажми кенгайиб, ғовак каналларни қисман ёки тўлиқ беркитади.

Бурғилаш жараёнида нефть, газ, сув пайдо бўлишининг олдини олиш учун, қудукдаги босим P_k ни қатлам флюидлари босимидан бир оз каттароқ ҳолда сақлаб турилади. Қатламни бурғилаш жараёнида, кўп ҳолларда ўнга босим ўзгариши $\Delta P = P_k - P_{\text{кат}}$ таъсир этади. Шу босим ўзгариши таъсирида ўтказувчан қатламга бурғилаш эритмаси таркибидаги қаттиқ фазалар, айрим ҳолларда эса тўлиқ бурғилаш эритмаси кириши мумкин. Қатламга бурғилаш эритмасининг кириш радиуси бир неча метргача бориши мумкин (сув бера оловчанлиги минимал бурғилаш эритмалари учун ҳам). Бундай бурғилаш эритмаларини қўллаш қатламни ифлослантиради. Бурғилаш эритмасининг қатламга кириш чуқурлиги ва табиати, физик-кимёвий таъсири, характеристери катта аҳамият касб этади.

Қатламга кирган фильтрат тупроқли қатламларнинг бўкишига (коллектордаги), ғовак оралиқларни гидрофиллашга олиб келади ва натижада бу оралиқда ўтказувчанлик пасайиб кетади ва қудукнинг маҳсулорлиги паст бўлади.

Қатламни тозалаш ва синаб кўриш натижасида ҳам олдинги хақиқий ўтказувганликни қайта тиклаб бўлмайди. Шунинг учун қатламни очища юқоридаги ҳолатларни олдини олиш учун талабга жавоб берадиган бурғилаш эритмаларини танлаш керак.

Қудукни маҳсулорлигининг тушиб кетишини олдини олиш чоралари қўйидагича (қатламни очиш даврида):- қатламдаги босим ўзгаришини қудукдаги босим ва қатлам босимини тенглаштириш $P_k = P_{\text{кат}}$ ёки қудук тубидаги босим $P_k = P_{k, \text{туб}}$. қатлам босимидан ҳам пастроқ ҳолда ушлаб турилади (маҳсулдор қатламга бурғилаш эритмаси ва унинг таркибидаги газ, суюқлик ва қаттиқ фазани киришини олдини олиш учун).

- талабга жавоб берадиган бурғилаш эритмасини танлаш;
- бурғилаш эритмаси таркибидаги қаттиқ фаза заррачаларнинг катталигини маҳсулдор қатламдаги ғовак каналларни катталигини ҳисобга олган ҳолда танлаш;

-маҳсулдор қатламда бурғилаш эритмасининг ишлаш вақтини камайтириш.

4.2. Юувчи суюқликнинг таркибини ва хоссасини танлаш

Бурғилаш жараёнида маҳсулдор қатламни очиш учун энг яхши юувчи суюқликлар бўлиб газсимон агентлар ва асосида нефть бўлган сувсиз эритмалар, шунингдек минерал сув фазали эмульсион эритмалар ҳисобланади. Маҳсулдор қатламни очиш учун танланадиган юувчи суюқликлар қуидаги талабларга жавоб бера олиши шарт:

1) юувчи суюқликнинг фильтрати - гилли заррачаларнинг тўйиниши (бўкишига)га йўл қўймаслиги, жинси, гидрофиллиги ошмаслиги ва қатлам ғовакларидағи физик боғланган сув миқдори ошмаслиги.

2) фильтратнинг таркиби шундай бўлсинки, унинг қатламга кириши натижасида физик ёки кимёвий таъсирлар оқибатида эримайдиган чўкинди ҳосил бўлмаслиги.

3) юувчи суюқлик қаттиқ фазасининг гранулометрик таркиби маҳсулдор қатламнинг ғоваклик структурасига мос келиши керак; қаттиқ фазалар қатламга чукур кириб кетмаслиги учун бурғилаш эритмасини ташкил этувчи заррачаларнинг диаметри - $d_2 >_3^1 d_n$ умумий қаттиқ фазанинг ҳажмидан 5% кичик бўлсин.

4) фильтрат чегарасидаги юза тортишиш кучи – нефть, конденсат ва газ хом ашёлари мавжуд қатламларда минимал бўлсин.

5) забой шароитида сув бера оловчанлик, ҳарорат, босим минимал бўлиши, зичлик ва реологик хосса шундай бўлсинки, маҳсулдор қатламни бурғилаш жараёнида дифференциал босим қатламда нолга яқин бўлсин.

6) минерализация даражаси ва фильтратнинг туз таркиби қатлам босимиға яқин бўлиши лозим, осмотик босим минимал бўлиши керак.

Бу шароитлар нуқтаи назаридан келиб чиқиб, маҳсулдор қатламларни очиш учун сув бераоловчанлиги кам бўлган, ишқорсиз минералли юувчи суюқликлар, чучук сувли ёки ишқорли (УШР билан ишлов берилган) эритмаларга нисбатан яхши натижалар беради.

Қидирув қудуклари иш олиб бораётган ҳар бир майдоннинг биринчи қудуклари маҳсулдор қатламидан намуна олиб, лаборатория текширишларини амалга оширгандан кейин бурғилаш эритмасини аниқ танлаш имконияти туғилади.

4.3. Қатламни очишда атроф-муҳит муҳофазаси

Атроф-муҳит (атмосфера, тупроқ, артезиан ва шифобахш сув манбалари) қудукка отилиш фаввора ҳосил бўлиши ёки қувур орти бўшлиғидан флюидларнинг оқиб чиқиши, бу қатлам флюидлари таркибидан олтингугурт, углеводородлар, натрий тузлари, кальций, магний ва бошқа элементлар, шунингдек юувчи суюқликларнинг ташлаб юборилиши натижасида ифлосланиш рўй беради.

Атроф-муҳит ифлосланишини бартараф этишга қаратилган асосий ташкилий ишлардан бири, қудукдан 100-200 метр шамол йўналиши бўйлаб иш бошлишдан аввал, қудукдан чиқиши кутиладиган қатlam суюқлиги учун катта ховуз тайёрланади. Ховузга қудукни ўзлаштириш, синаш, текшириш ва бошқариладиган фаввора жараёнида чиқсан қатlam суюқлиги тушиши режалаштирилади.

Айrim ҳолларда, агар бошқариб бўлмайдиган фаввора (яъни фавворага қарши ускуналар мавжуд бўлмаса, ускуна ишламаса ёки ишдан чиққанида) ҳосил бўлса, тезда ер юзаси бўйлаб ариқ (канал) қазиб, қудукдан оқиб чиқадиган суюқликни қабул қилиш ва қудук юзасидан бир неча юз метр узокликда йиғиш тавсия этилади.

Бошқа бир фойдали ташкилий ишлардан бири, аномал қатlam босими юқори бўлган маҳсулдор горизонтни (фаввора ҳосил қилган қатlam) қопламаси юқорисида қувур орти қисмида пакеровка қилишдир. Агар пакеровка қилиш имконияти бўлмаса, қувур орти бўшлиғига цемент эритмаси ҳайдалиб, ички ортиқча босим цемент қотгунга қадар ушлаб турилади.

Юувчи суюқликка аралашиб чиқадиган газ (факел)да ёндирилади ёки утилизация қилиниб, саноат газ йиғиш тармоғига юборилади.

Агар қатlam сувида олтингугурт мавжуд бўлса, бундай қатlam изоляция қилиниши ва олтингугурт қўшилган суюқлик нейтрализация қилиниши керак.

Олтингугурт сув билан гранулярли қатlamни колъматация қилиш учун самарали стабилизаторлар (масалан, КМЦ-600, карбофен, крахмал) 5-10% ли сувда эрувчан мис, темир, магний, никель ёки қўрғошин тузлари сув ва зарурият туғилса, оғирлаштирувчи ва гил кукунлари билан ванна қилиш таклиф қилинади.

Юувчи суюқликдаги олтингугуртни нейтраллаштириш учун мис ёки темир купороси сувли эритмаси қўшилади. Йўлдош ёки табиий газга олтингугурт аралашиб келган вақтда бу газлар факел орқали ёқиб юборилса, у ҳолда ёнган олтингугурт - олтингугурт газига айланади ва кучли заҳарловчи газ пайдо бўлади. Шунинг учун ёқиб юбориш тармоғига юборишдан олдин олтингугурт нейтрализация қилинади ва факелга жўнатилади.

Нейтрализация қилиш усулларидан бири қуйидагича амалга оширилади, отқинга қарши ускунанинг чиқиши линиясига ёки фаввора арматурасининг чиқиши линиясида сувга эрувчи икки гидроксидли металлар қўшиб юборилади.

4.4. Қатlamларни бирламчи очишда меҳнат муҳофазаси

Қатlam суюқликлари таркибида (углеводород газлари, олтингугурт ва бошқалар) юувчи суюқликлар таркибидаги айrim химреагентлар (масалан КССБ, хромпик оқсил ва бошқалар) ёки қудук туби зонасидаги маҳсулдор қатlamнинг ўтказувчанлигини ошириш учун (тузли кислота) ишлатиладиган реагентлар, одам терисига текканда, нафас олиш органларига, кўзга (бўғиши) кучли таъсир этади.

Бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш учун қудук атрофида газ даражасини аниқлаш ва назорат қилиш, атмосферада ҳосил бўлаётган заҳарли газ миқдори

(белгиланган) рухсат этилган миқдордан юқори бўлмаслигига эътибор бериш керак. Бурғилаш майдончасида медикаментлар билан таъминланган аптечка бўлиши ва бу дорилардан барча ишчилар фойдалана билиш имкониятига эга бўлишлари керак.

Агар рухсат этилган миқдордан газ миқдори ошиши кутилса, барча ишчилар противогаз билан таъминланиши зарур.

Кудукни бирламчи очиш даврида қатор ускуналар юқори босим остида бўлади. Шунинг учун ҳам бригада ишчилари бу ускуналар билан ишлашни ҳам назарий, ҳам амалий ўзлаштирган бўлишлари шарт.

Масалан, вертлюг бошчасини (агар юқоридаги ускуна бўлмаса, юқори босимли (экран) зулфинли бошқариш қувури) бурғилаш сафидан ечиб олиш учун аввал ортиқча босим чиқариб, атмосфера босимига тенглаштирилади; намуна- олгичдан (пробоотборник) намунани олиш учун маҳсус мослама ёрдамида олинади, чунки намуна - олгичда юқори босим сақланиб қолган бўлади.

Назорат саволлари:

1. Қандай ҳолатларда атроф- муҳитнинг ифлосланиши рўй беради?
2. Кудук атрофида қазилган ховуз қандай вазифани бажаради?
3. Атроф- муҳит ифлосланишини олдини олиш мақсадида қайси оралиқда пакеровка қилиш мақсадга мувофиқ?
4. Олтингугуртли газ ёқиб юбориш тармоғига юборилишидан олдин нима учун нейтраллаштирилади?
5. Қатламга юувучи суюқликни киришида рўй берадиган таъсиirlар.
6. Қатламга нефтли ва газсимон агентли юувучи суюқликнинг таъсирини тушунтириинг.
7. Юувучи суюқлик маҳсулдор уюмни очища қандай талабларга жавоб бериши шарт?

V. Қудук конструкциясини лойиҳалаш.

Таянч иборалар: цемент баландлиги - ҳимоя тизмаси орти цемент эритмаси билан тўлдирилган масофа; босимнинг ютилиши суюқлик устуни ҳосил қилган босим қатлам босимидан юқори бўлганда рўй беради; бурғилаш қулфлари - нипиль ва муфтани бирлаштиради; превентор - отқин ёки фаввораланиш олдини олши учун қудук оғзига ўрнатилган ускуна.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11,12.

5.1. Қудук конструкциясини танлаш ва лойиҳалаш

Қудук узоқ муддатли капитал қурилиш бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун конструкцияни мустаҳкам, барча ўтказувчан тоғ жинсларининг герметик ажралишини таъминлай оладиган, бурғилаш жараёнида лойиҳадаги чуқурликкача боришини, геологик вазифаларни ва бошқа текшириш ишларини ҳал эта оладиган бўлиши, конни ишлатишнинг барча босқичларида ишлатиш режимини ол-

диндан лойиҳалаш, ер остини ва атроф-муҳитни ифлосланишдан муҳофаза қилиш қонунларига риоя қилиш. Шу билан биргаликда қудук конструкцияси иқтисодли бўлиши лозим.

Қудук конструкциясини танлашга кўплаб омиллар таъсир қиласди: қудукларнинг вазифаси (мақсади) (қидирув, эксплуатацион, ҳайдовчи ва бошқалар), лойиҳавий чуқурлиги, геологик тузилиш хусусиятлари, тоғ жинсларининг мустаҳкамлиги, босимнинг ютилиш индекси ва қатlam босими аномал коэффициентининг чуқурлик ошиши билан ўзгариш характеристи, қатlam суюқлигининг таркиби, қудук юзасининг ҳолати (куруклик, сув ҳавзаси), қудукнинг профили, бурғилаш усули ва давомийлиги, бурғилаш технологиясининг тараққий этганлиги, маҳсулдор қатlam кириш усуллари, бурғилаш ва эксплуатация жараёнида ҳарорат режими, қудук дебити ва эксплуатация усуллари турли стадиялар учун, ишлатиладиган ускунанинг мукаммаллик даражаси, муҳандис техник ишчиларнинг квалификацияси ва бошқалар.

Қудук конструкциясини лойиҳалаш демак, бу коннинг аниқ бир шароитидан келиб чиқсан ҳолда қудукнинг ҳимоя қувурлари сони, тизмаларнинг катталиклари (диаметри, ҳар бир тизманинг туширилган чуқурлиги), ҳар бир тизмани бурғилаш учун бургининг диаметри, цементнинг баландлиги ва маҳсулдор қатlamга кириш усулини танлаш. Бу вазифани ечиш жараёнида кўпинча қудук конструкциясининг бир нечта варианти ҳосил бўлади.

Бу вариантларнинг ичидан шундай битта вариант танланиши лозимки, бу вариант қудук олдида турган вазифани минимум ҳаражат билан бажара олиши керак.

5.2. Ҳимоя қувурлари сонини ва уларни тушириш чуқурлигини танлаш

Қудук конструкциясини лойиҳалашни бошлашда чуқурлик ортиши билан қатlam босимининг аномаллик коэффициенти ва босимнинг ютилиш индекси графигини тузиш тавсия этилади. Бу графиклар ёрдамида биринчи вариантни ҳосил қилувчи конструкцияни кўриб чиқамиз. Қудукларда қувурларни тушириш $k_a \leq \rho_o < k_n$ - шарт орқали амалга оширилади. Агар бурғилаш жараёнида остда ётuvchi оралиқлар учун нисбий зичлиги юқори бўлган юувучи суюқлик ишлатилганда юқорида ётuvchi бирор қатlam бу юувучи суюқликнинг ютса ёки юувучи суюқликни зичлиги остки оралиқ учун кичик қилиб танланса, юқорида ётuvchi бирор қатlamда суюқлик оқими тезлашиши рўй бериши мумкин. Бунда юқори қатlam учун юувучи суюқликни шундай танлаш зарурки, юқорида ётuvchi қатlamларда ютилиш ҳам, суюқлик оқими ҳам, ҳосил бўлмаслиги керак. Сўнгра юқори қатlamларга ҳимоя қувурлари туширилади, яъни изоляция қилинади.

Изоляция қилишнинг энг кенг тарқалган усули - ҳимоя қувури туширилган қувур орти бўшлиғи қотувчи эритма билан тўлдирилади.

Масалан, бурғилаш ишлари лойиҳаланадиган N районда аномаллик коэффициенти k_a ва босим индекси k_n нинг ўзгариш характеристи қўйидаги 4 -расмда кўрсатилган.


Қатлам босимининг аномаллик коэффициенти (1), босимнинг ютилиш индекси (2), юувучи суюқликнинг нисбий зичлиги (3) - қудуқ конструкциясининг варианatlари (ўнгда) графиги.

Бурғилаш жараёнида тахминан 350 м чуқурликкача зичлиги 0.98 дан кам бўлмаган юувучи суюқликни ишлатиш мумкин, 2250 м чуқурликкача $\rho_0 = 1.10$ дан кичик бўлмаган. 400-700 м оралиқда жойлашган ўтказувчан горизонтдан суюқлик оқими рўй бериши мумкин. 2250 м дан юқори бўлган оралиқни бурғилаб ўтишда $\rho_0 \geq 1.5$ бўлиши тавсия этилади, чунки 2370 м чуқурликда суюқлик оқимининг ҳосил бўлиши мумкин бўлган обьект қопламаси бор. Лекин бундай суюқликнинг 0-350 м ва 900-1000 м оралиқда тоғ жинсларида ётиш ютилиши кузатилади. Бундай мураккабликларга йўл қўймаслик учун 2200 м чуқурликкача ҳимоя тизмаси тушириш мақсадга мувофиқдир. Юқори оралиқлар изоляция бўлади ва факат шундан кейин $\rho_0=1.6$ гача юувучи суюқликнинг нисбий зичлиги оширилади. Юқоридагиларни солиштириб, шундай хулосага келишимиз мумкинки, берилган ҳолат учун қудуқка учта (3 б) ҳимоя тизмасини туширишга тўғри келади.

Қудуқ конструкциясининг биринчи варианти шундай бўлади.

Айрим ҳолларда бурғилаш даврида мустаҳкам бўлмаган тоғ жинсларида мураккабликлар шу даражада жадаллашадики, ҳимоя қувури тушурilmасдан бўлак имконияти йўқ. Масалан биз ўрганадиган ҳолат учун 1600-1640 м чуқурликда пластик гилли қатламлар бўлиши кузатилади.

Шу конни бурғилаш, бурғилашнинг тажрибага асосланган ҳолда рухсат этиладиган катталигига риоя қилиш зарур. Агар юувучи суюқликнинг таркибидан кам сув (сув бераолувчанлиги кичик) фильтрланса ва унинг зичлиги $1900 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан кичик бўлмаса, қудуқни мустаҳкамлаш жараёни мураккаблашмайди. Аммо, бундай зичликдаги суюқлик кўплаб горизонтларда ютилади. Шунинг учун биринчи вариант конструкциясига қўйидагича ўзгартериш киритамиз: биринчи ҳимоя қувурини 1550 м чуқурликкача тушириш; 1680 м гача бўлган чуқурликда, пластик қатлам иккинчи ҳимоя тизмаси «хвостовик» билан изоляция қилинади. (3 в) юқори оралиқларни бурғилаш вақтида $\rho_0 = 1.15$ бўлган пластик гилли қатламларда $\rho_0 > 1.9$, ундан пастда ундан ҳам енгил бўлган $\rho_0 \approx 1.6$ эритма ишлатилади.



4- расм. k_a аномаллик коэффициенти ва k_n босим индексининг ўзгартириш характери графиги

1-қатlam босими аномаллик коэффициенти; 2- ютилиш индекси; 3-юувчи суюқликнинг нисбий зичлиги; б, в - (ўнгда) қудуқ конструкциясининг варианлари.

Қудуқни лойиҳалаш жараёнида бурғилаш усулини, бурғилаш технологияси даражасини ва қудуқ ўки профилини ҳам қандай даражада бўлишини хисобга олиш керак. Чунки бурғилаш мобайнида ҳимояловчи, бурғиловчи қувурлар ва қулфлар ҳамда бурғининг тегишли қисми конструкцияга боғлиқ ҳолда емирилади.

Агар кондуктор ёки оралиқ ҳимоя тизмаларига фавворага қарши ускуналар ўрнатилиши лозим бўлса, у ҳолда бу тизмаларни тушириш чуқурлигини, айнан излов - қидирув ва газли қудуқлар учун қудуқда отқин рўй берган вақтда превентор ёпилганидан кейин қудуқда ҳосил бўладиган энг юқори босимли хисобга олиш мақсадга мувофиқдир. Демак, тушириладиган ҳимоя тизмасининг чуқурлиги, яъни бошмоғи қатламнинг гидроёрилиш оралиғидан чуқурда бўлиши лозим.

Маҳсулдор қатлам қанча чуқурликда ётса, ундаги қатлам босими юқори бўлади, қувур ичидаги ортиқча босим ҳам юқори бўлади, превенторни ёпиш эҳтиёжи бўлса, тизма ичидаги ортиқча босим ошиб кетиши катта диаметрли ҳимоя қувурининг ишдан чиқишига олиб келади. Шунинг учун, агар юқори оралиқлар катта диаметрли бўлса, маҳсулдор қатламни очища ҳосил бўладиган юқори ички ортиқча босим ҳимоя тизмаларини заарламаслиги учун, қудуқнинг юқори участкасида қўшимча мустахкамлиги бўйича чидамли бўлган ҳимоя қувурлари билан ёпилади. Демак, одатда юқори оралиқлар бир нечта ҳимоя қувурлари билан ёпилади.

5.3. Бурғини ва ҳимоя қувурлари диаметрини танлаш

Эксплуатацион ҳимоя тизмасининг диаметри, қатламни эксплуатация қилиш давридаги кутиладиган жами суюқлик (нефть+газ+сув) дебити ва шу ҳимоя ичига тушириладиган ускуналарни ўлчамларидан, қудуқнинг чуқурлигидан келиб чиқсан ҳолда танланади.

Эксплуатацион ҳимоя қувурининг ички диаметри, ишлатиш даврида ускуналарни белгиланган чуқурликкача тушириш, ер ости ва капитал таъмиглаш ишларини ўтказиш имкониятга эга бўлиши керак.

Куйидаги жадвалларда эксплуатацион ҳимоя қувурлари диаметрини танлаш кўрсатилган.

Нефтли қудуқлар учун

1- Жадвал

Жами дебит, м ³ /сут	40	40-100	100-150	150-300	300
Эксплуатацион тизмасининг таҳминий диаметрлари, мм	114	127-140	140-146	168-178	178-194

Газли қудуқлар учун

2-жадвал

Жами дебит м ³ /сут	75	250	500	1000	5000
Эксплуатацион тизманинг диаметри, мм	114	114-116	146-168	168-219	219-273

Эксплуатацион ва кондуктор оралиғида жойлашган ҳимоя тизмасини оралиқ ҳимоя тизмаси деб аталади. Оралик кондуктор тизмалари ҳамда ҳар бир тизма остини ковлаш учун танланадиган бурғини диаметри қуйидаги муносабат билан аниқланади. Берилған ҳимоя қувури остини бурғилаш учун бурғининг диаметри қуйидаги формула билан аниқланади.

$$d_d = d_M + 2\Delta_K; \quad (5.1)$$

бу ерда Δ_K - қудуққа ҳимоя қувури эркин тушиши учун қолдириладиган мінималь радиал оралиқ, мм: (3-жадвал). d_M - ҳимоя қувурининг ташқи диаметри, мм.

Одатда энг катта ташқи диаметр қилиб муфтанинг ташқи диаметри қабул қилинади. Аввали (дастлабки) ҳимоя қувурининг ички диаметри (d) пред кейинги ҳимоя тизма остини ковлаш учун бўладиган бурғининг диаметридан албатта катта бўлиши керак:

$$(d)_{\text{олдин.}} = (d_g)_{\text{кейин}} + 2\Delta; \quad (5.2)$$

бу ерда Δ - навбатдаги тизма остини бурғилаш учун ҳимоя қувури ичидан бурғини эркин ўтишига қолдирилган радиал оралиқ.

3- жадвал

Ҳимоя қувурининг ташқи диаметри, мм	114-127	140-168	178-194	273-299	324-351	377
Радиал оралиқ, $\Delta_{\text{мм}}$	7-10	10-15	15-20	25-35	30-40	40-50

Одатда, оралиқнинг катталиги $\Delta = 5 \div 10$ мм қабул қилинади. Бурғининг диаметри ошган сари радиал оралиқ (Δ) ҳам ошади.

Назорат саволлари:

1. Қудуқ конструксиясини танлаш қандай омиллар таъсир қиласы?
2. Қудуқ конструксиясини лойихалаш деганда нимани тушунасиз?
3. Ҳимоя қувурларининг сони ва уларни тушириш чуқурлиги қандай аниқланади?
4. Изоляциянинг энг кенг тарқалган усули қандай?
5. Бурғининг ва ҳимоя қувурларининг диаметрини танлашдан мақсад нима?
6. Эксплуатациян ҳимоя қувурларининг диаметри қандай танланади?

VI. Ҳимоя қувурлари ва уларнинг бирикмалари

Таянч иборалар: гидравлик синаш - қувурнинг суюқлик ёрдамида ички қисмидан белгиланган босим билан герметиклигини текшириб кўриш; қувурнинг

окувчанлик чегараси - қувурни гидравлик синаш ёки кучланиш берилиши натижасида қувурнинг бирор қисмida деформация ҳосил бўлиши.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 4, 12.


6.1. Ҳимоя қувурларини мустаҳкамлашга тайёрлаш

Ҳимоя қувурларини бир - бири билан боғловчи қисмлари қувурда очилган резьба ёки алоҳида ясалган шу диаметрдаги резьбани пайвандлаш усули билан тайёрланган бўлади. Улар тўлиқ қўйма ҳолда пўлатдан ишланган бўлади. Асосан ҳимоя қувурлари давлат нормалари ва жаҳон стандартларига мувофиқ тайёрланади. Ҳозирги кунда бизнинг давлатимиз тендири асосида қувурлар ишлаб чиқарувчи ривожланган давлатлардан ҳимоя қувурларини сотиб олмоқда.

Конструкцияси бўйича қувурларни икки гурухга бўлинади. Асосий гурух қувурлари узунлиги бўйлаб бир хил, диаметри очиқ цилиндр шаклида (5- расм, а, б).

Иккинчи гурух қувурлари цилиндр шаклидаги бирорта охирги қисмининг ташқи томони қалинлаштирилган кўринишда (5- расм, в).

Доимий узунлиги бўйлаб девор қалинлиги бир хил бўлган қувурлар ўзаро муфталар ёрдамида бирикади. Ҳар бир қувурнинг бир томони сўнгги ва бошланиш қисм ички қисмларида конус кесими бўйича $1^{\circ}47'24^{11}$ бурчак остида ишлов берилган: конуслиги $1/16$ га teng. Конуссимон юзада маҳсус профилли резьба очилади.



5-расм. Россия стандарти бўйича ҳимоя қувурлари ва уларнинг бирикмаларининг схемалари.

а- муфтали бирикмали қувур ва учбурчак ёки трапецеидал профилли резьба; б- юқори герметикли бирикүвчи муфтали қувур ва трапецеидал профилли резьба

(ОТГГ); в- бир томони қалинлашган қувур, юқори герметикли муфтасиз бирикувчи ва трапецеидал профилли резьба (ТВО).


Бундай қувурларга муфта айлана кесимли очиқ цилиндр кўринишида, ички қисми иккита кесик конус шаклида ясалган. Муфтанинг резьбалари қувур резьбасидек очилади.

Ташқи қисми қалинлаштирилган қувурлар муфтасиз бириктирилади. Буни учун ташқи қисми қалинлаштирилмаган охирги қисмни ва қалинлаштирилган охирги қисмини ички қисмида конус шакли берилади ва маҳсус резьба очилади. Бу ерда ҳам конуслик 1/16 га teng. Қувурнинг қалинлаштирилган қисмлари бир-бири билан муфтасиз туташтирилади.

6.2. Стандарт бўйича ҳимоя қувурларининг ўзаро бирикиши ва уларнинг турлари

Стандарт бўйича ҳимоя қувурларини ўзаро бириктиришни беш тури (кўриниши) бўлиб, шундан тўрттаси муфтали бирикмадир:

- қисқа учбурчакли резьбали
- узайтирилган учбурчакли резьбали
- трапецеидал резьбали (ОТМ)
- юқори герметик трапецеидал резьбали (ОТГГ)



6-расм. Конуссимон учбурчакли резьба профилининг катталиклари.

Бешинчи тури - юқори герметик трапецеидал резьбали муфтасиз бирикмали (ТВО). Биринчи иккита турдаги қувурлар бурғилаш қувурлари (6-расм) га ўхшаш учбурчакли резьбага эга бўлиб, бир-бири билан резбаларининг узунлиги билан фарқ қиласди; иккинчи турдаги бирикмаларнинг резьбалари узунлиги биринчисига нисбатан (кувурларининг диаметрига боғлиқ) 25-М % каттадир.


Қолган турдаги қувурларнинг бирикувчи резьбалари трапецеидал, профили 7-расмда кўрсатилган. Резьба профили томонлари teng бўлмаган трапеция шаклига эга: профилнинг томонлари ўқ йўналиши кучланишини қабул қилувчи бўлиб, резьба ўқига томон 87° бурчак остида қийшайган, қолганлари эса кам кучланишли профиллар 80° ли бурчак остидадир.

Натижада трапецияли бирикмаларнинг резьбасини қиялик бурчаги профил кучланган томони резьба ўки томонида юқори бўлганлиги учун бошқа учбурчакли резьбали бирикмаларга нисбатан чўзишишга чидамлидир.

ОТГГ ва ТВО қувурлари сўнгти қисмларида ва муфталарида конуссимон зичловчи силлиқ юза мавжуд (8-расм). Ниппель томонини куч билан қотириш

вақтида бундай юза ОТТГ муфтаси юзасига зичлашиб қотиши туфайли (ТБО қувурининг муфтали томони), юкори герметик бирикишга эришилади. ОТТГ муфтаси бирикмаси ва ТБО нинг муфтали қисми бирикмаларида таянч бўртма мавжуд.


Машина ёрдамида охиригача қотирилган бирикма, қувурни чети муфта таянч бўртмасининг четига тўлиқ юза бўйлаб тегиши лозим. Бундай бирикиш натижасида бир конуссимон юзани иккинчи юза билан қотириш меъёридан юкори бўлиб кетишини олдини олади.



7-расм. Россия стандарти бўйича трапецеидал резьба профили

Стандарт бўйича қисқа учбурчакли резьбали ҳимоя қувурлари 19 та катталиқда шартли равишда 114 мм дан 508 мм гача. Сифати ва аниқлиги қувурлар А ва Б кўринишда ишлаб чиқарилади. А кўринишдаги қувурларнинг аниқлиги юкоридир.

Қувурлар унча катга бўлмаган овалликка эга бўлиши мумкин. Оваллик деб - энг катта ва энг кичик қувур диаметрларининг уларнинг ярим йиғиндиси фарқининг нисбатига айтилади.



8-расм. Юкори герметикили ОТТГ ва ТБО резьбали бирикмаларнинг схемаси

Стандарт бўйича бир шартли диаметрдаги қувурлар деворининг қалинлиги (5.2 мм дан 16.5 мм гача бўлиб, бирикиш конструкцияси ва

мустаҳкамлик гурухи, диаметри билан фарқ қиласы) турлича бўлади. Россия стандартга мувоғиқ ҳимоя қувурлари етти хил (Д; К; Е; Л; М; Р; Т) мустаҳкамликка эга бўлган пўлатдан тайёрланади. Муфтали ва муфтасиз қувурлар тайёрланиб бўлингандан кейин гидравлик синашдан ўтказилади. Гидравлик синаш учун босим шундай ҳисобланиши лозимки, диаметри 219 мм ли Б кўринишда ишлаб чиқарилган ҳимоя қувурига бериладиган кучланиш, қувур сиртидаги оқувчанлик чегарасини 80 % га, катта диаметрли қувурлар оқувчанлик чегараси 60 % га тенг бўлиши керак.

6.3. Қувурларнинг мустаҳкамлик тавсифи ва уларни бирикмалари

Эксплуатация жараёнида ҳимоя қувурларига ташқи ва ички юқори ортиқча босимлар, шунингдек ўқ йўналишли чўзувчи (айрим ҳолларда сикувчи) кучлар таъсир қилиши мумкин.

Агар қувурнинг ташқи юзасига бир текисда суюқлик босими ҳосил қилинса, қувурда сиқилиш кучланиши ҳосил бўлади; бу кучланиш ички юзасида энг юқори, ташқи юзада энг кичиги бўлади. Бурғилашда қувурнинг пачоқланишига бир меъёри куч таъсири остидаги ташқи босим ҳосил қилинишини критик босим деб аташ қабул қилинади. Критик босим P_{kp} , яъни бу шундай ортиқча ташқи босимки, унда қувурнинг ички юзасида ҳосил қилинган кучланиш оқувчанлик чегарасида етиб боради. Критик босим Г.М.Саркисов формуласи бўйича ҳисобланади:

$$P_{kp} = 1,1 \cdot k_M \left\{ \delta_T + E \cdot k_0^2 \cdot k_T \left(1 + \frac{3e}{2k_T^3 \cdot k_M} \right) - \sqrt{\left[\delta_T + E \cdot k_0^2 \cdot k_T \left(1 + \frac{3e}{2k_T^3 \cdot k_M} \right) \right]^2 - 4E \cdot k_0^2 \cdot k_T \cdot \delta_T} \right\} \quad (6.1)$$

Бу ерда δ_T - қувур материалининг оқувчанлик чегараси, Па; Е-материалнинг эгилувчанлик модули, Па; е - қувурнинг оваллиги;

$$k_M = \delta_M / d_m; \quad k_0 = \delta_0 / d_m; \quad k_T = \delta_0 / \delta_M$$

Бу ерда d_m - ташқи диаметр, м; δ_m - энг кичик девор қалинлиги- 0,875, м; δ - турли қалинликка эга бўлган қувур деворини ҳисоблаш учун қалинлик, м; δ - Россия стандарти бўйича қувурнинг номинал девор қалинлиги.

Агар қувур ички юзасининг бир меъёрида босимини ошириб борса, кучланиш мустаҳкамлик чегарасидан ошиши туфайли, қувур ёрилиб кетиши мумкин. Қувурнинг ёрилишига, мустаҳкамликка қарши ёрилиш характеристикасига P_B шундай ортиқча босим қабул қилинадики, натижада кучланиш ички юзада оқувчанлик чегарасига тенг бўлади. P_B - катталик Барлоу формуласи ёрдамида ҳисобланади.

$$P_B = \frac{0,785^* 2 \cdot \delta \cdot G_T}{d_n} \quad (6.2)$$

0,875- бу рақамли коэффициент бўлиб, девор қалинлиги минусли рухсатини аниқлайди. Ҳимоя қувурларининг бурчакли резьбаларида энг хавфли кучланиш ўқ йўналишли кучлар таъсирида биринчи резьбанинг чўлгамини тўлиқ профили бўйлаб ҳосил бўлади. Бундай мустаҳкамлик тавсифи учун, шундай ўқ йўналишли

куч танланадики, натижада энг катта кучланиш таъсирида резьбанинг профиль томонидаги кучланиш белгиланган кесимда оқувчанлик чегарасигача етиб боради. Бу куч резьба бирикмасидаги тортилувчи кучланиш P_{top} деб аталади ва Яковлев - Шумилов формуласи бўйича ҳисобланади:

$$P_{mop} = \frac{\pi \cdot d_{ypr.} \cdot \delta_c \cdot G_T}{1 + k_{ehe.} \cdot \frac{d_\phi}{2} \cdot L_p \cdot ctg(\alpha + \varphi_T)} \quad (6.3)$$

бу ерда $d_{ypr.}$ - биринчи резьбанинг тўлиқ чўлғами эгилиши бўйича қувурнинг ўртача диаметри, м; δ_c - шу чўлғам бўйлаб эгилиш бўйича қувур деворининг қалинлиги, м; $k_{ehe.}$ - енгиллашиш коэффициенти, $k_{ehe.} = \delta_C / (\delta_C - \delta)$; L_p - тўлиқ профилли чўлғамли резьбанинг узунлиги, м; α - резьба профили томонли қиялик бурчаги, градус; φ_c - ишқаланиш бурчаги, $\varphi_m = 7 \div 11^\circ$.

Трапецеидал резьбали қувурларнинг чўзилиш мустаҳкамлиги учта катталик билан характерланади:

1- шундай ўқ йўналишли куч қувур кесими бўйлаб берилса, қувурнинг резьбали қисмидан бошқа жойда кучланиш оқувчанлик чегарасига етиб боради;

2- шундай ўқ йўналишли кучланиш таъсирида қувурнинг муфтаси сугуриб олинади;

3- шундай ўқ йўналишли куч таъсирида биринчи резьба чўлғамининг эгик кесимида узилиш рўй бериши мумкин.

Назорат саволлари:

1. Қувурлар конструкцияси бўйича неча гурухга бўлинади?
2. Ҳимоя қувурлари қандай стандарт бўйича тайёрланади?
3. Ҳимоя қувурларини бириктиришни нечта кўриниши мавжуд?
4. Критик босим ҳақида қисқача маълумот Беринг.
5. Қайси ҳолларда Барлоу ва Яковлев - Шумилов формуласидан фойдаланилади?

VII. Қудуқларни ҳимоя қувурлари билан мустаҳкамлаш

Таянч иборалар: қувурларнинг ишлаш шароити - қудуқка олдин туширилган ва туширилаётган тизмага таъсир этадиган кучлар; тизмани юргизиш - ҳимоя тизмасининг вақти - вақти билан юқорига - пастга ҳаракатлантириш; қия қудуқ - вазифасига қўра маълум бир белгиланган бурчак остида бурғиланган қудуқ; қудуқни ўзлаштириши - маҳсулдор қатламдан суюқлик оқимини қудуқ ичига йўналтириш; ҳайдовчи қудуқ - кондаги қатлам босимини маълум меъёрда сақлаб туриш учун қудуқка газ ёки суюқлик ҳайдаладиган қудуқ; ташқи ортиқча босим - қувурнинг ташқи томонидан ҳосил қилинган ортиқча босим.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12.

7.1. Ҳимоя тизмаларининг ишлаш шароити

Қувурларни ишлаш шароити қудуқнинг вазифаси, уни эксплуатация қилиш даврига ва (тизмаларни) қувурлар турига боғлиқ.

7.1.1. Қудукқа қувурларни тушириш жараёнида ишлаш шароити

Ҳимоя тизмасини қудукқа тушириш жараёнига бир қанча кучлар таъсир қилади:

- ўз оғирлиги таъсирида чўзилиш кучланиши;
- сиқувчи Архимед кучи (бурғилаш эритмасининг сиқувчи куч);
- тизма ичидаги суюқликнинг оғирлиги ҳисобига чўзилиш кучи;
- қудук девори билан қувур девори орасидаги ишқаланиш кучлари;
- тизманинг инерциясидан ҳосил бўлувчи ўқ йўналишли кучлари;
- қудукдан чиқадиган ёки ҳайдалаётган бурғилаш эритмаси таъсири натижасида ҳосил бўлувчи ўқ йўналишли гидродинамик куч;
- қувурни ички ва ташқи юзасига таъсир қилувчи радиал статик ҳамда гидродинамик босим кучи;
- қудукдаги зенит ёки азимут бурчаги ўзгарадиган жойларда эгувчи момент.

Гидродинамик босимнинг ўқ йўналиш кучи қувур орти муҳитида ювиш натижасида доимо сиқувчи бўлади. Ишқаланиш ва инерция кучларининг характеристери ҳар хил бўлиши мумкин.

Масалан: ротордан тизмани кўтариш моментида ёки тизмани қудукда юргизиш ёки қўзғатиш даврида қувурнинг ишқаланиш ва инерция, чўзувчи кучлари ҳисобланса, тизмани остга томон ҳаракатлантириб тушириш - сиқувчидир. Кузатишлар шуни кўрсатадики, вертикал қудукқа қувурларни қайта юргизмасдан тушириш жараёнида, одатда, ўқ йўналишли кучлар йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори (ошмайди) бўлмайди. Қия қудукларда эса қувурларнинг оғирлиги суюқлик ичидаги оғирлигидан ҳам кичик. Агар, айрим ҳолларда тизма қайта юргизсак ёки бир неча метр юқорига кўтарсак, ўқ йўналишли кучлар йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори бўлиши мумкин.

Қудук қанча кичик бўлса, қия участка қанча узун бўлса, шу участкада ўтказувчанлик қанча катта бўлса, қудук девори билан қувур девори оралиғидаги оралиқ қанча кичик бўлса, ўқ йўналишли кучларни йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори бўлади.

7.1.2. Цементлаш жараёнида ишлаш шароити

Ҳимоя тизмасини ҳаракатлантириб цементлаш даврида қувурни туширишда таъсир этувчи кучлар таъсир этиб, бу кучларнинг айрим катталиклари ўзгаради. Одатда қувурлар ҳаракатланиши даврида тезланиш, туширишга нисбатан кичик бўлади. Лекин гидродинамик босимлар натижасида ўқ йўналишли кучлар сезиларли даражада ўсиши мумкин:

- зичлиги бурғилаш эритмасига нисбатан катта бўлган цемент эритмаси тизмада ҳаракатланиши даврида оғирлик кучи юқори бўлади;
- тизма орти муҳитидаги тампонаж эритмаси сиқиб кўтариш кучи юқори бўлади;
- радиал босимлар юқори бўлади.

Тұхташ ҳалқасига (стоп кольца) босувчи тиқин жойлашиш моментида гидравлик зарба ҳосил бўлади.

Масалан: ҳимоя тизмаларини ҳаракатлантирмасдан цементлаш жараёнида қатор қудуқларда ўқ йўналишли юқори кесимларда 15-25% га, цемент эритмасини ҳайдаш бошланиши вақтига нисбатан ошган.

Цементлаш жараёни тугагандан кейин цементлаш даврида таъсир этган инерцион кучлар ва гидродинамик босим қучлари таъсири тўхтайди. Цемент эритмасида ғоваклик босимнинг тезда камайиши натижасида Архимед кучи ва ташки радиал кучлар камаяди.

Қудук тубида ҳарорат қанча юқори бўлса, қудукни ювиш ва цементлаш жараёнида қудукнинг остки участкаси (оралиғи) да ҳарорат камаяди. Юқорида эса ҳарорат ошади. Цемент эритмасининг қотиши натижасида тизманинг юқори кесимида ўқ йўналишли кучлар, тизманинг оғирлигига яқинлашади, айrim ҳолларда, ҳатто тизманинг оғирлигидан ҳам ошиб кетади. Шу даврда ҳимоя тизмаларининг ишдан чиқиши кузатилади.

7.1.3. Бурғилаш жараёнида ишлаш шароити

Ҳалқа оралиғида цемент тоши ҳосил бўлганидан кейин, ҳимоя қувури белгиланган куч билан (тортиб) қўтариб қўрилади ва олдинги ҳимоя қувури билан бириктирилади.

Қудуқдаги ҳар қандай босим ёки ҳароратнинг ўзгариши ҳимоя тизмасининг деформацияланишига олиб келади. Агар деформация содир бўлмаса, бурғилаш даврида ҳароратнинг ва босимнинг ўзгариши туфайли қатор кучлар таъсир этади; бурғилаш даврида тизманинг ўз оғирлик кучи; боғлаш манифольд жараёнида (чўзилиш) тортиш кучи; ҳарорат ва босимнинг ўзгариши жараёнида радиал ва ўқ йўналишли кучлар; қудукнинг қия оралиқларида ёки қия қудуқларда эгилиш кучлари; даврий равишда, масалан тушириб қўтариш операцияси вақтида ҳимоя тизмасига динамик кучлар таъсир қиласи. Бурғилашда ҳимоя тизмасининг ички қисмида бурғини бурғилаш қулфлари ва бошқа предматларнинг ишқаланиши тушириб-қўтариш операцияси бурғилаш тизмасининг айланиш вақтида емирилиши рўй беради. Бу эксплуатацион ҳимоя қувурида кузатилмайди.

7.1.4. Қудуқни ўзлаштириш ва ишлатиш жараёнида ишлаш шароити

Қудуқни ўзлаштириш ва ишлатиш жараёнида эксплуатацион тизмага ҳам, оралиқ тизмаси бурғилаш жараёнида таъсир этган қучлар мажмуаси таъсир этади. Аммо таъсир этувчи кучлар миқдори сезиларли даражада ўзгаради. Шундай қилиб, қудуқни ўзлаштириш, яъни қатламдан оқимни олишда босим камаяди. (тизма ичидаги); кўпинча бунинг учун тизма ичидаги суюқлик енгилроқ эритмага алмаштирилади. Қудуқни эксплуатация қилиш даврида эксплуатацион тизма ичидаги суюқлик бўлади ва унинг зичлиги ўзлаштириш бошланиши вақтидагига нисбатан кичик бўлади.

Ҳимоя тизмаси ичидағи ҳарорат ўзгаради. Қудуқнинг дебити, геостатик ҳарорат қанча юқори бўлса, эксплуатацион қудуқни ҳарорати шунча юқори бўлади. Ҳайдовчи қудуқларда ҳароратнинг ўзгариш характеристи қудуққа ҳайдаладиган суюқлик ҳароратига боғлиқ; тизманинг ҳарорати ўсиши ҳам (иссиқ суюқликни ҳайдаш жараёнида) камайиши мумкин (совуқ суюқликни ҳайдаш жараёнида). Ҳайдовчи ва фаввора қудуқларида манифольдга биринтириш олдидан эксплуатацион тизманинг юқори участкаларида ички босим юқори бўлади. Юқоридаги ҳолат кўпинча газли қудуқларда ходир бўлиши мумкин.

Қудуқни эксплуатация қилиш даврида тизмаларнинг ички ва ташқи юзаси коррозияга (емирилиш) учраши мумкин. Ҳимоя тизмасининг ички юзасида қудуқларнинг ер ости ва капитал таъмирлаш жараёнида емирилиш рўй беради.

Ҳимоя қувурларининг мустаҳкамлиги қудуқларни эксплуатация қилиш даврида табиий металлнинг чарчаши туфайли ҳам рўй беради. Ҳимоя тизмаси бўйлаб турли кучларнинг тарқалиши бир хил эмас. Остки қисмда унча катта бўлмаган участкада одатда ўқ йўналиши оғирлик ҳисобига сиқилиш мавжуд. Бу сиқилиш бошмоқда энг юқори кўрсаткичга эга. Демак, бошмоқда сиқилиш максимумга эга бўлса, қудуқ юзасида нолга тенг. Юқори қисмда ҳар доим чўзилиш кучи юқори кўрсаткичга эга бўлиб. Қудуқ туби томон чўзилиш кучи камайиб боради. Қудуқнинг бошмоғида чўзилиш кучи нолга тенг.

Радиал босим бошқача тарқалган. Айрим даврда тизма ичидағи босим ташқи босимдан кичик (масалан, тескари клапанли тизмани тўлдирмасдан тушириш жараёнида; бурғилаш жараёнида суюқлик сатхининг камайиб кетиши оқибатида; қудуқни ўзгартириш даврида ва чуқурлик насослари ишлатилганда) бўлганида, чуқурлик ошган сайин ортиқча ташқи босим ошади. Цементлаш, фавворали эксплуатацияда ва бошқа ҳолатларда тизма ичидаги ортиқча босим мавжуд бўлиб, бу босим чуқурлик ошиши билан камаяди. Агарда тизма оғир эритма билан тўлдирилган бўлса, чуқурлик ошиши натижасида ички ортиқча босим ошади.

Ҳимоя қувурининг остки участкасида қачонки, ташқи ортиқча босим максимал бўлганда, ҳимоя тизмасининг эзилиш қаршилигини ҳисоблайди. Юқориги участка эса биринчи навбатда энг катта ички ортиқча босим ва энг кўп ўқ йўналиши кучлар йигиндиси таъсир этгандан мустаҳкамликни билган ҳолда узилиш қаршилигини ҳисоблаш зарур.

7.2. Ҳимоя тизмасини ҳисоблаш.

Ҳимоя тизмаларини мустаҳкамликка ҳисоблаш принциплари

Ҳимоя қувурларига таъсир этувчи баъзи кучларни уч гуруҳга бўлиш мумкин:

- ўқ йўналиши;
- ташқи ортиқча босим;
- ички ортиқча босим.

Бу кучлар тизмаларга турли вақтда турли куч билан таъсир қилиши мумкин, шунинг билан ҳимоя тизмасининг остки участкасига энг катта ташқи куч, юқори қисмига эса энг катта ички ортиқча босим таъсир этади. Шунинг учун

ҳам бурғилашда бу күчлар таъсир характери бўйича мустаҳкамликни ҳисоблаш, ҳар бир гурӯҳ учун алоҳида ҳисобланади. Бундай йўл билан ҳисобланган чизма бир нечта секциядан иборат бўлади, бир-биридан бу секциялар пўлат маркаси ва қувур деворининг қалинлиги билан фарқ қиласи. Ҳисоблашларни амалга оширишда барча ўтиш кесимларида мустаҳкамликни захира коэффициенти асосий мустаҳкамликка яқин бўлиши, энг хавфли күчлар таъсир этадиган оралиқларида мустаҳкамликнинг захира коэффициенти мустаҳкамликка тенг бўлишига йўл қўйилади.

Кон - геологик шароити ўрганилган районда эксплуатацион тизмани ҳисоблаш принципларини мисол тариқасида кўриб чиқамиз.

Ҳимоя тизмаси конструкциясини лойиҳалаш, ҳимоя тизмасини ички ва ташки ортиқча босимлар таъсирида эзилишга қаршилик кўрсатишини ҳисоблашдан бошланади. Ҳисоблаш жараёнида қатlam суюқлигининг ҳалқа оралиғида кудуқقا тушиш имконияти йўқ деб, қабул қилинади. Амалда эса бундай идеал ҳолат мавжуд эмас. Чунки цемент ташки ҳимоя қувурининг мустаҳкамлигини оширади. Юқоридагиларни инобатга олмаслик мустаҳкамлик захирасини оширишга имконият яратади. Тизманинг мустаҳкамлик шарти, пачоқланиш қўйидаги кўринишда ёзилади:

$$P_m - P_{u\eta} \leq \frac{P_{kp}}{k_{\eta\eta}} \quad (7.1)$$

Бу ерда P_m - ташки босим, Па; $P_{u\eta}$ - ички босим, Па; P_{kp} - ҳимоя қувури учун критик босим, Па; $k_{\eta\eta}$ - эзилишни мустаҳкамлик захира коэффициенти; ҳимоя қувурларини ҳисоблаш кўрсатмасига мувофиқ, эксплуатацион объект чегарасида жойлашган секциялар учун $k_{\eta\eta} = 1.0-1.3$ (тоғ жинсининг мустаҳкамлигига боғлиқ ҳолда); қолган секциялар учун $k_{\eta\eta} = 1.0$.

Тизмани ҳаёлан учта участкага бўламиз.

Остки - цементланадиган, аввалги ҳимоя тизмалари тушириладиган оралиқ;

Ўрта - цементланадиган, аввалги ҳимоя тизмасини ичдиа жойлашган;

Юқориги - цементланмайдиган оралиқ.

Ташки босим остки участка атрофи учун қўйидаги қатlam босими қабул қилинади P_{kam} :

$$P = P_{kam} = k_a \cdot \rho_b \cdot g \cdot z \quad (7.2)$$

Бу ерда $\rho_{u, \text{сув.}} = 1000 \text{ кг/м}^3$; $p_{u, \text{сув.}}$ - чучук сувнинг зичлиги; g - эркин тушиш тезланиши, м/с^2 ; k_a - чуқурликда аномаллик коэффициенти.

Агар қудуқ кесими мустаҳкам жинслардан иборат бўлса, ўрта участкада ташки босим қатlam босимидан юқори бўлмайди. Демак, (7.2) формуладан фойдаланиш мумкин. Йўл қўйиладиган хатолик мустаҳкамлик захирасига киради.

Юқори участкадаги ташки босим учун, цементланмайдиган участкада ҳалқа оралиғи суюқлик устининг босими қабул қилинади.

$$P_{\text{устун.}} = \rho_u g z \quad (7.3)$$

бу ерда $\rho_{юв. \text{сую.}}$ - юувчи суюқликнинг зичлиги, кг/м^3

Агарда юқорида ётувчи жинсларда ундан ҳам юқорида ётувчи қатламларнинг босими натижада сиқилиб чиқиши содир бўлса, шу сиқилиб

чиқадиган қатламнинг баландлигига +50 м (сиқилиб чиқарилган жинснинг ости ва устидан 25 м дан), ташқи босим учун геостатик босим қабул қилинади:

$$P_{\text{устун}} = \rho_{\text{ш}} \cdot g \cdot z \quad (7.4)$$

бу ерда $\rho_{\text{ш}}$ - юқорида жойлашган тоғ жинсларининг ҳажмий массаси ўртача оғирлиги; $\rho_{\text{ш}}$ - чуқурлик ошган сари ўзгаради, лекин тақрибий ҳисоблашлар учун $\rho_{\text{ш}} \approx 2300 \text{ кг}/\text{м}^3$ деб қабул қилинади.

Ташқи ортиқча босим вақт ўтиши билан кўпчилик оралиқларда ўзгармайди. Энг катта ташқи ортиқча босим ички босимнинг тушиши жараёнида ҳосил бўлиши мумкин. Масалан, маҳсулдор қатламдан суюқлик оқимини олиш мақсадида қудукни ўзлаштириш жараёнида ёки эксплуатация тугаш босқичларида. Нефтли қудукларда энг кичик ички босим қўйидаги формула билан ҳисобланади.

$$P_{\text{иҷ}} = \rho_{\text{сую}} \cdot g \cdot (z - z_{\text{чн}}) \quad (7.5)$$

Газли қудуклар учун газли суюқлик билан тўлдирилган участкаларда эксплуатация сўнгидаги энг кичик ички босим, яъни $z_{\text{чн}} < z < z$ бўлган жараёнда

$$P_{\text{иҷ}} = (P_{\text{кат.}})_{\min} - \rho_{\text{сую}} \cdot g \cdot (z_{\text{кат.}} - z) \quad (7.6)$$

Ундан юқорида жойлашган участкада ($0 \leq z \leq z_{\text{чн}}$).

$$P_b = [(P_{\text{кат.}})_{\min} - \rho_c \cdot g \cdot (Z_{\text{кат.}} - Z_{\text{к.ч}})] e^{-5}, \quad (7.7)$$

бу ерда ρ_c - тизма ичидағи суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; $Z_{\text{к.ч}}$ -бу суюқликнинг сатхини тушиш чуқурлиги, м; $(P_{\text{кат.}})_{\min} - z_{\text{кат.}}$ - чуқурлиқда газли горизонтни эксплуатация қилиш сўнгидаги кутиладиган энг кичик қатлам босими, Па; $Z_{\text{куд.}}$ - қудук чуқурлиги, м;

$$S = \frac{0.034 \cdot \rho_{x,z} \cdot (Z_{\text{к.ч}} - Z)}{\beta_c \cdot T_c} \quad (7.8)$$

бу ерда β_c - газнинг сиқилиш коэффициент; $\rho_{x,z}$ - газнинг ҳавога нисбатан нисбий зичлиги; T_c - қудукдаги газнинг ўртача ҳарорати, К;

Нефтли қудукларда ҳимоя қувурларини эзилишга $P_{\text{эзил.}}$ мустаҳкамлигини ҳисоблаш учун (7.2)-(7.5) формулани (7.1) шартга қўмиз: Остки ва ўрта участкаларда қўйидагича:

$$P_{\text{эзил.}} \geq k_{\text{эзил.}} \cdot g \cdot [(k_a \rho_b - \rho_c) z + \rho_c z_{\text{чн}}] \quad (7.9)$$

Юқори участка учун

$$P_{\text{эзил.}} \geq k_{\text{эзил.}} \cdot g \cdot [(\rho_b - \rho_c) z + \rho_c z_{\text{чн}}] \quad (7.10)$$

Сиқилиб чиқишга мойил бўлган тоғ жинси оралиқларида

$$P_{\text{эзил.}} \geq k_{\text{эзил.}} \cdot g \cdot [(\rho_b - \rho_c) z + \rho_c z_{\text{чн}}] \quad (7.11)$$

(7.9)-(7.11) формулалар бўйича ҳисобларни амалга ошириб, қудукнинг чуқурлиги бўйича қувурларни эзилишга чидамлилигини зарур бўлган қийматлари бўйича эпюра тузилади. Эпюра бўйича тизманинг остки қисмига яқин $P_{\text{эзил.}}$ нинг энг катта қиймати топилади, сўнгра белгиланган адабиётдан қувурнинг мустаҳкамлик гуруҳи, девор қалинлиги берилган қувур диаметри бўйича аниқланади. Унда критик босим $P_{\text{кр}} > P_{\text{эзил.}}$. Бундай қувурлардан тизманинг остки биринчи секцияси ташкил топади. Яна шу адабиётдан, шу мустаҳкам гуруҳли, лекин девор қалинлиги кичикроқ бўлган қувурнинг критик босими $P_{\text{кр}} < P_{\text{кр}}$ топилади; остки иккинчи секция шу қувватлардан ташкил топади. Иккин-

чи секциянинг ости кесими $P_{kp}=P_{\text{эзил}}$. бўлган чуқурлиқда жойлашади; бу чуқурлик (7.9) - (7.10) тенгламаларни нисбатан ечиб топилади; Ости ва ўрта участкалар

$$z \leq \frac{p_{kp} - k_{cm}\rho_{жc}gz_{ch}}{\kappa_{cm}g(k_a\rho_n\rho_{жc})} \quad (7.12)$$

юқори участка

$$z \leq \frac{p_{kp} - k_{cm}\rho_{жc}gz_{ch}}{\kappa_{cm}g(\rho_n\rho_{жc})} \quad (7.13)$$

ва қиймати юқоридаги формулалардан мос келувчи бирига қуйилади. Худди шу каби тизманинг қолган қисмлари ҳисобланади. Агар навбатдаги юқори участкада ташки ортиқча босим жуда юқори бўлади, навбатдаги секция учун қувурлар биринчи секцияга танланганидек амалга оширилади. Зарурият бўлса, мустаҳкамлик гурухи бошқа бўлган қувур танланади.

Секциянинг умумий баландлиги (узунлигини) тагигида қудукқа туширилган Z_i секциядан кейинги Z_{i+1} секция узунлиги айириб ташланади:

$$H_i = Z_i - Z_{i+1} \quad (7.14)$$

Ҳисоблашлардан олинган вариант мустаҳкамликка ички ортиқча босим остида узилишга (разрыв) текшириб қўрилади.

Узилишга мустаҳкамлик шарти

$$P_b - P_H \leq \frac{P_b}{k_b} \quad (7.15)$$

бу ерда P_b – қувурнинг ситилишдаги мустаҳкамлиги, Па; k_b -мустаҳкамликнинг захира коэффициенти; $k_b=1.15-\varnothing 219$ мм қувурлар учун ва ундан кичик диаметрлар учун; $k_b=1.52$ катта диаметрли қувурлар учун.

Ҳимоя тизмасида энг юқори ички босим қудукнинг герметиклигини синаш вақтида ҳосил бўлади.

$$P_b = P_{on} + \rho_{on}gz \quad (7.16)$$

бу ерда P_{on} - синаш (опрессивка) жараёнида тизманинг юза кесимидағи босим, Па; P_{on} - шу операцияни бажариш вақтида тизма ичидаги суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

$$P_{on} = 1.1 P_y; \quad (7.17)$$

P_y - қудук юзасида энг юқори бўлиши мумкин бўлган босим, Па;

Газли қудуқлар учун:

$$P_y = P_{кат.} e^{-s}$$

Нефтли қудуқлар учун

$$P_y = \begin{cases} P_{кат.} - \rho_o g z_{кат.} \\ P_{нас} \end{cases}$$

бу ерда $P_{кат.}$ – $z_{кат.}$ чуқурлиқдаги газ ёки нефть ҳосил қилувчи қатламнинг қатлам босими; ρ_o – ёпик қудуқдаги газлашган нефтнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

$P_{нефть}$ – нефтнинг тўйиниш босими, Па;

Ҳимоя тизмалари герметиклигининг тампонаж эритмаси тошга (айланishi) ўтиши биланоқ текширилади. Бу моментда цементланмаган ҳалқа оралиғида босим тахминан юувучи суюқлик устуни босимига teng. Вакт ўтиши билан аста секинлик билан босим камая боради. Шунинг учун ҳам юқори участканинг хавфсизлигини ошириш мақсадида узилишга ҳисоблаш, ҳисоблаш жараёнида ташки босим учун юувучи суюқликнинг дисперс муҳит устуни босими қабул қилинади.

$$P_H = P_{dc} g z \quad (7.18)$$

бу ерда ρ_{dc} - дисперс мұхитни зичлиги, кг/м³

Тенгликларни (7.2), (7.3), (7.4), (7.16), ва (7.18) ни (7.15) га қойиб, хисоблаш учун зарур бўлган қувурнинг узилишга мустаҳкамлиги остки ва ўрта участкаларда

$$P_{bh} \geq k_b [P_{op} - (k_a \rho_b - \rho_{on})gz] \quad (7.19)$$

юқори участкада

$$P_{bh} \geq k_b [P_{op} - (\rho_b - \rho_{on})gz] \quad (7.20)$$

(7.19) ва (7.20) формулалар бўйича ҳисоблашларни бажариб, турли чуқурликлар учун эпюра тузилиб, мустаҳкамликнинг узилиш қийматлари қўйилади. Эпюрадан P_{bh} зарур мустаҳкамлигининг энг катта қиймати ҳар бир секция учун топилади, ҳисоблашлардан кейин олинган эзилишга қаршилиги қувурнинг мустаҳкамлиги P_b қиймати билан таққосланади. Агар зарур бўлган P_{bh} мустаҳкамлигидан кўриладиган секцияда катта бўлса, тизманинг шу участкасини қисқартириш (саддалаштириш) лозим. Чуқурлик Z га нисбатан (7.19) ва (7.20) тенгламаларни ечамиш:

Остки ва ўрта участкаларда

$$z \geq \frac{k_b \cdot p_{on} - P_b}{k_b \cdot g(k_a \rho_c - \rho_{on})} \quad (7.21)$$

Юқори участкада

$$z \geq \frac{k_b \cdot p_{on} - P_b}{k_b \cdot g(\rho_c - \rho_{on})} \quad (7.22)$$

Бу янги формулалар $P_{bh} = P_b$ шарт бажариладиган z_c чуқурликни топишга ёрдам беради. Агар ички ортиқча босим чуқурлик ошган сайин камайса, унда z_i чуқурликда юқори кесими P_{bi} мустаҳкамликка эга бўлган секция жойлаштирилади, ундан юқори жойлашган қисмида ундан ҳам мустҳкам бўлган қувурлар жойлаштирилади. Бунинг учун адабиётдан шу мустаҳкамликка эга бўлган қувур, лекин деворининг қалинлиги катта бўлгани (ёки шу деворининг қалинлиги катта бўлган ёки шу девор қалинлигидаги, аммо мустаҳкамлик гурухи катта бўлган) топилади, мос келувчи формулалардан (7.21), (7.22) бири ёрдамида уларни тушириш рухсат этиладиган туширилиш чуқурлиги қидириб топилади. Янги секциянинг баландлигини (узунлигини) дастлабки туширилган чуқурликдан шу секцияни айриш усули билан ҳисобланади. Агар чуқурлик ошиб боришида ички ортиқча босим ошса, (7.21), (7.22) формулалар бўйича назарда тутиладиган қувурлар секциясининг остки кесими чуқурлиги топилади. Навбатдаги остда жойлашган (секция узилишга мустаҳкамлиги катта бўлган) қувурлардан ташкил этилади.

Тизма конструкциясининг мустаҳкамлигини чўзилишга ҳам текширилади. Чўзилишга текшириш одатда қуйидагича амалга оширилади. Энг катта ўқ йўналиши кучлар йифиндиси P_{oc} тахминан тизма участкасининг оғирлигига тенг (назарда тутиладиган кесимли остки қисмида жойлашган кесим), ҳаводаги оғирлиги ва мустаҳкамлик шарти қуйидагича ёзилади:

$$P_{op} = \sum m_i g I_i \leq P_{dop} \quad (7.23)$$

Бу ерда m_i -и -ли секцияни 1м- қувур оғирлиги, кг; l_i -секциянинг узунлиги, м; $P_{\text{доп}}$ - назарда тутилаётган кесимдаги қувур учун рухсат этилган ўқ йўналишни кучланиш, Н; учбурчак профилли қувурлар учун.

$$P_{\text{доп}} = \frac{P_{\text{cmp}}(1 - k_{uz}i_{uz})}{k_{cmp}} \quad (7.24)$$

трапецеидал резьбали қувурлар учун.

$$P_{\text{доп}} = P_{\text{дол.в}} \cdot 22.7 \cdot 10^4 \cdot d_h \cdot m_i \cdot I_u \quad (7.25)$$

$P_{\text{стР}}$ - резьбали бирикмаларнинг тебранишдаги кучланиши, Па; I_u - қудукни жадал қиялашуви, градус /м; K_{iz} - резьбали бирикмада мустаҳкамликнинг камайиш коэффициенти, м/градус; $i_u=0.1$ градус (4- жадвал).

$$K_{uz} = C_d / \delta_T \quad (7.26)$$

$P_{\text{дол.в}}$ - вертикал қудукларда, қувурларга рухсат этиладиган кучланиш (юкланиш), Н; $K_{stР}$ - вертикал қудуклар учун мустаҳкамликнинг захира коэффициенти; δ_T - қувур материалининг оқувчанлик чегараси, Па.

4-жадвал

Кувурнинг ташқи диаметри, мм	114-168	178-219
Вертикал қудук учун $K_{stР}$	<3000 >3000	<1500 >1500

(7.24) формула бўйича хисоблашлар жараёнида $k_{stР} / (l - k_{iz}I_u)$ катталиқ диаметри 168 мм ли ва ундан кичик тизмалар учун қия қудукларда 1.3 дан кичик эмас, катта диаметрли тизмалар учун – 1.45 дан кичик эмас.

5-жадвал

Тизманинг ташқи диаметри, мм.	114	127	140	146	168	178	194	219	245
Градус, град	2.28	2.65	3.03	3.03	3.41	3.60	3.98	4.93	5.69
Тизманинг ташқи диаметри, мм.	273	299	324	340	351	377	406	426	508
Градус, град.	6.45	7.20	7.96	8.53	8.72	9.67	10.4	11.38	14.03

Девор қалинлиги ва мустаҳкамлик гуруҳиҳар хил бўлган қувурлардан фойдаланиб, ҳимоя тизмаси конструкциясининг бир нечта вариантини хисоблаб топиш мумкин.

Энг оқилона вариант бўлиб тизманинг таннархи, транспорт харажатларини хисобга олган ҳолда минимал сарф харажатли тизма хизмат қиласи.

7.2.1. Эксплуатацион тизмани хисоблаш

Хисоблаш учун бошланғич маълумотлар:

$d_{3,k}=140$ мм – эксплуатацион тизманинг диаметри.

$L=3100$ м – қудук чуқурлиги (эксплуатацион тизманинг туширилиш чуқурлиги).

$h=3100$ м – тизма ортида цемент эритмасининг кўтарилиш баландлиги.

$p_{\text{кam.}}=31,3$ МПа – маҳсулдор горизонтдаги қатлам босими (қудуқни ишлатиш босқичида);

$p_{\text{кam.}}=1,0$ МПа – қудуқни ишлатишнинг сўнгги босқичи.

$\rho_{\text{o.p.}}=1,05$ г/см³; $\rho_{\text{u.p.}}=1,60$ г/см³; $\rho_{\text{o.jc}}=1,0$ г/см³ – бурғилаш, цемент ва буфер эритмасига мос равишдаги зичлик.

$T_{\text{myb.}}=105$ °C – қудуқ туби ҳарорати.

$T_{\text{ioz.}}=20$ °C – қудуқ юзасидаги ҳарорат.

$T_{\text{yp.}}=15$ °C – ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати.

$\rho_{\text{e.nis.}}=0,6$ – газнинг хаводаги нисбий зичлиги.

$m=0,8$ – газнинг сиқилиш коэффициенти.

$k=0,25$ – цемент ҳалқасининг юкланиш коэффициенти.

3100-2840 метр оралиғида ишлатиш оралиғи, тоғ жинси қаттиқ жинсдан ташкил топган.

Ечиш

9-расмдан ҳисоблаш схемаси [15] V.

Ташқи ортиқча босимни қуидаги оралиқларда аниқлаймиз:

$$1) z=0; p_{\text{h.uz}}=0;$$

$$2) z=3100 \text{ м}; p_{\text{h.uz}}=(0,01 \cdot \rho_{\text{u.p.}}) \cdot (1-k)=(0,01 \cdot 1,6 \cdot 3100 - 1,0) \cdot (1-0,25)=35 \text{ МПа}.$$

АВ эпюрасини қурамиз (9 а- расм).

9- расм ортиқча босимнинг эпюраси:

а) ташқи; б) ички.

Ички ортиқча босимни қуидаги оралиқларда аниқлаймиз:

$$1) z=0; p_{\text{v.uz}}=1,1 \cdot p_y \text{ ёки } p_{\text{v.uz}}=p_{\text{on.}}$$

$$108-\text{жадвалдан [15]} p_{\text{on}}=10 \text{ МПа}.$$

$$p_y = p_{\text{v.z}} = \frac{p_{\text{on}}}{e^s};$$

$$S = \frac{0,03415 \cdot \rho_{\text{e.on}} \cdot (L-z)}{m \cdot T_{\text{cp}}} = \frac{0,03415 \cdot 0,6 \cdot (3100 - 0)}{0,8 \cdot 343} = 0,224.$$

$$e^s = \frac{2 + S}{2 - S} = \frac{2 + 0,224}{2 - 0,224} = 1,25.$$

$$p_y = \frac{31,3}{1,25} = 25,04 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{v.uz}} = 1,1 \cdot 30 = 33 \text{ МПа}$$

Шундай қилиб, 33>10 ни қабул қиласиз $p_{\text{v.uz}}=33$ МПа.

2) $z=3100$ м; $p_{\text{v.uz}}=[1,1 \cdot p_y - 0,01 \cdot (\rho_{\text{u.p.}} - \rho_{\text{o.jc}}) \cdot L] \cdot (1-k) = [33 - 0,01 \cdot (1,6 - 1,0) \cdot 3100] * *(1-0,25) = 11,3$ МПа.

АВ эпюрасини қурамиз (9 б- расм).

$n_{\text{kp}} \cdot p_{\text{h.uz}}$ катталигини фойдаланиш оралиғида аниқлаймиз, шунинг учун

$$n_{\text{kp}}=1,3; 1,3 \cdot 33=42,9 \text{ МПа.}$$

Юқоридаги босимга мос келадиган ишлатиш қувуригининг мустаҳкамлигини танлаб олаимиз, бунда девор қалинлиги $\delta=10$ мм ли K-маргадаги қувур, бунинг учун босим $p_{\text{kp}}=50,4$ МПа га teng (109-жадвал) [15]. Юқоридагиларни инобатга

олиб унчалик узун бўлмаган оралиқ учун $l_1=260$ метрдаги қувурлар биримасини туширамиз.

Биринчи секциянинг оғирлиги $Q_1=260 \cdot 328=85280$ Н=0,08528 МН=8,528 т га тенг.

Ушбу оралиқдаги ички ортиқча босимни топамиз

$L-l_1=3100-260=2840$ м эпюрага мос (9 б-расмдаги):

$$p_{\text{в.уз}}[2840] > p_{on}, \text{ бунда } p_{\text{в.уз}} 2700=12,6 \text{ МПа} > p_{min} \text{ (10).}$$

Девор қалинлиги $\delta=10$ мм ли, K гуруҳидаги қувурнинг ички босим мустаҳкамлик захира коэффициентини аниқлаймиз.

$$p_{\text{в.Д10}}^k=62,6 \text{ МПа.}$$

$$n = \frac{p_{\text{в.д}}}{p_{on}} = \frac{62,6}{10} = 6,26 > 1,15.$$

Эпюрадан фойдаланиб 2-секция қувурнинг 2840 метр чуқурликдаги ички ортиқча босими (9 а расмга қаранг) $p_{\text{н.уз}}=31,7$ МПа ташкил этади. Юқоридаги босимга Д гуруҳидаги, девор қалинлиги $\delta=10$ мм қувур тўғри келади, бунинг учун $p_{kp}=39,6$ МПа (109- жадвал) [15] и $p_{\text{в.Д}}=47,6$ МПа (112-жадвал) [15].

3-секция учун Д гуруҳидаги девор қалинлиги $\delta=9$ мм ли қувур оламиз $p_{kp}=34$ МПа; $p_{\text{в.Д}}=42,8$ мПа.

Эпюрадан фойдаланиб, (9- а расмга қаранг) $\delta=9$ мм қувурнинг рухсат этилган чуқурлиги $l_{\text{дон.9Д}}=2200$ метрни ташкил этади.

Бунда 2-секциянинг узунлиги ($\delta=9$ мм)

$$l_2 = l_{\text{дон.9Д}} - l_{\text{дон.9Д}} = 2840 - 2200 = 640 \text{ м.}$$

2-секциянинг оғирлиги ($\delta=10$ мм) $Q_2=0,164$ МН=16,4 тоннага тенг.

2- секция учун ички таъсир босимини эпюрадан 2200 метрдан топамиз (9 -б расмга қаранг) ва у 14,9 МПа га тенг. Шунда,

$$n_e = \frac{47,6}{14,9} = 3,19 >> 1,15.$$

Д маркадаги девор қалинлиги $\delta=8$ мм бўлган қувурни тўртинчи секция учун қабул қиласиз ($p_{kp}=28,1$ МПа; $p_{\text{в.Д}}=38,1$ МПа). Эпюрадан (3 а расм га қаранг) босим $p_{kp}=28,1$ МПа бўлса $l_{\text{дон.8Д}}=1000$ м га тўғри келади.

3-секция узунлиги ($\delta=8$ мм)

$$l_3 = l_{\text{дон.9Д}} - l_{\text{дон.8Д}} = 2200 - 1000 = 1200 \text{ м.}$$

$Q_3=1200 \cdot 36,2=43,44$ тонна 3-секция оғирлиги.

1000 метрда ички ортиқча босим 26 МПа га тенг (3 а расм). Шундай қилиб,

$$n_e = \frac{42,8}{26} = 1,65 > 1,15.$$

5-секция учун девор қалинлиги $\delta=7$ мм ва Д маркадаги қувурни қабул қиласиз, ($p_{kp}=22,2$ МПа; $p_{\text{в.Д}}=33,3$ МПа $p_{cnp}=0,67$ МН; $q=23,6$ кг. $l_{\text{дон.7Д}}=600$ м).

4-секция узунлиги ($\delta=8$ мм)

$$l_4 = l_{\text{дон.8Д}} - l_{\text{дон.7Д}} = 1200 - 600 = 600 \text{ м.}$$

$Q_4=600 \cdot 32,5=19,5$ тонна.

600 метрда ички ортиқча босим 22,1 МПа га тенг.

Бунда 4-секция қувури учун ($\delta=8$ мм)

$$n_6 = \frac{38,1}{22,1} = 1,72 > 1,15.$$

Туртта секциянинг оғирлиги:

$$Q_1+Q_2+Q_3+Q_4=8,528+16,4+43,44+19,5=87,868 \text{ т.}$$

5- секциянинг узунлигини жўзилишни ҳисобга олган ҳолда топамиз ($\delta=7 \text{ мм}$)

$$l_5 = \frac{\frac{0,8}{1,15} - 0,8268}{\frac{325 \cdot 10^{-6}}{325 \cdot 10^{-6}}} = 457 \text{ м.} \quad l_5=400 \text{ метр қабул қиласиз.}$$

5-секциянинг узунлиги ($\delta=7 \text{ мм}$): $Q_5=400 \cdot 32,5=13 \text{ т.}$

Тизманинг умумий узунлиги:

$$L=260+640+1200+600+400=3100 \text{ м.}$$


Тизманинг умумий оғирлиги

$$Q_k=87,868+13=100,868 \text{ т}$$

Олинган хисоб ишларини 6- жадвалда келтириб ўтамиз.

6-жадвал

Пастдан юқорига секция номери	Девор қалинли ги, δ , мм	Металлининг мустаҳкамлик гурухи	Кувурлар тушириш оралиғи, м	Секция узунли ги, м	1 м қувур нинг оғирли ги, кг	Секци ялар оғирли ги, т
1	10	К	2840-3100	260	36,2	8,528
2	10	Д	2200-2840	640	32,8	16,4
3	9	Д	1000-2200	1000	32,8	43,44
4	8	Д	400-1000	600	32,5	19,5
5	7	Д	0-400	400	32,5	13
Жами			0-3100	3100	-	100,868



9-расм. Босимларнинг ҳисобланган эпюраси

7.3. Қудуққа ҳимоя тизмасини тушириш

Ҳимоя тизмасини тушириш - муҳим мутасадди иш жараёнларидан биридир. Ҳимоя тизмасини қудуққа туширишгача барча текшириш ва ўлчов ишлари, бурғилаш ускуналарини ва асбобларининг ҳолати дикқат билан текширилиши, минора ва осма тизим туширилишга мўлжалланган тизманинг оғирлигига мос келувчи юкни кўтара олиши, қудуқ стволида тайёрлов ишлари тугаган бўлиши лозим.

Тизмани туширишдан бир неча кун олдин бурғилаш майдончасига ҳимоя қувурлари, технологик жиҳозлаш элементлари ва қўшимча зарур асбоблар базада текширувдан, синашдан ўтказиб, олиб келинади.

Бурғилаш майдонида ҳимоя қувурлари яна бир марта кўздан текширилади, қувурларнинг диаметри бўйича оваллиги маҳсус шаблонлар билан аниқланади; транспортировка жараёнида ишдан чиқсан, аваллги белгилангандан катта бўлган қувурлар ишга яроқсиз бўлади. Яроқли қувурлар мустаҳкамлик гуруҳи, девор қалинлиги ва резъвали бирикмалар тури бўйича стиллажга нипелли томонни қудуқ томонга қаратиб, тартиб рақами бўйича тахлаб қўйилади. Тахлаш вактида ҳар бир қувурнинг узунлиги ўлчаниб, рақамланади; қувурнинг рақами ва унинг узунлиги маҳсус дафтарга ёзиб қўйилади.


Каверно ва профилеграмм маълумотлари бўйича қудуқ деворларининг торайган участкалари аниқланади, инклинограмма бўйича - ўта қийшиқ участкалар аниқланади. Бу участкалар янги бурғи билан соатига 35 - 40 м тезликда қайта ишланади ва қудуқ нормал диаметргача кенгайтирилади. Қудуқ деворларини ишлашда, бурғилаш жараёнида охирги оралиқни бурғилашда ишлатилган жамламали бурғилаш тизмасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқидир. Агар девори қайта ишланадиган қудуқда бурғилаш шароити мураккаб бўлса, қудуқ стволи катта ишлангандан кейин калибропка қилинади: остки қисми ҳимоя қувурининг диаметрига яқин, мустаҳкамлиги бир бўлган бурғилаш тизмаси туширилса, қудуқ тубигача муваффақиятли бориши кузатилади. Агар тушириладиган бурғилаш сафи сикилиб ёки тирагиб қолса, тизма кўтариб олинади ва қудуқ қайта аввалги ишлаш тезлигидан кичик тезликда ишланади. Қудуқда калибрлаш ишлари тугатилиб, қудуқ бир икки цикл юувучи суюқлик билан ювилади. Қудуқни ювиш жараёнида қўлланиладиган юувучи суюқлик минимал сув бера олувчанликка, статик ва динамик силжиш қучланиш кўрсаткичлари ва пластик қовушқоқлик кичик бўлиши, шунингдек, яхши мойлаш характеристига эга бўлиши зарур.

Қудуқни қайта ишлаб ёки калибрлаб бўлган бурғилаш тизмасини ўтариш жараёнида унинг узунлигини ўлчаб, қудуқнинг чуқурлиги аниқланади. Қудуқнинг ҳакиқий чуқурлиги, жами ўлчангандар бурғилар тизмаси узунлигидан, тизмани чўзишлиши ҳисобига катта бўлади.

Қудуққа ҳимоя тизмасини тушириш қудуқни ювиш, бурғилаш тизмасини күтариб олиш ишлари тугаши билан бошланади.

Узунлиги 3000 - 3500 м гача бўлган ҳимоя тизмалари механизациялашган поналар ва биринчи элеватор ёрдамида туширилади; ундан юқори бўлган узунликдаги тизмаларни туширишда одатда поналар ишлатилмайди, чунки поналарда мавжуд тишлар билан ҳимоя қувурларини ишдан чиқариш эҳтимоли ошади; поналар ўрнига иккинчи элеватор ишлатилади.

Ҳимоя тизмаларини қудуққа туширишдан олдин тизмани биринчи тушувчи қувурнинг бош (охирги) қисмида қудук деворлари бўртиб чиқсан оралиқда хавфсиз ўтиши учун маҳсус қалин деворли ҳалқа - **бошмоқ** туширилади. Унинг тузилиши қўйидагича бошмоқ: (1) юувучи суюқлик чиқувчи каналлар (2) ва (3) йўналтирувчи тиқиндан иборат. Йўналтирувчи тиқин (3) осон бурғиланадиган материалардан ишланган (9-расм). Тиқиннинг ташқи қисми силлиқ шаклда, марказий қисмида ўтиш канали мавжуд.



10-расм. Йўналтирувчи тиқинли бошмоқ


Бошмоқ - узунлиги 2 м. га яқин бўлган қалин деворли қувур деворига қотириб, бошмоқда бир неча суюқлик чиқувчи тешиклар тешилади. Тешиклар сони ва уларнинг диаметри шундай бўлиши лозимки, қудуқни ювиш ва цементлаш жараёнида тешикдан чиқадиган суюқликнинг оқими 20 м/с дан ошмаслиги, суюқлик оқими тизма бўйлаб тенг тақсимланиши лозим.

Бошмоқдан бир - иккита қувур узунлигига тизмада тескари клапан ўрнатилади. Бу клапаннинг вазифаси - цементлаш охирида ҳалқа оралиғидаги цемент эритмасининг кириб келишини олдини олишdir. Энг мукаммал ва замонавий клапан дифференциал тескари клапан ЦКОД дир (10-расм). Ҳимоя тизмасига бундай клапанлар беркитувчисиз шар (6) билан туширилади.

Қудуққа ҳимоя қувурини туширишда ҳимоя тизмасини юувучи суюқликнинг асосий қисмини ҳалқа оралиғига сиқиб чиқарса, маълум бир қисми дроссель (9) орқали ҳимоя қувурини ичига киради. Натижада тизмани ўз-ўзидан тўлиши туфайли ҳалқа оралиғида гидравлик йўқотиш кам бўлади. Агар клапан ёпиқ ҳолатда бўлса, унда барча сиқиб чиқариладиган юувучи суюқлик тизма орти бўшлиғи томонга ҳаракатланади.

Қудуққа тизма туширилиб бўлингач, ҳимоя тизма ичига пласмасса шар (6) ташланади ва юувучи суюқлик оқими билан резина диафрагма (4) орқали босиб ўтказилиб, чегараловчи ўриндиқ (7) га келиб жойлашади. Шу моментдан бошлаб ЦКОД қурилмаси тескари клапан каби ишлайди: тизма ичидан циркуляция қилиниши жараёнида тизма ичидаги суюқлик қудуққа чегараловчи (7) нинг тешиклари орқали ўтиб (ёпиб), беркитиб турувчи резина материалли мембрана (8) дан чиқиб кетади.

Қудуқдаги суюқликни тизма ичи томон тескари ҳаракатланиб киришига шар (6) суюқлик ёрдамида енгил кўтарилиб, резина диафрагма (4) даги ўтиш тешигини тўлиқ беркитади ва юувучи суюқликнинг ўтишига йўл қўймайди.




11-расм. ЦКОД тескари дроссель клапани.

1-корпус; 2- босим ҳалқаси; 3- кесилувчи шайбалар жамламаси; 4- резина диафрагма; 5- таянч ҳалқаси; 6- шар; 7- чекловчи; 8- эластик мембрана; 9- дроссель.

ЦКОД клапани ажратувчи цементлаш тиқини тўхтатиш ҳалқаси вазифасини бажаради.

Қудуққа туширилган ҳимоя тизмалари қудуққа нисбатан марказлашган бўлиши, унинг атрофида тўлиқ бир текис цемент қобиги ҳосил бўлишига кўмаклашади. Натижада ўтказувчан қатламларнинг бир - биридан сифатли ажралишига олиб келади. Бунинг учун ҳимоя тизмалари пружинали ёки қаттиқ марказлаштирувчи (центратор) лар билан жиҳозланади. Пружинали марказлаштирувчи (11-расм) иккита шарнирли обойма (1) дан, олтита пружинали планка (2) дан ва иккита маҳкамловчи қозиқча (5) дан иборат.



12- расм . Пружинали центратор.

1- шарнирли обойма; 2- пружинали планка; 3- пона; 4- чегараловчи ҳалқа; 5- маҳкамловчи қозиқча; 6- қувур.

Марказлаштирувчини қувур (6) га ўрнатиш ҳолати, чегараловчи ҳалқа (4) ва иккита тутиб турувчи пона 3 ёрдамида амалга оширилади. Бундай марказлаштирувчи энг катта диаметри қудук диаметридан тахминан 20% катта бўлиши зарур. Пружинанинг қаттиқлиги шундай бўлиши керакки, ҳимоя тизмаларини ўқи қудук ўқидан, ҳар қандай ён томонлардан таъсир этадиган кучлар натижасида ўзгармаслиги керак. Демак, тизма қудук ўқи бўйлаб жойлашиб қолиши лозим.

Қаттиқ марказлаштирувчи икки томони резьбали қисқа қувурдан иборат бўлиб, ташқи юза қисмига бир нечта планка ўқ бўйлаб ёки бурчак остида пайвандланган бўлади. Қаттиқ марказлаштирувчининг диаметри доимо қудук диаметридан 10% кичик бўлади.

Марказлаштирувчиларни тизма бўйлаб бир - биридан 20 - 25 м масофада жойлаштириш мақсадга мувофиқдир, агар қудукнинг зенит бурчаги 3° дан ошмаса; зенит бурчаги катта бўлган оралиқларда марказлаштирувчиларни масофаси шундай ҳисобланадики, энг катта эгилиш оралиқларда қудук диаметридан 4 - 5 % юқори бўлмайдиган оралиқларда жойлаштирилади.


Марказлаштирувчиларни имкони борича ҳар бир маҳсулдор қатлам ёки сувли қатламни ички ва остки қопламасидан юқори ва пастига, ташқи пакерлари, цементлаш муфталари жойлашган оралиқларида, зенит ва азимут бурчаклар катта бўлган оралиқларда жойлаштириш мақсадга мувофиқдир.

Қудук диаметри катталашган оралиқлардан юувучи суюқликнинг тампонаж эритмаси билан тўлиқ сиқиб чиқариш учун қудук диаметри катталашган чегара яқинида тизмага **турбулизаторларни** жойлаштириш яхши самара беради. Турбулизатор суюқлик оқимини ўзgartириб, гирдоб ҳосил қилиши натижасида катта диаметрли ҳалқа оралиғида суюқликнинг ҳаракатланиши рўй беради. Турбулизатор (12-расм) қисқа қувур бўлиб, ташқи юзасига учта паррак пайвандланган; улар бир - биридан 120° да 35° бурчак остида жойлашган. Ҳимоя

қувурига турбулизаторлар тутиб турувчи поналар ёрдамида бириктирилади. Турбулизаторлар орасидаги масофа 3 м дан (ошмаслиги лозим. Турбулизатор ва марказлаштирувчиларнинг жойлашиш ўрнини кавернометрия маълумотлари бўйича аниqlанади.

Ҳимоя тизмаларини тез тушириш жараёнида гидродинамик босим юқори бўлиб кетиши рўй беради. Бу қўпинча тескари клапан мавжуд бўлган вақтда кузатилади. Босимнинг кудук деворларида ошиб кетиши юувучи суюқликни ютилишига, тескари клапаннинг ишдан чиқишига ёки тизманинг эзилиш - пачоқланишига олиб келади. Шунинг учун тизманинг тушириш тезлиги чегараланади.

Хатто энг яхши шароитларда ҳам эксплуатацион тизма учун ҳар бир туширилайдиган қувурнинг ўртача тезлиги 1 м/с дан юқори бўлмаслиги, оралиқ тизмалар учун - 0,8 м/с дан, кондуктор учун 0,5 м/с дан юқори бўлмаслиги таклиф қилинади. Тескари қалапанли ҳимоя тизмасини туширишда клапан тизма ичини суюқлик билан тўлдириш хусусиятига эга бўлса, тизма ичини юувучи суюқлик тўлишини кузатиб туриш лозим, бунда кудукдан чиқадиган суюқлик ҳажми ва крюкдаги оғирлик назорат қилиб турилади.



13-расм. Турбулизатор.

1- корпус; 2- паррак; 3- чуқурча; 4- пона.


Агар клапан ёпиқ бўлса ва ўз - ўзини тўлдириши кузатилмаса, тизмага ҳар 200 - 400 м қувур туширилиши билан (диаметрига боғлиқ ҳолда) даврий равишда суюқлик тўлдириб турилади. Тизмани тўлдириш вақтида сиқилиб қолишини олдини олиш учун тизма ҳаракатлантирилиб турилади. Ундан ташқари, ҳар 500 - 800 м. қувур туширилиб бўлингандан кейин оралиқ ювишни амалга ошириш билан кудукда йиғилиб қолган шлам ва газли юувучи суюқлик ўрнига янги юувучи суюқлик юборилади.

Бурғилаш муддати узоқ бўлган қудуқларда ва оралиқ тизмасининг қудуқ юзасидаги қисмини кучли равишда емирилиш эҳтимоли бўлса, юзадаги сўнгги қувурларнинг 3 - 4 тасини қалин деворли қувурлардан ташкил этиш керак.

Ҳимоя тизмаси туширилиб бўлиши билан тизмалар қрюкка осилган ҳолда бўлиши, қудуқ эса яхшилаб ювилиш лозим; тизма бу жараёнларда қудуқ тубига тегиб турмаслиги керак.

Тизмаларни қисмларга бўлиб тушириш хусусиятлари. Кўплаб ҳимоя тизмаларини бир мартада қудуққа туширилади. Айрим ҳолларда ўта оғир ёки ўта узун тизмаларни икки ёки уч қисмга бўлиб, икки - уч марта қудуққа туширилади. Кўйидаги ҳолларда шундай қилинади: агар ҳимоя тизмасининг оғирлиги бурғилаш ускунасининг юк кўтариш қобилиятидан катта бўлса; агар ҳимоя тизмасининг мустаҳкамлиги тизмалар тўлиқ ҳолатида чўзилиш мустаҳкамлигига дош бера олмаса, агар қудуқ узоқ муддат ювилмаган вақтида нефтгаз ҳосил бўлиш эҳтимоли кутилса:

Агар тизмани мураккаблик рўй бериши эҳтимоли нуқтаи - назаридан қисмларга бўлиб туширилиши лозим бўлса, унда остки қисмининг узунлиги шундай танланадики, тизманинг юқориги қисми мураккабликлар рўй бериши мумкин бўлган оралиқнинг қопламасидан 200 метр юқорида бўлиши керак. Бошқа ҳолатларда ҳар бир қисмнинг узунлигини аниқлаш тизманинг мустаҳкамлигини ва бурғилаш ускунаси юк кўтарувчанлигини ҳисобга олган ҳолда оширилади. Иложи борича ҳар доим туширилган қисмли тизмаларнинг сўнгги қисми дастлабки туширилган ҳимоя бошмоғидан юқорида бўлса, иккинчи қисм ҳимоя тизмалари билан бириктириш осон кечади. Бунга имконият бўлмаса, туширилган тизманинг юқори қисми, қудуқ диаметри номинал ва яхши марказлашувчи оралиқда бўлиши шарт.



14-расм. Ҳимоя қувурининг остки қисмини тушириш учун ажратгич.

1- корпус; 2- штифт; 3- тепа втулка; 4- юувучи тешик; 5- ташқи бириктирувчи; 6- ички бириктирувчи; 7- кесилувчи штифт; 8- остки втулка; 9- ажратувчи тиқин; 10- ҳимоя тизмаси.

Остки (ўрта) қисм бурғилаш қувурлари ёрдамида туширилади. Шунинг учун ҳам ҳимоя тизмаси сафига қўшимча жиҳозлаш элементлари киритилади:

бурғилаш қувурлари билан остки (ўрта) қисмли бириктириш учун - ажратувчи иккита қисмни бир - бири билан бириктириш учун - туташтирувчи қисм, айрим ҳолларда қудукда остки (ўрта) қисмни муаллақ ишлаб туриш учун мосламалар ишлатилади.

Ажратувчи элсментнинг тузилиши (14-расм) кўрсатилган. У бурғилаш қувурлари билан бирикадиган қулфли резьба корпус (1) дан, ҳимоя тизма (10) ни туширилган қисми билан бириктирилган бириктирувчи (5) дан, корпус (4) даги юувучи тешикларни ёпувчи втулка (3) дан; втулка (3) ни корпусда (4) дан корпус (1)га қотирилган переводник (6) ва втулка (8) нинг остки қисмида жойлашган секцияли ажратувчи тиқин (9) дан; втулка (8) переводник (6) га кесилувчи штифт (7) ёрдамида қотирилади. Корпус (1) ва переводник (5) бир - бири билан чап резьба ёрдамида қотирилади.

Ҳимоя тизмаси остки (ўрта) қисми қудукқа туширилади ва цементланади. Тампон эритмаси қудукқа ҳайдалганидан кейин бурғилаш қувурини ичига юқориги қисм секцияли ажратувчи тиқини ташланади ва уни устидан босувчи суюқлик ҳайдалади. Қачонки юқориги қисм втулка (8) ўриндиғига келиб жойлашиши билан қувурлар ичиди босим оша бошлайди, штифт (7) кесилади ва секцияли тиқин ҳимоя тизмаси бўйлаб пастга томон ЦКОД клапанига бориб жойлашгунича ҳаракатланади (ёки ЦКОД клапани бўлмаса, тизмали остки қисмида жойлашган маҳсус тўхташ ҳалқасига бориб жойлашади). Босувчи суюқлик тугашидан олдин бурғилаш қувури ичига дюралюминли ёки пластмасса шар ташланади.

Шар бориб втулка (3) нинг ўриндиғига жойлашганидан кейин бурғилаш қувурлари ичиди босим оша бошлайди, натижада штифт (2) кесилади, втулка переводник (6) ни четига таянади, юувучи суюқлик эса тешик (4) орқали ҳалқа оралиғига чиқади. Қудукни шу тешиклар орқали остки қисмида цемент тоши ҳосил бўлишига қадар ювилади. Остки қисмни, цемент тоши кўтариб туриш қобилиятига эга бўлганидан кейин бурғилаш қувурлари ўнгга томон айлантирилиб, чап резъбали переводник (5) дан ажратиб олинади. Юқорида келтирилган ва қўплаб бошқа ажратувчиларни камчилиги шундан иборатки, цементлаш ва қудукни ювиш жараёнида бурғилаш тизмасини айлантириш мумкин эмас.

Назорат саволлари.

1. Қудукқа ҳимоя тизмаларини туширишда қандай кучлар таъсир қиласи?
2. Ҳимоя қувурларига таъсир этувчи кучлар неча гурухга бўлинади ва уларни қисқача тушунтиринг.
3. Ички ва ташқи ортиқча босимлар эпюраси нега тузилади?
4. Қудукқа ҳимоя тизмасини туширишдан мақсад нима?
5. Ҳимоя қувурларини жиҳозлашда ишлатиладиган элементлар ҳақида қисқача маълумот беринг?
6. Ҳимоя қувурларини қудукқа тушириш вақтида нималарга эътибор бериш керак?

VIII. Тампонаж материаллари

Таянч иборалар: суспензия – суспензия (эритма); эластик - эластик егилувчан; коррозияга қарши - емирилишга, занглашга қарши; клинкер- табиий материал (тош)ни юқори ҳароратда күйдиришдан ҳосил бўлган табиий тош;

Адабиётлар: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13.

8.1. Тампонаж материалларининг вазифалари

Тампонаж деб - қайсики материалларнинг сув билан аралашиш жараёнида суспензия (одатда улар эритмалар деб аталади) ҳосил қилиб, қудук шароитида вақт ўтиши билан умуман ўтказмас мустаҳкам жинсли ҳосил қилишга айтилади.

Тампонаж материаллари қудукнинг қувур орти бўшлигини тўлдириш ва барча ўтказувчан жинсларни бир - биридан изоляция қилиш учун; қувур орти бўйлаб бир қатламдан бошқа бир қатламга суюқлик (газ) оқимининг ўтишини олдини олиш ёки бартараф этиш учун; юувучи суюқлик ютилиши мумкин бўлган каверноларни, ёриқ ва бошқа каналларни тўлдириш учун; ҳимоя тизмасининг ташки қисмини қатлам сувлари (газлари) коррозиясидан ҳимоялаш учун; ҳимоя тизмасига катта мустаҳкамлик бера олиш учун ; доимий ёки (вақтинчалик туташувчи цемент кўприги) қудук стволида турли мақсадларда барпо этиш учун.

Ўтказувчан қатламларни ажратиш учун ишлатиладиган тампонаж материаллари қўйидаги қатор талабларга жавоб бериш лозим:

1. Бундай материалнинг суспензияси вақт оралиғида енгил ҳайдалиши, яъни қудукнинг белгиланган оралиғигача транспортировка қилиниши, тинч ҳолатда эса седиментациян мустаҳкам бўлиши керак.

2. Қудукқа сузпензияли транспортировка қилиш тугаши заҳотиёқ, қисқа муддат ичida хатто атроф - мұхитнинг ҳарорати 0°C дан паст бўлса ҳам умуман ўтказмас қаттиқ жисмга айланиб қолиши керак .

3. Суспензия ҳажми унча катталашмасдан ёки муайян қудук шароитида ҳажмини йўқотмасдан қаттиқ жисмга айланиб қолиши керак.

4. Суспензиядан ҳосил бўлган қаттиқ жисм юқори эластиклиқ, узок муддатли, қатлам сувлари (газлар) билан алоқада бўлган жараёнда коррозияга қарши чидамли бўлиши керак.

5. Бу қаттиқ жисм қудукнинг ишлаш даврида рўй бериши мумкин бўлган ҳароратни барча- барча ўзгариши жараёнида коррозияга қарши мустаҳкамлигини ва ўтказмаслик хусусиятини, ўзининг механик хоссаларини сақлаб қолиши керак.

6. Ҳимоя тизмаси ортида ва тизма оралиғида, қудук деворларида ҳосил қилинган жинслашиши ва мустаҳкамлиги қудукнинг ишлаш даврида ҳосил бўлган қучларга етарлича қарши тура олиши керак.

7. Тампонаж материаллари танқис бўлмаслиги ва қиммат бўлмаслиги лозим, чунки уларни ишлатиш эҳтиёжи жуда юқори.

8. Агар тампонаж материали қудукда кўприк қўшиш учун ишлатилса, унинг суспензиясидан ҳосил бўлувчи тош юқори мустаҳкамликка ва қаттиқликка эга бўлиши лозим.

8.2. Тампонаж материалларининг турлари ва тошнинг асосий хоссалари

Тампонаж материаллари МНТКС, 19.05.1998 йилдаги давлатлараро стандарт бўйича, қўйидаги кўринишдаги гуруҳларга ажратилади: кликер таркиби бўйича ишлатилиш ҳарорати, улардан тайёрланадиган эритманинг ўртача зичлиги, тампонаж тошининг агресив муҳитга чидамлилиги, қотиша ҳажмий деформацияларга бардошлилиги ва ҳоказолар.

Бу материаллар кликер таркибига боғлик ҳолда учта гурухга бўлинади:

- асосида портландцемент кликери бўлган цементлар;
- асосида гил тупроқ кликери бўлган цементлар;
- кликерыз цементлар. (кликер деб - маҳсус танлаб олинган айrim табиий материалларни юқори ҳароратда пиширишда ҳосил бўлган сунъий тошга айтилади).

Ҳароратга боғлик ҳолда цементнинг ишлатилиши қўйидагича фарқланади:

- паст ва нормал ҳароратли (15°C дан - 50°C гача);
- ўрта ҳароратли (50°C дан - 100°C гача);
- юқори ҳароратли (100°C дан - 150°C гача);
- баланд ҳароратли ва ўта баланд ҳароратли (151°C дан юқори) ва циклик ўзгарувчан ҳароратли цементлар .

Тампонаж цементларидан тайёрланган цемент эритмасининг ўртача зичлигидан келиб чиқсан ҳолда уларнинг зичлиги қўйидагича;

- енгиллаштирилган (ОБ4, ОБ5, ОБ6, - $1,40-1,60 (\pm 0,04)$ г/см³ гача);
- нормал ($(\rho=1,64-1,96 \text{ г/см}^3)$);
- оғирлаштирилган (Ут1, Ут2, Ут3 ($2,00-2,30 (\pm 0,04)$ г/см³ гача)).

Тампонаж портландцементлар МНТКС, 19.05.1998 йилдаги давлатларора стандартига мувофиқ уч хил ҳароратга мўлжаллаб чиқарилади: паст ва нормал ҳароратли, ўрта ҳароратли ва юқори ҳароратли.

Портландцемент деб - минералогик таркиби аниқ бўлган қуқунни, сувли суспензияси ҳавода ҳам, сувда ҳам қотиш хусусиятига эга бўлишига айтилади. Портландцементни ишлаб чиқариш учун кўйидаги миқдорли тоф - жинси аралашмалари олинади: 60-75 % CaO, 17-25 % SiO₂, 3-10 % AlO₃; 2-6 % Fe O ва унча кўп миқдорда бўлмаган бошқа аралашмалар қўшилади. Булар маҳсус печларда $1300-1400^{\circ}\text{C}$ ҳароратда кўйдирилади, ҳосил бўлган тош кликер тегирмонда майдаланади. Майдалangan кликерга оз миқдорда гипс, шунингдек, инерт ёки актив қўшимчалар портландцементнинг турига боғлик ҳолда қўшилади.

Кликер минераллари бўлиб белит, алит, целит хизмат қилади. Шлакли цементлар асосини майдалangan гранулали металлургия шлаклари ташкил этади. Шлакли цементлар юза ҳолда қудуқларни мусхкамлаш учун ишлатилмайди, базали цемент сифатида домна шлакларини гранула қуқун ҳолатида кварц қуми ва портландцементи қукуни қўшилади. Металлургия шлаклари қатъий бир доимий бўлган таркибига эга эмас, аммо уларнинг таркибига кликер таркибига кирувчи ўша оксидлар бўлиб, факат миқдорий нисбати билан фарқ қилади.

Масалан, асосий домна шлакларида оз микдорда кальций оксиidi мухим қовушқоқлик компоненти бўлган - унча юқори бўлмаган ҳароратда кам фаолли кальций икки силикати ташкил қиласди.

Домна шлаки, кварц қуми ва портландцемент клинкерини қўшиб майдалаб олиш усулидан ҳосил бўлган тампонаж цементи - ШПЦС-120 шифри остида ишлаб чиқарилади .

Бу тампонаж цементи ҳарорти 80°C дан 150°C гача бўлган қудуқларни цементлашда ишлатилади. Тампонаж цементи таркибидаги портландцемент тампонаж кукуни сув билан ўзаро таъсир реакциясини тезлаштириш вазифасини бажаради.

Юқори ҳароратлар (151° ва ундан юқори) учун шлакли қумли (шлак ва қумни биргаликдаги кукунини клинкер қўшмасидан тайёрланган ҳолда ишлатилади). Шлакоқумли цементнинг зичлиги такрибан $2800 \text{ кг}/\text{m}^3$ га teng.

8.3. Тампонаж материалларининг тайёрланишии

8.3.1. Белит - кремноземли цемент

Белит - кремноземли цемент- кальций икки силикати ва солиштирма юзаси $200-300 \text{ м}^2/\text{кг}$ гача бўлган кварц қуми материалларини янчиш йўли орқали олинади; янчиш жараёнида 1-2 % бентонит қўшиллади. Бу цемент 150° дан 300°C гача ҳароратда ишлатилади .

Базали цементлар тоза ҳолда зичлиги 1750 дан $1950 \text{ кг}/\text{m}^3$ гача бўлган тампонаж эритмасини тайёрлаш учун, ҳамда бошқа материаллар билан оғирлаштирилган, енгиллаштирилган, кенгаювчи, юқори ҳароратли, юқори коррозияга чидамли, толали ва бошқа цементларни тайёрлашда фойдаланилади.

8.3.2. Гилтупроқли цементлар

Гилтупроқли цементлар - кальций карбонат ва бокситни куйдириб пишириш йўли билан олинган материални янчиб кукун қилинганидир. Майдаланган шу кукун ва гипс икки оксиidi 3:1 пишириш нисбати билан гипсли глиноземли цемент олинади. Бу цементларнинг қовушқоқлик хоссасини асосий минерали бўлиб CaO , Al_2O_3 бир кальцийли алюминат хизмат қиласди ва бу минераллар 50% ни ташкил этади.

Бу цементлар ҳарорати 15°C дан юқори бўлмаган қудуқлар учун ишлатилиши мумкин. Уларнинг хусусиятлари: паст ҳароратли мухитда тез бирикувчи, тез қотувчи ва айрим турдаги агрессив қатлам сувларида юқори коррозион чидамлиликка эга.

8.3.3. Юқори ҳароратлар учун портландцементли аралашмалар

Тампонаж портландцементларни иккита камчилиги мавжуд:

а) ҳароратни тахминан $50\text{-}60^\circ\text{C}$ га кўтарилиши натижасида вақт ўтиши билан цемент тошини максимал мустаҳкамлиги камаяди, ўтказувчанилиги ортади;

б) агрессив қатлам сувлари билан алоқада бўлган жараёнда коррозион чидамлилиги юқори эмас. Бу камчиликларни бартараф этиш учун клинкерни янчиш жараёнида ёки портландцементнинг ўзига $30\text{-}50\%$ (цемент массасига нисбатан) кварц қуми ёки домна шлаки қўшиш зарур. Бундай модификацияли портландцемент аралашмаси 150°C ҳароратгача ишлатилади.

8.3.4. Енгиллаштирилган цемент аралашмалари

Базали цементдан тайёрланадиган эритмаларнинг зичлигини $1840 \text{ кг}/\text{м}^3$ гача ўзгартириш мумкин. Енгиллаштирилган цемент аралашмалари зичлиги кичик бўлган тампонаж эритмаларини тайёрлаш учун белгиланган. Енгил аралашмаларни тайёрлашнинг бир нечта усуллари мавжуд:

а) янчиш жараёнида клинкер (шлак) га ёки тўғридан - тўғри базали цементга кўп микдорда сувни боғлаб туриш қобилиятига эга бўлган минерал моддаларни қўшиш;

б) базали цементга зичлиги кичик бўлган (нефть кокоси, гильсонит, асфальтлар, битумлар ва ҳоказолар) майдага фракцияли қаттиқ моддаларни қўшиш;

в) базали цементга газ билан тўлдирилган (пелит, пламилон, кварцли микробаллонлар ва ҳ.к. лар) ёпиқ ғовакли майдага гранулалар қўшиш;

г) маҳсус қовушқоқ синтезлар.

Ҳозирги кунда биринчи усул кенг тарқалган клинкерга (шлакка) ёки базали цементга минерал қўшимча сифатида гиллар (бентонит, полигоскит, гидрослюиллар ва бош.), кремноземли материаллар (диатомит, трепел, опоки, силикагель), вулқондан ҳосил бўлган материаллар (пемза, вулқон қўллари, туфлар), карбонат материаллар (оҳактош, бўр) қўшилади. Бу материаллар унча катта бўлмаган мустаҳкамликка эга ва солиширима юзаси ($1000 \text{ м}^3/\text{кг}$ гача ва ундан юқори) бўлган, тез янчиладиган хусусиятга эга. Энг катта солиширима юзага ва энг юқори сувни бириктириш хусусиятига дастлаб гиллар, сўнгра кремноземли қўшимчалар эгадир.

Портландцемент аралашмаларининг гилли материаллар билан аралашганини одатда гельцементлар деб аташ қабул қилинган. Гельцементлар аралашмаларини, асосан, ҳарорати 80°C гача бўлган қудуқларда ишлатилади. Палигорскитли гиллар қўшилган шлакли цементлар 60°C дан 250°C гача бўлган ҳароратли қудуқларда ишлатиш мумкин.

Портландцемент аралашмасига кремноземли қўшимча қўшилган бўлса, 50°C дан 160°C гача, белитли кремноземли цемент қўшилган бўлса, 100°C дан 300°C гача ҳароратда ишлатилади.

Юқорида кўрсатилган ҳароратли диапозанларда бир хил шароитларда, кремноземли қўшимчали аралашмаларда гилли қўшимчали аралашмаларга нисбатан тошнинг сўнгги мустаҳкамлиги юқоридир.

Енгил аралашмаларнинг умумий камчилиги шундан иборатки, тампонаж эритмасининг зичлиги камайиши билан ҳосил бўлган тошнинг мустаҳкамлиги камаяди, ўтказувчанлиги ортади.

Газга тўйинтирилган ёпиқ ғовакли гранулалар муҳитнинг юқори босими таъсири натижасида қисман емирилиши, тампонаж эритмасини зичлигини камайтириш самарасига сезиларли даражада тескари таъсир қиласи. Масалан, атмосфера босими таъсири остида цемент эритмасига 15% перлит қўшилганда эритманинг зичлиги $1250 \text{ кг}/\text{м}^3$ га етса, 7 МПа босим остида шу эритманинг зичлиги $1450 \text{ кг}/\text{м}^3$ га кўтарилади; цементнинг массасига нисбатан эритмада 8 % ни ҳосил қилувчи помилонли эритма атмосфера босими остида $1200 \text{ кг}/\text{м}^3$ га етса, 60 МПа дан юқори босим остида шу эритманинг зичлиги $1450 \text{ кг}/\text{м}^3$ гача ортади.

8.3.5. Оғирлаштирилган цемент аралашмалари

Оғирлаштирилган аралашма портландцемент клинкери билан ёки гранулаланган домна шлаклари билан зичлиги юқори бўлган ($4000 \text{ кг}/\text{м}^3$ ва ундан юқори) минерал қўшимчаларни биргаликда қўшиб янчиш йўли билан таёргланади. Бундай қўшимчалар сифатида барит, темир ва айрим ҳолларда қўрошин маъданлари ишлатилади. Оғирлаштирилган цемент эритмаларининг чўкма ҳосил қилиши ва қудукни ўзлаштиришда қийинчиликлар туғдирмоқда, шунинг учун оғирлаштирилган портландцементларга қўшилишида интерт моддалардан камроқ фойдаланиш яхши самара беради. Оғирлаштирилган портландцементлар дала шороитида эмас балкий, фабрика қўриниши сифатида ишлаб чиқариш, қудукнинг мустаҳкамлашда сифатли амалга оширилади.

8.3.6. Толасимон цементлар

Бу аралашма базали цементга толасини узунлиги 2-4 мм ли бўлган асбестли чиқиндиларни қўшиш йўли билан олинади. Бундай аралашмалар қудукда дарзли тоғ - жинсли мавжуд оралиқларни цементлашда ишлатилади.

8.3.7. Емирилишга чидамли цементлар

Портландцемент тоши қатлам сувлари билан алоқада бўлиши жараёнида эритмадаги энг кўп эрийдиган компонентларни ишқорланишдан, катионлар алмашинувидан емирилиши мумкин. Масалан, калций гидроксид (ишқорий емирилиш), магний ионлари таъсири остида кимёвий ўзгаришлар юзага келади (магнезиал емирилиш), сульфат ионлари (сульфатли емирилиш), ва сульфидлар(сульфидли емирилиш) таъсири натижасида алмасиши рўй беради. Емирилишга чидамлилик деб бирор цемент, аралашма ёки тошнинг барча емирилишларга ёки емирилишнинг айрим турларига юқори чидамлилиги билан фарқ қилишига айтилади. Демак, ниҳоятда емирилишга чидамли цементлар бўлиб глиноземли цементлар ҳисобланади. Ишқорий емирилишга юқори чидамлиликка эга бўлган цементлар ёки аралашмаларнинг тоши таркибида умуман кальций гидроксид мавжуд бўлмаслиги лозим. Магний хлорид, кальций ва

натрийга түйинган қатlam сувлари ва тоғ жинслари билан алоқада бўлган жараёнларда шлакли ва шлаккумли цементлар емирилишга чидамли ҳисобланади.

8.3.8. Кенгаювчи аралашмалар

Бундай аралашмалар қотиш жараёнида ҳажмни ошириш учун тампонаж эритмаларини тайёрлашда ишлатилади. Шартли равишида кенгайтирувчи аралашмаларни иккита гурухга бўлиш мумкин. Биринчи гурух цементи ёки аралашмаси ишлатилганда кенгайиш жараёни цемент тоши шаклланган, етарли даражада катта мустаҳкамликка эга бўлган ва сезиларли даражада пластиклигини йўқотган. Бундай материалларга гипсгилтупроқли цемент ва 10-20 % гипс ёки 5-10 % магнезит ёки 700-900°Сда куйдирилган доломит билан тампонаж портландцементи киради. Тампонаж тошини кенгайиш катталиги қаттиқ ҳолатда кўринишидан 1-1,5% дан ошмаслиги керак; катта кенгайиш оқибатида тошда ёрилиш - парчаланиш ва емирилиш рўй беради. Иккинчи гурухда эритманинг кенгайиши қотиш муддати сўнгида, яъни цемент тошида кристал панжара ҳосил бўлмасидан тош етарли даражада мустаҳкамликка эга бўлмайди ва пластиклигини йўқотмасдан кенгаяди.

Кенгайтирувчи қўшимча сифатида маълум бир ҳароратли режимда хом ашёдан куйдириш йўли билан олинган магний ва кальций оксидлари ишлатилиши мумкин. Демак, 100° С ҳароратгача ишлатиладиган тампонаж цементига қўшимча сифатида 1200° С ҳароратли жараёнида кальций карбонатдан куйдириш йўли билан олинган сўндирилмаган оҳак CaO қўлланилади. Қудуқнинг ҳарорати 180° С гача бўлганда цементларга ва қум-цементли аралашмаларга қўшимча сифатида хромат шлакидан 1200°-1300° С да куйдириш йўли билан олинган магний оксида ишлатилади.

Ундан ҳам юқори ҳароратли қудуқлар учун 1600° С ҳароратда куйдириш йўли билан олинган магний оксида қўшимча сифатида ишлатилади.

8.3.9. Кам намланувчи цементлар

Кам намланувчи цементлар. Цементлар юқори солиштирма юзага эга ва ниҳоятда намланувчан бўлади. Атмосферадан намни ва углекислотани ўзига ютиб, тезда хоссасини йўқотади, қаттиқ - қаттиқ тузилма ҳосил қиласиди; натижада эритманинг ҳам тошнинг ҳам хоссаси ўзгаради. Кам намланувчи цементни хоссасини сақлаб қолишининг усулларидан бири клинкерни янчиш жараёнида цемент қукунининг юзасига гидрофоблик ёки намланишини камайтириш учун маҳсус қўшимчалар қўшилади. Қудуқларни цементлаш учун триэтанолламин билан қайта ишланган кам намланган цемент ишлатилади. Бундай цементлар ҳам қотади ва узоқ муддатга фаоллигини сақлаб қолади.

Назорат саволлари.

1. Тампонаж деб нимага айтилади ва уларнинг вазифалари?
2. Тампонаж материаллари қандай талабларга жавоб бериши керак?
3. Тампонаж материалларининг қандай турларини биласиз?

4. Тампонаж материалларига МНТКС, 19.05.1998 йилдаги давлатлараро стандарт бүйича қисқача таъриф беринг.

5. Қандай тампонаж цементларини биласиз ва уларга қисқача таъриф беринг;

IX. Қудуқдаги қатламларни ажратиш

Таянч иборалар: цемент тоши-цемент аралашмасининг қотиб тошга айланиши; цементратор-химоя қувурларини қудук ўқи бўйлаб марказлаштириш вазифисини бажарувчи жиҳоз. Буфер суюқлик иккита суюқликнинг бир-бирига аралашиб кетишини олдини олишш. Фильтрацион қобиқ - бурғилаш эритмасини қудук деворларига сизиши натижасида ҳосил бўлади.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12.

9.1. Қатламларни ажратишдан мақсад

Қудуқда очилган қатламларни бир-биридан ажратишдан мақсад бир қатламдан бошқа бир қатламга суюқлик оқими ўтишини, атмосферага чиқишини олдини олишдир;

Қатламларга бегона суюқлик кириши туфайли қатламни коллекторлик хоссасининг ёмонлашувини олдини олиш, атроф-муҳит ва ер остининг ифлосланишини олдини олиш;

Ўтказувчан тоғ жинсларида қатлам босимининг аномаллик коэффициенти турлича бўлган ўтказувчан горизонтлар очилган бўлса, аномаллик коэффициенти юқори бўлган горизонтларда бошқа аномаллик коэффициенти кичик бўлган горизонтга ўтказувчан қатламга суюқликнинг ўтиши учун шароит яратади. Натижада горизонт табиий энергиясининг камайишига, коллекторлик хоссасининг бузилишига, ҳатто қудуқда отқин рўй бериши, грифонлар ҳосил бўлишига, очик фаввораланишга олиб келади.

9.2. Қатламларни ажратиш сифатига қўйиладиган талаблар

Қудуқда мавжуд бўлган, яъни бурғилаш натижасида очилган ўтказувчан қатламларни ажратадиган бир қатламдан бошқа бир қатламга ёки атмосферага қатлам суюқлигининг чиқиб кетишини олдини олиш, маҳсулдор қатламларга бегона қатлам сувларининг кириб ифлослантиришини, уларни коллекторлик хоссасининг ёмонлашувини, ер ости ва ер усти атроф муҳитининг ифлосланишини бартараф этишдир.

Қатламларни ажратиш сифатига ўта жиддий талаблар қўйилади.

1. Қудуқларда очилган ўтказувчан қатламлар орасида мавжуд ёки ҳосил бўладиган босимлар фарқига ажратувчи муҳит герметик ҳолатда бўлиши керак.

2. Ажратувчи муҳит, ўз атрофини ўраб турган тоғ жинслари ва химоя тизмасининг ташқи юзаси билан зич алоқада бўлиши керак. Унинг герметиклиги

химоя қувурларида бўладиган ҳар қандай деформацияларда ҳам (емирилмаслиги) бузилмаслиги керак.

3. Ажратувчи муҳит кўп йиллик бўлмоғи, яъни қудуқни бурғилаш ёки эксплуатация қилиш даврида бўлиши мумкин бўлган ҳароратни ўзгариш жараёнларига ва қатlam сувлар, газлар, бактерияларнинг таъсири остида емирилмаслиги керак

4. Ажратувчи муҳитнинг герметиклиги қудуқда отиш ишлари ва бошқа ишларни олиб бориш жараёнида ҳосил бўладиган зарбли кучлар таъсиридан емирилмаслиги керак.

5. Ажратувчи муҳит кўп йиллик музли тоғ жинслари мавжуд қудуқларда совуқка чидамли, яъни кўп мартали юқори ҳароратдан паст ҳароратга, паст ҳароратдан юқори ҳароратга ўзгариши туфайли емирилмаслиги лозим.

9.3. Қатламларни ажратиш сифатига таъсир қилувчи омиллар

Агар цементланган ҳалқа оралиғида мавжуд бир - биридан ажралиб турган ўтказувчан горизонтларга қатlam сувлари сизиб ўта олмаса, қудуқда очилган ўтказувчан қатламларнинг мустаҳкам ажратилгани қатламларни ажратиш сифатига таъсир қилувчи омил бўлади.

Қатламларни ажратиш сифати тампонаж эритмаси ва тошининг хоссаси ва унинг таркибини тўғри танлаш даражасига боғлиқ. Цемент тоши қанча мустаҳкам бўлса, унинг қатlam сувлари билан ювилиши, қатlam сувларининг сизиб кириши шунча кам бўлади. Икки қўшни ўтказувчан горизонтлар орасида ҳосил бўладиган юқори босимлар фарқи жараёнида тошининг ғовак каналли деворида уринма кучлар юқори бўлиши натижасида мустаҳкам бўлмаган тошларда бузилиш рўй беради. Шу сабабларга кўра, маҳсулдор қатламлар мавжуд зоналар ҳамда аномал коэффициенти юқори бўлган горизонтларни умуман ўтказмас юқори мустаҳкам тош ҳосил қилувчи эритма билан цементлаш зарур.

Қудуқни сифатли ажратиш ишларидан бири цемент эритмаси билан юувучи суюқликни қудуқдан тўлиқ сиқиб чиқаришдир. Бунинг учун цементлаш жараёнида ҳалқа оралиғида турбулент режимни ҳосил қилиш, қудуқда ҳимоя тизмасини яхши марказлаштириш, цементлаш жараёнида тизмани ҳаракатлантириб туриш, қудуқ стволи кенгайган оралиқларда суюқлик оқимини ҳосил қилиш, тампонаж эритмасининг юувучи суюқлик билан аралашиб кетишини олдини олиш, қудуқ деворларидаги ўтказувчан қатlam оралиқларида мавжуд фильтрацион қобиқларни йўқотиш, ҳимоя қувурлари юзасидаги юувучи суюқлик плёнкасини йўқотишдир.

Демак, ҳалқа оралиғидаги тампонаж эритмасини бошланғич сиқиб чиқариш тезлиги, критик тезлиқдан (тампонаж эритмаси учун ҳам, юувучи суюқлик учун ҳам) юқори бўлиши керак.

Чиқувчи тампонаж эритмасининг оқими юувучи суюқликни, қачонки қудуқдаги ҳимоя тизмаларининг ўқи қудуқнинг ўқи билан мос бўлса, бир текисда

сиқиб чиқаради. Агар тизмалар қудук ўқи билан бир хилда жойлашмаган бўлса, қудукдаги тампонаж эритмаси қайси оралиқда қудукнинг кўндаланг кесим юзаси катта бўлса, шу оралиқдан ҳаракатланиб чиқишига интилади. Чунки бу оралиқларда гидравлик қаршилик кичик оралиқлар мавжуд участкаларга тампонаж эритмаси умуман кирмаслиги ёки катта оралиқларда нисбатан жуда секин ҳаракатланади. Натижада цементлаш сўнгиде қудукда, торайган оралиқларда маълум бир ҳажмли юувучи суюқлик сиқиб чиқарилмай қолади. Қудукда тизмалар қудук ўқи бўйлаб жойлашиши учун тизмалар туширилишидан аввал центраторлар билан жиҳозланади.

Қудукда доим кенгайган участкалар бўлиб, бу участкаларда мавжуд юувучи суюқликлар қуюқлашган ҳолатда бўлади. Бундай участкалардан суюқликни чиқариш учун ҳимоя тизмаларини айлантириш ёки маълум бир масофага кўтариб тушириш керак. Энг яхши натижада тизмани айлантиришда олинади. Бунда айлантириш тезлиги катта бўлиши шарт эмас.

Агар тампонаж эритмаси бевосита ютувчи суюқлик ортидан ҳаракатла-
надиган бўлса, у ҳолда тампонаж эритмаси билан юувучи суюқликнинг аралашу-
ви жараёнида кўпинча юқори қовушқоқ тексотропик аралашма ҳосил бўлади.
Натижада қудук деворларида ва насосларда гидравлик босим ошиши туфайли
бундай аралашмани қудук ичидан тўлиқ сиқиб чиқаришга эришиб бўлмайди.

Бундай аралашманинг тизма ичida ҳосил бўлишини олдини олиш учун
остки ва устки ажратиш тиқинларидан фойдаланилади. Қувур остидаги ҳалқа
оралиғида бу функцияни маҳсус суюқлик, яъни буфер суюқлиги бажара-
ди. Буфер суюқлиги юувучи суюқлик билан ҳам, тампонаж эритмаси билан
ҳам алоқада бўлган вақтида юқори қовушқоқ аралашмани ҳосил қилмаслиги
лозим. Буфер ажратувчи сифатида қовушқоқ (масалан, сув тузнинг сувдаги эрит-
малири) ҳамда қовушқоқ эгилувчан (масалан, сувли эритмали полиакриламид
аралашмаси, гексарезорсинли смолалар ва нормалин) суюқликлардан
фойдаланилади.

Қудук деворларида юувучи суюқликнинг дисперс фаза парчаларидан таш-
кил топган фильтрацион қобиқларнинг бўлиши цементлаш жараёнида тампо-
наж эритмаси таркибидаги сувни тез йўқотишнинг олдини олади. Лекин, це-
ментлаш тугаганидан кейин бундай қобиқнинг сақланиб қолиши, ҳосил бўлади-
ган цемент тоши билан тоғ жинси орасидаги ўзаро боғланиш мустаҳкамлиги-
ни камайтиради. Агар бундай оралиқларда юқори дисперсия рўй берса, герме-
тиклик тезда бузилади. Масалан, маҳсулдор қатламдан оқим олиш учун юқори
дисперсия ҳосил қилинади.

Демак, цементлаш жараёнида қудук деворларида мавжуд фильтрацион
қобиқларни йўқотиш зарур.

Фильтрацион қобиқлар мавжуд ортикларнинг қобиқларини йўқотиш учун
ҳимоя қувурларига маҳсус симли скрепкалар ўрнатилади. Скрепкалар қобиқлар
мавжуд оралиқларга ўрнатилиб, тизма туширилиши ёки айлантирилиши жа-
рёнида қобиқларни емирса, юқорига чиқувучи юувучи суюқлик оқими билан
емирлган қобиқлар юза қисмига чиқиб кетади.

Фильтрацион қобиқни емириш учун маҳсус буфер суюқликлари ҳам ишла-
тилади. Бу суюқликлар қудук деворларидаги фильтрацион қобиқлар билан кимёвий

реакцияга киришиб, уларнинг қудук деворлари билан бирикишини кучсизлантиради ёки тўлиқ емиради. Маълум қолган бир қисмини тампонаж эритмаси сиқиб чиқаради. Бундай буфер суюқликларига айрим кислоталар (хлорид, сульфаминли, уксус кислоталари), кальций гидроксиди, натрий фосфати ва бошқалар киради.

Хемоген ётқизиқларидаги тузларни цементлаш жарёнида тампонаж эритмасининг дисперс муҳитида эриш рўй бериши мумкин. Натижада қудук девори билан тампонаж тоши орасида минерал сувли қатламчаларнинг ҳосил бўлиши кутилади.

Вақт ўтиши билан бу қатламчалар қатлам суюқликларининг харакатланиш каналчалари бўлиб хизмат қилиши мумкин. Демак, қудукнинг герметиклиги бузилади. Герметикликни сақлаш, яъни хемоген тоғ жинслари билан тампонаж тоши орасида ҳосил бўладиган минерал сувли қатламчаларни йўқотиш учун тампонаж эритмаси учун цементнинг тузга чидамлилигини тиклаш зарур. Бундай цементдан ҳосил бўлган тош тузлар таъсири остида емирилишга учрамаслиги зарур.

Ҳимоя тизмасининг ташқи қисмига ўрнатилган пакер ёрдамида герметикликни сақлаш ва емирилиш хавфини камайтиришга эришилади. Фавворага қарши ускуналар ўрнатилган ҳимоя тизмалари - пакер бошмоққа яқин масофада ўрнатилади; Эксплуатацион ҳимоя тизмаларида пакерлар газли горизонтлар қопламасидан юқори аномаль юқори қатлам босимлами горизонтларидан юқорида ўрнатилади. Эксплуатацион ҳимоя қувурининг цементланадиган остки қисмida цемент тошининг мустаҳкамлигини ошириш учун цементлаш жараёнида тампонаж эритмаси қуюқланиши даврида эксплуатацион ҳимоя тизмаси ичидаги ортиқча босим ҳосил қилиб, ушлаб туриш лозим.

Назорат саволлари.

1. Қатламларни бир биридан ажратишдан мақсад нима?
2. Қатламларни ажратишга қандай талаблар қўйилади?
3. Ажратиш сифатига қандай омиллар таъсир қиласи?

X. Бирламчи цементлаш усуллари

Таянч иборалар: цементлаш насоси -цемент эритмасини қудукка ҳайдовчи насослар; цементлаш ускунаси учи - қудукка туширилган энг юқорида жойлашган ҳимоя қувурларига қотирилувчи ускуна; манифольд- қудук билан цементлаш техникаларини боғлаш вазифасини бажаради; тескари клапан - ўзи орқали ўтадиган суюқликнинг қайтиб чиқишига йўл қўймайди; ЦА - цементлаш агрегатлари; СМН - цемент аралаштиргич машиналар; поғоналаб цементлаш - цемент қоришмасини қатламга ютилиб кетишини олдини олиш учун айрим ҳолларда ишлатиш тизмасини икки поғонада цементланади.

Адабиётлар: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13.

10.1. Бирламчи цементлаш усуллари хақида қисқача маълумот

Ҳозирги даврда қатламларни ажратишнинг асосий усуларидан бири цементлашдир. Нефть - газ саноатида бир нечта цементлаш усуллари мавжуд бўлиб, бу усулар бажариш вазифаларига кўра қуйидаги гурухларга бўлинади:

- а) бирламчи цементлаш усуллари;
- б) таъмирлов цементлаш усуллари;
- в) ютувчи зоналарни (изоляция) беркитиш усуллари;
- г) цемент кўприкларини ўрнатиш усуллари.

Бирламчи цементлаш ҳимоя қувурлари қудукқа тушириб бўлингач амалга оширилади. Цементлашдан мақсад ўтказувчан қатламларни бир - биридан ажратиш ва ҳимоя қувурларининг ташки қисмини қатлам сувлари коррозиясидан сақлаш ҳамда қудук девори ва ҳимоя қувурларининг мустаҳкамлигини оширишdir. Бирламчи цементлашнинг бир нечта усуллари мавжуд: бир поғонали, кўп поганали, манжетли, тескари цементлаш.

10.2. Бир поғонали цементлаш усули

Бир поғонали цементлаш усули - бирламчи цементлаш усулиниң энг кенг тарқалган усулларидан бири. Кудукни ювиш ишлари тугаши билан ҳимоя тизмасига цементлаш ускуна учি (15- расм) қотирилади. Ускуна учининг ички қисмида иккита - остки ва устки ажратувчи тиқинлар жойлаштирилади.(16-расм).

Тиқинлар тушиб кетмаслиги учун тиқин остида тўхтатиш мосламалари мавжуд. Ускуна учida 4 та ўтказиш тармоғи бўлиб, бу тармоққа блок манифолд ёки цементлаш насосларининг юқори босимли қувурлари туташтирилади.

Цементлаш қуйидагича амалга оширилади. Остки тиқинни ушлаб турилган тўхтатиш мосламаси ечилади (бурагади). Остки тиқинни юқорисидан цементлаш насослари билан маҳсус цемент аралаштириш машиналари тайёрланган тампонаж эритмаси хайдалади. Тампонаж эритмаси (3) остки ажратувчи тиқинни (4) суриб, ҳимоя тизмаси (5) бўйлаб ҳаракатлантиради. Қудукнинг қувур орти оралиғи учун зарур бўлган ҳажмли тампонаж эритмаси ҳайдалиб бўлингандан кейин, ускуна учи (1) нинг остки ёnlама ўтказиш тармоғи (2) нинг зулфинлари (9) ёпилади. Юқори тиқинларни ушлаб турган тўхтатиш мосламалари бўшатилади ва унинг юқорисидан босувчи суюқлик (12) ускуна учунинг юқорига тармоғи (10) орқали ҳайдалади. Босувчи суюқлик сифатида юувучи суюқлик ёки сув ишлатилади. Юқори тиқин (11) ҳимоя қувурига тушгандан кейин яна ускуна учидаги остки ёnlама ўтказиш тармоқларининг зулфинлари очилади ва улар орқали босувчи суюқлик ҳайдалади.

Остки ажратувчи тиқин тизма ичидаги тўхташ ҳалқаси (6) га бориб тўхтайди. Лекин остки тиқин тўхташи вақтида ҳам суюқлик ҳайдалиб туриши натижасида босим тез ошади. Босимнинг ошиши туфайли тиқиндаги мембрана ёрилади ва тампонаж эритмаси тиқинни ўтиш тешиклари ва бошмоқдан тизма орти муҳитига ҳаракатланиб чиқади.

Тампонаж эритмасининг зичлиги кўп ҳолларда юувучи суюқликларнинг зичлигидан юқори бўлганлиги учун қувур орти муҳитига тампонаж эритмаси чиқиши билан ҳимоя қувури ичидаги, цементлаш ускуна ичидаги, цементлаш насосларида босим қўтарилади. Босимнинг тиқинни остки томон ҳаракатланиши

даврида аста-секин кўтарилиши кузатилади. Юқори тиқин остки тиқинга бориб жойлашиши билан тизма ичида босим тез ошади. Босимни тезда ошиши (са-краши) ҳимоя тизмаси ичига ҳайдалаётган босувчи суюқликнинг тўхтатиш белгиси бўлиб хизмат қиласи. Бу тўхтатиш сигнали бўйича насослар тўхтатилади, ускуна учидаги 8 ва 9 зулфинлар ёпилади, қудуқ эса тампонаж эритмаси қотиш даврида тинч ҳолатда қолдирилади.


Агар ҳимоя тизмаси мустаҳкам ва герметик тескари клапан (7) билан жиҳозланган бўлса, насослар тўхтатилгач, ортиқча босим одатда ускуна учидаги бирорта зулфинни бир текисда очиб, босим тенглаштирилади. Босимни тушириш жарёнида кам микдорда суюқлик оқиб чиқади. Сўнгра зулфинлар ёпилади ва эритманинг қотиш даври назоратга олинади. Ортиқча босим қувурнинг рухсат этилган босимидан юқори бўлиб кетмаслиги учун вақти-вақти билан босим, зулфинларни очиш йўли билан тенглаштириб турилади. Агар тизмада тескари герметик клапан бўлмаса, цементлаш тугаши билан ускуна учидаги ортиқча босимни тенглаштириш (тушириш) мумкин эмас. Бундай ҳолларда цементлаш ускуна учидаги сақлагич клапанларнинг бўлиши мақсадга мувофиқдир. Маълум бир тартибга мослаштирилган клапанда босим меъёридан ортиши билан сақлагич клапан ишлаб кетади ва ҳимоя тизмасининг ишдан чиқишини олдини олади.

Тиқинлар ва тўхташ ҳалқаси осон бурғиланадиган материаллардан тайёрланади. Остки тиқин тампонаж эритмаси билан юувучи суюқлик ҳимоя тизмаси ичида аралашиб кетмаслиги учун қувур ичида юувучи суюқликдан ҳосил бўлган плёнка қобиқни тозалаб олиш вазифасини бажаради. Юқори тиқин тампонаж эритмаси билан юувучи суюқликни аралашиб кетиши олдини олади.

Амалда остки тиқинни кўпинча ишлатилмайди. Остки тиқиннинг ишлатилмаслиги натижасида цементлаш сифати ёмонлашади.

10.3. Икки поғонали цементлаш усуллари


Икки поғонали цементлаш. Қудуқнинг цементланиш оралиғи икки участкага бўлинади, бундай ҳимоя тизмалари таркибига махсус цементлаш муфтаси қўшилади. (15-расм) Тизманинг ташқи қисмига муфтадан юқори ва остки қисмида марказлаштирувчи фонарлар жойлаштирилади. Икки поғонали цементлашнинг иккита тури мавжуд.



15- расм. Погоналаб цементлаш муфтаси.

1- корпус; 2- зичловчи ҳалқа; 3- юқори втулка; 4- калибрланган штифтлар; 5- беркитувчи втулка; 6- суюқлик ўтиши учун тешик; 7- остки втулка; 8- остки втулканинг силжишини чегараловчи мослама.

Вақтни узиб погонали цементлаш жараёнида дастлаб, бурғилаш эритмаси сўнг буфир суюқлигидан тизма ичига биринчи миқдордаги тампонаж эритмаси қувур орти бўшлиқни қудук тубидан цементлаш муфтасигача ва тизма ичидаги тўхташ ҳалқаси остки участкаси, сўнгра биринчи ажратиш тиқини - босувчи суюқлик ёки буфер (16-расм) юзасигача бўлган ҳажмли тампонаж эритмаси зарур бўлади. Биринчи ажратувчи тиқин ҳимоя қувурларига сиқилиб турувчи резина манжет ва асосни ташкил этувчи қаттиқ марказий қисми мавжуд.



16- расм. Икки погонали цементлаш схемаси.

а- остки погона учун тампон эритмасини ҳайдаш; б- остки погонали цементлаш тугаши олдидан кўриниши; в- остки погонани цементланганидан кейин уни ювиш; г- иккинчи погонани цементлаш; д- иккинчи погонани цементлаш якуни.

Манжетнинг эластиклиги ва ўзакнинг диаметри шундай мослаштирилганки, тиқин цементлаш муфтаси орқали эркин ўтади, лекин остки тўхташ ҳалқасига бориб жойлашади. Қудуқнинг ички ҳажмига teng миқдорли босувчи суюқлик ҳайдалгандан кейин, таянч ҳалқаси ва цементлаш муфтаси орасидаги 2 чи

ажратиш тиқини қўйиб юборилиб, уни юқорисидан яна босувчи суюқлик ҳайдалади. Тиқин ҳимоя тизмаси бўйича остки томонга ҳаракатланиб, муфтанинг остки втулкасига жойлашади ва ундаги ўтказиш каналларини ёпади. Суюқликни ҳайдаш давом этар экан тизмада босим тезда ўсади; босим 3-4 мПа ўсиши жараёнида втулка (6) ни ушлаб турган шпилькалар кесилади, сўнгра тиқин билан биргаликда пастга томон ҳаракатланиб, таянчгача бориб, муфтадаги ёнлама тешикларни очади. Бу тешиклар орқали тизма орти муҳитига босувчи суюқлик чиқади. Қудуқни очилган тешикдан юқори қисми, остки қисмидаги тампонаж эритмаси қотгунча (бир неча соатдан бир суткагача) ювиб турилади.

Шундан кейин тизма ичига иккинчи миқдорли тизма орти юқори участкаси ҳажмига teng ҳажмли тампонаж эритмаси ҳайдалади. Цементлаш ускунасидаги юқори тиқин (12) қўйиб юборилади. Тампонаж эритмаси муфтанинг ёнланма чиқиши тешиклари орқали босувчи суюқликни янги (13) миқдори билан босиб чиқарилади. Бу босувчи суюқликнинг ҳажми, тизманинг ички ҳажми яъни маҳсус муфтадан цементлаш ускуна учигача бўлган масофа ҳажмига тенгдир. Юқори тиқин (12) цементлаш муфтаси корпусида босим остида кесилувчи шпилькалар ёрдамида қотирилган втулка (5) га етиб боради, втулкани остки втулка (6) ни четига таянади; шу жараёнда втулка (5) муфта тешик (7) ларини ёпади ва тизманинг ичини тизма орти муҳитидан ажратади.

Тампонаж эритмаси қотиб бўлганидан кейин ва ҳимоя тизмасининг юқори участкасини герметиклиги текшириб бўлиниб, тизма ичидаги тиқин, маҳсус муфта ва тўхташ ҳалқаси бурғиланади.

Вақтни узиб поғонали цементлаш усули қуйидаги ҳолларда қўлланилади:

а) агар бир поғонали цементлашда бурғилаш эритмасни ютилиши муқаррар бўлса;

б)агар аномал юқори босимли қатlam очилган бўлиб, бир поғонали цементлашдан кейин тампонаж эритмасининг қотиш даврида оқим ёки газ ҳосил бўлиши кутилса;

в) агар бир поғонали цементлаш учун бир вақтни ўзида (цементлаш операциясини бажариш учун) қўплаб цементлаш насослари ва цемент аралаштириш машиналари зарур бўлади. Бу усулнинг асосий камчилиги - остки ва устки қисмни цементлаш вақтининг катталигидир.

Айрим ҳолларда бир қудук 3, ҳатто 4 марта цементланади. Бунинг учун ҳимоя тизмалари таркибига цементлаш сонига мувофиқ 2 ёки 3 та цементлаш муфтаси ўрнатилади. Цементлаш ишларининг кетма-кетлиги икки поғонали цементлашдаги каби амалга оширилади.


10.4. Манжетли цементлаш усуллари

Манжетли цементлаш. Бу усул маҳсулдор қатlamга киришни бешинчи усулида қўлланилади (4- бўлимга қаранг). Ҳимоя тизмасининг фильтрдан юқори қисмida цементлаш муфтаси ўрнатилиб, тизманинг ташқи фильтр билан муфта оралиғига эгилувчан металл каркасли брезент воронка кўринишидаги манжет ўрнатилади. (19- расм). Манжетдан қудук юзасигача бўлган тизма орти муҳити ҳажмига teng ҳажмли тампонаж эритмаси қувур ичига ҳайдалишидан аввал тампонаж эрит-

масидан олдин юувучи суюқликдан ажратиш мақсадида остки тиқин ишлатилса, тампонаж эритмасини босувчи суюқликдан ажратиш мақсадида устки ажратувчи тиқиндан фойдаланилади. Босувчи суюқликнинг ҳажми тизма ичида жойлашган цементлаш муфтасидан қудук юзасигача бўлган масофага тенг.

Биринчи тиқин цементлаш муфтасининг остки втулкасига бориб ўтиради, уни пастга томон тиралиб қолгунича суриб борилади ва муфта корпусидаги ёнлама тешикларни очади. Бу тешиклар орқали тизма ортига тампонаж эритмаси суриб чиқарилади. Икинчи тиқин юқориги втулкага келиб жойлашади, уни биринчи тиқинга келиб таянгунича суриб келади. Иккинчи тиқин биринчи тиқинга келиб жойлашганидан кейин муфтадаги тешиклар ёпилади. Цементлаш ускуна учидан насосларда босимни бирдан сакраши босувчи суюқликни ҳайдашни тўхтатиш ва зулфинларни ёпиш бўлиб хизмат қиласи.

Агар тизмада герметик тескари клапан билан ва цементлаш муфтаси билан жиҳозланган бўлса, насослар тўхтатилганидан кейин ортиқча босим цементлаш ускуна учидан орқали бир текисда тенглаштиралиди. Манжет-тампонаж эритмасининг ҳимоя тизмасини фильтрли қисмига чўкишини олдини олади. Газли қудуқдарда манжет ўрнига тизма орти ташқи пакерни ишлатиш мақсадга мувофиқдир.



17-расм. Цементлаш манжети.

10.5. Тескари цементлаш усуллари

Тескари цементлаш. Агар қудуқни тескари цементлаш мўлжалланаётган бўлса, қудуққа тушириладиган ҳимоя тизмаси тескари клапансиз ва тўхташ ҳалқасисиз туширилади. Қудуқни ювиг бўлгандан кейин ҳимоя тизмасига цементлаш ускуна учидан юқори босимли зулфинлар билан биргаликда ҳамда лубри-

катор билан бирга қотирилади. Ускуна учи циркуляцион сиетемасига қувур ёрдамида туташтирилади. Тизма орти мұхити превентор билан герметикланади.

Цемент эритмаси түғридан түғри тизма орти мұхитига ҳайдалади. Цемент эритмаси суриб чиқариладиган юувучи суюқлик тизма ортидан ҳимоя тизмаси ичига, ҳимоя тизмаси ичидан ускуна учига, ускуна учи орқали қувурларга, қувурлардан циркуляцион системага чиқади. Тампонаж эритмасининг биринчи миқдори тизманинг бошмоғига кириши билан насослар тұхтатилиб, қудук юза-сидаги ускуна учининг зулфинлари ёпилади ва қудук тампонаж эритмаси қотгу-нича тинч ҳолатда қолдирилади.

Агар тампонаж эритмаси билан юувучи суюқлик зичлиги катта фарқ қылса, тампонаж эритмаси ҳажми юқори бўлса, қувур ортига ҳайдалаётган тампонаж эритмасининг тезлиги юқори бўлиб кетиши оқибатида, бу оралиқда босим атмо-сфера босимидан паст бўлиши мумкин. Натижада герметик бўлмаган қувурлар уланган оралиқларда хаво ютилиши ёки қатламлардан суюқликнинг оқиб ки-риши бошланади. Бу ҳолатларнинг олдини олиш учун ускуна учидаги зулфин-ларни қисман шундай ёпиш лозимки, ускуна учидаги босим ҳар доим атмосфера босимидан юқори бўлиб турсин.

Тескари цементлашда энг оғир ҳолат бу тампонаж эритмасининг биринчи миқдори ҳимоя тизмасини бошмоғига кириб келганигини билишdir. Буни ишончли амалга ошириш учун гамма-каротаждан фойдаланилади. Бу прибор қудукқа кабель билан ускуна учидаги лубрикатор орқали туширилади ва бош-моқдан (100-200 м) узоқликда жойлаштирилади. Тампонаж эритмасининг би-ринчи миқдори тезда емирувчи изотоп билан фаоллаштирилади. Тизма ичидә ўр-натилган приборнинг чуқурлигини ва шу прибор ўрнатилган чуқурликдан ҳимоя тизмаси бошмоғигача бўлган қувур орти мұхити ҳажмини насосларнинг жами ҳайдаш сарфи бўйича бу оралиқни тўлдириб, қувур ичига кириб, уни тўл-дириш вақтини осон ҳисоблаш мумкин.

Тескари цементлашда қудук деворларига босим кам таъсир этади (бир поғонага нисбатан). Насосларнинг қуввати юқори бўлиши шарт эмас; бошқа цементлаш усулларига нисбатан қувур ортини тамонаж эритмаси тўлиқ эгал-лайди. Шу билан биргалиқда бу усулда тамонаж эритмасининг сифати қудукнинг остки қисмидә бир поғонали цементлаш усулига нисбатан ёмон. Чунки ажратувчи тиқинни ишлатиб бўлмаслиги сабабли, тампонаж эритмаси билан юувучи суюқлик аралашиб қолиш кузатилади.

Тескари цементлашни қуйидаги ҳолларда қўллаш мумкин:


- а) агар ютилиш хавфи бўлган оралиқларда бир поғонали цементлашни ишлатиш имконияти бўлмаса;
- б) агар бурғилаш майдончасига қудукни бошқа усуллар билан цементлашга кучли насосларни етарли даражада тўплаш имконияти бўлмаса.

10.6. Қудуқни мустаҳкамлашда ишлатиладиган ускуналар

Қудуқларни мустаҳкамлашда ишлатиладиган ускуналар бўлиб, қудуқларни цементлаш учун тайёрланган мосламалар, цементлаш агрегатлари, цемент аралаштирувчи машиналар, блок манифольд ва цементлаш "бошчаси" каби мосламалар хисобланади.

Вазифаси: қудуқларни цементлаш вақтида цемент ҳайдаётган агрегатдаги цемент қоришмаларини бир нуқта орқали қудуққа ўтказиш ва цементлаш тиқинини бир вақтни ўзида ушлаб туриш, ҳамда қудуқни герметик босим остида сақлаш вазифасини бажаради. Бундан ташқари, қудуқни ювиш ва цементлаш ишларини амалга оширади.

Цементлаш ускунаси учининг тузилиши.



18-расм. Цементлаш ускунаси учи.


1- корпус; 2- остки ажратувчи тиқин; 3- ёнлама үтказиши тармоғи; 4- сальникли тұхтатгыч; 5- юқорига ажратувчи тиқин; 6- корпус қопқоғи; 7- крестовина; 8- боғловчи.

Хозирги вақтда цементлаш ускуна учларининг қуидаги турлари мавжуд: ЦГЗ, ГЦК, ГЦ5 - 150, СИПУ, 2ГУЦ -500.

Тузилиши бўйича бу ускуна учлари бир - бирига ўхшаш. 2ГУЦ - 400 цементлаш ускунаси учи қудукни цементлаш вақтида 400 мПа босим остида ишлиши кузатилади. Бунда боғланувчи тизма билан ускуна учининг боғланиш диаметри 141 мм. дан 168 мм. гача бўлади. Бу ускуна учидаги 7 та боғланувчи мослама мавжуд. Шулардан 2 таси тиқинни ушлаб туриш вазифасини бажаради.

10.6.1. Цементлаш тиқинининг вазифаси


Бурғилаш эритмасини ва ҳайдовчи суюқликни, ҳимоя қувурларини цементлаш вақтида цементли эритмадан ажратиб туриш вазифасини цементлаш тиқини бажаради.



19-расм. Цементлаш тиқинлари.

а- остки; б- юқори; в- юқориги қисмнинг секцияли тиқини; г- шу тиқинни остки қисми; д- поғонали цементлаш жараёнида остки поғона учун юқори тиқин; е- цементлаш муфтасининг очиш тиқини.

1- резина манжетлар; 2- металл қисми; 3- мембрана; 4- гайка; 5- пичоқ; 6- тұхтатиши ҳалқаси; 7- жойлашиш үрни; 8- калибрланган штифтлар; 9- жойлашиш бошчаси.



бошланғыч ҳолат

20-расм. Пастки ажратувчи тиқин

1 – мустаҳкамловчи тизма; 2 – резинали манжет; 3 – тиқин жойлашиш үрни; 4 - клапан; 5 - гайка; 6 - муфта; 7 - "тұхташ" ҳалқаси. Ишлатилған материаллар: чугун, алюмин ва резина.

Кудукларни цементлашда ишлатиладиган ускуналар күйидагилардир:

- цементлаш агрегатлари,
- цемент аралаштиргич машиналар,
- цементлаш ускуна учи,
- цементлаш тиқини ва бошқа жиҳозлар (юқори босимга чидамли кранлар, эритмани тақсимловчи мослама, әгилувчан металл шланглар ва бошқалар).

10.6.2. Цементлаш агрегатлари

Цементлаш агрегатлари ёрдамида цементни сув билан аралаштириш, цементли эритмани қудукқа ҳайдаш, ҳайдалган цементли эритмани қудукдан ташқаридаги оралиққа (қувур билан қудук девори орасидаги оралиқ) ҳайдаш, бундан ташқари цементлаш агрегатлари цемент күпприкларини қўйиш вазифасини бажаради. Цементлаш агрегатлари қўйидаги турларда ишлаб чиқарилади: ЦА-320М, ЗЦА-400, ЗЦА-400А, ЗЦА-700, ЗЦА-1050. Россия, Хитой ва Польша давлатлари цементлаш агрегантлари ишлатилади.

Агрегатларнинг қудук усти билан тувашиши ва марказлаштириш учун блок-манифольд ишлатилади. Блок - манифольд агрегатларнинг ҳайдовчи линияси ни биректирувчи юқори босимли коллекторлардан ташкил топган. Бу коллекторлар бир-бiri билан қўшилиб, қудукни устидаги ускуна учи билан боғловчи 2 та линияни ҳосил қиласди. Манифольд линиялари орқали қудукқа цементни ёки тампон материалларини ҳайдаш вазифасини бажаради.

Россияда ишлаб чиқарилган ЗИЛ-131 автомашинасининг устига ўрнатилган платформадан иборат бўлиб, унда 1-2-3- мосламалар мавжуд.

1- Юқори босимда ҳайдалаётган суюқликларни қудукқа ҳайдовчи коллекторлар.

2- Агрегатларни суюқликлар билан таъминловчи коллекторлар, 3- Платформа. Маркаси: БМ-700, БМ-700А, БМ-700-1.

Цемент аралаштирувчи машиналарнинг маркаси: СМ-10, 2СМН-20, СПМ-20. Бу ерда: 10, 20- машинанинг бункерига кетадиган цемент миқдори (тонна).

2- шнеклар сони.

Ишлаш принципи: юклаш учун машина двигатели ишлаб турган вақтда узатмалар қутисини ҳаракатга келтиради.

Назорат саволлари.

1. Бир погонали цементлаш усулини қисқача таърифланг.
2. Икки погонали цементлаш усулини қисқача таърифланг.
3. Манжетли цементлаш усулини қисқача таърифланг.
4. Тескари цементлаш усулини қисқача таърифланг.
5. Цементлашда ишлатиладиган ускуналарнинг вазифалари.
6. Цементлаш тиқинининг тузилиши ва вазифасини тушунтириб беринг.
7. Цементлаш агрегатлари турлари ва ишлаш принципи қандай?
8. Цемент аралаштирувчи машиналар қандай вазифани бажаради?
9. Цементлаш тиқинлари қандай кўринишларда ишлаб чиқарилади?
10. Погоналаб цементлаш муфтасининг вазифаси ва тузилишини тушунтириб беринг?

XI. Қудукларни ўзлаштиришга тайёрлаш ва маҳсулдор қатламни иккиламчи очиш

Таянч иборалар: перфоратор-қудук билан маҳсулдор қатlam орасида маҳсус тешикларнинг кириши-маҳсулдор қатlamга нисбатан босимни пасайтириш йўли билан оқим чақирилади.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13.

11.1. Кудукларни ўзлаштиришга тайёрлаш

Бурғилаш ишлари ниҳоясига етказилгач, қатlamдан суюқлик оқимини олиш ва ўзлаштириш учун қудукларда тайёрлов ишлари олиб борилади. Бунинг учун эксплуатацион тизманинг юқориги қисми фаввора арматураси ўрнатилади. Қудук юзаси атрофи яқинида фаввора арматурасига туташтириш учун суюқликлар йигиш ва сақлаш идишлари, сепараторлар, маштола қурилмалари, ўлчов идишлари, суюқлик дебитини ва газсимон фазаларни, босим ва ҳароратни ўлчаш учун асблолар қудукдан чиқадиган суюқликдан намуна олувчи асблолар жойлаштирилади. Қудукни ювиш ва суюқлик оқимини олиш мақсадида вақтинчалик қудук билан боғланиш учун компрессорлар ҳамда насос агрегатлари жойлаштирилади.

Фаввора арматурасини икки қисмга бўлиш мумкин: қувур учи ва фаввора арчаси. Қувур учи НКК (НКТ) ни осилган ҳолда ушлаб туриш учун хизмат қиласи. Фаввора арчаси қудукдан олинадиган суюқликни ер юзасига жойлашган идишлар тармоғига туташтириш ва қудук юзасини герметик сақлаш учун хизмат қиласи. Қувур учи билан фаввора арчаси орасида маркази юқори босимли зулфин жойлашган. Қувур учи фаввора арчаси ёnlама тармоқларга эга бўлиб, уларни ҳар бири иккитадан юқори босимли зулфинлар, монометрлар билан жиҳозланган бўлса, арчанинг ёnlама тармоқлари эса-термометрлар ва штуцерлар билан жиҳозланган. Қувур учининг ёnlама тармоқларига зарурият туғилган жарёнларда (масалан, қудукдан суюқлик оқимини олиш, қудукни беркитиш учун) компрессорлар ва насос агрегатлари уланади.

Фаввора арматурасининг ишчи босими қудук юзасида содир бўладиган энг юқори босимдан кичик бўлмаслиги керак. Қудукка фаввора арматурасини ўрнатишдан олдин паспортга кўрсатилган босим билан синаб қўрилади. Қудук юзасига фаввора арматураси ўрнатиб бўлингандан кейин, синаш орқали қувур учи ва фаввора арчаси герметиклиги текширилади. Қудукдан чиқадиган чиқиш қувурлари томонидан ҳамда қудукдан 10 метр узоклиқда арматуранинг марказий зулфини бошқариш штурвали жойлашади ва айвонли тўсиқ билан атрофи ўралади.

Қудукда синаш ишлари бошланишидан олдин, барча ишларни лойдан тозалаб ювиш, қатlamни иккиласми очиш ва ундан суюқлик оқимини олиш учун зарур бўладиган ҳамда нефть - газ ҳосил бўлишини олдини олиш ёки босиш учун зарур зичликка эга бўлган суюқлик билан тўлдирилади (зарурият туғилиши мумкин ҳолларда). Бу суюқликнинг ҳажми эксплуатацион тизманинг тўлиқ ҳажмидан камида икки ҳисса ортиқ бўлиши керак.

11.2. Маҳсулдор қатlamни перфорация билан иккиласми очиш

Кўп ҳолларда қатламни бирламчи очишдан кейин қудуқни тўлиқ эксплуатацион ҳимоя қувурлари билан мустаҳкамлаб, қувур орти муҳити цементланади. Бундай қудуқлардан қатлам суюқлигини олиш учун ҳимоя тизмасини, цемент тошини ва колъматация қобигидан ўтувчи қўп сонли тешикларни ҳосил қилиш зарур. Бундай тешикларни ҳосил қилиш операцияси - маҳсулдор қатламларни иккиламчи очиш деб аталади.

Ҳозирги даврда иккиламчи очиш перфоратор деб аталувчи ускуналар ёрдамида амалга оширилади. Асосан, отувчи ва сув қум оқимли перфораторлар қўлланилади.

Қудук қатламидан қатлам суюқлиги нормал оқим билан чиқиши учун эксплуатацион тизмани бир метр масофада отувчи перфораторлар билан 10 тадан 20 тагача тешик ҳосил қилиш зарур. Перфораторларнинг тури ва размерига боғлиқ ҳолда қудуқни бир метр оралиғида бир рейсда иккитадан 10 тагача тешик ҳосил қилинади. Шунинг учун ҳам қудуққа перфораторларни бир неча марта туширишга тўғри келади.

11.3. Отувчи перфораторларнинг гурухлари ва уларнинг камчиликлари

Отувчи перфораторларни уч гурухга бўлиш мумкин: - эксплуатацион ҳимоя тизмаси ичида НКК бўлмаган ҳолда туширилувчи перфораторлар; - НКК ичидан туширилувчи перфораторлар; - НКК билан туширилувчи перфораторлар.

Иккиламчи очиш учун қайси гурух перфораторларини танлаш қудуқни перфорациялашга тайёрлаш характеристига ва ишлар ҳажмига, перфорациянинг давомийлигига ва рейслар сонига, иккиламчи очиш самарадорлигига, шу-нингдек отиш ишлари жараёнида қудукнинг мустаҳкамлигига келтириладиган шикастни (зарар) инобатга олган ҳолда амалга оширилади.

Биринчи гурух перфораторлари билан тешиклар ҳосил қилиш учун эксплуатацион тизмани шундай юувучи суюқлик билан тўлдирамизки, қудуқда ҳосил қилинган босим 2-3 МПа дан юқори бўлмаслиги керак. Маҳсулдор қатламнинг отилган тешиклар орқали юувучи суюқлик билан ифлосланишини минимумга камайтириш мақсадида перфорация қилинадиган масофадан 100-200 м юқори оралиқ кимёвий реагентлар билан ишланган, сув бера олувчанликни камайтирувчи, қаттиқ фазасиз суюқлик билан тўлдирилади.

Перфорация бошланишидан аввал қувур уни крестовикасига перфоратор зулфини ўрнатилиб, эксплуатацион тизмани руҳсат этилган босимдан юқори босимда синаб кўрилади. Зулфиннинг штурвали қудуқдан 10 м узокликда жойлаштирилиб, айвонли тўсиқ билан атрофи ўралади.

Қудук тайёр бўлганидан кейин ўқланган перфоратор кабель билан эксплуатацион ҳимоя тизмаси ичига белгиланган маҳсулдор коллектори отиладиган масофага туширилади ва отиб, тешиклар ҳосил қилинади; гилли қатламчалар мавжуд коллекторларда отиб тешик ҳосил қилиш тавсия қилинмайди. Перфораторларнинг ҳар бир отилишида қудук ичидаги юувучи суюқликнинг маълум бир қисми қатламга киради. Маҳсулдор қатламда вақтидан илгари қатлам суюқлиги оқими ҳосил бўлишининг олдини олиш учун ҳимоя тизмаси ичига

юувчи суюқликни ўз вақтида тўлдириб туриш ва унинг сатҳини қудук юзасидан туриб сақлаб туриш лозим.

Перфорация тугаши билан қудуқдан кабель қўтариб олинади. Насос копрессор қувур (НКК) перфорация қилинган чегарани юқори қисмигача туширилади. Агар маҳсулдор қатламнинг коллектори мустаҳкам бўлмаса, НКК нинг остки қисми перфорация қилинган оралиқдан 100-150 м юқорида бўлиши лозим.

Қолган икки гурух перфораторлари ёрдамида ўтказиладиган отиш ишларида қудук юзаси герметик бўлган ҳолда амалга оширилади. Бундай ҳолатда зарур бўлган депрессияни ушлаб туриш ва коллекторни суюқлик билан ифлослашишини олдини олиш мумкин бўлади.


Агар отиш ишлари учун иккинчи гурух перфораторларини ишлатиш зарур бўлса, қудуқни қатlam босимига нисбатан белгиланган кам босимни перфорация оралиғида ҳосил қилувчи суюқлик билан тўлдирилади. НКК ларнинг остки қисми перфорация қилинадиган оралиқнинг юқори қисмida бир қанча юқори масофада жойлаштирилади.

Қудук юзаси фаввора арматураси билан герметик сақланади. Арматура буферини маҳсус лубрикатор билан алмаштирилади. НКК ичидан перфоратор кабель ёрдамида туширилади. Отиш ишлари тутатилганидан кейин арчадаги лубрикатор ечиб олинади ва унинг ўрнига монометрли буфер қўйилади.

Учинчи гурух перфораторлари қудуқка туширишдан аввал НККнинг остки қисмiga маҳсус переводник ёрдамида бириктирилиб қотирилади. Перфораторнинг узунлиги 50 метргача этиши мумкин. Агар маҳсулдор қатлам бир неча коллектор қатламчалардан иборат бўлса, перфораторга кумулятив зарядлар шундай жойлашиши керакки, бизга зарур бўлган қатламни теша олишимиз керак.


Белгиланган оралиқча перфоратор НКК билан туширилиб, қудук устига фаввора арматураси ўрнатилади ва қудук қатлам босимидан кичик бўлган босим ҳосил қилувчи суюқлик билан тўлдирилади. Сўнгра НККнинг ичига резина шар ташланиб, компрессор билан ҳаво ёки насос орқали суюқлик шарни перфораторларни штокигача бориб тиralгунча ҳайдалади. Босимнинг тезда ошиши ҳисобига шток ҳаракатланиб, детонаторнинг капсуласига урилиши натижасида портлаб, отилиш рўй бериши перфоратор ишлай бошлаганини билдиради. Перфорация тугаши билан перфораторни қудуқдан (қўтармасдан) чиқармасдан қудуқни синаш мумкин. Учинчи гурух перфораторларини ишлатиш вақти минимум сарфига ва бошқа отувчи перфораторларга нисбатан юқори унумдорликка эга. Отувчи перфораторларнинг асосий камчиликлари:

- а) тоғ жинсида ҳосил қилинадиган каналнинг узунлиги, тизма ортидаги тампонаж тошининг мустаҳкамлигига тоғ жинсини мустаҳкамлиги, сиқилишига боғлиқ.
- б) тешик деворларида зичланиш юқори.
- в) перфорация жараёнида эксплуатацион тизмада яъни отиладиган оралиқда нуқсонлар бўлиши кутилади.
- г) тампонаж тошларида ёрилиш содир бўлади.



21-расм.

Суюқлик қум оқимли перфоратор ёрдамида тешиш тарихи.



22-расм.

Суюқлик қум оқимли перфоратор
1-хвостовик перо; 2-корпус; 3-шарикли
клапан; 4-насадкани ушловчи ; 5-стоп
жалка; 6-насадка; 7-тиқин.

Нуқсонларнинг ҳосил бўлиш эҳтимоли перфорация (зич) текис бўлганда, бир вақтда кўплаб тешиклар ҳосил қилинганида кузатилади.

Кумулятив перфорацияга нисбатан торпедали ва ўқли перфорацияда нуқсонлар юкори бўлади.

Иккиламчи очишнинг энг самарали усули сув қум оқимли перфорация усулидир. (21- расм.)

Тешишнинг бу усули қудук деворига йўналтирилган бўлиб, маҳсус насадкадан суюқлик қум аралашмаси катта тезликда ҳаракатланишидаги кинетик энергиясига ва деворни емириш хусусиятига асосланган. Қисқа вақт ичida мустаҳкамловчи қувурлар тизмаси, цемент тоши, тоғ жинслари тешилиб, қатламда тешик ёки ариқчасимон канал ҳосил қилинади.

Суюқлик қум аралашмаси қудук усти атрофига ўрнатилган насослар ёрдамида насос компрессор қувурлари бўйлаб перфораторга ҳайдалади.

Бу усул янги бурғиланган қудукларда маҳсулдор қатламни тешишда ва ишлатиш қудукларининг маҳсулдорлигини ошириш учун ҳам қўлланилади.

Суюқлик қум оқимли тешиш усулидан қудуқда бир қатор ишларни бажаришда ҳам фойдаланилади:

- қудуқда мустаҳкамловчи қувурларнинг тизмасини, НККни, бурғилаш қувурлар тизмасини кесишда;

- қудукдаги металл, цемент стаканларини ва қаттиқ қумли тиқинларни бузишда;
- қудук туви атрофини кенгайтиришда;

Назорат саволлари

1. Қудук ўзлаштиришга қандай тайёрланади?
2. Иккиламчи очиш деганда нимани тушунасиз?
3. Фаввора арматураси қандай танлаб олинади?
4. Перфораторларнинг вазифаси нимадан иборат ва улар қандай гурухларга бўлинади?
5. Перфораторларнинг ишлаш принципи.
6. Перфораторларнинг камчиликларини айтиб ўтинг.

XII. Қудукқа кўприк қўйиш ва ажратиш таъмирлаш ишларини олиб бориш

Таянч иборалар: истиқболли горизонт – маҳсулдорлиги юқори бўлган горизонт; калибрланган штифт – белгиланган босимда кесилувчи штифт; тампонаж - тош - коксли қувур ортида тампонаж тошининг ёрилишидан ҳосил бўлган ёриқлар, дарзликлар.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 9, 12, 13.

12.1. Қудукқа кўприк қўйиш

Кўприк деб, қудук остки қисмини юқори қисмидан ажратувчи сунъий иншоотга айтилади. Кўприклар резинали, пластмассали, металли, цементли ва бошқа бурғиланадиган материаллардан бўлиши мумкин.

Уларни очик стволда ҳамда ҳимоя тизмасининг ички қисмида ўрнатиш мумкин.

Истиқболли горизонтларни синаш жараёнида қатlam синагичи учун таянч вазифасини бажарувчи сунъий забой сифатида, шунингдек ўтказувчан горизонталларни қувурнинг ички қисми билан туташган оралиқларини бир-биридан вақтингчалик ёки доимий ажратиш мақсадида ҳимоя тизмаси ичida кўприклар қўйилади.

Кўприк тайёрлашнинг энг самарали усули қўйидагича. НКК остки қисмiga резьба ёрдамида қотирилган ичи ғовак (бўш) контейнер билан ҳимоя тизмаси ичiga туширилади. Контеинернинг ичida марказий ўтиш каналига эга бўлган манжетли тиқин калибрланган штифтлар ёрдамида қотирилган. Контеинер қўйилиши лозим бўлган кўприкнинг остки чегарасида жойлаштирилади.

Қудук тўлиқ ювиб бўлинганидан кейин НККнинг ичiga биринчи ажратиш тиқини жойлаштирилиб, устидан ҳисобланган миқдорда тампонаж қоришмаси ҳайдалади. Сўнgra цементлаш ускуна ичидаги иккинчи ажратиш тиқини қўйиб юборилиб, устидан белгиланган миқдорда босувчи суюқлик ҳайдалади. Тампонаж қоришмасининг зарур миқдори қуйиладиган кўприк ҳажмини тахминан 120 %

га тенг бўлса, босувчи суюқликни зарур ҳажми эса НККнинг ички ҳажмига тенг. Биринчи ажратиш тиқини, манжетли тиқингача бориб, унинг ўриндиғига жойлашади ва ўтиш каналини ёпади. Босувчи суюқликни ҳайдалиб туриши натижасида НКК ичидаги босим тезда ошади. Босим З МПа босимга етган вақтда калибрланган штифтлар кесилиб, манжетли тиқин (биринчи ажратиш тиқини билан бирга) контейнерлардан чиқади ва кенгайиб ҳимоя тизмаси деворларига зичлашади. Тампонаж қоришмаси манжетли тиқин остидан қувур орти муҳитига сиқиб чиқарилади.

Иккинчи ажратувчи тиқин НККнинг контейнер билан бириктирувчи ўрнатиб берувчи (переводник)нинг ўриндиғига жойлашиши билан босувчи суюқликнинг қувурлар тизмаси ичидаги ҳаракатлана олмайди ва яна цементлаш ускуна учидаги босим тезда ошади. Шу вақтда суюқликни ҳайдаш тўхтатилади. Сўнгра НККни шундай кўтариш лозимки, контейнер қўприкнинг юқоридаги чегарасидан 20-25 м юқорисида бўлсин. Қудуқ яна тескари (айланма суюқлик ҳаракати) циркуляция усули билан тўлиқ ювилади. Ювиш жараёнида иккиламчи ажратиш тиқини юза қисмiga чиқариб юборилади.

Тампонаж қоришмаси қотганидан кейин бурғи билан бурғилаш қувурлари туширилиб, қўприкнинг юқори чегараси чуқурлиги аниқланади.

Унинг кучсиз юқори қисми бурғиланди ва суюқлик устуни босимини камайтириш орқали герметиклиги текшириб қўриллади. Агар қўприк герметик бўлмаса, унда уни бурғилаб ўтилиб, қўприк қуйиш жараёни такрорланади.

12.2. Ажратиш - таъмирлаш ишлари

Таъмирлаш ишлари қўйидаги ҳолатларда амалга оширилади, улар қўйидагилар:

- Таъмирлов - цементлаш ишлари - қатlam суюқликлари бир горизонтдан бошқа бир горизонтга ёки атмосферага тампонаж тоши каналлари ёки ёриқларидан чиқиб кетишини олдини олиш ва бартараф этиш мақсадида;

- Тизма орти муҳитида бирламчи мустаҳкамлаш ёки цементлаш жараёнида тамонаж қоришмаси баъзида эритма билан тўлдирилмаган участкалар;

- Ҳимоя тизмаси герметик бўлмаган оралиқлар ажратилади.

Таъмирлаш - ажратиш ишларини бошлашдан аввал нуқсон мавжуд участкаларни ва герметик бўлмаган участкани лой, зангдан тозалаш ҳамда улар орқали бўладиган циркуляциянинг жадаллигини аниқлаш.

12.3. Нуқсонли участкаларнинг жойлашган ўрнини аниқлаш

Нуқсонли оралиқ (участка)ларни жойлашган ўрнини аниқлаш. Бу масалани аниқлашни, бир нечта усуллари мавжуд. Шундан иккитасини кўриб чиқамиз.

Биринчи усулда остки қисмida пакер бўлган бурғилаш қувурлари ҳимоя тизмаларининг ўртасида бўлган чуқурлигига туширилиб, қувурлар оралиғи пакетровка қилиниб, превенторлар ёпилади. Сўнгра қувур ичига сув ҳайдалиб, қудуқ юза босими Р_{юза} ҳосил қилинади ва 0.5 – 1.0 соат ичидаги ва қувурлар

орасидаги босим назорат қилиб турилади. Агар шу вақт мобайнида босим ўзгармаса, демак ҳимоя тизмасининг остки қисми герметик деб ҳисобланади.

Бунда босим туширилиб, пакер озод қилинади. Бурғилаш қувурлари юқори участкаси ўртасигача қўтариб, яна пакеровка қилинади ва юқоридаги ишлар такрорланади. Агар қувурлардаги синаш босими камайса, лекин қувурлар орасидаги босим ўзгармаса, унда нуқсонли участка аввалги пакер қўйилган оралиқ билан пакеровка қилинган оралиқда жойлашган бўлади. Ушбу оралиқ таянч тенг икки участкага бўлинади. Пакер участкаси ўртасига қўйилиб, пакеровка қилинади ва пакер ости муҳити синаб кўрилади. Синаш жараёни шундай олиб борилиши керакки, нуқсонли участка 10-20 метрли масофада қолдирилиб, сўнгра ажралиш ишлари амалга оширилади.

Герметик бўлмаган резьбали бирикмаларни аниқлашнинг энг самарали усули ҳаво билан синаб кўришдир. Ҳимоя тизмасининг резьбали бирикмалари герметиклигини синаб қўриш учун ҳимоя тизмаси ичига НКК туширилади.

Қудук юзаси герметикланганидан кейин, қудук тоза сув билан ювилади. Ҳимоя тизмаси билан НКК орқали ўлчов идишга сув чиқарib олиниши йўли билан қудук ичидағи сув сатҳи 50-100 м га камайтирилади. Сўнгра НККнинг юқори қисмидаги (кран) зулфин ёпилиб, компрессор билан ҳаво босими 12-16 мПа гача оширилади ва 0.5-1.0 соат вақт оралиғида қувурлар оралиғидаги ва қувур орти муҳитида босим монометрлардан кузатиб турилади. Агар босим ўзгармаса, юқори оралиқ (участка)лардаги резьбали бирикмалар герметик деб ҳисобланади. НККдаги зулфин очилиб, сувнинг сатҳи яна 50-100 метрга камайтирилади. Зулфин ёпилиб, ҳаво босими яна 12-16 МПа гача оширилади ва монометрларнинг кўрсатиши назорат қилинади. Агар навбатдаги синаш жараёнида босим қувур орти муҳитида кўтарилса, нуқсонли оралиқ сўнгги сув сатҳи туширилган тизмалар орти муҳитида бўлади.

Агар босимнинг ўсиши суст бўлса, сувли суюқлик сатҳини яна 50-100 м га туширилади ва синаш давом эттирилади. Янги оралиқда тизма орти бўшлиғида босимнинг жадал ўсиши резьбали бирикмаларда герметиклик йўқлигини билдиради.

12.4. Резьбали бирикмаларда герметиксизликни бартараф этиш

НКК (насос компрессор колонна)нинг остки қисми мустаҳкамлиги бузилган чегарадан пастки оралиқда бўлиши лозим. НККга навбати билан ҳажми 100 м бўлган қувурлар оралиғига ҳажмига тенг дизель ёқилғиси маълум миқдорли қотувчи материал билан бирга ГТМ-3 гидрофобли тампонаж материали, иккинчи порция 100 м қувур ичи бўшлиғи ҳажмига тенг миқдорда дизель ёқилғисининг ҳажми 150-200 м қувурлар орти бўшлиғини ҳажмига тенг. Қачонки НККдан ГТМ-3 чиқиб, қувурлар оралиғига кириши билан қудук юзаси герметизация қилинади. НКК эса 0.5-1.0 соат қудук юзаси босим остида ушлаб турилади. Сўнгра босим туширилиб, 120-150 м юқоридаги эритма аралаштирилади. Қувурлар бўшлиғи ёрилиб, яна НККда босим ҳосил қилинади. Бу жараён (операция) ГТМ-3 эритмаси нуқсонли оралиғи (участка)дан юқорига чиқиб

қолгунга қадар давом эттирилади, сўнгра (колонна)тизма ювилиб, ГТМ-3 тўлиқ чиқариб олинади.

Назорат саволлари.

1. Кўприк деб нимага айтилади ва улар қандай хом ашё (материал)дан қўйилади?
2. Кўприклар қўйиш жараёнини тушунтиринг.
3. Ажратиш - таъмирловчи ишлари деганда нимани тушунасиз?
4. Нуқсонли оралиқ (горизонт)ларнинг жойлашган ўрни қандай аниқланади?
5. Резьбали бирикмаларда герметик (мустаҳкам) сизликни қандай бартараф қилинади?

XIII. Отилишга қарши ускуналар жамламаси

Таянч иборалар: плашкали превентор - юқориги ва пастки плашкалардан иборат превенторлар; ОҚУ (ПВО) - отилишига қарши ускуналар.

Адабиётлар: 1, 3, 5, 12, 13.

13.1. Нефть ва газларни отилиш (фаввора) дан сақлаш ускуналари

Отилишга қарши бўлган ускуналар қудук устини ёки юзасини герметик сақлаш мақсадида, яъни очиқ фавворалардан ва бурғилаш вақтида ҳосил бўладиган фаввора, отишлардан текширишда, синашда ва қудукни ўзлаштиришда ишлатилади.

Фаввора ҳосил бўлишининг асосий сабабларидан бири қатlam босимининг бурғилаш эритмасининг устун босимидан юқори бўлишидир.

Қатlam босими ҳар 10 метрда тахминан 0.1 мПа га ортади, лекин шундай қатламлар мавжуд бўлади, улар ўзгарувчан (аномал) паст босимли ёки аномал юқори босимли қатламлар бўлиши мумкин. Бу қатламлар юқоридаги тенглилкка бўйсунмайди.

Очиқ фавворалар ва отилишлар хизмат кўрсатаётган шахсга хавф туғдиради ва атроф-мухит ифлосланишини ҳамда ёнғин содир бўлишини келтириб чиқаради. Шунинг учун фавворага қарши ускуналар ишончли ва доим юқори даражада тайёр ҳолатда туриши лозим.

Фавворани олдини олиш учун қўйидаги технологик жараён (операция)лар бажарилган бўлиши лозим:

1. Муфтали мустаҳкамловчи қувурлар ва қулф бирикмали бурғилаш қувурлари айланишга ўтишда тортиб олиш шароитига эга бўлиши керак;
2. Қатламга қарши босим ҳосил қилиб, ёпиқ циркуляция ҳосил қилиш;
3. Қатламга бурғилаш эритмасини бурғилаш насослари билан ҳайдаш.

Фавворага қарши мослаштирилган ускуналар таркибига қўйидагилар киради:

- 1) Превенторлар;
- 2) Крестовина;
- 3) Превентор устига ўрнатиладиган катушка;

4) Кенгайтирилган (ажраладиган) металл нов.

Бурғилаш эритмаси таркибида нефть, газ ҳосил бўлганда бошқариш қулай бўлиши учун превентор ва манифольдларни бошқариш станцияси мавжуд.

Нефть - газларни отилишдан сақловчи ускуна қудук усти билан бурғилаш минорасининг поли остида жойлашади. Нефть газ саноатида хавфсизликни сақлаш учун фавворага қарши ускуна қидирув майдонларини бурғилашда, газ - конденсатли ва газли конларда ҳамда аномал юқори қатлам босимли қудукларда ўрнатилиши шарт.

Қудук юзаси кондуктори ва оралиқ тизмаларни цементланиб бўлгандан кейин превентор билан жиҳозлалади.

Фавворага қарши ускуналар герметик ва мустаҳкамлигини қудук устига жойлаштирилгандан кейин текшириб кўрилади.

Мустаҳкамликка синаётганда синов босими P рухсат этилган ишчи босим P_{ish} га қараб аниқланади.

$$P = 2P_{ish}$$

Превенторларнинг ўтиш оралиғи диаметри 300 мм (13,7795 дюйм) дан юқори бўлган ва ишчи босими 70 МПа дан юқори бўлган превенторлар учун мўлжалланган.

Герметикликка синаш учун фавворага қарши ускуналарнинг бошқариш пульти қудуқдан 10 метр (32,81 фут) масофадан кам бўлмаслиги, ёрдамчи бошқарув пульти бурғиловчининг олдида жойлашган бўлиши керак.

Қудук юзасини герметик сақлаш учун плашкали, универсал ва айланувчи превенторлар ишлатилади. Бу превенторлар қудуқда бурғилаш қувурлари бўлган ва бўлмаган ҳолда қудуқни герметик сақлаш учун мўлжалланган (3-жадвал).

Плашкали превенторлар ҳақида маълумот.

7- жадвал

Тури ва катталиги	Ўтиш тешигининг диаметри, мм	Ишчи босим, МПа	Химоя қувурининг диаметри, мм	Баландлиги, мм	Оғирлиги, кг
ППГ 180x200	180	21	33-114	310	700
ППГ 180x350	180	35	33-127	350	750
ППГ 180x700	180	70	33-127	400	1000
ППГ 230x350	230	35	33-168	350	900
ППГ 230x700	230	70	33-168	430	1500
ППГ 280x210	280	21	33-168	430	1000

7- жадвал давоми


ППГ 280x350	280	35	48-219	500	1400
ППГ 280x700	280	70	48-219	550	1700

ППГ 350x210	350	21	114-219	450	1500
ППГ 350x350	350	35	60-273	500	1700
ППГ 350x700	350	70	60-273	600	3000
ППГ 425x140	425	14	60-340	450	1300
ППГ 425x210	425	21	60-340	500	1800
ППГ 520x140	520	14	60-425	590	2100
ППГ 520x210	520	21	60-425	640	2400

Изоҳ: бу ерда ўқилиши қўйидагича ППГ-превентор плашкали гидравлик 180-ўтиш диаметри, 200 мПа босимгача чидайди.

13.2. Универсал превенторлар

Бу превенторлар қудукда бурғилаш қувурлари бўлган ва бўлмаган ҳолда, ҳамда агар қудукда бурғилаш тизмалари мавжуд бўлса, герметик сақлаган ҳолда бурғилаш қувурларини тортиб олишга мўлжалланган. Универсал превентор қудук юзасини герметик сақлаётганда предметнинг диаметри ва формасидан қатъий назар қудукни герметик сақлаб туриш қобилиятига эга.



23- расм. Универсал превентор.

Универсал превенторларнинг айrim қўрсаткичлари ҳақида маълумот билан 8- жадвалда ёки адабиётлар орқали танишишингиз мумкин.


Тури ва катта-лиги	Ўтиш тешигининг диаметри, мм	Ишчи босим, мПа	Химоя қувури диаметри, мм	Баландлиги, мм	Оғирли-ги, кг
ПУ1-180Х210	180	21	127	830	1300
ПУ1-180Х350	180	35	127	970	2000
ПУ1-180Х70	180	70	127	1200	6000
ПУ1-230Х350	230	35	146	1170	3300
ПУ1-230Х700	230	70	146	1500	9500
ПУ1-280Х210	280	21	194	1050	2700
ПУ1-280Х350	280	35	194	1270	4000
ПУ1-280Х700	280	70	194	1700	1300
ПУ1-350Х210	350	21	273	1200	4400
ПУ1-350Х350	350	35	273	1430	8000
ПУ1-350Х700	350	70	273	1900	18000
ПУ1-425Х140	425	14	340	1300	6200
ПУ1-425Х210	425	21	340	1420	8200
ПУ1-520Х210	520	21	426	1700	15000

Универсал превентордаги зичловчи манжетларнинг ўртача ишдан чиқиша вақти белгиланган.


Қудуқда босим 10 МПа бўлган вақтда универсал превентордан 2000 метргача бўлган бурғилаш қувурларини герметик сақланган ҳолда кўтариб чиқариш мумкин. Ҳозирги кунда барча нефть ва газ қудуқларини бурғилашда универсал превентор бошқа превенторлар билан комбиниравашган ҳолда ишлатилади.

13.3. Айлантирувчи превенторлар


Қудуқ юзаси герметик сақланган ҳолда, қудуқ юзаси билан бурғилаш тизмалари орасидаги ҳалқа оралигини герметик сақлаш ва тушириб-кўтариш, ҳамда айланиш шароити билан таъминлаш вазифасини бажаради. Улар асосан анамал босимлар мавжуд жойларда ва гидростатик босим ўзгарувчан қудуқларда ишлатилади. Ушбу превенторлар қатламни синашда ва бир хил босимда ушлаб туришда ишлатилади. Айланувчан превенторлар билан қазиши ишлари амалга оширилса махсулдор қатламларни ифлосланиши кам содир бўлади.



24- расм. Айлантирувчи превентор.



25- расм. Плашвали превентор.



26- расм. Отишга қарши ускуналар уланиш (ОКУ) схемасининг кўриниши.
 1-ёрдамчи пульт; 2-гидравлик бошқариш станцияси; 3-тарқатиш нови; 4-фланецли катушка; 5-универсал превентор; 6-плашкали превентор; 7-тарқатиш ва тикинли ташқарига чиқарувчи манометрли қурилма; 8-қўл билан бошқариладиган сурги; 9-қўл билан бошқариладиган дросセル; 10-чиқариш камерали туркум қурилма; 11- сепаратор; 12-гидравлик бошқариладиган сурги; 13-юза крестовенаси; 14-тескари клапан; 15- фланец; 16-гидравлик дросель бошқариш пульти.

Назорат саволлари.

1. Отилишга қарши ускуналарнинг вазифаси нималардан иборат?
2. Плашкали превенторларнинг тузилиши ва вазифасини тушунтириб беринг.
3. Универсал превенторларнинг тузилиши ва вазифаларини тушунтириб беринг.
4. Айлантирувчи превенторлар қандай ишлайди?
5. Қандай ҳолатларда фаввора содир бўлади?
6. Чуқурлик ошган сари қатлам босими қандай ўзгариб боради?
7. Фаввораларни олдини олиш учун қандай чоралар кўрилади?

8. Фавворага қарши мослаштирилган ускуналар таркибига нималар киради?
9. Фавворага қарши ускуналарнинг бошқариш пульти қаерда жойлашган бўлади?
10. Отилишга қарши ускуналар схемасини чизиб, тушунтириб беринг.

Адабиётлар

1. Вадский Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. - Москва Академия, 2003.
2. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. - Москва Недра, 1988.
3. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин. - Москва «Недра», 1979.
4. Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин. Под.ред. А.И. Булатова,- Москва: Недра, 1981.
5. Рахимов А.К. Ўзбекистон кончилар қиссаси. - Тошкент Фан ва технология 2004.
6. Соловьев Е.М. Задачник по заканчивани скважин. - Москва Недра, 1989.
7. Булатов А.И. Тампонажные материалы. - Москва Недра 1987.
8. Подгорнов В.М., Ведщев И.А. Практикум по заканчиванию скважин. - Москва. Недра 1987.
9. Пешалов Ю.А. Бурение нефтяных и газовых скважин. - Москва. Недра 1988.
10. Булатов А.И., Данюшевский В.С. Тампонажные материалы и технология цементирования скважин. - Москва. Недра 1987.
11. Рабиа Х. Технология бурения нефтяных скважин. - Москва Недра 1989.
12. Шодиев Р.У. Қудуқларни тугаллаш фанидан маърузалар матни тўплами. – Карши, 1999.
13. Ўзбекистон нефть ва газ журнали. - Тошкент 2004.
14. Муртазаев А.М. Разработка методов повышения надёжности изоляции нефтяных и газовых пластов с высокими давлением и температурой мавзусидаги номзодлик диссертацияси. - Тошкент 2004.
15. И.В.Илияшевский, М.Н. Сторонский, Я.М. Орсулляк Типовые задачи и расчеты в бурении. –Москва Недра, 1982.

Мундарижа

№	Мавзу номи	бет
1.	Кириш	3
2.	I. Ёқилги энергетика вазифаларини ечишда қудуқларни тугаллаш фанининг моҳияти	4
3.	1.1.Ўзбекистонда нефть ва газ саноатининг ривожланиш тарихи	4
4.	1.2. Мустақиллик натижасида эришилган ютуқлар	5
5.	1.3. Фаннинг моҳияти	6
6.	II. Нефть ва газ конлари коллекторларининг тавсифи	7
7.	2.1. Маҳсулдор қатлам тоғ-жинсининг гранулометрик таркиби	7
8.	2.2. Жинсларнинг ғоваклиги ва солиштирма юзаси.	8
9.	2.3. Тоғ жинсларининг ўтказувчанлнги	9
10.	III. Маҳсулдор қатламни очиш ҳақида тушунча	11
11.	3.1. Маҳсулдор қатламларнинг очиш усувлари	11
12.	3.2. Маҳсулдор қаталамларни очиш учун бурғилаш эритмасини танлаш	12
13.	3.3. Маҳсулдор қатламни бирламчи очиш технологияси. Маҳсулдор уюмга «кириш» усувлари	13
14.	IV. Қатламни бирламчи очиш учун юувучи суюқликнинг таркибини ва хоссасини танлаш	15
15.	4.1. Қатламни бирламчи очища юувучи суюқликнинг таъсири	15
16.	4.2. Юувучи суюқликнинг таркибини ва хоссасини танлаш	16
17.	4.3. Қатламни очища атроф-муҳит муҳофазаси	17
18.	4.4. Қатламларни бирламчи очища меҳнат муҳофазаси	18
19.	V. Қудук конструкциясини лойихалаш	19
20.	5.1. Қудук конструкциясини танлаш ва лойихалаш	19
21.	5.2. Ҳимоя қувурлари сонини ва уларни тушириш чуқурлигини танлаш	20
22.	5.3. Бурғини ва ҳимоя қувурлари диаметрини танлаш	21
23.	VI. Ҳимоя қувурлари ва уларнинг бирикмалари	23
24.	6.1. Ҳимоя қувурларини мустаҳкамлашга тайёрлаш	24
25.	6.2. Стандарт бўйича ҳимоя қувурларининг ўзаро бирикиши ва уларнинг турлари	25
26.	6.3. Қувурларнинг мустаҳкамлик тавсифи ва уларни бирикмалари	27
27.	VII. Қудуқларни ҳимоя қувурлари билан мустаҳкамлаш	28
28.	7.1. Ҳимоя тизмаларининг ишлаш шароити	28
29.	7.1.1. Қудуққа қувурларни тушириш жараёнидаги ишлаш шароити	28
30.	7.1.2. Цементлаш жараёнидаги ишлаш шароити	29
31.	7.1.3. Бурғилаш жараёнидаги ишлаш шароити	30
32.	7.1.4. Қудуқни ўзлаштириш ва ишлатиш жараёнидаги ишлаш шароити	30
33.	7.2. Ҳимоя тизмасини ҳисоблаш. Ҳимоя тизмаларини мустаҳкамликка ҳисоблаш принциплари	31
34.	7.2.1. Эксплуатацион тизмани ҳисоблаш	36
35.	7.3. Қудуққа ҳимоя тизмасини тушириш	39
36.	VIII. Тампонаж материаллари	46

37.	8.1. Тампонаж материаларининг вазифалари	46
38.	8.2. Тампонаж материаларининг турлари ва тошнинг асосий хоссалари	47
39.	8.3. Тампонаж материаларининг тайёрланиши	49
40.	8.3.1. Белит - кремноземли цемент	49
41.	8.3.2. Гилтупроқли цементлар	49
42.	8.3.3. Юқори ҳароратлар учун портландцементли аралашмалар	49
43.	8.3.4. Енгиллаштирилган цемент аралашмалари	49
44.	8.3.5. Оғирлаштирилган цемент аралашмалари	50
45.	8.3.6. Толасимон цементлар	51
46.	8.3.7. Емирилишга чидамли цементлар	51
47.	8.3.8. Кенгаювчи аралашмалар	51
48.	8.3.9. Кам намланувчи цементлар	52
49.	IX. Қудуқдаги қатламларни ажратиш	52
50.	9.1. Қатламларни ажратишдан мақсад	53
51.	9.2. Қатламларни ажратиш сифатига қўйиладиган талаблар	53
52.	9.3. Қатламларни ажратиш сифатига таъсир қилувчи омиллар	54
53.	X. Бирламчи цементлаш усуллари	56
54.	10.1. Бирламчи цементлаш усуллари ҳақида қисқача маълумот	56
55.	10.2. Бир поғонали цементлаш усуллари	
56.	10.3. Икки поғонали цементлаш усуллари	58
57.	10.4. Манжетли цементлаш усуллари	60
58.	10.5. Тескари цементлаш усуллари	61
59.	10.6. Қудуқни мустаҳкамлашда ишлатиладиган ускуналар	63
60.	10.6.1. Цементлаш тиқинининг вазифаси	64
61.	10.6.2. Цементлаш агрегатлари	65
62.	XI. Қудуқларни ўзлаштиришга тайёрлаш ва маҳсулдор қатламни иккиламчи очиш	66
63.	11.1. Қудуқларни ўзлаштиришга тайёрлаш	66
64.	11.2. Маҳсулдор қатламни перфорация билан иккиламчи очиш	66
65.	11.3. Отувчи перфораторларнинг гурухлари ва уларнинг камчиликлари	67
66.	XII. Қудуққа кўприк қўйиш ва ажратиш таъмирлаш ишларини олиб бориш	71
67.	12.1. Қудуққа кўприк қўйиш	71
68.	12.2. Ажратиш - таъмирлаш ишлари	72
69.	12.3. Нуқсонли участкаларнинг жойлашган ўрнини аниқлаш	72
70.	12.4. Резьбали бирикмаларда герметиксизликни бартараф этиш	73
71.	XIII. Отилишга қарши ускуналар жамламаси	74
72.	13.1. Нефть ва газларни отилиш (фаввора) дан сақлаш ускуналари	74
73.	13.2. Универсал превенторлар	76
74.	13.3. Айлантирувчи превенторлар	77
75.	Адабиётлар	82