

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI**

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA
UNIVERSITETI**

D.E.Aribjonova, M.Sh.Bolibekov, B.Q. Karimjonov, G.B.Beknazarova

**PO'LAT ISHLAB CHIQARISH
TEXNOLOGIYASI**

amaliy mashg'ulotlar

USLUBIY QO'LLANMALAR

Toshkent 2023

“Po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasi” Amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma. Aribjonova D.E., Bolibekov M.Sh., Beknazarova G.B., Karimjonov B.R. – Toshkent: “ToshDTU”, 2023. -62 b.

Uslubiy qo‘llanmada qora metallurgiyada olib borilayotgan jarayonlarning nazariy asoslariga tayangan holda bu jarayonlarda uchraydigan kimyoviy hamda termokimyoviy qonuniyatlar asosida amaliy mashg‘ulotlari ko‘rsatib o‘tilgan. Asosiy va keng tarqalgan metallurgik jarayonlarning mexanizmi va kinetikasining ajralib turadigan xossalari keltirilgan bo‘lib jarayonlarni intensivlashtirishning asosiy yo‘llari bayon etilgan.

Qo‘llanma metallurgiya ta’lim yo‘nalishi talabalariga uslubiy qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan. Shu soha magistrлari, kasb-hunar kollejlari talabalari va ilmiy-tekshirish hamda sanoat korxonalarida faoliyat yuritayotgan muhandis – texnik xodimlarga foydali bo‘lishi mumkin.

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti ilmiy-uslubiy kengashi qarori asosida nashr etildi (2022 yil 30 noyabr, 3-son qaror).

Taqrizchilar:

Pazilov M.M. – OOO «O’zgeorangmetliti» texnologik bo’limi boshlig’I o’rinbosari

Nosirxo’jayev S.Q. - TDTU, PhD, “Metallurgiya” dotsenti

KIRISH

Metallurgiya sanoati Respublikamizda keng rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda metallurgiya yo‘nalishi bo‘yicha ko‘plab ilmiy va amaliy ishlar olib borilmoqda, masalan xorijiy davlatlar bilan o‘zaro xamkorlik ishlarni olib borish va malakasini oshirish, yangi metallurgik korxonalar qurilishi va boshqalar. Respublikamizda metallurgik korxonalarda rangli va qora metallarni ishlab chiqarish yuqori suratlarda olib borilmoqda. Po‘lat xalq xo‘jaligida yuqori ahamiyatga ega bo‘lgan mahsulotdir, xususan konchilik, neft va gaz tarmoqlari, mashinasozlik, transport, hatto qishloq xo‘jaligi sohalarining rivojini po‘latsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. SHuning uchun “Po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasi” fani ishlab chiqarish texnologik tizimining ajralmas bo‘g‘inidir.

“Po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasi” fanining maqsadi – talabalarda amaliyotda po‘lat ishlab chiqarish uchun qo‘llaniladigan turli metallurgik jarayonlar, metallurgik xomashyo, po‘lat ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan turli eritish pechlari, olinadigan mahsulotlar tavsiflari, jarayonda bevosita mehnat muhofazasi, yangi texnologiyalarni yaratishdagi qobiliyatlarini shakllantirishdir

№ 1 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIRNI BEVOSITA OLİSH UCHUN TEMIR SAQLOVCHI BOYITMANI METALLASH (2 soat)

Ishdan magsad: Temirni bevosita olish uchun temir saqlovchi boyitmani metallash xaqida tushunchaga ega bo'lish.

Materiallar hisobi issiqlik hisobi bilan bir qatorda asosiy texnologik hisoblar qatoriga kiradi. Material oqimini hisoblash natijasida, kerakli ishlab chiqarish dastgohlarining konstruktiv hisobini qilishimiz va jarayonning iqtisodiy samaradorligi baholashimiz mumkin.

Materiallar balansini quydagi tenglama bilan ifodalashimiz mumkin: chap tomoni hamma turdag'i xomashyolar massalarining yig'indisi ΣG , o'ng tomoni esa olinadigan maxsulot massasi bilan $\Sigma G'$ ishlab chiqarishdagi yo'qolishlar yig'indisi $\Sigma G_{yo'qol}$ ga teng bo'ladi.

$$\Sigma G = \Sigma G' + \Sigma G_{yo'qol}$$

Material balansining asosi stexiometrik munosabat va modda massasining saqlanish qonuniga asoslanadi.

Material balans asosiy va qo'shimcha reaktsiya tenglamalar yig'indisi asossida, modda massasining saqlanish qonuni asosida tuziladi. Material balansi asosiy maxsulot (kg, t) dagi o'lchov biriligidagi yoki vaqt biriligidagi tuziladi. Kiritilayotgan va olinayotgan maxsulotlardagi komponentlar, qattiq, suyuq va gaz fazalari uchun alohida aniqlanadi. U quydagi tenglama orqali ifodalanadi.

$$G_g + G_s + G_q = G_g' + G_s' + G_q'$$

Jarayonda har doyim xam hamma fazalar qatnashavermaydi, bir fazada bir nechta moddalar bo'ladi, bu esa tenglamaning soddalashishiga yoki murakkablashishiga olib keladi.

Nazariy materiallar balansi reaktsiyalarning stexiometrik tenglamalari orqali hisoblanadi. Buni bilish uchun reaktsiya tenglamalarini va komponentlarining molekulyar massalarini bilish etarli bo'ladi.

Amaliy materiallar balansida dastlabki xomashyo tarkibi va tayyor maxsulot tarkibi, homashyodagi komponentlarning ortiqchaligi, komponentlarning maxsulotga o'tish darajasi, xomashyo va tayyor maxsulotning jarayon davomida yo'qolishi kabi omillar xisobga olinadi.

Xisoblangan material balansidan, xomashyo va qo'shimcha materiallar sarfini, maxsulotning tan narxini, tayyor maxsulot chiqishi, reaktsion zona hajmini, apparatlar soni va hajmini, ishlab chiqarish quvvatini, ishlab chiqarishdagi tso'qolishlarni aniqlash mumkin.

Material balansi asosida issiqlik balansi hisoblanadi, bu esa yoqig'iga bo'lgan talabni, issiqlik almashuvchi yuzani, yoqilg'i yoki sovutuvchi agent sarfini aniqlashga imkon beradi. Bu hamma ma'lumotlar jadvalga yozib boriladi.

1.1. Jadval

Material balansi

Maxsulotlar kirishi				Maxsulotning chiqishi			
Dastlabki materiallar	kg	m ³	%	Maxsulot	kg	m ³	%
G ₁				G ₅			
G ₂				G ₆			
G ₃				G ₇			
G ₄				G ₈			
Jami				Jami			

Sarf xarajatlar koeffitsienti hisobi.

Misol. Quydagicha tarkibli rudadan cho'yan eritib olishda (tarkibida 92% temir bo'lgan va bo'sh jinslari bo'lмаган zararli qo'shimchalarsiz) xarajatlar koeffitsientini nazariy xisoblash.

Shpatli oxak FeCO₃ - 115.8 mol

Limonit 2Fe₂O₃*3H₂O - 373 mol

Getit 2Fe₂O₃*2H₂O – 355 mol

Fe₂O₃ – 159.7 mol

Fe_3O_4 – 231.5 mol

Yechim. 1 kmol FeCO_3 dan 1 kmol Fe olish mumkin yoki 115.8 kg FeCO_3 dan 55.9 kg Fe olish mumkin. Bu erdan 1 tn cho'yan olish

92 % temirli olish uchun

$$X = (1 - 0.92 \cdot 115.8) / 55.9 = 1.9 \text{ tn.}$$

Analogik ravishda boshqa rudalar uchun ham xarajatlar koeffitsientining nazariy hisobi qilinadi.

Nazorat savollari:

1. Materiallar hisobi issiqlik hisobi bilan bir qatorda qanday hisoblar qatoriga kiradi?
2. Material balans nima asosida tuziladi?
3. Issiqlik balansi qanday hisoblanadi?

№ 2 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIRNI BEVOSITA OLİSHDA OLTINGUGURTNI VA FOSFORNI YO'QOTISH (2 soat)

Ishdan maqsad: Temirni bevosita olishda oltingugurtni va fosforni yo'qotish usullari xaqida ma'lumotga ega bo'lish.

Dastlabki ma'lumotlar

Shixta tarkibi hisobi 1 tn metallashgan material uchun olib boriladi.

1. Shixta tarkibini hisoblash uchun metallashgan material (cho'yan) tarkibi 2.1.-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Metallashgan material (cho'yan) tarkibi

Elementlar miqdori, %					
Si	Mn	P	S	C	Fe
0,6	1,4	0,08	0,04	4,2	93,68

2. Temir tarkibli rudalar shixtasining 85% qismi flyuslangan aglomeratdandan 15% flyussiz okatishlardan tashkil topadi.

2.2-jadval

Matiellalar tarkibi

Miqdori %	Material			Koks	Ruda
	Alomerat	Okatish	Koks kuli		
Fe	53,20	62,20	17,78	1,81	54,55
Mn	0,09	0,07	1,14	0,12	0,09
S	0,028	0,020	0,816	0,083	0,027
P	0,044	0,039	0,358	0,037	0,043
Fe ₂ O ₃	62,11	85,52	25,40	2,59	65,62
FeO	12,50	3,00			11,08
Mn ₃ O ₄			1,58	0,16	
MnO	0,11	0,09			0,11
SiO ₂	10,50	4,00	42,80	4,37	9,53
Al ₂ O ₃	1,30	2,10	22,40	2,28	1,42
CaO	12,86	4,40	2,80	0,29	11,59
MgO	0,40	0,40	2,16	0,22	0,40
P ₂ O ₅	0,100	0,090	0,820	0,08	0,099
FeS	0,050				0,043
SO ₃	0,070	0,050	2,040	0,21	0,067
H ₂ O	0,54				0,46

3. Marganetsli ruda, flyus va koks tarkibi quyida keltirilgan. Koks kuli tarkibi va unung koks tarkibiga qayta hisoblanganligi 2-jadvalda keltirilgan.

2.3-jadval

Marganetsli rudaning kimyoviy tarkibi

Miqdori, %							
Fe	Mn	S	P	MnO	MnO ₂	Fe ₂ O ₃	SiO ₂
	37,38			5,00	53,00	2,10	28,00
Miqdori, %							
Al ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	P ₂ O ₅	п.п.п.	H ₂ O	
3,00	2,00	1,40	0,15	0,35	5,00	12,00	

2.4-jadval**Oxakning kimyoviy tarkibi**

Tarkibi, %										
Fe	S	P	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂
			53,50	0,85	5,00	0,80	0,70	0,03	0,03	42,3

2.5-jadval**Koks va uchuvchan moddalar tarkibi**

Miqdori, %				
Koks tarkibi				
Kul A ^s	Oltingugurt S ^s	Uchuvchan	Uglerod S ^s	N ₂ O _{gigr}
10,20	1,81	1,20	86,79	3,10
Uchuvchan koks tarkibi, %				
CO ₂	CO	CH ₄	H ₂	N ₂
27,0	32,0	1,6	3,8	35,6

4. Qo'shimchayyoqilg'isifatidatabiiy gazdan foydalaniildi. Tabiiy gaz sarfi 1 tn metallashgan maxsulotga 120 m³.

2.6-jadval**Tabiiy gaz tarkibi**

CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀	C ₅ H ₁₂
92,0	4,6	0,9	0,8	0,2

5. Metallashgan maxsulotlar olish sharoitlari.

a. Shlakning asosliligi 1,06.

b. Harorat 1200 °C.

c. Quruq par tarkibi: issiq par tarkibidagi kislorodning miqdori $\omega = 0,25$; azotning miqdori $(1 - \omega) = 0,75$.

d. Issiq havo namligi $f = 1,2\%$ (hajm bo'yicha).

e. To'g'ridan to'g'ri tiklanishning rivojlanish darajasi $r_d = 0,32$.

f. Vodorodning tiklovchilik qobiliyatidan foydalanish darajasi. 0,3-0,5. Hisoblashda $\eta_{H_2} = 0,4$ deb qabul qilingan.

g. Chiqindi gazlar harorati $300^\circ C$.

h. Metallashgan maxsulot entalpiyasi quydagi formula orqali aniqlanadi $Q_{chuguna} = 147 + 0,756 \cdot t$

Bu yerda t – Metallashgan maxsulotning harorati, $1400-1450^\circ C$ cho'yan uchun. Hisoblashda $1410^\circ C$ deb qabul qilamiz.

$$Q_{chuguna} = 147 + 0,756 \cdot 1410 = 1212,96 \text{ kJ.}$$

i. Shlakning entalpiyasi quydagi formula orqali aniqlanadi

$$Q_{shlaka} = 1459,5 + 2,1 \cdot (t - 1300) \quad t_{pl\ shlaka} = 1300-1450^\circ C \text{ da,}$$

$$Q_{shlaka} = 1774,5 + 1,68 \cdot (t - 1450) \quad t_{shlaka} > 1450^\circ C \text{ da.}$$

Bu yerda t – shlakning harorati ($1470^\circ C$).

$$Q_{shlaka} = 1774,5 + 1,68 \cdot (1470 - 1450) = 1808,1 \text{ kJ.}$$

j. Issiqlikningyo'qolishigaquydagilarkiradi:
sovutuvchisuvbilanyo'qoluvchiissiqlik,
pechdevorlariorqalikonveksiyayo'libilanyo'qoluvchiissiqlik,
qiymati 1260 dan 2100 kJ/kg S_{koksga} . hisoblashda 1260 kDj/kg
 S_{koks} .

k. Ruda aralashmalarining koloshnik gazlari bilan yo'qolishi 2,7%, koks yo'qolishi – 1,2%.

l. Metan hosil bo'lishiga $[C]_{CH_4} = 0,8\%$ koks uglerodi sarflanadi.

Temir tarkibli materiallarning o'rtacha tarkibini hisoblash

$$[\Theta]_{\text{p.c.}} = [\Theta]_{\text{агл}} \cdot \eta_{\text{агл}} + [\Theta]_{\text{окат}} \cdot \eta_{\text{окат}},$$

Bu yerda $\eta_{\text{агл}}$ va $\eta_{\text{окат}}$ – shixtadagi aglomerat va okatishning massa ulushlari

Hisoblash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

Temir tarkibli ruda, flyus va marganetsli rudalarning harajat miqdorlari 1 tn metallashgan materiall olish uchun aniqlanadi. Shixtaning harajat koeffisientlari balansli tenglama orqali olib boriladi. x, y va z xarflari orqali ruda, marganetsli ruda va oxaklar belgilanadi.

Shixta komponentlaridan metallashgan materiallarning chiqishi.

Metallashgan materiallarning chiqishi – bu kattalik bir birlik materialni eritganda hosil bo'ladigan metallashgan materiall miqdorini ifodalaydi. Metallashgan materiallarning chiqishi elementlar orqali aniqlanadi. Metallashgan materiallar tarkibidagi elementlar (Fe, Mn, P, As, Ni, Cu, Cr, V i dr.) miqdori shixta tarkibiga bog'liq. Boshqa elementlar (S, Si, S, Ti) midori esa eritish sharoitlariga bog'liq.

Shixtatkibidagi elementlar eritish jarayoni dacho'yan, shlakvagaz gatarqaladi.

Metallashgan materiallarning chiqishi quydagi formula orqali aniqlanadi.

$$\chi = \frac{Fe \cdot \eta_{Fe} + Mn \cdot \eta_{Mn} + P \cdot \eta_P}{100 - [Si] - [C] - [S]} = \frac{A}{100 - B}$$

2.7- Jadval

Shixta materiallaridan metallashgan materiallarning chiqishini aniqlash

Parametr	Ruda aralashmasi	Marganetsli ruda	Oxak	Koks
Fe, %	54,550			1,810
Fe · η_{Fe}	54,277			1,801
Mn, %	0,087	37,380		0,120
Mn · η_{Mn}	0,048	20,559		0,066
P, %	0,043			0,037
P · η_P	0,043			0,037
A	54,368	20,559		1,904
B		4,840		
χ	0,5713	0,2160		0,0200

Bu yerda Fe, Mn, P – Mos ravishda elementlarning materiallardagi miqdori; η_{Fe} , η_{Mn} , η_P – elementlarning cho'yanga o'tish koeffitsientlari, massa birligida; [Si], [C], [S] – Mos ravishda elementlarning metallashgan materiallardagi miqdori.

Cho'yanga o'tuvchi boshqa elementlar mavjudligida bu ifodaga mos ravishda qo'shimcha ko'paytuvchilar kiritiladi.

Shixtadan metallashgan materiallarning chiqishi quydagicha ko'rinishga ega bo'ladi.

$$CH_{r.s.} \cdot x + CH_{m.r.} \cdot u + CH_{izv.} \cdot z = 1000$$

$$0,571x + 0,216u = 1000$$

Shixta komponentlarida marganesning balansi

Agar har bir shixta komponentlari bilan kiritilayotgan marganesning miqdorini cho'yan tarkibiga kerak bo'ladigan miqdorga hisoblasak, unda marganesning ortiqchaligi yoki etishmovchiligi kelib chiqadi.

2.8-Jadval

Shixta komponentlari bilan kiritilayotgan marganesning ortiqchaligi (etishmovchilik)

Parametr	Ruda aralahmasi	Marganesli ruda
$Mn \cdot \eta_{Mn}$	0,048	20,559
$[Mn] \cdot \chi$	0,7990	0,3020
$(Mn) = Mn \cdot \eta_{Mn} - [Mn] \cdot \chi$	-0,7510	20,2570

Marganes balansini ifodalovchi tenglama quydagicha ko'rinish oladi
 $-0,751x + 20,257u = 0$.

Ma'lum nordonlikdagi shlakda nordon va kislotali oksidlarning balansi

Har bir shixta komponentning nordonligi, shlakning belgilangan nordonligidan farq qiladi, shunda shixta komponentlarida nordon oksidlar miqdorining ortiqchaligi yoki kamligi kelib chiqadi.

$$\pm \overline{RO} = CaO + MgO - B_{uu} \cdot (SiO_2 - \frac{60}{28} \cdot [Si] \cdot \chi + Al_2O_3),$$

Bu yerda $\pm \overline{RO}$ – shixta komponentlarida nordon oksidlar miqdorining ortiqchaligi yoki kamligi; SaO , MgO va va.b. – mos ravishda shixta komponentlaridagi miqdori; V_{shl} – shlakning belgilangan nordonligi; $60/28 - SiO_2/Si$ lar molekulyar massalari; [Si] – cho'yanda kremniyning miqdori; $[Si] \cdot CH$ – ma'lum komponentdan cho'yanga o'tgan kremniyning miqdori

Shixta komponentlaridagi ortiqcha va etmagan nordonlarning algebraik yig'indisi nolga teng bo'lishi kerak.

Nordonlik bo'yicha balans quydagicha ko'rinish oladi.

$$(\pm \overline{RO})_{p.c.} \cdot M_{p.c.} + (\pm \overline{RO})_{m.p.} \cdot M_{m.p.} + (\pm \overline{RO})_{u_{36}} \cdot M_{u_{36}} = 0$$

Shunda

$$\overline{RO}_{p.c.} = 11,591 + 0,40 - 1,06 \cdot (9,525 - \frac{60}{28} \cdot 0,6 \cdot 0,571 + 1,42) = 1,167$$

$$\overline{RO}_{m.p.} = 2,0 + 1,40 - 1,06 \cdot (28,00 - \frac{60}{28} \cdot 0,6 \cdot 0,216 + 3,0) = -29,166$$

$$\overline{RO}_{u_{36}} = 53,50 + 0,85 - 1,06 \cdot (1,75 - \frac{60}{28} \cdot 0,6 \cdot 0,0 + 0,80) = 51,647$$

$$\overline{RO}_\kappa = 0,286 + 0,22 - 1,06 \cdot (4,37 - \frac{60}{28} \cdot 0,6 \cdot 0,02 + 2,28) = 6,516$$

$$1,167x - 29,166u + 51,647z = 0.$$

Birbirlik koks kulini shlakga o'tkazish uchun sarf bo'ladigan falyus sarfi

$$z' = \frac{\overline{RO}_\kappa}{\overline{RO}_{u_{36}}} \quad z' = \frac{6,516}{51,647} = 0,126$$

Barcha koks kulini shlakga o'tkazish uchun sarf bo'ladigan falyus sarfi

$$z_\kappa = z' \cdot K = 0,126 \cdot K.$$

Shunday qilib, quydgi tenglamalar sistemasi hosil:

$$\begin{cases} 0,571x + 0,216y = 1000 \\ -0,751x + 20,257y = 0 \\ 1,167x - 29,167y + 51,647z = 0 \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasini yechib, quydag'i natijalarni olishimiz mumkin.

$$x = 1727,092 \text{ kg}$$

$$u = 64,029 \text{ kg}$$

$$z = 2,867 \text{ kg.}$$

Nazorat savollari:

1. Ma'lum nordonlikdagi shlakda nordon va kislotali oksidlarning balansini hisoblashni tushuntiring.
2. Temir tarkibli materiallarning o'rtacha tarkibini qanday hioylanadi?

№ 3 AMALIY MASHG'ULOT

SUYUQ TEMIR QOTISHMALARINING TABIATI VA XOSSALARI (2 soat)

Ishdan maqsad: Suyuq temir qotishmalarining tabiatini va xossalari xaqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish va ular asosida misol va masalalar yechish.

Misol 1.1. Fe-Su eritmasida, 1823 K da misning aktivligi toza misning standart holatiga nisbatan quydagicha:

x_{si}	0,020	0,015	0,010	0,005	0,002
a_{Cu}^R	0,1845	0,1416	0,0966	0,0494	0,0200

Fe-Su eritamsida 1% li standart eritmaga nisbatan misning aktivligini va aktivlik koeffitsienti f_{Su} ni aniqlang. Ifoda $\gamma_{Su} = 10,1$.

Echish. 1 % li standart eritmaga nisbatan misning aktivligini aniqlaymiz. Modomiki, eritmada misning kontsentratsiyasi yuqori emas, unda aktivlikni hisoblash uchun soddalashtirilgan ifodadan foydalanamiz:

$$a_{Cu(1\%)} = a_{Cu}^R \frac{100MCu}{\gamma_{Cu}^o \cdot M_{Fe}} = a_{Cu}^R \cdot \frac{100 \cdot 63,54}{10,1 \cdot 55,85} = 11,26 a_{Cu}^R.$$

Eritmada misning foyiz ulushi:

$$[\% Cu] = x_{Cu} \cdot 100 \frac{M_{Cu}}{M_{Fe}} = x_{Cu} \frac{100 \cdot 63,54}{55,85} = 113,8 x_{Cu}.$$

Fe-Su eritmasida 1 % li eritmaga nisbatan misning aktivlik koeffitsienti

$$f_{Su} = a_{Su}(1\%) [\% Su].$$

Mol ulushdagi eritma uchun $x_{si} = 0,02$: $a_{Su(1\%)} = 11,26 - 0,1845 = 2,08$; $[\% Su] = 113,8 - 0,020 = 2,28$; ni hosil qilamiz.

Eritmadaga misning boshqa kontsentratsiyalari uchun analogik ravishda xisobotlar olib borimiz. Quydag'i jadvalda Fe-Su eritmasida, 1823 K da [% Su] kontsentratsiyasi, $a_{Su}(1\%)$ aktivligi va f_{Su} misning aktivlik koeffitsientini xisoblash natijalari keltirilgan.

3.1.-jadval

$x_{Cu} \dots \dots \dots$	0,020	0,015	0,010	0,005	0,002
$a_{Cu}^R \dots \dots \dots$	0,1845	0,1416	0,0966	0,0494	0,0200
$\gamma_{Cu} \dots \dots \dots$	9,2	9,44	9,66	9,88	10,0
$[\% Cu] \dots \dots \dots$	2,98	1,71	1,14	0,57	0,23
$a_{Cu}(1\%) \dots \dots \dots$	2,08	1,59	1,09	0,56	0,23
$f_{Cu} \dots \dots \dots$	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00

Shunday qilib, eritmada misning kontsentratsiyasi kamayishi bilan, aktivlik koeffitsienti f_{Sb} birga yaqinlashadi, aktivlik ifodasi esa $a_{Cu}(1\%) >$, misning kontsentratsiyasiga yaqinlashadi. Bu vaqtida temirda erigan mis eritmalari Raul qonunidan bir qancha og'ishni ko'rishimiz mumkin, bu esa mis aktivlik koeffitsientining yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Misol 1.2. Fe-AI va Fe-Si binarli sistemalarda, 1600 °C da suyuq eritmalar uchun f_i va γ_i aktivlik koeffitsientlari orasidagi munosabatni aniqlash.

Echish. Fe - AI eritmasi uchun f_{AI} aktivlik koeffitsienti formulaga muvofiq topiladi.

$$f_{AI} = \frac{\gamma_{AI}}{\gamma^o_{AI}} \cdot \frac{1}{\left\{ 1 + \frac{[\% AI](M_{Fe} - M_{AI})}{100 \cdot M_{AI}} \right\}}$$

Adabiyotlardan $\gamma^o_{AI} = 0,029$. ni topamiz.

$$\text{Unda } f_{AI} = \frac{\gamma_{AI}}{0,029} \cdot \frac{1}{\left\{ 1 + \frac{[\% AI] \cdot (55,85 - 26,98)}{100 \cdot 26,98} \right\}} = \gamma_{AI} \frac{34,5}{1 + 0,0107[\% AI]}.$$

Analogik ravishda f_{Si} va γ_{Si} lar orasidagi bog'liqlikni topamiz.

$$\oint_{AI} = \frac{\gamma_{AI}}{0,0013} \frac{1}{\left\{ 1 + \frac{[\% Si] \cdot (55,85 - 28,09)}{100 \cdot 28,09} \right\}} = \gamma_{Si} \frac{769}{1 + 0,0099[\% Si]}.$$

Nazorat savollari:

1. Suyuq temir qotishmalarining tabiatiga xaqida ma'lumot bering.
2. Suyuq temir qotishmalarining xossalari ma'lumot bering.
3. 2 % li standart eritmaga nisbatan misning aktivligini aniqlang.

№ 4 AMALIY MASHG'ULOT

SUYUQ TEMIRDAGI ARALASHMALARNING KIMYOVITY AKTIVLIGI (2 soat)

Ishdan maqsad: Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi xaqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish

Misol 2.1. 1560°C da Fe-C qotishmasining muvozanati haqidagi eksperimental ma'lumotlar asosida, SO-SO₂ gazlar aralashmasi bilan standart xolatdagi grafitga nisbatan uglerodning aktivligi aniqlangan. Bunda $a_C^R = 1$. Uchta tajriba bo'yicha, o'rtachalatish yo'li bilan olingan, ugrlerodning uchta kontsentratsiyasi uchun aktivlik ifodalari quyida keltirilgan:

$x_s \dots$	0,0090	0,0272	0,0543
$a_C^R \dots$	0,0060	0,0191	0,0596

0,1 dan 1,0% gacha kontsentratsiyali uglerod uchun 1 % li standart holdagi eritmaga nisbatan aktivlik koeffitsientini aniqlash.

Yechim. Uglerodning uch xil kontsentratsiyasi uchun γ_s aktivlik koeffitsientini aniqlaymiz:

$$x_s = 0,0090; \quad \gamma_s = \frac{a_C^R}{x_s} = \frac{0,0060}{0,0090} = 0,667;$$

$$x_s = 0,0272; \quad \gamma_s = \frac{a^R c}{x_c} = \frac{0,0197}{0,0272} = 0,724;$$

$$x_s = 0,0543; \quad \gamma_s = \frac{a^R c}{x_c} = \frac{0,0596}{0,0543} = 1,098;$$

Olingan γ_s ifodalarni $\gamma_s - x_s$ bog'liqlik grafigiga kiritamiz 3.1 rasm. Uglerodning mol kontsentatsiyasiga ($x_C \rightarrow 0$), γ_s ifodani ekstrapolirlab γ_s^0 ni topamiz. $\gamma_s^0 = 0,665$.

f_s aktivlik kontsentratsiyalariga mos ravishda uglerodning kontsentratsiyalari quydagicha bo'ladi:

$$x_s = 0,0090; \quad [\%S] = 100 \cdot 0,0090 \cdot \frac{12}{55,85} = 0,19;$$

$$f_s = \frac{0,667}{0,665} \cdot \frac{1}{\left\{ 1 + \frac{[\%C] \cdot (55,85 - 12)}{100 \cdot 12} \right\}} = 1,01$$


Uglerodning boshqa kontsentratsiyalari uchun ham analogik ravishda hisoblar olib boramiz.

$$X_C = 0,0272; \quad [\%C] = 0,58; \quad f_C = 1,02;$$

$$X_C = 0,0543; \quad [\%C] = 1,17; \quad f_C = 1,72;$$

Shunday qilib qotishmada uglerodning kontsentratsiyalari 0,6% gacha bo'lganda, bunday eritmalar Genri qonuniga yaxshi mos kelishini va Raul qonunidan sezilarli darajada og'ishini ko'rishimiz mumkin. Uglerodning yuqori kontsentratsiyalarida Genri qonunidan musbat og'ishni kuzatishimiz mumkin. Aytish kerakki, standart xoldagi toza grafitni tanlayotganda Fe-C qotishmasida uglerodning yuqori va past kontsentratsiyalarida Raul qonunidan turli xilda og'ishi kuzatiladi. Uglerodning suyuq temirda chegaralangan. Uglerodning erishi harorat bilan bog'liq.

$$[\%oS]_{nas} = 1,34 + 2,54 \cdot 10^{-3} \cdot (T - 273).$$



4.1. rasm 1560°S da Fe-C qotishmasida aktivlik koeffitsienti $\% \gamma_S$ ning uglerodning mol miqdoriga bog'likligi.

$1833 \text{ K} - [\% \text{S}]_{\text{nas}} = 5,30 \text{ \%}$ yoki $x_S = 0,207$ haroratlar uchun uglerodning to'yigan temir eritmasida aktivlik koeffitsienti

$$u_S = \frac{1,0}{0,207} = 4,83.$$

SHunday qilib, Fe-S sistemalarida uglerodning kontsentratsiyasi $1,1 \text{ \%}$ dan yuqori bo'lган xududlarda Raul qonunidan musbat tomonga og'ish kuzatiladi.

Nazorat savollari:

1. Genri qonuniga ta'rif bering.
2. Raul qonuni ga ta'rif bering.
3. Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi to'g'risida ma'lumot bering.

№ 5 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIRNI QATTIQ UGLEROD BILAN TIKLASH

(2 soat)

Ishdan magsad: Temirni qattiq uglerod bilan tiklash jarayonlari xaqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish va ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

5.1 Misol. Quydagicha tarkibli shlak bilan muvozanatda turgan uglerod bilan to'yangan temir eritmalaridagi marganetsning miqdorini aniqlang, %: 35SiO_2 ; $44,5\text{SaO}$; $20\text{Al}_2\text{O}_3$; $0,5\text{MnO}$. Sistemada bosim $1,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Harorat 1500°S .

Echim. (3.1) tenglama bo'yicha 1500°S harorat uchun K_{Mn} kattaligini aniqlaymiz:

$$\lg K_{\text{Mn}} = -\frac{12200}{1773} + 9,56 = 2,679; \quad K_{\text{Mn}} = 478$$

100 g shlakdagi mollar sonini aniqlaymiz:

$$n_{\text{SiO}_2} = 0,582; \quad n_{\text{CaO}} = 0,793; \quad n_{\text{MnO}} = 0,007;$$

$$n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 0,196; \quad \Sigma n = 1,578.$$

Shlak tarkibini foyiz mollarda hisoblaymiz. (I mol %) = $(n_i/\Sigma n)100$: $(\text{SiO}_2) = 36,9$; $(\text{SaO}) = 50,3$; $(\text{Al}_2\text{O}_3) = 12,4$; $(\text{MnO}) = 0,4$.

Kiritilgan tarkibli shlak uchun diagrammadan γ_{MnO} aktivlik koeffitsientini topamiz. $\gamma_{\text{MnO}} = 0,5$. uglerod bilan to'yangan suyuq temirdagi marganetsning aktivlik koeffitsientini aniqlaymiz. Suyuq temirda uglerodning erish chegarasining harorat bilan bog'liqligi quydagi tenglama bilan ifodalanadi.

$$[\% \text{S}]_{\text{max}} = 1,34 + 2,54 \cdot 10^{-3}(T - 273) = 1,34 + 2,54 \cdot 10^{-3} \cdot 1500 = 5,15\%;$$

$$\lg f_{\text{Mn}} = e_{\text{Mn}}^c [\% \text{C}] = -0,07 \cdot 5,15 = -0,361;$$

$$f_{\text{Mn}} = 0,44$$

Ifodadan K_{Mn} ni topamiz:

$$[\% \text{Mn}] = K_{\text{Mn}} \frac{\gamma_{\text{MnO}} x_{\text{MnO}}}{f_{\text{Mn}} P_{\text{CO}}} = 478 \frac{0,5 \cdot 0,004}{0,44 \cdot 1,7} = 1,28\%.$$

Kelgusida talabalar aniq amaliy mashg'ulotlarni o'qituvchi tomonidan berilgan vazifalar asosida bajaradi.

Nazorat savollari:

1. Genri qonuniga ta'rif bering.
2. Raul qonuni ga ta'rif bering.
3. Suyuq temirdagi aralashmalarining kimyoviy aktivligi to'g'risida ma'lumot bering.

№ 6 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIR SAQLOVCHI RUDA VA BOYITMALARNING RATSIONAL TARKIBINI HISOBLASH

(2 soat)

Ishdan maqsad: Temir saqllovchi ruda va boyitmalarining ratsional tarkibini hisoblash va ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

1650°C haroratda nordonlikni yo'qotish jarayoni uchun suyuq temirdagi kislorodning muvozanat kotsentratsiyasini xisoblash:

- a) 0,5; 1,0; 1,5% kontsentratsiyalarda marganets bilan;
- b) 0,2; 0,5 i 1,0 % kontsentratsiyalarda kremniy bilan;
- v) 0,05; 0,10 i 0,15% kontsentratsiyalarda alyuminiy bilan.

Nordonlikni yo'qotish jarayonida MnO, SiO₂va Al₂O₃, oksidlari xosil bo'ladi, bunda aktivlik 1 ga teng.

Kremniyning o'zaro ta'sirlashish parametri $e^{Si}_{Si} = 0,11$.

Echim. -K_{Mn(1923)} = 2,6·10⁻²; K_{Si} (1923) = 6,1·10⁻⁵; K_{Al(1923)}= 7,6·10⁻¹⁴. tenglamalardan foydalanib, ma'lum haroratlarda K_{Mn}, K_{Si}va K_{Al}lar uchun reaktsiyalarning muvozanat konstantalarini aniqlaymiz.

Adabiyotlardan o'zaro ta'sirlashish parametrlaridan foydalanib, reaktsiyalarda ishtirok etayotgan moddalar uchun aktivlik koeffitsientini aniqlaymiz:

$$\text{Ig} f_o^{\text{Mn}} = \text{eo}^{\text{Mn}} = -0,021 [\% \text{Mn}];$$

$$\lg f_{\text{Si}}^{\text{Si}} = 0,11 [\% \text{Si}];$$

$$\lg f_{\text{o}}^{\text{Si}} = -0,131 \% [\% \text{Si}];$$

Xisob natijalari 6.1. jadvalda keltirilgan.

6.1. Jadval.

Suyuq temirni marganets va alyuminiy bilan nordonsizlantirishda kislородning muvozanat kontsentratsiyalarini xisobi natijalari.

Raskislitel	[%R]	f_o^{Mn}	$e^{\text{Si}}_{\text{Si}}$	f_o^{Si}	[%O]ravn	Ig[%R]	Ig[%O]
Mn	0,5	0,98	-	-	0,0531	-0,301	-1,275
	1,0	0,95	-	-	0,0274	0	-1,562
	1,5	0,93	-	-	0,0186	0,176	-1,730
Si	0,2	-	1,05	0,94	0,0405	-0,699	-1,392
	0,5	-	1,14	0,86	0,0170	-0,301	-1,770
	1,0	-	1,29	0,74	0,0093	0	-2,032
Al	0,05	-	-	-	0,00034	-1,301	-3,468
	0,10	-	-	-	0,00021	-1,000	-3,678
	0,15	-	-	-	0,00016	-1,824	-3,796

Kislородning muvozanat kontsentartsiyalarini aniqlaymiz:


$$[\% \text{O}]_{\text{Mn}} = K_{\text{Mn}} \frac{1}{[\% \text{Mn}]_o};$$

$$[\% \text{O}]_{\text{Si}} = \sqrt{K_{\text{Si}} / [\% \text{Si}]_o};$$

$$[\% \text{O}]_{\text{A}} = \sqrt{K_{\text{Al}} / [\% \text{Al}]_o}.$$

Olingan ifodalarga muvozanat konstantasi ifodalarini qo'yib, nordonsizlantiruvchilarning kontsentratsiyalarini va aktivlik

koeffitsientlarini qo'yib, kislородning aktivlik koeffitsientini topamiz va 4.1 jadvalga kiritamiz.



6.2. Rasm. 1650°C haroratda nordonlikni yo'qotish jarayoni uchun suyuq temirdagi kislородning muvozanat kotsentratsiyasi.

Xisoblash natijalari asosida grafik chizamiz (6.1.rasm) bunda kislородning muvozanat kontsentratsiyasi 0,017 % ga teng bo'lganda, qotishmada kremniyning foyiz ulushi 0,5% ga tengligi ta'minlanadi. Suyuq temirni marganets bilan nordonsizlantirish jarayonida kislородning xuddi shunday kontsentratsiyasini olish uchun qotishmada marganetsning miqdori 2 % bo'lishi kerak.

Kelgusida talabalar aniq amaliy mashg'ulotlarni o'qituvchi tomonidan berilgan vazifalar asosida bajaradi.

Nazorat savollari:

1. Suyuq temirdagi kislородning muvozanat kotsentratsiyasini qanday xisoblanadi?
2. Kislородning muvozanat kontsentratsiyasi 0,017 % ga teng bo'lganda, qotishmada kremniyning foyiz ulushi qanday hisoblanadi?
3. Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi to'g'risida ma'lumot bering.

№ 7 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIRNI UGLEROD BILAN TIKLASHDA SHIXTANING TARKIBINI HISOBBLASH VA TANLASH (2 soat)

Ishdan magsad: Temirni uglerod bilan tiklashda shixtaning tarkibini hisoblash va tanlash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Misol 7.1. Quydagicha tarkibli koksning yonish haroratini aniqlash, massa % larda.

S – 70 %, N₂ – 6,5 %, O₂ – 10 %, S – 2,0 %, N₂ – 1 %, kul miqdori – 5,5 %, namlik – 5 %.

Havoning ortiqchalik koeffitsienti $\alpha = 1,55$. Havoning nisbiy namligi 70 %. 25 °S da namlikning to'yinish darajasi 23,1 g/m³. Koks va havo yonish gorelkasiga 25 °S da kelib tushadi. Issiqlikning yo'qolishini, (issiqlikning kotel devorlaridan va shlak bilan yo'qolishi), umumiy issiqlik kelishidan 8 % deb qabul qilamiz.

Echim: YOnish quydagi reaktsiyalar orqali amalga oshadi:



Hisobni 1 kg koks uchun olib boramiz.

Mendeleevning quydagi formulasiga asosan koksning past yonish issiqligi:

$$Q_v^r = 339,3S + 1256N + 109(O-S) - 25.2(9H+W)$$

$$Q_v^r = 339,3*70 + 1256*6,5 + 109(10-2) - 25.2(9*6,5+5) = 29650 \text{ kJ/kg} \\ (7110 \text{ kkal/kg})$$

Koksning o'rtacha issiqlik sig'imida 0.78 kDj/(kg*°S), 25 °S da 1 kg koksdan st=0.78-25=18.2 kDj/kg issiqlik ajralib chiqadi.

Havoning nazariy sarfini quydagi tenglama orqali hisoblash mumkin:

$$G_{\text{havo}} = 0,116 * 70 + 0,348 * 6,5 + 0,0435(2-10) = 10,05 \text{ kg yoki } 10,05 / 1,2928 \\ = 7,77 \text{ m}^3.$$

Shu bilan bir qatorda azotning azotning

$$(77,7 * 79) / 100 = 6,14 \text{ m}^3 \text{ va kislorod } 1,63 \text{ m}^3.$$

YOnish kamerasiga kirayotgan havoning issiqligini (6.1) formuladan opamiz. Buning uchun 1 kg havo tarkibidagi namlikni aniqlash zarur:

$$(23,1 * 7,77) / 10,05 = 17,9 \text{ g N}_2\text{O} \text{ yoki } 0,0179 \text{ kg N}_2\text{O}$$

$$Q_{\text{havo}}^r = 1,55 * 10,05 (1,02 + 1,95 * 0,0179) * 25 = 392,8 \text{ kJ}$$

Binobarin jami kiruvchi issiqlik:

$$Q = 29650 + 18,2 + 392,8 = 30061 \text{ kJ}$$

Issiqlik yo'qolishini hisobga olgan holda:

$$Q = 30061 * 0,08 = 2410 \text{ kJ}$$

YOnish kamerasi gazlari bilan chiqib ketuvchi issiqlik:

$$Q = 30061 - 2410 = 27651 \text{ kJ}$$

7.1. jadval

Quydagicha tarkibli 1 kg koksning yonish maxsulotlari tarkibini aniqlaymiz:

Havo va yoqilg'ining tarkibiy tashkil etuvchilar		Yonish maxsulotlari, kmol				
Maxsulot	kmol	SO ₂	N ₂ O	SO ₂	N ₂	O ₂
C	0,7 / 12 = 0,058	0,058				
H ₂	0,065 / 2 = 0,033		0,033			
S	0,02 / 32 = 0,0007			0,0007		
N ₂	0,01 / 28 = 0,0004				0,0004	
O ₂ (ortiqcha)	0,9 / 22,4 = 0,04					0,04
Havodagi namlik	(1,55 * 10,05 * 0,0179) / 18 = 0,0155		0,0155			
Jami:		0,058	0,0485	0,0007	0,4254	0,04

Koksning yonish haroratini hisoblash uchun shartli ravishda 1300°S ni qabul qilamiz.

Gazlarning entalpiyasi kJ/kmol:

	1300°C	1400°C
H_2	39300	42600
O_2	43400	47606
N_2	41600	45600
SO_2	66800	72700
N_2O	52200	56800

1300°C da chiqindi gazlarning issiqlik miqdori quydagini tashkil qiladi:

$$\begin{aligned} Q'' = & 0.058*66800 + 0.0485*52200 + 0.0007 + 67900 + 0.4254*41600 \\ & + 0.04*43400 = 25940 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Binobarin, $Q'' < Q$. Shuning uchun ham $t=1400^{\circ}\text{S}$ da chiqindi gazlarning issiqlik miqdori quydagini tashkil qiladi

$$\begin{aligned} Q''' = & 0.058*72200 + 0.0485*56600 + 0.0007 + 73800 + 0.4254*45600 \\ & + 0.04*47606 = 28432 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Demak, $Q''' > Q$.

Farqni aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} Q''' - Q'' &= 28432 - 25940 = 2492 \text{ kJ/kg} \\ \Delta t &= 1400 - 1300 = 100^{\circ}\text{S} \\ Q'' - Q &= 27651 - 25940 = 1711 \text{ kJ/kg} \\ \Delta t &= t - 1300^{\circ}\text{S} \end{aligned}$$

Shunda

$$\Delta t = (1711 * 100) / 2492 = 69^{\circ}\text{S}$$

Koksning yonish harorati $1300 + 69 = 1369^{\circ}\text{C}$.

Nazorat savollari:

1. Suyuq temirdagi kislороднинг мувоzanат kotsentratsiyasini qanday xisoblanadi?
2. Kislороднинг muvozanat kontsentratsiyasi 0,017 % ga teng bo'lganda, qotishmada kremniyning foyiz ulushi qanday hisoblanadi?
3. Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi to'g'risida ma'lumot bering.

№ 8 AMALIY MASHG'ULOT

TEMIRNI XOM ASHYODAN TIKLASH JARAYONINI TEXNOLOGIK KO'RSATGICHALARINI HISOBLASH.

(2 soat)

Ishdan maqsad: Temirni xom ashyodan tiklash jarayonini texnologik ko'rsatgichalarini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

1650°C da nordonsizlantirish uchun suyuq temirdagi kislороднинг muvozanat kontsentratsiyasini hisoblaymiz:

- a) margants bilan kontsentratsiyasi 0,5; 1,0; 1,5%;
- b) kremniy bilan kontsentratsiyasi 0,2; 0,5 i 1,0 %;
- v) alyuminiy bilan kontsentratsiyasi 0,05; 0,10 i 0,15%.

Hisobot natijalari jadvalga kiritiladi.

Jadval 8.1.

Suyuq temirning marganets, kremniy va alyuminiy bilan oksidsizlanishi kislороднинг muvozanat konsentratsiyasini hisoblash natijalari

Kislороддан tozalovchi	[%R]	f_o^{Mn}	$e_{\text{Si}}^{\text{Si}}$	f_o^{Si}	[%O]	Ig[%R]	Ig[%O]
Mn	0,5	0,98	-	-	0,0531	-0,301	-1,275
	1,0	0,95	-	-	0,0274	0	-1,562
	1,5	0,93	-	-	0,0186	0,176	-1,730
Si	0,2	-	1,05	0,94	0,0405	-0,699	-1,392
	0,5	-	1,14	0,86	0,0170	-0,301	-1,770
	1,0	-	1,29	0,74	0,0093	0	-2,032
Al	0,05	-	-	-	0,00034	-1,301	-3,468
	0,10	-	-	-	0,00021	-1,000	-3,678
	0,15	-	-	-	0,00016	-1,824	-3,796


Kislороднинг muvozanat konsentratsiyasini aniqlaymiz kislорода:

$$[\%O]_{Mn} = K_{Mn} \frac{1}{[\%Mn]_o^{Mn}};$$

$$[\%O]_{Si} = \sqrt{K_{Si} / [\%Si]_o^{Si}};$$

$$[\%O]_A = 3\sqrt{K_{Al} / [\%Al]_o^{Al}}.$$

Olingan natijalardan muvozanat konstantalari, oksidsizlantiruvchi moddalar kontsentratsiyasi va faollik koeffitsientlari qiymatlarini almashtirib, 8.1-jadvalga kiritilgan kislorod kontsentratsiyasining muvozanat qiymatlarini topamiz.



8.1.-rasm. Marganets, kremniy va alyuminiy bilan kisloroddan tozalash jarayonida suyuq temirdagi kislorodning muvozanat konsentratsiyasi. Harorat 1650°C

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, grafik (8.1-rasm) chiziladi, undan 0,017% ga teng bo'lgan muvozanat kislorod kontsentratsiyasi eritmada 0,5% Si konsentratsiyasida ta'minlanadi. Suyuq temirni marganets bilan kisloroddan tozalashda bir xil kislorod konsentratsiyasini olish uchun eritmada taxminan 2% Mn bo'lishi kerak.

Nazorat savollari:

1. Suyuq temirdagi kislorodning muvozanat kotsentratsiyasini qanday xisoblanadi?
2. Kislородning muvozanat kontsentratsiyasi 0,017 % ga teng bo'lganda, qotishmada kremniyning foyiz ulushi qanday hisoblanadi?
3. Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi to'g'risida ma'lumot bering.

9 -AMALIY MASHG‘ULOT

TIKLASH JARAYONI MAHSULOTLARINI CHIQISHINI VA TARKIBINI HISOBLASH

Ishdan maqsad: Tiklash jarayoni mahsulotlarini chiqishini va tarkibini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko’nikmasiga ega bo’lish.

Temirni ajratib oluvchi sifatida toshko‘mir va koksdan foydalaniladi. Pechga temirni ajratib oluvchini uzatish usuliga qarab jarayon 3 ga bo’linadi:

Tarkibida ko ‘mir bo ‘lgan okatishlangan temir rudasidan temir olish.

Bu usulda okatish tayyorlanish vaqtida temir rudasiga 15-20% qattiq temir ajratib oluvchi qo‘shiladi va tayyor bo‘lgan okatishlar $1200-1250^{\circ}\text{C}$ haroratda 20-30 minut qizdiriladi. Okatish tarkibidagi uglerod yordamida temir ajralish jarayoni sodir bo‘ladi, ajratib olinish darajasi 50-80% ni tashkil qiladi. Qizdirish uchun har xil pechlardan foydalaniladi: shaxtali, trubali va konveyerli.

Okatishlangan temir rudasiga maydalangan yoqilg‘i qo ‘shib temir olish.

Ushbu usulda olingan okatish tarkibi quyidagicha:

Temir rudasi, dolomit yoki ohaktosh 0,8-3,0 mm. Dolomit va ohaktosh oltingugurtdan tozalash uchun qo‘shiladi. Pech sifatida trubasimon pech ishlataladi. Ushbu ketma-ketlikda agregatlar joylashuvi: qizdirish panjarasi – trubasimon pech – aylanib turuvchi trubasimon sovutgich. 1tonna uchun 350-600 kg qattiq yoqilg‘i va $75-100 \text{ m}^3$ tabiiy gaz sarflanadi.

Yurtimizda qizdirish panjarasi yuzasi 180 m^3 , trubasimon pechning diametri 7 metr va uzunligi 92 metr, sovutgichining diametri 3,8 m va uzunligi 108 metrli agregatlar ketma-ketligi mavjud. Temirni ajratib olish darajasi (80-95%) ga teng bo‘lgan ushbu agregat yig‘indisi eksperimentlarni sanoat darajasida o’tkazish uchun qurilgan. Loyiha bo‘yicha agregat 80% darajada temir ajratib olsa, ishlab chiqarish quvvati 2000 t/sutkaga yetadi. Agar 95% ga yetsa, ishlab chiqarish quvvati 2 barobarga tushadi. Ushbu usul oxirigacha o‘rganib chiqilmagan.

Misol. 1650°C Charoratda nordonlikni yo‘qotish jarayoni uchun suyuq temirdagi kislороднинг мувоzanат konsentratsiyasini hisoblash:

- 0,5; 1,0; 1,5% konsentratsiyalarda marganes bilan;
- 0,2; 0,5 i 1,0 %konsentratsiyalarda kremniy bilan;

v) 0,05; 0,10 i 0,15% konsentratsiyalarda alyuminiy bilan.
 Nordonlikni yo‘qotish jarayonida MnO, SiO₂va Al₂O₃oksidlari hosil bo‘ladi,
 bunda aktivlik 1 ga teng.

Kremniyning o`zaro ta’sirlashish parametrie^{Si}_{Si} = 0,11.

Yechim.-K_{Mn(1923)} = 2,6·10⁻²; K_{Si} (1923) = 6,1·10⁻⁵; K_{Al(1923)}= 7,6·10⁻¹⁴. tenglamalardan foydalanib, ma’lum haroratlarda K_{Mn}, K_{Si}va K_{Al}lar uchun reaksiyalarning muvozanat konstantalarini aniqlaymiz.

Nazorat savollari

1. Temirli qotishmalardagi temir qanday aniqlanadi?
2. Ishni bajarish tartibi qanday olib boriladi?
3. Ishni olib borishda temir qanday erituvchida eritiladi?

10-AMALIY MASHG’LOT

KISLORODL KONVERTERINING MATERIL BALANSI. KISLOROD SARFI.

(2 soat)

Ishdan maqsad: Kislorodl konverterining materil balansi. kislorod sarfi.

Ular asosida misol va masalalarni yechish ko’nikmasiga ega bo’lish.

Texnik kislorod bilan (99,5% O₂ + 0,5% N₂) ustidan puflanadigan metallni sig’imi 150 tonna bo’lgan konverterni xisoblash. Shixtani tarkibida 77% cho’yan va 23% skrap bo’ladi, ularni oksidlansizlashtirishdan oldingi tarkibi quyidagicha bo’ladi:

	C	Si	Mn	P	S
Cho’yan	3,8	1,0	0,9	0,2	0,05
Skrap	0,1	-	0,5	0,04	0,04
Shixtaning o’rtacha miqdori	2,759	0,72	0,763	0,033	0,045
Kislorodsizlantirishdan oldingi skrap	0,1	-	0,4	0,025	0,01

Futerovkani sarfini (periklazoshpinelidli g’isht) cho’kish massasini 0,25% ga teng deb olamiz.

Konverterni hisobi o'z ichiga oladi; 1)material balansi xisobi; 2)konverteming asosiy o'lchamini xisobi; 3)kislородли furmani xisobi; 4)issiqlik balansi xisobi.

Material balansi

Chala yongan qo'shimchalar po'latni oksidlanishidan oldin va shixtadagi elementlarni o'rtacha tarkibi farqi orqali aniqlanadi (100 kg shixta uchun).

C.....	2,759 – 0,1 = 2,659 kg
Si.....	0,72 kg
Mn.....	0,763 – 0,04 = 0,723 kg
P.....	0,033 – 0,01 = 0,023 kg
S.....	0,045 – 0,025 = 0,02 kg
Fe.....	1,5 kg
Jami	1,5 kg

10% C

Kislород sarfi	Oksid massasi, kg
C →CO ₂0,2659 · 32 : 12 = 0,709	0,2659 + 0,709 = 0,975
C →CO...2,3931 · 16 : 12 = 3,190	2,3931 + 3,190 = 5,584
Si →SiO ₂ ...0,72 · 32 : 28 = 0,823	0,72 + 0,823 = 1,543
Mn→MnO...0,723 · 16 : 55 = 0,210	0,723 + 0,210 = 0,933
P →P ₂ O ₅ ...0,023 · 80 : 62 = 0,030	0,023 + 0,002 = 0,004
Fe →Fe ₂ O ₃1,5 · 48 : 112 = 0,643	1,5 + 0,643 = 2,143
	5,607
	11,235

Nazorat savollari:

1. Konverterni hisobi qanday hisolarni o'z ichiga oladi?
2. Shixtaning o'rtacha miqdori qanday aniqlanadi?
3. Shixtaning kislород sarfi qanday aniqlanadi?
4. Shixtaning oksid massasi qanday aniqlanadi?

11-AMALIY MASHG'LOT

KISLORODLI KONVERTERIDAN AJRALAYOTGAN SHLAKNI MIQDORI VA TARKIBINI ANIQLASH (2 soat)

Ishdan magsad: Kislородли конвертеридан ажралайотган шлакни миқдори ва тарқибини аниqlаш. Улар асосида мисол ва масалаларни ячиш ко'никмасига ега bo'lish.

Шлакни миқдори ва тарқибини аниqlаш үчун боксид сарфни 0,6 kg (100 kg шихтага) деб оламиз. Охак миқдори сарфни x гат енг деб оламиз, нометалл материаллар тарқибини quyидаги жадвал орқали топамиз:

Шлак qoldig'идаги CaO миқдорини, kg, аниqlимиз:

$$\begin{array}{ll} \text{Futerovka} & 0,25 \cdot 0,02 = 0,005 \\ \text{Boksit} & 0,60 \cdot 0,01 = 0,006 \\ \text{Oxak} & 0,85x \\ & 1,6155 + 0,035x \end{array}$$

Шлак qoldig'идаги SiO₂ миқдорини аниqlимиз:

$$\begin{array}{ll} \text{Metall shixta} & 1,543 \\ \text{Futerovka} & 0,25 \cdot 0,05 = 0,0125 \\ \text{Boksid} & 0,60 \cdot 0,10 = 0,06 \\ \text{Oxaktosh} & 0,035 x \\ & 1,6155 + ,035 x \end{array}$$

Shlak tarkibi

10.1-jadval

	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	S	MnO	P ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃
Temir shixtasi	1,543	-	-	-	-	0,018	0,933	0,053	-
Futerovka	0,0125	0,005	0,175	0,0075	0,03	-	-	-	0,02
Boksit	0,06	0,025	-	0,324	-	0,0006	-	0,0005	0,15
Oxak	0,271	6,593	0,271	0,039	-	0,010	-	0,0078	0,027
Ja'mi	1,8865	6,623	0,446	0,3705	0,03	0,0286	0,933	0,0613	0,197

Shlakni negiziga e'tibor bergen holda $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3,5$ oxakni xarajatini xisoblaymiz

$$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2} = \frac{0,011 + 0,85x}{1,6155 + 0,035x} = 3,5$$

Bu yerdan $x = 7,757 \text{ kg}$.

Endi yuqoridagi jadvaldan foydalangan holda, shlakni qoldig'i tarkibini oson aniqlimiz.

	SiO_2	CaO	MgO	Al_2O_3	Cr_2O_3
Kg.....	1,8865	6,623	0,446	0,3705	0,03
%.....	14,54	51,05	3,44	2,86	0,23
	S	MnO	P_2O_3	Fe_2O_3	FeO
Kg.....	0,0286	0,933	0,0613	0,649	1,946
%.....	0,22	7,19	0,47	5,00	15,00

Temir oksidlanadi, kg:

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 \dots \dots \dots 0,649 - 0,197 = 0,452$$

$$\text{FeO} \dots \dots \dots \dots \dots 1,946$$

Bu yerda $0,197 \text{ kg} - \text{Fe}_2\text{O}_3$ miqdori, har xil manbalardan keladi.

Temir metalldan shlakka keladi

$$1,946 \cdot 56 : 72 + 0,452 \cdot 112 : 160 = 1,514 + 0,319 = 1,833 \text{ kg.}$$

Yillik chiqish tashkil qiladi

$$100 - 5,645 - 0,5 - 1,0 - 1,833 = 91,022 \text{ kg,}$$

Bu yerda $5,645$ – primesni yo'qotish, kg; $0,5$ – shlak bilan ketadigan temir miqdori, kg; $1,0$ – otilma bilan yo'qotiladigan temir, kg; $1,833$ – shlakdagi temir oksidini hosil bo'lishidagi temir yo'qotilishi, kg.

Temir oksidlanishiga ketadigan kislород sarfi:

$$(1,946 - 1,514) + (0,649 - 0,319) = 0,762 \text{ kg.}$$

Xama primeslarni oksidlanishiga sarflanadigan kislород miqdori

$$5,607 + 0,762 = 6,369 \text{ kg.}$$

Nazorat savollari:

1. Shlakni miqdori va tarkibini aniqlash uchun qanday amallarni bajarish kerak?
2. Oxakni xarajati qanday xisoblanadi?
3. Shlakni qoldig'i tarkibi qanday aniqlanadi?

12-AMALIY MASHG'LOT

KISLOROD KONVERTERIDAN AJRALAYOTGAN GAZNING TARKIBINI ANIQLASH

(2 soat)

Ishdan maqsad: Kislorod konverteridan ajralayotgan gazning tarkibini aniqlash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Vannaga berilayotgan kislородни о'злаштирish koeffitsientini 0,9 deb qabul qilganda, 100 kg cho'kindiga kerak bo'lган texnik kislород miqdori $6,369 \cdot 22,4 / (0,995 \cdot 0,9 \cdot 32) = 4,98 \text{ m}^3$

1 t cho'kindiga sarflanadigan kislород miqdori $49,8 \text{ m}^2/\text{t}$ ga teng.

Berilayotgan azotning miqdori $4,98 \cdot 0,005 = 0,025 \text{ m}^2$ yoki $0,031 \text{ kg}$ ga teng.

O'zlaштирилган kislородning miqdori

$(4,98 - 0,025) \cdot 0,05 = 0,248 \text{ m}^3$ yoki $0,354 \text{ kg}$ ga teng.

Texnik kislородning massasi

$6,359 + 0,031 + 0,354 = 6,754 \text{ kg}$ ga teng.

Endi ajralayotgan gazning tarkibi va miqdorini aniqlash mumkin.

CO ₂	0,975 + 0,0048 + 0,537 = 1,517	0,772	13,84
-----------------------	--------------------------------	-------	-------

CO.....	5,584	4,467	80,05
---------	-------	-------	-------

H ₂ O.....	0,054	0,067	1,20
-----------------------	-------	-------	------

O ₂	0,354	0,248	4,44
----------------------	-------	-------	------

N ₂	0,031	0,025	0,45
----------------------	-------	-------	------

SO ₂	0,004	0,001	0,02
-----------------------	-------	-------	------

Ja'mi	7,544	5,580	100,0
-------------	-------	-------	-------

Eritishning material balansi.

Keldi, kg:	olindi, kg:
Cho'yan.....77,000	Po'lat.....91,022
Ruda chiqindisi.....23,000	Metallni shlak bilan yo'qotilishi....0,500
Boksit.....0,600	metallni chiqindilar bilan yo'qotilishi...1,000
Oxak.....7,757	shlak 12,974
Futerovka.....0,250	gazlar..... 7,544
Texnicheskiy O ₂6,754	F ₂ O ₃ 2,143
Ja'mi.....115,361	ja'mi 115,183
	Bog'lanmagan.....- 0,18 kg

Nazorat savollari:

1. Texnik kislород miqdorini aniqlang.
2. O'zlashtirilmган kislорodning miqdorini aniqlang.
3. Ajralayotgan gazning tarkibi va miqdorini aniqlang.

13-AMALIY MASHG'LOT

KISLOROD KONVERTERNING ASOSIY O'LCHAMLARINI ANIQLASH.

(2 soat)

Ishdan maqsad: Kislорod konverterning asosiy o'lchamlarini aniqlash.
Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Konverterning ichki diametri D_{VH} va tinch holatidagi suyuq vanna chuqurligi h, umumiy balandligi H₁ uning cho'kindisiga bog'liq.

Cho'kindi, t ...50	100	150	200	250	300
D _{VH,M}3,3	4,2	4,93	5,5	6,2	6,9
h,m.....1,1	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0
H ₁ /D _{VH}1,55	1,47	1,4	1,3	1,22	1,25

Konverter futerovkasi qalinligi odatda konus qismi 508 – 888 mm; silindr qismi 711 – 990 mm; tubi 748 – 1220 mm deb qabul qilinadi.

Berilgan takliflarga asosan $D_{VH} = 4,93$ m va $H_1/D_{VH} = 1,4$ tanlanadi. bunda ishchi maydon balandligi

$$H_1 = 4,93 \cdot 1,14 = 6,9 \text{ m.}$$

Bo'yincha diametrini

$$D_g = 0,55 D_{VH} = 0,55 \cdot 4,93 = 2,7 \text{ m. deb olamiz.}$$


Bo'yincha qiyaligi $\alpha = 60^\circ$ ga teng bo'lganda, bo'yinchaning balandligi

$$H_g = 0,5(D_{VH} - D_g) \operatorname{tg} 60^\circ = 0,5(4,93 - 2,7) 1,732 = 1,93 \text{ m.}$$

Konverter xajmini soddalashtirilgan formula orqali topamiz.

$$V = \frac{\pi D_{VH}^2}{4} H = \frac{3,14 \cdot 4,93^2}{4} 6,9 = 131,65 \text{ m}^3.$$

Tub futerovkasining qalinligi $\delta_F = 1m$, kojux qalinligi $\delta_{koj} = 0,03m$ ga teng deb qabul qilganda, konverterning umumiy balandligini aniqlaymiz:



$$H = 6,9 + 1,0 + 0,03 = 7,93 \text{ m.}$$

Devorlar futerovkasining o'rtacha qalinligini $\delta_{F,st} = 0,85m$ ga teng bo'lganda, kojuxining qalinligi $\delta_{koj} = 0,03m$ ga teng bo'lganda, konverterning tashqi diametri

$$D_{tash} = 4,93 + 2 \cdot 0,85 + 2 \cdot 0,03 = 6,69 \text{ m ga teng.}$$

Nazorat savollari:

1. Konverterning ichki diametrini aniqlang.
2. Konverter xajmini qaysi formula orqali topiladi.
3. Devorlar futerovkasining o'rtacha qalinligini aniqlang.

14-AMALIY MASHG'LOT **KISLOROD KONVERTERINING KISLOROD FURMASINI** **XISOBLASH** (2 soat)

Ishdan maqsad: Kislorod konverterning kislorod furmasini xisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Material balansini xisoblashda 1 t cho'kindi uchun sarflangan texnik kislorodning miqdori $49,8 \text{ m}^3$ ga teng ekanligi topiladi. 150 t cho'kindiga sarflangan kislorodning xajmi $49,8 \cdot 150 = 7470 \text{ m}^2$ ga teng bo'lishi kerak. Puflash intensivligini $8,38 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s})$ deb qabul qilamiz. Bu orqali kislorodning sarfi $8,38 \cdot 10^{-5} \cdot 150 \cdot 10^3 = 12,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ekanini topamiz.

Bunda purkash jarayonining davomiyligi $7470 : 12,5 = 597,6 \text{ s}$ (9,96 min) ga teng bo'ladi.

Puflash jarayonlari orasidagi to'xtashlar davomiyligi 1080 s (18 min) deb qabul qilamiz. Demak, davrning umumi davomiyligi $597,6 + 1080 = 1678 \text{ s}$ (27,96 min) ga teng.

150 t cho'kindiga sarflanayotgan texnik O₂ ning umumi miqdori $6,754 : 100 \cdot 150 \cdot 10^3 = 10131 \text{ kg}$ (bu yerda 6,754 kg – 100 kg cho'kindiga sarflanayotgan texnik O₂ ning massasi, material balansdan olingan) ga teng. Uning 1 sekunddagi sarfi $10131 : 9,96 : 60 = 16,95 \text{ kg/s}$ ga teng.

7 misolda keltirilgan usul bo'yicha, tsexdag'i texnik O₂ ning bosim kattaligiga asosan furma oldidagi O₂ bosimini aniqlaymiz. So'ngra 8 – misolda (konussimon soplo) ga va 9 – misolda (soplo Lavlya)dagi kabi soploni

hisoblaymiz. Soplosi ko'p bo'lgan furmada kislorodni sarfini soplolar soniga bo'lamiz.

Olti yuklash furmali tsilindrishimon soplo diametrini xisoblash uchun B.L Markovning quyidagi formulasidan foydalanishimiz mumkin

$$d = 7,13 \cdot 10^3 \sqrt[4]{\nu_F} \text{ mm},$$

bu yerda, ν_F - furmaga sarflanayotgan O₂ ning sarfi, m³/s.

Nazorat savollari:

1. Bunda purkash jarayonining davomiyligini aniqlang.
2. Puflash jarayonlari orasidagi to'xtashlar davomiyligini aniqlang.
3. 150 t cho'kindiga sarflanayotgan texnik O₂ ning umumiy miqdorini aniqlang.

15-AMALIY MASHG'LOT KISLOROD KONVERTERINING ISSIQLIK BALANSINI XISOBLASH. ISSIQLIK KELISHI

(2 soat)

Ishdan maqsad: Kislorod konverterning issiqlik balansini xisoblash. issiqlik kelishini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.



1. Cho'yan bilan keladigan issiqlik ($t_{ch} = 1300^\circ C$)

$$Q_{ch} = 150 \cdot 10^3 \cdot 0,77 [0,745 \cdot 1200 + 217,22 + 0,837(1300 - 1200)] = 138013 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 138,013 \text{ GDj.}$$

2. Skrap bilan keladigan issiqlik ($t_{sk} = 20^\circ C$)

$$Q_{sk} = 0,469 \cdot 150 \cdot 10^3 \cdot 0,23 \cdot 20 = 342 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 0,342 \text{ GDj.}$$

3. Ekzotermik reaksiya issiqligi



$$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \dots 0,015000 \cdot 150 \cdot 10^3 \cdot 7,37 = 16582,50$$

$$Q_{ekz} = 129289,14 \text{ MDj} = 129,300 \text{ GDj.}$$

4. Shlak paydo bo'lishidagi issiqlik

$$\text{SiO}_2 \rightarrow (\text{CaO})_2 \text{ SiO}_2 \quad 0,01543 \cdot 150 \cdot 10^3 : 28 \cdot 60 \cdot 2,32 = 5369,142$$

$$\text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow (\text{CaO})_3 \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{CaO} \quad 0,00053 \cdot 150 \cdot 10^3 : 62 \cdot 142 \cdot 4,71 = 372,166$$

$$Q_{shl. ob} = 5741,308 \text{ MDj} = 5,741 \text{ GDj.}$$

Nazorat savollari:

1. Cho'yan bilan keladigan issiqlik ni aniqlang.
2. Skrap bilan keladigan issiqlik ni aniqlang.
3. Ekzotermik reaksiya issiqligi ni aniqlang.

16 -AMALIY MASHG'LOT

KISLOROD KONVERTERINING ISSIQLIK BALANSINI XISOBLASH. ISSIQLIK SARFI

(2 soat)

Ishdan magsad: Kislorod konverterning issiqlik balansini issiqlik sarfiini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

1. Po'latning fizik issiqligi

$$Q_{st} = 0,91022 \cdot 150 \cdot 10^3 [0,7 \cdot 1500 + 272,16 + 0,837 (1600 - 1500)] = 191946 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 191,946 \text{ GDj.}$$

2. Shlak bilan yo'qotiladigan po'latning fizik issiqligi

$$Q_{st-shl} = 0,005 \cdot 150 \cdot 10^3 [0,7 \cdot 1500 + 272,16 + 0,837 (1600 - 1500)] = 1054 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 1,054 \text{ GDj.}$$

3. Slakning fizik issiqligi

$$Q_{shl} = 0,12974 \cdot 150 \cdot 10^3 (1,25 \cdot 1600 + 209,35) = 42996 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 42,996 \text{ GDj.}$$

4. Gazsimon maxsulotlardan issiqlikning $t_{yx} = 1550^\circ\text{C}$ temperatura bilan chiqishi

$$Q_{yx} = 0,0558 \cdot 150 \cdot 10^3 \cdot 2397,543 = 20067 \cdot 10^3 \text{ GDj.}$$

$$i_{CO_2+SO} \dots (0,1384 + 0,0002)3545,34 = 491$$

$$i_{CO} \dots 0,8005 \cdot 2200,26 = 1761,308$$

$$i_{H_2O} \dots 0,012 \cdot 2758,39 = 33,107$$

$$i_{O_2} \dots 0,0444 \cdot 2296,78 = 101,977$$

$$i_{N_2} \dots 0,0045 \cdot 2170,55 = 9,767$$

$$i_{yx}^{1550} = 2397,543 kDj / m^3.$$

Gaz entalpiyasi $t_{yx} = 1550^{\circ}\text{C}$ ni II tenglama bo'yicha aniqlaymiz.

5. Fe_2O_3 bo'laklari bilan chiqayotgan issiqlik miqdorini aniqlaymiz

$$Q_{Fe_2O_3} = 0,02143 \cdot 150 \cdot 10^3 (1,23 \cdot 1600 + 209,36) = 6999 \cdot 10^3 kDj = 7,0 GDj$$

6. Konverter bo'yinchasi orqali nurlanish bilan chiqayotgan issiqlik yo'qotilishi:

Puflash vaqtida

$$Q_{nur1} = 5,7 \left[\left(\frac{1600 + 273}{100} \right)^4 - \left(\frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \frac{3,14 \cdot 2,7^2}{4} 597,6 = 2400 \cdot 10^3 kDj = 2,4 GDj;$$

Vaqtincha to'xtatilgan vaqtida

$$Q_{nur2} = 5,7 \left[\left(\frac{1500 + 273}{100} \right) - \left(\frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \frac{3,14 \cdot 2,7^2}{4} 1080 = 3480 \cdot 10^3 kDj = 3,48 GDj.$$

Nurlanish bilan yo'qotiladigan issiqlik miqdori

$$Q_{nur} = 2,4 + 3,48 = 5,88 \text{ GDj.}$$

7. Konverter futerovkasi ushlab turadigan issiqlik. To'tatib turilgan vaqtida konverterning ichki futerovkasi soviydi. Bunda issiqlik bo'yincha orqali chiqib ketadi. Puflash vaqtida esa yana qiziydi. Ushbu kattalik oxirida farqlar usuli orqali hisoblanadi.

Xisob - kitobni soddalashtirish uchun futerovkaning ichki yuzasi harorati va qalinligini hamma joyda bir hil deb qabul qilamiz. ($\delta_{boshl} = 0,9m$ yangisi uchun va $\delta_{tugash} = 0,45m$ eskirgan futerovka uchun). Eng ko'p yo'qotishlar futerovkaning yupqa joyida bo'lgani uchun xisobotda futerovkaning qalinligini $\delta_F = 0,45m$ deb qabul qilamiz.

$$F_{vn} = \pi D_{vn} H_1 + \pi D_{vn}^2 / 4 = 3,14 \cdot 4,93 \cdot 6,9 + 3,14 \cdot 4,93^2 / 4 = 125,9 \text{ m}^2.$$

$$\alpha_{konv} = 10 + 0,06 \cdot 300 = 28 Vt / (m^2 \cdot K).$$

puffash	vaqt	To'xtab turish										davlar			
		$11\Delta_\tau$	$10\Delta_\tau$	$9\Delta_\tau$	$8\Delta_\tau$	$7\Delta_\tau$	$6\Delta_\tau$	5	4	3	$2\Delta_\tau$	$1\Delta_\tau$	$0\Delta_\tau$	$\Delta\tau$	Δx
1146	1147	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	0,144	8 Δx
1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	0,162	9 Δx
1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	0,18	10 Δx
1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	0,090	5 Δx
986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	0,108	6 Δx
948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	0,126	7 Δx
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	0,072	4 Δx
868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	0,090	5 Δx
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	0,126	7 Δx
786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	0,108	6 Δx
748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	0,126	7 Δx
709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	0,126	7 Δx
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	0,090	5 Δx
633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	0,090	5 Δx
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	0,090	5 Δx
557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	0,090	5 Δx
519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	0,090	5 Δx
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	0,090	5 Δx
443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	0,090	5 Δx
405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	0,090	5 Δx
367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	0,090	5 Δx
329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	0,090	5 Δx
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	0,090	5 Δx
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	0,090	5 Δx
215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	0,090	5 Δx
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	0,090	5 Δx
139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	0,090	5 Δx
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	0,090	5 Δx
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	0,090	5 Δx
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0,090	5 Δx
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0,090	5 Δx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0,090	5 Δx

$$Q_{akk} = V_{fpfCf} (t_f^{kon} - t_f^{bos}) = 22,662 \cdot 3150 \cdot 920 (1220,3 - 1196,4) = 1380 \cdot 10^3 kDj = 1,38 GDj.$$

Bu yerda $V_f = F_{vn} \cdot 10x = 125,9 \cdot 10 \cdot 0,018 = 22,662 m^3$

$$t_f^{kon} = \frac{1409 + 1302 + 1289 + 1247 + 1242 + 1218 + 1186 + 1146 + 1104 + 1060}{10} = 1220,3 {}^\circ C,$$

$$t_f^{nach} = \frac{1163 + 1242 + 1277 + 1284 + 1263 + 1232 + 1191 + 1148 + 1104 + 1060}{10} = 1196,4 {}^\circ C.$$

8. $Q_{issiql} = \frac{1500 - 30}{\frac{0,45}{3,125} + \frac{1}{28}} (3,14 \cdot 14 \cdot 6,69 \cdot 7,93 + 3,14 \cdot 6,69^2 / 4) \times 597,6 = 850 \cdot 10^3 mDj = 0,85 GDj.$

9. $Q_f = 348,9 \cdot 10^3 \cdot 3,14 \cdot 0,2 \cdot 5,8 \times 597,6 = 760 \cdot 10^3 kDj = 0,76 GDj.$

Kelish	GDj	sarfi	GDj (%)
Fizik issiqligi:		Fizik issiqlik:	
Cho'yan...	138,013(50,48	Po'lat...	191,946 (70,21)
Skrap...)	Shlak bilan	
Ekzotermik	0,324(0,12)	yo'qotiladigan po'lat...	1,054 (0,39)
reaksiya		Shlak...	42,996 (15,73)
issiqligi...	129,300(47,30	Gaz bilan chiqib	
Shlak xosil)	ketadigan shlak	
bo'lishidagi		Fe ₂ O ₃ zarrachalari bilan	
issiqligi...		chiqib ketadigan	7,00 (2,56)
Ja'mi...	5,741 (2,10)	issiqlik...	
	273,378	Nurlanish bilan	5,48 (2,00)
	(100,0)	yo'qotiladigan issiqlik...	
		Qoplama bilan ushlab	1,38 (0,50)
		turiladigan issiqlik...	
		Issiqlik uzatilishida	0,85 (0,31)
		yo'qotiladigan issiqlik...	
		Sovituvchi suv bilan	0,759 (0,28)
		yo'qotiladigan issiqlik...	1,846 (0,68)
		Ortiqcha...	273,378 (100,0)
		Ja'mi...	

Nazorat savollari:

1. Po'latning fizik issiqligini aniqlash.
2. Shlak bilan yo'qotiladigan po'latning fizik issiqligi ni aniqlash.
3. Gazsimon maxsulotlardan issiqlikning chiqishini aniqlash.

17-AMALIY MASHG'LOT

MARTEN PECHINING TEKNOLOGIK JARAYONINI HISOBLASH. MARTEN PECHINING MATERIAL BALANSI HISOBLASH.

(2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechining texnologik jarayonini hisoblash.marten pechining material balansi hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Ishchi sig'imi 50 tn bo'lgan marten po'lat eritish pechini xisoblash.

Dastlabki ma'lumotlar.

Eritishga moljallangan xom – ashyo komponentlarning miqdori va tarkibi.

Cho'yan (65%)...	3,6	1,0	0,9	0,85	0,04
Skrap (35%)...	0,18	-	0,46	0,05	0,04
O'rtacha tarkib...	2,4	0,7	0,81	0,2	0,05
Eritilgandan so'ng...	1,4		0,03	0,02	0,04
Eritishdan oldin...	0,17	-	0,05	0,02	0,03

Marten po'lat eritish pechini xisoblashga quyidagilar kiradi:

1. Material balansini xisoblash
2. Issiqlik balansini xisoblash
3. Eritish bosqichlarida yoqilg'i sarfini xisoblash.

Material balansi.

Metallurgik pechlarni hisoblashga material balansini 100 kg olingan maxsulotga nisbati 2 bosqichda olib boriladi:

I. Bosqich zavalkadan to'liq eritishgacha II bosqich eritishdan po'latni oksidlantirishgacha.

I – bosqich.100 kg metall shixtasidan 67 kg cho'yan va 33 kg skrap tashkil topganini xisobga olib, shixtaning o'rtachaa tarkibini aniqlaymiz.

Vannani texnik kislorod bilan tozalashda 10% S → SO₂ gacha oksidlanadi va ta'mirni tutundagi quyindisini esa 1% gat eng deb belgilab olamiz.

C... $2,4 - 1,4 = 1,0 \text{ kg}$
 Si... $0,7 \text{ kg}$
 Mn $0,81 - 0,03 = 0,78 \text{ kg}$
 P... $0,2 - 0,02 = 0,18 \text{ kg}$
 S $0,04 - 0,03 = 0,01 \text{ kg}$
 Fe..._(tutunda) ... $0,500 \text{ kg}$
 Umumiy $2,609 \text{ kg}$

Bundan kislород sarfi va zosil bo'lgan oksidlarni miqdorini aniqlaymiz

Kislород sarfi: kg	xosil bo'lgan oksid, kg
C → CO... $1,0 \cdot 16 \cdot 12 = 1,33$	$1,0 + 1,33 = 2,33$
Si → SiO ₂ ... $0,7 \cdot 32 : 28 = 0,8$	$0,7 + 0,8 = 1,5$
Mn → MnO... $0,78 \cdot 16 : 55 = 0,22$	$0,78 + 0,22 = 1$
P → P ₂ O ₅ ... $0,18 \cdot 80 : 62 = 0,23$	$0,18 + 0,23 = 0,41$
Fe _(tutunda) 0,5 · 48 : 112 = 0,21	$0,5 + 0,21 = 0,71$
S → SO ₂ ... $0,001 \cdot 32 : 32 = 0,001$	$0,001 + 0,001 = 0,002$
	2,386

Nazorat savollari:

1. Marten hisobi qanday hisobotlarni o'z ichiga oladi?
2. Shixtaning o'rtacha miqdori qanday aniqlanadi?
3. Shixtaning kislород sarfi qanday aniqlanadi?
4. Shixtaning oksid massasi qanday aniqlanadi?

18-AMALIY MASHG'LOT MARTEN PECHIDAN AJRALAYOTGAN SHLAK MIQDORINI ANIQLASH (2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechining texnologik jarayonini hisoblash. Marten pechining material balansi hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Shlak miqdori va tarkibini xisoblash uchun quyidagi xisob – kitoblarni o'tkazish kerak.

Zavalka vaqtida skrap bilan birga 2%loy shaklidagi ifloslanish quyidagi tarkibda 52% SiO_2 , 25% Al_2O_3 , 23% H_2O keladi.

Bundan kelib chiqib quyidagi iflosliklarni olib keladi, kg;

$$\text{SiO}_2 \dots 35 \cdot 0,02 \cdot 0,52 = 0,364$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \dots 35 \cdot 0,02 \cdot 0,25 = 0,1750$$

$$\text{H}_2\text{O} \dots 35 \cdot 0,02 \cdot 0,23 = 0,161$$

$$0,7 \text{ kg}$$

Odatda skrap (- 1%) oksidlanadi, skrap bilan birga 0,35 kg okalina Fe_2O_3 ko'rinishda tushadi. Cho'yan bilan birga mikserdan qaysiki berilgan xisoblashlarda 0,5 ga teng deb olingan shlak miqdori quyidagi tarkibda tushadi: 46% CaO , 8% Al_2O_3 , 6% MgO , 2% S . shlakka olovbardosh materialni ma'lum miqdori o'tadi, qaysiki yoyilishiga teng deb qabul qilganmiz, kg;

	I davr	II davr	plavkaga
Kuydirilgan dolomit	1,3	0,4	1,7
Magnezitxromit	0,1	0,1	0,2

Texnologiyaga muvofiq po'lat ishlab chiqarishda cho'yanni quygandan so'ng 5 – 6% shlak chayqatilib to'kiladi. Qabul qilamizki, nazorat qilgan holda 6% shlak chayqatilib olinishda u bilan quyidagi tarkib %;

21 SiO_2 ; 3,5 Al_2O_3 ; 4 MnO ; 25 CaO ; 4 P_2O_5 ; 0,3 S ; 0,1 Cr_2O_3 ; 27,6 FeO ; 6,5 Fe_2O_3 tushadi.

Shlak bilan birga quyidagilar ketadi: kg

$$\text{SiO}_2 \dots 6,0 \cdot 0,210 = 1,210 = 1,260$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \dots 6,0 \cdot 0,035 = 0,210$$

$$\text{MnO} \dots 6,0 \cdot 0,04 = 0,240$$

$$\text{MgO} \dots 6,0 \cdot 0,080 = 0,480$$

$$\text{CaO} \dots 6,0 \cdot 0,250 = 1,500$$

$$\text{P}_2\text{O}_5 \dots 6,0 \cdot 0,040 = 0,240$$

$$\text{S} \dots 6,0 \cdot 0,003 = 0,018$$

$$\text{Cr}_2\text{O}_3 \dots 6,0 \cdot 0,001 = 0,006$$

$$\text{FeO} \dots 6,0 \cdot 0,276 = 1,656$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 \dots 6,0 \cdot 0,065 = 0,39$$

$$6,00 \text{ kg}$$

Shlak bilan birga 1,5 : 0,53 = 2,83 kg ohaktosh yo'qoladi.

Ohaktosh sarfini X deb belgilab, ohaktoshning umumiy sarflanishini silkinish natijasida shkak bilan yo'qolishi (2,83) kg ga teng deb quyidagilarni topamiz;

SiO_2 kelishi, kg;

Metall shixtasi.....1,393

Dolomite..... $1,4 \cdot 0,02 = 0,028$

Magnezitoxromit..... $0,1 \cdot 0,06 = 0,006$

Ifloslangan skrap.....0,364

Miksirlangan shlak..... $0,5 \cdot 0,38 = 0,19$

Ohaktosh..... $(2,83 + x) \cdot 0,02 = 0,0566 + 0,02x$

Al_2O_3 kelishi, kg;

Dolomit..... $1,4 \cdot 0,02 = 0,028$

Magnezitohromit..... $0,10 \cdot 0,04 = 0,004$

Ifloslangan skrap.....0,175

Miksirlangan shlak..... $0,5 \cdot 0,08 = 0,040$

Ohaktosh..... $(2,83 + x) \cdot 0,003 = 0,85 + 0,085 + 0,003x$

Metal shixtasidan

MnO kelishi, kg.....0,981

MgO kelishi, kg.....

Dolomite..... $1,4 \cdot 0,36 = 0,504$

Magnezitoxromit..... $0,1 - 0,66 = 0,03$

Mikserlangan shlak..... $0,5 \cdot 0,06 = 0,03$

Oxaktosh $(2,83 + x) \cdot 0,02 = 0,0566 + 0,02x$

0,6566 + 0,02x

CaO kelishi, kg

Dolomit $1,04 \cdot 0,55 = 0,77$

Magnezitoxromit..... $0,1 \cdot 0,02 = 0,002$

Miksirlangan shlak..... $0,5 \cdot 0,46 = 0,23$

Oxaktosh $(2,83 + x) \cdot 0,53 = 1,5 + 0,53x$

2,502 + 0,53x

P_2O_5 kelishi, kg;

Metall shixtasi.....0,330

Ohaktosh..... $(2,83 + x) \cdot 0,007 = 0,019 = 0,019 + 0,007x$

0,349 + 0,007 x

S kelishi, kg;

Metall shihtasi.....0,093

Mikserlangan shlak..... $0,5 \cdot 0,02 = 0,010$

Oxaktosh $(2,83 + x) \cdot 0,001 = 0,0283 + 0,001x$
 $0,1313 + 0,001x$

Cr_2O_3 kelishi kg;

Magnezitoxromit..... $0,1 \cdot 0,12 = 0,012.$

Amaliyot natijalarini xisobga olgan holda shlak tarkibida 16% FeO va 6% Fe_2O_3 bor deb, shlakni to'kilishini xisobga olib, uni I – davr oxiridagi miqdor formulasini tuzamiz; kg;

SiO_2 $2,0376 + 0,02x - 1,260 = 0,7776 + 0,02x$

Al_2O_3 $0,2555 + 0,003x - 0,210 = 0,0455 + 0,003x$

MnO $0,981 - 0,240 = 0,741$

MgO $0,6566 + 0,02x - 0,480 = 0,1766 + 0,02x$

CaO $2,502 + 0,53x - 1,500 = 1,002 + 0,53x$

P_2O_5 $0,349 + 0,007x - 0,240 = 0,109 + 0,007x$

S..... $0,01313 + 0,001x - 0,018 = 0,1133 + 0,001x$

Cr_2O_3 $0,012 - 0,06 = 0,006$

FeO $0,06 L_{shl}$

Fe_2O_3 $0,06 L_{shl}$

$$L_{shl} = 0,22 L_{shl} + 2,971 + 0,581x \quad \text{yoki}$$

$$L_{shl} = 3,809 + 0,745x$$

Shlakni asosini I davr oxirida 2,6 ga teng bo'lib oxaktosh sarfini belgilovchi tenglamani topamiz.

$$B = \frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2} = \frac{1,002 + 0,53x}{0,7776 + 0,02x} = 2,6$$

$$\text{Bundan } 1,002 + 0,53x = 2,02 \cdot 76 + 0,052x$$

$$\text{Yoki} \quad x = 2,13$$

Bundan shlak miqdorini topishimiz mumkin.

$$L_{shl} = 3,809 \cdot 0,745 \cdot 2,13 = 5,398$$

Shlakni oxirgi tarkibi va miqdori tashkil qiluvchilar

Massa, kg	tartibi %
SiO ₂	0,9328
Al ₂ O ₃	0,0371
MnO	0,8421
MgO	0,2107
CaO	2,4254
P ₂ O ₅	0,1063
S	0,1081
Cr ₂ O ₃	0,0068
FeO	0,9579
Fe ₂ O ₃	0,3592

$$L_{shl} = 5,396$$

Oxaktoshning umumiylarfi $2,83 + 2,13 = 4,96$ kg

Shlakning umumiyl miqdori $6 + 5,396 = 11,396$ kg

Temirni eritishning birinchi davridan balansini 1 – chi jadvalda topamiz.

Oksidlanadigan Fe miqdori $0,232 + 1,949 = 2,181$

Temirni oksidlanishiga kislorod sarfi Fe₂O₃ gacha

$$0,232 \cdot 48 : 112 = 0,099 \text{ kg} \quad \text{FeO gacha } 1,949 \cdot 16 : 56 = 0,557$$

Pech atmosferasidan vannaga kislorodni umumiyl sarfini 10% ini tushishini hisobga olib, ohirgi miqdorini topamiz.

$$9,0175 + 0,099 + 0,557 + 0,1 = 4,04 \text{ kg}$$

1 – jadval. Temirni eritishni I davrdagi balansi.

Manba	Fe ₂ O ₃ dan, kg	FeO dan, kg
Dolomit	$1,3 \cdot 0,003 \cdot 0,7 = 0,0027$	-
Magnezitoxromit	$0,1 \cdot 0,10 \cdot 0,7 = 0,007$	-
Oxaktosh	$5,07 \cdot 0,002 \cdot 0,7 = 0,007$	-
Skrap quyundisi	$0,35 \cdot 0,7 = 0,245$	-
Jami	0,2617	-

Shlak ajratib olishdagi yo'qolish	$0,39 - 0,7 = 0,273$	$1,656 \cdot 0,78 =$
1,292		
Shlakda qoladigani	0,494	1,999

$$\text{Po'latga o'tadigani} \quad 0,2617 - 0,494 = 0,232 \quad - 1,942$$

Vannani 1 – davrida massa almashinushi darajasini aniqlashishi va qizdirishni notekisligi o'rganib vannaga birikadigan kislorodni o'zlashtirish koefitsientini 0,9 ga teng deb qabul qilamiz, u holda texnik kislorodni sarfi quyidagini tashkil qiladi.

$$\frac{4,04 \cdot 22,4}{0,95 \cdot 0,5 \cdot 32} = 3,3 \text{m}^2$$

$$\text{Toza kislorod sarfi; } 4,04 \cdot 22,4 / 32 = 2,828 \text{ m}^3$$

Toza kislorod sarfi o'zlashtirma koefitsientini xisobi bilan

$$2,828 / 0,9 = 3,142 \text{ m}^3$$

O'zlashtirilmagan kislorod miqdori;

$$3,14^2 - 2,828 = 0,314 \text{ m}^3 \text{ yoki } 0,486 \text{ kg}$$

Texnik kislorod bilan birikadigan azot miqdori:

$$3,3 - 3,142 = 0,1583 \text{ yoki } 0,197 \text{ kg}$$

Vannaga birikadigan kislorod miqdori.

$$4,04 + 0,486 + 0,197 = 4,723 \text{ kg}$$

Shlak ajratib olishda u bilan ketadigan metal xisobini yillik chiqishi.

$$100 - 2,609 - 2,33 - 0,7 - 0,35 - 0,5 - 0,6 = 92,911$$

I davrni borishida vannadan gazlarni ajralishi, kg.

	CO ₂	H ₂ O
Shlak ifloslanishi	–	0,161
Oxaktosh	$4,96 \cdot 0,415 = 2,058$	$4,96 \cdot 0,0083 = 0,041$
Dolomit	$1,3 \cdot 0,025 = 0,0325$	$1,3 \cdot 0,022 = 0,0286$
	2,0905	0,2307

Nazorat savollari:

1. Marten hisobi qanday hisobtlarni o'z ichiga oladi?
2. Shixtaning o'rtacha miqdori qanday aniqlanadi?
3. Shixtaning kislород sarfi qanday aniqlanadi?
4. Shixtaning oksid massasi qanday aniqlanadi?

19-AMALIY MASHG'LOT MARTEN PECHIDA ERITISH DAVRINING MATERIAL BALANSI

(2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechida eritish davridagi material balansini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Metalli shixta	100,00	metall ...	92,911
Oxaktosh	4,96	shlak bilan yo'qoladigan metal...	0,6
O ₂ pech atmosferasi...	0,035	shlak...	61,396
Magnezitoxromit...	0,1	CO.....	11,396
Texnik kislород...	4,723	H ₂ O.....	0,8307
			111,118
CO ₂	2,0905		
O'zlashtirilmagan O ₂ ...	0,486		
N ₂ ...	0,197		
SO ₂ ...	0,093		
Fe ₂ O ₃ ...	0,714		
		110,257	farq 0,8

II davr.

I davrda material balansini xisoblashda eritish jarayonini po'latni eritishdan kislороддан tozalashgacha bo'lgani I davrdagi kabi olib boriladi. Xisoblashlar natijasini jadval ko'rinishida tasvirlaymiz.

Eritishning II davridagi material balansi.

Metall	92,18	po'lat	1,119
Shlak.....	5,996	shlak bilan yo'qoladigan metal...	0,134
Dolomit ...	0,04	CO.....	3,467
Magnezitoxromit...	0,1	CO ₂	0,014
O ₂ pech atmosferasi...	0,127	SO ₂	0,008
Texnik kislород...	3,465	Fe ₂ O ₃	0,852

101,9	N ₂0,122 O'zlashtirilmagan O ₂ ...0,176 H ₂ O.....0,005 Bog'lanmagani102,53
	Farq 0,6

Marten pechining eritish davrining material balansi

Metal shixtasi 100,00	po'lat91,119
Oxaktosh.....4,96	Shlak.....12,628
dolomit.....1,7	shlak bilan yo'qotiladigan metal.....0,734
magnezitoxromit...0,200	CO.....6,28
kislород pech atmosferasidan...0,497	CO ₂2,15
texnik kislород....8,178	SO ₂0,101

115,535

N ₂0,33
O'zlashtirilmagan kislород.....0,664
H ₂ O.....0,0786
Fe ₂ O ₃1,571
115,655

Nazorat savollari:

1. Skrap bilan keladigan issiqlik qanday aniqlanadi?
2. Cho'yan bilan keladigan issiqlik miqdori qanday aniqlanadi?
3. Ekzotermik reaksiyadagi issiqlik balansi qanday aniqlanadi?

20-AMALIY MASHG'LOT

MARTEN PECHIDAN AJRALAYOTGAN ISSIQLIK BALANSI

(2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechidan ajralayotgan issiqlik balansini hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Issiqlik kelishi.

1. skrap bilan keladigan issiqlik



$$Q_{sk} = C_{sk} D_{sk} Gt_{sk} = 0,469 \cdot 0,33 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 20 = 1238,16 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 1,23 \text{ gDj}$$

Bu yerda: $C_{sk} = 0,469 \text{ kDj} (\text{kg} \cdot \text{m})$ – $t_{sk} = 20^\circ\text{C}$ dagi skrapning solishtirma issiqlik sig'imi.

2. Cho'yan bilan keladigan issiqlik



$$Q_2 = GD_2[C^{kk}_2 t_{e2} + L_2 + G^s_2 (t_2 - t_{e2})] = 400 \cdot 10^3 \cdot 0,67[0,745 \cdot 1200 + 217,72 + 0,837 (1300 - 1200)] = 320,375 \text{ gDj}$$

3. Ekzotermik reaksiyadagi issiqlik



$$Q_{ekz} = 489879,4 = 489,879 \text{ gDj}$$

4. Shlakdagagi issiqlik



$$Q_{sh.o} = 14,103 \text{ gDj} = 14103 \text{ mDj}$$

Tabiat gazining yig'indisidagi shlak

$$Q_{t,2} = 35069,6 \text{ V} \cdot \text{kDj}.$$

6. Tabiat gazi va CO ni yoqishga ketadigan ishchi qismga havo bilan keladigan issiqlik.

$$Q_{havo} = (V^{t,2}_k V + D_{CO} \cdot G : M_{co} 22,4 V^{CO}_x) C_x t_x = (9,28 \text{ V} + 0,06279 \cdot 0,06279 \cdot 400 \cdot 10^3 : 28 \cdot 22,4 \cdot 22,4 \cdot 2,38) \cdot 1,3226 \cdot 20 = 1264957,3 \text{ kDj}$$

Nazorat savollari:

1. Vannaga birikadigan kislorod miqdori qanday aniqlanadi?
2. Texnik kislorod bilan birikadigan azot miqdori qanday aniqlanadi?
3. Marten pechining eritish davrining material balansi qanday aniqlanadi?

21-AMALIY MASHG'LOT MARTEN PECHINING ISSIQLIK SARFI (2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechining issiqlik sarfi hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

1. Po'latning fizikaviy issiqligi

$$Q_l = D_l G [C_{n}^{k-k} t_{ep,n} + L_n + C \frac{suyuq}{(t_n - t_{er,n})}] = 0,91119 \cdot 420 \cdot 10^3 [0,7 \cdot 1500 + 272,16 + 0,837 (1600 - 1500)] = 512402,2 \cdot 10^3 \text{ kDj.}$$

2. Shlak bilan ketadigan po'latning fizikaviy issiqligi

$$Q_{l-shl} = 0,00734 \cdot 400 \cdot 10^3 [0,7 \cdot 1500 + 272,16 + 0,837 (1600 - 1500)] = 4127,6 \text{ kDj}$$

3. Shlakning fizikaviy issiqligi

$$Q_{shl} = (1,25 \cdot 1550 + 209,5) \cdot 0,06 \cdot 4,90 \cdot 10^3 + (1,25 \cdot 1600 + 209,25) \cdot 0,0628 \cdot 150 \cdot 10^3 = 107218,7 \text{ kDj}$$

4. Mahsulotni o'rtacha $t_{yx} = 1600^\circ\text{C}$ haroratda yonishiga sarflanadigan issiqligi

$$Q_{yx} = Bi_{yx} V_{yx} = B \cdot 2592,64 \cdot 10,34 = 26807,9$$

Bu yerda:

$$i_{Co_2} \dots 0,955 \cdot 3815,86 = 364,41$$

$$i_{H_2O} \dots 0,1876 \cdot 2979,13 = 5588,59$$

$$i_{N_2} \dots 0,7170 \cdot 2328,65 = 1669,69$$

$$i_{yx}^{1600} \dots 259,64 \text{ kDj/m}^3$$

5. Oxaktoshni parchalashga ketadigan issiqlik

$$Q_{shl} = 1779,5 \cdot 0,0507 \cdot 400 \cdot 10^3 = 36,09 \text{ kdj}$$

6. Suv bug'ini $t_{yx} = 1600^\circ\text{C}$ gacha ishlatish va suyuqlikni bug'latish uchun sarflanadigan issiqlik.

$$\begin{aligned} Q_{H_2O} &= 0,000786 \cdot 400 \cdot 10^3 [4,187 \cdot 100 + 2256,8 + 1,88(1600 - 100)] / 22,44 \\ &: 16 = 2150,1 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 2,15 \text{ gDj} \end{aligned}$$

7. Vannadagi $t_{xy} = 1600^\circ\text{C}$ gacha ajratiladigan gazlarni qizdirish uchun ketadigan shlak.

$$\text{CO}_2 \dots 38,15,86 \cdot 0,02146 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 22,4 : 44 = 16645,44 \cdot 10^3$$

$$\text{CO} \dots 2526,85 \cdot 0,06279 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 22,4 : 28 = 19039306$$

$$\text{SO}_2 \dots 3815,86 \cdot 0,00101 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 22,4 : 64 = 202335,96$$

$$\text{N}_2 \dots 2328,65 \cdot 0,00320 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 22,4 : 28 = 894201,57$$

$$\text{O}_2 \dots 2463,97 \cdot 0,00664 \cdot 400 \cdot 10^3 \cdot 22,4 : 32217 = 17879,7$$

$$Q_{gaz} = 74952 \text{ kDj} = 74,552 \text{ gDj}$$

8. Fe_2O_3 olib ketilgan qismi bilan ketadigan issiqlik

$$Q_{Fe_2O_3} = 0,05171 \cdot 400 \cdot 10^3 (1,23 \cdot 1600 + 209,35) = 26838 \text{ kDj} = 26,838 \text{ kDj}$$

Nazorat savollari:

1. Po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
2. Shlak bilan ketadigan po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
3. Shlakning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?

22-AMALIY MASHG'LOT SOVUTILGAN SUV BILAN YO'QOTILADIGAN ISSIQLIK (2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechidan sovutilgan suv bilan yo'qotiladigan issiqlikni hisoblash. Ular asosida misol va masalalarini yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Ikki vannali pechlarni ishchi qismida suv bilan oyna qopqog'i, ustunlarini zmeyviklari va kislородли fурмалар sovutiladi. Suv bilan sovituvchi elementda suvning harorat darajasi 20 k dan oshib ketmasligini hisobga olib, sovutiladigan suv bilan sarflanadigan issiqlikni topamiz:

$$\begin{aligned} \text{Zaslonka} & \dots 3 \cdot 1,67 \cdot 10^3 \cdot 4,187 \cdot 10^3 \cdot 14400 \cdot 20 = 6041,34 \cdot 10^3 \\ \text{Zmeyevik} & \dots 6 \cdot 0,56 \cdot 10^{-3} \cdot 4,187 \cdot 10^3 \cdot 14400 \cdot 20 = 4051,68 \cdot 10^3 \\ \text{Ambrozura} & \dots 1 : 1,02 \cdot 10^{-3} \cdot 4,187 \cdot 10^3 \cdot 14400 \cdot 20 = 1350,56 \cdot 10^3 \\ \text{Furma} & \dots 3 \cdot 0,28 \cdot 10^{-3} \cdot 4,187 \cdot 10^3 \cdot 6840 \cdot 20 \cdot 20 = 481,14 \cdot 10^3 \\ Q_{\text{sov}} & = 11924,72, 10^3 \text{ kDj} = 11,92 \text{ kDj} \end{aligned}$$

Yuklash aylanasining **zomlari** va issiqlikning beshinchi balkasi bug'lanib sovitishga ega. Har bir element uchun ximik tozalangan suvning sarfini $0,11 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ deb belgilab, suvning umumiy sarfini topamiz.

$$\text{Yuklash oynasining zomlari} \dots 3 \cdot 0,4 \cdot 10^{-3} = 0,3 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{Orqa qismini 5 balkasi} \dots 3 \cdot 0,11 \cdot 10^{-3} = 0,33 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{Old qismining 5 balkasi} \dots 3 \cdot 0,11 \cdot 10^{-3} = 0,33 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{Mumiy } 0,99 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Bug' sarfi 90% ni tashkil etishini xisobga olib, bug'lanib sovutish bilan sarflanadigan issiqlikni topamiz.

$$Q_{\text{sov}} = 4,187 \cdot 10^3 \cdot 0,99 \cdot 10^{-3} (100 - 30) \cdot 14400 + [2258,6 + 1,88 \cdot (150 - 100)] \cdot 10^3 \cdot 0,89 \cdot$$

$$10^{-3} \cdot 14400 \cdot 18 : 22,4 = 27952,17 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 27,95 \text{ gDj}$$

Sovituvchi suv bilan issiqlikni umumiy sarfi.

$$Q_{\text{sov}} = 11,92 + 27,95 = 39,87 \text{ GDj}$$

10. Futerovkadan chiqib ketadigan issiqlik

Ship + chiqib qotadigan issiqlik

$$Q_{\text{ship}} = \frac{\frac{1580 - 50}{0,28}}{\frac{1}{26} + \frac{1}{22,0}} \cdot 91,4 \cdot 14400 = 954029,17 \cdot 10^3 \text{ kDj}$$

Magnezitoxromitni issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientini shipning o'rtacha $0,5(1580 + 300) = 940^\circ\text{C}$ haroratida

$$\lambda_{shix} = 4,1 - 0,0016 \cdot 9400 = 2,6 \text{ Vt}/(\text{m}\cdot\text{k}) \text{ ga teng.}$$

Konveksiyada shlak chiqishi

$$\lambda = 10 + 0,6 \cdot 300 = 28 \text{ Vt}/(\text{m}^2 \cdot \text{k}) \text{ ga teng}$$

Futerovka qalinligi $\delta_{shix} = 0,5 \cdot 0,46 + 0,10 = 0,28 \text{ m}$

Nazorat savollari:

1. Oldingi davrdan chiqib ketadigan issiqlik qanday aniqlanadi?
2. Sovituvchi suv bilan issiqlikni umumiy sarfi qanday aniqlanadi?
3. Futerovkadan chiqib ketadigan issiqlik qanday aniqlanadi?

23-AMALIY MASHG'LOT

PECHNING DEVORLARIDAN CHIQIB KETADIGAN ISSIQLIK

(2 soat)

Ishdan magsad: Marten pechidan devorlaridan chiqib ketadigan issiqlikni hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Orqa devor o'rta qalinligidagi $\delta_{sh} = 0,75$ m magnetit qatlami va $\delta_{shl} = 0,065$ m qalinlikdagi yengil shamot qalinligiga ega. Futerovkaga tasghqi zonasidagi harorat 200°C ga, qatlamlarni ajratish darajasida esa 1100°C ga teng deb olib quyidagilarni hosil qilamiz.

$$\lambda_m = 6,28 - 0,0027 \cdot 0,05 (1580 + 1100) = 2,66 \text{ Vt/(m·k)}$$

$$\lambda_{shl} = 0,314 + 0,00035 \cdot 0,5 (1100 + 200) = 0,54 \text{ Vt/(m·k)}$$

$$\alpha = 10 + 0,06 \cdot 200 = 22 \text{ Vt/(m}^3\text{k)}$$

Oldingi davrdan chiqib ketadigan issiqlik

$$Q_{old} = \frac{1580 - 30}{\frac{0,6}{3,88} + \frac{1}{22}} \cdot 12,54 \cdot 14400 = 13,98 \cdot 10^3 \text{ kDj} = 1,14 \text{ GDj}$$

Pech tagidan chiqadigan issiqlik sarfi

$$Q_{ost} = 5100 \cdot 102,4 \cdot 1400 = 1,4 + 6,48 = 23,04 \text{ GDj}$$

11. pechning aylanasidan tarqaladigan issiqlik sarfi

$$Q_{tar} = 14,04 + 1,16 + 1,4 + 6,48 = 23,08 \text{ GDj}$$

12. CO_2 va H_2O dissotsiatsiyalanishi uchun tabiat gazini yoqilishiga olingan 2% issiqlikka teng deb, issiqlik sarfini xisoblaymiz.

$$Q_{dis} = 0,02 \cdot 0,035 \text{ V} = 0,0007 \text{ V GDj}$$

$$13. Q_{vab} = 0,025 \cdot 0,035 = 0,00088 \text{ V GDj.}$$

Tabiat gazi sarfini shlak balansi tenglamasidan topamiz:

$$Q_{kel} = Q_{sarfini}$$

$0,155 + 40,05 + 61,235 + 1,76 + 0,035 + 0,000245 \text{ V} + 0,15 = 64,05 + 0,516 + 13,40 + 0,0268 + \text{V} + 4,51 + 0,26 + 9,37 + 3,35 + 39,87 + 23,08 + 0,0007 \text{ V} + 0,00088 \text{ V}$ yoki

$0,006865 \text{ V} = 52,420.$

Maxsulot chiqarish va zapravka davridagi issiqlik kuchlanishga teng deb qabul qilamiz, u holda:

$$Q_1 = 0,75 \cdot 18,558 = 13,919 \text{ mVt}$$

Tabiat gazini sarfi esa $B_1 = 13,919 \cdot 1440/33 = 607,3 \text{ m}^3/\text{davr}$

Yuklash va qizdirish davri

Bu davrda o'rtacha 125% ni tashkil qiluvchi maksimal issiqlik kuchlanish ushlab turadi. Bunda:

$$Q_2 = 1,25 \cdot 18,59 = 23,199 \text{ MVt} \text{ va } B_2 = 4,84 \cdot 4680/33 = 686,4 \text{ m}^3/\text{davr}$$

Cho'yan eritish va qo'shish davri

Odatda cho'yanni eritish va qo'shish davri o'rtacha issiqlik nagruzka olib boriladi.

$$Q_3 = 18,559 \text{ MVt}, B_3 = 18559 \cdot 4680/33 = 2622,0036$$

$$\text{Meyorga o'tkazish davri } Q_4 = [18,559 \cdot 14400 - 13,919 \cdot 14400 - 23,199 \cdot 46,8 - 18,559 \cdot 4680]/3600 = 14,383 \text{ MVt}$$

$$B_4 = 14,383 \cdot 3600/33 = 1569,05.$$

Nazorat savollari:

1. Po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
2. Shlak bilan ketadigan po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
3. Shlakning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?

24-AMALIY MASHG'LOT

YOYLI PO'LAT ERITISH PECHINING TAXMINIY HISOBOTI.

(2 soat)

Ishdan maqsad: Marten pechidan devorlaridan chiqib ketadigan issiqlikni hisoblash. Ular asosida misol va masalalarni yechish ko'nikmasiga ega bo'lish.

Yoyli po'lat eritish pechida eritish quyidagi asosiy davrlarda kechadi.

1. erish davri (60%)
2. oksidlanish davri (9,4%)
3. tozalash davri (18,2%)

4. 2 ta erish davri orasida turib qolishlar, bunga metallni chiqarish yoki, yoqilg'i – moy kuyishni pechni tozalashni va pechga shihta yuklashni o'z ichiga oladi (12,4%).

Yuklangan metallni qizishi va erishi sodir bo'ladi, bunda pech elektroenergiyaning katta qismini iste'mol qiladi. Shuning uchun loyixalashda hisob olib boriladi. Erish davri uchun o'z ichiga quyidagilarni oladi.

1. materiallar balansi hisobi
2. pechning asosiy o'lchamlarini hisobi
3. energetika belgisining hisobi
4. transformatorning zaruriy hisobi.

xajmi G=150 тонна бўлган ёйли пўлат эритиш печини hisoblash tartibi.

12% - qayta ishlangan po'lat

74% - temir gulalari

1,75% - aglomerat

0,25% - elektrod

Transformator po'latini eritishda foydalilanadi, uning tarkibi erish davrining oxirida quyidagicha bo'ladi.

C	Si	Mn	Fe
Cho'yan (12%).....4,3	0,68	1,06	qoldiq
Passport balvanka (74%)...0,17	0,28	0,36	qoldiq
Lom ryadovoy (12%)...0,69	0,32	1,0	qoldiq
Aglomerat (1,75%)...	-	-	57,0
elektrodlar (0,25%)...0,7271	0,326	0,5136	qoldiq
erigandan so'ng	0,036	0,190	qoldiq

erish jarayonidagi futerovkaning sarfi quyidagicha:

magnezit xromli g'isht - 0,03%

magnezit kukuni - 1,03%

magnezit g'ishti - 0,28%

erish jarayonida vannaga quyidagilar yuklanadi:

magnezit - 56%

oxak - 2,25%

agglomerat – 3,27%

Yoyli po'lat eritish pechining material balansi. Kislorod sarfini xisoblash.

Shixta va po'latning erigandan keyingi aralashmasini o'rtacha element miqdori farqini aniqlaymiz.

$$C \dots 0,7271 - 0,230 = 0,4971 \text{ kg}$$

$$\text{Si} \dots 0,326 - 0,036 = 0,29 \text{ kg}$$

$$\text{Mn} \dots 0,5136 - 0,190 = 0,3236 \text{ kg}$$

Fe (tugunda) 3,0000 kg

Hammasi 4,1107 kg

30% C – CO gaza, 70% esa CO gacha aniqlanadi deb qabul qilamiz. Begona moddalarning oksidlanishiga kislorod sarfini va xonada bo’lgan oksidlar miqdorini topamiz.

Kislород sarfi, kg	oksidning massasi, kg
$C - CO_2 \dots 0,1491 * 32/12 = 0,39768$	$0,1491 + 0,39768 = 0,54678$
$C - CO \dots 0,3479 * 16/12 = 0,46386$	$0,3479 + 0,46386 = 0,81176$
$Si - SiO_2 \dots 0,29 * 32/28 = 0,3314$	$0,29 + 0,3314 = 0,6214$
$Mn - MnO \dots 0,3236 * 16/55 = 0,0941$	$0,3236 + 0,0941 = 0,4177$
$Fe - Fe_2O_3 \dots 3,000 * 48/112 = 1,2857$	$3,0000 + 1,2857 = 4,2857$
2,57274	6,68334

Ular tablitsadan foydalanib shlakning erish davri oxiridagi tarkibini topamiz.

	SiO₂	CaO	MgO	Al₂O₃	
Temir shixta	0,6214	-	-	-	-
Magnezit xromitli g'isht	0,0018	0,0066	0,0198	0,0012	
Magnezitli g'isht	0,084	0,0073	0,2520	0,0045	
Magnezitli kukun	0,0419	0,0262	0,9431	0,0083	
Magnezit	0,0168	0,0146	0,5040	0,0086	
Aglomerat	0,4359	0,6508	0,0401	-	
Oxak	0,0787	1,9125	0,0787	0,0113	
Jami	1,2049	2,6120	1,8377	0,0339	
	Cr₂O₃	S	MnO	P₂O₅	Fe₂O₃
Temir shixta	-	-	0,4177	-	
Magnezit xromli g'isht	0,0036	-	-	-	0,0030
Magnezitli g'isht	-	-	-	-	0,0056
Magnezitli kukun	-	-	-	-	0,0105
Magnezit	-	-	-	-	0,0112
Aglomerat	-	-	-	-	-
Oxak	-	0,0029	-	0,0023	0,0079
Jami	0,0036	0,0029	0,4177	0,0023	0,0382

Nazorat savollari:

1. Po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
2. Shlak bilan ketadigan po'latning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?
3. Shlakning fizikaviy issiqligi qanday aniqlanadi?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aribjonova D.E. Metallurgiya asoslari. Гувохнома 1023-108 “Excellent Polygraphi” MChJ босмахонаси. ISBN -978-9943-6248-8-7
2. Aribjonova D.E., Valiyev X.R., Xudoyarov S.R. Qora va rangli metallar metallurgiyasi. “Noshir” нашриёти, “VENSHEINVESTROM” MChJ босмахонаси. ISBN -978-9943-4086-3-0.
3. Aribjonova D.E., Beknazarova G.B. Po’lat ishlab chiqarish texnologiyasi. Гувохнома 359-333 «Shafoat Nur Fayz» MChJ босмахонаси. ISBN -978-9943-6740-0-4
4. Aribjonova D.E. Основы металлургии. Отпечатано в типографии ООО «Yosh avlod matbaa» Гувохнома 356/7-461
5. A.A. Abdusamatov, R. Mirzayev, R. Ziyayev. Organik kimyo. – Toshkent: “O‘qituvchi” NMIU, 2012.
6. I.R. Asqarov, N.X. To‘xtaboyev, K.G. G‘opirov. Kimyo: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Sharq”, 2013.
7. I.R. Asqarov, N.X. To‘xtaboyev, K. G‘opirov. Kimyo: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Yangiyo‘l Poligraf Servis”, 2014.
8. I.R. Asqarov, N.X. To‘xtaboyev, K.G. G‘opirov. Kimyo: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Sharq”, 2015.
9. M. Xalillayev, Sh. Xalillayev, R. Esanov, D. Qudratov. Kimyo fanidan ma’lumotnomasi. – Toshkent: “Akademnashr”, 2015.
10. S. Masharipov, I. Tirkashev. Kimyo. –Toshkent: “O‘qituvchi” NMIU, 2015.
11. I.A. Tashev, R.R. Ro‘ziyev, I.I. Ismoilov. Anorganik kimyo: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi” NMIU, 2015.
12. I.R. Asqarov, M.A. Bahodirova. Kimyo: Savol-javoblar, masalalar, ularning yechilish usullari. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom” nomidagi NMIU, 2016.
13. I.R. Asqarov, M.A. Bahodirova. Kimyodan masalalar yechish usullari. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom” nomidagi NMIU, 2016.
14. I.R. Asqarov, Y.T. Isayev, A.G. Mahsumov, Sh.M. Qirg‘izov. Organik kimyo. – Toshkent: “G‘afur G‘ulom” nomidagi NMIU, 2012.

MUNDARIJA

KIRISH.....	3	
1-amaliy mashg‘ulot	Temirni bevosita olish uchun temir saqlovchi boyitmani metallash.....	4
2-amaliy mashg‘ulot	Temirni bevosita olishda oltingugurtni va fosforni yo‘qotish	6
3-amaliy mashg‘ulot	Suyuq temir qotishmalarining tabiatini va xossalari.....	13
4-amaliy mashg‘ulot	Suyuq temirdagi aralashmalarning kimyoviy aktivligi.....	15
5-amaliy mashg‘ulot	Temirni qattiq uglerod bilan tiklash.....	18
6-amaliy mashg‘ulot	Temir saqlovchi ruda va boyitmalarining ratsional tarkibini hisoblash	19
7-amaliy mashg‘ulot	Temirni uglerod bilan tiklashda shixtaning tarkibini hisoblash va tanlash.....	22
8-amaliy mashg‘ulot	Temirni xom ashyordan tiklash jarayonini texnologik ko‘rsatgichlarini hisoblash.	25
9-amaliy mashg‘ulot	Tiklash jarayoni mahsulotlarini chiqishini va tarkibini hisoblash.....	27
10-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертерининг материал баланси. кислород сарфи.	28
11-amaliy mashg‘ulot	Kislородли конвертердан ажралайотган шлакни миқдори ва тарқибини аниqlаш.....	30
12-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертердан ажралайотган газнинг тарқибини аниqlаш.....	32
13-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертернинг асосий о‘лчамларини аниqlаш.....	33
14-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертерининг кислород фурмасини хисоблаш.....	35
15-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертерининг иссиқлик балансини хисоблаш. иссиқлик келиши.....	36
16-amaliy mashg‘ulot	Kislород конвертерининг иссиқлик балансини хисоблаш. иссиқлик сарфи.....	37
17-amaliy mashg‘ulot	Marten pechining texnologik jarayonini hisoblash. marten pechining material balansi hisoblash.....	41

18-amaliy mashg‘ulot	Marten pechidan ajralayotgan shlak miqdotini aniqlash.....	42
19-amaliy mashg‘ulot	Marten pechida eritish davrining i davridagi material balansi	48
20-amaliy mashg‘ulot	Marten pechidan ajralayotgan issiqlik balansi.....	49
21-amaliy mashg‘ulot	Marten pechining issiqlik sarfi.....	51
22-amaliy mashg‘ulot	Sovutilgan suv bilan yo’qotiladigan issiqlik.....	52
23-amaliy mashg‘ulot	Pechning devorlaridan chiqib ketadigan issiqlik.....	54
24-amaliy mashg‘ulot	Yoyli po‘lat eritish pechining taxminiy hisoboti.....	55
	Foydalanilgan adabiyotlar	59

Chop etishga ruxsat berildi 28.12.2022 y., 3-son qaror. Bichimi 60x84 1/16
 Shartli bosma tabog’i 3,8. Nusxasi 50 nusxa. Buyurtma № 31.

TDTU bosmaxonasida chop etiildi. Toshkent sh, Talabalar ko’chasi 54