




Олий ўқув  
юртлари  
учун

## KIMYOVIIY TEXNOLOGIYA ASOSIY JARAYON VA QURILMALARI

35.73 Ya.43  
K-42

3050



Олий ўқув  
юртлари  
учун

# Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta  
Maxsus ta'lim vazirligi tomonidan oliy  
o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma sifatida  
tavsiya etilgan

*prof.Nurmuhamedov H.S. tahririyati ostida*

**UO'K 66.0(075.8)**

**KBK 35.73**

**K 42**

Alimbaev S.A., Isomiddinov A.S., Karimov K.F., Mavlanov E.T., Matchonov Sh.K., Nig'madjonov S.K., Nurmuhamedov H.S., Nishanova S.X., Samadiy M.A., Sultonov J.V., Safarov J.E., Sipatdinov N.A., Usmanov B.S., Xakimova G.N., Xudoyberdiyeva N.Sh. Nurmuhamedov S.H. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent: Ilmiy-texnika axboroti - press nashriyoti, 2023. – 236 bet.

**ISBN 978-9943-8437-6-9**

Ushbu o'quv qo'llanmada kimyoviy texnologiyaning jarayonlari, ularning qisqa nazariyasi va laboratoriya qurilmalar sxemalari, hamda tajriba ma'lumotlarini hisoblash ketma-ketligi bayon etilgan.

Mazkur o'quv qo'llanma 5111000 - «Kasb ta'limi», 5310100 - «Energetika»; 5310900 - «Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti»; 5311000 - «Texnologik jarayon va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish»; 5314500 - «Yog'ochni qayta ishslash sanoati mashina va jixozlari»; 5314700 - «Oziq- ovqat sanoati mashina jixozlari»; 5314900- «Sovitish, kriogen texnikasi va mo'tadillash tizimlari mashina va aggregatlari», 5320300 - «Texnologik mashina va jihozlar»; 5320400 - «Kimyoviy texnologiya»; 5320500 - «Biotexnologiya»; 5321000-«Oziq-ovqat texnologiyasi»; 5321300 - «Neft va neft-gazni qayta ishslash texnologiyasi»; 5321400 - «Neft-gaz-kimyo sanoati texnologiyasi»; 5321800 - «Rezinotexnik mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi»; 5322200 - «Gazn ichuqur qayta ishslash texnologiyasi»; 5322300 - «Plastmassani qayta ishslash texnologiyasi»; 5322400 - «Yog'lar, efir moylari va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi»; 5322500 - «Bijg'ish mahsulotlari va alkogolsiz ichimliklar texnologiyasi»; 5322600 - «Vinochilik texnologiyasi»; 5322700 - «Konservalash texnologiyasi»; 5322800 - «Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi»; 5610100 - «Xizmatlarsohasi», 5630100 - «Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi»; 5640200 - «Mehnat muhofazasi va texnika havfsizligi», hamda boshqa kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat texnologiya va qurilmalari yo'nalishlari va mutaxassisliklarda ta'lim oluvchi bakalavr va magistrantlarga, ushbu sanoatlar texnolog va injener-texnik xodimlari, doktorantlariga muxandislik sohasida bilim va ko'nikmalar beruvchi kitob sifatida tavsija etiladi.

**Kitobda 54 ta jadval, 52 ta rasm va 72 ta adabiyotlar keltirilgan.**

Ushbu o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021 yil 23 noyabrdagi 500-sonli buyrug'iga asosan nashr etishga ruxsat berilgan.

**UO'K 66.0(075.8)**

**KBK 35.73**

**Taqrizchilar:**

- Farg'onha politexnika universiteti,  
texnika fanlari doktori, professor **R.J.Tojiyev** ;
- Urganch davlat universiteti, texnika fanlari doktori, professor **Z.K.Babayev**

**ISBN 978-9943-8437-6-9**



© “Nurmuhamedov H.S.” - 2023

# M U N D A R I J A

	Kirish.....	7
1 - ish	Suyuqlikning oqish rejimini aniqlash .....	13
2 - ish	Suyuqlik xarakat qilayotgan trubalarning mahalliy va Ishqalanish qarshiliklarini aniqlash .....	20
3 - ish	Suyuqliklarning tezligi va sarfini Pito-Prandtl naychasi bilan o'lehash .....	28
4 - ish	Suyuqlikning oqib chiqishi .....	35
5 - ish	Markazdan qochma nasoslarning xarakteristikasi .....	40
6 - ish	Mavxum qaynash qatlaming gidrodinamikasi .....	47
7 - ish	Filtrlash doimiysini aniqlash .....	55
8 - ish	"Truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasining issiqlik berish koeffitsientini aniqlash .....	63
9 - ish	"Truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasining issiqlik o'tkazish koeffitsientini aniqlash .....	73
10 - ish	Eritmalarning temperatura depressiyasini aniqlash.....	80
11 - ish	Xarakatchan nasadkali kolonnalarda moddaberish va modda o'tkazish koeffitsientlar miqdorini aniqlash.....	87
12 - ish	Nasadkali kolonnalar gidrodinamikasi .....	103
13 - ish	Quritish qurilmasida quritish jarayonini tasvirlash .....	114
14 - ish	Quritish jarayonining kinetikasi .....	122
15 - ish	Aktivlangan ko'mir xalqasimon va yarim sfera qatlamlı Adsorber gidrodin amikasi.....	129
16 - ish	Markazdan qochma ventilyatorning xarakteristikalarini aniqlash. ....	137
17 - ish	Zarrachalarning uchib chiqish tezligini aniqlash.....	144
18 - ish	Qatlamdagi qattik zarrachalarning dispersligini aniqlash .....	151
19 - ish	Erkin konveksiya jarayonida xavoning issiqlik berish koeffitsientini aniqlash.....	161
	ILOVALAR.....	167
	Suyuqlik, gaz va qattiq materiallarning fizik-mexanik va issiqlik xossalari .....	168
I0 - jadval	Laboratoriya ishi xisoboti blankasi.....	169
I1 - jadval	O'lchov birliklar orasidagi nisbatlar.....	171
I2 - jadval	O'nli va ulushli birliklar tashkil etish uchun old qo'shimcha va ko'paytmalar.....	172
I3 - jadval	Grek alfabosi .....	173
I4 - jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar zichliklarining temperaturaga bog'liqligi.....	174
I5 - jadval	Ayrim suyuqliklar zichliklari .....	175
I6 - jadval	Suvning fizik xossalari .....	175

I17- jadval	Havoning fizik xossalari.....	175
I18- jadval	Ayrim organik suyuqliklarning fizik xossalari .....	176
I19- jadval	40°C da ayrim suvli eritmalar zichligi .....	177
I10- jadval	Normal sharoitda ayrim gaz va bug'larning fizik-kimyoviy xossalari .....	178
I11- jadval	Ayrim gazlarning fizik xossalari.....	180
I12- jadval	Metall va uning qotishmalarining zichligi $\rho$ va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $\lambda$ .....	180
I13- jadval	Ayrim qattiq materiallar zichligi .....	181
I14- jadval	Turli texnik materiallarning fizik xossalari.....	183
I15- jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar dinamik qovushqoqlik koeffitsiyentining temperaturaga bog'liqligi.....	186
I16- jadval	Turli temperaturalarda gaz va bug'larning qovushqoqlik koeffitsiyentlari .....	187
I17 - jadval	Truba ichki yuzasining nisbiy g'adir-budurlik qiymatlari.....	187
I18- jadval	Truba devori absolyut g'adir-budurligi $\Delta$ ning o'rtacha qiymatlari..	187
I19- jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar sirtiy tarangligining temperaturaga bog'liqligi.....	188
I20- jadval	Mahalliy qarshiliklar koeffitsiyentlari.....	189
I21 -jadval	Kolonna va qurilma moslamalarining mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari .....	192
I22-jadval	Ishqalanish koeffitsiyenti $\lambda$ ning suyuqlik harakat rejimi vadenvor g'adir-budurligiga bog'liqligi.....	192
I23-jadval	Tinch holatdagi muhitda yakka zarrachaning cho'kishida $Re$ va $Ly$ kriteriylarining $Ar$ kriteriysiga bog'liqligi.....	193
I24-jadval	$Ly$ kriteriysining $Ar$ kriterisi va donador qatlam g'ovakliligi $\varepsilon$ ga bog'liqligi.....	194
I25- jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari .....	195
I26- jadval	$P_{abs}=1$ da gazlarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari.....	195
I27- jadval	Issiqlik eltkichlarning tavsiya etiladigan tezliklari.....	196
I28- jadval	20°C da suyuqliklarning xajmiy kengayish $\beta$ koeffitsiyenti.....	196
I29- jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar hajmiy kengayish koeffitsiyenti $\beta$ ning temperaturaga bog'liqligi.....	196
I30- jadval	Konstruksion materiallar issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari ..	197
I31- jadval	Suyuqlik va suvli eritmalarining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari .....	197
I32-jadval	Gaz va bug'larning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari .....	199
I33- jadval	Devor yuzasi iflosliklarining issiqlik o'tkazuvchanligining o'rtacha qiymatlari $1/r_{zagr}$ .....	200
I34- jadval	Ayrim suyuqliklarning o'rtacha solishtirma issiqlik sig'implari.....	200
I35- jadval	Issiqlik berish koeffitsiyenti $\alpha$ ning taxminiy qiymatlari.....	200

I36-jadval	To‘yingan suv bug‘i xossalaring temperaturaga bog‘liqligi.....	201
I37-jadval	Ayrim suyuqliklarning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari...	202
I38-jadval	Suyuqliklarning issiqlik sig‘imlarini aniqlash nomogrammasi.....	203
I39-jadval	Suyuqliklar uchun Pr kriteriysining qiymatlari.....	204
I40-jadval	Atmosfera bosimida qaynaydigan ayrim suvli eritmalar konsentratsiyalari.....	205
I41-jadval	Temperaturalar -20 dan +100°C gacha o‘zgargandato‘yingan suv bug‘ining bosimi.....	205
I42-jadval	Atmosfera va past bosimlarda ayrim organik birikmalarning qaynash temperaturasi, °C.....	206
I43-jadval	Yuqori bosimda ayrim organik birikmalarning qaynash temperaturasi .....	206
I44-jadval	Po‘latlar uchun ruxsat etilgan kuchlanishlar .....	207
I45-jadval	Ayrim moddalar diffuziya koeffitsiyentlari, m <sup>2</sup> /s.....	208
I46-jadval	Atmosfera bosimida binar aralashmalar uchun turli temperatura $t, ^\circ C$ va muvozanat holatidasuyuqlik $x, \%$ mol. va bug‘da $y, \%$ mol. past temperatura qaynaydigan komponent miqdori.....	210
I47-jadval	Atmosfera bosimida «suv-sirka kislota» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari.....	212
I48-jadval	Atmosfera bosimida «metanol-suv» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari.....	212
I49-jadval	Atmosfera bosimida «etanol-suv» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari.....	212
I50-jadval	Atmosfera bosimida «propanol - butanol» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari	213
I51-jadval	Atmosfera bosimida «xloroform - benzol» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari	213
I52-jadval	$P_{abs}=1$ da ayrim binar sistemalar uchun suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari.....	214
I53-jadval	Nasadka xarakteristikalari.....	215
I54-jadval	Suvli eritmalar bilan muvozanatda bo‘lgan gazlar uchun Genri konstantasi, $E \cdot 10^6$ , mm.sim. ust. .....	216
I55-jadval	To‘yinsh chizig‘ida suvning xossalari.....	217
I56-jadval	Qalpoqchali tarelka texnik xarakteristikalari.....	219
I57-jadval	Elaksimon tarelka texnik xarakteristikalari.....	220
I58-jadval	Klapantli tarelka texnik xarakteristikalari.....	221
I59-jadval	Suyuqlik va suvli eritmalar dinamik qovushqoqligining temperaturaga bog‘liqlik nomogrammasi.....	222
I60-jadval	Atmosfera bosimida gazlar dinamik qovushqoqligining temperaturaga bog‘liqlik nomogrammasi.....	223
I61-jadval	To‘yingan bug‘ bosimi $p$ va suyuqlikning qaynash temperaturasi $t$ ni aniqlash nomogrammasi.....	224

I62-jadval	Atmosfera bosimida erigan moddalar massaviy ulushining suvli eritmalar qaynash temperaturasining ortishiga ta'siri.....	225
I63-jadval	Yuqori temperaturalar sohasida nam havo uchun $I - x$ diagramma	226
I64-jadval	Barabanli quritkichda materiallarni quritish bo'yicha tajriba ma'lumotlari .....	227
I65- jadval	Yoqilg'ilarning yonish issiqligi .....	227
I66- jadval	Quritish barabanida gazning ishchi tezligini tanlashga oid. ....	228
I67- jadval	Barabanli quritkichlar asosiy xarakteristikalari. ....	228
I68- jadval	Mavhum qaynash qatlamida ayrim materiallarni quritish bo'yicha tajriba ma'lumotlari .....	228
I69- jadval	$25^{\circ}\text{C}$ temperaturada elektrolitlar suvli eritmalarining fizik-kimyoviy xossalari .....	229
	ADABIYOTLAR.....	232

## KIRISH

Kimyo sanoatida har xil jarayonlar sodir bo‘ladi. Bunda boshlang‘ich materiallarda chuqur kimyoviy aylanishlar ro‘y berib, uning agregat holati, ichki tuzilishi va moddalar tarkibi tub o‘zgarishlari bilan kechadi.

Vatanimiz iqtisodiyoti uchun malakali mutaxassislar tayyorlashda «Kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari» fanining o‘rni alohida.

Bu fan talabalarga umumduxandislik fani bo‘lib, mutaxassislik fanlarini chuqur o‘zlashtirishga, jarayon va qurilmalarning samaradorligini oshirish va texnologik qurilmalardan unumli foydalanish mumkinligini o‘rgatadi.

Kimyoviy reaksiyalar kimyo texnologiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, o‘z ichiga massa almashinish jarayonlarini ham qamrab olgan. Yuqorida qayd etilgan jarayonlarga: gaz va suyuqlik aralashmalarini absorbsiya, adsorbsiya, rektifikatsiya va ekstraksiyalash, nam materiallarni quritish va to‘yingan eritmalarini kristallash kabilalar kiradi. Istalgan jarayonni olib borish uchun usul va qurilmani to‘g‘ri tanlash ishlab chiqarishning samaradorligi va rentabelligini belgilaydi.

Ushbu kitobda massa almashinish qurilmalarini texnologik, gidravlik, mexanik va konstruktiv hisoblashlarni bajarishning ketma-ketligi keltirilgan. Unda absorber, adsorber, quritkich, rektifikatsion kolonna, ekstraktor va kristallizatorlar konstruksiyalari, hamda elementlari (dnishche, obechayka, flanets, tayanch va boshqalari) ning mukammal hisoblash usullari keltirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minalash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim muassasalarini o‘quv adabiyotlari bilan ta’minalash to‘g‘risida” 2018 yil 10 oktabrdagi 816-sonli qarorlarida ilg‘or jahon tajribalari asosida yangi avlod darslik, o‘quv qo’llanmalari yaratilishi, hamda davriy nashrlar bilan tizimli ta’minalash ta’kidlangan va ushbu qarorlar juda katta ahamiyatga ega.

Oxirgi yillarda kimyo, neft va gazni qayta ishlash hamda boshqa sanoatlarda tub o‘zgarishlar ro‘y berib, yangi texnologiyalar amalda qo’llanib, jadal sur’atlar bilan rivojlanmoqda. Bunday o‘zgarishlar gazlarni qayta ishlash texnologiyasi, jarayon va qurilmalar ahamiyatini yuqori darajaga ko‘tarilishiga sababchi bo‘ldi.

Iqtisodiyotning muhim bo‘lgan: avtomobilsozlik, aviatsiya, asbobsozlik, mashinasozlik, elektronika, qurilish, zamonaviy xo‘jalik anjomlari va boshqa sohalaridagi texnik yuksalishning asosi – zamonaviy texnologiya, samarador qurilma va mashinalardir.

Tavsiya etilayotgan darslik fanning tasdiqlangan dasturiga binoan tuzilgan bo‘lib, talabalarning fizika, kimyo, matematika, termodinamika, chizma geometriya, materiallar qarshiligi, mexanizm va mashinalar nazariyasi, texnik chizmachilik, mashinalar detallari, issiqlik va sovitish texnikasi va boshqa fanlardan olgan bilimlarini hisobga olgan.

Mustaqillik davrida Vatanimizda bir necha yirik korxonalar: SHO‘rtan gaz-kimyo majmuasi, Qo‘ng‘irot soda zavodi, Dehqonobod kalyqli o‘g‘itlar zavodlari ishga tushirildi va uzlusiz ravishda mahsulot chiqarib kelmoqda. Undan tashqari, mamlakatimizning Qoraqalpog‘iston hududida dunyodagi eng yirik loyihalardan biri amalga oshirildi, ya’ni «Ustyurt gaz-kimyo majmuasi» 2016 yili ekspluatatsiyaga tushirildi va yiliga 383 ming tonna polietilen va 87 ming tonna polipropilen ishlab chiqarmoqda. O‘tgan yillarda Buxoro viloyatida Qandim gazni qayta ishlash majmuasi ishga tushirildi. Qashqadaryo viloyatida metandan suyuq yoqilg‘i olish korxonasi jadal sur’atlar bilan barpo etilmoqda.

O'zbekistonda neft va gaz sanoatlarning rivojlanishi shubhasiz ularni to'liq qayta ishlashga asoslangan. Ma'lumki, organik sintez uchun tabiiy gaz asosiy xom-ashyodir, hamda issiqlik va energiya manbaidir. Hozirgi kunda polimerlar, plastmassalar, sintetik kauchuklar, spirtlar, motor yoqilg'ilarning ayrim komponentlari, erituvchi, sintetik tola, turli smolalar va boshqa moddalar gazlardan, uglevodorodlardan olinmoqda.

Neft-gaz va kimyo sanoatida tub o'zgarishlar ro'y berib, yangi texnologiyalar amalda qo'llanib, rivojlanish jadal sur'atlarda bormoqda va mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishini ta'minlamoqda.

Har bir jarayonni o'rganishda uning mexanizmiga alohida e'tibor berish lozim.

Tavsiya etilayotgan darslik fanning tasdiqlangan dasturiga binoan tuzilgan bo'lib, talabalarning fizika, kimyo, matematika, termodinamika, issiqlik va sovitish texnikasi, kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari hamda boshqa fanlardan olgan bilimlarini hisobga olgan.

"Kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari" fanidan laboratoriya ishlarini bajarish talabalarda ushbu fan bo'yicha zarur ko'nikmalar va chuqur bilimlar hosil bo'lishiga poydevor vazifasini o'taydi.

Ushbu o'quv qo'llanma zamонавиу texnika va uning rivojlanish istiqbollarini inobatga olgan holda malakali mutaxassislarni sifatli tayyorlash jarayonini uzluksiz ravishda mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Kitobning kirish qismida fanning mazmuni, kelib chiqishi va jarayonlar klassifikatsiyalari berilgan.

1-7,16,17 - laboratoriya ishlari gidromexanik, ya'ni suyuqlik harakat rejimlari, tezligi, sarfi, filtrlash va nasoslarning asosiy parametrlarini aniqlash va jarayonlarni o'rganishga bag'ishlangan.

8-10 - laboratoriya ishlari issiqlik almashinish jarayonlari, chunonchi issiqlik berish, o'tkazish va bug'latish jarayonlari bo'yicha tajribaviy yo'l bilan olingen ma'lumotlarni qayta ishlash va umumiashtirishni o'rgatadi.

Massa almashinishga bag'ishlangan ishlarda massa berish va o'tkazish koefitsiyentlarini aniqlash, absorbsiya, adsorbsiya va quritish jarayonlari 11-15 laboratoriya ishlarida keltirilgan.

Ilovalarda hamma jarayonlarga oid bo'lgan gaz, bug', suyuqlik va qattiq materiallarning fizik-mexanik va diffuzion-issiqlik xossalari, hamda adabiyotlar ro'yxati keltirilgan.

Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalar fanining nazariyasi, hisoblash empirik tenglamalari, qurilmalar konstruksiyalari va detallari to'g'risidagi to'liq ma'lumotlar quyidagi darsliklar va o'quv qo'llanmalarda batafsil keltirilgan:

1. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S. va boshqalar. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarning jarayonlari va qurilmalari fanidan hisoblar va misollar. – T.: Nisim, 1999. –351 b;

2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. va boshqalar. Kimyo va oziq-ovqat sanoatlarining a'sosiylarini hisoblash va loyihalash. – T.: Jahon, 2000. – 266 b.

3. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalar. – T.: Fan va texnologiyalar, 2003.-644 b.

4. Nurmuhamedov H.S., Abdullayev A.SH., Nig'madjonov S.K. va boshqalar. Neft va kimyo sanoati mashina va qurilmalarini hisoblash va loyihalash. – T.: Fan va texnologiyalar, 2008. – 351 b.

5. Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G., Babayev Z.K. va boshqalar. Gidravlika, gidromashina va gidroyuritmalar.–T.: Fan va texnologiyalar, 2012.–302 b.

6. Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G., Abdullayev A.SH., Nig'madjonov S.K. va boshqalar. Neft va kimyo mashinasozligi texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiyalar, 2013. –218 b.

7. Nurmuhamedov H.S., Babayev Z.K., Matchonov SH.K., Karimov K.F., Abdullayeva S.SH. va boshqalar. Neft-gaz va kimyo sanoati qurilmalarini ta'mirlash va montaj. – T.: Fan va texnologiyalar, 2014. –236 b.

8. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: Fan va texnologiyalar, 2015.–848 b.

9. Nurmuxamedov X.S., Temirov O.SH., Turobjonov S.M. va boshkalar. Gazlarni kayta ishlash texnologiyasi, jarayon va kurilmalari. – T.: Fan va texnologiyalar, 2016. – 856 b.

10. Nurmuhamedov H.S., Annayev N.A., Babayev Z.K., Matchonov SH.K. va boshqalar. Issiqlik almashinish qurilmalarini hisoblash va loyihalash. - T.: Bilik, 2018. - 316 b.

11. Nurmuhamedov H.S., Ravichev L.V., Abdullayev A.SH., Tojiyev R.J. va boshqalar. Gidro- va mexanik qurilmalarni hisoblash va loyihalash. – T.: ILMY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 bet.

12. Nurmuhamedov H.S., Levdanskiy A.E., Mavlonov E.T., Usmonov B.S. va boshqalar. Massa almashinish qurilmalarni hisoblash va loyihalash. – T.: ILMY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 473 bet.

Ushbu o'quv qo'llamma ToshkTI va uning Yangiyer filiali, NavDKI, UrDU, FarPI va ToshdTU professor-o'qituvchilarining ko'p yillik camarali ishlash tajribasiga tayanib yozilgan. Kitobning kirish kismi va 1-ish Alimbayev S.A., 7-ish Samadiy M.A., 15,18-ishlar Nurmuxamedov X.S., 2-ish Nigmadjanov S.K., 3,4-ishlar Mavlanov E.T., 5-ish Xakimova G.N., 6-ish Usmonov B.S., 8,9-ishlar Sultonov J.V., 10-ish Sipatdinov N.A., 19-ish Isomiddinov A.S., 11,12-ishlar Xudoyberdiyeva N.SH., 13-ish Nishanova S.X., 14-ish Matchonov SH.K., 16-ish Karimov K.F., 17-ish Safarov J.E. va kitobning yakunidagi ilovadagi har bir ishga tegishli jadvallari mualliflar tomonidan yozilgan .

Darslikning sifatini yaxshilash uchun qaratilgan taklif va tanqidiy fikr-mulohazalar tashakkurlik bilan qabul qilinadi.

Qo'lyozmaning taqrizchilari: Farg'onha politexnika instituti professori R.J.Tojiyev va Urganch davlat universiteti professori Z.K.Babayevlarga katta minnatdorchilik bildiramiz.

Niyatimizni ro'yobga chiqishiga Vatanimizning olimlari, ilmiy xodimlari va talabalari bevosita yoki bilvosita yordam berishgan. Chunonchi:

– qo'lyozmani terish va undagi rasmlarni chizish, hamda kitobni bir necha marotaba qaytadan kompyuterda chiqargan iqtidorli magistr B.I.Raximovga o'z minnatdorchiligidimizni bildiramiz.

Bizning manzilimiz: 100011, Toshkent, Navoiy ko'chasi, 32 uy. ToshkTI, NMTF, «Kimyoviy texnologiya jarayon va qurilmalari» kafedrasи.

## 1. «Jarayon va qurilmalar» fanining mazmuni va mohiyati

«Jarayon va qurilmalar» bakalavrлarni tayyorlashda umummuxandislik fani bo'lib, «Kimyoviy texnologiya», «Texnologik mashina va jihozlar» va kupgina boshqa ta'lim yo'nalishlaridagi maxsus fanlarni o'rganishga o'tishda eng muhim vazifani bajaruvchi fandir.

Hozirgi kun fanining aniqlovchi va tavsiflovchi belgilardan biri bu sanoat va texnikaning fan etibari uzviy bog'liqligining chuqurlashishi va kengayishidir. Dunyoning ko'pchilik taniqli olimlari fan va uning amaliyotda qo'llanishi bir butun va uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlashgan.

«Jarayonlar va qurilmalar» fani haqidagi zamonaviy ta'lim kimyo, fizika, matematika, mexanika, issiqlik va sovuqlik texnikasi, elektrotexnika, kimyoviy kibernetika, materialshunoslik, sanoat xisodiyoti va boshqa sohalar fundamental fanlarining asosiy qonunlariga tayanadi. Lekin, jarayonlar va qurilmalar to'g'risidagi ta'lim fan sifatida aniq, alohida kurs bo'lib, o'zining tajriba, hisoblash uslublari, hamda nazariy qonuniyatları bilan ajralib turadi.

Kimyo, oziq-ovqat, neft va neft mahsulotlarini qayta ishlash, farmasevtika va xalq xo'jaligi sanoatlarining boshqa tarmoqlari uchun umumiy bo'lgan jarayonlar va qurilmalar **asosiy jarayonlar va qurilmalar** deb ataladi.

Istalgan kimyoviy yoki boshqa texnologik jarayon, uning turli uslublarda o'tkazilishidan qat'iy nazar, o'zaro bir-biriga bog'liq tipik texnologik bosqichlar majmuasidan iborat.

**«Jarayon va qurilmalar» kursida asosiy jarayonlarning nazariyasi, ushbu jarayonlarni amalga oshiradigan mashina va qurilmalarning tuzilish prinsiplari va ularni hisoblash uslublari o'rganiladi.**

Ma'lumki, kimyo, oziq-ovqat va boshqa sanoat texnologiyalari murakkab va ko'pincha bir necha jarayonlardan tashkil topgan bo'ladi.

Ushbu darslikda asosiy jarayonlar asoslari keltirilgan bo'lib, ularni o'rganish uchun bir xil kinetik qonuniyatlar qo'llanilgan.

Zamonaviy sanoat ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalashda «Jarayon va qurilmalar» fanining ahamiyati katta. Bu fan assosida turli xil jarayonlarning hisoblash va tahlil qilish, ularning optimal parametrlarini aniqlash, zarur qurilmalarni hisoblash va loyihalash mumkin. Undan tashqari, ushbu kursda laboratoriya sharoitidagi ilmiy izlanish va tajribalar qilingan jarayon va qurilmalardan sanoat jarayon va qurilmalariga **masshtab** usulida o'tish qonuniyatları ham o'rganiladi. Bu qonuniyatlarni bilish, ko'p tonnalik sanoat jarayon va qurilmalarini loyihalashga yordam beradi va zarur.

Laboratoriya sharoiti va kichik sistemalarda olingan tajribaviy natijalardan sanoat va katta kimyoviy texnologik sistemalarda foydalanish qonuniyatları **modellashtirish** deb yuritiladi.

Modellashtirish «jarayon va qurilmalar» fanining muhim vazifalaridan biri va ajralmas qismi deb hisoblanadi va yuqorida qayd etilgan ta'lim yo'naliшlaridagi bakalavrlar keng muxandislik dunyoqarashga ega mutaxassislar bo'lishi kerak.

Undan tashqari, ular jarayonlarni texnologik qurilmalar bilan jihozlashning ilmiy prinsiplarini tushunishi, qurilmalarni texnik-iqtisodiy xarakteristikalarini tahlil qilish, baholash va eng optimal qurilmani tanlash, jarayonlar samaradorligini va tejamkorligini oshirish omillarini aniqlash, energiya sarfini va mahsulot tannarxini kamaytirish yo'llarini bilishlari kerak.

Undan tashqari, bakalavrlar sanoat samaradorligini oshirish uchun ilmiy tadqiqot usullarini mukammal bilishlari zarur.

## 2. Asosiy texnologik jarayonlar klassifikasiyasi

Jarayon va qurilmalar fanining rivojlanishi texnologik jarayonlarning ilmiy asoslangan klassifikasiyasi va tushunchalar sistemasini yaratish imkonini berdi. Shuning uchun sanoat texnologiyasi, jarayonlari, texnologik qurilma va mashina kabi asosiy tushunchalarni ko'rib chiqamiz.

**Sanoat jarayoni** – ma'lum natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan ketma-ket harakatlarning majmuasi va yig'indisi.

**Texnologiya** – bu xom-ashyodan avvaldan belgilangan xossalarga ega mahsulot olish maqsadida o'tkaziladigan bir qator usullardir. Texnologiyaning fan sifatidagi maqsadi eng samarador va tejamkor texnologik jarayonlarni aniqlash va amaliyotda qo'llash uchun fizik, kimyoviy, mexanik va boshqa qonuniyatlarini o'rganishdir.

**Texnologik qurilma** – texnologik jarayonlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan **qurilma, uskuna yoki moslama yoki jihoz**.

**Mashina** – energiya yoki materialni o'zgartirish uchun mexanik harakat qiladigan **uskuna yoki moslama**.

Gazlarni qayta ishslash texnologiyalarining turli xildagi asosiy jarayonlarning kechish qonuniyatlariga qarab asosan 6 guruhga ajratsa bo'ladi: 1) **gidromexanik** jarayonlar; 2) **issiqlik almashinish** jarayonlar; 3) **massa almashinish** jarayonlar; 4) **mexanik** jarayonlar; 5) **kimyoviy** jarayonlar; 6) **sovitish** jarayonlar [1-4].

**Gidromexanik jarayonlar** – bu shunday jarayonlarki, ularning tezligi mexanika va gidrodinamika qonumlari bilan belgilanadi.

Ularga truba va qurilmalarda gaz va suyuqliklarni uzatish, suyuqliklarni aralashtirish, emulsiya va suspenziyalarni cho'ktirish, filtrlash, sentrifugalash kabi usullarida ajratish, teskari osmos va ultra-filtrlash, donador, sochiluvchan materiallarni mavhum qaynashi kabi jarayonlar kiradi.

Har bir sanoatda qaysi jarayon bo'lishidan qat'i nazar, uning tezligini oshirishga harakat qilinadi, chunki jarayon tezligini ko'payishi qurilmaning ish unumdorligini o'sishiga olib keladi.

Gidromexanik, issiqlik va massa almashinish, hamda kimyoviy jarayonlarning kinetik qonuniyatları quyidagi umumiy qonun ko'rinishida ifodalanishi mumkin:

### jarayonning tezligi harakatlantiruvchi kuchga to'g'ri va qarshilikka teskari proporsional

Agar qarshilikka teskari kattalikni tezlik koeffisiyenti deb belgilasak, gidromexanik jarayonlar uchun kinetik tenglama ushbu ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\frac{dV}{Fd\tau} = \frac{\Delta P}{R_1} = K_1 \cdot \Delta P$$

bu yerda,  $V$  – oqib o'tadigan suyuqlik miqdori;  $F$  – ko'ndalang kesim yuzasi;  $\tau$  – vaqt;  $K_1$  – jarayon tezlik koeffisiyenti;  $\Delta P$  – jarayonni harakatga keltiruvchi kuch (bosimlar farqi);  $R_1$  – hidravlik qarshilik.

**Issiqlik almashinish jarayonlari** – bu shunday jarayonlarki, ularda, temperaturasi yuqori jism (yoki muhit) dan temperaturasi past jismga issiqlik o'tadi. Ularga isitish, pasterizasiya, sterilizasiya, sovitish, bug'latish, kondensasiyalash va boshqalar kiradi. Issiqlik almashinish jarayonlarining tezligi issiqlik o'tkazish qonunlari bilan aniqlanadi va quyidagi kinetik tenglama orqali ifodalanadi:

$$\frac{dQ}{Fd\tau} = \frac{\Delta t}{R_2} = K_2 \cdot \Delta t$$

bu yerda,  $Q$  – o'tkazilgan issiqlik miqdori;  $F$  – issiqlik almashinish yuzasi;  $K_2$  – issiqlik o'tkazish koeffisiyenti;  $R_2$  – termik qarshilik;  $\Delta t$  – o'rtacha temperaturalar farqi.

**Massa almashinish yoki diffuzion jarayonlar** – bu shunday jarayonlarki, bunda konsentrasiyasi yuqori fazadan konsentrasiyasi past fazaga turli agregat holatlarda massa o'tadi. Bu jarayonlarga absorbsiya va desorbsiya, haydash va rektifikasiya, adsorbsiya, ekstraksiyalash, erish, kristallanish, namlash, quritish, ion almashinish va boshqalar kiradi.

Massa almashinish jarayonlarning tezligi massa o'tkazish qonunlari bilan aniqlanadi va quyidagi kinetik tenglama orqali topiladi:

$$\frac{dM}{F \cdot d\tau} = \frac{\Delta C}{R_3} = K_3 \cdot \Delta C$$

bu yerda,  $M$  – o'tkazilgan massa miqdori;  $\Delta C$  – jarayonni harakatga keltiruvchi kuch, o'rtacha konsentrasiyalar farqi;  $K_3$  – massa o'tkazish koeffisiyenti;  $R_3$  – diffuzion qarshilik.

**Mexanik jarayonlar** – bu shunday jarayonlarki, ularda qattiq jismlarning faqat mexanik o'zaro ta'sirida o'tadi. Ularga qattiq, sochiluvchan materiallarni maydalash, klassifikasiyalash (sinflash), presslash, granullash va boshqalar kiradi.

**Kimyoviy jarayonlar** – bu shunday jarayonlarki, ularda moddaarning kimyoviy tarkibi va xossalari o'zgarishi bilan xarakterlanadi. Ushbu jarayonning tezligi kimyoviy kinetika qonunlari bilan aniqlanadi va quyidagi tenglama yordamida ifodalanadi:

$$\frac{dM}{Vd\tau} = K_4 \cdot f(c)$$

bu yerda,  $M$  – kimyoviy jarayon paytida o'tgan massa miqdori;  $V$  – reaktor (qurilma) hajmi;  $K_4$  – kimyoviy jarayon tezligi koeffisiyenti;  $f(c)$  – jarayonni harakatga keltiruvchi kuch bo'lib, reaksiyada ishtirok etuvchi moddalar konsentrasiyalarining funksiyasidir.

Shunday qilib, yuqorida ko'rib chiqilgan hamma kinetik tenglamalar quyidagi umumiy ko'rinishga keltirilishi mumkin:

$$I = l \cdot x$$

bu yerda.  $I$  – jarayonni o'tish tezligi;  $x$  – jarayonni harakatga keltiruvchi kuch, turli kattaliklar farqi (bosim, temperatura, konsentrasiya);  $t$  – o'tkazuvchanlik koefisiyenti, biror jarayon uchun skalyar kattalik bo'lib, qarshilikka teskari kattalik.

Turli jarayonlarning tezlik koefisiyentlari asosan material oqimlarining harakat tezligiga bog'liq. Shuning uchun, hamma kinetik qonuniyatlar material oqimlarining harakat qonunlariga asoslanadi.

Kinetik tenglamalar tahlili jarayonni intensivlashning umumiy prinsiplarini aniqlash imkonini beradi.

*Jarayon tezligini oshirish uchun harakatga keltiruvchi kuchni oshirish va qarshilikni kamaytirish kerak.*

**Istalgan jarayon tahlil qilinganda «harakatga keltiruvchi kuch» asosiy omildir.**

Jarayonlarning kinetik qonuniyatlarini bilish va to'g'ri aniqlash turli xildagi qurilmalarning asosiy o'lchamlarini hisoblashda asos bo'ladi, hamda ularni samarali va benuqson ekspluatasiya qilish imkonini beradi.



## SUYUQLIKNING OQISH REJIMINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Gidravlika ikki asosiy qismdan: suyuqliklarning muvozanat qonunlarini o'rganadigan hidrostatika va suyuqliklarning harakat qonunlarini o'rganadigan hidrodinamikadan tashkil topgan.

Suyuqliklar oquvchanlik hususiyatiga ega. Suyuqlik go'yo ma'lum hajmga ega, lekin shaklga ega emas, ammo faqat molekulyar kuchlar ta'siri ostida shar shaklini oladi.

Moddalarning suyuq holati o'z tabiatiga ko'ra, gaz holat bilan qattiq holat o'rtaсидаги оралық о'rinni egallaydi.

Gidravlikada suyuqlik deyilganda gaz ham, suyuqlik ham tushuniladi. Ularni bir-biridan ajratish uchun suyuqliklar tomchili, gazlar esa elastik suyuqlik deb qaraladi.

Suyuqlik va gazlar quyidagi xossalari bilan bir-biriga o'xshaydi:

1) Suyuqliklar xuddi gazlar kabi ma'lum shaklga ega emas, uning fizik xossalari barcha yo'nalishda bir hil, ya'ni izotopdir;

2) gazlarning qovushoqligi kichik bo'lib, yuqori temperaturada suyuqliklar-nikiga yaqinlashadi;

3) kritik temperaturadan yuqori temperaturada suyuqliklar bilan gazlar orasidagi farq yo'qoladi.

Gidravlikada nazariy tadqiqotlar natijalarini soddalashtirish maqsadida ideal suyuqlik modelidan foydalaniлади.

Ideal suyuqlik deb, bosim va temperatura ta'sirida o'z hajmini o'zgartirmaydigan yoki siqilmaydigan, o'zgarmas zinchlikka ega bo'lgan va ichki ishqalanishi bo'lma-gan suyuqliklarga aytiladi. Har qanday suyuqlikdakichki ishqalanish kuchlari va qovushoqligiboladi. Demak, xaqiqatda tabiatda ideal suyuqlik bo'lmaydi, ya'ni bar-cha suyuqliklar real suyuqliklardir.

Ammo ba'zi suyuqliklarning qovushoqligi juda kichik bo'ladi. Ular temperatura va bosim ta'sirida o'z hajmini shu qadar kam o'zgartiradiki, bu o'zgarishni amalda hisobga olmasa ham bo'ladi. Bunday suyuqliklar shartli ravishda ideal suyuqliklar deyiladi. Elastik suyuqliklarning hajmi temperatura va bosim ta'sirida keskin o'zgaradi.

Suyuqliklarning fizik xossalari:

Suyuqliklarning asosiy fizik xossalari **zinchlik, solishtirma og'irlik va qovushoqlik** bilan harakterlanadi:

**ZICHLIK.** Hajm birligidagi bir jinsli jismning (suyuqlikning) massasi zinchlik deb ataladi va  $\rho$  bilan belgilanadi.

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (1.1)$$

bu yerda  $m$  – suyuqlik massasi, kg;  $V$  – suyuqlikning hajmi,  $m^3$ ;

**SOLISHTIRMA OG‘IRLIK.** Hajm birligidagi suyuqlikning og‘irligi solishtirma og‘irlilik deb ataladi va  $\gamma$  bilan belgilanadi

$$\gamma = \frac{G}{V} \quad (1.2)$$

bu yerda  $G$  – suyuqlikning og‘irligi. SI sistemasiga binoan solishtirma og‘irlilik " $N/m^3$ " da o‘lchanadi, massa bilan og‘irlilik o‘zaro quyidagicha bog‘langan:

$$m = \frac{G}{g} \quad (1.3)$$

bu yerda  $g$  - erkin tushish tezlanishi,  $m/s^2$ .

**BOSIM.** Suyuqlik idish devorlariga, tubiga va uning ichiga tushirilgan boshqa jism yuzasiga bosim kuchi bilan ta’sir qiladi. Biror kichik  $\Delta F$  yuzaga ta’sir qiladigan bosim gidrostatik bosim deyiladi. Agar yuza kattaligi nolga yaqinlashtirilsa, bu qiymat shu nuqtaning bosimi deyiladi:

$$P = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta F} \quad Pa \quad \text{yoki} \quad \frac{H}{M^2} \quad (1.4)$$

Bosimning yo‘nalishi va ta’siri suyuqlikning hamma nuqtalarida bir hil, chunki bu kuch hamma vaqt normal bo‘yicha yo‘nalgan bo‘ladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, bosimning kattaligi yuzaning shakliga va uning qanday joylashishiga bog‘lik bo‘ladi.

Bosim manometr va vakuummetrlarda o‘lchanadi. Bu o‘lchov asboblari qurilma ichidagi to‘la bosim  $P_{ab}$  (absolyut bosim) bilan atmosfera bosimi orasidagi ortiqcha bosim  $R_{or}$  ni ko‘rsatadi. Shuning uchun, to‘la yoki absolyut bosim ikkala bosimning yig‘indisiga teng:

$$P_{ab} = P_{mon} + P_{atm} \quad (1.5)$$

$R_{mon}$  - manometr bilan o‘lchanadigan bosim. Agar jarayon siyraklanish sharoitiada ketsa, atmosfera yoki barometrik bosim bilan siyraklanish orasidagi ayirma to‘la bosim deyiladi:

$$P_{ab} = P_{atm} - P_{vac} \quad (1.6)$$

bu yerda  $R_{vac}$  - vakuummetr bilan o‘lchanadigan siyraklanish. Bosimni fizik va texnik atmosferada, mm.suv va mm.simob ustunida o‘lchanadi.

1 fizik atmosfera (1 atm) = 760 mm simob ustuni = 10,33 m suv ustuni = 1,033 kg·k/sm<sup>3</sup> = 101300 kg·k/m<sup>3</sup>;

1 texnik atmosfera (1 atm) = 736,6 mm simob ustuni = 10 m suv ustuni = 1 kg·k/sm<sup>3</sup> = 10000 kg·k/m<sup>3</sup> = 98100 N/m<sup>2</sup>.

**QOVUSHOQLIK.** haqiqiy real suyuqliklar truba ichida harakatlanganda, uning ichida ichki ishqalanish kuchlari hosil bo'lib, siljishiga tusqinlik qiladi. Suyuqliklarning bir qatlamdan ikkinchi qatlamga siljishi uchun sarf bo'lgan kuch qovushoqlik deyiladi. Nyuton qonuniga binoan, suyuqlikning siljishi uchun zarur bo'lgan kuch shu qatlamning yuzasiga, surilish tezligi gradientiga va shu suyuqlikning qovushoklik koeffitsientiga to'g'ri proporsional bog'langan :

$$T = \mu \cdot F \frac{dw}{dn} \quad (1.7)$$

bu yerda  $T$  - ta'sir etayotgan kuch;  $F$  - yuza ;  $dw / dn$  - tezlik gradienti;  $\mu$  - qovushoqlik koeffitsienti.

Tenglamadagi qovushoqlik koeffitsienti  $\mu$  dinamik qovushoqlik koeffitsienti yoki qovushoqlik deyiladi. qovushoqlik suyuqliklarning fizik xususiyatlariga va temperurasiga bog'liq bo'lib, keng oraliqda o'zgaradi. Masalan, glitserinning qovushoqligi suvnikiga nisbatan bir necha marta kattadir. Qovushoqlik SI sistemasiga binoan quyidagi birlikda o'lchanadi:

$$\mu = \frac{T}{F \left( \frac{dw}{dn} \right)} = \frac{H}{M^2 \cdot \left( \frac{\cancel{M}}{\cancel{c}} \right)} = \frac{H \cdot c}{M^2} = \Pi a \cdot c$$

**DINAMIK QOVUSHOQLIK** koeffitsientining shu suyuqlik zichligiga nisbati kinematik qovushoqlik deyiladi va  $\nu$  bilan belgilanadi

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (1.8)$$

SI sistemasida kinematik qovushoqlik " $m^2/s$ " birligida o'lchanadi.

Ba'zan nisbiy qovushoqlik tushunchasi ham ishlatiladi. Bunda biror suyuqlik qovushoqligining suvning qovushoqligiga nisbati olinadi.

Temperatura ortishi bilan suyuqliklarning qovushoqligi kamayadi, gazlarniki esa ko'payadi. Suyuqliklarning qovushoqligi gazlarnikiga nisbatan bir necha marta kattadir. Nyutonning ichki ishqalanish qonuniga bo'yasinadigan suyuqliklar Nyuton suyuqliklar deyiladi. Kolloid eritmalar, moyli buyoqlar smolalar, past temperaturada ishlatiladigan surkov moylari Nyuton suyuqliklariga kirmaydi.

Suyuqlikning harakati tezlik, sarf, bosim va boshqa kattaliklar bilan xarakterlanadi.

Vaqt birligi ichida oqib o'tgan suyuqlik miqdori " $m^3/soat$ ", " $l/soat$ ", " $l/s$ ", " $m^3/s$ " birliklarida o'lchansa hajmiy sarf, agar  $kg/soat$ ,  $kg/s$  da o'lchansa massaviy sarf deyiladi.

Trubada oqayotgan suyuqlikning tezligi trubaning devorlariga yaqinlashgan sari kamayadi, chunki suyuqlik harakati ishqalanish kuchi tufayli sekinlashadi va suyuqlik zarrachalari devorga yopishib, minimal tezlik bilan harakat qiladi.

Suyuqlikning xaqiqiy tezligini o'chash juda qiyin, chunki suyuqlik zarrachalari oqimning har bir nuqtasida alohida tezlikka ega bo'ladi. Shuning uchun zarrachalarning tezligi o'rtacha kattalik bilan aniqlanadi. Hajmiy sarf miqdorining truba ko'ndalang kesimiga nisbati o'rtacha tezlik deyiladi.

$$w = \frac{V}{S}, \text{ [m/s]} \quad (1.9)$$

bu yerda  $V$  - hajmiy sarf miqdori,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  $S$  - trubaning ko'ndalang kesimi,  $\text{m}^2$ .

Yuqoridagi tenglikdan:


$$V = w \cdot S, \text{ [m}^3/\text{s}].$$

Bu tenglik **sekundli sarf tenglamasi** deyiladi. Suyuqlikning massaviy sarfi quyidagicha aniqlanadi:

$$M = \rho \cdot w \cdot S, \text{ [kg/s]} \quad (1.10)$$

bu yerda  $\rho \cdot w$  - suyuqlikning massaviy tezligi,  $\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}$ .

Truba yoki boshqa shakldagi kanalda suyuqlik ikki hil rejimda, ya'ni laminar yoki to'lqinsimon rejimda harakat qiladi. Oqimlarnig harakat rejimini birinchi bo'lib 1833 yilda ingliz fiziki O.Reynolds rangli eritmalar yordamida suyuqlikning ikki hil - laminar va turbulent rejimda bo'lishini aniqladi. Tajriba qurilmasi 1.1- rasmda ko'rsatilgan.



1.1 - rasm. Laboratoriya tajriba qurilmasi.

1- rezervuar; 2- truba; 3- jumrak; 4- rangli suyuqlik solingen idishcha; 5- jumrak; 6- kapilar truba.

Rezervuarda suvning sathi bir xil ushlab turiladi. Unga gorizontal shisha truba biriktirilgan. Shisha trubadagi oqim harakatini kuzatish uchun uning qo'i bo'ylab, rangli suyuqlik yuboriladigan naycha o'rnatilgan. Suvning tubidagi tezligi kran orqali rostlanadi.

Suv oqimining tezligi kichik bo'lganda rangli suyuqlik suvgaga aralashmasdan to'g'ri chiziq bo'ylab gorizontal ip shaklida harakat qiladi. Chunki, kichik tezlikda suvning zarrachalari bir-biriga aralashmasdan, parallel rejim deb yuritiladi.

Trubadagi suv oqimi tezligi keskin ko'paytirilsa, rangli eritma truba bo'ylab to'lqinsimon harakat qilib suvning butun massasiga aralashib ketadi. Bu vaqtida suv zarrachalari xam bir-biri bilan aralashib, tartibsiz to'lqinsimon harakat qiladi. Bunday oqim turbulent rejim deyiladi.

Reynolds o'z tajribalarida faqat tezlikni emas, balki trubanining diametri, suyuklikning qovushoqligi, zichligini o'zgartiradi.

Bu o'zgaruvchan parametrlar tezlik  $w$ , diametr  $d$ , zichlik  $\rho$ , qovushoqlik  $\mu$  kabi kattaliklardan Reynolds o'lchamsiz kompleks keltirib chiqaradi, ya'ni:

$$\gamma = \frac{G}{V} \quad (1.11)$$

Bu kompleks **Reynolds kriteriysi** deyiladi. Reynolds kriteriysi o'lchovsiz ma'lum son qiymatga ega. Masalan, xalqaro birliklar sistemasida uning son qiymati quyidagiga teng:

$$Re = \frac{w \cdot d \rho}{\mu} = \frac{\frac{M/c \cdot M \cdot Kc'}{M^3}}{H \cdot \frac{c}{M^2}} = \frac{Kc \cdot M}{c^2 \cdot \frac{Kc \cdot M}{c^2}} = 1 ;$$

Reynolds kriteriysi harakat rejimini aniqlash bilan birga oqim harakatidagi qovushoqlik va inersiya kuchlarining o'zaro nisbatini ham aniqlaydi. Suyuqliklarning harakat rejimi Reynolds kriteriysining kritik qiymati  $Re_{kr}$  bilan aniqlanadi. To'g'ri va tekis yuzaga ega bo'lgan trubalardagi suyuqlik oqimi uchun  $Re_{kr}=2320$  ga teng. Agar  $Re_{kr} < 2320$  brlsa, **laminar** rejim bo'ladi,  $Re > 2320$  bo'lsa, to'lqinsimon harakat (**turbulent** rejim) bo'ladi.  $Re > 10000$  bo'lganda to'rg'un turbulent rejim bo'ladi.


$Re = 2320 \div 10000$  oraliqda o'zgarsa o'tish sohasi bo'lib, bu vaqtida bir vaqtning o'zida trubada ikki xil harakat mavjud buladi, ya'ni truba o'rtasida suyuqlik turbulent, devor yaqinida laminar harakatda bo'ladi. Suyuqliklar harakatini dumaloq kesim yuzali trubalardan tashqari har xil kanallarda aniqlash uchun Re kriteriysidagi diametr o'rniga ekvivalent diametr kattaligi ishlatiladi. U xolda:

$$Re = \frac{w \cdot d_e \cdot \rho}{\mu}; \quad d_e = \frac{4S}{\Pi} \quad (1.12)$$

bu yerda  $S$  – suyuqlik oqimining kesim yuzasi,  $m^2$ ;  $P$  – xo'llangan perimetri.

Diametri  $d$  ga teng bo'lgan dumaloq truba uchun  $d_e=d$ . Agar kanalning kesim yuzasi tomonlari  $a$  va  $b$  ga teng bo'lgan to'rburchakli bo'lsa, u holda:

$$d_e = \frac{4S}{\Pi} = \frac{4ab}{2a+2b} = \frac{2ab}{a+b} \quad (1.13)$$



## Ishni bajarish tartibi

1. 1.1- rasmdagi laboratoriya tajriba qurilmasi tekshiriladi.
  2. Jo'mrak 3 ni asta-sekin ochib suyuqlik sarfini ko'paytirib, vaqt birligida oqib o'tgan suyuqlikning hajmi o'lchanadi. 5 jumrakni ochib, indikatr yordamida trubadagi suyuqlikning harakat rejimi aniqlanadi. Suyuqlikning harakat rejimi rangli suyuqlikning suv bilan aralashib ketishiga karab aniqlanadi.
  3. Trubada oqayotgan suvning temperaturasi o'lchanadi.
- Tajriba natijalarini hisoblash jadvaliga yoziladi. Suvning temperaturasiga qarab, ilovadagi 2 - jadvaldan suvning qovushoqligi, zichligi aniqlanadi.
- Tajriba natijasida hisoblangan  $Re$  kriteriysi bilan tezlik orasidagi bog'lanish, ya'ni  $Re = f(w)$  grafigi chiziladi. Grafikdan  $Re=2320$  bo'lganda trubadagi suyuqlik oqimining kritik tezligi aniqlanadi.

1-1 jadval

Ko'rsatmalar	To'g'ri tajriba				Teskari tajriba			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Suvning oqib chiqish hajmi $V, m^3$								
Suvning oqib chiqish vaqt $\tau, s$								
1s oqib chiqqan suvning hajmi $V_c = \frac{V}{\tau}, m^2/c$								
Suvning oqim yuzasi $\Delta'amm$								
Suyuqlik harakatinig o'rtacha tezligi $w_{yp} = V_c / F, m/c$								
Reynolds soni $Re = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu}$								
Suvning temperaturasi, $^{\circ}S$								
Vizual ko'rinish								
Oqim rejimi								

## Tekshirish uchun savollar

1. Suyuqliklarning asosiy fizik xossalari: zichlik, solishtirma og'irlik, bosim, qovushoqlik.
2. Suyuqlikning harakat tezligi va sarflanishi.
3. Gidravlik radius va ekvivalent diametr.

4. Suyuqlik oqimining harakat rejimlari.
5. Laminar va turbulent hajmdagi oqim harakatining o'rtacha tezligi.
1. Eylernening differinsial tenglamasi.
2. Gidrostatikaning asosiy tenglamasi.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаши. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макроректикула, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы.– 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: ILMIY-TEKNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## SUYUQLIK HARAKAT QILAYOTGAN TRUBALARING MAHALLIY VA ISHQALANISH QARSHILIKLARINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Bernulli tenglamasi:

$$Z + \frac{P}{\rho \cdot g} + \frac{w^2}{2g} = const \quad (2.1)$$

iqtiyoriy ikki ko'ndalang kesimli 1 va 2 truba uchun quyidagi holda ifoda qilish mumkin:

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{w_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{w_2^2}{2g} \quad (2.2)$$

Bu (2.2) ifoda ideal suyuqliklar uchun Bernulli tenglamasidir va u

$$Z + \frac{P}{\rho \cdot g} + \frac{w^2}{2g} = H$$

umumi gidrodinamik bosimni ifodalaydi. Bernulli tenglamasiga asosan turg'un harakatdagi ideal suyuqliklar uchun istalgan ko'ndalang kesimda gidrodinamik bosim o'zgarmas qiymatga ega.

Z - geometrik bosim ( $h_{pg}$ ), shu nuqtadagi potensial solishtirma energiyaning xolatini xarakterlaydi.  $P/\rho g$  - statik bosim ( $h_{cm}$ ), shu nuqtadagi solishtirma bosim, potensial energiyani xarakterlaydi.  $w^2/2g$  - dinamik bosim ( $h_o$ ), shu nuqtadagi solishtirma kinetik energiyani xarakterlaydi.

Bu uchala bosim uzunlik o'lchamiga ega bo'lib, metr hisobida ifodalanadi.

Shunday qilib, Bernulli tenglamasiga binoan, ideal suyuqliklarning turg'un xarakatida geometrik, statik va dinamik bosimlar yig'indisi o'zgarmas umumi gidrodinamik bosimga teng bo'lib, unda oqim trubaning bir kesimidan ikkinchisiga o'tganda o'zgarmaydi. Shu bilan birga ideal suyuqliklarning turg'un harakatida potensial ( $Z+P/\rho g$ ) va kinetik  $w^2/2g$  energiyalarnig yig'indisi har bir ko'ndalang kesim uchun o'zgarmasdir. Shunday qilib, Bernulli tenglamasi, energiyaning saqlanish qonuning xususiy ko'rinishi bo'lib, oqimning energetik balansini belgilaydi.

Trubaning ko'ndalang kesimi va suyuqlikning harakat tezligi o'zgarganda energiyaning o'zgarishi ro'y beradi. Bunda bir qism potensial energiya kinetik energiyaga o'tadi yoki aksincha, umumi energiyaning qiymati o'zgarmaydi.

Xaqiqiy suyuqliklarda ichki ishqalanish kuchi mavjud bo‘lgani sababli, suyuqliklar trubalarda oqayotganda bir qismi bosim bu kuchni yengish uchun sarf bo‘ladi.

Bunday sharoitda Bernulli tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{w_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{w_2^2}{2g} + h_u \quad (2.3)$$

yoki

$$h_{p_1} + h_{cm} + h_a + h_u = H \quad (2.4)$$

ifodada  $h_u$  ishqalanish kuchini yengish uchun sarflangan bosim.

Sarflangan bosim  $h_u$  xaqiqiy suyuqliklarning harakati paytida ketgan solishtirma energiyani xarakterlaydi.

Agar (2.3) tenglamani o‘ng va chap tomonlarini ( $\rho g$ ) ga ko‘paytirsak, Bernulli tenglamasini quyidagi holda yozish mumkin:

$$\rho g Z_1 + P_1 + \frac{\rho w_1^2}{2} = \rho g Z_2 + P_2 + \frac{\rho w_2^2}{2} + \Delta P \quad (2.5)$$

bu yerda  $\Delta P$  - sarflangan bosim farqi [Pa].

$$\Delta P = \rho g h_u \quad (2.6)$$

Umumiy holda, sarflangan bosim va bosimlarning farqi ishqalanish va mahalliy qarshiliklarni yengish uchun ketadi.

$$h_u = h_{uk} + h_{us} \quad (2.7)$$

Haqiqiy suyuqliklarning harakati paytida trubalarning butun uzunligida ichki ishqalanish qarshiligi paydo bo‘ladi. Uning qiymatiga suyuqlikning oqish rejimi ta’sir ko‘rsatadi.

Trubada suyuqlik oqimining harakat yo‘nalishi va tezligi o‘zgarganda u mahalliy qarshiliklarga duch keladi. Trubadagi ventillar, tirsak, jo‘mrak, toraygan hamda kengaygan qismlar va har xil to‘siqlar mahalliy qarshiliklar deyiladi.

Gidravlik qarshiliklarni hisoblash katta amaliy ahamiyatga ega. Yo‘qotilgan bosimni bilmasdan turib nasos va kompressorlar yordamida suyuqlik va gazlarni uzatish uchun kerak bo‘lgan energiya sarfini hisoblash mumkin emas.

Truba va kanallarda ichki ishqalanish qarshiligi uchun yo‘qotilgan bosim Darsi-Veysbax tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$h_u = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{w^2}{2g} \quad (2.8)$$

ya’ni, ichki ishqalanishni yengish uchun sarflangan bosim dinamik bosim  $h_a = w^2/2g$  orqali ifodalanadi. Ichki ishqalanish uchun sarflangan bosimini dinamik bosimidan farqini ko‘rsatuvchi kattalikka ichki ishqalanish qarshiligi koeffitsienti deb ataladi va  $\xi$  bilan belgilanadi  $\xi$  tarkibidagi 64/Re esa ichki ishqalanish gidravlik koefitsienti deyiladi va  $\lambda$  bilan belgilanadi.

Shuning uchun

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

$$\xi = \lambda \cdot \frac{l}{d} \quad (2.9)$$

Shunday qilib, (2.8) tenglamani quyidagicha ifodalash mumkin

$$h_u = \xi \cdot \frac{w_2^2}{2g} \quad (2.10)$$

yoki

$$\Delta P_u = \rho \cdot g \cdot h_u \quad (2.11)$$

ni hisobga olganda ichki ishqalanish tufayli hosil bo‘ladigan gidravlik qarshilik ushbu formuladan aniqlanadi:

$$\Delta P_u = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\rho \cdot w^2}{2} \quad (2.12)$$

$Re=4 \cdot 10^3 \div 1 \cdot 10^6$  (turbulent rejim) bo‘lganda ishqalanish koeffitsienti  $\lambda$  quyidagi ifodadan topiladi:

$$\lambda = 0,316 / \sqrt[4]{Re} \quad (2.13)$$

Turbulent oqimda ishqalanish gidravlik qarshilik koeffitsientining kattaligi suyuqlikning oqish rejimiga va truba devorining g‘adir-budurligiga bog‘liq bo‘ladi.

Trubalarning g‘adir-budurligi absolyut geometrik va nisbiy g‘adir-budirlik bilan xarakterlanadi. Truba devorlaridagi g‘adir-budurliklar o‘rtacha balandliklarning truba uzunligi bo‘yicha o‘lchanishi absolyut geometrik g‘adir-budurlik deyiladi.

Truba devorlaridagi g‘adir-budurliklar balandligining ( $\Delta$ ) truba ekvivalent diametriga ( $d_s$ ) nisbati nisbiy g‘adir-budirlik deyiladi va  $\varepsilon$  bilan ifodalanadi.

$$\varepsilon = \frac{\Delta}{d_s} \quad (2.14)$$

g‘adir-budurliklarning  $\lambda$ , ta’siri truba devorlaridagi g‘adir-budurliklar balandligi ( $\Delta$ ) va laminar qatlam qalinligining ( $\delta$ ) o‘zaro munosabatidan aniqlanadi. Turbulent rejim boshlanish paytida laminar qatlamning qalinligi  $\delta$  g‘adir-budurliklar balandligidan  $\delta > \Delta$  katta bo‘ladi. Bunda suyuqlik g‘adir-budurliklardan asta-sekin oqib o‘tadi. Shuning uchun  $\lambda$  ni hisoblash paytida  $\Delta$  ni hisobga olmasa bo‘ladi. Bunday trubalarni gidravlik silliq deb hisoblasa bo‘ladi va  $\lambda$  ni topish uchun (2.13) tenglamadan foydalanish mumkin. Turli xil mahalliy qarshiliklarda oqim tezligining kattaligi va yo‘nalishi o‘zgaradi yoki ayni bir paytda ham oqim tezligining kattaligi, ham yo‘nalishi o‘zgarishi mumkin. Bunda bosimning (ishqalanishga sarf bo‘lgandan tashqari) qo’shimcha yo‘qotilishi sodir bo‘ladi.

Mahalliy qarshiliklardagi bosimning yo‘qotilishi, ishqalanish qarshiligidek, dinamik bosim orqali topiladi.

Aynan bir mahalliy qarshilikdagi bosim yo‘qotilishining dinamik bosimga  $h_o$  nisbatini – mahalliy qarshilik koeffitsienti deyiladi va u  $\xi_{M.K.}$  deb belgilanadi.

Chunonchi, har xil mahalliy qarshiliklar uchun:

$$\begin{aligned}
 h_{MK} &= \xi_{MK} \cdot \frac{w^2}{2g} \\
 h_{MK2} &= \xi_{MK2} \cdot \frac{w^2}{2g} \\
 &\dots\dots\dots \\
 &\dots\dots\dots \\
 h_{MKn} &= \xi_{MKn} \cdot \frac{w^2}{2g}
 \end{aligned} \tag{2.15}$$

yoki hamma mahalliy qarshiliklar uchun:

$$h_{MK} = \sum \xi_{MK} \cdot \frac{w^2}{2g} \tag{2.16}$$

Ko‘pincha, turli xil mahalliy qarshilik koeffitsientlari tajriba yo‘li bilan aniqlanadi. Ularning o‘rtacha kattaliklari ilovaning 3-jadvalida yoki boshqa adabiyotlardan topish mumkin [2,3].

Masalan: Trubaning birdan kengayishi tufayli, oqim ko‘ndalang kesimi kichik trubadan kesimi katta bo‘lgan trubaga o‘tganda tezligi kamayadi, bu paytda suyuqlik oqimlari truba devorlariga urilib natijada bosim yo‘qotiladi.

Mahalliy qarshilik koeffitsientining qiymati

$Re = \frac{w_c \cdot d_s}{\nu}$	$F_0/F_1$					
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
100	1,7	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8
1000	2,0	1,6	1,3	1,05	0,9	0,6
3000	1,0	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2
3500	0,81	0,64	0,5	0,36	0,25	0,16

$F_0$  - ko‘ndalang kesimi kichik bo‘lgan trubaning yuzasi,  $m^2$ ;  $w_0$  - ko‘ndalang kesimi katta bo‘lgan trubadagi tezlik,  $m/s$   $F_1$  - ko‘ndalang kesimi katta bo‘lgan trubaning yuzasi,  $m^2$ .

Truba birdan kengayganda mahalliy qarshiliklarni yengish uchun yo‘qotilgan bosim  $\Delta P_{MK}$  quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\Delta P_{MK} = \xi_{MK} \cdot \frac{\rho \cdot w^2}{2} \tag{2.17}$$

Qolgan mahalliy qarshiliklar koeffitsientlari 2-2 jadvalda keltirilgan:

2-2 jadval

T.b. №	Mahalliy qarshilik turlari	Mahalliy qarshilik koeffitsient qiymatlari
1	Trubaga kirish	0,5
2	Trubadan chiqish	1,0
3	Kran to'la ochiq bo'lganda	0,2
4	Tirsak uchun	1,1
5	Normal ventil	4,5-5,5
6	Trubaning burilishi burchak ostida bo'lsa	0,14

Umumiy bosim yo'qolishini quyidagi tenglamadan

$$h_y = \xi_u \cdot \frac{w^2}{2g} + \sum \xi_{MK} \cdot \frac{w^2}{2g} = \sum \xi \cdot \frac{w^2}{2g} \quad (2.18)$$

$$h_y = \left( \lambda \cdot \frac{l}{d} + \sum \xi_{MK} \right) \cdot \frac{w^2}{2g} \quad (2.19)$$

va to'la gidravlik qarshilikni

$$\Delta P_y = \left( \lambda \cdot \frac{l}{d} + \sum \xi_{MK} \right) \frac{\rho \cdot w^2}{2} \quad (2.20)$$

ushbu tenglamalar yordamida aniqlash mumkin.

Ushbu ishni o'tkazishdan maqsad, tajriba yo'li bilan suyuqlik harakati davomida ishqalanish va mahalliy qarshiliklarni aniqlash, so'ngra ularni hisoblash yo'li yoki jadvaldan topilgan qiymatlari bilan solishtirish.  $\lambda = f(Re)$  va  $\xi = f(Re)$  bog'liqliklarni grafik usulda tasvirlash.

#### Ishni bajarish tartibi.

2.1- rasmda tajriba o'tqazish qurilmasi ko'rsatilgan. Idishdag'i (1) suv markazdan qochma nasos (4) yordamida truba va turli xil mahalliy qarshiliklar sistemasi orqali o'tqazilib, yana (1) idishga qaytariladi.

Tajriba qurilmasida 10 ta mahalliy qarshiliklar bor. Suyuqlikning tezligi haydash yo'lidagi jo'mraklarning yopish yoki ochish orqali amalga oshiriladi. Suyuqlikning tezligi 0,5 m/s dan 2,5 m/s gacha o'zgartirish mumkin. Qurilmadagi truba va jo'mraklarnig shartli diametri 50 mm.


Hajmiy sarf o'lchovi diafragmaga (9) ulangan simobli manometrning ko'rsatkichiga qarab aniqlanadi. Mahalliy qarshiliklarda bosimning yo'qolishi ham manometrlar yordamida topiladi. Suyuqlikning temperaturasi simobli termometrda o'lchanadi.

Tajriba qurilmasi quyidagi qismlardan iborat:

1- o'zgarmas suyuqlikli idish; 2- xaydash yo'lidagi jo'mrak; 3- surish yo'lidagi jo'mrak; 4- markazdan qochma nasos; 5- sinalayotgan tekis burchak ostidagi to'g'ri burilish ( $l=900\text{mm}$ ); 6- sinalayotgan jo'mrak ( $l=1750\text{mm}$ ); 7- sinalayotgan jo'mrak

( $l=375\text{mm}$ ); 8- tiqinli jo'mrak ( $d_u=50\text{mm}$ ); 9- o'lchovchi diafragma ( $d_u=50\text{mm}$ ,  $d_0=37\text{mm}$ ); 10- asta-sekin kengayish va torayish  $F_0/F_1=0,3$ ; 11- sinalayotgan birdan kengayish va torayish  $d_{\delta_k}=98\text{mm}$ ;  $d_m=50\text{mm}$   $F_0/F_1=0,5$ ; 13- sinalayotgan zmeevik ( $D=380\text{ mm}$   $d_{mp}=50\text{mm}$ ); 14- manometr.

### TAJRIBA QURILMASINING SXEMASI



1. Suyuqlik uzatuvchi bak suv bilan to'ldiriladi.
2. Surish yo'lidagi kran 3 ochiladi, haydash yo'lidagi kran oxirigacha yopiladi.
- 3 yoki 12 kranlardan biri sinalayotgan qarshiliklarning xiliga qarab olib qo'yiladi.
3. Nasos ishga tushiriladi.
4. Kran 7 olib, suvning eng kichik sarfi o'rnatiladi va suv sinalayotgan qarshilik orqali o'tkaziladi.
5. Manometr 15 yordamida bosimning yo'qotilish o'lchanadi, so'ngra suvning issiqligi aniqlanadi.
6. Kran 2 olib orqali suvninng sarfi asta-sekin ko'paytirib boriladi va manometrlarning ko'rsatkichi o'lchanadi.
7. Suvning sarfi o'lchov diafragmasiga ulangan manometrning ko'rsatkichi asosida hisoblanadi.

#### Tajriba ko'rsatkichlarini hisoblash

Oqimning o'rtacha tezligi sekundli sarf tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$W_{yp} = \frac{V_c}{F};$$

Suyuqlikning sarfini quyidagicha topish mumkin:

$$V = \frac{\alpha \cdot K \cdot \pi \cdot d_0^2}{4} \cdot \sqrt{2gh_a \cdot \frac{\rho_m - \rho_c}{\rho_c}}$$

bu yerda  $\alpha$ - tuzatish koeffitsienti,  $\alpha=0,62$ ;  $K$  - trubaning g'adir-budurligini hisobga oluvchi tuzatish koeffitsienti. Gidravlik silliq trubalar uchun  $K=1$ ;  $d_0$  - diafragma teshigining diameri, m;  $h_a$  - manometrdagi suyuqlik bosimlarining farqi, m;  $\rho_c$  - trubada oqayotgan suyuklikning zichligi,  $\text{kg/m}^3$ ;  $\rho_m$  - manometrik suyuqlikning zichligi,  $\text{kg/m}^3$ .

2-3 hisobot jadvali

	O'lchov birligi	1-tajriba	2-tajriba	3-tajriba	4-tajriba
Suyuqlikning hajmiy sarfi $V_c$	$\text{m}^3/\text{c}$				
Manometrning ko'sratkichi	$\text{kg}\cdot\text{k/sm}^2$				
Trubaning ko'ndalang kesim yuzasi, $F$	$\text{m}^2$				
Oqimning o'rtacha tezligi, $w_{ur}$	$\text{m/s}$				
Suvning temperaturasi, $t$	$^{\circ}\text{C}$				
Suvning dinamik qovushoqligi $\mu$	$\text{N}\cdot\text{s/m}^2$				
Reynolds soni $Re$					
Mahalliy qarshilikni engish uchun yo'qotilgan bosim, $\Delta P_{mk}$	$\text{kg}\cdot\text{k/sm}^2$				
To'g'ri kanallarda ishqalanishni yengish uchun Yo'qotilgan bosim $\Delta P_i$	$\text{mm}$				
Ishqalanish koeffitsienti, $\lambda$					
Mahalliy qarshilik koeffitsienti, $\xi$					
Ekvivalent g'adir-budurlik					

### Tekshirish uchun savollar.

1. Bernulli tenglamasi.
2. Ishqalanish qarshiligi.
3. Mahalliy qarshiliklar.
4. Laminar va turbulent rejimlarda, hamda o'tish sohasida ishqalanish koeffitsientlarini aniqlash.
5. G'adir-budurlik va gidravlik silliq trubalar.
6. Bernulli tenglamasini keltirib chiqaring. Uning fizik ma'nosi.
7. Oqimning uzluksiz tenglamasi.

## ADABIYOTLAR


1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратура химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: ILMIY-TEKNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## SUYUQLIKLARNING TEZLIGI VA SARFINI PITO-PRANDTL NAYCHASI BILAN O'LCHASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Suyuqliklarni harakatini o'rganishda, tezligi va sarflanish miqdorini aniqlashda Bernulli tenglamasi qo'llaniladi. Sanoatda suyuqlikning tezligi va sarfini o'lchash uchun drossel asboblar va pnevmometrik trubalar ishlataladi. Pnevmetrik trubalarni masalan, Pito-Prandtl naychasing ishlash prinsipi quyidagicha.

3.1 - rasm. Statik va dinamik bosimlarning o'zgarishi.



To'g'ri vertikal pezometrik naychada suyuqlik gidrostatik bosim  $h_{cm}$  ga teng balandlikka ko'tariladi  $h_{cm} = \frac{P}{\rho \cdot g}$ , ya'ni bu kattalik truba o'rnatilgan joyidagi statik bosimni o'lchaydi. Bukilgan naycha harakatlanayotgan suyuqlik okimi yo'nalishiga qarma-qarshi qilib o'rnatilgan bo'lib, undagi suyuqlik balandligi kattaroq bo'ladi. Bu balandlik statik bosim  $h_{cm}$  va dinamik bosim  $h_d$  larning yig'indisiga teng bo'ladi.

Bu trubalar yonma-yon o'rnatilgan bo'lib, ulardagi suyuqliklar balandligini farqi dinamik bosimni ko'rsatadi. Dinamik bosimning qiymatidan tezlikni topish mumkin. Bukilgan naychaning o'qi oqim yo'nalishning o'qi bilan bir bo'lgani uchun bu tezlik maksimal tezlik bo'ladi:

$$h_d = \frac{w_{max}^2}{2g}; \quad w_{max} = \sqrt{2g \cdot h_g} \quad (3.1)$$


3.1 - rasmdan ko'rinish turibdiki, trubaning keng joyida tezlik kichik bo'lgani uchun dinamik bosim kichik buladi. Bernulli tenglamsiga binoan trubaning har bir kesimida umumiy gidrodinamik bosim o'zgarmas bo'lib, geometrik, statik ( $P/\rho \cdot g$ ) va

dinamik ( $w^2/2g$ ) bosimlar yig'indisiga teng:


$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{w_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{w_2^2}{2g} = H \quad (3.2)$$

Shunga asosan ikkinchi kesimida trubaning tor qismida ham umumi bosim o'zgarmas bo'lib, geometrik va statik bosimlar kamayadi, dinamik bosim esa, tezlik oshgani uchun, ko'payadi.

3.1.-rasmdagi naychalar pezometrik naycha deb ataladi. Pezometrik naychalaridagi suyuqlik trubadagi oqayotgan suyuqlik bilan bir hil bo'ladi. Pitot-Prandtl naychasi U - simon manometrغا ega bo'lib, bu manometr (3.2-rasm) trubadagi suyuqlikka nisbatan zichligi kattaroq, trubadagi suyuqlik bilan aralashmaydigan suyuqlik bilan to'ldiriladi.



3.2 - rasm.



3.3- rasm.

Oqimning maksimal tezligi  $w_{\max}$  (3.3) tenglamadan aniqlanadi.

$$w_{\max} = \sqrt{2g \cdot h \cdot \frac{\rho_m - \rho}{\rho}} ; \quad (3.3)$$

bu yerda  $\rho$ - muhit zichligi,  $\text{kg/m}^3$ ;  $h$  - manometrdagi suyuqlik balandligi, m;  $\rho_m$  - manometrdagi suyuqlik zichligi,  $\text{kg/m}^3$ .

O'rtacha tezlikni topish uchun harakat rejimi aniqlash kerak. Suyuqliklarni harakat rejimi Reynolds kriteriysining qiymati  $Re_{kr}$  bilan aniqlanadi:

$$Re_{kp} = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu} ;$$

$d$ - trubaning diametri, m;  $\mu$ - muxitning dinamik qovushokligi,  $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ .

Maksimal tezlik orqali

$$Re_{\max} = \frac{w_{\max} \cdot d \cdot \rho}{\mu} ; \quad (3.4)$$

Agar  $Re_{max} < 2320$  bo'lsa, harakat rejimi laminar rejim bo'lib, o'rtacha tezlik

$$w_{yp} = 0,5 \cdot w_{max}; \quad (3.5)$$

$Re > 10000$  bo'lganda harakat rejimi turg'un turbulent rejim bo'lib, u xolda o'rtacha tezlik

$$w_{yp} = (0,8 \div 0,9) \cdot w_{max} \quad (3.6)$$

Bundan tashqari o'rtacha tezlikni aniqlash uchun Pito-Prandtl naychasini trubadagi oqimning kesimi bo'yicha turli joyiga surib, shu nuqtalarga to'g'ri kelgan tezliklar aniqlanadi. Masalan, bir kesimning vertikal bo'yicha 10 ta nuqtasida tezliklarni aniqlab ularni o'rtachasi topiladi:

$$w_1 + w_2 + \dots + w_n = \Sigma w; \quad (3.7)$$

$$w_{yp} = \Sigma w / n;$$

bu yerda  $n$ - o'lchamlar soni.

O'rtacha grafik tezlikni bo'yicha topilsa ham bo'ladi. Buning uchun maksimal tezlik va Reynolds kriteriyi aniqlab, grafikdan topiladi va bu nisbatan o'rtacha tezlik topiladi 3.3 rasm.


Suyuqlik miqdori esa sekundli sarf tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$V = F \cdot w_{yp} \quad (3.8)$$


F-trubaning ko'ndalang kesim yuzasi,  $m^2$ .

Sanoatda oqim tezligi va sarfini o'lchash uchun drossel asboblar ham ishlataladi. Ularning ishlash prinsipi Bernulli tenglamasiga asoslangan bo'lib, trubalarning tor va keng kesimlaridagi dinamik bosimlar farqining o'zgarishi bilan orqali aniqlanadi. Drossel asboblar sifatida o'lchovchi diafragma, soplo, Venturi trubalari ishlataladi.

O'lchovchi diafragma yumaloq yuzali teshikli yupqa gardish bo'lib, uning markazi trubaning o'qiga to'g'ri keladi (3.4-rasm).



3.4-rasm




3.5-rasm

O'lchovchi soplo ravon, yumaloqlashgan kirish va silindrik chiqishga ega bo'lgan nasadkalar (3.5-rasm). O'lchovchi soplo va diafragmalarining differensial manometrlari, asosiy trubaga xalqasimon kamera bo'lmasa ikki kanal orqali qo'shiladi.

Venturi trubkasida o'lchovchi diafragma va soploga nisbatan bosimni yo'qolishi

kam bo‘ladi, chunki uning diametri asta sekin torayib, so‘ngra kengayadi va o‘z xolatiga qaytadi. (3.6.-rasm)



3.6-rasm.

Trubaga gorizontal holda o‘rnatilgani uchun 1-1 va 2-2 kesimlardagi bosimlarning o‘zgarishi Bernulli tenglamasi orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{w_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{w_2^2}{2g} \quad (3.9)$$

$$\frac{w_2^2}{2g} - \frac{w_1^2}{2g} = \frac{P_1 - P_2}{\rho \cdot g} = h \quad (3.10)$$

Bu yerda  $h$  - trubaning tor va keng qismidagi bosimlar o‘zgarishini dinamometrda o‘lchangan miqdori, mm (ishchi suyuqlik ustuni).

Trubadagi suyuqlikning o‘rtacha tezligi va sarfini aniqlash uchun uzlusizlik tenglamasidan foydalaniladi. Trubaning keng qismidagi tezlikni  $w_1$ , tor kesimdagisi tezlik  $w_2$  orqali ifodalaymiz.

$$w_1 = w_2 \cdot \frac{F_1}{F_2} = w_2 \cdot \frac{d_2^2}{d_1^2} \quad (3.11)$$

Venturi trubasi, soplo va diafragmada siqilgan oqimning yuzasi  $F_2$ , trubaning tor qismining kesim yuzasiga teng bo‘ladi.

Tezlikning qiymatini dinamik naporlar ayirmasini ifodalovchi tenglamaga (3.10) qo‘ysak:

$$\frac{w_2^2}{2g} - \frac{w_1^2}{2g} \cdot \left( \frac{d_2}{d_1} \right)^4 = h \quad (3.12)$$

bundan

$$w_2 = \sqrt{\frac{2g \cdot h}{1 - \left( \frac{d_2}{d_1} \right)^4}} \quad (3.13)$$

Diafragma sopolni teshigi  $S_0$  dan va Venturi trubasining tor kesimidan o‘tayotgan, ya’ni, trubadan o‘tayotgan suyuqlik sarfining miqdori esa:

$$V_c = w \cdot F_0 \cdot \alpha = \alpha \cdot \frac{\pi \cdot d_0^2}{4} \sqrt{\frac{2g \cdot h}{1 - \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4}} \quad (3.14)$$

bu yerda  $\alpha$  - tuzatish koeffitsienti ( $\alpha < 1$ );  $d_0$  - diafragmaga tegishli diametri.

Tuzatish koeffitsientining miqdori suyuqlikning harakat rejimiga va drossel asboblar diametrining truba diametri nisbatiga bog'liq:

$$\alpha = f\left(\text{Re}, \frac{d_0}{d_1}\right) \quad (3.15)$$

koeffitsient  $\alpha$  drossel asboblarining sarf koeffitsienti deb yuritiladi.

Drossel qurilmalarining diametri truba diametridan 3-4 matra kichik, shuning uchun (3-14) tenglamadagi  $(d_2/d_1)^4$  kattalik ham kichik bo'ladi. Demak, suyuqlikning sarfini qo'yidagicha aniqlash mumkin:


$$V_c = \alpha \cdot \frac{\pi \cdot d_0^2}{4} \cdot \sqrt{2g \cdot h} \quad (3.16)$$

Ish bajarishdan maqsad:

Suyuqliklarning tezligi va sarfini Pito-Prandtl naychalari bilan o'lchanishi o'rGANISH.

Ishni bajarish tartibi.

3.7-rasmdagi laboratoriya qurilmasi tekshiriladi.



3.7-rasm.

1-bosim xosil qiluvchi idish; 2-suyuqlik sarfi o'lchanayotgan truba  $d=40\text{mm}$ ; 3-rotametr RS-5; 4-ventil; 5-U-simon difmanometr; 6-Pito-Prandtol naychasi.

Idishga suyuqlik to'ldiriladi. Ventil ochilib, suyuqlik sarfi  $V_{\min}$  dan  $V_{\max}$  gacha o'zgartiriladi. Rotametrning har bir ko'rsatuviga qarab grafik bo'yicha suyuqlik sarfi o'lchanadi. U-simon difmanometrning  $h_g$  ko'rsatuvini o'lchaniladi. Bu ko'rsatuvlar hisoblash jadvaliga yoziladi.

O'lchanadigan miqdorlar			Hisoblanuvchi miqdorlar			
h <sub>g</sub> ,m	T,K	Rotametr ko'rsatishi	w <sub>max</sub>	Re <sub>max</sub>	w <sub>ur</sub>	V=w·P

### Tajriba natijalarini hisoblash.

Suyuqlik sarfini hisoblash uchun birinchidan suyuqlikning maksimal tezligi o'lchanadi:

$$w_{\max} = \sqrt{2g \cdot h \cdot \frac{\rho_s - \rho}{\rho}}, \quad m/c$$

h-U-simon differensial manometrdagi suyuqlik balandliklarini farqi, m. Keyin suyuqliknin harakat rejimi aniqlanadi:

$$Re_{\max} = \frac{w_{\max} \cdot d \cdot \rho}{\mu}$$

bu yerda d - trubanining diametri, d=40mm; ρ - suvning zichligi, kg/m<sup>3</sup>  
 $\mu$  - suv qovushoqligi, N·s/m<sup>2</sup>.

Reynolds kriteriysiga qarab o'rtacha tezlik topiladi:

1) Re < 2320 - w<sub>ur</sub> = 0,5 w<sub>max</sub>

2) Re > 1000 - w<sub>ur</sub> =(0,8-0,9) w<sub>max</sub>


va nihoyat suyuqliknin sarfi aniqlanadi:

$$V_c = w_{yp} \cdot F = w_{yp} \cdot \pi \cdot d^2 / 4 = 0,785 \cdot w_{yp} \cdot d^2$$

Bu yerda F - trubanining ko'ndalang kesim yuzasi, m<sup>2</sup>.

Tekshirish uchun savollar

1. Bernulli tenglamasining fizik ma'nosi.
2. Suyuqlikning tezligini va sarfini o'lchash.
- a) Pnevmatik trubanining ishlash prinsipi.
- b) O'lchovchi diafragma;
- c) O'lchovchi soplo;
- d) Venturiy trubasi;
3. Sarf koeffitsienti.
4. Nyutonmas suyuqliklar.
5. Bernulli tenglamasining amalda qo'llanilishi.



## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озик-овқат саноатларининг жараёнлари ва қурилмалари фанидан хисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озик-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрореактивность, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы.– 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov,i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниши қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни хисоблаш ва лойихалаш. -- Т.: ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.


## SUYUQLIKNING NASADKALARDAN OQIB CHIQISHI

### Ishning nazariy asoslari

Usti ochiq pastki qismi yassi b'lgan dumaloq teshik orqali oqib tushgandagi sarfni aniqlashni ko'rib chiqamiz. Uning balandligi bir xil vaziyatda, o'zgarmasdan turadi.

Bernulli tenglamasini ideal suyuqliklar uchun idishning pastki qismiga parallel b'lgan 0-0 tekislikka nisbatan 1-1 va 2-2 kesimlar uchun quyidagicha yozamiz (4.1-rasm).

$$Z_1 + \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{w_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\rho \cdot g} + \frac{w_2^2}{2g} \quad (4.1)$$



4.1- rasm.

Idishning ustki qismi ochiq b'lgani uchun  $R_1 = R_2$  va suyu<sup>3</sup>likning balandligi 'zgarmagani uchun tezligi  $w_1 = 0$  teng b'ladi, bundan tash<sup>3</sup>ari  $Z_1 - Z_2 = N$  deb olsak b'ladi. Bu xolda tenglamamiz <sup>3</sup>uyidagi k'rinishga keladi:

$$\frac{w_2^2}{2g} = H \quad (4.2)$$

bundan

$$w = \sqrt{2g \cdot H} \quad (4.3)$$

Real suyu<sup>3</sup>liklarni o<sup>3</sup>ib 'tishida bosimni bir qismi t'si<sup>3</sup>larni va ichki ish<sup>3</sup>alanish kuchlarini yengish uchun sarf buladi. Shuning uchun real suykliklar o<sup>3</sup>ib tushish tezligi <sup>3</sup>uyidagicha ani<sup>3</sup>lanadi;

$$w_2 = \varphi \cdot \sqrt{2g \cdot H} \quad (4.4)$$

$\varphi$  - tuzatuvchi koeffitsient ( $\varphi < 1$ ) ya'ni suyu<sup>3</sup>lik o<sup>3</sup>imi teshikdan o<sup>3</sup>ib tushayotganda, bosimni y<sup>3</sup> xisobga oladi va tezlik koeffitsienti deyiladi. Suyu<sup>3</sup>lik o<sup>3</sup>imi teshikdan o<sup>3</sup>ib tushayotganda si<sup>3</sup>ilishi natijasida, tezlik va bosim kamayadi, bunday xolat teshikdan chi<sup>3</sup>ayotgan o<sup>3</sup>imning si<sup>3</sup>ilishi koeffitsienti or<sup>3</sup>ali xisobga olinadi va ε

bilan belgilanadi:

$$\varepsilon = \frac{S_1}{S_2} \quad (4.5)$$

bu yerda  $S_2$  - teshikdan 'tgan suyu<sup>3</sup>lik o<sup>3</sup>imining si<sup>3</sup>ilgan joydagi k'ndalang kesimi;  $S_1$  - teshikdan 'tayotgan suyu<sup>3</sup>lik o<sup>3</sup>imining k'ndalang kesimi. Unda teshikdan o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ayotgan suyu<sup>3</sup>likning tezligi  $w_0$  kichik b'lishi kerak,  $w_2$  ga nisbatan

$$w_0 = \varepsilon \cdot w_2 = \varepsilon \cdot \varphi \cdot \sqrt{2g \cdot H} \quad (4.6)$$

Tezlik va o<sup>3</sup>imning si<sup>3</sup>ilish koeffitsientlarining k'paytmasi sarf koeffitsienti deyiladi va  $\alpha$  bilan belgilanadi.

$$\alpha = \varepsilon \cdot \varphi \quad (4.7)$$

bundan

$$\omega_0 = \alpha \cdot \sqrt{2g \cdot H} \quad (4.8)$$

Bu koeffitsient suyu<sup>3</sup>lik turiga bo<sup>2</sup>lik b'lib, xar <sup>3</sup>anday suyu<sup>3</sup>lik uchun tajriba or<sup>3</sup>ali aniklanadi, xamda uning <sup>3</sup>iymati Reynolds kriteriyasiga, suyu<sup>3</sup>lik xususiyati, teshik shakli va o<sup>3</sup>im tezligiga bo<sup>2</sup>lik. Suv va <sup>3</sup>ovusho<sup>3</sup>ligi suvning <sup>3</sup>ovusho<sup>3</sup>ligiga ya<sup>3</sup>in b'lган suyu<sup>3</sup>liklar uchun sarf koeffitsienti  $\alpha = 0,2$  ga teng.


Suyu<sup>3</sup>liklar kalta patrubkalardan (nasadkalardan) o<sup>3</sup>ib 'tayotganda kirish va chi<sup>3</sup>ish <sup>3</sup>ismida <sup>3</sup>'shimcha tezlik va bosim y<sup>3</sup>otadi, bu esa  $\varphi$  <sup>3</sup>iymatini kamaytiradi. Shu bilan birga o<sup>3</sup>im patrubkaga kirish cho<sup>2</sup>ida, bir muncha t'ldirgan xolda o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>adi, ya'ni  $\varepsilon = 1$  ga teng natijada, sarf koeffitsienti, nasadkadan suyu<sup>3</sup>likni o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishida katta <sup>3</sup>iymatga ega b'lib, nisbatan suyu<sup>3</sup>likni teshikdan o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishga, va suv uchun  $\alpha = 0,82$  ga teng.

Hajmiy sarf mi<sup>3</sup>dori:

$$V = \alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g \cdot H} \quad (4.9)$$

Idishdan teshik or<sup>3</sup>ali o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ayotgan suyu<sup>3</sup>likning sarf mi<sup>3</sup>dori idishning shakliga bo<sup>2</sup>lik b'lmasdan, teshik kattaligi va suyu<sup>3</sup>lik balandligiga bo<sup>2</sup>li<sup>3</sup>dir.

Bu formuladan teshik or<sup>3</sup>ali o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ayotgan xajmiy sarf mi<sup>3</sup>dorini ani<sup>3</sup>lash mumkin (4.9) Tenglamadagi N suyu<sup>3</sup>likning yu<sup>3</sup>ori <sup>3</sup>atlami bilan teshik orasidagi masofadir. (4.2 -rasm).




4.2 - rasm.

O'zgaruvchan balandlikda suyu<sup>3</sup>likni yup<sup>3</sup>a devordagi teshik or<sup>3</sup>ali o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishi.

Bunday o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishda, suyu<sup>3</sup>likning balandligi N vakt birligida kamayib boradi va shu bilan birga uning tezligi xam kamayib, o<sup>3</sup>ish jarayonini tur<sup>2</sup>unmas xarakatda b'ladi. Elementar va<sup>3</sup>t dτ birligida suyu<sup>3</sup>likning balandligi N<sub>1</sub> dan N<sub>2</sub> gacha 'zgar-ganda, idish xajmidagi pastki teshikdan o<sup>3</sup>ib 'tayotgan suyu<sup>3</sup>lik xajmi:

$$dV = V_c \cdot d\tau = \alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g \cdot H} \cdot d\tau \quad (4.10)$$

bu yerda S<sub>0</sub>- idish tubidagi teshikning k'ndalang kesimi.



4.3.- rasm.

Va<sup>3</sup>t birligida idishdagi suyu<sup>3</sup>lik balandligi dH ga 'zgaradi va bunda idishdagi suyu<sup>3</sup>lik mi<sup>3</sup>dori <sup>3</sup>uyidagi <sup>3</sup>iymatga kamayadi:

$$dV = -S \cdot dH \quad (4.11)$$

bu yerda S - idishning k'ndalang kesimi; minus ishora idishdagi suyu<sup>3</sup>lik balandligining kamayganini k'rsatadi.

Uzluksizlik tenglamasiga asosan, o<sup>3</sup>ib tushgan suyu<sup>3</sup>liklar mi<sup>3</sup>dorlarini bir-birigi tenglashtirsak:

$$\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g \cdot H} \cdot d\tau = -S \cdot dH \quad (4.12)$$

bundan

$$d\tau = \frac{S \cdot dH}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g \cdot H}} \quad (4.13)$$

suyu<sup>3</sup>likni o<sup>3</sup>ib tushish va<sup>3</sup>tini ani<sup>3</sup>lash uchun bu ifodani integrallasak:

$$(4.14)$$

$$\tau = \frac{S}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \cdot \int_{H_1}^{H_2} H^{-1/2} dH = \frac{2 \cdot S}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \cdot (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2}) \quad (4.15)$$


Demak,

$$\tau = \frac{2 \cdot S \cdot (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \quad (4.16)$$

4.16 tenglama or<sup>3</sup>ali idishdagi suyu<sup>3</sup>lik balandlik ma'lum mi<sup>3</sup>dorga kamayganda, ya'ni N<sub>1</sub> dan N<sub>2</sub> ga 'zgarganda suyu<sup>3</sup>likning butunlay o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ish va<sup>3</sup>ti <sup>3</sup>uyidagicha ani<sup>3</sup>lanadi:

$$\tau = \frac{2 \cdot S \cdot \sqrt{H_1}}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \quad (4.17)$$

Ushbu ishni bajarishdan ma<sup>3</sup>sad tajriba y'li bilan va<sup>3</sup>t ichida suyu<sup>3</sup>likni xar xil shakldagi teshiklar or<sup>3</sup>ali va shunda idishning k'ndalang kesimi 'zgarmagan xolda suyu<sup>3</sup>likni 'zgaruvchan balandlikda o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishini ani<sup>3</sup>lashdir.



4.4- rasm. Laboratoriya qurilmasi.

1-jumrak; 2-idish; 3-'lhash nayi; 4-teshik.

Bu koefitsientni suyu<sup>3</sup>likning  $\tau$  nomi bilan ozanday suyu<sup>3</sup>lik uchun tajriba or<sup>3</sup>ali xisoblanadi, xabida uning Ishni bajarish tartibi asiga, suyu<sup>3</sup>lik - xususiyati, teshik shaxsi va o'm tajribasiga bo'lib, suyu<sup>3</sup>likning 'zgaruvchligiga va lin-

Va<sup>3</sup>t birligi ichida idishning k'ndalang kesimi 'zgarmagan xolda suyu<sup>3</sup>likni o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishini ani<sup>3</sup>lash <sup>3</sup>uyidagicha:

1. Jumrak (1) ni ochib idish suv bilan t'ldiriladi va bunda suv satxi, 'lhash nayining (3) yu<sup>3</sup>ori <sup>3</sup>ismigacha b'lishi kerak.

2. Idish tubidagi biron-bir teshik (4) ni ochib shu va<sup>3</sup>t ( $\tau$ ) ichida o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ayotgan suvning xajmiy mi<sup>3</sup>dorini, idish balandligining xar 2 sm balandlik kamayganda ani<sup>3</sup>lanadi.

3. Suv 'lchagich balandligining 'zgarishi va va<sup>3</sup>t ichida sarf mi<sup>3</sup>dorini yozib turish kerak.

4. Suv 'lchagich balandligining 'zgarishida teshikdan o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>kan suyu<sup>3</sup>lik va<sup>3</sup>ti 4.16 formuladan xisoblanadi.

#### Tajriba natijalarini xisoblash

$$\tau = \frac{2 \cdot S \cdot (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{\alpha \cdot S_0 \cdot \sqrt{2g}} \quad (4.18)$$

bunda  $l$  - <sup>3</sup>urilmaning uzunligi, m.

Suyu<sup>3</sup>likni <sup>3</sup>anday va<sup>3</sup>tda o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishi (4.16) va (4.18) formuladan xisoblanib, natijani tajribada olingan kattalik bilan ta<sup>33</sup>oslab, % mi<sup>3</sup>dorida 'zgarish ani<sup>3</sup>lanadi.

#### 4-1 xisoblash jadvali

$V_c, m^3/c$	$\tau, c$	$H_1, m$	$H_2, m$	$\tau, c$	% 'zgarishi

#### Tekshirish uchun savollar

- Suyu<sup>3</sup>likni bir xil balandlikda olib chi<sup>3</sup>ishi.

2. Suyu<sup>3</sup>likni balandligi 'zgargan xolda o<sup>3</sup>ib chi<sup>3</sup>ishi.
3. Suyu<sup>3</sup>likni okib chi<sup>3</sup>ish va<sup>3</sup>tini ani<sup>3</sup>lash.
4. Bernulli tenglamasini keltirib chi<sup>3</sup>arish va uning fizik ma'nosi.
5. Oxshashlik nazariyasi. Oxshashlik nazariyalari va kriteriyalari.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Закиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нигматжонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашинини қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## MARKAZDAN QOCHMA NASOSLARNING XARAKTERISTIKASI

### *Ishning nazariy asoslari*

Suyuqliklarni gorizontal va vertikal trubalar orqali uzatish uchun m'ljallangan gidravlik mashinalar nasoslar deyiladi. Trubalarning boshlangich va oxirgi nuqtalaridagi bosimlar farqi, trubaldan suyuqlikning oqishi uchun harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Suyuqlik oqimining trubalardagi harakatlantiruvchi kuchi nasoslar yordamida xosil qilinadi. Nasos elektr dvigateldan olgan mexanik energiya suyuqlikning harakatlanayotgan oqim energiyasiga aylantiradi va bosimini oshiradi.

Nasoslar ishlash prinsipiga qarab quyidagi turlarga b'linadi: parrakli yoki markazdan qochma, hajmiy, uyurmayiy va 'qli b'ladi. Parrakli yoki markazdan qochma nasoslarda markazdan qochma kuch, ishchi gildiragi aylanishida parraklarning suyuqlikka ta'sirida xosil b'ladi. xar qanday nasosning asosiy parametrlari, uning ish unumdoorligi  $Q$  ( $m^3/s$ ), napor  $N$  (m) va quvvati  $N$  (kVt) hisoblanadi. Nasosning massa birligiga ega b'lgan suyuqlikka bergen solishtirma energiyasi napor  $N$  deb yuritiladi. Nasosning napori oqimning unga kirish va chikishdagi solishtirma energiyalari ayirma-siga teng. Nasosning umumiyligi napori  $1 \text{ kg suyuqlikni balandlikka k'tarish uchun nasos xosil qiladigan energiya miqdori bilan 'lchanadi}$ . Shuning uchun nasosning umumiyligi napori uzatilayotgan suyuqlikning zichligiga va solishtirma ogirligiga boglik b'lmaydi.

Nasosning xosil qilgan umumiyligi napori quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$H = \frac{P_2 - P_1}{\rho \cdot g} + H_r + h_{\alpha} \quad (5.1)$$

$$H = \frac{P_x - P_c}{\rho \cdot g} + H_0 + \frac{w_x^2 - w_c^2}{2} \quad (5.2)$$

agar,  $w_x = w_c$   $N_0$  kichik b'lsa, u xolda

$$H = \frac{P_x - P_c}{\rho \cdot g} \quad \text{yoki} \quad H = \frac{P_{\text{мом}} - P_{\text{бак}}}{\rho \cdot g} + h \quad (5.3)$$

bu yerda  $P$  va  $P_I$  - uzatilayotgan va surib olinayotgan suyuqlik yuzasidagi bosimlar,  $\text{N/m}^2$ ;  $N_g$  - suyuqlikning geometrik k'tarilish balandligi, m;  $H_y$  - surish va haydash trubalaridagi gidravlik qarshiliklarni yengish uchun sarflangan napor miqdori, m;  $P_c$  - suyuqlikning surish trubasidagi nasosga kirishidagi bosimi,  $\text{N/m}^2$ ;  $P_x$  -

-yuqlikning uzatish yoki haydash trubasidagi nasosdan chiqishdagi bosim,  $N/m^2$ ;  $h$  - yuqlik bosimini k'rsatuvchi manometr va vakuummetrga ulangan nuqtalar orasidagi vertikal masofa, m;  $w_x$  - haydash trubasidagi suyuqlikning tezligi, m/s;  $w_c$  - surish -basidagi suyuqlikning tezligi.

Shunday qilib nasosning umumiyl naporlari manometr va vakuummetrlar k'rsatuchlarining yigindisi bilan bu asboblar ulangan nuqtalar ulangan vertikal masofaning ( $h$ ) yigindisiga teng.

Nasosning foydali quvvati  $N_f$  suyuqlik sarfi miqdori  $\rho \cdot g \cdot QH$  ning solishtirma energiyaga k'paytirilganiga teng:

$$N_{\phi} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \quad (5.4)$$

nasos 'qidagi quvvat

$$N_y = \frac{N_{\phi}}{\eta_n} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta_n} \quad (5.5)$$

Dvigatel iste'mol qiladigan quvvat:

$$N_{\partial n} = \frac{Q \cdot \rho \cdot g \cdot H}{1000 \cdot \eta_n} \quad (5.6)$$

Nasos qurilmalarini t'rnatish uchun zarur b'lган quvvat, dvigatel quvvatidan katta b'ladi va ortikcha miqdorda qabul qilinadi:

$$N_y = \beta \cdot N_{\partial n} \quad (5.7)$$

bu yerda  $\beta$  - quvvatning zaxira koeffitsienti b'lib, qiymati dvigatelning nominal quvvatiga nisbatan topiladi;  $\eta_n$  - nasosning t'la foydali ish koeffitsienti.

$$\eta_n = \eta_v \cdot \eta_i \cdot \eta_{mex} \quad (5.8)$$

bu yerda  $\eta_v = Q_x/Q$  - hajmiy foydali ish koeffitsienti, nasosning xaqiqiy unumdorligini, nazariy unumdarlikka nisbatini k'rsatadi;  $\eta_g$  - gidravlik foydali ish koefitsienti, xaqiqiy naponi nazariy naporga nisbatini k'rsatadi;  $\eta_{mex}$  - mexanik f.i.k., nasos mexanizmlaridagi ishqalanishni yengishga sarflanadigan quvvatning y'qotilishini k'rsatadi.

Surish balandligi. Suyuqlik surib olinayotgan idishdagi bosim  $R_\theta$  bilan yuqoriga uzatilayotgan idishdagi bosim  $R_s$  orasidagi farki xosil b'lganligi sababli suyuqlik ustunining metrlarda ifodalangan naporlari  $R_\theta - R_s/r \cdot g$  xosil b'ladi. Bu bosimning bir qismi suyuqlikni surish trubasida N balandlikka k'tarish uchun, qolgan qismi esa suyuqlikni  $w$  tezlik bilan harakatlanishiga yoki tezlik naporini xosil kilish uchun va surilayotgan suyuqlik y'lida uchraydigan barcha qarshiliklarni yengishga sarflanadi.

Nasosning surish balandligi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$H_c = \frac{P_1}{\rho \cdot g} - \left( \frac{P_c}{\rho \cdot g} + \frac{w_c - w_1^2}{2g} + h_c \right) \quad (5.9)$$

Surib olinayotgan idishdagi suyuqlikning harakat tezligi  $w$  nolga yaqinligini hisobga olsak, u xolda surish balandligi:

$$H_e = \frac{P_1}{\rho \cdot g} - \left( \frac{P_c}{\rho \cdot g} + \frac{w_c^2}{2g} + h_c \right) \quad (5.10)$$

Shunday qilib, nasosning surish balandligi surib olinayotgan idishdagi bosimning ortishi bilan kuchayib, uzatilayotgan idishdagi bosimning, xaydash trubasidagi suyuqlikning tezligi, hamda gidravlik qarshiliklarni yengish uchun ketgan napor miqdorlarini oqishi bilan kamayadi.

Markazdan qochma turdag'i nasoslarda surish balandligini hisoblashda gidravlik va maxalliy qarshiliklarni yengish uchun ketgan sarflardan tashqari, kavitsiya xodisasi ta'sirini ham inobatga olinishi lozim.

Nasos gildiragining tez aylanishida va issiq suyuqliklar markazdan qochma nasoslar yordamida uzatilganda kavitsiya xodisasi yuz beradi. Bu vaqtida nasosdagi suyuqlik tez buglanadi. Xosil b'lgan suyuqlik bilan yuqori bosimli zonaga 'tib, tezda kondensatsiyalanadi. Natijada nasos qobigida katta b'shliq xosil b'ladi, nasos qattiq silkinadi va taqillab ishlaydi. Agar nasos kavitsiya rejimida kuproq ishlasa, u tezda buziladi. Shuning uchun temperaturasi yuqori b'lgan suyuqliklar uzatilayotganda, u q'shimcha kavittsion koeffitsienti  $h_k$  bilan hisobga olinadi.

$$h_k = 0,019 \cdot \frac{(Q \cdot n^2)^{2/3}}{H} \quad (5.11)$$


bu yerda  $Q$  - nasosning unumdorligi,  $m^3/s$ ;  $n$  - nasos valining aylanish tezligi,  $s^{-1}$ ;  $H$  - nasosning napori, m.

Markazdan qochma nasoslar (5.1 - rasm) spiralsimon qobiq ichida joylashgan parrakli ish gildiragining aylanishi natijasida xosil b'lgan markazdan qochma kuch ta'sirida suyuqlik t'xtovsiz bir me'erde suriladi va uzatiladi. Suyuqlik atmosfera bosimi ta'sirida yiggich rezervuardan kirish klapani orqali surish trubasidan nasosga kirib, ishchi gildiragining markaziy qismini t'ldiradi. Suyuqlik gildirak bilan birga aylanib, markazdan qochma kuch ta'sirida parraklar yordamida gildirakning markazidan chekkasiga otilib, spiralsimon q'zgalmas kamerani t'ldiradi va xaydash trubasi orqali yuqoriga k'tariladi.


Bu vaqtida Bernulli tenglamasiga muvofiq suyuqlik oqimi kinetik energiyasining miqdori statik naporga aylanishi suyuqlik bosimini oshirishga muvaffaq b'ladi. Ishchi gildiragiga suyuqlik kirayotgan qismida, vakuum vujudga keladi va suyuqlik surish trubasi yordamida t'xtovsiz yiggich rezervuardan suriladi. Shunday qilib, uzlusiz markazdan qochma kuch ta'sirida suyuqlikning nasos orqali 'tadigan uzlusiz oqimi vujudga keladi.

Markazdan qochma nasoslarning xosil qilgan bosimi ishchi gildiraklarning aylanish tezligiga boglik b'ladi. Nasos ishga tushirilishidan avval surish trubasi, ishchi gildiragi va qobiq uzatilayotgan suyuqlik bilan t'ldiriladi. Agar, ishchi gildiragi bilan qobiq orasidagi b'shliq b'lsa, ishchi gildiragining aylanishi natijasida yetarli vakuum

xosil b'lmaydi, ya'ni suyuqlik surish trubasi b'yab yuqoriga k'tarilmaydi.



5.1-rasm. Markazdan qochma nasos. 1- surish trubasi; 2- ishchi gildiragi; 3-qobiq; 4- parraklar; 5- haydash trubasi.



5.2-rasm. Markazdan qochma nasosning harakteristikasi.

Nasosning ish unumdorligi, napori, iste'mol quvvati va ishchi gildirakning aylanish chastotasining 'zgarishiga boglik b'ladi, ya'ni aylanish chastotasi  $n_1$  dan  $n_2$  ga 'zgarganda:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}; \quad \frac{H_1}{H_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2; \quad \frac{N_1}{N_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^3; \quad (5.12)$$

Ishchi gildirakning aylanish chastotasi  $n$  'zgarmas b'lganda, nasos ish unumdorligi  $Q$ , napori  $N$ , quvvati  $H$  va foydali ish koeffitsienti  $\eta_n$  bilan 'zaro grafik usulidagi bogliqligi nasoslarning harakteristikasi deb yuritiladi (5.2 – rasm).

Ushbu ishni 'tkazishdan maqsad, nasos qurilmasini sinab nasosning asosiy parametrlarini aniqlashdir. Aniqlangan parametrlar asosida nasos ish gildiragining aylanishlar chastotasi 'zgarmas  $n=const$  xolda  $Q-H$ ,  $Q-N$ ,  $Q-\eta$  orasidagi boglanishlarni grafikda tasvirlab, nasosning harakteristikasi quriladi.

#### Ishni bajarish tartibi

Markazdan qochma nasos 'zgaruvchan elektr toki bilan ishlaydigan elektrdvigatel bilan bir valga 'rnatilib, aylanishlar soni 'lchanib turiladi. Rezervuardagi surish trubasiga 'rnatilgan qaytarma klapan nasosni suyuqlik bilan t'ldirganda suyuqliknin surish trubasidan t'kilib ketmasligini ta'minlaydi.

Uzatish trubasiga manometr va suyuqlik miqdorini rostlovchi ventil 'rnatilgan. Uzatish trubasi orqali suyuqlik idishlarga uzatiladi. xar bir idishda suyuqlik satxini 'Ichovchi shisha naychalar 'rnatilgan. Idishlardagi suyuqlik jumraklar orqali suyuqlik suriladigan idishga beriladi. Ish unumdorligi 12 ventilni ochilishi bilan 'zgartiriladi. Nasos qurilmasini sinashga  $Q - H$ ,  $Q - N$ ,  $Q - \eta$  orasidagi boglanishlarni aniqlashga kerak b'ladigan kattaliklar uzatilayotgan suyuqlikning miqdori, surish trubasidagi vakuum, uzatish trubasidagi bosim, dvigatel iste'mol qilayotgan kuchlanish aniqlanadi.


Nasos qurilmasi ishlashi paytida bu kattaliklar, ya'ni uzatilayotgan suyuqlikning miqdori Q shisha naychasining k'rsatkichlari buyicha, vaqt esa sekundomer bilan 'Ichanib, hisoblash jadvaliga yoziladi. Uzatilayotgan suyuqlikning napori metr suv ustunida aniqlanadi:

$$H = P_M + P_{eak} + \frac{w_x^2 + w_c^2}{2 \cdot g} + h \quad (5.13)$$

bu yerda  $R_m$ ,  $R_{vak}$  - manometr va vakuummetrning metr suv ustunidagi k'rsat-kichi;  $w_s$ ,  $w_x$  - surish va xaydash trubalaridagi suyuqlikning tezligi, m/s;  $h$  - vakuummetr va manometr oraliqlaridagi masofa, m.

Surish va uzatish trubalarining diametri bir hil b'lganligi uchun suyuqlik bu trubalarda bir hil tezlikda harakat qiladi, ya'ni  $w_s = w_x$ . Bu xolda

$$H = P_u + P_{eav} + h \quad (5.14)$$



5.3-rasm. Laboratoriya nasos kurilmasining sxemasi.

1 – ventillar; 2 – vakuummetr; 3 – nasos; 4 – suyuqlik satxini 'lchovchi naycha;

5 – suyuqlıq rezervuari; 6 - qayttarıq klapan; 7 – s'rish trubası; 8 – uzatış trubası;

9 – manometr; 10, 12 - rostlovchi ventillar; 11 – suyuqlik baklari; 13 – ventil.

## Tajriba natijalarini hisoblash

Nasosning ish unum dorligi ( $m^3/c$ )

$$Q = \frac{Q_1}{1000 \cdot \tau} \quad (5.15)$$

bu yerda ***Q*** - suvning shisha naychasi b'yicha 'lchangan miqdori, l; ***τ*** - vaqt birligi, s.

Nasosning iste'mol qiladigan quvvati, (kVt)

$$N = U \cdot I / 1000 \quad (5.16)$$

bu yerda  $U$  – tok kuchlanishi, V;  $I$  - tok kuchi, A.

Nasosning foydali ish koeffitsienti ushbu tenglamadan aniqlanadi:

$$\eta = \frac{Q \cdot \rho \cdot g \cdot H}{1000 \cdot N} \quad (5.17)$$

bu yerda  $Q$  - nasosning ish unumдорлигi,  $m^3/s$ ;  $\rho$  - suyuqlik zichligi,  $kg/m^3$ ;  $g$  – erkin tushish tezligi,  $m^2/s$ ;  $H$  - nasos umumiyy naporı, uzatilayotgan suyuqlikning metr ustunida .  $Q - H$ ,  $Q - N$ ,  $Q - \eta$  funksiya bogliklik grafiklari millimetrlı qogozda chiziladi.

### 5-1 hisoblash jadvali

Aylan- ishlar soni, n, ayl/min	Vaqt birligi , τ, s	Suvning miqdori, Q, $dm^3$	Manometr k'rsat- gan bosim, $P_m$	Vakuum k'rsat- gan siyrakla-nish napor, $R_v$	Umumiyy N, m	quv- vat N, kVt	Foydal anish koef. η, %
			$kg/sm^2$ yoki mm.sim .ustun	Mm.suv ustuni- da, $N_m$	$kg \cdot k/sm$ $R_v$		

Bir hil vaqt birligida uzatilayotgan suyuqlikning miqdori 3 marta 'lchanadi. 3 marta 'lchanan suyuqlikning 'rtacha miqdori hisoblash jadvaliga yoziladi.

#### Nazorat savollari

1. Nasoslar. Nasoslarning turlari.
2. Nasosning asosiy parametrlari: ish unumдорлик, iste'mol qiladigan quvvat, foydali ish koeffitsienti va surish balandligi.
3. Kavitatsiya xodisasi.
4. Markazdan qochma nasosning tuzilishi va ishlash prinsipi.
5. Proporsionallik qonuni.
6. Markazdan qochma nasoslarning harakteristikaları.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухamedov X.C., Temirov O.Sh., Zokirov S.G. ва бошкадар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhammedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.

5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан хисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;

6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.

7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.

8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.

9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макроректина, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.

10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.

11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.

12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билиқ, 2018. - 316 б.

13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: ILMIY-TEKNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## MAVXUM QAYNASH QATLAMINING GIDRODINAMIKASI


### *Ishning nazariy asoslari*

Kimiyo va oziq-ovqat sanoatlarining k'pchilik texnologik jarayonlarida mavhum qaynash usuli keng q'ilanilmoqda. Issiqlik almashinish, quritish, adsorbsiya, aralashtirish, uzatish, katalitik, kuydirish kabi jarayonlarda ishlatilishi yaxshi natijalar bermoqda.

Mavhum qaynash usulining bir qator afzallikkleri bor, ya'ni fazalar 'rtasida kontakt yuzasi katta b'lishi jarayoni bir necha marta tezlashtiradi. Mavhum qaynash qatlaming gidravlik qarshiligi nisbatan katta emas.

Donasimon zarrachalar qatlami gaz tarqatuvchi t'r ustiga solinadi. Hamma shart-sharoitlar bir xil b'lganda, mavhum qaynash usulida massa almashinish 'zgarmas qatlamdagidan intensivroq b'ladi. Natijada, k'pchilik jarayonlarning tezligi ortadi.

Gaz yoki suyuqlik tezligiga qarab donasimon qatlaming xolati har xil b'ladi. Agar t'r orqali pastdan yuqoriga qaratib kichik tezlik bilan havo oqimi yuborilsa, material qatlami 'zgarmay qoladi va uning xarakteristiklari (solishtirma yuza, qatlamdagagi zarrachalar orasidagi b'shlik va xokazo) tezlik oshishi bilan 'zgarmaydi (6.1a-rasm).



6.1-rasm.


Lekin, havo oqimning tezligini asta-sekin oshirib borsak, tezlik ma'lum bir kritik qiymatga ega b'lganda qatlam kengayadi, uning balandligi ( $N$ ) va qatlamdagagi zarrachalar orasidagi b'shliq ( $\epsilon$ ) ortib boradi. Bunda qatlamdagagi materiallarning o'irligi oqimning hidrodinamik bosim kuchiga teng bulib qoladi zarrachalar hidrodinamik muvozanat xolatini egallaydi va har xil y'nalishda siljiy boshlaydi. Havo tezligini yanada oshirsak, zarrachalar harakatining intensivligi ortadi va ular har xil y'nalishda intensiv harakat qiladi. Bunday sharoitda qatlam mavhum qaynash holatini egallaydi, ya'ni qatlam xuddi kaynaetgandek b'lib k'rindi (6.1b-rasm).

qatlamning 'zgarmas holatdan mavhum qaynash holatga 'tishiga t'ri keladigan havo yoki suyuqlikning tezligi mavhum qaynashning boshlanish tezligi yoki birinchi

kritik tezlik deb ataladi.


Agar, oqim tezligini yana oshiraversak, qatlampagi zarrachalarning orasida b'shliq  $\varepsilon = \frac{V_K - V_O}{V_K}$  ortadi va uning balandligi  $N$  yangi kritik tezlikgacha ortaveradi. Bunda, gidrodinamik bosim kuchlari materialning o'irlik, kuchlaridan ancha ortib ketadi, natijada qattiq zarrachalar oqim bilan chiqib ketadi (6.1v-rasm). Zarrachalarning yuza oqimi bilan chiqib ketish xolatiga t'2ri keladigan tezlik chiqib ketish tezligi yoki ikkinchi kritik tezlik deb ataladi. Shunday qilib, mavhum qaynash birinchi ( $w_2$ ) va ikkinchi ( $w_2$ ) kritik tezliklar 'rtasida yuz beradi.

Zarrachalarning chiqib ketish tezligi ostida ommaviy olib ketilishi xodisasini pnevmotransport deyiladi va u sanoatda materiallarni bir yerdan ikkinchi yerga siljitim uchun q'llanadi.



6.2-rasm.

Qatlampaligining oqim tezligiga bo'liqligi



6.3-rasm

Donador materiallar gidravlik qarshiligining tezlik bilan 'zaro bo'liqligi.

6.2-rasmida qatlampaligining oqim tezligiga bo'liqligi tasvirlangan. Fiktiv tezlik deb oqim tezligini qurilmaning k'ndalang kesim yuzasining nisbatiga aytiladi.

Fiktiv tezlik  $w_0$  qandaydir  $w_0$  tezlikkacha oshguncha, qatlampaligining balandligi 'zgarmaydi (AV kesma). AV chiziq 'zgarmas qatlampaligini 'tayotgan gaz harakatini tasvirlaydi. Bu oraliqda tezligi oshishi bilan qatlampaligining gidravlik qarshiligi R ortib boradi. VS chiziq mavhum qaynash jarayonining boshlanishini xarakterlaydi.

Ammo, mavhum qaynash boshlanishidan avvalgi gidravlik qarshilik S nuqtadagidan k'prok b'ladi ( $V$  nuqta). Bunga sabab, 'zgarmas qatlampagi (AV chiziq) zarrachalar orasidagi tortishish kuchlarining borligidir. Oqimning tezligi  $w_0$  kattaligiga yetganda, zarrachalar tortishish kuchini yengadi va bosimlar farqi qattiq zarrachalar o'irligiga teng b'ladi. S nuqta 'zgarmas qatlampaligining mavhum qaynash holatiga 'tishini k'rsatadi, shu nuqtaga t'2ri kelgan tezlik  $w_1$  birinchi kritik tezlini xarakterlaydi. Mavhum qaynash jarayonining boshlanishi bilan oqimning gidrodinamik bosim kuchlari qatlampagi qattiq zarrachalar o'irligi muvozanatga solib turadi. Gaz oqimi tezligining ortishi bilan qattiq zarrachalar o'irligini 'zgarmaydi, zarrachalarni mavhum qaynash holatida ushlab turish uchun b'lgan energiya sarfi ham bir xil b'ladi. Bu

holat grafikda SE gorizontal chiziq orqali ifodalanadi. Ye nuqtaga tugri kelgan tezlik  $w_2$  ikkinchi kritik tezlikni xarakterlaydi.

Tezligini  $w_2$  ikkinchi kritik tezlik  $w_2$  dan oshirsak, qatlam muvozanati buziladi va zarrachalar qurilmadan oqim bilan birga chiqib keta boshlaydi. Bunda qatlampagi zarrachalar orasidagi bushliq 'sib boradi.

Agar oqimning tezligi asta-sekin kamaytirib borilsa, egri chiziq A nuqtada kesishmay pastroqdan 'tadi, ya'ni ch'qqi hosil bulmaydi. Bu xodisa gisterezis deb nomlanadi.

Mavhum qaynash jarayoni mavhum qaynash soni bilan xarakterlanadi:


$$K_w = \frac{w_\omega}{w_1} \quad (6.1)$$

bu yerda  $w_\omega$  - qurilmaning t'la kesimiga nisbatan olingan oqimning ishchi tezligi.

Mavhum qaynash soni  $K_w$  zarrachalarning qatlampagi aralashish intensivligi k'rsatadi. Tajriba usuli bilan  $K_w=2$  b'lganda, eng intensiv aralash sodir b'lishi aniqlangan.  $K_w$  qiymati oshishi bilan qatlam turli jinsli b'lib boshlaydi.

Ayrim sharoitlarida gaz k'piklariga ega b'lgan mavhum qaynash qatlami hosil b'ladi (6.4a,b,v-rasm). Agar donasimon zarrachalarning 'lchami katta, qurilmaning diametri kichik va gazning tezligi yuqori b'lsa porshenli qatlam paydo b'ladi.

'lchami kichik va nam materiallarning qaynashida kanalsimon mavhum qaynash hosil b'ladi (6.2b-rasm). Bu holatda gaz kanallar orqali 'tib, qattiq materiallarning masasi 'zgarmaydi. Konussimon va konussilindrsimon qurilmalarda kanal hosil qiluvchi qatlam fontanli qatlamga aylanadi. (6.2v-rasm). Bunda gaz yoki suyuklik oqimi qurilmaning uki b'yab qattiq zarrachalar bilan birgalikda harakat va fontan kabi ularni yuqoriga otadi. S'ogra qattik zarrachalar qurilma devori yonidan pastga qarab harakat kiladi.



6.4-rasm. Mavhum qaynash turlari:

- a) porshenli qaynash qatlami;
- b) kanalli qaynash qatlami;
- v) fontanli qaynash qatlami.

Mavhum qaynash qatlaming gidravlik qarshiligi  $\Delta R_k$  qattiq zarrachalar o'riligining  $G_k$  qurilma k'ndalang kesimi yuzasining  $S$  nisbatiga teng.

$$\Delta P = \frac{G_k}{S} \quad (6.2)$$

qattiq zarrachalar o'irligi esa,

$$G_k = F \cdot H \cdot (1 - \varepsilon) \cdot (\rho_{k,z} - \rho_m) \cdot g \quad (6.3)$$

bu yerda  $H$  - qatlamning balandligi, m;  $\varepsilon$  - qatlamdagi bush hajm;  $\rho_{k,z}, \rho_m$  - qattiq zarracha va muhitning zichliklar kg/m<sup>3</sup>

Fiktiv tezlik w oshib borishi bilan qatlamning balandligi  $N$  va b'sh xajmi  $\varepsilon$  ortadi. Lekin  $(1 - \varepsilon)$  kamaygani bilan  $N(1 - \varepsilon)$  'zgarmaydi, chunki mavhum qaynash qatlamining gidravlik qarshiligi fiktiv tezlikning w<sub>0</sub> qiymatiga b<sup>2</sup>liq emas. Ozgarmas qatlam va mavhum qaynash qatlami balandliklari 'zaro bo<sup>2</sup>liqligi quyidagi ifodadan topiladi:

$$H \cdot (1 - \varepsilon) = H_0 \cdot (1 - \varepsilon) \quad (6.4)$$

$N_0$  - 'zgarmas qatlam balandligi, m;

Mavhum qaynash qatlaming b'sh hajmi ushbu tenglamadan topiladi:

$$\varepsilon_0 = 1 - \frac{H_0}{H} \cdot (1 - \varepsilon) \quad (6.5)$$

bu yerda  $N_0/N$  qatlamning kengayish koeffitsienti. U mavhum qaynash qatlaming hajmi 'zgarmas qatlamning hajmidan necha barobar kattaligini k'rsatadi.

Sharsimon bir jinsli zarracha uchun  $\varepsilon \approx 0,4$  b'lganda birinchi kritik tezliq prof. O.M.Todes tenglamasi yordamida topiladi:

$$Re_{kp1} = \frac{Ar}{1400 + 5,22 \cdot \sqrt{Ar}} \quad (6.6)$$

bu yerda

$$Re_{kp1} = \frac{w_1 \cdot d\rho}{m} = \frac{w_1 \cdot d}{\nu} \quad (6.7)$$

$$w_1 = \frac{Re_{kp1} \cdot \mu}{d\rho}; \quad Ar = \frac{g \cdot d^3 \cdot (\rho_{kz} - \rho_m)}{\mu^2} \quad (6.8)$$

qattiq zarrachalarning gaz yoki suyuqlik oqimi bilan chiqib ketishtezligi yoki ikkinchi kritik tezlikgi prof. O.M.Todes tenglamasi orqali topiladi:

$$Re_{kp2} = \frac{Ar}{18 + 0,575 \cdot \sqrt{Ar}} \quad (6.9)$$

bu yerda

$$Re_{kp2} = \frac{w_2 \cdot d\rho}{\mu} = \frac{w_2 \cdot d}{\nu} \quad (6.10)$$


$$w_2 = \frac{Re_{kp2} \cdot \mu}{d\rho} \quad (6.11)$$

bu yerda  $Ar$  - Arzimed kriteriysi;  $\nu$  - kinematik qovushoqlik,  $m^2/s$ ;  $d$  – qattiq zarracha diametri, m.

Ishni tkazishdan maqsad – mavhum qaynash qatlaming gidravlik qarshiligidini, birinchi va ikkinchi kritik tezliklarini aniqlash, hamda ularni nazariy usulda hisoblangan kattaliklar bilan taqqoslash.  $\Delta P = f(w)$  va  $H = f(w)$  bo<sup>2</sup>likliklarni grafik usulda tasvirlash.

#### Ishni bajarish tartibi

6.5-rasmda tajriba tkazish qurilmasi tasvirlangan va u quyidagi qismlardan iborat: organik shishadan yasalgan kolonna (1), uning pastki qismida kesim yuzasi 20% b'lgan t'r parda (8) rnatilgan. T'r parda ustiga lchami  $10 \times 10 \times 10$  mm b'lgan penoplastdan tayyorlangan kubsimon zarrachalar joylashtiriladi: Tur parda ostiga, gaz trubalar (11) orqali ventilyator yordamida rostlanadi. Havoning sarfi shiber (9) yordamida rostlanadi. Mavhum qaynash qatlaming balandligi lchov chizi<sup>2</sup>i (6) bilan lchanadi. Gidravlik qarshilik miqdori mikromanometr (5) bilan aniqlanadi. Havoning sarfi Pito-Prandtl trubkasi ulangan mikromanometrda  $h_g$  ni lchash y'li bilan topiladi.



6.5-rasm.

Kolonnaning (1) t'r pardasi (8) ustiga donasimon zarrachalardan iborat qatlam k'yiladi va tagidan ventilyator (10) yordamida havo berib boshlanadi. Havoni sarfini ozginadan oshirib borib qatlamning mavhum qaynash boshlanishi aniqlanadi. Sunga havoning sarfi asta-sekin k'paytiriladi. Mavxum kaynash boshlanadi. Tajribalar paytida

qatlamning gidravlik qarshiligi va balandligi N 'lchanib boriladi. Materialarni intensiv qaynash holatiga olib borilib,  $\Delta R$  va  $R$  ning qiymatlari yozib olinadi. Keyin ventilyator va havo berish t'xtatiladi. Har bir tajribaning son qiymatlari jadvalga yozib q'yiladi.

### Tajriba k'rsatkichlarini hisoblash

1. Dinamik bosimning  $h$  qiymatiga karab hajmiy sarf quyidagi tenglamadan qarab topiladi:

$$V_x = \alpha \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \sqrt{2g \cdot h_g}$$

$$\Delta P_x = x \cdot K_1 \rho_{cn} g$$

bu yerda  $D$  - qurilma diametri,  $D=200$  mm;  $\alpha$ -tuzatish koeffitsienti,  $\alpha=0,7$ ;  $g$  - erkin tushish tezligi,  $g=9,81$  m/s<sup>2</sup>;  $\rho$  - spirtning zichligi, kg/m<sup>3</sup>;  $x_1$  - mikromanometrning k'rsatkichi, mm.sim.ust.;  $K_1, K_2$  - mikromanometrning burchak koeffitsienti;  $h_g$  - dinamik bosim, mm.suv.ust.

$$h_g = \frac{x_2 \cdot K_2 \cdot (\rho_{cn} - \rho_x)}{\rho_x}$$

bu yerda  $x_2$  - manometrning k'rsatkichi, mm.spirt.us.  $\rho_x$ -havoning zichligi, kg/m<sup>3</sup>.

2. Havoning fiktiv tezligi aniqlanadi;

$$w = \frac{V_x}{F}$$

3.  $\Delta P_x = f(w_0)$  va  $H = f(w_0)$  grafiklari quriladi.

4.  $\Delta P_x = f(w_0)$  grafikdan (vizual kuzatishlarning natijalarini hisobga olib) birincha  $w$  va ikkinchi  $w$  kritik tezliklar aniqlanadi.

5. Kritik tezliklarning ( $w_1, w_2$ ) (6.8), (6.11) nazariy formulalar yordamida son qiymatlari topiladi.

6. Nazariy formula va tajriba y'li bilan aniqlangan  $w_1$  va  $w_2$  ning qiymatlari solishtiriladi.

#### 6.1 Hisobot jadvali.

Havoning hajmiy sarfi, $V$ , m <sup>3</sup> /s	Havoning fiktiv tezligi $w_0$ , m/s	qatlamning gidravlik qrshiligi $\Delta P$ , Pa·s	qatlamning balandligi $H$ , m.

## Tekshirish uchun savollar

1. Mavhum qaynash qatlami. Uning afzalliklari va kamchiliklari.
2. qatlamning gidravlik qarshiligi.
3. Mavhum qaynash turlari.
4. Mavhum qaynashning kritik tezliklari.

## Q'shimcha savollar

1. Ikki fazali oqimning gidrodinamikasi.
2. qaysi texnologik jarayonlarda mavhum qaynash ishlataladi?

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухamedov X.C., Temirov O.Sh., Zokirov S.G. ва бошқалар. Газларни кайта ишилаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овкат саноатларнинг жарабёнлари ва курилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овкат саноатларининг асосий жараён ва курилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макроректина, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu

protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.

12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: ILMIY-TEXNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## FILTRLASH DOIMIYSINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Suspenziya va changli gazlarni filtr to'siqlar orqali Oo'tkazib tozalash jarayoni filtrlash deyiladi.

Filtr to'siklar qattiq zarrachalarni ushlab qolib suyuqlik yoki gazni o'tkazib yuborish qobiliyatiga ega.

Filtr to'siqlar yoki filtr sifatida mayda teshikli turlar, turli gazlamalar, sochiluvchan materiallar, keramik buyumlar va boshqalar ishlataladi. Filtr sifatida paxta, yung va sintetik gazlamalardan tayyorlangan materiallar ham ishatiladi.

Suspenziya va chang gazlarni mayda qattiq zarrachalardan tozalash jarayoni filtr qurilmalarida olib boriladi. Filtr qurilmalarining asosiy qismlari quyidagilardan iborat (7.1 – rasm).

Filtr to'siqlari qurilmaning hajmini ikki bo'lakka ajratib turadi (A va B). Yuqoridagi A hajm filtrlash lozim bo'lgan suyuqlik bilan to'ldiriladi, quyidagi B esa, hajm tozalangan suyuqlik, ya'ni filtrdan iborat bo'ladi.


Filtrlash jarayonida gidrodinamikaning aralashgan ikki sharti bajariladi, ya'ni avval filtr to'qimalarida qattiq zarrachalarni cho'kma hosil bo'lishida gidrodinamikaning tashqi vazifasi, suyuqlikning hosil bo'lgan cho'kma holidagi qattiq zarrachalarning qatlami, hamda cho'kma orasidagi kapillyarlaridan va filtr to'qimalaridan o'tishida gidrodinamikaning ichki vazifasi namoyon bo'ladi. Suspenziya A bo'lakdagagi hajmdan B hajmga o'tishida, ya'ni filtratning hosil bo'lishida, tozalanayotgan suyuqlik bir qator gidravlik qarshiliklarga duch keladi, ya'ni dispers fazaning suyuqlik harakatiga asosiy to'skinlik qiluvchi hosil bo'lgan cho'kmaning, hamda filtr to'siqlarining qarshiliklarini yengib o'tadi.

Filtrlash jarayonining harakatlantiruvchi kuchi A va B bo'laklarni hajmlardagi bosimlarning farqi  $\Delta R$  teng bo'ladi ya'ni

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad (7.1)$$

bu yerda  $R_1$ -A bo'lak hajmdagi suyuqlik ustidagi absolyut bosim,  $N/m^2$ ;  $R_2$  - B bo'lak hajmdagi yig'ilgan filtratdagi absolyut bosim,  $N/m^2$ .

Filtrlash jarayonida vaqtinng o'tishi bilan filtr to'kimlari ning yuza qismida cho'kma hosil bo'lib, cho'kma qatlaming balandligi oshib boradi.



7.1. расм. Фильтр ³урилмаси.  
1 - фильтр; 2 - фильтр тусиклар; 3 - чукма; 4 - суспензия; 5 - фильтрат.

Hosil bo'lgan cho'kma balandligi o'zgarmas ko'ndalang kesim filtr Qurilmasi, ya'ni filtr to'qimasidagi cho'kmaning hajmini belgilaydi. Cho'kmaning ortib borishi natijasida suspenziya asosan cho'kma qatlamidan o'tib, filtr to'qimalar esa, filtr vazifasini bajarmay qo'yadi. Bu vaqtida filrlash jarayonida asosiy gidravlik qarshilik cho'kmaning qarshiligi bilan belgilanadi.

Filtr  $\Delta R > R_4$  bo'lganda normal ishlaydi. Qatlamning ortib borishida cho'kmaning gidravlik qarshiligi  $\Delta R_4$  ko'payib, vaqt o'tishi davomida A va V bo'lak hajmlari orasidagi bosimlar farqi  $\Delta R$  cho'kma hajmining gidravlik qarshiligiga  $\Delta R$  teng bo'lib qoladi.

$$\Delta P = \Delta P_2 \quad (7.2)$$

Bu vaqtida filrlash protsessi to'xtatilib, filtr to'qimalari yuzasidagi cho'kma tozalab olinadi. Filtr tuqima kapillyarlaridagi qolgan cho'kimalar tozalab olish uchun suv bilan yuviladi yoki havo bilan puflanadi va filtr qurilmasida qaytadan ishlatiladi.

Shunday qilib filrlash jarayonining asosiy xarakteristikasi quyidagilardan iborat:

1. Jarayonning harakatlantiruvchi kuchi

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

2. Suspenziyaning filrlash tezligi

$$dV / S \cdot d\tau, \quad m^3 / m^2 \cdot c \quad (7.3)$$

bu yerda V - olingan filtratning hajmiy miqdori,  $m^3$   
 $\tau$ -jarayonning davomiyligi, s S - filtr to'qimalarining ko'ndalang kesimi,  $m^2$

3. Jarayonning gidravlik qarshiligi  $\Delta R_4$ . Filrlash tezligi  $\frac{dV}{S \cdot d\tau}$  jarayonning xarakatlantiruvchi kuchiga  $\Delta R_4$  to'g'ri va gidravlik qarshiligiga  $\Delta R_4$  teskari proporsionaldir.

$$\frac{dV}{S \cdot d\tau} = \frac{\Delta P}{\Delta P_2} \quad (7.4)$$

yoki

$$\frac{dV}{S \cdot d\tau} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot (R_r + R_{\phi.m.})} \quad (7.5)$$

bu yerda  $R_4$  - cho'kma qatlamining qarshiligi cho'kmaning hajm miqdori va cho'kmaning hajm jihatdan olingan solishtirma qarshiligi  $r_0$  bilan aniqlanadi;  $\mu$  suspenziyaning qovushoqligi;  $R_{\phi.m.}$  - filtr to'qimalarininig qarshiligi. Filtrda hosil bo'lgan cho'kmaning miqdori filtrat hajmi va uinng tarkibidagi qattik moddalarning konsentratsiya miqdori  $x_0$  bilan aniqlanadi. Bu vaqtida cho'kmaning hajmi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$x_0 \cdot V = h_r \cdot S \quad (7.6)$$

bu yerda  $h_r$  - cho'kma qatlamining balandligi, m; S - filtr qurilmasinnig ko'ndalang kesimi,  $m^2$ ;

Cho'kma qatlamining qarshiligi quyidagicha aniqlanadi:

$$R_r = r_0 \cdot h_r = r_0 \cdot x_0 \cdot \frac{V}{S} \quad (7.7)$$

(7.7) tenglikdagi  $R_r$  ning qiymatini (7.5) tenglamaga qo'yib quyidagi ifodaga erishamiz:

$$\frac{dV}{S \cdot d\tau} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot \left( r_0 \cdot x_0 \cdot \frac{V}{S} + R_{\phi.m.} \right)} \quad (7.8)$$

Bu tenglik filtrlash jarayonining asosiy tenglamasi deyiladi.

Cho'kma qatlaming qarshiligiga nisbatan filtr to'siqlarining qarshiligi juda xam kichkina qiymat bo'lganligi uchun, uni hisobga olmasak, u holda filtrlashning differensial tenglamasi kuyidagi holda bo'ladi:

$$\frac{dV}{S \cdot d\tau} = \frac{\Delta P \cdot S}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0 \cdot V} \quad (7.9)$$

yoki

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{\Delta P \cdot S^2}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0 \cdot V} \quad (7.10)$$

Qimiyo va oziq-ovqat sanoatida filtratsiya jarayoni uch xil rejimda olib boriladi.

1.  $\Delta R = \text{const}$ . Bosimlar farqi o'zgarmas bo'lganda, filtrlash tezligi kamayib boradi. Bu rejimda siqilgan havo yordamida filtr bilan cho'kma ostida doimiy o'zgarmas bosim hosil qilinib turiladi va filtr ochiq bo'lib, filtrat vakuum yordamida tortib olinadi.

2.  $W = \text{const}$  filtrlash tezligi o'zgarmas bo'lishi uchun bosimlar farqini oshirish kerak. Bu rejimda ishlaydigan filtrlarga suspenziya porshenli nasoslar yordamida beriladi.

3. Bir vaqtning o'zida bosim va filtrlash tezligi o'zgarib turadi. Bu rejimda ishlaydigan filtrlarga suspenziya vakuum nasos yordaimda beriladi.

Agar (7.10) tenglamani bosimlar farqi o'zgarmas rejimda ishlaydigan  $\Delta R = \text{const}$  filtrlash uchun integrallasak, quyidagi ifodaga erishiladi:

$$\int_0^V dV = \frac{\Delta P \cdot S^2}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0} \quad (7.11)$$

$$\frac{V^2}{2} = \frac{\Delta P \cdot F}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0} \cdot \tau \quad (7.12)$$

$$V = F \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P \cdot \tau}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0}} \quad (7.13)$$

(7.13) tenglama orqali vakt davomida olingan filtratning hajmini, filtr qurilmasining unumdorligini aniqlash mumkin. Xuddi shuningdek, filtrlash vaqtini xar qanday rejim uchun topish mumkin. Bu tenglamadan ko'rinish turibdiki, bosimlar farqi o'zgarmas bo'lganda, filtrlash vaqtini qancha ko'p bulsa, shuncha ko'p filtrat olinadi.

(7.13) tenglamadagi bosimlar farqi  $\Delta P$  suspenziyaning qovushoqligi, cho'kmaning solishtirma qarshiligi  $\mu$ , cho'kma va filtrat hajmla-rining nisbati faqat tajriba orqali aniqlanadi. Shu sababli, bularning o'zaro bog'liqligi filtrlash doimiyligi K orqali ifodalanadi:

$$K = \frac{\Delta P}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0} \quad (7.14)$$

Filtrlash doimiyligi bosimlar farqi, cho'kmaning fizik tarkibi va supenziyaning qovushoqligini hisobga oladi.


Xuddi shuningdek filtr to'siqlarining gidravlik karshiligini, ham filtrlash doimiyligi S bilan belgilash mumkin:

$$C = \frac{R_{\phi.m.}}{r_0 \cdot x_0} \quad (7.15)$$

Filtr to'sik va filtrlash doimiylarining qiymatlarini (7.8) tenglamaga quysak, quyidagi ko'rinishga keladi:

$$V^2 + 2 \cdot V \cdot c = K \cdot \tau \quad (7.16)$$

Ushbu ishni o'tkazishdan maqsad, filtrda cho'kmaning hosil bo'lishida filtrlash doimiyligini aniqlash. 7.2-rasmda filtrlash doimiyligini aniqlash uchun laboratoriya qurilmasi tasvirlangan.



7.2-rasm. Laboratoriya qurilmasi.

1-voronka; 2-nutch filtrning tag qismi; 3-filtrlash tusig'i; 4-cho'kma; 5-vakuum nasosga ulangan filtrat yig'iladigan idish; 6-oraliq idish; 7-vakuumni o'lchovchi simobli manometr; 8-vakuum miqdorini rostlovchi kran; 9-vakuum nasos.

Cho'kma qurilaming qarshiligi quyidagiicha aniqlansadi:

## Ishni bajarish tartibi

1. Berilgan konsentratsiya buyicha suspenziya tayyorlanadi.
2. Laborant ishtirokida laboratoriya tajriba qurilmasining holati tekshiriladi.
3. Filtrlash uchun suspenziya nutch-filtrga quyiladi. Laborant ishtirokida vakuum-nasos ishga tushi rilib, yig'gichda vakuum hosil kilinadi. Vakuum-biror qurilmaning atmosfera bosimidan past bosimda ishlashni ko'rsatadi. Vakuumning miqdori U-simon manometr bilan aniqlanadi. Yig'gichdagi to'la absolyut bosim atmosfera va vakuum bosimlar orasidagi farqqa teng bo'ladi.
4. O'zgarmas bir xil vaqt birligida filtrlangan filtratning hajmi aniqlanadi.
5. Filtrning yuzasi aniqlanadi.
6. Kuzatish tajriba birliklari jadvaldan yoziladi va hisoblanadi.
7. Tajriba asosida  $\Delta\tau/\Delta q - q$  orasidagi boglanish grafigi chiziladi.
8. Filtrlash doimiyligi K hisoblanadi.

## Tajriba ko'rsatkichlarini hisoblash

Filtrlash davomida cho'kmaning hosil bo'lishida filtrlash doimiyligi aniqlanadi. Ushbu filtrda filtrlash doimiyligi o'zgarmas kattalik bo'lib, filtrlash rejimini, cho'kmaning, hamda eritmaning fizik-kimyoviy hususiyatlarini hisobga oladi, filtrlash differensial tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{\Delta P \cdot S^2}{\mu \cdot r_0 \cdot x_0 \cdot V}$$

Ifodada  $V$  - filtrning unumдорligi  $\tau$  vaqt ichida oqib o'tgan filtratning hajm miqdori,  $m^3$ ;  $\tau$  - filtrlash vaqt, s;  $\Delta R$  - filtrlashdagi bosimlarning farqi,  $N/m^2$ ;  $S$  - filtrning umumiyligi yuzasi,  $m^2$ ;  $\mu$  - suyuqlikning qovushoqligi,  $N \cdot s/m^2$ ;  $x_0 = V_2/V$  cho'kma hajmining  $V_2$  filtrat hajmiga  $V_2$  nisbati;  $r_0$  - cho'kmaning solishtirma qarshiligi.

Agar  $S = 1m^2$  deb qabul qilinsa:

$$dV/d\tau = \Delta P / \mu \cdot r_0 \cdot x_0 \quad (7.17)$$

Filtrlash jarayoni o'zgarmas bosimlar farqida olib borilganligi uchun ya'ni  $\Delta R = \text{const}$  da  $K'$  ning miqdori:

$$\Delta P / \mu \cdot r_0 \cdot x_0 = K'$$

(7.18) tenglamani  $K$  bilan ifodalasak, u holda (7.17) tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{dV'}{d\tau} = \frac{K'}{V} \quad \text{yoki} \quad V \cdot dV = K' \cdot d\tau \quad (7.18)$$

(7.12) integrallab quyidagi ifodani olinadi:

$$\frac{V^2}{2} = K' \cdot \tau \quad \text{yoki} \quad V^2 = 2 \cdot K \cdot \tau \quad (7.19)$$

ifodada  $K$  – filtrlash doimiyligi. Filtrlash tezligini shu moment vaqt ichida aniqlash uchun (7.19) tenglamani differensiallab, xaqiqiy filtrlash tezligini topamiz, ya’ni

$$2 \cdot V \cdot dV = K \cdot d\tau \quad (7.20)$$

hosil bulgan ifodadan filtrlash doimiyligini aniqlash uchun quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{K}{2 \cdot V} \quad (7.21)$$

Hisoblashni qulaylashtirish uchun (7.21) ifodani quyidagicha tasvirlash mumkin:

$$\frac{\Delta\tau}{\Delta q} = \frac{2}{K} \cdot q \quad (7.22)$$

ifodada  $q = V/S$  - filtrning solishtirma unimдорligi,  $\text{m}^3/\text{m}^2$ ;  $\Delta\tau/\Delta q$  - filtrlash tezligining teskari qiymatiga to’g’ri kelgan miqdor: (7.22) tenglamani koordinat uklarida  $\Delta\tau/\Delta q = q$  bog’lanish orqali ifodalanganda, grafikda to’g’ri chiziq hosil bo’lib, uning og’ma tengens burchagini tg $\alpha=2/K$  qiymati filtrlash doimiyligiga teng bo’ladi.


7-1 Hisoblash jadvali

Filtratning umumiyyahjm miqdori, $\text{V}, \text{sm}^3$	olchov vaqtlar orasdagisi farq $\tau, \text{s}$	Filtrahajm miqdorining vaqt bir ligida ortishi $\Delta V, \text{cm}^3$	Filtrat hajm miqdorining filrat yuzasiga nisbati $\Delta q = \frac{\Delta V}{S}$ $\text{sm}^3/\text{sm}^2=\text{s}$	$\Delta\tau/\Delta q$ ning nisbati $\text{s}/\text{sm}$	Filtr yuzasi- $S, \text{sm}^2$	Umumiyyfiltrat hajm miqdori $\text{V}, \text{sm}^3$
Olgigan kattaliklarning SI sistemada ifodalanishi						
$\text{m}^3$	$\text{s}$	$\text{m}^3$	$\text{m}$	$\text{s}/\text{m}$	$\text{m}^2$	$\text{m}^3$

7-2 jadvaldan  $\Delta\tau/q$  ga to’g’ri kelgan  $q$  olinib koordinat o’qlariga grafik quriladi.

$\Delta\tau_1/\Delta q_1$	$q_1$
$\Delta\tau_2/\Delta q_2$	$q_2$
$\Delta\tau_3/\Delta q_3$	$q_3$

$\Delta \tau_1 / \Delta q_1$	$q_1$
$\Delta \tau_2 / \Delta q_2$	$q_2$
$\Delta \tau_3 / \Delta q_3$	$q_3$



Grafikda hosil bo'lgan to'g'ri chiziq suspenziyani filtrlash jarayonini ifodalaydi. To'g'ri chiziqdan tangens og'ish burchagini qiymatini aniqlab, undan  $\operatorname{tg} \alpha = 2/K$  ifoda orqali filtrlash doimiyligi K ni aniqlaymiz. Filtr to'siqlarining o'zgarmas qarshiligining miqdorini aniqlash uchun, ordinata o'qi bilan filtrlash jarayoni chizig'i bilan kesishgan kesma aniqlanadi. Bu kesmaning miqdori  $V=2s/K$  ga teng bo'ladi. Bu ifodadan o'zgarmas kattalik "S" ning miqdori aniqlanadi.

### NAZORAT SAVOLLARI

1. Filtrlash jarayonning fizik mohiyati.
2. Filtrlash jarayonining qarshiligi va harakatlantiruvchi kuchi.
3.  $P=const$  bulgan holatda filtratsiya tenglamasi.
4. Filtrlar konstruksiyalari, ishslash prinsipi, solishtirish xarakteristikaları.
5. Suspenziyalarni markazdan qochma kuch ta'sirida ajratish.
6. Gaz aralashmalarini filtrlar vositasida tozalash.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва курилмалари фанидан хисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;

6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov, K.F, Romankov, P.G, Noskov, A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмасиниши қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билиқ, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Ҳ.С., Равичев Л.В., Абдуллаев А.Ш., Тожиев Р.Ж. Гидро- ва механик қурилмаларни хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: ILMIY-TEKNIKA AXBOROTI-PRESS NASHRIYOTI, 2021. - 354 бет.

## “TRUBA ICHIDA TRUBA” TIPIDAGI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINING ISSIQLIK BERISH Koeffitsientini aniqlash

### *Ishning nazariy asoslari*

K'pchilik texnologik jarayonlarning intensivligi, isitish yoki sovitish jarayonini qanday amalga oshirilayotganiga bog'liq.

Issiqlik jarayonlari - temperaturalar farqi mavjud b'lganda, temperaturasi yuqori bir jismdan temperaturasi past ikkinchi jismga issiqliknинг 'tishidir.

Bunday jarayonlar issiqlik almashinish qurilmalaridan amalga oshriladi. Issiqlik almashinish jarayonlarida qatnashuvchi suyuqliklar issiqlik tashuvchi agentlar deb ataladi. Yuqori temperaturaga ega b'lib, 'zidan issiqliknинг temperaturasi past muxitga beruvchi suyuqliklar isituvchi agentlar deyiladi. Sovutilayotgan muxitga nisbatan past temperaturaga ega b'lgan va 'ziga muxitdan issiklikni oluvchi suyuqliklar sovutuvchi agentlar deb ataladi.

Issiklik tashuvchi agentlardan sovutuvchi agentlarga issiklik tarqalishining asosan uchta turi bor:

1. Issiqlik 'tkazuvchanlik (ki konduksiya);
2. Konveksiya;
3. Issiqliknинг nurlanishi.

Bir-biriga tegib turgan kichik zarrachalarning tartibsiz xarakati natijasida yuz beradigan issiqliknинг 'tish jarayoni issiqlik 'tkazuvchanlik deyiladi.

Issiqlik 'tkazuvchanlik y'li bilan uzatilayotgan issiqlik miqdori Fure qonuniga binoan topiladi:

$$dQ = -\lambda \cdot \frac{dt}{dn} \cdot dF \cdot d\tau \quad (8.1)$$

Gaz yoki suyuqliklarda makroskopik xajmlarning xarakati va ularni aralashtirish natijasida yuz beradigan issiqliknинг tarkalishi konveksiya deb ataladi. Konveksiya ikki xil buladi. Gaz yoki suyuqliklarning xar xil qismlaridagi zichliklarning farqi natijasida xosil b'ladigan issiklikning almashinishi tabiiy yoki erkin konveksiya deyiladi. Tashqi kuchlar ta'sirida (nasoslar yordamida uzatish, mexanik aralashtirgichlar bilan aralashtirish paytida) majburiy konveksiya xosil b'ladi.

Issiklik tashuvchi agentlar trubaning devoriga yoki trubaning devoridan sovituvchi agentga issiqliknинг 'tishiga issiqlik berish deyiladi va u Nyutonning sovitish qonuniga binoan aniqlanadi:

$$Q = \alpha \cdot F \cdot (t_o - t_e) \quad (8.2)$$

ya'ni,  $\tau$  vaqt ichida 'tayotgan issiqlik miqdori Q devor yuzasi va muxit temperaturalarining farqiga ( $t_d - t_e$ ), xamda jarayonning davomiyligiga t'g'ri proporsionaldir.

Hozirgi paytda konvektiv issiqlik almashinish jarayonlarini tezlatishni bir necha xil usullari 'rganilgan va yangi qurilmalarda (isitgichlarda) qullanishga tavsiya etilgan.

Bir fazali suyuqliklarning truba ichida oqib 'tayotganda quyidagi usullar bilan issiqlik almashinishni tezlatish mumkin: sun'iy y'l bilan truba yuzasida turbulizatorlar, g'adir - budurliiklar va qirralar xosil qilish, spiralsimon qirralar yordamida oqimga aylanma xarakat berish, shnekli va oqimga t'lqinsimon y'nalish beruvchi moslamalar yordamida omalga oshiriladi.


Bug'larni kondensatsiyalash jarayonida esa, kondensat yupka qatlamni turbulizator yoki qirralar yordamida buzish, maxsus qurilma orqali tomchi-simon kondensatsiya xosil qilish, oqimga yoki issiqlik almashinish yuzasiga aylanma xarakat berish usullari yordamida issiklik jarayonini tezlatish mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, issiqlik almashinish jarayonini u yoki bu usul bilan tezlatish, faqat truba yuzasining samaradorlik k'rsatkichi yetarli emas. Shuning uchun, issiqlik almashinish kurilmalarini yigish texnologiyasi, mustaxkamligi, truba yuzasining ifloslanish darajasi, foydalanish xususiyatlari va xokazo k'rsatkichlarga xam axamiyat berish kerak.

Yuqorida aytib 'tilgan k'rsatkichlar, tezlatish usulini tanlash q'lagini kamaytiradi, chunki texnologik qulaylik, mustaxkamlik va qurilmalarning foydalanish paytidagi kulayliklar asosiy mezonlardir.

Hozirgi paytda oqimni sun'iy ravishda turbulizatsiya qilish usullari bilan konvektiv issiqlik almashinishni tezlatish eng samarador usul deb tan olingan.

Bu usullardan qulay va samaraligi dumalatib zichlash orqali trubalarda sun'iy g'adir-budurliiklar xosil qilishdir (8.1b - rasm ).



8.1-rasm. Silliq (a) va dumalatib zichlashtirilgan (b) trubalarning bo'ylama kesimlari tasvirlangan.

Issiqlik berish koeffitsienti  $\alpha$  devorning  $1 \text{ m}^2$  yuzasidan suyuqlikka 1s vaqt ichida, devor va suyuqliklar farqi  $10^\circ\text{S}$  b'lganda, berilgan issiqlik miqdorini bildiradi va u quyidagi 'lchov birligiga ega

$$[\alpha] = \frac{Q}{F \cdot \tau \cdot (t_d - t_e)} = \frac{\mathcal{K}}{m^2 \cdot c \cdot K} = \frac{Bm}{m^2 \cdot K} \quad (8.3)$$

Proporsionallik koeffitsienti  $\alpha$  devor yuzasidan atrof muxitga yoki aksincha atrof muxitdan devorga issiqlik 'tishi intensivligini xarakterlaydi. Issiqlik berish koeffitsienti

k'pchilik faktorlarga: okimning tezligiga  $w$  va zichligiga  $\rho$ , uning qovushoqligi  $\mu$ , muxit issiqlik va fizik xossalari, issiqlik sig'imi  $c$ , issiqlik 'tkazuvchanlik koeffitsienti  $\lambda$ , suyuqlikning xajmiy kengayish koeffitsienti  $\beta$ , devorning shakli, 'lchami va uning g'adir-budurligiga  $\varepsilon$  bog'lik, ya'ni:

$$\alpha = f(w, \mu, \rho, c, \lambda, \beta, \alpha, l, \varepsilon) \quad (8.4)$$

Issiqlik berish koeffitsienti  $\alpha$  k'pchilik faktorlarning funksiyasi b'lganligi uchun, bu koeffitsientni Nusseltning kriterial tenglamasidan topish mumkin:

$$Nu = \frac{\alpha \cdot l}{\lambda} \quad (8.5)$$

$Nu$  - Nusselt kriteriysi devor va oqim chegarasida issikliqning utish tezligini xarakterlaydi;  $l$  - aniqlovchi geometrik 'lcham (trubalar uchun uning diametri), m;  $\lambda$  - muxitning issiqlik 'tkazuvchanlik koeffitsienti,  $Vt/(mK)$ .

Konvektiv issiqlik almashinishning kriterial tenglamasi umumiyl xolda quyidagi k'rinishga ega:

$$Nu = f(Re, Gr, Pr, Fo, Pe...) \quad (8.6)$$

Dumalatib zichlash usuli bilan olingan trubalar uchun issiqlik almashinish tezligi quyidagi k'rsatkichlarga bog'lik:

$$Nu = f\left(Re, Pr, \Psi, \frac{h}{D}, \frac{d}{D}, \frac{t}{D}\right) \quad (8.7)$$

bu yerda  $\Psi = T_d/T_s$  - temperatura faktori;  $h/D$  - dumalatib zichlashning 'lchovsiz chuqurligi;  $d/D$  - dumalatib zichlashning 'lchovsiz diametri;  $t/D$  - dumalatib zichlashning 'lchovsiz qadami.

Bug'larni silliq trubali qurilmalarda kondensatsiyalash paytida, bug tarkibiga xavo qushilib qolsa, issiqlik almashinish tezligikeskin ravishda kamayib ketadi. Lekin, kondensatorlardagi silliq trubalar, dumalatib zichlash usuli bilan olingan trubalar bilan almashtirilsa, issiqlik almashinish tezlashadi va bu jarayon ushbu funksiya orqali ifodalanaadi:

$$Nu = f\left(Re, Re_{n}, \varepsilon, \frac{h}{D}, \frac{d}{D}, \frac{t}{D}, \frac{t}{D}, P\right) \quad (8.8)$$

bu yerda  $\varepsilon = (G_s/G_b)$  - xavo bug aralashmasidagi xavoning miqdori, %;  $G_s$  - xavoning sarfi, kg/s;  $G_b$  - bug'ning sarfi, kg/s;  $P$  - qurilmadagi bosim, Pa;  $Re_n$  - kondensat yupqa qatlami oqimining Reynolds soni.  $Pe$  - Pekle kriteriysi, jarayonning gidrodinamik sharoiti va muxitning xossalari belgilaydi.

$$Pe = \frac{w \cdot l}{\alpha}; \quad \alpha = \frac{\lambda}{c \cdot \rho} \quad (8.9)$$

bu yerda  $a$  - temperatura 'tkazuvchanlik koeffitsienti,  $m^2/s$ ;  $Pr$  - Prandtl kriteriysi suyuqlikning qovushoqligi va temperatura 'tkazuvchanlik xossalaring nisbatini ifoda qiladi.

$$Pr = \frac{Pe}{Re} = \frac{w \cdot l}{a} ; \frac{w \cdot l}{v} = \frac{v}{a} \quad (8.10)$$

Reynolds kriteriysi oqimdagى inersiya va ishqalanish kuchlarning nisbatini aniqlaydi.

$$Re = \frac{w \cdot d \cdot \rho}{\mu} = \frac{w \cdot d}{v} \quad (8.11)$$

Fure kriteriysi noturg'un issiqlik jarayonlarida temperatura maydonining 'zgarish tezligi - muxitning 'lchami vaqt va fizik kattalıkları - 'rtasidagi bog'liqlarni belgilaydi

$$Fo = \frac{a \cdot \tau}{l^2} \quad (8.12)$$

Grasgof kriteriysi erkin konveksiya paytida issiq va sovuq suyuklik zichliklarining farqi ta'sirida xosil bulgan oqimning gidrodinamik rejimini ifodalaydi

$$Gr = \frac{g \cdot l^3}{v^2} \cdot \beta \cdot \Delta t \quad (8.13)$$

$\beta$  - xajmiy kengayish koeffitsienti, 1/K;  $\Delta t$  - devor va atrof muxit orasidagi temperaturalar farqi.

Issiqlik 'tkazishning xar qanday xolati uchun aloxida kriterial tenglama mavjud.

Shunday qilib, oqimning xar bir rejimi aloxida kriterial tenglama bilan ifodalanadi. Turbulent rejimda

$$Nu = 0,023 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr^{0,43} \left( \frac{Pr_c}{Pr_g} \right)^{0,25} \quad (8.14)$$

Laminar rejimda:

$$Nu = 0,17 \cdot Re^{0,33} \cdot Pr^{0,43} \cdot Gr^{0,1} \left( \frac{Pr_c}{Pr_g} \right)^{0,25} \quad (8.15)$$

bu yerda  $Pr_s$  - suyuqlikning 'rtacha temperaturasida xisoblanadi;  $Pr_d$  - devorning 'rtacha temperaturasida xisoblanadi.

Dumalatib zichlangan trubalar ichida bir fazali suyuqliklar yeki gazlar okib utganda, urtacha issiklik berish kuyidagi kriterial tenglamadan aniqlanadi:

$$Nu = A \cdot Nu_{cr} \quad (8.16)$$

bunda

$$A = \left( 1 + \frac{lg Re - 4,6}{35} \right)^{\frac{1}{3}} \exp \left[ \frac{-18,2 \left( 1 - \frac{d}{D} \right)^{0,75}}{\left( \frac{l}{D} \right)^{0,25}} \right] \quad (8.17)$$

bu yerda  $Nu_{cr}$  - silliq truba uchun ushbu formulada topiladi:

$$Nu_{cr} = 0,0207 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr^{0,443} \quad (8.18)$$

(8.16) formuladan va  $Re \geq 10^4$  b'lgan oraliqda foydalanish mumkin. Isituvchi agentlar uchun issiqlik berish koeffitsientining oraliqda issiklik berish koeffitsientining

qiymati quyidagicha 'zgarishi mumkin:

	Isitib yoki sovutilayotganda $\alpha$ , $Vt/m^2 \cdot K$
1. Havo uchun	1,16 - 58
2. Yog'lar uchun	58,0 - 1740
3. Suv uchun	232 - 11600
4. ota qizdirilgan suv bug'i uchun	23,2 - 116
5. O'aynayotgan suv uchun	2580 - 52200
6. Plenkasimon kondensatsiyalanaetgan bug' uchun	4640 - 17400
7. Organik moddalar bug'inining	580 - 2320
8. Plenkasimon kondensatsiyalanaetgan ekstraksion benzin-xavo bug'inining kondensatsiyalanishi uchun	500 - 2000

Kondensatsiyalanayotgan bug'ning issiqlik berish koeffitsienti kondensatsiyalanish kriteriysi orqali xisobga olinadi:

$$K = \frac{r}{C_p \cdot \Delta t} \quad (8.19)$$


bu yerda  $r$  – bug'lanish issiqligi, J/kg.

Kondensatsiyalanish kriteriysi  $K$  isituvchi agentning agregat xolatining 'zgarishini xarakterlaydi.  $r$  va  $C_p$  lar isituvchi agentning 'rtacha temperaturasida berilgan (ilovadagi 8-jadvaldan) aniqlanadi.

Ish 'tkazishdan maqsad - isituvchi agentdan trubaning devoriga yoki trubaning devoriga yoki trubaning devoridan sovituvchi agentga issiqlik 'tganda issiqlik berish koeffitsientlarini aniqlash.

### Ishning bajarish tartibi

8.2 - rasmda eksperimental qurilma sxemasi tasvirlangan.



8.2 - rasm. Labratoriya qurilmasining sxemasi.

1-9 termoparalar; 10 - termoparalarni potensiometrga ulaydilgan qurilma, 11 - potensiometr, 12 - issiqlik almashinish qurilmasi; 13,14 - suv sarfini 'lchaydigan RS rotametri; 15-18 - suv sarfini rostlovchchi moslamalar, 19 - bosim xosil qiluvchi idish; 20 - suv balandligini k'rsatuvchi naycha, 21 - issiqliq suv beriladigan truba.

#### 8.1-jadval.

Termop aralar nomeri	o'lchanayotgan temperatura	Belgilä nishi
1.	Issiqliq suv qurilmaga kirishdan oldin	$t_1$
2.	Issiqliq suv qurilmadan chiqqandan s'ng	$t_2$
3.	Sovuqliq suv qurilmaga kirishdan oldin	$t_3$
4.	Sovuqliq suv qurilmadan chiqqandan s'ng	$t_4$
5.	Ichki devor atrofidagi suvning temperaturasi	$t_5$
6.	Kichik trubanening ichki devorning temperaturasi	$t_6$
7.	Kichik trubanening tashqi devorning temperaturasi	$t_7$
8.	Katta trubanening ichki devori atrofidagiga suyuqlikning tem- peraturasi	$t_8$
9.	Bakdagagi suvning temperaturasi	$t_9$

O'urilma naporli bak 19, "truba ichidagi truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmadan 12 va suv sarfini 'lchovchi asboblaridan iborat. Isituvchi agent sifatida issiqliq suv ishlataladi va u issiqlik almashinish qurilma trubasining ichki qismida y' naltiriladi. Sovituvchi agent sifatida sovuqliq suv ishlatalib, u trubalar va qurilmaning ichki devori

oraligidagi b'shliqda xarakat qiladi. Issiqlik almashinish qurilmasida issiq va sovuq suv suvlarning sarfi rotametrlar (13, 14) yordamida 'lchanadi.

Sovuq va issiq suvlarning sarfi rotametrlar (13, 14) yordamida 'lchanadi.

Temperatura termoparalar yordamida 'lchanadi va ularning tartib nomeri 8-1 jadvalda berilgan.

O'uyidagi ishda issiqlik berish koeffitsientini aniqlash quyidagi tartibda olib boriladi;

1. Naporli bak 19 suv bilan tuldiriladi va termopara 9 yordamida uning temperaturasi aniqlanadi. Buning uchun termoparalarni potensiometrga ulaydigan qurilmani 0 (nol) xolatiga q'yiladi.
2. Sovuq suv berila boshlanadi. Uning sarfi rotametr 13 yordamida 'lchanadi.
3. S'ng issiq suv berib, uning sarfi, rotametr 14 yordamida 'lchanadi.
4. Hamma termoparalarning k'rsatkichlari aniqlanadi va yozib olinadi.
5. Besh minut vaqt 'tgandan keyin qaytadan xamma termoparalar k'rsatkichi aniqlanadi va yozib olinadi.
6. Sovuq yoki issiq suvning sarfi k'paytiriladi va 4,5 bandlardagi ishlar qaytariladi.

### Tajriba k'rsatkichlarini xisoblash

Isituvchi agentdan devorga birilayotgan issiqlik miqdori quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$Q = G_1 \cdot c_1 \cdot (t_1 - t_2) \quad (8.20)$$

bu yerda  $G_1$  - isituvchi agentning sarfi, kg/s;  $c_1$  - 'rtacha temperaturadagi  $t_{yp} = \frac{t_1 + t_2}{2}$  isituvchi agentning issiqlik sig'imi.

Tenglamadan  $Q$  ning qiymatini aniqlab, isituvchi agentdan truba devori orasidagi tajribiy issiqlik berish koeffitsienti  $\alpha_1$  quyidagi formuladan topiladi.

$$Q_1 = \alpha_1 \cdot F_1 \cdot (t_1 - t_2) \quad (8.21)$$

bu yerda  $F_1$  - truba devorining yuzasi,  $F_1 = 0,193 \text{ m}^2$

Isitilgan truba devoridan sovutuvchi agentga 'tayotgan issiqlik miqdori, ushbu formuladan aniqlanadi

$$Q_2 = G_2 \cdot c_2 \cdot (t_4 - t_3) \quad (8.22)$$

bu yerda  $G_2$  - sovutuvchi agent sarfi, kg/s;  $c_2$  - 'rtacha temperatura  $t_{yp} = \frac{t_3 + t_4}{2}$  dagi sovuq agentning issiqlik sig'imi, J/kg·K.

Truba devori va sovutuvchi agent orasidagi issiqlik berish koef-fitsienti  $\alpha_2$  quyidagi

formuladan topiladi:

$$Q_2 = \alpha_2 \cdot F_2 \cdot (t_4 - t_3) \quad (8.23)$$

bu yerda  $F_2$  - ichki trubaning yuzasi,  $F_2=0,139\text{m}^2$

Issiqlik berish koeffitsienti qiymatini kriterial tenglamadan aniqlanadi:

$$Nu = 0,17 \cdot Re^{0,33} \cdot Pr^{0,43} \cdot Gr^{0,1} \cdot \left( \frac{Pr_c}{Pr_\delta} \right)^{0,25} \quad (8.24)$$

$$Re = \frac{w \cdot d \rho}{\mu} \quad (8.25)$$

bu yerda  $w$  - suyuqlikning tezligi, sekundli sarf tenglamasidan topiladi:

$$V_c = w \cdot F \quad (8.26)$$

bu yerda  $V_c$  - suyuqlikning xajmiy sarfi miqdori,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  $S$  - trubaning k'ndalang kesim,  $F = \pi \cdot d^2 / 4$ . Trubalar kundalang kesim uchun  $F = \pi \cdot d_s^2 / 4$  ( $d=0,021\text{m}$ ,  $d_s=0,028\text{m}$ ). Ilovadagi 2-jadvaldan olinadi.

$$Pr = \frac{c \cdot \mu}{\lambda} \quad (8.27)$$

bu yerda  $s$ ,  $\mu$ ,  $\lambda$  - rtacha temperatura suyuqlikning issiqlik sig'imi, qovushoqligi va issiqlik tkazuvchanlik koeffitsientlari.(Ilovaning 2- jadvalidan olinadi)

$$Gr = \frac{g \cdot d_s^3}{\nu^2} \cdot \beta \cdot \Delta t \quad (8.28)$$

bu yerda  $\beta$  - xajmiy kengaysh koeffitsientining qiymati ilovadagi ilovadagi 1-jadvaldan aniqlanadi;  $\Delta t$  - devor va atrof muxit orasidagi temperaturalar farqi;  $d_s$  - truba diametri;  $\nu$ - suyuqlikning kinematik qovushoqligi ( ilovaning 2 - jadvalidan olinadi).

$$Pr_c / Pr_\delta \approx 0,25 \div 1,1$$

bu yerda  $Pr_\delta$  - kriteriyini xisoblash uchun suyuqlikning fizik-kimyoviy kattaliklari devorning temperaturasi b'yicha olinadi.

Issiqlik xashlik kriteriyalarining qiymatlarini bilgandagina, Nusselt kriteriyisini aniqlash mumkin. S'ogra, Nu kriteriyisidan issiqlik berish koeffitsienti  $\alpha$  topiladi:

$$Nu = \frac{\alpha \cdot d}{\lambda}$$

bu yerda  $\lambda$  - issiqlik tkazuvchanlik koeffitsienti (ilovaning 2-jadvalidan olinadi).

Keyin, tajribaviy va xisobiy  $\alpha$  larning qiymatlari taqqoslab tajribaning xatosi % larda aniqlanadi.

8-2 xisobot jadvali

Suv sarfi		Temperatura ${}^{\circ}\text{S}$																		
Is-siq	So-vuq																			
		$M^3$		$M^3$		$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$	$t_6$	$t_7$	$t_8$	$t_9$	$\alpha_1$ tajr.	$\alpha_2$ tajr.	$\alpha_3$ tajr.	$\alpha_4$ tajr.	$\alpha_5$ tajr.	$\alpha$ xisob.

### NAZORAT SAVOLLARI

1. Konvektiv issqlik almashinish jarayonining fizikaviy asosi.
2. Nyutonnning sovitish qonuni.
3. Issiqlik berish koeffitsienti va uning turli faktorlarga bog'liqligi.
4. Issiqlik berishni xisoblash uchun kriterial tenglamalar: a) Isituvchi agentning agregat xoli 'zgarganda; b) Isituvchi agentning agregat xoli 'zgarmaganda.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.

9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## “TRUBA ICHIDA TRUBA” TIPIDAGI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINING ISSIQLIK O’TKAZISH KOEFFITSIENTINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Issiqlik o’tkazish - issiqlik energiyasi tarqalish qonunlarini o’rganuvchi fandir. Issiqlik o’tkazish qonunlari isitish, sovitish, kondensatsiyalanish, bug’latish kabi issiqlik jarayonlarning asosi bo’lib, issiqlik ta’sirida boradigan massa almashinish jarayonlarini amalga oshirishda juda katta axamiyatga ega.

Temperaturasi yuqori bo’lgan muxitdan temperaturasi past bo’lgan muxitga biror devor orqali issiqliknинг berilishi issiqlik o’tishi deb ataladi. Bunda berilgan issiqliknинг miqdori issiqlik o’tkazishning asosiy tenglamasi orqali topiladi:

$$Q = K \cdot \Delta t_{vp} \cdot F \quad (9.1)$$

Bu tenglama binoan, temperaturasi yuqori bo’lgan muxitdan temperaturasi past bo’lgan muxitga o’tayotgan issiqlik miqdori  $Q$ , ajratuvchi devorning yuzasiga  $F$ , o’rtacha temperaturalar farqiga  $\Delta t$  va vaqt  $\tau$  ga to’g’ri proporsionaldir. Uzluksiz ishlaydigan turg’un jarayonlar uchun (9.1) tenglamagi  $\tau$  xisobga olinmaydi. U xolda:

$$Q = K \cdot \Delta t_{vp} \cdot F \quad (9.2)$$

Issiqlik o’tkazish koeffitsienti  $K$  temperaturasi yuqori bo’lgan muxitdan temperaturasi past bo’lgan muxitga vaqt birligi ichida ajratuvchi devorning yuzasi  $1 \text{ m}^2$ , muxitlar temperaturalari farqi  $1^\circ\text{S}$  bo’lganda, o’tkazilgan issiqlik miqdori bildiradi.

Issiqlik o’tkazish koeffitsienti quyidagi o’lchov birligiga ega:

$$Nu = 0,023 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr^{0,43} \cdot \left( \frac{Pr_c}{Pr_g} \right)^{0,25}$$

Tekis devor uchun issiqlik o’tkazish koeffitsientini quyidagi ifodan topish mumkin:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (9.3)$$

Silindrsimon yuzadan issiqlik o’tganda issiqlik o’tkazish koeffitsientini ushbu tenglamadan aniqlash mumkin:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_u \cdot r_u} + \frac{1}{\lambda} 2,3 \lg \frac{r_m}{r_u} + \frac{1}{\alpha_u \cdot r_m}} \quad (9.4)$$

$\alpha_1, \alpha_i$  - isituvchi, agentdan devorga issiqlik o'tayotgan paytdagi issiqlik berish koefitsientlari,  $Vt/(m^2 \cdot K)$ ;  $\alpha_2, \alpha_T$  - devor yuzasidan sovutuvchi agentga issiqlik o'tayotgan paytdagi issiqlik berish koeffitsientlari,  $Vt/(m^2 \cdot K)$ ;  $\lambda$  - trubaning issiqlik o'tkazuvchilik koeffitsienti  $Vt/(m^2 \cdot K)$ ;  $\delta/\lambda$  - truba devorining qaliligi;  $r_i, r_T$  - trubaning ichki va tashqi radiuslari, m.

Isitish yuzasi issiqlik o'tkazishning umumiyligi tenglamasidan topiladi:

$$F = \frac{Q}{K \cdot \Delta t_{yp} \cdot \tau} \quad (9.5)$$


bu yerda  $Q$  - suyuqlikni isitish uchun ketgan issiqlik miqdori,  $Vt$ ;  $G$  - suyuqlik sarfi,  $kg/s$ ;  $\Delta t_{yp}$  - o'rtacha temperaturalar farqi, issiqlik jarayonlarnin xarakatlantiruvchi kuchi va u quyidagi tenglama bilan topiladi:

$$\Delta t_{yp} = \frac{\Delta t_{ka} - \Delta t_{ku}}{2,3l \cdot g \frac{\Delta t_{ka}}{\Delta t_{ku}}} \quad (9.6)$$

Agar  $\Delta t_{ka}/\Delta t_{ku} \leq 2$  bo'lsa, o'rtacha temperaturalar farqi quyidagi ifodadan topiladi:

$$\Delta t_{yp} = \frac{\Delta t_{ka} + \Delta t_{ku}}{2} \quad (9.7)$$

(9.6) va (9.7) formulalardagi  $\Delta t_{ka}$  va  $\Delta t_{ku}$  issiqlik almashinish qurilmasining chetlardagi temperaturalarning katta va kichik farqlari bo'lib, issiqlik tashuvchi agentlarning yo'naliishiga bog'liq. Issiq va sovuq suyuqliklar o'zaro parallel (9.1a - rasm), qaramaqarshi (2.1b - rasm) yoki o'zaro kesishgan (9.1v - rasm) xolda xarakat qilishi mumkin. Bundan tashqari, amalda issiqlik tashuvchi agentlarning ancha murakkab xarakat yo'naliish sxemalari uchraydi.



9.1 - rasm. Issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik tashuvchi agentlarning yo'naliislari.

$\Delta t_{\text{ka}}$  va  $\Delta t_{\text{ku}}$  isituvchi va sovutuvchi agentlarning qurilmaga kirish va chiqish paytidagi farqi deb xisoblanadi.

Issiqlik almashinish qurilmalari ikkiga bo'linadi:

1) Sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari, bularda issiklik bir muxitdan ikkinchi muxitga ajratib turuvchi yuza orqali o'tadi;

2) aralashtiruvchi issiqlik almashinish qurilmalari, bunday issiqlik almashinish qurilmalari keng ishlataladi.

Sanoatning barcha tarmoqlarida suyuqlik va gazlarni isitish xamda sovitish uchun sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari keng tarqalgan. Konstruktiv tuzilishga ko'ra sirtiy issiqlik almashinish qurilmalari trubali, zmeevili, plastinali, spiralsimon, qirrali, g'ilofli va maxsus issiqlik almashinish qurilmalariga bo'ladi. Isitish yuzasining joylashishiga qarab vertikal va gorizontal issiqlik almashinish qurilmalariga bo'ladi.

Qobiq-trubali qurilmalarda trubalar turlarga razvalsovka, payvandlash, kavsharlash va salniklar yordamida biriktirilishi mumkin.

Yuqorida qayd etilgan qurilmalarning o'ziga yarasha afzalliklariva kamchiliklari bordir.

Qobiq-silliq trubali isitkichlar quyidagi afzalliklarga ega: ixcham, metall kam sarf qilinadi, trubalarning ichini tozalash oson, (U - simon trubali isitkichlardan tashqari) issiqlik almashinish yuzasi va unumdarligi katta.

Bu qurilmalar kamchiliklardan xam xoli emas: issiqlik tashuvchi agentlarni katta tezlik bilan o'tkazish qiyin, trubalararo bo'shliqni tozalash va tuzatish imkonini kam, razvalsovka va payvandlashga moyil bo'limgan materiallardan isitkichlarni yasab bo'lmaydi.

Dumalatib zichlanish orqali olingan trubali isitkichlar quyidagi afzalliklarga ega: ixcham, metall kam sarf bo'ladi, issiqlik almashinish yuzasi katta, trubalarning ichini tozalash vaqtining oralig'i 3-5 marta ko'proq, chunki truba devori atrofidagi oqimning qatlami turbulizatsiya qilinadi.

Bundaň tashqari, dumalatib zichlash usuli bilan olingan trubali issiqlik almashinish qurilmalari silliq trubalik qurilmalar oldida ushbu asosiy xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. Dumalatib zichlangan trubalarda eng yuqori intensivlash qiymatiga erishiladi. Unda issiqlik o'tkazish koeffitsientining qiymati silliq trubadagidan 1,2-2,0 barobar ko'pdir.

2. Dumalatib zichlangan truba ishlatilsa, birdaniga truba devorlarning ikkala yuzasida issiqlik berish jarayonlari ancha tezlashadi.

3. Dumalatib zichlangan trubalarni ishlab chiqarish texnologiyasi oddiy va arzondir.

Shuni aloxida takidlash kerakki, dumalatib zichlangan trubalar issiqlik almashinish qurilmalarida ishlab chiqarish texnologiyasi o'zgartirmaydi. Bundan tashqari, bug'larni kondensatsiyalashda, dumalatib zichlangan trubali kondensatorlarda sovuq suvning

sarfı silliq trubali kondensatornikidan 30 - 35% kam.

"Truba ichidagi truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmalari yuqori bosimda va issiqlik tashuvchi agentlarning sarfi kam bo'lganda xam ishlaydi. Bundan tashqari, suyuqliklarning tezligi katta bo'lgani uchun issiqlik o'tkazish koeffitsientining qiymati katta va qurilmani tayyorlash oson.

Kamchiliklari: trubalar o'rtasidagi bo'shliqni tozalash qiyin.

Zmeevikli issiqlik almashinish qurilmalarining afzalliklari: tayyorlash oson, issiqlik yuzasini kuzatish va tuzatish oson, idishdagi suyuqlikning xajmi katta bo'lganligi sababli, rejimning o'zgarishshlariga uncha sezgir emas.

Kamehililiklari: o'lchami katta, idishdagi suyuqlikning tezligi kichik bo'lganligi uchun, zmeevikning tashqarisidagi issiqlik berish koeffitsienti kam, trubalar ichki yuzasini tozalash qiyin.

Yuvilib turuvchi issiqlik almashinish qurilmalarining afzalliklari quyidagilardan iborat:sovutuvchi agetning sarfi kam, tuzilishi sodda, trubalarni tozalash oson, shu bilan birga narxi xam arzonga tushadi.

Kamchiliklari: o'lchami katta, juda ko'p suyuqlik sarflanadi.

Spiralsimon issiqlik almashinish qurilmalarining afzalliklari: tuzilishi ixcham, ikkala issiqlik tashuvchi agentlarni katta tezlik bilan o'tkazish mumkinligi uchun, katta issiqlik o'tkazish koeffitsientiga ega, gidravlik qarshiligi ko'p yo'lli qobiq-trubali qurilmalarnikiga qaraganda kam.

Kamchiliklari: tayyorlash va tuzatish murakkab, 0,6 MPa dan ortiq bosimlarda ishlash mumkin emas.

Plastinali issiqlik almashinish qurilmalarining afzalliklari: ixcham, gidravlik qarshiliklari katta emas, shuning uchun ikkala agentlarning tezligini katta qilish mumkin, natijada issiqlik o'tkazish koeffitsientini oshirish mumkin.


Kamchiliklari: katta bosimlarga bardosh bera olmaydi, isitkichlar tuzatilgandan keyin (qistirmalarning soni ko'p bo'lgani uchun) tegishli zichlikni xosil qilish qiyin.

çilofli issiqlik almashinish qurilmalari konstruktiv jixatdan sodda, kuzatish va tuzatish quay.

Ish o'tkazishdan maksad - "truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasida isituvchi agentdan sovutuvchi agentga issiqlik o'tkazish koeffitsientini aniqlash.

### Ishni bajarish tartibi

9.2 - rasmida tajriba o'tkazish qurilmasi tasvirlangan. Eksperimental qurilma naporli bak 1, "truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish qurilmasi 2, suyuqliklarning sarfini o'lchaydigan rotametrler 3, 4 va temperatura o'lchash asbobi 5 lardan iborat. Isituvchi agent sifatida issiqlik suv ( $60-80^{\circ}\text{S}$ ) ishlatiladi va u isitkichning ichki trubasiga yunaltiriladi. Sovutuvchi agent sifatida sovuqlik suv ( $11-15^{\circ}\text{S}$ ) ishlatiladi va u isitkichning trubalararo bo'shlig'ida yuboriladi.



9.2 - rasm. Laboratoriya qurilmasini sxemasi.

Issiqlik o'tkazish koeffitsienti tajriba qurilmasida quyidagi tartibda aniqlanadi:

Naporli bak 1 issiq suv bilan to'ldiriladi va uning temperaturasi ( $t_1$ ) o'lchanadi. So'ngra issiq suv almashinish jarayoniga yuborilib, rotametr yordamida sarfi ( $G_1$ ) aniqlanadi. Krandan kelayotgan sovuq suvning temperaturasi ( $t_2$ ) aniqlanadi va isitkichga yuborilib, uning sarfi ( $G_2$ ) rotametr yordamida topiladi. 30 minutdan keyin issiq ( $t_2$ ) va sovuq ( $t_2'$ ) agentlarning temperaturasi, isitkichdan chiqish paytida o'lchanadi.

#### Tajriba natijalarini xisoblash

Issiqlik o'tkazish koeffitsientlarining tajribadan olingan qiymatlari issiqlik o'tkazishning asosiy tenglamasi orqali topiladi

$$K = \frac{Q}{F \cdot \Delta t_{yp}}$$

F - devorning yuzasi,  $F=0,193\text{m}^2$

$$Q_1 = G_1 \cdot c_1 \cdot (t_1 - t_2)$$


$$Q_2 = G_2 \cdot c_2 \cdot (t_2' - t_1')$$

bu yerda  $Q_1$  – issiq suvdagi issiqlik miqdori,  $Vt$ ;  $Q_2$  – sovuq suvdagi issiqlik miqdori,  $Vt$ ;  $c_1, c_2$  - o'rtacha temperaturadagi issiq va sovuq suvning solishtirma issiqlik sig'imi koeffitsienti (ilovaning 2 jadvalidan olinadi),  $J/kg\text{K}$ .

$$\Delta t_{yp} = \frac{\Delta t_{ka} - \Delta t_{ku}}{2,3 \lg \frac{\Delta t_{ka}}{\Delta t_{ku}}}$$

$$\Delta t_{ka} = (t_2 - t'_1)$$

$$\Delta t_{ku} = (t_1 - t'_2)$$



Issiqlik o'tkazish koeffitsienti K ning xisobiy qiymatini quyidagi tenglamadan topiladi:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}, \left[ \frac{Bm}{m^2 \cdot K} \right]$$

bu yerda  $\delta$  - truba devorining qaliligi  $\delta = 2$  mm;  $\lambda$  - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti,  $\lambda = 46,5$   $Vt/m \cdot K$ ;  $\alpha_1 = 600$   $Vt/m \cdot K$ ;  $\alpha_2 = 200$   $Vt/m \cdot K$ ;

So'ngra, tajribaviy va xisobiy issiqlik o'tkazish koeffitsientlar taqqoslanib, tajribaning xatosi % larda aniqlanadi.

9-1 xisobot jadvali

Issiq suv sarfi		Sovuq suv sarfi		Issiq suvning isitkichga kirish paytidagi temperaturasi $T_1, {}^\circ C$	Issiq suvning isitkichdan chiqish paytidagi temperaturasi $t_2, {}^\circ C$	Sovuq suvning isitkichga kirish paytidagi temperaturasi $t_1', {}^\circ C$	Sovuq suvning isitkichdan chiqish paytidagi temperaturasi $t_2', {}^\circ C$	Issiqlik o'tkazish koeffitsienti $K \frac{Bm}{m^2 \cdot K}$
	$\frac{m^3}{c}$		$\frac{m^3}{c}$					

Tekshirish uchun savollar.

1. Issiqlik o'tkazish jarayonining fizik asosi.
2. Issiqlik o'tkazishning asosiy qonuni, uning fizik ma'nosи.
3. Issiqlik o'tkazish koeffitsienti va uning fizik ma'nosи.
4. Issiqlik tashuvchi agentlarning xarakat yo'naliishi va issiqlik almashinish jarayonini xarakatga keltiruvchi kuchini aniqlash.
5. Issiqlik almashinish qurilmalarining ishlash prinsipi va konstruksiyasi (kobiq trubali, zmeevikli, plastinali va b.).
6. Issiqlik almashinish qurilmalarining solishtirma xarakteristikasi.
7. Issiqlik almashinish qurilmalarini xisoblash.

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## ERITMALARNING TEMPERATURA DEPRESSIYASINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Uchuvchan bo'limgan moddalar eritmalarini uning tarkibidagi erituvchisini qaynatish paytida chiqarib yuborish yo'li bilan quyuqlantirish jarayoni bug'latish deb yuritiladi. Agar bug'lanish jarayoni qaynash temperaturasida past temperaturalarda, ya'ni suyuqlikning yuzasida ro'y bersa, bug'latish jarayonida bug' eritmaning butun xajmidan ajralib chiqadi.

Bug'latish jarayoni bug'latuvchi qurilmada olib boriladi.

Kimyo sanoatida ishkor, tuz va boshqa moddalarining suvli eritmatlari, ayrim mineral va organik kislotalar, ko'p atomli spirtlar, xamda shu kabi bir qator suyuq eritmalar bug'latiladi. Ayrim vaqtida bug'latish yordamida toza erituvchilar xam olinadi. Ba'zi sharoitlarda quyuqlashtirilgan eritma kristallanish jarayonini amalga oshirish uchun maxsus bug'latish qurilmalariga yuboriladi.

Bug'latish jarayonlarida isituvchi agent sifatida asosan suv bug'i ishlatiladi, bunday bug' birlamchi bug' deb yuritiladi. Qaynayotgan eritmani bug'latish paytida xosil bo'lgan bug' ikkilamchi bug' deb ataladi. Bug'latish jarayoni vakuum ostida, atmosfera va yuqori bosimlarda olib borilishi mumkin. Eritmalarning xossalari va ikkilamchi bug'ning issiqligidan foydalanish zaruratiga ko'ra xar xil bosimlar ishlatiladi.

Vakuum ostida bug'latish bir qator afzallikkarga ega: jarayonni past temperaturalarda olib borish mumkin; vakuum ta'sirida isituvchi agent va eritma temperaturasi o'rtaсидаги foydali farq ko'payadi va natijada qurilmaning isitish yuzasi kamayadi, vakuum bilan bug'latish uchun nisbatan past parametrl (temperatura va bosim) isituvchi agentlardan foydalanish mumkin. Vakuum ishlatilganda ikkilamchi bug'dan qaytadan birlamchi bug sifatida foydalanish imkonи tug'iladi.

Kimyo sanoatida bug'latish jarayoni bir va ko'p korpusli qurilmalarda amalga oshiriladi. Ko'p korpusli, ya'ni bir necha qurilmalardan tashkil topgan bug'latish qurilmalari keng ishlatiladi. Ko'p korpusli qurilmalarning faqat birinchi korpusiga isituvchi (birlamchi) bug' beriladi, keyingi korpuslarini isitish uchun esa oldingi korpuslardan chiqkan ikkilamchi bug' ishlatiladi. Sanoatda ko'pincha 3-4 korpusli bug'latish qurilmalari keng ishlatiladi. Natijada bu qurilmalarda bug'ning umumiyo sarfi, bir korpusli bug'latish qurilmalariga nisbatan 3-4 marta kamayadi. Iar qanday issiqlik jarayonlaridek, bug'latish jarayonini xarakatlantiruvchi kuchi deb temperaturalar farki xisoblanadi. Ko'p korpusli bug'latish qurilmalarda jarayonni xarakatlantiruvchi kuchi umumiyo va foydali temperaturalar farqidir.

Ko'p korpusli bug'latish qurilmasining umumiyo temperaturalar farqi  $\Delta t_y$  birinchi

korpusni isituvchi birlamchi bug'ning temperaturasi  $T_1$  va kondensatorga tushgan ikkilamchi bug'ning to'yinish temperaturasi  $T_{kond}$  rrtasidagi farqga teng:

$$\Delta t_y = T_1 - T'_{kond} \quad (10.1)$$

bu yerda  $T_1$  - birlamchi bug'ning temperaturasi, K;  $T'_{kond}$  - ikkilamchi bug'ning oxirgi korpusidan kondensatorga tushgan ikkilamchi bug'ning to'yinish temperaturasi, K.

Ko'p korpusli bug'latish qurilmasidagi temperaturalarning umumiyl foydali farqi  $\Delta t_y$  ni aniqlashga xamma qurilmalarda temperaturalar yo'kotilishining yig'indisi xisobga olinadi:

$$\Delta t_y = \Delta t_y - \Sigma \cdot \Delta \quad (10.2)$$

$$\Sigma \Delta = \Delta' + \Delta'' + \Delta''' \quad (10.3)$$

bu yerda  $\Sigma \Delta$  - temperaturalarning yo'iotilishi;  $\Delta'$  - temperatura depressiyasi, bir xil bosimda olingan eritma iaynash temperaturasi bilan toza erituvchi qaynash temperaturasi o'rtaidagi farqni ko'rsatadi.

Temperatura depressiyasining qiymati erigan modda va erituvchining fizik-kimyoviy xossalari, eritma konsentratsiyasi va bosimga bog'liq.

Suyultirilgan eritmalar uchun xar xil bosimlarda temperatura depressiyasining qiymati I.A.Tishenko tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$\Delta' = 1,62 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{T^2}{2} \cdot \Delta'_{amm} \quad (10.4)$$

bu yerda  $\Delta'_{amm}$  - eritmaning atmosfera bosimidagi temperatura depressiyasi,  $^{\circ}\text{S}$ ;  $T$  - toza erituvchining berilgan bosimdagi qaynash temperaturasi, K;  $r$  - toza erituvchining berilgan bosimdagi bug'lanish issiqligi, kJ/kg.

$\Delta''$  - gidrostatik depressiya, gidrostatik bosim ta'sirida bug'latish qurilmalarning isitish trubalari ichidagi eritmaning pastki va ustki iatlamlaridagi qaynash temperaturalarining farqi. Isitish trubalarning pastki qatlamida eritma, suyuqlik ustuning ta'sirida, ustki iatlama nisbatan yuqori temperaturada qaynaydi. Gidrostatik depressiyaning qiymati aniq xisoblash qiyin, chunki  $\Delta''$  isitish trubalarning deyarli katta qismini egallangan bug'-suyuqlik emulsiyaning sirkulyasiya tezligiga va uning o'zgaruvchan zichligiga, xamda isitish trubasining uzunligiga bog'liq. Eritma sirkulyasiya qilinadigan vertikal qurilmalar uchun  $\Delta''$  iiymatini  $1 - 3^{\circ}\text{S}$  atrofida olish mumkin.

$\Delta'''$  - gidravlik depressiya, ikkilamchi bug' separator qurilmalari va truba orqali xarakatlanganida rz yo'lida gidravlik ishqalanish va maxalliy qarshiliklarni yengish uchun ketgan vaqtidagi, ikkilamchi bug' bosimining kamayishini xisobga oladi. Bitta qurilma uchun  $\Delta'''$  iiymati  $1^{\circ}\text{S}$  teng deb olish mumkin.

Temperatura va gidrostatik, gidravlik depressiyalarni xisobga olgan xolda eritmaning qaynash temperurasini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$t_{\kappa} = T' + \Delta' + \Delta'' + \Delta''' \quad (10.5)$$

bu yerda  $T'$  - ikkilamchi bug'ning temperaturasi.

Bug'latish jarayonining yaxshi ketishi uchun xar bir qurilmada temperaturalarning foydali farqi (isituvchi bug' va qaynayotgan eritma temperaturalarning farqi) ma'lum qiymatga ega bo'lishi shart. Bu farqi tabiiy sirkulyasiya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun kamida  $5-7^{\circ}\text{S}$  va majburiy sirkulyasiya bilan ishlaydigan qurilmalar uchun kamida  $3^{\circ}\text{S}$  bo'lishi kerak.

Umumiy va foydali temperaturalarni bilgan xolda, xar bir qurilma uchun foydali temperaturalarni xisobga olgan xolda, ko'p korpusli bug'latish qurilmalarida, ularning optimal sonlarini aniqlash mumkin.

Masalan:

$$\Delta t_{\phi} = T_1 - T'_{\text{korpo}} - \Delta = 160 - 60 - 25 = 75^{\circ}\text{C}$$

ikki qurilmali qurilma uchun

$$\Sigma \Delta t_{\phi} = 160 - 60 - 2 \cdot 25 = 50^{\circ}\text{C}$$

xar bir korpus uchun

$$\Delta t_{\phi} = \frac{\Sigma \Delta t_{\phi}}{2} = \frac{50}{2} = 25^{\circ}\text{C}$$

Uch korpusli bug'latish qurilmasining xar bir korpusi uchun

$$\Sigma \Delta t_{\phi} = 160 - 60 - 3 \cdot 25 = 75^{\circ}\text{C}$$

To'rt korpusli bug'latish qurilmasining xar bir qurilmasi uchun

$$\Delta t_{\phi} = \frac{25}{3} = 8,3^{\circ}\text{C}$$


Shunday qilib ko'p korpusli bug'latish qurilmalari uchun qurilmalarning soni 3 ta bo'lishi kerak.

$$\Sigma \Delta t_{\phi} = 160 - 60 - 4 \cdot 25 = 0$$

Shunday qilib ko'p korpusli bug'latish qurilmalarida korpuslar soni oshishi bilan foydali temperaturalar farqi kamayadi, ammo isitish yuzasi bir xil bo'lgan xolda esa uning unumdarligi yuqori bo'ladi.

Ko'p korpusli bug' iurilmalarida korpuslarning optimal sonini grafik usul bilan xam aniqlash mumkin. Vertikal o'ida bug'latishning iiymati, gorizontal o'ida esa korpuslarning soni ko'rsatilgan (10.1 - rasm).

- 1 - Isituvchi bug'ning sarfi.
- 2 - Amortizatsiya sarflari.
- 3 - Umumiylar.



10.1 - rasm. Qurilmaning optimal sonini aniqlash.

Grafikdan ko'rilib turibdiki, korpuslarning soni ko'payishi bilan isituvchi bug'ning sarfi kamayadi, amortizatsiya sarflari esa ortadi, Umumiylar belgilovchi egri chiziqning (3) minimumiga to'iri kelgan qurilmalarning soni taxminan optimal deb qabul qilinadi.


Ishni o'tkazishdan maqsad- suyultirilgan eritmalarining xar xil bosim ta'sirida qaynash paytidagi temperatura depressiyasini tajriba yo'li bilan aniqlash.

2. Ishni bajarishda qo'shimcha shartlar:

3. Moody va issiqlik balansi

Ishni bajarish tartibi

Laboratoriya tajriba qurilmasining sxemasi 10.2 - rasmida ko'rsatilgan.



10.2 - rasm. Laboratoriya tajriba qurilmasi.

1 - suyultirilgan eritma quyilgan kolba; 2 - eritmaning qaynash temperaturasini o'lchovchi termometr; 3 - ikkilamchi bug'ning temperaturasini o'lchovchi termometr; 4 - sovutkich; 5 - manometr; 6 - Bunzen kolbasi; 7 - vakuum-nasos; 8 - gaz isitkich.

Vakuum nasos va Bunzen kolbasi vositasida suyultirilgan eritma quyilgan kolbada vakuum xosil qilinadi. vakuumning miqdori U-simon manometrning ko'rsatkichi

bo'yicha o'lchanadi. Eritmaning qaynash va ikkilamchi bug'ning temperaturasi termometrlar vositasida o'lchanadi.

Eritmani qaynash temperaturasigacha gaz isitkich yordamida qizdiriladi. Laboratoriya tajriba qurilmasida eritmaning temperatura depressiyasi quyidagi tartibda aniqlanadi:

1. Jurilmaning xolati tekshiriladi.
2. Laborant ishtirokida vakuum nasos elektr tok manbaiga ulanadi va gaz isitkich yoqiladi.
3. Vakuum nasos yordamida sistemada eng ko'p siyraklanish xosil qilinib, kolbadagi eritmani qaynash xolatigacha qizdiriladi.
4. Eritmani qaynash paytidagi termometrlarning ko'rsatkichi bo'yicha, eritmaning qaynash temperaturasini ( $t$ ) va to'yigan bug'ning (ikkilamchi bug') temperaturasini ( $\theta$ ) aniqlab xisoblash jadvaliga yoziladi.
5. Vakuum nasos xosil qilayotgan vakuum miqdorini asta-sekin minimumgacha kran vositasida kamaytirilib, eritma qaynatiladi. Vakuum miqdori xar xil bo'lganda, eritma qaynash paytida termometrlarning ko'rsatkichi aniqlab, xisoblash jadvaliga yoziladi. Gaz isitkich o'chiriladi. Eritmani asta-sekin sovitib, sistemada asta-sekin vakuum miqdori ko'paytiriladi va tajriba qaytadan bajariladi.

### Tajriba natijalarini xisoblash

Sistemada tajriba vaqtida vakuum xar xil miqdorda o'zgarganda eritmaning temperatura depressiyasi quyidagi tenglama vositasida aniqlanadi:

$$\Delta'_T = t - \theta \quad (10.6)$$

Eritmaning temperatura depressiya nazariy jixatdan I.A.Tishenko tenglamasi orqali xisoblanadi.

$$\Delta' = 1,62 \cdot 10^{-2} \frac{T^2}{r} \Delta_{amm}$$

Formuladagi  $r$  - ning miqdori absolyut bosimning kattaligiga asosan ilovadagi 8 - jadvaldan aniqlanadi.

$\Delta_{amm}$  - eritmaning konsentratsiyasi bo'yicha ilovadagi 9 jadvaldan aniqlanadi. Tajriba olingan  $\Delta'_T$  iiymatini, A.I.Tishenko tenglamasi bilan xisoblangan  $\Delta'$  iiymati bilan taqioslab tajribaning xatosi % miqdorida aniqlanadi.

## Гисоблаш жадвали

	Еритма ва унинг консентратсиюни			Атмосфера босимидаги темпера-тура депрессияси $\Delta' amu$	Тажрибанинг хатоси	
№	Абсолют босим $P_{abs}=P_{at}-P_{vak}$	Ератманинг қайнаш температуруси t, °C	То'йин- ган буг'ning температуруси θ, °S	Еритма-ning температура депрессияси $\Delta'_T, ^\circ C$	Еритма-ning хисобланган температура депрессияси $\Delta'_T, ^\circ C$	$\frac{\Delta' - \Delta'_T}{\Delta'} \cdot 100\%$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

### Текширish учун савollar

1. Буг'латиш. Буг'латиш хақида умумий тушunchа.
2. Bir korpusli bug'latish qurilmasi.
3. Moddiy va issiqlik balanslari.
4. Temperaturalarning yo'iotilishi.
5. Umumiy va foydali temperaturalar farqi.
6. Ko'p korpusli bug'latish qurilmalari.
7. Jurilmalarning optimal sonini aniqlash.

8. Bug'latish qurilmalarning konstruksiyalari (osma isitish kamerali, tashqi sirkulayusion trubali, ajratilgan isitkichli, majburiy sirkulyasiyalari, plenkali, issiqlik nasosli bug'latish qurilmalari).

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овкат саноатларнинг жараёнлари ва курилмалари фанидан хисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;

6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макроректификация, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## XARAKATCHAN NASADKALI KOLONNALARDĀ MODDA BERISH VA O'TKAZISH KOEFFITSIENTLAR MIQDORINI ANIQLASH

Ishninig nazariy asoslar

Kimyo va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasida modda almashinish jarayoni muxim o'rinni egallaydi. Bunday jarayonlar bir fazadan ikkinchi fazaga moddalarning o'tishiga asoslangan. Modda o'tkazish jarayonining mexanizmi uzaro ta'sir kilayotgan fazalarning agregat xolatlariga bog'lik bo'ladi. Bu xususiyatlarga ko'ra faza sistemalari quyidagicha bo'ladi;

1-Gaz-suyuqlik; 2-qattiq jism-gaz; 3-suyuqlik-bug'; 4-suyuqlik-suyuqlik; 5-qattiq jism-suyuqlik.

Bug', gaz yoki tutunli gazlarning, hamda bug'-gaz aralashmalaridagi bir va bir necha komponentlarning suyuqlikda yutilish jarayoni absorbsiya deb ataladi. Absorbsiya jarayoni gaz-suyuqlik sistemasida olib boriladi. Yutilayotgan gaz absorbtiv, yutuvchi suyuqlik absorbent deyiladi. Teskari jarayon, ya'ni yutilgan komponentlarni suyuqlikdan ajratib chiqishi desorbsiya deb ataladi. Sanoatda absorbsiya jarayoni turli maqsadlarda qo'llaniladi: gaz aralashmalardan qimmatbaho komponentlarni ajratib olishda, komponentlarni har hil zaharli moddalardan tozalashda uchun (mineral o'g'itlarni olishda hosil bo'lgan gaz aralashmalarini fтор birikmalaridan), tayyor mahsulotlar, masalan  $SO_3$  va azot oksidlar,  $HCl$  ning suvda yutilishi natijasida sulfat, azot, xlorid kislotalar va hakazolar olishda. Adsorbsiya, quritish ekstraksiya kabi modda almashinish jarayonlari qattiq-jism, suyuqlik, qattiq-jism bug' (gaz) fazalar sistemasida olib boriladi.

Gaz, bug' yoki suyuqlik aralashmalaridan bir yoki bir necha komponentlarning g'ovaksimon qattiq moddaga yutilish jarayoni adsorbsiya deyiladi. Faol yuzaga ega bo'lgan qattiq materiallar adsorbentlar deb ataladi. Yutiluvchi modda adsorbent yoki adsorbtiv deyiladi. Teskari jarayon, ya'ni desorbsiya adsorbsiyadan keyin olib boriladi, va ko'pincha yutilgan komponentni adsorbentdan ajratib olish uchun (yoki adsorbentni regeneratsiya qilish uchun) xizmat qiladi. Ion almashinish jarayoni adsorbsiyaning bir turi bo'lib, ayrim qattiq moddalar (ionitlar) o'zlarining harakatchan ionlarini elektrolit eritmalaridagi ionlarga almashtirish qobiliyatiga asoslangan. Har bir adsorbent murakkab aralashmalarda ma'lum komponentlarni yutib, aralashmaning boshqa komponentlariga ta'sir qilmaydi. Demak, adsorbentlar tanlovchanlik qobiliyatiga ega.

Adsorbsiya jarayoni ko'pincha gaz va suyuqlik aralashmalaridagi yutilayotgan komponentning konsentratsiyasi kam miqdorda bo'lganda adsorbtivni butunlay ajratib olish uchun qo'llaniladi. Agar ajiralayotgan komponentning konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, u xolda adsorbsiya qo'llaniladi.

Adsorbsiya jarayoni gazlarni, eritmalarini tozalashda, eritmalaridan qimmatbaho moddalarni ajiratib olishda, neft mahsulotlaridan hosil bo'lgan aralashmalarini tozalashda, neftni qayta ishlash natijasida xosil bo'lgan aralashmalarini tozalashda, neftni qayta ishlash natijasida xosil bo'lgan gaz aralashmalaridan vodorod va etilenni, benzin fraksiyalaridan aromatik uglevodorodlarni ajratib olishda, yoglarni vino mahsulotlarni, har hil meva-sabzavot sharbatlarini tozalashda kimyo oziq-ovqat sanoatining barcha tarmoqlarida keng qo'llaniladi.

Quritish - qattiq va pastasimon materiallarni issiqlik tashuvchi agent yordamida namlikni bug'latish yo'li bilan ajiratib chiqarishdir. Qurituvchi agent sifatida isitilgan havo, tutunli gazlar ishlataladi. Quritish jarayonida namlik qattiq fazadan gaz (yoki bug') fazasiga o'tadi.

Nam materiallarni quritish jarayonini sanoatda tashkil etish katta ahamiyatga ega. Quritilgan materiallarni transport vositasida uzatish arzonlashadi, ularning tegishli xossalari yaxshilanadi, qurilma va trubalarning yemirilishga uchrashi kamayadi.

Ekstraksiya jarayoni «suyuqlik-suyuqlik», «qattiq jism-suyuqlik» fazalar sistemasida olib boriladi. Biror suyuqlikda erigan moddani boshqa suyuqlik yordamida ajratib olish jarayoni suyuqlikni ekstraksiyalash deb ataladi. Bunday jarayonda bir yoki bir necha komponent bir suyuq fazadan ikkinchi suyuq fazaga o'tadi. Suyuqlikni ekstraksiyalash jarayoni neftni qayta ishlash, koks kimyo sanoatida, mineral kislotalar ishlab chiqarish va oziq-ovqat sanoatlarida keng qo'llaniladi.

Ekstraksiya jarayonida «qattiq-jism suyuqlik» sistemasida olib borilganda - qattiq fazaning suyuqlikka (erituvchiga) o'tishi eritish jarayoni deb ataladi. Bunday jarayonlarda qattik, g'ovaksimon materiallar tarkibidan bir yoki bir necha komponentlar erituvchilar yordamida ajratib olinadi. Agar eritish jarayonida qattiq faza to'la suyuq fazaga o'tsa, ekstraksiyalash paytida esa, qattiq faza amaliy jixatdan o'zgarmay qoladi, faqat uning tarkibidagi tegishli komponent suyuq fazaga o'tadi.

Qattiq moddalarni ekstraksiyalash jarayoni sanoatning turli tarmoqlarida ishlataladi. Kimyo sanoatida ishqor, kislota va tuzlarni, oziq-ovqat sanoatida qand, o'simlik moylari, sharbatlar vitaminlar, kimyo-farmatsevtika sanoatida turli dorivor moddalarni, gidrometallurgiyada esa rangli va nodir metallarni ekstraksiyalash usullaridan keng foydalaniladi.

Suyuq va bug' fazalar orasida komponentlarning o'zaro almashinish yo'li bilan suyuq aralashmalarini ajratish jarayoni haydash deb ataladi. Bu jarayon issiqlik ta'sirida olib boriladi, oddiy haydash (distillash) va murakkab haydash (rektifikatsiya) jarayonlari bor.

Aralashma komponentlarining uchuvchanligi o'rtasidagi fark ancha katta bo'lsa, bunda oddiy haydash usulidan foydalaniladi. Oddiy kaydash paytida suyuqlikning bir marta qisman bug'lanish yuz beradi. Odatda bu usul suyuq aralashmalarini keraksiz qo'shimchalardan tozalash uchun ishlataladi.

Suyuk aralashmalarni komponentlarga to'la ajratish uchun rektifikatsiya usulidan foydalaniladi. Rektifikatsiya jarayoni aralashmani bug'latishda ajralgan bug' va

bug'ning kondensatsiyalanishi natijasida hosil bo'lgan suyuqlik o'rtasida ko'p marotabalik kontakt paytidagi modda almashinishiga asoslangan.

Rektifikatsiya jarayoni spirt, neft va sintetik kauchuk ishlab chiqarishda keng ishlataladi. Bundan tashqari spirt, vino, liker-aroq, efir moylari va izotoplar, polimerlar, yarim o'tkazgichlar ishlab chiqarishda ham rektifikatsiya usuli keng qo'llaniladi.

Suyuq eritmalar tarkibidagi qattiq fazani kristallar holatida ajratish jarayoni kristallanish deyiladi. Bu jarayon eritmalarini o'ta to'yintirish yoki sovitish natijasida sodir bo'ladi. Kristallanish paytida modda suyuq fazadan qattiq fazaga o'tadi.

Kimyo texnologiya sanoatida kristallanish jarayoni toza moddalar olish uchun keng qo'llaniladi. Oziq-ovqat sanoatida kristallanish jarayoni qand-shakar ishlab chiqarishda, glyukoza olishda, konditer sanoatida va boshqa sohalarda ishlataladi.

Membrana usuli bilan ajratish modda almashinishning yangi yo'nalishidir. Membrana yordamida ajratish quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi: teskari osmos, ultrabin, ultrafiltrash, mikrofiltrash, membrana orqali bug'lanish, dializ, elektrodializ, gazlarni diffuziya bilan ajratish. Yarim o'tkazuvchi membranalar yordamida uglevodorodlarni, yuqori va quyi molekulalari birikmalar aralashmalarini ajratish, tabiiy gazlardan geliy va vodorodni, havodan kislorodni ajratib olish, sut mahsulotlarini, meva, sabzavot sharbatlarini va boshqa eritmalarini quytirish, pivoni pasterizatsiya qilish, yuqori sifatli qand va shu kabi bir qator muhim vazifalarni bajarish mumkin.

Demak, sanoatdagi olib boriladigan turli xil texnologik jarayon moddalarining fizik-mexanik xossalari bilan bir-biridan keskin farqli bo'lganda, modda o'tkazish jarayoni orqali amalga oshiriladi. Modda o'tkazish jarayonlari uchun ikki fazaning bo'lishi xarakterli bo'lib, modda bir fazadan ikkinchisiga, fazalar orasidagi chegaraviy qatlam orqali o'tadi. Har bir fazada ikkita zona bor: fazaning yadrosi (yoki fazaning asosiy massasi) va fazaning chegarasida yupqa chegara qatlam.

Modda o'tkazish murakkab jarayon bo'lib, u 3 boskichdan iborat:

1.Taqsimlanayotgan moddaning molekulalari, faza ning yadrosidan shu fazaning chegara qatlamiga o'tadi;

2.CHegara qatlamdan taqsimlanayotgan modda fazalararo chegaraviy qatlamga o'tadi;

3.Fazalararo chegaraviy qatlamdan taqsimlanayotgan modda molekulalari ikkinchi fazaning yadrosiga o'tadi.

Fazalarni ajratuvchi yuzadan moddani suyuq (yoki gaz) faza yadrosiga berilishi yoki aksincha faza yadrosidan ajratuvchi yuzaga moddaning berilishi modda berish jarayoni deyiladi.

Modda berish jarayoni qaytar jarayondir, ya'ni modda ikkinchi fazadan ajratuvchi yuzaga o'tishi mumkin. Moddaning o'tish jarayoni fazalar orasidagi muvozanat holat vujudga kelguncha davom etadi. Muvozanat paytida  $\bar{x}$  ning ma'lum konsentratsiya qiymatiga boshqa fazadagi tegishli aniq bir qiymatli muvozanat konsentratsiyasi  $\bar{y}^*$  to'g'ri keladi. Xuddi shuningdek  $\bar{y}$  ning ma'lum konsentratsiya qiymatiga tegishli mu-

vozanat konsentratsiyasi  $\bar{x}^*$  to'g'ri keladi. Muvozanat payitida fazalardagi taqsimlanayotgan modda konsentratsiyalari urtasidagi umumiy bog'liqlik quyidagicha aniqlanadi:

$$y^* = f(\bar{x}) \quad (11.1)$$

$$x^* = f(\bar{y}) \quad (11.2)$$

Modda o'tishida sistemadagi muvozanat holatining o'zgarishi jarayonining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Sistemaning muvozanat holati o'zgarganda, taqsimlanayotgan komponent konsentratsiyasi yuqori bo'lган fazadan, konsentratsiyasi past bulgan fazaga muvozanat holat davom etguncha o'tadi.

Modda o'tkazish jarayoni tezligi, sistema muvozanat holati o'zgarishining darajasiga va fazalardagi modda almashinishing mexanizmiga bog'liq bo'ladi.

Moddalarning bir faza ichida tarqalishi va bir fazadan ikkinchi fazaga utishi molekulyar diffuziya yo'li bilan boradi. Qo'zg'almas muhitda ko'pincha modda molekulyar diffuziya yordamida, harakatdagi muhitda esa, modda konvektiv diffuziya yordamida tarqaladi. Turbulent oqimda modda turbulent diffuziya orkali tarqaladi, bu holda molekulyar diffuziyaning ahamiyati juda kam bo'lib, chegaraviy qatlamda esa, moddaning tarqalishi molekulyar diffuziyaga bog'lik bo'ladi. Molekula atom, ion va kolloid zarrachalarning tartibsiz harakati ta'sirida moddaning tarqalishi molekulyar diffuziya deb ataladi.

Molekulyar diffuziya Fikning birinchi qonuni bilan ifodalanib, quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$M = -D \cdot F \cdot \frac{dc}{dn} \cdot \tau \quad (11.3)$$

bu yerda  $M$  - bir fazadan ikkinchi fazaga o'tayotgan moddaning miqdori, kg/s;  $D$  - proporsionallik koeffitsienti, molekulyar diffuziya koeffitsienti,  $m^2/s$ ;  $F$  - fazalarning tuknashuv yuzasi,  $m^2$ ;  $\tau$  - moddaning o'tish vaqt, s;  $\frac{dc}{dn}$  - konsentratsiya gradienti,  $kg/m$ ;  $n$  - qatlamning qalinligi, m.

Tenglamaning o'ng tomonidagi minus ishora molekulyar diffuziyaning tarqaluvchi komponent konsentratsiyasining kamayishi tomonga qarab borishini ko'rsatadi.

Molekulyar diffuziya koeffitsienti fizik o'zgarmas kattalik bo'lib, moddaning diffuziya yo'li bilan qo'zg'almas muhitga kirish qobiliyatini belgilaydi. Diffuziya koeffitsienti tarqaluvchi modda va muhitning xossalariiga, temperaturaga va bosimga bog'liq. Har bir oniy sharoit uchun  $D$  ning qiymati tajriba yo'li bilan tenglamalar yordamida aniqlanadi.

Gazning boshqa biror gaz tarkibida tarqalish diffuziya koeffitsienti  $D \approx 0,1 \div 1,0$   $\text{sm}^2/\text{s}$ , gazning suyuqlikka o'tish diffuziya koeffitsienti  $D = 10^5$  marta kam bo'lib, tashminan 1  $\text{sm}^2/\text{sutkaga}$  teng. Demak, molekulyar diffuziya juda sekinlik bilan boradigan (ayniqsa suyuqliklarda) jarayondir.

Turbulent pulsatsiya ta'siri ostida, oqimning harakatida bir fazadan ikkinchi fazaga moddaning tarqalishi turbulent diffuziya deyiladi.

Turbulent diffuziyaning tezligi oqimning turbulentlik darajasiga, jarayonning gidromexanik rejimiga bog'liq. Biror faza miqyosida turbulent diffuziya orqali tarqagan moddaning midori kuyidagi tenglama bilan topiladi:

$$dM = -\mathcal{E}_D \cdot dF \cdot \frac{dc}{dn} \cdot d\tau \quad (11.4)$$

bu yerda  $\mathcal{E}_D$  -turbulent diffuziya koeffitsienti.

11.4-tenglamadan  $\mathcal{E}_D$  ni aniqlanadi;

$$\mathcal{E}_D = \frac{dM \cdot dn}{d\tau \cdot dF \cdot dc} = \frac{\kappa_2 \cdot M}{c \cdot M^2 \cdot \kappa_2 / M^3} = \frac{M^2}{c}$$

Turbulent diffuziya koeffitsienti vaqt birligi ichida konsentratsiya gradienti birga teng bo'lganda yuza birligidan turbulent diffuziya yo'li bilan o'tgan moddaning miqdorini bildiradi. Turbulent diffuziya koeffitsienti  $\text{m}^2/\text{s}$  o'lchov birligiga ega bo'lib, uning qiymati jarayonning gidrodinamik shart-sharoitlariga bog'liq. Bu yerda gidrodinamik shart-sharoit oqimning tezligi va turbulentlik masshtabiga qarab aniqlanadi.

Harakatlanuvchi suyuqlik yoki gazda modda molekulyar va turbulent diffuziylar yordamida tarqaladi bu jarayonlarning yig'indisi konvektiv diffuziya deb ataladi. Konvektiv diffuziya konsentratsiya gradienti, muhitning tezligi va fizik xossalariga bog'liq.

Fazalarni ajratuvchi yuzadan moddaning suyuq yoki gazsimon fazaning markaziga berilishi yoki aksincha, fazaning yadrodan ajratuvchi yuzaga moddaning berilishi konvektiv diffuziya yoki modda berish jarayoni deb atalib, xuddi issiqlik almashinish jarayoniga o'xshab, bu jarayon quyidagi differensial tenglama orqali ifodalanish mumkin:

$$\frac{dc}{d\tau} + \frac{\partial c}{\partial x} w_x + \frac{\partial c}{\partial y} w_y + \frac{\partial c}{\partial z} w_z = D \left( \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} \right) \quad (11.5)$$

Tenglamadagi  $dc/d\tau$  ifoda vaqt birligi ichida konsentratsiyasining o'zgarishini ko'rsatadi. Bu tenglama noturg'un modda almashinish jarayonlari uchun harakterlidir.

Qo'zg'almas muhitdagi modda almashinish jarayonida  $w_x = w_y = w_z = 0$  bo'lgani uchun:


$$\frac{\partial c}{\partial x} w_x + \frac{\partial c}{\partial y} w_y + \frac{\partial c}{\partial z} w_z = 0 \quad (11.6)$$

Bu xolda 11.5 tenglama molekulyar difuziyaning differential tenglamasi ko'rinishiga keladi:

$$\frac{dc}{d\tau} = D \left( \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2} \right) \quad (11.7)$$

(11.7) tenglama Fikning ikkinchi qonuni deb yuritiladi. Konvektiv diffuziyaning differential tenglamasi murakkab bo'lgani uchun uni oddiy usullar bilan yechish qiyin. O'shashlik nazariyasidan foydalanib, differential tenglamani qayta ishlab chiqish natijasida, jarayonni harakterlovchi o'shashlik kriteriylari aniqlanadi.

Modda o'tkazish murakkab jarayon bo'lib, fazalarni ajratuvchi yuzaning ikki tomonida yuz berayotgan modda berish jarayonlaridan tashkil topgan bo'ladi. 11.1 rasmida modda o'tkazish jarayonini tushuntiruvchi sxema ko'rsatilgan.



11.1-rasm. Massa o'tkazish jarayonida fazalarda  
uchu konsentratsiyaning taqsimlanishi.

Fazalar bir-biriga nisbatan ma'lum tezlikda, ya'ni turbulent rejimda harakat qiladi va qo'zg'aluvchan ajratuvchi yuzaga ega. Tarqaluvchi modda  $F_x$  fazadan  $F_u$  fazasiga ajratuvchi yuza orqali modda berish jarayon orqali o'tadi. Modda o'tkazish jarayoni har bir fazadagi turbulent oqimning strukturasiga bog'lik. Gidrodinamikadan ma'lumki, turbulent oqimda qattiq yuza ustida chegaraviy qatlam xosil bo'ladi. Har bir faza yadroga (yoki fazaning asosiy massasi) va fazaning chegaraviy yupqa qatlamga

ega bo'ladi. Fazaning yadrosida modda asosan turbulent pulsatsiyalar yordamida tarqaladi va tarqaluvchining konsentratsiyasi ( $s_{ou}$  va  $s_{ox}$ ) amaliy jihatdan o'zgarmas qiymatga ega bo'ladi. Chegaraviy qatlamda turbulent rejim asta-sekin so'nib boradi, natijada ajratuvchi yuzaga yaqinlashgan sari konsentratsiyasi o'zgarib boradi. Ajratuvchi yuzaning o'zida moddaning tarqalishi juda sekinlashadi, chunki moddaning o'tishi faqat molekulyar diffuziyaning tezligiga bog'liq bo'lib qoladi. Fazalar o'rtasidagi ishqalanish va suyuq faza chegarasidagi sirt taranglik kuchlari ta'sirida ajratuvchi yuza yaqinida konsentratsiya keskin, taxminan to'g'ri chiziq bo'yicha o'zgaradi.

Shunday qilib, turbulent oqimda fazaning yadroda fazalarni ajratuvchi chegaragacha (yoki teskari yo'nalishda) modda berilishi parallel ravishda molekulyar va turbulent diffuziyanlar yordamida amalga oshiriladi, biroq fazaning asosiy massasida moddaning berilish jarayoni diffuziya yo'li bilan boradi.

Demak, modda o'tkazishning tezligi harakatlantiruv-chi kuchga teng bo'lган, taqsimlanayotgan moddaning faza yadrosi bilan chegaraviy katlamlari orasidagi konsentratsiyalari farqiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Faza yadrosidan chegaraviy qatlamga yoki ajratuvchi yuzaga berilayotgan moddaning miqdori modda berish tenglamasi bilan aniqlanadi:  
gaz fazasi uchun,  $F_u$

$$M = \beta_y \cdot F \cdot (y - y_u) \quad (11.8)$$

cuyuqlik fazasi uchun,  $F_x$

$$M = \beta_x \cdot F \cdot (x_u - x) \quad (11.9)$$

bu yerda  $M$  - vaqt birligi ichida berilgan moddaning miqdori;  $\beta_u$ ,  $\beta_x$  - gaz va suyuqlik fazalaridagi modda berish koeffitsientlari;  $(u - u_{ch})$  – modda berishning  $F_u$  fazadagi harakatlantiruvchi kuchi;  $(x_{ch} - x)$  – modda berishning  $F_x$  fazadagi harakatlantiruvchi kuchi;  $u_{ch}$  va  $x_{ch}$  har bir fazaning yadrosidagi o'rtacha konsentratsiyasi;  $u_{ch}$ ,  $x_{ch}$  – tegishli fazalar chegarasidagi konsentratsiyalar;  $F$  - fazalarni ajratuvchi yuza.

Modda berish koeffitsienti (11.8),(11.9) tenglamalaridan aniqlanadi:

$$\beta_y = \frac{M}{(y - y_u) \cdot F} = \frac{\kappa c / c}{\kappa c / M^3 \cdot M^2} = \frac{M}{c} \quad (11.10)$$

Modda berish koeffitsientlari ( $\beta_u$ ,  $\beta_x$ ) vaqt birligi ichida jarayonning harakatlantiruvchi kuchi birga teng bo'lganda yuza birligidan fazalarni ajratuvchi yuzadan fazaning yadrosiga (yoki teskari yo'nalishda – fazaning yadrosidan ajratuvchi yuzaga tomon) o'tgan moddaning massasini bildiradi.

Modda berish koeffitsienti fizik o'zgarmas kattalik emas, u fazaning fizik xossalariiga (zichlik, qovushoqlik va boshqalar), muhitning gidrodinamik rejimlariga, (laminar yoki turbulent oqim)modda almashinish qurilmasining konstruktiv tuzilishiga va uning o'lchamlariga bog'liq bo'lган kinetik kattalikdir, ya'ni:

$$\beta = f(\rho, \mu, D, w, L_1, L_2)$$

Shunday qilib, modda berish koefitsienti  $\beta$  ning bir qator o'zgaruvchan faktorlarga bog'liqligi sababli, ular orasidagi bog'lanishini aniqlash uchun hamda modda berish koeffitsientining qiymatini hisoblash uchun o'xshashlik nazariyasidan foydalilanadi. O'xshashlik nazariyasi asosida bu bog'liqliklarni ifodalovchi, modda berishning umumiy kriterial tenglamalarini keltirib chiqaramiz.

O'xshashlik nazariyasi usullari yordamida bir nechta diffuzion kriteriyalari xosil qilingan. Bular jumlasiga ( $N'_u$ ), fure ( $F'_o$ ), Pekle ( $R'_e$ ), Prandtl ( $R'_r$ ) diffuzion kriteriyalar kiradi.

Nusselt diffuziya kriteriysi quyidagi ko'rinishga ega:

$$Nu' = \frac{\beta \cdot l}{D} \quad (11.11)$$

bu yerda  $\beta$  - modda berish koeffitsienti;  $D$  – molekulyar diffuziya koeffitsienti;  $L$  – sistemaning aniqlovchi ulchami. O'xshash sistemalarining o'xshash nuqtalarida  $N'_u$  kriteriysi bir hil qiymatga ega bo'ladi. Bu o'xshashlik kriteriy fazalar yadrosining va difuzion chegara qatlqidagi modda o'tkazish intensivligini ifodalab va ular orasidagi nisbatni ko'rsatadi.

Nusselt kriteriysi tenglamasida hisoblanayotgan modda berish koeffitsienti bo'lgani uchun u aniqlanuvchi kriteriydir.

Fure diffuziya kriteriysi noturg'un holdagi modda berish jarayonlarini ifodalaydi va quyidagi kattaliklar orqali belgilanadi:

$$F'_o = \frac{\tau \cdot D}{l^2} \quad (11.12)$$

bu yerda  $\tau$  - jarayonning davomiyligi.

Noturg'un o'xshash sistemalar o'xshash nuqtalarida Fure kriteriysi bir hil qiymatga ega bo'lib, vaqt birligi ichida modda berilishining o'zgarishini ko'rsatadi.

Pekle kriteriysi o'xshash sistemalarining o'xshash nuqtalarida konvektiv va molekulyar diffuziyalar orqali o'tayotgan modda massalarining nisbati darajasini belgilaydi va quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Pe' = \frac{w \cdot l}{D} \quad (11.13)$$

bu yerda  $w$  - oqimning tezligi. Ko'p xollarda  $Re'$  kriteriysi o'mniga Prandtl diffuziya kriteriysi ishlataladi:

$$Pr = \frac{Pe'}{Re'} = \frac{w \cdot l}{D} : \frac{w \cdot l}{\nu} = \frac{\nu}{D} = \frac{\mu}{\rho \cdot D} \quad (11.14)$$

Prandtl kriteriysi o'xshash oqimlarning o'xshash nuqtalarida suyuqlik (gaz) ning fizik xossalari nisbatining o'zgarmasligini ifodalaydi. Gazlar uchun  $Rr'$  ning kiymati birga yakin suyuqliklar uchun esa  $Rr' = 10^3$ , chunki suyuqliklarda diffuziya koeffitsienti juda kichkina qiymatga ( $D=10^{-9} \div 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ ) ega.

Nusselt diffuziya kriteriysi asosiy aniqlanishi lozim bo'lган kriteriy bo'lib, uning boshqa kriteriylar va komplekslar bilan bog'liqligi quyidagi umumiy ko'rinishga ega.

$$Nu' = f(Re, Pr', Fo', Pe', G_1, G_2) \quad (11.15)$$

bu yerda  $G_1, G_2$  - geometrik o'xshashlik simplekslar.

Modda berish jarayonlarini hisoblash qiyin, chunki fazalar chegarasidagi taqsimlanayotgan modda konsentratsiyasining miqdorini aniqlash qiyin, chunki hisoblash usullari ma'lum emas. Shuning uchun bir fazadan ikkinchi fazaga vaqt birligi ichida o'tgan moddaning massasi  $M$  ni aniqlashda modda o'tkazishning asosiy tenglamasidan foydalaniladi:

$F_u$ -faza uchun

$$M = K_y \cdot F \cdot (y - y^*) \quad (11.16)$$

$F_x$  - faza uchun

$$M = K_x \cdot F \cdot (x^* - x) \quad (11.17)$$

bu yerda  $M$  - bir fazadan ikkinchi fazaga vaqt birligi ichida o'tgan moddaning miqdori;  $K_u, K_x$  - gaz va suyuqlik fazalari uchun modda o'tkazish koeffitsienti;  $(u-u^*)$ ,  $(x^*-x)$  - gaz va suyuqlik fazalaridagi harakatlantiruvchi kuch;  $u, x$  - fazalardagi ishchi konsentratsiyalar;  $u^*, x^*$  - berilgan fazadagi muvozanat konsentratsiyalar.

Modda o'tkazish koeffitsienti quyidagi bog'lanish orqali aniqlanadi.

Gaz fazasi uchun:

$$\frac{1}{K_y} = \frac{1}{\beta_y} + \frac{m}{\beta_x} \quad (11.18)$$

$$\frac{1}{K_x} = \frac{1}{\beta_x} + \frac{1}{m \cdot \beta_y} \quad (11.19)$$

bu yerda  $m$  - muvozanat chizig'i qiyaligi burchagini tangensi. Bu tenglamalarning chap tomonlari moddaning bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishi uchun umumiy qarshilikni, o'ng tomonlari esa fazalardagi modda berish jarayonlari qarshiliklarning yig'indisini bildiradi. (11.18), (11.19) ifodalar fazoviy diffuziya qarshiliklarning additivlik tenglamalari deb yuritiladi.

Modda o'tkazish koeffitsienti (11.18), (11.19) tenglamalardan aniqlanadi.

$$K = \frac{M}{(y - y^*) \cdot F} = \frac{\kappa \varrho}{\kappa \varrho / M^3 \cdot M^2 \cdot c} = \frac{M}{c} \quad (11.20)$$

Modda o'tkazish koeffitsienti ( $K_u$ ,  $K_x$ ) vaqt birligi ichida fazalarning kontakt yuzasi birligidan, jarayonning harakatlantiruvchi kuchi birga teng bo'lganda, bir fazadan ikkinchi fazaga utgan moddaning massasini bildiradi.

Modda berish va o'tkazish koeffitsientlarining o'lchov birliklari bir xil bo'lib, jarayonning harakatlantiruvchi kuchning o'lchov birligiga, hamda fazolararo o'tayotgan moddaning miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Fazalar ajratuvchi yuza bo'lib harakat qilganda, ularning konsentratsiyalari o'zgaradi, natijada jarayonning harakatlantiruvchi kuchi ham o'zgaradi. Shu sababli modda o'tkazishning asosiy tenglamasiiga o'rtacha harakatlantiruvchi kuch tushunchasi ( $\Delta u_u'$ ,  $\Delta x_u'$ ) kiritiladi.

$$M = K_u \cdot F \cdot \Delta u_{ur} \quad (11.21)$$

$$M = K_x \cdot F \cdot \Delta x_{ur} \quad (11.22)$$

Gaz fazoning konsentratsiyasi bo'yicha, modda o'tkazishning o'rtacha harakatlantiruvchi kuchi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta y_{yp} = \frac{(y_\delta - y_\delta^*) - (y_o - y_o^*)}{2,3 \lg \frac{y_\delta - y_\delta^*}{y_o - y_o^*}} = \frac{\Delta y_{ka} - \Delta y_{ku}}{2,3 \lg \frac{\Delta y_{ka}}{\Delta y_{ku}}} \quad (11.23)$$

bu yerda  $u_b$ ,  $u_o$ - moddaning boshlang'ich va jarayon oxiridagi konsentratsiyasi;  $\Delta u_{ka}$ - qurilmaning birinchi (yoki ikkinchi) chekkasidagi konsentratsiyalarning katta farqi;  $\Delta u_{ki}$ - qurilmaning ikkinchi (yoki birinchi) chekkasidagi konsentratsiyalarning kichik farqi.

Xuddi shuningdek, suyuq fazoning konsentratsiyasi bo'yicha:

$$\Delta x_{yp} = \frac{(x_o^* - x_o) - (x_\delta^* - x_\delta)}{2,3 \lg \frac{x_o^* - x_o}{x_\delta^* - x_\delta}} = \frac{\Delta x_{ka} - \Delta x_{ku}}{2,3 \lg \frac{\Delta x_{ka}}{\Delta x_{ku}}} \quad (11.24)$$

Jarayonning harakatlantiruvchi kuchini o'tkazish birligi soni bilan ham ifodalash mumkin:

$$n_{oy} = \frac{y_\delta - y_o}{\Delta y_{yp}} \quad (11.25)$$

$$n_{ox} = \frac{x_o - x_\delta}{\Delta x_{yp}} \quad (11.26)$$

O'tkazish birligi soni harakatlantiruvchi kuch birligiga mos kelgan faza ishchi

konsentratsiyasining o'zgarishini belgilaydi. Ushbu ishda modda berish koeffitsientini qaynovchi qatlamlili nasadkali kolonnada aniqlanadi. Nasadka sifatida Rashig halqalari, keramik buyumlar, koks, maydalangan kvars, polimer halqalar, sharlar, egarsimon elementlar ishlatiladi. Nasadkali kolonnalarda gaz va suyuqlik nasadka qatlami orqali qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Berilayotgan suyuqlikning miqdori (namlash zichligi) va gaz harakati tezligiga qarab, kolonna har xil rejimda ishlashi mumkin. Kolonnadagi bu rejimlar ho'llangan nasadkaning gidravlik qarshiligi  $\Delta R_n$  bilan gaz tezligining  $w$  o'zaro bog'lanish grafigi orkali ifodalanadi.

$\Delta P_n = f(w)$  gaz mavxum tezligining qiymati kolonnaga berilayotgan gazning hajmiy sarf miqdorini  $V_c$  kolonna ko'ndalang qismining  $F$  nisbatiga teng bo'ladi. Mavhum qaynovchi qatlamlili nasadkali kolonnalarning gidravlik qarshiligini tajriba yo'li va empirik tenglama bilan aniqlash mumkin

$$\Delta P = \Delta P_k + 32,1 \cdot F^{1,03} \cdot H_r^{0,6} \cdot Z^{0,56} \cdot w^{0,82} \quad (11.27)$$

bu yerda  $F = 20\%$  - kolonna yuzasini egallagan tarelkaning ozod kesimi,  $m^2$ ;  $N_n = 200$  mm – nasadka qatlamining balandligi;  $Z$  - namlash zichligi,  $m^3/m^2$  soat;  $w$  - gazning mavhum tezligi,  $m/s$ .

Quruq xoldagi nasadkaning gidravlik qarshiligi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$\Delta P_k = \lambda \cdot \frac{H_o}{d_s} \cdot \frac{w_x \cdot \rho_r}{2} \quad (11.28)$$

bu yerda  $\lambda$  - gidravlik qarshilik koeffitsienti;  $d_e = 4\varepsilon/a$  – nasadkaning ekvivalent diametri, m;  $w_x = w_o/\varepsilon$  - gazning xaqiqiy tezligi,  $m/s$ ;  $a$  - nasadkaning solishtirma yuzasi,  $m^2/m^3$ ;  $\rho_g$  - gazning zichligi,  $kg/m^3$ ;  $w_o$  - gazning mavhum tezligi,  $m/s$ .

Gidravlik qarshilik koeffitsienti oqimning rejimiga bog'lik bo'ladi. Nasadka qatlamidan suyuqlik oqib o'tayotganda, uning gidravlik qarshilik koeffitsienti gaz oqimining har qanday rejimi uchun quyidagi umumiy tenglama bilan aniqlanadi:

$$\lambda = 133 / Re_r + 2634 \quad (11.29)$$


bu yerda

$$Re_r = \frac{w_r \cdot d_s \cdot \rho_r}{\mu_r} = \frac{4 \cdot w_r \cdot \rho_r}{\mu_r \cdot a} \quad (11.30)$$

Ushbu ishni qilishdan maqsad mavhum qaynovchi qatlamlili nasadkali kolonnalarda, modda berish koeffitsienti, quruq va ho'llangan nasadkaning gidravlik karshiliqlarini aniqlashdir.

Berilayotgan suyuqlikning miqdori va gaz harakatining tezligiga qarab qurilma to'rt hil rejimda ishlashi mumkin. Kolonnadagi bu rejimlar ho'llangan nasadkaning

gidravlik qarshiligi bilan gaz tezligining o'zaro bog'lanish grafigi orqali ifodalanadi (11.2-rasm).



11.2-rasm. Nasadkaning gidravlik qarshiligi bilan kolonnadagi gaz oqimi tezligining o'zaro bog'lanishi.

1-quruq nasadka uchun; 2-ho'llangan nasadka uchun; OA-plyonkali rejim; AV- oraliq rejim; VS-emulgatsion rejim; SD- chiqish rejimi.

### *Ishning bajarish tartibi*

13.3-rasmda laboratoriya qurilmasi ko'rsatilgan

### 13.3-rasm. Laboratoriya qurilmasining sxemasi.

1- kolonna; 2- ag'darilma tarelka; 3- tomchi ajratgich; 4- nasos; 5- suyuqlik sarfini rostlovchi kran; 6- suyuqlik sarfini o'chovchi rotametr; 7- purkagich; 8- ventilyator; 9- Pito-Prandtl trubkasi; 10- havoning miqdorini rostlovchi moslama; 11- suv to'ldirilgan bak; 12- nasadka; 13,14- mikromamnometr; 15,16 - psixrometr.

Qurilma vertikal kolonna bo'lib, uning ichki qismiga ag'darilma tarelka o'rnatilgan. Tarelka elaksimon bo'lib, teshiklarining diametri  $d=0,016$  m, kolonna yuzasini egallagan tarelkaning ozod qismi  $F = 20\%$  ga teng.

Nasadka sifatida tarelkaga diametri  $d=37$  mm bo'lgan sharlar solingan. Sharlar qatlaming g'ovakliligi  $\varepsilon = 0,4$  ga teng, sharlarning soni  $n = 90$  ta. Nasadka qatlaming balandligi  $N_n = 200$  mm. Kolonna ishlash holatining balandligi  $N_i = 1200$  mm ga teng. Markazdan qochma nasos (4) orqali purkagich (7) ga suv beriladi. Suvning sarfi rotametr (6) orqali o'lchanib, sarfi kran (5) bilan rostlanadi. Havo diametri  $d = 110$  mm bo'lgan truba orqali ventilyator vositasida beriladi. Havoning sarfi maxsus moslama bilan o'zgartiriladi, uning sarflanish miqdori mikromanometrga (14) ulangan Pito-Prandtl (8) trubkasi bilan aniqlanadi.

Psixrometrlar (15), (16) bilan kolonnaga kirayotgan havoning nam saqlashi, ( $u_b$ ,  $u_{ox}$ ) quruq va ho'l termometrlar vositasida aniqlanadi.

Ushbu ishda gaz fazasidagi modda berish koeffitsientining  $\beta_u$  qiymati, suvni havoda bug'lanishi samaradorligiga qarab 2 xil sharoitda aniqlanadi.

1.  $Z=\text{const}$  bo'lganda,  $\beta_u=f(w_o)$  bog'lanishini keltirib chiqarish.
2.  $W=\text{const}$  bo'lganda,  $\beta_u=f(Z)$ , bog'lanishini keltirib chiqarish.

Qurilmaning holati tekshirilib, laborant ishtirokida markazdan qochma nasos ishga tushirilib, suvni temperaturasi o'zgarmas holatga kelguncha sirkulyasiya qilinadi. Rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha suvning sarfi miqdori o'zgarmas (o'qituvchi ko'rsatmasiga asosan) qilib olinadi. Havoning sarf miqdorini 4 marta rostlovchi moslama (10) yordamida o'zgartirib, ventilyator (8) orqali havo beriladi, hamda mikromanometr (14) ko'rsatkichi va psixrometr (15), (16) kolonnadan oldingi va keyingi ko'rsatkichlarini hisoblash jadvaliga yoziladi.

II usulda havoning sarf miqdorini o'zgarmas holatda suvning sarfi 4 marta rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha o'zgartirilib, psixrometrarning ko'rsatkichi hisoblash jadvaliga yoziladi.

Tajriba o'tkazilgandan so'ng modda berish koeffitsienti (11.31) tenglama bilan, havoning tezligi (11.36) va namlash zichligi Z (11.37) tenglamalar bilan hisoblanadi. Tajriba natijalari asosida  $Z=\text{const}$  bo'lganda  $\beta_u-w_o$  orasidagi va  $W=\text{const}$  bo'lganda  $\beta_u-Z$  oralarida o'zaro bog'lanish grafiklari millimetrlı kogozda tasvirlanadi.

### 11-1 hisoblash jadvali

O'lchanadigan miqdorlar	1	2	3	4
Havo sarfi $V_c$ , $m^3/s$				
Suvning sarfi $V$ , $m^3/\text{soat}$				
Kolonnaga kirayotgan havoning temperaturasi, $^{\circ}S$				
Quruq havoning temperaturasi - $t_k$ , $^{\circ}S$				
Ho'l termometrning temperaturasi - $t_x$ , $^{\circ}S$				
Kolonnaga kirayotgan havoning nam saqlashi-y <sub>b</sub> , $kg/kg$				
Kolonnadan chiqayotgan havoning temperaturasi - $t_{ch}$ , $^{\circ}S$				
Quruq havoning temperaturasi - $t_k$ , $^{\circ}S$				
Kolonnadan chiqayotgan havoning nam saqlashi- y <sub>o</sub> , $kg/kg$				

## Tajriba kursatkichlarini xisoblash

1.Ikki xil usul uchun modda berish koeffitsientini quyidagi tenglama bilan hisoblaymiz:

$$\beta_y = K_y = \frac{M}{F \cdot \Delta y_{vp}} \quad (11.31)$$

bu yerda  $M$  - suvdan havoga o'tgan namlik miqdori, kg/s;  $F = 0,031 \text{ m}^2$  - tarelkaning ish yuzasi,  $\text{m}^2$ ;  $\Delta y_{vp}$  - jarayonning harakatlantiruvchi kuchi, kg/kg.

2. Suvdan havoga o'tgan namlikning miqdori kuyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$M = G_x \cdot (y_o - y_\delta) \quad (11.32)$$

bu yerda  $G_x$  - havoning massaviy sarfi, kg/s;  $y_b$ ,  $u_o$ -havoning dastlabki va kolonadan chikishdagi nam saqlashi, quruq va ho'l termometrning temperaturasiga asosan  $I$  - x diagrammadan aniqlanadi.

3. Havoning massaviy sarfi quyidagicha aniqlanadi:

$$G_x = V_c \cdot \rho \quad (11.33)$$

bu yerda  $V_c$  - havoning hajmiy sarfi,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  $\rho$  - gazning zichligi,  $\text{kg/m}^3$ .

4.Havoning hajmiy sarfi pnevmometrik Pito-Prandtl naychasi ko'rsatkichi bo'yicha, olingan dinamik naporing qiymati orqali aniqlanadi:  $h_o = w^2 / 2g$

$$\text{bu yerdan} \quad w = \sqrt{2g \cdot h_o}$$

Havoning hajmiy sarfi esa:

$$V_c = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \varphi \sqrt{2g \cdot h_o} \quad (11.34)$$

bu yerda  $d=110 \text{ mm}$  - havo berilayotgan trubaning diametri, m;  $\varphi = 0,97$ -sarflanish koeffitsienti;  $h_o$  - dinamik napor, havo ustunida.

5. Jarayonning harakatlantiruchi kuchi  $\Delta u_{ur}$  quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta y_{vp} = \frac{(y_u - y_\delta) - (y_u - y_o)}{2,3 \lg \frac{y_u - y_\delta}{y_u - y_o}} \quad (11.35)$$

bu yerda  $u_m$  - havoning muvozanat holatdagi nam saqlashi, temperaturaga I – x diagrammadan aniqlanadi.

6. Havoning mavhum tezligi sekundi sarf tenglamasidan aniqlanadi:

$$w_o = \frac{V_c}{F} \quad (11.36)$$

bu yerda  $F = 0,0314 \text{ m}^2$  - kolonnaning ko'ndalang kesim yuzasi. Suvning sarf miqdori bo'yicha namlash zichligi quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Z = \frac{G}{3600 \cdot F} \quad (11.37)$$

bu yerda  $Z$  -namlash zichligi;  $G$  - suvning sarf mikdori, rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha grafikdan aniqlanadi.

Quruq va ho'llangan nasadkaning gidravlik qarshiligidini aniklash.

Havoning sarfini rostlovchi maxsus moslama (10) yordamida 4 marta o'zgartirib, mikromanometr (13,14) bilan quruq nasadka gidravlik qarshiligidini va havoning sarfini aniqlaymiz. Sunga kolonnaga markazdan qochma nasos yordamida suv berib, suvning sarfini o'zgarmas ( $G=const$ ) holatida mikromanometrning (13) ko'rsatkichi bo'yicha, ho'llangan nasadkaning gidravlik qarshiligidini aniqlanadi. Havoning sarfini mikromanometr (14) bilan aniqlanadi. Bu tajribani 4 marta qaytaramiz. Olingan tajriba natijalarini 13-2 hisoblash jadvaliga yozamiz.

### 11-2 hisoblash jadvali

	1	2	3	4
14- mikromanometrning kursatkichi bo'yicha xavoning sarfi, $m^3/soat$				
13 mikromanometrning kursatkichi bo'yicha Rotametrning ko'rsatkichi bo'yicha Suvning sarfi, $m^3/s$				
13 mikromanometrning ko'rsatkichi bo'yicha				

11-2 hisoblash jadvalidagi tajriba natijalariga asosan havoning tezligi (11.36), namlash tezligi esa (11.37) tenglamalar yordamida hisoblanadi.

Quruq va ho'llangan nasadkalarning gidravlik qarshiligining o'lchov birligi Pa da ifodalab tezlak bilan o'zaro bog'lanishlari, ya'ni  $\Delta R_k-w_o$  va  $\Delta R_x-w_o$  grafilari millimetrli qog'ozda tasvirlanadi.

Tajribada olingan quruq va ho'llangan nasadkalarning gidravlik qarshiliklarining qiymatini (11.27), (11.26) tenglama bilan hisoblangan qiymatlari bilan taqqoslاب xatosi % larda aniqlanadi.

### Tekshirish uchun savollar

- Modda o'tkazish jarayoni va uning mohiyati
- Modda o'tkazish jarayoning turlari.
- Fazoviy muvozanat. Muvozanat chizig'i.
- Moddiy balans.
- Molekulyar va turbulent diffuziya.
- Modda berish jarayoni va uning tenglamasi.

7. Modda o'tkazish jarayoni va uning tenglamasi
8. Modda berish va modda o'tkazish koeffitsientlarining fizik ma'nosи va o'lchov birliklari.
9. Oxshashlik diffuzion kriteriyalar va ularning fizik ma'nosи.
10. Jarayonning o'rtacha harakatlantiruvchi kuchi va uni aniqlash.
11. Fazalarning additiv qarshiligi.

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р.. Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Г. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва ҳимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрорекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..-М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

**NASADKALI KOLONNALARNING GIDRODINAMIKASI****Ishning nazariy asoslari**

Sanoatda keng kullaniladigan vertikal kolonna kurilmalari, asosan kattik jismli xar xil shakldagi nasadkalar bilan tuldirladi. Sanoatdagи ishlatiladigan nasadkalar kolonnaga ikki xil usulda joylashtiriladi: tartibli (tugri bir xilda taxlash) va tartibsiz (uyib taxlash). Xalkasimon (tugri taxlanganda) nasadkalar tartibli joylashtiriladi. Xalkasimon (uyib tashlanganda), egarsimon va bulakli nasadkalar tartibsiz joylashtiriladi. Nasadkalar plastmassa, chinni, temir va boshka turdagи materiallardan tayyorlanadi. Ular maksimal solishtirma yuzaga, minimal massaga, kichik gidravlik karshilikka va katta erkin xajmga ega bulgan bulishi kerak.

$A$  ( $m^2/m^3$ ) nasadkaning solishtirma yuzasi xajm birligiga tugri keladigan katlam va erkin bush xajmi  $\varepsilon$  ( $m^3/m^3$ ) kaysiki nasadkali elementlar orasidagi erkin bush, xajm, katlamning yuza birligiga tugri kelishni kursatadi.

Bundan tashkari kurilmaning samaradorligini oshirish uchun nasadkalarni yaxshi xullab va bir xilda suyuklikni purkab tarkatish zarur, bu esa kelayotgan gazni hidrodinamik karshiligini kamaytirishga va shu muxitda korroziyadan saklashga olib keladi. Bu xildagi nasadkalar talablarning xammasiga javob bera olmaydi.

Masalan: nasadkaning solishtirma yuzasining oshishi kurilmaning hidrodinamik karshiligini oshishga olib keladi va boshkalar. Nasadkalarni tanlashda asosiy talabni kondirishiga e'tibor beriladi. Nasadka elementlari kancha katta bulsa, gazlarning tezligi va shu bilan birgalikda kurilmaning unumdotligi yukori, hidravlik karshiligi kam buladi. Kichik ulchamga ega bulgan nasadkalar asosan modda almashinish jarayonlarida yukori bosim ostida ishlaydigan kurilmalarda kullaniladi, bunda hidravlik karshilikning ta'siri juda oz mikdorda buladi.

Nasadkali kolonnalar rektifikatsiya va absorbsiya jarayonlari olib boriladigan kurilmalarda keng kullaniladi. Sanoatda kullaniladigan asosiy nasadkalar farfordan tayyorlangan bulib, uni Rashig xalkasi deyiladi va bular kurilmaning gaz va suyuklik utadigan tayanch turlarga urnatiladi. Gaz turning pastidan beriladi, sungra nasadka katlamidan utadi. Suyuklik esa kolonnaning yukori kismidan maxsus taksimlagichlar orkali sochib beriladi, u nasadka katlamidan utayotganida pastdan berilayotgan gaz okimi bilan uchrashadi. Kolonna effektiv ishlashi uchun suyuklik bir tyokisda, kurilmaning butun kundalang kesimi buylab bir xil sochib berilishi kerak.

Nasadkali kolonnalar turli xil hidrodinamik rejimlarda ishlaydi, ularning rejimini aniklash esa, namlangan nasadkaning hidravlik karshiligi bilan kolonnadan utayotgan gazning tezligiga boglik.

Birinchi rejim plynkali bulib, bunda gaz kichik tezlikda, suyuklik esa oz mik-dorda beriladi. Bunday rejimda suyuklik nasadkalar buylab tomchi va plynkalar tarzida xarakat kiladi.

Ikkinci – oralik rejim bulib, suyuklik mikdori va gazning tezligi bir oz kupayganda yuz beradi. Bu rejimda suyuklikning plynkali xarakatiga gaz tuskinlik kilib, (karama – karshi yunalishda), uning xarakatini syokinlashtiradi, natijada suyuklik uyurma xarakat kiladi. Suyuklikning mikdori nasadkalarda oshib boradi, natijada plynkaning kalinligi ortib borib, tezligi esa kamayib boradi. Gazning tezligi oshgan sari suyuklikning uyurma xarakati tulkinsimon (turbulent) xarakatga aylanadi. Tulkinsimon rejimda suyuklik fazasi turbulizatsiya kilingan buladi. Suyuk fazaning turbulizatsiyalangan plynkalari yuzasida fazalar uzaro kontaktga uchraydi. Bunda modda almashinish jarayoni intensiv xolatda buladi, lyokin nasadkaning gidravlik karshiligi keskin ortib ketadi.

Uchinchi rejim – emulgatsion bulib, bunda berilayotgan suyuklik mikdori va gaz tezligi ancha kupayganda xosil buladi. Bu rejim effektiv rejim xisoblanadi. Bunda intensiv aralashish yuz beradi, chunki suyuklik bush xajmdagi nasadkalarning xamma yuzasini tuldiradi. Bu yerda nasadkaning geometrik yuzasi rol uynamaydi, fakatgina yuza suyukliligiga katta xajmdagi pufakli va okim gazi ta'sir kiladi. Bu esa «gaz – suyuklik» sistemasini tashkil etadi.

Turtinchi rejimda suyuklik mikdori va gazning tezligi yana xam ortib ketsa, suyuklik nasadkaning ustki satxidan oshib, kolonnadan tashkariga chikib ketadi. Bu rejimning samaradorligi juda kam bulgani uchun amalda kullanilmaydi.

Shunday kilib, modda almashinish jarayonida, jumladan gazlarning tezligi, gidrodinamik karshiligi absorbsion kolonnalarining gidrodinamik ishlash rejimiga katta ta'sir kursatadi.

Kuruk nasadkali kurilmaning bir fazali gaz xarakatida gidrodinamik karshiligi kuyidagi ifoda bilan aniklanadi:

$$\Delta P_{kyp} = \xi_{kyp} \frac{H}{d_e} \cdot \frac{\rho w^2}{2} \quad (12.1)$$

bu yerda  $\xi_{kyp}$  - kuruk nasadkali kurilmaning karshilik koeffitsienti; H – nasadka katlamining balandligi, m;  $d_e$  – gaz xarakatlanayotgan kanalning ekvivalent diametri, m;  $\rho$  – gazning zichligi, kg/m<sup>3</sup>; w – gazning xakikiy tezligi, m/s.

Gazning xakikiy tezligi kuyidagi ifodadan aniklanadi:

$$w = w_0 / \varepsilon \quad (12.2)$$

$\varepsilon$  – nasadkalar orasidagi erkin bush;  $w_0$  – gazning fiktiv tezligi yoki kurilmaning tula kesimga nisbatan olingan gazning tezligi, m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> s.

Namlangan nasadkali kurilmalarning gidravlik karshiligi, ya'ni ikki fazali xarakatda gaz va suyuklik rejimida kuruk nasadkali kurilmalarnikidan ( $\Delta R_{kur}$ ) katta, chunki suyuklikning ma'lum mikdori nasadkani xullashi natijasida uning yuzasida va tor kanallarida ushlanib koladi, bu esa gazning xakikiy tezligiga ta'sir kursatadi.

Namlangan nasadkali kolonnaning karshiligi kuyidagi ifoda orkali aniklanadi:

$$\Delta P_{ham} = \xi_{ham} \frac{H}{d_s} \cdot \frac{\rho w_n^2}{2} \quad (12.3)$$

bu yerda:  $\xi_{ham}$  - namlangan nasadkali kurilmaning karshilik koeffitsienti;  $w_n$  – gazning soxta tezligi (kurilmaning tulik kundalang kesimiga nisbatan xisoblangan), m/s.

Bu ifodaning murakkabligi va gidravlik karshilikni anik xisoblash kiyinligi uchun, kuyidagi sodda kurinishidagi ifoda orkali xisoblash mumkin, bu fakatgina nam-lash zichligini xisobga oladi:

$$\Delta R_{ram} = 10^{VU} \Delta R_{kor} \quad (12.4)$$

bu yerda:  $U$  – namlash zichligi,  $m^3/m^2 s$ ;  $v$  – nasadkaning kattaligi va namlash zichligiga karab tajriba orkali aniklanadigan koeffitsient, uning kiymati ilovadagi VI jadvaldan olinadi. Namlash zichligi – suyuklikning xajmiy sarfidir. Nasadkalar kolonnaga tartibsiz joylashtirilganda suyuklik nasadkaning yuzasi va katlam balandligi buyicha bir xilda taksimlanmaydi, chunki kurilmaning devoriga yakinlashgan sari gaz okimining tezligi kurilma ukidagi tezlikka nisbatan kamroq buladi. Shuning uchun suyuklik kurilmaning devori buyicha pastga karab okib tushadi. Shu sababdan suyuklikning xamma nasadkalarning yuzasi buyicha bir xilda taksimlanishi uchun, nasadkalarning katlam ostiga yunaltiruvchi konussimon kurilma urnatiladi.

Kolonnaning yukori kismidan sochib berilayotgan suyuklik kurilmaning butun kundalang kesimi buyicha bir xilda nasadkalar katlamida taksimlanganda, nasadkali kolonnalar samarador ishlaydi.

Nasadkali kolonnalarning tuzilishi sodda, gidravlik karshiligi kam bulgani uchun ular ishlatish uchun kulaydir.

Kamchiligi: jarayon davomida xosil bulgan issiklikni ajratib olish va kichik nam-lash zichligida nasadkaning namlanishi kiyinlashadi va ifoslangan suyukliklarda nasadkali kolonnalarni kullash kiyin buladi.

### Ishning maksadi


Gidrodinamik faktorlar ta'sirini aniklash, ya'ni (nasadkali kolonnalarni ishlash vaktida) – namlash zichligini, katlamning gidravlik karshiliklarini yengish uchun sarf buladigan bosimni aniklash va kolonnada gazning xarakat rejimini aniklashdir.

Ishni bajarish tartibi:

12.1 rasmida laboratoriya tajriba kurilmasi tasvirlangan. Tajriba kurilmasi ikkita metalldan tayyorlangan kolonnadan tashkil topgan bulib, birinchi kolonnaning diametri  $D=150$  mm bulib, xalkasimon Rashig nasadkalari bilan tuldirilgan, ikkinchi kolonnaning diametri  $D=60$  mm bulib, kesmali nasadkalardan iboratdir. Sirkulyasiyalni nasos 2, suv tuplash idishi 1, membranalni kompressor 10, bosimni ulchash uchun manometrlar 6, 7, 8 va suvning sarf mikdorini ulchash uchun 5 va gaz uchun 11 rotametrlar kuyilgan.

Ishni olib borish uchun 3 yoki 4 kolonnadan foydalaniladi va ular ventillar Ia – Ib, 2a – 2b, 3a – 3b, 4a – 4b yordamida suv yoki xavo berish trubasiga ulanadi.

Ishni ikki variantda olib borish mumkin.



12.1-rasm. Laboratoriya kurilmasining sxemasi.

1. Laboratoriya kurilmasining xolati tekshiriladi.
2. Laboratoriya ishini bajarilishida 3 yoki 4 kolonnadan foydalanish ukituvchi tomonidan belgilanadi xamda juft ventillar Ia – Ib, 3a – 3b ochiladi va 2a – 2b, 4a – 4b yopiladi yoki teskarisi bajariladi.
3. Suv beriladigan idish I tuldiriladi.
4. Laborant ishtirokida talabalar xavo beradigan membrana kompressori 10 ishga tushiriladi.
5. Kran 12 yordamida xavoning sarf mikdori namlamasdan sarf buladigan bosimlar farki ulchanadi.

Xavoning sarf mikdori uzgartiriladi va yana bosimlar farki ulchanadi. Bu jarayon 5 martagacha takrorlanadi va kuzatuv jurnaliga yozib boriladi.

6. Nasosning 13 va 14 ventili ochiladi.
7. Laborant ishtirokida suvni sirkulyasiya kiluvchi nasos 2 ishga tushiriladi.
8. Ventil 13ni ochish bilan suv kurilmaga beriladi va uning mikdori rotametr 5 yordamida kursatkich bulinma chizigi soni 20 dan oshmagan xolda urnatiladi.
9. Kolonna 4 ish vaktida difmanometr va bosimlar farki kiymati kuzatuv jurnaliga yozib turiladi. Termometr yordamida tuplamdag'i 1 suvning temperaturasi ulchab turiladi. Ulchov asboblarining birinchi kursatkichlari olingandan sung, xavoning sarf mikdori rotametr 11 kuzatish yordamida kursatkich bulinma chizigi 40 soniga keltiriladi va ulchov asboblarini kursatkichlari yozib olinadi. Shu tarzda 5 marta xavoning sarflanish mikdorini uzgartirgan xolda, xisoblash jadvaliga yozib boriladi. Xavoning

sarflanish mikdorini uzgarishini ukituvchi tomonidan beriladi yoki bir xilda uzgarmas kilib koldiriladi. Rotametr orkali suvning sarflanish mikdorini asta – sekin kupaytiriladi.

Suv sarflanish mikdorining uzgarishini difmanometrlar va rotametrlarning kur-satkichlari buyicha aniklanadi, temperaturaning uzgarishi xisobga olinadi.

Ukituvchi kursatmasi bilan ish bajariladi:

a) variant «A» - kolonna diametri 60 mm bulgan bulaksimon nasadkali yoki di-ametri 150 mm, kolonnada tajriba utkaziladi.

B) variant «B» - kolonna 3 diametri – 150 mm bulib, uni Rashig xalkasi bilan tuldirligan yoki diametri 60 mm kolonnada tajriba utkaziladi.

Xisoblash berilgan «A» va «B» varianti sxemasi yordamida olib boriladi va bunda erkin bush xajmi ishtirok etadi, uni tajriba yuli bilan aniklanadi. Buning uchun ma'lum ulchov idishiga nasadkalar, belgisigacha joylashtiriladi va tarozi yordamida ul-chab olinadi. Sunga nasadkali idish belgisigacha suv tuldirladi va taroziga kuyib tor-tiladi. Ogirliklar farki orkali erkin bush xajmi topiladi (Erkin bush xajmi, nasadka uchun – 0,77 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> tashkil kiladi).

#### «A» variant uchun tajriba kursatkichlarini xisoblash.

Tajriba kolonnada utkaziladi. Kuzatuv kursatkichlari 12.1 jadvaliga yoziladi.

#### 12.1 xisoblash jadvali

Namlash zichligini suvning sarflanish mikdori buyicha kuyidagi tenglama bilan aniklanadi:

$$U = \frac{W}{F}, \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ s} \quad (12.5)$$

bu yerda: W – suvning sarflanish mikdori, m<sup>3</sup>/s; F – kolonnaning kundalang kesim yu-zasi, m<sup>2</sup>.

Gazning fiktiv tezligi kuyidagicha aniklanadi:

$$w = \frac{4Gr}{\pi \cdot D_k^2} = \frac{m^3}{m^2 \cdot c} = \frac{m}{c} \quad (12.6)$$

Nasadkaning ekvivalent diametri:

$$d_e = 4\Sigma/a \quad (12.7)$$

bu yerda  $\Sigma = (V - V_0)/V$  erkin bush xajmi  $\Sigma = 0,38$  deb olinadi; V – umumiyl donador katlam egallangan xajmi;  $V_0$  – kattik donador nasadka katlamining egallagan xajmi.

Agar umuiy donador katlam xajmi  $V=1$  deb olinsa, unda  $(1 - \Sigma)$  kattik fazaning xajm konsentratsiyasiga teng buladi;  $a$  – nasadkaning solishtirma yuzasi, m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>.

Xavo okimi uchun rota-metrni kur-satkichlari (rotametr shkalasining bulinmasi)	Xa-voning mik-dorini jadvalda yoki grafik yordami da ani-klash, Gr, m <sup>3</sup> /s	Suv okimi uchun rota-metr 5 kur-satkichlari (rotametr shkalasining bulinma soni), ukitu-vchi kursat-masi bilan	Suvning mikdorini gradi-rovkali grafik yordamida aniklash, W, m <sup>3</sup> /s	Difmanotr 6 kursat-kichlari mm.suv. ustuni	Suvning temperaturasi, °C
260		tugri tajriba			
40					
60					
80					
100					
100		teskari tajriba			
80					
60					
40					
20					

Ekvivalent diametr  $d_e$  xosil kilgan katlam donachalarning ulchamlari orkali aniklash mumkin. Agarda 1 m<sup>3</sup> katlamda «n» donacha bulsa, u xolda donachaning umumiy xajm (erkin bush xajmini xisobga olmagan xolda) xajm konsentratsiyasiga teng bulsa, ya'ni  $(1 - \varepsilon)$  bulganda uning yuzasi esa  $\alpha$  (m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>) tengdir.

Donachaning urtacha xajmi:

$$V_d = \frac{1 - \Sigma}{n} = \frac{\pi \cdot d_{yp}^3}{6} \quad (12.8)$$

bu yerda  $d_{ur}$  – donachaning urtacha diametri, u kuzatish yuli bilan tekshiriladi, ya'ni 10 ta donacha olinib millimetrovka kogoziga kuyib uzgarishlari aniklanadi.

Donachaning yuzasi:

$$F_d = \frac{n \cdot \alpha}{\Phi} \quad (12.9)$$

bu yerda F – donachalarning shakli. Sharsimon donachalar uchun F = 1 teng. Donachalarning noanik shakli uchun F = 1÷1,2 orasida buladi.

Bu xolda donachaning yuzasi xajmga nisbatan

$$\frac{F_\delta}{V_\delta} = \frac{a \cdot n}{n \cdot (1 - \Sigma)} = \frac{a}{1 - \Sigma} = \frac{\pi \cdot d^2}{\Phi} \cdot \frac{6}{\pi \cdot d^3} \quad (12.10)$$

bundan

$$\frac{a}{1 - \Sigma} = \frac{6}{\Phi \cdot d}; \quad a = \frac{6 \cdot (1 - \Sigma)}{\Phi \cdot d} \quad (12.11)$$

Donachalarning ekvivalent diametri ularning shaklini xisobga olgan xolda kuyidagida aniklanadi:

$$d_e = \frac{4\pi\Phi d}{6 \cdot (1 - \Sigma)} \quad (12.12)$$

Demak, erkin xajm katlamini va donachaning shakl formasini bilgan xolda, nasadka donachasining ekvivalent diametri aniklanadi. Nasadkaning gidravlik kirshiliginini aniklash bilan ishning asosiy maksadiga erishiladi

$$\Delta P_{kyp} = \lambda \frac{H}{d_e} \cdot \frac{\rho w^2}{2}$$

bu yerda  $\lambda$  – karshilik koeffitsienti – maxalliy karshilik va ishkalanishga sarf kilingan bosimlar yigindisini xisobga oluvchi kattalik:  $N$  – nasadka balandligi,  $N=0,5$  m,  $d_e$  – nasadkaning ekvivalent diametri,  $w$  va  $d_e$  kiymatlari yukoridagi tenglamalar yordamida aniklanadi. Gazning zichligi (xavoninng)  $t=20^\circ\text{C}$ ,  $R=760$  mm.sim.ust,  $\rho=1,29 \text{ kg/m}^3$  ga teng.

$\lambda=f(\text{Re})$  bulgani sababli, uning kiymatini Re soni formulasi orkali xisoblanadi.

Odatda kuyidagi tenglama ishlatiladi:

$$1 < \text{Re}_e < 50; \quad \lambda = \frac{133}{\text{Re}_e} \quad (12.13)$$

turbulent rejim uchun

$50 < \text{Re}_e < 7000$   $\text{Re}=7000$  bulganda turbulent rejimning avtomodel xolati vujudga keladi va  $\lambda = \text{const}$  ya'ni  $\lambda = 2,34$ .

Reynolds soni kiymatini kuyidagi ifoda orkali aniklanadi:

$$\text{Re}_e = \frac{wd_e \rho_e}{\mu_e}$$

Gazlarning kovushokligi  $\mu_g$  – ilovadagi II jadvaldan gazning temperaturasiga orkali aniklanadi:

$$\Delta R_{nam} = 10^{nu} \Delta R_{kur} \quad (12.15)$$

bu yerda  $U$  – namlangan nasadkaning zichligi,  $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ s}$ ;  $v$  – tajriba koeffitsienti, nasadkaning donaviy katlamini uchun,  $v=38$ .

Xisoblash natijalari 12.2 xisobot jadvaliga yeziladi.

12.2 xisoblash jadvali

Gazning fiktiv tezligi, $w, \text{m/s}$	Donacha material katlamni ekvivalent diametri, $d_e$	Reynolds soni $\text{Re} = \frac{wd_e\rho}{\mu}$	Kuruk nasadkaning bosimining yukolishi $\Delta P_{\text{kur}}, \text{Pa}$	Namlangan nasadka bosimining yukolishi $\Delta P_{\text{nam}}, \text{Pa}$	Namlangan nasadka bosimining yukolishi $\Delta P_{\text{nam}}, \text{Pa}$
			Difmanometrdagi ulcham	xisoblangan	difmanometrdagi ulcham

#### «B» variant uchun tajriba kursatkichlarini xisoblash.

Diametri 150 mm, va Rashing xalkasi (25x25 mm) nasadkasi bilan tuldirlilgan kolonnada utkazilgan tajriba natijalari 12.3 jadvaliga yoziladi.

Tajriba natijalarini xisoblash

1. Namlash zichligi kolonnaning kesim yuzasiga nisbatan kuyidagi tenglama bilan aniklanadi:

$$U = \frac{W}{F}, \quad \text{m}^3/\text{m}^2 \text{ s}$$

2. Gazning fiktiv tezligi

$$w = \frac{4Gr}{\pi D_k^2}, \quad \frac{\text{m}^3}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \quad (12.17)$$

3. Ishning asosiy vazifasi:

Nasadkaning asosiy gidrodinamik karshiligi aniklanadi: (ya'ni 12.1 ifodadan)

$$\Delta P_{\text{kyp}} = \lambda \frac{H}{d_e} \cdot \frac{\rho w^2}{2} \quad (12.18)$$

Buning uchun  $\lambda$  va  $d_e$  aniklanadi  $d_e = 4\varepsilon/a$ ; bu yerda:  $a$  – nasadkaning solishtirma yuzasi,  $\text{m}^2/\text{m}^3$ ;  $d_e$  – xalkasimon nasadkaning ekvivalent diametri;  $\varepsilon$  – nasadkaning erkin xajm;  $\varepsilon_{\text{donasimon, nas.}} = 0,54 \text{ m}^3/\text{m}^3$ .

### 12.3 xisoblash jadvali

Xavo okimi uchun rota- metr II kursat- kichlari (rota- metr shkal- asining bu- linma soni)	Xavoning mikdorini jadvalda yoki grafik yordamida an- iklash, Gr, m <sup>3</sup> /s	Suv okimi uchun rotametr 5 kursatkichlari (rotametr shkal- asining bulinma soni), ukituvchi kursatmasi bi- lan	Suv mikdorini gradirovkali grafik yordamida an- iklash, W, m <sup>3</sup> /s	Difmanotr kursatkichlari mm.suv. ustuni
260 40 60 80 100 100 80 60 40 20	tugri tajriba			
	teskari tajriba			

Solishtirma yuzasi:

$$a_{\text{Rashig xalkasi}} = 200 \text{ m}^2/\text{m}^3$$

$$a_{\text{donasimon nas.}} = 310 \text{ m}^2/\text{m}^3$$

Karshilik koeffitsienti  $\lambda$  uzgaruvchan kattalikka ega bulib, u asosan xarakat rejimiga boglik, ya'ni:

$$\lambda = f(\text{Re}) \quad (12.19)$$

$$\text{Re}_e = \frac{wd_e \rho_e}{\mu_e} \quad (12.20)$$

$\text{Re}_g$  – gazning tezligiga boglik bulgani uchun xar bir tezlik kursatkichi uchun aloxida Reynolds kriteriyasi xisoblanadi va uning rejimiga karab  $\lambda$  aniklanadi.

$$\text{Laminar rejim uchun } \text{Re}_g < 40; \quad \lambda = \frac{140}{\text{Re}_e}$$

$$\text{Turbulent rejim uchun } \text{Re}_g > 40; \quad \lambda = \frac{16}{\text{Re}_e^{0,2}}$$

Xalkasimon nasadka uchun

$$\text{Re}_e = \frac{wd_e \rho_e}{\mu_g} \quad (12.23)$$

$\mu_g$  – gazning kovushokligi ilovadagi jadvaldan yoki nomogrammadan aniklanadi.

B. Namlangan nasadkaning gidravlik karshiligi kuyidagi ifodadan aniklanadi:

$$\Delta R_{\text{nam}} = 10^{\nu u} \Delta R_{\text{kur}}$$

bu yerda  $U$  – namlash zichligi,  $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ s}$ ;  $v$  – tajriba koeffitsienti, namlangan xalkasimon nasadka uchun  $v = 51$  (ilovadagi VI jadvaldan aniklangan).

4. Xisob natijalari kuyidagi shaklda 12.4 jadvaliga yeziladi.

12.4 xisoblash jadvali

Gazning fiktiv tezligi, $W = \frac{Gr}{F_e}$ m / s	Xalkasi-mon nasadkaning ekvivalent diametri, $d_e$ , m	Re soni	Kuruk nasadkaning bosimini yukolishi $\Delta P_{\text{kur}}$ , Pa	Kuruk nasadkaning bosimini yukolishi $\Delta P_{\text{kur}}$ , Pa	Namlangan nasadka bosimining yukolishi $\Delta P_{\text{nam}}$ , Pa	Namlangan nasadka bosimining yukolishi $\Delta P_{\text{nam}}$ , Pa
			xisoblangani	tajriba yuli bilan ulchangani	xisoblangan	tajriba yuli bilan ulchangani

### Tekshirish uchun savollar

1. Nasadka kolonnalarining sanoatda kullanilishi.
2. Nasadka turlari va ularning xarakteristikasi.
3. Nasadkali kolonnalarining gidrodinamik rejimlari.
4. Gazning fiktiv va xakikiy tezligini aniklash.
5. Namlanish zichligi, nasadkaning ekvivalent diametri.
6. Kuruk nasadkaning gidrodinamik karshiligi.
7. Namlanish zichligini nasadkali kolonnalarda gidrodinamik karshilikka ta'siri.
8. Kanday rejim nasadkali kolonnada maksimal effektiv xisoblanadi. Uning sababi.
9. Absorberlarning tuzilishi, absorberlarni xisoblash.
10. Desorbsiya.

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишилаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нифмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрореактивность, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## QURITISH QURILMASIDA QURITISH JARAYONINI TASVIRLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Quritish – qattiq va pastasimon materiallarni qurituvchi agent yordamida suvsizlantirish jarayoniga aytildi. Quritish asosan ikki usulda olib boriladi.

1. Konvektiv quritish - nam material bilan qurituvchi agent to’Iridan-to’Iri o’zaro aralashadi.

2. Kontaktli quritish – issiqlik tashuvchi agent va nam material o’rtasida ularni ajratib turuvchi devor bo’ladi.

Juritish jarayonida materialdan namlik bug’lanadi va ana shu bug’lar gaz, havo bilan qrshilib, bir jinsli aralashma xosil qiladi, qaysiki bunga termodinamikaning asosiy qonunlari qrollaniladi.

Demak: nam, quruq havo va suv bug’larining aralashmasidan iborat, quritish jarayonida, (asosan narn havo) namlik va issiqlik tashuvchi agent vazifasini bajaradi.

Nam havoning asosiy xossalari quyidagi parametrlar bilan harakterlanadi: absolut namlik, nisbiy namlik, nam saqlash, entalpiya.

Absolut namlik - nam havoning hajm birligiga to’Iri kelgan suv bug’larining miqdoriga aytildi va  $\rho_{sb}$  ( $\text{kg/m}^3$ ) bilan belgilanadi. Agar nam havo o’zgarmas nam saqlashda  $x = \text{const}$  sovutilsa, ma’lum temeraturaga yetgach, namlik shudring sifatida ajrala boshlaydi, bunday jarayonga shudring nuqtasi deyiladi. Bu sharoitda havo tarkibida maksimal miqdorda suv bug’i bo’ladi. Havoning to’yinish paytidagi absolut namligi  $\rho_t$  ( $\text{kg/m}^3$ ) orqali ifodalanadi.

Nisbiy namlik - havo absolut namligining to’yinish paytidagi absolut namlik nisbatiga aytildi. Havoning nisbiy namligi (to’yinish darajasi) foiz hisobida quyidagi ifoda bo’yicha topiladi:

$$\varphi = \frac{\rho_{sb}}{\rho_t} = \frac{P_{sb}}{P_t} \quad (13.1)$$

bu yerda:  $P_{sb}$  - tekshirilayotgan nam havodagi suv bug’larining parsial bosimi, Pa;  $P_t$  - berilgan temperatura va umumi barometrik bosimda to’yingan suv bug’larining bosimi, Pa.

Nam saqlash - 1 kg absolut quruq havoga to’Iri kelgan suv bug’larining miqdori. Bu parametr  $x$  ( $\text{kg/kg}$ ) yoki  $d$  ( $\text{g/kg}$ ) bilan belgilanadi va quyidagi nisbatda ifodalanadi:

$$x = \frac{\rho_{sb} \cdot m_{sb}}{\rho_{xx} \cdot m_{xx}}; \quad \frac{\text{кг.бүг}}{\text{кг.абс.күр.хаво}} \quad (13.2)$$

$$\alpha = 1000 \cdot \frac{\rho_{sb}}{\rho_{xx}} \quad (13.3)$$

bu yerda:  $\rho_{k.x}$  - absolyut quruq havoning zichligi;  $m_{s.b}$  - nam havoning berilgan hajmdagi suv bug'lari massasi;  $m_{k.x}$  - nam havoning berilgan hajmdagi absolyut quruq havosining massasi.

Mendeleev-Klapeyron tenglamasidan foydalanib, quyidagi ko'rinishdagi ifodani olamiz:

$$x = \frac{\rho_{c6}}{R_6 \cdot T} \cdot \frac{R_6 \cdot T}{\rho_r} = \frac{P_6 \cdot P_r}{R_6 \cdot R_r} \quad (13.4)$$

bu yerda:  $R_b$  - suv bug'i doimiysi;  $T$  - aralashmaning absolyut temperaturasi, K.

Absolyut quruq havoning parsial bosimini  $P_{k.x}$  umumiylar aralashmaning bosimi  $R$  ga almashtirsak va Dalton qonuniga asosan: qaysiki  $P_{c6} = \varphi \cdot P_r$  bo'lsa,

$$P_r = P - P_{c6} = P - \varphi \cdot P_r \quad (13.5)$$

unda

$$x = \frac{R_r}{R_6} \cdot \frac{\varphi \cdot P_r}{P - \varphi \cdot P_r} = \frac{29,27}{47,06} \cdot \frac{\varphi \cdot P_r}{P - \varphi \cdot P_r} \quad (13.6)$$

yoki

$$x = 0,622 \cdot \frac{\varphi \cdot P_r}{P - \varphi \cdot P_r}, \quad (13.7)$$

yoki agarda  $x = d$

$$d = 0,622 \cdot \frac{\varphi \cdot P_r}{P - \varphi \cdot P_r}, \quad \begin{matrix} \text{кг.суб.буги.} \\ \text{кг.кур.хаво.} \end{matrix} \quad (13.8)$$

Oxirgi ikki ifoda suv bug'i bilan havo aralashmasi bo'lgani kabi tutun gazi va suv bug'iga xam taluqlidir. Nam havoning entalpiyasi  $I$  (J/kg quruq havo) quruq havo entalpiyasi bilan shu nam havoda bo'lgan suv bug'i entalpiyasingning yig'indisiga teng.

$$I = c_{k.x} \cdot t + x \cdot i_{y.6} \quad (13.9)$$

bu yerda:  $s_{k.x}$  - iuruq havoning solishtirma issiqlik sig'imi, J/kg·K;  $t$  - havo temperaturasi, °S;  $i_{y.6}$  - rta qizdirilgan bug'ning entalpiyasi, J/kg;

ota qizdirilgan bug'ning entalpiyasi  $i_{u.b}$  (J/kg) termodinamikada quyidagi tenglama bilan topiladi:

$$i_{y.6} = r + c_6 \cdot t \quad (13.10)$$

bu yerda:  $r$  -  $0^o S$  dagi bug'ning entalpiyasi,  $r = 2493 \cdot 10^3$ , J/kg;  $s_b$  - bug'ning solishtirma issiqlik sig'imi;  $s_b = 1,97 \cdot 10^3$ , J/kg·K

Agar quruq havoning solishtirma issiqlik sig'imi 1000 J/kg·K deb olinsa, (13.10) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$I = (1005 + 1,97 \cdot 10^3 \cdot x) \cdot t + 2493 \cdot 10^3 \cdot x \quad (13.12)$$

Shudring nuqtasi, bu aralashmaning temperaturasi sovishda ( $x=const$ ) suv bug'ining to'yinishiga ( $\varphi=100\%$ ) aytiladi. Namlik temperaturasining keyingi pasayishi tuman xosil bo'lismiga olib keladi. Xo'l termometr temperaturasi ( $t_x$ ) - aralashma temperaturasi sovushida, entalpiyasi o'zgarmagan xolda ( $I=const$ ) suv bug'ining to'yinishiga aytiladi. Shu temperaturada, gaz fazasidan suyuqlik fazasi yuzasiga o'tadigan issiqlik namlikning bug'lanishiga to'liq sarflanadi, bu xolatni nam jismning sovish chegarasi deb ham yuritiladi.

Juritish potensiali deb, quruq gaz temperaturasi ( $t_k$ ) bilan xo'l termometr temperatusasining ayirmasiga aytiladi.

$$\varepsilon = t_k - t_x \quad (13.13)$$

Juritish potensiali gazning nam yutish hususiyatini harakterlaydi. Juritish jarayoni analistik va grafik usulidan hisoblanishi mumkin. Grafik hisoblash qulay bo'lgani uchun keng ko'llaniladi. Bu diagramma Ramzin tomonidan taklif qilingan va  $I - x$  diagramma ham deb yuritiladi, uning tuzilishida bosim qiymati o'zgarmas deb olingan, ya'ni 745 mm simob ustuniga teng.

Diagrammaning asosiy o'ilari oralig'idagi burchak  $135^\circ$ . Asosiy o'ilarga nam havoning ikkita asosiy parametrlari - entalpiya  $I$  (J/kg quruq havo) va nam saqlash x (kg/kg quruq xavo) joylashtirilgan. Nam saqlashning qiymatlari diagrammadan foy-dalanish qulay bo'lishi uchun yordamchi gorizontal o'ika joylashtirilgan. Bunda  $I=const$  chiziqlar ordinata uo'iiga nisbatan  $135^\circ S$  burchak bilan ma'lum masshtabda joylashtirilgan.  $x = const$  chiziqlar esa, yordamchi abssissa o'iiga perpendikulyar qilib joylashtirilgan.  $I - x$  diagrammasiga asosiy chiziqlardan tashqari quyidagi chiziqlar ham joylashtirilgan: o'zgarmas temperatura chiziqlari yoki izotermalar ( $t = const$ ) o'zgarmas nisbiy namlik chiziqlar  $\varphi = const$ , suv bug'ining parsial bosim chizig'i,  $\varphi = 100\%$  chizig'i diagrammani ikki qismiga bo'ladi. Bu chiziqning yuqori qismi diagrammaning ish yuzasi deb aytiladi va u to'yinmagan nam havoga to'lri keladi.

$I - x$  diagrammasi yordamida nam havoning istalgan ikkita parametri bo'yicha nam havoning qolgan parametrlari aniqlash mumkin. Suv bug'ining parsial bosimi chizig'i diagrammaning pastki qismiga joylashtirilgan. Agar diagrammada nam havoning xolatini belgilovchi nuqta ma'lum bo'lsa, suv bug'ining parsial bosimi qiymatining  $R$ , aniqlash mumkin.

Juritish qurilmalarida issiqlik miqdorini hisoblash uchun havoning sarf miqdori va issiqlik miqdorini bilish zarur.

Havoning sarfi (L, kg/soat) moddiy balans tenglamasidan aniqlanadi

$$L \cdot x_2 = L \cdot x_0 + W \quad (13.14)$$

$$L = \frac{W}{x_2 - x_0} \quad 13.15)$$

bu yerda:  $W$  – bug’langan namlik miqdori, kg;  $x_0, x_2$  – iuruq va quritkichdan chiqayotgan havoning nam saqlashi.

Tavoning solishtirma sarf miqdori (1 kg bug’lanish uchun)

$$l = \frac{1}{x_2 - x_0}, \quad \frac{\kappa_2 \text{ күрүк хаво}}{\kappa_2 \text{ бүз}} \quad 13.16)$$

Kuritishga ketgan issiklik mikdori issiklik balansidan aniklanadi.

### Issiklikning kirishi: (kJ/soat)

- 1) xavo bilan  $L \cdot I_1 = L \cdot I_0 + Q_n$  bu yerda  $L \cdot I_0$  - isitkichgacha kirgan xavoning issikligi,  $Q_n$  - isitkichda xavoning bergan issikligi;
- 2) Material bilan  $G_1, c_1, \theta_1$  bu yerda  $s_1$  - nam materialning issiklik sigimi,  $\theta_1$  - materialning dastlabki temperaturasi;
- 3) Transport kurilmalari bilan  $G_{mp}, c_{mp}, \theta_{mp}$  bu yerda  $G_{mp}$  - transport kurilmalarining massasi;  $c_{mp}$  - transport kurilmalari materialining issiklik sigimi;  $\theta_{mp}$  - transport kurilmalarining dastlabki temperaturasi;
- 4) Juritish kamerasiga kiritilgan irshimcha issiqlik  $q_k$ .

### Issiqlikni sarflanishi (kJ/soat)

- 1) Juritkichdan chiiayotgan havo bilan -  $LI_2$
- 2) Juritilgan material bilan -  $G_2 c_2 \theta_2$
- 3) Transport qurilmalari bilan -  $G_{mp} c_{mp} \theta_{mp}$
- 4) Issiqlikni atrof-muxitga yo’iolishi -  $Q_y$

Issiqlik balansini tuzamiz:

$$L \cdot I_1 + G_1 \cdot c_1 \cdot \theta_1 + G_{mp} \cdot c_{mp} \cdot \theta'_{mp} + q_k = L \cdot I_2 + G_2 \cdot c_2 \cdot \theta_2 + G_{mp} \cdot c_{mp} \theta''_{mp} + Q_y$$

bundan

$$L \cdot (I_2 - I_1) = G_1 \cdot c_1 \cdot \theta_1 + G_{mp} \cdot c_{mp} \cdot \theta'_{mp} + q_k - G_2 \cdot c_2 \cdot \theta_2 - G_{mp} \cdot c_{mp} \theta''_{mp} - Q_y$$

yoki

$$L \cdot (I_2 - I_1) = \sum Q$$

Oxirgi tenglamaning o'ng va chap tomonlarini  $W_{ga}$  bo'lib, quyidagi ifodani olamiz:

$$\frac{L}{W} \cdot (I_2 - I_1) = \frac{\sum Q}{W}$$

$$\frac{\sum Q}{W} = \Delta \quad \text{deb belgilaymiz, } \frac{L}{W} = l \quad \text{bo'lgani uchun}$$

$$l \cdot (I_2 - I_1) = \Delta$$

yoki

$$I_2 = I_1 + \frac{\Delta}{l}$$


Tenglamaga kiritilgan  $\Delta$  kattalik quritish kamerasi ichidagi kiritilgan va sarflangan issiqliklar ayirmasining 1 kg bug'langan namlikka nisbatini belgilaydi. Bu yerda asosiy caloriferda isitilgan havo bilan kirgan va chiqkan issiqliklar hisobga olinadi. Ko'pincha  $\Delta$  iuritish kamerasining ichki balansi deb ataladi. (13.12) tenglamasidan ko'rinish turibdiki,  $\Delta$  ning ishorasiga ko'ra  $I_2$  ning qiymati  $I_1$  ning qiymatidan katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Agar  $\Delta = 0$  bulsa, u xolda  $I_2 = I_1$  bu esa nazariy quritish deyiladi. Bunda quritish jarayonida qurituvchi agent entalpiyasi o'zgarmagan xolda bo'ladi. Bu degan so'z materialni suvsizlantirish havoning sovub ketishi bog'liqdir. Unda issiqlik miqdori havo bilan kelayotgan quritilayotgan materialning namligi bilan qaytib ketadi. Agarda  $\Delta > 0$  bo'lsa, ko'rish jarayonida entalpiyaning o'sishi kuzatiladi, ya'ni  $I_2 > I_1$ . Agarda  $\Delta < 0$ , bulsa  $I_2 < I_1$  entalpiyaning kamayishidir. Issiqlik va havoning miqdorini quritish jarayonida aniqlash katta ahamiyatga ega bo'lib, u texnologiyani hisoblashda irlaniladi. Bu hisoblash analitik yoki grafoanalitik usullarda olib boriladi va amaliyotda keng qillaniladi.

Grafoanalitik usuli  $I - x$  diagrammaga asoslangan bo'lib, undan havoning nam saqlash va entalpiyasi aniqlanib, keyin esa quritish jarayoni diagrammada ko'rildi (nazariy yoki real quritish jarayonlari).

Ishdan maqsad - materialni quritishda namlik miqdorini aniqlash, issiqliknini va havoni solishtirma surʼi miqdorlarini aniqlashdan iborat bo'lib,  $I - x$  diagrammasida ko'rish jarayoni tasvirlanadi.

### **Ishni bajarish tartibi**

13.1- rasmda laboratoriya qurilmasi tasvirlangan.



13.1-rasm. Laboratoriya qurilmasining sxemasi

1. Elektrodvigatel.
2. Diffuziya (trubaning birdan kengayishi).
3. Ventilyator.
4. Quritkichning qobig'i (400x400).
6.  $N_2SO_4$  bilan to'ldirilgan idishcha uchun trubaning kengaygan qismi.
7. Quruq vaho'l termometrlar (quritishdan oldin).
8. Elektr isitkich (asosiy).
9. Taroz.
10. Havo oqimi harakatlanadigan truba  $D = 200$  mm.
11. Quruq va ho'l termometrlar (quritishdan keyin).
12. Konfuzor (trubaning birdan torayishi).
13. Havo beriladigan patrubka.
14. Ishlatilgan havo chiqadigan patrubka.
15. Havo sarfini sozlovchi qurilma.

Laboratoriya quritish qurilmasida ish quyidagi tartibda bajariladi.

1. Jurilmadagi quritgich, ventillyator, tarozi, isitkich havoning miqdorini o'lchovchi shiber, termometrlarning holati tekshiriladi.
2. Juritish uchun 100 – 120 gr miqdorda namlangan material tortib olinadi.
3. Namlangan material quritish uskunasidagi kamera ichidagi tarozi pallasiga qryib quritiladi.
4. Irl va quruq termometrlarning birinchi ko'rsat-kichlari yozib olinadi.
5. "Assman" psixrometri yordamida quruq va ho'l termometrlar ko'rsatkichi o'lchanadi (Ramzin diagrammasida havoning boshlang'ich nuqtasini aniqlash u-n ).
6. Juritish apparati tok manbaiga ulanadi.
7. Ma'lum vaqtdan so'ng (o'iituvchi ko'rsatmasidan so'ng) quruq va ho'l termometrlar ko'rsatkichi o'lchaniladi.

### Tajriba natijalarini hisoblash

Olingan natijalarga asosan I – x diagrammada nazariy quritish jarayoni tasvirlanadi. I - x diagrammaga bir bo'lak kalka kog'ozi ko'yib koordinatalar o'ii ko'chirib olinadi va kalka kog'ozida tajribada aniqlangan havoning quritishdan avvalgi, quritkichga kirish va chiqish xolati A, V, S, nuqtalar bilan tasvirlanadi.

Bug'langan namlikning miqdori W aniqlanadi

$$W = G_1 - G_2 \quad (11.23)$$

bu yerda  $G_1$  - nam materialning massasi, kg/s;  $G_2$  - iuruq materialning massasi, kg/s;

Tavo sarfi (6.15) tenglamasi yordamida aniqlanadi:

$$L = \frac{W}{x_2 - x_0} \quad (11.15)$$

Havoning solishtirma sarf miqäori:

$$l = \frac{1}{x_2 - x_0} \quad (11.16)$$

Juritish uchun ketgan issiqlik sarfi iuyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$Q = q \cdot W \quad (11.24)$$

bu yerda  $q$  – solishtirma issiqlik sarfi

$$q = \frac{I_2 - I_1}{x_2 - x_0} \quad (11.25)$$

bu yerda  $I_1, I_2$  – havoning quritkichga kirishi va chiqishi vaqtidagi entalpiyasining qiymati, kJ/kg  $I$  – x diagrammadan aniqlanadi.

### Isoblash jadvali

Tavo muxitining temperaturasi		Havoning kamerasigacha quritish bo'lgan temperaturasi		Havoning quritish kamersining keyining temperaturasi		Nam materialni ng miqdori, kg	Juritilgan materialning miqdori, kg
Ir'l termometr, t°C	Juruq termometr, t°C	Ir'l termometr, t°C	Juruq termometr, t°C	Ir'l termometr, t°C	Juruq termometr, t°C		

### Tekshirish uchun savollar

1. Nam havoning asosiy parametrlari:
  - absolyut namlik, b) nisbiy namlik, v) nam saqlash, g) nam havoning entalpiysi,
  - d) parsial bosim, ye) shudring nuqtasi temperaturasi, j) ho'l termometr temperaturasi.
2. I-x diagrammaning tuzilishi.
3. I-x diagrammada quritish jarayonini tasvirlang.
4. Nazariy va real quritkich jarayonlarining I-x diagrammada tasvirlanishi.
5. Juritish jarayonlari uchun issiqlik va havoning umumiy, solishtirma sarf miqdorlarini aniqlash.
6. Ko'rish jarayonlarini variantlarini I-x diagrammada tasvirlanishi.

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.; Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 б.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нигмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрореактивность, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## QURITISH JARAYONINING KINETIKASI

### *Ishning nazariy asoslari*

Materiallarni quritish jarayonida namligini y'qotish murakkab masalalardan hisoblanadi. Avval namlik materialning ichki qismlaridan uning yuzasiga tarqaladi, s'ngra material yuzasidan tashqariga chiqib ketadi. Material tarkibidan namlikning bug'latib chiqarish intensivligi  $m$  material yuzasi birligi  $F$  dan, vaqt birligi ichida bug'langan namlikning miqdori bilan 'lchanadi:

$$m = \frac{W}{F \cdot \tau} \quad (14.1)$$

bu yerda  $W$  - quritish paytida materialdan ajralib chiqqan namlik massasi;  $\tau$  - quritish jarayonining umumiy vaqt.

Namlikning bug'lanish intensivligi, nam material va atrof-muxit 'rtasidagi isqlik va massa almashinish mexanizmiga bog'liq. Bu mexanizm juda murakkab b'lib, ikki boskichdan iborat

- a) namlikning material ichida siljishi;
- b) material yuzasidan namlikning bug'lanishi.

### **Namlikning material yuzasidan bug'lanishi**

Bu jarayon asosan bug'ning qattiq material yuzasidan havoning chegara qatlami orqali tashqi diffuziya y'li bilan 'tishidan iborat. Tashqi diffuziya yordamida namlikning taxminan 90% y'qotiladi. Material yuzasidan atrof muxitga namlik bug' xolatida 'tadi. Tashqi diffuziyaning harakatlantiruvchi kuchi material yuzasi va atrof-muxitdagi konsentratsiya yoki parsial bosimlar ayirmasi  $R_m - R_x$  bilan ifodalanadi.

Diffuziya oqimidan tashqkari, namlik termodiffuziya y'li bilan ham tarqaladi. Termodiffuziya xodisasi, chegara qatlamida temperaturalar farqining ta'siri natijasida yuz beradi. Konvektiv quritish jarayoni nisbatan past temperaturalarda olib borilsa, termodiffuziya orqali tarqalgan namlikning miqdori juda kichik b'ladi.

Quritish tezligi 'zgarmas b'lган davrda materialning namligi gigroskopik namlikdan katta b'ladi, material yuzasidagi bug' esa, t'yingan buladi ( $R_m = R_t$ ). Bu davrda namlik materialning yuzasiga uning ichki qismlaridan katta tezlik bilan siljiydi. Material yuzasidan namlikning berilishi quyidagi tenglama orqali topiladi:

$$m = \beta \cdot (P_m - P_x) \cdot 760/B \quad (14.2)$$

bu yerda  $\beta$  - namlik berish koeffitsienti;  $P_t$  - material yuzasidagi t'yingan bug'ning parsial bosimi;  $P_x$  - bug'ning havodagi parsial bosimi;  $V$  - barometrik bosim.

$R_t$ ,  $R_x$  va  $V$  kattaliklar Pa (Paskal) yoki mm. simob ustuni hisobida 'lchanadi. Namlik berish koeffitsienti  $\beta$  havoning tezligiga, issiqlik tashuvchi agentning material

yuzasini aylanib 'tish sharoiti, materialning shakli va uning 'lchami, quritish temperaturasi va boshqa parametrlarga bog'liq.

## Namlikning material ichida siljishi

Materialning tashqi yuzasidan namlikning bug'lanishi natijasida material ichida namlik gradienti paydo b'ladi. Bu gradient ta'sirida materialning ichki qatlamlaridan uning yuzasiga qarab harakatlanadi. Namlikning bunday harakati ichki diffuziya deb ataladi. Quritishning birinchi davrida (quritish tezligi 'zgarmas b'lganda) material ichidagi namlikning 'zgarishi katta b'ladi, bunda quritish tezligiga asosan material yuzasidan namlikning bug'lanish tezligi (ya'ni tashqi diffuziya) ta'sir qiladi. Biroq, material yuzasidagi namlik kamayib borib gigroskopik namlikka yetganda, ya'ni quritishning ikkinchi davrida jarayonning tezligiga asosan ichki diffuziya ta'sir qiladi. Quritishning ikkinchi davrida jarayonning tezligi doimo kamayib boradi.

Quritish jarayonining birinchi davrida material ichidagi namlik suyuqlik k'rinishida tarqaladi. Ikkinci davrning boshlanishida material yuzasining ayrim joylarida chuqr zonalar paydo b'ladi va materialning ichida bug'lanish yuz beradi. Bunda kapillyarlardagi namlikning bir qismi materialning ichida bug' xolida siljiydi.

Keyinchalik bug'lanishning tashqi yuzasi borgan sari materialning geometrik yuzasidan kamayib ketadi.

Bunday sharoitda namlikning ichki diffuziya yordamida siljishining ahamiyati ortadi. Ikkinci davrning quritish tezligi kamayadigan bosqichda material bilan bog'langan adsorbsion namlik qattiq fazalar ichida faqat bug' xolida tarhaladi. Bu xodisa namlik 'tkazuvchanlik deb ataladi. Namlik 'tkazuvchanlikning intensivligi yoki namlik oqimining zichligi, namlik konsentratsiyasi gradientiga proporsionaldir:

$$m = -D_m \cdot \frac{\partial c}{\partial n} \quad (14.3)$$

bu yerda  $D_m$  - namlik 'tkazuvchanlik koeffitsienti.

Bu ifodaning 'ng tomonidagi minus ishora namlikning konsentratsiyasi katta b'lgan qatlamdan, konsentratsiyasi kichik bulgan qatlamga qarab siljishini k'rsatadi.

Namlik 'tkazuvchanlik koeffitsienti  $D_m$  ning ( $m^2/s$ ) fizik ma'nosi namlikning materialdag'i ichki diffuziya koeffitsientining ma'nosi namlikning materialdag'i ichki diffuziya koeffitsientini ifodalaydi. Namlik 'tkazuvchanlik koeffitsientining qiymati namlikning material bilan birikish turi, quritish temperaturasi va materialning namliga bog'liq b'lib, tajriba y'li bilan aniqlanadi.

## Quritish tezligi va davrlari

Quritgichlarni hisoblash va loyihalash uchun quritish tezligini bilish zarur. Quritish tezligi  $U$  cheksiz qisqa vaqt  $d\tau$  davomida material namligining kamayishi  $dW$  orqali aniqlanadi:


$$U = \frac{dW}{d\tau} \quad (14.4)$$

Quritish tezligi tajriba y'li bilan laboratoriya qurilmalarida topiladi (11.1- rasm). Bu qurilma ventilyator, elektr isitkich, quritish kamerasi va tarozidan tashkil topgan. Elektr isitkichda qizdirilgan havo ventilyator yordamida quritish kamerasiga uzatiladi. Kameraning eshikchasi orqali nam material tarozining bir pallasiga joylashtiriladi. Quritish jarayoni davomida materialning massasi (namligi) kamayib boradi. Olingan tajriba natijalari asosida quritish egri chizig'i quriladi. Quruq va h'l termometrlar yordamida havoning nisbiy namligi aniqlanadi.


Material namligi  $W$  ning vaqt davomi  $\tau$  da havo parametrlari 'zgarmas b'lganda ( $t = \text{const}$ ,  $\varphi = \text{const}$ ,  $\omega = \text{const}$ ) olingan grafik bog'liqligi quritish egri chizig'i deb yuritiladi (14.1 - rasm).

Quritish jarayonining boshlanishida namlik ajralib chiqishi bilan birga material qiziydi. Bu davr qisqa vaqt ni tashkil etadi. Materialning qizishi tamom b'lganidan s'ng, quritish jarayoni t'g'ri chiziq b'yicha ketadi. Bu davrda quritish jarayoni uzgarmas tezlikka ega b'ladi. Bu davr  $K_1$  nuqtada tugaydi va bu nuqtaga materialning kritik namligi  $w_{ur}$  t'g'ri keladi.

Birinchi davrda erkin bog'langan namlik ajralib chiqadi.  $K_1$  nuqtadan s'ng quritishning ikkinchi davri boshlanadi. Bu davrda material tarkibidan bog'langan namlik ajralib chiqadi. Ikkinci davrda quritish tezligi doimo kamayib boradi, materialning namligi esa, muvozanat namlikka yaqinlashadi. Quritish jarayoni muvozanat namlikka qadar davom etishi mumkin.



14.1 - rasm. Material namligining vakt davomida 'zgarishi.



14.2- rasm. Quritish tezligining egri chizig'i.

Shunday qilib, quritish egri chizig'i xosil qilinadi. Egri chiziqning istilgan nuqtasiga 'tkazilgan urinma og'ish burchagining tangensi quritish tezligi  $d\omega/d\tau$  ni tashkil qiladi (14.2 - rasm). Gorizontal 'qka material namligining qiymati (% hisobida), vertikal 'qga esa quritish tezligi  $d\omega/d\tau$  ning kiymati (% / min) q'yiladi. Hosil b'lgan egri chiziq quritish tezligini tasvirlaydi.

Birinchi davrda quritish tezligi gorizontal t'g'ri chiziq b'ladi, chunki bu davrda

quritish tezligi 'zgarmas qiymatga ega. Ikkinci davrda quritish tezligining chizig'i materialning turiga va namlikning material bilan bog'lanish turiga qarab har hil k'rinishga ega b'ladi. Bu davrda quritish tezligi doimo kamayib boradi.

14.2- rasmida turli materiallar uchun quritish tezligining egri chiziqlari keltirilgan. hamma egri chiziqlar muvozanat namlikka t'g'ri kelgan nuqtaga kelganda tugaydi. Quritish tezligi egri chiziqlarining ayrimlarida ikkinchi kritik nu'ta  $K_2$  mavjud b'ladi. K'pincha bu nuqta adsorbsion namlik ajralib chiqishining boshlanishiga t'g'ri keladi.

Quritish va quritish tezligi egri chiziqlaridan shu narsa k'rini turibdiki, quritish jarayonni ikki davrga b'linar ekan.

Birinchi davrda quritish tezligi asosan tashqi diffuziyaga bog'liq b'ladi. Materialning ichida namlikning diffuziyalanish tezligi katta qiymatga ega b'ladi, biroq bu xolat namlikning material yuzasida berilish tezligini belgilaydi.

Ikkinci davrda quritilayotgan material ichidagi bog'langan namlik ajrala boshlaydi. Quritish tezligi asosan material ichidagi namlikning tarqalish tezligiga bog'liq. Shu sababli ikkinchi davrda quritish tezligiga, material tarkibi bilan bog'liq b'lgan parametrlar ta'sir k'rsatadi.

### Ishni bajarish tartibi

1. Quritgich, ventillyator, elektr isitkich, quruq va h'l termometrlarning xolati tekshiriladi.
2. 150 – 200 g nam material quritishga tayyorlanadi.
3. Nam material tortib, olinib, quritish kamerasiga joylashtiriladi.
4. Faqat laborant ishtirokida quritgich ishga tushiriladi.
5. Ma'lum vaqt ichida materialning og'irligini aniqlab, quritish jarayoni tekshiriladi.
6. Har 5 min. (4 marta) ventillyator t'xtatilib materialni og'irligi aniqlanadi, s'ng ventillyator yana ishga tushiriladi.
7. Materialning og'irligi xar 10 minutda t'rt marta, s'ngra xar 15 minutda t'rt marta tortilib, og'irligi aniqlanadi.
8. Material muvozanat namligiga yetguncha quritish jarayoni davom ettiriladi va tortilgan oxirgi materialning og'irligiga teng b'ladi (demak,  $G = \text{const}$ )
9. Tajriba natijalari 12-1 jadvalga quyidagi shaklda yoziladi.


12-1 hisoblash jadvali

Tajriba boshlanish vaqtining 'zgarishi $\tau$ , min	Nam materialning og'irligi $G, \text{kg}$	Nam material og'irligining kamayishi $G_1 - G_2, \text{kg}$	Vaqt birligi ichida material namlagini 'zgarishi, $w, \text{kg}$	Nam material-ning quruq materialga nisbatan namlagi hisobida 'zgarishi, $\frac{G_1 - G_n}{G_n} = w\%$


## *Tajriba natijalarini hisoblash*

Ouritish tezliginjing egri chizig' i ikki bosqichda chiziladi.

1. *W*- $\tau$  oralaridagi bog'lanish asosida quritishning egri chizig'i chiziladi (14.3 - rasm).



14.3 - rasm. Quritish jarayonining egri chizig'i.



14.4 - rasm. Quritish tezligining egri chizig'i.

2. Quritish egri chizig'i asosida quritish tezligi egri chizig'i quriladi. Buning uchun har hil vaqt birligida, material namligining 'zgarishini, quritish egri chizig'idan differential grafik usulida aniqlanadi. Bu vaqtida quritishning egri chizig'i 10-15 b'lakka b'linadi. Har bir nuqtaga urinma 'tkazib, og'ish burchagining tangensi aniqlanadi. Tangens burchagining qiymati, shu vaqt ichida, material namligining 'zgarishining tezligiga teng b'ladi. Aniqlangan har bir b'lak uchun og'ish burchaklarining qiymatlari asosida  $tg\varphi - W$  koordinatalarida quritish tezligi egri chizig'i tasvirlanadi.

Tajribada olingan vaqt birligi ichidagi material namligining 'zgarishi qiymatlari 14.2 - hisoblash jadvalida berilgan.

### 14-2 hisoblash jadvali

Quritish egri chizig'idagi b'laklardagi nuqtalar soni	Nuqtalardagi material namligini 'zga-rishi, $W$ , %	Shu nuqtalar uchun W-τ grafigidan aniqlangan og'ish burchagi, $\operatorname{tg}\varphi$ qiymati, $\operatorname{tg}\varphi = dw/F \cdot d\tau$
1.	$W_1$	$\operatorname{tg}\varphi_1 = \bar{a}_1/\bar{b}_1$
2.	$W_2$	$\operatorname{tg}\varphi_2 = \bar{a}_2/\bar{b}_2$
3.	$W_3$	$\operatorname{tg}\varphi_3 = \bar{a}_3/\bar{b}_3$
...	...	...
10.	$W_{10}$	$\operatorname{tg}\varphi_{10} = \bar{a}_{10}/\bar{b}_{10}$

Bu ikkita grafik asosida quritish jarayonining berilgan material uchun birinchi va ikkinchi quritish davrlarining davomiyligi aniqlanadi.

### ***Tekshirish uchun savollar.***

1. Quritish jarayonining harakteristikasi.
2. Namlilikning materialga bog'lanish usullari.
3. Quritish jarayonining mexanizmi.
4. Quritish jarayonining egri chizig'i.
5. Quritish tezligining egri chizig'i.
6. Quritish rejimining material sifatiga ta'siri.
7. Quritkichlarning turlari.
8. Uzlusiz ishlaydigan quritkichlarning asosiy konstruksiyalari.
9. Mavxum qaynash qatlamlari quritkichlar.

### **ADABIYOTLAR**

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухamedov X.C., Temirov O.Sh., Zakirov S.G. ва бошкадар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.

4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiylar jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрородинамика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиқлик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## **AKTIVLANGAN KO'MIR XALKASIMON VA YARIM SFERA KATLAMLI ADSORBER GIDRODINAMIKASINI**

### *Ishning nazariy asoslari*

Gaz aralashmalari xamda eritmardagi bir va bir necha komponentlarning govaksimon kattik jismlar yuzasi buylab (adsorbenda) yutilish jarayoni adsorbsiya deyiladi. Adsorbsiya jarayoni gazlarni, eritmalarini tozalash va kuritishda, eritmalaridan kimmatabxo moddalarni ajratib olishda, neft maxsulotlaridan xosil bulgan aralashmalarini tozalashda, xavo yoki boshka gazlar aralashgan (portlovchan) eritmalarini xamda gaz va bug aralashmalarini ajratib olishda, neftni kayta ishlash natijasida xosil bulgan gaz aralashmalaridan vodorod va etilenni, benzin fraksiyalaridan aromatik uglevdorodlarni ajratib olishda, yoglarni, vino maxsulotlarini, xar xil meva-sabzavot sharbalarini tozalashda, kimyo va ozik-ovkat sanoatining barcha tarmoklarida keng kullaniladi.

Sanoatda adsorbent sifatida aktivlangan kumir, kattik govaksimon silikagel, sellyuloza, seolitlar, tuprok jinslari, ion almashinuvchi sun'iy smolalar (ionitlar) ishlatiladi.

Kupchilik kimyoviy texnologik jarayonlarda suyuklik va gazlar sochiluvchan donasimon materiallar katlamidan utkaziladi. Ishlatiladigan donasimon materiallar xilma-xil bulib ularning shakli va ulchamlari xam xar xil buladi. Agar donasimon materiallarning diametri bir xil bulsa, bir ulchamli, katlam xar xil bulsa kup ulchamli katlam deyiladi. Bu jarayonlarda suyuklik va gazlar donasimon materiallarning orasi dan va kanallardan utadi.

Donador materiallarning katlamidan utayotgan gaz okimining rejimi juda kup faktorlarga boglik buladi. Birinchi navbatda gaz okimining donador materiallarning katlamida taksimlanishi gazning xususiyatiga, donador materiallarning fizik-geometrik xususiyatga xamda katlam tarkibiga boglik buladi. Donasimon materiallarning katlamidagi karshilik  $\Delta R$ , solishtirma yuza S, zarrachalar orasidagi bush  $\varepsilon$  xajmi, materiallarning ulchami va shu kabi kattaliklar bilan xarakterlanadi.


Adsorbentning fizik xususiyati zarrachalar ichida kapillyar kanallarning kattaligiga boglik buladi. Kapillyar kanallar makro, oralik, mikrogovakli buladi.

Mikrogovakli adsorbentlarning solishtirma yuzasi kichik bulgani uchun bunday adsorbentning devorlarida juda kam mikdorda modda yutiladi. Makrogovakli adsorbentlarda yutilaetgan molekulalar fakat ularning kanallari orkali uzatiladi. Oralik govakli adsorbentlarning yuzasida adsorbsiya jarayoni davomida yutilaetgan modda molekulalarining kattaligi govak teshiklaridan kichik bulgan uchun, yutiladigan modda katلامi xosil buladi.

Mikrogovakli adsorbentlarda teshiklarning kattaligi yutilayotgan molekulalarning kattaligiga teng bulib, adsorbsiya davomida mikrogovaklarning xajmlari yutilayotgan molekulalar bilan tuladi. Shuning uchun jarayon davomida mikrogovakli adsorbentlarning yuzasida moddaning yutilishida modda katlamining fizik jixatdan axamiyati kam.

Adsorbentlarning muxim xarakteristikalaridan biri uning aktivligi yoki adsorbsiyalanish kobiliyatidir. Uning aktivligi adsorbentning birlik massasi yoki xajmda modda yutilish mikdori bilan belgilanadi. Adsorbentlar uz aktivligidan kat'iy nazar zinchligi, ekvivalent diametri, mexanik mustaxkamligi, granulometrik tarkibi, yutish yuzasining birlik xajmi bilan xarakterlanadi.

Donador material zarrachalarining shakli xar xil bulib, 8-1 rasmida ularning xilalari tasvirlangan.



15.1- rasm.

1 – shar; 2 – silindrsimon; 3 – kubsimon; 4 – aylanasimon;  
5 – notugri shakldagi zarrachalar.

Donasimon materiallar orasidagi bush xajmining katlam xajmiga nisbati bush xajm deyiladi va  $\varepsilon$  bilan belgilanadi:

$$\Sigma = \frac{V_1 - V_0}{V_1}; \quad (15.1)$$

ifodada  $V_1$  – donasimon katlam xajmi;  $V_0$  – katlamdagi zarrachalar egallagan xajm;  $V_1 - V_0$  – katlamning bush xajmi.

Bush xajmning kattaligi donasimon materiallarning xiliga va ularning kattakichikligiga boglik bulib, u tajriba orkali topiladi. Uzgarmas katlamda bir xil diametrli sharsimon zarrachalar uchun uning diametrining katta kichiklididan kat'iy nazar bush xajmi  $\varepsilon = 0,375$  teng buladi. Donador material katlamining asosiy xarakteristikasidan biri zarrachalarning solishtirma yuzasi bulib, zarrachalarning sirt yuzasini xajmga bulgan nisbatini kursatadi ya'ni:

$$S_0 = S_T / V \quad (15.2)$$

Anik shaklga ega bulgan zarrachalarning kattalik mikdori ma'lum bulsa, ularning sirt yuzasini xisoblash oson buladi. Solishtirma yuza  $S$  katlamning xajm birligida joylashgan barcha zarrachalarning yuzasini ifodalaydi. Sferiksimon shakldagi zarrachalar uchun:

$$S = S_0(1-\varepsilon) \quad (15.3)$$

Yassi sirtli elementlardan (kubsimon, silindrsimon, plastinali) tashkil topgan zarrachalar katlamda, urnashganda ular bir-birlariga tegib, uz solishtirma yuzalarining bir kismini tusib kuyadilar. Shuning uchun bu xolda tusish darajasini  $K_n$  koeffitsient bilan xisobga olsak, zarrachalarning effektiv solishtirma yuzasi  $S_{o.ef}$  kuyidagicha aniklanadi:

$$S_{o.ef} = K_n S_0 \quad (15.4)$$

Bu vaktda gaz okimi bilan yuvilayotgan xajm birligidagi katlamning erkin yuzasi:

$$S = S_{o.ef}(1-\varepsilon) = S_0(1-\varepsilon)K_n \quad (15.5)$$

Katlam kanallaridan utayotgan gaz okimining xakikiy tezligi katlamning bush xajmi orkali aniklangani uchun, uni kiymatini aniklash kiyin. Shu sababli dastlab gaz okimining mavxum tezligi  $w_o$  kuyidagicha topiladi:

$$w = w_o / \varepsilon \quad (15.6)$$

ifodada  $w_o = V/F$  mavxum tezlik, gaz okimining xajmiy sarfini katlamning kundalang kesim yuzasiga bulgan nisbatiga teng.

Zarrachalar orasidagi bush, katlamning uzgaruvchan kundalang kesimi va uzunligi buyicha, kanallar xosil kilishi natijasida, katlamda esa, ichki bush xajm vujudga keladi. Kanallarning gidravlik radiusi anikmas shaklli zarrachalar uchun kuyidagicha aniklanadi:

$$r = \varepsilon d / 6 (1-\varepsilon) \quad (15.7)$$

Xar kanday kundalang kesim uchun kanallarning ekvivalent diametri kuyidagicha aniklanadi:

$$d_e = 4 r = \varepsilon d / 6 (1-\varepsilon) = 4\varepsilon / S = 4\varepsilon / S_o (1-\varepsilon)K_p \quad (15.8)$$

Adsorbsiya kurilmasidagi katlamning gidravlik karshilagini yengish uchun sarflangan kuvvatning mikdori jarayonning okim tezligini belgilab, tozalash jarayonini kisman baxosini oshiradi. Modda almashinish jarayonida bir fazadan ikkinchi fazaga utayotgan moddaning mikdori okimning tuzilish tarkibiga boglik buladi.

Zarrachalar katlamida okim 2 xil rejimda xarakat kiladi. Muxit okimning tezligi

kichik bulganda uning zarrachalri bir-biriga aralashmasdan, parallel xolda tartibli xarakat kiladi. Bunday xarakat laminar rejim deyiladi.

Turgun rejimda muxit okimining tezligi katlamdan utayotgan gaz okimining xar bir nuqtasida uzgarmas buladi, ya'ni  $w = f(x, y, z)$ .

Muxit okimining tezligi asta-sekin oshirilsa uning zarrachalri bir-biri bilan aralashib tartibsiz tulkinsimon xarakat kiladi. Bunday okim turbulent rejim deyiladi.

Okimning xarakat rejimi muxit okimining urtacha tezligiga, muxitning zichligiga, va kovushokligiga xamda kanallarning ekvivalent diametriga boglik buladi.

Bu kattaliklar ulchamsiz kompleks Reynolds kriteriyasi orkali aniklanadi:

$$Re = \frac{wd_s \rho}{\mu} \quad (15.9)$$

Donasimon katlamdagi materiallarning karshiligi kuyidagi tenglama bilan ani-klanadi:

$$\Delta P = \lambda \frac{L}{d} \cdot \frac{\rho w^2}{2} \quad (15.10)$$

bu yerda  $L$  – katlam uzunligi;  $\lambda$  – fakat ishkalanish karshiligidini xisobga olmay, balki muxit okimi xarakati davomidagi maxaliy karshiliklarni, ya'ni muxitning zarrachalar orasidan utayotgandagi karshiliklarni xammasini xisobga oladi va umumiy karshilik koeffitsienti deyiladi.

Karshilik konuniga asosan umumiy karshilik koeffitsienti Reynolds kriteriyasi bilan kuyidagi boglanishda buladi:

$$\lambda = f(Re) \quad (15.11)$$

Adsorbent erkin xajmi uzgarmas bulganda, yoki govakli moddalar kaysiki katlam zarrachalar orasidagi bush xajmda (zarrachalar ichidagi bush xajmni xisobga olmagan xolda) (15.11) tenglama gazning kovushokligi, zichligi, gaz okimining tezligi-dan kat'iy nazar bosimlar farkini aniklash uchun kullaniladi.

Gaz okimi katlamda laminar rejimda xarakatlanishda gidravlik karshilik umumlashgan kriterial tenglamalar bilan aniklanadi:

$$La = AG \quad (15.12)$$

bu yerda  $La = Re \cdot Eu$  Lagranj kriteriyasi bosim kuchlarining ichki ishkalanish kuchlariga bulgan nisbatini kursatadi.  $G = L/d_e$  – geometrik simpleks katlamning uzunligini kanallarning ekvivalent diametriga bulgan nisbatini kursatadi.

Turbulent xarakat rejimida katlamdagi yukotilgan bosimlarning mikdori kuyidagicha aniklanadi.

$$\Delta P = \lambda_m \frac{L}{\psi d_s} \cdot \frac{\rho w^2}{2} \cdot \frac{1 - \Sigma}{\Sigma^3} \quad (15.13)$$

bu yerda  $\lambda_m = f(Re_m)$  modifikatsiyalashtirilgan karshilik koeffitsienti  $Re_m = w_d \psi / v(1-\varepsilon)$  – modifikatsiyalashtirilgan Reynolds kriteriyasi zarrachalarining shaklini, katlamdagi bush xajmni xisobga oladi. Uzgarmas katlamdagi gidravlik karshilik turbulent xarakat rejimida kuyidagicha aniklanadi:


$$Eu = c \cdot Re_m^n \cdot G \quad (15.14)$$

Gaz okimining turgun xarakati jarayonida (15-12) va (15-14) umumiy tenglamalar xisoblanadi, bu tenglamadagi  $A$ ,  $s$  koeffitsientlari va daraja kursatkichi  $n$  tajriba orkali aniklanadi. Bu mikdorlarning kiymati Reynolds kriteriyasiga boglik bulib, uning uzgarishi bilan bu koeffitsientlar mos ravishda uzgarib, tajriba natijalariga asoslanib aniklanadi.

Ish bajarishdan maksad, uzgarmas adsorbent katlamidagi gidravlik karshilikni aniklab,  $Eu = f(Re)$  orasidagi boglanish grafigini kurish, tajriba natijalari asosida  $A$ ,  $s$  koeffitsientlari va daraja kursatkichi  $n$  xisoblanadi.

Ishni bajarish tartibi

15-2 rasmida laboratoriya kurilmasining sxemasi kursatilgan.



15-2 rasm. Adsorbent katlamining gidravlik karshiliginini aniklash laboratoriya kurilmasi:

1 – adsorber; 2 – tashki tur; 3 – ichki tur; 4, 5 – ventillar; 6 – RS-7 markali rotametr; 7 – MMN-240 markali mikromonometr; 8 – dif- manometr.

Laboratoriya kurilmasi uzgaruvchan kundalang kesimdagi adsorberdan iborat bulib, uning ichiga tashki va ichki tur urnatilgan. Turlar orasi tula va yarim sfera

katlamida aktivlangan kumir bilan tuldirladi. Kurilmaga xavo yukori bosimli ventilyator orkali yoki ballonga tuldirligan sikilgan xavo beriladi.

Xavoning sarfi rotametr kursatkichi buyicha 4 va 5 kran orkali sozlanadi. Adsorberdag'i bosimlarning farki mikromonometr MMN-240 va difmanometr bilan ulchanadi. Uzgaruvchan kundalang kesimli katlamdag'i aktivlangan kumirning gidravlik karshiliği kuyidagi tartibda ulchanadi:

1. Tekshirilayotgan aktivlangan kumirning sochiluvchan zichligi aniklanadi. Bu kattalikni ulhash uchun ma'lum miqdordagi aktivlangan kumirni tarozida tortib silindrga solinadi va uning egallagan xajmini mikrometr bilan ulchanadi. Katlamdag'i bush xajm (15-1) tenglama orkali aniklanadi.

2. Gaz okimi bilan yuvilayotgan xajm birligidagi katlamning erkin yuzasi (15-1) – tenglama yordamidagi katlamning erkin yuzasi (15-5) tenglama yordamida xar kanday kundalang kesim uchun kanallarning ekvivalent diametri (15-10) tenglama bilan xisoblanadi.

3. Xavoning zichligi, kovushokligi temperaturaga asosan ilovaning 2 jadvalidan aniklanib, xar kanday rejim uchun Reynolds kriteriyasi xisoblanadi.

4. Adsorberga aktivlangan kumir solmasdan ventilyator orkali berilayotgan xavo okimining sarflanish mikdorini RS-7 rotametri yordamida xar xil uzgartirib laboratoriya kurilmasining gidravlik karshiligini mikromonometr va difmanometr bilan ulchaymiz. Sunga adsorberni aktivlangan kumir bilan tuldirib, ventilyator yordamida laboratoriya kurilmasiga xavo beriladi. 4 yoki 5 kran asta-ochib, rotametrning kursatkichi buyicha xavoning sarflanish mikdori aniklanadi.

Tajriba davomida xavoning sarflanish mikdorini rotometrning kursatkichi buyicha oshirib, laboratoriya kurilmasining gidravlik karshiligini kuruk adsorberda va adsorber kumir bilan tuldirligan xolda 5-6 marta mikromonometr va difmonometr bilan ulchaymiz. Tajriba natijalari xisoblash jadvaliga yeziladi.

### Tajriba natijalarini xisoblash

1. Xavoning sekundli sarflanish mikdoriga asosan modifikatsiyalashtirilgan Reynolds kriteriyasini aniklaymiz.

$$Re_M = \frac{w_x d_e \psi}{\nu(1 - \Sigma)} \quad (15.15)$$

bu yerda  $w_x = w / \varepsilon$  okimning xakikiy tezligi (bush kanallardagi tezlik);  $d_e$  – kanallarning ekvivalent diametri, m;  $\nu$  – kinematik kovushoklik,  $m^2/s$  uning kiymati ilovaning 2 jadvalidan aniklanadi,  $\psi$  – zarrachalarning shakli, silindr simon shaklli zarachalar uchun  $\psi = 0,9$  teng;  $\varepsilon$  – katlamning bush xajmi,  $m^3/m^3$ .

2. Geometrik uxshashlik simpleksi G kuyidagidicha aniklanadi:

$$G = L/d_e \quad (15.16)$$

3. Ulchangan katlamdagı bosimlar farkining mikdori buyicha Eyler kriteriyasi xisoblanadi:

$$Eu = \frac{\Delta P}{\rho w_x^2} \quad (15.17)$$

bu yerda  $\rho$  – xavoning zichligi,  $\text{kg/m}^3$  (ilovadagi 1 jadvaldan olinadi).

4. Logarifm koordinatlarida tajriba natijalari asosida  $Eu / G = f(Re)$  orasidagi boylanish grafigi tasvirlanadi.

5.  $Eu/G = f(Re)$  grafigidan xavo okimining laminar va turbulent xarakati rejimida s koeffitsientining mikdori va daraja kursatkichi  $n$  aniklanadi.

6. (15-12) va (15-14) tenglama laminar va turbulent rejimlar uchun gidravlik karshiliklar  $\Delta R_{\text{lam.}}$  va  $\Delta R_{\text{tur.}}$  xisoblanadi. Tajribadan olingan  $\Delta R_{\text{lam.}}$  va  $\Delta R_{\text{tur.}}$  kiymatlari xisoblanganlari bilan solishtiriladi va anikligi % lar xisobida aniklanadi.

### 15-1 xisoblash jadvali

Tajriba	$w_x$ , m/s	$\Delta R$ , Pa	$Eu = \frac{\Delta H}{\rho w_x^2}$	$Re = \frac{w_x d_3 \psi}{\nu(1-\Sigma)}$	$\lg \frac{Eu}{\Gamma}$	$\lg Re$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

### Tekshirish uchun savollar

1. Kimyoviy texnologiya jarayonlarida gidromexanik jarayonlarning kullanilishi.

2. Gaz okimining donador materiallar katlamidagi xarakat rejimi. Donador zaracha katlamining fizik geometrik xarakteristikalari.

3. Gaz okimining donador material katlamida laminar va turbulent xarakat rejimidagi karshilik konunlari.

4. Uzgarmas donador material katlamida gaz okimining laminar va turbulent xarakat rejimida gidravlik karshiliklarni umumiy xisoblanish xollari.


## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратура химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишилаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларниң жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдуллаев А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макроректина, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primegы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниң қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## MARKAZDAN QOCHMA VENTILYATORNING XARAKTERISTIKALARINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Gazlarni atmosfera yoki unga yaqin bosimda uzatish uchun mo'ljallangan mashinalar ventilyatorlar deyiladi. Uzatilayotgan gaz ventilyatorda qisman siqiladi – ventilyatordan keyin xamda undan oldingi bosimlar farqi  $10^4$  Pa ( $0,1 \text{ kgk/sm}^2$  yoki 100 mm suv ustuni) dan oshmaydi va odatda undan ham past bo'lishi mumkin. Ishlash prinsipi bo'yicha ventilyatorlar markazdan qochma va o'qli bo'ladi. o'qliga nisbatan markazdan qochma ventilyatorlar katta bosimlar farqini hosil qiladi.



*16.7-rasm. Markazdan qochma ventilyatorning tuzilishi.  
1 – korpus; 2 – ishchi Iildirak*

Markazdan qochma ventilyatorlarda 1 chi ishchi Iildirak yuqori tezlikda aylanganda hosil bo'lgan markazdan qochma kuch ta'sirida gazlarni siqish va uzatish amalga oshadi. Iildirakning parraklari egilgan bo'lib, gaz ularning orasidan o'tadi. Gaz ishchi Iildirakning markazidan so'rildi va chekkadan ventilyatorning 2 spiralsimon korpusiga uzatiladi. Doimiy aylanish chastotasida (hosil bo'lgan markazdan qochma kuchning doimiy qiymatida) markazdan qochma ventilyatorning ishi kuyidagi kattaliklar bilan xarakterlanadi:

- 1) Uzatilayotgan gazning hajmiy sarfi,  $Q$ ,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;
- 2) Ventilyatordan oldin va so'ng hosil bo'lgan bosimlar farqi\*,  $\Delta P$ , Pa;
- 3) Sarflanadigan quvvat  $N$ , Vt;
- 4) Gazni nazariy siqish\*\* uchun sarflanadigan quvvat va haqiqiy sarflangan quvvatlar nisbatini ifodalovchi foydali ish koefitsienti,  $\eta$

$$\eta = \frac{Q \cdot \Delta P}{N} \quad (16.1)$$

\* - Bu bosimlar farqi ventilyatorning napori deyiladi.


\*\* - Gazning bosimi ventilyatordan oldin va so'ng kam farqlanganligi tufayli uning hajmiy sarfi xuddi zichligi kabi, deyarli bir xil bo'ladi.

Markazdan qochma ventilyatorlarda  $Q$ ,  $\Delta P$ ,  $N$  bir-biri bilan boʻllik va birini oʼzgarishi oʼz tartibda qolganlarini oʼzgarishiga olib keladi.

$\Delta P=f_1(Q)$ ,  $N=f_2(Q)$ ,  $\eta=f_3(Q)$  grafik bolliqliklar ventilyatorning xarakteristikasi deyiladi.

Bu xarakteristikalarini nazariy hisobot asosida aniq tuzish mumkin emas. Shuning uchun amaliyotda sinov yoʼli bilan olingan ventilyatorlarning xarakteristikalarini koʼllaniladi. 16.2 rasmda doimiy aylanish chastotasida  $n$  markazdan qochma ventilyatorning tipik xarakteristikalarini koʼrsatilgan. Aylanish chastotasi oʼzgarganda ventilyatorning xarakteristikalarini xam oʼzgaradi. Aylanish chastotasi  $n$  kichik interval oʼzgarishida  $Q$ ,  $\Delta P$  va  $N$  larning oʼzgarishi proporsionallik qonuni deb ataladigan tahminiy nisbat bilan aniqlanadi:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}; \quad \frac{\Delta P_1}{\Delta P_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2; \quad \frac{N_1}{N_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^3$$



16.2 - rasm. Markazdan qochma ventilyatorning xarakteristikasi.

Ventilyatorning xarakteristikalarini turli sharoitda ishlashini koʼrib chiqishda va ventilyasion qurilmani loyihalashda katta ahamiyatga ega.

Ushbu laboratoriya ishining birinchi qismida markazdan qochma ventilyatorning uchta xarakteristikasini  $n=const$ , boʼlganda eksperiment yuli bilan aniqlash kerak. Buning uchun uzatish truboprovodining chiqishida oʼrnatalgan diafragmali zatvor yordamida (16.3 rasm) chiqishdagi diametrni va ventilyator uzatayotgan havo sarfini oʼzgartirib, tegishli nazorat - oʼlchov asboblar yordamida  $Q$ ,  $\Delta P$  va  $N$  aniqlashda zarur boʼlgan xamma kattaliklar oʼlchanadi.


Ventilyator hosil qilgan bosimlar farqi (16.3 rasm)

$$\Delta P = P_2 - P_1 \quad (16.2)$$

bu yerda  $P_1$  va  $P_2$  – ventilyatordan oldin va undan keyin difmanometr trubkalari o’rnatalgan nuqtalardagi havoning statik bosimlari.

Ishning ikkinchi qismi tarmoqning xarakteristikasi hamda ventilyatorni tarmoqqa ishlash grafigini tuzishdan iboratdir.


Ventilyator ishlayotgan truboprovod yoki kanal tarmoq deb ataladi. Berilgan qurilmada tarmoqni so’rib oluvchi va uzatuvchi truboprovodlar tashkil qiladi.




16.3-rasm. Ventilyator hosil qilgan bosimlar

farqini o’lchash sxemasi.

1 – so’rish truboprovodi; 2 – markazdan qochma ventilyator;  
3 – uzatish truboprovodi; 4 – diafragmali zatvor;  
5 – difmanometr.



16.4-rasm.Tarmoqning  
xarakteristikasi



16.5-rasm. Markazdan qochma  
ventilyatorni tarmoqqa ishlash grafigi

Agar doimiy kesimga ega bo'lgan truboprovoddan gaz oqsa, unda chiqishdagi bosim qirishdagi bosimga nisbatan kam bo'ladi. Bu gazning energiyasi (bosimi) qisman truboprovodning gidravlik qirshilagini yengish uchun sarflanishi bilan tushuntiriladi. Truboprovodning gidravlik qarshiligi burilish, ventil va tirsak va hokazolarda hosil bo'lgan qarshiliklardan iborat. Demak truboprovod (tarmoqning) gidravlik qarshiligi uning geometrik o'lchovlariga, oqayotgan gazning sarfiga bo'llik. Truboprovoddan gaz - havo atmosferaga chiqib ketayotgan bo'lsa, unda bu bo'llqlik, nazariy tenglama bilan ifodalanadi:

$$\Delta P_t = a \cdot Q^2 \quad (16.3)$$

bu yerda  $\Delta P_t$  – gidravlik qarshilik, ya'ni tarmoqdagi bosimni yo'qotilishi, Pa;  $a$  – tarmoqni xarakterlaydigan geometrik parametrlar (berilgan tarmoq uchun doimiy bo'ladi).

16.3 tenglama grafigi tarmoqning xarakteristikasi deyiladi.

16.4 rasmida geometrik o'lchovlari bilan farqlanadigan ikkita tarmoqning xarakteristikalarini ko'rsatilgan. Bizning qurilmamizga  $a_2$  tarmoq  $a_1$  tarmoqdan diafragmali zatvor kattaroq ochiqligi bilan geometrik farqlanadi va shu tufayli havoning bir hil sarfida  $a_2$  tarmoqning gidravlik qarshiligi kamroq.

Tarmoqning xarakteristikasini tuzish uchun havo sarfini diafragmali zatvor bilan o'zgartirish mumkin emas, chunki bu o'z tartibda tarmoqning geometrik o'zgarishlariga olib keladi. Demak, tarmoqning xarakteristikasini boshqa yo'l bilan, ya'ni ventilyatorni aylanish chastotasini o'zgartirish bilan tuzish mumkin.

16.3 rasmdan ko'rinish turibdiki so'rish ( $AB$ ) va uzatish ( $CD$ ) truba quvurlarining qarshiliklaridan tashkil topgan tarmoqning to'liq gidravlik qarshiligi  $\Delta P_t$  quyidagiga teng:

$$\Delta P_t = \Delta P_{AB} + \Delta P_{CD} = (P_0 - P_1) + (P_2 - P_0) = P_2 - P_1 \quad (16.4)$$

bu yerda  $P_0$  – atmosfera bosimi.

(16.2) va (16.4) tenglamalarni bir-biriga taqqoslab aniqlaymiz:

$$\Delta P = \Delta P_t \quad (16.5)$$

ya'ni, ventilyator doimo tarmoqning gidravlik qarshiligiga teng bo'lgan bosimlar farqini hosil qiladi.

Boshqa so'z bilan aytganda ventilyator havoga gidravlik qarshilikni yengish uchun zarur bo'lgan energiyani beradi.

Ventilyator va tarmoqning xarakteristikalarini, ya'ni (16.2) va (16.4) grafiklarni, taqqoslab markazdan qochma ventilyatorning tarmoqqa ishslash grafikini olamiz (16.5 rasm).  $\Delta P = \Delta P_t$  bo'lgan grafikdagi  $Q - \Delta P$  va  $Q - \Delta P_t$  chiziqlarning kesishma nuqtalari ishchi nuqtalar deyiladi. Ishchi nuqtani joylashishi ventilyatorni tarmoqqa ishslashini


xarakterlaydigan xamma kattaliklarni:  $Q$ ,  $\Delta P$ ,  $N$ ,  $\eta$  aniqlab beradi. 16.5 rasmdan ko'rinib turibdiki tarmoqning xarakteristikasiga bollangan xolda bir xil aylanish chastotasida ventilyatorning ishchi parametrlari bir-biridan keskin farqlanishi mumkin –  $A$  va  $B$  ishchi nuqtalarini qarang.

**Ishning maqsadi.** Ventilyator va tarmoqning eksperimental xarakteristikalarini tuzish xamda ishchi nuqtalarning parametrlarini aniqlash.

### Qurilmaning tasnifi

qurilma doimiy tok elektrodvigateli 2 bilan birga valga o'rnatilgan markazdan qochma ventilyatordan iborat (16.6 rasm). Elektrodvigatel reostat yordamida aylanish chastotalarini o'zgartirish imkonini beradi. Ventilyatorga diametrleri bir xil bo'lган ( $d_{ichki}=220$  mm) uzatish 4 va so'rish 5 truba quvurlari ulangan. So'rish trubasining kirish qismida rastrub 7 bor, undan so'ng begona buyumlarni so'rib olmasligi uchun to'r 6 o'rnatilgan. Uzatuvchi truba quvurning chiqishida chiqish yuzasini o'zgartiruvchi diafragmali zatvor 3 o'rnatilgan (demak, o'zatish quvurning qarshiligini ham o'zgartirish mumkin).

Tarmoqning gidravlik qarshilagini tashkil qiluvchi qismlarning ahamiyatligi bu – tur 6 va diafragmali zatvor 3 larning qarshiliklari. Ularga nisbatan boshqalar (ishqalanish, qirishdagi qarshilik) nihoyatda kichikdir:



16.6-rasm. Qurilmaning sxemasi

1 – markazdan qochma ventilyator; 2 – doimiy tok elektrodvigateli; ; 3 – diafragmali zatvor; 4 – uzatish trubasi; 5 – so'rish trubasi; 6 – to'r; 7 – rastrub; 8, 11 – Pito naychalari; 9, 10 – difmanometrlar; 12 – taxometr; 13 – ampermetr; 14, 16 – reostatlar; 15 – voltmetr; 17 – rubilnik.

14 va 16 reostatlar elektrodvigateli ishga tushirish va aylanish chastotasini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Elektrodvigatel shitida va truba quvurlarda quyidagi nazorat –

o'lchov asboblari o'rnatilgan:

- a) taxometr 12 – ventilyatorni aylanish chastotasini aniqlash uchun;
- b) ampermetr 13 va voltmetr 15 – doimiy elektrotok kuchi va siqilishini aniqlash uchun;
- c) differensial manometrlar 9 va 10 bilan ulangan Pito naychalari 8, 11.

### **Ishni bajarish tartibi**

Ventilyatorning  $Q-\Delta P$ ,  $Q-N$  va  $Q-\eta$  xarakteristikalarini olish uchun aylanish chastotasi  $n$  doimiy bo'lganda (1200 ay/min. kup bo'lmasligi kerak) birinchi sinovlarni (10 kuzatuv) o'tkazish lozim. Ventilyator uzatayotgan havo sarfini diafrgmali zatvor 3 ni ochiqligini o'zgartirib aniqlash mumkin.

Tarmoqning  $Q-\Delta P$ , xarakteristikasini olish uchun ikkinchi sinovlarni (5 kuzatuv), bu yerda zatvor 3 ning ochiqligi doimiy bo'lib qolib, ya'ni tarmoqning geometrik xarakteristikasi doimiy bo'ladi, havoning sarfini ventilyatorning aylanish chastotalarning o'zgartirib orqali o'zgartirish mumkin. Ventilyator va tarmoqning xarakteristikalarini tuzish uchun zarur bo'lgan  $Q$ ,  $\Delta P$ ,  $N$ ,  $\eta$  qiymatlari nazorat-o'lchov uskunalarining ko'rsatkichlari tegishli ishlovlar yordamida aniqlanadi. Difmanometr 9\*, difmanometr 10, ampermetr 13 va voltmetr 15 ning ko'rsatkichlari bir vaqt ichida «boshlandi» buyrugidan keyin olinadi. Bu buyruqni 3 ma'lum aylanishlar chastotasi reostatlar yordamida o'rnatilgandan so'ng ventilyatorning aylanishlar chastotasini nazorat qiluvchi talaba beradi.

Ish bilan tanishib va Pito naychasi tulri o'rnatilganligini, differensial manometrlardagi suyuqlik xolati tekshirilgandan so'ng, ventilyatorni ishga tushiruvchi 14 va sozlovchi 16 reostatlarni ishga solib rubilnik o'qituvchi ruxsati bilan ishga tushiriladi. Ventilyatorni to'xtatish teskari tartibda olib boriladi.

### **Tajriba natijalarini hisoblash**

Olingan natijalar quyidagi tartibda hisoblanadi.

1. Ventilyator hosil qilgan bosimlar farqi  $\Delta P = P_2 - P$  differensial manometr 10 yordamida (mm suv ust.) aniqlanadi.

---

\* - Differensial manometr 9 ga qiyalik burchaklari xar xil bo'lgan uchta parallel trubka ulangan. o'rtacha trubka 10 mm suv ust. dan kam bo'lgan bosimlar farqini o'lchash uchun moslangan; tepadagisi  $10 \div 30$  mm suv ust, pastdagi 30 mm suv ust. dan yuqori bo'lgan bosimlar farqini o'lchash uchun moslangan.

Difmanometr 10 Pito naychalariga shunday o'rnatilganki, u uzatish truba quvurdagi (statik + dinamik) va so'rish truba quvurdagi umumiy bosimlar farqini ko'rsatayotganligi 16.6 rasmdan ma'lumdir. Difmanometrning bu ko'rsatgishi

ventilyatordan oldin va so'ng havoning statik bosimlar farqiga teng, chunki diametrni bir xilligi tufayli so'rish va uzatish truba quvurlardagi dinamik bosimlar bir xil.

2. Ventilyator qurilmasi istemol qilgan kuvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$N = U \cdot I \quad (16.6)$$

bu yerda  $U$  – doimiy tokning kuchlanishi, V;  $I$  – tok kuchi, A.

3. Ventilyator uzatayotgan havo sarfi  $Q$  truba quvuridagi havo oqimi uchun sarf tenglamasi yordamida aniqlanadi:

$$Q = w \cdot f \quad (16.7)$$

bu yerda  $w$  – truba quvurdagi havoning o'rtacha tezligi, m/s;  $f = 0,785d^2$  truba quvurning ko'ndalang kesim yuzasi,  $m^2$  ( $d$  - truba quvurning ichki diametri, m).

3. Havoning o'rtacha tezligi quyidagicha aniqlanadi.

So'rish truba quvurning o'qiga o'matilgan Pito naychasi 8 ga ulangan differensial manometr 9 tezlik (dinamik) bosimini (mm suv. ust.)  $\Delta P_{tez}$  – ya'ni shu truba quvurning markazida havoning xajm birligida mavjud bo'lган kinetik energiyani ko'rsatadi:

$$\Delta P_{tez} = w_{max}^2 P / 2 \quad (16.8)$$

bu yerda  $w_{max}$  – truba quvur markazida oqayotgan elementar havo oqimining tezligi - o'qdagi yoki maksimal tezlik, m/s;  $P$  - havoning zichligi, kg/m<sup>3</sup>.

Turlun turbulent rejimda,  $Re \geq 10000$  ga teng bo'lган holda:

$$\frac{w}{w_{max}} = 0,9 \quad (16.9)$$

(16.7 – 16.9) tenglamalardan quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$Q = 0,785 \cdot 0,9 d^2 \sqrt{2 \Delta P_{mez} / \rho} = C \sqrt{\Delta P_{mez}} \quad (16.10)$$

Favo zichligining qiymati ma'lumotnomalardan olinadi.

4.  $\eta$  – ventilyatorning FIKi (elektrosvigatel bilan birga) (16.1) tenglama yordamida hisoblanadi.

Truba quvurdagi rejimni tekshirish uchun eng kam havo sarfi bo'lган tajriba bo'yicha Reynolds kriteriysi hisoblanadi:  $Re = \frac{wd\rho}{\mu}$ . Favoning qovushoqligi  $\mu$  (Pa·s) xam ma'lumotnomalardan olinadi.

Bajarilgan ish bo'yicha hisobot quyidagi larni o'z ichiga olishi shart: a)

vazifa; b) spetsipikatsiyani o'z ichiga kiritgan qurilmaning sxemasi; v) hisobot jadvallari; g) biror bir sinovning  $Q$ ,  $N$ ,  $\eta$  qiymatlarining hisobtlari (7.1 jadval); eng kam havo sarfi uchun  $Re$  kriteriyasining hisobi; d) ventilyatorni tarmoqda ishlash grafigi va ishchi nuqtalarining parametrlarini aniqlash.

### 16-1 jadval

Doimiy aylanish chastotasida ventilyatorning xarakteristikasi  
( $n = \dots$  ayl/min)

Sinov soni №	Diafragmali zatvorming ochiqligi, mm	o'lchangan kattaliklar						Xisobotlangan kattali		
		$\Delta P$		$\Delta P_{tez}$		$I, A$	$U, V$	$Q, m^3/s$	$N, Vt$	$H, %$
		mm suv ust.	Pa	mm suv ust.	Pa					

### 16-2 Jadval

Diafragmali zatvor doimiy ochiq bo'lganda tarmoqning xarakteristikasi

Sinov soni, №	$n, ayl/min$	$\Delta P$		$\Delta P_{tez}$		$Q, m^3/s$
		mm suv ust.	Pa	mm suv ust.	Pa	

### Tekshirish uchun savollari

- Markazdan qochma ventilyatorning tuzilishi va ishlash prinsipi.
- Ventilyatorning so'rish truba quvuriga o'rnatilgan Pito naychasiga ulangan difmanometr qanday bosimlar farqini ko'rsatadi?
- Nima uchun ventilyatorning xarakteristikasini aniqlashda havo sarfini diafragmali zatvor yordamida o'zgartirish mumkin, tarmoqning xarakteristikasini aniqlashda esa bunday qilish mumkin emas?
- Tarmoq va ishchi nuqtalar xarakteristikasining fizik ma'nosi.
- U simon difmanometrga nisbatan qiyalik shkalali difmanometring afzaligi.
- Umumiy bosimni statik bosimdan farqi.
- Sanoatda qanday ventilyatorlar qo'llaniladi?
- Turli guruxga (markazdan qochma va o'qli; past, o'rtacha, va yuqori bosimli) kirgan ventilyatorlar qanday bosim hosil qilishadi (o'zgarish chegaralari).

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратов химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва курилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Зокиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нигмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва курилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romankov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиқлик алмашиниш курилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиқлик алмашиниш курилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## ZARRACHALARNI UCHIB CHIQISH TEZLIGINI ANIQLASH

### Ishning nazariy asoslari

Tepaga yunalgan gaz yoki suyuklik okimida uchib ketayotgan kattik zarrachaga (17.1-rasm) kuyidagi kuchlar ta'sir kiladi: ogirlik kuchi G, kutarish kuchi Ar (Arximed kuchi) va okimning dinamik bosim (tezlik) kuchi R.

Diametri d (m) bulgan sharsimon zarracha uchun:

$$G = \frac{\pi d^3}{6} \rho g \quad (17.1)$$

$$A = \frac{\pi d^3}{6} \rho_m g \quad (17.2)$$

$$P = \psi w^2 \rho_m d^2 \quad (17.3)$$

bu yerda  $\rho$  va  $\rho_m$  – zarracha va muxitning zichliklari,  $\text{kg/m}^3$ ;  $w$  – okimning (muxit) tezligi,  $\text{m/s}$ ;  $\psi$  – okimning rejimiga boglik bulgan birliksiz koeffitsient;  $g$  – erkin tushish tezlanishi,  $\text{m/s}^2$ .

Agar  $G - A > P$  bulsa zarracha chukadi; agar  $G - A < P$  bulsa zarracha okim bilan tepaga kutariladi;  $G - A = P$ , ya'ni zarrachaga ta'sir kiluvchi kuchlar teng bulganda, zarracha okimda uchib ketadi. Zarracha mavxum kaynash xolatiga yetganda muxitning tezligi uchib chikish tezligi deyiladi.

Yakka sharsimon zarrachaning diametri d va muxitning xususiyatlariiga boglik bulgan xolda uning uchib chikish  $w_{uch. sh.}$  tezligini xisoblash uchun bir kator empirik tenglamalar taklif etilgan. Ularning biridan foydalanib olamiz:

$$Re = \frac{Ar}{(18 + 0,61\sqrt{Ar})} \quad (17.4)$$

bu yerda  $R_{yu} = \frac{w_{yu, u.} d \rho_m}{\mu_m}$  – Reynolds kriteriysi;  $Ar = \frac{d^3 \rho_m (\rho - \rho_m) g}{\mu_m^2}$  – Arximed kriteriysi;  $\mu_m$  – muxitning dinamik kovushokligi,  $\text{Pa}\cdot\text{s}$ .

Berilgan ishning sharoitida  $0,61\sqrt{Ar} \gg 18$  ga teng va (17.4) tenglamani kiskartirish mumkin:

$$Re_{yu} = \frac{\sqrt{Ar}}{0,61} \quad (17.5)$$

Bundan tashkari ushbu ishda  $\rho \gg \rho_s$  bulganligi uchun Arximed kriteriysiga taallukli bulgan ifoda kuyidagicha kiskartiriladi:

$$Ar = \frac{d^3 \rho_M \rho g}{\mu_M^2}$$

Arximed va Reynolds kriteriyalarining kiymatlarini 17.5 tenglamaga kuyib, kuyidagiga erishamiz:

$$w_{yq.uu.} = \frac{1}{0,61} \sqrt{\frac{d\rho g}{\rho_M}} = 5,13 \sqrt{\frac{d\rho}{\rho_M}} \quad (17.6)$$

Sharsimon shaklga ega bulmagan zarrachaning uchib chikish tezligi xuddi shunday xajmli sharsimon zarrachaning uchib chikish tezligidan kam buladi:

$$W_{uch} = \varphi \cdot W_{uch.sh.} \quad (17.7)$$

bu yerda  $\varphi < 1$  – shaklni belgilovchi koefitsient bulib, tajriba yuli bilan aniklanadi.



17.1-rasm. Yukoriga yunalgan okimda kattik zarrachaga ta'sir kilayotgan kuchlar.


**Ishning maksadi** – sharsimon va silindrik zarrachalarning xavo okimida uchib chikish tezligini eksperimental yul bilan aniklash va (17.6) formula yordamida xisoblangan kiymat bilan takkoslash.

### Kurilmaning tasnifi

Kurilma (17.2-rasm) turli diametqli shisha 1 va 2 trubkalaridan, siklon 3 va markazdan kochma ventilyator 4 dan iborat. Shisha trubkalar konuslik burchagiga ega. Xar birida kuyilgan belgining satxida kengrok trubanining ichki diametri 58,8 mm, ingichkarok trubaniki esa 33,9 mm teng.

Trubalarning pastki kismida xavo utadigan metallsimon tur bor. Ingichka trubada sharsimon zarracha urnatilgan – diametri 5,5 mm pulat shar ( $\rho=7870 \text{ kg/m}^3$ ), keng

trubada esa diametri 5,5 mm va uzunligi 5,5 mm bulgan ftoroplastli silindr ( $\rho=2070 \text{ kg/m}^3$ ).



17.2-rasm. Kurilmaning sxemasi.

Aj 1,2 – shisha trubalari; 3 – siklon; 4 – markazdan kochma ventilyator; 5 – nazorat kiluvchi kurilma; 6 – reduktor; 7 – elektrodvigatel; 8 – diafragma; 9, 10 – U simon difmanometrlar.

Xavo ventilyator 4 bilan truba 1 yoki 2 bilan surilib siklon 3 dan utadi va xonaga yuboriladi. Siklon xavo okimi bilan kelgan mayda polidispers materiallarni ushlab kolish uchun xizmat kiladi. Siklonning silindrik kismining diametri 170 mm.

Xavoning sarfini reduktor 6 orkali elektrodvigatel 7 bilan xarakatga keluvchi nazorat kiluvchi kurilma 5 yordamida uzgartirish mumkin. Siklondan ventilyatorgacha xavo difmanometr 9 ulangan diafragma 8 urnatilgan. Siklonning gidravlik karshiligini aniklash uchun difmanometr 10 kullaniladi.

### Ishni bajarish tartibi

Differensial manometr nol satxida ekanligini tekshirish, ya’ni suyuklik bir xil satxda bulishi kerak. Shitdagi ok tugmani bosib kurilma elektrotarmokka boglanadi. Shisha trubalarning birida tirkach olinadi. Ventilyator ishga tushuriladi. «Kup» yoki «kam» tugmalarni biriga kiska vakt bosib nazorat kiluvchi kurilmaning tirkashi ochiladi (yoki yepiladi), shu bilan zarracha shisha trubkaning belgisini yenida parvoz kilmaguncha xavo sarfi uzgartirib turiladi.

Difmanometr 9 ning kursatkichi xisobot jadvaliga yeziladi. Tirkach yepiladi. Tajriba 3-5 marotaba takrorlanadi. Nazorat kiluvchi kurilmaning tirkachi yepiladi va

ventilyator tuxtiladi. Yepilgan shisha trubka ochiladi, ishlaetgan esa yepiladi. Tajriba boshka trubada takrorlanadi.

### Tajriba natijalarini xisoblash

Xar bitta zarracha uchun

1.  $\Delta R$  ning urtacha kiymati buyicha xavo sarfini difmanometr 9 ning graduirlangan grafigidan aniklaymiz.

2. Sarf tenglamasidan xavoning tezligini (uchib chikish tezligi):

$$w_{yq.3kc} = \frac{V}{0,785D^2} \quad (17.10)$$

bu yerda  $V$  – xavoning sarfi,  $m^3/s$ ;  $D$  – shisha trubkaning ichki diametri, m.

3. (17.6) tenglamadan uchib ketish tezligining  $w_{uch.xis}$  xisoblangan kiymatini aniklaymiz. Sharsimon shakliga ega bulmagan (silindr) zarrachaning geometrik ekvivalent diametrini  $d_e$  xuddi shunday xajmli shar zarrachaning diametriga teng deb olamiz:

$$d_e = \sqrt[3]{\frac{6v_q}{\pi}} \quad (17.11)$$

4.  $\frac{w_{yq.3kc}}{w_{yq.xuc}}$  nisbat topiladi. Silindr uchun bu nisbat shakl koeffitsienti  $\phi$  bilan tasvirlanadi.

Xamma natijalar jadvalga kiritiladi. Berilgan temperatura uchun xavo zichligi  $\rho_x$  ( $kg/m^3$ ) ma'lumotnomalardan olinadi.

Bajarilgan ish buyicha xisobot kuyidagilarni uz tarkibiga kamrab olishi shart: a) vazifa; b) spetsifikatsiyasi bulgan kurilmanning sxemasi; v) xisobot jadvali; g) shar va silindrsimon zarrachalar uchun xisoblar.

Tajriba rakami	Difmanometr 9 ning $\Delta R$ kursatkichi	$\Delta R$ ning urtacha kiymati		Xavo sarfi V (grafik buyicha) $m^3/s$	Wuch.eks. (11.10 tenglam a) m/s	Wuch.xis. (11.10 tenglam a) m/s	$\frac{w_{yq.3kc}}{w_{yq.xuc}}$
		mm	suv ust.				
Pulat zarracha							
1							
2							
3							
Ftoroplast zarracha							
1							
2							
3							

### Tekshirish uchun savollari

1. Suyuk okimda kattik zarrachaga kanday kuchlar ta'sir kursatadi?
2. Uchib chikish tezligi nima?
3. Uchib chikish tezligi kanday parametrlarga boglik?
4. Kurilmada xavo sarfi kanday ulchanadi?
5. Difmanometr nima va nima uchun xizmat kiladi?
6. Zarrachaning uchib chikish tezligi (tajribaviy) kanday aniklanadi?
7. Diafragma nima va ishlash prinsipi.
8. Shakl koeffitsienti nima?

### ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва курилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
7. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нигмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва курилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
8. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
9. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
10. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## QATTIK ZARRACHALAR QATLAMINING DISPERSLIGINI ANIKLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Cochiluvchan materiallarni zarrachalarning diametri  $d$  ga boglik bulgan xolda 5 ta guruxga bulish mumkin:

- 1) bulakli – 10 mm dan ortik;
- 2) yirik donali – 2 – 10 mm;
- 3) mayda donali – 0,5 – 2 mm;
- 4) kukunsimon – 0,05 – 0,5 mm;
- 5) changsimon – 0,05 mm.

Sochiluvchan moddalarning muxim xususiyatlaridan biri-bu dispersligi (1/d). Disperslik sochiluvchan moddalarning texnologik xossalarini belgilaydi va zarrachalarning donalarini katta-kichikligi buyicha taksimlanish funksiyasi yoki zarrachalarning solishtirma yuzasi (solishtirma yuza deb – zarrachalarning yuzasini ularning xajmi yoki massasiga bulgan nisbatga aytildi) bilan ifodalanadi. Masalan sementning dispers tarkibi kotish jarayonida uning mustaxkamligini belgilaydi; zarrachalarning ulchami lak va buyoklarning koplash xususiyatlarni belgilaydi va x.k.

Sochiluvchan moddalarning zarrachalarini katta-kichikligini ulchash, ayniksa kunkun va changsimon maxsulotlar ishtirokida boradigan sanoat jarayonlarida, muxim usullardan biridir. Sanoatda sochiluvchan moddalarni tarkibiy kismi buyicha kuyidagicha xarakterlanadi:

- 1) zarrachalarning ulchamlari buyicha taksimlanishi bilan;
- 2) zarrachalarning solishtirma yuzalarining urtacha kiymati bilan.


### Elakli taxlil

Sochiluvchan materialning maydalangan namunasini turli elaklar tupiamidan utkazib bir necha fraksiyalarga ajratish mumkin. Fraksiyalar soni 5 dan kam, 20 dan ortik bulmasligi kerak. Ajratilgan fraksiyalardagi zarrachalarning ulchamlari elaklarning teshiklari bilan chegaralangan. Elakning ulchami deb, odatda, mato yoki tur tukilishi natijasida xosil bulgan kvadrat yacheyskaning tomonlarining uzunligi tushuniladi. Davlat standartiga binoan elak yacheykalarining kuyi chegarasi 40mkm buladi. Yaxshi elanadigan (yopishib kolmaydigan) kukunlarni taxlil kilish uchun eng mayda teshikli elaklar kullaniladi. Elak yacheykasi ulchamlarining, keyingi mayda teshikli elak yacheykasining ulchamlariga bulgan nisbati doimiy kiymat bulib, **elaklar tuplami moduli** deyiladi.

Elak teshiklari yuzasining yigindisi, elakning umumiy yuzasiga bulgan nisbati uzgarmas bulib, xamma elaklar katori uchun 36% ga teng buladi.

Mashinalar yerdamida elab disperslik darajasini aniklash ushbu tartibda utkaziladi.

Taxlil kilinayotgan namuna yacheykasi eng katta ulchamli bulgan elakdan utkaziladi. Utgan material keyingi mayda teshikli elakka kelib tushadi va shu ketma-ketlikda eng mayda ulchamli elakgacha borib tushadi. Odatda, saralash davrida elaklar ustma-ust kuyiladi va material bitta boskichda fraksiyalarga ajratiladi.



18.1-rasm. Elakli saralash taxlili natijalari.

a-taksimlanishning differential tenglamasi;

b-taksimlanishning integral egri chizigi;

1-utish; 2-elak koldigi.

Elakli saralash taxlili natijalari grafikda materialdagи ba'zi fraksiyalarning massaviy ulushini kursatuvchi differential taksimlanish egri chizigi tasvirida beriladi yoki berilgan ulchovdan kichik (yoki katta) xamma fraksiyalarning yigindisini massaviy ulushini tasvirlovchi integral (yoki kumulyativ) taksimlanish egri chizigida tasvirlangan (18.1-rasm).

Ikkita yonma-yon elak teshiklarining ulchamlarini bittasidan utib ikkinchisidan ushlanib kolgan urtacha arifmetik kiymati grafikda nuqta bilan belgilangan fraksiyaga tugri keladi.

Zarrachalarning urtacha ulchamini additivlik koidasi buyicha topilgan urtacha diametr  $d_{urt}$  orkali ifodalash tavsiya etiladi:

$$d_{urt} = m_1 d_1 + m_2 d_2 + \dots + m_n d_n = \sum m_i d_i \quad (18.1)$$

bu yerda  $m_1, m_2, \dots, m_3$  – dispers material namunasidagi xar bir fraksiyaning massaviy ulushi;  $i$  – fraksiyalar soni.

Dispers material tarkibining bir jinslilagini kuyidagi usul bilan aniklanadigan chetlanish koefitsienti  $R_r$  xarakterlaydi.

Koldiklarning integral egri chizigidagi 84% massaviy ulushiga javob beradigan  $d_{84}$  elak ulchamlaridan yukoridagi egri chizikdagi 16% massaviy ulushiga tugri kelgan  $d_{16}$  teshik ulchamlari ayrıldi; xosil bulgan kiymat ikki baravar kupaytirilgan diametrغا bulinadi va 100 ga kupaytiriladi, ya'ni:

$$R_r = \frac{d_{84} - d_{16}}{2d_{50}} \cdot 100 \quad (18.2)$$

Shunday kilib taxlil kilinayotgan materialning umumiy massasidan 16% li eng katta va eng kichik fraksiya olib tashlanadi va sochiluvchan materialning fakat kolgan 2/3 kismi inobatga olinadi.  $R_r$  kancha kam bulsa shuncha maxsulot tekis xisoblanadi.

*Materialni solishtirma yuzasini aniklash.* Kupchilik texnologik jarayonlar uchun disperslikning xarakteristikasi fakat bitta kattalik bilan ifodalanganligi tufayli kulay xisoblanadi. Kukunning solishtirma yuzasini bilib  $S_{sol}$  zarrachalarning urtacha diametrini aniklash mumkin:

$$S_{sol} = \frac{nS_z}{n\delta_z} = \frac{n\pi d_{ypm}^2}{n\pi d_{ypm}^3 / 6} = \frac{6}{d_{ypm}} \quad (18.3)$$

bu yerda  $n$  – namunadagi zarrachalar soni;  $S_z$  va  $\delta_z$  –  $d_{urt}$  teng bulgan zarrachalarning tashki yuzasi va xajmi, shunda  $\delta_z = \frac{M}{(\rho_z d_{ypm})}$  teng;  $M$  – namunaning massasi;  $\rho_z$  – zarrachaning zichligi.

Zarrachalarning solishtirma yuzasini turli usullar bilan aniklash mumkin. Eng soddasasi, filtratsion usuli yoki atmosfera bosimiga yakin bosimda, xavo utkazuvchanlik usulida  $S_{sol}$  ni aniklash ( $d_{max} \leq 5$  mm teng bulgan zarrachalarga taallukli).

Ushbu usul xavoni laminar xarakat konuniyatlariga asoslangan. Ma'lum  $L$  (m) katlamli sochiluvchan materialning gidravlik karshiligini  $\Delta P$  (Pa) gaz yoki suyuklik okimining laminar xarakatida kuyidagi formula buyicha aniklash mumkin:

$$\Delta P = \frac{32L\mu w}{d_{ek}^2} \quad (18.4)$$

bu yerda  $\mu$  va  $w$  – okimning dinamik kovushokligi (Pa·s) va tezligi (m/s);  $d_{ek}$  – zarrachalar orasidagi kanallarning ekvivalent diametri.

$$d_{\text{sc}} = 4r_s = \frac{4\varepsilon^k}{[(1-\varepsilon)S_{\text{col}}]} \quad (18.5)$$

bu yerda  $r$  – gidravlik radius;  $\varepsilon$  – zarrachalar orasidagi bushlik;  $k = 1,25$  zarrachalar xarakatsiz bulgan soxalarni inobatga oluvchi koeffitsient.

Sochiluvchan material katlamasi (atmosfera bosimiga yakin bosimda zarrachalar deformatsiyalanmaslik sharti bilan) turli darajada zichlanishi mumkin, lekin bunda  $S_{\text{sol}}$  uzgarmas koladi. Bunda material katlamidan utgan xavoning xarakati uzgaruvchan kesimli va ilonsimon chizikli kapillyarlar sistemasidan xarakatiga uxshash deb xisoblanadi. Birlik xajm katlamida kapillyarlarning ichki yuzasi, maydalangan materialning solishtirma yuzasiga teng deb olinadi (bu yerda zarrachalarning ichki govakkligi inobatga olinmay, «tashki» yuza nazarda tutilmokda).

Kapillyarlarning kundalang kesimdari yuzasining yigindasi  $\varepsilon$  bushlikka, ya'ni dispers material bilan tuldirlmagan xajm ulushiga tugri keladi. Kapillyarlarning uzunligi kukun katlamining balandligiga yakin deb kabul kilinadi. Xavoning okim tezligi esa xarakatsiz soxalarni inobatga olgan xolda xisoblanadi.

Gazlarni filtrlash yoki sochiluvchan material katlamidan suyuklikni utkazish jarayonlari uchun Puazeyl konuni kuyidagicha ifodalanadi:

$$\frac{\Delta P}{L} = A \frac{\mu \omega}{d_s^2} \cdot \frac{(1-\Sigma)^2}{\Sigma^3} \quad (18.6)$$

bu yerda  $A$  – proporsionallik koeffitsienti. (18.5) tenglamani inobatga olgan xolda zarrachalarning solishtirma yuzasi  $S_{\text{sol}}$  uchun tenglama kuyidagicha ifodalanadi:

$$S_{\text{col}} = \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon} \sqrt{\frac{F\tau\bar{P}}{V_x P_1} \cdot \frac{\Delta P}{L} \cdot \frac{1}{K_{\text{sh}} \mu}} \quad (18.7)$$

bu yerda  $F$  – katlamning yuzasi,  $\text{m}^2$ ;  $\tau$  – xavoni filtrlash vakti, s;  $\bar{P} = \frac{P_1 - \Delta P}{2}$  – dispers material katlamidagi urtacha bosim, Pa;  $V_x$  – filtrlangan xavoning xajmi (kovushok okim sharoitida),  $\text{m}^3$ ;  $K_{\text{sh}}$  – tajriba natijalari buyicha 2,5 ga teng bulgan kapillyarning shakl koeffitsienti.

Zarracha ulchamlari 100 mkm dan kam bulgan yukori dispers materialning katlamida xavo xarakatlanganda katlam zarrachalariga nisbatan\* «sirpanish» effekti tuyayli Puazeyl konunidan chetlanish kuzatiladi.

Zarrachalar ulchami kamaygan sari sirpanish okimining ulushi ortib boradi va butun xavo okimining 80% ini tashkil kilishi mumkin. Sirpanish okimini inobatga olgan xolda (18.7) tenglama kuyidagicha uzgaradi:

$$S_e = \frac{8}{3} \frac{\varepsilon^{2.75}}{1-\varepsilon} \cdot \frac{F\tau\Delta P}{P_1 V_c L} \cdot \sqrt{\frac{2RT}{\pi M}} \quad (18.8)$$

bu yerda  $V_s$  – gazning sirpanishi bilan boglik bulgan okimning xajmi,  $\text{sm}^3$ ;  $R$  – gaz doyimiligi  $\left[ R = 8,315 \cdot 10^7 \frac{\text{эрс}}{\kappa \cdot \text{моль}} \right]$ ;  $T$  – absolyut temperatura, K;  $M$  – xavoning molyar massasi, kg/mol.

Filtrlovchi okimda sirpanishni paydo bulishini katlam tuzilishini (boshlik, kanal-larning kiyshikligi va x. k.) xamda okimning fizik xossa-

- Gaz okimining tezligi chegara katlamidagi tezlik gradientiga proporsionalik deb xisoblanadi

larini inobatga oluvchi  $P_1$  koeffitsientning kiymatidan bilish mumkin:

$$P_1 = \frac{K_y \rho}{(\Sigma \cdot \mu)} \quad (18.9)$$

bu yerda  $K_u = \rho_1 V_u L / (\Delta p F \tau)$  teng bulgan gazning filtrlash koeffitsienti (yoki katlamning utkazuvchanligi);  $V_u$  – filtrlangan gazning umumi xajmi,  $\text{m}^3$ ;  $\rho$  – xavoning zinchligi,  $\text{kg/m}^3$ ;  $\mu$  – xavoning dinamik kovushokligi,  $\text{Pa}\cdot\text{s}$ .

Ulchamsiz  $P_1$  koeffitsientning uzgarish 100 dan 0,1 gacha bulgan oraligda gaz okimida kovushok okim xam sirpanish okimi xam kuzatiladi.  $P_1 > 100$  bulganda gazning fakat kovushok okimi kuzatiladi.

### Ishning maksadi:

1. Dispers materialning zarrachalar ulchamini taksimlovchi differensial va integral egri chiziklarini tuzish va urganish. Tuzilgan grafiklar asosida zarrachalarning urtacha ulchami  $d_{\text{urt}}$  va chetlanish koeffitsientini  $R_{\text{ch}}$  aniklash.

2. Filtratsion usul bilan dispersion materialning solishtirma yuzasini  $S_{\text{sol}}$  aniklash.

Kurilmaning tasnifi. 18.2a-rasmida elaklar tuplami 2 dan iborat bulgan va mexanik saralashga maslangan 028 M asbobning sxemasi kursatilgan. Elaklar kopkok 1 bilan yopiladi va vintlar 8 bilan mustaxkamlanadi. Stanina 5 da eksentrik val 4 ni xarakatga keltiruvchi elektrosvigatel 6 urnatilgan. Aylanma xarakatdan tashkari kulisasi 7 yordamida stolcha 4 aylanma – ilgarib xarakat kiladi claklarni vertikal yunalishda silkish uchun kopkok 1 ga vakti – vakti bilan richag 9 urib turadi.


18.2b-rasmida kukunning solishtirma yuzani ulchaydigan sxema keltirilgan. Kurilmaning asosiy kismi dispers katlamning boshligi, balandligi 12 ni aniklaydigan ulchov gilza 11 xisoblanadi. Katlamidagi bosimlar farkini aniklashda suvli manometr 15, Mariotta idishi 18 va ulchovli silindr 20 xizmat kiladi. Ulchov gilzasi laborator gidravlik press 13 ga joylashtiriladi va plunjер 10 bilan yopiladi.

## Ishni bajarish tartibi

**Elakli saralash taxlili.** Kukunsimon materialning namunasini (100-200g) yu-koridagi elakga joylashtiriladi, 1 kopkok bilan yopiladi va mexanik saralash stolcha 3 da vintlar 8 bilan mustaxkamlanadi (18.2a-rasm). Elektrodvigatel 6 yokiladi va 20-30 min davomida elash tugagandan sung tegishli elakdagi xar bir fraksiya texnikaviy torozida 0,01 g aniklikgacha tortiladi va xisobot jadvaliga kiritiladi. Xamma fraksiyaning yigindisi taxlil uchun olingan dastlabki namunaning massasidan 2% dan kup fark kilmasligi kerak.

**Kukunning solishtirma yuzasini aniklash.** Anikligi 0,01 g gacha tortilgan kukunning namunasi gilza 11 ga joylashtiriladi. Dispers materialning namunasi 12 shunday tanlanishi kerakki u gilza 1/3 - 1/2 xajmini tuldirishi lozim.

18.2 – rasm. Kurilmaning sxemasi



a) – mexanik elash uchun moslangan 028 M kurilmaning sxemasi; b) – xavo utish usuli bilan zarrachalarning solishtirma yuzasini aniklashga moslangan kurilmaning sxemasi; 1- kopkok; 2 – elaklar tuplami; 3 – stolcha; 4 – ekssentrikli val; 5 – stanina; 6 – elektrodvigatel; 7–kulisa; 8– vint; 9 – richag; 10 – plunjер; 11 – gilza; 12 – dispers material; 13 – gidravlik press; 14 – shlang; 15 – suvli manometr; 16, 17, 19 – jumraklar; 18 – Mariotta idishi; 20 – ulchovli silindr.

Dastlab gilza tubiga filtrlovchi kogoz joylashtiriladi. Gilzaga solingan kukunning ustiga ikkinchi filtrlovchi kogoz, sungra plunjер 10 bilan yopiladi. Gilza kul gidravlik pressi 13 ga kuyilib 3-4 MPa bosimgacha presslanadi.

Presslangan materialning katlamasi gilzaning shkalasi buyicha ulchanadi. Sungra gilza vakuum shlangi 14 bilan kurilmaning ulchov kismiga ularadi. Xamma ulchovlar atrof muxitning temperaturasi doimiy ( $20-25^{\circ}\text{S}$ ) bulganda bajariladi. Ulchovlar paytida temperatura  $0,2^{\circ}\text{S}$  dan yukori kutarilishi mumkin emas. Mariotta idishi 18 xona temperaturasiga teng bulgan distillangan suv bilan 16,17 jumraklar yordamida tuldiriladi. Idish tuldirilgandan sung 16, 17 jumraklar yopiladi. Agar 19 jumrak yoki

shishali otvodka xavo pufakchalar kolgan bulsa, unda 16 va 19 jumraklarni ochib suvni tushirib chikarib yuborish kerak.

Kurilmaning ulchov kismi tayyor bulganidan sung gilza 11 vakuum shlang 14 ga ulanganligi tekshiriladi va xavoni dispers material katlamidan filtrlash tezligi ulchanadi.

Kran 19 ochiladi va sekundomer yordamida vakt belgilanadi. Suv idish 18 dan silindr 20 ga sistema va atmosfera bosimlar farki tufayli okib tushadi. Atmosfera bosimi simob barometri yordamida ulchanadi. Vakt buyicha xavoni filtrlash tezligi Mariotta idish 18 dan suvning ma'lum xajmi okib chikkanidan aniklanadi. Turli dispers materiallar namunasi uchun ulchovlar 2-3 marotaba takrorlanadi va xisobot jadvaliga kiritiladi.

### **Tajriba natijalarini xisoblash va xisobot tuzish**

#### **Elakli saralash taxlili.**

**Xisobot jadvali natijalari buyicha 18.1 a va b grafiklari tuziladi.**

$\left( \frac{M_i}{M_y} \right) \cdot 100$  nisbatan fraksiyadagi donalarning massaviy ulushi aniklanadi. bu yerda  $M_i$  – elakdagagi kukunning massasi, g;  $M_y$  – dastlabki kukun namunasining massasiga teng bulgan xamma fraksiyalarning umumiyy massasi, g.

Zarrachalarning urtacha diametri  $d_{urt}$  (18.1), chetlanish koefitsienti  $R_{ch}$  esa (18.2) formuladan topiladi.

#### **Solishtirma yuzani aniklash**

Ulchovsiz utkazuvchanlik koefitsientiga  $P_1$  boglik bulgan xolda zarrachalar katlamidan xavo okimini kovushok okish ma'lumotlaridan solishtirma yuza  $S_k$  ( $\text{sm}^2/\text{sm}^3$ ) kuyidagi formulalar yordamida aniklanadi:

$$P_1=3 \div 100 \quad S_k = 8,73 \cdot 10^4 \frac{\Sigma^2}{1-\Sigma} \sqrt{\frac{1}{K_y H_1^{0,26}}} \quad (18.10)$$

$$P_1=0,1 \div 3 \quad S_k = 1,2 \cdot 10^5 \frac{\Sigma^2}{1-\Sigma} \sqrt{\frac{1}{K_y H_1^{0,83}}} \quad (18.11)$$

$$P_1 > 100 \quad S_k = 4,7 \cdot 10^4 \frac{\Sigma^2}{1-\Sigma} \sqrt{\frac{1}{K_y}} \quad (18.12)$$

(18.10) – (18.12) tenglamalarda bushlik  $\Sigma$  kuyidagi ifoda yordamida aniklanadi:

$$\Sigma = 1 - M_s / (\rho_m V_m)$$

bu yerda  $M_m$  – dispers materialning namunasi, g;  $\rho_m$  – materialning zichligi, g/sm<sup>2</sup>;  $V_m$  – gilza 11 da presslagandan sung materialning egallagan xajmi, sm<sup>3</sup>;  $V_m = F \cdot L$ ;  $F$  – gilzaning kundalang kesim yuzasi (4,906 sm<sup>2</sup>);  $L$  – presslangan kukun katlamining balandligi, sm.

18 – 1 hisobot jadvali

Elak rakami	Elakdagi teshiklar ulchami, mm	Elakdagi donlarning urtacha ulchamlari, mm	Fraksiyalar buyicha zarrachalarning taksimlanishi	Integral xarakteristikalari			
				g	%	Elakdagi koldik	Elakdan utish
2,5							
1,6							
1,0							
...*							
Tub						**	
Jami						100	

\* Elaklar rakami: 0,63; 0,4; 0,315; 0,2; 0,16; 0,1; 0,063; 0,05.

\*\* Tajriba vaktida bulgan yukotishlar xam kiritiladi.

Utkazuvchanlik (filtratsiyalash) koeffitsienti  $K_u$ :

$$K_u = R_1 V_{suv} L / (\Delta P F \tau)$$

bu yerda  $R_1$  – kukun katlamining urtasidagi bosim, Pa ( $R_1 = R_{atm} - \Delta P / 2$ ;  $R_{atm}$  – atmosfera bosimi, Pa);  $V_{suv}$  – okib utgan suvning xajmi, sm<sup>3</sup>;  $\Delta P$  – manometr 15 dagi bosimlar farki;  $\tau$  – xajmi ulchangan suvning okib tushgan vakti, s.

Ulchovsiz utkazuvchanlik koeffitsienti  $P_1$ :

$$P_1 = 6,585 \cdot 10^{-4} K_u / \Sigma$$

bu yerda 6,585 – 20°С da xavo uchun  $\rho/\mu$  nisbatan;  $\rho$  – kg/m<sup>3</sup>,  $\mu$  – Pa·s.

Xisobot uz ichiga kuyidagilarni kiritish kerak: 1) vazifa; 2) spetsifikatsiyasi bulgan kurilmaning sxemasi; 3) xisobot jadvallari; 4) kerakli xisobotlar; 5) grafik bogliklar.

Ishning ikkinchi kismida xisobot jadvali xisoblangan va ulchalgan kiymatlarni kiritishi kerak: ulchov rakamini, kukun namunasini ( $M_g$ , g), ulchovdan oldin va ulchovdan sunggi xavoning temperaturasini ( $t$ ,  $^{\circ}\text{S}$ ); ulchov vakti ( $\tau$ , s), okib tushgan suvning xajmi ( $V_{\text{suv}}$ ,  $\text{sm}^3$ ); kukun katlamining orasidagi bushlik ( $\Sigma$ ); kukun katlamidagi bosimlar farki ( $\Delta R$  – sm s.u. xisoblash va Pa aylantirish); katlam oldidagi bosm ( $R$ , sm s.u., Pa); katlamning tuzilish va okimning fizikaviy xususiyatlarining ( $P_1$ ) koeffitsienti, katlamning utkazuvchanligi ( $K_u$ ) yoki filtrlash koeffitsienti; kukunning solishtirma yuzasi ( $S_k$  va  $S_{\text{sol}}$   $\text{sm}^2/\text{sm}^3$ ).

### **Nazorat savollari**

1. Maydalangan materialning dispersligini kanday kattaliklar bilan xarakterlash mumkin?
2. Elaklar ulchovini past chegarasini ayting.
3. Ulchamlariga karab materialning zarrachalarini taxsimlanish differensial va integral egri chiziklari kanday tuziladi?
4. Zarrachalarning urta ulchalgan diametri  $d_{\text{ur}}$  kanday aniklanadi?
5. Chetlanish koeffitsienti  $R_{\text{ch}}$  kanday aniklanadi?
6. Xavo dispers katlam orasida xarakat kilaetganda kachon Puazeyl konunidan chetlanish paydo bulgan?
7. Mayda dispers katlam orasida xavoni zarrachalar yuzasidan sirpanish effekting paydo bulishini kaysi koeffitsient tufayli bilish mumkin?
8. GOST talablari buyicha elaklarning xususiyatlarini aytib bering.
9. Kanday usullar yordamida nokristallik zarrachalarning (shu jumladan yepish-kok, loykali va x. k.) ulchovlarini aniklash mumkin?

### **ADABIYOTLAR**

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратуры химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологий. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошкадар. Газларни кайта ишлаш технологияси, жараён ва курилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.

5. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. – 351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. ва бошқалар. Кимё ва озиқ-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Ҳ.С., Зокиров С.Ғ. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Абдулласв А.Ш., Ниғмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрекинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romanov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмуҳамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

## ERKIN KONVEKSIYA JARAYONIDA XAVONING ISSIKLIK BERISH KOEFFITSIENTINI ANIQLASH

### *Ishning nazariy asoslari*

Xarakatda bulgan issiklik eltkich (gaz yoki suyuklik), xamda kattik jismning yuzasi orasida issiklikni tarkalishi konvektiv issiklik almashinish jarayoni deyiladi. Issiklik utkazish yuzadan issiklik eltkichni xarakatga keltiruvchi kuch ta'sirida, gaz va suyuklik orasida, erkin va majburiy konveksiya usullarida issiklik almashinish jarayonlari mavjud bulishi mumkin.

Majburiy konveksiyada issiklik almashinish jarayoni issiklik eltkich nasos, ventilyator va boshka moslamalar yordamida xarakati laminar yoki turbulent bulishi mumkin.

Real sharoitda issiklik almashinish jarayoni 3 ta usullar – konveksiya, nurlanish va issiklik utkazuvchanlik yordamida amalga oshadi. Ushbu ishda kizdirilgan metall truba yuzasida chegaralanmagan xajmda xavoning issiklik berish koeffitsienti, fakat erkin konveksiya va nurlanish usullarida utgan issiklik mikdori inobatga olgan xolda aniklanadi.

Murakkab konvektiv issiklik almashinish jarayonini matematik ta'riflash uchun, odatda Nyuton tenglamasidan foydalanish mumkin:

$$\frac{dQ}{d\tau} = \alpha(t_d - t_c)F$$

yoki uzluksiz jarayon uchun:

$$\frac{Q}{F} = \alpha(t_d - t), \quad (19.1)$$

bu yerda  $Q$  – issiklik okimi,  $Vt$ ;  $F$  – issiklik almashinish yuzasi,  $m^2$ ;  $\alpha$  – proporsionallik yoki issiklik berish koeffitsienti,  $Vt/(m^2 \cdot K)$ ;  $t_d, t$  – devor va muxit (gaz yoki suyuklik) ning temperaturasi.

Issiklik berish koeffitsienti  $\alpha$  birlik ( $1 m^2$ ) yuzadan vakt birligi (1 s) davomida, temperaturalarning farki  $1^\circ S$  ( $t_d - t_s$ ) bulganda uzatilgan issiklikning mikdorini bildiradi va devor yuzasi, xamda suyuklik (yoki gaz) orasida issiklik almashinish jarayonining intensiviligini baxolash uchun kullaniladi. Bu kattalik issiklik berish koeffitsienti deyiladi va erkin konveksiya sharoitida jarayonning bir kator parametrlariga boglik.

Issiklik berish koeffitsienti  $\alpha$  fakat tajriba yuli bilan aniklanadi va bitta tajribaning natijalari boshka uxshash sharoitlarga xam taallukli bulishi mumkin.

Agar atrof muxit va kattik jism yuzasida suyuklik yoki gazlarning zinchliklarini farki tufayli issiklik almashinish konveksiya orkali sodir bulsa, unda turgun rejimda uxshashlik kriteriyalari orasida kuyidagi bogliklik buladi:

$$Nu = f(Gr \cdot Pr) \quad (19.2)$$

U esa odatda darajali bogliklikda approksimatsiyaladi

$$Nu = C(Gr \cdot Pr)^n \quad (19.3)$$

$Gr \cdot Pr$  ning nisbatan kam uzgarish soxasida S va N kattaliklarni doimiy deb xisoblash mumkin va ularning son kiymatlari kuyidagi jadvalda keltirilgan

$Gr \cdot Pr$	$S$	$N$
$1 \cdot 10^{-3} \div 5 \cdot 10^2$	1,18	0,125
$5 \cdot 10^2 \div 2 \cdot 10^7$	0,54	0,250
$> 2 \cdot 10^7$	0,134	0,333

Gazlar uchun Prandtl kriteriysi temperaturaga boglik bulmagan doimiy kattalik deb xisoblanadi va xavo uchun  $Pr = 0,722$  ga teng.


$$Pr = \frac{c\mu}{\lambda}$$

bu yerda  $s$  – gazning issiklik sigimi,  $J/(kg \cdot K)$ ;  $\mu$  – gazning dinamik kovushokligi,  $Pa \cdot s$ ;  $\lambda$  – gazning issiklik utkazuvchanlik koeffitsienti,  $Vt/(m \cdot K)$ .

Grasgoff kriteriysi:

$$Gr = Ga \beta \Delta t \quad \text{yoki} \quad Gr = \frac{gd^3}{\nu^2} \beta \Delta t$$

bu yerda  $Ga = \frac{Re^2}{Fr}$  - Galiley kriteriysi;  $Re$  va  $Fr$  – Reynolds va Frud kriteriyalar;  $\beta$  – gazlarning xajmiy kengayish koeffitsienti; ( $\beta = 1/T; 1/K$ );  $\Delta t$  – muxit va modda orasidagi temperaturalar farki;  $g$  – erkin tushish tezlanishi ( $g = 9,81 \text{ m}^2/\text{s}$ );  $d$  – jismning ulchami,  $m$ ;  $\nu$  – kinematik kovushoklik koeffitsienti,  $\text{m}^2/\text{s}$ .



19.1 rasm. Kurilmaning sxemasi.

1–ishchi blok; 2–temperaturalar bloki; 3–mikrokalkulyator; 4–stol; 5–gilof; 6 – avtomatik yondirgich; 7 – signalli armatura; 8 – kuvvat bloki; 9 – ekran.

Ma'lum sharoitlarda konvektiv issiklik almashinishni tajriba yuli bilan kurib

chikilishi va olingan natijalarini (19.3) tenglama yordamida xisoblanishi bir xil, uxshash sharoitlarda issiklik almashinish kurilmalarni xisoblashda kullash imkonini yaratib beradi.

Ishning maksadi – trubaning gorizontall yuzasida xavoning erkin konveksiya jarayonida tajriba yuli bilan issiklik berish koeffitsienti  $\alpha$  ni aniklash va cheksiz issiklik berish koeffitsientini xisoblash uchun umumlashtirilgan bogliklikni olish.

### **Kurilmaning baeni**

Tajriba kurilmasi (19.1 rasm) ikkita funksional sistemadan iborat vazifa berish va isitkichga uzatilaetgan kuchlanishni xisoblash, xamda isitkich temperaturasini ulchash sistemalari. Isitish uchun kuchlanish blok 8 dan avtotransformator orkali kurib chikilaetgan gorizontal joylashgan va uzunasi 874 mm, ichki diametri esa  $d=20$  mm li yupka devorli truka 1 ning chetlariga uzatiladi. Avtotransformator blok kuvvatiga urnatilgan rakamli kurilma bilan ta'minlangan. Nurlanish yuli bilan issiklik almashinishni kamaytirish uchun trubaning tashki yuzasi sirlangan. Trubaning tashki sirlangan. Trubaning tashki yuzasidagi temperaturalar ma'lum kadamda urnatilgan xromel – kopelli temlparalar (6-7 dona) yordamida ulchanadi. Termoparalar utkazuvchilar (pereklyuchatel) orkali temperatura bloki 2 da urnatilgan kup nuqtali potensiometrga ulangan. Laborator stolida kurilmaning xamma elementlari urnatilgan: ishchi blok 1; temperaturalar bloki 2; kuvvat bloki 8; signalli 7 va ximoyalovchi 6 armatura kurib chikilaetgan trubka elementi tinik ekran 9 bilan ximoyalangan. Tajriba natijalarini xisoblash uchun kurilmada mikrokalkulyator 3 urnatilgan.

### **Tajriba utkazish uslubi**

Sinalaetgan trubaga avtotransformator orkali kuchlanishi yuboriladi. Tok kuchi va kuchlanishning mikdori aniklanadi. Termopara kursatishini kuzatib, zarur issiklik rejim belgilanadi (xamma termoparalar kursatishi vakt davomida uzgarmaydi).

Temperaturani turgun taksimlanishida, elektr kizdirgich ajratgan issiklik kuvvatining kiymati, konveksiya va nurlanish yuli bilan trubaning yen yuzasidan tarkalgan umumiyy issiklik mikdoriga teng buladi.

Sung truba yuzasidan temperatura ulchanadi – xar bir nuqtasidan 3 marotaba xar 5 minutda olingan natijalar xisobot jadvaliga kiritiladi. Temperaturalar ulchanaetgan dakikada isitkichning kuvvati va atrof muxit temperaturasi belgilanadi.

Tajriba isitkich kuvvatining ikkita kiymatida takrorlanadi (maksimal kuvvat 0,2 kVt dan ortik bulmasligi lozim).

Xisobot jadvaliga kuyidagilar kiritiladi: tajribalar soni, jarayon davomiyligi  $\tau$  (s), tok kuchi I (A), kuchlanish  $\Delta U$  (V), kuvvat W (Vt), potensiometr kursatish buyicha temperaturalar  $t_1, t_2, \dots, t_n$  ( $^{\circ}$ S), truba yuzasining urtacha temperaturasi  $t_d$  ( $^{\circ}$ S), atrof – muxit temperautrasi –  $t_{xavo}$  ( $^{\circ}$ S).

## Tajriba natijalarini xisoblash va xisobot tuzish

1. Umumiy urtacha issiklik berish koeffitsientini aniklaymiz:

$$\alpha = \frac{Q}{[(\bar{t}_g - t_{xavo})F]}$$

bu yerda  $Q = W$  – konveksiya va nurlanish bilan truba yuzasidan chetlanilgan issiklik okimi,  $V_t$  (urnatilgan rejimda u elektr isitkich kuvvatiga teng);  $\bar{t}_g = \sum_{i=1}^n t_i / n$  – kizdirilgan yuzaning urtacha temperaturasi,  $^{\circ}\text{S}$ ;  $F = \pi d l$  – issiklik beruvchi yuza,  $\text{m}^2$ .

2. Nurlanish jarayoni uchun urtacha issiklik berish koeffitsientini aniklaymiz.

$$\alpha_s = \frac{Q_s}{[(\bar{t}_g - t_{xavo})F]}$$

bu yerda  $Q_s = \Sigma_k S_o F [(T_g/100)^4 - (T_{atr}/100)^4]$  – kizdirilaetgan yuzadan nurlanish usulida uzatilgan umumiy issiklik okimining kismi  $\Sigma_k = \frac{1}{\left[ \frac{1}{\Sigma_c} + \frac{F}{F_{amp}} \left( \frac{1}{\Sigma_{amp}} - 1 \right) \right]}$  – keltirilgan

koralik darajasi;  $\Sigma_c$  – truba yuzasining koralik darajasi (ma'lumotnomadan);  $\Sigma_{atr}$  – atrofdagi jismlarning koralik darajasi;  $F$  – trubaning issiklik berish yuzasi,  $\text{m}^2$ ;  $F_{atr}$  – atrofdagi jismlarning yuzasi,  $\text{m}^2$  ( $F_{atr} \gg F$  bulgani uchun  $\Sigma_k = \Sigma_c$ );  $S_o = 5,67$  – absolyut kora jismning nurlanish koeffitsienti,  $V_t / (\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ ;  $T_{atr}$  – atrofdagi jismlarning temperaturasi,  $\text{K}$  ( $T_{atr} - T_{xavo}$  deb kabul kilinadi).

3. Konveksiyada urtacha issiklik berish koeffitsientini xisoblash

$$\alpha_k = \alpha - \alpha_l$$

4. Birliksiz komplekslarni xisoblash:


$$Nu = \frac{\alpha k d}{\lambda} \quad \text{va} \quad (Pr \cdot Gr) = \frac{gd^3}{\nu^2} \cdot \rho \Delta t \cdot Pr$$

Olingan ma'lumotlar ikkinchi xisobot jadvaliga kiritiladi.

$Nu = C(Gr \cdot Pr)^n$  kriteriyalari orasidagi darajali bogliklikni aniklash uchun doyimiy kattaliklar  $S$  va  $n$  ni aniklash lozim.

Darajali bogliklikni logarifmik koordinatalarda grafikda kursatilgan tugri chizikni olish mumkin (19.2 rasm):

$$\lg Nu = \lg C + n \lg (Gr \cdot Pr) \quad (19.4)$$



19.2 – rasm. S va n doimiy kattaliklarni (19.4) tenglamadan grafik usulda aniklash.

Doimiy kattalik  $n$  ning kiymati abssissa ukiga tugri chizikning ogish burchagi tangensi orkali aniklanadi, ya’ni:

$$n = \frac{(\lg Nu_2 - \lg Nu_1)}{\lg(Gr \cdot Pr)_2 (Gr \cdot Pr)_1}$$

Doyimiy kattalik  $S$  esa kuyidagi nisbatdan aniklanadi:

$$C = \frac{Nu}{(Gr \cdot Pr)^n}$$

Tajriba yuli bilan topilgan darajali bogliklik birinchi xisobot jadvalining kursatkichlari bilan takkoslanadi.

### Nazorat savollari

1. Issiklik utkazish turlari.
2. Issiklik berish jarayonida nima xarakatlantiruvchi kuch deb xisoblanadi?
3. Issiklik uxshashlik kriteriylarini ta’riflab bering.
4. Issiklik berish koeffitsientining fizik ma’nosи.
5. Devor orkali tarkalgan issiklik okimi va devor bilan muxit orasidagi urtacha temperaturalar farki orasida kanday bogliklik bor?
6. Temperaturalar farki kanday xisoblanadi.
7. Gazning fizik – kimeviy konstantalari tanlanganda kriterial tenglamaga kirgan kaysi bir temperatura asosiy deb xisoblanadi?
8. Kaysi issiklik berish koeffitsienti bilan umumiyy issiklik uzatish koeffitsienti aniklanadi?

## ADABIYOTLAR

1. Касаткин А.Г. Основы процессов и аппаратура химической технологии. - М.: Химия, 1973. – 727 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
3. Нурмухамедов Х.С., Темиров О.Ш., Закиров С.Г. ва бошқалар. Газларни кайта ишилаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Фан ва технологиялар, 2016. – 856 б.
4. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 b.
5. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. ва бошқалар. Кимё ва озик-овқат саноатларнинг жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва мисоллар. – Т.: Nisim, 1999. –351 б;
6. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. ва бошқалар. Кимё ва озик-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Жаҳон, 2000. – 266 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Ф. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Фан ва технологиялар, 2003.-644 б.
8. Нурмухамедов Х.С., Абдуллаев А.Ш., Нигмаджонов С.К. ва бошқалар. Нефть ва кимё саноати машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. – 351 б.
9. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..- М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
10. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
11. Pavlov. K.F, Romanov. P.G, Noskov. A.A. Primerы i zadachi po kursu protsessov i apparatov ximicheskoy texnologii. - L.: Ximiya, 1981. – 575 s.
12. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
13. Нурмухамедов Х.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниш қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.

***IL OVALAR***

**SUYUQLIK, GAZ VA QATTIQ MATERIALLARNING  
FIZIK-MEXANIK VA ISSIQLIK XOSSALARI**

**O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lif  
vazirligi**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

"Kimyoviy texnologiya jarayonlari va qurilmalari"  
kafedrasи

Laboratoriya ishi № \_\_\_\_\_ ishning bajarilgan vaqtি \_\_\_\_\_

ishning nomi

Bajargan talabaning guruxi \_\_\_\_\_

Familiya va ismi \_\_\_\_\_

I.Ishning moxiyati

---

---

---

II.Aniqlaniyotgan kattaliklarning fizik moxiyati

---

---

---

III.Qurilmaning sxemasi

---

---

---

IV.Sinov natijalari

---

---

---

---

---

---

Vaiti \_\_\_\_\_ Laborantning imzosi \_\_\_\_\_

V.Zaruriy kattaliklarning t'la xisobi  
(Hisoblar SI sistemasida bajariladi)

---

---

---

VI.Grafiklar  
(grafiklar millimetr qogozida tasvirlanadi)

VII.O'qituvchining muloxazasi

VIII.Foydalanilgan adabiyotlar  
(muallif, kitobning nomi, nashriyoti, chop etilgan vaqt)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Bajarilgan \_\_\_\_\_ Vaqt \_\_\_\_\_  
Ishning baxosi \_\_\_\_\_

Ishni qabul qiluvchi iituvchi \_\_\_\_\_ Vaqt \_\_\_\_\_

## O'ichov birliklar orasidagi nisbatlar

Kattaliklar	SI birliklar sistemasi	SI va boshqa sistema va sistemadan tashqari o'ichov birliklari orasidagi nisbatlar
Uzunlik	m	$1 \text{ mkm} = 10^{-6} \text{ m}$ $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$ $1 \text{ in} = 25,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
Massa	kg	$1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$ $1 \text{ s} = 100 \text{ kg}$ $1 \text{ lb} = 0,454 \text{ kg}$
Temperatura	K	$t^{\circ}\text{C} = (t + 273,15)\text{K}$ $t^{\circ}\text{F} = \left[ \frac{5}{9}(t - 32) + 273,15 \right] \text{K}$
Burchak yassi	rad	$1^{\circ} = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ $1^{\circ} = \frac{\pi}{10800} \text{ rad}$ $1 \text{ ayl} = 2\pi \text{ rad} = 6,28 \text{ rad}$
Burchak tezligi	rad/s	$1 \text{ ayl/min} = \pi/30 \text{ rad/s}$ $1 \text{ ayl/s} = 2\pi \text{ rad/s}$
Og'irlik	N	$1 \text{ kg} = 9,81 \text{ N}$ $1 \text{ din} = 10^{-5} \text{ N}$ $1 \text{ sten} = 10^3 \text{ N}$
Dinamik qovushqoqlik koeffitsiyenti	Pa·s	$1 \text{ lbf} = 4,45 \text{ H}$ $1 \text{ P} = 1 \text{ din} \cdot \text{s}/\text{sm}^2 = 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ $1 \text{ sP} = 1/9810 \text{ kg} \cdot \text{k/m}^2 = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
Kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti	$\text{m}^2/\text{s}$	$1 \text{ lbf} \cdot \text{s}/\text{ft}^2 = 47,88 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ $1 \text{ Ct} = 1 \text{ sm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ $1 \text{ ft}^2/\text{s} = 0,093 \text{ m}^2/\text{s}$
Bosim	Pa	$1 \text{ ft}^2/\text{h} = 25,81 \text{ m}^2/\text{s}$ $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ $1 \text{ mbar} = 100 \text{ Pa}$ $1 \text{ din}/\text{sm}^2 = 1 \text{ mkbar} = 0,1 \text{ Pa}$ $1 \text{ kg} \cdot \text{k}/\text{sm}^2 = 1 \text{ at} = 9,81 \cdot 10^4 \text{ Pa} = 735 \text{ mm.sim.ust}$ $1 \text{ kg} \cdot \text{k}/\text{sm}^2 = 9,81 \text{ Pa}$ $1 \text{ mm. suv.st.} = 9,81 \text{ Pa}$ $1 \text{ mm.sim.st.} = 133,3 \text{ Pa}$ $1 \text{ lbf/in}^2 = 6894,76 \text{ Pa}$
Diffuziya koeffitsiyenti	$\text{m}^2/\text{s}$	$1 \text{ lbf}/\text{ft}^2 = 47,88 \text{ Pa}$
Quvvat	Vt	$1 \text{ ft}^2/\text{s} = 0,0929 \text{ m}^2/\text{s}$ $1 \text{ kgk} \cdot \text{m}/\text{s} = 9,81 \text{ Vt}$ $1 \text{ erg}/\text{s} = 10^{-7} \text{ Vt}$ $1 \text{ kkal}/\text{ch} = 1,163 \text{ Vt}$ $1 \text{ lbf} \cdot \text{ft}/\text{s} = 1,356 \text{ Vt}$
Sirtiy taranglik	N/m	$1 \text{ kgs}/\text{m} = 9,81 \text{ J}/\text{m}^2$ $1 \text{ erg}/\text{sm}^2 = 1 \text{ din}/\text{sm} = 10^{-3} \text{ J}/\text{m}^2$
Hajm	$\text{m}^3$	$1 \text{ l} = 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \text{ dm}^3$ $1 \text{ ft}^3 = 28,3 \text{ dm}^3 = 2,83 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$ $1 \text{ in}^3 = 16,387 \text{ sm}^3 = 16,39 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$
Solishtirma hajm	$\text{m}^3/\text{kg}$	$1 \text{ m}^3/\text{t} = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ $1 \text{ dm}^3/\text{kg} = 1 \text{ sm}^3/\text{g} = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$
Zichlik	$\text{kg}/\text{m}^3$	$1 \text{ t}/\text{m}^3 = 1 \text{ kg}/\text{dm}^3 = 1 \text{ g}/\text{sm}^3 = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ $1 \text{ kgk} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4 = 9,81 \text{ kg}/\text{m}^3$ $1 \text{ lb}/\text{ft}^3 \approx 16,02 \text{ kg}/\text{m}^3$ $1 \text{ lb}/\text{in}^3 \approx 27,68 \text{ kg}/\text{m}^3$

Issiqlik oqimining zichligi	Vt/m <sup>2</sup>	1 kkal/(m <sup>2</sup> ·ch) = 1,163 Vt/m <sup>2</sup>
Yuza	m <sup>2</sup>	1 ft <sup>2</sup> = 0,0929 m <sup>2</sup> 1 in <sup>2</sup> = 6,451 · 10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup>
Ish, energiya, issiqlik miqdori	J	1 kgs·m = 0,81 J 1 erg = 10 <sup>-7</sup> J 1 kkal = 4,1868 · 10 <sup>3</sup> J = 4,19 kJ
Massaviy sarf	kg/s	1 lb/s = 0,454 kg/s 1 lb/h = 1,26 · 10 <sup>-3</sup> kg/s
Hajmiy sarf	m <sup>3</sup> /s	1 l/min = 16,67 · 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> /s 1 ft <sup>3</sup> /s = 28,3 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> /s 1 in <sup>3</sup> /s = 16,4 · 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> /s
Chiziqli tezlik	m/s	1 ft/s = 0,3048 m/s
Burchak tezlik	rad/s	1 ayl/min = $\pi/30$ rad/s 1 ayl/s = $2\pi$ rad/s
Solishtirma issiqlik sig'im	J/(kg·K)	1 kkal/(kg·°S) = 4,19 kJ/(kg·K) 1 erg/(g·K) = 10 <sup>-4</sup> J/(kg·K) 1 BTU/(lb·deg F) = 4,19 kJ/(kg·K)
Issiqlik berish koefitsenti; issiqlik o'tkazish koefitsiyenti	Vt/(m <sup>2</sup> ·K)	1 kkal/(m <sup>2</sup> ·ch·°S) = 1,163 Vt/(m <sup>2</sup> ·K) 1 BTU/(ft <sup>2</sup> ·h·deg F) = 5,6 Bt/(m <sup>2</sup> ·K)
Issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti	Vt/(m·K)	1 kkal/(m·ch·°S) = 1,163 Bt/(m·K) 1 VTU/(ft·h·deg F) = 1,73 Vt/(m·K)
Solishtirma issiqlik	J/kg	1 kkal/kg = 1 kal/g = 4,19 kJ/kg 1 VTU/lb = 2326 J/kg
Chiziqli tezlanish	m/s <sup>2</sup>	1 in/s <sup>2</sup> = 25,4 · 10 <sup>-3</sup> m/s <sup>2</sup> 1 ft/s <sup>2</sup> = 0,3048 m/s <sup>2</sup>
Chastota	Gs	1 Gs = 1 c <sup>-1</sup> 1 ayl/s = 1 Gs 1 ayl/min = 1/60 Gs
Solishtirma entalpiya	J/kg	1 kkal/kg = 1 kal/g = 4,19 kJ/kg 1 VTU/lb = 2326 J/kg
Solishtirma entropiya	J/(kg·K)	1 kkal/(kg·°S) = 4,19 kJ/(kg·K) 1 VTU/(lb·deg F) = 4,19 kJ/(kg·K)

## 12 – jadval

### O'nli va ulushli birliklar tashkil etish uchun old qo'shimcha va ko'paytmalar

Nomi	Old qo'shimcha		Ko'paytma
	belgilash		
	rus	xalqaro	
eksa	E	YE	10 <sup>18</sup>
peta	P	R	10 <sup>15</sup>
tera	T	T	10 <sup>12</sup>
giga	G	G	10 <sup>9</sup>
mega	M	M	10 <sup>6</sup>
kilo	k	k	10 <sup>3</sup>
gekto	g	h	10 <sup>2</sup>
deka	da	da	10 <sup>0</sup>
detsi	d	d	10 <sup>-1</sup>
santi	s	c	10 <sup>-2</sup>
milli	m	m	10 <sup>-3</sup>
mikro	mk	μ	10 <sup>-6</sup>
nano	n	n	10 <sup>-9</sup>
piko	p	p	10 <sup>-12</sup>
femto	f	f	10 <sup>-15</sup>
atto	a	a	10 <sup>-18</sup>

Греческий алфавит			Латынский алфавит	
№	Буквы		Буквы	
п/п	печатные	название буквы	печатные	название буквы
1.	Α α	альфа	Α α	а
2.	Β β	бета	Β β	бе
3.	Γ γ	гамма	С с	це
4.	Δ δ	дельта	Д д	де
5.	Ε ε	эпсилон	Е е	е
6.	Ζ ζ	дзета	F f	эф
7.	Η η	эта	G g	ге, же
8.	Θ θ	тэта	H h	ха, аш
9.	Ι ι	йота	I i	и
10.	Κ κ	каппа	J j	йот, жи
11.	Λ λ	лямбда	K k	ка
12.	Μ μ	мю	L l	эль
13.	Ν ν	ню	M m	эм
14.	Ξ ξ	кси	N n	эн
15.	Ο ο	омикрон	O o	о
16.	Π π	пи	P p	пе
17.	Ρ ρ	ро	Q q	к
18.	Σ σ	сигма	R r	эр
19.	Τ τ	тай	S s	эс
20.	Υ υ	ипислон	T t	те
21.	Φ φ	фи	U u	у
22.	Χ χ	хи	V v	ве
23.	Ψ ψ	пси	W w	дубль-ве
24.	Ω ω	омега	X x	икс
25.			Y y	игрек
26.			Z z	зет (зета)

## Suyuqlik va suvli eritmalar zichliklarining temperaturaga bog'liqligi

Modda	Zichlik kg/m <sup>3</sup>							
	-20 <sup>0</sup> S	0 <sup>0</sup> S	20 <sup>0</sup> S	40 <sup>0</sup> S	60 <sup>0</sup> S	80 <sup>0</sup> S	100 <sup>0</sup> S	120 <sup>0</sup> S
Azot kislota 100%	1582	1547	1513	1478	1443	1408	1373	1338
« « 50%	-	1334	1310	1287	1263	1238	1212	1186
Suyuqlik ammiak	665	639	610	580	545	510	462	390
Ammiakli suv 25%	-	918	907	897	887	876	866	856
Anilin	-	1039	1022	1004	987	969	952	933
Atseton	835	813	791	768	746	719	693	665
Benzol	-	900	879	858	836	815	793	769
Butil spirti	838	824	810	795	781	766	751	735
Suv	-	1000	998	992	983	972	958	943
Geksan	693	677	660	641	622	602	581	559
Glitserin, 50%	-	1136	1126	1116	1106	1006	996	986
Oltungugurt dioksidi	1484	1434	1383	1327	1264	1193	1111	1010
Dixloretan	1310	1282	1254	1224	1194	1163	1133	1102
Dietilli esir	758	736	714	689	666	640	611	576
Izopropil spirti	817	801	785	768	752	735	718	700
Xlorli kalsiy. 25%	1248	1239	1230	1220	1210	1200	1190	1180
μ - ksilol	-	882	865	847	831	796	796	77
Metil spirti 100%	828	810	792	774	756	736	714	-
« « 40%	-	946	935	924	913	902	891	880
Chumoli kislota	-	1244	1220	1195	1171	1147	1121	1096
Natriy ishqori, 50%	-	1540	1525	1511	1497	1483	1469	1454
« « 40%	-	1443	1430	1416	1403	1389	1375	1360
« « 30%	-	1340	1328	1316	1303	1289	1276	1261
« « 20%	-	1230	1219	1208	1196	1183	1170	1155
« « 10%	-	1117	1109	1100	1089	1077	1064	1049
Natriy xlorli, 20%	-	1157	1148	1189	1130	1120	1110	1100
Nitrobenzol	-	1223	1203	1183	1163	1143	1123	1103
Oktan	734	718	702	686	669	653	635	617
Olcum, 20%	-	1922	1896	1870	1844	1818	1792	1766
Propil spirti	-	819	804	788	770	752	733	711
Sulfat kislota, 98%	-	1857	1837	1817	1798	1779	1761	1742
« « 92%	1866	1845	1824	1803	1783	1765	1744	1723
« « 75%	1709	1689	1669	1650	1632	1614	1597	1580
« « 60%	1532	1515	1498	1482	1466	1450	1434	1418
Oltungugurt uglerodi	1323	1293	1263	1233	1200	1165	1125	1082
Xlorid kislota, 30%	1173	1161	1149	1138	1126	1115	1103	1090
Toluol	902	884	866	847	828	808	788	766
Sirka kislota, 100%	-	1072	1048	1027	1004	981	958	922
« « 50%	-	1074	1058	1042	1026	1010	994	978
Fenol	-	-	1075	1058	1040	1022	1003	987
Xlorbenzol	1150	1128	1107	1085	1065	1041	1021	995
Xloroform	1563	1526	1489	1450	1411	1380	1326	1280
To'rt xlorli uglerod	1670	1633	1594	1556	1517	1471	1434	1390
Etilatsetat	947	924	901	876	851	825	797	768
Etil spirti, 100%	823	806	789	772	754	735	716	693
« « 80%	-	857	843	828	813	797	783	768
« « 60%	-	904	891	878	864	849	835	820
« « 40%	-	947	935	923	910	897	885	872
« « 20%	-	977	969	957	946	934	922	910
Etilli esir	758	736	714	689	666	640	611	576

**I5 – jadval**

**Ayrim suyuqliklar zichliklari**

Suyuqlik	Zichlik, kg/m <sup>3</sup>	Suyuqlik	Zichlik, kg/m <sup>3</sup>
Azot kislota, 92%	1500	Sulfat kislota , 30%	1220
Ammiak, 26%	910	Xlorid kislota, tutunli	1210
Benzin	760	Sirka kislota , 70%	1070
Glitserin, 100%	1270	« « 30%	1040
Dietilli efir	710	Xloroform	1530
Kerosin	850	To'rt xlorli uglerod	1630
Ksilol	880	Etilatsetat	900
Mazut	890-950	Etilen xlorid	1280
Mctil spirti, 90%	820	Etil spirti, 100%	790
Naftalin	1100	Etil spirti, 70%	850
Neft	790-950	Etil spirti, 40%	920
Simob	13600	Etil spirti, 10%	980

**I6 – jadval**

**Suvning fizik xossalari (760 mm.sim.ust. bosimda)**

t, °C	$\rho,$ kg/m <sup>3</sup>	i, kJ/(kg·K)	$c_p,$ kJ/(kg·K)	$\lambda \cdot 10^2,$ Vt/(m·K)	$\alpha \cdot 10^6,$ m <sup>2</sup> /s	$\mu \cdot 10^6,$ Pa·s	$\nu \cdot 10^6,$ m <sup>2</sup> /s	Pr
0	999,9	0	4,212	55,1	13,1	1788	1,789	13,67
10	999,7	42,0	4,191	57,4	13,7	1306	1,306	9,52
20	999,2	83,9	4,183	59,9	14,3	1044	1,006	7,02
30	995,7	125,7	4,174	61,8	14,9	801,5	0,805	5,42
40	992,2	167,5	4,174	63,5	15,3	653,3	0,659	4,31
50	988,1	209,3	4,174	64,8	15,7	549,4	0,556	3,54
60	983,1	251,1	4,179	65,9	16,0	469,9	0,478	2,98
70	977,8	293,0	4,187	66,8	16,3	406,1	0,415	2,55
80	971,8	355,0	4,195	67,4	16,6	355,1	0,365	2,21
90	965,3	377,0	4,208	68,0	16,8	314,9	0,326	1,95
100	958,4	419,1	4,220	68,3	16,9	282,5	0,295	1,75

**I7 – jadval**

**Havoning fizik xossalari (760 mm.sim.ust. bosimda)**

t, °C	$\rho,$ kg/m <sup>3</sup>	$c_p,$ kJ/(kg·K)	$\lambda \cdot 10^2,$ Vt/(m·K)	$\alpha \cdot 10^6,$ m <sup>2</sup> /s	$\mu \cdot 10^6,$ Pa·s	$\nu \cdot 10^6,$ m <sup>2</sup> /s	Pr
-50	1,584	1,013	2,04	12,7	14,6	0,23	0,018
-40	1,515	1,013	2,12	13,8	15,2	10,04	0,724
-20	1,395	1,009	2,28	16,2	16,2	12,79	0,789
0	1,293	1,005	2,44	18,8	17,2	13,28	0,707
20	1,205	1,005	2,59	21,4	18,1	15,06	0,703
40	1,128	1,005	2,76	24,3	19,1	16,96	0,699
60	1,060	1,005	2,90	27,2	20,1	18,97	0,696
80	1,000	1,009	3,05	30,2	21,1	21,09	0,692
100	0,946	1,009	3,21	33,6	21,9	23,13	0,688
120	0,898	1,009	3,34	36,8	22,8	25,45	0,686
140	0,854	1,013	3,49	40,3	23,7	27,80	0,684
160	0,815	1,017	3,64	43,9	24,5	30,09	0,682
180	0,779	1,022	3,78	47,5	25,3	32,49	0,681
200	0,746	1,026	3,93	51,4	26,0	34,85	0,680
300	0,615	1,047	4,60	71,6	29,7	48,33	0,675
400	0,524	1,068	5,21	93,1	33,0	63,09	0,677
500	0,456	1,093	5,74	115,3	36,2	79,38	0,688
600	0,404	1,114	6,22	138,3	39,1	96,89	0,699
700	0,362	1,135	6,71	163,4	41,8	115,40	0,705
800	0,329	1,156	7,18	188,8	44,3	134,80	0,728
900	0,301	1,172	7,63	216,2	46,7	155,10	0,717
1000	0,277	1,185	8,07	245,9	49,0	177,10	0,719
1200	0,239	1,210	9,15	316,5	53,5	233,70	0,737

## Ayrim organik suyuqlıklarning fizik xossalari

Suyuqlik	Kimyoviy formula	Mel massa, kg/kmol	Zichlik, kg/m <sup>3</sup>	Qaynash temperaturasi, °S	20°S da to‘yingan bug‘ bosimi, min.sim ust.	Eridi temperaturasi °S
Atseton	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	58,08	810	56	186	-94,3
Benzin	-	-	690...760	70...120	-	-
Benzol	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	78,11	900	80,2	75	+5,5
Dixloretan	CH <sub>2</sub> Cl–CH <sub>2</sub> Cl	98,97	1250	83,7	65	-
Izopropilatsetat	CH <sub>3</sub> COOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	130,18	870	142,5	6	-
Ksilol	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	106,16	860	136...145	10	-13...-48
Metilatsetat	CH <sub>3</sub> COOCH <sub>3</sub>	74,08	930	57,5	170	-
Propilatsetat	CH <sub>3</sub> COOC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	102,13	890	101,6	25	-
Olttingugurli uglerod	CS <sub>2</sub>	76,13	1290	46,3	298	-112
Skipidar	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub>	136,1	850...880	155...190	4	-
Butil spirti	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH	74,12	810	117,7	4,7	-90
Izoamil spirti	C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> OH	88,15	810	132	2,2	-117
Izobutil spirti	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH	74,12	880	108	8,8	-108
Izopropil spirti	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	60,06	785	82,4	32,4	-89
Metil spirti	CH <sub>3</sub> OH	32,04	800	64,7	97,7	-98
Propil spirti	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	60,09	800	97,2	14,5	-126
Etil spirti	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	46,07	790	78,3	44	-114,5
Toluol	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>	92,13	870	110,8	22,3	-95
To‘rt xlorli uglerod	CCl <sub>4</sub>	153,84	1630	76,7	90,7	-22,8
Xloroform	CHCl <sub>3</sub>	119,38	1530	61,2	160	-
Etilatsetat	CH <sub>3</sub> COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	88,10	900	77,15	73	-83,6
Dietillij efir	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	74,12	710	34,5	442	-116,3

40°C da ayrim suvli eritmalar zichligi, kg/m<sup>3</sup>

Erigan moddaning massaviy ulushi, kg/kg	Erigan modda											
	SaSl <sub>2</sub>	CuSO <sub>4</sub>	K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	KCl	KNO <sub>3</sub>	KOH	MgCl <sub>2</sub>	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	NaCl	NaNO <sub>3</sub>	NaOII	ZnSO <sub>4</sub>
0,02	1008	1012	1009	1004	1004	1009	1008	1000	1005	1004	1013	1012
0,04	1025	1034	1027	1017	1017	1027	1025	1008	1019	1019	1035	1033
0,06	1041	1055	1045	1030	1030	1045	1043	1016	1033	1030	1056	1055
0,08	1060	1077	1063	1042	1043	1063	1059	1025	1048	1047	1078	1076
0,10	1076	1100	1082	1055	1055	1081	1077	1033	1062	1061	1099	1091
0,12	1096	1123	1101	1069	1069	1100	1095	1042	1077	1076	1121	1122
0,14	1113	1146	1120	1082	1083	1118	1114	1050	1091	1088	1142	1146
0,16	1132	1170	1139	1096	1096	1137	1131	1059	1107	1105	1164	1169
0,18	1151	1192	1159	1109	1110	1157	1151	1068	1122	1118	1186	1194
0,20	1171	1220	1180	1124	1124	1176	1171	1077	1137	1135	1207	1218
0,22	1191	—	1200	1138	1138	1196	1190	1085	1153	1150	1229	1244
0,24	1210	—	1221	1153	1153	1216	1210	1094	1169	1166	1251	1269
0,26	1232	—	1243	1167	1167	1236	1231	1103	1185	1183	1272	1296
0,28	1252	—	1264	—	1182	1256	1251	1112	—	1198	1294	1323
0,30	1273	—	1286	—	1197	1277	1272	1122	—	1215	1315	1351
0,32	1294	—	1309	—	—	1298	1294	1131	—	1231	1336	—
0,34	1315	—	1332	—	—	1319	1316	1140	—	1248	1356	—
0,36	1337	—	1355	—	—	1341	1338	1150	—	1265	1376	—
0,38	1359	—	1379	—	—	1363	—	1159	—	1282	1396	—
0,40	1382	—	1403	—	—	1385	—	1169	—	1300	1416	—
0,42	—	—	1428	—	—	1407	—	1178	—	1317	1435	—
0,44	—	—	1453	—	—	1430	—	1188	—	1335	1454	—
0,46	—	—	1478	—	—	1452	—	1198	—	1353	1473	—
0,48	—	—	1504	—	—	1476	—	1208	—	1372	1492	—
0,50	—	—	1530	—	—	1500	—	1217	—	1390	1410	—

Normal шароит ( $T_0 = 273\text{K}$ ,  $P_0 = 101325\text{ Pa}$ )да айрым газ va bug'ларнинг fizik-kimyoviy xossalari

Газ (бүр)	Кимёвий формула	$M, \text{ кг/кмоль}$	$\rho_0, \text{ кг}/\text{м}^3$	$\mu_0 \cdot 10^6, \text{ Па}\cdot\text{с}$	Сатер ленди константаси	$\lambda_0 \cdot 10^2, \text{ ВТ}/(\text{М}\cdot\text{К})$	$c_p, \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$	$k = c_p/c, 15^\circ\text{C} \text{ да}$	$P_{kp}, \text{ МПа}$	$t_{kp}, {}^\circ\text{C}$
Азот	N <sub>2</sub>	28,0	1,251	16,5	104	2,43	1,051 (0..200)	1,40	3,38	-147,1
Аммиак	NH <sub>3</sub>	17,0	0,771	9,3	503	2,15	2,244 (27..200)	1,31	11,25	-132,4
Анилин	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N	93,1	4,150	5,26	319,5	—	—	—	5,29	426
Аргон	Ar	40,0	1,783	21,0	142	1,63	0,523 (15)	0,67	4,86	-122,4
Ацетилен	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	26,0	1,171	9,4	198,2	1,84	1,67 (18)	1,26	6,24	35,7
Ацетон	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	58,1	2,590	6,6	541,5	0,99	1,566 (27..179)	4,7	235,5	
Бензол	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	78,1	3,480	7,0	380	0,88	1,256 (35..115)	1,1 (100°C)	4,83	288,6
Бром	Br <sub>2</sub>	159,8	7,139	14,6	533	—	0,230 (18..388)	1,29	10,3	311
Бромли водород	HBr	80,9	3,610	16,5	433	—	0,343 (11..110)	1,42	8,48	90,0
Н-Бутан	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	58,1	2,599	8,1	377	1,35	1,92 (20)	1,108	3,78	152,0
Бутил спирти	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	74,1	3,244	6,82	357	1,3	1,934 (27..189)	1,08 (35°C)	4,9	287
Сув	H <sub>2</sub> O	18,0	0,768	8,8	467	1,6	1,965 (0..200)	1,324 (100°C)	22,06	374,2
Водород	H <sub>2</sub>	2,0	0,090	8,5	73	17,4	14,23 (0..200)	1,41	1,29	-239,9
Хаво	—	29,0	1,293	17,3	84	2,42	1,006 (15)	1,40	3,77	-140,7
Гексан	C <sub>6</sub> H <sub>14</sub>	86,2	3,840	6,10	295	1,24	1,66 (25)	1,08	3,02	234,7
Гелий	He	4,0	0,179	18,8	83	14,07	5,23 (15)	1,67	0,228	-267,9
Гептан	C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>	100,2	4,459	5,65	297	1,78 (100°C)	1,66 (25)	—	2,7	266,9
Азот диоксиди	NO <sub>2</sub>	46,0	2,050	12,2	305	4,0	0,805 (20)	1,31	10,1	158,2
Олтингуругт диоксиди	SO <sub>2</sub>	64,1	2,927	11,6	306	0,82	0,645 (16..202)	1,29	7,87	157,5
Углерод диоксиди	CO <sub>2</sub>	44,0	1,977	13,7	254	1,37	1,026 (0..600)	1,30	7,39	31,1
Дихлорметан	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	82,9	3,690	9,10	425	—	0,618 (25)	—	6,05	237
1,1-Дихлорэтан	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	99,0	4,400	9,92	337	—	0,772 (25)	—	5,05	250
1,2-Дихлорэтан	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	99,0	4,400	8,4	346	—	0,88 (111..121)	—	5,35	288
Азот диоксиди	N <sub>2</sub> O	30,3	1,980	13,5	228	1,47	1,29 (25)	—	7,24	36,5
Изопропил спирти	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	60,1	2,672	7,0	460	—	1,59 (100°C)	—	5,35	235,6
Иодид водород	HI	127,9	5,725	17,1	433	—	0,226 (20..100)	1,40	82,8	188
Кислород	O <sub>2</sub>	32,0	1,429	19,2	125	2,47	0,92 (20..440)	1,40	5,04	-118,8
Криpton	Kr	83,8	3,739	23,3	210,4	0,9	0,251 (15)	1,67	5,47	-63,8

Ксенон	Xe	131,3	5,717	20,9	337	0,5	0,159 (15)	1,7	6,875	16,6
Метан	CH <sub>4</sub>	16,0	0,717	10,4	162	2,94	2,483 (18...208)	1,31	4,64	—82,5
Метил спирти	CH <sub>3</sub> O	32,0	1,426	8,7	486,9	1,41	0,762 (40...110)	1,2 (77°C)	7,92	240
Метилэтилкетон	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	72,1	3,220	6,23	338	—	—	—	3,99	260
Несон	Ne	20,2	0,871	29,8	61	4,55	1,04 (15)	1,68	2,71	—227,7
Нитробензол	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> N	133,1	5,950	5,81	321	—	—	—	4,1	475
Нитрометан	CH <sub>3</sub> O <sub>2</sub> N	61,0	2,720	6,67	670	—	0,94 (25)	—	6,3	315
Нонан	C <sub>9</sub> H <sub>20</sub>	128,3	5,700	9,67	334	—	1,65 (25)	—	2,27	332
Азот оксиди	NO	30,0	1,340	17,5	95,2	2,32	0,975 (15)	1,40	6,525	92,9
Октан	C <sub>8</sub> H <sub>18</sub>	114,2	5,030	5,69	312	—	1,65 (25)	—	2,49	296,2
Углерод оксиди	CO	28,0	1,250	16,6	101,1	2,15	1,017 (26...198)	1,40	3,51	—138,7
н-Пентан	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	72,2	3,457	6,2	383	1,28	1,72 (20)	1,09	3,33	197,1
Пропан	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	44,1	2,019	7,5	278	1,51	1,86 (20)	1,13	4,26	96,8
Пропилен	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	42,1	1,915	7,8	362	—	1,63 (20)	1,17	4,56	91,8
Пропил спирти	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	60,1	2,710	7,0	374	—	1,92 (100...223)	1,27 (100°С)	5,06	264
Сероводород	H <sub>2</sub> S	34,1	1,539	11,6	331	1,28	1,026 (20...206)	1,34	9,01	100,4
Серауглерод	CS <sub>2</sub>	76,1	3,390	8,9	499,5	0,68	0,670 (80...190)	1,19	7,88	279
Толуол	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	92,1	4,10	6,5	322	—	1,128 (25)	—	4,2	320,8
Сирка кислота	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	60,1	2,67	7,2	443	—	6,28 (118...140)	1,15 (136°C)	5,76	321,6
Хлор	Cl <sub>2</sub>	70,9	3,220	12,3	351	0,77	0,519 (13...202)	1,36	7,71	144,0
Хлорбензол	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	109,6	4,895	—	—	—	0,885 (25)	—	4,5	359
Хлорин водород	HCl	36,5	1,639	13,3	360	—	0,783 (22...214)	1,41	8,27	51,4
Хлорин метил	CH <sub>3</sub> Cl	50,5	2,304	9,89	454	0,93	0,74 (20)	1,28	6,67	148
Хлорин этил	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	64,5	2,870	8,9	329	0,95	1,15 (100...170)	1,19	5,25	187,2
Хлороформ	CHCl <sub>3</sub>	119,4	5,283	9,5	462	0,64	0,603 (27...118)	1,15 (100°C)	5,45	263,4
Пикноксан	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	84,2	3,74	6,7	188	1,64 (102°C)	1,265 (25)	1,08 (80°C)	4,1	281
Трет хлорин углерод	CCl <sub>4</sub>	153,8	6,85	9,0	335	0,71 (46°C)	0,553 (30)	1,13	4,54	283,2
Этан	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	30,1	1,357	8,6	252	1,81	1,72 (15)	1,21	4,94	3,21
Этилацетат	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	88,1	3,930	7,0	285	1,64 (100°C)	1,553 (80...189)	—	3,81	250,1
Этилен	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	28,1	1,264	9,4	225	1,64	1,691 (10...102)	1,25	5,16	9,7
Этил спирти	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	46,1	2,043	8,5	407,3	1,5	1,21 (40...110)	1,13 (58°C)	6,37	243,1
Этил эфири	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	74,1	2,11	6,8	404	1,30	1,934 (27...189)	1,08 (35°C)	3,59	193,8

## Ayrim gazlarning fizik xossalari

Nomi	Formula	Zichlik 0°S va 760 mm.sim.ust.	Molek. massa	Solisht. iss.sig'im 20°S va $R_{abs} = 0,1 \text{ MPa}$	Qaynash temperasi	Bug'lanish issiqligi	Dinamik qovushqoq. koeff.
		kg/m³		$c_p, \text{ kJ/(kg·K)}$			$\mu \cdot 10^6, \text{ Pa·s}$
Azot	N₂	1,25	28	1,05	-195,8	199,4	17,0
Ammiak	NH₃	0,77	17	2,22	-33,4	1374	9,18
Argon	Ar	1,78	39,9	0,53	-185,9	163	20,9
Atsetilen	C₂H₂	1,17	26	1,68	-83,7	830	9,35
Benzol	C₆H₆	-	78,1	1,25	80,2	394	7,20
Butan	C₄H₁₀	2,67	58,1	1,92	-0,5	387	8,10
Havo	-	1,29	29	1,01	-195	197	17,3
Vodorod	N₂	0,09	2,02	14,3	-252,8	455	8,42
Gelyy	Ne	0,18	4	5,28	-268,9	19,5	18,8
Azot dioksidi	NO₂	-	46	0,804	21,2	712	-
Oltengugurt dioksidi	SO₂	2,93	64,1	0,633	-10,8	394	11,7
Uglerod dioksidi	SO₂	1,98	44,0	0,838	-78,2	574	13,7
Kislorod	O₂	1,43	32	0,912	-183	213	20,3
Metan	CH₄	0,72	16	2,23	-161,6	511	10,3
Uglerod oksidi	SO	1,25	28	1,05	-191,5	212	16,6
Pentan	C₅H₁₂	-	72,2	1,72	36,1	360	8,74
Propan	C₃H₈	2,02	44,1	1,87	-42,1	427	7,95
Propilen	C₃H₆	1,91	42,1	1,63	-47,7	440	8,35
Vodorod sulfid	N₂S	1,54	34,1	1,06	-60,2	548	11,66
Xlor	Cl₂	3,22	70,9	0,484	-33,8	306	12,9
Xlorli metil	CH₃Cl	2,30	50,5	0,742	-21,4	406	9,09
Etan	C₂H₆	1,36	30,1	1,73	-88,5	486	8,50
Etilen	C₂H₄	1,26	28,1	1,53	-103,7	482	9,85

Metall va qotishmalarning zichligi  $\rho$  va  
issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti  $\lambda$ 

t/r	Material	$\rho, \text{ kg/m}^3$	$\lambda, \text{ Vt}/(\text{m}\cdot\text{K})$
1.	Alyuminiy	2700	180
2.	Mis	8900	384
3.	AMs	2800	186
4.	DIM	2800	170
5.	Latun	8500	85
6.	Melxior	8800	37,1
7.	MNJ-5	8900	127
8.	1X18N9T	7900	15

Ayrim qattiq materiallar zichligi, kg/m<sup>3</sup>

Material	Zichlik	To'kma zichlik
Alebastr	2500	-
Almaz	3510	-
Apatit	3160...3 220	-
Asbest	2350...2 600	-
Bakaut (temir daraxt)	1100...1 400	-
Bambuk	400	-
Bereza quruq	650	-
Boksitlar	2900...3300	-
<b>Vosk</b>	960...980	-
Gips kristallik	2440	1300
Grafit	2210...2250	-
Dub quruq	760	-
Yel quruq	450	-
Kul	2200	680
Tuproq nam	1900...2000	-
Tuproq quruq	1400...1600	-
Oxaktosh	2650	1800
Kanifol	1070	-
Kaolin	2200	-
Kapron	1100...1200	-
Kauchuk	930	-
Kvars	2650	1500
Keramika kislatabardosh	2600	-
Charm quruq	860	-
Koks	1300	500
Kolchedan misli	4700	-
Kolchedan kul rang	4600	3300
Korund	4000	-
Lavsan	1300-1400	-
Magnezit	2900	-
Bo'r bo'laksimon	2200	1300
Mox	130	-
Naftalin	1150	-
Paronit	1200	-
Qum quruq	1500	1200
Polixlorvinil	1200...1800	-
Polietilen PEVD	920-930	-
Polietilen PEND	940-950	-
Potash	2260	-
Probka	220...260	-
Rezina	1500	-
Rubin	4000	-
Soda kristallik	1450	800
Tuz qattiq tosh	2350	1020

Material	Zichlik	To'kma zichlik
Osh tuzi	1100..1350	-
Qarag'ay quruq	520	-
Stearin	970..1000	-
Torf	100..400	-
Fosforit	-	1600
Shamot	1900	-
Shifer	2800	-
Selluloid	1300..1500	-
Sement	2900	-
Yantar	1100	-
<b>Metallar, qotishmalar</b>		
Alyuminiy	2700	-
Bronza	8600..9000	-
Volfram	19340	-
Dyuralyuminiy	2790	-
Tilla	19310	-
Kobalt	8800	-
Kremniy	2300	-
Latunlar	8400..8700	-
Magniy	1760	-
Mis	8800	-
Molibden	10200	-
Monel-metall	8900	-
Natriy	975	-
Nikel	8900	-
Nixrom	8300	-
Qalay	7290	-
Platina	21460	-
Simob (suyuq)	13600	-
Qo'rg'oshin	11340	-
Kumush ♂	10500	-
Po'lat	7700..7900	-
Titan	4500	-
Uran	19100	-
Xrom	7200	-
Rux	7100	-
CHo'yan kul rang	7250	-

## Turli texnik materiallarning fizik xossalari

Material	Zichlik $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyent $\lambda$ , Vt/(m·K)	Solishtirma issiqlik sig'imi $s$ , J/kg·K
Antratsit	1600	0,328	947
Asbestli mato, paxtali	500...600	0,128	830
Asbestli mato, shisha tolali	600	0,128	860
Asbestli karton	1000...1300	0,16	840
Asbosifler (quruq)	1800	0,52...0,64	-
Bazalt	2800	3,5	920
Beton	2300	1,3	840
Qog'oz oddiy	730	0,14	1500
Viniplast	1380...1430	0,163	-
<b>Voylok:</b>			
dag'al sherstli	140	0,052	
yarim dag'al sherstli	230	0,047	-
Gazobeton:			
avtoklavsız konstruktiv	450...650 800...900	0,12...0,19 0,22...0,25	-
Getinaks	1350...1450	0,23	1420
Gips shaklli	1250	0,43	840-920
Gipsobeton	1000...1300	0,37...0,56	800
Tuproq	1600...2000	0,7...0,9	840
Tuproq olovbardosh	1845	1,0	1000
Shag'al	1840	0,36	-
Granit	2720	2,2	920
Daraxt po'sti	350	0,076	-
Yog'och qirindisi	150	0,093	-
Xoka ko'mir, donasimon	190	0,074	-
Yog'och-tolali plitalar	250...350	0,093	-
Yog'och-qirindili plitalar	350...800	0,077...0,097	
Yog'och qipig'i	150...250	0,07...0,093	-
Temir-beton	-	1,5	840
Kul (kukun)	-	0,13	750
Oxaktosh	2650	0,64	920
Karton	160...500	0,14...0,35	1510
Material	Zichlik $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $\lambda$ , Vt/(m·K)	Solishtirma issiqlik sig'imi $s$ , J/kg·K
Kvars kristallik:			
o'qqa ko'ndalang	-	7,2	840
o'q bo'ylab	-	13,6	840
G'isht:			
qizil	1800	0,77	880
silikat	1900	0,81	840
issiqlik qoplamalı samarali	-	0,20...0,27	-
	-	0,35...0,40	
Charm	-	0,14...0,16	1400
Koks kukunsimon	450	0,191	1200
Kolchedan: misli	4700	4,2	880

oltingugurtli	4600	4,2	880...1350
Qozonxona <b>nakipi:</b>			
gipslı	2000...2700	0,7...2,0	—
oxaktoshli	1000...2500	0,15...2,0	—
silikatlı	300...1200	0,08...0,23	—
Bo'yog moyli	—	0,233	—
Muz:			
0°C da	917	2,2	2300
100°C da	928	3,5	1170
Linoleum	—	0,23	—
Quyma, toshli	3000	0,698	—
Magneziya (segment shaklli trubalarni qoplash uchun)	266	0,073...0,084	—
Bo'r bo'lakli	2200	0,93	880
Mramor	2800	1,3...3,0	920
Nakip, vodyanoy kamen	—	—	1,163...3,490
Organik shisha (pleksiglas)	1200	0,184	—
Parafin	920	0,27	—
Qum daryoniki: mayda yirik	1520 —	0,326 0,512	797 1020
Pemza	400...600	0,14...0,17	—
Penobeton	360	0,095	800
Penoplast	—	0,047	—
Polipropilen	900...910	0,14...0,21	—
Polistirol zarbaga bardoshli	1060	0,09...0,14	—
Polietilen	910...950	0,276...0,285	2210...2930
Po'kak plita, quruq	148...198	0,042...0,053	1760
Po'kak kukuni	85	0,044...0,058	1760
Rezina: qattiq, oddiy yumshoq g'ovaksimon	1200 — —	0,157...0,160 0,13...0,16 0,060	1400 1400 2050
Zang	—	1,16	—
Material		Zichlik $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $\lambda$ , Vt/(m·K)
Ruberoid		0,17	1450
Qorakuya	165	0,07...0,12	—
Shakar	1600	0,58	1260
Oltингugurt rombik	2050	0,28	0,762
Slanetslar: loyli		0,93	1000
qo'mirli	—	0,84	1000
xlorli	—	1,33	1000
Slyuda	2600...3200	0,47...0,58	880
Qor: yangi yoqqan zichlangan	200 400	0,105 0,349	2100 2100
Sovelit	—	0,098	—
Shisha: tosh oyna oddiy	2550 2500	0,78...0,88 0,74	778 670

termometrik	2590	0,97	—
pireks	—	1,04	—
kvarsli	2210	1,35	—
Shisha tola	55...80	0,048	840
Shisha <b>vata</b>	154...206	0,051...0,059	
Tekstolit	1300...1400	0,23...0,34	1460...1510
Torf plitalar		0,064	...
Tuf	1200	0,47	920
Ko'mir:			
qo'ng'ir	1210	0,254	1130
xoka ko'mir, bo'lakli	1450	0,074	—
toshko'mir	1350	0,186	1300
Faolit	1730	0,419	
Farfor	2400	1,0	1100
Ftoroplast-4	2190...2200	0,23	—
Selluloid	1400	0,21	—
Shlak:			
qozonxonaniki	1000	0,29	750
domnaniki, granullangan	500	0,15	750
Shlakli beton	1500	0,67	750
Shlakli <b>vata</b>	—	0,076	—
Sherstli mato	240	0,052	—
Suvoq:			
oxaktoshli	1600	0,70	840
sementn-qumli	1800	1,2	840
Ebonit	1200	0,16	—
Email	2350	0,872...1,163	—

**Suyuqlik va suvli eritmalar dinamik qovushqoqligik  
koeffitsiyentining temperaturaga bog'liqligi**

Modda	Dinamik kovushkoklik koeffitsiyenti $\mu \cdot 10^3$ , Pa·s							
	-20°C	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	100°C	120°C
Azot kislota, 100%	1,49	1,05	0,80	0,64	0,50	0,39	0,35	0,31
“ “ 50%	-	3,05	1,88	1,28	0,90	0,68	0,53	0,44
Suyuq ammiak	0,26	0,24	0,226	0,28	0,19	-	-	-
Amiakli suv 25%	-	-	1,30	0,85	0,60	0,42	0,32	0,23
Anilin	-	10,2	4,40	2,30	1,50	1,10	0,80	0,59
Atseton	0,5	0,44	0,36	0,32	0,23	0,20	0,17	0,15
Benzol	-	0,91	0,65	0,49	0,39	0,33	0,26	0,22
Butil spirti	10,3	5,19	2,95	1,78	1,14	0,76	0,54	0,38
Suv	-	1,79	1,00	0,65	0,47	0,36	0,28	0,23
Geksan	0,48	0,39	0,32	0,26	0,22	0,19	0,16	0,13
Glitscerin , 50%	-	12	6,05	3,50	2	1,20	0,73	0,45
Oltungugurt dioksidi	0,46	0,37	0,304	-	-	-	-	-
Dixloretan	1,54	1,08	0,84	0,65	0,51	0,42	0,36	0,31
Dietil efiri	0,36	0,29	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10
Izopropil spirti	10,1	4,60	2,39	1,33	0,80	0,52	0,38	0,29
Xlorli kalsiy, 25%	10,6	4,47	2,74	1,85	-	-	-	-
Metil spirti 100%	1,16	0,82	0,58	0,45	0,35	0,29	0,24	0,21
Metil spirti 40%	-	3,65	1,84	-	-	-	-	-
Chumoli kislota	-	-	1,78	1,22	0,89	0,68	0,54	0,4
Natriy ishqori, 50%	-	-	-	25	8,03	5,54	3,97	3,42
“ “ 40%	-	-	40	14	5,54	107	2,72	2,37
“ “ 30%	-	-	13	6,30	3,62	95,3	1,82	1,71
“ “ 20%	-	-	4,48	2,48	2,16	83,2	1,15	1,08
“ “ 10%	-	-	1,86	1,16	1,27	73	0,65	0,60
Xlorli natriy, 20%	-	2,67	1,56	1,03	0,74	0,57	0,46	0,38
Nitrobenzol	-	3,09	2,01	1,44	1,09	0,87	0,70	0,58
Oktan	0,97	0,70	0,54	0,43	0,35	0,29	0,24	0,21
Oleum	-	95	36,6	20,8	9	5,30	-	-
Sulfat kislota, 98%	-	55	25,8	12,9	7,50	4,10	2,70	2
“ “ 92%	130	48	23,1	11,8	6,70	3,80	2,50	1,95
“ “ 75%	95	30	13,9	8,10	4,60	2,80	1,90	1,45
“ “ 60%	20	10,5	5,52	3,42	2,40	1,50	1,07	0,90
Oltungugurt uglerodi	0,56	0,43	0,36	0,29	0,25	0,21	0,19	0,17
Xlorid kislota, 30%	-	-	1,7	1,3	-	-	-	-
Toluol	1,06	0,77	0,58	0,46	0,38	0,32	0,27	0,23
Sirka kislota, 100%	-	-	1,22	0,90	0,70	0,46	0,46	0,37
“ “ 50%	-	4,35	2,21	1,35	0,92	0,65	0,5	0,4
Fenol	-	-	11,6	4,77	2,56	1,59	1,05	0,78
Xlorbenzol	1,48	1,06	0,80	0,64	0,52	0,435	0,37	0,32
Xloroform	0,90	0,70	0,57	0,46	0,39	0,33	0,29	0,26
To'rt xlorli uglerod	1,90	1,35	0,97	0,74	0,59	0,472	0,387	0,323
Etilatsetat	0,79	0,58	0,45	0,36	0,297	0,248	0,21	0,178
Etil spirti, 100%	2,38	1,78	1,19	0,82	0,591	0,435	0,326	0,248
“ “ 80%	-	3,69	2,01	1,20	0,79	0,57	0,52	0,43
“ “ 60%	-	3,75	2,67	1,45	0,90	0,60	0,45	0,34
“ “ 40%	-	7,14	2,91	1,48	0,89	0,60	0,44	0,34
“ “ 20%	-	5,32	2,18	1,16	0,74	0,51	0,38	0,30
Etilli cfir	0,364	0,296	0,243	0,199	0,166	0,14	0,118	0,10

## 116 – jadval

Turli temperaturalarda gaz va bug‘larning qovushqoqli koeffitsiyentlari, mPa·s

Veshestvo	Temperatura, °S								
	0	100	200	300	400	500	600	700	800
Azot	0,0166	0,0208	0,0246	0,0280	0,0311	0,0339	0,0366	0,0390	0,0413
Ammjak	0,0091	0,0128	0,0165	0,0199	0,0234	0,0264	0,0293	0,0321	0,0348
Atsetilen	0,0096	0,0127	0,0154	0,0178	0,0202	0,0223	0,0243	0,0261	0,0278
Atseton	0,0069	0,0094	0,0121	0,0147	0,0174	0,0200	0,0228	—	—
Benzol	0,0070	0,0092	0,0121	0,0146	0,0172	0,0198	0,0223	—	—
Vodorod	0,0084	0,0103	0,0121	0,0139	0,0154	0,0169	0,0183	0,0197	0,0210
Suv bug‘i	0,0085	0,0123	0,0161	0,0198	0,0232	0,0266	0,0299	0,0331	0,0361
Havo	0,0171	0,0218	0,0259	0,0294	0,0328	0,0357	0,0384	0,0411	0,0437
Oltinugurt dioksidi	0,0121	0,0161	0,0200	0,0238	0,0275	0,0313	0,035	0,0386	0,0421
Uglerod dioksidi	0,0138	0,0184	0,0226	0,0264	0,0299	0,0332	0,0362	0,0381	0,0418
Kislorod	0,0192	0,0244	0,0290	0,0331	0,0369	0,0403	0,0435	0,0465	0,0493
Metan	0,0104	0,0133	0,0161	0,0185	0,0208	0,0227	0,0246	0,0265	0,0282
Metil spirti	0,0088	0,0123	0,0157	0,0191	0,0226	0,0261	0,0296	—	—
Azot oksidi	0,0180	0,0229	0,0268	0,0306	0,0340	0,0370	0,0400	0,0428	0,0453
Uglerod oksidi	0,0166	0,0209	0,0246	0,0278	0,0309	0,0338	0,0363	0,0387	0,0410
Serovodorod	0,0117	0,0161	0,0201	0,0241	0,0273	0,0304	0,0335	0,0365	0,0393
Toluol	0,0066	0,0089	0,0110	0,0132	0,0154	0,0175	0,0196	—	—
Xlor	0,0122	0,0168	0,0210	0,0254	0,0287	0,0322	0,0356	0,0387	0,0416
Xlorli vodorod	0,0132	0,0182	0,0229	0,0277	0,0313	0,0353	0,0388	0,0423	0,0456
To‘rt xlorli uglerod	0,0092	0,0123	0,0153	0,0182	0,0212	0,0240	0,0269	—	—
Etilen	0,0096	0,0127	0,0156	0,0182	0,0206	0,0228	0,0249	0,0268	0,0287
Etil spirti	0,0079	0,0108	0,0137	0,0167	0,0197	0,0226	0,0257	—	—
Etilli efir	0,0069	0,0093	0,0117	0,0140	0,0165	0,0188	0,0212	—	—

## 117 - jadval

Truba ichki yuzasining nisbiy g‘adir-budurlik qiyatlari

Truba xarakteristikasi	Δ/d- nisbiy g‘adir-budurlik
Yangi, choksz po‘lat trubalar	200
Oz miqdorda ifloslanish yoki korroziya	100
O‘rtacha ifloslanish yoki korroziya	50
Ko‘p miqdorda ifloslanish yoki korroziya	30

## 118 – jadval

Truba devori absolyut g‘adir-budurligi Δ ning o‘rtacha qiyatlari

Truba quvurlari	Δ, mm
Trubalar:	
po‘latdan yaxlit va payvandlangan ozgina korroziyaga uchragan	0,2
po‘latdan zanglagan, eski	≥0,67
tunukadan, oliflangan	0,125
cho‘yandan, suvli muhitda ishlatalgan	1,4
alyuminiyidan, tekis	0,115-0,060
latun, mis va qo‘rg‘oshin, hamda shishadan toza	0,0015-0,0100
betondan (silliqlangan yuzali)	0,3-0,8
betondan (g‘adir-budur yuzali)	3-9
Neft va to‘yingan bug‘ quvurlari o‘rtacha ekspluatatsiya qilingan	0,2
Bug‘ quvurlari, vaqtiga vaqt bilan ekspluatatsiya qilingan	0,5
Havo quvurlari	0,8
Kondensat quvurlari, vaqtiga vaqt bilan ekspluatatsiya qilingan	1,0

**Suyuqlik va suvli eritmalar sirtiy tarangligining temperaturaga bog'liqligi**

Modda	Sirtiy taranglik $\sigma \cdot 10^3$ , N/m							
	-20°C	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	100°C	120°C
Azot kislota, 100%	48,3	44,8	41,4	38,2	35,2	32,4	29,8	27,4
« « 50%	-	68,2	65,4	62,2	58,8	55,2	51,5	47,5
Suyuq amiak	38	27	21,2	16,8	12,8	-	-	-
Amiakli suv 25%	-	65,7	62,9	59,7	56,3	52,7	49	45
Anilin	-	-	42,9	40,6	38,3	36	33,7	31,4
Atseton	28,7	26,2	23,7	21,2	18,6	16,2	13,8	11,4
Benzol	-	31,7	29	26,3	23,7	21,3	18,8	16,4
Butil spirti	28	26,2	24,6	22,9	21,2	19,5	17,8	16
Suv	-	75,6	72,8	69,6	66,2	62,6	58,9	54,9
Geksan	22,6	20,5	18,4	16,3	14,2	12,1	10	7,9
Glitserin , 50%	-	72,4	69,6	66,4	63	59,4	55,7	51,7
Oltengugurt dioksidi	31	26,8	22,7	18,8	14,8	-	-	-
Dietilli efir	22	19,5	17	14,6	12,4	10,2	8	6,1
Dixloretan	37,8	35	32,2	29,5	26,7	24	21,3	18,6
Izopropil spirti	24,7	23,2	21,7	20,1	18,5	17	15,5	14
Xlorli kalsiy, 25%	89,4	86,6	83,8	80,6	77,2	73,6	69,9	65,9
Metil spirti 100%	26,6	24,5	22,6	20,9	19,3	17,6	15,7	13,6
Chumoli kislota	-	39,8	37,6	35,5	33,3	31,2	29	26,8
Natriy ishqori, 50%	-	-	130	130	129	129	128	128
« « 40%	-	-	108	108	107	107	106	106
« « 30%	-	-	97	96,4	95,8	95,3	94,4	93,6
« « 20%	-	-	85,8	85	84,7	83,2	81,3	79,6
« « 10%	-	-	77,3	76,1	75	73	70,7	69
Xlorli natriy, 20%	-	82,6	79,8	76,6	73,2	69,6	65,9	61,9
Nitrobenzol	-	46,4	43,9	41,4	39	36,7	34,4	32,2
Oktan	25,8	23,8	21,8	19,8	17,9	15,9	13,9	11,9
Sulfat kislota, 98%	-	55,9	55,1	54,3	53,7	53,1	52,5	51,9
« « 92%	63	61,9	60,9	60,9	60,3	59,7	59,1	58,5
« « 75%	74,1	73,6	73,1	72,6	72,1	71,6	71,1	70,6
« « 60%	77,3	76,7	76,1	75,4	74,5	73,6	72,7	71,8
Oltengugurt uglerodi	38,3	35,3	32,3	29,4	26,5	23,6	20,7	17,8
Xlorid kislota, 30%	-	72,6	69,8	66,6	63,2	59,6	55,9	51,9
Toluol	33	30,7	28,5	26,2	23,8	21,5	19,4	17,3
Sirka kislota, 100%	-	29,7	27,8	25,8	23,8	21,8	19,8	18
« « 50%	-	43	40	37	33	30	27	24
Fenol	-	43,1	40,9	38,8	36,6	34,4	32,2	30
Xlorbenzol	38,4	36	33,6	31,1	28,8	26,5	24,1	21,8
Xloroform	32,8	30	27,2	24,4	21,7	19	16,3	13,6
To'rt xlorli uglerod	31	29,5	26,9	24,5	22	19,6	17,3	15,1
Etilatsetat	29,5	26,9	24,3	21,7	19,2	16,8	14,4	12,1
Etil spirti, 100%	25,7	25,7	24	22,3	20,6	19	17,3	15,5
« « 80%	-	26	25	23	21	20	18	16
« « 60%	-	28	27	25	23	22	20	18
« « 40%	-	32	30	28	26	24	22	19
« « 20%	-	40	38	36	33	31	29	27

### Махаллий қаршиликлар көфициенттері

Каршилик тури	Махаллий қаршилик көфициенттерінинг қийматлари $\xi$																																																																																								
<p>Түрі трубада ўтқир кирилдиафрагма</p> <p><math>\frac{\delta}{d_0} = 0 \div 0,015</math> да босимнинг йўқотилиши давления <math>\Delta p = \xi \frac{\rho w_T^2}{2}</math>.</p> <p><math>\xi</math> нинг қиймалари жадвалдан аникланади</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>m</math></th> <th>0,02</th> <th>0,04</th> <th>0,06</th> <th>0,08</th> <th>0,10</th> <th>0,12</th> <th>0,14</th> <th>0,16</th> <th>0,18</th> <th>0,20</th> <th>0,22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\xi</math></td> <td>7000</td> <td>1670</td> <td>730</td> <td>4000</td> <td>245</td> <td>165</td> <td>117</td> <td>86,0</td> <td>65,5</td> <td>51,5</td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <th><math>m</math></th> <td>0,24</td> <td>0,26</td> <td>0,28</td> <td>0,30</td> <td>0,34</td> <td>0,40</td> <td>0,50</td> <td>0,60</td> <td>0,70</td> <td>0,80</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td><math>\xi</math></td> <td>32,0</td> <td>26,8</td> <td>22,3</td> <td>18,2</td> <td>13,1</td> <td>8,25</td> <td>4,00</td> <td>2,00</td> <td>0,97</td> <td>0,42</td> <td>0,13</td> </tr> </tbody> </table> <p><math>d_0</math> – диафрагма тешитининг диаметри, м; <math>\delta</math> – диафрагма калинлиги, м; <math>w_0</math> – тешикда оқимнинг ўргача тезлиги, м/с; <math>w_r</math> – трубада оқимнинг ўртаса тезлиги,</p> <p><math>m = \left(\frac{d_0}{D}\right)^2</math>; <math>D</math> – труба диаметр, м</p> <p>Думалок ва квадрат кўндаланг кесимли тирсак</p> <p>Барчак <math>\varphi</math>, градуслар</p> <p><math>A</math></p> <p><math>R_o/d</math></p> <p><math>B</math></p> <p><math>d</math> – труба ички диаметри, м; <math>R_o</math> – труба букилиш радиуси.</p>	$m$	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	$\xi$	7000	1670	730	4000	245	165	117	86,0	65,5	51,5	40,0	$m$	0,24	0,26	0,28	0,30	0,34	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	$\xi$	32,0	26,8	22,3	18,2	13,1	8,25	4,00	2,00	0,97	0,42	0,13	<p>Махаллий қаршилик көфициенттерінинг қийматлари <math>\xi</math></p> <p><math>\frac{\delta}{d_0} = 0 \div 0,015</math> да босимнинг йўқотилиши давления <math>\Delta p = \xi \frac{\rho w_T^2}{2}</math>.</p> <p><math>\xi</math> нинг қиймалари жадвалдан аникланади</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Барчак <math>\varphi</math>, градуслар</th> <th>20</th> <th>30</th> <th>45</th> <th>60</th> <th>90</th> <th>110</th> <th>130</th> <th>150</th> <th>180</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>A</math></td> <td>0,31</td> <td>0,45</td> <td>0,6</td> <td>0,78</td> <td>1,00</td> <td>1,13</td> <td>1,20</td> <td>1,28</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <th><math>R_o/d</math></th> <td>1,0</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> <td>6,0</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>B</math></td> <td>0,21</td> <td>0,15</td> <td>0,11</td> <td>0,09</td> <td>0,06</td> <td>0,04</td> <td>0,03</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Барчак <math>\varphi</math>, градуслар</p> <p><math>A</math></p> <p><math>R_o/d</math></p> <p><math>B</math></p> <p><math>d</math> – труба ички диаметри, м; <math>R_o</math> – труба букилиш радиуси.</p>	Барчак $\varphi$ , градуслар	20	30	45	60	90	110	130	150	180	$A$	0,31	0,45	0,6	0,78	1,00	1,13	1,20	1,28	1,40	$R_o/d$	1,0	2,0	4,0	6,0	15	30	50			$B$	0,21	0,15	0,11	0,09	0,06	0,04	0,03		
$m$	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22																																																																														
$\xi$	7000	1670	730	4000	245	165	117	86,0	65,5	51,5	40,0																																																																														
$m$	0,24	0,26	0,28	0,30	0,34	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90																																																																														
$\xi$	32,0	26,8	22,3	18,2	13,1	8,25	4,00	2,00	0,97	0,42	0,13																																																																														
Барчак $\varphi$ , градуслар	20	30	45	60	90	110	130	150	180																																																																																
$A$	0,31	0,45	0,6	0,78	1,00	1,13	1,20	1,28	1,40																																																																																
$R_o/d$	1,0	2,0	4,0	6,0	15	30	50																																																																																		
$B$	0,21	0,15	0,11	0,09	0,06	0,04	0,03																																																																																		

**И20 – ЖАДВАЙ давоми**

Қаршилик тури		Махаллий қаршилик көзффициенти $\xi$					
Чүндан ясалған стандарт тирек (90°)		Шартлы ўтиш, мм				12,5	25
		$\xi$				2,2	2,0
Нормал вентиль	D, мм	13	20	40	80	100	150
	$\xi$	10,8	8,0	4,9	4,0	4,1	4,1
Кран		Вентиль тұлғық очық бўлганда көзффициент $\xi$ нинг кийматлари					
Пробковый		Шартлы ўтиш, мм					
		$\xi$				25	32
Задвижка		Шартлы ўтиш, мм				25	38
		$\xi$				2	2
Түсатдан көнгайини		Шартлы ўтиш, мм					
		$\xi$				15·100	175·200
		Re=wdp/ $\mu$				0,5	0,25
		F <sub>o</sub> /F <sub>1</sub>					
		10				0,1	0,2
		100				3,1	3,1
		1000				1,7	1,4
		3000				2,0	1,6
		3500 ва ундан ортик				0,81	0,64
		$w_0$					
		$R_o R_i$					


Каршилик түри		Махаллий каршилик коэффициентининг кийматлари $\xi$					
Түсатдан торайниш							
		Re=w <sub>o</sub> d <sub>a</sub> /v	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
		10	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		100	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90
		1000	0,64	0,50	0,44	0,35	0,30
$F_o \quad F_l$		1000	0,5	0,40	0,35	0,30	0,25
$F_o$ – кичик күндаланг кесим юзаси, $m^2$ ; $w_o$ – кичик күндаланг кесимдаги оқимнинг тезлиги, $m/c$ ; $F_l$ – катта күндаланг кесим юзаси, $m^2$ ; $Re=w_o d_o/v$ ; $\Delta p=\xi \rho w^2/2$		> 10 000	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
Каршилик түри		Махаллий каршилик коэффициентининг кийматлари $\xi$					
Трубага кириш							
		Үткір кирилла:	$\xi=0,5$				
		Силліксланган кирилла:	$\xi=0,2$				
Трубадан чиқиш							
			$\xi=1$				

## I21-jadval


## Kolonna va qurilma moslamalarining mahalliy qarshilik koeffitsiyentlari


Mahalliy gidravlik qarshiliklar	Son qiymatlari
Taqsimlash kamerasiga kirish yoki chiqish va $90^\circ$ burilish	1,5
Truba o'ramiga kirish yoki chiqish	1,0
Ko'p yo'lli qurilma taqsimlash kamerasi yoki orqa dnishchesida $180^\circ$ ga burilish	2,5
Shtuserlar ta'siri	1,5
U-simon trubalarda $180^\circ$ ga burilish	0,5

## I22-jadval

Ishqalanish koeffitsiyenti  $\lambda$  ning suyuqlik harakat rejimi va devor g'adir-budurligiga bog'liqligi

Tinch holatdagi muhitda yakka zarrachaning cho'kishida  $Re$  va  $Ly$  kriteriyalarining  
*Ar* kriteriyiga bog'liqligi



**Ly kriteriysining Ar kriteriysi va donador qatlam g'ovakliligi  $\varepsilon$  ga bog'liqligi**

**Suyuqlik va suvli eritmalar issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari**

Modda	Konsentratsiya, %(mass.)	Temperatura, °C	Issiklik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti, Vt/m·K
BaCl <sub>2</sub>	21	32	0.58
KBr	40	32	0.53
KOH	21	32	0.58
	42	32	0.55
K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	10	32	0.60
KCl	15	32	0.58
	30	32	0.56
MgSO <sub>4</sub>	22	32	0.59
MgCl <sub>2</sub>	11	32	0.58
	29	32	0.52
CuSO <sub>4</sub>	18	32	0.58
NaBr	20	32	0.57
	40	32	0.54
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10	32	0.58
NaCl	12.5	32	0.58
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	30	32	0.52
	60	32	0.44
	90	32	0.35
HCl	12.5	32	0.52
	25	32	0.48
	38	32	0.44
Cuyuq ammiak	100	0	0.541
	100	100	0.314
Dixloretan	100	0	0.1396
Sirka kislota	50	0	0.314
	50	100	0.477
Xlorbenzol	100	0	0.132
	100	100	0.1128
Xloroform	100	0	0.142
	100	100	0.0919

**P<sub>abs</sub>=1 da gazlarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari**

Gaz	Temperatura, °S			
	0	50	100	200
Azot	0.0233	0.0267	0.0314	0.0384
Ammiak	0.0209	0.0256	0.0314	-
Vodorod	0.1628	0.1861	0.2210	0.2559
Suv bug'i	0.0163	0.0198	0.0244	0.0326
Havo	0.0244	0.0279	0.0326	0.0395
Kislorod	0.0244	0.0291	0.0326	0.0407
Metan	0.0302	0.0361	0.0465	-
Uglerod oksidi	0.0221	0.0244	-	-
Uglerod dioksidи	0.0140	0.0186	0.0233	0.0314
Etan	0.0174	0.0233	0.0314	-
Etilen	0.0163	0.0209	0.0267	-

I27 - jadval

**Issiqlik eltkichlarning tavsiya etiladigan tezliklari**

Suyuqliklar uchun						
Qovushqoqlik, Pa·s	1,5	0,5-1,0	0,1-0,5	0,035-0,1	0,001-0,035	0,1-0,5
Chiziqli tezlik, m/s	0,6	0,75	0,85	1,5	1,8	2,4
Gaz va bug'lar uchun						
Bosim, MPa	Molekulyar massa					
	18	29	44	100	200	400
0,17	36	25	21	15	12	10,5
0,45	18	15	12	9	7	6,0
0,80	15	12	9	7	5,5	5,0
3,60	10	8,5	6	5	4,0	3,5
7,00	9	7,5	5	4	-	-

I28 – jadval

**Suyuqliklarning hajmiy kengayish koefitsiyent  $\beta$  lari ( $\sim 20^{\circ}\text{C}$ )**

Suyuqlik	$\beta \cdot 10^5$ , 1/K	Suyuqlik	$\beta \cdot 10^5$ , 1/K
Benzin	125	Pentan	159
Glitserin	53	CaCl <sub>2</sub> , 6%-li eritmasi	25
Kerosin	100	CaCl <sub>2</sub> , 41%-li eritmasi	46
$\mu$ -ksilol	101	NaCl, 26%-li eritmasi	44
Olivka moyi	70	Skipidar	94
Parafin moyi	90	Amil spirti	93

I29 – jadval

**Suyuqlik va suvli eritmalar hajmiy kengayish koefitsiyenti  
 $\beta$  ning temperaturaga bog'liqlig'i**

Modda	$\beta \cdot 10^3$							
	-20°C	0°C	20°C	40°C	60°C	80°C	100°C	120°C
Azot kislota, 50%	-	0,84	0,88	0,92	0,97	1,03	1,09	-
Suyuq ammiak	1,84	2,15	2,42	2,80	3,20	4,30	6,20	14,5
Anilin	-	0,83	0,84	0,86	0,88	0,91	0,95	1,01
Atseton	1,31	1,35	1,43	1,52	1,62	1,88	2,00	2,12
Benzol	-	1,18	1,22	1,26	1,30	1,37	1,43	1,57

### I30 – jadval

#### Konstruksion materiallar issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari, Vt/(m·K)

Material nomi	Temperatura, °C					
	0	100	200	300	400	500
Uglerodli po'latlar:						
VStZsp	—	55	54	50	45	39
Stal 10	—	58	54	49	45	40
Stal 20	—	51	49	44	43	39
Stal 40	—	51	48	46	42	38
Legirlangan po'latlar:						
Stal 15X	44	44	43	41	39	36
Stal 20X	42	42	41	40	38	36
12XN2	38	38	37	35	33	31
Korrozion bardosh po'latlar (zanglamas):						
08X13	27	28	28	28	28	27
08X18N10	17	—	—	—	—	—
08X18N10T, 12X18N10T	—	16	18	19	—	—
12X18N9	—	16	18	19	20	22
08X22N6T	—	15	16	18	20	21
10X17N13M2T	14,7	15,1	—	15,9	—	16,4
Rangli metallar, qotishmalar:						
Alyuminiy	237	240	236	236	225	218
Dyuralyuminiy: 94...96% Al, 3...5% Cu, 0,5% Mg	159	181	194	—	—	—
Mis	401	393	386	379	—	366
Latun LMsh 68-0,05	105	108	110	113	116	119
Latun LO 62-1	102	116	132	148	164	181
Latun LANsh 59-3-2	81	93	106	119	132	140
Monel-metall: 29% Cu, 67% Ni, 2% Fe	22,1	24,4	27,6	30,2	33,7	—
Nixrom: 90% Ni, 10% Cr	17,1	19,0	20,9	22,8	24,7	—
Nixrom: 80% Ni, 20% Cr	12,2	13,8	15,6	17,2	19,0	—
CHO'yan (1% Ni)	50	49	—	46,5	—	37

### I31 – jadval

#### Suyuqlik va suvli eritmalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari, Vt/(m·K)

Modda	Temperatura, °C							
	-20	0	20	40	60	80	100	120
Azot kislota:								
100%-li	0,262	0,256	0,251	0,246	0,241	0,238	0,233	0,230
50%-li	—	0,442	0,457	0,467	0,478	0,483	0,485	0,487
Ammiak suyuq	0,585	0,539	0,494	0,449	0,404	0,358	0,313	0,268
Ammiakli suv 25%-li	—	0,418	0,448	0,478	0,507	0,537	0,568	0,592
Anilin	—	0,186	0,182	0,179	0,174	0,171	0,167	0,164
Atseton	0,179	0,174	0,169	0,165	0,16	0,155	0,151	0,146
Benzol	—	0,151	0,146	0,14	0,136	0,130	0,125	0,121
Butil spirti	0,159	0,155	0,153	0,150	0,146	0,143	0,139	0,137
Suv	—	0,550	0,597	0,632	0,658	0,673	0,681	0,684
Geksan	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137

Glitserin 50%-li	—	0,389	0,420	0,454	0,487	0,522	0,557	0,592
Oltengugurt dioksidi (suyuq)	0,224	0,211	0,198	0,186	0,174	0,161	0,148	0,136
Dixloretan	0,145	0,139	0,135	0,130	0,124	0,119	0,114	0,109
Izopropil spirti	0,156	0,153	0,151	0,147	0,144	0,140	0,137	0,133
Xlorli kalsiy 25%-li	0,472	0,505	0,538	0,571	0,603	0,636	0,673	0,696
Metil spirti:								
100%-li	0,216	0,213	0,211	0,208	0,205	0,202	0,200	0,197
40%-li	—	0,322	0,333	0,342	0,353	0,362	0,371	0,383
Chumoli kislota	—	0,260	0,256	0,253	0,248	0,245	0,240	0,235
Natriy ishqori: 50%-li		0,517	0,530	0,539	0,545	0,552	0,556	0,558
40%-li	—	0,517	0,531	0,542	0,551	0,557	0,560	0,563
30%-li	—	0,517	0,532	0,544	0,554	0,561	0,565	0,567
20%-li	—	0,519	0,536	0,549	0,561	0,570	0,573	0,575
10%-li	—	0,522	0,542	0,557	0,571	0,579	0,583	0,586
Xlorli natry 20%-li	—	0,543	0,577	0,603	0,626	0,644	0,655	0,661
Nitrobenzol	—	0,153	0,151	0,147	0,145	0,142	0,139	0,116
Oktan	0,154	0,153	0,152	0,150	0,147	0,146	0,145	0,144
Oleum 20%-li	—	0,29	0,302	0,313	0,325	0,336	—	—
Propil spirti	0,163	0,159	0,155	0,150	0,146	0,141	—	—
Sulfat kislota:								
98%-li	—	0,306	0,329	0,341	0,355	0,376	0,387	0,399
92%-li	0,297	0,320	0,343	0,355	0,376	0,390	0,401	0,413
75%-li	0,348	0,365	0,383	0,400	0,423	0,447	0,470	0,493
60%-li	0,383	0,406	0,429	0,441	0,464	0,499	0,522	0,545
Oltengugurt uglerodi	0,174	0,169	0,165	0,161	0,154	0,150	0,145	0,140
Xlorid kislota 30%-li	—	0,387	0,420	0,452	0,486	0,522	0,557	0,580
Toluol	0,145	0,140	0,136	0,131	0,128	0,123	0,118	0,114
Sirka kislota: 100%-li		0,176	0,173	0,168	0,164	0,160	0,155	0,151
50%-li	—	0,313	0,346	0,378	0,412	0,444	0,476	0,510
Fenol (eritilgan)	—	—	0,203	0,205	0,209	0,211	0,213	0,216
Xlorbenzol	0,137	0,132	0,129	0,125	0,121	0,116	0,113	0,109
Xloroform	0,151	0,142	0,132	0,122	0,113	0,102	0,092	0,082
To'rt xlorli uglerod	0,131	0,124	0,117	0,110	0,103	0,096	0,089	0,082
Etilatsetat	0,174	0,157	0,137	0,117	0,097	—	—	—
Etil spirti: 100%-li	0,172	0,171	0,168	0,167	0,165	0,164	0,161	0,159
80%-li	—	0,189	0,222	0,254	0,287	0,319	0,348	0,383
60%-li	—	0,249	0,282	0,313	0,346	0,378	0,406	0,441
40%-li	—	0,348	0,382	0,414	0,447	0,479	0,510	0,545
20%-li	—	0,445	0,478	0,510	0,542	0,574	0,603	0,638
Etilli efir	0,139	0,138	0,137	0,136	0,135	0,133	0,132	0,131

**Gaz va bug'larning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari, Vt/(m·K)**

Modda	Temperatura, °S								
	0	100	200	300	400	500	600	700	800
Azot	0,0242	0,0314	0,0384	0,0448	0,0506	0,0557	0,0602	0,0640	0,0673
Ammiak	0,0213	0,0296	0,0371	0,0444	0,0515	0,0582	0,0643	0,0703	0,0760
Atsetilen	0,0173	0,0229	0,0276	0,0325	0,0362	0,0398	0,0435	0,0467	0,0500
Atseton	0,0097	0,0173	0,0268	0,0385	0,0520	0,0673	0,0844	—	—
Benzol	0,0090	0,0173	0,0281	0,0415	0,0574	0,0762	0,0960	—	—
Butan	0,0133	0,0235	0,0365	0,0519	0,0698	0,0902	0,1130	—	—
Vodorod	0,1740	0,2158	0,2575	0,2993	0,3410	0,3828	0,4246	0,4663	0,5081
Suv bug'i	0,0161	0,0239	0,0329	0,0433	0,0549	0,0677	0,0820	0,0977	0,1146
Havo	0,0244	0,0320	0,0392	0,0459	0,0520	0,0573	0,0621	0,0664	0,0703
Geksan	0,0112	0,0202	0,0320	0,0459	0,0625	0,0812	0,1030	—	—
Oltingugurt dioksidi	0,0084	0,0123	0,0166	0,0211	0,0258	0,0306	0,0357	0,0409	0,0462
Uglerod dioksidi	0,0146	0,0227	0,0309	0,0390	0,0471	0,0548	0,0619	0,0687	0,0749
Kislorod	0,0246	0,0328	0,0406	0,0479	0,0549	0,0614	0,0673	0,0726	0,0775
Metan	0,0302	0,0412	0,0517	0,0622	0,0720	0,0817	0,0911	0,1002	0,1090
Metil spirti	0,0128	0,0218	0,0328	0,0457	0,0603	0,0766	0,0943	—	—
Azot oksidi	0,0206	0,0274	0,0331	0,0380	0,0433	0,0478	0,0522	0,0559	0,0595
Uglerod oksidi	0,0232	0,0300	0,0364	0,0425	0,0484	0,0539	0,0595	0,0648	0,0699
Pantan	0,0123	0,0220	0,0341	0,0486	0,0655	0,0847	0,1060	—	—
Propan	0,0152	0,0263	0,0401	0,0562	0,0748	0,0956	0,1190	—	—
Toluol	0,0129	—	—	—	—	—	—	—	—
Serovodorod	0,0119	0,0165	0,0205	0,0246	0,0280	0,0311	0,0343	0,0374	0,0401
Xlor	0,0072	0,0099	0,0124	0,0150	0,0169	0,0190	0,0210	0,0229	0,0246
Xloroform	0,00636	0,0100	0,0142	0,0188	0,0237	0,0291	—	—	—
To'rt xlorli uglerod	0,0060	0,0087	0,0116	0,0146	0,0177	0,0211	0,0245	—	—
Etan	0,0190	0,0319	0,0474	0,0654	0,0855	0,1080	0,1330	—	—
Etilen	0,0164	0,0295	0,0441	0,0593	0,0755	0,0921	0,1081	0,1230	0,1346
Etil spirti	0,0129	0,0230	0,0350	0,0499	0,0666	0,0856	0,1072	—	—
Etilli efir	0,0130	0,0227	0,0351	0,0499	0,0672	0,0862	0,1079	—	—

### I33 – jadval

#### Devor yuzasi iflosliklarining issiqlik o'tkazuvchanligining o'rtacha qiymatlari $1/r_{zagr.}$ , $Vt/(m^2K)$

Eltkich	Qiymat
Suv:	
ifloslangan	1400-1860*
o'rtacha sifatli	1860-2900*
yaxshi sifatli	2900-5800*
tozalangan	2900-5800*
distillangan	11 600
dengiz suvi	6000-10 000*
ko'l, quduq, vodoprovod suv	3000-6000*
dengiz suvi, toza $w > 1$ m/s	1800-3000*
dengiz suvi, toza $w > 2$ m/s	3000-5000*
Toza neft mahsulotlari, moylar,sovutuvchi eltkich bug'lari	2900
Neft mahsulotlari, xom-ashyo	1160
Organik suyuqliklar, namokoblar, sovutuvchi eltkichlar (suyuq)	5800
Suv bug'i	11 000
Suv bug'i (moy bilan)	5800
Organik bug'lar	11 600
Havo	2800

\* Kichik qiymatlari  $50^{\circ}C$  dan yuqori temperaturalarga tegishli.

### I34 – jadval

#### Ayrim suyuqliklarning o'rtacha solishtirma issiqlik sig'implari

Nomi	$s$ , kJ/kg·K	Nomi	$s$ , kJ/kg·K
Suyuq azot	2,01	Suyuq kislorod	1,68
Azot kislota	2,77	Mashina moyi	1,68
Ammiak	4,19	Nitrobenzol	1,38
Benzin	1,84	Oltингugurt angidridi	1,34
Geksan	2,51	Skipidar	1,76
Kerosin	2,10	Fenol	2,35

### I35 – jadval


#### Issiqlik berish koeffitsiyenti $\alpha$ ning tahminiy qiymatlari

t/r	Issiqlik almashinish turi	$\alpha$ , $Vt/(m^2\cdot K)$
1.	Gazlar, tabiiy konveksiya va atmosfera bosimida	5...15
2.	Gazlar, trubada yoki ular orasida majburiy konveksiya va atmosfera bosimida	30...100
3.	Suv, tabiiy konveksiyada	300...800
4.	Suv, trubada yoki ular orasida xarakatlanganda	1000...10000
5.	Qovushqoq suyuqliklar trubada harakatlanganda	200...2000
6.	Suv, pufakchali qaynash	2000...25000
7.	Suv bug'ining yupqa qatlamli kondensatsiyasi	4000...15000
8.	Suv bug'ining tomchili kondensatsiyasi	30000...120000
9.	Organik suyuqlik bug'ining kondensatsiyasi	500...2000

## To‘yingan suv bug‘i xossalaringin temperaturaga bog‘liqligi

Temperatura, °S	Bosim (absolyut) $p$ , kg·k/m <sup>2</sup>	Solishtirma hajm, $\rho$ , m <sup>3</sup> /kg	Zichlik $v$ , m <sup>3</sup> /kg	Suyuqlik entalpiyasi $i'$ , kJ/kg	Bug‘ entalpiyasi $i''$ , kJ/kg	Bug‘ hosil bo‘l. sol. issiqligi $r$ , kJ/kg
0	0,0062	206,5	0,00484	0	2493,1	2493,1
5	0,0089	147,1	0,00680	20,95	2502,7	2481,7
10	0,0125	106,4	0,00940	41,90	2512,3	2470,4
15	0,0174	77,9	0,01283	62,85	2522,4	2459,5
20	0,0238	57,8	0,01729	83,80	2532,0	2448,2
25	0,0323	43,40	0,02304	104,75	2541,7	2436,9
30	0,0433	32,93	0,03036	125,70	2551,3	2425,6
35	0,0573	25,25	0,03960	146,65	2561,0	2414,3
40	0,0752	19,55	0,05114	167,60	2570,6	2403,0
45	0,0977	15,28	0,06543	188,55	2579,8	2391,3
50	0,1258	12,054	0,0830	209,50	2589,5	2380,0
55	0,1605	9,589	0,1043	230,45	2598,7	2368,2
60	0,2031	7,687	0,1301	251,40	2608,3	2356,9
65	0,25500	6,209	0,1611	272,35	2617,5	2345,2
70	0,3177	5,052	0,1979	293,30	2626,3	2333,0
75	0,393	4,11139	0,2416	314,3	2636	2321
80	0,483	3,414	0,2929	335,2	2644	2310
85	0,590	2,832	0,3531	356,2	2653	2297
90	0,715	2,365	0,4229	377,1	2662	2285
95	0,862	1,985	0,5039	398,1	2671	2273
100	1,033	1,675	0,5970	419,0	2679	2260
105	1,232	1,421	0,7036	440,4	2687	2248
110	1,461	1212	0,8254	461,3	2696	2234
115	1,724	1,038	0,9635	482,7	2704	2221
120	2,025	0,893	1,1199	504,1	2711	2207
125	2,367	0,7715	1,296	525,4	2718	2194
130	2,755	0,6693	1,494	546,8	2726	2179
135	3,192	0,5831	1,715	568,8	2726	2179
140	3,685	0,5096	1,962	589,5	2740	2150
145	4,238	0,4469	2,238	611,3	2747	2125
150	4,855	0,3933	2,543	632,7	2753	2120
160	6,303	0,3075	3,252	654,1	2765	2089
170	8,080	0,2431	4,113	719,8	2776	2056
180	10,23	0,1944	5,145	763,8	2785	2021
190	12,80	0,1568	6,378	808,3	2792	1984
200	15,85	0,1276	7,840	852,7	2798	1945
210	19,53	0,1045	9,567	897,9	2801	1904
220	23,66	0,0862	11,600	943,2	2803	1860
230	28,53	0,07155	13,98	989,3	2802	1813
240	34,13	0,05967	16,76	1035	2799	1763
250	40,55	0,04998	20,01	1082	2792	1710
260	47,85	0,04199	23,82	1130	2783	1653
270	56,11	0,03538	28,27	1178	2770	1593
280	65,42	0,02988	33,47	1226	2754	1528
290	75,88	0,02525	39,60	1275	2734	1459
300	87,6	0,02131	46,93	1327	2710	1384
310	100,7	0,01799	55,59	1380	2682	1302
320	115,2	0,01516	65,95	1437	2650	1213
330	131,3	0,01273	78,53	1498	2613	1117
340	149,0	0,01064	93,98	1564	2571	1009
350	168,6	0,00884	113,2	1638	2519	881,2
360	190,3	0,00716	139,6	1730	2444	713,6
370	214,5	0,00585	171,0	1890	2304	411,5
374	225	0,00310	322,6	2100	2100	0


## Ayrim suyuqlarlarning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentlari



Modda	Chiziq raqami	Modda	Chiziq raqami
Ammiak, 26%	31	Chumoli kislota	2
Anilin	6	Nitrobenzol	10
Atseton	8	Oktan	33
Benzol	11	Sulfat kislota, 98%	30
Butil spirti	9	Oltengugurt uglerodi	23
Vazelin moyi	15	Xlorid kislota, 30%	27
Suv	16	Toluol	13
Geksan	26	Sirka kislota	7
Suvsiz glitserin	1	Xlorli kalsiy, 25%	17
« 50%	25	Xlorli natriy, 25%	18
Dietilli efir	29	To'rt xlorli uglerod	24
Izopropil spirti	12	Etil spirti, 100%	4
<b>Kastor yog'i</b>	5	Etil spirti, 80%	19
Kerosin	28	Etil spirti, 60%	20
Ksilol	14	Etil spirti, 40%	21
Metil spirti 100%	3	Etil spirti, 20%	22
« « 40%	32		


### Suyuqliklarning issiqlik sig‘imlarini aniqlash nomogrammasi

Atmosfera oqinda qayd etilgan suyuqlik substansiyalarining issiqlik parametrlari



Modda	Nuqta raqami	Modda	Nuqta raqami
Amilatsetat	12	Metil spirti	23
Anilin	14	Oktan	15
Atseton	18	Propil spirti	25
Benzol	29	Sulfat kislota, 100%	7
Bromli etil	1	Oltингugurtli uglerod	4
Butil spirti	24	Xlorid kislota, 30%	26
Suv	36	Toluol (ot - 60 do 40° S)	28
Geptan	18	Toluol (- 40...100° S)	30
Glitserin	21	Sirka kislota 100%	16
Difenil	8	Xlorbenzol	6
Dietilli efir	17	Xlorli kalsiy, 25%	34
Izobutil spirti	33	Xlorli natriy 25%	35
Izopentan	20	Xlorli etil	11
Izopropanol (0...+50)	32	Xloroform	3
Izopropanol (-50...0)	27	To‘rt xlorli uglerod	2
Iodli etil	5	Etilatsetat	13
<i>o</i> - i $\mu$ -ksilol	9	Etilenglikol	22
<i>n</i> - ksilol	10	-	-

## Suyuqliklar uchun Pr kriteriysining qiymatlari



Modda	Nuqta raqami	Modda	Nuqta raqami
Amilatsetat	31	Oktan	33
Ammiak 26%	14	Pentan	26
Anilin	5	Sulfat kislota, 111%	1
Atseton	25	Sulfat kislota, 98%	2
Benzol	22	Sulfat kislota, 60%	4
Bromli etil	29	Oltингугурт углерод	30
Butil spirti	11	Xlorid kislota, 30%	21
Suv	17	Toluol	23
Geptan	32	Sirka kislota 100%	15
Dietilli efir	28	Sirka kislota 50%	9
Glitserin 50%	6	Xlorbenzol	35
Izobutil spirti	3	Xloroform	34
Izopropil spirti	7	To‘rt xlorli uglerod	18
Iodli etil	27	Etilatsetat	24
Ksilol	19	Etilenglikol	36
Metil spirti, 100%	20	Etil spirti, 100%	4
Metil spirti, 40%	10	Etil spirti, 80%	19

**Atmosfera bosimida qaynaydigan ayrim suvli eritmalar konsentratsiyalari**

Modda	Qaynash temperaturasi, °S								
	101	102	103	104	105	107	110	115	120
$\text{NaCl}_2$	5.660	10.31	14.16	17.36	20.00	24.24	29.33	35.68	40.83
KOH	4.490	8.510	11.97	14.82	17.01	20.88	25.65	31.97	36.51
KCl	8.420	14.31	18.96	23.02	26.57	32.62	-	-	-
$\text{K}_2\text{CO}_3$	10.31	18.37	24.24	28.57	32.24	37.69	43.97	50.86	56.04
$\text{KNO}_3$	13.19	23.66	32.23	39.20	45.10	54.65	65.34	79.53	-
$\text{MgCl}_2$	4.670	8.420	11.66	14.31	16.59	20.32	24.41	29.48	33.07
$\text{MgSO}_4$	14.31	22.78	28.31	32.23	35.32	42.86	-	-	-
NaOH	4.120	7.400	10.15	12.51	14.53	18.32	23.08	26.21	33.77
NaCl	6.19	11.03	14.67	17.69	20.32	25.09	-	-	-
$\text{NaHO}_3$	8.260	15.61	21.87	27.53	32.43	40.47	49.87	60.94	68.94
$\text{Na}_2\text{SO}_4$	15.26	24.81	30.73	-	-	-	-	-	-
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	9.420	17.22	23.72	29.18	33.86	-	-	-	-
$\text{CuSO}_4$	26.95	39.98	40.83	44.47	-	-	-	-	-
$\text{ZnSO}_4$	20.00	31.22	37.89	42.92	46.15	-	-	-	-
$\text{NH}_4\text{NO}_3$	9.090	16.66	23.08	29.08	34.21	42.92	51.92	63.24	71.26
$\text{NH}_4\text{Cl}$	6.100	11.35	15.96	19.80	22.89	28.37	35.98	46.95	-
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	13.34	23.14	30.65	36.71	41.79	49.73	-	-	-

**Temperaturalar -20 dan +100°C gacha o‘zgarganda to‘yingan suv bug‘ining bosimi**

Modda	Qaynash temperaturasi, °C								
	125	140	160	180	200	220	240	260	300
$\text{NaCl}_2$	45,80	57,89	68,94	75,85	-	-	-	-	-
KOH	40,23	48,05	54,89	60,41	64,91	68,73	72,46	75,76	81,63
KCl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{K}_2\text{CO}_3$	60,40	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{KNO}_3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{MgCl}_2$	36,02	38,61	-	-	-	-	-	-	-
$\text{MgSO}_4$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NaOH	37,58	48,32	60,13	69,97	77,53	84,03	88,89	93,02	98,47
NaCl	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{NaHO}_3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{Na}_2\text{SO}_4$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{CuSO}_4$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{ZnSO}_4$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\text{NH}_4\text{NO}_3$	9.090	16.66	23.08	29.08	34.21	42.92	51.92	63.24	71.26
$\text{NH}_4\text{Cl}$	6.100	11.35	15.96	19.80	22.89	28.37	35.98	46.95	-
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	13.34	23.14	30.65	36.71	41.79	49.73	-	-	-

## 142 - jadval

### Atmosfera va past bosimlarda ayrim organik birikmalarning qaynash temperaturasi, °C

$t$ , °C	$p$ , mm.sim.ust.								
-20	0,772	5	6,540	30	31,82	55	118,0	80	355,1
-18	0,935	7	7,510	32	35,66	57	129,8	82	384,9
-17	1,027	8	8,050	33	37,73	58	136,1	83	400,6
-16	1,128	9	8,610	34	39,90	59	142,6	84	416,8
-15	1,238	10	9,210	35	42,18	60	149,4	85	433,6
-14	1,357	11	9,840	36	44,56	61	156,4	86	450,9
-13	1,486	12	10,52	37	47,07	62	163,8	87	468,7
-12	1,627	13	11,23	38	49,65	63	171,4	88	487,1
-11	1,780	14	11,99	39	52,44	64	179,3	89	506,1
-10	1,946	15	12,79	40	55,32	65	187,5	90	525,8
-9	2,125	16	13,63	41	58,34	66	196,1	91	546,1
-8	2,321	17	14,53	42	61,50	67	205,0	92	567,0
-7	2,532	18	15,48	43	64,80	68	214,2	93	588,6
-6	2,761	19	16,48	44	68,26	69	223,7	94	610,9
-5	3,008	20	17,54	45	71,88	70	233,7	95	633,9
-4	3,276	21	18,65	46	75,65	71	243,9	96	657,6
-3	3,566	22	19,83	47	79,60	72	254,6	97	682,1
-2	3,879	23	21,07	48	83,71	73	265,7	98	707,3
-1	4,216	24	22,38	49	88,02	74	277,2	99	733,2
0	4,579	25	23,76	50	92,51	75	289,1	100	760,0
+1	4,930	26	25,21	51	97,20	76	301,4	-	-
2	5,290	27	26,74	52	102,1	77	314,1	-	-
3	5,690	28	28,35	53	107,2	78	327,3	-	-
4	6,100	29	30,04	54	112,5	79	341,0	-	-

Estatma: indeks «+» birikma eritaganligini va uning to'yingan bug'lari qattiq faza bilan muvozanatda ekanligini ko'rsatadi.

## 143 - jadval

### Yuqori bosimda ayrim organik birikmalarning qaynash temperaturasi, °C

Birikma	Brutto-formula	Bosim, MPa				
		0,2	0,5	1,0	2,0	3,0
Uglerod tetraxloridi	CCl <sub>4</sub>	102,8	141,7	178,0	222,0	251,2
Xloroform	CHCl <sub>3</sub>	83,9	120,0	152,3	191,8	216,5
Metil spirti	CH <sub>4</sub> O	84,0	112,5	138,0	167,8	186,5
Oltinugurt uglerodi	CS <sub>2</sub>	69,1	104,8	136,3	175,5	201,5
1,2-Dixloretan	S <sub>2</sub> N <sub>4</sub> S <sub>12</sub>	108,1	147,8	183,5	226,6	254,0
Sirka kislota	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	143,5	180,3	214,0	252,0	276,5
Etil bromid	S <sub>2</sub> N <sub>5</sub> Br	60,2	95,0	126,8	164,3	188,0
Etil xlorid	S <sub>2</sub> N <sub>5</sub> Cl	32,5	64,0	92,6	127,3	149,5
Etil spirti	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	97,5	126,0	151,8	183,0	203,0
Dimetilli esfir	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	20,4	45,5	75,7	96,0	112,1
Atseton	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	78,6	113,0	144,5	181,0	205,0

Propil spiriti	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	117,0	149,0	177,0	210,8	232,3
Izopropil spiriti	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	101,3	130,2	155,7	186,0	205,0
Sirka angidrid	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	162,0	194,0	221,5	253,0	272,8
Etilatsetat	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	100,6	136,6	169,7	209,5	235,0
Butil spiriti	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	139,8	172,5	203,0	237,0	259,0
Izobutil spiriti	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	127,3	156,2	182,0	212,5	232,0
Dietilli efir	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	56,0	90,0	122,0	159,0	183,3
Brombenzol	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Br	182,6	232,5	274,5	327,0	359,8
Xlorbenzol	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	160,2	205,0	245,3	292,8	324,4
Benzol	S <sub>6</sub> N <sub>6</sub>	103,8	142,5	178,8	221,5	248,5
Fenol	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O	208,0	248,2	283,8	328,7	358,0
Anilin	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	212,8	254,8	292,7	342,0	375,5
Toluol	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub>	136,5	178,0	215,8	262,5	292,8
Etilbenzol	C <sub>8</sub> H <sub>10</sub>	163,5	207,5	246,3	291,5	326,5

**I44 – jadval**  
**Po'latlar uchun ruxsat etilgan kuchlanishlar**

Hisoblangan temperatura, °C	Ushbu rusumli po'latlar uchun ruxsat etilgan kuchlanishlar σ, MPa						
	VSt.3	20, 20K	16GS, 17GS, 17G1S, 10G2S1. 09G2S	10G2	12XM	12MX	15XM
20	140	147	183	180	147	147	155
100	134	142	160	160	-	-	-
150	131	139	154	154	-	-	-
200	126	136	148	148	145	145	152
250	120	132	145	145	145	145	152
300	108	119	134	134	141	141	147
350	98	106	123	123	137	137	142
375	93	98	116	108	135	135	140
400	85	92	105	92	132	132	137
410	81	865	104	86	130	130	136
420	75	80	92	80	129	129	135
430	70	75	80	75	127	127	134
440	-	67	78	67	126	126	132
450	-	61	71	61	124	124	131
460	-	55	64	55	122	122	127
470	-	49	56	49	117	117	122
480	-	44	53	44	114	114	117
490	-	-	-	-	105	105	107
500	-	-	-	-	96	96	99
520	-	-	-	-	69	69	74
540	-	-	-	-	50	47	57
560	-	-	-	-	33	-	41
20	146	240	240	180	160	153	147

100	141	235	207	173	133	140	138
150	138	230	200	171	125	130	130
200	134	225	193	171	120	120	124
250	127	220	173	167	115	113	117
300	120	210	167	149	112	103	110
350	114	200	-	143	108	101	107
375	110	180	-	141	107	90	105
400	105	170	-	140	107	87	103
410	103	160	-	-	107	83	-
420	101	155	-	-	107	82	-
430	99	140	-	-	107	81	-
440	96	135	-	-	107	81	-
450	94	130	-	-	107	80	-
460	91	126	-	-	-	-	-
470	89	122	-	-	-	-	-
480	86	118	-	-	-	-	-
490	83	114	-	-	-	-	-
500	79	108	-	-	-	-	-
520	66	85	-	-	-	-	-
540	54	58	-	-	-	-	-
560	40	45	-	-	-	-	-

I45 - jadval

**Ayrim moddalar diffuziya koeffitsiyentlari, m<sup>2</sup>/s**

Gaz	Havoda diffuziya davrida $D_g \cdot 10^6$ ( $p = 10^5$ Pa, $t = 0^\circ\text{C}$ )	Suvda diffuziya davrida $D_f \cdot 10^9$ ( $t = 20^\circ\text{C}$ )
Azot	13,20	1,64
Azot oksidi	14,16	1,54
Azot dioksidi	11,8	-
Azot zakisi	11,90	1,51
Amminiak	17,00	1,76
Anilin	6,1	-
Atsetilen	12,64	1,56
Atseton	10,90	1,03
Benzol	7,7	-
Brom	8,2	1,2
Bromli vodorod	10,75	-
Butil spirti	7,03	0,96*
Suv bug'i	21,9	-
Vodorod	61,10	5,13
Dixlormetan	8,16	-
Dietilli efir	7,80	0,85*
Izopropil spirti	8,18	0,87*
Iodli vodorod	9,35	-
Kislorod	17,80	1,80
Metan	19,60	2,06
Metil spirti	13,25	1,28
Chumoli kislota	13,08	1,37*
Nitrobenzol	6,05	-
Propil spirti	8,5	-

Oltıngugurt vodorod	12,12	1,60
Oltıngugurt uglerod	8,92	—
Oltıngugurt dioksidi	10,26	1,47
Oltıngugurt angidridi	9,4	—
Toluol	7,6	—
Uglerod dioksidi	13,80	1,77
Uglerod oksidi	14,53	1,19
Chumoli kislota	10,64	0,88
Xlor	9,33	1,22
Xlorbenzol	6,57	—
Xlorli vodorod	12,95	2,64
Xlorli metil	9,9	—
Xlorli etil	8,25	—
Xloroform	9,1	—
To'rt xlorli uglerod	6,42	—
Etilatsetat	7,15	—
Etilen	15,20	1,59
Etil spirti	10,20	1,00
Etilli efir	7,78	—

\* qiymatlar 25°C temperatura uchun.

**Atmosfera bosimida binar aralashmalar uchun turli temperatura  $t, {}^{\circ}\text{C}$  va muvozanat holatida suyuqlik  $x, \%$  mol. va bug'da y, % mol. past temperatura qaynaydigan komponent miqdori**

Aralashma	$x$	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Azeotrop aralashma
Atseton - benzol	$y$	0	14	24,3	40	51,2	59,4	66,5	73	79,5	86,3	93,2	100	—
	$t$	80,1	78,3	76,4	72,8	69,6	66,7	64,3	62,4	60,7	59,6	58,8	56,1	—
Atseton - suv	$y$	0 100	60,3	72	80,3	82,7	84,2	85,5	86,9	88,2	90,4	94,3	100	—
	$t$		77,9	69,6	64,5	62,6	61,6	60,7	59,8	59	58,2	57,5	56,1	—
Atseton - metanol	$y$	0	10,2	18,6	32,2	42,8	51,3	58,6	65,6	72,5	80	—	100	80
	$t$	64,5	63,6	62,5	60,2	58,7	57,6	56,7	56	55,3	55,05	—	56,1	55,05
Atseton - etanol	$y$	0	155	26,2	41,7	52,4	60,5	67,4	73,9	80,2	86,5	92,9	100	—
	$t$	78,3	75,4	73	69	65,9	63,6	61,8	60,4	59,1	58	57	56,1	—
Benzol - toluol	$y$	0	11,5	21,4	38	51,1	61,9	71,2	79	85,4	91	95,9	100	—
	$t$	110,6	108,3	106,1	102,2	98,6	95,2	92,1	89,4	86,8	84,4	82,3	80,2	—
Benzol - sirkakislota	$y$	0 118,7	26	42	59	68,6	75	79	83	88	92,5	97	100	97,5
	$t$		111,4	105,8	99	94	90,3	88	85,7	83,5	82	80,8	80,2	80
Izopropanol - suv	$y$	0 100	48,5	53	60	64	66,5	68	68,4	70	77	83	100	68,5
	$t$		84,4	82,5	81,2	81	80,6	80,5	80,4	80,5	81	82,3	82,4	80,4
Metanol - benzol	$y$	0	38,5	50	56	58	59	60	61	62	66	75	100	61,4
	$t$	80,2	66,9	61,1	58,6	58	57,8	57,7	57,6	58	58	59,6	64,9	57,6
Chumoli kislota - sirkakislota	$y$	0 118,1	8 116	14,6	26	38	48,5	57,6	66	74,6	83,6	92,2	100	—
	$t$		115,4	112,8	110,7	108,8	107,0	105,4	103,9	102,5	101,4	100,8	—	—
Oltinugurt ugterodi - atseton	$y$	0	19	29	46	53,3	57,5	60,5	61	68	72,2	78	100	61
	$t$	56,2	51,2	48,3	43,5	41,3	40,3	39,6	39,3	39,3	39,6	40,9	46,3	39,3

Oltengugurt uglerodi - uglerod tetracloridi	y t	0 76,7	13,2 73,7	24 71	42,3 66	54,4 62,3	64,5 59	72,6 56,1	79,1 53,1	84,8 51,6	90,1 49,6	95 47,9	100 46,3	-
Uglerod tetra-kloridi - etanol	y t	0 77,9	21 73,7	33 70,8	48 67,2	54 65,3	56,5 64,6	58,8 64	62 63,6	65,8 64	72,2 65,6	82,3 68,5	100 75,9	63 63,6
Toluol - sirkak kislotा	y t	0 118,1 111,3	15,5 108,9	25,5 105,6	37,2 103,3	46 101,7	54,1 100,8	57 100,6	61,5 100,6	66,5 100,6	71,8 100,9	81 102,6	100 110,8	62,7 100,6
Eanol - benzol	y t	0 79,7	18 74,3	28,6 71,2	36,8 69	40,5 68,2	43,5 67,8	46,5 67,8	49,5 68,3	53,5 68,9	60 70,1	71 72,6	100 78,1	44,8 67,8
Eanol - suv	y t	0 100 90,5	33,2 86,5	44,2 83,2	53,1 81,7	57,6 80,8	61,4 80	65,4 79,4	69,9 79	75,3 78,6	81,8 78,4	89,8 78,4	100 78,4	89,4 78,15
Etilasetat - sirkak kislotা	y t	0 118,1 -	14,4 -	28,7 -	50,6 -	65,4 -	77 -	85,6 -	92 -	96,1 -	98,9 -	99,8 -	100 77,1	

### I47 – jadval

**Atmosfera bosimida «suv-sirkakislota» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug'ning muvozanat tarkiblari**

$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C	$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C
0	0	118,1	50	62,6	104,4
5	9,2	115,4	60	71,6	103,2
10	16,7	113,8	70	79,5	102,1
20	30,2	110,1	80	86,4	101,3
30	42,5	107,5	90	93,0	100,6
40	53,0	105,8	100	100	100,0

### I48 – jadval

**Atmosfera bosimida «metanol-suv» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug'ning muvozanat tarkiblari**

$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C	$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C
0	0	100,0	40	72,9	75,3
2	13,4	96,4	50	77,9	73,1
4	23,0	93,5	60	82,5	71,2
6	30,4	91,2	70	87,0	69,3
10	41,8	87,7	80	91,5	67,5
20	57,9	81,7	90	95,8	66,0
30	65,5	78,0	100	100	64,5

### I49 – jadval

**Atmosfera bosimida «etanol-suv» aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug'ning muvozanat tarkiblari**

$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C	$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C
0	0	99,63	13,77	48,68	84,8
0,004*	0,053	99,9	15,55	50,1	84,3
0,39	4,51	98,75	18,03	51,75	83,7
0,79	8,76	97,65	21,38	53,76	82,95
1,19	12,75	96,65	26,53	56,03	82,15
2,01	18,68	94,96	34,16	59,1	81,25
2,86	23,96	93,35	43,17	62,52	80,5
4,16	29,92	91,3	50,16	65,34	80,0
5,51	34,51	89,7	59,55	69,59	79,55
7,95	40,18	87,7	65,64	72,71	79,2
9,42	42,94	86,7	72,36	76,93	78,75
11,53	46,08	85,7	77,88	80,42	78,5
12,64	47,49	85,2	89,41*	89,41*	78,15*
13,19	48,08	85,0	—	—	—

\*Azeotrop nuqtasining muvozanat ma'lumotlari.

**I50 – jadval**

**Atmosfera bosimida «propanol – butanol » aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari**

$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C	$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C
0,0	0,0	117,6	53,4	71,05	105,0
9,66	18,15	115,0	67,0	81,4	102,5
19,1	33,0	112,5	81,9	90,77	100,0
29,7	47,15	110,0	100	100	97,0
41,05	59,65	107,5			

**I51 – jadval**

**Atmosfera bosimida «xloroform – benzol » aralashmasining qaynash temperaturasi, suyuqlik va bug‘ning muvozanat tarkiblari**

$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C	$x$ , % mol.	$y$ , % mol.	$t$ , °C
0	0	80,6	44	60	75,3
8	10	79,8	54	70	74,0
15	20	79,0	66	80	71,9
22	30	78,2	79	90	68,9
29	40	77,3	100	100	61,4
36	50	76,4	–	–	–

$P_{abs}=1$  da ayrim binar sistemalar uchun suyuqlik va  
bug'ning muvozanat tarkiblari

Metil spirt - suv			Xloroform - benzol		
$t, ^\circ C$	% (mol.) metilspirti		$t, ^\circ C$	% (mol.) xloroform	
	Suyuqlik uchun	bug' uchun		Suyuqlik uchun	bug' uchun
100.0	0	0	80.6	0	0
96.4	2	13.4	79.8	8	10
93.5	4	23.0	79.0	15	20
91.2	6	30.4	78.2	22	30
87.7	10	41.8	77.3	29	40
81.7	20	57.9	76.4	36	50
78.0	30	66.5	75.3	44	60
75.3	40	72.9	74.0	54	70
73.1	50	77.9	71.9	66	80
71.2	60	82.5	68.9	79	90
69.3	70	87.0	61.4	100	100
67.5	80	91.5	-	-	-
66.0	90	95.8	-	-	-
64.5	100	100	-	-	-

Suv - sirkakislota			Azot - kislerod		
$t, ^\circ C$	% (mol.) suv		$t, ^\circ C$	% (mol.) azot	
	Suyuqlik uchun	bug' uchun		Suyuqlik uchun	bug' uchun
118.1	0	0	90.1	0	0
115.4	5	9.2	89.5	3.5	13.0
113.8	10	16.7	89	6.2	20.2
110.1	20	30.2	88	11.5	30.4
107.5	30	42.5	87	17.1	39.7
105.8	40	53.0	86	22.2	47.8
104.4	50	62.6	85	27.7	55.7
103.2	60	71.6	84	33.8	63.1
102.1	70	79.5	83	40.5	70.1
101.3	80	86.4	82	47.8	76.4
100.6	90	93.0	81	56.6	82.3
100.0	100	100	80	66.6	88.0
-	-	-	79	78.4	93.2
-	-	-	78	91.9	97.8
-	-	-	77.3	100	100

**Nasadka xarakteristikaları**

Nasadkaturlari, o'chamimm	Solishtirma yuza $a$ , $\text{m}^2/\text{m}^3$	G'ovaklilik $\epsilon$ , $\text{m}^3/\text{m}^3$	Ekvivalent diametr $d_e$ , m	Zichlik $\rho$ , $\text{kg}/\text{m}^3$	$1 \text{ m}^3$ da donalar soni
<b>Regulyar nasadkalar</b>					
Vatarliy og'ochdan, (10x100), qadami:					
10	100	0,55	0,022	210	
20	65	0,68	0,042	145	
30	48	0,77	0,064	110	
Rashig keramik xalqasi:					
50x50x5	110	0,735	0,027	650	8500
80x80x8	80	0,72	0,036	670	2200
100x100x10	60	0,72	0,048	670	1050
Tartibsiz joylashtirilgan nasadkalar					
Rashig keramik xalqasi:					
10x10x1,5	440	0,7	0,006	700	700000
15x15x2	330	0,7	0,009	690	220000
25x25x3	200	0,74	0,015	530	50000
35x35x4	140	0,78	0,022	530	18000
50x50x5	90	0,785	0,035	530	6000
Rashig po'lat xalqasi:					
10x10x0,5	500	0,88	0,007	960	770000
15x15x0,5	350	0,92	0,012	660	240000
25x25x0,8	220	0,92	0,017	640	55000
50x50x1	110	0,95	0,035	430	7000
Pal keramik xalqasi:					
25x25x3	220	0,74	0,014	610	46000
35x35x4	165	0,76	0,018	540	18500
50x50x5	120	0,78	0,026	520	5800
60x60x6	96	0,79	0,033	520	3350
Pal po'lat xalqasi:					
15x15x0,4	380	0,9	0,010	525	230000
25x25x0,6	235	0,9	0,015	490	52000
35x35x0,8	170	0,9	0,021	455	18200
50x50x1,0	108	0,9	0,033	415	6400
Byorl keramik xalqasi:					
12,5	460	0,68	0,006	720	570000
25	260	0,69	0,011	670	78000
38	165	0,7	0,017	670	30500
«Intaloks» keramik egari:					
12,5	625	0,78	0,005	545	730000
19	335	0,77	0,009	560	229000
25	255	0,775	0,012	545	84000
38	195	0,81	0,017	480	25000
50	118	0,79	0,027	530	9350

**Suvli eritmalari bilan muvozanatda bo'lgan gazlar uchun  
Genri konstantasi,  $E \cdot 10^6$ , mm.sim. ust.**

Gaz	Temperatura, °S										
	0	5	10	15	20	25	30	40	60	80	100
Azot	40,2	45,4	50,8	56,1	61,1	65,7	70,2	79,2	90,9	95,9	95,4
Atsetilen	0,55	0,64	0,73	0,82	0,92	1,01	1,11	-	-	-	-
Brom	0,0162	0,0209	0,0278	0,0354	0,0451	0,056	0,0688	0,101	0,191	0,307	-
Vodorod	44,0	46,2	48,3	50,2	51,9	53,7	55,4	57,1	58,1	57,4	56,5
Havo	32,8	37,1	41,7	46,1	50,4	54,7	58,6	66,1	76,5	81,7	81,6
Ugleroddioksidi	0,553	0,666	0,792	0,93	1,08	1,24	1,41	1,77	2,59		
Kislorod	19,3	22,1	24,9	27,7	30,4	33,3	36,1	40,7	47,8	52,2	53,3
Metan	17,0	19,7	22,6	25,6	28,5	31,4	34,1	39,5	47,6	51,8	53,3
Uglerodoksidi	26,7	30,0	33,6	37,2	40,7	44,0	47,1	52,9	62,5	64,3	64,3
Serovodorod	0,203	0,239	0,278	0,321	0,367	0,414	0,463	0,566	0,782	1,030	1,120
Xlor	0,204	0,250	0,297	0,346	0,402	0,454	0,502	0,600	0,731	0,730	-
Etan	9,55	11,80	14,40	17,20	20,00	23,00	26,00	32,20	42,90	50,20	52,60
Etilen	4,19	4,96	5,84	6,8	7,74	8,67	9,62	-	-	-	-

## To‘yinish chizig‘ida suvning xossalari

<i>t</i> , °C	<i>P</i> , kPa	$\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	<i>i</i> , kJ/kg	<i>s<sub>k</sub></i> , kJ/(kg·K)	<i>r</i> , kJ/kg	$\lambda \cdot 10^3$ , Vt/(m·K)	$\mu \cdot 10^4$ , Pa·s	$\nu \cdot 10^6$ , m <sup>2</sup> /s	$a \cdot 10^9$ , m <sup>2</sup> /s	<i>Pr</i>	$\sigma$ , mN/m
0,01	0,611	999,5	0,10	4,216	2 500	564	17,93	1,7939	134	13,41	75,6
5,00	0,872	1000,1	20,96	4,196	2 489	570	15,18	1,5182	136	11,18	74,9
10,00	1,227	1000,0	41,90	4,189	2 477	578	13,06	1,3055	138	9,47	74,2
15,00	1,704	999,5	62,86	4,185	2 465	587	11,37	1,1379	140	8,11	73,5
20,00	2,337	998,5	83,82	4,183	2 453	596	10,02	1,0032	143	7,03	72,7
25,00	3,166	997,2	104,77	4,181	2 442	606	8,906	0,8931	145	6,15	72,0
30,00	4,242	995,7	125,71	4,181	2 430	615	7,981	0,8016	148	5,42	71,2
35,00	5,622	993,9	146,64	4,181	2 418	624	7,202	0,7246	150	4,82	70,4
40,00	7,375	992,0	167,56	4,181	2 406	632	6,540	0,6592	152	4,32	69,6
45,00	9,582	989,9	188,46	4,182	2 394	640	5,970	0,6031	155	3,90	68,8
50,00	12,33	987,8	209,36	4,183	2 382	646	5,477	0,5545	156	3,54	67,9
55,00	15,75	985,4	230,25	4,184	2 370	652	5,047	0,5122	158	3,24	67,1
60,00	19,92	982,9	251,15	4,186	2 358	657	4,670	0,4751	160	2,98	66,2
65,00	25,01	980,4	272,06	4,189	2 346	661	4,337	0,4424	161	2,75	65,4
70,00	31,16	977,7	292,98	4,192	2 333	665	4,042	0,4135	162	2,55	64,5
75,00	38,55	974,8	313,91	4,195	2 321	668	3,780	0,3878	163	2,37	63,6
80,00	47,36	971,8	334,87	4,199	2 308	670	3,545	0,3648	164	2,22	62,7
85,00	57,80	968,6	355,86	4,203	2 296	672	3,335	0,3443	165	2,09	61,8
90,00	70,11	965,4	376,87	4,207	2 283	674	3,145	0,3258	166	1,96	60,8
95,00	84,53	961,9	397,92	4,212	2 270	675	2,974	0,3092	167	1,86	59,9
99,63	100,00	958,7	417,45	4,218	2 258	677	2,830	0,2952	167	1,76	59,0
100,00	101,3	958,4	419,00	4,218	2 257	677	2,819	0,2941	167	1,76	58,9
105,00	120,8	954,7	440,12	4,224	2 244	678	2,678	0,2805	168	1,67	57,9
110,00	143,3	950,9	461,28	4,231	2 230	679	2,549	0,2680	169	1,59	57,0
115,00	169,1	947,0	482,49	4,238	2 216	679	2,430	0,2566	169	1,52	56,0
120,00	198,5	942,9	503,73	4,246	2 202	680	2,322	0,2462	170	1,45	55,0
125,00	232,1	938,8	525,03	4,255	2 188	681	2,222	0,2367	170	1,39	54,0
130,00	270,1	934,5	546,37	4,264	2 174	681	2,129	0,2278	171	1,33	52,9
135,00	313,1	930,2	567,77	4,274	2 159	682	2,044	0,2197	171	1,28	51,9
140,00	361,4	925,8	589,22	4,285	2 144	682	1,964	0,2122	172	1,23	50,9
145,00	415,5	921,2	610,73	4,296	2 129	682	1,890	0,2052	172	1,19	49,8
150,00	476,0	916,6	632,30	4,309	2 113	682	1,821	0,1987	173	1,15	48,7
155,00	543,3	911,8	653,93	4,322	2 098	682	1,757	0,1927	173	1,11	47,7
160,00	618,0	907,0	675,63	4,336	2 081	681	1,697	0,1871	173	1,08	46,6
165,00	700,8	902,1	697,41	4,351	2 065	680	1,641	0,1819	173	1,05	45,5
170,00	792,0	897,1	719,26	4,368	2 048	679	1,588	0,1770	173	1,02	44,4
175,36	900,0	891,7	742,78	4,387	2 030	678	1,535	0,1722	173	0,99	43,2

180,00	1 003,0	886,8	763,24	4,404	2013	676	1,493	0,1683	173	0,97	42,2
185,00	1 123,0	881,5	785,37	4,424	1 995	674	1,449	0,1644	173	0,95	41,1
190,00	1 255,0	876,1	807,61	4,445	1 977	671	1,408	0,1608	172	0,93	40,0
195,00	1 399,0	870,5	829,97	4,468	1 958	669	1,370	0,1574	172	0,92	38,8
200,00	1 555	864,8	852,44	4,483	1 938	665	1,334	0,1534	171	0,90	37,7
205,00	1 725	858,9	875,05	4,519	1 919	662	1,300	0,1513	171	0,89	36,5
210,00	1 908	853,0	897,80	4,547	1 898	658	1,268	0,1486	170	0,88	35,4
215,00	2 106	846,9	920,70	4,578	1 877	654	1,238	0,1461	169	0,87	34,2
220,00	2 320	840,6	943,76	4,610	1 856	650	1,209	0,1438	168	0,86	33,1
225,00	2 550	834,1	966,99	4,645	1 834	645	1,182	0,1416	166	0,85	31,9
230,00	2 798	827,5	990,41	4,683	1 811	640	1,155	0,1396	165	0,85	30,7
235,00	3 063	820,7	1 014,01	4,724	1 787	635	1,130	0,1377	164	0,84	29,6
240,00	3 348	813,7	1 037,82	4,768	1 763	630	1,106	0,1360	162	0,84	28,4
245,00	3 652	806,6	1 061,85	4,815	1 739	624	1,083	0,1343	161	0,84	27,2
250,00	3 978	799,2	1 086,10	4,867	1 713	619	1,060	0,1327	159	0,83	26,1
255,00	4 324	791,6	1 110,60	4,923	1 687	613	1,038	0,1312	157	0,83	24,9
260,00	4 694	783,8	1 135,37	4,984	1 659	607	1,017	0,1297	155	0,84	23,7
265,00	5 087	775,9	1 160,41	5,051	1 631	601	0,996	0,1283	153	0,84	22,5
270,00	5 505	767,6	1 185,76	5,125	1 602	594	0,975	0,1270	151	0,84	21,3
275,00	5 949	759,2	1 211,43	5,205	1 572	588	0,954	0,1257	149	0,85	20,2
280,00	6 419	750,4	1 237,45	5,294	1 540	581	0,934	0,1245	146	0,85	19,0
285,00	6 917	741,4	1 263,86	5,393	1 508	574	0,914	0,1233	143	0,86	17,8
290,00	7 445	732,1	1 290,70	5,504	1 474	566	0,894	0,1222	140	0,87	16,7
295,00	8 003	722,4	1 318,00	5,628	1 439	558	0,875	0,1211	137	0,88	15,5
300,00	8 500	712,3	1 345,83	5,768	1 402	550	0,856	0,1201	134	0,90	14,4
305,00	9 214	701,8	1 374,23	5,928	1 364	541	0,837	0,1193	130	0,92	13,2
310,00	9 870	690,8	1 403,31	6,111	1 323	531	0,818	0,1185	126	0,94	12,1
315,00	10 560	679,9	1 433,12	6,325	1 280	522	0,800	0,1178	121	0,97	11,0
320,00	11 290	667,0	1 463,78	6,576	1 235	511	0,782	0,1172	117	1,01	9,9
325,00	12 060	654,1	1 495,41	6,876	1 188	500	0,764	0,1167	111	1,05	8,8
330,00	12 860	640,4	1 528,13	7,243	1 137	489	0,745	0,1163	105	1,10	7,7
335,00	13 710	625,8	1 562,11	7,701	1 082	477	0,726	0,1160	99	1,17	6,7
340,00	14 610	610,3	1 597,53	8,290	1 024	466	0,706	0,1156	92	1,26	5,6
345,00	15 500	593,6	1 634,61	9,082	962	454	0,684	0,1152	84	1,37	4,6
350,00	16 540	574,8	1 673,59	10,206	893	444	0,659	0,1147	76	1,52	3,7
355,00	17 580	553,5	1 715,32	11,941	815	434	0,631	0,1141	66	1,74	2,8
360,00	18 670	528,2	1 762,93	15,003	721	426	0,599	0,1134	54	2,11	1,9
365,00	19 830	495,9	1 819,53	21,939	605	421	0,562	0,1132	39	2,92	1,1
370,00	21 050	448,5	1 895,99	52,282	439	420	0,518	0,1155	18	6,45	0,4
374,00	22 080	352,7	2 038,92	—	112	—	0,478	0,1355	—	—	0,0

**Qalpoqchali tarelka texnik xarakteristikaları**

Tarelkaturi	Kolonna diametri D, mm	Tarelkai shchi yuzasi, $F_p, m^2$	Bug'otish yuzasi, $F_o, m^2$	Quyillish joyining yuzasi, $F_c, m^2$	Quyillish perimetri P, m	Suyuqlik harakati uzunligi, l, m	Tarelkada qalpoqchalar soni	Qalpoqcha diametri $D_k, mm$	Tarelkalar orasidagi masofa, $N_t, mm$
TSK-1	400	0,090	0,008	0,005	0,302	0,22	7	60	
	500	0,146	0,015	0,007	0,400	0,3	13	60	
	600	0,215	0,027	0,012	0,480	0,37	13	80	
	800	0,395	0,049	0,021	0,570	0,52	24	80	
	1000	0,573	0,073	0,050	0,800	0,595	37	80	
TSK-R	1000	0,64	0,090	0,064	0,665	0,722	39	80	
	1200	0,93	0,129	0,099	0,818	0,856	43	100	
	1400	1,12	0,162	0,198	1,09	0,933	49	100	
	1600	1,47	0,219	0,259	1,238	0,976	66	100	
	1800	1,86	0,272	0,334	1,42	1,096	86	100	
	2000	2,38	0,385	0,380	1,455	1,342	114	100	
	2200	2,99	0,471	0,412	1,606	1,462	141	100	
	2400	3,54	0,557	0,505	1,775	1,582	168	100	300
	2600	4,13	0,638	0,674	2,032	1,704	202	100	400
	2800	4,74	0,769	0,686	2,096	1,805	238	100	600
	3000	5,52	0,849	0,778	2,25	1,980	272	100	800
	3200	6,26	1,180	0,880	2,39	2,112	168	150	1000
	3400	6,92	1,320	1,128	2,62	2,250	173	150	
	3600	7,20	1,370	1,441	2,88	2,400	194	150	
TSK-RB	2200	2,637	0,398	0,464	2,77	0,681	124	100	
	2400	3,390	0,518	0,458	2,824	0,801	156	100	
	2600	3,707	0,584	0,696	3,368	0,801	176	100	
	2800	4,486	0,717	0,674	3,412	0,921	220	100	
	3200	7,122	0,975	1,372	4,446	0,896	136	150	
	3600	7,120	1,318	1,582	4,896	1,170	184	150	

## Elaksimontarelkateknikxarakteristikaları

Tarelkaturi	Kolonna diametri D, mm	Tarelka ishchi yuzasi, F <sub>p</sub> , m <sup>2</sup>	Quyilish joyining yuzasi, F <sub>c</sub> , m <sup>2</sup>	Quyilish perimetri , P, m	Suyuqlik harakat iuzunligi, l <sub>j</sub> , m	Teshiklar diametri d <sub>n</sub> , mm	Qalpoqcha diametri D <sub>k</sub> , mm	Tarelkalar orasıdagı masofa, N <sub>t</sub> , mm
TSK-1	400	0,051	0,004	0,302	0,28	7-12;	3; 4; 5	200
	500	0,089	0,010	0,400	0,30			300
	600	0,140	0,012	0,480	0,37			400
	800	0,410	0,020	0,570	0,52			500
	1000	0,713	0,036	0,800	0,59			
TSK-R	1200	1,010	0,060	0,722	0,86	8-15;	10-18	300
	1400	1,368	0,087	0,860	0,93			400
	1600	1,834	0,088	0,795	0,97			600
	1800	2,294	0,123	1,050	1,09			800
	2000	2,822	0,159	1,190	1,34			1000
	2200	3,478	0,161	1,240	1,46			
	2400	3,900	0,217	1,570	1,60			
	2600	4,780	0,258	1,540	1,70			
	2800	5,640	0,260	1,570	1,83			
	3000	6,430	0,315	1,710	1,98			
	3200	7,270	0,385	1,860	2,11			
	3400	8,310	0,376	1,900	2,26			
	3600	9,000	0,580	2,240	2,40			
TSK-RB	2600	4,03	0,696	0,800	1,68			
	2800	4,86	0,674	0,900	1,70			
	3200	5,60	1,372	0,896	2,22			
	3600	7,32	1,582	1,170	2,45			

Eslatma. 1. Bug' o'tish yuzasi  $F_o = 0,906 F_p \left( \frac{d_o}{t} \right)^2$ .

2. Teshiklarni joylashish qadami ko'rsatilgan oralikda 1 mm dan keyin deb qabul qilinadi.


### Klapanli tarelka texnik xarakteristikaları

Tarelkaturi	Kolonna diametri $D$ , mm	Tarelka ishchi yuzasi, $F_p$ , $m^2$	Quyilish joyining yuzasi, $F_c$ , $m^2$	Quyilish perimetri , $P$ , m	Klapanlarning joylashish qadami $t$ (mm) da nisbiy erkin ko'ndalang kesimi (%)			Tarelkalar orasidagi masofa, $N_t$ , mm
					50	75	100	
TKP bir-oqimli	1000	0,50	0,84	0,14	7,69	5,12	—	300; 350; 450; 500; 600; 700; 800
	1200	0,79	0,97	0,17	10,44	6,63	5,57	
	1400	1,10	1,12	0,22	11,42	7,79	5,84	
	1600	1,47	1,26	0,27	13,23	8,25	6,36	
	1800	1,83	1,43	0,30	13,23	8,46	6,90	
	2000	2,24	1,6	0,45	13,65	9,36	7,03	
	2200	2,76	1,74	0,52	14,26	9,44	7,13	
	2400	3,21	1,92	0,66	14,55	9,55	7,20	
	2600	3,84	2,05	0,74	14,91	9,98	7,71	
	2800	4,41	2,23	0,87	15,25	10,12	7,75	
	3000	5,01	2,4	1,03	14,87	9,95	7,28	
	3200	5,76	2,54	1,14	15,32	10,51	7,70	
	3400	6,44	2,72	1,32	15,38	10,22	7,62	
	3600	7,39	2,85	1,40	15,87	9,84	7,83	
TKP ikki-oqimli	3800	8,08	3,03	1,61	15,8	10,45	8,66	
	4000	8,96	3,2	1,82	15,83	10,67	8,08	
	3000	4,74	4,08	1,03	11,68	8,03	6,11	
	3200	5,59	4,22	1,12	12,35	8,66	6,27	
	3400	6,23	4,52	1,32	12,3	8,61	6,24	
	3600	7,11	4,76	1,43	12,75	8,30	6,67	
	3800	7,68	5,14	1,69	12,8	8,65	6,46	
	4000	8,75	5,28	1,79	13,4	8,79	6,82	

### Kolonna separatsion va kub qism balandliklarining diametrga bog'liqligi

$D$ , mm	$H_{sep}$ , mm	$D_{kub}$ , mm
1000-1800	800	2000
2000-2600	1000	2500
2800-4000	1200	3000

**Suyuqlik va suvli eritmalar dinamik qovushqoqligining  
Temperaturaga bog'liqlik nomogrammasi**




$C_5H_{11}OH$	$NH_3$	$C_6H_7N$	$C_3H_6O$	$C_6H_6$	$C_4H_9OH$	$H_2O$	$C_6H_{14}$	$C_7H_{16}$	$C_3H_8O_3$	$C_4H_{10}O$
17	39	8	34	25	11	20	36	31	1	37

$C_3H_6O_2$	$CH_3OH$	$C_{10}H_8$	$C_6H_5NO_2$	$C_8H_{18}$	$C_5H_{12}$	$Hg$	$H_2SO_4$	$CS_2$	$SO_3$	$S10N16$
32	26	9	14	28	38	15	2	33	35	16

$C_6H_5CH_3$	$CO_2$	$CCl_4$	$CH_3COOH$	$C_6H_6O$	$C_6H_5Cl$	$CHCl_3$	$C_4H_8O_2$	$C_2H_6O_2$	$C_2H_3Cl$	$C_2H_5OH$
27	40	21	18	5	22	29	30	4	23	19


**Atmosfera bosimida gazlar dinamik qovushqoqligining  
Temperaturaga bog'liqlik nomogrammasi**




1	2	3	4	5	6	7	8	9
O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	HCl	havo	N <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> O
<hr/>								
10	11	12	13	14	15	16	17	
NH <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	H <sub>2</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	9H <sub>2</sub>	3H <sub>2</sub>	CO	Cl <sub>2</sub>	


To‘yingan bug‘ bosimi  $p$  va suyuqlikning qaynashtemperaturasi  $t$  ni  
aniqlash nomogrammasi

Температуралар берилганда давраларни



**Atmosfera bosimida erigan moddalar massaviy ulushining suvli eritmalar  
qaynash temperaturasining ortishiga ta'siri**



Yuqori temperaturalar sohasida nam havo uchun  $I-x$  diagramma

### Barabanli quritkichda materiallarni quritish bo'yicha tajriba ma'lumotlari

Material	Zarracha o'chami, mm	w <sub>n</sub> , %	w <sub>k</sub> , %	t <sub>1</sub> , °S	t <sub>2</sub> , °S	A, kg/(m <sup>3</sup> ·soat)	Baraban ichki taosimlash moslamalar turi
Ilov oddiy	-	22	5	600...700	80...100	50...60	Ko'taruvchi-parrakli
olovbardosh	-	9	0,7	800...1000	70...80	60	—«—
Ohaktosh	0...15	10...15	1,5	1000	80	45...65	—«—
	0...20	8...15	0,5	800	120	30...40	—«
Infuzorlituproq	-	40	15	550	120	50...60	Taqsimlovchi
Qumi	-	3,7...4,7	0,05	840	100	80...88	Taosimlovchi va ag'diriluvchi
Ma'dantemirli	0...50	6	0,5	730	-	65	Ko'taruvchi-parrakli
marganetsli	2,5	15	2	120	60	12	Taqsimlovchi
Temir kolchedan	-	10...12	1...3	270...350	95...100	20...30	Ko'taruvchi-parraklivasektorli
Slanets	0...40	38	12	500...600	100	45...60	Ko'taruvchi-parrakli
Toshko'mir	-	9	0,6	800...1000	60	32...40	Ko'taruvchi-parrakli
qo'ng'ir	0...10	30	10...15	430	150...200	40...65	Ko'taruvchi-parrakli
Torf	-	50	20	450	100	75	Ko'taruvchi-parrakli
Fosforitlar	-	6,0	0,5	600	100	45-60	Ko'taruvchi-parrakli
Nitrofoska	0,5-4,0	-	1	220	105	0,5-4,0	Ko'taruvchi-parrakli
Ammofos	1-4	8-12	1,5	350	110	13-20	—«—
Diammofos	1-4	3-4	1	200	90	8-10	—«—
Sümerfossfat granullangan	1-4	14-18	2,5-3,0	550-600	120	60-80	Ko'taruvchi-parraklivasektorli
Pretsipitat	-	55-57	-	500-700	120-130	28-33	Ko'taruvchi-parraklivasektorli
Ammoniy sulfati	-	3,5	0,4	82	-	4-5	Ko'taruvchi-parrakli
Bariyxlорidi	-	5,6	1,2	109	-	1,0-2,0	— « —
Alvuminiy fториди	-	48-50	3-5,5	750	220-250	18	Ko'taruvchi-parraklivasektorli
Oshtuzi	-	4-6	0,2	100-200	-	7,2	Ko'taruvchi-parrakli
Bug'doy	-	20	14	150-200	50-80	20-30	Taqsimlovchi
Lavlagiturpi	-	84	12	750	100-125	185	—«—

### Yoqilg'ilarning yonish issiqligi

Gaz	Reaksiya	Reaksiya issiqlik samaradorligi, kJ/m <sup>3</sup>
Vodorod	$N_2+0,5O_2=N_2O$	10810
Uglerod oksidi	$SO+0,5O_2=SO_2$	12680
Metan	$SN_4+2O_2=SO_2+2N_2O$	35741
Atsetilen	$S_2N_2+2,5O_2=2SO_2+N_2O$	58052
Etilen	$S_2N_4+3O_2=2SO_2+2N_2O$	59108
Etan	$S_2N_6+3,5O_2=2SO_2+3N_2O$	63797
Propan	$S_2N_8+5O_2=3SO_2+4N_2O$	91321
Butan	$S_4N_{10}+6,5O_2=4SO_2+5N_2O$	118736
Vodorod sulfid	$N_2S+1,5O_2=SO_2+N_2O$	23401

**Quritishbarabanidagazningishchitezliginitanlashgaoид**

Zarracha o'lchami, mm	To'kma zichlik $\rho$ (kg/m <sup>3</sup> ) da tezlik $w$ (m/s) qiymatlari				
	350	1000	1400	1800	2200
0,3...2	0,5...1	2...5	3...7,5	4...8	5...10
>2	1...3	3...5	4...8	6...10	7...12

**Barabanli quritkichlar asosiy xarakteristikaları**

Ko'rsatkichlar	Korxona spetsifikatsiyasi bo'yicha raqami					
	7450	7119	6843	6720	7207	7208
- barabanning ichki diametri, m	1,5	1,8	2,2	2,2	2,8	2,8
- barabanning uzunligi, m	8	12	12	14	12	14
- devorlarning qalinligi, mm	10	12	14	14	14	14
- quritish hajmi , m.	14,1	30,5	45,6	53,2	74,0	86,2
- yachevkalar soni, dona	25	28	28	28	51	51
- aylanish tezligi, ayl/min	5	5	5	5	5	5
- umumiyl massasi, t	13,76	24,7	42	45,7	65	70
- iste'mol qilinadigan quvvat, kVt	5,9	10,3	12,5	14,7	20,6	25,8

**Mavhum qaynash qatlamida ayrim materiallarni quritish****bo'yicha tajribama'lumotlari**

Material	Zarracha o'lchami, mm	w <sub>n</sub> , %	w <sub>k</sub> , %	t <sub>1</sub> , °C	t <sub>2</sub> , °C	A <sub>v</sub> , kg/m <sup>3</sup> .soat
Qum	-	10	0,5	900	120	435
Ilmenit	0...0,3	3,7	0,03	300...400	130...160	103...167
Ko'mir	0...6	20	2	650	80	2900
	0...10	14,5	4,8	410	70	2500
	0...13	25...28	2...4	600	60	1500...1750
Kaliy xloridi	-	22	8,5	436	63	1500
Kaliy permanganati	0,5...1,2	7...8	0,2...0,3	180	70	60...70
Temir sulfati	0,25...1	48,5	19,2	400	125	412
Ammoniy sulfati	-	2,5...3	0,1...0,7	150	60	300...500
	0,25	4	0,2	200	70	48,4
	0,8	2	0,2	150	100	61,4
	0,25	0,8	0,2	100	80	3,5
RKkombinats. o'g'itlar	6...4,6	4...11	2,6...6,6	80...200	65...98	28...128
Benzol sulfarnid	-	18,9	2,4	100	46...50	118
Baryi karbonati	-	45	1	380	100	70
Adipin kislotasi	-	5,6	0,27	130	77	27,3
Sebatsino vayakislota	-	9,8	0,09	100	42	43
2-Aminofenol	-	12	0,5	110	65	4,4
Polistirolemulsion	-	33	0,67	138	58	24,5
Polivinilbutiral	-	20	1,0	118	50	15,4
Polivinilxloridxorlangan	-	66	0,5	120	60	6,4

**25°C temperaturada elektrolitlar suvli eritmalarining  
fizik-kimyoviyxossalari**

Konsentratsiya		Osmotik bosim $\pi$ , MPa	Eritma zichligi $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti $\nu \cdot 10^6$ , m <sup>2</sup> /s	Diffuziya koeffitsienti $D \cdot 10^9$ , m <sup>2</sup> /s
mol/lsov	% ( mass)				
<b>BaCl<sub>2</sub></b>					
0,1	2,0402	0,63	1018,0	0,9002	1,159
0,2	3,9989	1,24	1032,0	0,9053	1,150
0,3	5,8808	1,88	1050,0	0,9115	1,151
0,4	7,6903	2,53	1068,0	0,9170	1,155
0,5	9,4315	3,21	1085,0	0,9248	1,160
0,6	11,1083	3,90	1101,0	0,9297	1,164
0,8	14,2822	5,37	1134,0	0,9491	1,171
1,0	17,2373	6,92	1167,0	0,9625	1,177
1,4	22,5756	10,40	1229,0	1,0245	1,280
<b>SaCl<sub>2</sub></b>					
0,1	1,0977	0,64	1006,1	0,9167	1,285
0,2	2,1716	1,29	1014,9	0,9373	1,281
0,3	3,2224	1,96	1023,7	0,9562	1,292
0,4	4,2508	2,65	1032,3	0,9755	1,304
0,5	5,2577	3,42	1040,8	0,9959	1,318
0,6	6,2436	4,18	1049,2	1,0159	1,334
0,8	8,1551	587	1065,7	1,0576	1,362
1,0	9,9902	7,76	1081,7	1,1028	1,389
2,0	18,1656	20,50	1157,3	1,3894	1,501
3,0	24,9796	40,10	1225,8	1,8485	1,486
4,0	30,7460	66,25	1281,3	2,2621	-
5,0	35,6893	98,49	1342,5	3,2315	-
6,0	39,9738	133,74	1392,4	5,5843	-
<b>Ca (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub></b>					
0,1	1,6144	0,62	1007,5	0,8730	1,103
0,2	3,1775	1,22	1019,0	0,8636	1,036
0,3	4,6917	1,82	1030,0	0,8544	1,081
0,4	6,1593	2,44	1041,0	0,8597	1,065
0,5	7,5824	3,07	1053,0	0,8737	1,060
0,6	8,9630	3,71	1065,0	0,9015	1,043
0,8	11,6039	5,00	1087,0	0,9475	1,033
1,0	14,0960	6,37	1108,0	1,0018	1,033
2,0	24,7090	14,13	1205,0	1,3610	0,975
3,0	32,9880	23,74	1289,0	1,7688	1,002
<b>CuSO<sub>4</sub></b>					
0,1	1,5709	0,28	1013,2	0,9445	0,590
0,2	3,0933	0,51	1028,8	0,9914	0,578
0,3	4,5692	0,73	1044,4	1,0436	0,562
0,4	6,0009	0,95	1060,4	1,0967	0,544
0,5	7,3903	1,17	1076,1	1,1523	0,529
0,6	8,7391	1,38	1091,0	1,2099	0,517
0,8	11,3224	1,81	1100,4	1,3306	0,494
1,0	13,7634	2,30	1148,8	1,4580	0,474
1,4	18,2632	3,43	1204,8	1,8011	0,438

Konsentratsiya		Osmotik bosim $\pi$ , MPa	Eritma zichligi $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti $v \cdot 10^6$ , m <sup>2</sup> /s	Diffuziya koeffitsienti $D \cdot 10^9$ , m <sup>2</sup> /s
mol/l SUV	% (mass)				
<b>KCl</b>					
0,1	0,7400	0,46	1001,8	0,8912	1,844
0,2	1,4691	0,91	1006,4	0,8864	1,838
0,3	2,1876	1,35	1011,0	0,8822	1,838
0,4	2,8957	1,78	1015,5	0,8779	1,844
0,5	3,5936	2,23	1020,0	0,8735	1,849
0,6	4,2815	2,66	1024,4	0,8694	1,857
0,8	5,6283	3,56	1033,0	0,8615	1,873
1,0	6,9378	4,45	1041,5	0,8538	1,889
2,0	12,9754	9,07	1081,7	0,8279	1,986
3,0	18,2773	13,99	1118,4	0,8159	2,083
4,0	22,9703	19,21	1152,4	0,8443	2,163
<b>KNO<sub>3</sub></b>					
0,1	1,0010	0,45	1007,5	0,8905	1,831
0,2	1,9821	0,86	1011,2	0,8900	1,787
0,3	2,9440	1,26	1011,6	0,8906	1,760
0,4	3,8872	1,65	1022,2	0,8826	1,736
0,5	4,8122	2,02	1027,1	0,8782	1,718
0,6	5,7196	2,38	1032,5	0,8732	1,701
0,8	7,4835	3,09	1043,6	0,8566	1,683
1,0	9,1825	3,76	1055,0	0,8341	1,674
2,0	16,8205	6,66	1110,7	0,8463	1,536
3,0	23,2734	9,02	1155,0	-	-
<b>K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></b>					
0,1	1,7128	0,58	1016,5	0,9067	1,301
0,2	3,3680	1,11	1022,5	0,9150	1,245
0,3	4,9683	1,62	1037,0	0,9214	1,198
0,4	6,5165	2,10	1049,0	0,9316	1,164
0,5	8,0151	2,58	1061,0	0,9388	1,141
0,6	9,4664	3,04	1073,5	-	-
0,7	10,8726	3,50	1085,5	-	-
<b>LiCl</b>					
0,1	0,4222	0,46	999,6	0,9066	1,269
0,2	0,8409	0,93	1002,0	0,9169	1,267
0,3	1,2560	1,41	1004,4	0,9270	1,269
0,4	1,6677	1,89	1006,8	0,9368	1,273
0,5	2,0760	2,39	1009,1	0,9468	1,277
0,6	2,4809	2,89	1011,5	0,9574	1,283
0,8	3,2807	3,94	1016,1	0,9787	1,292
1,0	4,0675	5,04	1020,6	1,0000	1,301
2,0	7,8171	11,33	1042,0	1,1167	1,358
3,0	11,2846	19,15	1061,9	1,2447	1,419
4,0	14,5007	28,80	1080,6	1,3837	-
5,0	17,4917	40,20	1098,3	1,5420	-
6,0	20,2806	53,50	1115,1	1,7271	-
<b>LiNO<sub>3</sub></b>					
0,1	0,6347	0,46	1000,0	0,9035	1,240
0,2	1,3600	0,93	1004,0	0,9097	1,243
0,3	2,0263	1,39	1007,5	0,9252	1,248
0,4	2,6836	1,88	1011,0	0,9211	1,254
0,5	3,3321	2,36	1015,0	0,9271	1,260
0,6	3,9721	2,85	1018,0	0,9313	1,267
0,8	5,2269	3,87	1026,0	0,9450	1,280
1,0	6,4494	4,94	1033,0	0,9603	1,293
2,0	12,1173	10,77	1070,0	1,0273	1,332
3,0	17,1376	17,55	1103,0	1,0995	1,332
4,0	21,6153	25,20	1135,0	1,1905	1,292
5,0	25,6339	33,48	1164,0	1,2990	1,238
6,0	29,2606	42,20	1191,0	1,4167	1,157

Konsentratsiya		Osmotik bosim $\pi$ , MPa	Eritma zichligi $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti $\nu \cdot 10^6$ , m <sup>2</sup> /s	Diffuziya koeffitsienti $D \cdot 10^9$ , m <sup>2</sup> /s
mol/lsov	% (mass)				

<b>MgCl<sub>2</sub></b>					
0,1	0,9434	0,64	1004,8	0,9197	1,074
0,2	1,8691	1,30	1012,3	0,9475	1,051
0,3	2,7777	2,00	1019,8	0,9766	1,041
0,4	3,6696	2,73	1027,1	1,0069	1,040
0,5	4,5453	3,53	1034,3	1,0368	1,039
0,6	5,4052	4,36	1041,4	1,0758	1,039
0,8	7,0794	6,17	1055,4	1,1524	1,039
1,0	8,6953	8,27	1069,0	1,2273	1,040
2,0	15,9994	22,85	1132,6	1,7620	1,047
3,0	22,2215	45,50	1190,1	2,5239	1,061
4,0	27,5853	76,62	1242,8	-	-

<b>Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub></b>					
0,1	1,4616	0,64	1008,0	0,9120	1,047
0,2	2,8811	1,29	1018,5	0,9350	1,032
0,3	4,2603	1,98	1029,0	0,9640	1,029
0,4	5,6009	2,71	1038,5	0,9920	1,028
0,5	6,9044	3,50	1049,0	1,0250	1,028
0,6	8,1725	4,31	1057,0	1,0650	1,029
0,8	10,6076	6,05	1077,0	1,1500	1,033
1,0	12,9170	7,92	1095,0	1,2300	1,035
2,0	22,8788	20,36	1184,0	1,7700	1,040
3,0	30,7953	38,00	1264,0	-	-

<b>MgSO<sub>4</sub></b>					
0,1	1,1896	0,30	1009,1	0,9335	0,602
0,2	2,3512	0,56	1020,9	0,9707	0,602
0,3	3,4858	0,80	1032,5	1,0107	0,586
0,4	4,5943	1,05	1044,0	1,0541	0,571
0,5	5,6777	1,29	1055,3	1,1005	0,556
0,6	6,7368	1,54	1066,5	1,1497	0,550
0,8	8,7851	2,06	1088,5	1,2585	0,533
1,0	10,7454	2,60	1110,0	1,3786	0,504
2,0	19,4055	6,73	1210,7	2,3700	0,453
3,0	26,5338	14,10	1361,1	4,5428	-

<b>NaCl</b>					
0,1	0,5811	0,46	1001,1	0,9009	1,483
0,2	1,1555	0,92	1005,2	0,9054	1,475
0,3	1,7233	1,37	1009,1	0,9100	1,475
0,4	2,2846	1,82	1013,0	0,9147	1,475
0,5	2,8395	2,29	1016,9	0,9193	1,475
0,6	3,3882	2,74	1020,8	0,9242	1,475
0,8	4,4671	3,68	1028,6	0,9338	1,477
1,0	5,5222	4,63	1035,7	0,9440	1,483
2,0	10,4665	9,78	1072,2	1,0044	1,513
3,0	14,9190	15,63	1105,6	1,0840	1,556
4,0	18,9496	22,30	1136,9	1,1862	1,585
5,0	22,6156	2988	166,9	1,3070	1,592
6,0	25,9643	38,32	1194,1	-	-

Konsentratsiya		Osmotik Bosim $\pi$ , MPa	Eritma zichligi $\rho$ , kg/m <sup>3</sup>	Kinematik qovushqoqlik koeffitsiyenti $v \cdot 10^6$ , m <sup>2</sup> /s	Diffuziya Koeffitsenti $D \cdot 10^9$ , m <sup>2</sup> /s
mol/l SUV	% (mass)				

<b>NaNO<sub>3</sub></b>					
0,1	0,8429	0,45	1002,7	0,8958	1,443
0,2	1,6718	0,90	1008,2	0,8950	1,427
0,3	2,4869	1,33	1013,7	0,8943	1,414
0,4	3,2886	1,75	1019,1	0,8937	1,407
0,5	4,0772	2,17	1024,5	0,8941	1,403
0,6	4,8531	2,58	1029,7	0,8960	1,399
0,8	6,3677	3,41	1040,1	0,8997	1,389
1,0	7,8350	4,23	1050,3	0,9036	1,379
2,0	14,5314	8,24	1098,4	0,9544	1,336
3,0	20,3206	12,15	1140,5	1,0141	1,318
4,0	25,3754	15,97	1183,6	1,1020	1,303
5,0	29,8270	19,77	1221,0	1,1892	1,296
6,0	33,7775	23,77	1256,0	-	-

<b>Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></b>					
0,1	1,4406	0,59	1009,7	0,9236	1,042
0,2	2,7625	1,12	1022,0	0,9511	1,008
0,3	4,0873	1,62	1034,0	0,9793	0,975
0,4	5,3765	2,09	1045,8	1,0101	0,941
0,5	6,6315	2,57	1057,4	1,0426	0,909
0,6	7,8536	3,02	10687	1,0767	0,889
0,8	10,2043	3,92	1091,0	1,1502	0,861
1,0	12,4382	4,79	1112,6	1,2423	0,836
2,0	22,1244	9,37	1211,5	1,8317	-

<b>NH<sub>4</sub>Cl</b>					
0,1	0,5322	0,46	998,7	0,8938	1,836
0,2	1,0587	0,91	1000,4	0,8911	1,836
0,3	1,5796	1,35	1002,0	0,8886	1,840
0,4	2,0952	1,78	1003,6	0,8861	1,850
0,5	2,6053	2,23	1005,1	0,8838	1,860
0,6	3,1102	2,66	1006,6	0,8820	1,870
0,8	4,1043	3,54	1009,6	0,8784	1,892
1,0	5,0783	4,44	1012,5	0,8748	1,917
2,0	9,6658	9,02	1026,0	0,8606	2,030
3,0	13,8302	13,80	1037,8	0,8551	2,134
4,0	17,6277	18,79	1048,4	0,8542	2,199
5,0	21,1045	23,84	1057,9	0,8592	2,243
6,0	24,2998	28,99	1066,5	0,8665	2,264



## ADABIYOTLAR

1. Нурмухамедов Ҳ.С., Темиров О.Ш., Юсупбеков Н.Р., Зокиров С.Г. ва б. Газларни қайта ишлаш технологияси, жараён ва қурилмалари. – Т.: Шарқ, 2016. - 856 б.
2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015.- 848 б.
3. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Ҳ.С., Закиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалар. – Т.: Шарқ, 2003.- 644 б.
4. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.- 496 с.
5. Юсупбеков Н.Р, Нурмухамедов Ҳ.С., Закиров С.Г. Кимё ва озик-овқат саноатларининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш.– Т.: Жаҳон, 2000.- 231 б.
6. Нурмухамедов Ҳ.С., Нигмаджонов С.К., Абдуллаев А.Ш., Аскарова А.Б., Рамбергенов А.К., Каримов К.Г. Нефт ва кимё саноатлари машина ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойихалаш. – Т.: Фан ва технологиялар, 2008. - 356 с.
7. Поникаров И.И., Рачковский С.В., Поникаров С.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи).– М.: Альфа-М, 2008. - 720 с.
8. Машины и аппараты химических производств: Учеб. пособие для вузов / Доманский И.В., Исаков В.П., Островский Г.М. и др.; Под общ. ред. В.Н. Соколова - 2-е изд., перераб. и доп. – С.-Пб.: Политехника, 1992.- 384с.
9. Калишук Д.Г., Сасевич Н.П., Вилькоцкий А.И. Процессы и аппараты химической технологии. - Минск: БГТУ, 2011.- 426 с.
10. Кошкин В.К., Калинин Э.К. Теплообменные аппараты и теплоносители. – М.: Машиностроенис, 1971.- 200 с.
11. Сесёлкин И.В., Яровой В.С. Расчет и конструирование оборудования предприятий химических производств. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2005. - 80 с.
12. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчеты химико-технологического и природоохранного оборудования : справочник / А.С.Тимонин.– Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002.- т.1. - 852 с.
13. Марков У.А. Процессы и аппараты химической технологии: в 2-х частях /. – Минск:БДТУ, 2002. – ч.1. Гидромеханические и механические процессы. - 202 с.
14. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. - 752 с.
15. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. – М.: Недра, 2000. - 677 с.
16. Charles E.Thomas. Process Technology Equipment and Systems. – USA, Stamford, Gengage Learning, 2015. - 525 p.
17. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Под редакцией Айнштейна А.Г.– М.: Логос, 2000.- т.1-2. -1784 с.
18. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи) П.Г.Романков, Флисюк О.М. – СПб.: Химиздат, 2009.- 542 с.
19. Дытнерский, Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии. Учеб. для студ. химико-технол. спец. вузов : в 2-х частях / Ю. И. Дытнерский. – М. : Химия, 2002, - кн. 1: 368 с.; кн. 2. – 400 с. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты.- 468 с.
20. Владимиров А.И.. Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и аппараты нефтегазопереработки (краткий справочник). – М.: Нефть и газ, 1996.- 155 с.

21. Лашинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970.- 752 с.
22. Поникаров И.И., Перелыгин О.А., Доронин В.Н., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических производств: – М.: Машиностроение, 1989.- 368 с.
23. Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химической технологии. В 3-х ч. -СПб.:АНО НПО «Профессионал», 2006. –ч.2.- 948 с.
24. Идельчик И.Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов. – М.: Машиностроение, 1983.- 351 с.
25. Процессы и аппараты химической технологии.. Учеб. для студ. вузов / А. А. Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой. – М. : Академия, 2006. - 528 с.
26. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по процессам и аппаратам химической технологии. – М.: Альянс, 2007. - 576 с.
27. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.
28. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С. Кимё ва озик-овкат саноатларнинг жараён ва қурилмалари фанидан хисоблар ва мисоллар. – Тошкент: Nisim, 1999.- 351 с.
29. Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химической технологии. В 3-х ч. / редкол.Г.М.Островский и др. :-СПб.:АНО НПО «Профессионал», 2004. –ч.1.- 848 с.
30. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчеты химико-технологического и природоохранного оборудования : справочник / А.С.Тимонин.– Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002.- т.2. - 1028 с.
31. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчеты химико-технологического и природоохранного оборудования : справочник / А.С.Тимонин.– Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002.- т.3. - 968 с.
32. Иоффе И.Л. проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1991. - 352 с.
33. Хванг С.Т. Мембранные процессы разделения. – М: Химия, 1981. - 464 с.
34. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. / И.В.Доманский, В.П.Исаков, Г.М.Островский и др. Подред. В.Н.Соколова – Л.:Машиностроение, 1982. - 384 с.
35. R.Paul Singh, Dennis R.Heldman. Introduction to Food Engeneering / Academic Press.Inc.Harcourt Brace and Company. – San Diego-New York-Boston-London-Sydney-Tokyo-Toronto, 2009.-841 р
36. Пинчук Л.С., Струк В.А., Мышкин Н.К., Свириденок А.И. Материаловедение и конструкционные материалы. - Минск: Высшая школа, 1989. - 461 с.
37. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник: в 3-х т. / А.С.Тимонин.- Калуга: Изд. Н. Бочкаревой, 2003. - т.2. - 884 с.
38. Брагинский Л.Н. Перемешивание жидкых сред. – М.: Химия, 1984, - 336 с.
39. Лукьяненко В.М. Центрифуги: Справочное издание. – М.: Химия, 1988. - 384 с.
40. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник: в 3-х т. / А.С.Тимонин.- Калуга: Изд. Н. Бочкаревой, 2003. - т.3. - 1024 с.
41. Соколов В.И. Центрифугирование. – М.; Химия, 1976. – 408 с.
42. Коузов П.А. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. – М.; Химия, 1982. – 256 с.
43. Ужов В.Н. Очистка промышленных газов от пыли. – М.; Химия, 1981. – 392 с.
44. Справочник по пыле- и золоулавливанию. – М.;Энергоатомиздат, 1983. – 312 с.
45. Дэвидсон Н.Ф. Псевдоожиженис твердых частиц. – М.: Химия, 1965. – 184 с
46. Розен А.М. Масштабный переход в химической технологии. – М.: Химия, 1980.– 320 с
47. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты / Игнатович Э. перевод с немецкого . – М.:Техносфера, 2007. – 655 с.

48. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др.; -М.: Логос, 2000. – т.1: Основы теории химической технологии. – 480 с.
49. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию/ Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Химия, 1991. - 496 с.
50. Рамм В.М. Абсорбция газов. – М.: Химия, 1966. - 768 с.
51. Эксергетические расчеты технических систем: Справочное пособие / Бродянский В.М., Верхивкер Г.П. и другие: - Киев: Наукова Думка, 1991.- 360 с.
52. Справочник химика / под ред. Б. П. Никольского, О. Н. Григорова, М. Е. Позина и др. – т.В. – 2-е изд. – М.: Химия, 1968. - 996 с.
53. Сосуды и трубопроводы высокого давления. Справочник. / Е.Р.Хисматуллин, Е.М.Королев, В.И.Лифшиц. – М.:Машиностроение, 1990.- 384 с.
54. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник; в 3-х т. / А.С.Тимонин.- Калуга: Изд. Н. Бочкаревой, 2003. - т.1. - 917 с.
55. Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов. - М.: Машиностроение, 1987. - 515 с.
56. Боровик А.А. Процессы и аппараты химической технологии. Сборник примеров и задач: в 2-х ч. / Боровик А.А., Протасов С.К., Марков В.А. -- Минск: БГТУ, 2006. – ч.1: Техническая гидравлика. Гидромеханические процессы. - 382 с.
57. Марков У.А. Процессы и аппараты химической технологии: в 2-х частях /. – Минск, БДТУ, 2006. – ч.2. Тепловые и массообменные процессы. - 442 с.
58. Пономаренко В.Г., Ткаченко В.П., Курлянд Ю.А. Кристаллизация в псевдоожижном слое. -- Киев: Техника, 1972. – 131 с.
59. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1979. 480 с.
60. Процессы и аппараты химической технологии. Явления переноса, макрокинетика, подобие, моделирование, проектирование: в 5 т. / Д.А.Баранов и др..-М.: Логос, 2002. – т.2: Механические и гидромеханические процессы. – 600 с.
61. Нурмухамедов Ҳ.С., Аннаев Н.А., Бабаев З.К., Матчонов Ш.К. ва бошқалар. Иссиклик алмашиниши курилмаларини хисоблаш ва лойихалаш. - Т.: Билик, 2018. - 316 б.
62. Калищук Д.Г., Сасвич Н.П., Вилькоцкий А.И., Левданский А.Э. Процессы и аппараты химической технологии. Расчет и проектирование массообменных процессов. – Минск: БГТУ, 2014 – 498 с.
63. Рудобашта С.П., Карташов Э.М. Диффузии в химико-технологических процессах. – М.: Химия, 1993.- 209 с.
64. Каталог отопительного оборудования.. <https://teploagregat.nt-rt.ru/>.
65. Сушильные аппараты и установки. Каталог НИИхиммаш. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1992. – 80 с.
66. Курсовое проектирование по процессам и аппаратам химической технологии / Под ред. Г.С.Тарасовой. Т., ТашПИ, 1986. – 38 с.
67. Муштаев В.И. и др. Сушка в условиях пневмотранспорта. – М.: Химия, 1984.- 230 с.
68. Классен П.В., Гришаев И. Основы техники гранулирования.-М.:Химия, 1982.=272 с.
69. Классен П.В., Гришаев И.Г. Основные процессы технологии минеральных удобрений. – М.: Химия, 1990.- 304 с.
70. Генералов М.Б., Классен П.В., Степанова А.Р., Шомин П.В. Расчет оборудования для гранулирования минеральных удобрений. – М.: Машиностроение, 1984.- 192 с.
71. Кафаров В.В. Основы массопередачи. – М.: Высшая школа, 1979.- 439 с.



**Alimbaev Sobit Axmadovich  
Isomiddinov Aziz Salomiddinovich  
Karimov Kudratilla Fuadovich  
Mavlanov Elbek Tulkinovich  
Matchonov Sherzod Komiljonovich  
Nigmadjonov Samugjon Karimjonovich  
Nurmuhamedov Habibulla Sa'dullayevich  
Nishanova Sadoqat Xabibullayevna  
Samadiy Murodjon Abdusalimzoda  
Sultonov Javohir Valijonovich  
Safarov Jasur Esirgapovich  
Sipatdinov Nuratdin Asamatdinovich  
Usmonov Botir Sotvoldiyevich  
Xakimova Gulnoza Nigmonovna  
Xudoyberdiyeva Nazora Sharofovna  
Nurmuhamedov Sa'dulla Habibullayevich**

## **Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari**

**«ILMIY -TEXNIKA AXBOROTI - PRESS NASHRIYOTI»**

**Toshkent – 2023**

Muharrir: - Gulyamov Sh.M.  
Tex. muharrir: - Sagitov A.M.  
Musavvir: - Toirov Z.K.  
Musahhih: - Karimov K.F.  
Kompyuterda  
sahifalovchi: - Raximov B.

**«ILMIY -TEXNIKA AXBOROTI - PRESS NASHRIYOTI» MChJ**

Тошкент ш., Фарғона йўли кўчаси, 222/7

Нашриет лицензияси Аи№283, 11.01.2016. Босишига рухсат этилди 23.11.2021.

Бичими 60x84 ½ «Times Uz» гарнитураси. Офсет усулида босилди.

Шартли босма табоғи 27,44. Нашриет босма табоғи 29,55.

Адади 500. Буюртма №2

**«ABROR PRINT» ОК матбаа бўлимида босилди.**

Тошкент ш., Лабзак кўчаси, 63



## KIMYOVİY TEKNOLOGİYA ASOSİY JARAYON VA QURİLMALARI